

ภาคผนวก



## ภาคผนวก ก

หนังสือแจ้งจัดทำรายงานการตรวจผลการปฏิบัติตาม  
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักนโยบายและ  
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม





ว 0804/ 1821



สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
ซอยนิมิตวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400.

26 มิถุนายน 2535

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โรงแรมสยามเบย์วิว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0015.1/15470 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2535

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมสยามเบย์วิว  
ต้องยึดถือปฏิบัติ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชลบุรี ได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงแรมสยามเบย์วิว ซึ่งมีจำนวนท้องที่ 260 ท้อง ตั้งอยู่ที่ 310/2 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ  
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น  
ประกอบการขอใบอนุญาตเปิดดำเนินการกิจการโรงแรม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (เดิมสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  
แห่งชาติ) พิจารณาแล้วเห็นชอบในรายงานฯ ซึ่งโรงแรมฯ ได้เสนอมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ไว้แล้ว ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้กำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้โรงแรมฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย  
โดยเจเนออย่างยัง โรงแรมฯ จะต้องยกเลิกการใช้ขีปนาวุธ และจะต้องนำน้ำเสียจากห้อง  
อาหารและครัววันวิสาฯ เข้าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมฯ ด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ใคร่ขอ  
ความร่วมมือจังหวัดชลบุรี โปรดตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโรงแรมฯ ให้ครบถ้วน  
สมบูรณ์ก่อนที่จะออกใบอนุญาตเปิดดำเนินการกิจการโรงแรม

ถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายอนุวงศ์)

On 26/6/35

พจนการ 4

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(นายอาทร สุทธิโปฏก)

โทร. 2792792

กระทรวงมหาดไทย

โทรสาร. 2713226



ที่ วว 0804/1975



~~XXXXXXXXXX~~  
KHUM SUKANYA  
KHUM SANIT  
KHUM PRASITH  
E/N FILE

*File*

ถึง โรงแรมสยามเบย์วิว

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ขอสำเนาหนังสือ ที่ วว 0804/1821  
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2535 เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโรงแรม  
สยามเบย์วิว มาเพื่อโปรดทราบ



กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 2792792

โทรสาร 2713226





## สิ่งที่ส่งมาด้วย

### มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมสยามเบย์วิว ต้องยึดถือปฏิบัติ

โรงแรมฯ จักต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมีนาคม 2533 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้กำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมสยามเบย์วิว ต้องยึดถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้

#### 1. การบำบัดน้ำเสีย

1.1 โรงแรมฯ จักต้องบำบัดน้ำเสียทุกประเภทจากทุกกิจกรรมของโรงแรมฯ ได้แก่ น้ำเสียจากห้องนํัก ห้องส้วม ห้องน้ำสาธารณะ ห้องครัวทุกแห่ง ห้องเก็บขยะ ห้องซักฟอก และอื่น ๆ ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบกระบวนการตะกอนเร่ง (Extended Aeration Activated Sludge) ซึ่งมีขนาดและประสิทธิภาพอย่างน้อยตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ทั้งนี้ น้ำเสียจากครัวและห้องอาหาร จะต้องผ่านบ่อดักกากและบ่อดักไขมันก่อนระบายเข้าระบบบำบัดฯ โดยเจเนาะอย่างยิ่ง น้ำเสียจากครัวของห้องอาหารนารีสสา และครัวของอาคาร A จะต้องผ่านบ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน และบ่อบ่อระเหย ก่อนระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสียแบบกระบวนการตะกอนเร่ง ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

1.2 โรงแรมฯ จักต้องหมั่นตรวจสอบและทำความสะอาดบ่อดักขยะ และบ่อดักไขมัน ทุกแห่งเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ไขมันที่คัดออกให้บรรจุในถุงพลาสติก แล้วปิดปากถุงให้แน่นและนำไปทิ้งในที่ทิ้งขยะต่อไป

1.3 โรงแรมฯ จักต้องหมั่นตรวจสอบบ่อบ่อระเหย และบ่อนักน้ำเสียที่กลายเป็นประจำ หากพบว่าปริมาณตะกอนมาก ให้ใช้รถบริการสูบล้างถังของเมืองนํทยาสูบไปกำจัดต่อไป

1.4 โรงแรมฯ จักต้องควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมฯ ให้มีประสิทธิภาพ ในการบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบไว้ และจักต้องจัดหาพนักงานที่มีความชำนาญเป็นผู้ควบคุมดูแล การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบบำบัดฯ มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ

#### 2. การกำจัดขยะ

โรงแรมฯ จักต้องรวบรวมขยะจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรมฯ รวมทั้งขยะจาก ห้องอาหารและห้องครัว บรรจุในถุงขยะแล้วนำไปเก็บในห้องเก็บขยะ แล้วรถให้รถขนขยะนำไปกำจัดในที่ทิ้งขยะของเมืองนํทยาต่อไป



### 3. การป้องกันอัคคีภัย

3.1 โรงแรมฯ จักต้องติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัยตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ ดังนี้

- ระบบเตือนภัย โรงแรมฯ จักต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ในห้องพักทุกห้อง สัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm) ที่บริเวณทางเดินของแต่ละอาคาร ชั้นละ 3 จุด ตลอดจนติดตั้ง Heat Detector ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมของทุกอาคาร

- ระบบดับเพลิง โรงแรมฯ จักต้องติดตั้งตู้อุปกรณ์ดับเพลิงและถังน้ำยาเคมีดับเพลิงไว้ที่บริเวณปีกอาคารด้านเหนือและใต้ของชั้นที่ 3 - 11 ของอาคาร B ชั้นละ 2 จุด และจักต้องติดตั้งถังน้ำยาเคมีดับเพลิงไว้ที่บริเวณปีกอาคารด้านเหนือและใต้ของอาคาร A ทุกชั้น ชั้นละ 2 จุด รวมทั้งชั้น 1 - 2 ของอาคาร B ด้วย

3.2 โรงแรมฯ จักต้องตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานของโรงแรมฯ ให้พร้อมอยู่เสมอ ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

### 4. การจราจรและที่จอดรถ

โรงแรมฯ จักต้องจัดให้มีที่จอดรถให้เพียงพอกับปริมาณรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการกิจการ ตลอดจนจัดทำเครื่องหมายจราจรที่บริเวณทางเข้า - ออก ให้สามารถเห็นได้ชัดเจน และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และควบคุมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการของโรงแรมฯ

5. หากโรงแรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมีกิจกรรมใดนอกเหนือจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ โรงแรมฯ จักต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวให้สำนักงานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน



## ภาคผนวก ข

มาตรการด้านความปลอดภัยสุขอนามัยของโรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา






# เพราะความปลอดภัยของท่านสำคัญที่สุด



มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  
ของพนักงานโรงแรมแขก และ  
ผู้สัญจรทุกท่าน ก่อนเข้าโรงแรม



มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์  
สำหรับล้างมือไว้ให้บริการตามจุด  
พื้นที่สาธารณะต่างๆ



มีมาตรการให้พนักงานโรงแรม  
แขก และผู้สัญจรทุกท่าน  
สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง  
เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ



มีการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด  
สาธารณะพื้นผิวสัมผัสต่างๆ  
ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ



พนักงานโรงแรมทุกคนต้อง  
สวมใส่หน้ากากอนามัยและ  
ถุงมือทุกครั้งเมื่อปฏิบัติหน้าที่




มีการจัดเตรียมสบู่เหลวและกระดาษ  
ทิชชูไว้ให้บริการในห้องน้ำภายใน  
บริเวณโรงแรม




มีการปฏิบัติตามกฎการเว้น  
ระยะห่างเพื่อความปลอดภัย  
ทั้งในลิฟต์ ห้องอาหาร  
รวมถึงจุดพื้นที่สาธารณะต่างๆ



มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขลักษณะ  
ที่ดีในการจัดเก็บ การจัดเตรียม  
และการเสิร์ฟอาหารอย่างเคร่งครัด



มีการทำความสะอาดผ้าประเภท  
ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และบรรจุ  
ใส่ถุงพลาสติกไว้ ก่อนการนำมาใช้  
เพื่อความปลอดภัย



มีการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด  
เครื่องปรับอากาศและ  
เครื่องระบายอากาศภายในโรงแรม





## ภาคผนวก ค

หนังสือแต่งตั้งคณะผู้ตรวจคณะผู้ตรวจติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



THE  
BAYVIEW  
PATTAYA

หนังสือแต่งตั้งคณะผู้ตรวจติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มกราคม – มิถุนายน 2565)

โครงการโรงแรมสยามเบย์ชอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ บริษัท สยามเบย์ชอร์ จำกัด

วันที่ตรวจ วันที่ 29 กรกฎาคม 2565

เวลาตรวจ 13.00 -16.00 น.

โดยมีคณะผู้ตรวจติดตาม จากบริษัท สยามรีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                   |                |                               |
|-------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายพัชรพล      | เนตรสุวรรณ     | หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตาม       |
| 2. นางสาวณัฐนิชา  | น้ำทิพย์       | ผู้ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม |
| 3. นายชูชาติ      | สุขสมจิตร      | ผู้ตรวจประเมินด้านความปลอดภัย |
| 4. นายอำนาจ       | มากมา          | ผู้ตรวจประเมินด้านสุขอนามัย   |
| 5. นางสาวเพ็ญ โสม | นิธิบุญญาพันธ์ | ผู้สังเกตการณ์                |

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน



Orn ปัทมธนะสุต.  
(นางอรชร ถักษณะสุต)

ผู้จัดการโรงแรม



## ภาคผนวก ง

หนังสือแจ้งการแบ่งขายที่ดินบางส่วนโครงการ



วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555


เรียน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง แจ้งความเปลี่ยนแปลงพื้นที่โครงการโรงแรมสยามเบย์วิว, พัทยา

สิ่งที่แนบมาด้วย โฉนดที่ดินโครงการ

ตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม  
สยามเบย์วิว, พัทยา ระบุว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา โดยทางโครงการฯ เดิมมีพื้นที่  
9 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ได้ตัดแบ่งพื้นที่บางส่วนของโครงการจำนวน 1 ไร่ 85.6 ตารางวา  
หรือประมาณร้อยละ 13 ของพื้นที่ทั้งหมดให้บุคคลอื่น โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่แบ่งเช่าเดิมและ  
เป็นพื้นที่ที่ไม่มีระบบเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ ปัจจุบันโครงการมีพื้นที่  
คงเหลืออยู่ที่ 8 ไร่ 1 งาน 82.4 ตารางวา โดยการกระทำดังกล่าวไม่น่าส่งผลกระทบต่อมาตรการ  
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



นายนิจอพร มาประเสริฐ

ผู้จัดการทั่วไป



310/2 Beach Road, Pattaya, Chonburi 20150, Thailand  
Tel. +66 38 423877, Fax. +66 38 423879, E-mail: siambayview@siamhotels.com

Siam Hotels & Resorts

Siam City Hotel, Bangkok • Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya • Siam Bayview Hotel, Pattaya • The Siam, Bangkok (opening 2011)

www.siamhotels.com



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ 2492



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖  
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ดูสรุป  
เพื่อดำเนินการ

4/4/12

15 มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดประกอบการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่โครงการ โรงแรมสยามเบย์วิว, พัทยา

เรียน ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมสยามเบย์วิว, พัทยา

อ้างถึง หนังสือโรงแรมสยามเบย์วิว, พัทยา ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมสยามเบย์วิว, พัทยา ได้แจ้งว่า โครงการ โรงแรมสยามเบย์วิว, พัทยา ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว มีการตัดแบ่งพื้นที่บางส่วนของโครงการ ให้บุคคลอื่น จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โครงการ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดดังแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบรายละเอียดที่เสนอแล้ว มีความเห็นว่าข้อมูลยังไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณา จึงขอให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียด และเสนอให้สำนักงานฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้

๑. ให้แสดงสถานภาพโครงการในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของการขออนุญาตก่อสร้าง และสถานภาพการก่อสร้าง

๒. ให้แสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และตามที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในครั้งนี้ โดยเฉพาะในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งแผนผัง แบบแปลน หรือรูปภาพ เพื่อประกอบการพิจารณาที่มีความชัดเจน ได้แก่ รูปแบบ จำนวน ขนาดพื้นที่และความสูงของอาคาร จำนวนห้องพัก ผังบริเวณโครงการ พื้นที่สีเขียว ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจราจร เป็นต้น

๓. ให้ชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ ส่งผลให้รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร




๔. ให้...



๔. ให้แสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ  
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางปิยนันท์ ไสภนคณาภรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖



## ภาคผนวก จ

หลักฐานใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำทิ้งและหลักฐานการชำระค่าต่อท่อระบายน้ำเสีย







เล่มที่ 1/2534  
เลขที่ 4/2534

## ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำทิ้ง

อนุญาตให้ บริษัท สยามรีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด  
อยู่บ้านเลขที่ 30/4 ตรอก/ซอย อรรถกษรบุรีศรีทอง ถนน สีหราช  
หมู่ที่ - ตำบล บ้านนาเดิม อำเภอ บ้านนา จังหวัด นครราชสีมา  
โทรศัพท์ -

ข้อ 1. ทำการต่อท่อเชื่อมน้ำทิ้งจากอาคารหรือสถานที่ประกอบการชื่อ โรงแรม สยาม เดิม  
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 310/2  
ตรอก/ซอย - ถนน สีหราช หมู่ที่ 10  
ตำบล บ้านนาเดิม อำเภอ บ้านนา จังหวัด นครราชสีมา  
โทรศัพท์ -

เข้ากับท่อรับน้ำทิ้ง-น้ำเสียหรือท่อรับน้ำรวมของเมืองพัทยา

ข้อ 2. ชนิดของท่อเชื่อมน้ำทิ้งชนิด PVC

ขนาด φ 4

ตามผังบริเวณ แบบแปลน ที่ผู้ขออนุญาตยื่นไว้ต่อเมืองพัทยา

ข้อ 3. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการควบคุมการกำจัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา พ.ศ. 2530 ระเบียบเมืองพัทยาวาดด้วยเงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียเข้ากับท่อรับน้ำเสีย พ.ศ. 2531 รวมทั้งประกาศเมืองพัทยา เรื่องการกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งเมืองพัทยา และเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่ศูนย์กำจัดน้ำเสีย ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2531

(2) -

ข้อ 4. เจ้าพนักงานได้รับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำทิ้ง  
เป็นเงิน 1614.- บาท (หนึ่งพันหกสิบสี่บาทถ้วน) ไว้แล้ว  
ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้ ณ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2534

(ลงชื่อ) วิจิตร วิจิตร  
(นายวิจิตร วิจิตร)  
ผู้รับเงิน

(ลงชื่อ) วิจิตร วิจิตร  
(นายวิจิตร วิจิตร)  
ตำแหน่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาต





## ภาคผนวก จ

หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการจัดขยะ





ใบเสร็จรับเงิน 0074767  
ใบเสร็จรับเงินค่ามุลฝอย 20/6/66 เล่มที่ 141 เลขที่ 06

๗  
๖๑๖๗๖ 3300

# ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามุลฝอยอัตรา...สำนักงานการคลัง...เดือน...  
ประจำเดือน...ม.ก. ๖๖...จาก...ม.ก. ๖๖...  
บ้านเลขที่ 310/2 ถนน...ม. 10...ตำบล...หนองไผ่  
อำเภอ...บางละมุง...เป็นเงิน...6600 บาท...สตางค์...  
ไว้แล้ว...แต่วันที่ 20/6/66 (นางสาวศรีจันทร์ พงศ์พิทักษ์)

(นางสาวศรีจันทร์ พงศ์พิทักษ์)

หัวหน้างาน...

หัวหน้างาน...



กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อกับทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงินค่ามุลฝอย

SCB 20/6/65

00774784

เล่มที่ 134 เลขที่ 31

**ศาลาว่าการเมืองพัทยา**

ได้รับเงินค่ามุลฝอยอัตรา.....  
จำนวนการคลัง.....เดือน.....

ประจำเดือน 20 - 12/65 จาก.....  
บ้านเลขที่ 310/2 ถนน.....ตำบล.....

อำเภอ.....เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 21/6/65 - 21/6/65

.....ผู้รับเงิน

นาง.....

นาง.....





กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อดำเนินการทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงินค่ามุลฝอย

เล่มที่ 152 เลขที่ 10

## ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามุลฝอยอัตรา สำนักคลัง ลิตร 2 เดือน  
ประจำเดือน พ.ค. ๒๕-มิ.ย. ๒๕ จาก ร.ร.ก. ร.ร.ม. ไร่ศรีโพธิ์ ไชยกิจ  
บ้านเลขที่ 310/๑ ถนน พ. 10 ตำบล หนองปรือ  
อำเภอ บางละมุง เป็นเงิน ๖๖๐๐ บาท - สตางค์  
ไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๕/๕/๒๕ นางสาวศรณธรณ์ พงศ์พิทักษ์

(นางสาวศรณธรณ์ พงศ์พิทักษ์)

ผู้รับเงิน

(นางสาวสราภรณ์ คงศิริ)

หัวหน้ากองคลัง





## ภาคผนวก ข

หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมค่าเช่าวัสดุ



ใบเสร็จรับเงิน

วันที่.....

ได้รับเงินจาก นายสมิณ จำปาทอง  
ชำระค่า ค่าเช่ารถ 1 คัน 1 เดือน 2565  
จำนวน 1,000 - บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน.....

...../กน.....

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

CASH



ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ ๕ 1 MAR 2022

ได้รับเงินจาก นางสาวกนก จำพวก

ชำระค่า ค่าเช่ารถ 1 คัน รวมภาษี 15.5

จำนวน 15.5 บาท (สิบห้าบาทห้า)

ผู้รับเงิน 11/3/22 11/3/22

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

CASH





ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 1 APR 2022

ได้รับเงินจาก คุณคณิศร รามคำทง  
ชำระค่า เช่ารถจักรยานยนต์ มี.ค.-ธ.ค. 2565  
จำนวน 1,000- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน 11/4/65

11/4/22

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี



ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 2 May 22

ได้รับเงินจาก ดอนกลิ่น ว่างทอง

ชำระค่า... 1,000 บาท เดือน เมษายน 2565

จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน

1/11/22

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

CASH



ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ - 1 JUN 2022

ณ สโมสร จันทรา

เลข เดือน พฤษภาคม 2565

1000- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

.....

.....

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

A S H





## ภาคผนวก ซ

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ





## ภาคผนวก ซ-1

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของถังดับเพลิงและตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถึงดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สลักนิรภัย	
	ถึงดับเพลิง	เคมี	CO <sub>2</sub>	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
H/K Office	1	1			✓		✓		✓	
A/C Office	1	1			✓		✓		✓	
<b>TOWER A.</b>										
Floor 3	3	3			✓		✓		✓	
Floor 2	4	4			✓		✓		✓	
Floor 1	4	4			✓		✓		✓	
Coffee Shop	2	-	2		✓		✓		✓	
Mainkitchen	3	-	2	1	✓		✓		✓	
Steward	1	1			✓		✓		✓	
The view	2	2			✓		✓		✓	
ถึงเก็บแก๊ส	2	2			✓		✓		✓	
Operator	1	1			✓		✓		✓	
Artist	1	1			✓		✓		✓	
Fitness	1	1			✓		✓		✓	
Store E/N	1	1			✓		✓		✓	
Chiller room	1	1			✓		✓		✓	
Boiler room	1	1			✓		✓		✓	
Exotica bar	1	1			✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

19, 1, 22

รับทราบโดย

ਭੀਮ ਚ

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

July 1, 22



๖. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำตัว

สถานที่	รายละเอียดถึงดับเพลิง									
	จำนวน ถึงดับเพลิง	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิษฐาน	
		เคมี	co <sub>2</sub>	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
<b>TOWER B.</b>										
Roof Top.	2	-	2		✓		✓		✓	
Floor 9	4	2	2		✓		✓		✓	
Floor 8	4	2	2		✓		✓		✓	
Floor 7	4	3	1		✓		✓		✓	
Floor 6	4	3	1		✓		✓		✓	
Floor 5	4	3	1		✓		✓		✓	
Floor 4	4	3	1		✓		✓		✓	
Floor 3	4	3	1		✓		✓		✓	
Floor 2	4	3	1		✓		✓		✓	
Floor 1	4	3	1		✓		✓		✓	
Lobby	2	2	-		✓		✓		✓	
Engin Room	3	3	-		✓		✓		✓	
Poseidon	2	2	-		✓		✓		✓	
Staff Canteen	2	-	1	1	✓		✓		✓	
Main Store	2	2	-		✓		✓		✓	

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

19, 1, 22

21/4/21

(หัวหน้าแผนกช่าง)

20, 1, 20





แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำได้ ๗

สถานที่	รายละเอียดถึงดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สลักนิรภัย	
		ถึงดับเพลิง	เคมี	co <sub>2</sub>	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี
H/K Office	1	1			✓		✓		✓	
A/C Office	1	1			✓		✓		✓	
TOWER A.										
Floor 3	3	3			✓		✓		✓	
Floor 2	4	4			✓		✓		✓	
Floor 1	4	4			✓		✓		✓	
Coffee Shop	2	-	2		✓		✓		✓	
Mainkitchen	3	-	2	1	✓		✓		✓	
Steward	1	1			✓		✓		✓	
The view	2	2			✓		✓		✓	
ถังเก็บแก๊ส	2	2			✓		✓		✓	
Operator	1	1			✓		✓		✓	
Artist	1	1			✓		✓		✓	
Fitness	1	1			✓		✓		✓	
Store E/N	1	1			✓		✓		✓	
Chiller room	1	1			✓		✓		✓	
Boiler room	1	1			✓		✓		✓	
Exotica bar	1	1			✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

3, 2, 22

รับทราบโดย

५७१८

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

4, 2, 22



## แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำตัว ๘

สถานที่	รายละเอียดถึงดับเพลิง									
	จำนวน ถึงดับเพลิง	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
		เคมี	co <sub>2</sub>	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
<b>TOWER B.</b>										
Roof Top.	2	.	2							
Floor 9	4	2	2							
Floor 8	4	2	2							
Floor 7	4	3	1							
Floor 6	4	3	1							
Floor 5	4	3	1							
Floor 4	4	3	1							
Floor 3	4	3	1							
Floor 2	4	3	1							
Floor 1	4	3	1							
Lobby	2	2								
Engin Room	3	3								
Poseidon	2	2								
Staff Canteen	2	-	1	1						
Main Store	2	2								

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

3, 2, 22

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

[illegible]

วันที่

1





๔. ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำได้ ๒

สถานที่	รายละเอียดถึงดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
		ถึงดับเพลิง	เคมี	co <sub>2</sub>	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี
H/K Office	1	1			/		/		/	
A/C Office	1	1			/		/		/	
TOWER A.										
Floor 3	3	3			/		/		/	
Floor 2	4	4			/		/		/	
Floor 1	4	4			/		/		/	
Coffee Shop	2	-	2		/		/		/	
Mainkitchen	3	-	2		/		/		/	
Steward	1	1			/		/		/	
The view	2	2			/		/		/	
ถังเก็บแก๊ส	2	2			/		/		/	
Operator	1	1			/		/		/	
Artist	1	1			/		/		/	
Fitness	1	1			/		/		/	
Store E/N	1	1			/		/		/	
Chiller room	1	1			/		/		/	
Boiler room	1	1			/		/		/	
Exotica bar	1	1			/		/		/	

ตรวจสอบโดย

१०१२२

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

3 1 5 1 22

รับทราบโดย

अतः

(หัวหน้าแผนกช่าง)

[illegible]



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำได้

สถานที่	รายละเอียดถังดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
	ถังดับเพลิง	เคมี	CO <sub>2</sub>	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
<b>TOWER B.</b>										
Roof Top.	2	-	2		/		/		/	
Floor 9	4	2	2		/		/		/	
Floor 8	4	2	2		/		/		/	
Floor 7	4	3	1		/		/		/	
Floor 6	4	3	1		/		/		/	
Floor 5	4	3	1		/		/		/	
Floor 4	4	3	1		/		/		/	
Floor 3	4	3	1		/		/		/	
Floor 2	4	3	1		/		/		/	
Floor 1	4	3	1		/		/		/	
Lobby	2	2	-		/		/		/	
Engin Room	3	3	-		/		/		/	
Poseidon	2	2	-		/		/		/	
Staff Canteen	2	-	1	1	/		/		/	
Main Store	2	2	-		/		/		/	

สถานที่	รายละเอียดหัวฉีด / สายฉีดน้ำดับเพลิง								หมายเหตุ	
	จำนวนตู้	หัวฉีดดับเพลิง		สายฉีดน้ำ		สภาพสาย		วาล์วน้ำ		
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ดี	ไม่ดี	ใช้ได้		ใช้ไม่ได้
TOWER B.										
Floor 9	2	/		/		/		/		
Floor 8	2	/		/		/		/		
Floor 7	2	/		/		/		/		
Floor 6	2	/		/		/		/		
Floor 5	2	/		/		/		/		
Floor 4	2	/		/		/		/		
Floor 3	2	/		/		/		/		
Floor 2	2	/		/		/		/		
Floor 1	2	/		/		/		/		
Lobby	2	/		/		/		/		
Base Ment	1	/		/		/		/		
H/K Office	1	/		/		/		/		

ตรวจสอบโดย

401/22

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

3 / 3 / 22

รับทราบโดย

จิราธิ์

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

4 / 3 / 22



๒๒. มาตรการสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถังดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
	ถังดับเพลิง	เคมี	CO <sub>2</sub>	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
H/K Office	1	1			/		/		/	
A/C Office	1	1			/		/		/	
<b>TOWER A.</b>										
Floor 3	3	3			/		/		/	
Floor 2	4	4			/		/		/	
Floor 1	4	4			/		/		/	
Coffee Shop	2	-	2		/		/		/	
Mainkitchen	3	-	2		/		/		/	
Steward	1	1			/		/		/	
The view	2	2			/		/		/	
ถังเก็บแก๊ส	2	2			/		/		/	
Operator	1	1			/		/		/	
Artist	1	1			/		/		/	
Fitness	1	1			/		/		/	
Store E/N	1	1			/		/		/	
Chiller room	1	1			/		/		/	
Boiler room	1	1			/		/		/	
Exotica bar	1	1			/		/		/	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

5, 9, 22

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

[illegible]



# แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถังดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
	ถังดับเพลิง	เคมี	co <sub>2</sub>	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
TOWER B.										
Roof Top.	2	-	2		/		/		/	
Floor 9	4	2	2		/		/		/	
Floor 8	0	2	2		/		/		/	
Floor 7	4	3	1		/		/		/	
Floor 6	4	3	1		/		/		/	
Floor 5	4	3	1		/		/		/	
Floor 4	4	3	1		/		/		/	
Floor 3	4	3	1		/		/		/	
Floor 2	4	3	1		/		/		/	
Floor 1	4	3	1		/		/		/	
Lobby	2	2	-		/		/		/	
Engin Room	3	3	-		/		/		/	
Poseidon	2	2	-		/		/		/	
Staff Canteen	2	-	1	1	/		/		/	
Main Store	2	2	-		/		/		/	

สถานที่	รายละเอียดหัวฉีด / สายฉีดน้ำดับเพลิง								หมายเหตุ	
	จำนวนตู้	หัวฉีดดับเพลิง		สายฉีดน้ำ		สภาพสาย		วาล์วน้ำ		
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ดี	ไม่ดี	ใช้ได้		ใช้ไม่ได้
TOWER B.										
Floor 9	2	/		/		/		/		
Floor 8	2	/		/		/		/		
Floor 7	2	/		/		/		/		
Floor 6	2	/		/		/		/		
Floor 5	2	/		/		/		/		
Floor 4	2	/		/		/		/		
Floor 3	2	/		/		/		/		
Floor 2	2	/		/		/		/		
Floor 1	2	/		/		/		/		
Lobby	2	/		/		/		/		
Base Ment	1	/		/		/		/		
H/K Office	1	/		/		/		/		

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

5 / 4 / 22

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำได้ ๘

สถานที่	รายละเอียดถึงดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิษฐาน	
	ถึงดับเพลิง	เคมี	CO <sub>2</sub>	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
H/K Office	1	1			/		/		/	
A/C Office	1	1			/		/		/	
<b>TOWER A.</b>										
Floor 3	3	3			/		/		/	
Floor 2	4	4			/		/		/	
Floor 1	4	4			/		/		/	
Coffee Shop	2	-	2		/		/		/	
Mainkitchen	2	-	2		/		/		/	
Steward	1	1			/		/		/	
The view	2	2			/		/		/	
ถังเก็บแก๊ส	2	2			/		/		/	
Operator	1	1			/		/		/	
Artist	1	1			/		/		/	
Fitness	1	1			/		/		/	
Store E/N	1	1			/		/		/	
Chiller room	1	1			/		/		/	
Boiler room	1	1			/		/		/	
Exotica bar	1	1			/		/		/	

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่ 10 / 5 / 22

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่





แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถึงดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
	ถึงดับเพลิง	เคมี	co <sub>2</sub>	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
<b>TOWER B.</b>										
Roof Top.	2	-	2		/		/		/	
Floor 9	4	2	2		/		/		/	
Floor 8	4	2	2		/		/		/	
Floor 7	4	3	1		/		/		/	
Floor 6	4	3	1		/		/		/	
Floor 5	4	3	1		/		/		/	
Floor 4	4	3	1		/		/		/	
Floor 3	4	3	1		/		/		/	
Floor 2	4	3	1		/		/		/	
Floor 1	4	3	1		/		/		/	
Lobby	2	2	-		/		/		/	
Engin Room	3	3	-		/		/		/	
Poseidon	2	2	-		/		/		/	
Staff Canteen	2	-	1	1	/		/		/	
Main Store	2	2	-		/		/		/	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่ 10, 5, 22

[illegible]

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่ 11/5/๖๖



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำได้ ๒

สถานที่	รายละเอียดถึงดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
	ถึงดับเพลิง	เคมี	CO <sub>2</sub>	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
H/K Office	1	1			/		/		/	
A/C Office	1	1			/		/		/	
<b>TOWER A.</b>										
Floor 3	3	3			/		/		/	
Floor 2	4	4			/		/		/	
Floor 1	4	4			/		/		/	
Coffee Shop	2	-	2		/		/		/	
Mainkitchen	2	-	2		/		/		/	
Steward	1	1			/		/		/	
The view	2	2			/		/		/	
ถึงเก็บแก๊ส	2	2			/		/		/	
Operator	1	1			/		/		/	
Artist	1	1			/		/		/	
Fitness	1	1			/		/		/	
Store E/N	1	1			/		/		/	
Chiller room	1	1			/		/		/	
Boiler room	1	1			/		/		/	
Exotica bar	1	1			/		/		/	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

8, 6, 22

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

[illegible]



แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำเดือน

สถานที่	รายละเอียดถังดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
	ถังดับเพลิง	เคมี	CO <sub>2</sub>	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
<b>TOWER B.</b>										
Roof Top.	2	-	2		/		/		/	
Floor 9	4	2	2		/		/		/	
Floor 8	4	2	2		/		/		/	
Floor 7	4	3	1		/		/		/	
Floor 6	4	3	1		/		/		/	
Floor 5	4	3	1		/		/		/	
Floor 4	4	3	1		/		/		/	
Floor 3	4	3	1		/		/		/	
Floor 2	4	3	1		/		/		/	
Floor 1	4	3	1		/		/		/	
Lobby	2	2	-		/		/		/	
Engin Room	3	3	-		/		/		/	
Poseidon	2	2	-		/		/		/	
Staff Canteen	2	-	1	1	/		/		/	
Main Store	2	2			/		/		/	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

8 / 6 / 22

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

9 / 6 / 22

สถานที่	รายละเอียดหัวฉีด / สายฉีดน้ำดับเพลิง								หมายเหตุ	
	จำนวนตู้	หัวฉีดดับเพลิง		สายฉีดน้ำ		สภาพสาย		วาล์วน้ำ		
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ดี	ไม่ดี	ใช้ได้		ใช้ไม่ได้
TOWER B.										
Floor 9	2	/		/		/		/		
Floor 8	2	/		/		/		/		
Floor 7	2	/		/		/		/		
Floor 6	2	/		/		/		/		
Floor 5	2	/		/		/		/		
Floor 4	2	/		/		/		/		
Floor 3	2	/		/		/		/		
Floor 2	2	/		/		/		/		
Floor 1	2	/		/		/		/		
Lobby	2	/		/		/		/		
Base Ment	1	/		/		/		/		
H/K Office	1	/		/		/		/		





แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำตัว

สถานที่	รายละเอียดถึงดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัถกัณรภัย	
	ถึงดับเพลิง	เคมี	co <sub>2</sub>	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
H/K Office	1	1			/		/		/	
A/C Office	1	1			/		/		/	
TOWER A.										
Floor 3	3	3			/		/		/	
Floor 2	4	4			/		/		/	
Floor 1	4	4			/		/		/	
Coffee Shop	2	-	2		/		/		/	
Mainkitchen	2	-	2		/		/		/	
Steward	1	1			/		/		/	
The view	2	2			/		/		/	
ถังเก็บแก๊ส	2	2			/		/		/	
Operator	1	1			/		/		/	
Artist	1	1			/		/		/	
Fitness	1	1			/		/		/	
Store E/N	1	1			/		/		/	
Chiller room	1	1			/		/		/	
Boiler room	1	1			/		/		/	
Exotica bar	1	1			/		/		/	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

4, 7, 22

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

[illegible]

แบบตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำได้

สถานที่	รายละเอียดถังดับเพลิง									
	จำนวน	ชนิดสาร			สภาพถัง		ปริมาณสารดับเพลิง		สัณนิรภัย	
	ถังดับเพลิง	เคมี	CO <sub>2</sub>	foam	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มี	ไม่มี
<b>TOWER B.</b>										
Roof Top.	2	-	2		/		/		/	
Floor 9	4	2	2		/		/		/	
Floor 8	4	2	2		/		/		/	
Floor 7	4	3	1		/		/		/	
Floor 6	4	3	1		/		/		/	
Floor 5	4	3	1		/		/		/	
Floor 4	4	3	1		/		/		/	
Floor 3	4	3	1		/		/		/	
Floor 2	4	3	1		/		/		/	
Floor 1	4	3	1		/		/		/	
Lobby	2	2	-		/		/		/	
Engin Room	3	3	-		/		/		/	
Poseidon	2	2	-		/		/		/	
Staff Canteen	2	-	1	1	/		/		/	
Main Store	2	2	-		/		/		/	

สถานที่	รายละเอียดหัวฉีด / สายฉีดน้ำดับเพลิง									หมายเหตุ
	จำนวนตู้	หัวฉีดดับเพลิง		สายฉีดน้ำ		สภาพสาย		วาล์วน้ำ		
		มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ดี	ไม่ดี	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
TOWER B.										
Floor 9	2	/		/		/		/		
Floor 8	2	/		/		/		/		
Floor 7	2	/		/		/		/		
Floor 6	2	/		/		/		/		
Floor 5	2	/		/		/		/		
Floor 4	2	/		/		/		/		
Floor 3	2	/		/		/		/		
Floor 2	2	/		/		/		/		
Floor 1	2	/		/		/		/		
Lobby	2	/		/		/		/		
Base Ment	1	/		/		/		/		
H/K Office	1	/		/		/		/		

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

4 / 7 / 22

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)



## ภาคผนวก ซ-2

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย  
และเครื่องตรวจจับความร้อน





แบบตรวจสอบ Fire Alarm And Heat Detector

สถานที่	จำนวน Fire Alarm	สภาพ Alarm		สภาพปุ่มกด		จำนวน		ระบบการทำงาน		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	HEAT DETECTOR	SMOKE DETECTOR	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
Roof Top.	-	-		-		2	-	/		TOWER B.
Floor 9 B	3	/		/		23	-	/		
Floor 8 B	3	/		/		23	-	/		
Floor 7 B	3	/		/		23	-	/		
Floor 6 B	3	/		/		23	-	/		
Floor 5 B	3	/		/		23	-	/		
Floor 4 B	3	/		/		23	-	/		
Floor 3 B	3	/		/		23	-	/		
Floor 2 B	3	/		/		23	-	/		
Floor 1 B	3	/		/		23	-	/		
Lobby	1	/		/		-	-	/		
Floor 3 A	2	/		/		-	33	/		TOWER A.
Floor 2 A	2	/		/		-	33	/		
Floor 1 A	2	/		/		-	33	/		
H/K OFFICE	1	/		/		2	-	/		
POSEIDON ROOM	1	/		/		-	1	/		
P/N OFFICE	1	/		/		-	-	/		
COFFEE SHOP	-	-		/		-	1	/		
MAIN KITCHEN	1	/		/		1	-	/		
THE VIEW	1	/		/		3	2	/		
EXO & STAFF	2	/		/		2	-	/		

ตรวจสอบโดย.....

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

๒๑ / 1 / 22

รับทราบโดย

*[Signature]*

วันที่

(หัวหน้าแผนกช่าง)





แบบตรวจสอบ Fire Alarm And Heat Detector

สถานที่	จำนวน Fire Alarm	สภาพ Alarm		สภาพปุ่มกด		จำนวน		ระบบการทำงาน		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	HEAT DETECTOR	SMOKE DETECTOR	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
Roof Top.	—	—		—		2	—	/		TOWER B.
Floor 9 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 8 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 7 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 6 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 5 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 4 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 3 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 2 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 1 B	3	/		/		23	—	/		
Lobby	1	/		/		—	—	/		
Floor 3 A	2	/		/		—	33	/		TOWER A.
Floor 2 A	2	/		/		—	33	/		
Floor 1 A	2	/		/		—	33	/		
H/K OFFICE	1	/		/		2	—	/		
POSEIDON ROOM	1	/		/		—	1	/		
P/N OFFICE	1	/		/		—	—	/		
COFFEE SHOP	—	—		/		—	1	/		
MAIN KITCHEN	1	/		/		1	—	/		
THE VIEW	1	/		/		3	2	/		
EXO & STAFF	2	/		/		2	—	/		

ตรวจสอบโดย.....

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

3 2 22

รับทราบโดย

*[Signature]*

วันที่

(หัวหน้าแผนกช่าง)



**แบบตรวจสอบ Fire Alarm And Heat Detector**

สถานที่	จำนวน Fire Alarm	สภาพ Alarm		สภาพปุ่มกด		จำนวน		ระบบการทำงาน		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	HEAT DETECTOR	SMOKE DETECTOR	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
Roof Top.	-	-		✓		2	-	✓		TOWER B.
Floor 9 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 8 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 7 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 6 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 5 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 4 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 3 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 2 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Floor 1 B	3	✓		✓		23	-	✓		
Lobby	1	✓		✓		-	-	✓		
Floor 3 A	2	✓		✓		-	33	✓		TOWER A.
Floor 2 A	2	✓		✓		-	33	✓		
Floor 1 A	2	✓		✓		-	33	✓		
H/K OFFICE	1	✓		✓		2	-	✓		
POSEIDON ROOM	1	✓		✓		-	1	✓		
P/N OFFICE	1	✓		✓		-	-	✓		
COFFEE SHOP	-	-		✓		-	1	✓		
MAIN KITCHEN	1	✓		✓		1	-	✓		
THE VIEW	1	✓		✓		3	2	✓		
EXO & STAFF	2	✓		✓		2	-	✓		

ตรวจสอบโดย.....

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

2 3 22

รับทราบโดย

วันที่

(หัวหน้าแผนกช่าง)





แบบตรวจสอบ Fire Alarm And Heat Detector

สถานที่	จำนวน Fire Alarm	สภาพ Alarm		สภาพปุ่มกด		จำนวน		ระบบการทำงาน		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	HEAT DETECTOR	SMOKE DETECTOR	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
Roof Top.	—	✓		—		2	—	✓		TOWER B.
Floor 9 B	3	✓		✓		23	—	✓		
Floor 8 B	3	✓		✓		23	✓	✓		
Floor 7 B	3	✓		✓		23	—	✓		
Floor 6 B	3	✓		✓		23	—	✓		
Floor 5 B	3	✓		✓		23	—	✓		
Floor 4 B	3	✓		✓		23	✓	✓		
Floor 3 B	3	✓		✓		23	—	✓		
Floor 2 B	3	✓		✓		23	—	✓		
Floor 1 B	3	✓		✓		23	—	✓		
Lobby	1	✓		✓		—	—	✓		
Floor 3 A	2	✓		✓		—	33	✓		TOWER A.
Floor 2 A	2	✓		✓		—	33	✓		
Floor 1 A	2	✓		✓		—	33	✓		
H/K OFFICE	1	✓		✓		2	—	✓		
POSEIDON ROOM	1	✓		✓		—	1	✓		
P/N OFFICE	1	✓		✓		—	—	✓		
COFFEE SHOP	—	✓		✓		—	1	✓		
MAIN KITCHEN	1	✓		✓		1	—	✓		
THE VIEW	1	✓		✓		3	2	✓		
EXO & STAFF	2	✓		✓		2	—	✓		

ตรวจสอบโดย.....

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

5 / 1 / 22

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)



4 / 22

แบบตรวจสอบ Fire Alarm And Heat Detector

สถานที่	จำนวน Fire Alarm	สภาพ Alarm		สภาพปกติ		จำนวน		ระบบการทำงาน		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	HEAT DETECTOR	SMOKE DETECTOR	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
Roof Top.	1	1		1		2	1	1		TOWER B.
Floor 9 B	3	1		1		23	1	1		
Floor 8 B	3	1		1		23	1	1		
Floor 7 B	3	1		1		23	1	1		
Floor 6 B	3	1		1		23	1	1		
Floor 5 B	3	1		1		23	1	1		
Floor 4 B	3	1		1		23	1	1		
Floor 3 B	3	1		1		23	1	1		
Floor 2 B	3	1		1		23	1	1		
Floor 1 B	3	1		1		23	1	1		
Lobby	1	1		1		1	1	1		
Floor 3 A	2	1		1		1	33	1		TOWER A.
Floor 2 A	2	1		1		1	33	1		
Floor 1 A	2	1		1		1	33	1		
H/K OFFICE	1	1		1		2	1	1		
POSEIDON ROOM	1	1		1		1	1	1		
P/N OFFICE	1	1		1		1	1	1		
COFFEE SHOP	1	1		1		1	1	1		
MAIN KITCHEN	1	1		1		1	1	1		
THE VIEW	1	1		1		3	2	1		
EXO & STAFF	2	1		1		2	1	1		

ตรวจสอบโดย.....

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

10 5 22

รับทราบโดย.....

วันที่

(หัวหน้าแผนกช่าง)





แบบตรวจสอบ Fire Alarm And Heat Detector

สถานที่	จำนวน Fire Alarm	สภาพ Alarm		สภาพปุ่มกด		จำนวน		ระบบการทำงาน		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	HEAT DETECTOR	SMOKE DETECTOR	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
Roof Top.	—	/		—		2	—	/		TOWER B.
Floor 9 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 8 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 7 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 6 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 5 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 4 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 3 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 2 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 1 B	3	/		/		23	—	/		
Lobby	1	/		/		—	—	/		
Floor 3 A	2	/		/		—	33	/		TOWER A.
Floor 2 A	2	/		/		—	33	/		
Floor 1 A	2	/		/		—	33	/		
H/K OFFICE	1	/		/		2	—	/		
POSEIDON ROOM	1	/		/		—	1	/		
P/N OFFICE	1	/		/		—	—	/		
COFFEE SHOP	—	✓		/		—	1	/		
MAIN KITCHEN	1	/		/		1	—	/		
THE VIEW	1	/		/		3	2	/		
EXO & STAFF	2	/		/		2	—	/		

ตรวจสอบโดย.....

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

8 / 6 / 22

รับทราบโดย.....

(หัวหน้าแผนกช่าง)



6, 22



แบบตรวจสอบ Fire Alarm And Heat Detector

สถานที่	จำนวน Fire Alarm	สภาพ Alarm		สภาพปกติ		จำนวน		ระบบการทำงาน		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	HEAT DETECTOR	SMOKE DETECTOR	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	
Roof Top.	—	—		—		2	—	/		TOWER B.
Floor 9 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 8 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 7 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 6 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 5 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 4 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 3 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 2 B	3	/		/		23	—	/		
Floor 1 B	3	/		/		23	—	/		
Lobby	1	/		/		—	—	/		
Floor 3 A	2	/		/		—	33	/		TOWER A.
Floor 2 A	2	/		/		—	33	/		
Floor 1 A	2	/		/		—	33	/		
H/K OFFICE	1	/		/		2	—	/		
POSEIDON ROOM	1	/		/		—	?	/		
P/N OFFICE	1	/		/		—	—	/		
COFFEE SHOP	—	—		/		—	1	/		
MAIN KITCHEN	1	/		/		1	—	/		
THE VIEW	1	/		/		3	2	/		
EXO & STAFF	2	/		/		2	—	/		

ตรวจสอบโดย.....

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

4 / 7 / 22

รับทราบโดย.....

(หัวหน้าแผนกช่าง)



7. 28



## ภาคผนวก ซ-3

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของไฟฉุกเฉิน





## แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

สถานที่	รายละเอียดไฟฟ้าฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์	
		เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง
Main Kitchen	1	✓		✓		✓			
Coffee Shop	1	✓		✓		✓			

Tower A									
Floor 3	1	✓		/		/			
Floor 2	1	✓		/		/			
Floor 1	1	✓		/		/			
Engin Room	1	✓		/		/			
Poseidon	1	/		/		/			
A/C Office	1	/		/		/			
H/K Office	1	/		/		/			
Uniform	1	/		/		/			
ทางเดินหลัง M/K	2	/		/		/			
Operator	1	/		/		/			
chiller room	1	/		/		/			
GUEST LIFT No2	1	/		/		/			
STAFF LIFT	1	/		/		/			

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

19, 1, 22

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

## แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิทช์	
		เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง
Main Kitchen	1	/		/		/		/	
Coffee Shop	1	/		/		/		/	

Tower A									
Floor 3	1	/		/		/		/	
Floor 2	1	/		/		/		/	
Floor 1	1	/		/		/		/	
Engin Room	1	/		/		/		/	
Poseidon	1	/		/		/		/	
A/C Office	1	/		/		/		/	
H/K Office	1	/		/		/		/	
Uniform	1	/		/		/		/	
ทางเดินหลัง M/K	2	/		/		/		/	
Operator	1	/		/		/		/	
chiller room	1	/		/		/		/	
GUEST LIFT No2	1	/		/		/		/	
STAFF LIFT	1	/		/		/		/	

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิทช์	
		เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง
TOWER B.									
Floor 9	3	/		/		/		/	
Floor 8	3	/		/		/		/	
Floor 7	3	/		/		/		/	
Floor 6	3	/		/		/		/	
Floor 5	3	/		/		/		/	
Floor 4	3	/		✓		/		/	
Floor 3	3	/		/		/		/	
Floor 2	3	/		/		/		/	
Floor 1	3	/		/		/		/	
ชั้นลอย	1	/		/		/		/	
Lobby	1	/		/		/		/	
หลังห้อง Exotica	1	/		/		/		/	
THE VIEW	2	/		/		/		/	
STAFF	1	/		/		/		/	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

3 / 2 / 22

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่





# แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
Main Kitchen	1	✓		✓		✓		✓	
Coffee Shop	1	✓		✓		✓		✓	

Tower A									
Floor 3	1	✓		✓		✓		✓	
Floor 2	1	✓		✓		✓		✓	
Floor 1	1	✓		✓		✓		✓	
Engin Room	1	✓		ข้อผิดพลาด 11/1/7		✓			
Poseidon	1	✓		✓		✓		✓	
A/C Office	1	✓		✓		✓		✓	
H/K Office	1	✓		✓		✓		✓	
Uniform	1	✓		✓		✓		✓	
ทางเดินหลัง M/K	2	✓		✓		✓		✓	
Operator	1	✓		✓		✓		✓	
chiller room	1	✓		ข้อผิดพลาด 11/1/7		✓			
GUEST LIFT No2	1	✓		✓		✓		✓	
STAFF LIFT	1	✓		✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย ทอวณ วันที่ 3 / 3 / 88  
(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
TOWER B.									
Floor 9	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 8	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 7	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 6	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 5	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 4	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 3	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 2	3	✓		✓		✓		✓	
Floor 1	3	✓		✓		✓		✓	
ชั้นลอย	1	✓		✓		✓		✓	
Lobby	1	✓		✓		✓		✓	
หลังห้อง Exotica	1	✓		✓		✓		✓	
THE VIEW	2	✓		✓		✓		✓	
STAFF	1	✓		ข้อผิดพลาด 11/1/7				✓	

รับทราบโดย ณิศา วันที่ 3 / 3 / 88  
(หัวหน้าแผนกช่าง)



## แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

Tower A								
Floor 3	1	/		/		/	/	
Floor 2	1	/		/		/	/	
Floor 1	1	/		/		/	/	
Engin Room	1	/		/		/	/	
Poseidon	1	/		/		/	/	
A/C Office	1	/		/		/	/	
H/K Office	1	/		/		/	/	
Uniform	1	/		/		/	/	
ทางเดินหลัง M/K	2	/		/		/	/	
Operator	1	/		/		/	/	
chiller room	1	/		/		/	/	
GUEST LIFT No2	1	/		/		/	/	
STAFF LIFT	1	/		/		/	/	

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

รับทราบโดย ..... วันที่ 6 / 4 / 2566  
(หัวหน้าแผนกช่าง)





## แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
Main Kitchen	1	/		/		/		/	
Coffee Shop	1	/		/		/		/	

Tower A									
Floor 3	1	/		/		/		/	
Floor 2	1	/		/		/		/	
Floor 1	1	/		/		/		/	
Engin Room	1	/		/		/		/	
Poseidon	1	/		/		/		/	
A/C Office	1	/		/		/		/	
H/K Office	1	/		/		/		/	
Uniform	1	/		/		/		/	
ทางเดินหลัง M/K	2	/		/		/		/	
Operator	1	/		/		/		/	
chiller room	1	/		/		/		/	
GUEST LIFT No2	1	/		/		/		/	
STAFF LIFT	1	/		/		/		/	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

10 / 5 / 22

รับทราบโดย

*(Signature)*

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

11 / 5 / 22

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
TOWER B.									
Floor 9	3	/		/		/		/	
Floor 8	3	/		/		/		/	
Floor 7	3	/		/		/		/	
Floor 6	3	/		/		/		/	
Floor 5	3	/		/		/		/	
Floor 4	3	/		/		/		/	
Floor 3	3	/		/		/		/	
Floor 2	3	/		/		/		/	
Floor 1	3	/		/		/		/	
ชั้นลอย	1	/		/		/		/	
Lobby	1	/		/		/		/	
หลังห้อง Exotica	1	/		/		/		/	
THE VIEW	2	/		/		/		/	
STAFF	1	/		/		/		/	



## แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
Main Kitchen	1	/		/		/		/	
Coffee Shop	1	/		/		/		/	

Tower A									
Floor 3	1	/		/		/		/	
Floor 2	1	/		/		/		/	
Floor 1	1	/		/		/		/	
Engin Room	1	/		/		/		/	
Poseidon	1	/		/		/		/	
A/C Office	1	/		/		/		/	
H/K Office	1	/		/		/		/	
Uniform	1	/		/		/		/	
ทางเดินหลัง M/K	2	/		/		/		/	
Operator	1	/		/		/		/	
chiller room	1	/		/		/		/	
GUEST LIFT No2	1	/		/		/		/	
STAFF LIFT	1	/		/		/		/	

ตรวจสอบโดย

วันที่

9, 6, 22

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

[illegible]

รับทราบโดย

วันที่

(หัวหน้าแผนกช่าง)





## แบบตรวจสอบไฟฉุกเฉิน

สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
Main Kitchen	1	/		/		/		/	
Coffee Shop	1	/		/		/		/	

Tower A									
Floor 3	1	/		501 ปัง 110 มร	/			/	
Floor 2	1	/		/		/		/	
Floor 1	1	/		/		/		/	
Engin Room	1	/		/		/		/	
Poseidon	1	/		/		/		/	
A/C Office	1	/		/		/		/	
H/K Office	1	/		/		/		/	
Uniform	1	/		/		/		/	
ทางเดินหลัง M/K	2	/		/		/		/	
Operator	1	/		/		/		/	
chiller room	1	/		/		/		/	
GUEST LIFT No2	1	/		/		/		/	
STAFF LIFT	1	/		/		/		/	

ตรวจสอบโดย

(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ)

วันที่

4 / 7 / 22

รับทราบโดย

(หัวหน้าแผนกช่าง)

วันที่

5



สถานที่	รายละเอียดไฟฉุกเฉิน								
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ		ตำแหน่งสวิตช์	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	มีไฟ	ไม่มีไฟ	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง
TOWER B.									
Floor 9	3	/		แบตเตอรี่ 2 ตัว	/			/	
Floor 8	3	/		/		/		/	
Floor 7	3	/		/		/		/	
Floor 6	3	/		/		/		/	
Floor 5	3	/		แบตเตอรี่ 2 ตัว	/			/	
Floor 4	3	/		แบตเตอรี่ 2 ตัว	/			/	
Floor 3	3	/		แบตเตอรี่ 1 ตัว	/			/	
Floor 2	3	/		แบตเตอรี่ 1 ตัว	/			/	
Floor 1	3	/		/		/		/	
ชั้นลอย	1	/		/		/		/	
Lobby	1	/		/		/		/	
หลังห้อง Exotica	1	/		แบตเตอรี่ 1 ตัว	/			/	
THE VIEW	2	/		/		/		/	
STAFF	1	/		/		/		/	












## **ภาคผนวก ซ-4**

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของ Mobile fire pump



ตารางการตรวจเช็ค MOBILE FIRE PUMP

ว/ด/ป	สายฉีด		หัวฉีด		น้ำมันเบนซิน		น้ำมันไล่อากาศ		น้ำมันเครื่อง		ผู้ตรวจเช็ค
	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	
9-1-22	/		/		/		/		/		
10-2-22	/		/		/		/		/		
15-3-22	/		/		/		/		/		
6-4-22	/		/		/		/		/		
11-5-22	/		/		/		/		/		
13-6-22	/		/		/		/		/		
12-7-22	/		/		/		/		/		
4-8-22	/		/		/		/		/		

ตรวจสอบโดย..... กอวณ ภัททิพย์ .....วันที่...../...../.....

รับทราบโดย .....  .....วันที่...../...../.....







## ภาคผนวก ซ-5

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปั๊มไฟ





แบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องปั่นไฟฟ้าภัย 1 ครั้ง

ว/ค/ป	รายการที่ตรวจเช็ค									
	น้ำกลั่น Battery		ระดับน้ำมันเครื่อง		ระบบน้ำหล่อเย็น		ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง		ทดลองเดิน	เช็คโดย
	ปกติ	เติม(ขวด)	ปกติ	เติม(ลิตร)	ปกติ	ไม่ปกติ	จำนวน (ลิตร)	เติม(ลิตร)	(นาที)	
31-1-22	/		/		/		320		15	ทอง/สว
1-2-22	/		/		/		365		11	ทอง/สว
14-2-22	/		/		/		360		15	ทอง/สว
21-2-22	/		/		/		355		15	ทอง/สว
28-2-22	/		/		/		350		11	ทอง/สว
5-3-22	/		/		/		345		11	ทอง/สว
14-3-22	/		/		/		340		11	ทอง/สว
21-3-22	/		/		/		335		11	ทอง/สว
28-3-22	/		/		/		330		11	ทอง/สว
4-4-22	/		/		/		325		13	ทอง/สว
11-4-22	/		/		/		320		15	ทอง/สว
18-4-22	/		/		/		310		15	ทอง/สว
25-4-22	/		/		/		305		15	ทอง/สว
2-5-22	/		/		/		355	30	15	ทอง/สว
9-5-22	/		/		/		350		15	ทอง/สว
16-5-22	/		/		/		347		15	ทอง/สว
23-5-22	/		/		/		344		15	ทอง/สว
30-5-22	/		/		/		340		15	ทอง/สว
6-6-22	/		/		/		335		15	ทอง/สว
13-6-22	/		/		/		332		15	ทอง/สว
20-6-22	/		/		/		330		15	ทอง/สว
27-6-22	/		/		/		327		15	ทอง/สว
4-7-22	/		/		/		325		15	ทอง/สว
11-7-22	/		/		/		322		15	ทอง/สว
18-7-22	/		/		/		320		15	ทอง/สว
25-7-22	/		/		/		320		15	ทอง/สว





## ภาคผนวก ซ-6

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของป้ายแสดงทางหนีไฟ





แบบฟอร์มการตรวจเช็คป้ายทางออก

สถานที่	รายละเอียด						
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
FLOOR 9	๑	✓		✓		✓	
FLOOR 8	๑	✓		✓		✓	
FLOOR 7	๑	✓		✓		✓	
FLOOR 6	๑	✓		✓		✓	
FLOOR 5	๑	✓		✓		✓	
FLOOR 4	๑	✓		✓		✓	
FLOOR 3	๑	✓		✓		✓	
FLOOR 2	๑	✓		✓		✓	
FLOOR 1	๑	✓		✓		✓	
FLOOR 1 A	3	✓		✓		✓	
FLOOR 2 A	3	✓		✓		✓	
FLOOR 3 A	3	✓		✓		✓	
THE VIEW	๑	✓		✓		✓	

ตรวจสอบโดย ..... วันที่ ๑๙ / ๑ / ๖๖

รับทราบโดย ..... วันที่ ๒๐ / ๑ / ๖๖



แบบฟอร์มการตรวจเช็คป้ายทางออก

สถานที่	รายละเอียด						
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
FLOOR 9	2	/		/		/	
FLOOR 8	2	/		/		/	
FLOOR 7	2	/		/		/	
FLOOR 6	2	/		/		/	
FLOOR 5	2	/		/		/	
FLOOR 4	2	/		/		/	
FLOOR 3	2	/		/		/	
FLOOR 2	2	/		/		/	
FLOOR 1	2	/		/		/	
FLOOR 1 A	3	/		/		/	
FLOOR 2 A	3	/		/		/	
FLOOR 3 A	3	/		/		/	
THE VIEW	2	/		/		/	

ตรวจสอบโดย ..... วันที่ 3 / 2 / 22

รับทราบโดย ..... วันที่ 4 / 2 / 22





แบบฟอร์มการตรวจเช็คป้ายทางออก

สถานที่	รายละเอียด						
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
FLOOR 9	2	/		/		/	
FLOOR 8	2	/		/		/	
FLOOR 7	2	/		/		/	
FLOOR 6	2	/		/		/	
FLOOR 5	2	/		/		/	
FLOOR 4	2	/		/		/	
FLOOR 3	2	/		/		/	
FLOOR 2	2	/		/		/	
FLOOR 1	2	/		/		/	
FLOOR 1 A	3	/		/		/	
FLOOR 2 A	3	/		/		/	
FLOOR 3 A	3	/		/		/	
THE VIEW	2	/		/		/	

ตรวจสอบโดย ..... วันที่ 2 / 3 / 22

รับทราบโดย ..... วันที่ 3 / 3 / 22



แบบฟอร์มการตรวจเช็คป้ายทางออก

สถานที่	รายละเอียด						
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
FLOOR 9	2	/		/		/	
FLOOR 8	2	/		/		/	
FLOOR 7	2	/		/		/	
FLOOR 6	2	/		/		/	
FLOOR 5	2	/		/		/	
FLOOR 4	2	/		/		/	
FLOOR 3	2	/		/		/	
FLOOR 2	2	/		/		/	
FLOOR 1	2	/		/		/	
FLOOR 1 A	3	/		/		/	
FLOOR 2 A	3	/		/		/	
FLOOR 3 A	3	/		/		/	
THE VIEW	2	/		/		/	

ตรวจสอบโดย ..... วันที่ 5 / 4 / 22

รับทราบโดย ..... วันที่ 6 / 4 / 22





แบบฟอร์มการตรวจเช็คป้ายทางออก

สถานที่	รายละเอียด						
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
FLOOR 9	2	/		/		/	
FLOOR 8	1	/		/		/	
FLOOR 7	2	/		/		/	
FLOOR 6	2	/		/		/	
FLOOR 5	2	/		/		/	
FLOOR 4	2	/		/		/	
FLOOR 3	2	/		/		/	
FLOOR 2	2	/		/		/	
FLOOR 1	2	/		/		/	
FLOOR 1 A	3	/		/		/	
FLOOR 2 A	3	/		/		/	
FLOOR 3 A	3	/		/		/	
THE VIEW	2	/		/		/	

ตรวจสอบโดย ..... วันที่ 10 / 6 / 22

รับทราบโดย ..... วันที่ 11 / 6 / 22



แบบฟอร์มการตรวจเช็คป้ายทางออก

สถานที่	รายละเอียด						
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
FLOOR 9	2	/		/		/	
FLOOR 8	2	/		/		/	
FLOOR 7	2	/		/		/	
FLOOR 6	2	/		/		/	
FLOOR 5	2	/		/		/	
FLOOR 4	2	/		/		/	
FLOOR 3	2	/		/		/	
FLOOR 2	2	/		/		/	
FLOOR 1	2	/		/		/	
FLOOR 1 A	3	/		/		/	
FLOOR 2 A	3	/		/		/	
FLOOR 3 A	3	/		/		/	
THE VIEW	2	/		/		/	

ตรวจสอบโดย ..... วันที่ 9 / 6 / 22

รับทราบโดย ..... วันที่ 9 / 6 / 22





แบบฟอร์มการตรวจเช็คป้ายทางออก

สถานที่	รายละเอียด						
	จำนวน	สภาพเครื่อง		แบตเตอรี่		หลอดไฟ	
	เครื่อง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
FLOOR 9	2	/		/		/	
FLOOR 8	2	/		/		/	
FLOOR 7	2	/		/		/	
FLOOR 6	2	/		/		/	
FLOOR 5	2	/		/		/	
FLOOR 4	2	/		/		/	
FLOOR 3	2	/		/		/	
FLOOR 2	2	/		/		/	
FLOOR 1	2	/		/		/	
FLOOR 1 A	3	/		/		/	
FLOOR 2 A	3	/		/		/	
FLOOR 3 A	3	/		/		/	
THE VIEW	2	/		/		/	

ตรวจสอบโดย ..... วันที่ 4 / 8 / 22

รับทราบโดย ..... วันที่ 6 / 8 / 22







## ภาคผนวก ซ-7

หลักฐานการตรวจสอบการทำงานของตู้ไฟ



## แบบฟอร์มการตรวจเช็คตู้ MDB

[illegible]





## ภาคผนวก ณ

สรุปผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมของโรงเรียน  
ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565



วันเดือนปี	รายละเอียดกิจกรรม	สถานที่	หน่วยงานที่จัดให้เข้าร่วม
24-25 ม.ค. 65	อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปี	โรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา	โรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา
23 มี.ค. 65	เข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565	ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
20 เม.ย. 65	รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ประจำปี 2565	โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ กรุงเทพฯ	TCEB
23 เม.ย. 65	เข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2565	ผ่านระบบ Zoom Meeting	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี
12 มิ.ย. 65	กิจกรรม CSR Trash Hero Pattaya	หาดกระทิงลาย	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท. 3
19 มิ.ย. 65	กิจกรรม CSR บริจาคของให้กับบ้านครูบุญชู	มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ	โรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา
21 มิ.ย. 65	ความรู้ด้านกฎหมาย PDPA	โรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา	สภาองค์กรนายจ้างฯ สภาองค์กรลูกจ้างฯ

โครงการสิ่งแวดล้อม



8 สิงหาคม 2565







รูปที่ 1 อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟประจำปี



คำสั่งจังหวัดชลบุรี  
ที่ ๑๕๖/ว.พ. /๒๕๖๕  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชลบุรี

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้มีการประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือของภาคธุรกิจที่มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ยังเพื่อให้เกิดการที่ประสานกันด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการได้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้เป็นผลเป็นรูปธรรม

เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชลบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชลบุรี" ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชลบุรี โดยมีมติประกอบด้วยอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ที่ปรึกษา

- |  |           |
|--|-----------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี                     | ที่ปรึกษา |
| ๒. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี                   | ที่ปรึกษา |
| ๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี            | ที่ปรึกษา |
| ๔. นายกเมืองพัทยา                                | ที่ปรึกษา |
| ๕. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี | ที่ปรึกษา |
| ๖. นายบุญชัย กรมเดช                              | ที่ปรึกษา |
| ๗. ดร.สาวิตรี วสุวานิช                           | ที่ปรึกษา |
| ๘. ดร.วิรัชพล คณาสิทธิ์                          | ที่ปรึกษา |
| ๙. นายอภัยภู เกษมศิลป์                           | ที่ปรึกษา |
| ๑๐. นายประเสริฐ กอสิน                            | ที่ปรึกษา |
| ๑๑. นางพิชญ์พร พงษ์ศักดิ์                        | ที่ปรึกษา |
| ๑๒. นายธีรวัฒน์ ชามู                             | ที่ปรึกษา |

๒. คณะทำงาน

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ๑. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี             | ประธานคณะทำงาน    |
| ๒. ประธานสภาการค้าจังหวัดชลบุรี                 | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓. นายกสมาคมการท่องเที่ยวและสปา พัทยา เกาะสีชัง | รองประธานคณะทำงาน |
| ๔. ผู้แทน บริษัท สยามแอร์เวย์ จำกัด             | คณะทำงาน          |
| ๕. ผู้แทน บริษัท สยามรีสอร์ท โฮเทล จำกัด        | คณะทำงาน          |

/s/ ผู้แทน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย

23/03/22

รูปที่ 2 เข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565



รูปที่ 3 รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ประจำปี 2565

ที่ ชม ๐๐๐๘๖-๖๒๗๐

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัด ชม ๕๐๐๐๐

๖๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมและทำงานเชิงนโยบายกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR)  
จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเบียร์ จำกัด

ตามที่สำนักงานฯ สำนักงานจังหวัดชลบุรี ที่ ๕๓๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ด้วยจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชลบุรี  
เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชลบุรี  
ซึ่งมีการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ และสำรวจปัญหาในพื้นที่เพื่อให้ได้  
องค์การที่ประสงค์ดำเนินการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ สามารถดำเนินการร่วมกัน  
ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวบรวมความคิดเห็นจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เป็นเวทีสนทนาระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชลบุรี  
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงนโยบายกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชลบุรี  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ที่ได้อำเภอ  
แจ้งโดยเข้าร่วมประชุมได้ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิภาวี ศรีสุโขทัย)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

กลุ่มนโยบายและวิชาการ  
โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๕๕๐๑๑-๕๕๐๑๑  
โทรสาร ๐ ๓๘๔๑ ๕๕๐๐

QR Code

Zoom Meeting

23/04/22

รูปที่ 4 เข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR)  
จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2565



รูปที่ 5 กิจกรรม CSR Trash Hero Pattaya



รูปที่ 6 กิจกรรม CSR บริจาคของให้กับบ้านครูบุญชู





รูปที่ 7 ความรู้ด้านกฎหมาย PDPA