

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ Chiangmai One



รูปที่ 1 รั้วชั่วคราว (Metal Sheet) รอบโครงการ



รูปที่ 2 ป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง




รูปที่ 3 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 4 สโตร์



รูปที่ 5 พื้นที่กองเก็บวัสดุอุปกรณ์



รูปที่ 6 กล้องรับความคิดเห็น



รูปที่ 7 ป้ายควบคุมความเร็ว 20 กม./ชม.



รูปที่ 8 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 9 พื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิง



รูปที่ 10 การติดตั้งผ้าใบคลุมบริเวณอาคารที่มีการก่อสร้าง



รูปที่ 11 สภาพหน้างาน ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565





รูปที่ 12 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 13 ป้ายสถิติความปลอดภัย



รูปที่ 14 ห้องน้ำ ห้องส้วม



รูปที่ 15 การแต่งตัวของคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 16 กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน



รูปที่ 17 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 18 รางระบายน้ำชั่วคราว



รูปที่ 19 ภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 20 จุดพักมูลฝอยรวม




รูปที่ 21 ถังดับเพลิง



รูปที่ 22 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 23 ป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัว
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้



รูปที่ 24 เบอร์ด้าหน่วยงานต่างๆ



รูปที่ 25 สัญญาณไฟเตือน



รูปที่ 26 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 27 กิจกรรม Safety Talk



รูปที่ 28 บ้านพักคนงาน




รูปที่ 29 ผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัย
ประจำโครงการ



รูปที่ 30 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 31 ป้ายกำกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 32 ผังบุคลากรทางด้านความปลอดภัย
ประจำโครงการ



รูปที่ 33 การตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 34 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 35 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และค่าความ
สั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 36 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



รูปที่ 37 คนงานฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 38 คนงานทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 39 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 40 คนงานล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก



รูปที่ 41 ระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 42 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 43 ล้อมต้นไม้ที่อยู่ภายในโครงการ



รูปที่ 44 เดินตรวจหน้างานของฝ่ายความปลอดภัยทุกๆสัปดาห์



รูปที่ 45 การตรวจโควิด 19