

## ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการ The Room Sukhumvit 40 (ระยะดำเนินการ)**

	
	
<b>รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว</b>	
	
<b>รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)</b>	<b>รูปที่ 3 ป้ายดับเครื่องยนต์</b>

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการ The Room Sukhumvit 40 (ระยะดำเนินการ)**

	
<b>รูปที่ 4 ระบบบำบัดน้ำเสีย</b>	
	
<b>รูปที่ 5 ถังเก็บก๊าซมีเทน</b>	
	
<b>รูปที่ 6 ป้ายควบคุมความเร็ว</b>	<b>รูปที่ 7 ถังเก็บน้ำใต้ดิน</b>

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการ The Room Sukhumvit 40 (ระยะดำเนินการ)**

	
<b>รูปที่ 8</b> ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา	<b>รูปที่ 9</b> การชุดลอกกระบบระบายน้ำ
	
<b>รูปที่ 9 (ต่อ)</b> การชุดลอกกระบบระบายน้ำ	
	
<b>รูปที่ 10</b> ถังรองรับมูลฝอยประจำชั้น	<b>รูปที่ 11</b> ป้ายแนะนำการทิ้งมูลฝอย

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการ The Room Sukhumvit 40 (ระยะดำเนินการ)**

	
<b>รูปที่ 12 ถังรองรับมูลฝอย</b>	
	
<b>รูปที่ 13 ภาชนะรองรับสิ่งของเหลือใช้</b>	<b>รูปที่ 14 ห้องพักมูลฝอยรวม</b>
	
<b>รูปที่ 15 ห้องพักมูลฝอย</b>	<b>รูปที่ 16 บอร์ดประชาสัมพันธ์</b>



**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการ The Room Sukhumvit 40 (ระยะดำเนินการ)**

	
<p><b>รูปที่ 17</b> ป้ายรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด</p>	<p><b>รูปที่ 18</b> ป้ายรณรงค์การประหยัด</p>
	
	
<p><b>รูปที่ 19</b> โครงการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565</p>	

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการ The Room Sukhumvit 40 (ระยะดำเนินการ)**

 <p>เครือข่าย:21 มี.ย. 2565 1:51:39 PM GMT+7 17/5 ซอยสนามจันทร์ คลองเตย</p>	 <p>เครือข่าย:21 มี.ย. 2565 2:10:10 PM GMT+7 18/1 ซอยสนามจันทร์ คลองเตย</p>
<b>รูปที่ 20 เลขชั้นพร้อมกับแผนผังประจำชั้น</b>	
 <p>เครือข่าย:21 มี.ย. 2565 1:53:48 PM GMT+7 17/5 ซอยสนามจันทร์ คลองเตย</p>	 <p>เครือข่าย:21 มี.ย. 2565 2:19:29 PM GMT+7 17/5 ซอยสนามจันทร์ คลองเตย</p>
<b>รูปที่ 21 เครื่องปรับอากาศประหยัดไฟ</b>	<b>รูปที่ 22 ท่อเย็น</b>
 <p>เครือข่าย:21 มี.ย. 2565 1:38:05 PM GMT+7 28 ซอยสนามจันทร์ คลองเตย</p>	 <p>เครือข่าย:21 มี.ย. 2565 1:38:19 PM GMT+7 28 ซอยสนามจันทร์ คลองเตย</p>
<b>รูปที่ 23 หัวรับน้ำดับเพลิง</b>	

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการ The Room Sukhumvit 40 (ระยะดำเนินการ)**

 <p>เครื่องสาย: 21 มิ.ย. 2565 1:35:02 PM GMT+7 18/1 ซอยสนามจันทร์ คลองเตย</p>	 <p>เครื่องสาย: 21 มิ.ย. 2565 2:17:29 PM GMT+7 21 ซอยสนามจันทร์ คลองเตย</p>
 <p>เครื่องสาย: 21 มิ.ย. 2565 2:20:06 PM GMT+7 17/5 ซอยสนามจันทร์ คลองเตย</p>	 <p>เครื่องสาย: 21 มิ.ย. 2565 2:20:12 PM GMT+7 20/1 ซอยสนามจันทร์ คลองเตย</p>
<b>รูปที่ 24 เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์และคำแนะนำการใช้</b>	
 <p>เครื่องสาย: 21 มิ.ย. 2565 1:40:53 PM GMT+7 7/5 ซอยสนามจันทร์ คลองเตย</p>	 <p>เครื่องสาย: 21 มิ.ย. 2565 1:58:18 PM GMT+7 21 ซอยสนามจันทร์ คลองเตย</p>
<b>รูปที่ 25 ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้</b>	

	
	
<p><b>รูปที่ 26 เครื่องตรวจจับความร้อน</b></p>	
	
<p><b>รูปที่ 27 ตู้แผนผังแสดงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้</b></p>	
	
<p><b>รูปที่ 28 จุดรวมพล</b></p>	<p><b>รูปที่ 29 ป้ายบอกทางเข้า - ออกโครงการ</b></p>

	
<p>รูปที่ 30 กระงกนูน</p>	
	
	
<p>รูปที่ 31 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง</p>	
	
<p>รูปที่ 32 ป้ายบอกทิศทาง</p>	




รูปที่ 33 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า - ออกโครงการ



รูปที่ 34 ที่จอดรถสำหรับบุคคลภายนอก

รูปที่ 35 บัตรอนุญาตสำหรับบุคคลภายนอก



รูปที่ 36 ช่องระบายอากาศภายในอาคาร



รูปที่ 37 การเก็บน้ำทิ้งก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย