

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด มายคอนโด สุขุมวิท 103

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง



รูปที่ 1 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว (ต่อ)



รูปที่ 3 เปิดหน้าต่างระบายอากาศ



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 5 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า





รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 7 กฎระเบียบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง



รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน้ำ



รูปที่ 10 สถานที่เก็บสารเคมี



รูปที่ 11 อุปกรณ์ช่วยชีวิต



รูปที่ 12 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้





รูปที่ 14 ป้ายประชาสัมพันธ์ล่างทำความสะอาดถึงสำรอน้ำ



รูปที่ 15 ไฟฟ้า




รูปที่ 16 ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ



รูปที่ 17 สวิตช์ไฟแยกออกจากกัน



รูปที่ 18 ห้องพักมูลฝอยรวม




รูปที่ 19 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



รูปที่ 20 แม่บ้าน



รูปที่ 21 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ



รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 23 เครื่องหมายจราจร



รูปที่ 24 จุดแลกบัตร





รูปที่ 25 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 26 สระว่ายน้ำ



รูปที่ 27 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 28 รางระบายน้ำล้น




รูปที่ 29 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 30 จุดล้างตัว



รูปที่ 31 อ่างล้างมือ




รูปที่ 32 ระบบป้องกันอัคคีภัย






รูปที่ 33 แผนผังเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 34 บ้ายประชาสัมพันธ์



รูปที่ 35 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 36 จุดรวมพล



รูปที่ 37 ประกาศเรื่องการพ่นสารกำจัดปลวก แมลง



รูปที่ 38 ประกาศเรื่องการสูบป่อเกรอะ

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ ระยอง (ระยะดำเนินการ)

ของนิติบุคคลอาคารชุด มายคอนโด สุขุมวิท 103



รูปที่ 40 บัตรจอดรถ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด