




หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ “อินเตอร์ ลักส์ เรซิเดนซ์”

วันที่.....กรกฎาคม 2565

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสพลัส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ Inter Lux Residence (Sukhumvit 13) ตั้งอยู่ที่ ถนนซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ของนิติบุคคลอาคารชุด อินเตอร์ ลักส์ เรซิเดนซ์ ฉบับประจำเดือน
มกราคม - มิถุนายน 2565

- ☒ มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565
☐ กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565
☐ อื่นๆ(ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นายสิทธิสิริชัย วิจักขณพงษ์		หัวหน้าทีม
นางสาวเบญญาภา สุวรรณ		ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
นางสาวกรชนก บุญคำ		เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด
CONSTRUCTION SERVICE PLUS CO.,LTD.

(นายสิทธิสิริชัย วิจักขณพงษ์)
ผู้จัดการ

บัญชีรายชื่อรับรองและคุณวุฒิของผู้จัดทำรายงาน

ผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ “อินเตอร์ ลักส์ เรซิเดนซ์” ของนิติบุคคลอาคารชุด อินเตอร์ ลักส์ เรซิเดนซ์

ฉบับที่ 1/2565 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2565 (ระยะดำเนินการ)

ชื่อ-สกุล/วุฒิการศึกษา	หัวข้อที่ทำการศึกษา	ที่อยู่/ทำงานปัจจุบัน	สัดส่วนผลงานคิดเป็นร้อยละ ของงานศึกษาจัดทำรายงานทั้ง ฉบับ	ลายมือชื่อ
1.นางสงกรชนก บุญข้า	-บทที่ 1 บทนำ -ภาคผนวก	บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด 21/41 ซ. สุขุมวิท-พญา 53 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี	20	นางสงก
2.นางสาวเบญญาภา สุวรรณ	-บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไข -บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตาม ตรวจสอบ -ภาคผนวก	บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด 21/41 ซ. สุขุมวิท-พญา 53 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี	60	นางเบญญาภา สุวรรณ
3. นายสิริวิสุทธิ์ วิจิธนาพงษ์	- บทที่ 4 บทสรุป	บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด 21/41 ซ. สุขุมวิท-พญา 53 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี	20	นายสิริวิสุทธิ์