

เอกสารแนบ 2

ภาพถ่ายมาตรการ

รูปที่ 1 แนวรั้วโดยรอบเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



รูปที่ 2 ป้ายเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 2-3 การจัดระเบียบภายในพื้นที่โครงการ



พื้นที่ก่อสร้างโครงการ



บริเวณสำนักงานโครงการ



บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ




ที่พักพนักงานในช่วงเวลากลางวัน

รูปที่ 4 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 5 บอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ 6 กล่องรับความคิดเห็นและป้ายแสดงช่องทางการร้องทุกข์



รูปที่ 7 การประชุมกับตัวแทนชุมชน



รูปที่ 8 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. Safety : ใส่หมวกนิรภัย
2. Seiton : สะดวก จัดเก็บเป็นระเบียบ
3. Seiso : สะอาด เป่าล้างเครื่อง
4. Safety : ปิดดักน้ำให้ก่อน
5. Speed : ปรับปรุงแก้ไข “อย่าเร่งรีบ”

วันที่ตรวจวัด	ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย	ค่ามาตรฐาน
11-12/03/2565	0.081	0.030	66.3	105.7
18-19/04/2565	0.077	0.030	66.1	90.8
10-11/05/2565	0.045	0.018	68.7	109.4
ค่ามาตรฐาน	0.030	0.018	66.6	106.6

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยตรวจวัดค่าเฉลี่ยรายวัน (ค่าเฉลี่ยรายวัน) ค่าเฉลี่ยรายวัน ค่าเฉลี่ยรายวัน ค่าเฉลี่ยรายวัน

รูปที่ 9 กิจกรรมการก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้างโครงการปัจจุบัน





รูปที่ 10 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ ไฟ



รูปที่ 11 การปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 12 การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 13 รถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง



รูปที่ 14 น้ำสำหรับฉีดพรมภายในโครงการ



รูปที่ 15 พนักงานทำความสะอาดภายในโครงการ



รูปที่ 16 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 17 จุดล้างล้อ



รูปที่ 18 ถนนชั่วคราวในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 19 สัญญาณการจราจร





รูปที่ 0 กฎระเบียบของพนักงาน





รูปที่ 21 แผ่นป้องกันดิน



รูปที่ 22 ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 23 ห้องสุขา ลานซักล้าง และระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 24 พนักงานทำความสะอาดห้องสุขา



รูปที่ 25 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 26 ร่องระบายน้ำ



รูปที่ 27 แหล่งกำเนิดไฟฟ้าของโครงการและป้ายเตือนอันตราย



รูปที่ 28 พื้นที่สำหรับจอดยานพาหนะที่เข้ามาในโครงการ



รูปที่ 29 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 30 รถยนต์ของโครงการที่มีการติดป้ายชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง



รูปที่ 31 บ้านพักคนงาน



รูปที่ 32 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 33 สัญญาณเตือนขณะเครื่องจักรทำงาน และป้ายเตือนอันตรายจากเครื่องจักร



รูปที่ 34 ป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน



รูปที่ 35 ห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 36 เครื่องกรองน้ำสำหรับน้ำดื่ม



รูปที่ 37 การติดตั้งถังดับเพลิงในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 38 บริเวณจุดรวมพล



รูปที่ 39 พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ และพื้นที่ให้สูบบุหรี่

