

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม





รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย The Silk Phaholyothin 3




รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในโครงการ



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดฉีดล้างถนนบริเวณพื้นที่โครงการ




รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 4 รื้อรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 5 ป้าย “ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์”



รูปที่ 6 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ



รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย




รูปที่ 9 ป้าย “รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด”



รูปที่ 10 ป้าย “รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด”



รูปที่ 11 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ดูแลเส้นท่อประปา



รูปที่ 13 ถังเก็บน้ำสำรองชั้นดาดฟ้า



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังเก็บน้ำสำรองชั้นใต้ดิน



รูปที่ 15 รางระบายน้ำ




รูปที่ 16 ป้าย “รณรงค์คัดแยกขยะ”



รูปที่ 17 ภาชนะรองรับมูลฝอย


รูปที่ 18 ห้องพักมูลฝอยรวม




รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ภายในโครงการ



รูปที่ 20 กระงกนูนด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่ขนย้ายขยะมูลฝอย



รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักรวม



รูปที่ 23 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรั้วโครงการ



รูปที่ 24 พื้นที่จอดรถ




รูปที่ 25 สุขภัณฑ์ไฟฟ้า



รูปที่ 26 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 27 เครื่องหมายจราจรแสดงทิศทางการเดินรถบนพื้นถนน



รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแมลง



รูปที่ 29 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด




รูปที่ 31 บันไดเดินขึ้น-ลง



รูปที่ 32 ถังดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง





รูปที่ 35 แผนผังเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 36 จุดรวมพล



รูปที่ 37 ป้ายทางหนีไฟ



รูปที่ 38 บัตรผู้มาติดต่อ



รูปที่ 39 ระบบคีย์การ์ดเข้า-ออกอาคาร



รูปที่ 40 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)



รูปที่ 41 ป้ายบอกช่วงเวลาการเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 42 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 43 ป้ายห้ามจอดรถหน้าโครงการ





รูปที่ 44 ป้ายระวังรถด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 45 ห่วงชูชีพ



รูปที่ 46 ป้ายแสดงค่า pH และคลอรีน



รูปที่ 47 สระว่ายน้ำ



รูปที่ 48 ท่อน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว



รูปที่ 49 กระดาษภายในโครงการ