

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการอาคารชุดพักอาศัย Life @ Sukhumvit



รูปที่ 1 “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ”



รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 3 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 4 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 5 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 km./hr



รูปที่ 6 กระจกนูน



รูปที่ 7 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รูปที่ 9 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ




รูปที่ 10 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน



รูปที่ 11 ตะแกรงดักขยะ



รูปที่ 12 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 13 บัตรเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 14 ไม้กั้นทางเข้า-ออก โครงการ



รูปที่ 15 ทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 16 สุขภัณฑ์ห้องน้ำ/ห้องส้วม



รูปที่ 17 ถังสำรองน้ำชั้นดาดฟ้า





รูปที่ 19 สภาพปัจจุบันของโครงการ (พฤษภาคม 2565)



รูปที่ 20 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ

	
<p>รูปที่ 21 ภาชนะรองรับมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ 22 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ</p>
	
<p>รูปที่ 23 ห้องพักมูลฝอยรวม</p>	<p>รูปที่ 24 รางระบายน้ำบริเวณห้องพักมูลฝอย</p>
	
<p>รูปที่ 25 กรวยบริเวณหน้าห้องพักมูลฝอยรวม</p>	<p>รูปที่ 26 บ่อหน่วงน้ำ</p>





	
<p>รูปที่ 28 ป้าย “ระวังไฟฟ้าแรงสูง”</p>	<p>รูปที่ 29 เบอร์ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณห้องควบคุมไฟ</p>
	
<p>รูปที่ 29 เบอร์ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด</p>	
	
<p>รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว</p>	