

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ในระยะดำเนินการ โครงการโรงแรม เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล (ส่วนขยาย) ของบริษัท เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 โครงการมีผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการ โรงแรม เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล (ส่วนขยาย) พบว่า ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 โครงการได้มีการดูแลโรงแรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด และมีการกำหนดมาตรการ/ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ EIA กำหนดสำหรับพนักงาน ผู้มาใช้บริการ และผู้มาติดต่อเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ การใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสีย สระว่ายน้ำ การระบายน้ำ การจัดการมูลฝอย การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันอัคคีภัย การคมนาคม และทัศนียภาพ ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 พบว่า

2.1 สภาพภูมิประเทศ

โครงการมีการดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง

2.2 คุณภาพอากาศ

โครงการมีการดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรง

2.3 การใช้น้ำ

โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบระบบน้ำใช้ของโรงแรมเป็นประจำพร้อมทั้งตรวจเช็คระบบส่งจ่ายน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง และในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 โครงการยังไม่ได้มีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำ ทั้งนี้หากเกิดการปนเปื้อนของน้ำใช้ โครงการจะจัดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองตามความเหมาะสม

2.4 การบำบัดน้ำเสีย

ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการจัดหาบริษัทตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.5 สระว่ายน้ำ

1) ความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ

โครงการมีช่างประจำโรงแรมคอยตรวจสอบผนัง ป้ายบอกความลึก หลอดไฟ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ รวมถึงป้ายต่างๆ บริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากพบพบมีการชำรุดจะเร่งดำเนินการแก้ไขทันที

2) อุบัติเหตุจากการจมน้ำ

โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำเป็นประจำ หากพบสภาพและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายจะรีบซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที

3) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาด และคอยตักเศษขยะหรือเศษใบไม้ในสระว่ายน้ำเป็นประจำ และมีการตรวจวัดค่า pH และปริมาณคลอรีน เบื้องต้นเป็นประจำทุกวัน สำหรับการวิเคราะห์พารามิเตอร์ประจำเดือนและประจำปีตามที่มาตรการกำหนดนั้นในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการจัดหาบริษัทตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.6 การระบายน้ำ

โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบระบายน้ำเป็นประจำ และตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำอยู่เสมอ หากพบว่ามี การอุดตันจากกิจกรรมของโครงการจะจัดให้มีการขุดลอกโดยทันที

2.7 การจัดการมูลฝอย

โครงการมีการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง และสภาพของถังรองรับมูลฝอย และที่พักรับมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ

2.8 การใช้ไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการมีการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ส่องสว่าง และสายไฟฟ้า

2.9 การป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอยตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย รวมถึงป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่ามี การชำรุดจะเร่งดำเนินการแก้ไขทันที และดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางบริเวณเส้นทางหนีไฟ

2.10 การคมนาคม

โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพถนน ป้ายสัญญาณ ตรวจสอบสิ่งกีดขวางในบริเวณที่จอดรถ และตรวจสอบสภาพของกล้อง CCTV ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ