



สแลนสีดำนอกอาคารก่อสร้าง



สำนักงานสนาม



รั้วสังกะสีกันพื้นที่ก่อสร้าง



Store เก็บวัสดุและอุปกรณ์



ประตูทางเข้า-ออก โครงการฯ



ถังขยะขนาด 240 ลิตร

รูปที่ 5 การปฏิบัติตามมาตรการ (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)



ป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้า และจำกัดความเร็ว



งานก่อสร้างอาคาร



ป้ายห้ามนำรถฯ จอดบริเวณเขตก่อสร้างฯ



น้ำอุปโภค - บริโภค



ที่พักสำหรับคนงาน



เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก

รูปที่ 5 การปฏิบัติตามมาตรการ (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565)

4. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

จากการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง มิตรไมตรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พบว่าทางโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไม่ครบถ้วน ดังนี้

4.1 โครงการต้องจัดเจ้าหน้าที่พนักงานทำความสะอาด ดิน ทรายนอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

4.2 หลังจากการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (ห้องส้วมและระบบบำบัดน้ำเสีย) โดยให้รถสูบล้างปลั๊กของสำนักงานเขตหนองจอกให้เข้ามาสูบล้างตะกอนออกให้หมดและโรยปูนขาวรอบบริเวณที่รื้อถอนเพื่อฆ่าเชื้อโรค

4.3 ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

4.4 การเคหะแห่งชาติต้องกำกับให้ผู้รับเหมากำชับให้คนงานล้างทำความสะอาดถังรองรับขยะมูลฝอยทุกวันหลังจากเจ้าหน้าที่เขตหนองจอกเข้ามาเก็บขยะมูลฝอย

4.5 ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้าทำงานและเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

5. ข้อเสนอแนะ

- กำชับคนงานให้ช่วยกันประหยัดน้ำ และประหยัดไฟ พร้อมติดป้ายณรงค์ และให้ปฏิบัติตามมาตรการตาม EIA ให้ครบถ้วน