




## **6.6 รายงานผลการดำเนินงานด้านความสะอาด**

# ขัดล้างทางเดินโหลดต้ง



# ฉีดไฮท์ บ้านไฉ่จังกี้ 1






# ขัดลานทราย PWB





# เดิน Auto Loading




## เดิน Auto ระเบียบลานลม ชั้น 2





# เดินออกโต้ภายในศูนย์การค้า




# แก้งาน OA ชัดล้างบันไดลานลม





# ชัดเจน ชัดเบาะ บ่อปลา ZARA






# เก็บขยะดาตฟ้า





# รื้อรางค์เตอร์ ลานจอด P2



# ล้างห้องขยะ






# งานทำความสะอาด พื้นที่ลานลม




# งานทำความสะอาด พื้นที่พลาซ่า






# งานปั้นพาสต้า

## รอบดึก




# ทำความสะอาดห้อง AHU






# เช็ดฝุ่นเสา ภายในศูนย์การค้า

## รอบเช้า




# เช็ดฝุ่น หยากใย ลานลม






# งานทำความสะอาดบันไดเลื่อน พื้นที่พลาซ่า

## รอบดึก



# งานทำความสะอาด ขัดล้างห้องน้ำ

## รอบดึก





# กวาดขยะ ทำความสะอาด พื้นที่ลานจอดรถ




# ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19





# กรีดกระจก ทางเข้า- ออก




# กวาดขยะรอบนอก





# ทำความสะอาดห้องเครื่องชั้น 4



# ทำความสะอาด ศาลพระพรหม






# ทำความสะอาดหลังคาสีส้ม



# ทำความสะอาด สถานีแก๊ส






# เดิน Auto ระเบียบงานลม ชั้น 2



# เดินออกโต้ภายในศูนย์การค้า





รายงานผลการดำเนินงานด้านความสะอาด

**IFS Facility Services**

ประจำเดือนมีนาคม 2565



# ทำความสะอาด สถานีแก๊ส





# เดิน Auto Loading



## เดิน Auto ระเบียบลานลม ชั้น 2






# เดิน Auto ภายในศูนย์การค้า



# เช็ดฝุ่นเสาสะพานลอย ทางเชื่อม บ้าน บี ขอนด์





# เก็บขยะดาดฟ้า





# ปัดหยากใย Loading CDS





# รื้อรางคัตเตอร์ จังเกิ้ล 1




# ล้างห้องขยะ





# งานปั้นพาสต้า ชั้น 4

## รอบดึก



# งานขัดล้าง ลงแว็กซ์ออฟฟิศชั้น 3

## รอบดึก





# งานทำความสะอาดบันไดเลื่อน พื้นที่พลาซ่า

## รอบดึก



# กวาดขยะ ทำความสะอาด พื้นที่ลานจอดรถ





# กรีดกระจก ทางเข้า- ออก



# ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID -19





# กวาดขยะรอบนอก





# ทำความสะอาด ศาลพระพรหม





# ขัดล้างหน้า PWB





# ขัดระเบียงหลังคา หลังร้าน DIY





# เช็ดฝุ่นท่อ ลำโพง ลานจอด



รายงานผลการดำเนินงานด้านความสะอาด

**IFS Facility Services**

ประจำเดือนเมษายน 2565






# ทำความสะอาด สถานีแก๊ส





# ขัดล้างทางเดิน Loading






# เดิน Auto ระเบียบลานลม ชั้น 2







# เดิน Auto ภายในศูนย์การค้า





# เช็ดฝุ่นเสาสะพานลอย ทางเชื่อม บ้าน บี ขอนด์






# เก็บขยะดาดฟ้า








# ทำความสะอาดลิฟท์



## 6.7 แผนการดำเนินงานชุดลอกรางระบายน้ำ






# รื้อรางคัดเตอร์ม.ค.







# รื้อรางคัตเตอร์ ก.พ.





# รื้อรางคัตเตอร์ มี.ค.





# รื้อรางคัดเตอร์ เม.ย.

