

สารบัญเรื่อง

	หน้า
สารบัญเรื่อง	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ข
1. บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	1
2. รายละเอียดโครงการ	2
2.1 ข้อมูลทั่วไป	2
2.2 รายละเอียดโครงการ	3
2.2.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ	3
2.2.2 ส่วนประกอบของโครงการ	5
2.3 การดำเนินการปัจจุบัน	7
2.3.1 คนงานก่อสร้าง	10
2.3.2 การใช้น้ำ	10
2.3.3 การจัดการขยะมูลฝอย	10
2.3.4 ระบบระบายน้ำ	10
2.3.5 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	11
3. ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	11
4. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	50
5. ข้อเสนอแนะ	51
ผนวก ก หนังสือพิจารณาเห็นชอบรายงาน	

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1	12
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง) จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่-วัดพระเงิน) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2	

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1	4
รูปที่ 2	6
รูปที่ 3	8
รูปที่ 4	9
รูปที่ 5	48
แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ	
ผังบริเวณโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง) จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่-วัดพระเงิน) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2	
แผนงานก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง) จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่-วัดพระเงิน) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2	
สภาพพื้นที่โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง) จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่-วัดพระเงิน) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ปัจจุบัน (ธันวาคม 2564)	
การปฏิบัติตามมาตรการฯ (ธันวาคม 2564)	