

ภาคผนวก ข-1

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1



ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 1 ภาพรั้วโครงการ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 2 ภาพจุดรวมพล

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 3 ภาพหัวรับน้ำดับเพลิง

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 4 ภาพพัดลมระบายอากาศ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 5 ภาพช่องระบายอากาศ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 6 ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้รถ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 7 ลูกศรแสดงทิศทางพื้นที่ลานจอดรถ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 8 พื้นที่ลานจอดรถ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 9 ภาพแสดงป้ายความสูงลานจอดรถ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 10 ภาพแสดงป้ายสัญลักษณ์จราจรในโครงการ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 11 การทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 12 การทำงานของพนักงานทำความสะอาดบริเวณโครงการ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 13 ภาพห้องขยะมูลฝอยรวม

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 14 ภาพห้องพักขยะมูลฝอย

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 15 ภาพเขตเข้ามาเก็บขยะ

ภาคผนวก ข-1







รูปที่ 16 ภาพป้ายประกาศ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 17 ภาพป้ายประชาสัมพันธ์

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 18 ภาพพื้นที่สีเขียว

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 19 ภาพการดูแลสวน

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 20 ภาพการดูแลความสะอาดของห้องสุขา

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 21 กล้องวงจรปิด / ภาพกล้อง CCTV

ภาคผนวก ข-1







รูปที่ 22 ภาพช่างอาคารตรวจเช็คระบบอัคคีภัย

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 23 ภาพช่างอาคารตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

ภาคผนวก ข-1







รูปที่ 24 ภาพช่างอาคารตรวจเช็คระบบบ่อน้ำบาด

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 25 ภาพช่างตรวจเช็คระบบปรับอากาศ

ภาคผนวก ข-1







รูปที่ 26 ภาพช่างตรวจเช็คปั๊มสระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ข-1







รูปที่ 27 ภาพช่างดูแลสระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 28 ภาพสระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 29 ภาพสระว่ายน้ำกลางคืน

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 30 ภาพตัวเลขบอกตัวระดับน้ำลึก และระเบียบการใช้สระ

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 31 ภาพการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในสระ

ภาพผนวก ข-1



รูปที่ 32 ภาพประตูทางออกฉุกเฉิน

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 33 ภาพทางออกฉุกเฉิน

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 34 ภาพบันไดหนีไฟ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 35 ภาพอุปกรณ์ระบบอัคคีภัย

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 36 ภาพพื้นที่บริเวณหน้าลิฟต์

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 37 ภาพป้ายแสดงตำแหน่งที่อยู่

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 38 ภาพเครื่องปรับอากาศ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 39 ภาพ lobby ส่วนกลาง

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 40 ภาพพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 41 ภาพอุปกรณ์หลักสำหรับจ่ายไฟฟ้าปกติ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 42 ภาพห้องไฟฟ้า

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 43 ภาพถังเก็บน้ำ

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 44 ภาพถังดาดฟ้า

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 45 ภาพเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 46 สภาพปัจจุบัน

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 47 ภาพพื้นที่โครงการตอนกลางคืน