

## ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ นิว เมกา พลาสติก บางนา ตั้งอยู่ที่ถนนเทพรัตน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการโดยบริษัท คอนติเนนทัล ซีดี จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด ซึ่งขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขทะเบียน ว-156 ดังแสดงในภาคผนวก ก ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ, การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และความสั่นสะเทือน ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูล ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นิว เมกา พลาสติก บางนา ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 (ระยะรื้อถอน) ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 3-1 ดังนี้

**ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะรื้อถอน โครงการ นิว เมกา พัลส์ บางนา ของบริษัท คอนติเนนตัล ชีตส์ จำกัด  
ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565**

ดัชนีผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ/ ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
<b>1. คุณภาพอากาศ</b>	- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยตรวจวัด บริเวณภายใน พื้นที่รื้อถอน	1. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดัชนีตรวจวัด - TSP 24 ชม. - PM <sub>10</sub> 24 ชม. - CO 1 ชม. - NO <sub>2</sub> 1 ชม. - SO <sub>2</sub> 24 ชม. - HC	- ตรวจวัด 3 วัน ต่อเนื่อง (ครอบคลุมวันหยุดรื้อถอน 1 วัน) เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลารื้อ ถอน รายงานผลการตรวจวัด ทุกเดือนต่อสำนักงานเทศบาลเมือง บางแก้ว	- โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศทั่วไปบริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน ตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยทุก รายการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดทั้งหมด	-ภาคผนวก ข
	- รถบรรทุกของโครงการ	2. ตรวจสอบความคงทน แข็งแรง และไม่ให้มีการถิกขาด ของผ้าใบคลุมรถบรรทุก	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา รื้อถอน	- โครงการได้ทำการตรวจสอบความคงทน แข็งแรง และไม่ให้มีการถิกขาดของผ้าใบคลุม รถบรรทุก ตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว	-ภาคผนวก ง รูปที่ 13
<b>2. ระดับเสียง</b>	- ตรวจวัดระดับเสียง โดยตรวจวัดบริเวณ ภายในพื้นที่รื้อถอน	1. ตรวจวัดระดับเสียงดัชนี ตรวจวัด - L <sub>eq</sub> 24 hr - L <sub>max</sub> - L <sub>dn</sub> - L <sub>90</sub>	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการรื้อถอน ตลอดระยะเวลารื้อถอน และรายงานผล การตรวจวัดทุกเดือนต่อสำนักงาน เทศบาลเมืองบางแก้ว	- โครงการได้ทำการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน โครงการตาม ที่มาตรการกำหนด เรียบร้อยแล้ว โดยทุก รายการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดทั้งหมด	ภาคผนวก ค

### ตารางที่ 3-1 (ต่อ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง/ จุดดำเนินการ	วิธีการตรวจสอบ/ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
3. ความสั่นสะเทือน	- ตรวจวัดความสั่นสะเทือนโดยตรวจวัด บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	1. ตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 37) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการรื้อถอน ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อสำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้ว	- โครงการได้ทำการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนบริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยทุกรายการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทั้งหมด	-ภาคผนวก ก
4. การจัดการมูลฝอย	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	1. ตรวจสอบ และบันทึกปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการรื้อถอน พร้อมทั้งวิธีการกำจัด	- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- โครงการได้ประสานไปยังหน่วยงานเอกชนที่ได้รับอนุญาตมารับเศษวัสดุรื้อถอนไปกำจัด เป็นประจำ พร้อมทั้งปิดคลุมท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบทึบอย่างมิดชิดก่อนออกนอกพื้นที่โครงการทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเศษวัสดุรื้อถอนปลิวตกหล่นบนถนนภายนอก หรือกระจายขณะรถวิ่งโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	-ภาคผนวก ข
5. การมีส่วนร่วมของประชาชน	- พื้นที่ระยะประชิดจากขอบพื้นที่โครงการ	1. ติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียนตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- ตลอดระยะเวลาการรื้อถอน	- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ หากมีการร้องเรียน ทางโครงการจะเร่งตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาต่อไป	-ภาคผนวก จ

### 3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

#### 3.1.1 บทนำ

ปัญหามลพิษทางอากาศที่สำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างของโครงการ นิว เมกา พลาสติก บางนา ได้แก่ ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ( $PM_{10}$ ), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จึงกำหนดให้มีแผนดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565

#### 3.1.2 ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ตรวจวัด ได้แก่ ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ( $PM_{10}$ ), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)

#### 3.1.3 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป คือ บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน ซึ่งดำเนินการเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-1



รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป  
บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน

#### **3.1.4 ผลการตรวจวัด**

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 สำหรับ  
รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ดังแสดงในภาคผนวก ท

### ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัด						
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m <sup>3</sup> )	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (mg/m <sup>3</sup> )	ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
26 - 27 พ.ค. 65	0.088	0.055	0.2 - 0.6	4.7 - 17.1	2.0 - 4.3	3.0	3.82
27 - 28 พ.ค. 65	0.072	0.045	0.2 - 0.5	3.9 - 16.0	2.3 - 3.9	2.9	3.83
28- 29 พ.ค. 65	0.069	0.043	0.2 - 0.4	4.6 - 17.4	2.0 - 3.6	2.8	3.74
4 - 5 มิ.ย. 65	0.067	0.042	0.2 - 0.5	3.1 - 15.7	1.9 - 3.6	2.7	3.80
5 - 6 มิ.ย. 65	0.048	0.030	0.1 - 0.5	4.8 - 16.6	1.8 - 3.7	3.7	3.58
6 - 7 มิ.ย. 65	0.078	0.049	0.2 - 0.4	3.5 - 16.2	1.9 - 3.3	2.6	3.78
ค่าต่ำสุด - ค่าสูงสุด	0.048 - 0.088	0.030 - 0.055	0.1 - 0.6	3.1 - 17.4	1.8 - 4.3	2.6 - 3.7	3.58 - 3.83
ค่ามาตรฐาน	≤0.33 <sup>3</sup>	≤0.12 <sup>3</sup>	≤30 <sup>1</sup>	≤170 <sup>4</sup>	≤300 <sup>2</sup>	≤120 <sup>3</sup>	-
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	ppm	ppb	ppb	ppb	ppm
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method	Non-dispersive Infrared Method	Chemiluminescence	UV - Fluorescence	UV - Fluorescence	Gas Sampling Bag

หมายเหตุ : <sup>1</sup> มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>2</sup> มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

<sup>3</sup> มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>4</sup> มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### 3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล

#### 3.1.5.1 ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.048 - 0.088 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ซึ่งกำหนดให้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน จะต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

#### 3.1.5.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ( $\text{PM}_{10}$ )

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ยเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.030 - 0.055 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ซึ่งกำหนดให้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

#### 3.1.5.3 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ( $\text{CO}$ )

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.1 - 0.6 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วนจะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

#### 3.1.5.4 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ )

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า บริเวณภายในพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 3.1 - 17.4 ส่วนในล้านส่วน (ppb) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปกำหนดให้ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์จะต้องไม่เกิน 170 ส่วนในล้านส่วนจะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

### 3.1.5.5 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>)

#### 1) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน มีค่าอยู่ในช่วง 1.8 - 4.3 ส่วนในล้านส่วน (ppb) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ซึ่งกำหนดให้ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 300 ส่วนในล้านส่วน จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

#### 2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน มีค่าอยู่ในช่วง 2.6 - 3.7 ส่วนในล้านส่วน (ppb) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ซึ่งกำหนดให้ ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 120 ส่วนในล้านส่วน จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

### 3.1.5.6 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน มีค่าอยู่ในช่วง 3.58 - 3.83 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ซึ่งไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานได้เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานในดัชนีดังกล่าว



## 3.2 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป

### 3.2.1 บทนำ

ปัญหามลพิษทางเสียงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการ นิว เมกา พลัส บางนา (ระยะรื้อถอน) ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hrs}$ ), ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ( $L_{90}$ ) และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน - กลางคืน ( $L_{dn}$ ) ดังนั้นจึงกำหนดให้มีแผนดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565

### 3.2.2 ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hrs}$ ), ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ( $L_{90}$ ) และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน - กลางคืน ( $L_{dn}$ )

### 3.2.3 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน ซึ่งดำเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดังแสดง ในรูปที่ 3.2-1



รูปที่ 3.2-1 ตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน

### 3.2.4 ผลการตรวจวัด

สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ดังแสดงในตารางที่ 3.2-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์ระดับเสียงทั่วไป ดังแสดงในภาคผนวก ฅ

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน

วันที่ตรวจวัด		ผลการตรวจวัด			
		L <sub>eq</sub> (24 hrs)	L <sub>max</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>dn</sub>
สัปดาห์ที่ 1	16 - 17 พ.ค. 65	65.2	86.3	61.0	71.3
	17 - 18 พ.ค. 65	66.3	96.0	55.5	66.3
	18 - 19 พ.ค. 65	67.4	87.3	57.5	69.9
	19 - 20 พ.ค. 65	65.6	92.7	55.4	67.1
	20 - 21 พ.ค. 65	64.2	103.2	54.5	64.8
	21 - 22 พ.ค. 65	65.7	88.0	53.3	67.5
	ค่าต่ำสุด - สูงสุด	64.2 - 67.4	86.3 - 103.2	53.3 - 61.0	64.8 - 71.3
สัปดาห์ที่ 2	23 - 24 พ.ค. 65	69.0	103.5	55.5	69.8
	24 - 25 พ.ค. 65	69.6	95.5	56.0	70.0
	25 - 26 พ.ค. 65	69.2	90.5	54.7	70.8
	26 - 27 พ.ค. 65	69.8	93.1	62.3	74.9
	27 - 28 พ.ค. 65	69.6	90.5	57.5	71.3
	28 - 29 พ.ค. 65	69.7	88.4	56.7	70.2
	ค่าต่ำสุด - สูงสุด	69.0 - 69.8	88.4 - 103.5	54.7 - 62.3	69.8 - 74.9
สัปดาห์ที่ 3	30 - 31 พ.ค. 65	69.1	90.3	54.7	70.2
	31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 65	69.1	103.5	55.0	68.8
	1 - 2 มิ.ย. 65	68.9	95.5	56.0	69.8
	2 - 3 มิ.ย. 65	69.7	96.0	58.3	70.6
	3 - 4 มิ.ย. 65	57.1	73.7	53.6	62.2
	4 - 5 มิ.ย. 65	69.5	92.3	58.3	70.0
	ค่าต่ำสุด - สูงสุด	57.1 - 69.7	73.7 - 103.5	53.6 - 58.3	62.2 - 70.6
ค่ามาตรฐาน		≤70 <sup>1</sup>	≤115 <sup>1</sup>	-	-
หน่วย		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์		Sound Level Meter			

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด		ผลการตรวจวัด			
		L <sub>eq</sub> (24 hrs)	L <sub>max</sub>	L <sub>90</sub>	L <sub>dn</sub>
สัปดาห์ที่ 4	6 - 7 มิ.ย. 65	69.9	105.3	59.7	70.7
	7 - 8 มิ.ย. 65	57.1	89.3	48.1	59.0
	8 - 9 มิ.ย. 65	53.9	85.1	47.9	56.9
	9 - 10 มิ.ย. 65	55.0	85.5	47.1	57.7
	10 - 11 มิ.ย. 65	56.6	90.9	49.0	59.3
	11 - 12 มิ.ย. 65	56.9	77.6	53.2	62.4
	ค่าต่ำสุด - สูงสุด	53.9 - 69.9	77.6 - 105.3	47.1 - 59.7	56.9 - 70.7
สัปดาห์ที่ 5	13 - 14 มิ.ย. 65	69.3	88.4	55.2	70.3
	14 - 15 มิ.ย. 65	60.1	78.3	53.0	61.7
	15 - 16 มิ.ย. 65	69.7	89.2	55.6	67.5
	16 - 17 มิ.ย. 65	61.5	89.3	52.4	68.3
	17 - 18 มิ.ย. 65	68.5	98.0	52.5	69.2
	18 - 19 มิ.ย. 65	64.1	90.8	58.6	69.1
	ค่าต่ำสุด - สูงสุด	60.1 - 69.7	78.3 - 98.0	52.4 - 58.6	61.7 - 70.3
ค่ามาตรฐาน		≤70 <sup>1</sup>	≤115 <sup>1</sup>	-	-
หน่วย		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
วิธีการตรวจวิเคราะห์		Sound Level Meter			

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป

### 3.2.4 สรุปและวิเคราะห์ผล

#### 3.2.4.1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq(24\text{ hrs})}$ )

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq(24\text{ hrs})}$ ) ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน มีค่าอยู่ในช่วง 53.9 - 69.9 เดซิเบล(เอ) (dB (A)) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq(24\text{ hrs})}$ ) มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) (dB (A)) จะเห็นว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq(24\text{ hrs})}$ ) ที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

#### 3.2.4.2 ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ )

ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน มีค่าอยู่ในช่วง 73.7 - 105.3 เดซิเบล(เอ) (dB (A)) เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) มีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) (dB (A)) จะเห็นว่า ระดับเสียงสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

#### 3.2.4.3 ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ( $L_{90}$ )

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ( $L_{90}$ ) ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน มีค่าอยู่ในช่วง 47.1 - 62.3 เดซิเบล(เอ) (dB (A)) ซึ่งไม่สามารถนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90

#### 3.2.4.4 ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน - กลางคืน ( $L_{dn}$ )

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน - กลางคืน ( $L_{dn}$ ) ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 พบว่า บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน มีค่าอยู่ในช่วง 56.9 - 74.9 เดซิเบล(เอ) (dB (A)) ซึ่งไม่สามารถนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน - กลางคืน

### 3.3 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน

#### 3.3.1 บทนำ

ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการ นิว เมกา พลัส บางนา (ระยะรื้อถอน) คือ ความสั่นสะเทือน (Vibration) จึงกำหนดให้มีแผนดำเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565

#### 3.3.2 ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีตรวจวัดความสั่นสะเทือนคือ ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity (mm/s)) และความถี่ (Frequency (Hz))

#### 3.3.3 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration) จำนวน 1 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่ภายในก่อสร้างโครงการซึ่งดำเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดังแสดงในรูปที่ 3.3-1



รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ภายในก่อสร้างโครงการ

#### 3.3.4 ผลการตรวจวัด

สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ดังแสดงในตารางที่ 3.3-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน ดังแสดงในภาคผนวก ณ

ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ภายในก่อสร้างโครงการ

ผลการตรวจวัด										
วันที่ตรวจวัด		แนวแกนนอน						แนวแกนตั้ง		
		แกน X			แกน Y			แกน Z		
		ความเร็ว ของอนุภาค (mm/s)	ความถี่ (Hz)	ค่า มาตรฐาน <sup>1</sup>	ความเร็ว ของอนุภาค (mm/s)	ความถี่ (Hz)	ค่า มาตรฐาน <sup>1</sup>	ความเร็ว ของอนุภาค (mm/s)	ความถี่ (Hz)	ค่า มาตรฐาน <sup>1</sup>
สัปดาห์ที่ 1	16 - 17 พ.ค. 65	0.142	4.047	≤5	0.142	4.357	≤5	1.379	3.737	≤5
	17 - 18 พ.ค. 65	1.048	>100	≤20	0.575	>100	≤20	2.412	>100	≤20
	18 - 19 พ.ค. 65	0.654	>100	≤20	0.717	>100	≤20	2.349	>100	≤20
	19 - 20 พ.ค. 65	0.189	4.267	≤5	0.189	>100	≤20	0.930	6.024	≤5
	20 - 21 พ.ค. 65	0.229	5.306	≤5	0.166	6.169	≤5	1.584	4.763	≤5
	21 - 22 พ.ค. 65	0.252	5.447	≤5	0.166	5.418	≤5	1.498	5.172	≤5
สัปดาห์ที่ 2	23 - 24 พ.ค. 65	0.221	5.333	≤5	0.213	5.198	≤5	1.616	5.818	≤5
	24 - 25 พ.ค. 65	0.221	5.044	≤5	0.166	4.214	≤5	1.474	4.491	≤5
	25 - 26 พ.ค. 65	0.142	3.459	≤5	0.213	5.172	≤5	1.458	5.146	≤5
	26 - 27 พ.ค. 65	0.221	3.170	≤5	0.236	4.433	≤5	1.450	4.339	≤5
	27 - 28 พ.ค. 65	0.363	3.41	≤5	0.197	2.646	≤5	1.403	3.710	≤5
	28 - 29 พ.ค. 65	0.489	3.336	≤5	0.339	3.448	≤5	1.616	5.198	≤5
สัปดาห์ที่ 3	30 - 31 พ.ค. 65	2.034	>100	≤20	0.867	>100	≤20	3.547	>100	≤20
	31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 65	0.654	>100	≤20	1.127	>100	≤20	4.564	>100	≤20
	1 - 2 มิ.ย. 65	1.230	8.463	≤5	0.307	9.394	≤5	2.774	7.062	≤5
	2 - 3 มิ.ย. 65	0.457	>100	≤20	0.749	>100	≤20	2.380	>100	≤20
	3 - 4 มิ.ย. 65	0.158	3.368	≤5	0.102	4.923	≤5	0.497	3.835	≤5
	4 - 5 มิ.ย. 65	0.410	3.272	≤5	0.378	4.763	≤5	2.254	4.285	≤5
สัปดาห์ที่ 4	6 - 7 มิ.ย. 65	0.631	4.000	≤5	0.268	2.768	≤5	2.688	4.633	≤5
	7 - 8 มิ.ย. 65	1.545	64.00	≤16.4	4.146	46.55	≤14.1	6.148	73.14	≤17.3
	8 - 9 มิ.ย. 65	0.307	7.211	≤5	0.394	7.211	≤5	1.687	5.689	≤5
	9 - 10 มิ.ย. 65	1.371	68.27	≤16.8	1.103	93.09	≤19.3	8.623	>100	≤20
	10 - 11 มิ.ย. 65	0.229	9.660	≤5	0.749	8.463	≤5	1.111	4.876	≤5
	11 - 12 มิ.ย. 65	0.276	4.808	≤5	0.741	12.19	≤5.6	1.127	4.741	≤5

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

สำหรับอาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณบริเวณพื้นที่ภายในก่อสร้างโครงการหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน

ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)

ผลการตรวจวัด										
วันที่ตรวจวัด		แนวแกนนอน						แนวแกนตั้ง		
		แกน X			แกน Y			แกน Z		
		ความเร็ว ของอนุภาค (mm/s)	ความถี่ (Hz)	ค่า มาตรฐาน <sup>1</sup>	ความเร็ว ของอนุภาค (mm/s)	ความถี่ (Hz)	ค่า มาตรฐาน <sup>1</sup>	ความเร็ว ของอนุภาค (mm/s)	ความถี่ (Hz)	ค่า มาตรฐาน <sup>1</sup>
สัปดาห์ที่ 5	13 - 14 มิ.ย. 65	0.126	3.012	≤5	0.150	4.85	≤5	0.875	4.995	≤5
	14 - 15 มิ.ย. 65	0.804	4.719	≤5	0.426	1.793	≤5	1.876	5.753	≤5
	15 - 16 มิ.ย. 65	1.159	18.96	≤7.2	0.331	7.474	≤5	1.970	8.678	≤5
	16 - 17 มิ.ย. 65	0.701	>100	≤20	0.426	>100	≤20	2.908	>100	≤20
	17 - 18 มิ.ย. 65	1.797	>100	≤20	1.947	>100	≤20	6.818	>100	≤20
	18 - 19 มิ.ย. 65	0.544	11.25	≤5.7	0.512	8.063	≤5	3.886	6.827	≤5

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

สำหรับอาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณบริเวณพื้นที่ภายในก่อสร้างโครงการหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด

3.3.5 สรุปและวิเคราะห์ผล

การตรวจวัดความสั่นสะเทือน ของโครงการ นิว เมกา พลัส บางนา (ระยะรื้อถอน) ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบความเร็วของอนุภาคและความถี่ บริเวณพื้นที่ภายในก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความเร็วของความสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X และ แกน Y) และแนวแกนตั้ง (แกน Z) ที่มีค่าสูงสุดในแต่ละจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร กรณีเป็นอาคารประเภทที่ 2 คือ อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้างแถว ดึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยจุดตรวจวัดอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการหรือชั้นล่างของอาคาร ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อโครงสร้างและส่วนประกอบของโครงการและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง


ค่าความสั่นสะเทือนไม่สามารถนำมาทำเป็นกราฟแนวโน้มได้ เนื่องจากค่ามาตรฐานของความสั่นสะเทือนต้องอ้างอิงที่ความถี่เดียวกันเท่านั้น จึงจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ แต่ค่าที่ตรวจวัดได้นั้น ในแต่ละค่ามีความถี่ที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถทำกราฟแนวโน้มได้

### 3.4 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม


#### 3.4.1 ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

จากผลการดำเนินงานของโครงการนิว เมกา พลาสติก บางนา (ระยะรื้อถอน) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน โดยกำหนดให้ติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศตามที่ระบุไว้ คือ ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ( $PM_{10}$ ), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $NO_2$ ), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ดังแสดงในตาราง 3.1-1 และรูปที่ 3.4-1 ถึงรูปที่ 3.4-7







รูปที่ 3.4-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)




รูปที่ 3.4-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>)




รูปที่ 3.4-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO)




รูปที่ 3.4-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide: NO<sub>2</sub>)



รูปที่ 3.4-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Sulfur Dioxide: SO<sub>2</sub>)



รูปที่ 3.4-6 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Sulfur Dioxide: SO<sub>2</sub>)




รูปที่ 3.4-7 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon: HC)


### 3.4.2 ด้านระดับเสียงทั่วไป

จากผลการดำเนินงานของโครงการนิว เมกา พลาสติก บางนา (ระยะรื้อถอน) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านระดับเสียงทั่วไปในบริเวณภายในพื้นที่รื้อถอน โดยกำหนดให้ติดตามตรวจสอบด้านระดับเสียงทั่วไปตามที่ระบุคือ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq(24\text{ hrs})}$ ), ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ), ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ( $L_{90}$ ) และระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน - กลางคืน ( $L_{dn}$ ) ทั้งนี้สามารถสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป ดังแสดงในตาราง 3.2-1 และรูปที่ 3.4-8 ถึงรูปที่ 3.4-11







รูปที่ 3.4-8 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq 24\text{ hrs}}$ )



รูปที่ 3.4-9 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ )



รูปที่ 3.4-10 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ( $L_{90}$ )



รูปที่ 3.4-11 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน - กลางคืน ( $L_{dn}$ )

### 3.4.3 ด้านความสั่นสะเทือน

จากผลการดำเนินงานของโครงการนิว เมกา พลาสติก บางนา (ระยะรื้อถอน) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ภายในก่อสร้างโครงการโดยกำหนดให้ติดตามตรวจสอบด้านความสั่นสะเทือนตามที่ระบุไว้คือ ความเร็วของอนุภาคและความถี่ พบว่า ค่าความเร็วของความสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X และ แกน Y) และแนวแกนตั้ง (แกน Z) ที่มีค่าสูงสุดในแต่ละจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อกรณีเป็นอาคารประเภทที่ 2 คือ อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด โดยจุดตรวจวัดอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการหรือชั้นล่างของอาคาร ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อโครงสร้างและส่วนประกอบของโครงการและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ดังที่แสดงในตาราง 3.3-1

ค่าความสั่นสะเทือนไม่สามารถนำมาทำเป็นกราฟแนวโน้มได้ เนื่องจากค่ามาตรฐานของความสั่นสะเทือนต้องอ้างอิงที่ความถี่เดียวกันเท่านั้น จึงจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ แต่ค่าที่ตรวจวัดได้นั้น ในแต่ละค่ามีความถี่ที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถทำกราฟแนวโน้มได้