

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ


ของโครงการ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย



รูปที่ 1 ป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการ



รูปที่ 2 ติดตั้ง Metal Sheet เป็นรั้วชั่วคราว



รูปที่ 3 การทำความสะอาดพื้นที่โครงการ




รูปที่ 4 พื้นที่กองเก็บวัสดุอุปกรณ์



รูปที่ 5 ป้ายกำจัดการทิ้งขยะ

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ จป. ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



รูปที่ 6 ภาชนะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 7 ป้ายกำชับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 8 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 9 กล่องรับความคิดเห็น



รูปที่ 10 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริหารผู้ป่วยระยะท้าย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



รูปที่ 11 การแต่งกายของคนงาน



รูปที่ 12 ป้ายแสดงสถิติความปลอดภัย



รูปที่ 15 กิจกรรม Safety Talk



รูปที่ 16 การปรับถมดินภายในพื้นที่โครงการ




รูปที่ 17 ห้องน้ำ ห้องส้วม

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



รูปที่ 18 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



รูปที่ 19 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 20 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า



รูปที่ 21 เบอร์โทรฉุกเฉินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



รูปที่ 22 CCTV



รูปที่ 23 ป้ายระบุ "พื้นที่สำหรับสูบบุหรี่"

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



รูปที่ 24 ป้ายกฎความปลอดภัยและสุขอนามัย



รูปที่ 25 วิศวกร/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ควบคุมงาน



รูปที่ 26 การจัดเก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 27 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 28 พื้นที่สำหรับพักผ่อนของคนงาน

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



รูปที่ 29 พื้นที่สำหรับตัดเหล็ก



รูปที่ 30 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564)

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริหารผู้ป่วยระยะท้าย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



รูปที่ 31 ตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 32 ตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ



รูปที่ 33 ตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ



รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 35 ป้ายทางเข้า



รูปที่ 36 ประตูทางเข้า-ออก โครงการ



รูปที่ 37 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ