

ภาคผนวก ข-1

ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1


ภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 1 ภาพรั้วโครงการ

ภาพผนวก ข-1



รูปที่ 2 ภาพจุดรวมพล

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 3 ภาพการติดกระจกนูนในโครงการ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 4 ภาพหัวรับน้ำดับเพลิง

ภาพผนวก ข-1



รูปที่ 5 ลูกศรแสดงทิศทางพื้นที่ลานจอดรถ

ภาพผนวก ข-1



รูปที่ 6 พื้นที่ลานจอดรถ

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 7 ภาพแสดงป้ายความสูง

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 8 ภาพแสดงป้ายสัญลักษณ์จราจรในโครงการ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 9 การทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ภาพผนวก ข-1



รูปที่ 10 การทำงานของพนักงานทำความสะอาดบริเวณโครงการ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 11 ภาพห้องขยะมูลฝอยรวม

ภาพผนวก ข-1




รูปที่ 12 ภาพห้องพักขยะมูลฝอย

ภาคผนวก ข-1







รูปที่ 13 ภาพที่จอดรถสำหรับขนมูลฝอย

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 14 ภาพป้ายประชาสัมพันธ์

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 15 ภาพพื้นที่สีเขียว

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 16 ภาพการดูแลสวน

ภาพผนวก ข-1







รูปที่ 17 ภาพการดูแลความสะอาดของห้องสุขา

ภาพผนวก ข-1







รูปที่ 18 กล้องวงจรปิด / ภาพกล้อง CCTV

ภาคผนวก ข-1






รูปที่ 19 ภาพช่างอาคารตรวจเช็คระบบอัคคีภัย

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 20 ภาพช่างอาคารตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 21 ภาพช่างดูแลสระว่ายน้ำ

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 22 ภาพการดูแลระบบน้ำ

ภาพผนวก ข-1



รูปที่ 23 ภาพระบายน้ำ

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 24 ภาพบ่อบำบัด

ภาคผนวก ข-1





รูปที่ 25 ภาพทางออกฉุกเฉิน

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 26 ภาพอุปกรณ์ระบบอัคคีภัย

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 27 ภาพป้ายแสดงตำแหน่ง

ภาพผนวก ข-1



รูปที่ 28 ภาพพื้นที่บริเวณหน้าลิฟต์

ภาคผนวก ข-1




รูปที่ 29 ภาพเครื่องปรับอากาศ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 30 การล้างเครื่องปรับอากาศ

ภาพผนวก ข-1



รูปที่ 31 ภาพกล้องความคิดเห็น

ภาพผนวก ข-1




รูปที่ 32 ภาพปล่องระบายอากาศ

ภาคผนวก ข-1







รูปที่ 33 ภาพพัฒนาระบายอากาศ

ภาคผนวก ข-1



รูปที่ 34 ภาพป้ายห้ามสูบบุหรี่

ภาพผนวก ข-1



รูปที่ 35 ภาพปัจจุบัน