

---

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 2

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ

จากการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม ดินสอ รีสอร์ท (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอรีสอร์ท จำกัด ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการเดินตรวจสอบพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในช่วงการก่อสร้าง และสอบถามจากตัวแทนเจ้าของโครงการ และตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง (บริษัท กรีนแอสท์ ไทย จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เอ็น เทรดิง ซัพพลายส์) พบว่า โดยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง บริษัท ดินสอรีสอร์ท จำกัด ได้กำกับและควบคุมให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 แสดงดังตารางที่ 2.1-1

**ตารางที่ 2.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างโครงการ**

โครงการ : โรงแรม ดินสอ วัสดุรีไซเคิล (ตัดแปลง และส่วนขยาย)  
 เจ้าของโครงการ : บริษัท ดินสอริสอร์ท จำกัด  
 ที่ตั้งโครงการ : ถนนหน้าใน ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
 จัดทำรายงานโดย : บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด  
 ช่วงเวลาที่รายงาน : ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563  
 ประเภทโครงการ : โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
สภาพภูมิประเทศ	กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็น เท่านั้น ควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในโครงการเท่านั้น	โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็นและอยู่ใน โครงการเท่านั้นโดยมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างตลอดเวลา	✓
ทรัพยากรดินและการเกิด ดินถล่ม (ต่อ)	จัดให้มีกำแพงกันดินที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมตามแนว อาคาร ขนาดความสูงของกำแพงกันดินมี 2 แบบ ได้แก่ แบบ ที่ 1 ความสูงเท่ากับ 5.00 เมตร แบบที่ 2 ความสูง 6.50 เมตร และแบบที่ 3 ความสูงเท่ากับ 13.35 เมตร เพื่อป้องกันการ พังทลายของดิน	โครงการจัดให้มีกำแพงกันดินที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมตามแนวอาคาร แสดง ดังภาพถ่ายที่ 2.1-1	✓
	ควบคุมการปรับพื้นที่ให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น	โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปรับแต่งพื้นที่เท่าที่จำเป็นและอยู่ใน โครงการเท่านั้นโดยมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างตลอดเวลา	✓
	จัดให้มีการขุดลอกบ่อตกตะกอนเป็นประจำ	ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ดำเนินการขุดลอกบ่อตกตะกอนเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้  = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ ริสอร์ท (ตัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอริสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม	<p>จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว คสล. แบบเปิดขนาด 0.30x0.30 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อหน้าดิน ก่อหน้าดิน กวดทราย และเศษขยะ ก่อนจะปล่อยไหลลงดินต่อไป</p> <p>จัดให้มีคนคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เศษดิน เศษขยะ หรือเศษวัสดุก่อสร้าง อุบัติหรือเกิดขวางทางไหลของน้ำ</p> <p>ดินที่ขุดออกจากกรอกก่อสร้างฐานรากของอาคาร ถึงเก็บน้ำถึงบ่อบาดน้ำเสีย บ่อหน้าดิน และท่อระบายน้ำ จะต้องกองเก็บเป็นสัดส่วนไว้ในพื้นที่เฉพาะและต้องปิดคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อม และจะถมกลับในพื้นที่โครงการ โดยอัดชั้นดินให้แน่น รวบเรียบ และสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน</p> <p>ผู้รับเหมาได้วางแผนให้ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำในช่วงแรกๆ ของแผนการก่อสร้างทั้งหมด เพื่อเป็นการควบคุมและรองรับน้ำฝน</p> <p>ก่อนเริ่มงานขุดถมดินจะทำการขุดหรือเคลื่อนย้ายต้นไม้ ก่อนหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน</p>	<p>ในเดือนธันวาคม 2563 โครงการได้จัดทำรางระบายน้ำคอนกรีตซึ่งเป็นรางระบายน้ำสำหรับช่วงเปิดดำเนินการแล้วเสร็จ แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-25</p> <p>ผู้รับเหมาจัดให้มีคนคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เศษดิน เศษขยะ หรือเศษวัสดุก่อสร้าง อุบัติหรือเกิดขวางทางไหลของน้ำ บริเวณจุดตัดล้งรถบรรทุกก่อนออกนอกโครงการ แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-2</p> <p>ปัจจุบันโครงการดำเนินงานโครงสร้างของอาคาร สำหรับกิจกรรมการขุดถมดินได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2563 ก่อนเดือนสิงหาคม</p> <p>ในเดือนธันวาคม 2563 โครงการได้จัดทำรางระบายน้ำคอนกรีตซึ่งเป็นรางระบายน้ำสำหรับช่วงเปิดดำเนินการแล้วเสร็จ แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-25</p> <p>กิจกรรมการขุดดินได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2563 ก่อนเดือนสิงหาคม</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดิเนสอ รีสอร์ท (ดัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดิเนสอรีสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
ทรัพยากรดินและการเกิด ดินถล่ม (ต่อ)	ปลูกหญ้าคลุมดินพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อช่วยดูดซับ น้ำฝน ชะลอการไหลของน้ำฝนและลดการกัดเซาะหน้าดิน จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลา ทำงาน ห้ามคนงานทำงานขุดถมดินโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝน ตกหนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว	ในโอกาสเมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จทางโครงการจะทำการปลูกหญ้าคลุมดินพื้นที่ ผู้รับเหมาจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานคอยตรวจสอบการทำงานของคนงานตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง และมีกฎห้ามทำงานในช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก	☉  ✓
ธรณีวิทยา และ การเกิด แผ่นดินไหว	จัดเส้นทางหนีภัยโดยมีป้ายบอกเป็นระยะไว้ภายในบริเวณ โครงการ เมื่อเกิดเหตุการณภัยพิบัติขึ้นคนงานก่อสร้างใน พื้นที่โครงการก็สามารถอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่าง รวดเร็ว และไม่เกิดการสูญเสียชีวิต	เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างจะแจ้งให้คนงานก่อสร้างรีบ ออกจากพื้นที่ก่อสร้างโดยด่วน และจัดให้มีจุดรวมพลบริเวณใกล้ทางออกของพื้นที่ ก่อสร้างเพื่อสามารถออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว	✓
	เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิด ธรณีพิบัติภัย ได้แก่ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้างใน การอพยพออกจากอาคารได้ทันทั่วทั้ง	โครงการได้ประสานงานกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองป่าตอง แล้วเสร็จ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเตรียมขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุการณภัยฉุกเฉินเกิดขึ้น	✓
	จัดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณี เกิดธรณีพิบัติภัยแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้าง	ผู้รับเหมาจัดให้ morning talk ด้านความปลอดภัยก่อนเข้าทำงานทุกวันจันทร์ของ สัปดาห์	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ปฏิบัติ ☉ = มาตรการที่ยังไม่เริ่มเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอด รีสอร์ท (ดัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอด รีสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตาม ตามมาตรการ
ธรณีวิทยา และการเกิด แผ่นดินไหว	จัดให้มีการขอมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้างในโครงการด้วย หรือหาก จังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และ คนงานก่อสร้างของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าว ด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิด เหตุการณ์จริงขึ้น โดยกำหนดให้ใช้แผนในการอพยพผู้พัก อาศัยภายในอาคารออกนอกตัวอาคารเช่นเดียวกับแผน อพยพหนีไฟ และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง	โครงการอยู่ระหว่างประชุมออกนโยบายร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อจัดทำแผนป้องกัน กรณีฉุกเฉิน	☒
	ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธา- ธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภา วิศวกรรับรอง	โครงการมีการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและ ผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง	✓
	ออกแบบอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหวตามกฎหมายกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550	โครงการจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองปาดอย่าง เคร่งครัด	✓
	โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด	โครงการจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของเทศบาลเมืองปาดอย่าง เคร่งครัด	✓
คุณภาพอากาศ	จัดให้มีรั้วที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและใช้ผ้าใบหรือตาข่าย กันรอบตัวอาคารและตลอดความสูงของอาคารที่กำลัง ก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวกำบังการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไป สร้างความรำคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงและผู้สัญจรไป-มา	โครงการจัดให้มีรั้วที่รอบอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และใช้ตาข่ายกันรอบตัวอาคารและ ตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-3	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⊖ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
คุณภาพอากาศ (ต่อ)	กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ ปูนซีเมนต์ที่มีติด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้ง กระจาย จัดทำปลอกสำหรับทิ้งวัสดุ จากชั้นบนลงมาชั้นล่าง ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่ โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวัน ละ 2 ครั้ง ทำความสะอาดรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น จัด ให้ล้างล้อ เพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมด เป็นต้น ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ใน สภาพที่เหมาะสมเสมอ หากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลด เขม่าหรือควันที่จะเกิดขึ้น จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราวยที่ตกหล่นบริเวณ ปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ โดย ในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำ ฉีด และกวาดพื้นที่สะอาดโดยทันที ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่ง วัสดุก่อสร้างให้มีติดตลอดเส้นทางขนส่ง เพื่อป้องกัน การร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก	ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดพื้นที่สำหรับเก็บปูนซีเมนต์โดยมีผ้าคลุมปิดอย่างมิดชิด ทั้งนี้ ที่ใช้ในโครงการส่วนใหญ่เป็นปูนผสมเสร็จ จึงมีปริมาณฝุ่นในพื้น โครงการปริมาณน้อย แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-4 ผู้รับเหมากำหนดให้คนงานรวบรวมเศษวัสดุก่อสร้างไว้ในกะบะที่จุดพักขนบนและ ทำการขนย้ายโดยใช้รถเครนขณะบะจากชั้นบนลงมาชั้นล่างสัปดาห์ละครั้ง ผู้รับเหมากำหนดฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่ โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทุกครั้งที่รถบรรทุกออกจากพื้นที่ ก่อสร้าง แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-5 ผู้รับเหมากำหนดทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง โดยจัดให้ล้างล้อ เพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมด แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-6 ทางโครงการได้กำชับให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างตรวจสอบเครื่องจักรและเครื่องยนต์ ที่เข้าโครงการให้อยู่ในสภาพดีและตามเวลาที่กำหนด ภาพถ่ายที่ 2.1-7 ผู้รับเหมากำหนดพนักงานกวาดเศษดินในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่ โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทุกครั้งที่รถบรรทุกออกจากพื้นที่ ก่อสร้าง แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-2 และในกรณีที่ไม่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาด โดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นที่สะอาดโดยทันที ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีติดตลอด เส้นทางขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-8	✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ ริสอร์ท (ตีแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอริสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
คุณภาพอากาศ (ต่อ)	จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดป้ายหลังรถว่า "หากพบพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์)"	สำหรับรถคอนกรีตสำเร็จที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจำเป็นต้องใช้ขนส่งปูนซีเมนต์และรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง มีการติดระบบควบคุมการขยับที่ GPS ซึ่งสามารถตรวจสอบความเร็วของรถได้ตลอดเวลา	✓
	ห้ามไม่ให้เผายขยะหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง	ผู้รับเหมามีนโยบายห้ามเผายขยะในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีนโยบายความปลอดภัยห้ามเผายขยะในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดแก่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วง Morning Talk	✓
	หากการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ต่ออาคารข้างเคียง หรือพื้นที่อ่อนไหว ที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณีทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้คณะกรรมการประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท ดินสอริสอร์ท จำกัด) และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาลเมืองป่าตอง)	ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศต่อบริเวณโดยรอบโครงการแต่อย่างใด	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☹ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ ริสอร์ท (ตัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอริสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์               <ol style="list-style-type: none"> <li>ทำป้ายขนาดใหญ่กว่า 2 x 4 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เขตหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง และรหัสบอกมาตรการควบคุมและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน</li> </ol> </li> </ul>	<p>ผู้รับเหมาจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการแสดงระยะเวลาในการก่อสร้าง ชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานแสดงดังกล่าวที่ 2-1-9</p>	✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง               <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำระบบบันทึกขี้อรงเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และกลิ่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องระบุชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามขี้อรงเรียนดังกล่าว</li> <li>จัดทำระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณั้ผิดปกติ ที่ทำให้เกิด ฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา</li> </ol> </li> </ul>	<p>โครงการอยู่ระหว่างจัดทำระบบบันทึกขี้อรงเรียนต่าง ๆ โดยมีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2563</p>	☒

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ○ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ ริสอร์ท (ตัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอริสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตาม ตามมาตรการ
คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ</li> <li>(4) ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนประจำวัน พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ และรายงานผลต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอนุญาต</li> <li>(5) ตรวจสอบการทำงานทั่วไป และหาแนวทางการแก้ไขในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน</li> </ul>	<p>โครงการจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสัมพันธ์ ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563</p> <p>ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 ยังไม่มีข้อร้องเรียนด้านคุณภาพอากาศ</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>(6) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด</li> <li>(7) ทำผนังหรือตาข่ายกันกิจกรรมหรือแหล่งกำเนิดฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น</li> <li>(8) ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>(9) ไม่เก็บกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>	<p>โครงการจัดวางเครื่องจักรตามความเหมาะสมของลักษณะงาน</p> <p>ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 เครื่องจักรที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นรถเครน ซึ่งก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นน้อย</p> <p>โครงการใช้ไม้กั้นกิจกรรมการก่อสร้างตามความเหมาะสมของลักษณะงาน</p> <p>ผู้รับเหมากับกองวัสดุก่อสร้างไว้เป็นสัดส่วน</p>	<p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p> <p style="text-align: center;">✓</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⊖ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ คุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร</li> <li>(10) มีตรรกะรถทุกคืนในขณะขนดินเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยผ้าใบให้มิดชิด</li> <li>(11) ไม่เดินเครื่องจักรในขณะไม่ใช้งาน</li> <li>(12) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรรใช้เครื่องจักรที่เดินด้วยไฟฟ้า</li> <li>(13) ควบคุมความเร็วรถวิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง</li> <li>(14) วางแผนใช้เส้นทางและเวลาการขนวัสดุและดินเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภท และเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการจัดการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</li> <li>(15) ใช้อุปกรณ์การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย</li> <li>(16) จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ</li> <li>(17) ใช้ระบบการขนส่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นระบบปิด</li> <li>(18) จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งของที่ก่อให้เกิดฝุ่น</li> </ul>	<p>ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 โครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งกิจกรรมการบรรทุกดินได้ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>ผู้รับเหมากำหนดให้ไม่มีการเดินเครื่องจักรในขณะไม่ใช้งาน</p> <p>ผู้รับเหมามีการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง และเครื่องจักรที่เดินด้วยไฟฟ้าตามความเหมาะสมของลักษณะงาน</p> <p>จากสภาพพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีอย่างจำกัด รถที่เข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างจะขับเข้าสู่โครงการแล้วจอดเพื่อขนวัสดุก่อสร้างกองเก็บโดยทันที โดยใช้ความเร็วในการวิ่งในพื้นที่ก่อสร้างต่ำกว่า 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง</p> <p>ผู้รับเหมาก่อสร้างได้กำชับให้ผู้รับเหมารักษาความสะอาดเส้นทางและเวลาการขนวัสดุและดินในช่วงเวลาเข้าคู่หรือเวลาเย็นที่หลีกเลี่ยงการจราจรคับคั่ง</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการจัดการใช้เครื่องมือก่อสร้าง</li> <li>(15) ใช้อุปกรณ์การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย</li> <li>(16) จัดหาแหล่งน้ำที่จะใช้สเปรย์ เพื่อลดฝุ่นให้มีความเพียงพอ</li> <li>(17) ใช้ระบบการขนส่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นระบบปิด</li> <li>(18) จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งของที่ก่อให้เกิดฝุ่น</li> </ul>	<p>ผู้รับเหมาใช้อุปกรณ์การก่อสร้างเหมาะสมตามกิจกรรมแต่ละประเภท</p> <p>ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนวัสดุก่อสร้างให้มีมิดชิดตลอดเส้นทางขนส่ง เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุที่บรรทุก แสดงถึงภาพถ่ายที่</p> <p>2.1-8</p>	<p>✓</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ ริสอร์ท (ติดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอ ริสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณภาพอากาศ (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการด้านการจัดการของเสีย</li> <li>(19) ละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>มาตรการเฉพาะด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</li> <li>(20) เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้ว ควรปิดผ้าใบคลุมไว้ หากไม่ปฏิบัติตามพบพื้นที่นั้น</li> <li>มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง</li> <li>(21) หลีกเลี่ยงการขุดผิวคอนกรีต ถ้าต้องทำต้องทำให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน</li> <li>(22) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบ้น (Bund) และฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นเสมอ</li> <li>(23) การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด</li> <li>(24) ครอบคลุมตัวอาคารก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet)</li> </ul>	<p>ผู้รับเหมามีนโยบายห้ามเผาขยะในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีนโยบายความปลอดภัยห้ามเผาขยะในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดแจ้งแก่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วง Morning Talk</p> <p>ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง ซึ่งการเปิดพื้นที่ขุดดินได้ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	✓
		<p>ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง กิจการกรมการขุดผิวคอนกรีตได้ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	✓
		<p>ผู้รับเหมาที่เช่าในกิจกรรมการก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะบรรจุใส่ถุงขนาดเล็กเพื่อขนส่งไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในโครงการ และคาดการณ์การใช้ทรายให้หมดแต่แต่ละสัปดาห์</p>	✓
		<p>แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-10</p>	✓
		<p>ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดพื้นที่สำหรับเก็บปูนซีเมนต์โดยมีผ้าคลุมปิดอย่างมิดชิด ทั้งนี้ ที่ใช้ในโครงการส่วนใหญ่เป็นปูนผสมเสร็จ จึงมีปริมาณฝุ่นผงในพื้นทีโครงการปริมาณน้อย แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-4</p>	✓
		<p>โครงการใช้ตักย้ายขนย้ายวัสดุอาคารและตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้างแสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-3</p>	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอด รีสอร์ท (ตัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอดรีส์ รีสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>มาตรการเฉพาะด้านการขุดดิน (25) ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกเวลาเร็วตัวน และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่งในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 22.00 น ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี</li> <li>(26) ล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งก่อนรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>(27) ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ</li> <li>(28) ใช้ผ้าฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่มีถนนแห้ง</li> <li>(29) ทำประตูเข้าออกของรถบรรทุกจากพื้นที่ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือนของผู้รับผลกระทบ</li> </ul>	<p>ผู้รับเหมากำหนดให้ผู้รับเหมาร่วมต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด</p> <p>ผู้รับเหมากำหนดทำความสะอาดรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง โดยจัดให้ล้างล้อเพื่อลดดินหลุดจากล้อให้หมด แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-6</p> <p>ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 สภาพถนนในพื้นที่ก่อสร้างยังอยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี</p> <p>ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 ส่วนใหญ่ถนนมีสภาพเปียกเนื่องจากอยู่ในฤดูฝน</p> <p>ประตูเข้า-ออกของรถบรรทุกของโครงการตั้งอยู่ติดกับถนนใน ซึ่งห่างจากบ้านเรือนของผู้รับผลกระทบ แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-11</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⊕ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 โครงการ โรงแรม ดินสอ ร์สอาร์ท (ดัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอ ร์สอาร์ท จำกัด  
 ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
เสียงและกลิ่น	<p><b>เสียง</b>                      จัดให้มีรั้วที่ชั่วคราว ความสูงประมาณ 2.40 เมตร กันบริเวณแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของโครงการ                      ช่วงงานขึ้นโครงสร้าง จัดให้มีกำแพงกันเสียงชั่วคราวเป็นเมทัลชีท ที่มีตัวดูดซับชนิดโพลีเอสเตอร์หนา 125 มิลลิเมตร ด้านทิศตะวันตก และทิศเหนือ ความสูงประมาณ 3.0 เมตร และ 4.20 เมตร                      ปิดอาคารที่กำลังก่อสร้างด้วยผ้าใบหรือตาข่ายโดยรอบอาคารและตลอดแนวความสูงของอาคาร                      ให้อาคารที่เฉพาะในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หากมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าว ได้แก่ การเทคอนกรีต โครงการจะแจ้งให้ผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุญาตไปยังเทศบาลเมืองป่าตอง โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการก่อสร้าง</p>	<p>ผู้รับเหมาจัดให้มีรั้วที่รอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-3</p> <p>โครงการใช้ตาข่ายกันรอบตัวอาคารและตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-3</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>
	<p>เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัด เजा เจีย หรือใส่ ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน                      อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานครั้งคราว จะต้องมี การดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการทำงาน</p>	<p>ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 10:00-18:00 น. ตามที่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงและเทศบาลเมืองป่าตองรับทราบข้อตกลงดังกล่าว</p>	<p>✓</p>
	<p>เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัด เजा เจีย หรือใส่ ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน</p>	<p>ผู้รับเหมาจัดให้มีกิจกรรมการตัด เजा เจีย หรือใส่ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน โดยวัสดุที่ประกอบสำเร็จรูปจะใช้ในช่วงงานตกแต่งภายใน</p>	<p>✓</p>
	<p>อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานครั้งคราว จะต้องมี การดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการทำงาน</p>	<p>ผู้รับเหมาจัดให้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานครั้งคราว จะต้องมี การดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการทำงาน</p>	<p>✓</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⊖ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
เสียงและความสะดวกสบาย (ต่อ)	<p>ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้ อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งควร มีการหล่อลื่นให้เครื่องจักรทำงานได้ดี</p> <p>ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร จัดเตรียมก๊อบก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่าง ๆ ให้หันไป ทางทิศตะวันออกเพื่อลดผลกระทบต่อนพื้นที่ใกล้เคียง</p> <p>ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลา เดียวกัน</p> <p>กำหนดแผนงานก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม เช่น จัดให้เครื่องจักรกลที่มีเสียงดังทำงานในเวลากลางวัน</p> <p>จัดหาอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่ คนงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และจำกัด ระยะเวลาทำงานที่สัมผัสกับระดับเสียงตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 เรื่องความปลอดภัยในการ ทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549</p> <p>จำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะบริเวณเขตชุมชนและพื้นที่ก่อสร้าง โดยติดป้าย หลังรถว่า "หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์)"</p>	<p>ผู้รับเหมาจัดให้ผู้รับเหมาใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ตามคู่มือที่กำหนด ทางโครงการได้กำชับให้บริษัทผู้รับเหมาทำการตรวจสอบเครื่องจักรและเครื่องยนต์ ที่ใช้ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและตามเวลาที่กำหนด ภาพถ่ายที่ 2.1-7</p> <p>ผู้รับเหมาจัดให้ผู้รับเหมาใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ตามคู่มือที่กำหนด</p> <p>ผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนงานก่อสร้างแต่ละ กิจกรรม</p> <p>ผู้รับเหมาตระหนักและหลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันใน เวลาเดียวกัน โดยกำหนดเวลาก่อสร้างในช่วงเวลา 10.00-18.00 น</p> <p>ผู้รับเหมากำหนดแผนงานก่อสร้างให้เครื่องจักรกลที่มีเสียงดังทำงานในเวลา กลางวันเท่านั้น โดยกำหนดเวลาก่อสร้างในช่วงเวลา 10.00-18.00 น</p> <p>ผู้รับเหมาจัดหาอุปกรณ์กันเสียงแก่คนงานก่อสร้างตามความเหมาะสมของงาน</p> <p>สำหรับรถคอนกรีตสำเร็จที่ผู้รับเหมาก่อสร้างแจ้งเพื่อใช้ขนส่งปูนซีเมนต์และรถ ขนส่งวัสดุก่อสร้าง มีการติดระบบควบคุมการขับขี่ GPS ซึ่งสามารถตรวจสอบ ความเร็วของรถได้ตลอดเวลา</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ ริสอร์ท (ดัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอริสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
เสียงและควมสั่นสะเทือน (ต่อ)	หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลา กลางคืน จัดให้มีวิศวกรคอยตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างอย่าง ใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด	ผู้รับเหมามีการกำกับให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและหลีกเลี่ยงการขนสง ในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน	✓
	ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุ สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถาม เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข ปัญหา	ผู้รับเหมากำหนดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการแสดงระยะเวลาในการ ก่อสร้าง ชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน แสดงดังกล่าวที่ 2.1-9	✓
	<b>ความสั่นสะเทือน</b> เลือกให้ฐานรากชนิดแผ่แทนการตอกเสาเข็มซึ่งจะลด แรงสั่นสะเทือนที่จะเป็นอันตรายต่ออาคารข้างเคียง จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมามาเข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับ โครงการ โดยต้องแจ้งกำหนดการตอกเสาเข็ม ระบุวัน เวลา ให้ชัดเจน รวมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุม งานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อโครงการได้	เลือกให้ฐานรากชนิดแผ่แทนการตอกเสาเข็มซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างฐานรากแล้ว เสร็จตั้งแต่ก่อนเดือนสิงหาคม 2563	✓
	จัดให้มีวิศวกรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ ข้างเคียงให้น้อยที่สุด	ผู้รับเหมามีการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ออกแบบไว้โดยมี วิศวกรควบคุมการก่อสร้างในแต่ละชั้นตอนให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ รี สอาร์ท (ตัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอ รี สอาร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตาม ตามมาตรการ
เสียงและควมสั่นสะเทือน (ต่อ)	อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้กระทำเฉพาะเวลากลางวันของวันธรรมดา และงดกระทำการดังกล่าวในเวลากลางคืน ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งควรมีการหล่อลื่นให้เครื่องจักรทำงานได้ดี	ผู้รับเหมากำหนดให้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้กระทำเฉพาะเวลากลางวันของวันธรรมดาเท่านั้น กรณีในวันหยุด กิจกรรมการก่อสร้างจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้เครื่องจักรแต่อย่างใด	✓
	ติดตั้งอุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่เป็นหลักเสี่ยงการใช้น้ำมันหรืออุปกรณ์แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนในระดับสูงพร้อมกัน	ทางโครงการได้กำชับให้บริษัทผู้รับเหมาทำการตรวจสอบเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ใช้ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-7	✓
	ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร	ผู้รับเหมากำหนดให้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้กระทำเฉพาะเวลากลางวันของวันธรรมดาเท่านั้น กรณีในวันหยุด กิจกรรมการก่อสร้างจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้เครื่องจักรแต่อย่างใด	✓
	จำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะบริเวณเขตชุมชนและบริเวณพื้นที่โครงการโดยติดป้ายหลังรถว่า “หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โปรดแจ้ง (ระบบออร์โทสัพพท์)”	ผู้รับเหมาจัดให้มีอุปกรณ์การก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนตามความเหมาะสมของลักษณะงาน	✓
	หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลา กลางคืน	สำหรับรถคอนกรีตสำเร็จที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจึงเพื่อใช้ขนส่งปูนซีเมนต์และรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง มีการติดระบบควบคุมการขยับที่ GPS ซึ่งสามารถตรวจสอบความเร็วของรถได้ตลอดเวลา	✓
		ผู้รับเหมาให้มีการกำชับให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ ริสอร์ท (ติดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอริสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
เสียงและความสะดวกสบาย (ต่อ)	จัดให้มีกลองรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น จัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ และ โครงการจะทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม กรณีมีบุคคล ใดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต้องเข้าไปแก้ไข และให้ความช่วยเหลือทันที	โครงการมอบหมายให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยผู้จัดการโครงการดูแลรับเรื่องราว ร้องเรียนกรณีเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้าน ความสั่นสะเทือนจากการดำเนินงานกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการจากผู้อาศัย โดยรอบโครงการ สำหรับผลกระทบด้านเสียง มีข้อตกลงร่วมกันโดยกำหนด กิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ในช่วงเวลา 10.00-18.00 น.	✓
	โครงการจะมีการตรวจสอบอาคารข้างเคียงก่อนก่อสร้าง กรณีที่มีการก่อสร้างของโครงการก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญจากเสียงและความสั่นสะเทือน โครงการจัดให้มีการ ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ และโครงการจะทำการ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม กรณีมีบุคคลใดได้รับ ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต้องเข้าไปแก้ไข และให้ ความช่วยเหลือทันที	การตรวจสอบอาคารข้างเคียงได้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเดือนสิงหาคม 2563	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ ริสอร์ท (ตัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอริสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการ
นิเวศวิทยาทางบก	ควบคุมไม่ให้มีการระบายน้ำโสโครกจากห้องส้วมออกสู่แหล่ง น้ำสาธารณะโดยตรงผู้รับเหมาก่อสร้างจะบำบัดโดยถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 2 ชุด สามารถ รองรับน้ำเสียได้ 2.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถบำบัดให้ค่า BOD <sub>open</sub> ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด แล้วจะปล่อยไหลซึมลงดินต่อไป จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว คสล. แบบเปิดขนาด 0.30x0.30 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่ บ่อหนั่งน้ำ/ถังตะกอน ขนาด 2.50x4.00x2.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ สำหรับถังตะกอนดิน กรวด ทราบ และเศษขยะ ก่อน จะปล่อยไหลซึมลงดินต่อไป จัดให้มีการขุดลอกบ่อตะกอน/ถังตะกอนเป็นประจำ จัดให้มีคนงานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ หาก น้ำโสโครกในถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปเต็มจะต้องติดต่อ ผู้รับเหมาส่งไปกำจัดต่อไป เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องให้รถสูบลม ส่งกลิ่นจากถังสูบลมออกจากรังน้ำบำบัดน้ำเสียให้หมด และ ปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย ชะลอการก่อสร้างในช่วงที่ฝนตก	โครงการอยู่ระหว่างจัดหาระบบบำบัดสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสีย จากถังบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น โดยมีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564  ในเดือนธันวาคม 2563 โครงการได้จัดทำรายงานน้ำคอกองกิริตซึ่งเป็นรายงาน น้ำสำหรับช่วงเปิดดำเนินการแล้วเสร็จ แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-25  ผู้รับเหมาจัดให้คนงานขุดลอกบ่อตะกอนเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน โครงการจัดให้รถสูบลมส่งกลิ่นจากบ่อพักสูบลมเข้าสู่อ่างสูบลมเมื่อเดือน กรกฎาคม 2563 แสดงดังเอกสารแนบ 4 ใบเสร็จสูบลมส่งกลิ่น  โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ผู้รับเหมากำหนดให้คนงานก่อสร้างชะลอการก่อสร้างในช่วงที่ฝนตก โดยมีวิศวกร ควบคุมงาน	☒  ✓  ✓  ☉  ✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ปฏิบัติตาม ☉ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
การคมนาคมขนส่ง	ในเขตก่อสร้างและเขตชุมชน จะจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดป้ายหลังรถว่า "หากพนักงานขับรถเร็วเกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โปรดแจ้ง (ระบุเบอร์โทรศัพท์) " พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์สำหรับแจ้ง และกำกับให้พนักงานขับรถจะต้องขับด้วยความระมัดระวัง	สำหรับรถคอนกรีตสำเร็จที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจำเป็นต้องใช้ขนส่งปูนซีเมนต์และรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง มีการติดระบบคอมพิวเตอร์ GPS ซึ่งสามารถตรวจสอบความเร็วของรถได้ตลอดเวลา	✓
	กำหนดขนาดรถ 6 ล้อ สำหรับขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และรถยนต์ 4 ล้อ สำหรับขนส่งแรงงาน	ผู้รับเหมามาจัดให้รถ 6 ล้อ สำหรับขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และรถยนต์ 4 ล้อ สำหรับขนส่งแรงงานตามมาตรการที่กำหนด แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-24	✓
	โครงการได้มีการกำหนดเวลาของรถขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยกำหนดให้รถขนส่งวัสดุทุกขนาดขนส่งในช่วงเวลา 9.01-15.59 น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตามประกาศเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 11/2560 โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-18.00 น. หลังจกเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากมีความจำเป็นต้องมี การขนส่ง เช่น รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น จะดำเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. รวมทั้งโครงการจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุญาตไปยังเจ้าพนักงานจราจรโดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ สำหรับบริเวณอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง	ผู้รับเหมามีการกำกับให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการ
การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	เส้นทางขนส่งวัสดุโครงการจะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในเขตเมืองที่มีสภาพการจราจรคับคั่ง รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์จะใช้เวลาไปปกคลุมกระบะรถให้มีมิติชัดเจนเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่าง ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน	ผู้รับเหมามีการกำกับให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในเขตเมืองที่มีสภาพการจราจรคับคั่ง ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีมิติชัดเจนเส้นทางขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก แสดงตั้งภาพถ่ายที่ 2.1-8	✓
	ควบคุมให้มีการบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้สำหรับรถบรรทุกนั้น ๆ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนนทรุดหนักรบกวนเข้าโครงการชั่วคราว เนื่องจากทรุดหนักรวดต่าง ๆ เข้าสู่โครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 ยังไม่มีถนนชำรุดที่เกิดจากการขนส่งจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการแต่อย่างใด	ผู้รับเหมาคอมพิวเตอร์มีการบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้สำหรับรถบรรทุกนั้น ๆ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนนทรุดหนักรบกวนเข้าโครงการชั่วคราว เนื่องจากทรุดหนักรวดต่าง ๆ เข้าสู่โครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 ยังไม่มีถนนชำรุดที่เกิดจากการขนส่งจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการแต่อย่างใด	✓
	ห้ามมิให้มีการจอดรถบรรทุกหรือรถที่ใช้ในกาขนส่งวัสดุ ก่อสร้างตลอดแนวด้านหน้าพื้นที่โครงการและบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันรถอ้อมความระมัดระวังการจราจร	ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีรถเข้า-ออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ แสดงตั้งภาพถ่ายที่ 2.1-12	✓
	จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีรถเข้า-ออก จากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	โครงการจัดให้มีป้ายชื่อโครงการอย่างชัดเจนเพื่อให้รถชะลอและเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	✓
	จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางรถเข้า-ออก โครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีป้ายชื่อโครงการอย่างชัดเจนเพื่อให้รถชะลอและเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	✓
	จัดให้มีที่สำหรับล้างล้อรถบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีรถบรรทุกที่ออกสู่ถนนทุกครั้ง แสดงตั้งภาพถ่ายที่ 2.1-6	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ ริสอร์ท (ดัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอริสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ การใช้หน้า	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
	<p>รณรงค์ให้คนงานมีการใช้้อย่างประหยัด จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง และถังเก็บน้ำใช้ ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง สำหรับบ้านพักคนงาน จัดเตรียมกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถ ล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก โดยไม่ปล่อยน้ำทิ้งอย่างเปล่า ประโยชน์</p>	<p>ผู้รับเหมาได้กำกับให้คนงานใช้้อย่างประหยัด จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง จำนวน 2 ถัง สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง และถังเก็บน้ำใช้ ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 8 ถัง สำหรับบ้านพักคนงาน แสดงถึงภาพถ่าย ที่ 2.1-13 ผู้รับเหมาได้กำกับให้คนงานใช้้อย่างประหยัด</p>	<p>✓ ✓ ✓</p>
<p>การระบายน้ำและ การป้องกันน้ำท่วม</p>	<p>จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว คสล. แบบเปิดขนาด 0.30x0.30 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าสู่ บ่อหนองน้ำ/ถังตะกอน ขนาด 2.50x4.00x2.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ สำหรับบำบัดตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษขยะ ก่อน จะปล่อยไหลลงสู่คลองต่อไป</p>	<p>ในเดือนธันวาคม 2563 โครงการได้จัดทำรายงานน้ำคองกรีตซึ่งเป็นรายงาน น้ำสำหรับช่วงเปิดดำเนินการแล้วเสร็จ แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-25</p>	<p>✓</p>
	<p>จัดให้มีการขุดลอกบ่อตะกอน/ขยะเป็นประจำทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p>	<p>ผู้รับเหมาได้ให้คนงานขุดลอกบ่อตะกอนเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน</p>	<p>✓</p>
	<p>จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อ ป้องกันมิให้เศษดิน เศษขยะ หรือเศษวัสดุตกก่อสร้าง อุบัติ หรือเกิดขวางทางไหลของน้ำ</p>	<p>ผู้รับเหมาทำการกวาดเศษดินในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่ โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทุกครั้งที่รถบรรทุกออกจากพื้นที่ ก่อสร้าง แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-2 และในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาด สะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที</p>	<p>✓</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ = มาตรการที่ยังไม่เริ่มปฏิบัติ ⊖ = มาตรการที่ยังไม่เริ่มปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ รีสอร์ท ( ดัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอรีสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตาม ตามมาตรการ
การจัดการน้ำเสีย	<p>จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอ จำนวน 14 ห้อง สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง และจำนวน 10 ห้อง สำหรับบ้านพักคนงาน</p> <p>จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำหรับรูปชนิดเดิมอากาศ จำนวน 2 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 2.0 ลูกบาศก์เมตร สามารถบำบัดให้มีค่า BOD<sub>5</sub>ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยไหลซึมลงดินต่อไป สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียรูปชนิดเดิมอากาศ จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถบำบัดให้มีค่า BOD<sub>5</sub>ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป สำหรับบ้านพักคนงาน</p>	<p>ผู้รับเหมาได้จัดห้องน้ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะไว้เพียงพอกับความต้องการของ คนงานทั้งบริเวณพื้นที่โครงการและบ้านพักคนงาน แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-14</p> <p>โครงการอยู่ระหว่างจัดหาระบบบำบัดสำเร็จรูปชนิดเดิมอากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสีย จากถังบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น โดยมีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564</p>	<p>✓</p> <p>☒</p>
	<p>จัดให้มีคนงานคอยดูแลท่าความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ หากน้ำโสโครกในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็มจะต้องติดต่อรถสูบล้างไปกำจัดต่อไป</p>	<p>โครงการจัดให้รถสูบล้างรูปของเทศบาลเมืองป่าตองเข้าสูบล้างถังเมื่อเดือน กรกฎาคม 2563 แสดงดังเอกสารแนบ 4 ใบเสร็จสูบล้างรูป</p>	<p>✓</p>
	<p>จัดให้มีคนงานคอยดูแลท่าความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ และกำกับให้คนงานรักษาความสะอาดห้องส้วม</p> <p>ป้องกันไม่ให้สิ่งกีดขวางรวมอยู่ภายในห้อง</p>	<p>ทางโครงการจัดให้คนงานคอยดูแลความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ พร้อมทั้ง กำกับคนงานให้รักษาความสะอาด</p>	<p>✓</p>
	<p>เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ กำกับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องให้รถสูบล้างรูปออกจากถังบำบัดน้ำเสียให้หมด และปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการจะกำกับให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด</p>	<p>⊙</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⊙ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ ร์สอาร์ท (ตีแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอ ร์สอาร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
การจัดทำชยะมูลฝอย	จัดให้มีถังขยะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน ขนาด 200 ลิตร จำนวน 6 ถัง แยกเป็น ถังขยะอินทรีย์ และ ถังขยะทั่วไป อย่างละ 2 ถัง ถังขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย อย่างละ 1 ถัง	ผู้รับเหมาจัดให้มีถังขยะรองรับขยะมูลฝอย ติดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ของพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-15	✓
	ผู้รับเหมาโครงการจะขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาดำเนินการ ป่าตองเข้ามาดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้จะมี การผูกมัดขยะให้มีทิศทาง ไม่ตกหล่น	ผู้รับเหมาโครงการจะขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาดำเนินการ เก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป ทั้งนี้จะมีการผูกมัดขยะให้มีทิศทาง ไม่ตกหล่น แสดงดัง เอกสารแนบ 5 ใบเสร็จขยะมูลฝอย	✓
	ขยะอันตรายโครงการจะรวบรวมใส่ถุงขยะอันตรายสีแดง เมื่อ มีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปที่เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไป กำจัดต่อไป	ในปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีขยะอันตราย เมื่อมีขยะอันตรายเกิดขึ้นทางโครงการ จะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	✓
	ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	ทางโครงการจัดให้ผู้รับเหมามีการตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอย และดูแลรักษา ให้มีสภาพดี ไม่แตกชำรุดหรือรั่วซึม และมีฝาปิดมิดชิด	✓
	กำชับคนงานก่อสร้างให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้ จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	ผู้รับเหมาได้กำชับให้คนงานก่อสร้างให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้ จัดเตรียมไว้	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⓪ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ ริสอร์ท (ตัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอริสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	คัดแยกขยะที่สามารถนำมายาย เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ โดยติดตั้งป้ายแยกประเภทของขยะไว้ที่ถังขยะให้ชัดเจน รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ สำรวจปริมาณมูลฝอย เมื่อพบว่าปริมาณมากขึ้นต้องเพิ่มจำนวนถังรองรับมูลฝอย	สำหรับขยะที่สามารถขายได้ส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติกต่าง ๆ ซึ่งคณงานก่อสร้างได้ทำการคัดแยกออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และรวบรวมเพื่อนำไปขายเป็นรายได้อต่อไป ปัจจุบันยังไม่มีส่วนวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำไปขายได้ ปัจจุบันถังรองรับขยะมูลฝอยของโครงการมีปริมาณเพียงพอสำหรับรองรับขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้าง	✓
ไฟฟ้า	เลือกใช้ไฟฟ้าสองสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ แบบประหยัดพลังงาน การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน กำกับให้คณงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	ผู้รับเหมาเลือกใช้ไฟฟ้าสองสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ แบบประหยัดพลังงาน ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการโดยการติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าถูกต้องตามมาตรฐาน แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-16 ผู้รับเหมาแจ้งให้คณงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดพร้อมออกกฎระเบียบเพื่อให้คณงานปฏิบัติตาม ได้แก่ ห้ามใช้กระทะไฟฟ้าปรุงอาหาร การปิดไฟฟ้าและพัดลมก่อนออกจากห้อง เป็นต้น	✓
การป้องกันอัคคีภัย	ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด ห้ามเผาขยะในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด	ผู้รับเหมาจัดพื้นที่สูบบุหรี่ให้แก่คณงาน แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-17 ผู้รับเหมาขึ้นนโยบายห้ามเผาขยะในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีนโยบายความปลอดภัยห้ามเผาขยะในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดแก่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วง Morning Talk	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  = มาตรการที่ยังไม่เริ่มเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม รีสอร์ท (ตัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอริสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตาม ตามมาตรการ
การป้องกันทัศนียภาพ	ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย เช่น "เขตก่อสร้าง" "ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต" "ห้ามสูบบุหรี่" เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ห้ามนำวัสดุไวไฟเข้าไปใกล้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประกายไฟโดยเด็ดขาด ใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้ายกอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพปกติก่อนและหลังใช้งานอย่างสม่ำเสมอ การเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกชั้นก่อนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ อบรมคนงานให้มีความรู้ในเรื่องสาเหตุแห่งอุบัติเหตุภัยอยู่เสมอ และต้องไม่ประมาทในการทำงาน ผู้รับเหมาจะจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมีถังชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ตามจุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเตรียมความพร้อมประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองป่าตอง	ผู้รับเหมา มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนต่าง ๆ บริเวณด้านหน้า แสดงดังภาพที่ 2.1-9 ผู้รับเหมา ได้จัดให้มีกิจกรรม Morning Talk ให้กับพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อความปลอดภัยในแต่ละสัปดาห์ ผู้รับเหมา ได้จัดให้มีอุปกรณ์ตัดไฟฟ้ายกอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร แสดงดังภาพที่ 2.1-16 ผู้รับเหมา ก่อสร้างอาคารก่อสร้างตรวจเช็คอุปกรณ์/เครื่องมือให้อยู่ในสภาพปกติ ก่อนและหลังใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ผู้รับเหมา จัดให้มีกิจกรรม Morning Talk ให้กับพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา ได้มีกิจกรรม Morning Talk เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง ผู้รับเหมา จัดให้มีถังดับเพลิงมีถังไว้บริเวณโดยรอบโครงการ และมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ แสดงดังภาพที่ 2.1-18 ผู้รับเหมา จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⊖ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และตุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุ สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถาม เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข ปัญหา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเป็น ระยะๆ ตามความเหมาะสม	ผู้รับเหมาจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างแสดงระยะเวลาในการ ก่อสร้าง ชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-9 นอกจากนี้ โครงการมอบหมายให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยผู้จัดการโครงการดูแลรับ เรื่องราวร้องเรียนกรณีเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ	✓
	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง พื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล และสามารถ ติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรง ในกรณีได้รับความ เดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน	ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เตรียมที่พักสำหรับคนงานที่ถูกลดลักษณะ และแสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-20	✓
	จัดให้มีระบบสุขาภิบาลภายในพื้นที่โครงการ และบ้านพัก คนงานก่อสร้างที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ	ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดให้มีระบบสุขาภิบาลภายในพื้นที่โครงการ และบ้านพัก คนงานก่อสร้างที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-13 ถึง ภาพถ่ายที่ 2.1-15	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้  = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ รี สอาร์ท (ดีแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอ รี สอาร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตาม ตามมาตรการ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องกำหนดกฎเกณฑ์และอวยสอดส่องดูแล พฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มีให้ก่อความ เดือดร้อนรำคาญ และปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยใน ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติผิดต้องมีการ ว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษหรือร้องขึ้นไล่ออก โดยพิจารณาจาก ความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จัดให้มีหัวหน้าคนงานสำหรับควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้สร้าง ความเดือดร้อนกับประชาชนโดยรอบ	ผู้รับเหมาจัดให้มีหัวหน้าคนงานสำหรับควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบและไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยรอบ	✓
	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมามาเข้าพบผู้ พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงก่อนดำเนินการก่อสร้าง และตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และให้ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับ ความ เดือดร้อน	โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัวแทนโครงการเข้าพบผู้อยู่อาศัยโดยรอบโครงการที่ อาจได้รับผลกระทบก่อนโครงการดำเนินการก่อสร้าง นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีตัวแทนผู้รับเหมา ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้รับ เรื่องร้องเรียนกรณีเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนจากกิจกรรมการก่อสร้างของ โครงการ	✓
	หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจาก การก่อสร้าง โครงการผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบใน การแก้ไข	ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายแก่สิ่ง ปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้าง	
	จัดให้มียามรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อ ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	ผู้รับเหมาจัดให้มีหัวหน้าคนงานเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง	✓
	ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้าง ออกกฎระเบียบการปฏิบัติคนงานในบ้านพักคนงาน	ผู้รับเหมาได้จัดให้คนงานก่อสร้างพักนอกพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับเหมาจัดให้มีหัวหน้าคนงานสำหรับควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบและไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยรอบ	✓ ✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติตาม

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ)	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน กายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง เคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานผู้เกี่ยวข้อง โครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง โครงการจะนำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและ มาตรการติดตามตรวจสอบระบุในสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง ให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ผู้รับเหมามีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-21	✓
อาชีพอนามัยและความ ปลอดภัย	มาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากงาน ก่อสร้างต่อคนงานก่อสร้างและชุมชนข้างเคียง (1) กำหนดให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างในโครงการต้องมีการ พิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย ประกอบด้วย สัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัท รับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครอง ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนที่ ปฏิบัติงานในโครงการ โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ - กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการ ทำงาน - การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ - การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อ ความปลอดภัยในการทำงาน	โครงการได้นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ แจ้งแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม	✓
		บริษัทผู้รับเหมา ได้จัดให้มีกฎหมายความปลอดภัยซึ่งระบุครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การจัดให้มีและ ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ และการตรวจสอบ สภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรการที่ กำหนด	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้  = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ วัสดุรีไซเคิล (ตัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอรีไซเคิล จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
<p>อาชีพอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</p>	<p>จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้</p> <p>กำหนดระยะเวลาในการทำงานเฉพาะในช่วงกลางวัน ตั้งแต่ 08.00 น. - 17.00 น. เว้นแต่จะมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี และได้รับความเห็นชอบจากเทศบาลเมืองป่าตอง แล้ว</p> <p>ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน</p> <p>กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออก ของโครงการ</p> <p>ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น โดยตั้งนั่งร้านเหล็กโดยรอบอาคาร ซึ่งด้วยผ้าใบหรือตาข่ายกันฝุ่น โดยรอบอาคาร ส่วนทางเดินภายนอกใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" และ 1"x10" ปูเป็นทางเดิน และกันวัสดุร่วงหล่น</p> <p>ทำ Chain Link ยื่นจากอาคารขณะทำโครงสร้างอาคาร เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น และย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น</p> <p>ทำแผงตาข่ายกันรอบอาคาร เมื่อย้าย Chain Link ไปแล้ว โดยใช้โครงเหล็กซึ่งด้วยตาข่ายถี่ทุกชั้น</p>	<p>ผู้รับเหมาได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานพร้อมกันให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยมีกรรมการที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง ช่วง Morning Talk แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-22</p> <p>ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา 10.00-18.00 น. ตามข้อตกลงร่วมกัน</p> <p>ผู้รับเหมาทำรั้วให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยมีวิศวกรโครงการ เป็นผู้ตรวจตรา</p> <p>ผู้รับเหมาจัดให้มีรั้วที่บรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-3 และกำหนดจุดเข้า-ออกของโครงการ แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-11</p> <p>โครงการใช้ตาข่ายกันรอบอาคารและตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-3</p> <p>โครงการใช้ตาข่ายกันรอบอาคารและตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง แสดงถึงภาพถ่ายที่ 2.1-3</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแสม ดินสอ รี สอาร์ท (ตัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอ รี สอาร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
อาชีพอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	ติดป้ายแนะนำการทำงาน บ้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้าง ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุใหญ่ในระหว่างการทำงาน ให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แวนตาปริบๆ เป็นต้น	ผู้รับเหมามีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ บ้ายเตือนต่างๆ บริเวณด้านหน้า แสดงตั้ง ภาพถ่ายที่ 2.1-9	✓
		ผู้รับเหมาก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการ ทำงานพร้อมกันเข้าไปให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ ปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยมีการกำกับแก่คนงานก่อสร้าง ช่วง Morning Talk แสดงตั้ง ภาพถ่ายที่ 2.1-22	✓
	ติดป้ายเตือน หรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยใน บริเวณที่จำเป็น เช่น "เขตก่อสร้าง" "ลดความเร็วรถยนต์" และ "เขตสวมหมวกนิรภัย" เป็นต้น	ผู้รับเหมามีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ บ้ายเตือนต่างๆ บริเวณด้านหน้า แสดงตั้ง ภาพถ่ายที่ 2.1-9	✓
	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของ เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	ผู้รับเหมามาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย โดยมีวิศวกรโครงการเป็นผู้ตรวจตรา	✓
	กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่าง เป็นระเบียบเรียบร้อย	ผู้รับเหมามาจัดให้มีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	✓
	จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยของโครงการ เพื่อให้มี บุคคลภายนอกผ่านเข้า-ออก ก่อนได้รับอนุญาตและดูแล ความปลอดภัยในพื้นที่	ผู้รับเหมามาจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⊖ = มาตรการที่ยังไม่เริ่มเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ ริสอร์ท (ตัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอริสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
อาชีพอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	<p>ทำซ้ำผู้รับเหมาก่อสร้างรักษาดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ</p> <p>มาตรการด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง</p> <p>ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข ปัญหา เพื่อสร้างความเข้าใจดีกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม</p>	<p>ผู้รับเหมาจัดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างกำกับให้คนงานรักษาดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบและทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ</p>	✓
	<p>ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข ปัญหา เพื่อสร้างความเข้าใจดีกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม</p>	<p>ผู้รับเหมาจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการแสดงระยะเวลาในการก่อสร้าง ชื่อบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เบอร์โทรติดต่อ และชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานแสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-9</p> <p>นอกจากนี้ โครงการมอบหมายให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยผู้จัดการโครงการดูแลรับเรื่องราวร้องเรียนกรณีเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ</p>	✓
	<p>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน</p>	<p>ผู้รับเหมาอยู่ระหว่างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงานแสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-19</p>	✓
	<p>พิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในโครงการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชนและป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน</p>	<p>ผู้รับเหมาเลือกใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องกฎหมาย แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-21</p>	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⊖ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ ริสอร์ท (ดัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอริสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตาม ตามมาตรการ
<p>อาชีพหามายและความปลอดภัย (ต่อ)</p>	<p>กำกับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องกำหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคณกรณก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบมิให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และปัญหาต่างๆ ใให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง หากคณกรณประพฤตผิดต้งมีการกล่าวตักเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณี่เกิดขึ้น</p> <p>จัดให้มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคณกรณ</p> <p>จัดให้มีหัวหน้าคณกรณคอยควบคุมดูแลคณกรณก่อสร้างไม่ให้ประพฤตผิดตนไม่เหมาะสม อันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง</p> <p>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมามาเข้าพหผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน</p> <p>หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้าง โครงการผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข</p> <p>จัดให้มียามรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคณกรณก่อสร้าง เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>ผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีหัวหน้าคณกรณสำหรับควบคุมคณกรณใหปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยรอบ</p> <p>บ้านพักคณกรณอยู่ในบริเวณห่างไกลจากบ้านเรือนชุมชน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยรอบ</p> <p>ผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีหัวหน้าคณกรณสำหรับควบคุมคณกรณใหปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยรอบ</p> <p>โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัวแทนโครงการเข้าพหผู้อยู่อาศัยโดยรอบโครงการที่อาจได้รับผลกระทบก่อนโครงการดำเนินการก่อสร้าง นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ ผู้จัดการโครงการของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับเรื่องเรียนการณี่เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ</p> <p>ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีหัวหน้าคณกรณเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอด รีสอร์ท (ดัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอด รีสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตาม ตามมาตรการ
อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (ต่อ)	ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้าง จัดบ้านพักคนงานให้เป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกต่อการ ควบคุมดูแล	ผู้รับเหมาจัดให้คนงานก่อสร้างพักนอกพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เตรียมที่พักสำหรับคนงานที่ถูกสุกัลักษณะ แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-20	✓
	ออกกฎระเบียบการปฏิบัติงานภายในบ้านพักคนงาน	ผู้รับเหมาจัดให้มีหัวหน้าคนงานสำหรับควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบและไม่ให้สร้างความปลอดภัยหรือกับประชาชนโดยรอบ	✓
	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน กายภาพ ชีวภาพ และคุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง เคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานผู้เกี่ยวข้อง โครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง	โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ สถาปนิกโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เป็นรับผิดชอบประสานผู้เกี่ยวข้องโครงการ ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง	✓
	จัดให้ตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสุขภาพพนักงาน ก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด	บริษัทผู้รับเหมามีการตรวจสอบประวัติและมีการให้คนงานตรวจสุขภาพก่อนรับเข้า ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันโรคติดต่อ	✓
	กำหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด และกำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนกฎระเบียบ เพื่อ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง ดังนี้ - จัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ส่งเสียง ดัง หรือก่อความวุ่นวายขึ้นข้างเคียง - ระมัดระวัง ดูแลความปลอดภัยของคนงานเกี่ยวกับปัญหา การลักขโมย และมีเจ้าหน้าที่อื่น ๆ	ผู้รับเหมาจัดให้มีหัวหน้าคนงานสำหรับควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบและไม่ให้สร้างความปลอดภัยหรือกับประชาชนโดยรอบ	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ปฏิบัติตาม ☐ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
<p>อาชีพหามียและความปลอดภัย (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามมิให้คนงานออกนอกบริเวณที่พักคนงานนอกเวลา 22.00 น.</li> <li>- ห้ามมิให้คนงานออกนอกบริเวณที่พักคนงานนอกเวลา 22.00 น.</li> <li>- ห้ามนำสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดื่มหรือเสพภายในพื้นที่บ้านพัก</li> <li>- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด</li> <li>- ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง</li> <li>- ห้ามทะเลาะวิวาทภายในพื้นที่บ้านพัก</li> <li>- ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด</li> </ul> <p>ช่วยกันรักษาความสะอาด</p> <p>จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้สำหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุในเบื้องต้นไว้</p>	<p>ผู้รับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในบริเวณพื้นที่โครงการ ภาพถ่ายที่ 2.1-23</p>	<p>✓</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ○ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ สุขภาพ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
	<p>โรกระบบทางเดินหายใจ</p> <p>จัดให้มีรั้วที่กั้นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและใช้ผ้าใบหรือตาข่าย</p> <p>กันรอบตัวอาคารและตลอดความสูงของอาคารที่กำลัง</p> <p>ก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวกำบังการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไป</p> <p>สร้างความรำคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงและผู้สัญจรไป-มา</p> <p>กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ปูนซีเมนต์ที่มีทิศทาง มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้ง</p> <p>กระจาย</p> <p>จัดทำปล่องสำหรับทิ้งวัสดุ จากชั้นบนลงมายังชั้นล่าง</p>	<p>โครงการจัดให้มีรั้วที่บรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และใช้ตาข่ายกันรอบตัวอาคารและ</p> <p>ตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-3</p> <p>ผู้รับเหมาก่อสร้างได้จัดพื้นที่สำหรับเก็บปูนซีเมนต์โดยมีผ้าคลุมปิดอย่างมิดชิด</p> <p>ทั้งนี้ ที่ใช้ในโครงการส่วนใหญ่เป็นปูนผสมเสร็จ จึงมีปริมาณฝุ่นต่างในพื้นที่</p> <p>โครงการปริมาณน้อย แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-4</p> <p>ปัจจุบันโครงการอยู่ช่วงงานก่อสร้างชั้นที่ 1 ยังไม่มีการก่อสร้างอาคารที่มีความ</p> <p>สูงแต่อย่างใด</p> <p>ผู้รับเหมาก่อสร้างได้มีการฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่</p> <p>โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทุกครั้งที่รถบรรทุกออกจากพื้นที่</p> <p>ก่อสร้าง แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-5</p> <p>ผู้รับเหมาก่อสร้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง โดยจัดให้ล้างล้อ</p> <p>เพื่อไม่ให้ดินหลุดจากล้อให้หมด แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-6</p> <p>ทางโครงการได้กำชับให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างตรวจสอบเครื่องจักรและเครื่องยนต์</p> <p>ที่ใช้ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีและตามเวลาที่กำหนด ภาพถ่ายที่ 2.1-7</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>⊕</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⊕ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตาม ตามมาตรการ
สุขภาพ (ต่อ)	<p>จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดินทรายที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ โดยใช้กรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่สะอาดโดยทันที</p> <p>ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีติดตลอดเส้นทางขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-8</p> <p>จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในเขตชุมชนและในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>ห้ามไม่ให้เผายขยะหรือเศษวัสดุภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>ผู้รับเหมาทำการกวาดเศษดินในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทุกครั้งที่รถบรรทุกออกจากพื้นที่ก่อสร้าง แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-2 และในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นที่สะอาดโดยทันที</p> <p>ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีผ้าปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีติดตลอดเส้นทางขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-8</p> <p>สำหรับรถคอนกรีตสำเร็จที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจ้างเพื่อใช้ขนส่งปูนซีเมนต์และรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง มีการติดระบบควบคุมการขับขี่ GPS ซึ่งสามารถตรวจสอบความเร็วของรถได้ตลอดเวลา</p> <p>ผู้รับเหมา มีนโยบายห้ามเผายขยะในพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีนโยบายความปลอดภัยห้ามเผายขยะในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดแจ้งแก่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วง Morning Talk</p> <p>ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศต่อบริเวณโดยรอบโครงการแต่อย่างใด</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
สุขภาพ (ต่อ)	<p>โรคที่แมลงสาบเป็นพาหะนำโรค</p> <p>เปิดถังขยะให้แห้งอยู่เสมอ</p> <p>เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด</p> <p>ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ</p> <p>ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยจัดพ่นภายในและบริเวณที่พัก</p> <p>ทุก 1 เดือน</p> <p>กำจัดแมลงสาบ และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบ ก่อนและหลัง</p> <p>รื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอน เพื่อป้องกันแมลงสาบ</li> <li>หนี้ออกสู่ภายนอกกระหว่างรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อ</li> <li>คนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว</li> <li>- กำจัดขยะที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้</li> <li>เทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาเก็บไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก</li> <li>สุขาภิบาล ไม่ให้เหลือค้าง</li> <li>- สืบค้นปฏิทินภายในถึงบ้านบับนำเสียสำเร็จรูป โดยเทศบาล</li> <li>เมืองป่าตองกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝัง</li> <li>กลบฝังบับนำเสียสำเร็จรูปในทันที</li> <li>- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่น</li> <li>ยาแล้วเสร็จทันที</li> </ul>	<p>ผู้รับเหมาจัดให้มีถังขยะรองรับขยะมูลฝอย อย่างเพียงพอและมีฝาปิดมิดชิด</p> <p>ผู้รับเหมาทำซ้ำให้คนงานเก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด</p> <p>ผู้รับเหมาทำซ้ำให้คนงานดูแลและรักษาความสะอาดห้องส้วมสม่ำเสมอ</p> <p>ผู้รับเหมาจัดให้คนงานก่อสร้างช่วยกันรักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ</p> <p>ผู้รับเหมาจัดให้มีการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงภายในและบริเวณที่พักคนงานทุก</p> <p>1 เดือน</p> <p>โครงการจะกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดเมื่อมีการรื้อถอน</p> <p>บ้านพักคนงาน</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>⊖</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ปฏิบัติตาม ⊖ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดิสนอส (ตัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดิสนอสรีสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตาม ตามมาตรการ
สุขภาพ (ต่อ)	โรคอุจจาระร่วง ติดป้ายธงรงค์ให้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารที่ ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้ให้คนงาน กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ บ้านพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ สม่ำเสมอ	ผู้รับเหมาก่อสร้างให้คนงานล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร ผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีน้ำดื่มโดยซื้อน้ำจากรถบริการเอกชนให้แก่นานก่อนสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างให้คนงานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอย่างสม่ำเสมอ ผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะแก่คนงานก่อสร้างและกำกับให้ช่วยกัน รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ	✓ ✓ ✓ ✓
	โรคที่เป็นพาหะนำโรค ขวดน้ำ กระจกบ่อ หรือภาชนะอื่นที่ออกจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช้ ให้คว่ำหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ ติดตั้งมุ้งลวดให้คนงาน หรือให้คนงานนอนในมุ้ง สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักเป็นประจำ จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่มี โรคใช้เลือดออกกระปาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย เก็บบ่อขยะเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ขวด ไซ กระจกบ่อ กระจกบ่อ หรือ คลุมให้มีมิดชิดเพื่อไม่ให้ร่องรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงได้ดี	ผู้รับเหมาก่อสร้างให้คนงานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอย่างสม่ำเสมอ ที่ผ่านคนงานก่อสร้างของโครงการยังไม่มีกรณีเจ็บป่วยจากโรคใช้เลือดออก ผู้รับเหมาก่อสร้างให้คนงานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอย่างสม่ำเสมอ	✓ ✓ ✓ ✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⊖ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ ร์สอาร์ท (ดัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอ ร์สอาร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ สุขภาพ (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
	ขุดลอกตะกอนในส่วนหนึ่งของรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ ไม่ให้เกิดการอุดตัน	ผู้รับเหมาจัดให้คนงานขุดลอกบ่อตกตะกอนเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน	✓
	ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน	บริษัทผู้รับเหมามีการตรวจสอบประวัติและมีการให้คนงานตรวจสอบสุขภาพก่อนรับเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันโรคติดต่อ	✓
	กำจัดมูลและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้ - ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว - ใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่พบลูกน้ำ - ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที	โครงการจะกำจัดให้ผู้รับเหมามาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดเมื่อมีการรื้อถอนบ้านพักคนงาน	☉
	โรคที่แมลงวันเป็นพาหะ จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล	ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะแก่คนงานก่อสร้างและกำจัดให้ช่วยกันรักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ	✓
	จัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอาดให้คนงาน	ผู้รับเหมาจัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้โดยซื้อน้ำจากบริการรถบรรทุกให้แก่คนงานก่อสร้าง	✓
	รถรงคี่ให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร	ผู้รับเหมาจัดทำป้ายให้คนงานล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร	✓
	รถรงคี่ให้รับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหาร อาหารที่มีแมลงวันตอม	ผู้รับเหมาจัดทำป้ายให้คนงานรับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ☉ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
สุขภาพ (ต่อ)	<p>รณรงค์ให้เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้มิดชิด ไม่ให้แมลงวันไป ตอมได้</p> <p>ฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุม</p> <p>ตรวจสอบสุขภาพคนก่อนเริ่มเข้าทำงาน</p> <p>กำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอน บ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงทั้งก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่น ภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว</li> <li>- กำจัดขยะที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้ เทศบาลเมืองป่าตองเข้ามารับไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล ไม่ให้เหลือค้าง</li> <li>- สืบสืบปฏิภูมิกายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยเทศบาล เมืองป่าตองนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และ ฝังกลบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปในพื้นที่</li> <li>- ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่น ยาแล้วเสร็จทันที</li> </ul>	<p>ผู้รับเหมากำกับให้คนงานรณรงค์ให้เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้มิดชิด ไม่ให้แมลงวัน ไปตอมได้</p> <p>ผู้รับเหมาจัดให้คนงานฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุม</p> <p>บริษัทผู้รับเหมา มีการตรวจสอบประวัติและมีการให้คนงานตรวจสอบสุขภาพก่อนรับเข้า ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันโรคติดต่อ</p> <p>โครงการจะกำกับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดเมื่อมีการรื้อถอน บ้านพักคนงาน</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>⊕</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⊕ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ สุขภาพ (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตาม ตามมาตรการ
โรคที่คนเป็นพาหะ	พิจารณาปรับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างตัวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างตัวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	ผู้รับเหมาเลือกใช้แรงงานต่างตัวที่ถูกต้องกฎหมาย แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-21	✓
ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน	บริษัทผู้รับเหมามีการตรวจสอบประวัติและมีการให้คนงานตรวจสอบสุขภาพก่อนรับเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันโรคติดต่อ	✓
ประชาสัมพันธ์	ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์	ผู้รับเหมากำชับให้คนงานใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์	✓
ประชาสัมพันธ์	ประชาสัมพันธ์ให้ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น	ผู้รับเหมากำชับให้คนงานไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น	✓
จัดระบบสาธารณสุขบริเวณและสาธารณูปโภคให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น	จัดระบบสาธารณสุขบริเวณและสาธารณูปโภคให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น	ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เตรียมที่พักสำหรับคนงานที่ถูกสุขลักษณะ แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-20	✓
- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่มีที่บ อีทังยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป	- บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่มีที่บ อีทังยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป	ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เตรียมที่พักสำหรับคนงานที่ถูกสุขลักษณะ แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-20	✓
- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อคนงาน 13 คน สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง และห้องส้วม 1 ห้อง ต่อคนงาน 12 คน สำหรับบ้านพักคนงาน	- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อคนงาน 13 คน สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง และห้องส้วม 1 ห้อง ต่อคนงาน 12 คน สำหรับบ้านพักคนงาน	ผู้รับเหมาได้จัดห้องน้ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะไว้เพียงพอกับความต้องการของคนงาน และภาพถ่ายที่ 2.1-14	✓
- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ	- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ	ผู้รับเหมาจัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้โดยยื่นำจากบริการบริการเอกชนให้แก่คนงานก่อสร้าง	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⊖ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ	
สุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมและน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีการรองรับขยะมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับขยะมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทั้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีขยะเหลือตกค้าง</li> </ul>	<p>ผู้รับเหมาจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องส้วมบ้านพักคนงาน แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-14</p> <p>ผู้รับเหมาจัดให้มีถังขยะรองรับขยะมูลฝอย ติดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ของพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-15</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	
โรคอันโหด	<p>พิจารณาว่ารับคนงานใหม่ต้องเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างตัวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างตัวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน</p>	<p>ผู้รับเหมาเลือกใช้แรงงานต่างตัวที่ถูกกฎหมาย แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-21</p>	<p>✓</p>	
จัดระบบสาธารณสุขโรคและสุขภาพให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น	<p>บ้านพักคนงานทางโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับชื้น อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป</p>	<p>บริษัทผู้รับเหมาให้มีการตรวจสอบประวัติและมีการให้คนงานตรวจสอบสุขภาพก่อนรับเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันโรคติดต่อ</p>	<p>✓</p>	
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⊖ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	<p>ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เตรียมที่พักสำหรับคนงานที่ถูกสุขลักษณะ แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-20</p>			<p>✓</p>

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตาม ตามมาตรการ
สุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อคนงาน 13 คน สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง และห้องส้วม 1 ห้อง ต่อคนงาน 12 คน สำหรับบ้านพักคนงาน</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง อย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมและน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีการรองรับขยะมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับขยะมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีขยะเหลือตกค้าง</li> </ul>	<p>ผู้รับเหมาได้จัดห้องน้ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะไว้เพียงพอกับความต้องการของคนงาน และภาพถ่ายที่ 2.1-14</p> <p>ผู้รับเหมาจัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้โดยขนานนำจากบริการเอทชนให้แก่คนงานก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับเหมาจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้องส้วมบ้านพักคนงาน แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-14</p> <p>ผู้รับเหมาจัดให้มีถังขยะรองรับขยะมูลฝอย ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-15</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>
โรคไข้หวัดนก	<p>พิจารณาโรครับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างตัวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างตัวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน</p>	<p>ผู้รับเหมาเลือกใช้แรงงานต่างตัวที่ถูกต้องกฎหมาย แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-21</p>	<p>✓</p>
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ <input type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	<p>ทำหนังสือตัวปึกเข้ามาแจ้งในบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>ทางบริษัทผู้รับเหมาให้มีการตรวจสอบประวัติและมีมีการให้คนงานตรวจสอบสุขภาพก่อนรับเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันโรคติดต่อ</p> <p>ผู้รับเหมาออกกฎหมายแจ้งเตือนในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
สุขภาพ (ต่อ)	<p>รณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งที่มีการสัมผัสสัตว์ปีก ในช่วงที่มีการระบาดของโรค รณรงค์ให้ไม่ควรรีมือเปล่าในการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย แต่ต้องทำการสวมใส่ถุงมือ สวมผ้าปิดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง</p> <p>จัดระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการให้แก่ คนงาน ก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บ้านพักคนงานทางโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ไม่อับทึบ อีกทั้งยังจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป</li> <li>- จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อคนงาน 13 คน สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง และห้องส้วม 1 ห้อง ต่อคนงาน 12 คน สำหรับบ้านพักคนงาน</li> <li>- จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่สะอาดแก่คนงาน ก่อสร้าง อย่างเพียงพอ</li> <li>- จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมและน้ำใช้ในพื้นที่ ก่อสร้าง</li> <li>- จัดให้มีการรองรับขยะมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และ จำนวนเพียงพอเพื่อรองรับขยะมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่ จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีขยะเหลือตกค้าง</li> </ul>	<p>ตลอดระยะเวลาก่อสร้างถึงปัจจุบันคนงานก่อสร้างยังไม่ได้รับป่วย จากโรคไข้หวัดนก</p> <p>ทางผู้รับเหมาก่อสร้างได้เตรียมที่พักสำหรับคนงานที่ถูกสุกษลักษณะ แสดงดัง ภาพถ่ายที่ 2.1-20</p> <p>ผู้รับเหมาได้จัดห้องน้ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะไว้เพียงพอความต้องการของคนงาน และภาพถ่ายที่ 2.1-14</p> <p>ผู้รับเหมาจัดให้มีน้ำดื่มและน้ำใช้โดยต่อน้ำจาการบริการเอกรชนให้แก่คนงาน ก่อสร้าง</p> <p>ผู้รับเหมาจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากห้อง ส้วมบ้านพักคนงาน แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-14</p> <p>ผู้รับเหมาจัดให้มีถังขยะรองรับขยะมูลฝอย ติดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ของพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพักคนงานอย่างเพียงพอ แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-15</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ยังไม่ปฏิบัติตาม  = มาตรการที่ยังไม่ปฏิบัติตาม  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ ร์สอร์ท (ติดตั้ง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอ ร์สอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ สุขภาพ (ต่อ)	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
โรคเครียด	จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน	ทางผู้รับเหมาก่อสร้างได้เตรียมที่พักสำหรับคนงานที่ถูกสุขลักษณะ แสดงดัง ภาพถ่ายที่ 2.1-20	✓
<p>แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม</p> <p>วางมาตรการกับดูแลและควบคุมคนงานบรรเทาหรือบรรเทา พื้นที่นอกโครงการ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการ ลักขโมยกับทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่าง คนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน ใกล้เคียง</li> <li>- กำหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเซ็นชื่อเข้า-ออกบ้านพัก</li> <li>- บริษัท จะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ</li> <li>- มีผู้จัดการแควมรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผู้พัก อาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง</li> <li>- ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและมียา เสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน</li> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย</li> <li>- หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย บริษัท ผู้รับเหมามุ่งจะตั้งลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ผู้รับเหมาก่อสร้างกำหนดเวลาทำงานของคนงานก่อสร้าง ทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. หยุดทุกวันที 15 และ 30 ของทุกเดือน ผู้รับเหมาก่อสร้างให้มีหัวหน้าคนงานสำหรับควบคุมคนงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบและไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยรอบ	✓	

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้  = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติตาม ตามมาตรการ
สุขภาพ (ต่อ)	อุบัติเหตุ ติดตั้งดับเพลิงให้เพียงพอในพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งถัง ดับเพลิงในพื้นที่เสี่ยง	ผู้รับเหมาจัดให้มีถังดับเพลิงมีถังดับเพลิงอย่างน้อย 2.1-18	✓
	ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนถึงวิธีการใช้ถังดับเพลิงอย่าง ถูกต้อง	ผู้รับเหมาจัดให้มีการแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยก่อนเข้าปฏิบัติงาน	✓
	เคลื่อนย้ายวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ที่มีการเชื่อม เก็บวัตถุไวไฟไว้เป็นสัดส่วน พร้อมติดป้ายแจ้งเตือนให้ ชัดเจน	โครงการจัดให้มีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	✓
	ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้าง เว้นแต่ในบริเวณที่ จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งให้มีป้าย	โครงการจัดให้มีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	✓
	เครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้	โครงการจัดให้ผู้รับเหมาใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือผู้กำหนด ทางโครงการได้กำชับให้บริษัทผู้รับเหมาทำการตรวจสอบเครื่องจักรและเครื่องยนต์ ที่ใช้ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	✓
	เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายห้ามใช้งาน ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนการใช้งานทุกครั้ง	โครงการจัดให้ผู้รับเหมาใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือผู้กำหนด ทางโครงการได้กำชับให้บริษัทผู้รับเหมาทำการตรวจสอบเครื่องจักรและเครื่องยนต์ ที่ใช้ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ ☑ = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ⊖ = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ วัสดุรีไซเคิล (ได้แปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอริสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	สรุปผลการปฏิบัติ ตามมาตรการ
สุขภาพ (ต่อ)	<p>จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแลสุขภาพปลอดภัยในการก่อสร้าง</p> <p>ติดตั้งแนวรั้วหรือทำการปิดกั้นพื้นที่อันตราย</p> <p>ติดเครื่องหมายางแจ้งเตือน “พื้นที่อันตราย”</p> <p>ห้ามพนักงาน หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่อันตราย</p> <p>จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าบูท แวนตา</p>	<p>ผู้รับเหมาก่อสร้างได้มีวิศวกรโครงการดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง</p>	✓
ทัศนียภาพ	<p>จัดให้มีรั้วเมทัลลิก สูงประมาณ 2.40 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดินโครงการ</p> <p>กำหนดให้มีการก่อสร้างในเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น</p>	<p>ผู้รับเหมาก่อสร้างได้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลแก่พนักงานก่อสร้างตามความเหมาะสมของงาน แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-22</p>	✓
	<p>โครงการใช้วัสดุและสีของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในขณะก่อสร้าง เช่น ตาข่ายกันฝุ่น ผนังที่ เป็นสีโทนอ่อนและมี ความกลมกลืนกับสีของอาคารข้างเคียง รวมทั้ง สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของโครงการ เช่น สีขาว สีเทา สีเขียว เป็นต้น</p>	<p>โครงการจัดให้มีรั้วที่บริเวณบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-3</p>	✓
	<p>เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกจากพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพพื้นที่โครงการให้ดูสะอาดเรียบร้อย</p>	<p>โครงการใช้ตาข่ายกันรอบตัวอาคารและตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง แสดงดังภาพถ่ายที่ 2.1-3</p>	✓

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้  = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน  = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ  = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ




ภาพถ่ายที่ 2.1-1 กำแพงกันดินตามแนวอาคาร



ภาพถ่ายที่ 2.1-2 การทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพถ่ายที่ 2.1-3 รั้วที่บอบโครงการ



ภาพถ่ายที่ 2.1-3 ตาข่ายกันรอบตัวอาคารและตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง (ต่อ)



ภาพถ่ายที่ 2.1-4 พื้นที่กองเก็บปูนซีเมนต์



ภาพถ่ายที่ 2.1-5 การฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง

ภาพถ่ายที่ 2.1-6 จุดล้างล้อรถ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ รีสอร์ท (ตัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอรีสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)



ภาพถ่ายที่ 2.1-7 การตรวจสอบสภาพของเครื่องยนต์



ภาพถ่ายที่ 2.1-8 ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้าง



ภาพถ่ายที่ 2.1-9 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



ภาพถ่ายที่ 2.1-10 พื้นที่กองเก็บขยะ



ภาพถ่ายที่ 2.1-11 ประตูทางเข้า-ออกโครงการ



ภาพถ่ายที่ 2.1-12 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



พื้นที่ก่อสร้าง




บ้านพักคนงาน

ภาพถ่ายที่ 2.1-13 ถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน



พื้นที่ก่อสร้าง



บ้านพักคนงาน

ภาพถ่ายที่ 2.1-14 ห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน



พื้นที่ก่อสร้าง



บ้านพักคนงาน

ภาพถ่ายที่ 2.1-15 ถังขยะในพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน



ภาพถ่ายที่ 2.1-16 การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าถูกต้อง



ภาพถ่ายที่ 2.1-17 พื้นที่สูบน้ำหรี



ภาพถ่ายที่ 2.1-18 ถังดับเพลิงในพื้นที่ก่อสร้าง



ภาพถ่ายที่ 2.1-18 ถังดับเพลิงในบ้านพักคนงาน



ภาพถ่ายที่ 2.1-19 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการที่ บ้านพักคนงาน



ภาพถ่ายที่ 2.1-20 ที่พักสำหรับคนงาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม ดินสอ รีสอร์ท (ดัดแปลง และส่วนขยาย) ของ บริษัท ดินสอรีสอร์ท จำกัด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 (ระยะก่อสร้าง)



ภาพถ่ายที่ 2.1-21 ใบอนุญาตต่างด้าว



ภาพถ่ายที่ 2.1-22 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



ภาพถ่ายที่ 2.1-23 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ภาพถ่ายที่ 2.1-24 รถขนส่งวัสดุและรถขนส่งแรงงาน



ภาพถ่ายที่ 2.1-25 รางระบายน้ำรอบโครงการ