

เอกสารแนบที่ 2

สำเนาหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

30 ก.ค. 2553

เรื่อง ขอบเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ Beach Point Hotel

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Beach Point Hotel ที่ ทส 1009.5/9290 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
2. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท เค.ดับบลิว. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โฮเทล โคลเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต

ตามที่ บริษัท เค.ดับบลิว. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Beach Point Hotel ที่ ทส 1009.5/9290 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โดยโครงการ Beach Point Hotel เป็นโครงการ ประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 180 ห้อง ตั้งอยู่ เลขที่ 162/8-11 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัด ภูเก็ต โดยรายงานผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากจังหวัดภูเก็ต โดย คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Beach Point Hotel ที่ ทส 1009.5/9290 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ดังสิ่งที่ส่งมา ด้วย 1

ในการนี้ บริษัท เค.ดับบลิว. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประสงค์เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจากเดิม โครงการ Beach Point Hotel เป็น โครงการ โรงแรม โฮเทล โคลเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 โดยบริษัท บริษัท เค.ดับบลิว. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ระบุอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Beach Point Hotel ทุกประการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

K.W.
Development Co., Ltd.
บริษัท เค.ดับบลิว. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(นายปิยะพงษ์ โชคชาวินารักษ์)

ผู้รับผิดชอบอำนาจ

Om 20/9/13

HOTEL CLOVER PATONG PHUKET

K.W. Development Co., Ltd.

162/8-11 Taweewong Road, Patong Beach, Kathu, Phuket 83150, Thailand

T : +66 (0) 76 685 088 | W : patongphuket.hotelclover.com

No One Does Happiness Like Us



HOTEL CLOVER
PATONG PHUKET

คู่มือ

บริษัท เค.ดับบลิว. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 162/8-11 ถนนทิววงศ์
ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

30 ก.ค. 2563

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ Beach Point Hotel

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Beach Point Hotel ที่ ทส 1009.5/9290 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
2. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท เค.ดับบลิว. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โฮเทล คลอเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต

ตามที่ บริษัท เค.ดับบลิว. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Beach Point Hotel ที่ ทส 1009.5/9290 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โดยโครงการ Beach Point Hotel เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก 180 ห้อง ตั้งอยู่เลขที่ 162/8-11 ถนนทิววงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยรายงานผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากจังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Beach Point Hotel ที่ ทส 1009.5/9290 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในการนี้ บริษัท เค.ดับบลิว. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประสงค์เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจากเดิม โครงการ Beach Point Hotel เป็น โครงการ โรงแรม โฮเทล คลอเวอร์ ป่าตอง ภูเก็ต ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 โดยบริษัท เค.ดับบลิว. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ระบุอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Beach Point Hotel ทุกประการ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป ข้าพขอพระคุณยิ่ง

(นายไพฑิธ เขียวท่า)

เจ้าหน้าที่ตรวจ-รับเอกสารงานสารบรรณ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่.....

13 1 2



ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะพงษ์ โชคฉวีวินิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ

HOTEL CLOVER PATONG PHUKET

K.W. Development Co., Ltd.

162/8-11 Taweewong Road, Patong Beach, Kathu, Phuket 83150, Thailand

T : +66 (0) 76 685 088 | W : patongphuket.hotelclover.com

No One Does Happiness Like Us

เอกสารแนบที่ 3


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม



เอกสารแนบที่ 4

หนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับมอบอำนาจ



the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1995. The public sector has also become an important employer of women, with 5.5 million women employed in the public sector in 1995, compared with 4.5 million in 1980.

There are a number of reasons why the public sector has become an important employer of women. One reason is that the public sector has a high proportion of women in its workforce. In 1995, 88% of the public sector workforce were women, compared with 78% in 1980.

Another reason is that the public sector has a high proportion of women in its senior management. In 1995, 33% of the public sector senior management were women, compared with 23% in 1980. This is a significant increase, and it suggests that the public sector is becoming more gender equal in its senior management.

There are a number of reasons why the public sector has a high proportion of women in its senior management. One reason is that the public sector has a high proportion of women in its senior management. In 1995, 33% of the public sector senior management were women, compared with 23% in 1980.

Another reason is that the public sector has a high proportion of women in its senior management. In 1995, 33% of the public sector senior management were women, compared with 23% in 1980. This is a significant increase, and it suggests that the public sector is becoming more gender equal in its senior management.

There are a number of reasons why the public sector has a high proportion of women in its senior management. One reason is that the public sector has a high proportion of women in its senior management. In 1995, 33% of the public sector senior management were women, compared with 23% in 1980.

Another reason is that the public sector has a high proportion of women in its senior management. In 1995, 33% of the public sector senior management were women, compared with 23% in 1980. This is a significant increase, and it suggests that the public sector is becoming more gender equal in its senior management.

There are a number of reasons why the public sector has a high proportion of women in its senior management. One reason is that the public sector has a high proportion of women in its senior management. In 1995, 33% of the public sector senior management were women, compared with 23% in 1980.

Another reason is that the public sector has a high proportion of women in its senior management. In 1995, 33% of the public sector senior management were women, compared with 23% in 1980. This is a significant increase, and it suggests that the public sector is becoming more gender equal in its senior management.

There are a number of reasons why the public sector has a high proportion of women in its senior management. One reason is that the public sector has a high proportion of women in its senior management. In 1995, 33% of the public sector senior management were women, compared with 23% in 1980.

Another reason is that the public sector has a high proportion of women in its senior management. In 1995, 33% of the public sector senior management were women, compared with 23% in 1980. This is a significant increase, and it suggests that the public sector is becoming more gender equal in its senior management.


There are a number of reasons why the public sector has a high proportion of women in its senior management. One reason is that the public sector has a high proportion of women in its senior management. In 1995, 33% of the public sector senior management were women, compared with 23% in 1980.


Another reason is that the public sector has a high proportion of women in its senior management. In 1995, 33% of the public sector senior management were women, compared with 23% in 1980. This is a significant increase, and it suggests that the public sector is becoming more gender equal in its senior management.

•


•


•














เอกสารแนบที่ 5

Logsheet ตรวจสอบระบบกรองน้ำ



Preventive Maintenance Multimedia Filter

Date: 2/1/22

[illegible]




Preventive Maintenance Multimedia Filter

Date : _____

5/2/22

[illegible]



Preventive Maintenance Multimedia Filter

Date: 3-3-22

[illegible]



Date: 7/4/22

EN-PM-22 Approve 1/04/2014



Date : _____

7-5-22

EN-PM-22 Approve 1/04/2014



Date : _____

5-6-22

EN-PM-22 Approve 1/04/2014

เอกสารแนบที่ 6

Preventive maintenance ระบบบำบัดน้ำเสีย



HOTEL CLOVER
THAILAND

Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION H1 Date: 21/1/22

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	N	
Check working of return pump system / เช็คการทำงานของปั๊มรีটারน์	M	N	N	
Check working of ejector pump system / เช็คการทำงานของปั๊มอีเจกเตอร์	M	N	N	
Check working of sewage pump system / เช็คการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย	M	N	N	
Check working of sewage pump system 2 / เช็คการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย 2	M	N	N	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	N	
Check water dilution / ตรวจสอบความเจือจาง	M	N	N	
Check Electrical / ตรวจสอบไฟฟ้า ข้อต่อให้ตึงๆ	M	N	N	

Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
		AB = Abnormal	- = Non Install
Date: 21/1/22	Date:	BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014



HOTEL CLOVER
THAILAND

Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION H2 Date: 21/1/22

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	N	
Check working of return pump system / เช็คการทำงานของปั๊มรีটারน์	M	N	N	
Check working of ejector pump system / เช็คการทำงานของปั๊มอีเจกเตอร์	M	N	N	
Check working of sewage pump system / เช็คการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย	M	N	N	
Check working of sewage pump system 2 / เช็คการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย 2	M	N	N	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	N	
Check water dilution / ตรวจสอบความเจือจาง	M	N	N	
Check Electrical / ตรวจสอบไฟฟ้า ข้อต่อให้ตึงๆ	M	N	N	

Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
		AB = Abnormal	- = Non Install
Date: 21/1/22	Date:	BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014



HOTEL CLOVER
FACILITY UNIT

Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION H3 Date: 2/1/22

TASK (รายละเอียดการดำเนินงาน)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	N	
Check working of return pump system / เช็คการทำงานของปั๊มรีটারน์	M	N	N	
Check working of ejector pump system / เช็คการทำงานของปั๊มอีเจกเตอร์	M	N	N	
Check working of sewage pump system 1 / เช็คการทำงานของปั๊มขี้มูลที่ 1	M	N	N	
Check working of sewage pump system 2 / เช็คการทำงานของปั๊มขี้มูลที่ 2	M	N	N	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	N	
Check water dilution / ตรวจสอบความขุ่นของน้ำ	M	N	N	
Check Electrical / ตรวจสอบสายไฟ ข้อต่อไม่ให้พัง	M	N	N	

Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
Date: 2/1/22	Date:	AB = Abnormal	- = Non Install
		BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014



HOTEL CLOVER
FACILITY UNIT

Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION H1 Date: 3/2/22

TASK (รายละเอียดการดำเนินงาน)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	N	
Check working of return pump system / เช็คการทำงานของปั๊มรีটারน์	M	N	N	
Check working of ejector pump system / เช็คการทำงานของปั๊มอีเจกเตอร์	M	N	N	
Check working of sewage pump system 1 / เช็คการทำงานของปั๊มขี้มูลที่ 1	M	N	N	
Check working of sewage pump system 2 / เช็คการทำงานของปั๊มขี้มูลที่ 2	M	N	N	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	N	
Check water dilution / ตรวจสอบความขุ่นของน้ำ	M	N	N	
Check Electrical / ตรวจสอบสายไฟ ข้อต่อไม่ให้พัง	M	N	N	

Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
Date: 3/2/22	Date:	AB = Abnormal	- = Non Install
		BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014



Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION Date: 3/2/22

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	N	
Check working of return pump system / เช็คการทำงานของปั๊มรีターン	M	N	N	
Check working of ejector pump system / เช็คการทำงานของอีเจกเตอร์	M	N	N	
Check working of sewage pump system 1 / เช็คการทำงานของปั๊มสกั๊ตที่ 1	M	N	N	
Check working of sewage pump system 2 / เช็คการทำงานของปั๊มสกั๊ตที่ 2	M	N	N	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	N	
Check water dilution / ตรวจสอบความขุ่นของน้ำ	M	N	N	
Check Electrical / ตรวจสอบสายไฟ ช้อนไฟที่ต่างๆ	M	N	N	

Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
Date: 3/2/22	Date:	AB = Abnormal	- = Non Install
		BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014



Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION Date: 3/2/22

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	N	
Check working of return pump system / เช็คการทำงานของปั๊มรีターン	M	N	N	
Check working of ejector pump system / เช็คการทำงานของอีเจกเตอร์	M	N	N	
Check working of sewage pump system 1 / เช็คการทำงานของปั๊มสกั๊ตที่ 1	M	N	N	
Check working of sewage pump system 2 / เช็คการทำงานของปั๊มสกั๊ตที่ 2	M	N	N	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	N	
Check water dilution / ตรวจสอบความขุ่นของน้ำ	M	N	N	
Check Electrical / ตรวจสอบสายไฟ ช้อนไฟที่ต่างๆ	M	N	N	

Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
Date: 3/2/22	Date:	AB = Abnormal	- = Non Install
		BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014



HOTEL CLOVER
FARM (PRAK)

Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION Date: 1/3/22

TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	2	
Check working of return pump system / เช็คการทำงานของปั๊มรีターン	M	N	2	
Check working of ejector pump system / เช็คการทำงานของปั๊มอีเจกเตอร์	M	N	2	
Check working of sewage pump system / เช็คการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย	M	N	2	
Check working of sewage pump system 2 / เช็คการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย 2	M	N	2	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	2	
Check water dilution / ตรวจสอบความเข้มข้นของน้ำ	M	N	2	
Check Electrical / ตรวจสอบสายไฟ ข้อต่อไฟฟ้าต่างๆ	M	N	2	

Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
Bar		AB = Abnormal	- = Non Install
Date: 1-3-22	Date:	BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014



HOTEL CLOVER
FARM (PRAK)

Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION Date: 1-3-22

TASK (รายละเอียดการบำรุงรักษา)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	2	
Check working of return pump system / เช็คการทำงานของปั๊มรีターン	M	N	2	
Check working of ejector pump system / เช็คการทำงานของปั๊มอีเจกเตอร์	M	N	2	
Check working of sewage pump system / เช็คการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย	M	N	2	
Check working of sewage pump system 2 / เช็คการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย 2	M	N	2	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	2	
Check water dilution / ตรวจสอบความเข้มข้นของน้ำ	M	N	2	
Check Electrical / ตรวจสอบสายไฟ ข้อต่อไฟฟ้าต่างๆ	M	N	2	

Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
Bar		AB = Abnormal	- = Non Install
Date: 1-3-22	Date:	BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014



HOTEL CLOVER
PATONG, PHUKET

Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION Date: 1-3-22

LOCATION

MACHINE NAME

Date: 1-3-22

TASK (รายละเอียดการทํางาน)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	2	
Check working of return pump system / เช็คการทำงานของปั๊มรีটারน	M	N	2	
Check working of ejector pump system / เช็คการทำงานของอีเจกเตอร์	M	N	2	
Check working of sewage pump system 1 / เช็คการทำงานของปั๊มขี้มูลที่ 1	M	N	2	
Check working of sewage pump system 2 / เช็คการทำงานของปั๊มขี้มูลที่ 2	M	N	2	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	2	
Check water dilution / ตรวจสอบความขุ่นของน้ำ	M	N	2	
Check Electrical / ตรวจสอบไฟฟ้า ข้อต่อให้ตึงๆ	M	N	2	

Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
		AB = Abnormal	- = Non Install
Date: 1-3-22	Date:	BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014



HOTEL CLOVER
PATONG, PHUKET

Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION Date: 5-4-22

LOCATION

MACHINE NAME

Date: 5-4-22

TASK (รายละเอียดการทํางาน)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	✓	
Check working of return pump system / เช็คการทำงานของปั๊มรีটারน	M	N	✓	
Check working of ejector pump system / เช็คการทำงานของอีเจกเตอร์	M	N	✓	
Check working of sewage pump system 1 / เช็คการทำงานของปั๊มขี้มูลที่ 1	M	N	✓	
Check working of sewage pump system 2 / เช็คการทำงานของปั๊มขี้มูลที่ 2	M	N	✓	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	✓	
Check water dilution / ตรวจสอบความขุ่นของน้ำ	M	N	✓	
Check Electrical / ตรวจสอบไฟฟ้า ข้อต่อให้ตึงๆ	M	N	✓	

Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
		AB = Abnormal	- = Non Install
Date: 5-4-22	Date:	BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014



Preventive Maintenance Waste water treatment system

Date: 5-4-22

34

Date: 5-01-22

[illegible]

EN-PM-21 Approve 1/0742014

[illegible]

EN-PM-21 Approve 1/0742014



HOTEL CLOVER
PACIFIC HILL

Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION Date: 1-5-21

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	N	
Check working of return pump system / เช็คการทำงานของปั๊มรีターン	M	N	N	
Check working of ejector pump system / เช็คการทำงานของปั๊มดีแอกเตเตอร์	M	N	N	
Check working of sewage pump system 1 / เช็คการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย 1	M	N	N	
Check working of sewage pump system 2 / เช็คการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย 2	M	N	N	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	N	
Check water dilution / ตรวจสอบความเจือจาง	M	N	N	
Check Electrical / ตรวจสอบไฟฟ้า จัดตั้งไฟฟ้าใหม่	M	N	N	

Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
		AB = Abnormal	- = Non Install
Date: 1-5-21	Date:	BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014



HOTEL CLOVER
PACIFIC HILL

Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION Date: 2-5-21

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	N	
Check working of return pump system / เช็คการทำงานของปั๊มรีターン	M	N	N	
Check working of ejector pump system / เช็คการทำงานของปั๊มดีแอกเตเตอร์	M	N	N	
Check working of sewage pump system 1 / เช็คการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย 1	M	N	N	
Check working of sewage pump system 2 / เช็คการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย 2	M	N	N	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	N	
Check water dilution / ตรวจสอบความเจือจาง	M	N	N	
Check Electrical / ตรวจสอบไฟฟ้า จัดตั้งไฟฟ้าใหม่	M	N	N	

Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
		AB = Abnormal	- = Non Install
Date: 1-5-21	Date:	BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014



Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION Date: 9-5-22

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	✓	
Check working of return pump system / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มคืน	M	N	✓	
Check working of ejector pump system / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มผลักดัน	M	N	✓	
Check working of sewage pump system 1 / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มทิ้งที่ 1	M	N	✓	
Check working of sewage pump system 2 / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มทิ้งที่ 2	M	N	✓	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	✓	
Check water dilution / ตรวจสอบความเข้มข้น	M	N	✓	
Check Electrical / ตรวจสอบสายไฟ ข้อต่อให้ตึงๆ	M	N	✓	

Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
Date: 9-5-22	Date:	AB = Abnormal	- = Non Install
		BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014



Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION Date: 5-6-22

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	✓	
Check working of return pump system / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มคืน	M	N	✓	
Check working of ejector pump system / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มผลักดัน	M	N	✓	
Check working of sewage pump system 1 / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มทิ้งที่ 1	M	N	✓	
Check working of sewage pump system 2 / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มทิ้งที่ 2	M	N	✓	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	✓	
Check water dilution / ตรวจสอบความเข้มข้น	M	N	✓	
Check Electrical / ตรวจสอบสายไฟ ข้อต่อให้ตึงๆ	M	N	✓	

Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
Date: 5-6-22	Date:	AB = Abnormal	- = Non Install
		BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014



Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION Date: 5-6-22

TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	N	
Check working of return pump system / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มรีটারน	M	N	N	
Check working of ejector pump system / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มอีเจกเตอร์	M	N	N	
Check working of sewage pump system 1 / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย 1	M	N	N	
Check working of sewage pump system 2 / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย 2	M	N	N	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	N	
Check water dilution / ตรวจสอบความเข้มข้น	M	N	N	
Check Electrical / ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	M	N	N	

Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
Date: 5-6-22	Date:	AB = Abnormal	- = Non Install
		BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014



Preventive Maintenance Waste water treatment system

MACHINE CODE MACHINE NAME LOCATION Date: 5-6-22

TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)	Period	Standards	Status	Remark
Check Working Of System / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	M	N	N	
Check working of return pump system / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มรีটারน	M	N	N	
Check working of ejector pump system / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มอีเจกเตอร์	M	N	N	
Check working of sewage pump system 1 / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย 1	M	N	N	
Check working of sewage pump system 2 / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มบำบัดน้ำเสีย 2	M	N	N	
Check microbial content / ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์	M	N	N	
Check water dilution / ตรวจสอบความเข้มข้น	M	N	N	
Check Electrical / ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	M	N	N	


Recommendations / Remark :

Signature		Record Code	
Checked By	Approved By	N = Normal	X = Don't PM
Date: 5-6-22	Date:	AB = Abnormal	- = Non Install
		BD = Break Down	/ = Do PM

EN-PM-21 Approve 1/0742014


เอกสารแนบที่ 7

เอกสารการตรวจสอบระบบไฟฟ้า



Month 02/15

W = Weekly / สัปดาห์
M = Monthly / เดือน
Q = Quarter / ไตรมาส
A = Annually / ปี



Month 06 - 25

check by.. Saw.

A = Annually / ปี















เอกสารแนบที่ 8

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

















HOTEL CLOVER
PATONG PHUKET

EMERGENCY LIGHT REPORT

NO.	LOCATION	PICTURE	CONDITION						TYRE	DEFECT	REMARK
			STATUS			LIGHT					
			CLOSE	WORK	NOT WORK	YES	NO	DOO			
1	01 Fire Exit stair H1 Fl.1				✓		✓			Battery full but no light	Report ENG dept.
2	02.Fire Exit Stair Basement		✓				✓		① ②	No Defect	Normal
3	03. Front of LP Office				✓		✓			Battery full but no light	Report ENG dept.
4	04. Stair back of Front Office		✓				✓		① ②	No Defect	Normal
5	05. Car park H2		✓				✓		① ②	No Defect	Normal
6	06. Car park H2.1		✓				✓		① ②	No Defect	Normal
7	07. Carpark H3				✓		✓		① ②	Battery full but no light	Report ENG dept.
8	08. front of ENG Store.		✓				✓		① ②	No Defect	Normal
9	09. Basement H3		✓				✓		① ②	No Defect	Normal
10	10. H3 Fl.1		✓				✓		① ②	No Defect	Normal
11	11. H3 Fl.2				✓		✓		① ②	Battery full but no light	Report ENG dept.
12	12. H3 Fl.3								① ②	Take it out for replace	Wait new one
13	13. H3 Fl.4		✓				✓		① ②	No Defect	Normal
14	14. H3 Fl.5		✓				✓		① ②	No Defect	Normal

EMERGENCY LIGHT REPORT

NO.	LOCATION	PICTURE	CONDITION						TYPE	DEFECT	REMARK
			STATUS			LIGHT					
			CLOSE	WORK	NOT WORK	YES	NO	ODG			
15	15. Fire Exit Stair H2 Fl.1		✓			✓		① ②		No Defect	Normal
16	16. Fire Exit Stair H2 Fl.2		✓			✓		① ②		No Defect	Normal
17	17. Fire Exit Stair H2 Fl.3				✓		✓	① ②		Battery full but no light	Report ENG dept.
18	18. Fire Exit Stair H2 Fl.4		✓			✓		① ②		No Defect	Normal
19	19. Fire Exit Stair H2 Fl.5		✓			✓		① ②		No Defect	Normal
20	20 Fire Exit Stair Beside Lift H1 Fl.5		✓			✓		① ②		No Defect	Normal
21	21. Fire Exit Stair H1 Fl.5		✓			✓		① ②		No Defect	Normal
22	22 Fire Exit Stair H1 Fl.3				✓		✓	① ②		Battery full but no light	Report ENG dept.
23	23. Fire Exit Stair H1 Fl.2		✓			✓		① ②		No Defect	Normal
24	24. Fire Exit Stair H1 Fl.4		✓			✓		① ②		No Defect	Normal
25	25. Staff Lift Fl.3							① ②		Take it out for replace	Wait new one
26	26. Staff Lift Fl.2							① ②		Take it out for replace	Wait new one
27	27. Staff lift Fl.4		✓			✓		① ②		No Defect	Normal
27	27. Toilet Basement H2		✓			✓		① ②		No Defect	Normal

VERIFIED BY: Mr. Aniwat Pohkeaw













Loss Prevention Supervisor

APPROVED BY: Mr. EAKALUCK RAKSAJIT

Loss Prevention Manager

FIRE EXIT DOOR REPORT

24/1/2022

NO	LOCATION	PICTURE	CONDITION				DEFECT	REMARK
			STATUS		LIGHTNESS			
			CLOSE	WORK	NOT WORK	YES		
15	Building 1 Fl.3						Nothing	Normal
16	Building 1 Fl.2						Impasse	Need to lock
17	Building 1 Fl.1						Not lock	Need to lock
18	Building 1 Fl. Basement						Not lock	Need to lock

VERIFIED BY: Mr. Wongsorn Sooku
Loss Prevention Officer

Edmund Ky. Gill
Loss Prevention Manager







FIRE EXIT DOOR REPORT

24/1/2022





























26/1/2022

NO	LOCATION	PICTURE	CONDITION				DEFECT	REMARK	
			STATUS		LIGHTNESS				
			CLOSE	WORK	NOT WORK	YES	NO		
1	Building 3 Fl.5			✓		✓		Nothing	Normal
2	Building 3 Fl.4			✓		✓		Nothing	Normal
3	Building 3 Fl.3			✓		✓		Nothing	Normal
4	Building 3 Fl.2			✓		✓		Nothing	Normal
5	Building 3 Fl.1			✓		✓		Nothing	Normal
6	Building 3 Basement				✓	✓		Couldn't lock	Fix the lock
7	Building 2 Fl.5				✓	✓		Couldn't lock	Fix the lock
8	Building 2 Fl.4			✓		✓		Nothing	Normal
9	Building 2 Fl.3			✓		✓		Nothing	Normal
10	Building 2 Fl.2			✓		✓		Nothing	Normal
11	Building 2 Fl.1			✓		✓		Nothing	Normal
12	Building 2 Fl. Basement				✓	✓		Couldn't lock	Fix the lock
13	Building 1 Fl.5			✓		✓		Nothing	Normal
14	Building 1 Fl.4			✓		✓		Nothing	Normal













FIRE EXIT SIGN REPORT

NO	LOCATION	PHOTO	OLD SIGN DETECTION	CONNECTION				DEFECT	REMARK
				DATE		LIGHT			
				WORK	NOT WORK	YES	NO		
1	01 Front of ENG. Office			✓		✓		Nothing	Normal
2	02. Beside ENG. Office			✓		✓		Nothing	Normal
3	03. Front Of Staff Canteen			✓		✓		Nothing	Normal
4	04. Front Of HK. Office			✓		✓		Nothing	Normal
5	05. Beside LP Office			✓		✓		Nothing	Normal
6	06. Front Of Purchasing Office			✓		✓		Nothing	Normal
7	07. H3 Car Park			✓		✓		Nothing	Normal
8	08. H3 Car Park .1			✓		✓		Nothing	Normal
9	09. Beside Lift lobby			✓		✓		Nothing	Normal
10	10. H2 Fl.1			✓		✓		Nothing	Normal
11	11. H2 Fl.1.1			✓		✓		Nothing	Normal
12	12. H2 Fl.1.2			✓		✓		Nothing	Normal
13	13. H3 Fl.1			✓		✓		Nothing	Normal
14	14. H3 Fl.1.1			✓		✓		Nothing	Normal
15	15. H3 Fl.1.2			✓		✓		Nothing	Normal

FIRE EXIT SIGN REPORT

NO.	Location	Photo	Sign Description	Compliance				Status	Remarks
				S.M. 104		S.M. 105			
				104.1	104.2	105.1	105.2		
16	16. H1 Fl.2			✓		✓		Nothing	Normal
17	17. H1 Fl.2.1			✓		✓		Nothing	Normal
18	18 Beside Lift H1 Fl.2			✓		✓		Nothing	Normal
19	19. H2 Fl.2			✓		✓		Nothing	Normal
20	20. H2 Fl.2.1			✓		✓		Nothing	Normal
21	21. H3 Fl.2			✓		✓		Nothing	Normal
22	22. H3 Fl.2.1			✓		✓		Nothing	Normal
23	23. H1 Fl.3			✓		✓		Nothing	Normal
24	24. H1 Fl.3.1			✓		✓		Nothing	Normal
25	25. Beside Lift H1 Fl.3			✓		✓		Nothing	Normal
26	26. H2. Fl.3			✓		✓		Nothing	Normal
27	27. H2 Fl.3.1			✓		✓		Nothing	Normal
28	28. H3 Fl.3			✓		✓		Nothing	Normal
29	29. H3 Fl.3.1			✓		✓		Nothing	Normal
30	30. H1 Fl.4			✓		✓		Nothing	Normal

FIRE EXIT SIGN REPORT















NO	LOCATION	PICTURE	EXIT SIGN DIRECTION	FUNCTIONAL				FINDING	REMARK
				BATTERY		LIGHT			
				WORK	NOT WORK	YES	NO		
31	31. H1 Fl.4.1			✓		✓		Nothing	Normal
32	32. Beside lift H1 Fl.4			✓		✓		Nothing	Normal
33	33. H2 Fl.4			✓		✓		Nothing	Normal
34	34. H2 Fl.4.1			✓		✓		Nothing	Normal
35	35. H3 Fl.4			✓		✓		Nothing	Normal
36	36. Beside lift H1 Fl.5			✓		✓		Nothing	Normal
37	37. H2 Fl.5			✓		✓		Nothing	Normal
38	38. H2 Fl.5			✓		✓		Nothing	Normal
39	39. H2 Fl.5.1			✓		✓		Nothing	Normal
40	40. H3 Fl.5			✓		✓		Nothing	Normal
41	41. H3 Fl.5			✓		✓		Nothing	Normal

CHECKED BY: Mr. Waratorn Sanku
Loss Prevention Officer

SAKUNTHA KASAI
Loss Prevention Manager












FIRE EXTINGUISHER REPORT

06.02.2025

NO.	LOCATION	PICTURE	EXTINGUISHER TYPE							FIRE RATING	DEFECT	REMARK
			EXTINGUISHER TYPE									
			A.B.C	HALON	CO ₂	Water	FOAM	VEB	NO			
1	Gas Store (Pool)		✓						6A-20B	NO Defect	Normal	
2	Live Bar						✓		6A-20B	NO Defect	Normal	
3	Front of GYM			✓					6A-20B	NO Defect	Normal	
4	Room 2604			✓					6A-20B	NO Defect	Normal	
5	Room 3609			✓					6A-20B	NO Defect	Normal	
6	Room 3609			✓					6A-20B	NO Defect	Normal	
7	Room 2609			✓					6A-20B	NO Defect	Normal	
8	Stack HI FL4			✓					6A-20B	NO Defect	Normal	
9	Stack HI FL3			✓					6A-20B	Low pressure	Bring it to refill	
10	Room 2209			✓					6A-20B	NO Defect	Normal	
11	Room 3309			✓					6A-20B	NO Defect	Normal	
12	Room 3009			✓					6A-20B	NO Defect	Normal	
13	Room 2209			✓					6A-20B	NO Defect	Normal	
14	Stack HI FL2			✓					6A-20B	NO Defect	Normal	









04.02.2022

FIRE EXTINGUISHER REPORT

LOCATION		PICTURE	EXTINGUISHER TYPE				CHECKING		DEFECT	REMARK	
NO.			A.B.C.	HAZARD	CO2	INFORM	REMARK	YES	NO		
15	Store H1 H1			✓				✓		NO Defect	Normal
16	Room 2109			✓				✓		NO Defect	Normal
17	Room 3109			✓				✓		NO Defect	Normal
18	Front of LP Office				✓			✓		NO Defect	Normal
19	Inside LP office							✓	✓	NO Defect	Normal
20	Car/room							✓	✓	NO Defect	Normal
21	Eng. Office		✓					✓		NO Defect	Normal
22	Back door of kitchen		✓					✓		NO Defect	Normal
23	Cold kitchen		✓					✓		NO Defect	Normal
24	Hot kitchen 1							✓	✓	NO Defect	Normal
25	Hot kitchen 2							✓	✓	NO Defect	Normal

04.02.2022




















FIRE EXTINGUISHER REPORT

LOCATION		PICTURE	INSPECTION							DEFECT	REMARK	
NO.	DATE		EXTINGUISHER TYPE				CHECKING TAG					
			A	B	C	D	DATE	TIME	BY			
26	Hot Kitchen 3										Low Pressure	Refill
27	Store Res.										NO Defect	Normal
28	Store Bar.										NO Defect	Normal
29	Cost Store 1										NO Defect	Normal
30	Cost Store 2										NO Defect	Normal
31	LP Office										NO Defect	Normal
32	LP Office										NO Defect	Normal
33	LP Office										NO Defect	Normal
34	Eng. Office										NO Defect	Normal

CHECKED BY: Mr. Apinai Pohleow
Loss Prevention Supervisor

Eda Luck Raksajit
Loss Prevention Manager

FIRE HOSE CABINET REPORT

NO	LOCATION	PICTURE	STATUS														06.02.2022		
			CABINET		FIRE HOSE		VALVE 1 (2)		VALVE 2 (3)		AISI		EXTINGUISHER TYPE				CHARGE		REMARK
			YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	POWDER	WATER	FOAM	CO ₂	YES	NO	
1	Beside lift H1 Fl.5		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
2	Fire Exit stair H2 Fl.5		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
3	Fire Exit stair H3 Fl.5		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
4	Fire Exit stair H1 Fl.4		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
5	Fire Exit stair H2 Fl.4		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
6	Fire Exit stair H3 Fl.4		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
7	Beside lift H1 Fl.4		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
8	Fire Exit stair H1 Fl.3		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
9	Fire Exit stair H2 Fl.3		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
10	Fire Exit stair H3 Fl.3		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
11	Beside lift H1 Fl.3		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
12	Fire Exit stair H1 Fl.2		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
13	Fire Exit stair H2 Fl.2		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
14	Fire Exit stair H3 Fl.2		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
15	Beside lift H1 Fl.2		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
16	Shore Restaurant		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
17	Beside lift H1 Fl.1		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
18	Fire Exit stair H2 Fl.1		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal
19	Fire Exit stair H3 Fl.1		✓		✓		✓		✓		✓						✓	✓	6A : 20B No Defect Normal

FIRE HOSE CABINET REPORT

NO	LOCATION	PICTURE	STATUS														FIRE RATING	06.02.2022		
			CABINET		FIRE HOSE		TAP/WELL ID		VALVE & TAG		P.A.		EXTINGUISHER TYPE		OTHER			DEFECT	REMARK	
			YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	ABC	HAZARD	CO2	NOVA				YES
20	Opposite Purchasing office		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		6A : 20B	No Defect	Normal
21	Basemen Beside lift H1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		6A : 20B	No Defect	Normal
22	Front of Generator room		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		6A : 20B	No Defect	Normal
23	Basemen Beside toilet H2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		6A : 20B	No Defect	Normal
24	Basemen Beside toilet H3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		6A : 20B	No Defect	Normal

 CHECKED BY: Mr. Apiwat Pohkeaw
 Loss Prevention Supervisor

 APPROVED BY: EAKALUCK RAKSAJIT
 Loss prevention Manager.



Hotel Clover Patong

Engineering Department

Engine fire pump weekly warm-up

Action List

Date:

Item	Description	Engine Fire Pump
1	Check engine hour meter	31
2	Check water coolant level	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Add
3	Check engine oil level	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Add
4	Check fuel level in tank. (ltr.)	100
5	Check battery terminals	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Tight <input type="checkbox"/> Clean
6	Check battery distilled water level	<input type="checkbox"/> Max <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Add
7	Check specific gravity of distilled water.	<input type="checkbox"/> Red <input type="checkbox"/> Yellow <input type="checkbox"/> Green
	Test run starting time	
8	Test run by	<input type="checkbox"/> Auto <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Drain
9	Cut-in pressure (By Auto or Drain)	4.5 Psi.
10	RPM.	2000
11	DC. Volt	12.8 / 13.1 V.
12	DC. Amp.	0.2 / 0.9 A.
13	Engine Oil pressure	60 Psi.
14	Coolant water temperature	40 °C
15	Coolant water pressure	Psi.
	Engine stop time	
18	Check engine Hour meter reading.	54 Hour
19	Check fuel level in tank. (ltr.)	100 Litre
20	Equipment clean and tidy.	<input checked="" type="checkbox"/> Clean <input type="checkbox"/> Defect
21	Area clean and tidy.	<input checked="" type="checkbox"/> Clean <input type="checkbox"/> Defect
	After running	
22	Jockey fire pump switch position	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Manual
23	Engine fire pump switch position	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Manual
	Operated and record by :	B.W.

Comments :

Week: 5
Date:

Acknowledged By :



Hotel Clover patong

Engineering Department

Engine fire pump weekly warm-up

Action List

Date:

Item	Description	Engine Fire Pump
1	Check engine hour meter	51
2	Check water coolant level	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Add
3	Check engine oil level	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Add
4	Check fuel level in tank. (ltr.)	400
5	Check battery terminals	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Tight <input type="checkbox"/> Clean
6	Check battery distilled water level	<input checked="" type="checkbox"/> Max <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Add
7	Check specific gravity of distilled water	<input type="checkbox"/> Red <input type="checkbox"/> Yellow <input checked="" type="checkbox"/> Green
Test run starting time		
8	Test run by	<input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Drain
9	Cut-in pressure (By Auto or Drain)	115 Psi.
10	RPM.	2000
11	DC. Volt	12.8 / 13.1 V.
12	DC. Amp.	0.2 / 0.3 A.
13	Engine Oil pressure	60 Psi.
14	Coolant water temperature	60 °C
15	Coolant water pressure	Psi.
Engine stop time		
18	Check engine Hour meter reading.	51 Hour
19	Check fuel level in tank. (ltr.)	400 Litre
20	Equipment clean and tidy.	<input checked="" type="checkbox"/> Clean <input type="checkbox"/> Defect
21	Area clean and tidy.	<input checked="" type="checkbox"/> Clean <input type="checkbox"/> Defect
After running		
22	Jockey fire pump switch position	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Manual
23	Engine fire pump switch position	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Manual
Operated and record by :		Drw

Comments :

Week: 4
Date:

Acknowledged By :



Hotel Clover patong

Engineering Department

Engine fire pump weekly warm-up

Action List

Date:

Item	Description	Engine Fire Pump
1	Check engine hour meter	51
2	Check water coolant level	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Add
3	Check engine oil level	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Add
4	Check fuel level in tank. (ltr.)	100
5	Check battery terminals	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Tight <input type="checkbox"/> Clean
6	Check battery distilled water level	<input checked="" type="checkbox"/> Max <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Add
7	Check specific gravity of distilled water.	<input type="checkbox"/> Red <input type="checkbox"/> Yellow <input type="checkbox"/> Green
	Test run starting time	
8	Test run by	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Drain
9	Cut-in pressure (By Auto or Drain)	1.5 Psi.
10	RPM.	2000
11	DC. Volt	12.8 / 13.1 V.
12	DC. Amp.	0.2 / 0.3 A.
13	Engine Oil pressure	60 Psi.
14	Coolant water temperature	60 'C
15	Coolant water pressure	Psi.
	Engine stop time	
18	Check engine Hour meter reading.	51 Hour
19	Check fuel level in tank. (ltr.)	100 Litre
20	Equipment clean and tidy.	<input checked="" type="checkbox"/> Clean <input type="checkbox"/> Defect
21	Area clean and tidy.	<input checked="" type="checkbox"/> Clean <input type="checkbox"/> Defect
	After running	
22	Jockey fire pump switch position	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Manual
23	Engine fire pump switch position	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Manual
	Operated and record by :	8/11/15

Comments :

Week: 3
Date:

Acknowledged By :

Hotel Clover patong

Engineering Department

Engine fire pump weekly warm-up

Action List

Date:

Item	Description	Engine Fire Pump
1	Check engine hour meter	5A
2	Check water coolant level	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Add
3	Check engine oil level	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Add
4	Check fuel level in tank. (ltr.)	100
5	Check battery terminals	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Tight <input type="checkbox"/> Clean
6	Check battery distilled water level	<input checked="" type="checkbox"/> Max <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Add
7	Check specific gravity of distilled water.	<input type="checkbox"/> Red <input type="checkbox"/> Yellow <input checked="" type="checkbox"/> Green
	Test run starting time	
8	Test run by	<input type="checkbox"/> Auto <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Drain
9	Cut-in pressure (By Auto or Drain)	115 Psi.
10	RPM.	2000
11	DC. Volt	12.8 / 13.1 V.
12	DC. Amp.	0.1 / 0.3 A.
13	Engine Oil pressure	60 Psi.
14	Coolant water temperature	40 °C
15	Coolant water pressure	Psi.
	Engine stop time	
18	Check engine Hour meter reading.	5A Hour
19	Check fuel level in tank. (ltr.)	100 Litre
20	Equipment clean and tidy.	<input checked="" type="checkbox"/> Clean <input type="checkbox"/> Defect
21	Area clean and tidy.	<input checked="" type="checkbox"/> Clean <input type="checkbox"/> Defect
	After running	
22	Jockey fire pump switch position	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Manual
23	Engine fire pump switch position	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Manual
	Operated and record by :	E.w.

Comments : _____

Week: 2

Date: _____

Acknowledged By : _____



HOT

Hotel Clover patong

Engineering Department

Engine fire pump weekly warm-up

Action List

Date:

Item	Description	Engine Fire Pump
1	Check engine hour meter	54
2	Check water coolant level	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Add
3	Check engine oil level	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Add
4	Check fuel level in tank. (ltr.)	100
5	Check battery terminals	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Tight <input type="checkbox"/> Clean
6	Check battery distilled water level	<input checked="" type="checkbox"/> Max <input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Add
7	Check specific gravity of distilled water	<input type="checkbox"/> Red <input type="checkbox"/> Yellow <input checked="" type="checkbox"/> Green
Test run starting time.		
8	Test run by	<input type="checkbox"/> Auto <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Drain
9	Cut-in pressure (By Auto or Drain)	115 Psi.
10	RPM.	2000
11	DC. Volt	12.8 / 12.1 V.
12	DC. Amp.	0.2 / 0.9 A.
13	Engine Oil pressure	60 Psi.
14	Coolant water temperature	46 °C
15	Coolant water pressure	Psi.
Engine stop time.		
18	Check engine Hour meter reading.	54 Hour
19	Check fuel level in tank. (ltr.)	100 Litre
20	Equipment clean and tidy.	<input checked="" type="checkbox"/> Clean <input type="checkbox"/> Defect
21	Area clean and tidy.	<input checked="" type="checkbox"/> Clean <input type="checkbox"/> Defect
After running		
22	Jockey fire pump switch position	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Manual
23	Engine fire pump switch position	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Manual
Operated and record by :		Jo Bin

Comments :

 Week: 1
 Date:

Acknowledged By :



Date: 10/6/65

Check by: DAW

Morniter By:



HOTEL CLOVER

Preventive Maintenance Fire Exit Light (Action List)

MACHINE NAME: Fire Exit Light

Date: 20-06/65

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP								Push Test		Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL				Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF					
1	ES-H1-BM-01	หน้าห้องชั้น GM	/		/					/				600330281	
2	ES-H1-BM-02	หน้าห้อง Generator	/		/					/				600330429	
3	ES-H1-BM-03	หน้าห้องเปิด AC	/		/					/				600330394	
4	ES-H1-BM-04	หน้าห้องเปิด HK	/		/					/				600330243	
5	ES-H1-BM-05	หน้าลิฟท์พนักงาน	/		/					/				600330286	
6	ES-H1-BM-06	ทางออกหลังห้องช่าง	/		/					/				600330428	
7	ES-H2-BM-01	ทางเข้า Car park	/		/					/				600330453	
8	ES-H2-BM-02	Car park H2	/		/					/				600330282	
9	ES-H3-BM-01	Car park H3	/		/					/				600330283	
10	ES-H1-F1-01	โถง lobby H1 F11 ทางขึ้นบันได	/		/					/				600324545	
11	ES-H1-F2-01	H1 F12 หน้าห้อง 1201	/		/					/				600324610	
12	ES-H1-F2-02	H1 F12 หน้าห้อง 1216	/		/					/				600324073	
13	ES-H1-F2-03	H1 F12 บันไดทางขึ้น	/		/					/				600324615	
14	ES-H1-F3-01	H1 F13 หน้าห้อง 1301	/		/					/				600324550	
15	ES-H1-F3-02	H1 F13 โถงห้อง 1320	/		/					/				600324082	
16	ES-H1-F3-03	H1 F13 บันไดทางขึ้น	/		/					/				600324613	
17	ES-H1-F4-01	H1 F14 โถงห้อง 1401	/		/					/				600324579	
18	ES-H1-F4-02	H1 F14 หน้าห้อง 1420	/		/					/				600324624	
19	ES-H1-F4-03	H1 F14 บันไดทางขึ้น	/		/					/				600324240	
20	ES-H1-F5-01	H1 F15 บันไดทางลง	/		/					/					

Manner By:

Check by: DAI



Monthly Preventive maintenance Check list Fire Hose cabinet

MACHINE NAME: Fire Hose cabinet

Date: 10-06-65

No.	Code	LOCATION	Cabinets	Pipe Leaking	Fire hose 2	Fire hose reel	Fire exting.	Fire AXE	brass jet 2.5"x30	jet spray 2.5"	Result		Remark
											Yes	No	
1	FHC-H1-BM-01-01	M&E Room ,Basement	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	FHC-H1-BM-01-02	Passenger Lift,Basement	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	FHC-H1-FL-01-01	Restaurant,H1-FL-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	FHC-H1-FL-01-02	Passenger Lift H1-FL-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	FHC-H1-FL-02-01	Fire Exit H1-FL-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	FHC-H1-FL-02-02	Passenger Lift H1-FL-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	FHC-H1-FL-03-01	Fire Exit H1-FL-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	FHC-H1-FL-03-02	Passenger Lift H1-FL-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	FHC-H1-FL-04-01	Fire Exit H1-FL-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	FHC-H1-FL-04-02	Passenger Lift H1-FL-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	FHC-H1-FL-05-02	Passenger Lift H1-FL-05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	FHC-H2-BM-01-01	Fire Exit H2-BM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	FHC-H2-FL-01-02	Fire Exit H2-FL-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	FHC-H2-FL-02-02	Fire Exit H2-FL-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	FHC-H2-FL-03-02	Fire Exit H2-FL-03	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	FHC-H2-FL-04-02	Fire Exit H2-FL-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	FHC-H2-FL-05-02	Fire Exit H2-FL-05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	FHC-H3-BM-01-02	Fire Exit H3-BM	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	FHC-H3-FL-01-02	Fire Exit H3-FL-01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	FHC-H3-FL-02-02	Fire Exit H3-FL-02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	FHC-H3-FL-03-02	Fire Exit H3-FL-03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	FHC-H3-FL-04-02	Fire Exit H3-FL-04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	FHC-H3-FL-05-02	Fire Exit H3-FL-05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Check By: Dan

Mornitor By:



HOTEL CLOVER

PREVENTIVE MAINTENANCE FIRE PUMP (Action plan)

MACHINE CODE: FP

Month 06/65

MACHINE NAME: Fire pump

LOCATION Pump Room

DESCRIPTION รายละเอียด	Done	Result	Remark
	ตรวจ	ผล	หมายเหตุ
1 Check Battery , Battery charger, cable terminal ตรวจแบตเตอรี่,เครื่องชาร์จแบตเตอรี่, จุดต่อสาย	/	12.8 13.1	
2 Check fuel level , Drain water at water superator. ตรวจระดับน้ำมันในถังน้ำมัน, ระบายน้ำจากถังถังน้ำมันเชื้อเพลิง	/	100 Lt	
3 Check Belt tension, Coolant flowlet, Cooling system and strainer condition ตรวจความตึงสายพาน, การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น, สมดุลเนอร์และระบบหล่อเย็น	/	Normal	
4 Inspect the operation of speed governor ตรวจสอบสภาพการทำงานของ ตัวควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต์	/		
5 Check Oil Level, Oil condition of oil crankcase ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง, สภาพน้ำมันเครื่องของถังน้ำมันเครื่อง	/	Normal	
6 Inspect engine RPM meter ตรวจสอบ RPM มิเตอร์	/	2000 RPM	
7 Inspect engine oil pressure meter ตรวจสอบมิเตอร์แรงดันน้ำมัน	/	60 PSI	
8 Inspect water temperature meter ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำระบายความร้อนของเครื่องยนต์	/	40 C°	
9 Check Unusual Engine Noise, Inspect Air intake hose, Pipe and Camp ตรวจเสียงผิดปกติของเครื่องยนต์, ตรวจสอบท่อไอดี, ท่ออากาศ, แคมป์	/	Normal	
10 Inspect Air Intake Hose, Pipe, and Camp ตรวจสอบสายท่อไอดี, ท่ออากาศ, และแคมป์	/	Normal	
11 Inspection & Record Operating Hour Meter, Then carries out the operating hour preventive maintenance manual ตรวจสอบและบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่อง เมื่อครบกำหนดให้ปฏิบัติตาม คู่มือซ่อมบำรุงตามชั่วโมงการทำงาน	/	51 Hr.	
12 Record water pressure IN Line จดแรงดันน้ำ ในระบบท่อ	/	113 PSI	
13 Check On / Off pressure switch ตรวจสอบการทำงานของ Pressure Sw.	/	เปิด 115 PSI ปิด 05 PSI	
Comment / ข้อสังเกต			

Check By: 30



THAILAND

PREVENTIVE MAINTENANCE JOCKIE PUMP (Action plan)

MACHINE CODE: JP

Month ๐๖-๖๕

MACHINE NAME: Jocky pump


LOCATION

Pump room

DESCRIPTION รายละเอียด	Done ตรวจ	Result ผล	Remark หมายเหตุ
1 Record water pressure IN / OUT จดแรงดันน้ำเข้า / ออก	/		
2 Check and record Ampere, Voltage ตรวจสอบและจดบันทึกค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส Volt L1: 203 Amp.L1 0.4 Volt L2: Amp.L2 Volt L3: Amp.L3			
3 Refill grease lubricate to bearing ; Note !!! Should filled in suitable amount อัดจารบีลูกปืนตามปริมาณที่เหมาะสม	/		
4 Visual inspection the electric wiring, terminal. Check the color changed ตรวจสอบสภาพสายไฟ, จุดต่อสาย สังเกตการเปลี่ยนสี	/		
5 Inspect the leakage of seal / Clean the pump casing เช็กลูจุดรั่วความหิว PUMP / ตรวจสอบทำความสะอาดฝุ่นภายในห้อง	/		
6 Check and adjust pump aliment ตรวจสอบและปรับตั้งศูนย์กลางของ PUMP หาก PUMP ถิ่น			
7 Clean electric control, Thermostat and all Censor ทำความสะอาด ELECTRIC CONTROL หรือ THERMOSTAT ของ HOT PUMP			
8 Inspect the coupling joiner ตรวจสอบเช็ค COUPING และข้อต่อข้าง	/		
9 Inspect, clean the dust and tightness the terminal of all contractor ตรวจสอบความแน่นหนาของหัวต่อสายไฟ และหัวต่อของเม็คเนติก และปั๊ม	/		
10 Inspect hanger line and piping ตรวจสอบเช็ค HANGER LINE, PIPE			
11 Record water pressure IN Line จดแรงดันน้ำ ในระบบท่อ	/	1.5 Psi	
12 Check On / Off pressure switch ตรวจสอบเช็คการทำงานของ Pressure Sw.	/	ปกติ 1.5 Psi	
		ปกติ 0.5	

Comment

Check By: Je



Monthly Check list Fire Extinguishers.(Action List)

MACHINE NAME: Fire Extinguishers.

Date: 22-06-63

NAME	NO	CODE :	LOCATION	Model ชนิด	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Result		Remark
						Yes	No	
total Foam type 4 pcs.								
Type 6 Kgs./Fire Extinguishers Foam Fixed Type 6 Kgs.	1	FE-Foam-01	security room	ใบดำ	105 / 10	/		
	2	FE-Foam-02	Gas station	ใบดำ	105 / 10	/		
	3	FE-Foam-03	MK	ใบดำ	105 / 10	/		
	4	FE-Foam-04	canteen	ใบดำ	105 / 10	/		
total water type 5 pcs.								
ถังดับเพลิง Water Type 6 Kgs./Fire Extinguishers Water Type 6 Kgs.	1	FE-water-01	cold kitchen	ใบดำ	105 / 10	/		
	2	FE-water-02	shore restaurant	ใบดำ	105 / 10	/		
	3	FE-water-03	shore bar	ใบดำ	105 / 10	/		
	4	FE-water-04	Blue bar	ใบดำ	105 / 10	/		
	5	FE-water-05						
total chemical type 4 pcs								
ถังดับเพลิงแบบเคมี /Fire Extinguishers Chemical Type	1	FE-Chem-01	ประจวบคีรีขันธ์	ใบดำ	10			ใบดำ
	2	FE-Chem-02	HN office	ใบดำ	105 / 10			
	3	FE-Chem-03	cold kitchen	ใบดำ	105 / 10			
	4	FE-Chem-04						
total Non CFC type 15 pcs.								
ถังดับเพลิง NON CFC 2.6Kgs/ Fire Extinguishers NON CFC 2.6Kgs.	1	FE-Non CFC -01	บันได H1F1	ใบดำ	105 / 5	/		
	2	FE-Non CFC -02	บันได H1F2	ใบดำ	105 / 5	/		
	3	FE-Non CFC -03	บันได H1F3					
	4	FE-Non CFC -04	บันได H1F4	ใบดำ	105 / 5	/		
	5	FE-Non CFC -05	บันได H1F5	ใบดำ	105 / 5	/		
	6	FE-Non CFC -06	บันได H2F1	ใบดำ	105 / 5	/		
	7	FE-Non CFC -07	บันได H2F2	ใบดำ	105 / 5	/		
	8	FE-Non CFC -08	บันได H2F3	ใบดำ	105 / 5	/		
	9	FE-Non CFC -09	บันได H2F4	ใบดำ	105 / 5	/		
	10	FE-Non CFC -10	บันได H2F5	ใบดำ	105 / 5	/		
	11	FE-Non CFC -11	บันได H3F1	ใบดำ	105 / 5	/		
	12	FE-Non CFC -12	บันได H3F2	ใบดำ	105 / 5	/		
	13	FE-Non CFC -13	บันได H3F3	ใบดำ	105 / 5	/		
	14	FE-Non CFC -14	บันได H3F4	ใบดำ	105 / 5	/		
	15	FE-Non CFC -15	บันได H3F5	ใบดำ	105 / 5	/		

Check by: Ban

Monitor By: _____



MACHINE NAME: Emergency Light

Emergency Light (Action List)

Date: 08-06-63

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP								Push Test		Open Power Supply Test		REMARK	
			LAMP (AC)		MP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)		NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL				
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF								
1	EL-H1-BM-01	บันไดหนีไฟ BM	/		/		/		/		/					
2	EL-H1-BM-02	ห้อง Generator Room	/		/		/		/		/		/			600224441
3	EL-H1-BM-03	ห้อง MDB	/		/		/		/		/		/			600224450
4	EL-H1-BM-04	หน้าห้อง Security RM	/		/		/		/		/		/			600224272
5	EL-H1-BM-05	ลิฟต์ชั้นงาน H1FL2	/		/		/		/		/		/			600224469
6	EL-H1-BM-06	ลิฟต์ชั้นงาน H1FL3	/		/		/		/		/		/			600224354
7	EL-H1-BM-07	ลิฟต์ชั้นงาน H1FL4	/		/		/		/		/		/			600224388
8	EL-H1-BM-08	ทางเข้า-ออกห้องงาน H1 F1	/		/		/		/		/		/			600224380
9	EL-H1-BM-09	บันไดทางขึ้น	/		/		/		/		/		/			600224112
10	EL-H1-BM-10	บันไดหนีไฟ F1	/		/		/		/		/		/			600224449
11	EL-H1-F2-11	บันไดหนีไฟ H1 F2	/		/		/		/		/		/			600224389
12	EL-H1-F3-12	บันไดหนีไฟ H1 F3	/		/		/		/		/		/			600224075
13	EL-H1-F4-13	บันไดหนีไฟ H1 F4	/		/		/		/		/		/			600224378
14	EL-H1-F5-14	บันไดหนีไฟ H1 F5	/		/		/		/		/		/			6108328
15	EL-H2-BM-01	Control room	/		/		/		/		/		/			
16	EL-H2-BM-02	Car park1	/		/		/		/		/		/			600224461
17	EL-H2-BM-03	Car park2	/		/		/		/		/		/			600224418
18	EL-H2-F1-04	ประตูหนีไฟ H2 F1	/		/		/		/		/		/			600224347
19	EL-H2-F2-05	ประตูหนีไฟ H2 F2	/		/		/		/		/		/			600224424
20	EL-H2-F3-06	ประตูหนีไฟ H2 F3	/		/		/		/		/		/			600224106
21	EL-H2-F4-07	ประตูหนีไฟ H2 F4	/		/		/		/		/		/			600224431
22	EL-H2-F5-08	ประตูหนีไฟ H2 F5	/		/		/		/		/		/			600224390
23	EL-H3-BM-01	H3 BM car park หน้า 1	/		/		/		/		/		/			600224409
24	EL-H3-BM-02	H3 BM car park หน้า 2	/		/		/		/		/		/			600224454
25	EL-H3-BM-03	ประตูหนีไฟ H3 BM car park	/		/		/		/		/		/			600224415
26	EL-H3-F1-04	ประตูหนีไฟ H3 F1	/		/		/		/		/		/			600224059
27	EL-H3-F2-05	ประตูหนีไฟ H3 F2	/		/		/		/		/		/			600224458
28	EL-H3-F3-06	ประตูหนีไฟ H3 F3	/		/		/		/		/		/			600224407
29	EL-H3-F4-07	ประตูหนีไฟ H3 F4	/		/		/		/		/		/			600224107
30	EL-H3-F5-08	ประตูหนีไฟ H3 F5	/		/		/		/		/		/			600224415
		บันไดทางลง H1 & 5	/		/		/		/		/		/			600224456

Check by: 

Morniter By:

เอกสารแนบที่ 9

เอกสารจัดตั้งคณะกรรมการ จป.

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงานในสถานประกอบการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. พิจารณา โฆษณาและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาให้บริการในสถานประกอบการ
 3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
 4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓ รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการเสนอต่อนายจ้าง
 5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น ในสถานประกอบการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
 6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
 7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
 8. ติดตามผลความสืบหน้าเรื่องที่เสนอมา
 9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
 10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
 11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
- ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขอส่งคำสั่ง/ประกาศคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เรียน ตัวจัดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

บริษัท เค.ดับบลิว.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 162/8-11 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-685 088 โทรสาร 076-685 089 ประกอบกิจการ โรงแรม

ขอส่งคำสั่ง/ประกาศคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาพร้อมนี้ โดย
ได้แนบเอกสารมาด้วยแล้ว ดังนี้

- | | |
|---|----------------|
| <input type="checkbox"/> ส่วนคำสั่ง/ประกาศคณะกรรมการความปลอดภัยฯ | จำนวน.....ฉบับ |
| <input type="checkbox"/> ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง | จำนวน.....ฉบับ |
| <input type="checkbox"/> ส่วนใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ | จำนวน.....ฉบับ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา





บริษัท เชฟตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียนที่ จป. ๖๑ - ๐๑๐

ขอขอบพระภาติยบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

นายเอกฤกษ์ รัชญาจิต

ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการสอบทดสอบ

“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร”

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๙ และวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑๒ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

นายไผส เมืองนก

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท เชฟดี เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียนที่ จป. ๖๑ - ๐๑๐

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

นายไพฑูรย์ ทราชมะลิ

ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการสอบหลักสูตร

“เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน”

ตามกฎหมายมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

เมื่อวันที่ ๒๒ และวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑๒ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ไพฑูรย์

นายไพฑูรย์ เมืองนก

กรรมการผู้จัดการ



จป.ทพ.630303

สมาคมผู้ประกอบการแห่งประเทศไทย *Employers' Confederation of Thailand*

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและทะเบียนที่ จป.๖๒-๐๒๖
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

นายฉวีวัฒน์ โพธิ์แก้ว

ผ่านแผนกอบรมและดูแล เจ้าพนักงานความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2563

เป็นความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงานและลูกจ้าง

โดยมี ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ผู้แทน

ประภัทรธร เจริญชัย
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

นงรี อังสิทธิ์สวัสดิ์
กรรมการบริหาร



สมาคมผู้ประกอบการแห่งประเทศไทย Employers' Confederation of Thailand

NO. 6303 16

ได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้เสนอเรื่อง

และมติที่ประชุมที่ ๗๖๔๕/๗

นางสาวหนึ่งฤทัย อมพันธ์

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภาทนายความในเครือ

งานธุรการทั่วไป งานด้านกฎหมายและงานด้านความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

สำนักงานและสภาทนายความในเครือ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระหว่างวันที่ 12 ถึง

วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563

เพื่อรับทราบและพิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้เสนอเรื่อง

วันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ กรกฎาคม 2563

และ

ประกาศนียบัตร
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

เอกสิทธิ์ ชื่นเกษม

ประธานสภาทนายความในเครือแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบที่ 10

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน

หน่วยงานพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่
ตามนโยบายของรัฐบาล

หน่วยงานระบบชลประทาน และ สาธารณสุข

สถานการณ์ระบบ

1. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่ (ERT)

2. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่ (ERT) + การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอพยพ

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาพื้นที่

Fire discovered
By a person

Fire discovered
By detector

Fire Control & Monitoring room

Security Office

1. Inform to Emergency Response Team (ERT)
2. Use a Walkie Talkie or phone calls again to ERT team + full detail given

Emergency Response team
As specified for shift head to the location
of fire

False Alarm found

At Fire alarm
Location arrived

Actual
Alarm found

Emergency Response team
As specified for shift
reports to Security for false alarm

ERT Being fighting
Fire

Fire Fighting

Fire
Controllable

Fire
Uncontrollable

ERT Leader to advise
Security Office to clear all situation

Security Office call to
Local Fire Brigade
To stand by

Fire Command Members
Report to Command post
GM, EAM, DHR, FC

Fire-Command
To monitor
Situation and advise

General Manager
Only to order
Evacuation

ERT Leader to advise
Security Office of Fire

Security Office notify to
Fire Fighting Team

Hotel Fire Fighting
Reports to the fire
location

Evacuation

Fire & Evacuation Emergency Procedure Flow Chart

เอกสารแนบที่ 11

เอกสาร Contact การกำจัดสัตว์ก่อโรค

The first part of the paper discusses the importance of understanding the cultural context of the research. It highlights the need for researchers to be sensitive to the values and beliefs of the communities they are studying. This is particularly important in the field of education, where cultural differences can significantly impact learning outcomes.

The second part of the paper focuses on the methodology used in the study. It describes the qualitative approach adopted, which involves in-depth interviews and focus group discussions. The researchers aimed to explore the experiences and perceptions of the participants, rather than testing a specific hypothesis.

The third part of the paper presents the findings of the study. It discusses the themes that emerged from the data, such as the role of family in education and the influence of community norms. The researchers found that there were significant differences in the way that different cultural groups viewed education and the role of the teacher.

The fourth part of the paper discusses the implications of the findings for practice. It suggests that educators should be aware of the cultural context of their students and tailor their teaching accordingly. This may involve using different teaching methods or incorporating cultural knowledge into the curriculum.

The final part of the paper concludes the study and offers some thoughts for future research. It suggests that further exploration of the cultural context of education is needed, particularly in the area of teacher education and curriculum development.

เอกสารแนบที่ 12

ผลการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบผลการบันทึก ทส.1 และ ทส.2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Surf hotel Patong

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 162/8-11

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : ทวีวงศ์

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-685-088

โทรสาร : 076-685-088

มี : บริษัท เค.ดับบลิว.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 180

สังกัด : < สังกัดแหล่งกำเนิดมลพิษ >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 57/2560

ออกให้โดย : ผู้ว่าราชการจังหวัดป่าตอง

หมดอายุ : 18/10/2565

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ เหมราช ทรายเมืองมา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

130.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรับน้ำทิ้งของเทศบาล

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนสูบทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,210.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,190.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,752.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. เชื้อสด 150.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รถสูบตะกอนของเทศบาลล่าช้า

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Surf hotel Patong

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 162/8-11

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : ทวีวงศ์

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-685-088

โทรสาร : 076-685-088

มี : บริษัท เค.ดับบลิว.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 180

สังกัด : < สังกัดแหล่งกำเนิดมลพิษ >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 57/2560

ออกให้โดย : ผู้ว่าราชการจังหวัดป่าตอง

หมดอายุ : 18/10/2565

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เหมราช ทราญเมืองมา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

130.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☒ ระบบเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรับน้ำทิ้งของเทศบาล

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนสูบทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

3,269.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

2,117.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,694.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. เชื้อสด

150.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รดสูบน้ำก่อนของเทศบาลลำซำ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Surf hotel Patong

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 162/8-11

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : ทวีวงศ์

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-685-088

โทรสาร : 076-685-088

มี : บริษัท เค.ดับบลิว.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 180

สังกัด : < สังกัดแหล่งกำเนิดมลพิษ >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 57/2560

ออกให้โดย : ผู้ว่าราชการจังหวัดป่าตอง

หมดอายุ : 18/10/2565

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ เหมราช ทรายเมืองมา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

130.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ

☐ ระบบเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรับน้ำทิ้งของเทศบาล

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนสูบทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

2,868.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

2,336.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,868.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. เชื้อสด

150.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รดสูบตะกอนของเทศบาลล่าช้า

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Surf hotel Patong

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 162/8-11

หมู่ที่ : -

ซอย : -

ถนน : ทวีวงศ์

แขวง/ตำบล : ป่าตอง

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076-685-088

โทรสาร : 076-685-088

มี : บริษัท เค.ดับบลิว.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 180

สังกัด : < สังกัดแหล่งกำเนิดมลพิษ >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 57/2560

ออกให้โดย : ผู้ว่าราชการจังหวัดป่าตอง

หมดอายุ : 18/10/2565

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ เหมราช ทรายเมืองมา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

130.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุด)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] เครื่องสูบน้ำ

☒ [X] ระบบเติมอากาศ

☒ [X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ [X] เครื่องสูบละกอน

☐ [] อื่นๆ

☐ [] อื่นๆ

☐ [] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรับน้ำทิ้งของเทศบาล

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนสูบทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,891.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,226.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,780.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) _____ วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. เชื้อสด 120.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รดสูบตะกอนของเทศบาลล่าช้า

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

1. 1. อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรับน้ำทิ้งของเทศบาล

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนสูบทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,074.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,460.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,968.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> ระบายทุกวัน | |
| <input type="checkbox"/> ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| <input type="checkbox"/> ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รดสูบตะกอนของเทศบาลล่าช้า

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

[] ថ្មីៗ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรับน้ำทิ้งของเทศบาล

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างบริษัทเอกชนสูบทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,916.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,186.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,748.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. เชื้อสด 120.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ	[] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข รดสูบน้ำตะกอนของเทศบาลล่าช้า

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

เอกสารแนบที่ 13

ใบเสร็จรับส่งปฏิญญา

№ 6
СЛУЖБОВИ

เอกสารแนบที่ 14

ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้



บริษัท เซาท์เทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยสาธุเกษม ถนนศักดิ์เดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saukhem Sakdidee Road Wichit, Maeng, Phuket 83000. Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925



NSC - TISI - TIS-17025

TESTING 0562

Analysis Report

CUSTOMER : K.W. Development Co.,Ltd REPORT NO. : 650304-032
PROJECT : Hotel Clover Patong Phuket SAMPLE NO. : 65020296
LOCATION : 162/8-11, Thawewong Rd, Patong, Kathu, Phuket RECEIVED DATE : 11/02/2022
SAMPLING SOURCE : Consumption Water room no. 1424 TESTED DATE : 12/02/2022 - 04/03/2022
SAMPLING DATE : 11/02/2022 REPORTED DATE : 04/03/2022
SAMPLING BY : Kittichai 7-192-1-8463
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING Registered Laboratory No. 1 - 192

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C ¹	-	4500-H ⁺ B. Electrometric Method	7.44	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids	mg/l	2540 C. Total Dissolved Solids Dried at 180 °C	278	≤ 500
Color	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric Single - Wavelength Method	0.00	≤ 15
Turbidity	NTU	2130 B. Nephelometric Method	1.68	≤ 5
Total Hardness ²	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	64.0	≤ 300
Chloride	mg/l	4500-Cl ⁻ B. Argentometric Method	123.98	≤ 250
Iron	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.05	≤ 0.3
Manganese	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen	mg/l as NO ₃ -N	4500-NO ₃ ⁻ E. Cadmium Reduction Method	4.30	≤ 50
Sulphate	mg/l as SO ₄ ²⁻	4500-SO ₄ ²⁻ E. Turbidimetric Method	13.25	≤ 250
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	3.6	< 1.1
E.coli	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

/1 : Registered by DIW 7-192

/2 : Accredited by TISI 2017

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 220107.0004

Report No. 220118.0025

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนหวิงส์ ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL. : 076 685 088

FAX. : -

SAMPLING SOURCE : จุดพักน้ำทิ้งหลังครัว (อาคาร 1)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 07/01/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : - น.

SAMPLING NO. : SHP0159

SAMPLING BY : CNR

(Mr.Pongsakorn Srina ๖-231-๑-8305)

RECEIVED DATE : 07/01/2022

TESTED DATE : 08-17/01/2022

REPORTED DATE : 18/01/2022

Registered Laboratory: ๖ - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	8.35	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	1.40	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	35.50	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	462.50	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	70.00	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	1.07	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	10.80	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	17.92	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation

63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 220107.0004

Report No. 220118.0026

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนทิววงศ์ ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL. : 076 685 088

FAX. : -

SAMPLING SOURCE : น้ำเสียผ่านการบำบัด (อาคาร 2)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 07/01/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : - น.

SAMPLING NO. : SHP0160

SAMPLING BY : CNR

(Mr.Pongsakorn Srina ว-231-จ-8305)

RECEIVED DATE : 07/01/2022

TESTED DATE : 08-17/01/2022

REPORTED DATE : 18/01/2022

Registered Laboratory: ว - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	8.32	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	2.00	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	39.00	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	439.50	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	59.00	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	0.80	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	6.40	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	25.76	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล มีกลิ่นเล็กน้อย	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation

63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 220107.0004

Report No. 220118.0027

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL : 076 685 088

FAX : -

SAMPLING SOURCE : น้ำเสียจากการบำบัด (อาคาร 3)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 07/01/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : - น.

SAMPLING NO. : SHP0161

SAMPLING BY : CNR

(Mr.Pongsakorn Srina ว-231-จ-8305)

RECEIVED DATE : 07/01/2022

TESTED DATE : 08-17/01/2022

REPORTED DATE : 18/01/2022

Registered Laboratory: ว - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	7.95	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	1.00	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	40.00	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	464.00	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	80.00	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	0.80	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	4.60	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	38.08	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231


RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation



63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 220226.0080

Report No. 220311.0145

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนหริ่งฟ้า ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL. : 076 685 088

FAX. : -

SAMPLING SOURCE : จุดพักน้ำทิ้งหลังครัว (อาคาร 1)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 26/02/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : 15.40 น.

SAMPLING NO. : SHP0163

SAMPLING BY : CNR

(Mr.Pongsakorn Srina ๖-231-๖-8305)

RECEIVED DATE : 26/02/2022

TESTED DATE : 28/02/2022-10/03/2022

REPORTED DATE : 11/03/2022

Registered Laboratory: ๖ - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	8.52	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	< 0.1	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	49.00	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	474.50	≤ 500
BOD*	mg/L	5 Days BOD Test	81.67	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	0.53	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	9.60	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	15.96	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนเล็กน้อย มีกลิ่น	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation

63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 220226.0080

Report No. 220311.0146

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนทวิวงศ์ ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL : 076 685 088

FAX : -

SAMPLING SOURCE : น้ำเสียจากการบำบัด (อาคาร 2)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 26/02/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : 15.45 น.

SAMPLING NO. : SHP0164

SAMPLING BY : CNR

(Mr.Pongsakorn Srina ๖-231-๑-8305)

RECEIVED DATE : 26/02/2022

TESTED DATE : 28/02/2022-10/03/2022

REPORTED DATE : 11/03/2022

Registered Laboratory: ๖ - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	8.33	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	< 0.1	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	57.50	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	470.50	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	46.67	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	0.67	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	2.80	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	10.08	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนเล็กน้อย มีกลิ่นเล็กน้อย	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation

63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 220226.0080

Report No. 220311.0147

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนหริวงส์ ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL : 076 685 088

FAX : -

SAMPLING SOURCE : น้ำเสียผ่านการบำบัด (อาคาร 3)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 26/02/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : 15.50 น.

SAMPLING NO. : SHP0165

SAMPLING BY : CNR

(Mr.Pongsakorn Srina ว-231-จ-8305)

RECEIVED DATE : 26/02/2022

TESTED DATE : 28/02/2022-10/03/2022

REPORTED DATE : 11/03/2022

Registered Laboratory: ว - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	8.19	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	< 0.1	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	88.00	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	452.00	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	85.00	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	0.67	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	7.80	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	15.68	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation

63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 220314.0093

Report No. 220323.0179

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนหวิงส์ ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL : 076 685 088

FAX : -

SAMPLING SOURCE : จุดพักน้ำทิ้งหลังครัว (อาคาร 1)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 14/03/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : 15.40 น.

SAMPLING NO. : SHP0167

SAMPLING BY : CNR

(Mr.Pongsakorn Srina ว-231-จ-8305)

RECEIVED DATE : 14/03/2022

TESTED DATE : 16/03/2022-22/03/2022

REPORTED DATE : 23/03/2022

Registered Laboratory: ว - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	8.87	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	0.20	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	89.00	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	569.50	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	73.33	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	1.47	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	17.60	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	18.20	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation

63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 220314.0093.

Report No. 220323.0180

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนหวิงส์ ตำบลป่าตอง ทาดป่าตอง

TEL : 076 685 088

FAX : -

SAMPLING SOURCE : น้ำเสียจากการบำบัด (อาคาร 2)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 14/03/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : 15.45 น.

SAMPLING NO. : SHP0168

SAMPLING BY : CNR

(Mr.Pongsakorn Srina ๖-231-๖-8305)

RECEIVED DATE : 14/03/2022

TESTED DATE : 16/03/2022-22/03/2022

REPORTED DATE : 23/03/2022

Registered Laboratory: ๖ - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	8.79	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	0.10	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	55.50	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	641.00	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	90.00	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	1.67	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	12.80	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	27.44	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL : 076 685 088

FAX : -

SAMPLING SOURCE : น้ำเสียจากการบำบัด (อาคาร 3)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 14/03/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : 15.50 น.

SAMPLING NO. : SHP01689

SAMPLING BY : CNR

(Mr.Pongsakorn Srina ว-231-จ-8305)

RECEIVED DATE : 14/03/2022

TESTED DATE : 16/03/2022-22/03/2022

REPORTED DATE : 23/03/2022

Registered Laboratory: ว - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	8.75	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	< 0.1	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	36.00	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	452.50	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	33.33	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	0.80	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	9.60	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	11.76	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนเล็กน้อย มีกลิ่นเล็กน้อย	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation

63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 220409.0133

Report No. 220425.0240

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนพริ้งค์ ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL : 076 685 088

FAX : -

SAMPLING SOURCE : จุดพักน้ำทิ้งหลังครัว (อาคาร 1)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 09/04/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : - น.

SAMPLING NO. : SHP0171

SAMPLING BY : CNR

(Mr.Pongsakorn Srina ร-231-ล-8305)

RECEIVED DATE : 09/04/2022

TESTED DATE : 11/04/2022-23/04/2022

REPORTED DATE : 25/04/2022

Registered Laboratory: ร - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	8.55	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	0.20	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	58.00	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	409.00	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	49.29	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	1.40	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	14.60	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	17.36	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation

63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 220409.0133

Report No. 220425.0241

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนหวิงส์ ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL : 076 685 088

FAX : -

SAMPLING SOURCE : น้ำเสียจากการบำบัด (อาคาร 2)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 09/04/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : - น.

SAMPLING NO. : SHP0172

SAMPLING BY : CNR

(Mr.Pongsakorn Srina ๖-231-๑-8305)

RECEIVED DATE : 09/04/2022

TESTED DATE : 11/04/2022-23/04/2022

REPORTED DATE : 25/04/2022

Registered Laboratory: ๖ - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	8.55	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	0.10	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	63.00	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	400.50	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	53.57	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	1.60	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	8.40	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	25.76	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation



Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนหิวังส์ ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL : 076 685 088

FAX : -

SAMPLING SOURCE : น้ำเสียผ่านการบำบัด (อาคาร 3)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 09/04/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : - น.

SAMPLING NO. : SHP0173

SAMPLING BY : CNR

(Mr.Pongsakorn Srina ว-231-จ-8305)

RECEIVED DATE : 09/04/2022

TESTED DATE : 11/04/2022-23/04/2022

REPORTED DATE : 25/04/2022

Registered Laboratory: ว - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	8.62	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	0.30	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	40.50	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	361.50	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	39.29	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	1.07	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	8.80	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	10.08	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล มีกลิ่นเล็กน้อย	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation



63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 220513.0167

Report No. 220525.0321

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนหวิงศ์ ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL : 076 685 088

FAX : -

SAMPLING SOURCE : จุดพักน้ำทิ้งหลังครัว (อาคาร 1)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 13/05/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : 14.20 น.

SAMPLING NO. : SHP0175

SAMPLING BY : CNR

(Ms.Wilaiwan Kaewla-iad ๖-231-๑-8706)

RECEIVED DATE : 13/05/2022

TESTED DATE : 14-25/05/2022

REPORTED DATE : 25/05/2022

Registered Laboratory: ๖ - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	8.55	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	< 0.1	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	110.00	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	593.50	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	55.00	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	3.13	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	5.80	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	54.60	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation



63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 220513.0167

Report No. 220525.0322

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนหิวังศ์ ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL : 076 685 088

FAX : -

SAMPLING SOURCE : น้ำเสียจากการบำบัด (อาคาร 2)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 13/05/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : 14.40 น.

SAMPLING NO. : SHP0176

SAMPLING BY : CNR

(Ms.Wilaiwan Kaewla-lad 7-231-9-8706)

RECEIVED DATE : 13/05/2022

TESTED DATE : 14-25/05/2022

REPORTED DATE : 25/05/2022

Registered Laboratory: 7 - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	8.64	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	< 0.1	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	38.50	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	513.00	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	35.00	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	3.40	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	5.40	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	47.60	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล มีกลิ่นเหม็น	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation



63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 220513.0167

Report No. 220525.0323

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL : 076 685 088

FAX : -

SAMPLING SOURCE : น้ำเสียจากการบำบัด (อาคาร 3)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 13/05/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : 14.50 น.

SAMPLING NO. : SHP0177

SAMPLING BY : CNR

(Ms.Wilaiwan Kaewla-lad ร-231-จ-6706)

RECEIVED DATE : 13/05/2022

TESTED DATE : 14-25/05/2022

REPORTED DATE : 25/05/2022

Registered Laboratory: ร - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	8.67	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	< 0.1	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	42.00	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	449.00	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	45.00	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	2.40	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	3.60	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	50.40	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนเล็กน้อย มีกลิ่นเล็กน้อย	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association.

American Water Works Association, Water Environment Federation

63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 220616.0212

Report No. 220624.0382

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนหริวงค์ ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL. : 076 685 088

FAX. : -

SAMPLING SOURCE : จุดพักน้ำทิ้งหลังครัว (อาคาร 1)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 16/06/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : 10.58 น.

SAMPLING NO. : SHP0179

SAMPLING BY : CNR

(Ms.Wilaiwan Kaewla-iad ว-231-จ-8706)

RECEIVED DATE : 16/06/2022

TESTED DATE : 17-24/06/2022

REPORTED DATE : 24/06/2022

Registered Laboratory: ว - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	7.33	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	< 0.1	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	40.00	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	400.50	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	55.00	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	0.53	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	12.00	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	8.40	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอน ชุ่น มีกลิ่น	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation



63/13 Moo 2 T.Vichit A.Muang Phuket 83000

Tel : 076-513100 Fax : 076-513105

Request No. 220616.0212

Report No. 220624.0383

Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนศรีวิชัย ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL. : 076 685 088

FAX : -

SAMPLING SOURCE : น้ำเสียจากการบำบัด (อาคาร 2)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 16/06/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : 11.10 น.

SAMPLING NO. : SHP0180

SAMPLING BY : CNR

(Ms.Wilaiwan Kaewla-ia ๖-231-๑-8706)

RECEIVED DATE : 16/06/2022

TESTED DATE : 17-24/06/2022

REPORTED DATE : 24/06/2022

Registered Laboratory: ๖ - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	7.66	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	1.00	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	75.00	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	402.00	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	60.00	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	0.93	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	11.00	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	20.16	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล มีกลิ่น	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation



Water Quality Analysis Report

CUSTOMER : Hotel Clover Patong Phuket

ADDRESS : 162/8-11 ถนนหวิงส์ ตำบลป่าตอง หาดป่าตอง

TEL : 076 685 088

FAX : -

SAMPLING SOURCE : น้ำเสียผ่านการบำบัด (อาคาร 3)

SAMPLING CONDITION : อุณหภูมิปกติ

SAMPLING DATE : 16/06/2022

METHOD : GRAB SAMPLING

SAMPLING TIME : 11.20 น.

SAMPLING NO. : SHP0181

SAMPLING BY : CNR

(Ms.Wilaiwan Kaewla-iad ว-231-จ-8706)

RECEIVED DATE : 16/06/2022

TESTED DATE : 17-24/06/2022

REPORTED DATE : 24/06/2022

Registered Laboratory: ว - 231

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULTS	STANDARD
pH*	-	Electrometric Method	7.57	5.0 - 9.0
Settleable Solids	ml/L	Gravimetric	0.20	≤ 0.5
Total Suspended Solids*	mg/L	Dried at 103-105 °C	58.50	≤ 40
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C	386.50	≤ 500
BOD*	mg/L	5-Days BOD Test	68.33	≤ 30
Sulfide*	mg/L	Iodometric Method	0.80	≤ 1
Fat Oil and Grease*	mg/L	Partition & Gravimetric	4.60	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Kjeldahl Method	21.84	≤ 35
Physical Appearance			มีสี มีตะกอนสีน้ำตาล มีกลิ่น	

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

REMARK : *Application for registration with the Department of Industrial Work ; No.231

RECOMMEND :

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการและวิธีการวิเคราะห์จาก

STANDARD METHOD FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 23rd Edition 2017

American Public Health Association,

American Water Works Association, Water Environment Federation



เอกสารแนบที่ 15

เอกสารชี้ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ที่ อก ๐๓๑๐/(๕) ๑๑๑๑๑๑



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยนครวิศุกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท ชัยนครวิศุกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ชัยนครวิศุกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๒๓๑ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๗/๑๓ หมู่ ๒ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ชัยนครวิศุกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

๑. ขอบข่ายสารมลพิษที่ตรวจพบเกินเกณฑ์มาตรฐานในน้ำเสีย จำนวน ๘ รายการ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งคำขอ
ต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙ - ๓๑
โทรสาร ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๓๑ ต่อ ๑๐๓

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/๑๕๐๖๘



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยนครศรภัณฑ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ชัยนครศรภัณฑ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๒๓๑ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือรับขึ้นทะเบียน/ต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน ที่ อก ๐๓๑๐/(๕)๑๓๓๔๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ คือในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙-๓๑
โทรสาร ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๓๑ ต่อ ๑๐๓

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๒ ๘ ๕ ๑



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๐ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยนครภูเก็ท เอ็นจิเนียริง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ชัยนครภูเก็ท เอ็นจิเนียริง จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๒๓๑ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖๓/๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขอเปลี่ยนแปลง
บุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
จำนวน ๑ ราย คือ นางสาววิทย์วัลณ์ แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-๒๓๑-จ-๘๗๐๖

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือรับขึ้นทะเบียน/ต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน ที่ อก ๐๓๑๐/(๕)๑๓๓๔๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ คือในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙ - ๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับข้ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ชัยนิรศภูเก็ท เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๓๑

ที่ อก ๐๓๑๐/(๕) ดิ อี อี อี

ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับ	ชนิดสารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method 2) 5 Day BOD Test, Membrane Electrode Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Digestion, Distillation, Titrimetric Method
8	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.