

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ พฤษาลดา ประชาอุทิศ 90

วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ชส์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ..... พฤษาลดา ประชาอุทิศ 90 ..... ตั้งอยู่เลขที่ ..... -

ถนน ..... ประชาอุทิศ-บ้านคลองสวน ..... แขวง/ตำบล ..... บ้านคลองสวน ..... เขต/อำเภอ ..... พระสมุทรเจดีย์

จังหวัด ..... สมุทรปราการ ..... ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ..... ฉบับประจำเดือน

( ) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. ....

(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. .... 2565

( ) อื่น ๆ (ระบุ) .....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

รศ. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาววิณา โอภาสมานะกิจ

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

บก. โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล

คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ชส์

นางสาวณัฏฐาพร นิธิกรพจน์

ณัฏฐาพร นิธิกรพจน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

บก. โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล

คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ชส์

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิณา โอภาสมานะกิจ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ



**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ พฤษชลตา ประชาอุทิศ 90**

๑. ชื่อโครงการ .....โครงการ พฤษชลตา ประชาอุทิศ 90.....  
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี).....
๒. สถานที่ตั้ง .....ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ-บ้านคลองสวน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ .....บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน).....
๔. สถานที่ติดต่อ.....เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120.....  
โทรศัพท์ .....02-343-8900.....โทรสาร .....-.....  
e-mail .....info@lh.co.th.....
๕. จัดทำโดย .....สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด.....
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 2 พฤษภาคม 2554.....
๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ .....กรกฎาคม 2565.....
๘. รายละเอียดโครงการ
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ .....จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว จำนวน 735 แปลง.....
  - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง .....เนื้อที่รวมเท่ากับ 166-2-83.90 ไร่ (42,669 ตารางวา).....
  - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
    - \* การบำบัดน้ำเสีย
      - มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยพบว่ามีความเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
      - มีการติดตั้งระบบบำบัดขั้นต้นด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และระบบบำบัดน้ำเสียรวม
      - มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำรอง (Spare part) ของระบบบำบัดน้ำเสียรวมทุกประเภทอย่างละ 1 ชุด
      - มีการสูบน้ำทิ้งออกจากระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบ
      - มีการนำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดบางส่วนกลับไปใช้ให้น้ำแก่พืชในพื้นที่สีเขียวของโครงการ
    - \* อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
      - จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ในโครงการ
      - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ
      - มีการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
      - มีมาตรการด้านการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีในสระว่ายน้ำ
      - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Lifeguard)

- จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตในสระว่ายน้ำ
  - มีมาตรการด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและรักษาความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ
  - จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
  - จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วมบริเวณสระว่ายน้ำสม่ำเสมอ
- \* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย
- มีการจัดเตรียมอาคารพักขยะรวม จำนวน 1 แปลง
  - มีการจัดเตรียมถังขยะรองรับไว้บริเวณต่างๆ ภายในโครงการ
  - หากมีขยะตกค้างในโครงการจะแจ้งให้ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านคลองสวน เป็นผู้เข้ามาเก็บขน เพื่อนำไปกำจัดต่อไป