

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ นันทวัน-ศรีนครินทร์

วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ..... นันทวัน-ศรีนครินทร์..... ตั้งอยู่เลขที่..... -

ถนน ศรินครินทร์ แขวง/ตำบล บางเมือง เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือน

() มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.

(✓) กรรภาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565

() อื่น ๆ (ระบุ) _____

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

รศ. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาววิณา โอภาสมานะกิจ

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

บจก. โอ.เค เอ็นไวรอนเมนต์ทอล

คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ชส์

นางสาวณัฏฐ์ภาพร นิธิกรพจน์

นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

บจก. โอ.เค เอ็นไวรอนเมนต์ทอล

คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ชส์

ขอแสดงความนับ



(นางสาววิณา โอภาสมานะกิจ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ นันทวัน-ศรีนครินทร์**

๑. ชื่อโครงการ..... นันทวัน-ศรีนครินทร์.....
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี).....
๒. สถานที่ตั้ง..... ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ.....
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ..... บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน).....
๔. สถานที่ติดต่อ..... เลขที่ 38 อาคาร คิว เฮาส์ คอนแวนต์ ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก.....
กรุงเทพมหานคร 10500.....
โทรศัพท์..... 02-378-9003..... โทรสาร..... -.....
e-mail..... info@lh.co.th.....
๕. จัดทำโดย..... สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซัลแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด.....
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 8 ธันวาคม 2543.....
๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ กรกฎาคม 2565.....
๘. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ..... จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย จำนวน 1,193 แปลง.....
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง..... เนื้อที่รวมเท่ากับ 730-2-57.90 ไร่.....
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - * การบำบัดน้ำเสีย
 - มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยพบว่ามีความเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 - มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และระบบบำบัดน้ำเสียรวม
 - นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้บนพื้นที่สีเขียวของโครงการด้วยระบบระบายน้ำลงใต้ผิวดิน
 - * อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 - การดูแลและบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในพื้นที่โครงการ
 - จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยไว้ภายในโครงการ
 - ตรวจสอบประสิทธิภาพของยาม และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการรักษาความปลอดภัยต่างๆ
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ภายในพื้นที่โครงการ
 - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลในส่วนต่างๆ ของพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ
 - * การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย
 - การจัดเตรียมถังรองรับขยะสำหรับบ้านพักอาศัย เป็นห้องขยะสำเร็จรูปไว้ภายในรั้วบ้านแต่ละหลัง
 - การจ้างรถมาขนจากบริษัทเอกชน และรถเก็บขยะจากเทศบาลบางเมืองรับไปกำจัดภายนอกพื้นที่