



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-20607/65

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุดเดอะเรสซิเดนซ์หัวหิน

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 107 ม.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.หัวหิน จ. .ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,930.00	ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
รวมเงิน			1,930.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวพจนา บัวงาม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้



ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เชิธธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน เลขที่ 00439811 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 :

1,930.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-23044/65

วันที่ 15 กันยายน 2565

เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเรสซิเดนซ์ หัวหิน

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 107 ม.หนองแก ม.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,930.00	ประจำเดือน สิงหาคม 2565
รวมเงิน			1,930.00	
ตัวอักษร (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)				
ไว้เป็นการอุทวงแล้ว		ลงชื่อ		
		(นางสาวพัสณา บัวงาม) นักวิชาการจัดเก็บรายได้		
ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้				
เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน เลขที่ 00439827 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 : 1,930.00 บาท				





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00293/66

วันที่ 17 ตุลาคม 2565

เทศบาลเมืองหัวหิน

ได้รับเงินจาก นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเรสซิเดนซ์ หัวหิน

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ที่อยู่ 107ม.หนองแก ม.- ช.- ถ.- ต.หัวหิน อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,930.00	ค่าขยะประจำเดือน กันยายน 2565

รวมเงิน

1,930.00

ตัวอักษร (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน



ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตั๋วแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน เลขที่ 00439846 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2565 : 1,930.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลเมืองหัวหิน

เลขที่ RCPT-02644/66

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ได้รับเงินจาก นิธิบุคคลอาคารชุด เดอะ เรสซิเดนซ์ หัวหิน

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 107 ม.หนองแก ม.- ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,930.00	ประจำเดือน ตุลาคม 2565
รวมเงิน			1,930.00	

ตัวอักษร (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวรัตดา จันทวงศ์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้



ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหิน เลขที่ 00439865 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 : 1,930.00 บาท

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน กรกฎาคม 2565

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	15/9/2016	15/9/2018		/	11/๗/๑๖
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	15/11/2016	15/11/2018		/	11/๗/๑๖
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๗/๑๖
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๗/๑๖
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019		/	11/๗/๑๖
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	15/9/2016	15/9/2018		/	11/๗/๑๖
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๗/๑๖
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๗/๑๖
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019		/	11/๗/๑๖
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018		/	11/๗/๑๖
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	15/9/2018	15/9/2020	/		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2016	17/1/2018	/	/	11/๗/๑๖
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	15/10/2016	15/10/2018		/	11/๗/๑๖
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	15/10/2016	15/10/2018		/	11/๗/๑๖
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	15/10/2016	15/10/2018		/	11/๗/๑๖
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	15/10/2016	15/10/2018		/	11/๗/๑๖
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	15/10/2016	15/10/2018		/	11/๗/๑๖
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	15/10/2016	15/10/2018		/	11/๗/๑๖
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018		/	11/๗/๑๖
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	15/9/2016	15/9/2018		/	11/๗/๑๖

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 15-๗-๖5 เวลา 14.00 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 30-7-65 เวลา 14.00 น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน สิงหาคม 2565

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020		/	11/10/2565
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2016	17/1/2018	/		
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/8/2022	18/8/2025	/		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 15-8-65 เวลา 14.00 น

จำนวนเสีย.....เครื่อง

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 30/8/65 เวลา 15.30 น

19/8/65

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน กันยายน 2565

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019		/	11/20/2565
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-006	หน่วยพักชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		/	11/20/2565
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020		/	11/20/2565
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งห้องไฟ)	17/1/2016	17/1/2018	/		
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/8/2022	18/8/2025	/		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 15-9-65 เวลา 13.00 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 15-9-65 เวลา 21:30 น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน ตุลาคม 2565

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019		/	11/2/21/ส.ป
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-006	หน่วยพักชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	/	/	11/2/21/ส.ป
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	/	/	11/2/21/ส.ป
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2016	17/1/2018	/		
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/8/2022	18/8/2025	/		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 18-10-65 เวลา 14.00 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 14/10/65 เวลา 19:00 น

11/2/21/ส.ป

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน พฤษภาคม 2565

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019		/	11/๗/๑๖
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๗/๑๖
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๗/๑๖
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๗/๑๖
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๗/๑๖
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2016	17/1/2018	/		
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/8/2022	18/8/2025	/		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 16-11-65 เวลา 15.00 น

จำนวนเสีย 5 เครื่อง

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 22/11/65 เวลา 16:00 น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก North ประจำ เดือน ธันวาคม 2565

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-001	ห้องนิติบุคคล	15/11/2017	15/11/2019		✓	15/11/2019
Condo 1-002	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-003	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-004	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/2/2019
Condo 1-005	ชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-006	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-007	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-008	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-009	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-010	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-011	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-012	ทางเดินชั้น 2	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-013	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-014	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-015	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-016	ทางเดินชั้น 4	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-017	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-018	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-019	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-020	ทางเดินชั้น 5	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 1-021	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-022	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		✓	15/11/2019
Condo 1-023	ทางเดินชั้น 6	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/2/2019
Condo 1-024	ทางเดินชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-025	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-026	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-027	ทางเดินชั้น 7	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 1-028	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-029	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-030	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-031	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-032	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-033	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/2/2019
Condo 1-034	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-035	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-036	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-037	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-038	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-039	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-040	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-041	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-042	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-043	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	17/1/2016	17/1/2018	✓		
Condo 1-044	ห้องไฟชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-045	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-046	ห้องไฟชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-047	ห้องไฟชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-048	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-049	ห้องไฟชั้น 6	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-050	ห้องไฟชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 1-051	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 1-052	ห้องเครื่อง MDB	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 1-053	ห้องเครื่อง Generator	18/8/2022	18/8/2025	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 15-12-65 เวลา 14.00 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 20-12-65 เวลา 18.00 น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	15/1/2016	15/1/2018		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	15/9/2016	15/9/2018		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓	✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	15/11/2016	15/11/2018		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	15/9/2016	15/9/2018		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	15/9/2016	15/9/2018		✓	11/๗/๒๕๖๕
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องบ่ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020	✓		

ตรวจตอบโดย.....

จำนวนเสีย.....19 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 16 - ๗ - ๖๕ เวลา 13.๐๐ น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 20 - ๗ - ๖๕ เวลา 14.๐๐ น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน สิงหาคม 2565

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๘๓/๖๖
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๘๓/๖๖
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019		/	11/๘๓/๖๖
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/	/	
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020	/		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 15 - 8 - 65 เวลา 16.00 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 30/8/65 เวลา 13.30 น

ทนาย
7/6/25

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน กันยายน 2565

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		/	11/2/21 ลิ้น
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		/	11/2/21 ลิ้น
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		/	11/2/21 ลิ้น
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019		/	11/2/21 ลิ้น
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ส่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ส่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ส่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ส่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ส่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ส่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ส่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ส่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020	/		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย.....A.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 15-9-65 เวลา 15.00 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 15-9-65 เวลา 9.30 น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน ตุลาคม 2565

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/10/2565
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/10/2565
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/10/2565
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019		✓	11/10/2565
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		✓	11/10/2565
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020	✓		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย.....5 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 13-10-65 เวลา 16.00 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 13/10/65 เวลา 19.00 น

รณกรสิทธิ์
นพ. ไร่

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๓๑/๒๕๖
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๓๑/๒๕๖
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๓๑/๒๕๖
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		/	11/๓๑/๒๕๖
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	/		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021		/	11/๓๑/๒๕๖
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	/		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	/		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	/		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	/		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	/		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020	/		

ตรวจสอบโดย.....

จำนวนเสีย.....เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 16-11-65 เวลา 16.00 น

จากทั้งหมด 53 เครื่อง

วันที่ 02/11/65 เวลา 16:00 น

ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉินสำรองเมื่อไฟดับ (Emergency Light) ตึก South ประจำเดือน ธันวาคม 2565

Number	Location	Installed	Change	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-054	ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020		✓	112/01/55
Condo 2-055	ชั้นใต้ดิน	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-056	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-057	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-058	ชั้นใต้ดิน	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-059	หน้าลิฟท์ชั้นใต้ดิน	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-060	ทางเดินชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-061	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	112/01/55
Condo 2-062	ทางเดินชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020		✓	112/01/55
Condo 2-063	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-064	ทางเดินชั้น 2	15/11/2017	15/11/2019		✓	112/01/55
Condo 2-065	ทางเดินชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-066	ทางเดินชั้น 3	17/1/2018	17/1/2020		✓	112/01/55
Condo 2-067	ทางเดินชั้น 3	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-068	ทางเดินชั้น 3	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-069	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-070	ทางเดินชั้น 4	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-071	ทางเดินชั้น 4	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-072	ทางเดินชั้น 5	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-073	ทางเดินชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-074	ทางเดินชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-075	ทางเดินชั้น 6	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-076	ทางเดินชั้น 6	15/11/2017	15/11/2019	✓		
Condo 2-077	ทางเดินชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-078	ทางเดินชั้น 7	17/1/2018	17/1/2020		✓	112/01/55
Condo 2-079	ทางเดินชั้น 7	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-080	ทางเดินชั้น 7	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-081	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-082	บันไดหนีไฟชั้น 7 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-083	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-084	บันไดหนีไฟชั้น 6 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-085	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งโรงแรม)	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-086	บันไดหนีไฟชั้น 5 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-087	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-088	บันไดหนีไฟชั้น 4 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-089	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-090	บันไดหนีไฟชั้น 3 (ฝั่งห้องไฟ)	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-091	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021		✓	112/01/55
Condo 2-092	บันไดหนีไฟชั้น 2 (ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-093	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งโรงแรม)	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-094	บันไดหนีไฟชั้น 1 (ฝั่งห้องไฟ)	15/1/2016	15/1/2018	✓		
Condo 2-095	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งโรงแรม)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-096	บันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน(ฝั่งห้องไฟ)	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-097	ห้องไฟชั้น 1	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-098	ห้องไฟชั้น 2	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-099	ห้องไฟชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-100	ห้องไฟชั้น 4	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-101	ห้องไฟชั้น 5	18/8/2022	18/8/2025	✓		
Condo 2-102	ห้องไฟชั้น 6	15/9/2016	15/9/2018	✓		
Condo 2-103	ห้องไฟชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		
Condo 2-104	ห้องเครื่องปั๊ม Transfer	15/11/2016	15/11/2018	✓		
Condo 2-105	ห้องเครื่อง MDB	17/1/2018	17/1/2020	✓		
Condo 2-106	ห้องเครื่อง Generator	17/1/2018	17/1/2020	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 15/12-65 เวลา 15.30 น


จำนวนเสีย.....เครื่อง
จากทั้งหมด 53 เครื่อง

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 20-12-65 เวลา 18:00 น

แผนผังหน่วยงาน



แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้



ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน เดือน กรกฎาคม 2565

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศนิติ)	/		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน เดือน กรกฎาคม 2565

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	/		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี

ตรวจสอบโดย... ส.ก.ร. วันที่... 15-7-65 เวลา... 13.00

หัวหน้าช่าง... สม. วันที่... 30-7-65 เวลา... 14.00 น.

ประตุน้ำไฟ (North) ประจำเดือน เดือน สิงหาคม 2565

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศนิติ)	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตุน้ำไฟ (South) ประจำเดือน เดือน สิงหาคม 2565

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย... ส.กร ...วันที่... 15-8-65 ...เวลา... 13.00

หัวหน้าช่าง... สมชาย ...วันที่... 30/8/65 ...เวลา... 13.30

สมชาย
30/8/65

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน เดือน กันยายน 2565

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101(ใกล้ออฟฟิศนิติ)	/		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน เดือน กันยายน 2565

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	/		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี

ตรวจสอบโดย.....*สวกร*.....วันที่.....*15/9/65*.....เวลา.....*14.00*.....

หัวหน้าช่าง.....*[Signature]*.....วันที่.....*16/9/65*.....เวลา.....*16:00 น.*.....

ประตุนีไฟ (North) ประจำเดือน เดือน ตุลาคม 2565

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101 (ใกล้ออฟฟิศนิติ)	/		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี

ประตุนีไฟ (South) ประจำเดือน เดือน ตุลาคม 2565

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	/		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี

ตรวจสอบโดย... ศิริกร ...วันที่... 15/10/65 ...เวลา... 10.00

หัวหน้าช่าง... สม ...วันที่... 15/10/65 ...เวลา... 14:00 น.

สมพร
15/10/65

ประตุน้ำไฟ (North) ประจำเดือน เดือน พฤษภาคม 2565

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101 (ใกล้ออฟฟิศนิติ)	/		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	/		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	/		ดี

ประตุน้ำไฟ (South) ประจำเดือน เดือน พฤษภาคม 2565

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	/		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	/		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	/		ดี

ตรวจสอบโดย... สโรกร วันที่ 15/11/65 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง... สม วันที่ 22/11/65 เวลา 16:00

ประตูลิไฟ (North) ประจำเดือน เดือน ธันวาคม 2565

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	0-N-3001	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101 (ใกล้ออฟฟิศนิติ)	✓		ดี
2	1-N-3101	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
3	2-N-3101	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
4	3-N-3101	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
5	4-N-3101	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
6	5-N-3101	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
7	6-N-3101	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
8	7-N-3101	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3101	✓		ดี
9	0-N-3006	ลานจอดรถ-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
10	1-N-3106	ชั้น 1-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
11	2-N-3106	ชั้น 2-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
12	3-N-3106	ชั้น 3-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
13	4-N-3106	ชั้น 4-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106		✓	ดี 7.500
14	5-N-3106	ชั้น 5-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
15	6-N-3106	ชั้น 6-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี
16	7-N-3106	ชั้น 7-ตึกนอร์ท-ฝั่งห้อง 3106	✓		ดี

ประตูลิไฟ (South) ประจำเดือน เดือน ธันวาคม 2565

ลำดับ	หมายเลข	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
17	0-S-4006	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116 (ใกล้ออฟฟิศช่าง)	✓		ดี
18	1-S-4116	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
19	2-S-4116	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
20	3-S-4116	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
21	4-S-4116	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
22	5-S-4116	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
23	6-S-4116	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
24	7-S-4116	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4116	✓		ดี
25	0-S-4110	ลานจอดรถ-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
26	1-S-4110	ชั้น 1-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
27	2-S-4110	ชั้น 2-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
28	3-S-4110	ชั้น 3-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
29	4-S-4110	ชั้น 4-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
30	5-S-4110	ชั้น 5-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
31	6-S-4110	ชั้น 6-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี
32	7-S-4110	ชั้น 7-ตึกเซาท์-ฝั่งห้อง 4110	✓		ดี

ตรวจสอบโดย... ดิวง ...วันที่ 15/12/65 เวลา 16.00

หัวหน้าช่าง... สม. ...วันที่ 20-12-65 เวลา 18:00 น.

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วันเดือนปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/7/2565	102183	102183	0	
2/7/2565	102183	102250	67	
3/7/2565	102250	102250	0	
4/7/2565	102250	102274	24	
5/7/2565	102274	102274	0	
6/7/2565	102274	102274	0	
7/7/2565	102274	102274	0	
8/7/2565	102274	102330	56	
9/7/2565	102330	102360	30	
10/7/2565	102360	102360	0	
11/7/2565	102360	102360	0	
12/7/2565	102360	102360	0	
13/7/2565	102360	102416	56	
14/7/2565	102416	102416	0	
15/7/2565	102416	102416	0	
16/7/2565	102416	102416	0	
17/7/2565	102416	102464	48	
18/7/2565	102464	102498	34	
19/7/2565	102498	102498	0	
20/7/2565	102498	102498	0	
21/7/2565	102498	102532	34	
22/7/2565	102532	102532	0	
23/7/2565	102532	102532	0	
24/7/2565	102532	102564	32	
25/7/2565	102564	102601	37	
26/7/2565	102601	102601	0	
27/7/2565	102601	102626	25	
28/7/2565	102626	102626	0	
29/7/2565	102626	102688	62	
30/7/2565	102688	102688	0	
31/7/2565	102688	102758	63	

รับเงินค่า
2/8/65

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/8/2565	102751	102751	0	
2/8/2565	102751	102751	0	
3/8/2565	102751	102751	0	
4/8/2565	102751	102751	0	
5/8/2565	102751	102787	36	
6/8/2565	102787	102788	1	
7/8/2565	102788	102808	60	
8/8/2565	102848	102848	0	
9/8/2565	102848	102849	1	
10/8/2565	102849	102895	36	
11/8/2565	102885	102885	0	
12/8/2565	102885	102885	0	
13/8/2565	102885	102918	33	
14/8/2565	102918	102923	5	
15/8/2565	102923	102975	52	
16/8/2565	102975	102975	0	
17/8/2565	102975	102975	0	
18/8/2565	102975	102975	0	
19/8/2565	102975	102975	0	
20/8/2565	102975	103017	42	
21/8/2565	103017	103052	35	
22/8/2565	103052	103052	0	
23/8/2565	103052	103052	0	
24/8/2565	103052	103063	11	
25/8/2565	103063	103111	48	
26/8/2565	103111	103111	0	
27/8/2565	103111	103111	0	
28/8/2565	103111	103111	0	
29/8/2565	103111	103111	0	
30/8/2565	103111	103117	6	
31/8/2565	103117	103191	74	

Amari
2/8/2565

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/9/2565	103191	103191	0	
2/9/2565	103191	103191	0	
3/9/2565	103191	103191	0	
4/9/2565	103191	103191	0	
5/9/2565	103191	103191	0	
6/9/2565	103191	103215	24	
7/9/2565	103215	103215	0	
8/9/2565	103215	103210	25	
9/9/2565	103210	103210	0	
10/9/2565	103210	103210	0	
11/9/2565	103210	103210	0	
12/9/2565	103240	103240	0	
13/9/2565	103240	103240	0	
14/9/2565	103210	103211	1	
15/9/2565	103211	103211	0	
16/9/2565	103241	103373	132	
17/9/2565	103373	103373	0	
18/9/2565	103373	103397	24	
19/9/2565	103397	103397	0	
20/9/2565	103397	103397	0	
21/9/2565	103397	103397	0	
22/9/2565	103397	103397	0	
23/9/2565	103397	103439	42	
24/9/2565	103439	103439	0	
25/9/2565	103439	103439	0	
26/9/2565	103439	103506	67	
27/9/2565	103506	103506	0	
28/9/2565	103506	103506	0	
29/9/2565	103506	103506	0	
30/9/2565	103506	103506	0	

Amari

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วันเดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/10/2565	103506	103542	36	
2/10/2565	103542	103542	0	
3/10/2565	103542	103542	0	
4/10/2565	103542	103542	0	
5/10/2565	103542	103542	0	
6/10/2565	103542	103542	0	
7/10/2565	103542	103542	0	
8/10/2565	103542	103542	0	
9/10/2565	103542	103542	0	
10/10/2565	103542	103571	29	
11/10/2565	103571	103571	0	
12/10/2565	103571	103571	0	
13/10/2565	103571	103600	29	
14/10/2565	103600	103600	0	
15/10/2565	103600	103600	0	
16/10/2565	103600	103600	0	
17/10/2565	103600	103600	0	
18/10/2565	103600	103679	79	
19/10/2565	103679	103679	0	
20/10/2565	103679	103679	0	
21/10/2565	103679	103679	0	
22/10/2565	103679	103750	71	
23/10/2565	103750	103750	0	
24/10/2565	103750	103750	0	
25/10/2565	103750	103750	0	
26/10/2565	103750	103750	0	
27/10/2565	103750	103750	0	
28/10/2565	103750	103839	89	
29/10/2565	103839	103839	0	
30/10/2565	103839	103839	0	
31/10/2565	103839	103839	0	

[Signature]

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/11/2565	103839	103839	0	
2/11/2565	103839	103839	0	
3/11/2565	103839	103839	0	
4/11/2565	103839	103839	0	
5/11/2565	103839	103839	0	
6/11/2565	103839	103839	0	
7/11/2565	103839	103839	0	
8/11/2565	103839	103839	0	
9/11/2565	103839	103839	0	
10/11/2565	103839	103839	0	
11/11/2565	103839	103839	0	
12/11/2565	103839	103839	0	
13/11/2565	103839	103839	0	
14/11/2565	103839	103839	0	
15/11/2565	103839	104010	171	
16/11/2565	104010	104199	189	
17/11/2565	104199	104199	0	
18/11/2565	104199	104199	0	
19/11/2565	104199	104199	0	
20/11/2565	104199	104199	0	
21/11/2565	104199	104199	0	
22/11/2565	104199	104290	91	
23/11/2565	104290	104374	84	
24/11/2565	104374	104374	0	
25/11/2565	104374	104374	0	
26/11/2565	104374	104374	0	
27/11/2565	104374	104374	0	
28/11/2565	104374	104374	0	
29/11/2565	104374	104437	63	
30/11/2565	104437	104468	31	

สมุดจดมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

วัน/เดือน/ปี	มิเตอร์น้ำประปา		ผลต่าง (หน่วย)	หมายเหตุ
	ก่อน	หลัง		
1/12/2565	104168	104168	0	
2/12/2565	104468	104468	0	
3/12/2565	104468	104468	0	
4/12/2565	104468	104525	57	
5/12/2565	104525	104552	27	
6/12/2565	104552	104552	0	
7/12/2565	104552	104552	0	
8/12/2565	104552	104552	0	
9/12/2565	104552	104552	0	
10/12/2565	104552	104639	87	
11/12/2565	104639	104639	0	
12/12/2565	104639	104669	30	
13/12/2565	104669	104669	0	
14/12/2565	104669	104738	69	
15/12/2565	104738	104738	0	
16/12/2565	104738	104738	0	
17/12/2565	104738	104793	55	
18/12/2565	104793	104837	44	
19/12/2565	104837	104837	0	
20/12/2565	104837	104837	0	
21/12/2565	104837	104837	0	
22/12/2565	104837	104879	42	
23/12/2565	104879	104921	42	
24/12/2565	104921	104921	0	
25/12/2565	104921	104921	0	
26/12/2565	104921	104971	50	
27/12/2565	104971	105013	42	
28/12/2565	105013	105013	0	
29/12/2565	105013	105013	0	
30/12/2565	105013	105062	49	
31/12/2565	105062	105062	0	

บริษัท เซ็นเตอร์ เจเนอเรท จำกัด
โทร. 0-2927-5667, 092-719-4994
โทรสาร 0-2927-5549



CENTER GENERATE CO., LTD.
TEL. 0-2927-5667, 092-719-4994
FAX 0-2927-5549
E-MAIL : cg.generate@gmail.com

ใบรายงาน ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ๐๓๖ # NORTH ลูกค้า

ชื่อลูกค้า: บริษัท สยามแอร์คอนดิชั่น จำกัด	เครื่องยนต์รุ่น: AT-9-62	หมายเลขเครื่อง: 87591714		
สถานที่: อาคาร ๖ ชั้น ๖	เจนเนอเรเตอร์: -	หมายเลขเครื่อง: ๐๙ 13115331		
การประกอบ: CPO	ชั่วโมงทำงาน: 5392.2	กิโลวัตต์: 63.5	ความถี่: 50	
คอนโทรล รุ่น: DSE	ATS รุ่น: LOCAL	กระแส: 99	แรงดัน: 230/400	เฟส: 3

ด้านเครื่องยนต์	ด้านเจนเนอเรเตอร์	สวิตช์ถ่ายโอน
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก	<input type="checkbox"/> ไฟการไฟฟ้าจ่ายปกติ
<input checked="" type="checkbox"/> ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่	<input type="checkbox"/> จารบีถูกป้อนแบร์ริง	<input type="checkbox"/> ไฟเจนเนอเรเตอร์พร้อมจ่าย
<input type="checkbox"/> ระดับน้ำในหม้อน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> นาฬิกาสั่งติดเครื่อง	<input type="checkbox"/> ฟิวส์ควบคุม
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสิ่งกีดขวางการดูดดันของหม้อน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> หลอดไฟแสดงผลหน้าตู้	<input type="checkbox"/> ตั้งแรงดันต่ำเกิน.....%
<input checked="" type="checkbox"/> ระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ทำงาน	<input type="checkbox"/> ตั้งแรงดันสูงเกิน.....%
<input checked="" type="checkbox"/> ความตึงหย่อนของสายพาน	<input type="checkbox"/> มิเตอร์กระแสแบตเตอรี่	<input type="checkbox"/> ล็อคป้องกันทางกล
<input checked="" type="checkbox"/> มอเตอร์สตาร์ท	<input checked="" type="checkbox"/> Circuit Breaker	<input type="checkbox"/> ล็อคป้องกันทางไฟฟ้า

การตรวจเช็ค ขณะเดินเครื่อง / ขณะเดินเครื่องไม่จ่ายโหลด

<input checked="" type="checkbox"/> อุณหภูมิของน้ำ.....119.....°F	<input type="checkbox"/> ความเร็วรอบต่ำ.....RPM
<input type="checkbox"/> อุณหภูมิของน้ำมัน.....°F	<input checked="" type="checkbox"/> ความเร็วรอบใช้งาน.....1500.....RPM
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันน้ำมัน.....72.....PSI	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบ สวิตช์อุณหภูมิ
<input checked="" type="checkbox"/> ความเร็วรอบ.....1500.....RPM	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบ สวิตช์แรงดันน้ำมัน
<input checked="" type="checkbox"/> การชาร์จของไดร์ชาร์จ	<input type="checkbox"/> ทดสอบ ความเร็วรอบเกิน
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้า เท่ากันทั้ง 3 เฟส	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบ การสตาร์ทเกิน
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้า ที่ออกมีค่า (โวลต์)	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้าแสดงค่าความถูกต้อง
<input checked="" type="checkbox"/> ความถี่.....50.....Hz	<input checked="" type="checkbox"/> การสตาร์ทมือ
<input type="checkbox"/> ความถี่.....50.....Hz	<input checked="" type="checkbox"/> การสตาร์ทอัตโนมัติ
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้าเรียบ	<input type="checkbox"/> DCA TEST
R.....403.....Y.....402.....B.....403.....	

Battery ๑๙.6 VDC./Crank ๑3.3 VDC./Charge 28.2 VDC./SG= 113.6 CCA = 113.2 Fuel 75%

หมายเหตุ SW MAGNETIC 7 0.3 ๑ (F.A.M.S.)

พนักงานตรวจเช็ค	ลูกค้าตรวจรับ	ครั้งที่.....1.....
ชื่อตัวบรรจุ	ชื่อตัวบรรจุ	
วันที่ ๑๑-10-65	วันที่ ๑๑-10-65	

MIDTRONICS

MDX-P300

DO

(N)

STORE NAME

STREET

POSTAL CODE

CITY

PHONE NUMBER

BATTERY TEST

GOOD BATTERY

VOLTS	13.82V
MEASURED	1132CCA
RATING	765CCA
JIS#	190H52

B. TYPE	REGULAR
BAT. LOCATION	OUT OF VEHICLE


1217102721-2703

192-3640

บริษัท เซ็นเตอร์ เจเนอเรท จำกัด

โทร. 0-2927-5667, 092-719-4994

โทรสาร 0-2927-5549



CENTER GENERATE CO., LTD.

TEL. 0-2927-5667, 092-719-4994

FAX 0-2927-5549

E-MAIL : cg.generate@gmail.com

ใบรายงาน ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ๐๖๐๖ # SOUTH

ลูกค้า

ชื่อลูกค้า: นิคมอุตสาหกรรม 100:156 ซ.นิคม-ธนบุรี	เครื่องยนต์รุ่น: 4BA39-G2 หมายเลขเครื่อง: 87591718
สถานที่: เขื่อน 23:20 น.	เจนเนอเรเตอร์: - หมายเลขเครื่อง: QX 131115338
การประกอบ: CDP	ชั่วโมงทำงาน: 1600.39 กิโลวัตต์: 63.5 kW ความถี่: 50
คอนโทรล รุ่น: DSE ATS รุ่น: LOCAL	กระแส: 92 แรงดัน: 230/400 เฟส: 3

ด้านเครื่องยนต์	ด้านเจนเนอเรเตอร์	สวิตช์ถ่ายโอน
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลผ่านของอากาศ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้า-ออก	<input type="checkbox"/> ไฟการไฟฟ้าจ่ายปกติ
<input checked="" type="checkbox"/> ประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่	<input type="checkbox"/> จารบีลูกปืนแบ็ง	<input type="checkbox"/> ไฟเจนเนอเรเตอร์พร้อมจ่าย
<input checked="" type="checkbox"/> ระดับน้ำในหม้อน้ำ	<input type="checkbox"/> นาฬิกาสั่งติดเครื่อง	<input type="checkbox"/> ฟิวส์ควบคุม
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีสิ่งกีดขวางการดูดตันของหม้อน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> หลอดไฟแสดงผลหน้าตู้	<input type="checkbox"/> ตั้งแรงดันต่ำเกิน.....%
<input checked="" type="checkbox"/> ระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ทำงาน	<input type="checkbox"/> ตั้งแรงดันสูงเกิน.....%
<input checked="" type="checkbox"/> ความตึงหย่อนของสายพาน	<input checked="" type="checkbox"/> มิเตอร์กระแสแบตเตอรี่	<input type="checkbox"/> ล็อคป้องกันทางกล
<input checked="" type="checkbox"/> มอเตอร์สตาร์ท	<input checked="" type="checkbox"/> Circuit Breaker	<input type="checkbox"/> ล็อคป้องกันทางไฟฟ้า

การตรวจเช็ค ขณะเดินเครื่อง / ขณะเดินเครื่องไม่จ่ายโหลด

<input checked="" type="checkbox"/> อุณหภูมิของน้ำ.....143.....°F	<input type="checkbox"/> ความเร็วรอบต่ำ.....RPM
<input type="checkbox"/> อุณหภูมิของน้ำมัน.....°F	<input checked="" type="checkbox"/> ความเร็วรอบใช้งาน.....1500.....RPM
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันน้ำมัน.....65.....PSI	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบ สวิตช์อุณหภูมิ
<input checked="" type="checkbox"/> ความเร็วรอบ.....1600.....RPM	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบ สวิตช์แรงดันน้ำมัน
<input type="checkbox"/> การชาร์จของไดร์ชาร์จ	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบ ความเร็วรอบเกิน
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้า เท่ากันทั้ง 3 เฟส	<input checked="" type="checkbox"/> ทดสอบ การสตาร์ทเกิน
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้า ที่ออกมีค่า (โวลต์)	<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้าแสดงค่าความถูกต้อง
<input checked="" type="checkbox"/> คว้นไอเสียสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/> การสตาร์ทมือ
<input checked="" type="checkbox"/> ความถี่.....60.....Hz	<input checked="" type="checkbox"/> การสตาร์ทอัตโนมัติ
<input checked="" type="checkbox"/> แรงดันไฟฟ้าเรียบ	<input type="checkbox"/> DCA TEST
R.....401.....Y.....402.....B.....402.....	

Battery 27.5 VDC./Crank 22.2 VDC./Charge 28.1 VDC./SG= 18.6 Fuel 80% CCA = 717

หมายเหตุ SW. MAGNETIC (AMS) = 0.2 Ω

พนักงานตรวจเช็ค

ลูกค้าตรวจรับ

ครั้งที่.....1.....

ชื่อตัวบรรจุ: WANE

ชื่อตัวบรรจุ: WANE

วันที่: 22-10-65

วันที่: 22-10-65

MIDTRONICS

MDX-P300

DO

STORE NAME

STREET

POSTAL CODE

CITY

PHONE NUMBER

BATTERY TEST

CHARGE & RETEST

VOLTS	13.81V
MEASURED	486CCA
RATING	765CCA
JIS#	190H52

TYPE	REGULAR
BAT. LOCATION	OUT OF VEHICLE
CHARGE STATE	BEFORE CHARGE

1217102721-2706

192-3640

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน กรกฎาคม ปี 2565

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 16-7-65 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง วันที่ 20-7-65 เวลา 14:00 น.

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน สิงหาคม ปี 2565

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 15-8-65 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง วันที่ 30/8/65 เวลา 13:30 น.

งานนอก
30/8/65

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน กันยายน ปี 2565

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		1/20/2021
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 15-9-65 เวลา 10.00

หัวหน้าช่าง วันที่ 15-9-65 เวลา 21:30 น.

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน ตุลาคม ปี 2565

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		/		11/2/01/2565
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 13-10-65 เวลา 14.00

หัวหน้าช่าง วันที่ 14/10/65 เวลา 19.00 น.

ตรวจเช็ค
1/11/65

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน พฤษภาคม ปี 2565

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		/		
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 16-11-65 เวลา 15.00

หัวหน้าช่าง วันที่ 29/11/65 เวลา 16:00 น

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก North ประจำเดือน เดือน ธันวาคม ปี 2565

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 1-01	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-02	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-03	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-04	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-05	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-06	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-07	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019		✓		15ตล.5
Condo 1-08	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-09	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-10	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-11	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-12	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-13	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-14	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 1-15	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 1-16	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 15-12-65 เวลา 11.00

หัวหน้าช่าง วันที่ 20-12-65 เวลา 18:00 น.

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน กรกฎาคม ปี 2565

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 16-7-65 เวลา 13.00

หัวหน้าช่าง วันที่ 20-7-65 เวลา 14.00 น.

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน สิงหาคม ปี 2565

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		/		
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 15-8-65 เวลา 16.00

หัวหน้าช่าง วันที่ 30/8/65 เวลา 13.30 น.

ทางออก
30/8/65

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน กันยายน ปี 2565

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		1/2565
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 15-9-65 เวลา 15.00

หัวหน้าช่าง วันที่ 15-9-65 เวลา 21:30 น.

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน ตุลาคม ปี 2565

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		/		11/2/01/65 ✓
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	/			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	/		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 18-10-65 เวลา 16.00

หัวหน้าช่าง วันที่ 18/10/65 เวลา 19:00 น.

18/10/65

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน พฤษภาคม ปี 2565


Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย วันที่ 16-11-65 เวลา 16.00

หัวหน้าช่าง วันที่ 29/11/65 เวลา 16.00 น.

ตารางเช็คป้าย Exit ตึก South ประจำเดือน เดือน ธันวาคม ปี 2565

Number	Location	Installed	Change	Status		การรับประกัน (1 ปี)	Remarks
				Normal	Abnormal		
Condo 2-17	ทางขึ้นลานจอดรถชั้นใต้ดิน	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-18	ทางลงลานจอดรถชั้นใต้ดิน	30/8/2017	30/8/2019		✓		19/8/2020
Condo 2-19	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-20	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 1	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-21	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-22	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 2	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-23	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-24	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 3	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-25	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-26	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 4	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-27	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-28	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 5	30/8/2017	30/8/2019	✓			
Condo 2-29	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-30	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 6	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-31	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	
Condo 2-32	ทางออกประตูหนีไฟ ชั้น 7	19/8/2019	19/8/2021	✓		19/8/2020	

ตรวจสอบโดย  วันที่ 15-12-65 เวลา 15.30

หัวหน้าช่าง  วันที่ 20-12-65 เวลา 18:00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน เดือน กรกฎาคม ปี 2565

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-08	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-24	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 15-7-65 เวลา 13.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 20-7-65 เวลา 14:00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน เดือน สิงหาคม ปี 2565

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-08	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-24	ชั้นคาบฟ้าห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 15-8-65 เวลา 13.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 30/8/65 เวลา 13.30 น.

ตรวจเช็ค
30/8/65

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน เดือน กันยายน ปี 2565

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-08	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-24	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 16 / 9 / 65 เวลา 14:00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 16 / 9 / 65 เวลา 16:00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน เดือน ตุลาคม ปี 2565

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-08	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-24	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 15/10/65 เวลา 10.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 15/10/65 เวลา 14:00 น.

20/10/65
11/10/65

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน เดือน พฤษภาคม ปี 2565

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-08	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-24	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 15/11/65 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 29/11/65 เวลา 16:00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก North ประจำเดือน เดือน ธันวาคม ปี 2565

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 1-01	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-02	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-03	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 1-04	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-05	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-06	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-07	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-08	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-09	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-10	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-11	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-12	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-13	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-14	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-15	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-16	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-17	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-18	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-19	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-20	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-21	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-22	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-23	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 1-24	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	PT - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 1-49	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูทางเข้า-ออกอาคาร	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 15 / 12 / 65 เวลา 10.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 20 - 12 - 65 เวลา 18:00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน เดือน กรกฎาคม ปี 2565

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-32	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		ดูใบตรวจเช็ค
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-48	ชั้นคาบฟ้าห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	/		11 พื่น นี้อันตอน
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 15-7-65 เวลา 13.00 น.

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 30-7-65 เวลา 14:00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง(Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน เดือน สิงหาคม ปี 2565

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-32	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-48	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....*จิกร*.....
วันที่.....15-8-65.....เวลา 13.00 น.

หัวหน้าช่าง.....*Jim*.....
วันที่.....30/8/65.....เวลา 13.20 น.

จิกร
30/8/65

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง(Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน เดือน กันยายน ปี 2565

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-32	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-48	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 15 / 9 / 65 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 16 / 9 / 65 เวลา 16:00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน เดือน ตุลาคม ปี 2565

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-32	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-48	ชั้นคาบฟ้าห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....

วันที่ 15/10/65 เวลา 10.00 น.

หัวหน้าช่าง.....

วันที่ 15/10/65 เวลา 14:00 น.

15/10/65

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน เดือน พฤษภาคม ปี 2565

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-32	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	/		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	/		
Condo 2-48	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	/		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	/		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 15/11/65 เวลา 14.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 22/11/65 เวลา 16:00 น.

ตารางตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง(Fire Extinguisher) ตึก South ประจำเดือน เดือน ธันวาคม ปี 2565

Number	Location	Model	Type	สถานะ		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	
Condo 2-25	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-26	ชั้นใต้ดินบริเวณประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องMDB)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-27	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเครื่อง MDB	B 10 V	CO2	✓		
Condo 2-28	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-29	ชั้น 1 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-30	ชั้น 1 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-31	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-32	ชั้น 2 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-33	ชั้น 2 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-34	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-35	ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟ(ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-36	ชั้น 3 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-37	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-38	ชั้น 4 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-39	ชั้น 4 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-40	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-41	ชั้น 5 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-42	ชั้น 5 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-43	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-44	ชั้น 6 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-45	ชั้น 6 ห้องขยะข้างลิฟท์	ST - 15 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-46	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งโรงแรม)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-47	ชั้น 7 บริเวณประตูหนีไฟ (ฝั่งห้องไฟ)	ST - 10 Lbs	DRY	✓		
Condo 2-48	ชั้นคาเฟ่ห้อง Booster pump	B 10 V	CO2	✓		
Condo 2-50	ชั้นใต้ดินบริเวณห้องเก็บขยะ	ST - 10 Lbs	DRY	✓		

ตรวจสอบโดย.....
วันที่ 15/12/65 เวลา 10.00 น.

หัวหน้าช่าง.....
วันที่ 20-12-65 เวลา 18:00 น.