

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ)
ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย

ตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี



ของ

บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด

เลขที่ 30 ถนนอนุวงศ์ จักรวรรดิ กรุงเทพฯ 10100

จัดเตรียมโดย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทริก เอ็นไวรอนเมนต์

261 ซอยบางนา-ตราด 14 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260

Tel. 086-7444075 e-mail : matrix_envi@hotmail.com

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ)
ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

(ฉบับปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย

ตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 มกราคม 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ขอรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทริก เอ็นไวรอนเม้นท์ เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล
ทราย ตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ 6 ถนนเขาระลิน-หนองบอน ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ของ บริษัท น้ำตาลระยอง
จำกัด ฉบับประจำเดือน

- () มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.
(/) กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ...2565.....
() อื่นๆ ระบุ.....


โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน



ตำแหน่ง

นักวิชาการ (วศ.บ. สิ่งแวดล้อม)
นักวิชาการ (วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์)
นักวิชาการ (วท.บ. ชีวเคมี)



ผู้จัดการงานสิ่งแวดล้อม

การเสนอรายงาน

(/) เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน (ดังจดหมายนำส่ง)

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ)**

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย
2. สถานที่ตั้ง เลขที่ 388 หมู่ 6 ถนนเขากระถิน-หนองบอน ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด
30 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 02-224-8037 โทรสาร 02-224-8041
4. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการชำนาญการเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2547 หนังสือเลขที่ ทส 1009./12674
5. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้ายเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2565
6. รายละเอียดโครงการ แสดงรายละเอียดทั้งหมดในรายงาน บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ

สารบัญเรื่อง

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ	2-1
2.1 สถานที่ตั้งและขนาดของโครงการ	2-1
2.2 วัตถุประสงค์และสารเคมี	2-1
2.2.1 วัตถุประสงค์	2-1
2.2.2 สารเคมี	2-1
2.3 ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้	2-6
2.4 การขนส่ง	2-6
2.5 กระบวนการผลิต	2-6
2.6 ระบบสาธารณูปโภค	2-6
2.6.1 น้ำใช้	2-6
2.6.2 ระบบหล่อเย็น	2-6
2.6.3 ระบบผลิตไอน้ำ	2-6
2.6.4 ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	2-7
2.6.5 ระบบไฟฟ้าและพลังงาน	2-7
2.7 มลพิษและการควบคุม	2-7
2.7.1 มลพิษทางอากาศ	2-7
2.7.2 น้ำเสียและการควบคุม	2-10
2.7.2.1 แหล่งกำเนิดและปริมาณน้ำเสีย	2-10
2.7.2.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย	2-10
2.7.2.3 การจัดการน้ำทิ้ง	2-10
2.7.3 การจัดการของเสีย	2-12
2.7.3.1 ของเสียจากกระบวนการผลิต	2-12
2.7.3.2 ของเสียจากพนักงาน	2-12
2.8 พนักงาน	2-13
2.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-13
2.9.1 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั่วไป	2-13
2.9.2 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน	2-13
2.10 การประชาสัมพันธ์	2-13
2.11 แผนการดำเนินการกรณีมีข้อร้องเรียนจากชุมชน	2-14
2.12 พื้นที่สีเขียว	2-14
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565	3-1

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 4 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	4-1
4.1 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบ	4-1
4.1.1 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์	4-2
4.1.2 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ	4-3
4.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-4
4.2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศในบรรยากาศทั่วไป	4-4
4.2.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด	4-8
4.2.3 ระดับเสียงทั่วไป	4-11
4.2.4 คุณภาพน้ำเสีย	4-14
4.2.5 สภาพแวดล้อมในการทำงาน	4-21
4.2.5.1 ความเข้มข้นของฝุ่น	4-21
4.2.5.2 ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน	4-23
4.2.5.3 ความร้อน (WBGT)	4-26
4.2.6 การติดตามตรวจสอบสุขภาพพนักงาน	4-29
4.2.7 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	4-29
4.2.8 ผลการติดตามตรวจสอบด้านมวลชนสัมพันธ์	4-29
4.3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	4-29
ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565	
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
5.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปในการดำเนินงานของโครงการ	5-1
5.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
5.2.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)	5-1
5.2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1-1	การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการ
2.2-1	วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในโครงการ
3-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
4.1.-1	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย
4.1.1-1	แสดงวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4.2.1-1	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป
4.2.1-2	การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565
4.2.2-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
4.2.2-2	การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565
4.2.3-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณริมรั้วโรงงานทางทิศตะวันตก
4.2.3-2	การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณริมรั้วโรงงานทางทิศตะวันตก ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565
4.2.4-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
4.2.4-2	การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่บำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้าย ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565
4.2.5.1-1	ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Dust)
4.2.5.1-2	การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นรวม (Total Dust) ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565
4.2.5.2-1	ผลตรวจวัดระดับเสียง บริเวณตัดแยกท่อและฉีกอ้อย
4.2.5.2-2	การเปรียบเทียบผลตรวจวัดระดับเสียง บริเวณตัดแยกท่อและฉีกอ้อย ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565
4.2.5.3-1	ผลการตรวจวัดความร้อน (WBGT) บริเวณปฏิบัติงาน
4.2.5.3-2	การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความร้อน (WBGT) ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565
4.3-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1-1	แสดงที่ตั้งโครงการ	1-2
2.1-1	เส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ	2-2
2.1-2	แสดงที่ตั้งโครงการ	2-3
2.1-3	การใช้พื้นที่ภายในโครงการ	2-4
2.7.1-1	สคริปเตอร์ชนิดสเปรย์	2-8
2.7.1-2	ผังการบำบัดมลพิษทางอากาศ	2-9
2.7.2-1	ผังระบบบำบัดน้ำเสีย	2-11
4.2.1-1	จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและเสียง	4-5
4.2.4-1	จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ	4-15

สารบัญกราฟ

กราฟที่		หน้า
4.2.1-1	การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ในบรรยากาศทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565	4-7
4.2.2-1	การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น (TSP) ที่ระบายออกจากปล่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565	4-10
4.2.3-1	การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณริมรั้วโรงงานทางทิศตะวันตก ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565	4-13
4.2.4-1	การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่บำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้าย ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565	4-19
4.2.5.1-1	การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นรวม(Total Dust) บริเวณลานกองกากอ้อย ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565	4-22
4.2.5.2-1	การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณตัดแยกท่อนและฉีกอ้อย ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565	4-25
4.2.5.3-1	การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความร้อน ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2565	4-28

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมมาตรการ ฯ
ภาคผนวกที่ 2	รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 3	เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 3-1	บันทึกการ Soot Blow หม้อไอน้ำ
ภาคผนวกที่ 3-2	แผนการล้างเครื่องจักรแผนกหม้อไอน้ำ
ภาคผนวกที่ 3-3	เอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมมลพิษ
ภาคผนวกที่ 3-4	เอกสารแสดงปริมาณน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นและปริมาณน้ำที่นำไปใช้
ภาคผนวกที่ 3-5	การกำหนดเวลารับ-ส่ง วัตถุติด สารเคมีและผลิตภัณฑ์
ภาคผนวกที่ 3-6	สัดส่วน-จำนวนพนักงานที่เป็นแรงงานท้องถิ่น
ภาคผนวกที่ 3-7	หนังสือขอบคุณจากหน่วยงาน
ภาคผนวกที่ 3-8	แผนมวชนสัมพันธ์ประจำปี
ภาคผนวกที่ 3-9	นโยบายด้านความปลอดภัย
ภาคผนวกที่ 3-10	เอกสารการอบรมพื้นฐานความปลอดภัยในการทำงาน
ภาคผนวกที่ 3-11	เอกสารใบรับรองแพทย์พนักงานเข้าใหม่
ภาคผนวกที่ 3-12	เอกสารแบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ภาคผนวกที่ 3-13	เอกสารการตรวจสอบสภาพเครื่องดับเพลิง
ภาคผนวกที่ 3-14	แบบบันทึกการตรวจสอบลานกองกากอ้อย
ภาคผนวกที่ 3-15	แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที่ 1 และ 2
ภาคผนวกที่ 3-16	รายงานการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ภาคผนวกที่ 3-17	เอกสารผลการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี
ภาคผนวกที่ 3-18	แผนการดำเนินการกรณีมีข้อร้องเรียนจากชุมชน
ภาคผนวกที่ 3-19	บันทึกการจัดการขยะทั่วไปและกากของเสียจากกระบวนการผลิต
ภาคผนวกที่ 3-20	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณ โรงงาน
ภาคผนวกที่ 3-21	ใบเสร็จรับเงินการจัดการขยะมูลฝอย
ภาคผนวกที่ 3-22	สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวกที่ 4	ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่ 5	รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (Analysis Report)
ภาคผนวกที่ 6	เอกสารใบอนุญาตห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ภาคผนวกที่ 7	เอกสารการสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ
ภาคผนวกที่ 8	เอกสารอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง