

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ลุมพินี เฟส 2 แฉ่งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น

วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ลุมพินี เฟส 2 แฉ่งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น ตั้งอยู่เลขที่ - ซอย 17

ถนน ถนนแฉ่งวัฒนะ-ปากเกร็ด แขวง/ตำบล ปากเกร็ด เขต/อำเภอ ปากเกร็ด

จังหวัด นนทบุรี ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือน

() มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.

(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565

() อื่น ๆ (ระบุ)

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

รศ. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์

.....

ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบ
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ใบอนุญาตเลขทะเบียน 6620128016

นางสาววิณา โอภาสมานะกิจ

.....

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

บจก. โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล
คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ช

นางสาวณัฐฎาพร นิธิกรพจน์

นางสาวณัฐฎาพร นิธิกรพจน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

บจก. โอ.เค. เอ็นไวรอนเมนต์ทอล
คอนซันแตนท์ แอนด์ รีเสิร์ช

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาววิณา โอภาสมานะกิจ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ ลุมพินี เฟส 2 แฉ่งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น

๑. ชื่อโครงการโครงการ ลุมพินี เฟส 2 แฉ่งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี).....
๒. สถานที่ตั้งถนนแฉ่งวัฒนะ-ปากเกร็ด ซอย 17 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๓. ชื่อเจ้าของโครงการบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
๔. สถานที่ติดต่อ1168/109 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120.....
โทรศัพท์ 02-285-5011-6 โทรสาร 02-285-5017
e-mail
๕. จัดทำโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ร่วมกับบริษัท โอ.เค. เอ็นไวรอนเม้นต์ทอล คอนซัลแตนท์ แอนด์รีเสิร์ช จำกัด
๖. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 20 มกราคม 2564.....
๗. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ..... -.....
๘. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัยรวม (อาคารชุด) สูง 26 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทางเนื้อที่รวมเท่ากับ 3-1-2.40 ไร่ (5,209.60 ตารางเมตร)
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - * การบำบัดน้ำเสีย
 - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดสำเร็จรูป เพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วมคนงานก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง โดยพบว่ามีความเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
 - มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ
 - * อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 - เจ้าหน้าที่โครงการพบปะชุมชนอย่างสม่ำเสมอ
 - ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร เพื่อจำกัดขอบเขตและกิจกรรมก่อสร้างไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง
 - มีเจ้าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์และเครื่องจักร
 - มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
 - จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัท สยามซัวร์ตี้ จำกัด และถ่ายรูปอาคารข้างเคียงโดยละเอียด
 - มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานก่อสร้างตรวจสอบดูแลความปลอดภัย ในการทำงานของคนงานก่อสร้างและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
 - มีการตรวจสอบป้ายสัญลักษณ์ไฟเตือนแสดงเขตก่อสร้างและสัญลักษณ์อื่นๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน
 - มีการตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน
 - การตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
 - มีการซ่อมระงับเหตุฉุกเฉินและซ่อมดับเพลิง
 - รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างต้องมีผ้าใบปิดคลุมอย่างมิดชิด
- * การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย
- กำจัดให้คนงานทิ้งขยะในที่รองรับขยะที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น
 - จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยแยกตามประเภทไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ