

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน-ราชวัตร



รูปที่ 1 ห้องน้ำ-ห้องส้วม



รูปที่ 2 สตอร์สำหรับจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง




รูปที่ 3 ถังขยะ และป้ายแยกประเภทขยะ



รูปที่ 4 ประตูทางเข้า-ออกปิดมิดชิด



รูปที่ 5 รั้ว Metal Sheet รอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 7 Sheet Pile




รูปที่ 8 รางระบายน้ำ




รูปที่ 9 ปอดักตะกอน



รูปที่ 10 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ



รูปที่ 11 ราวกันตก



รูปที่ 12 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 13 กฎระเบียบการทำงาน



รูปที่ 14 กิจกรรม Morning Talk



รูปที่ 15 คนงานทำความสะอาดทางเข้า-ออกโครงการ




รูปที่ 15 คนงานทำความสะอาดทางเข้า-ออกโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 16 สเปรย์ละอองอัตโนมัติ



รูปที่ 17 แผ่นเหล็กเส้นทางในการเดินรถ



รูปที่ 18 ตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet)



รูปที่ 18 ตาข่ายกันฝุ่น (Mesh Sheet) (ต่อ)



รูปที่ 19 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 20 คนงานล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ



รูปที่ 21 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 22 รถผสมปูนสำเร็จรูป



รูปที่ 23 ป้ายกำหนดช่วงการทำงานของโครงการ



รูปที่ 24 ป้ายห้ามบีบแตร และป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 25 กล่องรับความคิดเห็น



รูปที่ 26 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ



รูปที่ 27 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง เสียงรบกวน และความสั่นสะเทือน



รูปที่ 28 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 29 มิเตอร์น้ำประปา



รูปที่ 30 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ และป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 31 สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 32 ป้ายห้ามจอดรถข้างทางเข้า-ออก



รูปที่ 33 คนงานทำความสะอาดบ่อดักตะกอน



รูปที่ 34 คนงานทำความสะอาดรางระบายน้ำ



รูปที่ 35 พื้นที่จอดรถ




รูปที่ 36 ติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถ



รูปที่ 37 ไฟกระพริบ



รูปที่ 38 ป้ายชื่อบริษัทและเบอร์ติดต่อไว้ด้านหลังรถ



รูปที่ 39 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 40 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 41 จุดติดต่อ-สอบถาม



รูปที่ 42 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 43 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 44 ป้ายความปลอดภัย



รูปที่ 45 เบาะนั่งรถแทรกเตอร์



รูปที่ 46 ถังดับเพลิง และป้ายตรวจเช็คสภาพการใช้งาน



รูปที่ 46 ถังดับเพลิง และป้ายตรวจเช็คสภาพการใช้งาน (ต่อ)




รูปที่ 47 ป้ายสถิติความปลอดภัย

รูปที่ 48 จุดตรวจวัดอุณหภูมิ



รูปที่ 49 เจลล้างมือและจุดล้างมือ



รูปที่ 50 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ



รูปที่ 51 เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยุง



รูปที่ 51 เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยุง (ต่อ)



รูปที่ 52 พื้นที่สูบบุหรี่




รูปที่ 53 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 54 ป้ายแนะนำการใช้ถังดับเพลิง



รูปที่ 55 ตู้ไฟฟ้า



รูปที่ 56 การกวาดแฉวนของเครน




รูปที่ 57 จุดรวบรวมขยะ



รูปที่ 58 บอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ 59 น้ำดื่ม



รูปที่ 60 กล้องวงจรปิด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน-ราชวัตร
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)




รูปที่ 61 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 62 พื้นที่พักผ่อนของพนักงาน



รูปที่ 63 วิศวกรควบคุมการทำงาน



รูปที่ 64 เครื่องติดตามข่าวสารคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ (PM2.5)



รูปที่ 65 ป้ายห้ามเข้าเขตก่อสร้างอันตราย และป้ายเตือนมีรถบรรทุกเข้า-ออก



รูปที่ 66 พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ



