

ภาคผนวกที่ 2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

- | | | |
|--------|-----|--|
| เอกสาร | 2-1 | ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร และเครื่องยนต์ |
| เอกสาร | 2-2 | กฎระเบียบบ้านพักคนงาน |
| เอกสาร | 2-3 | เอกสารเรื่องร้องเรียน |
| เอกสาร | 2-4 | บิลเก็บขนขยะมูลฝอยของโครงการ |

เอกสารที่ 2-1

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร และเครื่องยนต์



ห.จ.ก.จีอีเอส เซอร์วิส GES SERVICE LTD.,PART.

GES-S-011-05/2021
รถชุดดิน KOMATSU
S/N :K 72725

แบบรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง

ข้อมูลของผู้ครอบครองเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง
 ของนิติบุคคล _____ เจ้าของ / ผู้กระทำแทน นาย อดอม ประถมวงศ์
 ที่อยู่เลขที่ 586/3 หมู่ 1 ตระก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง ปลวกแดง
 อำเภอ/เขต ปลวกแดง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ _____
 เมื่อวันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 ตรวจสอบครั้งต่อไป : 27 พฤษภาคม 2565
 ขณะตรวจสอบใช้งานอยู่ที่เก็บรักษาอยู่ที่ _____ ที่ทำการ นาย อดอม ประถมวงศ์

ข้อมูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง
 เครื่องจักรและอุปกรณ์นี้ มีชื่อเรียกอื่นเป็นที่ยอมรับว่า รถชุดดิน KOMATSU
 เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างชนิดและประเภท รถแทรกเตอร์ (รถชุดดินตะขำ)
 ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC - 130 ปีที่ผลิต 2008
 หมายเลขเครื่อง 4D95L131759 ทะเบียน - สร้างโดย KOMATSU
 ประเทศ JAPAN ตามมาตรฐาน (ถ้ามี) JIS
☒ มีคู่มือการใช้งาน หรือรายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งผู้ผลิตได้กำหนดขึ้น
☐ มีคู่มือการใช้งาน ซึ่งวิศวกรเป็นผู้กำหนดขึ้นเป็นหนังสือ
 ผู้เป็นเจ้าของ / ผู้จำหน่าย (ถ้ามี) _____ ที่อยู่ _____
☐ เครื่องจักร และอุปกรณ์นี้ ได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์จากผู้ประกอบการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลดำเนินการ
 ข้าพเจ้า นาย จักร สุขสัน อายุ 52 ปี
 ที่อยู่เลขที่ 38/5 หมู่ 3 ตระก/ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง เนินพระ
 อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ (033) 069-198
 สถานที่ทำงาน หจก. จีอีเอส เซอร์วิส เลขที่ 38/5 หมู่ 3 ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง เนินพระ
 อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ (033) 069-198
☒ ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
 และ ไม่ได้ถูกระงับหรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตใดหรือเพิกถอนใบอนุญาตใด ระดับ สามัญวิศวกร
 เลขทะเบียน สก - 2154 ตั้งแต่ 20 ก.พ. 2564 ถึง 19 ก.พ. 2569
☒ เครื่องจักรและอุปกรณ์นี้ มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามข้อกำหนด และรอบระยะเวลาตามรายการที่ระบุไว้
 ในเอกสารแนบท้ายแบบ ได้มีการดำเนินการแก้ไขสภาพบกพร่องสึกหรอ หรือชำรุดอื่นอาจจะก่อให้เกิดอันตราย
 การใช้งานให้ใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่อไปได้และปลอดภัย
☒ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้ถูกบัญญัติให้มีการตรวจสอบหรือรับรองว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้งานต่อไปได้
 และปลอดภัยตามกฎหมายอื่น ดังเอกสารที่ระบุไว้แนบท้ายนี้

จึงขอรับรองว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างนี้ได้รับการตรวจสอบ และบำรุงรักษาส่วนประกอบ
 และอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเป็นไปตามข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 โดยมีวันครบกำหนดการตรวจ
 ของประจำปีครั้งต่อไปในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
 (ลงชื่อ) _____ (ลงชื่อ) _____
 (นายจักร สุขสัน) ()
 วิศวกรผู้ทดสอบ เจ้าของ / ผู้กระทำแทน



ห.จ.ก.จีอีเอส เซอร์วิส GES SERVICE LTD.,PART.

- 2 -

รายการตรวจสอบ

I. หมวดไอชา

- การติดตั้งโครงสร้างหลัก
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- ฐานของเครื่องจักร
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- โครงสร้างส่วนรับน้ำหนัก
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- สภาพส่วนรับน้ำหนัก
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- สภาพรอยเชื่อมตอ
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- สภาพของแป้นเหยียว สลักยึดและหมุดยึด
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- น้ำหนักถ่วง (Counterweight)
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) ไม่มีการติดตั้ง
- อื่นๆ.....

II. หมวดเครื่องกล

- ระบบคันกำลัง
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- สภาพความพร้อมของเครื่องชนิด
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- ระบบหล่อลื่น
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- ระบบช่วงล่าง
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- ระบบควบคุมการทำงาน
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- ระบบควบคุมการเคลื่อนที่
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- ระบบเชื้อเพลิง
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- ระบบระบายความร้อน
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____





ห.จ.ก.จีอีเอส เซอร์วิส GES SERVICE LTD.,PART.

-3-

รายการตรวจสอบ

- 2.11 ระบบตัดต่อ(คัลต์) ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 2.12 สภาพของเสา ข้อต่อเสา เียง ไข สายทาน ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 2.13 ระบบควบคุมไฮดรอลิก ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 2.14 ระบบลม(Pneumatic) ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 2.15 สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 2.16 สภาพของท่อ น้ำมันและข้อต่อ ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 2.17 สภาพของท่อลมและข้อต่อ ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 2.18 ระบบเบรก ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 2.19 สภาพลวดสลิง ม้วนลวดสลิง ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 2.20 สภาพรอก และตะขอ ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 2.21 อื่นๆ.....
- 3 หมวดไฟฟ้า
- 3.1 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 3.2 ระบบควบคุมการทำงาน ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 3.3 ระบบควบคุมนิรภัย ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 3.4 สภาพของแผงวงจรควบคุม ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 3.5 อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

วิศวกรผู้ทดสอบ



ห.จ.ก.จีอีเอส เซอร์วิส GES SERVICE LTD.,PART.

-4-

รายการตรวจสอบ

- 3.6 สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 3.7 สภาพสวิทช์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 3.8 อื่นๆ..... ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 4 หมวดความปลอดภัย
- 4.1 สภาพบันไดขึ้นเครื่องจักร ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 4.2 สภาพพื้นกันลื่น ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 4.3 ราวจับ ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 4.4 รวกันตก ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 4.5 แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 4.6 เครื่องป้องกันวัสดุตกหล่นของหลังคาห้องบังคับ ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 4.7 เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนเคลื่อนไหวนของเครื่องจักร ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 4.8 เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของวัตถุเนื่องจากการทำงาน ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 4.9 ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 4.10 ระบบเบรก ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 4.11 อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเล่นไหลของจอก ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 4.12 แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก ☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 4.13 สวิตช์หยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____
- 4.14 สัญญาณเสียงเตือนขณะทำงาน ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____

วิศวกรผู้ทดสอบ



ห.จ.ก.จีอีเอส เซอร์วิส GES SERVICE LTD.,PART.

- 5 -

รายการตรวจสอบ

- | | | |
|---|--|---|
| 4.15 สัญญาณแสงวาบเตือนขณะทำงาน | <input type="radio"/> เรียบร้อย | <input type="radio"/> ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____ ไม่มีการติดตั้ง |
| 4.16 รูปการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร | <input type="radio"/> เรียบร้อย | <input type="radio"/> ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____ ไม่มีการติดตั้ง |
| 4.17 กลไกจำกัดขอบเขตการทำงาน(Limit Switches) | <input checked="" type="radio"/> เรียบร้อย | <input type="radio"/> ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____ |
| 4.18 เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานที่ห้องบังคับ | <input type="radio"/> เรียบร้อย | <input type="radio"/> ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____ ไม่มีการติดตั้ง |
| 4.19 เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานสำหรับบริเวณที่มีการใช้เครื่องจักร | <input checked="" type="radio"/> เรียบร้อย | <input type="radio"/> ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____ |
| 4.20 ระบบสายดิน | <input checked="" type="radio"/> เรียบร้อย | <input type="radio"/> ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____ |
| 4.21 ระบบสายต่อฟ้า | <input type="radio"/> เรียบร้อย | <input type="radio"/> ไม่เรียบร้อย (ระบุ) _____ ไม่มีการติดตั้ง |
| 4.22 อื่นๆ..... | | |



วิศวกรผู้ทดสอบ



ห.จ.ก.จีอีเอส เซอร์วิส GES SERVICE LTD.,PART.



ขอรับรองว่าถูกต้อง



วิศวกรผู้ทดสอบ


หมายเหตุ สำหรับ รถชุดดิน KOMATSU
ของ นาย อนุกรม ประถมวงศ์
S/N : K 72725

ตรวจสอบระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565



ห.จ.ก.จีอีเอส เซอร์วิส GES SERVICE LTD.,PART.

รถขุดดิน KOMATSU



Signature

วิศวกรผู้ทดสอบ

เอกสารที่ 2-2
กฎระเบียบบ้านพักคนงาน



โครงการ ดี อีโค คอนโด พัทยา

กฎระเบียบในการเข้าพักอาศัยในบ้านพักคนงาน

เพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันในบ้านพักเป็นไปด้วยความมีระเบียบ เรียบร้อยทางโครงการจึงขอแจ้งกฎ ระเบียบ เพื่อปฏิบัติ ดังนี้

1. ห้ามมั่วสุมเล่นการพนันโดยเด็ดขาด
2. ห้ามดื่ม สุรา และส่งเสียงยามวิกาล
3. ห้ามทะเลาะวิวาทโดยเด็ดขาด
4. ถ้ามีคนเข้าพักเพิ่มเติมให้แจ้งทางโครงการก่อนทุกครั้ง
5. ห้ามบุคคลเข้าพักในแคมป์โดยเด็ดขาด
6. ต้องรักษาความสะอาดและทิ้งขยะในจุดที่กำหนด
7. เวลาเปิด-ปิดประตู 06.00 - 18.00 น

เอกสารที่ 2-3
เอกสารเรื่องร้องเรียน



บริษัท ดี เดย์ รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด
88/28 หมู่ที่ 5 ซอยนาเกลือ 14/1 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

เรื่อง ข้อเสนอของผู้พักอาศัย

เรียน ชุมชนแหลมราชเวช

สืบเนื่องจากวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ทางโครงการ ดี อีโค คอนโด พัทยา3 ได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัย ช้างเคียง (บ้านพักคุณศิริวรรณ) เกี่ยวกับการก่อสร้างของทางโครงการถึงผลกระทบที่ผู้พักอาศัยได้รับ นายสุชาติ ประเสริฐสุขยิ่งจึงได้ ส่งตัวแทนเข้ารับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำปัญหากลับมาแก้ไข รวมทั้งแสดงเจตนาถึงความรับผิดชอบของทางโครงการที่มีต่อผู้พักอาศัย ช้างเคียงและได้ตกลงกันดังนี้

1. หากทางผู้รับเหมาก่อความเสียหายให้แก่บ้านเรือนหรือทำความเสียหายก็ให้รับเข้ามาทำการแก้ไข ห้ามมิให้ทำการเผิกเฉยหรือไม่แจ้งกับทางโครงการ ดี อีโค คอนโด พัทยา โดยเด็ดขาด
2. หากผู้รับเหมาได้เข้าไปเจรจาและพูดคุยกับเพื่อนบ้าน ก็ให้ทางผู้รับเหมารายนั้นเข้ามารับผิดชอบต่อ จึงเรียนขอให้ทาง โครงการ ดี อีโค คอนโด พัทยา ช่วยจัดการกับผู้รับเหมารายนั้นด้วย
3. ผู้พักอาศัยต้องการให้ผู้รับเหมาทำการจ่ายค่าปลอบขวัญกับทุกห้องพักที่ได้รับความเดือดร้อนและได้กำหนดคือ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 จะต้องทำการจ่ายให้ครบ

จึงเรียนมาเพื่อยืนยันและปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ ประเสริฐสุขยิ่ง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารที่ 2-4

บิลเก็บขนขยะมูลฝอยของโครงการ

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

กรณำนำใบเสร็จจมาวัดบ้านหนองรี

เล่มที่ 030 เลขที่ 36

ศาลาว่าการเมืองพญา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา สำนักคลัง ลิตร 3 เดือน
ประจำเดือน ๓๑-๑๒-๖๕ จาก ดีอีได๋ ๓๐๓ได๋ พิกัด 3
บ้านเลขที่ ๖.๖ ถนน ๖๓๑๖๐ ตำบล ๖๓๑๖๐
อำเภอ บางละมุง เป็นเงิน 1,๒๕๐ บาท - สตางค์
ไว้แล้ว แต่วันที่ ๖/๑/๖๖ หนึ่งพันสองร้อยห้า

๒๒ ผู้รับเงิน
หัวหน้าหน่วยงานคลัง