

**การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานพิษณุโลก น่านนคร แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลำปาง แม่สอด ปาย และเพชรบูรณ์ (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2565**

ท่าอากาศยานพิษณุโลก

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญตาราง	II
สารบัญรูป	IV
สารบัญภาพ	V

สารบัญ

1.	บทนำ	- 1 -
1.1	เหตุผลและความจำเป็นของการจัดทำรายงานฯ	- 1 -
1.2	วัตถุประสงค์ของการศึกษาและจัดทำรายงานฯ	- 2 -
1.3	ขอบเขตพื้นที่ศึกษา	- 2 -
1.4	ขอบเขตการศึกษา	- 4 -
1.5	สรุปสถานะการให้บริการของท่าอากาศยานแต่ละแห่ง	- 6 -
2.	สรุปรายละเอียดและผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานพิษณุโลก	- 7 -
2.1	ที่ตั้งและองค์ประกอบของท่าอากาศยานพิษณุโลกในปัจจุบัน	- 7 -
2.1.1	ที่ตั้งของท่าอากาศยานพิษณุโลก	- 7 -
2.1.2	องค์ประกอบภายในท่าอากาศยานพิษณุโลกในปัจจุบัน	- 7 -
2.2	สรุปผลการปฏิบัติตามผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565	- 11 -
2.3	สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ	- 13 -
2.4	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565	- 13 -
2.4.1	คุณภาพอากาศ	- 13 -
2.4.2	ระดับเสียง	- 15 -
2.4.3	คุณภาพน้ำผิวดิน	- 16 -
2.4.4	การจัดการน้ำเสีย	- 17 -
2.4.5	การจัดการน้ำใช้	- 18 -
2.4.6	ทรัพยากรสัตว์ป่า	- 19 -
2.4.7	สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	- 20 -
2.4.8	ผลการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน	- 21 -
2.5	สรุปผลการประเมินผลกระทบด้านเสียงโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	- 23 -
2.6	สรุปผลการศึกษาด้านนกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน	- 28 -
3.	แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม	- 29 -
4.	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	- 32 -

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 1 สรุปขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยาน 9 แห่ง (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ 2565	- 5 -
ตารางที่ 1 2 สถานะของการให้บริการของแต่ละท่าอากาศยานในปัจจุบัน	- 6 -
ตารางที่ 3 1 แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับท่าอากาศยานพิษณุโลก	- 30 -
ตารางที่ 4 1 ตัวอย่างแบบบันทึกรายละเอียดสถิติและข้อมูลปริมาณน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสารภายในท่าอากาศยาน	- 33 -

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.3 1 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ ท่าอากาศยาน 9 แห่ง (ภาคเหนือ)	- 3 -
รูปที่ 2.1 1 ที่ตั้งท่าอากาศยานพิษณุโลก	- 8 -
รูปที่ 2.1 2 ผังบริเวณท่าอากาศยานพิษณุโลกในปัจจุบัน	- 9 -
รูปที่ 2.5 1 ผลการประเมินแนวเส้นเสียง NEF ท่าอากาศยานพิษณุโลก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2564	- 24 -
รูปที่ 2.5 2 ผลการประเมินแนวเส้นเสียง NEF :ท่าอากาศยานพิษณุโลก ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2565	- 26 -
รูปที่ 2.5 3 ผลการประเมินแนวเส้นเสียง NEF :ท่าอากาศยานพิษณุโลก ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2565	- 27 -

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 2.1 1 องค์ประกอบโครงการในปัจจุบัน	- 10 -
ภาพที่ 2.4 1 การอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสนามบิน ท่าอากาศยานพิษณุโลก	- 22 -