



ภาคผนวก ข-16

เอกสารตรวจสอบระบบประปา

การตรวจสอบระบบประปา เดือนกรกฎาคม 2565

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / คอนโดเลต ดเวลล์ สุขุมวิท 26

Month / เดือน กรกฎาคม 65

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบบ่อน้ำดี		ตรวจสอบสภาพของถังบำบัดน้ำ ของโครงการ	Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร				
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/		/		/		/		/		/		<div></div>	
2	/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการ โดย

Checked By / ตรวจสอบ โดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบ โดย

[Redacted Signature Area]

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

การตรวจสอบระบบประปา เดือนสิงหาคม 2565

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและวางระบายน้ำ

BUILDING / คอนโดเลต ดเวลล์ สุขุมวิท 26

Month / เดือน สิงหาคม

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและวางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบไม่ให้สิ่งขยะเศษใบไม้ไปอุดตันในท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำของดีตรงการ		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		วางระบายน้ำอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓				✓		✓		✓		✓			
3	✓				✓		✓		✓		✓			
4	✓				✓		✓		✓		✓			
5	✓						✓		✓		✓			
6	✓						✓		✓		✓			
7	✓						✓		✓		✓			
8	✓						✓		✓		✓			
9	✓						✓		✓		✓			
10	✓						✓		✓		✓			
11	✓						✓		✓		✓			
12	✓						✓		✓		✓			
13	✓						✓		✓		✓			
14	✓						✓		✓		✓			
15	✓						✓		✓		✓			
16	✓						✓		✓		✓			
17	✓						✓		✓		✓			
18	✓						✓		✓		✓			
19	✓						✓		✓		✓			
20	✓						✓		✓		✓			
21	✓						✓		✓		✓			
22	✓						✓		✓		✓			
23	✓						✓		✓		✓			
24	✓						✓		✓		✓			
25	✓						✓		✓		✓			
26	✓						✓		✓		✓			
27	✓						✓		✓		✓			
28	✓						✓		✓		✓			
29	✓						✓		✓		✓			
30	✓						✓		✓		✓			
31	✓						✓		✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

การตรวจสอบระบบประปา เดือนกันยายน 2565

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุภูมิวิท 26

Month / เดือน กันยายน 65

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบไม่ให้เศษขยะ เศษไม้ไปอุดตันในท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำของโครงการ		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		<div></div>	
2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
24	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
25	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
26	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
27	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
28	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
29	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
30	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
31														

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Date / วันที่ 21 / 09

Date / วันที่ 21 / 09

Date / วันที่ 21 / 09

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

การตรวจสอบระบบประปา เดือนตุลาคม 2565

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / คอนโดเลต ดเวลล์ สุขุมวิท 26

Month / เดือน กุมภาพันธ์

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบบ่อน้ำดี		ตรวจสอบรางระบายน้ำ		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓				✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
24	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
25	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
26	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
27	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
28	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
29	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
30	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
31	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not applicable , / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการ โดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา

การตรวจสอบระบบประปา เดือนพฤศจิกายน 2565

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุภูมิวิท26

Month / เดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบบ่อน้ำดีที่ไม่ให้แสงและเศษไม่ไปอุดตันในท่อระบายน้ำ		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำของโครงการ		Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		รางระบายน้ำรอบอาคาร			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		[REDACTED]	
2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
24	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
25	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
26	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
27	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
28	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
29	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
30	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
31														

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Date / วันที่
Time / เวลา

Date / วันที่
Time / เวลา

Date / วันที่
Time / เวลา

การตรวจสอบระบบประปา เดือนธันวาคม 2565

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและวางระบายน้ำ

BUILDING / คอนโดเลต ดเวล สุภูมิวิท26

Month / เดือน ธันวาคม 65

วันที่	การตรวจสอบบ่อน้ำดีและวางระบายน้ำ												ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ตรวจสอบบ่อน้ำดี		ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำของโรงงาน	Roof tank อาคาร A		Roof tank อาคาร B		Tank ใต้ดิน		วางระบายน้ำรอบอาคาร				
	ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/		/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature (ลงนาม) (Print Name) (พิมพ์ชื่อ)

Signature (ลงนาม) (Print Name) (พิมพ์ชื่อ)

Signature (ลงนาม) (Print Name) (พิมพ์ชื่อ)

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา