

ภาคผนวก ถ

การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบไฟฟ้า





บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด  
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบถึงระดับหลัง ประจำปี ๒๕๖๒

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังแก๊ส	ถังออกซิเจน	ถังไนโตรเจน	ถังคาร์บอนไดออกไซด์	ถังอากาศ	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ฟังก์ชัน Fire alarm	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
3	Office ชั้นล่าง หน้าทางเข้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
4	Office ชั้น 1	/	/	/	/	/	/	
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	
6	Finishing AMF	/	/	/	/	/	/	
7	โพรง ACE ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	
8	โพรง ACE ด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
9	Molding ACE	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
10	เดาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
11	โพรง AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
12	โพรง AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	
13	โพรง AMF ด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
14	เดาหลอม ประจุออก MT	/	/	/	/	/	/	
15	เดาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
16	เดาหลอม 2	/	/	/	/	/	/	
17	เดาหลอม 4	/	/	/	/	/	/	
18	ซ่อมภาชนะเหล็ก	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
19	สถานีแก๊สเดาหลอม	/	/	/	/	/	/	
20	Spectro	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
21	Office คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
22	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
23	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
24	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
25	หน้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าคลังสินค้า MT	/	/	/	/	/	/	
27	อาคารเก็บภาชนะอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
28	อาคารเก็บภาชนะอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
29	จุดเติมน้ำมัน ซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
30	ซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
31	Camshaft	/	/	/	/	/	/	
32	Camshaft	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
33	Camshaft	/	/	/	/	/	/	

เสร็จสิ้น  
ตรวจสอบแล้ว 1 ก.ย.

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติง โปรดักส์ จำกัด  
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบถึงระดับหลัง ประจำปี ๒๕๖๒

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังแก๊ส	ถังออกซิเจน	ถังไนโตรเจน	ถังคาร์บอนไดออกไซด์	ถังอากาศ	
34	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
35	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
36	สถานีแก๊ส Shell Core	/	/	/	/	/	/	
37	สถานีแก๊ส Shell Core	/	/	/	/	/	/	K
38	โรงอาหาร	/	/	/	/	/	/	
39	ห้องขึ้นน้ำคันเพลิง	/	/	/	/	/	/	
40	หน้าห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
41	MDB	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
42	หม้อแปลงไฟฟ้าข้างห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	
43	หม้อแปลงไฟฟ้าซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
44	หม้อแปลงไฟฟ้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
45	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	
46	Tensile	/	/	/	/	/	/	
47	Molding ACE วางใส่	/	/	/	/	/	/	
48	ถังสำรอง ป้อน ปรก.	/	/	/	/	/	/	
49	ถังสำรอง ป้อน ปรก.	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>

จัดทำ  
อนุมัติ  
Patthana





บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด  
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๓

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ช่าง Fire alarm	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
3	Office ชั้นล่าง หน้าทางเข้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
4	Office สลัด	/	/	/	/	/	/	
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	
6	Finishing AMF	/	/	/	/	/	/	
7	โกดัง ACE ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	
8	โกดัง ACE ด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
9	Molding ACE	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
10	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
11	โกดัง AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
12	โกดัง AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	
13	โกดัง AMF ด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
14	เตาหลอม ประดอม MT	/	/	/	/	/	/	
15	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
16	เตาหลอม 2	/	/	/	/	/	/	
17	เตาหลอม 4	/	/	/	/	/	/	
18	ซ่อมภาชนะเหล็ก	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
19	สถานีแก๊สเตาหลอม	/	/	/	/	/	/	
20	Spectro	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
21	Office คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
22	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
23	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
24	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
25	น้ำคังลิ้นค้ำ	/	/	/	/	/	/	
26	น้ำคังลิ้นค้ำ MT	/	/	/	/	/	/	
27	อาคารเก็บภาชนะอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
28	อาคารเก็บภาชนะอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
29	ปูนปั้นน้ำ ข้อมมิ่งรุ่ง	/	/	/	/	/	/	
30	ซ่อมปั๊ม	/	/	/	/	/	/	
31	Camshaft	/	/	/	/	/	/	
32	Camshaft	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
33	Camshaft	/	/	/	/	/	/	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด  
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๓

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
34	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
35	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
36	สถานีแก๊ส Shell Core	/	/	/	/	/	/	
37	สถานีแก๊ส Shell Core	/	/	/	/	/	/	
38	โรงอาหาร	/	/	/	/	/	/	K
39	ห้องน้ำดื่มดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	
40	หน้าห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
41	MDB	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
42	หม้อแปลงไฟฟ้าข้างห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	
43	หม้อแปลงไฟฟ้าซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
44	หม้อแปลงไฟฟ้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
45	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	
46	Tensile	/	/	/	/	/	/	
47	Molding ACE วางไว้	/	/	/	/	/	/	
48	ถังสำรอง บิอม รปภ.	/	/	/	/	/	/	
49	ถังสำรอง บิอม รปภ.	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
		จัดทำ						อนุมัติ
		9/1/25						Padoluk



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด  
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบจนถึงระดับหนึ่ง ..... ๒๖

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ห้อง Fire alarm	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
3	Office ชั้นล่าง หน้าทางเข้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
4	Office ผัง	/	/	/	/	/	/	
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	
6	Finishing AMF	/	/	/	/	/	/	
7	ไมทรา ACE ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	
8	ไมทรา ACE ด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
9	Molding ACE	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
10	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
11	ไมทรา AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
12	ไมทรา AMF ด้านล่าง	/	/	/	/	/	/	
13	ไมทรา AMF ด้านด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
14	เตาหลอม ประจักษ์ MT	/	/	/	/	/	/	
15	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
16	เตาหลอม 2	/	/	/	/	/	/	
17	เตาหลอม 4	/	/	/	/	/	/	
18	ห้องเก็บน้ำเสีย	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
19	สถานีเก็บเศษเตาหลอม	/	/	/	/	/	/	
20	Spectro	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
21	Office กลังสินธุ์	/	/	/	/	/	/	
22	กลังสินธุ์	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
23	กลังสินธุ์	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
24	กลังสินธุ์	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
25	หน้าคลังสินธุ์	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าคลังสินธุ์ MT	/	/	/	/	/	/	
27	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
28	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
29	จุดเก็บน้ำมัน รอยบ่ม	/	/	/	/	/	/	
30	ห้องเป่า	/	/	/	/	/	/	
31	Camshaft	/	/	/	/	/	/	
32	Camshaft	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
33	Camshaft	/	/	/	/	/	/	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด  
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบจนถึงระดับหนึ่ง ..... ๒๖

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	
34	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
35	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
36	สถานีเก็บ Shell Core	/	/	/	/	/	/	
37	สถานีเก็บ Shell Core	/	/	/	/	/	/	
38	โรงอาหาร	/	/	/	/	/	/	K
39	ห้องปั๊ม น้ำดื่ม	/	/	/	/	/	/	
40	หน้าห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
41	MDB	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
42	หม้อแปลง ไฟฟ้าแรงสูง MDB	/	/	/	/	/	/	
43	หม้อแปลง ไฟฟ้าแรงสูง	/	/	/	/	/	/	
44	หม้อแปลง ไฟฟ้ากำลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
45	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	
46	Tensile	/	/	/	/	/	/	
47	Molding ACE วางไฟ	/	/	/	/	/	/	
48	ถังสีของ ป้อน รปภ.	/	/	/	/	/	/	
49	ถังสีของ รปภ.	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
		จัดทำ						อนุมัติ
		ผู้ทำ						ผู้ตรวจ





บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด  
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบถึงลำดับเลข ..... ใบที่ ๒๗

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ดูรูปถ่าย	ดูรูปถ่าย	ดูรูปถ่าย	ดูรูปถ่าย	ดูรูปถ่าย	ดูรูปถ่าย	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ซึ่ง Fire alarm	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
3	Office ชั้นล่าง หน้าทางเข้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
4	Office สลิต	/	/	/	/	/	/	
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	
6	Finishing AMF	/	/	/	/	/	/	
7	โมทราย ACE ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
8	โมทราย ACE ชั้นบน	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
9	Molding ACE	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
10	เดาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
11	โมทราย AMF ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
12	โมทราย AMF ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
13	โมทราย AMF ชั้นบน	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
14	เดาหลอม ประจูดอก MT	/	/	/	/	/	/	
15	เดาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
16	เดาหลอม 2	/	/	/	/	/	/	
17	เดาหลอม 4	/	/	/	/	/	/	
18	ซ่อมภาวนาลึก	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
19	สถานีเช็คเตาหลอม	/	/	/	/	/	/	
20	Spectro	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
21	Office คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
22	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
23	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
24	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
25	หน้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าคลังสินค้า MT	/	/	/	/	/	/	
27	อาคารเก็บภาควัสดุผสม	/	/	/	/	/	/	
28	อาคารเก็บภาควัสดุผสม	/	/	/	/	/	/	
29	จุดเก็บน้ำมัน จอมบึง	/	/	/	/	/	/	
30	จอมบึง	/	/	/	/	/	/	
31	Camshaft	/	/	/	/	/	/	
32	Camshaft	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
33	Camshaft	/	/	/	/	/	/	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด  
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบถึงลำดับเลข ..... ใบที่ ๒๗

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ดูรูปถ่าย	ดูรูปถ่าย	ดูรูปถ่าย	ดูรูปถ่าย	ดูรูปถ่าย	ดูรูปถ่าย	
34	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
35	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
36	สถานีแก๊ส Shell Core	/	/	/	/	/	/	
37	สถานีแก๊ส Shell Core	/	/	/	/	/	/	
38	โรงอาหาร	/	/	/	/	/	/	K
39	ห้องปั๊มไต้เหล็ก	/	/	/	/	/	/	
40	หน้าห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
41	MDB	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
42	หม้อแปลงไฟฟ้าข้างห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	
43	หม้อแปลงไฟฟ้ารอบบึง	/	/	/	/	/	/	
44	หม้อแปลงไฟฟ้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
45	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	
46	Tensile	/	/	/	/	/	/	
47	Molding ACE วางใส่	/	/	/	/	/	/	
48	ถังสำรอง ป้อน รปภ.	/	/	/	/	/	/	
49	ถังสำรอง ป้อน รปภ.	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>

จัดทำ

อนุมัติ

Patthana





บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด  
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๓ ๖๓

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ยี่ง Fire alarm	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
3	Office ชั้นล่าง หน้าทางเข้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
4	Office ชั้น 1	/	/	/	/	/	/	
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	
6	Finishing AMP	/	/	/	/	/	/	
7	โมทราย ACE ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	
8	โมทราย ACE ชั้นบน	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
9	Molding ACB	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
10	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
11	โมทราย AMP ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
12	โมทราย AMP ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	
13	โมทราย AMP ชั้นด้านบน	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
14	เตาหลอม ประจุออก MT	/	/	/	/	/	/	
15	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
16	เตาหลอม 2	/	/	/	/	/	/	
17	เตาหลอม 4	/	/	/	/	/	/	
18	ห้องงานเหล็ก	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
19	สถานีดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	
20	Spectro	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
21	Office ชั้น 1	/	/	/	/	/	/	
22	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
23	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
24	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
25	หน้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าคลังสินค้า MT	/	/	/	/	/	/	
27	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
28	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
29	จุดเก็บน้ำมัน ขั้วมึง	/	/	/	/	/	/	
30	ขั้วมึง	/	/	/	/	/	/	
31	Camshaft	/	/	/	/	/	/	
32	Camshaft	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
33	Camshaft	/	/	/	/	/	/	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสติ้ง โปรดักส์ จำกัด  
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๓ ๖๓

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
34	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
35	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
36	สถานีดับเพลิง Shell Core	/	/	/	/	/	/	
37	สถานีดับเพลิง Shell Core	/	/	/	/	/	/	
38	โรงอาหาร	/	/	/	/	/	/	K
39	ห้องปั๊มดับเพลิง	/	/	/	/	/	/	
40	หน้าห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
41	MDB	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
42	หม้อแปลงไฟฟ้าห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	
43	หม้อแปลงไฟฟ้าห้องปั๊ม	/	/	/	/	/	/	
44	หม้อแปลงไฟฟ้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
45	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	
46	Tensile	/	/	/	/	/	/	
47	Molding ACE วางใส่	/	/	/	/	/	/	
48	ถังดับเพลิง ป้อม รถ	/	/	/	/	/	/	
49	ถังดับเพลิง ป้อม รถ	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>

จัดทำ ณ วันที่ ๒๕/๖/๖๓  
Patana.h





บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด  
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๓

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
1	Office ชั้น 2	/	/	/	/	/	/	
2	Office ชั้น 2 ห้อง Fire alarm	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
3	Office ชั้นล่าง ทางเข้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
4	Office ผัก	/	/	/	/	/	/	
5	Finishing ACE	/	/	/	/	/	/	
6	Finishing AMF	/	/	/	/	/	/	
7	โกดัง ACE ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	
8	โกดัง ACE ชั้นบน	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
9	Molding ACE	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
10	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
11	โกดัง AMF ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
12	โกดัง AMF ชั้นล่าง	/	/	/	/	/	/	
13	โกดัง AMF ชั้นบน	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
14	เตาหลอม ประดุด MT	/	/	/	/	/	/	
15	เตาหลอม ACE	/	/	/	/	/	/	
16	เตาหลอม 2	/	/	/	/	/	/	
17	เตาหลอม 4	/	/	/	/	/	/	
18	ซ่อมบำรุงหลัก	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
19	สถานีแม่เหล็กเตาหลอม	/	/	/	/	/	/	
20	Spectro	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
21	Office กลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
22	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
23	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
24	คลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
25	หน้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
26	หน้าคลังสินค้า MT	/	/	/	/	/	/	
27	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
28	อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม	/	/	/	/	/	/	
29	จุดเก็บน้ำมัน ซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
30	ซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
31	Camshaft	/	/	/	/	/	/	
32	Camshaft	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
33	Camshaft	/	/	/	/	/	/	



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด  
INTERNATIONAL CASTING PRODUCTS CO.,LTD.

ผลการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี ๒๕๖๓

No.	สถานที่	รายละเอียดการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	
34	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
35	Shell Core	/	/	/	/	/	/	
36	สถานีแม่เหล็ก Shell Core	/	/	/	/	/	/	
37	สถานีแม่เหล็ก Shell Core	/	/	/	/	/	/	
38	โรงอาหาร	/	/	/	/	/	/	K
39	ห้องปฏิกิริยาเคมี	/	/	/	/	/	/	
40	หน้าห้องวิศวกรรม	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
41	MDB	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>
42	หม้อแปลงไฟฟ้าข้างห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	
43	หม้อแปลงไฟฟ้าซ่อมบำรุง	/	/	/	/	/	/	
44	หม้อแปลงไฟฟ้าคลังสินค้า	/	/	/	/	/	/	
45	ห้อง QA	/	/	/	/	/	/	
46	Tensile	/	/	/	/	/	/	
47	Molding ACE วางใส่	/	/	/	/	/	/	
48	ถังสำรอง ป้อน รปภ.	/	/	/	/	/	/	
49	ถังสำรอง ป้อน รปภ.	/	/	/	/	/	/	CO <sub>2</sub>

จัดทำ

อนุมัติ

ผู้ทำ

Padcha