

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ 2565

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า นาย ทักษัย อนุชน เป็นผู้จัดทำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Ibis Bangkok Riverside ตั้งอยู่เลขที่ 27

ถนน. เจริญนคร17 แขวง/ตำบล. บางลำภูล่าง เขต/อำเภอ คลองสาน

จังหวัด กรุงเทพฯ ของ บริษัท เอราวิ้น เจ้าพระยา จำกัด ฉบับประจำเดือน


( ) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565

( ✓ ) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ 2565

( ) อื่น ๆ (ระบุ)

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดทำรายงาน



ทักษัย อนุชน

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกช่าง (Chief Engineer)

## รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

1. ชื่อโครงการ **Ibis Bangkok Riverside**  
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง ( ถ้ามี )
2. สถานที่ตั้ง 27 ถนน เจริญ นคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท เฮอร์วีน เจ้าพระยา จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 02-257-4588 โทรสาร 02-257-4577  
E-mail H 7026-TE@accor.com
5. จัดทำโดย นาย ทักษัย อนุชน
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2552
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ 19 กรกฎาคม 2565.
8. รายละเอียดโครงการ
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ อาคารที่พักโรงแรมและสถานที่พักตากอากาศที่มีจำนวนห้อง ตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
  - ขนาดพื้นที่โครงการ 6 ไร่ 1 งาน 27.27 ตารางวา
  - กิจกรรมในโครงการ ( โดยสรุป )
    - การบำบัดน้ำเสีย ปฏิบัติตามมาตรการ โดยมีบำบัดน้ำเสีย แบบตกตะกอน
    - การระบายน้ำ น้ำเสียที่ผ่านการใช้งานจากทุกกิจกรรมจะมีการบำบัดก่อนจะปล่อยลงท่อระบายน้ำของ กทม.
    - การจัดการขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะ ทุกวัน ก่อนนำไปเก็บรวมไว้ที่ห้องขยะมูลฝอยและติดต่อประสานงานเขตคลองสานมาเก็บไปทำลายทุกวัน
    - อื่น ๆ มีการติดตั้งระบบเตือนภัยอัตโนมัติและตรวจสอบให้อุปกรณ์ต่างให้ใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาทั้งมีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ และการอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
    - เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

**ตารางที่ 1** แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม

**ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Ibis Bangkok Riverside**

<p>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ</p>	<p>ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข</p>

## ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ Ibis Bangkok Riverside

สถานที่ตั้ง 27 ถนน เจริญนคร 17 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ครั้งที่..... ประจำปี พ.ศ. ....วันที่.....เดือน .....พ.ศ.....

สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ( ตามที่ระบุในรายงาน ฯ)					
*, ** มาตรฐาน						

**หมายเหตุ \*** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย

น้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

**\*\*** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย

น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

### ตารางที่ 2.3 แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง

ชื่อโครงการ      Ibis Bangkok Riverside

สถานที่ตั้ง..... 27 ถนน เจริญนคร17 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ. ....วันที่.....เดือน .....พ.ศ.....

สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งที่ตรวจวัด  (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ( ตามที่ระบุในรายงาน ฯ)					
* , ** มาตรฐาน						

**หมายเหตุ \*** มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 ( พ.ศ. 2540 ) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

เสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

**\*\*** มาตรฐานตามประกาศกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 17 ( พ.ศ. 2543 ) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543

## ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น

### ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ Ibis Bangkok Riverside

สถานที่ตั้ง 27 ถนน เจริญนคร 17 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ. ....วันที่.....เดือน .....พ.ศ.....

สถานที่เก็บตัวอย่าง.....

ตำแหน่งที่ตรวจวัด  (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ( ตามที่ระบุในรายงาน ฯ )					
* มาตรฐาน						

หมายเหตุ \* มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท.....จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 8 ( พ.ศ. 2537 ) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

