

บทที่ 2

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.3/14211 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลโครงการ

- 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน
- 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) ของโครงการ
- 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk through survey)

- 1) ผู้นำติดตามตรวจสอบของโครงการ
- 2) คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวม

ข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

2.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่
เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.3/14211 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565
สรุปได้ดังตารางที่ 2.2-1 มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. มาตรการทั่วไป | 7. การระบายน้ำ |
| 2. คุณภาพอากาศ | 8. กากของเสีย |
| 3. ระดับเสียง | 9. เศรษฐกิจ-สังคม |
| 4. คุณภาพน้ำ | 10. สาธารณสุข |
| 5. การคมนาคมขนส่ง | 11. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย |
| 6. การใช้น้ำ | 12. พื้นที่สีเขียว |

ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป 1.1 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนชลประทานซีเมนต์ เทศบาลเมืองตาคลี อำเภوتاคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดทำโดยบริษัท เทสโก้ จำกัด	- ในพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 1.2 หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่มีโอกาสก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ต้องแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อสำนักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	- ในพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ยังไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางโครงการ จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว เพื่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 1.3 บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ต้องว่าจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก 6 เดือน ตามแนวทางเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม โครงการนิคมอุตสาหกรรม และโครงการด้านพลังงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- ในพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดจ้างหน่วยงานกลาง (Third Party) ได้แก่ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยรายงานฉบับล่าสุดที่จัดส่ง คือรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 1/2565) สำหรับรายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (ครั้งที่ 2/2565)	-	- ภาคผนวก 1 ข หนังสือนำเสนอรายงานฯ ฉบับล่าสุด (มกราคม-มิถุนายน 2565) - รูปที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 1.4 ในกรณีผลการตรวจวัดมลพิษจากโรงงานหรือแหล่งกำเนิด มลพิษภายในโครงการและผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โครงการ มีแนวโน้มสูงขึ้นจากค่าที่ตรวจวัดได้ในช่วง การดำเนินการปกติ หรือมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่าควบคุม หรือค่า มาตรฐาน แต่ยังไม่เกินค่าควบคุมหรือค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการเฝ้าระวัง เพื่อ เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมสรุป รายละเอียดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ในพื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการตรวจวัดมลพิษจากโรงงาน จากแหล่งกำเนิด มลพิษของโครงการ โดยผลตรวจวัดในระหว่างเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2565 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ทุกดัชนีตรวจวัด ซึ่งหากมีแนวโน้มของผลตรวจวัดสูงขึ้น หรือ เข้าใกล้ค่ามาตรฐาน ทางโครงการจะดำเนินการตามมาตรการ กำหนดทันที	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 1.5 ในกรณีที่บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้	- ในพื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ (ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/14211 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558) ซึ่งปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ยังไม่มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการตามที่เสนอไว้แต่อย่างใด	-	- ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ รายงานฯ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 1.5.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรือ อนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนไปตาม หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ พร้อมทั้งให้ จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ ทราบ	- ในพื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิต ปูนซีเมนต์และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ โครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ (ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/14211 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558) ซึ่งปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ยังไม่มีความ จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการตามที่เสนอไว้แต่อย่างใด	-	- ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ รายงานฯ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 1.5.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ จัดส่งรายงานเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้ หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ ทราบ	- ในพื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิต ปูนซีเมนต์และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ โครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ (ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/14211 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558) ซึ่งปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ยังไม่มีความ จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ มาตรการตามที่เสนอไว้แต่อย่างใด	-	- ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ รายงานฯ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)				
1.6 การจัดหาถ่านล้อยและวัตถุดิบเพิ่มเติม และการขนส่งจากแหล่งกำเนิดมายังโครงการ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยโครงการจะรับเฉพาะวัตถุดิบเพิ่มเติมที่ถูกระบุว่าไม่เป็นของเสียอันตราย	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดให้มีการรับวัตถุดิบเพิ่มเติมที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น ในส่วนการจัดหาถ่านล้อยและวัตถุดิบเพิ่มเติม และการขนส่งจากแหล่งกำเนิด โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด สำหรับปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการไม่มีการนำถ่านล้อยและวัตถุดิบเพิ่มเติมมาใช้ในการกระบวนการผลิต	-	-
1.7 ผู้ก่อกำเนิดหรือผู้จัดหาหรือผู้ขนส่ง ที่จะนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาส่งให้กับโครงการ จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การจัดเก็บ การขนส่ง และการขนถ่าย	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะดำเนินการจัดหาผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)				
1.8 ผู้ก่อกำเนิดหรือผู้จัดหา ที่จะขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องดำเนินการระบบใบกำกับการขนส่งตามแนวทางที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดขึ้น	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการยังไม่มี การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะดำเนินการจัดหาผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรการกำหนด	-	-
1.9 ก่อนที่ผู้ก่อกำเนิดหรือผู้จัดหาจะขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มาให้กับโครงการ จะต้องมียกเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่โครงการกำหนด เพื่อตรวจสอบก่อน เช่น ใบกำกับการขนส่ง แผนฉุกเฉิน สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกรณีเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการยังไม่มี การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะดำเนินการจัดหาผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)				
1.10 วัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทของแข็ง กึ่งแข็งกึ่งเหลว และของเหลวที่ผู้ก่อกำเนิดหรือผู้จัดหามาส่งให้กับโครงการ ต้องมีคุณสมบัติ องค์ประกอบตามที่โครงการกำหนด โดยต้องมีการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการยังไม่มีให้นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมีการนำมาใช้ โครงการจะให้ผู้ก่อกำเนิดต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและองค์ประกอบโดยต้องเป็นไปตามที่โครงการกำหนด	-	-
1.11 หากพบว่าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ส่งมายังโครงการไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องแจ้งต่อผู้ก่อกำเนิดหรือบริษัทผู้จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทันทีเพื่อส่งกลับคืน	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการยังไม่มีให้นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมีการนำมาใช้แล้วพบกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โครงการจะแจ้งและดำเนินการส่งกลับคืนผู้ก่อกำเนิดทันที	-	-
1.12 โครงการไม่รับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนด โดยให้ผู้ก่อกำเนิดหรือผู้จัดหาทำการขนส่งกลับ	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการยังไม่มีให้นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมีการนำมาใช้แล้วพบกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โครงการจะแจ้งและดำเนินการส่งกลับคืนผู้ก่อกำเนิดทันที	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ) 1.13 หลังจากซังน้ำหนักแล้วต้องแจ้งให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพ นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปจัดเก็บโดยเร็ว และควบคุมให้อยู่ ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการยังไม่มี การนำ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมีการนำมาใช้หลังจากซัง น้ำหนักแล้วจะดำเนินการควบคุมและจัดเก็บให้อยู่ในพื้นที่ที่ กำหนดไว้เท่านั้น	-	-
1.14 ชนิดของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะนำมาใช้ในโรงงานผลิต ปูนซีเมนต์ จะต้องไม่เข้าข่ายเป็นของเสียอันตรายที่ต้อง กำจัดด้วยวิธีเผาทำลายในเตาเผาอุตสาหกรรม เฉพาะ สำหรับของเสียอันตราย ตามบัญชีรายการท้ายประกาศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2551	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการยังไม่มี การนำ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต ซึ่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะ นำมาใช้ผลิตปูนซีเมนต์ต้องไม่เป็นของเสียอันตรายตามที่ กำหนดในมาตรการ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ 2.1 มาตรการลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณถนน และพื้นที่อื่นๆ มีดังนี้ - จัดฝุ่นตามชั้นทางเดินและหลังคาอาคารต่างๆ ป้องกันการสะสมและฟุ้งกระจายของฝุ่น และเก็บกวาดฝุ่นตามพื้นคอนกรีต - ตรวจสอบฝากรอบสายพานลำเลียงทุกเส้นให้มิดชิด	- ถนนและพื้นที่อื่นๆ ในโครงการ - ถนนและพื้นที่อื่นๆ ในโครงการ	โครงการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองดังนี้ - โครงการจัดให้มีพนักงานจำนวน 29 คน เพื่อทำความสะอาดบริเวณภายในโครงการ อาคารสำนักงาน พื้นที่ผลิตและถนนบริเวณภายนอกโครงการทุกวัน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสภาพฝากรอบสายพานลำเลียงอย่างสม่ำเสมอ หากมีการชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมทันที โดยมีการบันทึกการตรวจสอบสภาพฝากรอบสายพานลำเลียงทุกครั้ง	- -	- รูปที่ 2 พนักงานทำความสะอาด - ภาพผนวก 2ข บันทึกการตรวจสอบฝากรอบสายพานลำเลียง - รูปที่ 3 สายพานลำเลียงวัตถุดิบ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ใช้น้ำราด/ฉีดพรมถนน - ยกเลิกการใช้รถในการขนส่งในบริเวณส่วนผลิตทั้งหมด โดยเปลี่ยนมาใช้ระบบสายพานลำเลียงแทน	- ถนนและพื้นที่อื่นๆ ในโครงการ - ถนนและพื้นที่อื่นๆ ในโครงการ	- โครงการดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณถนน ความถี่ 2 ครั้ง/วัน นอกจากนั้นยังมีรถดูดฝุ่น เพื่อทำความสะอาด ถนน และบริเวณพื้นที่โครงการ โดยจะทำการดูดฝุ่นทุก วันในช่วงเช้า หรือขึ้นกับสภาพอากาศ และปริมาณฝุ่นที่ เกิดขึ้น - โครงการมีการใช้ระบบสายพานลำเลียง เพื่อลำเลียง วัตถุดิบในบริเวณส่วนผลิตทั้งหมด ทั้งนี้สายพานลำเลียง มีฝาครอบปิดมิดชิด	- -	- รูปที่ 4 รถบรรทุกฉีด พรมน้ำ - รูปที่ 5 รถดูดฝุ่น - รูปที่ 3 สายพานลำเลียง วัตถุดิบ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2.2 ต้องมีการดูแลรักษาอุปกรณ์บำบัดฝุ่น ทั้งชนิดดูดกรองและระบบไฟฟ้าสถิต ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยใช้หลักการซ่อมบำรุงเมื่อครบกำหนด ในลักษณะ Preventive Maintenance โดยตรวจเช็คอุปกรณ์บำบัดฝุ่นชนิดดูดกรอง 2 เดือนต่อครั้ง และระบบไฟฟ้าสถิต 2 ครั้งต่อปี	- EP และ Bag Filter	- โครงการดำเนินการดูแลรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์บำบัดฝุ่นชนิดดูดกรอง 2 เดือน/ครั้ง และระบบไฟฟ้าสถิต 2 ครั้ง/ปี ตามแผน Preventive Maintenance ที่กำหนดของโครงการ เพื่อให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ และมีสภาพดีอยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ไม่พบปัญหาความผิดปกติจากการทำงานของระบบบำบัดฝุ่นแต่อย่างใด	-	- ภาคผนวก 3ข แผน PM ระบบบำบัดมลพิษอากาศและเครื่องจักรประจำปี 2565 - รูปที่ 6 ระบบบำบัดฝุ่น

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2.3 ดูแลระบบดักฝุ่นที่ใช้เพื่อรักษาประสิทธิภาพ อายุการใช้งานและอื่นๆ เช่น ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าสถิตให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม หรือควบคุมอุณหภูมิของก๊าซที่จะระบายออกสู่เครื่องดักฝุ่นไม่ให้สูงเกินกว่าช่วงดำเนินการของอุปกรณ์เป็นต้น	- EP และ Bag Filter	- โครงการมีการดูแลรักษาอุปกรณ์บำบัดฝุ่นชนิดถุงกรอง และระบบไฟฟ้าสถิต ตามแผน Preventive Maintenance ที่กำหนดของโครงการ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดฝุ่น	-	- ภาคผนวก 3ข แผน PM ระบบบำบัดมลพิษอากาศ และเครื่องจักร ประจำปี 2565 - รูปที่ 6 ระบบบำบัดฝุ่น
2.4 จัดอบรมและปลูกฝังให้บุคลากรที่ควบคุมระบบบำบัดให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบและทราบถึงผลต่อเนืองที่จะเกิดขึ้นของระบบเป็นอย่างดี และมีขั้นตอนปฏิบัติที่เหมาะสม เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์บำบัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทำหน้าที่ดูแลควบคุมระบบบำบัดมลพิษของโครงการ รวมทั้งมีการจัดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวอบรมกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม	-	- ภาคผนวก 4ข เอกสารผู้ควบคุมระบบบำบัดฯ - ภาคผนวก 34ข เอกสารการจัดอบรมฯ - ภาคผนวก 35ข เอกสารขั้นตอนปฏิบัติฯ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2.5 ดูแลอุปกรณ์ตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซที่จะเข้าสู่ระบบบำบัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตให้อยู่ในสภาพดี	- EP	- โครงการดำเนินการดูแลระบบบำบัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต ตามแผน Preventive Maintenance ของโครงการ เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้เป็นปกติ ซึ่งปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการไม่มีการใช้งานระบบบำบัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต เนื่องจากหม้อเผาหยุดการผลิต	-	- ภาคผนวก 3ข แผน PM ระบบบำบัดมลพิษอากาศและเครื่องจักรประจำปี 2565
2.6 ดูแลระบบเผาไหม้ในหม้อเผาให้เกิดการสันดาปอย่างสมบูรณ์ เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่จะเข้าระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตให้มากที่สุด	- Kiln	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) หม้อเผา (Kiln) หยุดการผลิต	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2.7 ควบคุมความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่อง ดังนี้ 1) ค่าความเข้มข้นไม่เกิน 50 mg/Nm ³ สำหรับปล่องClinker Cooler และ Coal Mill และ Cement Mill และไม่เกิน 80 mg/Nm ³ สำหรับปล่อง Main EP Stack (Raw Mill & Kiln) 2) ควบคุมระยะเวลาในการเกิด EP Trip ของอุปกรณ์บำบัด มลสารทางอากาศ (EP) ซึ่งประกอบด้วย EP ของ Raw Mill & Kiln (Main EP) จำนวน 1 ชุด และ EP ของ Clinker Cooler จำนวน 2 ชุด ดังนี้ - กรณี EP ของ Raw Mill & Kiln (Main EP) เกิดการ Trip ต้อง Trip ไม่เกิน 5 นาทีต่อวัน - กรณี EP ของ Clinker Cooler ชุดใดชุดหนึ่ง เกิดการ Trip ต้อง Trip ได้ไม่เกิน 28 นาทีต่อวัน หรือ TSP Loading ไม่เกิน 1.58 ตันต่อวัน	- EP ของ Raw Mill & Kiln และ Clinker Cooler	- โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน และ 25 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองมีค่าเป็นไปตามค่าควบคุมที่กำหนด ในมาตรการ (ไม่เกิน 50 mg/Nm ³) ดังนี้ Cement Mill No. 2 เท่ากับ 4.0 mg/Nm ³ Cement Mill No. 3 เท่ากับ 2.7 mg/Nm ³ Cement Mill No. 4 เท่ากับ 2.2 mg/Nm ³ Cement Mill No. 5 เท่ากับ 2.2 mg/Nm ³ สำหรับปล่องระบาย Clinker Cooler, Coal Mill และ Main EP Stack (Raw Mill & Kiln) ไม่ได้ทำการตรวจวัด เนื่องจาก ทางโรงงานได้หยุดกระบวนการผลิตในกระบวนการดังกล่าว ชั่วคราว	-	- ภาคผนวก 5ข เอกสารแจ้งหยุด กระบวนการผลิต

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - กรณี EP ของ Clinker Cooler ทั้ง 2 ชุดเกิดการ Trip ต้อง Trip ได้ไม่เกิน 14.94 นาทีต่อวัน หรือ TSP Loading ไม่เกิน 1.66 ตันต่อวัน - กรณี EP ของ Clinker Cooler ชุดใดชุดหนึ่ง และ EP ของ Raw Mill & Kiln (Main EP) เกิดการ Trip ต้อง Trip ได้ไม่เกิน 5 นาทีต่อวัน - กรณี EP หยุดพร้อมกันทุก Unit จะต้องหยุดไม่เกิน 5 นาทีต่อวัน				

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2.8 มาตรการในทางปฏิบัติที่จะควบคุมระยะเวลาการหยุด ของ EP มีดังนี้ - หยุดการป้อนวัตถุดิบเข้าสู่หม้อบดทันทีเมื่อ EP ของ Main EP Stack หยุดทำงาน	- ห้องบดวัตถุดิบ	- โครงการดำเนินการควบคุมระยะเวลาการหยุดของ EP (EP Trip) ดังนี้ • กรณีที่ EP ของ Main EP Stack หยุดทำงาน โครงการ ได้หยุดป้อนวัตถุดิบเข้าสู่หม้อบดวัตถุดิบทันที โดยระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการหยุดการผลิต ในส่วนนี้	-	- ภาคผนวก 5ข เอกสารแจ้งหยุด กระบวนการผลิต
- หยุดการทำงานของ Clinker Cooler ทันทีเมื่อ EP ของ Clinker Cooler หยุดทำงานทั้ง 2 Chamber ติดต่อกัน 14 นาที	- Clinker Cooler	• กรณีที่ EP ของ Clinker Cooler หยุดทำงานติดต่อกัน 14 นาที จะหยุดการทำงานของ Clinker Cooler ทันที โดย ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการหยุดการ ผลิตในส่วนนี้		

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช่แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ปรับปรุงรายงานสถิติการ Trip ของ EP ทุกหน่วยเพื่อให้ผู้รายงานลงรายละเอียดของสาเหตุการเกิด EP Trip ที่แท้จริงสำหรับเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง	- EP ทุกหน่วย	<ul style="list-style-type: none"> หากมีการเกิด Trip ของ EP โครงการจะดำเนินการรายงานสถิติการ Trip ของ EP ทุกหน่วย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการไม่มีการใช้งานระบบบำบัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต เนื่องจากหม้อเผาหยุดการผลิต 	-	-
- จัดให้มีระบบการเตือน (Alarm) ของชุด CO/O ₂ Analyzer โดยเตือนที่ระดับ CO = 0.15% เพื่อให้ผู้ควบคุมทราบ และรีบทำการปรับเชื้อเพลิงให้เหมาะสมก่อนที่จะมีค่าเกิน CO Max แล้วทำให้ EP Trip	- CO/O ₂ Analyzer	<ul style="list-style-type: none"> หากมีการใช้งานระบบบำบัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบการเตือน (Alarm) ของชุด CO/O₂ Analyzer ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิด EP Trip ตามมาตรการกำหนด 	-	- รูปที่ 7 ระบบเตือน (Alarm) ของ CO/O ₂ Analyzer

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2.9 บันทึกสถิติการหยุดทำงานของอุปกรณ์ดักฝุ่น ทุกหน่วย โดยให้บันทึกระยะเวลาสาเหตุที่ทำให้ อุปกรณ์เก็บฝุ่นหยุดทำงานแต่ละครั้ง และวิธีการ แก้ไข	- EP และ Bag Filter	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการหยุดการผลิตใน ส่วนการผลิตที่มี EP ทุก Unit สำหรับระบบดักฝุ่นแบบถุง กรอง (Bag Filter) มีการใช้งานปกติ และมีการบันทึกสถิติการ หยุดทำงานของ Bag Filter บริเวณหม้อบดซีเมนต์ พร้อมทั้ง รายละเอียดสาเหตุการเกิด และวิธีการแก้ไขแต่ละครั้งตาม มาตรการกำหนด	-	-
2.10 จัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ที่จำเป็นให้มีปริมาณ เพียงพอ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมเมื่อระบบบำบัดฝุ่น ขัดข้อง	- สถานที่จัดเก็บ อะไหล่	- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำรอง สำหรับระบบบำบัด ฝุ่น เพื่อสามารถใช้ได้ทันทีในกรณีระบบบำบัดฝุ่นขัดข้อง	-	- รูปที่ 8 อุปกรณ์อะไหล่ สำรอง สำหรับระบบ บำบัดฝุ่น
2.11 ควบคุมอุณหภูมิของก๊าซที่จะระบายออกสู่เครื่องดัก ฝุ่นไม่ให้สูงกว่าช่วงดำเนินการของอุปกรณ์ โดย ติดตั้ง Thermocouple ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า EP	- EP ทุก Unit	- โครงการดำเนินการติดตั้ง Thermocouple เพื่อตรวจสอบ อุณหภูมิของก๊าซก่อนเข้า EP สำหรับในช่วงเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2565 โครงการหยุดการผลิตในส่วนการผลิตที่มี EP ทุก Unit	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
2.12 จัดเตรียมถุงกรองฝุ่นสำรองไว้ให้เพียงพอ และพร้อม อยู่เสมอสำหรับการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และ กรณีชำรุด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการจัดเตรียมถุงกรองฝุ่นสำรองไว้อย่างเพียงพอ เพื่อสามารถใช้ได้ทันที ในกรณีขัดข้องหรือชำรุด และในกรณี การซ่อมบำรุง	-	- รูปที่ 8 อุปกรณ์อะไหล่ สำรอง สำหรับระบบ บำบัดฝุ่น
2.13 ควบคุมความดันลด (Pressure Drop) ให้เป็นไป ตามข้อกำหนดของ BF แต่ละหน่วย	- Bag Filter	- โครงการดำเนินการควบคุมความดันลด (Pressure Drop) ของถุงกรองให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ BF แต่ละหน่วย และทำการบันทึกค่าความดันลด (Pressure Drop)	-	- ภาคผนวก 6ข บันทึกความดันลด (Pressure Drop)
2.14 ควบคุมการทำความสะอาดถุงกรอง โดยควบคุม ระยะเวลาและแรงดันที่ใช้ในการเป่าทำความสะอาด	- Bag Filter	- โครงการดำเนินการควบคุมระยะเวลาและแรงดันที่ใช้ในการ ทำความสะอาดถุงกรองบริเวณหม้อบดซีเมนต์อย่างสม่ำเสมอ	-	-
2.15 ตรวจสอบและเปลี่ยนถุงกรองทุกครั้งที่มีฝุ่นออกจาก ปล่องผิดปกติ	- Bag Filter	- โครงการดำเนินการตรวจเช็คและเปลี่ยนถุงกรองอย่าง สม่ำเสมอ ทั้งนี้หากพบว่าฝุ่นละอองจากปล่องผิดปกติ จะดำเนินการหาสาเหตุและทำการแก้ไขปัญหาทันที	-	- ภาคผนวก 7ข บันทึกการตรวจสอบ ถุงกรอง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2.16 ตรวจเช็คชุดเป่าถุง (BF ชนิด Air Pulse) และมอเตอร์ เขย่าถุง (BF ชนิด Shaking Type) ทุกวัน	- Bag Filter	- โครงการดำเนินการตรวจสอบสภาพการทำงานของ ชุดเป่าถุงและมอเตอร์เขย่าถุงก่อนใช้งานทุกวัน และ ดำเนินการตรวจสอบตามแผน PM อย่างต่อเนื่อง	-	- ภาคผนวก 3ข แผน PM ระบบบำบัดมลพิษ อากาศและเครื่องจักรประจำปี 2565 - รูปที่ 56 การทำความสะอาด และตรวจสอบถุงกรอง - รูปที่ 57 การตรวจสอบพัดลม ดูดอากาศของถุงกรอง
2.17 ตรวจสอบพัดลมดูดอากาศของถุงกรองทุกวัน	- Bag Filter	- โครงการดำเนินการตรวจสอบสภาพการทำงานของพัด ลมดูดอากาศก่อนการใช้งานทุกวัน	-	- ภาคผนวก 3ข แผน PM ระบบบำบัดมลพิษ อากาศและเครื่องจักรประจำปี 2565

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2.18 ใช้น้ำมันเตา (สำหรับหม้อเผา) และน้ำมันดีเซล (สำหรับหม้อไอน้ำ) ที่มีซัลเฟอร์ไม่เกินร้อยละ 2	- หม้อไอน้ำ และ Kiln	- โครงการควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ในน้ำมันเตาที่ใช้ สำหรับหม้อเผาไม่ให้เกิดร้อยละ 2 เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ โดยปัจจุบัน (กรกฎาคม- ธันวาคม 2565) โครงการได้หยุดกระบวนการผลิตไว้ ชั่วคราว และได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว	-	- ภาคผนวก 5ข เอกสารแจ้งหยุดการผลิต
2.19 จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นไม้โตเร็วทรงพุ่ม หนาแน่น ทรงสูงป้องกันฝุ่น	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยดำเนินการปลูกต้นไม้โต เร็วโดยรอบโครงการ เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม รวมทั้ง ป้องกันการพัดพาของฝุ่นละอองที่อาจส่งผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ	-	- รูปที่ 9 พื้นที่สีเขียว
2.20 สเปรย์น้ำจุดเทหินปูนลงเครื่องย่อยวัตถุดิบ	- เครื่องย่อย วัตถุดิบ	- โครงการดำเนินการฉีดสเปรย์น้ำที่จุดเทหินปูนก่อนเข้า สู่การม่หิน บริเวณเครื่องย่อยวัตถุดิบตลอดระยะเวลาที่ มีการเดินสายพานผลิต	-	- รูปที่ 10 การสเปรย์น้ำที่จุดเท หินปูน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
2.21 ฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมือง และเส้นทางขนส่งแร่	- บริเวณหน้าเหมือง และเส้นทางขนส่ง แร่	- โครงการจัดให้มีรถฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมือง และเส้นทางขนส่งแร่ โดยมีความถี่ในการฉีดพรม 2 ครั้ง/วัน หรือขึ้นกับสภาพอากาศและปริมาณฝุ่น	-	- รูปที่ 11 รถฉีดพรมน้ำบริเวณ หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่ง แร่
2.22 ตรวจสอบว่ามีฝุ่นสะสมบริเวณ Hoppers หรือ Conveyors ทุกวัน เพื่อป้องกันฝุ่นกองสะสมจนอัด แน่น	- Hoppers หรือ Conveyors ของ EP และ BF	- โครงการมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการสะสมของฝุ่น บริเวณ Hoppers หรือ Conveyors ของระบบบำบัดฝุ่น แบบถุงกรอง (BF) เป็นประจำทุกวัน	-	- รูปที่ 12 การตรวจสอบปริมาณ ฝุ่นสะสม บริเวณ Hopper หรือ Conveyors
2.23 จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาตรวจสอบ ระบบทุก 3 ปี หรือกรณีเมื่อมีการระบายฝุ่นออกมา ผิดปกติ โดยที่โครงการทำการหาสาเหตุและแก้ไขแล้ว แต่ผลไม่เป็นที่พอใจ	- EP	- โครงการจัดให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามา ดำเนินการตรวจสอบระบบการทำงานของ EP ทุก 3 ปี ตามมาตรการกำหนด เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของ ระบบบำบัดฝุ่น โดยครั้งล่าสุดดำเนินการตรวจสอบไปเมื่อ วันที่ 1-5 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ปัจจุบัน (กรกฎาคม- ธันวาคม 2565) หยุดกระบวนการผลิตบริเวณหม้อบด วัตถุดิบ (Raw Mill) และหม้อเย็นของเตาเผาปูน (Clinker Cooler) จึงไม่มีการใช้งานและทำการตรวจสอบระบบการ ทำงานของ EP	-	- ภาคผนวก 8ข เอกสารตรวจสอบระบบบำบัด ฝุ่น (EP) โดยผู้เชี่ยวชาญจาก ต่างประเทศ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช่แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2.24 การดำเนินการผลิตของโครงการ จะต้องไม่ทำให้ความ เข้มข้นของฝุ่นในบรรยากาศ บริเวณวัดโพธิ์ทอง สถานีเรดาห์ วัดพุทธนิมิต บ้านไร่ปลายนา และบ้าน หนองจิกรี เกิน $183 \mu\text{g}/\text{m}^3$	- วัดโพธิ์ทอง สถานีเรดาห์ วัดพุทธนิมิต บ้านไร่ปลายนา บ้านหนองจิกรี	- โครงการดำเนินการควบคุมการผลิตของโครงการ ไม่ให้เกิด ผลกระทบของฝุ่นละอองในบรรยากาศ สำหรับเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 บริเวณ โรงเรียนโพธิ์ทอง, สถานีเรดาห์, โรงเรียนวัดหนองจิกรี, วัดพุทธนิมิต และบ้านไร่ปลายนา พบว่า ปริมาณ TSP มีค่าอยู่ ในเกณฑ์ที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (แสดงรายละเอียด ในบทที่ 3)	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2.25 ติดตั้ง Damper ที่ท่อลมของ EP พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อจ่ายไฟฟ้าปิตระบบท่อลม (Damper)	- ท่อลมของ EP	- โครงการดำเนินการติดตั้ง Damper ที่ท่อลมของ EP เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเพื่อจ่ายไฟฟ้าปิตระบบท่อลม (Damper) ตามมาตรการกำหนด โดยปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) EP หยุดการผลิตทั้งหมด	-	- รูปที่ 13 การติดตั้ง Damper ที่ท่อลมของ EP - รูปที่ 14 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
2.26 อาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล ต้องเป็นอาคารปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายออก	- อาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล	- อาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลของโครงการเป็นอาคารปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งนี้ ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแต่อย่างใด จึงไม่มีการเก็บเชื้อเพลิงไว้ในอาคารดังกล่าว	-	- รูปที่ 15 อาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
2.27 กำหนดให้รถบรรทุกเชื้อเพลิงชีวมวลทุกคันต้องมี ผ้าใบคลุมปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายตลอด เส้นทางการขนส่ง	- รถบรรทุกเชื้อเพลิง ชีวมวล	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ไม่มีการใช้เชื้อเพลิง ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงเสริมแต่อย่างใด กรณีที่มีการใช้ เชื้อเพลิงชีวมวล ทางโครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกที่ ขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลปิดคลุมผ้าใบอย่างมิดชิด	-	-
2.28 การถ่ายเทวัสดุชีวมวลจากรถบรรทุกลงสู่พื้นที่กอง เก็บ จะต้องดำเนินการภายในอาคารเก็บเพื่อลดการ ฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก ทั้งนี้ในกรณีที่จำเป็นอาจ ฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายอีกทางหนึ่ง	- อาคารเก็บเชื้อเพลิง ชีวมวล	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ไม่มีการใช้เชื้อเพลิง ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงเสริมแต่อย่างใด กรณีที่มีการใช้ เชื้อเพลิงชีวมวล โครงการจะกำหนดให้มีการขนถ่ายภายใน อาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลเท่านั้น	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
2.29 ติดตั้งระบบสายพานลำเลียงให้เป็นระบบสายพาน ปิดเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ระหว่างการลำเลียง	- อาคารเก็บเชื้อเพลิง ซีเมนต์	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ไม่มีการใช้ เชื้อเพลิงซีเมนต์แต่อย่างใด	-	-
2.30 ติดตั้งระบบบำบัดอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter) บริเวณที่อาจมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	- อาคารเก็บเชื้อเพลิง ซีเมนต์	- โครงการติดตั้งระบบบำบัดอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter) บริเวณชุดลำเลียงระบบ Feed ที่ PC บริเวณ อาคารเก็บเชื้อเพลิงซีเมนต์ เพื่อทำการบำบัดฝุ่นบริเวณ ดังกล่าว	-	- รูปที่ 6 ระบบบำบัด ฝุ่น

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2.31 มีการเก็บกวาดบริเวณใกล้เคียงอาคารเก็บชีวมวลเป็นประจำ เพื่อมิให้วัสดุที่อาจหกหล่นอยู่เกิดการฟุ้งกระจายออกไป	- อาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล	- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาด จำนวน 29 คน โดยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2 พนักงานทำความสะอาด
2.32 ติดตั้งตาข่ายกันฝุ่นละอองด้านหลังอาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลที่อยู่ใกล้กับวัดโพธิ์ทอง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองปลิวตกไปยังพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม	- ด้านหลังอาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล	- โครงการดำเนินการติดตั้งสแลนท์ (Slant) เพื่อใช้เป็นตาข่ายป้องกันฝุ่นในบริเวณด้านที่ติดกับวัดโพธิ์ทองเพื่อป้องกันฝุ่นละอองปลิวตกไปยังพื้นที่อ่อนไหว ทั้งนี้มีการตรวจสอบให้สภาพใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา	-	- รูปที่ 16 ตาข่ายกันฝุ่นละออง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2.33 พนักงาน/คนงาน รวมถึงคนขับรถบรรทุก ที่ต้องเข้าไปในอาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) โดยเฉพาะหน้ากาก/ผ้าปิดป้องกันฝุ่น แวนป้องกันฝุ่นละอองปลิวเข้าตา	- อาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล	- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เช่น หมวกนิรภัย ที่ครอบปิดจมูก แวนตานิรภัย รองเท้านิรภัย เสื้อสะท้อนแสง ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และที่ครอบหู (Ear muffs) เป็นต้น และเคร่งครัดให้สวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ไม่มีพนักงานเข้าไปปฏิบัติงานบริเวณอาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลแต่อย่างใด เนื่องจากโครงการไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงเสริม	-	- รูปที่ 17 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE - รูปที่ 18 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
2.34 กำกับดูแลให้ชุมชนส่งตรวจสอบรถที่ใช้ในการบรรทุกวัตถุดิบ เพิ่มเติม ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการหกหล่น ของวัตถุดิบที่ทำการขนส่ง ออกสู่บรรยากาศภายนอก	- รถบรรทุกวัตถุดิบ เพิ่มเติม	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ไม่มีการนำวัตถุดิบ เพิ่มเติมมาใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการ	-	-
2.35 การขนถ่ายวัตถุดิบจากรถบรรทุก สู่อาคารเก็บวัตถุดิบจะต้อง ดำเนินการภายในอาคารเก็บ เพื่อลดการฟุ้งกระจายออกสู่ ภายนอก	- อาคารเก็บวัตถุดิบ เพิ่มเติม	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ไม่มีการนำวัตถุดิบ เพิ่มเติมมาใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2.36 มีการตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายและลำเลียงวัตถุดิบเพิ่มเติม รวมทั้งระบบบำบัดอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter) ให้อยู่ในสภาพดี โดยมีแผนในการซ่อมบำรุงและตรวจสอบการทำงานของระบบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการระบายนลสารออกสู่บรรยากาศ	- ระบบขนถ่ายและลำเลียงวัตถุดิบเพิ่มเติม	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ไม่มีการนำวัตถุดิบเพิ่มเติมมาใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการ อย่างไรก็ตามโครงการดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบบำบัดอากาศแบบถุงกรอง (Bag Filter) ตามแผนซ่อมบำรุงประจำปี เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เป็นประจำ	-	- ภาคผนวก 3 ข แผน PM ระบบบำบัดมลพิษอากาศและเครื่องจักรประจำปี 2565
2.37 มีการขนส่งแฉะโดยรถบรรทุกที่มีลักษณะเฉพาะปิดมิดชิด และขนถ่ายเข้าสู่ไซโลโดยต่อท่อจากรถบรรทุกเข้าสู่ท่อรับของไซโลที่มีขนาดพอดีกัน แล้วทำการสูบลำเลียงขึ้นไปยังไซโล ที่มีการต่อเข้ากับเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรองที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดฝุ่นไม่น้อยกว่า 99%	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ไม่มีการใช้แฉะลอยในกระบวนการผลิต ทั้งนี้หากมีการนำมาใช้โครงการจะกำกับดูแลการขนส่งแฉะลอย โดยกำหนดให้รถบรรทุกต้องมีลักษณะปิดมิดชิด และขนถ่ายเข้าสู่ไซโลโดยตรง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
2.38 กำหนดให้มีการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ก่อนเข้าพื้นที่โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่ง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	- ถนนทางเข้าพื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางการขนส่งวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายจากรถบรรทุกขนส่ง	-	- รูปที่ 4 รถบรรทุกฉีดพรมน้ำ
2.39 ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันเศษดินทรายไปสร้างความสกปรกให้ถนนสาธารณะภายนอก	- รถบรรทุกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ จะกำหนดให้มีการทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ทุกคัน	-	-
2.40 กำกับดูแลให้รถบรรทุกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องปิดคลุมส่วนที่บรรทุกให้มิดชิด เพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุที่บรรทุกลงถนน	- รถบรรทุกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้จะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
2.41 กำหนดให้มีการใช้สายพานลำเลียงวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นระบบปิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะลำเลียงวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้าสู่อาคารเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และหม้อเผาปูนซีเมนต์	- สายพานลำเลียงวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะใช้สายพานลำเลียงที่เป็นระบบปิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะลำเลียง	-	-
2.42 ควบคุมไม่ให้เกิดการระบายไอระเหยจากถังเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทของเหลว โดยการออกแบบถังเก็บให้เป็นระบบปิด มีระบบควบคุมความดันภายในถัง และหมั่นคอยดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	- อาคารจัดเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทของเหลว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะควบคุม และดูแลอุปกรณ์ตามมาตรการกำหนด	-	-
2.43 จัดให้มีพนักงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สูบล้างและอุปกรณ์สูบล้างทุกครั้งหลังสิ้นสุดการสูบล้าง เพื่อมิให้ส่วนที่หก หยด หรือตกค้างระเหยออกสู่อากาศ	- อาคารจัดเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทของเหลว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต อย่างไรก็ตามปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดพื้นที่โครงการในส่วนการผลิตเป็นประจำ	-	- รูปที่ 2 พนักงานทำความสะอาด

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
2.44 ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบถัง ระบบท่อลำเลียง และอุปกรณ์สูญหายให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี อยู่เสมอ	- อาคารจัดเก็บวัสดุที่ไม่ ใช้แล้วประเภท ของเหลว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมี การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะดำเนินการตรวจสอบ ระบบถัง ระบบท่อลำเลียงอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรการกำหนด	-	-
2.45 หากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเกิดการรั่วไหลขณะสูญหาย จะต้องหยุดทำการสูญหายทันที และทำการปิดวาล์ว เพื่อไม่ให้ของเสียรั่วไหลเข้าท่อ พร้อมทั้งตรวจหารอย รั่วและซ่อมแซมทันที และทำการขนถ่ายเมื่อซ่อมแซม แล้วเสร็จ	- อาคารจัดเก็บวัสดุที่ไม่ ใช้แล้วประเภท ของเหลว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมี การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ และเกิดกรณีรั่วไหลขณะสูญหาย จะดำเนินการตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
2.46 เปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการขนถ่ายตามระยะเวลาการ ใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิดทุกครั้งเมื่อถึงเวลาที่ กำหนด	- อาคารจัดเก็บวัสดุที่ไม่ ใช้แล้วประเภท ของเหลว	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะทำการบำรุงรักษา อุปกรณ์ตามที่มาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
2.47 กรณีวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทของเหลวรั่วไหลลงพื้น จะต้องนำฝุ่น ทราาย ผ้าซับน้ำมัน หรือซีลี้อยคลุกกับ ของเหลวและตักใส่ถุงก่อนนำไปป้อนเข้าหม้อเผา เช่นเดียวกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภทของแข็ง/กึ่งแข็งกึ่ง เหลว	- อาคารจัดเก็บวัสดุที่ไม่ ใช้แล้วประเภท ของเหลว	- โครงการยังไม่มีกรนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หาก มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะจัดเตรียมทราย ผ้าซับมัน หรือซีลี้อยมารองรับไว้ในกรณีเกิดการรั่วไหล	-	-
2.48 จัดให้มีข้อปฏิบัติงานสำหรับการสูบลาย พร้อมทั้ง ให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และจัดให้มี เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลขณะสูบลายทุกครั้ง	- อาคารจัดเก็บวัสดุที่ไม่ ใช้แล้วประเภท ของเหลว	- โครงการยังไม่มีกรนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมี การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะดำเนินงานตามข้อ ปฏิบัติงานสำหรับการสูบลาย	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)				
2.49 ควบคุมอัตราการป้อนวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้าหม้อเผาปูนซีเมนต์ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ หากอัตราการป้อนมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องไม่ทำให้คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศมีค่าเกินค่าที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการระบายมลสารจากโครงการ พร้อมทั้งจะต้องไม่ทำให้คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องมีค่าเกินมาตรฐาน	- หม้อเผาปูนซีเมนต์	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะทำการควบคุมอัตราการป้อนเข้าหม้อเผาตามที่กำหนด	-	-
2.50 ควบคุมการรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ (ตาคลิ) ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพปูนเม็ด และการระบายมลพิษทางอากาศไม่ให้เกินมาตรฐานที่กำหนด	- กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต อย่างไรก็ตามโครงการได้มีข้อกำหนดในการควบคุมคุณภาพวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. ระดับเสียง				
3.1 ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณระหว่างอาคารเก็บเชื้อเพลิง ชีวมวลกับระบบสายพานลำเลียงของเชื้อเพลิงชีวมวล เมื่อเริ่มดำเนินการครั้งแรก และตรวจวัดปีละ 4 ครั้ง บันทึกข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงไว้เพื่อใช้ในการ จัดการต่อไป โดยหากพบว่าระดับเสียงมีแนวโน้มสูงขึ้น ทางโครงการจะต้องทำการตรวจสอบระบบและทำการ แก้ไขเพื่อลดระดับเสียงลง	- บริเวณอาคารเก็บ เชื้อเพลิงชีวมวล	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ไม่มีการใช้เชื้อเพลิง ชีวมวลแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามได้ดำเนินการตรวจวัด ระดับเสียง บริเวณระหว่างอาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลกับ สายพานลำเลียงเชื้อเพลิงชีวมวล ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 (เป็นการดำเนินการตรวจวัดครั้งแรก)โดยพบว่า ระดับ เสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	-	-
3.2 มีโปรแกรมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบป้อนเชื้อเพลิง ชีวมวลอย่างสม่ำเสมอ ให้มีการหล่อลื่นที่เพียงพอ ไม่มีสิ่ง กีดขวางระบบที่จะทำให้เกิดเสียงกระแทก อุปกรณ์มีการ ยึดติดแน่น เป็นต้น เพื่อมิให้เกิดเสียงดังเกินกว่าที่ควร	- ระบบป้อนเชื้อเพลิง ชีวมวล	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการไม่มีการใช้ เชื้อเพลิงชีวมวล หากมีการนำเชื้อเพลิงชีวมวลมาใช้ โครงการจะจัดทำโปรแกรมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบ ป้อนเชื้อเพลิงชีวมวลตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. ระดับเสียง 3.3 การถ่ายเทวัสดุชีวมวลจากรถบรรทุกลงสู่พื้นที่กองเก็บ จะต้องดำเนินการภายในอาคารเก็บชีวมวลเพื่อลดระดับ เสียงจากการขนถ่ายไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ภายนอก	- อาคารเก็บเชื้อเพลิง ชีวมวล	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการไม่มีการใช้ เชื้อเพลิงชีวมวล หากมีการใช้โครงการจะกำหนดให้มีการ ถ่ายเทวัสดุชีวมวลจากรถบรรทุกภายในอาคารเก็บชีวมวล เท่านั้น เพื่อป้องกันระดับเสียงดังที่อาจส่งผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโครงการ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. ระดับเสียง (ต่อ) มาตรการโครงการเพิ่มชนิดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ 3.4 ตรวจสอบระดับเสียง บริเวณระบบป้อนวัตถุดิบเพิ่มเติม บันทึกข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงไว้ เพื่อใช้ในการ การจัดการต่อไป โดยหากพบว่าระดับเสียงมีแนวโน้ม สูงขึ้น ทางโครงการจะต้องทำการตรวจสอบระบบ และ แก้ไขเพื่อลดระดับเสียงลง	- บริเวณระบบป้อน วัตถุดิบเพิ่มเติม	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการไม่มีการนำ วัตถุดิบเพิ่มเติมเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต จึงไม่ได้มีการ ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณระบบป้อนวัตถุดิบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณ ระบบป้อนวัตถุดิบเพิ่มเติมในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 (เป็นการดำเนินการตรวจวัดครั้งแรก) พบว่า ระดับเสียงมีค่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. ระดับเสี่ยง (ต่อ) มาตรการโครงการเพิ่มชนิดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ (ต่อ) 3.5 ตรวจสอบบำรุงรักษา ระบบป้อนวัตถุดิบเพิ่มเติม โดย กำหนดไว้ในแผนซ่อมบำรุง เพื่อตรวจสอบการทำงานของ ระบบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และแก้ไขได้ทันทีหากมี เหตุขัดข้อง เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากความผิดปกติของระบบ	- บริเวณระบบป้อน วัตถุดิบเพิ่มเติม	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการหยุด การผลิตชั่วคราว และหากมีการเดินระบบโครงการจะมี การตรวจสอบบำรุงระบบป้อนวัตถุดิบเพิ่มเติมตามแผน ซ่อมบำรุงของโครงการ เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องจักรและป้องกันผลกระทบด้านเสี่ยงจากการสึก หรือเครื่องจักร	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. ระดับเสียง (ต่อ) มาตรการโครงการเพิ่มชนิดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ (ต่อ) 3.6 กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณอาคารเก็บวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วประเภทของแข็ง และบริเวณสายพานลำเลียง วัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้าสู่หม้อเผาปูนซีเมนต์ปีละ 4 ครั้ง หาก พบว่า ระดับเสียงมีแนวโน้มสูงขึ้น โครงการจะต้องทำการ ตรวจสอบแก้ไข เพื่อลดระดับเสียง	- บริเวณอาคารเก็บวัสดุ ที่ไม่ ใช้ แล้ว ประเภท ของแข็ง และบริ เวณ สายพานลำเลียง	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการยังไม่มี การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต จึงยังไม่มี การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการนำ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะดำเนินการตรวจวัด ระดับเสียงบริเวณดังกล่าว เพื่อเปรียบเทียบการ เปลี่ยนแปลงแนวโน้มของระดับเสียงตามมาตรการ กำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
3. ระดับเสียง (ต่อ) มาตรการโครงการเพิ่มชนิดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ (ต่อ) 3.7 ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น เครน สายพานลำเลียง ตามโปรแกรมการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance : PM) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังที่อาจเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนหรือจากการหล่อลื่นที่ไม่เพียงพอ	- บริเวณอาคารเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต หากมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ตามมาตรการกำหนด	-	-
3.8 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงสำหรับพนักงานที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองอย่างเพียงพอ และกำหนดให้พนักงานสวมใส่อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตทุกส่วนอย่างเพียงพอ และมีการติดป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งเคร่งครัดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน	-	- รูปที่ 17 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE - รูปที่ 18 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - รูปที่ 19 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช่แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพน้ำ 4.1 เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบโดยขุดลอกบ่อดินดำและคลองรับน้ำของโรงงาน เมื่อพบว่าต้นเขิน รวมทั้งกำจัดขยะและวัชพืชที่ลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นครั้งคราว	- บ่อดินดำและคลองรับน้ำ	- โครงการได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพความต้นเขินรวมทั้งปริมาณขยะและวัชพืชที่ลอยอยู่บริเวณบ่อดินดำและคลองรับน้ำ โดยมีการขุดลอกตามความเหมาะสมสำหรับคลองรับน้ำได้มีการขุดลอกไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ส่วนบ่อดินดำโครงการดำเนินการกำจัดขยะและวัชพืช ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) จากการตรวจสอบ พบว่าบ่อดินดำยังมีความต้นในระดับต่ำ และมีความสามารถในการรับน้ำได้อย่างเพียงพอ	-	- รูปที่ 20 บ่อดินดำ - รูปที่ 21 คลองรับน้ำ - รูปที่ 22 การกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดินดำและคลองรับน้ำ - ภาพผนวก 36ข แผนการขุดลอกบ่อดินดำ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 4.2 น้ำที่ระบายออกจากกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วยน้ำ Cooling Drain ประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ น้ำหล่อเย็นเครื่องจักรประมาณ 140 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำจากหม้อไอน้ำ ประมาณ 23 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะ สูญเสียไปโดยการระเหยไปในอากาศ ส่วนน้ำ Blow down จากหม้อไอน้ำประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำ หมุนเวียนจากระบบหล่อเย็นของโครงการ ประมาณ 2,720 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะระบายไปยังบ่อพักน้ำ เพื่อตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ หากผลการวิเคราะห์มีค่าเกินเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด จะทำการระบายไปยังบ่อพักน้ำฉุกเฉิน เพื่อร่อนำกลับมาบำบัดซ้ำจนกว่าจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ กำหนด ก่อนจะนำไปใช้ในการหล่อเย็นเครื่องจักรของโรงงาน ต่อไป	- บริเวณพื้นที่ โครงการ	- โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งจากส่วนต่างๆ ของกระบวนการผลิตจากบริเวณบ่อพักน้ำจากระบบหล่อ เย็น (บ่อตรวจ 3) ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการ ตรวจวัดในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด (รายละเอียดแสดงในบทที่ 3) ซึ่งจะมีการหมุนเวียนเพื่อนำไปใช้ในการหล่อเย็น เครื่องจักรของโรงงานต่อไป	-	- รูปที่ 23 บ่อพักน้ำทั้ง จากระบบหล่อเย็น

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 4.3 น้ำเสียจากอาคารสำนักงาน/โรงอาหารของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในปัจจุบันประมาณ 14.84 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อมีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ปริมาณน้ำเสียจะเพิ่มขึ้นเป็น 17.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเพิ่มขึ้นจากพนักงานขับรถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประมาณ 2.46 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยน้ำเสียจากห้องน้ำ-ห้องส้วมถูกบำบัดโดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และระบายลงสู่บ่อดักน้ำทิ้ง 1 วัน (บ่อดักคุณภาพน้ำ) เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ หากผลการวิเคราะห์มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จะทำการระบายไปยังบ่อดักน้ำฉุกเฉิน เพื่อรอนำกลับมาบำบัดซ้ำจนกว่าจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ/ใช้รดฝุ่นในกองวัตถุดิบของโครงการต่อไป โดยใช้รบบรทุกน้ำของโครงการมาสูบจากบ่อดักน้ำทิ้ง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงาน/โรงอาหารของโรงงาน บริเวณบ่อดักน้ำทิ้ง (บ่อดัก 1 และบ่อดัก 2) ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการตรวจวัดในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (รายละเอียดแสดงในบทที่ 3) ทั้งนี้โครงการได้นำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ เช่น รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 4.4 น้ำเสียจากบ้านพักพนักงาน ประมาณ 23.52 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ถูกบำบัดโดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จากนั้นจะระบายไปยังบ่อพักน้ำทิ้ง 1 วัน ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร/หลัง ก่อนจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่บ้านพักพนักงาน โดยใช้รถบรรทุกน้ำของโครงการมาสูบจากบ่อพักน้ำทิ้ง	- บริเวณบ้านพักพนักงาน	- น้ำเสียจากบ้านพักพนักงานจะทำการบำบัด โดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป และระบายไปยังบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณบ้านพักพนักงาน ทั้งนี้โครงการได้นำน้ำทิ้งไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ เช่น รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น	-	- รูปที่ 24 บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณบ้านพักพนักงาน
4.5 น้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ น้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ ประมาณ 3.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ถูกบำบัดโดยถังปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และพักในบ่อพักน้ำทิ้ง 1 วัน เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ค่าความเป็นกรด-ด่าง) หากผลการวิเคราะห์มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะระบายไปยังบ่อพักน้ำฉุกเฉิน เพื่อรอนำกลับมาบำบัดซ้ำจนกว่าจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดก่อนจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ/ใช้รดฟืนในกองวัตถุดิบของโครงการ โดยใช้รถบรรทุกน้ำของโครงการมาสูบจากบ่อพักน้ำทิ้ง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จากห้องปฏิบัติการ บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง จากห้องปฏิบัติการ (บ่อตรวจ 4) ซึ่งเป็นน้ำหลังผ่านการบำบัด ผลการตรวจวัดพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ซึ่งมีการหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำในโครงการต่อไป หากผลการตรวจวัดมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จะระบายไปยังบ่อพักน้ำฉุกเฉิน และนำมาบำบัดซ้ำจนกว่าจะมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	-	- รูปที่ 25 บ่อพักน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ - รูปที่ 26 การนำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 4.6 น้ำที่จากการล้างย้อนถึงกรองและถังตกตะกอนของระบบ ประปา ประมาณ 8.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ถูกระบายสู่อบ พักน้ำล้างย้อน เพื่อให้ตกตะกอน ส่วนน้ำใสด้านบน จะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ โดยใช้รถบรรทุก น้ำของโครงการมาสูบน้ำจากบ่อพักน้ำล้างย้อน	- บริเวณพื้นที่ โครงการ	- น้ำที่จากการล้างย้อนถึงกรอง และถังตกตะกอนของ ระบบประปา ได้ระบายสู่อบพักน้ำล้างย้อน เพื่อให้เกิด การตกตะกอน และนำน้ำใสด้านบนไปรดน้ำต้นไม้ภายใน พื้นที่โครงการ	-	- รูปที่ 27 ถังกรอง - รูปที่ 28 ถังตกตะกอน ของระบบประปา

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
4. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 4.7 กรณีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในบ่อพักน้ำทิ้ง (บ่อ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ) มีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด (Off Spec.) โรงงานจะทำการระบายน้ำทิ้งกลับไปยัง บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน เพื่อนำกลับไปบำบัดซ้ำ จากนั้น จะระบายไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ และทำการเก็บ ตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอีกครั้ง หากมีค่า เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะนำไปใช้ประโยชน์ภายใน พื้นที่โครงการ ได้แก่ นำไปใช้ในการหล่อเย็นเครื่องจักร หรือนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ/ใช้ลดฝุ่น ในกองวัตถุดิบของโครงการต่อไป โดยใช้บรรทุกน้ำ ของโครงการมาสูบน้ำจากบ่อพักน้ำทิ้ง	บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ และบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉินของ น้ำทิ้งจากส่วนต่างๆ ดังนี้ - น้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็น - น้ำทิ้งจากอาคารสำนักงาน - น้ำทิ้งจากอาคารโรงงาน - น้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ	- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ (บ่อตรวจ 1-4) ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง โดยผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (รายละเอียดแสดงในบทที่ 3) ซึ่งมีการ หมุนเวียนน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โครงการต่อไป	-	- รูปที่ 23 บ่อพักน้ำทิ้ง จากระบบหล่อเย็น - รูปที่ 25 บ่อพักน้ำทิ้ง จากห้องปฏิบัติการ - รูปที่ 26 การนำน้ำทิ้ง หลังผ่านการบำบัดมาใช้ ประโยชน์

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
5. การคมนาคมขนส่ง 5.1 อบรมพนักงานขับรถ ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด	- พนักงานขับรถ	- โครงการได้จัดให้มีการอบรมพนักงานรวมถึงผู้รับเหมาในหัวข้อต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อปฏิบัติในการเข้า-ออกโรงงานและการปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง	-	- ภาคผนวก 9ข เอกสารแสดงการอบรมพนักงานขับรถ
5.2 กำหนดให้รถบรรทุก บรรทุกวัสดุดิบและปูนซีเมนต์ไม่ให้เกินพิกัดน้ำหนัก	- ร ถ บ ร ร ทุ ก วัสดุดิบและ ปูนซีเมนต์	- โครงการควบคุมรถบรรทุกวัสดุดิบและรถบรรทุกปูนซีเมนต์ไม่ให้มีการบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนด โดยรถบรรทุกที่เข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการจะผ่านการชั่งน้ำหนัก บริเวณด้านชั่งน้ำหนักด้านหน้าโครงการทุกคัน	-	-
5.3 ติดตั้งป้ายและสัญญาณจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโรงงานกับถนนสาธารณะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	- ทางเข้า-ออก โครงการ	- โครงการดำเนินการติดตั้งป้ายและสัญญาณเตือนจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโรงงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร	-	- รูปที่ 29 ป้ายและสัญญาณเตือนจราจรบริเวณทางเข้า-ออก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
5. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 5.4 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมถนนทวิซัย (อินทชัย) ให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งของโครงการ	- ถนนทวิซัย (อินทชัย)	- โครงการเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างถนนทวิซัย (อินทชัย) และได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองตากลิ เพื่อเป็นผู้ดูแล ซึ่งได้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่หน่วยงานเทศบาลในการดูแลถนนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) พบว่า ถนนอยู่ในสภาพดี	-	- รูปที่ 30 ถนนทวิซัย (อินทชัย)
5.5 กำหนดพื้นที่จอดรถขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลไว้ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ห้ามจอดรถในถนนสาธารณะ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดพื้นที่สำหรับจอดรถขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลไว้ภายในพื้นที่โครงการ และห้ามไม่ให้มีการจอดรถในถนนสาธารณะ	-	- รูปที่ 31 พื้นที่จอดรถ ขนส่งภายในโครงการ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
5. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)				
5.6 กำกับดูแลให้ผู้ขนส่งของโครงการ ต้องปิดคลุมส่วนบรรทุกให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของสิ่งที่ยบรรทุกลงบนถนนสาธารณะ ซึ่งนอกจากจะเป็นผลกระทบต่อคุณภาพอากาศแล้ว ยังอาจเป็นอุปสรรคต่อการจราจร	- พื้นที่โครงการและถนนสาธารณะ	- โครงการกำกับดูแลให้ผู้ขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของโครงการทำการปิดคลุมส่วนบรรทุกอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของสิ่งที่ยบรรทุกลงสู่ถนนสาธารณะ และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรขนส่ง	-	- รูปที่ 32 รถขนส่งปิดคลุมส่วนบรรทุก
5.7 กำกับดูแลให้รถส่งของโครงการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เมื่ออยู่บนถนนสาธารณะ และให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่ออยู่ในพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการและถนนสาธารณะ	- โครงการกำกับดูแลให้พนักงานขับรถขนส่งของโครงการขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ภายในโครงการมีการจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	-	- รูปที่ 33 ป้ายจำกัดความเร็ว
5.8 กำกับดูแลให้ผู้ขนส่งของโครงการมีแผนฉุกเฉินและปฏิบัติตามแผน กรณีที่รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุ และมีการหกหล่นของวัสดุที่ขนส่ง	- พื้นที่โครงการและถนนสาธารณะ	- โครงการกำกับดูแลให้ผู้ขนส่งของโครงการมีแผนฉุกเฉินเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกรณีรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุ หรือมีการร่วงหล่นของสิ่งที่ยบรรทุกลงสู่ถนนสาธารณะ	-	- ภาคผนวก 10 ข แผนฉุกเฉินกรณีรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุฯ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
5. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)				
5.9 กรณีที่โครงการมีการแต่งตั้งตัวแทน คือ บริษัทผู้จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นผู้จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และขนส่งมายังโครงการ บริษัทดังกล่าวจะต้องดำเนินงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของโครงการ	- บริษัทผู้จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิตแต่อย่างใด กรณีที่มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้โครงการจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
5.10 ควบคุมดูแลให้ผู้จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอบรมพนักงานขับรถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับรถด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ	- บริษัทผู้จัดหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิตแต่อย่างใด กรณีที่มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้โครงการจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
5.11 ควบคุมให้มีการติดป้ายระบุประเภทของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีการขนส่งติดไว้อย่างชัดเจน บริเวณตัวรถบรรทุก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการขนส่ง	- รถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิตแต่อย่างใด กรณีที่มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้โครงการจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
5. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)				
5.12 พิจารณาคัดเลือกผู้จัดหาวสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ใช้รถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีการติดตั้งระบบจีพีเอส และระบบควบคุมความเร็วรถเป็นอันดับแรก	- รถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีให้นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิตแต่อย่างใด กรณีที่มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้โครงการจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
5.13 ควบคุมดูแลให้รถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทุกคัน มีแผนระงับเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลิง และรายละเอียดการปฏิบัติขั้นต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถดำเนินการระงับเหตุได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินในขณะขนส่ง	- รถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีให้นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิตแต่อย่างใด กรณีที่มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้โครงการจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
5. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)				
5.14 การขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องจัดให้มีผ้าใบปกคลุมส่วนบรรทุก เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและหกหล่นของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือในกรณีที่มีการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ประเภทของเหลว ต้องขนส่งโดยรถบรรทุกแบบปิด	- รถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิตแต่อย่างใด กรณีที่มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้โครงการจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
5.15 มีการตรวจสอบสภาพรถก่อนทำการขนส่งทุกครั้ง โดยมีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์รวมถึงตัวถังส่วนที่ใช้บรรทุกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- รถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิตแต่อย่างใด กรณีที่มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้โครงการจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
5.16 ควบคุมน้ำหนักและความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดการทรมานของผิวถนนสาธารณะ และช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ	- รถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิตแต่อย่างใด กรณีที่มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้โครงการจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
5. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)				
5.17 หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วผ่านพื้นที่ชุมชน	- เส้นทาง ขนส่ง	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต แต่อย่างใด กรณีที่มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้โครงการจะ ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
5.18 หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วง 07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.	- เส้นทาง ขนส่ง	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต แต่อย่างใด กรณีที่มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้โครงการจะ ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
5.19 กำหนดเส้นทางจราจรสำหรับรถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ภายในพื้นที่โรงงาน พร้อมทั้งติดป้ายบอกเส้นทางและบังคับ ให้รถบรรทุกใช้เฉพาะเส้นทางดังกล่าวเท่านั้น	- เส้นทาง ขนส่ง	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดเตรียมเส้นทางสำหรับ ขนส่งไว้แล้ว	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
5. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 5.20 ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำลูกคลื่นชะลอ ความเร็วบริเวณถนนสาธารณะใกล้เคียงพื้นที่โครงการ รวมถึงบำรุงรักษาและซ่อมแซม หากเกิดการชำรุด เสียหาย	- ถนนสาธารณะ บริเวณใกล้เคียง พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำลูกคลื่นชะลอความเร็ว บริเวณถนนสาธารณะ ใกล้เคียงโครงการตลอดแนวน	-	- รูปที่ 34 ลูกคลื่นชะลอ ความเร็วบริเวณถนน ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
5.21 จัดทำป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ ในบริเวณที่ต้องใช้ จอดรถ และขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในพื้นที่โครงการ	- อาคารจัดเก็บวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีหรือนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต แต่อย่างใด กรณีมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ใน กระบวนการผลิต โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด	-	-
5.22 ให้คำแนะนำผู้จัดหาเตรียมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ เกิดการรั่วไหล	- อาคารจัดเก็บวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีหรือนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต แต่อย่างใด กรณีมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ใน กระบวนการผลิต โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
6. การใช้น้ำ 6.1 ใช้น้ำจากระบบหล่อเย็นหรือน้ำทิ้งจากการดำเนินงานของ โครงการหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด	- คลองรับน้ำของ โครงการ และ พื้นที่โครงการ	- โครงการได้มีการหมุนเวียนน้ำหลังผ่านการบำบัด เพื่อใช้ ประโยชน์ในโครงการ เช่น หมุนเวียนกลับมาใช้ในการหล่อ เย็นเครื่องจักร การนำไปรดน้ำต้นไม้ นำไปฉีดพรมถนน เป็น ต้น	-	- รูปที่ 26 การนำน้ำทิ้ง หลังผ่านการบำบัด มาใช้ประโยชน์
6.2 ตรวจสอบ ดูแล และปรับปรุงระบบท่อน้ำ ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำจากระบบ ท่อ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการตรวจสอบสภาพของระบบท่อน้ำอย่าง สม่ำเสมอ รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบท่อน้ำ เพื่อให้มีสภาพ การใช้งานได้ดีป้องกันการรั่วซึม	-	- ภาคผนวก 11ข เอกสารการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงการซ่อมแซม ดูแลระบบท่อน้ำ
6.3 รณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้น้ำอย่างประหยัด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการติดป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์	-	- รูปที่ 35 ป้ายรณรงค์การ ใช้น้ำอย่างประหยัด

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
6. การใช้น้ำ (ต่อ) 6.4 สํารวจสภาพการใช้น้ำของชุมชน และให้ความร่วมมือตาม ความเหมาะสม เช่น จัดน้ำให้ชุมชนในช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น	- ชุมชนบริเวณ โดยรอบพื้นที่ โครงการ และใน รัศมีที่ทำการเก็บ ตัวอย่างคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	- โครงการได้จัดให้มีรถบรรทุกน้ำช่วยภัยแล้ง เพื่อใช้ สำหรับบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับชุมชนโดยรอบโครงการ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง	-	- รูปที่ 36 รถบรรทุก น้ำช่วยภัยแล้ง
6.5 ให้ความช่วยเหลือในการจัดหาขณะในการเก็บกักน้ำ ให้แก่ชุมชน เช่น โรงเรียน วัด สถานที่ราชการต่างๆ เป็น ต้น	- ชุมชนบริเวณ โดยรอบพื้นที่ โครงการ และใน รัศมีที่ทำการเก็บ ตัวอย่างคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	- โครงการได้ให้ความช่วยเหลือชุมชนในการจัดหาแหล่งน้ำ โดยการจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำช่วยภัยแล้ง เพื่อช่วย สนับสนุนการแจกจ่ายน้ำให้กับชุมชนโดยรอบโครงการ	-	- รูปที่ 36 รถบรรทุกน้ำ ช่วยภัยแล้ง

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
6. การใช้น้ำ (ต่อ) 6.6 กรณีที่โครงการสูบน้ำจากคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสักมาใช้ในการดำเนินงานของโครงการ หากระดับน้ำในคลองชลประทานฯ อยู่ในระดับ 15.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โครงการจะต้องหยุดสูบน้ำจากคลองชลประทานฯ ทันที รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งจากกรมชลประทานให้โครงการหยุดสูบน้ำชั่วคราวหรือลดการสูบน้ำ โครงการจะต้องดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวทันที เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชน	- คลองชลประทาน	- ในกรณีที่คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก มีระดับน้ำอยู่ที่ระดับ 15.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โครงการจะหยุดสูบน้ำจากคลองชลประทานทันที เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชน และโครงการได้มีการขออนุญาตการสูบน้ำ กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ซึ่งมีอายุอนุญาต 5 ปี โดยจะครบอนุญาตในวันที่ 25 กันยายน 2566	-	- ภาคผนวก 12ข เอกสารขออนุญาตสูบน้ำฯ - รูปที่ 37 คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
7. การระบายน้ำ 7.1 จัดทำระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนจากหลังคาอาคาร เก็บเชื้อเพลิงชีวมวลให้มีความเพียงพอ และเชื่อมต่อกับ ระบบระบายน้ำหลักของโครงการ เพื่อระบายน้ำฝนส่วนนี้ ไปยังคลองด้านทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ หรือบ่อ ดินดำ โดยไม่ให้เกิดการไหลล้นหรือเกิดน้ำท่วมขัง	- พื้นที่อาคารเก็บ ชีวมวลและพื้นที่ ใกล้เคียง	- โครงการจัดทำระบบรางระบายน้ำ เพื่อรองรับน้ำฝนจาก หลังคาอาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลโดยเชื่อมต่อกับระบบ ระบายน้ำหลักของโครงการ แล้วระบายไปยังบ่อกักเก็บน้ำ เสีย (บ่อดินดำ)	-	- ภาคผนวก 13ข แผนผังแสดงระบบระบาย น้ำของโครงการ - รูปที่ 38 รางระบายน้ำ บริเวณอาคารเก็บ เชื้อเพลิงชีวมวล - รูปที่ 39 รางระบายน้ำฝน หลักของโครงการ
7.2 เก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณที่อาจมีเชื้อเพลิง ชีวมวลร่วงหล่นอยู่เป็นประจำ เพื่อมิให้เกิดการชะพาไป ตามทางระบายน้ำ	- พื้นที่อาคารเก็บ ชีวมวลและพื้นที่ ใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณภายใน พื้นที่โครงการเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ในปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ในการผลิตแต่อย่างใด	-	- รูปที่ 2 พนักงานทำความสะอาด

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
7. การระบายน้ำ (ต่อ) 7.3 ตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำที่เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำรอบ อาคารเก็บชีวมวลเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะช่วง ฤดูฝน หากพบว่ามีวัสดุชีวมวลหกหล่นอยู่ ต้องทำการตัก ขึ้นทันที รวบรวมกลับไปยังอาคารเก็บไม่ปล่อยให้ทิ้งค้าง ไว้	- พื้นที่อาคารเก็บ ชีวมวลและพื้นที่ ใกล้เคียง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและตรวจสอบ รางระบายน้ำรอบบริเวณอาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นประจำทุกวัน หากพบว่ามีวัสดุชีวมวลหกหล่น อยู่จะดำเนินการทำความสะอาดทันทีเพื่อป้องกันการ อุดตันของระบบระบายน้ำ ทั้งนี้ในปัจจุบัน (กรกฎาคม- ธันวาคม 2565) ไม่มีการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิต แต่อย่างใด	-	- รูปที่ 38 รางระบายน้ำ บริเวณอาคารเก็บ เชื้อเพลิงชีวมวล
7.4 บริเวณพื้นที่สุมถ่ายและกักเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภท ของเหลว ต้องจัดให้มีการยกขอบ (Curb) หรือกำแพง (Dike) เพื่อป้องกันการชะพาสารที่อาจรั่วไหลและน้ำฝนที่ ตกบริเวณพื้นที่สุมถ่าย โดยจัดให้มีบ่อบำบัดน้ำ (Sump) ทำหน้าที่ในการรวบรวมน้ำที่มีการปนเปื้อน	- อาคารจัดเก็บวัสดุ ที่ 'ไม่' ใช้ แล้ว ประเภทของเหลว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต กรณีมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
7. การระบายน้ำ (ต่อ)				
7.5 จัดให้มีการดูแลสภาพพื้นที่ถึงกักเก็บ พื้นที่สูบน้ำ และ อุปกรณ์การสูบน้ำ เช่น ปัมพ์ ท่อลำเลียง ให้อยู่ในสภาพใช้ งานได้ดีอยู่เสมอ	- อาคารจัดเก็บวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้วประเภท ของเหลว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต กรณีมี การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด	-	-
7.6 จัดให้มีระบบระบายน้ำฝนบริเวณรอบนอกอาคารกักเก็บ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบระบายน้ำใน ปัจจุบัน โดยจะต้องมีการดูแลรางระบายน้ำให้สะอาดใช้ งานได้ดีตลอดมา	- อาคารจัดเก็บวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต กรณีมี การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. กากของเสีย 8.1 จัดเตรียมถังขยะไว้ในบริเวณโรงงาน อาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และอาคารจัดเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้เพียงพอสำหรับเก็บรวบรวมขยะทั่วไปเพื่อรอการจัดเก็บไปกำจัดโดยเทศบาลเมืองตากต่อไป	- บริเวณโรงงาน อาคารสำนักงานและ บ้านพักพนักงาน และอาคารจัดเก็บ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการจัดเตรียมถังขยะแบบแยกประเภทไว้ บริเวณโรงงาน อาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีจุดคัดแยกขยะ เพื่อรอการเก็บขนไปกำจัด โดยเทศบาลเมืองตาก ความถี่ 2 ครั้ง/สัปดาห์ ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ไม่พบปัญหาขยะตกค้างแต่อย่างใด	-	- ภาคผนวก 14ข เอกสารใบเสร็จรับเงิน การรับขยะไปกำจัด - รูปที่ 40 ถังขยะแบบ แยกประเภท
8.2 นำฝุ่นที่ได้จากอุปกรณ์เก็บฝุ่น กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต	- พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการนำฝุ่นที่ได้จากอุปกรณ์เก็บฝุ่นกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตของโครงการทั้งหมด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. กากของเสีย (ต่อ) 8.3 กากของเสียจากโรงงาน 1) อิฐทนไฟ 300 ตัน/ปี ให้นำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ทำทางเท้า กำแพงที่นั่ง ตกแต่งรอบต้นไม้	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ทางโครงการยังไม่มีกาก ของเสียประเภทอิฐทนไฟเกิดขึ้น ทั้งนี้หากมีของเสียดังกล่าว โครงการจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยการทำทางเท้า กำแพงที่นั่ง หรือตกแต่งรอบต้นไม้ ตามมาตรการกำหนด	-	-
2) น้ำมันเครื่องเก่า และน้ำมันหล่อลื่น 4,000-6,000 ลิตร/ปี ให้ขายให้กับผู้ซื้อ หรือใช้ผสมกับน้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ของเสียประเภท น้ำมันเครื่องเก่า และน้ำมันหล่อลื่น จะเก็บรวบรวมไว้ในคลัง เก็บน้ำมันหล่อลื่น ทั้งนี้ยังไม่มีกานำส่งกำจัดยังหน่วยงานที่ ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากของเสีย มีปริมาณน้อย	-	- ภาคผนวก 15 ข เอกสารขอขาย เก็บกักฯ - รูปที่ 41 พื้นที่ จัดเก็บถังน้ำมัน
3) น้ำมันเตาที่รั่วไหล ถ้ามีปริมาณมาก จะเก็บใส่ถัง 200 ลิตร แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้ามีปริมาณน้อยจะนำไปคลุกกับ Raw Meal แล้วนำไปเผาในหม้อเผาปูนซีเมนต์	- พื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ไม่มีกากของเสีย ประเภทน้ำมันเตาเกิดขึ้น	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. กากของเสีย (ต่อ)				
8.4 ขยะมูลฝอยจากพนักงานของโรงงานปัจจุบัน ประมาณ 265 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนเมื่อมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้งาน ขยะมูลฝอยจากพนักงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 309 กิโลกรัมต่อวัน โดยเพิ่มขึ้นจากพนักงานขับรถขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วประมาณ 44 กิโลกรัมต่อวัน โดยจะเก็บรวบรวมในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนส่งกำจัดโดยเทศบาลเมืองตากต่อไป	- อาคารสำนักงาน และพื้นที่โครงการ	- ขยะจากสำนักงานมีการเก็บรวบรวมในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรอการเก็บขนไปกำจัดโดยเทศบาลเมืองตาก ความถี่ 2 ครั้ง/สัปดาห์	-	- ภาคผนวก 14ข เอกสารใบเสร็จรับเงินการรับขยะไปกำจัด - รูปที่ 40 ถังขยะแบบแยกประเภท
8.5 ขยะจากบ้านพักพนักงาน เก็บรวบรวมในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ก่อนส่งกำจัดโดยเทศบาลเมืองตากต่อไป	- บ้านพักพนักงาน	- ขยะจากบ้านพักพนักงานมีการเก็บรวบรวมในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรอการกำจัดโดยเทศบาลเมืองตาก ความถี่ 2 ครั้ง/สัปดาห์	-	- ภาคผนวก 14ข เอกสารใบเสร็จรับเงินการรับขยะไปกำจัด - รูปที่ 40 ถังขยะแบบแยกประเภท

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
8. กากของเสีย (ต่อ) 8.6 จัดเก็บและรวบรวมกากของเสีย ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ (ตาคลี) ในปัจจุบันที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบทดแทน และ/หรือ เชื้อเพลิงทดแทน หรือเผาไหม้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ได้ เช่น อิฐทนไฟเก่า ถุงปูนแตก ถุงกรองฝุ่น เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน เป็นต้น มาใช้ประโยชน์แทนการส่งกำจัดยังหน่วยงานภายนอก	- พื้นที่โครงการ	- ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โครงการได้ดำเนินการรวบรวม เพื่อรอนำกลับมาใช้ใหม่ในโครงการต่อไป	-	- รูปที่ 42 พื้นที่จัดเก็บและรวบรวมกากของเสีย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารประกอบ
9. เศรษฐกิจ-สังคม 9.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติต่อประชาชน โครงการจะให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจะปฏิบัติตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้ 1) โครงการจัดหาน้ำในชุมชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และช่วยระงับข้อพิพาท	- ชุมชนใกล้เคียง โรงงาน	- โครงการมีการปฏิบัติตามแผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้ 1) โครงการได้จัดหาน้ำให้ชุมชนโดยการจัดเตรียมรถบรรทุกบริการนำอุปโภค-บริโภคช่วยภัยแล้งให้กับชุมชนรอบโครงการ	-	- ภาพผนวก 16ข กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - รูปที่ 36 รถบรรทุกนำช่วยภัยแล้ง
2) จัดให้มีบุคลากรออกไปประชาสัมพันธ์ และพบปะชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นประจำเพื่อเข้าไปอธิบายถึงการดำเนินงานโครงการโดยให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ	- ชุมชนใกล้เคียง โรงงาน	2) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ ซึ่งมีการออกไปประชาสัมพันธ์และพบปะชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นประจำ เพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงาน กระบวนการผลิตและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	-	- รูปที่ 43 เจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่พบปะชุมชน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 3) ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Activities) ได้แก่ - กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น เช่น ร่วมสนับสนุนงาน สืบทอวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ประจำปีของท้องถิ่น เป็นต้น - กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา เช่น กิจกรรม งานวันเด็ก โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง เป็นต้น - การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่	- ชุมชนใกล้เคียง โรงงาน	3) ล่าสุดทางโครงการมีการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Activities) อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบอุปกรณ์ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการควบคุมโควิด 19 ฯลฯ	-	- ภาพผนวก 16ข กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - รูปที่ 44 กิจกรรมชุมชน สัมพันธ์

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 4) จัดให้มีกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงงาน และเขตประทานบัตร เช่น พื้นที่บริเวณวัด โพนทอง วัดหนองจิกรี ชุมชนหนองขาม ชุมชนถ้ำ ผาสุโขใจ เป็นต้น เป็นประจำทุกเดือน	- ชุมชนใกล้เคียง โรงงาน	4) โครงการมีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน ล่าสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19	-	- ภาคผนวก 17ข เอกสารกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ - รูปที่ 45 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 5) จัดให้มีโครงการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม/กิจกรรมของโรงงาน โดยการจัด ให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรม/งานสิ่งแวดล้อม ของโรงงาน โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และ/หรือ ผ่านสื่อมวลชนให้กับประชาชนใน ท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา โดยจะดำเนินการ ตลอดทั้งปี เช่น การเผยแพร่ความรู้ด้าน สิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นประจำทุก เดือน	- ชุมชนใกล้เคียง โรงงาน	- โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านต่างๆ ของโครงการ ผ่านการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นให้ชุมชนรับทราบเป็น ประจำอย่างต่อเนื่อง	-	- ภาคผนวก 16ข กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - ภาคผนวก 18ข เอกสารการประชาสัมพันธ์ โครงการด้านสิ่งแวดล้อมให้ ชุมชนรับทราบ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)				
6) ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี โดยจะร่วมทอดกฐินสามัคคีที่วัด บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ และพื้นที่ประทานบัตรเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน	- ชุมชนใกล้เคียง โรงงาน	- โครงการได้ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีเป็นประจำทุกปีผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ	-	- ภาคผนวก 16ข กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รูปที่ 44 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
7) จัดให้มีโครงการเปิดบ้านพบผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. ประธานชุมชน หรือประชาชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี	- ชุมชนใกล้เคียง โรงงาน	- โครงการได้มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องล่าสุดดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สำหรับในปี 2565 ได้มีการงดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19	-	- ภาคผนวก 19ข เอกสารกิจกรรมเปิดบ้าน พบผู้นำชุมชนฯ

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 8) บริจาคปูนซีเมนต์ให้วัดและโรงเรียนโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกปี	- ชุมชนใกล้เคียงโรงงาน	- โครงการบริจาคปูนซีเมนต์ให้กับชุมชน, วัด และโรงเรียนโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นประจำทุกปี	-	- ภาคผนวก 16ข กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - รูปที่ 44 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
9) สนับสนุนงบประมาณในการดูแลระบบสาธารณูปโภคท้องถิ่น เช่น สนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาวัดและโรงเรียนโดยรอบโรงงาน เป็นต้น	- ชุมชนใกล้เคียงโรงงาน	- โครงการได้จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนโดยรอบโครงการ และสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชน วัด และโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตามแผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์	-	- ภาคผนวก 17ข เอกสารกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ - รูปที่ 45 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 9.2 กำหนดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในท้องถิ่น โดยการร้องเรียนผ่านทางเอกสาร ผ่านทางโทรศัพท์ หรือการร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้จัดการฝ่ายบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโรงงาน โดยผู้จัดการฝ่ายบริหารจะรับแจ้ง ตรวจสอบ และบันทึกเพื่อส่งให้ผู้จัดการโรงงานเพื่อสั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 4 วัน และแจ้งผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนภายใน 7 วัน หากไม่แล้วเสร็จ โครงการจะแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุก 7 วัน จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในท้องถิ่น โดยติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ ผ่านทางเอกสาร ผู้นำชุมชน และหมายเลขโทรศัพท์ โดยตรงไปยังโรงงาน โดยในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 พบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนสำหรับในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นโครงการจะดำเนินงานตามขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนที่กำหนดไว้ทันที	-	- ภาคผนวก 20ฯ แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และแบบฟอร์มฯ - รูปที่ 46 กล่องรับเรื่องร้องเรียน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ) 9.3 สร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ในการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ และ/หรือ เชื้อเพลิงทดแทน หรือเข้าร่วมในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ แทนการนำไปกำจัดโดยการฝังกลบหรือด้วยวิธีอื่นๆ	- ชุมชนใกล้เคียง โรงงาน	- โครงการยังไม่มี การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
10. สาธารณสุข 10.1 ควบคุมคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศ ของโครงการ เช่น ฝุ่นละออง โลหะหนัก เป็นต้น ไม่ให้เกินค่า มาตรฐานกำหนด เพื่อป้องกันการป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน หายใจและโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ปล่องระบาย อากาศภายใน พื้นที่โครงการ	- ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการหยุดการ ผลิต และเปิดดำเนินการบางส่วน โดยโครงการได้ดำเนินการ ตรวจวัดคุณภาพจากปล่องระบายในวันที่ 26 พฤศจิกายน และ 25 ธันวาคม 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานกำหนด	-	-
10.2 ควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง กากของเสีย การคมนาคม ขนส่ง และเศรษฐกิจ-สังคม ในระยะดำเนินการของโครงการ อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมสิ่งคุกคามต่อสุขภาพที่อาจส่งผล กระทบต่อสุขภาพของประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง กากของเสีย การคมนาคม และ เศรษฐกิจ-สังคมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบ ต่อสุขภาพของประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
10. สาธารณสุข (ต่อ) 10.3 ควบคุมคุณสมบัติของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่จะนำมาใช้เป็น วัตถุดิบทดแทน และ/หรือ เชื้อเพลิงทดแทน หรือเผาร่วม ในกระบวนการผลิตในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของโครงการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	- พื้นที่โครงการ	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต แต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการ จะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	-
10.4 กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานรับเหมาค่าแรง เป็น เงื่อนไขไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา และจะต้องมีการ รายงานผลการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานรับเหมาค่าแรง ให้บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นประจำ ทุกปี	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดเรื่องการตรวจสอบสุขภาพพนักงานรับเหมา ค่าแรงไว้ในเงื่อนไขสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา โดยจะมีการ รายงานผลให้โครงการทราบทุกปี โดยดำเนินการตรวจ สุขภาพพนักงาน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565	-	- ภาคผนวก 21ข ผลตรวจสอบสุขภาพ พนักงานประจำปี 2565
10.5 กำหนดให้มีการดูแลไม้ยืนต้นบริเวณโดยรอบพื้นที่ โครงการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา หากมีต้นไม้ ตายจะต้องทำการปลูกทดแทนทันที เพื่อเป็นแนวป้องกัน เสียงและการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการดำเนินงาน ของโครงการ	- บริเวณโดยรอบ พื้นที่โครงการ	- โครงการมีการปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบพื้นที่โครงการ และ มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา เพื่อใช้ เป็นแนวป้องกันเสียงและการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง	-	- รูปที่ 9 พื้นที่ สีเขียว

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
10. สาธารณสุข (ต่อ) 10.6 สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และโรคติดต่อต่างๆ ที่อาจเกิดจากพาหะนำโรคต่างๆ	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	- โครงการมีการสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขอนามัยในด้านต่างๆ ในช่วงที่มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบสุขภาพชุมชนโดยรอบโครงการ โดยล่าสุดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำหรับในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การออกหน่วยแพทย์อาจมีความเสี่ยงของการติดเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์ที่ไปร่วมออกหน่วย และประชาชนที่มาใช้บริการ	-	- ภาคผนวก 17ข เอกสารสรุปกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ - รูปที่ 45 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
10.7 สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมแซมร่วมกับชุมชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	- บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	- โครงการได้ปฏิบัติการซ่อมแซมฉุกเฉินเป็นประจำทุกปีรวมถึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกและชุมชนข้างเคียงเข้าร่วมในการซ่อมแซมฉุกเฉิน	-	- ภาคผนวก 22ข เอกสารการสนับสนุนหน่วยงานในการซ่อมแซมฉุกเฉินร่วมกับชุมชน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
10. สาธารณสุข (ต่อ) 10.8 รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ/อุบัติภัย รวมถึงสาเหตุและ วิธีการแก้ไข กรณีเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยในบริเวณ พื้นที่ชุมชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- พื้นที่โครงการและ พื้นที่ชุมชน โดยรอบ	- โครงการมีการรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใน พื้นที่โครงการ โดยในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุในโครงการแต่อย่างใด สำหรับอุบัติเหตุ/อุบัติภัยของชุมชนนั้นทางโครงการ อยู่ระหว่างการประสานงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม ข้อมูลดังกล่าวแล้ว	-	- ภาคผนวก 23ข สรุปอุบัติเหตุภายในพื้นที่ โครงการ
10.9 การส่งต่อข้อมูลมลพิษที่เกิดจากการดำเนินงานของ โครงการ พร้อมผลกระทบและวิธีป้องกันผลกระทบ จากมลพิษต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โครงการ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้แก่ ประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ	- พื้นที่โครงการ และพื้นที่ชุมชน โดยรอบ	- โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัด คุณภาพสิ่งแวดล้อมไปยังผู้นำชุมชนและประชาชน ผ่านทางการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และการลงพื้นที่จัดกิจกรรมในชุมชน	-	- ภาคผนวก 16ข กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
10. สาธารณสุข (ต่อ) 10.10 สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอบรมฟื้นฟูความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาล และการนำส่งผู้ป่วยแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ตามความเหมาะสม	- พื้นที่โครงการ และพื้นที่ชุมชน โดยรอบ	- โครงการมีการสนับสนุนด้านสาธารณสุข เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลในช่วงที่มีการจัด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสอบสุขภาพชุมชนโดยรอบ และมีการหมุนเวียนกันไปในแต่ละชุมชนเป็นประจำ	-	- ภาคผนวก 17ข เอกสารกิจกรรมหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ - รูปที่ 45 กิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
10.11 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนโดยรอบ พื้นที่โครงการ เป็นประจำทุกเดือน	- ชุมชนใกล้เคียง โรงงาน	- โครงการมีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน ล่าสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับในระหว่างเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2565 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากอยู่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา-19 การออกหน่วยแพทย์อาจมีความเสี่ยง ของการติดเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์ที่ไปร่วมออก หน่วย และประชาชนที่มาใช้บริการ	-	- ภาคผนวก 17ข เอกสารกิจกรรมหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ - รูปที่ 45 กิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
10. สาธารณสุข (ต่อ) 10.12 เพิ่มศักยภาพของทีมและเครือข่ายบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่ เช่น สนับสนุนอุปกรณ์ในการ สื่อสาร อุปกรณ์ในการช่วยชีวิต เป็นต้น	- ทีมและเครือข่าย บรรเทาสาธารณภัย บริเวณพื้นที่โครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ทีมบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่ ยังมีศักยภาพที่เพียงพอ ทั้งนี้โครงการได้ให้การสนับสนุนทีมบรรเทาสาธารณ ภัยตามงบประมาณของโครงการอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 24ข เอกสารการสนับสนุนทีม และเครือข่ายบรรเทา สาธารณภัย
10.13 สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ ชุมชน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณถนนหน้าพื้นที่ โครงการ	- บริเวณหน้าพื้นที่ โครงการ	- โครงการได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณถนน หน้าพื้นที่โครงการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ ชุมชน	-	- รูปที่ 47 กล้องวงจรปิด บริเวณด้านหน้าโครงการ
10.14 ประสานแจ้งและขอรับการบริการจากสถานบริการ ทางสาธารณสุขหลัก ให้พนักงานของโครงการ เข้ารับบริการ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความ เพียงพอของสถานบริการทางสาธารณสุขในพื้นที่	- พนักงานของโครงการ	- ปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) สถานบริการ ทางสาธารณสุขในพื้นที่มีความเพียงพอต่อการ ให้บริการ	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
10. สาธารณสุข (ต่อ) 10.15 ให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ในด้านความพร้อมของสถานบริการและศักยภาพ ของบุคลากร	- หน่วยงานสาธารณสุข ในพื้นที่	- โครงการมีการสนับสนุนด้านสาธารณสุขโดยจัด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกตรวจสุขภาพชุมชน ล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยปัจจุบัน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) ไม่สามารถจัดกิจกรรม ได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับการสนับสนุน หน่วยงานสาธารณสุขในด้านอื่นๆ อยู่ระหว่างการ พิจารณางบประมาณสนับสนุนตามมาตรการกำหนด	-	- ภาคผนวก 17ข เอกสารกิจกรรมหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ - รูปที่ 45 กิจกรรมหน่วย แพทย์เคลื่อนที่
10.16 พัฒนาศักยภาพการทำงานของแรงงานในท้องถิ่น เช่น การจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ เป็นต้น เพื่อให้สามารถเข้ามาปฏิบัติงานโครงการได้	- ชุมชนใกล้เคียงโรงงาน	- โครงการดำเนินการอบรมพนักงานรับเหมา ซึ่งเป็น พนักงานในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน ของพนักงานและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน	-	- ภาคผนวก 25ข เอกสารการอบรมของ พนักงานรับเหมา

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11.1 กำหนดให้บริเวณหม้อบดซีเมนต์ บริเวณเครื่องบรรจุซีเมนต์ เครื่องย่อยละเอียด และบริเวณเครื่องย่อยหยาบเป็นบริเวณเข้มงวดการสวมใส่หน้ากากกันฝุ่น	- พื้นที่โครงการ	- บริเวณหม้อบดซีเมนต์ และเครื่องบรรจุปูนซีเมนต์ โครงการกำหนดให้เป็นเขตเข้มงวดในการสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น โดยการติดป้ายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่เข้าไปในบริเวณดังกล่าว	-	- รูปที่ 17 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE - รูปที่ 18 อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
11.2 กำหนดให้บริเวณหม้อเผา พนักงานควบคุมเครื่องจักรจะทำงานได้ไม่เกิน 3 ชม./กะ บริเวณอาคารสับบลม Blending Silo ไม่เกิน 3.75 ชม./กะ และบริเวณอาคารแผนกหม้อบดปูนไม่เกิน 4 ชม./กะ นั่นคือ ควรมีการสับเปลี่ยนกันเข้าทำงาน และให้มีการจดบันทึกเวลาเข้าทำงานในพื้นที่ดังกล่าว ในกรณีที่จำเป็นต้องทำงานเกินระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว เช่น กรณีการซ่อมเครื่องจักรควรมีวัสดุหรือฉนวนป้องกันรังสีความร้อนบังบริเวณแหล่งกำเนิดความร้อน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการกำหนดระยะเวลาการทำงานเป็น 3 กะต่อวัน (8 ชั่วโมง/กะ) โดยพนักงานจะปฏิบัติงานประจำอยู่ภายในห้องควบคุมเป็นส่วนใหญ่ และเข้าไปปฏิบัติงานในส่วนการผลิตเป็นครั้งคราว โดยแต่ละครั้งมีการปฏิบัติงานไม่เกินครั้งละ 15 นาที พร้อมทั้งมีการบันทึกเวลาเข้าทำงานทุกครั้ง	-	- รูปที่ 48 ห้องควบคุม (Control Room)

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช่แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 11.3 พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังทุกครั้งก่อนเข้าไปทำงานในบริเวณดังต่อไปนี้ หม้อเผาปูน 1 และ 2 หม้ออบด ถ่านหิน หม้อบดวัตถุดิบ เครื่องย่อยหยาบ หม้อบดซีเมนต์ เครื่องย่อยละเอียด แผนกบรรจุปูนซีเมนต์ และบริเวณเครื่องบรรจุซีเมนต์	- พื้นที่โครงการ	- ในบริเวณพื้นที่ผลิตที่มีเสียงดังโครงการกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดังอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่เข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว และติดตั้งป้ายเตือนการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน	-	- รูปที่ 17 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE - รูปที่ 18 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - รูปที่ 49 ป้ายเตือนการสวมใส่ PPE
11.4 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานให้มีจำนวนเพียงพอสามารถเบิกทดแทนของเดิมได้ตลอดเมื่อเกิดการชำรุด เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตาป้องกันอันตรายประเภทต่างๆ กรองฝุ่น ปลั๊กอุดเสียง ถุงมือประเภทต่างๆ หมวกผ้ากันฝุ่น เข็มหมุดงานเชื่อมโลหะ เจียร โล่เชื่อม เข็มขัดนิรภัย	- พื้นที่โครงการ	- โครงการให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบาย Zero Accident ซึ่งมีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านความปลอดภัย และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ และสามารถเบิกทดแทนของเดิมได้ตลอดเมื่อเกิดการชำรุด หรือเสื่อมสภาพและมีข้อบังคับในการสวมใส่อุปกรณ์อย่างเคร่งครัด	-	- รูปที่ 17 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE - รูปที่ 18 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล - รูปที่ 49 ป้ายเตือนการสวมใส่ PPE

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 11.5 จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อให้พนักงานตระหนักในความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย ของตนเอง เช่น 1) การฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2) ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร 3) การใช้และการเก็บรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล 4) ความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น 5) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของเสียงดัง	- พื้นที่โครงการ	- มีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยโครงการจัดทำแผน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี เพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินการ	-	- ภาคผนวก 26ข แผนงานด้าน อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ประจำปี 2565

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 11.6 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ พนักงานที่ต้องทำงานสัมผัสกับเสียงดัง ดังนี้ 1) กำหนดแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิด เสียง 2) เปลี่ยนวาระการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีความถี่ มากขึ้น ยกเลิกการควบคุมดูแลการทำงานของ เครื่องจักรตลอดเวลา โดยจัดตารางควบคุมดูแลเป็น ครั้งคราวในจุดที่ตั้งของหม้อไอน้ำ บั้มลม และห้อง เย็น	- พื้นที่โรงงาน	- โครงการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ พนักงานที่ต้องทำงานสัมผัสกับเสียง โดยจัดทำPreventive Maintenance เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพดี อยู่เสมอ รวมทั้งมีการใช้ระบบอัตโนมัติในการเตือนสถานะ การทำงานของเครื่องจักร และมีการเปลี่ยนอะไหล่ซ่อม บำรุงตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง	-	- ภาคผนวก 3ข แผน PM ระบบบำบัด มลพิษอากาศ และ เครื่องจักรประจำปี 2565
11.7 ดำเนินการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน โดยจะต้อง จัดทำให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อนำมา บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เกี่ยวกับเสียง และให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่ ได้รับจากการสัมผัสเสียง	-	- ภาคผนวก 27ข เอกสาร การจัดทำโครงการอนุรักษ์ การได้ยิน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 11.8 เมื่อพบผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน ผิดปกติ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง จากการ ทำงาน จะต้องส่งตัวพนักงานเข้ารับการตรวจอย่าง ละเอียดจากแพทย์หรือสถานพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อ บำบัดรักษาต่อไป และมีการตรวจซ้ำในรายที่พบความ ผิดปกติ	- พื้นที่โครงการ	- ในกรณีผลตรวจสุขภาพพนักงาน พบว่า พนักงาน มีสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ทางโครงการจะส่งไปเข้า รับการตรวจอย่างละเอียดกับแพทย์เฉพาะทาง เพื่อ บำบัดรักษาต่อไป	-	- ภาคผนวก 21ข เอกสารการตรวจสุขภาพ พนักงานประจำปี 2565 - ภาคผนวก 28ข ตัวอย่างใบส่งตัวผู้ป่วย กรณีผลตรวจสุขภาพพบ ความผิดปกติ
11.9 มอบหมายงานหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานที่ตรวจพบผลการตรวจสมรรถภาพการได้ ยินผิดปกติให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดความ ผิดปกติซ้ำ เช่น การหมุนเวียนการทำงาน การเปลี่ยน หน้าที่รับผิดชอบเพื่อลดโอกาสการสัมผัสเสียงดัง เป็นต้น	- พื้นที่โครงการ	- กรณีพบผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน ผิดปกติ โครงการจะส่งไปเข้ารับการตรวจอย่าง ละเอียดกับแพทย์เฉพาะทาง เพื่อบำบัดรักษารวมทั้งใน ด้านการจัดการจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ รับผิดชอบไปปฏิบัติงานในบริเวณที่ไม่มีผลกระทบด้าน เสียง เพื่อลดโอกาสการสัมผัสเสียงดัง	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)				
11.10 จัดให้มีการเฝ้าระวังโดยการตรวจสอบสุขภาพทั่วไปประจำปีและการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการตรวจสอบสุขภาพประจำปีตามปัจจัยเสี่ยง โดยจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผลการตรวจสอบสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ	-	- ภาคผนวก 21ข เอกสารการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี 2565
11.11 จัดให้มีห้องพักพนักงานเพื่อลดโอกาสการสัมผัสเสียงดัง	- พื้นที่โครงการ	- ในบริเวณส่วนการผลิตที่มีเสียงดัง พนักงานจะปฏิบัติงานภายในห้องควบคุมการทำงานเป็นส่วนใหญ่ เพื่อลดโอกาสการสัมผัสเสียงดัง ซึ่งจะมีการเข้าไปปฏิบัติงานบริเวณเครื่องจักร เพื่อตรวจสอบการทำงานเพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น (ไม่เกิน 15 นาที)	-	- รูปที่ 48 ห้องควบคุม (Control Room)
11.12 ปรับปรุงระบบท่อดับเพลิงของโครงการให้มีแรงดันของน้ำเป็นไปตามมาตรฐานของ NFPA	- พื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการติดตั้งระบบท่อดับเพลิงให้มีแรงดันน้ำตามมาตรฐาน NFPA	-	- ภาคผนวก 29ข เอกสารแสดงการติดตั้งระบบดับเพลิงเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช่แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)				
11.13 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุควรจัดเก็บอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักร และเศษวัสดุต่างๆ ให้เป็นระเบียบ	- พื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรอย่างเป็นระเบียบ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	-	-
11.14 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) ไว้ทั้งด้านนอกและด้านในของอาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลในที่ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก เพื่อใช้ระงับเหตุเบื้องต้น	- บริเวณอาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล	- โครงการดำเนินการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือกระจายตามจุดต่างๆ โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้สะดวกเพื่อใช้ระงับเหตุเบื้องต้น	-	- รูปที่ 50 ระบบดับเพลิง
11.15 ติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) หรือ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารกองเก็บเพื่อให้สามารถตรวจพบได้โดยเร็ว หากเกิดเหตุเพลิงไหม้	- พื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน และกล้องวงจรปิดภายในอาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล ให้สามารถตรวจพบได้โดยเร็ว หากเกิดเหตุเพลิงไหม้	-	- รูปที่ 51 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในอาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล - รูปที่ 52 กล้องวงจรปิดภายในอาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)				
11.16 ติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) สำหรับบริเวณอาคารเก็บเชื้อเพลิงซีเมนต์ เชื่อมต่อกับระบบน้ำดับเพลิงของโรงงาน โดยระบบดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	- พื้นที่โครงการ	- โครงการดำเนินการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง บริเวณอาคารเก็บเชื้อเพลิงซีเมนต์โดยเชื่อมต่อกับระบบน้ำดับเพลิงของโรงงาน	-	- รูปที่ 50 ระบบดับเพลิง
11.17 สํารองปั้มน้ำดับเพลิงขนาด 450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล 1 เครื่อง	- พื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีปั้มน้ำดับเพลิงขนาด 450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง	-	- รูปที่ 53 ปั้มน้ำดับเพลิงสำรอง
11.18 เนื่องจากการขนถ่าย และกองเก็บวัตถุดิบเพิ่มเติม อาจทำให้มีฝุ่นละอองที่เป็นผลกระทบด้านอาชีวอนามัยของพนักงาน และคนขับรถบรรทุก ดังนั้นเมื่อต้องเข้าไปในบริเวณอาคาร และไซโลเก็บวัตถุดิบเพิ่มเติม จึงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากหรือผ้าปิดป้องกันฝุ่น เป็นต้น	- บริเวณอาคารเก็บวัตถุดิบเพิ่มเติม	- โครงการได้กำหนดให้พนักงานและคนขับรถบรรทุกต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลา การปฏิบัติงานขนถ่ายวัตถุดิบเพิ่มเติม	-	- รูปที่ 17 พนักงานสวมใส่ อุปกรณ์ PPE - รูปที่ 18 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข	หลักฐานและ เอกสารอ้างอิง
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)				
11.19 พนักงานที่ทำงานบริเวณอาคารเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จะต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการกากของเสีย	- บริเวณอาคาร จัดเก็บวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต กรณีที่มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการจะจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการกากของเสีย ตามมาตรการกำหนด	-	-
11.20 จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมและเพียงพอต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เช่น แวนตานิรภัย หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก สวมชุดทำงานที่รัดกุม ถุงมือพลาสติกหรือยาง รองเท้าบูตหรือรองเท้านิรภัย โดยอุปกรณ์ที่ใช้งานจะต้องมีการกำจัดสิ่งปนเปื้อน ทำความสะอาด และตรวจตราหลังใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	- บริเวณอาคาร จัดเก็บวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว	- โครงการดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างพอเพียงและเหมาะสมกับลักษณะงาน และมลสารที่ต้องการป้องกัน ซึ่งหากมีการชำรุดหรือเสื่อมสภาพ สามารถเบิกทดแทนได้ทันที	-	- รูปที่ 17 พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ PPE - รูปที่ 18 อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคล
11.21 จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการจัดเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- บริเวณอาคาร จัดเก็บวัสดุที่ ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิต แต่อย่างใด กรณีที่มีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ โครงการ จะจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยตามที่มาตรการ กำหนด	-	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)				
10.22 จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐานสากล บริเวณอาคารเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งประกอบด้วย เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ จำนวน 6 ถัง และหัวจ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ชุด	- บริเวณอาคาร จัดเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิตแต่อย่างใด กรณีมีการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้โครงการจะจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรการกำหนด	-	-
11.23 การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม เช่น มีการระบายอากาศที่ดี มีการแบ่งพื้นที่ในการทำงานออกเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ พร้อมมีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการทำงาน เพื่อลดโอกาสเกิดการสัมผัสโดยตรง	- บริเวณอาคาร จัดเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- โครงการยังไม่มีโครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิตแต่อย่างใดก็ตามโครงการได้จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม และเป็นระเบียบ เพื่อสภาพการทำงานที่ปลอดภัย	-	-
11.24 มีการอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน และให้ความรู้แก่พนักงาน/คนงาน เพื่อให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบหากมีการละเลยกฎระเบียบ	- บริเวณพื้นที่ โครงการ	- โครงการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจำปี พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานและคนงาน เพื่อเกิดความเข้าใจด้านความปลอดภัยและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น	-	- ภาคผนวก 26ข แผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจำปี 2565

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข	หลักฐานและเอกสารอ้างอิง
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)				
11.25 จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดร่างกายให้กับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่โครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดร่างกายให้กับพนักงาน เช่น ห้องอาบน้ำ, อ่างล้างหน้า ฯลฯ	-	- รูปที่ 54 ห้องอาบน้ำและอ่างล้างหน้า
11.26 จัดให้มีสถานที่ที่สะอาดสำหรับรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ และพักผ่อนให้กับพนักงาน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีโรงอาหารและสถานที่พักผ่อนให้กับพนักงานอย่างเป็นสัดส่วน	-	- รูปที่ 55 สถานที่รับประทานอาหารและพักผ่อนของพนักงาน
12. พื้นที่สีเขียว				
12.1 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ ขนาด 6 ไร่ โดยการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วทรงสูง ทรงพุ่มหนา เพื่อป้องกันฝุ่นและเสียง ภายในพื้นที่โรงงานทั้งหมดประมาณ 41 ไร่	- พื้นที่โครงการ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการประมาณ 7 ไร่ โดยได้ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ต้นสน ต้นตะเคียน และต้นสะเดา โดยรอบโรงงาน เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันฝุ่นและเสียง	-	- รูปที่ 9 พื้นที่สีเขียว

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565



รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้

1. มาตรการทั่วไป



รูปที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

2. คุณภาพอากาศ



รูปที่ 2 พนักงานทำความสะอาด



รูปที่ 3 สายพานลำเลียงวัตถุดิบ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)



รูปที่ 4 รถบรรทุกฉีดพรมน้ำ



รูปที่ 5 รถดูดฝุ่น



แบบ Bag Filter

แบบ EP

รูปที่ 6 ระบบบำบัดฝุ่น

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)



รูปที่ 7 ระบบเตือน (Alarm) ของ CO/O₂ Analyzer



รูปที่ 8 อุปกรณ์อะไหล่สำหรับระบบบำบัดฝุ่น



รูปที่ 9 พื้นที่สีเขียว

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)



รูปที่ 9 พื้นที่สีเขียว (ต่อ)



รูปที่ 10 การสเปรย์น้ำที่จุดเทหินปูน




รูปที่ 11 รถฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมืองและเส้นทางขนส่งแร่

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)



รูปที่ 12 การตรวจสอบปริมาณฝุ่นสะสม บริเวณ Hopper หรือ Conveyors



รูปที่ 13 การติดตั้ง Damper ที่ท่อลมของ EP

รูปที่ 14 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง




รูปที่ 15 อาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

2. คุณภาพอากาศ (ต่อ)



รูปที่ 16 ตาข่ายกันฝุ่นละออง



รูปที่ 17 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE



รูปที่ 18 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

3. ระดับเสียง




รูปที่ 19 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง

4. คุณภาพน้ำ



รูปที่ 20 บ่อดินดำ



รูปที่ 21 คลองรับน้ำ



รูปที่ 22 การกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อดินดำและคลองรับน้ำ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

4. คุณภาพน้ำ (ต่อ)



รูปที่ 23 บ่อพักน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็น



รูปที่ 24 บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณบ้านพักพนักงาน



รูปที่ 25 บ่อพักน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ



รูปที่ 26 การนำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์



รูปที่ 27 ถังกรอง



รูปที่ 28 ถังตกตะกอนของระบบประปา

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

5. การคมนาคมขนส่ง



รูปที่ 29 ป้ายและสัญญาณเตือนจราจรบริเวณทางเข้า-ออก



รูปที่ 30 ถนนทวิชัย (อินทชัย)

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

5. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)



รูปที่ 31 พื้นที่จอดรถขนส่งภายในโครงการ



รูปที่ 32 รถขนส่งปิดคลุมส่วนบรรทุก



รูปที่ 33 ป้ายจำกัดความเร็ว

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

5. การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)




รูปที่ 34 ลูกคลื่นชะลอความเร็วบริเวณถนนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

6. การใช้น้ำ



รูปที่ 35 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

รูปที่ 36 รถบรรทุกน้ำช่วยภัยแล้ง



รูปที่ 37 คลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

7. การระบายน้ำ



รูปที่ 38 รางระบายน้ำ
บริเวณอาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล



รูปที่ 39 รางระบายน้ำหลักของโครงการ

8. กากของเสีย



รูปที่ 40 ถังขยะแบบแยกประเภท



รูปที่ 41 พื้นที่จัดเก็บถังน้ำมัน



รูปที่ 42 พื้นที่จัดเก็บและรวบรวมกากของเสีย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

9. เศรษฐกิจ-สังคม



รูปที่ 43 เจ้าหน้าที่ของโครงการลงพื้นที่พบปะชุมชน



รูปที่ 44 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

9. เศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)



รูปที่ 44 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)



รูปที่ 45 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่



รูปที่ 46 กล่องรับเรื่องร้องเรียน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

10. สาธารณสุข



รูปที่ 47 กล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าโครงการ

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย



รูปที่ 48 ห้องควบคุม (Control Room)



รูปที่ 49 ป้ายเตือนการสวมใส่ PPE


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)



รูปที่ 49 ป้ายเตือนการสวมใส่ PPE (ต่อ)



บริเวณอาคารซีเมนต์




พื้นที่อื่นๆ ภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 50 ระบบดับเพลิง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)



รูปที่ 51 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)
ภายในอาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล



รูปที่ 52 กล้องวงจรปิด
ภายในอาคารเก็บเชื้อเพลิงชีวมวล



รูปที่ 53 ป้อนน้ำดับเพลิงสำรอง



รูปที่ 54 ห้องอาบน้ำ และอ่างล้างหน้า

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)



รูปที่ 55 สถานที่รับประทานอาหาร และพักผ่อนของพนักงาน

12. รูปเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานราชการ



รูปที่ 56 การทำความสะอาดและตรวจสอบถุงกรอง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

12. รูปเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานราชการ (ต่อ)



รูปที่ 57 การตรวจสอบพัดลมดูดอากาศสูงกรอง