



บริษัท สยาม พูงซาน เมทัล จำกัด  
SIAM POONGSAN METAL CO., LTD.

ใบตรวจสภาพของ Dust collector

CHECK BY

APPROVED BY


จ.ร.อ.ป

จ.ร.อ.ป

ประจำเดือน 01/12/2022 กำหนดให้ / คือ ปกติ และ X คือ ผิดปกติต้องทำการแก้ไข




ผลการตรวจเช็ค / Checking Result																																หมายเหตุ	
ที่	รายการ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31
1	เข็มหน้าปิดของม่านอัตโนมัติอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน(50-80 mm Water)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60					
2	สภาพท่อของเครื่องม่านอัตโนมัติอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	การทำงานของ Air compressure อยู่ในสภาพปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	เปิดท่อน้ำทิ้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	การทำงานของ daiphram เป็นปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	การทำงานของ soluniod valve เป็นปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	ระบบลมไม่รั่วตามท่อหรือวาล์ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	การทำงานของเพอร์โมคอบเบิล ดูคอนโทรล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	การทำงานของระบบควบคุมปริมาณของฝุ่นในhousing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	Dust leak in cleaning air flow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	การทำงานของระบบ air compressure เป็นปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	การทำงานของระบบขับฝุ่นออกจาก housing เป็นปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	การทำงานของระบบพัดลมเป็นปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	รอยต่อ ข้อต่อต่างๆ และน๊อต ไม่นวม หรือขาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	ตัวถังอยู่ในสภาพดี ไม่สึกกร่อนหรือผุ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	อื่นๆ																																

### สรุปรายการที่ต้องแก้ไข

 SIAM POONGSAN METAL CO. LTD.		MONTH	MACHINE	ACCEPTED BY ( Foreman )		APPROVED BY
		01/12/2022	Dust collector			
Item	Machine part (ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ชำรุด)	PROBLEM DESCRIPTION (รายละเอียดปัญหา)	Maintenance plan (แผนซ่อมบำรุง)		Result	
			Start date (วันที่เริ่มซ่อม)	Finish date (วันที่ซ่อมเสร็จ)		
1	8/12/22 เปลี่ยนกรองฝุ่นสเปค 046 K	15-03-2566				
2	13/12/22 เปลี่ยนท่อน้ำ 440 K	03-03-2566				
3	18/12/22 เปลี่ยนท่อน้ำ 299 K	03-03-2566				
4	22/12/22 เปลี่ยนตัวกรองฝุ่น 275.5 K	03-03-2566				

หมายเลขเอกสาร: DRS-SEM-F-03



 <b>บริษัท สยาม พูงซาน เมทัล จำกัด</b> <b>SIAM POONGSAN METAL CO., LTD.</b>		<b>ใบตรวจสอบสภาพของ Dust collector</b>		CHECK BY		APPROVED BY																											
																																	
<b>ประจำเดือน 01/11/2022 กำหนดให้ / คือ ปกติ และ X คือ ผิดปกติต้องทำการแก้ไข</b>																																	
ที่	รายการ	ผลการตรวจเช็ค / Checking Result																															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	เข็มนาฬิกาของวาล์วมอเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน(50-80 mm Water)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	สภาพของเครื่องวาล์วมอเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	การทำงานของ Air compressure อยู่ในสภาพปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	เปิดท่อน้ำทิ้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	การทำงานของ diapham เป็นปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	การทำงานของ solenoid valve เป็นปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ระบบลมไม่รั่วตามท่อหรือวาล์ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	การทำงานของเทอร์โมคัปเปิล คู่คอนโทรล	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	การทำงานของระบบควบคุมปริมาณของฝุ่นในhousing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Dust leak in cleaning air flow	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	การทำงานของระบบ air compressure เป็นปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	การทำงานของระบบขับฝุ่นออกจาก housing เป็นปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	การทำงานของระบบหัดลมเป็นปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	รอยต่อ ข้อต่อต่างๆ และน๊อต ไม่หลวม หรือขาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ตัวถังอยู่ในสภาพดี ไม่สึกกร่อนหรือผุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	อื่นๆ																																

สรุปรายการที่ต้องแก้ไข							
 <b>SIAM POONGSAN METAL CO., LTD.</b>		MONTH	MACHINE	ACCEPTED BY (Foreman)		APPROVED BY	
		01/11/2022	Dust collector				
Item	Machine part (ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ชำรุด)	PROBLEM DESCRIPTION (รายละเอียดปัญหา)	Maintenance plan (แผนซ่อมบำรุง)		Result		
			Start date (วันที่เริ่มซ่อม)	Finish date (วันที่ซ่อมเสร็จ)			
1	1-11-22 เปลี่ยนถุงฟอยล์ 253 kg	ใบ					
9	11-11-22 เปลี่ยนถุงฟอยล์ 290 kg	ใบ					
2	17-11-22 เปลี่ยนถุงฟอยล์ 990 kg	ใบ					
4	18-11-22 ปิด Dust collector	ใบ					





บริษัท สยาม พูงซาน เมทัล จำกัด  
SIAM POONGSAN METAL CO., LTD.

ใบตรวจสอบสภาพของ Dust collector

CHECK BY

APPROVED BY


*[Signature]*

*[Signature]*

ประจำเดือน 01/10/2022 กำหนดให้ / คือ ปกติ และ X คือ ผิดปกติต้องทำการแก้ไข

ที่	รายการ	ผลการตรวจเช็ค /Checking Result																															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	เข็มนาฬิกาของม่านมิเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน(50-80 mm Water)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	สภาพท่อของเครื่องม่านมิเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	การทำงานของ Air compressure อยู่ในสภาพปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	เปิดท่อน้ำทิ้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	การทำงานของ daiphram เป็นปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	การทำงานของ soluniod valve เป็นปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	ระบบลมไม่รั่วตามท่อหรือวาล์ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	การทำงานของเทอร์โมคอบเบิล สวิตช์คอนโทรล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	การทำงานของระบบควบคุมปริมาณของฝุ่นในhousing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	Dust leak in cleaning air flow	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	การทำงานของระบบ air compressure เป็นปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	การทำงานของระบบขับฝุ่นออกจาก housing เป็นปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	การทำงานของระบบพัดลมเป็นปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	รอยต่อ ข้อต่อต่างๆ และน็อต ไม่หลวม หรือขาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	ตัวถังอยู่ในสภาพดี ไม่สึกกร่อนหรือผุ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	อื่นๆ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

### สรุปรายการที่ต้องแก้ไข

 SIAM POONGSAN METAL CO. LTD		MONTH	MACHINE	ACCEPTED BY (Foreman)		APPROVED BY
		01/10/2022	Dust collector			
Item	Machine part (ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ชำรุด)	PROBLEM DESCRIPTION (รายละเอียดปัญหา)	Maintenance plan (แผนซ่อมบำรุง)		Result	
			Start date (วันที่เริ่มซ่อม)	Finish date (วันที่ซ่อมเสร็จ)		
1	10-10-22 เปลี่ยนวาล์ว 324 kg	ผิดปกติ				
2	10-10-22 เปลี่ยนวาล์ว 209 kg	ผิดปกติ				
3	13-10-22 เปลี่ยนวาล์ว 323 kg	ผิดปกติ				
4	17-10-22 เปลี่ยนวาล์ว 313 kg	ผิดปกติ				
5	19-10-22 เปลี่ยนวาล์ว 209 kg	ผิดปกติ				
6	27-10-22 เปลี่ยนวาล์ว 235 kg	ผิดปกติ				

หมายเลขใบงาน: DRS-SEM-F-03