

# ภาคผนวก



## ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ
- ภาคผนวก ข เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ค รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
- ภาคผนวก ฉ หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-236





ภาคผนวก ก  
เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ

- 1ก สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการเลขที่ ทส.1010.5/2025 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
- ก2 ใบรับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา  
39 ตรี ตามหนังสือเลขที่ 51/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563



ภาคผนวก 1ก

---

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ เลขที่ ทส.1010.5/2025  
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563





ที่ ทส ๑๐๓๐.๕/ ๒๐ ๒๕

สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพญาสุวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม วัน สุขุมวิท 59 ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท รักดีทาม จำกัด ที่ RD 185/62 ลงวันที่ ๓๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๒. สำเนาหนังสือคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
- ที่ กท ๑๑๐๔/๔๒๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรม วัน สุขุมวิท 59 ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด
- ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท รักดีทาม จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม วัน สุขุมวิท 59 ตั้งอยู่ที่ ห้างมณีนพสุข สุขุมวิท ๕๕ และถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๒๕๓ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน และกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม วัน สุขุมวิท 59 ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รับรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาจำนวน ๑ ฉบับ และ

รายงาน...

รายงานฉบับสมบูรณ์ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปและหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท รักดีหามจิว จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๑๐-๖๘๑๖  
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

นางสาว...  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



Rak Dee Harm Jua Co., Ltd. โทร 02 - 3756717 โทรสาร 02 - 3756717

RD 135 / 62

บริษัท รักดีหามजू จำกัด

93/131 ซอยเสรีไทย 23 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่	17756-20/000 2562
วันที่	16-58
ผู้รับ	

๑๔ พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก พร้อมภาคผนวกประกอบรายงานฉบับหลัก) โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 จำนวน 18 ฉบับ
  2. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวกประกอบรายงานฉบับหลัก) โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 จำนวน 18 ฉบับ
  3. สำเนาหนังสือส่งผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ตามที่บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท รักดีหามजू จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังหนังสือมอบอำนาจแนบมาด้วยนั้น

บริษัท รักดีหามजू จำกัด จึงใคร่ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 ตั้งอยู่หัวมุมถนนซอยสุขุมวิท 59 และถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 32 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 241 ห้อง จำนวน 18 ฉบับ และสำเนาหนังสือส่งผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.



เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ขอแสดงความนับถือ







ที่ กท ๑๑๐๔/ ๔๒๕



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๒๑๕๑ วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๖.๒๒ ผู้รับ ก

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา  
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
สำนักสิ่งแวดล้อม อาคาร ๑ ชั้น ๒  
๓๑๑ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

ว. กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม วัน สุขุมวิท 59  
ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด  
เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ทส ๑๐๑๐.๔/๑๖๕๖๘  
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓  
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรม วัน สุขุมวิท ๕๙ ของบริษัท วัน สุขุมวิท ๕๙ จำกัด  
จำนวน ๘ ฉบับ (ต้นฉบับ ๑ ฉบับ และสำเนา ๗ ฉบับ)

ด้วย บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท รักดีทาม จำกัด จัดทำ  
และเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม วัน สุขุมวิท 59 ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ ห้างมณีนชอยสุขุมวิท ๕๙ และถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นอาคาร  
ประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๒๔๑ ห้องให้กรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

กรุงเทพมหานคร ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าว  
ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน  
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุม  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม วัน สุขุมวิท ๕๙ ของบริษัท วัน สุขุมวิท ๕๙ จำกัด

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๒๕๙ วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๒๕ ผู้รับ ก

กลุ่มงานอาคาร
เลขที่ ๒๕๙ วันที่ ๒/๑๒/๖๓
เวลา ๑๔.๒๕ ผู้รับ ก

จึงเรียนมา...

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 496 หมู่ 9 ถนนซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

Rak Dee Harm Jina Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีแอมจี จำกัด

1/187

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 ตั้งอยู่ที่ถนนซอยสุขุมวิท 59 และถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธาบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด โดยโครงการประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาดความสูง 32 ชั้น ความสูง 126.2 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นหลังคา) จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 241 ห้อง ทั้งนี้ โครงการจะก่อสร้างบนโฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง ได้แก่ โฉนดที่ดิน เลขที่ 8550 เลขที่สืบ 1187 ขนาดพื้นที่ 1-1-82 ไร่ หรือ 2,328 ตารางเมตร โดยตั้งแปลงดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท วรรณวิมลเทรดด์ มอช โฮเทล จำกัด จังหวัด วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ได้ทำหนังสือสัญญาเช่ากับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามสัญญาเช่าที่ดิน ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน			

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

Rak Dee Harm Jina Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีแอมจี จำกัด

2/187

ตารางที่ 1 (ต่อ 1)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>2561 โดยคำนวณระยะเวลาเช่า 30 ปี นับถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2594 จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท ภัคดี หามजू จำกัด ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้</p> <p>1. โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 อาคาร 50 ชั้น</p> <p>2. โครงการก่อสร้างที่พักแรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมาซึ่งหน่วยงานผู้ดูแลและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางกฎหมายการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ</p>	<p>- ที่ตั้งโครงการ</p> <p>- พื้นที่โครงการ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และระยะเวลาก่อสร้างอาคาร</p> <p>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และระยะเวลาก่อสร้างอาคาร</p>	<p>- บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็น ผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- บริษัท วัน สุขุมวิท 50 จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็น ผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด</p>

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ



Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ

3/187

ตารางที่ 1 (ต่อ 2)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. ในกรณีที่โครงการมีการปรับเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้</p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้ดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงทั้งกล่าว เกิดผลคือทั้งหน่วยงานราชการหรือเทียบเท่ามาตรการที่ส่งผลกระทบต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้ดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้หน่วยงานผู้ดูแลและเจ้าของโครงการทราบโดยทันที 30 วัน หรือตามที่ให้จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่แจ้งจนแจ้งไว้ ให้แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>	<p>- ที่ตั้งโครงการ</p>	<p>- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และระยะเวลาก่อสร้างอาคาร</p>	<p>- บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็น ผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด</p>

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบ



Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563

ผู้รับผิดชอบ

จำกัด

4/187

ตารางที่ 1 (ต่อ 3)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องในโครงการเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ			

ONE SUKHLUMVIT 59  
COMPANY LIMITED



มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนบริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด

(นายสุรเกียรติ์ หอมขจร)   
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามบริษัท รักดีฮาร์มจูน จำกัด

5/187

ตารางที่ 1 (ต่อ 4)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการแล้วเสร็จแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้กับที่ปรึกษา (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- ที่ดินโครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และระยะเวลาก่อสร้างอาคาร	- 1/5 ปี วัน สุกุมวิท 59 จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็น ผู้รับผิดชอบทั้งหมดอย่างเคร่งครัด

ONE SUKHLUMVIT 59  
COMPANY LIMITED



มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

มกราคม 2563

(นางสาวกมลพร หอมขจร)   
ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนบริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามบริษัท รักดีฮาร์มจูน จำกัด

6/187

ตารางที่ 1 (ต่อ 5)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	5. หากได้รับทราบหรือเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน ว่าค่าฝุ่นจากกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือผู้รับใบอนุญาตผู้รับใบอนุญาตและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่มีข้ออ้าง และแจ้งหน่วยงานอนุภาคสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและระยะการเปิดดำเนินการ	- บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดด้านมาตรการ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ

บุคคลธรรมดา

59 จำกัด

เกิด

7/167

ตารางที่ 2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ช่วงก่อสร้าง) บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามเคร่งครัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.3 สภาพภูมิประเทศ	พื้นที่โครงการ ณ บริเวณที่ดินเลขที่ 2562 เป็นพื้นที่ว่างโดยภายหลังการปรับสภาพพื้นที่โครงการให้สูงจากถนนสุขุมวิทมากกว่า 0.40 เมตร หรืออยู่ระดับ +0.40 เมตร (อ้างอิงค่าระดับ ๑0.00 เมตร ที่ถนนสุขุมวิทด้านหน้าโครงการ) ซึ่งสูงกว่าพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้นจึงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และการพักอาศัยของผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งโครงการจะดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น	1. จัดทำรั้ว Metal Sheet โดยรอบพื้นที่โครงการ ความสูง 6 เมตร ที่รอบนอกพื้นที่โครงการอย่างมั่นคง และจัดทำกำแพงกันดินโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน 2. จัดให้มีระบบระบายน้ำภายในโครงการช่วงก่อสร้าง โดยจัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราว ขนาด 0.4 x 0.2 เมตร และความลาดชัน 1 : 200 บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีบ่อพักขยะเพื่อให้ขยะตกตะกอนหรือเศษดินทราย ที่ไหลมาค้ำน้ำค้างคาก่อน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำบริเวณสุขุมวิทต่อไป โดยไม่ให้ไหลจากในหลุมไปยังพื้นที่ข้างเคียง (ดูรูปที่ 1) 3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาดใหญ่ ไม่เกิน 2x3 เมตร โดยแสดงชื่อ ประเภท และขนาดของ	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ตลอด 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ หรือกิจกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับบริเวณโดยรอบ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก็จะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที 2. บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ต้องดูแลพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

- หมายเหตุ :
- โครงการจะต้องมีการรายงานผลการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ปฎิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  - เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ มาทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) ควรปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (Health and Safety) ของแรงงานเพื่อป้องกันอันตรายจากโครงการ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ค

59 จำกัด

บุคคลธรรมดา

จำกัด

3/167

ตารางที่ 2 (ต่อ 1)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>โครงการ เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือระยะปูเชื้อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าโครงการ ส่วนงานเทคนิค และเจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูล หรือแจ้งแสดงข้อห่วงหากรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาหนทางบรรเทาโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดต่อบริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่ช่าง</p> <p>4. ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น</p> <p>5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลรักษา ให้อากาศบริสุทธิ์และไม่มีมลพิษแพร่ ผลกระทบระยะยาวการก่อสร้าง</p>	

- หมายเหตุ : 1. โครงการจะตั้งสำนักงานโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้ได้รับทราบ ผลกระทบระยะยาวการก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุบุรินทร์ 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามตารางฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามใบแจ้งการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดกฎหมาย
3. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุบุรินทร์ 59 จำกัด) จะต้องดำเนินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ได้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

Rak Dee Harin Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจการดำเนินการแบบบริษัท รัน สุบุรินทร์ 59 จำกัด

9/187

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานบริษัท รักดีเพนซ์ จำกัด

ตารางที่ 2 (ต่อ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 คุณภาพอากาศ	<p>ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากรถยนต์ก่อสร้างได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ ปรับระดับพื้นที่ดิน การขุดดินในช่วยการขุดราก การก่อสร้างอาคารและถนน รวมถึงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์/เครื่องจักรเข้ามาในพื้นที่โครงการ ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยปริมาณฝุ่นจะมีค่าสูงในช่วงเวลาสั้นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย เช่น ระดับของงาน ลักษณะภูมิอากาศในฤดูร้อน ความชื้นของดิน ความเร็วลม ระยะเวลาก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งจากการประเมิน พบว่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศในช่วงก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงข้างเคียงน้อยมาก โดยนายผู้ใกล้ชิดที่สุด ได้แก่ บ้านใกล้เคียง</p>	<p>1. มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>1) จัดพื้นที่ก่อสร้างของรถบรรทุกและรถบรรทุก การขนถ่ายวัสดุ และบริเวณพื้นที่ก่อสร้างควรใช้รถบรรทุกที่มีเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่กระจาย</p> <p>2) ติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) ตั้งและขึงด้านข้างที่ขึ้นสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในชั้นที่สูงๆ กระจายไปยังอาคารข้างเคียง</p> <p>3) จัดให้มีการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของ Mesh Sheet ทุกวัน ผลกระทบระยะยาวการก่อสร้าง หากพบมีการชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมโดยทันที</p> <p>4) ติดตั้งฉีดน้ำแบบสปริง Sprinkle รอบโครงการ</p> <p>2. มาตรการด้านการกักกันและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>1) จัดวางผ้าใบกันฝุ่นหรือผ้าใบกันน้ำและกั้นรั้วกันฝุ่นเพื่อไม่ให้ฝุ่นหรือฝุ่นจากบ้าน/อาคารที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาใกล้พื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการจ้างผู้ทำอาชีพช่างเขียน รวมทั้งจัดให้มีช่างเขียนแบบสถาปัตย์ เป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ช่างเขียนแบบหรือวิศวกรที่รับผิดชอบโครงการตรวจสอบการก่อสร้างโครงการทุกวันเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับแนวทางการก่อสร้าง</p> <p>2. จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) ภายในพื้นที่โครงการทุกวันเพื่อตรวจสอบการก่อสร้างและรายงานผลการตรวจวัดทุกวันให้ทราบ ผลกระทบระยะยาวการก่อสร้าง และตรวจวัดภายในบริเวณบ้าน/ชุมชน (เดือนละ 1 ครั้ง ผลกระทบระยะยาวการก่อสร้าง (ดูรูปที่ 2))</p>

- หมายเหตุ : 1. โครงการจะตั้งสำนักงานโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ก่อสร้างให้ได้รับทราบ ผลกระทบระยะยาวการก่อสร้าง
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุบุรินทร์ 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามตารางฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามใบแจ้งการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดกฎหมาย
3. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุบุรินทร์ 59 จำกัด) จะต้องดำเนินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ได้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

Rak Dee Harin Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ...


ผู้รับมอบอำนาจการดำเนินการแบบบริษัท รัน สุบุรินทร์ 59 จำกัด

10/187

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานบริษัท รักดีเพนซ์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ผลกระทบต่างๆ</p>	<p>ขนาดความสูง 2 ชั้น จำนวน 4 หลัง มีความเป็นรั้วของผู้อยู่อาศัยและพื้นที่ทางอากาศ เพื่อรวมกับผลกระทบจากอาคารพาณิชย์และพื้นที่ทางอากาศ โดยได้ TSP PM<sub>10</sub> CO HC NO<sub>2</sub> และ SO<sub>2</sub> เท่ากับ 0.234818 0.0864115 1.569612 1.598797 0.403860 และ 0.035038 มีกลิ่นรบกวน/สุขภาพแก่คน ตามค่านี้ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐาน ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศตามที่ข้างเคียงโดยมีลักษณะของถนน ดังนี้</p> <p>• มีระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบของผลกระทบจากฝุ่นละออง ดังนี้</p> <p>• มีระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบของผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ดังนี้</p>	<p>2) ทดสอบความถี่ของเสียงและระดับเสียงที่ติดต่อกัน</p> <p>5) ไม่ก่อการรบกวนเสียงรบกวนที่เสียงได้ไว้หรือทำงานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีระบบการกั้นเสียงไว้ป้องกันเสียงรบกวน</p> <p>3) มาตรการด้านการกั้นเสียงและใช้เครื่องจักร</p> <p>1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราบ เพื่อป้องกันการรบกวนกับคนเดินเท้าไปมาบนทางเท้า</p> <p>2) อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่ใช้การปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว ให้ได้เสียงรบกวนระหว่างการทำงาน</p> <p>3) การควบคุมความเร็วรถวิ่งในถนนที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>4. การจัดการด้านการใช้เครื่องจักรกล</p> <p>ข) ไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าที่จำเป็น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอระหว่างการทำงาน</p>	<p>3. จัดให้มีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศโดยกำหนดให้มีพื้นที่ตรวจวัด ได้แก่ 1) การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ (CO) การประเมินผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ (CO<sub>2</sub>) การประเมินผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ (SO<sub>2</sub>) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) ภายในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง และในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (รูปที่ 2)</p> <p>4. จัดทำรายงานแบบแผนปฏิบัติการด้านมาตรการฯ ทุก</p> <p>6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5. จัดทำรายงานแบบแผนปฏิบัติการด้านมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED  
พฤษภาคม 2563 ทชช



มกราคม 2553 ลงชื่อ

អ្នកប្រគល់ប្រាក់

၄၄ ချောင်း

பூமகாலக் கௌரவம்

19

11/207

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านอื่นๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ต่ำต้อย	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>จึงโครงการนี้จะกำหนดให้มีการป้องกันการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม</p>	<p>2) จัดให้มีพนักงานคอยตรวจเช็คดิน หาดทราย บริเวณปากทางเข้าออกถนนหรือที่ว่างโครงการ</p> <p>5. มาตรการด้านการจัดการขยะของเสีย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำจัดผู้รับเหมามาใช้เผาทำลายวัสดุขุดลอกในเขตพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> <p>6. มาตรการด้านการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) หลีกเลี่ยงการขุดลอกถนนหรือพื้นที่ก่อสร้างต้องทำให้ผิวถนนหรือถนนปิดกั้น</li> <li>2) การเก็บกองเศษดินในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บใน Bin และจัดคนมาฉีดน้ำให้เปียกหรือฉีดพรม</li> <li>3) การนำปูนซีเมนต์มาผสมเข้ายาในเขตพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มีฉลาก</li> <li>4) ใบกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริเวณขุดลอกสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้เรียบร้อย</li> </ul>	

ONE SURKUMVIT 5  
COMPANY LIMITED  
SUKUMVIT 2563 RD



2563

ផ្ទះប្រមូលបង្គំ

59 **ຈຳກັດ**

បញ្ចប់

દંડગૃહ

12/187

ตารางที่ 2 (ต่อ 5)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีค่าสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>7. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>1) กำหนดช่วงเวลาในการขุดลอกใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 05.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. จึงอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ ส่วนในช่วงเวลาการขุดลอกให้รถบรรทุกเข้ามาและนำรถมาจอดไว้โดยไม่ให้ขยับยั้วรถและอุปกรณ์ก่อสร้างจากจุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>2) จัดให้มีการทำความสะอาดรถบรรทุกที่ขนส่งโดยใช้ผ้าเช็ดก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง เพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่นละอองจากการบรรทุก</p> <p>3) บริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมกับถนนสุขุมวิท ต้องปิดทับตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นที่ไม่ให้รถจากป่วนจากเศษหิน ฝุ่นทราย หรือหิน ตกหล่นบนการจราจรแล้วเสร็จ</p>	

- หมายเหตุ :
- โครงการจะต้องจัดทำมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้เป็นต้นแบบไว้ใช้กับโครงการอื่นต่อไปในอนาคต ตลอดจนรายงานต่อเจ้าพนักงาน
  - เจ้าพนักงาน (บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ภาย 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
  - เจ้าพนักงาน (บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด) ไม่มีอำนาจออกหนังสือแจ้งความตักเตือนหรือสั่งการใดๆ แก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจกรรมการแทนบริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด



Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีฮาร์มจิว จำกัด

13/187

ตารางที่ 2 (ต่อ 6)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีค่าสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>4) จัดกรรมเข้าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณพื้นที่ที่ขุดลอกดินหรือระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ครั้งจะมีปริมาณดินมากจึงจะพิจารณาความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป</p> <p>5) ห้ามจอดรถที่จอดรถรับส่งคนบนถนนสุขุมวิท และถนนสุขุมวิท 59 และถนนรอบพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด</p> <p>6) จัดเตรียมสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และหากพบว่าค่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ ได้มีฝุ่นละอองมากเกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM<sub>2.5</sub>) มีดัชนีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐจะมีความร่วมมือให้บุคลากรก่อสร้างโครงการชั่วคราว โครงการต้องให้ความร่วมมือของโครงการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง</p>	

- หมายเหตุ :
- โครงการจะต้องจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้เป็นต้นแบบไว้ใช้กับโครงการอื่นต่อไปในอนาคต ตลอดจนรายงานต่อเจ้าพนักงาน
  - เจ้าพนักงาน (บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ภาย 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
  - เจ้าพนักงาน (บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด) ไม่มีอำนาจออกหนังสือแจ้งความตักเตือนหรือสั่งการใดๆ แก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการฯ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจกรรมการแทนบริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด



Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ

บุคลากรตามผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีฮาร์มจิว จำกัด

14/187



ตารางที่ 2 (ต่อ 7)

[illegible]

หมายเหตุ : 1. โครงการจะจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานและฝึกอบรมตามแผนกิจกรรมตามกรอบของแผนงานเชิงกลยุทธ์ ไว้ในส่วนคำนำหน้าเนื้อหาคำสั่งให้ปฏิบัติ ตามการเปลี่ยนแปลงข้อที่ 2


2. เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท รับ ขุดหัวฝั 50 จำนวน) ต้องปฏิบัติงานตามกรอบ 2 และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามการ 2 ทุก 2 เดือน และส่งให้ที่กองช่างเพื่อเก็บข้อมูลตามที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและวิศวกรตามภาพ

3. เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท รับ ขุดหัวฝั 50 จำนวน) จะต้องปฏิบัติตามกรอบของแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามการ 2 ทุก 2 เดือน และส่งให้ที่กองช่างเพื่อเก็บข้อมูลตามที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและวิศวกรตามภาพ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นมีความเห็นชอบที่จะซื้อกิจการของ บริษัท ประสานงาน  
  
 Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 กองจัด

ပုဂံကလေးနယ်

15/107

ឧបសគ្គ ២ (តំបន់ B)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>3. งานโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค รวมงานตกแต่งภายในและภายนอก ผู้ที่ก่อสร้างข้างเคียงจะได้รับรังสีเสียง อยู่ในช่วง 68.4-79.9 dB(A)</p> <p>4. งานตกแต่งภายในและภายนอก และงานเก็บกวาดรวมอาคาร ผู้ที่ก่อสร้างข้างเคียงจะได้รับรังสีเสียง อยู่ในช่วง 69.4-79.9 dB(A)</p> <p>ภายหลังโครงการจัดให้มีมาตรการจะทำให้ได้รับเสียงดังนี้</p> <p>1. งานก่อสร้างรวม แต่งงานปรับสภาพพื้นที่ ผู้ที่ก่อสร้างข้างเคียงจะได้รับรังสีเสียง อยู่ในช่วง 65.1-63.7 dB(A)</p> <p>2. งานโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค ผู้ที่ก่อสร้างข้างเคียงจะได้รับรังสีเสียง อยู่ในช่วง 62.8-66.2 dB(A)</p> <p>3. งานโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค รวมงานตกแต่งภายในและ</p>	<p>2. ช่วงงานทำฐานราก ติดงานปรับสภาพพื้นที่ จัดทำรั้ว Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้วลงได้ประมาณ 25 dB(A)</p> <p>3. ช่วงงานโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค รวมงานตกแต่งภายในและภายนอก ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยเลือกใช้ Metal Sheet ราวสนิมชนิดรี 1) ชั้นที่ 1 ของอาคาร จัดทำรั้ว Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงเมื่อผ่านแนวรั้วลงได้ประมาณ 25 dB(A)</p> <p>2) ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 ของอาคาร จัดให้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียง ความสูง 2.4 เมตร หากด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ชั้นที่</p>	<p>ระยะเวลาการก่อสร้าง และตรวจวัดเสียงบริเวณโรงเรียนเทพมงคลนิมิตร 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (รูปที่ 2)</p> <p>3. จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการฯ ชุด 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่อยู่ใบกระทาะขออนุญาตติดตั้งเสารับและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนและหลัง (วันที่ 2) พ.ศ. 2561</p>

หมายเหตุ : 1. โครงการจะจัดกิจกรรมการบริการไปยังพื้นที่ของโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล  
2. กิจกรรมโครงการ (บริการ วัน อังคารที่ 59) ภายใต้มูลนิธิพัฒนาชุมชนบริการ ๓ แหล่งของจังหวัดราชบุรี การบริการปฏิบัติกิจกรรมการ ๓ แหล่ง (โรงเรียน และวัด) ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมที่ควรต้องร่วมกันในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ  
3. เจ้าหน้าที่โครงการ (ปฏิบัติ วัน อังคารที่ 59) ภายใต้มูลนิธิพัฒนาชุมชนบริการ ๓ แหล่งของจังหวัดราชบุรี ให้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

ឧបសគ្គ ២៥៦៦ ពង្សវត្ត

អ្នកបង្កើតឡើង

บริษัท ไรค์ ดี ฮาร์ม จูเนียร์ จำกัด  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

2563

150005

ຈຳກັດ

16387



## ๓๗๕๖๓๓ ๒ (ข้อ ๑๑)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>11. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการทุกด้าน</p> <p>12. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. แลลดความเร็วรถ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่ช่วงเวลาที่เร่งด่วน และเจ้าหน้าที่จราจรต้องเฝ้าระวังรถบรรทุกตามรถถังรอบบริเวณโครงการได้ ส่วนในช่วงเวลากลางวัน ทำความสะอาดรถบรรทุกเข้ามาและนำรถจากออกไปเก็บให้ชนป้ายรถเมล์และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>13. กำหนดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตักเลนิก เบ้นคีน อยู่บริเวณด้านถนนสุขุมวิท เพื่อลดผลกระทบกับผู้ที่อาศัยข้างเคียง</p> <p>14. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยไม่ก่อความวุ่นวายกับ</p>	

หมายเหตุ : 1. โครงการนี้จะจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ให้เข้าร่วมแข่งขันกันที่โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน และโรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน  
2. เจ้าภาพโครงการ (บริษัท ชิน สุพรรณ 55 จำกัด) ต้องรับผิดชอบในการจัดหาสถานที่และอาหารกลางวัน และค่าเดินทางของนักเรียนและครู 6 เดือน และสิ่งส่งต่อของงานนี้ให้กับผู้แข่งขันที่ประกอบรายการแข่งขันนี้ด้วยและรับผิดชอบการ  
ที่ดำเนินการแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
3. เจ้าภาพโครงการ (บริษัท ชิน สุพรรณ 55 จำกัด) จะต้องดำเนินการออกใบแจ้งหนี้โครงการเป็นรายปี ให้แก่ผู้แข่งขันที่ประกอบรายการแข่งขันนี้ด้วยและรับผิดชอบการ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

ឆ្នាំ ២០១៣ ត្រីមាសទី២



มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการกฤษฎีกา วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๕๑ จำนวน

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงานเงินได้ วัตถุประสงค์ จ้าง

19/257


ตารางที่ 2 (ต่อ 12)

องค์ประกอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบเบื้องต้นจากกิจกรรม	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดการผลกระทบก่อนและหลังการก่อสร้าง
1.4 ความสั่นสะเทือน	จากการกำหนดทาบว่า อาคาร/บ้านพักอาศัยข้างเคียง ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก จะ ได้รับแรงสั่นสะเทือน 1.270 1.346 1.778 และ 0.559 มิลลิเมตร/วินาที ตามลำดับ และค่านี้ค่อนข้างน้อยว่า ได้แก่ โรงเรียนปทุมภุชการ ได้รับควาามสั่นสะเทือน 0.035 มิลลิเมตร/วินาที โดยเมื่อทำการคำนวณสั่นสะเทือนมา เปรียบเทียบกับระดับผลกระทบ/ส่งผลกระทบต่อ อาคารตามเกณฑ์ของ พ.ร.ก. ๒๐๑๓ (๑๙๗1) และ เปรียบเทียบระดับของผลกระทบกับขีดจำกัดตามมาตรฐาน DIN 4150 พบว่าบ้านข้างเคียงทุกคัน รวมทั้งสถานที่ ซึ่งใกล้เคียงได้รับแรงสั่นสะเทือนไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ 5 มิลลิเมตร/วินาที (ระดับที่ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นกับอาคารทั่วไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่จะทั่วไปที่ระดับนี้และผลกระทบแบบ Plaster ส่วนน้อยที่มีปูน หยาบ ฝ้า และสิ่งต่าง ๆ) ในกรณีที่ยื่น หนังสือ/พิจารณาแบบขออนุญาตจะได้รับทราบเสียก่อนเพื่อ แจ้ง/พิจารณาแบบขออนุญาตจะได้รับทราบเสียก่อนเพื่อ	1. เลือกใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความ สั่นสะเทือน 2. กำหนดช่วงเวลาในการทำการก่อสร้างในวันจันทร์ถึง วันเสาร์ทำงานในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. กรณีมีความ จำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรม ก่อสร้างจำเป็นต้องมีแผนฉุกเฉินการ จะต้องเป็นกิจกรรมที่ ไม่ก่อให้เกิดเสียงและผลกระทบด้านสะเทือน (เช่น การเก็บกวาด การเก็บเครื่องมือ ยกเว้นการทุบ) ให้ก่อสร้างได้ไม่เกิน 20.00 น. (ไม่คืน 3 ครั้ง/สัปดาห์) และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัย ข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต ส่วนบริเวณอสังหาริมทรัพย์ และวัฒนธรรมนักจัดเก็บที่สำคัญและวัฒนธรรมพิเศษคือเก็บ เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ และวันแรงงาน เป็นต้น จะมีการ ก่อสร้างใดๆ และขอทำหนังสือให้หน่วยงานและศาลาปฏิบัติ ตามมาตรการที่กำหนดให้โดยตลอด	1. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จาก โครงการเข้าเป็นผู้ติดต่อข้างเคียงพื้นที่โครงการ รวมทั้งตัวแทนของโรงเรียนปทุมภุชการ เพื่อบรรณา ตลอดช่วงเวลาที่ก่อสร้าง และให้ชื่อหรือเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง (เพื่อให้ติดต่อได้โดยตรง หรือเมื่อถึงถึงถึงช่วงสงกรานต์เพิ่มเติมที่บริเวณ ป้อมนา เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมี ปัญหาเกิดขึ้นต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที 2. ในระหว่างทำการก่อสร้างเราแจ้งติดต่อจัดให้มี เจ้าหน้าที่จากโครงการ และบริษัทผู้รับเหมา เข้าพบ ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงของการก่อสร้างเราแจ้ง และให้ชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ติดต่อ ได้โดยตรง หรือเมื่อถึงถึงถึงช่วงสงกรานต์เพิ่มเติมที่ บริเวณป้อมนา เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาคิดขึ้นต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที

[illegible]

ONE SUKHUMVIT  
COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2563 กงสี



2563 נחירחנ

ศิริบทบอบช้ำนางจระพำการณแบบบริษัท วัน อุนุมวิท 59 จำกัด

นายกิตติ จงมวลมณี สหกิจทำรายงานบรรณ รักษาแผนจร จำกัศ

20187


ตารางที่ 2 (ต่อ 13)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เติมน้ำมัน และเก็บจุดเริ่มต้นของการเกิดลายเส้นบนพวง โครงสร้าง ดึงขึ้น การก่อตัวสร้างของโครงสร้างจะมีลักษณะ กระหนวต้อเห็นที่ข้างเคียง ทั้งนี้ โครงการต้องเฝ้าฯตรวจที่ขั้วแรง เพื่อป้องกันและ แก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น</p>	<p>3. ก่อนหรือช่วงโครงการต้องสำรวจสภาพสภาพแวดล้อม ก่อนหน้า และตัวอาคารจะบ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อ เก็บไว้เป็นหลักฐานและประเมินผลกระทบทำให้เกิดความ เสียหาย โดยต้องแจ้งทราบอย่างน้อย 1 เดือน</p> <p>4. จัดให้มีการประชุมกับหน่วยงานรับผิดชอบท้องถิ่น ร่วมหา และหารือข้อสงสัยของบุคคลภายนอก โดยแสดงคำ ความยินยอมระหว่างกัน/กันไว้บนบริเวณที่ก่อสร้าง และ รักษาสภาพน้ำให้กับผู้พักอาศัยที่อยู่ประชิดโครงการและ บ้านเลขที่ 24/2 และ 24/3 อย่างใกล้ชิดมา ในระหว่าง กระบวนการก่อสร้าง โดยโครงการจะดำเนินการแก้ไขหรือ ประหยดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้กับผู้เสียหายโดยคำนวณตาม ขนาดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น</p> <p>5. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และ ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่ง ผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด</p>	<p>3. จัดให้มีการตรวจวัดความถี่และแอมพลิจูดในพื้นที่ โครงการ โดยมีเครื่องมือวัดความถี่และแอมพลิจูด ค่าความเร็วเสียงอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV) และตามแผนที่เกิดเสียงจากแหล่งสร้าง ผู้ได้รับผลกระทบทางไกล และรายงานผลการตรวจวัด ทุกสัปดาห์ หลังจากเปิดงานจริงต่อเนื่อง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยติดตั้งไมโครโฟน ทิศทางบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพัก อาศัย ขนาดความสูง 2 ฟุต และใช้เครื่องตรวจจับความ ถี่ต่อเนื่องและค่าที่ได้ต้องเป็นไป ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) (เรื่อง กำหนดมาตรฐานความถี่เสียงเพื่อป้องกัน ผลกระทบต่ออาคาร</p> <p>4. โครงการต้องจ้างหน่วยงานผลการปฏิบัติงานตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ</p>

[illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ 14)

องค์กรประกอบฯ สิ่งแวดล้อม และชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>6. โครงการต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มาถือไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย</p> <p>7. จัดให้มีวิธีควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมามาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>8. กำหนดช่วงเวลาในการขนถ่ายโดยใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจต้องอนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ ส่วนในช่วงเวลากลางวัน กำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาและนำรถมาออกได้ โดยไม่กีดขวางขบวนรถและอุปกรณ์ก่อสร้างลงจากรถ เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่แก่ประชาชน</p>	<p>สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2525) เรื่อง ห้ามบดขยี้ดินถมที่ดินและหิน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจราจรและจัดหารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามทูลเกล้าฯ ในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561</p>

หมายเหตุ : 1. โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ทางบรรณารักษะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศบรรณารักษะของบรรณารักษ์และห้องสมุด ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยใช้ระบบดิจิทัล ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ถึงห้องสมุด  
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุโขทัย 59 จำกัด) คือบริษัทมหาชนจำกัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ทุก 6 เดือน ผลผลิตที่ใช้เป็นแบบฉบับที่ถือว่าผลงานการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการศึกษาตามพหุ  
ด้านและวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
3. เจ้าของโครงการ (บริษัท จี. ดีเค. เอ็ม. จำกัด) เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานและเลือกให้โครงการจากห้องสมุดในโครงการ  
  
**ONE SUKHUMVIT 59**  
COMPANY LIMITED  
มกราคม 2563 คัดเลือก  
มกราคม 2563 ก

ผู้รับผิดชอบโครงการแผนบริษัท วัน สุโขทัย 59 จำกัด  
บุคคลตรวจและอนุมัติโครงการจากบริษัท รักดีแฮร์มจัส จำกัด

องค์ประกอบทางเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเชิงประจักษ์
<p>1.5 การทิ้งกากของเสีย</p>	<p>การทิ้งกากของเสียในเชิงการก่อสร้างจะเกิดจากกระบวนการเพื่อทำฐานราก ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่มีอยู่เดิม ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเก็บน้ำดิบ และบ่อน้ำทิ้งน้ำ ซึ่งโครงการจะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้น</p>	<p>1. โครงการจะก่อสร้างแนว Sheet Pile ป้องกันการพังทลายของดินบริเวณแนวอาคารโครงการ ส่วนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อน้ำทิ้งน้ำ โครงการจะสร้างโดยใช้วิธีตักดินเข้าเก็บกักน้ำขังรอบๆ เพื่อป้องกันพังทลายของดินซึ่งเกิดจากแรงดันของ Sheet Pile ต่อรับน้ำหนักการกดของที่เกิดจากแรงดันของ Sheet Pile ดังกล่าวโดยทันที ผลและลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านโครงสร้างของดินสู่พื้นที่ข้างเคียงได้เป็นอย่างดี</p> <p>2. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมามีปฏิสัมพันธ์มาตการที่จะนำไปสู่การจ้างงานประชาชน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากหน่วยงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสำรวจด้านทรัพยากรน้ำไว้ก่อนบ้าน และสิ่งแวดล้อม เพื่อจะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญ 1 เดือน</p>	<p>3. จัดเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าหาผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินข้างเคียง แจ้งให้เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนทราบและแจ้งประจักษ์แก่สาธารณะชนว่ากำลังสร้าง เพื่อลดความเสียหายจากโครงการก่อสร้างโครงการ หรือกรณีที่มีการรับความคิดเห็นในพื้นที่บริเวณเป้าหมาย เพื่อรับข้อร้องเรียนหรือการเกิดขึ้น หากมีปัญหาคิดขึ้นก่อนหาแนวทางแก้ไขโดยทันที</p> <p>2. คิดถึง Inclusion ของชาวท้องถิ่นและชนเผ่าพื้นเมืองชนกลุ่มน้อยในโครงการศึกษาจากทางการ</p>

25/187

องค์ประกอบของภารกิจหลักและคุณค่านำร่อง	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 คุณภาพน้ำ	<p>น้ำเสียในขบวนการก่อสร้างเกิดจากงานงานก่อสร้างขุดปริมาณ 22 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียที่ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากงานขุดก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียไว้ที่ BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำตามระบบชุมชนต่อไป ทั้งนี้โครงการต้องดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ</p>	<p>1. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียรับขบวนการก่อสร้างให้เพียงพอจำนวน 20 ถัง ต้อง อยู่ทางด้านทิศใต้ ซึ่งมีลักษณะมีลักษณะรวมทวนอยู่ด้านข้างข้างข้าง</p> <p>2. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด โดยออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ไม่น้อย 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียไว้ที่ BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำตามระบบชุมชนต่อไป</p> <p>3. จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดของถังบำบัดน้ำเสียทุกวัน</p> <p>4. โครงการจะประสานบริษัทเอกชนที่ให้บริการขุดลอกการขุดลอกขุดลอกการขุดลอก เช่น บริษัท เบบบอร์ เวิร์ค กับจำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชีย เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น มาดูแลการขุดลอกส่วนเกินไปกำจัดกับปะระจำ</p>	<p>- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียเสร็จรูป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดจนขบวนการก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, TSS, Sulfide, Fat, Oil &amp; Grease, Soluble Solids, YOS, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria</p>

24/187

ตารางที่ 2 (ต่อ 17)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและลูกข่ายต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. จัดให้มีคนควบคุมความสะอาดห้องน้ำดื่มและตู้เก็บ</p> <p>6. กำจัดส้วมที่เป็นพาหนะน้ำโรค ได้แก่ มู่งู และละอิด</p> <p>คณศรณห้องน้ำ ห้องส้วมโดยใช้อ่างน้ำหรือโถ้วน้ำ การ</p> <p>ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพลิง การกำจัดมูลสัตว์และน้ำเสีย โดยให้</p> <p>ทรายกำจัดมูลน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำ ทรายที่กลบภาชนะที่</p> <p>เป็นแหล่งเพาะพันธุ์มู่งู</p> <p>7. ตรวจดูอุปกรณ์รับของของน้ำ เพื่อไม่ให้ของน้ำ</p> <p>สะอาดและไปส่งกลิ่นรบกวนผู้ที่อาศัยข้างเคียง</p>	
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ	สภาพแวดล้อมทั่วไปบริเวณโครงการส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารโรงงาน อาคารธุรกิจ อ่างน้ำ อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร สถานบริการ และสถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งระบบนิเวศวิทยาโดยรอบพื้นที่โครงการจัดได้ว่ามีระบบนิเวศวิทยาดีเยี่ยม มีพืช (Vegetation) และไม่มีพืชน้ำที่รุกรานทางชีวภาพที่สำคัญทางเศรษฐกิจ หรือรบกวนการอุปโภค	<p>4. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อการรบกวนสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การไหลของดิน คุณภาพน้ำ และคุณภาพการให้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างแท้จริง เพื่อป้องกันให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p>	

[illegible]

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

ឯកសារ ២៥៦៣ តំបន់ ...

ผู้รับมอบอำนาจ: นางสาว นงนภพร บัวชุม ณ กรุงเทพมหานคร ๖๑ จ้ากัศ

Rak Dee Harn Jan Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิหักภาษีตามฉบับนี้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

25/187

ตารางที่ 2 (ต่อ 18)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อ ภัยสำคัญต่อสุขภาพของสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ จึงโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น		
5. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ มนุษย์ 5.1 น้ำใต้	ในช่วงการก่อสร้างโครงการมีความกังวลการใช้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะใช้น้ำจากการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาสุรนารี โดยน้ำใช้ในช่วงก่อสร้างจะ สามารถชำระแถมออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น้ำใต้ที่การ อุปโภคบริโภค ของคนงานที่ก่อสร้างประมาณ 15 ลูกบาศก์ เมตร/วัน และน้ำที่ใช้เพื่อการก่อสร้าง เช่น ผสมปูนซีเมนต์ และปูนคอนกรีต ทำความสะอาดเครื่องมือง เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น โดยคาดว่าจะนำใ้ใช้ในส่วนนี้จะมีประมาณ 5 ลูกบาศก์ เมตร/วัน ซึ่งโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบ	1. จัดให้มีการสำรวจน้ำใต้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำรวจ น้ำใ้โดยแบ่งบ่อ 1 บ่อ) 2. กำหนดให้พนักงานใช้น้ำอย่างประหยัด	- ตรวจสอบจุดรั่วซึมของระบบบ่อน้ำและถังเก็บน้ำ หากพบให้รีบแก้ไขโดยทันที

[illegible]

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจการสถาปนาบริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

မတ်လ ၁၉၆၅ ခု

บุษบงกรธรณีนถนุสริตติจักทำรายงานบริษัท รักสิทธาณจัว จำกิด

25/187

ตารางที่ 2 (ต่อ 19)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 น้ำเสีย	โครงการจะจัดให้มีห้องส้วมชาย-หญิง สำหรับคนงานก่อสร้างบริเวณใกล้ใกล้กับถนนสุขุมวิท จำนวน 20 ห้อง โดยโครงการมีน้ำเสียประมาณ 12 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการต้องจัดให้มีการบำบัดน้ำเสีย ให้มีค่า BOD ในน้ำที่ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำรวมถนนสุขุมวิทต่อไป ทั้งนี้ โครงการจะต้องกำหนดให้วิศวกรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ จำนวน 20 ห้อง ค่าบริโภคต้องไม่เกินโครงการ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับระบบท่อระบายน้ำในชุมชน 2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับจุดปล่อยน้ำจากอาคาร จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำรวมถนนสุขุมวิทต่อไป 3. จัดให้มีระบบดูแลความสะอาดจากห้องน้ำที่ผ่านสุขาภิบาล 4. โครงการจะระดมบริษัทเอกชนที่มีได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท (เบลคอส) เวลส์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเซีย เวลส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น มาดูแลรักษาถนนส่วนเกินไปกำจัดเศษ	- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โดยกำหนดให้มีผู้ที่มีวิศวกรได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat Oil & Grease, Setttable Solids, TDS, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria

- หมายเหตุ : 1. โครงการจะจัดให้มีการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ดินก่อสร้างให้ชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุขุมวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  
3. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุขุมวิท 59 จำกัด) ควรดำเนินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ระบุไว้ในมาตรการฯ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ



มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนบริษัท รัน สุขุมวิท 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รัน สุขุมวิท จำกัด

28/187


ตารางที่ 2 (ต่อ 20)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลถังบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. กำจัดสิ่งที่เป็นพิษจากน้ำทิ้ง ได้แก่ หนู ขยะมูลฝอย ตลอดจนน้ำทิ้งที่เกิดจากการใช้สารเคมี การฉีดพ่นยาฆ่าแมลง การกำจัดสิ่งเหลือทิ้งอื่นๆ โดยให้รายงานกำจัดสิ่งของทิ้งหรือกำจัดสิ่งของทิ้ง พร้อมทั้งเก็บหลักฐานเป็นหลักฐานการกำจัด 7. ตรวจสอบการกำจัดของน้ำจากถังบำบัด เพื่อให้ถังบำบัดและท่อระบายน้ำไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	
3.3 การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม	ในช่วงการก่อสร้างโครงการกรณีฝนตก อาจก่อให้เกิดการชะล้างดินบนพื้นที่โครงการไปยังบริเวณข้างเคียงและท่อระบายน้ำรวมถนนสุขุมวิทโครงการ อันจะเป็นสาเหตุให้ท่อระบายน้ำอุดตัน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	- จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราว ขนาด 0.4 x 0.2 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1 : 200 บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีบ่อพักน้ำเพื่อเก็บตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด หินทราย ที่ไหลมาเก็บในบ่อพักตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำรวมถนนสุขุมวิทต่อไป	1. ตรวจสอบลักษณะพื้นที่และระดับพื้นที่ก่อนและหลังการก่อสร้างว่ามีลักษณะอย่างไรและเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ตรวจสอบปริมาณการไหลของน้ำที่สะสมอยู่ในบ่อพักตะกอนและท่อระบายน้ำก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำรวมถนนสุขุมวิท

- หมายเหตุ : 1. โครงการจะจัดให้มีการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ดินก่อสร้างให้ชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุขุมวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  
3. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุขุมวิท 59 จำกัด) ควรดำเนินการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ระบุไว้ในมาตรการฯ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ



มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนบริษัท รัน สุขุมวิท 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รัน สุขุมวิท จำกัด

29/187

หน้า 2 (ของ 21)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการมูลฝอย	<p>ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เกิดจากคนงานก่อสร้าง โดยมูลฝอยในบางกัจัดวางแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่</p> <p>2.1 มูลส้วมจากกิจกรรมการก่อสร้าง ประมาณ 1,258 ตัน ประกอบด้วย คอสมอล 964.9 ตัน อีฐ 172.7 ตัน เหนือ 62.1 ตัน กระเบื้องเซรามิก 34.2 ตัน กระเบื้อง 4 เหลี่ยม 19.3 ตัน ขี้เถ้าขี้เถ้า 0.2 ตัน แคลไฮ 0.6 ตัน โดยในการจัดการมูลฝอยประเภทที่มีปริมาณมากแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น เศษคอนกรีต เศษเหล็ก เศษปูน และเศษไม้ เป็นต้น ซึ่งในการก่อสร้างกำแพงกั้นรั้วมีการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้</p> <p>(2) มูลส้วมจากคนงานก่อสร้าง เช่น กระดาษ และลูกพลาสติก จะเก็บจากคนงานประมาณ 300 กิโลกรัม/วัน หรือคิดเป็น 1.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งในการจัดการมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของชุมชน โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้</p>	<p>1. มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ผ้าใบคลุมรอบบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการแพร่ดินบนถนน</li> <li>- คอบคุมเจ้าหน้าที่ตรวจรถทุกคันที่ออก ก่อสร้างให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</li> <li>- ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ โดยจะกำหนดมาตรการให้ผู้รับเหมาเป็นผู้อนุมัตินำวัสดุจากการก่อสร้าง ออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง (เฉพาะกองดินเศษดิน เหลือ เมินอิฐมวลเบา เมินอิฐบล็อก เมินอิฐมวลทุ และ เมินปูน (ห่ามัน) ส่งไปกำจัดรวมการประปูล่วงแล้วกลับมากำจัดใหม่ (recycling) ที่ดินแล้วทิ้งถมและปรับปรุงใหม่จากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ติดกับข้างมูลฝอยของชุมชน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของชุมชน</li> </ul>	<p>1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่มูลฝอย พื้นที่ทุกจุดของทุกสีปภา</p> <p>2. ตรวจรอบสภาพการจราจรของวังมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน เช้าและเย็น 1 ครั้ง เพื่อป้องกันแหล่งสะสมสัตว์พาหะนำโรคที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร การยึดพิพาทของแรงงานมูลฝอยเข้าสู่การพิจารณาของชุมชนและขอเปลี่ยนภาพบบใหม่ให้ชัดเจน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>3. จัดให้มีการจับกุมพิกเรตส์ ปริมาณ น้ำหนัก ประดา และสถิติปริมาณของเศษวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงวิธีการจัดการตามมาตรการที่ระบุไว้ในการจัดการมูลฝอย</p> <p>4. บริษัท ชัน สุภูมิฯ 59 จำกัด จะต้องนำรายงานผลการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับรายงานของ คือประเภทบบริเวณด้านหน้า</p>

[illegible]

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

ឧបករណ៍ 2563 ឆ្នាំ ២០២០

ได้รับมอบอำนาจจาก... 59 จำกัด



ឧបត្ថម្ភ 2563 អនុវត្ត ..

บุกคสจรรณคณภูมิสิทธิจกัทำราชะ"ณปวิจัก ธิกัคหามจิว จักค

29/147

## ตารางที่ 2 (ต่อ 22)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดช่วงเวลาในการขุดลอกโดยใช้ขบวนรถขุดขนาด 6 ล้อ ขุดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนส่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และดำเนินการขุดลอกที่ถนนสุขุมวิทให้รถบรรทุกสามารถสัญจรเป็นวงโคจรการได้ ส่วนในช่วงเวลาพักดินกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาและนำรถมาจอดไว้โดยไม่ให้ชนตัวรถและอุปกรณ์ก่อสร้างนอกจากนี้ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่การบันทึกชนิด ปริมาณ น้ำหนักของเศษวัสดุขุดลอกที่นำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง ทั้งนี้การนำเศษวัสดุออกจาพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul> <p>2. มาตรการด้านการจัดการมลพิษจากคนงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 9 ถัง (แบ่งเป็น ถังมูลฝอยแห้ง 2 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 3 ถัง ถังมูลฝอยไขมัน 3 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง) วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และใช้ถังเก็บมูลฝอยจัดให้มี</li> </ul>	โครงการให้เก็บยึดเงิน

หมายเหตุ : 1. โครงการจะก่อให้เกิดการวางภาระไปยังหน่วยงานของกระทรวงและท้องถิ่น และกรมการติดตามการขอเสนอโครงการเบื้องต้นไปยังกรมการคลัง กระทรวงพาณิชย์  
2. หน่วยงานโครงการ (บริษัท ชี จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานฯ และต้องแจ้งวิธีการขออนุมัติการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ 7 ๓๑.6 เสมอ และจัดทำกิจกรรมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องตามที่ระบุในการรายงานปีละครั้งและเสนอวิธีดำเนินการ  
3. เลือกรื้อโครงการ (บริษัท ชี สหพัฒน์ จำกัด) กรณีไม่ผ่านการลงบันทึกให้โครงการเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

ឆ្នាំ ២៥៦៣ ព្រះបាទ

ได้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท กับ สุนทรวิภา 59 จำกัด



ឆ្នាំទី២០២៣ ២៥៦៣ គ.ស

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดรายการงานบริการฯ ที่ดินเชจิว จำกัด

35047



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม นอกศูนย์คำพิพากษา	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่พัวพัน	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ได้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลแยกตามชุดต่างๆ เพื่อใช้จัดทำแบบจำลองผลกระทบของลำน้ำกวางเจดว่อนบนาก่อนขยับไปกำจัดเป็นประจําทุกวันต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำจัดพื้นที่ปนเปื้อนทั้งหมดลงในภายหลังจะเร่งรัดให้จัดเตรียมพื้นที่อย่างเคร่งครัด</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ถึงจุดปล่อย ที่น้ำเสียจะไหลลงสู่ลำน้ำกวางเจดว่อนปฏิบัติความสะอาดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกับผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง</li> <li>- หากพบบริเวณที่มีกลิ่นเหม็นของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ โครงการจะต้องแจ้งหรือติดต่อการแจ้งเตือนทางชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น</li> <li>- ควบคุมไม่ให้มีสัตว์รบกวนมาใกล้ในพื้นที่โครงการ</li> </ul> <p>ทางหน่วยงานจัดเก็บ</p>	

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

  
 Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2553 ลงชื่อ .

ผู้รับมอบอำนาจ. . . . . ๖๑ จำกัด

บุคคลธรรมดา : ผู้มีสิทธิออกบัตรประชาชนธรรมดา อายุ 18 ปี ขึ้นไป

317:07

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณลักษณะ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 ระบบไฟฟ้า	ในระหว่างการจัดสร้างโครงการจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ โดยโครงการจะผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองสำหรับใช้กับกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ จะสามารถให้บริการไฟฟ้าแก่โครงการในช่วงเวลาที่ก่อสร้างได้อย่างเพียงพอ การก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านระบบไฟฟ้าต่อชุมชนใกล้เคียง ซึ่งโครงการต้องดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบอย่างต่อเนื่อง	- กิจาจะให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	- ตรวจสอบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบชำรุดเสียหาย ตลอดจนระยะเวลาก่อสร้าง
3.6 การป้องกันมลพิษ	ในช่วงก่อสร้างอาจมีกิจกรรมก่อให้เกิดผลกระทบจากหลายสาเหตุด้วยกัน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากควาามประมาท และกิจกรรมก่อสร้างที่ต้องใช้ความเร่งรีบ เช่น การเขื่อม การตัดด้วยเลื่อย หรือการคว่ำเบรจนาอื่นรที่เกียข้องกับไฟหรือประภาวยที่ เช่น การสูบลูหรือของคณบางก่อสร้างภายในพื้นที่อาคาร เป็นต้น	1. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นแต่ละช่วงกิจกรรม 2.1 ในช่วงช่วงแรกๆ จะต้องติดตั้งถังดับเพลิงเคมี ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทง 3 ถัง 2.2 ในช่วงที่มีกิจกรรมสร้างและตกแต่ง จะต้องติดตั้งถังดับเพลิง ชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง/ชั้น	- จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเก็บกักกักกักให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที

ONE SUKHUMVIT 55  
COMPANY LIMITED

พ.ศ. ๒๕๖๓

บริษัท ไรค์ ดี ฮาร์ม จำกัด  
Rak Dee Harm Jun Co., Ltd.

ឆ្នាំ ២៥៦៣ ៖

ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินงาน = ..... 59 จำกัด

**ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ**

ຈັກັດ

32/157



องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะต่างๆ	ผลกระทบหรือสิ่งแทรกซ้อนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เก็บ/รับ จะมีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเนื่องจากขาดยานพาหนะประเภทต่างๆ 62 คัน-รถคันหนึ่ง (PCU) ต่อวัน หรือคิดเป็น 25 คัน-ตอนบนหนึ่ง (PCU)/ชั่วโมง โดยปริมาณจราจรจะคิดการจราจรกระจายปริมาณไปทางอื่นไม่มีการว่างงานในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงออกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) โดยจะมีปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการในช่วงเวลาเร่งด่วน (Off Peak) สูงสุด 25 คัน-รถยนต์หนึ่ง (PCU)/ชั่วโมง ซึ่งจะยังไม่รวมกับปริมาณจราจรในทางตรงกันกับโครงการข้ามถนนโครงการ ดังกล่าวโดยโครงการข้ามถนน พื้นที่ก่อสร้างโครงการนี้มีปริมาณจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเพิ่มขึ้น</p> <p>อนึ่ง ในการขนส่งสินค้าและวัสดุก่อสร้างจะใช้รถบรรทุก (เข้า - ออก) อาจทำให้เกิดการขนส่งของช่วงการจราจรในบางจังหวัดที่มีทางเข้า-ออกโครงการ และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งกีดขวางได้ ดังนั้น โครงการก่อสร้างทางนี้ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกับการจราจรจาก</p>	<p>คมนาคม</p> <p>3. จัดเตรียมจุดส่งพักรถบรรทุกนอกขอบข่ายงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งกีดขวาง และลดความเร็วรถติดบริเวณก่อสร้าง</p> <p>4. จัดเตรียมพื้นที่สำหรับขนถ่ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุก และรถบรรทุกสินค้าในโครงการโดยไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ</p> <p>5. จัดให้มีแผนป้ายบอกทางและแสดงบริเวณห้ามรถขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ เพื่อให้นักขับรถขนถ่ายสินค้าและรถบรรทุกได้เข้าใจและปฏิบัติตาม</p> <p>6. จัดให้มีป้ายจราจรหรือสัญลักษณ์จราจรให้มีความเห็นชอบกับทางหลวงชนบท</p> <p>7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณทางผ่าน-ออก รวมถึง</p>	

25/107

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	การก่อสร้างโครงการ	<p>จำกัดความเร็วของรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการไว้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p> <p>๕. จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุหรือสารมลพิษของโครงการ หากความเสียหายเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ</p> <p>๙. หากเกิดปัญหามลพิษของรถยนต์ที่จอดทิ้งข้างทางริมถนน ชุมชน หรือเส้นทางระหว่างข้อโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้าออกโครงการ และจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรภายนอกก็มีโครงการฯ โครงการจะปรับปรุงประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายจราจรของสถานีตำรวจนครบาลคลองเตย ซึ่งดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ที่จะขงโครงการ ให้เข้ามาดูแลตรวจเข้มเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว รวมถึงจะแจ้งชุมชนรอบข้างให้ทราบก่อนล่วงหน้าที่จะมีการขนส่งในช่วงก่อสร้างโครงการ</p> <p>๑๐. รถยนต์ของบริษัทที่ได้รับเหมาก่อสร้างทุกคันจะต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทแจ้งเหตุ</p>	

35192

ตารางที่ 2 (ต่อ 29)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ด้านเสียงของรถ เพื่อให้ผู้ใช้รถได้รับผลกระทบจากเสียงโครงการ สามารถลดน้อยได้สะดวก</p> <p>11. จัดให้มีการรอบรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะนำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรให้มีความเข้าใจในการควบคุมพาหนะที่จุดเข้า-ออกของโครงการ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ให้อาณาบริเวณสาธารณะไปทั่วที่เข้า-ออกโครงการได้อย่างเดียว จนทำให้เกิดผลกระทบต่อการสัญจรของถนนบนและจะต้องอำนวยความสะดวกโดยคำนึงถึงระบบจราจรในภาพรวมเป็นหลัก</p> <p>12. การจอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่โครงการ จะไม่จอดรถหรือรถจักรยานยนต์ และถนนซอยสุขุมวิท 59 โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดคิวรถเข้า-ออก เพื่อไม่ให้กระทบกับการเดินทางบนถนนสุขุมวิท และถนนซอยสุขุมวิท 59 บริเวณโครงการ</p>	

- หมายเหตุ :
- โครงการจะถือถือการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขณะดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณกับเจ้าหน้าที่ที่ก่อสร้างให้ได้รับทราบ ของระยะเวลาก่อสร้าง
  - แจ้งขอโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ มาตรการแก้ไขผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรการ มาตรการ มาตรการ และจัดตั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ
  - แจ้งขอโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ ให้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ถึง ...

ผู้รับผิดชอบงานโครงการ : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด



Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ถึง ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

36/287

ตารางที่ 2 (ต่อ 30)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>ค. คุณค่าศิลปวัฒนธรรม</p> <p>4.1 ผลกระทบทางสังคม</p>	<p>จากการประเมินของ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคม ดังนี้</p> <p>และผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ดังนี้</p> <p>(1) วิธีการดำเนินงานและปัญหาสังคม</p> <p>ช่วงก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการ เนื่องจากมีแรงงานต่างถิ่นเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งแม้ว่าโครงการจะไม่อนุญาตให้แรงงานก่อสร้างพักอาศัยในพื้นที่โครงการ แต่จะยังคงมีการก่อมลพิษในดินที่พื้นที่ก่อสร้างได้ให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการของโครงการเข้ามาของถนนด้านข้าง อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางด้านความเชื่อและความเชื่อแบบทางศาสนา สังคม ตลอดจนปัญหาของชุมชนรอบข้าง อาจส่งผลให้ชุมชนบริเวณโดยรอบโครงการบางครั้งเกิดความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงก่อสร้างโครงการ รวมทั้งยังมีความวิตกกังวลต่อปัญหาทางสังคมและ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศึกษารายละเอียดของพื้นที่เป็นต้นแบบเป็นอันดับแรก</li> <li>2. กรณีรับแรงงานต่างถิ่น ต้องเลือกคนงานที่มีฝีมือ อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสังคม</li> <li>3. จัดให้มีการชี้แจงและเป็นธรรมแก่ชาวบ้านเกี่ยวกับบริการของโครงการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้</li> <li>4. โครงการจะต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่โครงการ โดยระบุให้แต่ละคนงานมีบัตรประจำตัวคนงาน และบัตรประจำตัวคนงาน</li> </ol> <p>รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายคนงานก่อนเข้าทำงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ลบเลือน ผลกระทบทางสังคม</li> <li>2. โครงการจะต้องสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนประกอบการณ์ในพื้นที่ระยะยาว พื้นที่ระยะยาว 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ พื้นที่รอบนอก และพื้นที่ตามแนวเส้นทางโครงการ จนถึงระยะการก่อสร้างและเปิดใช้อาคาร โดยวิธีการและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังความเสียหายและผลกระทบ พร้อมทั้งการดูแล</li> </ol>

- หมายเหตุ :
- โครงการจะถือถือการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขณะดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้ได้รับทราบ ของระยะเวลาก่อสร้าง
  - แจ้งขอโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ มาตรการแก้ไขผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรการ มาตรการ มาตรการ และจัดตั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ
  - แจ้งขอโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ ให้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ถึง ...

ผู้รับผิดชอบงานโครงการ : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด



Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ถึง ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

36/287

ตารางที่ 2 (ต่อ 31)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่หรืออาจเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต เช่น ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด การมีชุมชนแออัด การลักลอบขนยาเสพติด การลักลอบนำเข้ายาเสพติด การลักลอบนำเข้าของผิดกฎหมาย การลักลอบนำเข้าของผิดกฎหมาย การลักลอบนำเข้าของผิดกฎหมาย</p> <p>(2) ผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้าง</p> <p>ขณะดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต-คลองหลวง ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรืออาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการได้ โดยเฉพาะเรื่องการจราจรติดขัด ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือเป็นเหตุทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชุมชน เนื่องจากโครงการมีการขุดดินและขนส่งวัสดุ ก่อสร้างประมาณ 27 เดือน/วัน และรถขบวนส่งงานก่อสร้าง 12 เที่ยว/วัน เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน โดยโครงการกำหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติงานตามตารางรถอย่างเคร่งครัด ความถี่และความถี่ของรถในการขนส่ง</p>	<p>บริษัทเก็บมลพิษสิ่งแวดล้อม พร้อมตรวจสอบได้เสมอ</p> <p>1. โครงการกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มขุดลอก/ถมดิน เติมน้ำ กรบกรบ การจราจรติดขัด ความถี่และรอบ การขุดลอก/ถมดิน ขนส่งดิน ขนส่งหิน ปัญหาการระบายน้ำ สาธารณูปโภค ความปลอดภัยจากแรงสั่นสะเทือน การรั่วซึมของดิน และเศษวัสดุตกหล่น เป็นต้น รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ให้ครบถ้วน</p> <p>2. บริษัท รับ สัญญา 59 จำกัด ต้องกำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>กำหนดแผนการตรวจ</p> <p>3. โครงการต้องจัดทำผังของทางวิ่งเรื่อง ดลออน ข้างขวาของตัววิ่ง โดยกำหนดการก่อสร้างและเวลาวิ่งเป็นระยะทางทุก 1 กิโลเมตร เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้น</p> <p>พื้นที่ (รูปที่ 3)</p> <p>1 ตรวจสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Surveillance) ให้มีคุณภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งข้อบัญญัติของ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อขอทราบผลกระทบจากโครงการต่อชุมชน และขอทราบข้อร้องเรียนหรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น</p> <p>โครงการฯ พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่บริเวณชุมชนแออัดบริเวณรอบโครงการเพื่อตรวจสอบการเกิดเหตุ</p> <p>ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องรายงานทางเข้าโดยทันที</p>

หมายเหตุ : 1. โครงการฯต้องมีการมอบหมายงานเป็นชิ้นและกึ่งชิ้นงานตามขั้น/สายงาน และมีการทบทวน/ตรวจสอบ/ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ 15 วัน/ครั้งตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ก่อนถึงกำหนดขึ้นงาน ตลอดจนการตรวจ/ข้อชี้แจง  
2. เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท) ปี งบประมาณ 59 (ถ้ามี) ที่รับผิดชอบงานโครงการฯ 4 แห่ง/ครั้ง/ปี/หน่วยงาน/โครงการ ปี งบประมาณ 59 (ถ้ามี) และต้องมีการมอบหมายงานเป็นชิ้นและกึ่งชิ้นงานตามขั้น/สายงาน และมีการทบทวน/ตรวจสอบ/ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ 15 วัน/ครั้งตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ก่อนถึงกำหนดขึ้นงาน ตลอดจนการตรวจ/ข้อชี้แจง  
3. เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท) ปี งบประมาณ 59 (ถ้ามี) ที่รับผิดชอบงานโครงการฯ 4 แห่ง/ครั้ง/ปี/หน่วยงาน/โครงการ ปี งบประมาณ 59 (ถ้ามี) และต้องมีการมอบหมายงานเป็นชิ้นและกึ่งชิ้นงานตามขั้น/สายงาน และมีการทบทวน/ตรวจสอบ/ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะ 15 วัน/ครั้งตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ก่อนถึงกำหนดขึ้นงาน ตลอดจนการตรวจ/ข้อชี้แจง


ONE SUKTHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 คงชีพ

អ្នកប្រកាសឯកសារ

59 จ้างัก

35207

  
 บริษัท รากดีฮาร์มจูอา จำกัด  
 Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2565 ลงชื่อ

บุคลากรธรรมดาผู้ละทิ้งการรบกวนจิตตน ๗๓๗๖ ๖๓๕

ตารางที่ 2 (ต่อ 32)

องค์ประกอบทางสังคมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ระหว่างการพัฒนาโครงการ รวมทั้งในระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในครั้ง 1 ก็ได้พบ ประชาชนมีความกังวลถึงผลกระทบจากโครงการ ซึ่งทางโครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจราจรจากการก่อสร้างโครงการ</p> <p>นอกจากนี้ วิศวกรติดตามตรวจสอบผลกระทบของกลิ่นหรือฝุ่นในชั้นที่ศึกษาครั้งที่ 1 คือบริเวณ ได้แก่ กลุ่มหน่วยงาน กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่มประชาชน ได้แก่ กลุ่มที่เป็นนิติโครงการ กลุ่มบ้าน/อาคารในระยะ 100 เมตร และกลุ่มบ้าน/อาคารในระยะ 100-1,000 เมตร พบว่า มีข้อห่วงกังวลถึงข่วงก่อสร้าง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน</li> <li>2) เสียงดังรบกวน</li> <li>3) การรบกวนสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</li> <li>4) การรบกวนกลิ่นเสียสุขภาพอนามัยในท้องถิ่น</li> </ol>	<p>3. หากพิสูจน์ได้ว่าผู้รับผิดชอบที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการ ฝ่าฝืนระเบียบบ้าน บ่อน้ำของอาคาร Hyde Hmillage Thonglor ตกปรก โครงการก่อสร้างบ้านนอกสาธารณะด้วยตัวใช้จำนวนโครงการ รวมถึงการก่อสร้างอาคารระจกอาคารของอาคาร Hyde Hmillage Thonglor</p> <p>4. ติดตั้งฉนวนกันเสียง Spunkle รอบโครงการ</p>	

หมายเหตุ : 1. โครงการฯจะรับผิดชอบการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการของโรงเรียนตามแผนการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะรับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน และโรงเรียนจะรับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน

2. สำหรับโครงการฯ ฝ่ายวิชาการ จะรับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะรับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน และโรงเรียนจะรับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน

3. สำหรับโครงการฯ ฝ่ายวิชาการ จะรับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะรับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน และโรงเรียนจะรับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียน

ONE SUKHUMVIT 39  
GRANITE LIMITED

ឧបករណ៍ 2563 ត្រូវបាន

ផ្ដើមរងរងទាំង

៖ ទំព័រ

40197

การได้ ให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นจากแต่ละเขตได้

**Rak Dee Harm Jua Co., Ltd**

11/17/84 2563

ပုဂံကဲဒီ

ตารางที่ 2 (ต่อ 33)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	5) ด้านสาธารณสุข 6) การปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม 7) ฝุ่นละออง/อากาศเสีย 8) ชยะมูลฝอย 9) เภสัชวัตถุตกค้าง 10) ความเสี่ยงภัย 11) ที่จอดรถ การขนส่ง 12) คนงานก่อสร้าง 13) น้ำท่วมขัง การระบายน้ำ และท่อระบายน้ำอุดตัน 14) น้ำประปาแรงดันต่ำ 15) ไฟฟ้าลัดวงจรและสายไฟฟ้าชำรุด 16) น้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย		

หมายเหตุ : 1. โครงการจะตั้งอยู่ตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ตั้งก่อสร้างให้เป็นชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
 2. เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท วัน สุกวิทย์ 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำแผนตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้องและขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย  
 3. เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท วัน สุกวิทย์ 59 จำกัด) จะต้องจัดทำแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย และต้องจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท วัน สุกวิทย์ 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รกตเดฮามจว จำกัด

41/187

ตารางที่ 2 (ต่อ 34)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากในช่วงก่อสร้างจะมีการจ้างแรงงานจากต่างถิ่น ซึ่งแม้ว่าโครงการจะไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักอาศัยในที่พักโครงการ แต่ก็อาจไม่มีการพักอาศัยในพื้นที่ที่จะกำหนดไว้ให้หลังจากได้ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว การเข้ามาของแรงงานต่างถิ่นอาจส่งผลกระทบต่อคนในท้องถิ่น โดยภาครัฐจะเฝ้าระวังพฤติกรรมของคนงานก่อสร้าง เช่น การเมาสุรา เล่นการพนัน การลักขโมย และการก่ออาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งโครงการจะต้องทำบันทึกและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดตามมาตรการที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ในการก่อสร้างหากเกิดความระงับหรือชะงัก ประมาณ 10 วันขึ้นไป ควรแจ้งการแจ้งให้ทราบถึงผู้เกี่ยวข้อง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ และควรก่อสร้างโครงการอย่างปลอดภัย ผลกระทบจากหาเราหรือรถบรรทุก การวิ่งเล่นของเขตรัสคืออาคารที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้	1. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่พักก่อสร้าง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเฝ้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ 4. โครงการจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างก่อสร้าง 5. จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับหาเราหรือรถบรรทุก ดังนี้ 5.1. จัดให้มีผู้ควบคุมการทำงานรถบรรทุกอย่างใกล้ชิด 5.2. ขนถ่ายน้ำฝนและมูลฝอยอย่างระมัดระวัง จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำฝนรอบกอง และเพื่อจะได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้อง โดยผู้ควบคุมงานหรือวิศวกร	

หมายเหตุ : 1. โครงการจะตั้งอยู่ตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าที่ตั้งก่อสร้างให้เป็นชัดเจน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
 2. เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท วัน สุกวิทย์ 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำแผนตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เกี่ยวข้องและขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย  
 3. เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท วัน สุกวิทย์ 59 จำกัด) จะต้องจัดทำแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย และต้องจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท วัน สุกวิทย์ 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รกตเดฮามจว จำกัด

42/187

ตารางที่ 2 (ต่อ 35)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ชีวิตและทรัพย์สิน จึงจะเป็นผลกระทบโดยตรงต่อผู้จ้างเหมา ผู้ที่สัญจรผ่านไปยังบริเวณด้านหน้าโครงการ ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าว	5.3. ก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องมีการตรวจสอบสภาพจะทำการใช้งานเกี่ยวกับระบบเบรก Limit Switch ทั้ง 2 จุด อุปกรณ์การยก และจะต้องตรวจสอบด้วยไมล์ Load 5.4. ขณะปฏิบัติงานเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หยุดงาน และแจ้งให้วิศวกรชำนาญหรือวิศวกรทราบเพื่อแก้ไขโดยทันที 5.5. การติดตั้งเครนจะต้องมีวิศวกรวิชาชีพเป็นผู้รับรองรวมทั้งวิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้งต้องมีคุณสมบัติ เช่น ผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน เป็นต้น 5.6. จัดให้มีผู้ควบคุมการเดินเครนที่มีประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยเวลาที่มีการทำงาน 5.7 กำหนดให้ใช้ระบบแบบบันทึกบันได และแขนของเครนจะต้องอยู่เหนือกายในกรณีโครงการเท่านั้น ไม่เข้าไปทับทับเท้าเครื่อง	

หมายเหตุ : 1. โครงการจะก่อสร้างอาคารมาดการขึ้นชั้นบนและพื้นที่ถมดินถมถนนและอาคารใต้ดินตามโครงการและพื้นที่ถมดินถมถนน ให้ใช้พื้นที่ถมดินถมถนนให้เป็นประโยชน์ต่อไป 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุโขวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดไว้ 3. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุโขวิท 59 จำกัด) กรณีที่มีการก่อสร้างอาคารขึ้นชั้นบนและพื้นที่ถมดินถมถนน ให้ใช้พื้นที่ถมดินถมถนนให้เป็นประโยชน์ต่อไป 4. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุโขวิท 59 จำกัด) กรณีที่มีการก่อสร้างอาคารขึ้นชั้นบนและพื้นที่ถมดินถมถนน ให้ใช้พื้นที่ถมดินถมถนนให้เป็นประโยชน์ต่อไป

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจ/ประธานคณะกรรมการ รัน สุโขวิท 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามในบัญชี รัน สุโขวิท 59 จำกัด

42/37

ตารางที่ 2 (ต่อ 36)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		6. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงตำแหน่งและพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง และจัดส่งสำเนาให้กับผู้พักอาศัยหรือผู้ประกอบการในพื้นที่เลขที่ 24/2 และ 24/3 อย่างใกล้ชิดตาม ใบระหว่างประสานบริษัทประกัน โครงการจะดำเนินการแจ้งหรือขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงตำแหน่งและพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง และจัดส่งสำเนาให้กับผู้พักอาศัยหรือผู้ประกอบการในพื้นที่เลขที่ 24/2 และ 24/3 อย่างใกล้ชิดตาม ใบระหว่างประสานบริษัทประกัน โครงการจะดำเนินการแจ้งหรือขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงตำแหน่งและพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้าง และจัดส่งสำเนาให้กับผู้พักอาศัยหรือผู้ประกอบการในพื้นที่เลขที่ 24/2 และ 24/3 อย่างใกล้ชิดตาม ใบระหว่างประสานบริษัทประกัน	
4.2 ผลกระทบด้านการบริการสาธารณะ	การบริการรถแท็กซี่สาธารณะในกรณีเมื่อมีรถแท็กซี่สาธารณะ 300 คัน จะทำให้พื้นที่และสถานที่สาธารณะต้องรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั้น ถ้าหากค่าโดยสารโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าโดยสารสาธารณะ เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถานบริการสาธารณะและรถแท็กซี่สาธารณะจำนวนมากอยู่รอบๆโครงการ และมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว โดยบริเวณใกล้ด้วยโครงการ มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้เคียง		

หมายเหตุ : 1. โครงการจะก่อสร้างอาคารมาดการขึ้นชั้นบนและพื้นที่ถมดินถมถนนและอาคารใต้ดินตามโครงการและพื้นที่ถมดินถมถนน ให้ใช้พื้นที่ถมดินถมถนนให้เป็นประโยชน์ต่อไป 2. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุโขวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดไว้ 3. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุโขวิท 59 จำกัด) กรณีที่มีการก่อสร้างอาคารขึ้นชั้นบนและพื้นที่ถมดินถมถนน ให้ใช้พื้นที่ถมดินถมถนนให้เป็นประโยชน์ต่อไป 4. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุโขวิท 59 จำกัด) กรณีที่มีการก่อสร้างอาคารขึ้นชั้นบนและพื้นที่ถมดินถมถนน ให้ใช้พื้นที่ถมดินถมถนนให้เป็นประโยชน์ต่อไป

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจ/ประธานคณะกรรมการ รัน สุโขวิท 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามในบัญชี รัน สุโขวิท 59 จำกัด

42/37

ตารางที่ 2 (ต่อ 37)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โครงการมากที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาลสุโขทัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,000 ไร่เศษ บริเวณถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 21-22 แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความระยะห่างประมาณ 900 เมตร เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 245 เตียง และรองรับผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 2,000 คน/วัน นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 21 (วิเศษวิทยุทอง) ตั้งอยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ความระยะห่างประมาณ 900 เมตร ซึ่งให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิการรักษาต่อไป		

หมายเหตุ : 1. โครงการจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้โดยคำนึงถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนเขตการปกครอง  
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุโขทัย 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำแผนการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลกระทบ  
3. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุโขทัย 59 จำกัด) กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ 1 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้แทนหน่วยงาน



มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลที่รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานราชการ

45/47

ตารางที่ 2 (ต่อ 38)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ 1) ผลกระทบต่อสุขภาพจากเสียงเสียง	1) ผลกระทบที่เกิดจากเสียง กิจกรรมการก่อสร้างอาคารที่ใกล้กับพื้นที่โครงการ ในบริเวณ 1 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการ ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการอาจก่อให้เกิดเสียงดัง เสียงดังรบกวน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสียงดัง หรืออาจกระทบกับผู้ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเสียงดัง ดังนั้น โครงการจึงต้องกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้านเสียง 2) ผลกระทบด้านสุขภาพ 2.1) ผลกระทบจากเสียงรบกวน/เสียงดัง/เสียงดัง เครื่องมือในการก่อสร้างไม่มีประสิทธิภาพ ในการก่อสร้าง หากขาดความระมัดระวัง ประสิทธิภาพในการใช้เครื่องจักร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ นอกจากนี้ ควรก่อสร้างโครงการอย่าง	1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเสียงของ/ผลเสียงทางอากาศ เสียงดังเสียงดังรอบพื้นที่โครงการจากพื้นที่ก่อสร้าง และการรบกวนของเสียงดังก่อสร้าง ด้านเสียง การจัดการเสียงดัง และการจัดการน้ำเสียง อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ 2. เจ้าของโครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการ ออกตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พักคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้รับจ้างแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนระยะเวลาการก่อสร้าง 3. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในส่วนนี้จะดำเนินการโดยผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้เจ้าของโครงการ ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ใบสัญญาจ้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา และให้พิจารณาตัดเงินก่อนหน้าของผู้รับจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข	บริษัท รัน สุโขทัย 59 จำกัด ต้องดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

หมายเหตุ : 1. โครงการจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้โดยคำนึงถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนเขตการปกครอง  
2. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุโขทัย 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำแผนการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลกระทบ  
3. เจ้าของโครงการ (บริษัท รัน สุโขทัย 59 จำกัด) กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ 1 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้แทนหน่วยงาน



มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลที่รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานราชการ

46/107





ตารางที่ 2 (ต่อ 41)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>(PM<sub>10</sub>) ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการมาอยู่ที่สูง คือ 0.041103 มีผลกระทบ/สุขภาพคนละ จะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดใหญ่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) รวม 0.086105 มีผลกระทบ/สุขภาพคนละ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.12 มีผลกระทบ/สุขภาพคนละ</p> <p>นอกจากนี้ จากการตรวจสอบค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองเปรียบเทียบกับมาตรฐาน Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (2008) Air Contaminants 29 CFR 1910.1000 (7) FRI 16673, April 3, 2008) ค่าหาคะปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ไม่เกิน 15 มีผลกระทบ/สุขภาพคนละ และฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) ไม่เกิน 5 มีผลกระทบ/สุขภาพคนละ ดังนั้น จากปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง จึงไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนด</p>	<p>แพร่กระจายของโรคติดต่อ</p>	

- หมายเหตุ :
1. โครงการจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นชัดเจน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
  2. เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและแจ้งการขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  3. เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด) กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ให้แจ้งถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ....

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.  
มกราคม 2563 ลงชื่อ ....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีฮาร์มจู จำกัด

49/187

ตารางที่ 2 (ต่อ 42)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อนึ่ง หากผลงานก่อสร้างได้รับผู้ละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง หรือฝุ่นพิษอื่นๆ อาจมีผลทำให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง และโรคผิวหนัง ดังนั้น โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากผลงานก่อสร้าง</p>		
	<p>1.2) ผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง</p> <p>ผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง จะเกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างของโครงการ ซึ่งระดับเสียงที่คนงานก่อสร้างได้รับจะเป็นระดับเสียงจากอุปกรณ์เครื่องจักรโดยกรม โดยกรมประเมินผลกระทบด้านเสียงต่อคนงานก่อสร้าง จะใช้วิธีคิดจากการประเมินระดับเสียงต่อผู้ได้รับผลกระทบข้างเคียง โดยจากการประเมินพบว่า คนงานก่อสร้างจะได้รับเสียงในขณะทำงานกิจกรรมการก่อสร้าง กรณีใช้เครื่องจักรชนิดเดียวกันจะได้รับระดับเสียงอยู่ในค่า 71.85-98.07 dBA ซึ่งเกิน 85 dBA</p>	<p>1. จัดให้มีงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปะทะกับส่วนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียงที่คนงานได้รับโดยน้อยกว่า 85 dBA) ในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง และเครื่องจักรตามตารางที่ 2-1</p> <p>2. จัดตั้งตารางสรุปการใส่อุปกรณ์ป้องกันในขณะช่วงกิจกรรม และระยะห่างจากเครื่องจักรให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ</p> <p>3. เปลี่ยนงานให้คนงาน หรือหยุดพักคนงานที่ทำงานที่ระยะห่างคนงานด้วยตัวอื่น เพื่อให้ระดับเสียงที่คนงาน ได้รับเฉลี่ยลดลงตามระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 85 dBA</p>	<p>- บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด</p>

- หมายเหตุ :
1. โครงการจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นชัดเจน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
  2. เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและแจ้งการขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  3. เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด) กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ให้แจ้งถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ....

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.  
มกราคม 2563 ลงชื่อ ....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีฮาร์มจู จำกัด

50/187


ការវាងវ៉ាំ 2 (តំប 43)

[illegible][illegible]

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัด...

ได้ ให้มีที่ทำการอยู่ที่ถนนพระยาสุรเสนาในกรุงเทพฯ



**Rak Dee Harin Jua Co., Ltd.**

กรุงเทพฯ 2563

[illegible]

บุกกละคร รบควาผู้พิทักษ์จัดทํารายงานวิจัยฯ รักถิ่นฐานเจ้า จันท์

52187

ตารางที่ 2 (ต่อ 44)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ถนนเข้าเขตชุมชน รวดเร็วขึ้น ดังนั้น ในทางการก่อสร้างต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการต้องตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรที่อยู่ในสภาพใช้งานได้และปลอดภัย ตามระยะการใช้งานที่เหมาะสม และตรวจสอบปัจจัยบำรุงรักษาทุกชนิด</li> <li>2. มาตรการป้องกันและควบคุมที่ควรปฏิบัติ             <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดชั่วโมงการทำงานของคนงาน ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรที่อาจได้รับความสั่นสะเทือน อันอาจเป็นอันตรายโดยกำหนดเวลาการทำงานปกติไม่เกิน 7 ชั่วโมง</li> <li>- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ใช้ถุงมือขณะที่ยังสำหรับรถขุดเจาะ</li> <li>- ตรวจสอบการทำงานของคนงานที่ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรด้วยความถี่และเหมือนอย่างใกล้ชิด</li> </ul> </li> </ul>	

หมายเหตุ : 1. โครงการจะจัดกิจกรรมการป้องกันและระงับการระบาดของเชื้อโควิด-19 และมาตรการด้านความปลอดภัยและตรวจประเมินความเสี่ยง ให้ครอบคลุมด้านพื้นที่สำนักงาน, หน่วยงาน, คลองทางและสถานที่ต่าง ๆ  
2. เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท รับ ดูแล) 59 แห่งมี สัมพันธกิจการทางธุรกิจ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
3. สถานการณ์ของโรคโควิด-19 วันที่ 22 ก.ค. 2563

3. เรือของโครงการ (บริษัท รับ ดูแล) 50 แห่งมี สถานการณ์ของโรคโควิด-19 วันที่ 22 ก.ค. 2563

ONE SUBMITTIT 5  
SERIALS UNIT

พฤษภาคม 2563 กงจักร์ .

  
 ไร้อภัยภัยอันตรายการประทุษร้ายภัยอันตราย  
 Rak Dee Harn Jua Co., Ltd.

ได้รับมอบอำนาจกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ สืบสวน ๑๕ จำคุก

หมายเหตุ: \*ISSN 1825-1149 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2558

52/157

ตารางที่ 2 (ต่อ 45)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>2) ผลกระทบอุบัติเหตุ (ถ้าพบอุบัติเหตุมีและมีความปลอดภัย)</p> <p>ในการก่อสร้างโครงการจะมีจำนวนคนงาน 300 คน ซึ่งการก่อสร้างโครงการอาจเกิดอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงจากอาคารก่อสร้างของคณาฯ การทำงานที่ขาดความระมัดระวัง เครื่องมือที่ใช้ชำรุดเสียหาย ตลอดจนอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากโรคระบาดได้ ดังนั้น โครงการจึงต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้อยู่ในระดับ</p>	<p>1. โครงการต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2559 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายที่นำมาซึ่งและอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และคณาฯ ทำตามการทำงานที่เหมาะสม ลักษณะ การจับอุปกรณ์ให้เหมาะสมในการทำงาน และกำหนดช่วงเวลาในการพักงาน เว้นคืน</p>	<p>- บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด</p>

- หมายเหตุ :
- โครงการจะตั้งสำนักงานโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นชัดเจน ตลอดจนระดมก่อสร้าง
  - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด รับผิดชอบการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจ



มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามในสัญญา บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

34/167


ตารางที่ 2 (ต่อ 46)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องานด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.6 การดำเนินการทางอากาศและกลิ่น	<p>อาคารที่สร้างแบบอาคารสูง 32 ชั้น ความสูง 126.20 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับที่ยอดหลังคา) เป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งอยู่ในเขตของถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องความสามารถในการรองรับแผ่นดินไหว และการรองรับการออกแบบและการคำนวณโครงสร้างอาคาร ดังนี้</p> <p>(1) ด้านการออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหว อาคารที่สร้างเป็นอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงเรื่องกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และรับน้ำหนักของอาคารในการคำนวณแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ที่ระบุ "พื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดเป็นพื้นที่อันตราย 1 โดยพื้นที่หรือบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระดับปานกลาง" และตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง</p>	<p>- ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และรับน้ำหนักของอาคารในการคำนวณแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยในการออกแบบจะวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์</p>	

- หมายเหตุ :
- โครงการจะตั้งสำนักงานโครงการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นชัดเจน ตลอดจนระดมก่อสร้าง
  - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด รับผิดชอบการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...



มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามในสัญญา บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

34/167

ตารางที่ 2 (ต่อ 47)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องิเลสแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบเชิงบวก
<p>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</p> <p>1.1 ลักษณะภูมิประเทศ</p>	<p>เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จบริเวณพื้นที่โครงการจะเป็นที่ตั้งของอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 32 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (ดูรูปที่ 4) โดยก่อนการปรับสภาพพื้นที่โครงการจะมีระดับดินสูงกว่าถนนสุขุมวิทประมาณ 0.40 เมตร ซึ่งมีระดับต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของดินและการระบายน้ำไหลลงในพื้นที่ที่เหลื่อมกันที่ข้างเคียง ดังนั้น โครงการต้องกำหนดให้มีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. จัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการเพื่อกันขอบเขตที่ดินอย่างชัดเจน และจะจัดทำแนวป้องกันกรณีฟ้าผ่าของจริง</p> <p>2. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อให้มีพืชช่วยยึดหน้าดิน</p> <p>3. จัดให้มีระบบระบายน้ำภายในโครงการ โดยจัดให้มีท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ความยาว 200 เมตร ที่รวบรวมน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นที่โครงการเข้าสู่บ่อพักน้ำ จำนวน 1 บ่อ ความจุ 191.8 ลูกบาศก์เมตร ภายในติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้ปั๊มจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) แต่เครื่องมีอัตราสูง 0.014 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ TCM</p>	<p>• ดูแลรักษาทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และ</p>



Rak Dee Harni Jua Co., Ltd.  
โทรเลข 2565

มกราคม 2563 ลงชื่อ ....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิออกทำรายการแบบบริษัท รับผิดชอบจำ กัก

57/107

องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมและคุณค่างานต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเบื้องต้น	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		10 เมตร เพื่อลดปริมาณน้ำออกสู่พื้นทางภายในบริเวณชุมชนใกล้เคียง	
1.2 คุณภาพอากาศ	<p>โครงการเป็นอาคารโรงงาน ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจะเกิดจากการจราจรภายในโครงการเป็นส่วนใหญ่ โดยอยู่ภายในเขตที่จอดรถและทางวิ่งภายในโครงการ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ โดยสามารถประเมินผลกระทบเบื้องต้นได้ ดังนี้</p> <p>1. มีมลพิษของรวม (TSP) จากฝุ่นซึ่งขึ้นตรงต่อปริมาณของจราจร (TSP) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการมีปริมาณสูงสุด เท่ากับ 0.000004 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ผลสัมพัทธ์ของรวม (TSP) จากค่ามาตรฐาน 0.000653 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะรวมกันเป็นผลของรวม (TSP) ในบรรยากาศปัจจุบันบริเวณโครงการที่มีปริมาณ 0.103 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จะทำให้ปริมาณมลพิษของรวม (TSP) รวมเท่ากับ 0.111657 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกิน</p>	<p>1. มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>1) การควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ย้ายช่องจอดรถเร็ว สันนิษฐานความเร็วก่อนเปิดโครงการที่จะลดจำนวนของฝุ่นในบริเวณ</p> <p>2) ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดน้ำถนนเป็นประจำวันตามปกติ</p> <p>3) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ เพื่อให้ช่วยลดการก่อตัวของฝุ่นจากกิจกรรมของโครงการ</p> <p>4) โครงการจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. มาตรการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษ</p> <p>1) โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 169 คัน แบ่งพื้นที่จอดรถแบบปกติ 15 คัน 1 จำนวน 7 คัน และที่จอดรถอีกแบบพิเศษ 14 คัน ซึ่งการนำ</p>	<p>1. ทำความสะอาดถนนภายในโครงการทุกวัน</p> <p>2. ควบคุมความเร็วภายในโครงการ</p> <p>3. ควบคุมพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีการสมบูรณ์สวยงามทุกวัน</p> <p>4. ควบคุมขยะมูลฝอยภายในโครงการ</p> <p>5. ตรวจหาปริมาณและลักษณะการปล่อยมลพิษจากโรงงาน</p> <p>6. จัดตามปริมาณจากส่วนอื่นเรื่องร้องเรียนและควบคุมมลพิษในทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>



Rak Dee Harn Jua Co., Ltd.

արդարև 2563 թ.

บุคลากรรพภามีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักถิ่นฐานทั่ว จ้ากค

55/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 2)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>มาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.53 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>2. คุณสมบัติน้ำไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการมีปริมาณสูงสุด เท่ากับ 0.0000008 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) ที่เกิดขึ้นจากอาคาร 0.008653 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับฝุ่นละอองจากไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) ในบรรยากาศปัจจุบันบริเวณโครงการที่มีปริมาณ 0.045 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จะทำให้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) รวมเท่ากับ 0.053654 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p>	<p>รถที่ใช้จะลดละไม่มีการคิดหรือขายแต่อย่างใด</p> <p>2) จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนท้องถนนให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวจราจรในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้เป็นอย่างดีและปลอดภัย</p> <p>3) โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการในการจัดการดูแลพื้นที่สีเขียวให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้รถบ้างคันใช้ทุกวัน วันละครั้ง</li> <li>- ให้อยู่ นอกพื้นที่ โดยทำเป็นประจำ</li> <li>- จัดตั้งให้มีความสวยงาม</li> <li>- ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่สูญเสียไป</li> <li>- จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการดูแลพื้นที่สีเขียว</li> </ul> <p>ใช้ความสมบูรณ์</p> <p>4) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ จากพื้นที่รวมทั้งหมด 533.7 ตารางเมตร เพื่อให้ได้มีพื้นที่สีเขียวชดเชยพื้นที่ที่ถูกตัดจากโครงการโครงการ โดยพื้นที่สีเขียว</p>	<p>5. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในพื้นที่โครงการปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยวิธีที่มีประสิทธิภาพ วัดได้แก่ (ฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM<sub>10</sub>) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</p>

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และต้องนำรายงานนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฝ้าฯ และรับทราบทุกครั้งที่เข้าเฝ้าฯ (ฉบับที่ 2) พ.ร. 2561

ONE SUKUMVIT 5  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจการแทนบริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด



มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานบริษัท รักดีฮาร์มจิว จำกัด

58/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 3)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>3. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>)</p> <p>ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงในโครงการไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการมีปริมาณสูงสุด เท่ากับ 0.000068 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และรวมเข้มข้นของพื้นที่โครงการไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) ที่เกิดขึ้นจากอาคาร 0.043267 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) ในบรรยากาศปัจจุบันบริเวณโครงการที่มีปริมาณ 0.094 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จะทำให้มีก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) เท่ากับ 0.137335 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร</p> <p>4. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนรวม (HC)</p> <p>ค่าเฉลี่ยของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนรวม (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการมีปริมาณ</p>	<p>ให้โครงการเลือกปลูกไม้ยืนต้นที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO<sub>2</sub>) เมื่อเทียบเป็นคาร์บอน (C) ได้รวม 599.28 กรัม/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อเทียบเป็นคาร์บอน (C) ที่เกิดจากระบบโครงการที่มีปริมาณ 373.73 กรัม/วัน (ดูจากแนบที่ 1)</p> <p>5) ไม่ปล่อย Hood ระบายความร้อน คลื่นจากทีวี ในทิศทางที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงของโครงการ</p>	

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และต้องนำรายงานนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฝ้าฯ และรับทราบทุกครั้งที่เข้าเฝ้าฯ (ฉบับที่ 2) พ.ร. 2561

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจการแทนบริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด



มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานบริษัท รักดีฮาร์มจิว จำกัด

60/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 4)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	สูงสุด เท่ากับ 0.000275 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อ รวมกับปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ใน บรรยากาศปัจจุบันบริเวณโครงการที่มีปริมาณ 1.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จะทำให้มีปริมาณ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) รวมเท่ากับ 1.330275 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 5. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการมีปริมาณสูงสุด เท่ากับ 0.001295 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และความ เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ที่เกิดจาก สถานีสูบ 0.008553 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อรวม กับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO) ในบรรยากาศ ปัจจุบันบริเวณโครงการที่มีปริมาณ 1.510 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จะทำให้มีปริมาณก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ (CO) รวมเท่ากับ 1.519948 มิลลิกรัม/		

หมายเหตุ : - เจ้าขอโครงการ บริษัท วัน ซูวอิท 59 จำกัด ตั้งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน และถนนพหลโยธินตัดกับถนนพหลโยธิน กม. 6 เลี้ยว ซอยซอยพหลโยธินที่ 59/1 ความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
สิ่งแวดล้อมภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจจาก..... บริษัท วัน ซูวอิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีฮาร์มจู จำกัด

61/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 5)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ที่กำหนดไว้เท่ากับ 34.2 มิลลิกรัม/ ลูกบาศก์เมตร อนึ่ง จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการบังคับใช้มาตรฐานค่า 4 สามารถลดการระบาย ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) ลงได้ ดังนั้น ปริมาณก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) ที่คาดว่าจะเกิดจาก ยานพาหนะภายในโครงการจึงจะมีน้อยมาก บริษัท ที่ปรึกษาจึงมีได้ประเมินผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ได ออกไซด์นี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้น		
1.3 เสียง	โครงการเป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 32 ชั้น จำนวน 3 อาคาร โดยเสียงที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการ รบกวนต่อผู้ที่พักอาศัยอยู่ข้างเคียง จะเป็นเสียงจากการ สัตุจรเข้า-ออกของรถภายในโครงการ ซึ่งบางครั้งอาจมี การเร่งเครื่องยนต์ และใช้ความเร็วทำให้เกิดเสียงดัง ซึ่ง	1. จัดให้มีการกำหนดมาตรฐานของระดับความ ภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียง จากการเร่งเครื่องยนต์ 2. ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์บริเวณที่จอดรถและ ทางวิ่งภายในโครงการให้เป็นอย่างชัดเจน	- ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายห้ามคิดเครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน เดือนละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ : - เจ้าขอโครงการ บริษัท วัน ซูวอิท 59 จำกัด ตั้งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน และถนนพหลโยธินตัดกับถนนพหลโยธิน กม. 6 เลี้ยว ซอยซอยพหลโยธินที่ 59/1 ความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
สิ่งแวดล้อมภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทนบริษัท วัน ซูวอิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีฮาร์มจู จำกัด

62/187



ตารางที่ 3 (ต่อ 6)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เชิงระบบเมื่อเกิดอุบัติเหตุไปบริเวณประจำวัน ทั้งนี้ จากผลการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการ พบว่า ระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L <sub>eq</sub> 24 ชั่วโมง) มีค่าเท่ากับ 62.6 dB(A) และมีระดับเสียงสูงสุด (L <sub>max</sub> ) เท่ากับ 92.3 dB(A) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในระยะที่ 2 บริเวณโรงงานฯ เกิน 124 เมตรที่ 27 ตารางที่ 3 เมษายน 2540 กำหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (L <sub>eq</sub> ) 24 ชั่วโมง 70 dB(A) และมีระดับเสียงสูงสุด (L <sub>max</sub> ) ไม่เกิน 115 dB(A) จึงมีค่าระดับเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น คาดว่าเมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณพื้นที่โครงการเลย นอกจากนี้ หากพิจารณาในแง่ของผลกระทบจากโครงการต่อพื้นที่ข้างเคียง คาดว่าพื้นที่	3. จัดให้มีระบบเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 4. เจ้าหน้าที่โครงการจะคอยกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ไม่ให้มีการส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง	

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ บริษัท วัน ซูมวิท 59 จำกัด คือบริษัทพัฒนาโครงการ และดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการฯ ทุก 6 เดือน เพื่อยืนยันความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ....

ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทพัฒนาโครงการ วัน ซูมวิท 59 จำกัด



มกราคม 2563 ลงชื่อ ....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานบริษัท วันซูมวิท 59 จำกัด

62/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 7)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ข้างเคียงจะไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ ทั้งนี้ โครงการจะตั้งกำแพงกั้นให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น		
1.4 คุณภาพน้ำ	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีปริมาณน้ำเสีย 186 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในคลองระบายน้ำ โดยโครงการจะดำเนินการบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งน้ำทิ้งของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมดจะระบายออกสู่สาธารณะตามสุขบัญญัติต่อไป ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนแขวนลอย (Activated Sludge) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 190 ลูกบาศก์เมตร/วัน รองรับน้ำเสียจากโครงการประมาณ 186 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ (ดูรูปที่ 5) 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. โครงการจะบำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียปริมาณ 0.059 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยใช้ผลิตภัณฑ์สารกำจัดเชื้อโรคทางอากาศด้วยวิธี รัง และ จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดิน โดยโครงการจัดให้มีบ่อเก็บ	1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (เดือนละ 1 ครั้ง) ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง โดยวิธีตามวิธีตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, TSS, Sulfide, Fat Oil & Grease, Settling Solids, TDS, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของโครงการ จำนวน 3 จุด ดังนี้ (ดูรูปที่ 5) - คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด 1 จุด คือ บ่อรับสภาพมลพิษ - คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด 1 จุด คือ บ่อพักน้ำใส - คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอก

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ บริษัท วัน ซูมวิท 59 จำกัด คือบริษัทพัฒนาโครงการ และดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการฯ ทุก 6 เดือน เพื่อยืนยันความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ....

ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทพัฒนาโครงการ วัน ซูมวิท 59 จำกัด



มกราคม 2563 ลงชื่อ ....

บุคคลธรรมดา

จำกัด

64/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 8)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สำหรับบำบัด Aerosol ขนาดพื้นที่ 1.5 ตารางเมตร ความลึก 1.0 เมตร ซึ่งสามารถบำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ</p> <p>4. โครงการจัดให้มีการบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียประมาณ 11.93 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรวบรวมก๊าซมีเทนไปเผาไหม้ที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีหน่วยบำบัดก๊าซมีเทน ขนาดพื้นที่ 5.0 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร จำนวน 1 ชุด ซึ่งสามารถบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ</p> <p>5. โครงการจะประสานให้รถดูดขยะของ บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบคเกอร์ (เวสต์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอเชีย รอสส์ แอนด์ ซันส์ จำกัด เป็นต้น มาดูดขยะส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดทุก 1 เดือน</p> <p>6. โครงการจะประสานหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนในชุมชนรอบระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อไปกำจัดเป็นประจำวัน</p>	<p>โครงการ 1 จุด คือ บ่อตกตะกอน/บ่อลรางคุณภาพน้ำ</p> <p>2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบัญชีรายการและยอดและรายการสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ซึ่งโครงการจะคำนึงถึงค่าเงินการดังนี้</p> <p>1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ พ.ร. 1 และชุดเก็บไว้ พ. 2 ตามที่แจ้งแหล่งกำเนิดมลพิษขึ้นเป็นเวลา 2 ปี</p> <p>2) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนแบบ พ.ร. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขต)</p>

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน ซูบวิช 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องแจ้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ทุก 6 เดือน ของข้อมูลจำนวนที่เกิดขึ้นจริง ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและพิษชุมชน

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจ

59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.  
มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามบริษัท รักดีฮาร์มจู จำกัด

65/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 9)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>7. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการโดยสถานะ แยกจากระบบบำบัดน้ำเสียอื่น ๆ เพื่อให้สามารถคัดแยกหรือส่งกลับการใช้น้ำของระบบบำบัดน้ำเสียได้ และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะส่งมอบน้ำดื่มได้ และลดผลกระทบเวลาที่เกิดปัญหาน้ำท่วม</p>	<p>ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p>
<p>2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ</p> <p>2.1 ทรัพยากรทางบก</p>	<p>สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปส่วนใหญ่มีสภาพการเจริญเติบโตเป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่น ป่าดงดิบชื้นสูง ประกอบด้วย กลุ่มบ้านพักอาศัย กลุ่มอาคารพาณิชย์ อาคารหักอาศัย อาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน อาคารอาหาร สถานบริการ และสถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งระบบนิเวศวิทยาโดยรอบที่ตั้งโครงการจัดได้ว่า เป็นระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง (Urban Ecology) ไม่พบทรัพยากรทางชีวภาพที่สำคัญในพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบแต่อย่างใด ดังนั้น การเกิดขึ้นของโครงการ</p>	<p>- ค่าเงินการควบคุมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ด้านคุณภาพอากาศ ด้านเสียง ด้านความถี่และทิศทาง การปล่อยมลพิษของดิน ด้านคุณภาพน้ำ และด้านคุณภาพน้ำใต้ดินของชุมชนอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่าเรื่องร้องเรียนหรือข้อสงสัยปัญหาพื้นที่</p> <p>2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและพิษชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561</p>

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน ซูบวิช 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องแจ้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ทุก 6 เดือน ของข้อมูลจำนวนที่เกิดขึ้นจริง ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและพิษชุมชน

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจจากการแทนบริษัท วัน ซูบวิช 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.  
มกราคม 2563 .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามบริษัท รักดีฮาร์มจู จำกัด

66/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 10)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่างๆ	ผลกระทบต่อนักเรียน/บุคลากร	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 บิดคหิรพารณำ	<p>โครงการก่อสร้างให้มีระบบน้ำประปาเสียที่เกิดขึ้น ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และระบบน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียนี้จะต้องอยู่จากระบบน้ำประปาและน้ำดื่มที่ปลอดภัย ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างทุกแห่งให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กล่าวไปแล้วข้างต้น</p>	<p>• ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออกวางระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, TKN, Sulfide, Fat Oil &amp; Grease, Settleable Solids, TDS, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ จำนวน 3 จุด ดังนี้ (ดูรูปที่ 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด 1 จุด คือ บ่อปรับคุณภาพผิวน้ำ</li> <li>- คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด 1 จุด คือ บ่อพักน้ำใส</li> <li>- คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ 1 จุด คือ บ่อคักขยะ/บ่อถาวรคุณภาพน้ำ</li> </ul>

หมายเหตุ: - จำนวนโครงการ บัณฑิต 35 คนคิดเป็น 50% ของบัณฑิตจบมาทางการเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชรตามสถิติการเกษตรกำแพงเพชร ปี 65 (โดย 1 คนต้องแบ่งงานที่ศึกษาจะ 2 คนที่จะปฏิบัติงานจริง) บัณฑิตที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ (นอกกำแพงเพชร) จะต้องมาปฏิบัติงานที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

ឆ្នាំ ២៥៦៣ ព្រះបាទ ជ័យវរ្ម័ន ៧

ผู้รับมอบอำนาจกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีฯ กับ ข้าราชการ 59 จำกั



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ ..

บุบผกลุสรวรรณคดีผู้มีสิทธิจัดทำรายงานประจำปี รัชชูปการจิ๋ว จำกัค

57/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 11)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ศึกษา	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
			<p>2. โครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ความถูกต้องของข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ฐานข้อมูล การจัดทำบันทึกตรวจสอบและรายงานงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ซึ่งโครงการจะดำเนินงานที่ดำเนินการดังนี้</p> <p>1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลเชิงผลกระทบทางสุขภาพของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ พส. 1 และจัดเก็บ 5 ณ สถานที่ที่ซึ่งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี</p> <p>2) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ พส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตรักษา) ภายในวันที่ 15 ของเดือนต่อไป</p>

หมายเหตุ : เจ้าอธิการทองใบ มีชัย ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และเจ้าอธิการทองใบ มีชัย ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ทั้ง ๒ ท่าน ได้มีมติให้เจ้าอธิการทองใบ มีชัย ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นผู้แทนเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา

ONE SUKHUMVIT 59  
SUKHUMVIT LIMITED

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงมหาดไทย รับ สัญญาที่ 59 จำกัด



พฤษภาคม 2563 ณ

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครอบคลุมถึง

62487

ตารางที่ 3 (ต่อ 12)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ 3.1 การใช้น้ำ	โครงการมีความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 352 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยแหล่งน้ำใช้ของโครงการมาจากการประปาตามพรหลวง สำนักงานประปาสาขาสุพรรณบุรี ซึ่งมีปริมาณน้ำเหลือจ่ายเพียงพอต่อการให้บริการของพื้นที่รับผิดชอบ โดยเมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะมีความสามารถในการให้บริการน้ำใช้สำหรับโครงการได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมการใช้น้ำ	1. จัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำขึ้นจากผิวน้ำ โดยสำรองน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน 2. จัดให้มีการสูบน้ำประปาเข้ามาในโครงการ โดยใ้ภายในหลุมขุดเก็บน้ำใต้ดิน โดยแรงโน้มถ่วง ส่วนรับภายในโครงการจัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคาร ซึ่งนำน้ำที่สูบน้ำจากน้ำใต้ดินซึ่งน้ำใช้มาจากการประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบคัลเวลา ซึ่งกำหนดเวลาการสูบน้ำใช้ภายในโครงการในช่วง 24.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาที่มีผู้พักอาศัยก่อให้เกิดการรำคาญได้ 3. โครงการจะกำหนดเวลาในการล้างถังเก็บน้ำในช่วงวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาประมาณ 24.00-05.00 น. โดยกำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำเพื่อให้ถังเก็บน้ำที่เพื่อสามารถสำรองน้ำใช้ได้อย่างเหมาะสม	1. ตรวจสอบเก็บข้อมูลประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ เครื่องละ 1 ครั้ง คล่องตัวและวาล์วเปิดดำเนินการ หากพบเหตุบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขทันที 2. ดูแลค่าความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนตรวจสอบการเกิดสาหร่าย

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท รับ ซุปเปอร์ 59 จำกัด คือปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจ

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามในสัญญา รกเดห์จว จาก

69/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 13)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี 5. ออกแบบโดยเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดน้ำหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งที่ก่อสร้างและใช้การ และควมคุมประปาให้ดี 6. จัดทำแผนการตรวจสอบประปาในพื้นที่ยื่นโครงการ 7. กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและชักล้างอุปกรณ์ในภายหลังเพื่อที่จะนำไปใช้ซ้ำ ซึ่งจะใช้ในน้อยกว่าการใช้สายน้ำที่สะอาดความสะอาดโดยคร่าว 8. จัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซึ่งกำหนดให้ตรวจสอบรอบรั้วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำวันเกือบหมดบนการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที	

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท รับ ซุปเปอร์ 59 จำกัด คือปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจ/ประธานกรรมการ รับ ซุปเปอร์ 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามในสัญญา รกเดห์จว จาก

70/187



ตารางที่ 3 (ต่อ 16)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>โรงงานคลอรีน</p> <p>2. ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำระเหยน้ำ</p> <p>1) ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำจะใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator)</p> <p>2) เติบระบบกรองรับละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ที่มี ขึ้นอยู่กับความจุของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่มีน้ำขุ่นให้ดำเนินการเติบระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใสหลังจากนั้นดำเนินการเติบระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิดบริการ</p> <p>3) ดำเนินการดูดตะกอน ถังดักทราย และถังเก็บไขมันทุกวัน 1 ครั้ง</p> <p>4) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้มีน้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจากถ้าให้น้ำในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากเปิดให้สระว่ายน้ำแล้ว</p>	

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัณ วิสาหกิจ 59 จำกัด ตั้งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และต้องนำรายงานที่เก็รวบรวม ส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในการตรวจบัญชีสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED



มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจ

... 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามบริษัท วัณ วิสาหกิจ 59 จำกัด

13/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 17)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5) จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ โดยข้อความอย่างน้อย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ</li> <li>- จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ</li> <li>- ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง และห้ามนำสระว่ายน้ำไปตากแดด</li> <li>- ผู้เป็นโรคผิวหนัง ผื่นคัน หิด ไข้ เป็นฝีหนอง หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ</li> <li>- ห้ามปัสสาวะ ขี้จาม น้ำลาย หรือสิ่งอื่นสกปรกลงในสระ</li> </ul> <p>6) จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถคอยปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</p>	

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัณ วิสาหกิจ 59 จำกัด ตั้งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และต้องนำรายงานที่เก็รวบรวม ส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในการตรวจบัญชีสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED



มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

มกราคม 2563 ...

ผู้รับมอบอำนาจ (นาย) (นาง) (นางสาว) (นาง) (นางสาว) 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามบริษัท วัณ วิสาหกิจ 59 จำกัด

14/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 18)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และชุมชนต่างๆ	ผลกระทบที่มีสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2) โครงสร้างระวางน้ำ	โครงการจัดให้มีระวางน้ำ จำนวน 3 แห่ง อยู่บริเวณตั้งแต่ 31 ของอาคาร มีขนาดพื้นที่ 163.35 ตารางเมตร ความลึก 1.3 เมตร จัดการออกแบบสระวางน้ำให้มีช่องกักน้ำเพื่อเป็นการไหลที่มีความมั่นคงแข็งแรงของระวางน้ำ	1. โครงสร้างของสระวางน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคงแข็งแรง บำรุงไม่ให้เกิดวัชพืชรบกวน อยู่ใต้อาคาร และท่วมน้ำสะอาด 2. จัดให้มีการระบายน้ำด้วยฝายฉัตรระวางน้ำ ความกว้าง 1 เมตร ไม่เป็นลิ่มแฉียง ท่วมน้ำสะอาด อยู่ใต้อาคารและไม่มีการกักน้ำจากภายนอก 3. ฝายระวางน้ำ คือ ท่อด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียงไม่ติดกัน ทำความสะอาดง่าย ไม่ตัน อยู่ใต้อาคาร 4. ตรวจสอบสภาพพื้นระวางน้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกหัก เติมน้ำสม่ำเสมอ	1. ตรวจสอบสภาพพื้นระวางน้ำให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกหัก เติมน้ำสม่ำเสมอ 2. ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ทุกขบขันให้ปลอดภัยก่อนใช้
3.3 การบำบัดน้ำเสีย	เมื่อโครงการเกิดดำเนินการจะมีปริมาณน้ำเสีย 186 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจะต้องได้รับการบำบัดก่อนจะระบายออกสู่ภายนอก โดยโครงการจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียขั้นที่ 1 BOD ในขั้นที่ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งน้ำที่ขจัดของโครงการจะผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมดจะระบบออกสู่ธรรมชาติบริเวณชุมชนใกล้เคียง	1. โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 ชุด เป็นระบบบำบัดน้ำเสียขั้นที่สองจากภาคีเอกชน เรียกว่า (Activated Sludge) ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำได้ถึงปริมาณ 190 ลูกบาศก์เมตร/วัน รองรับน้ำเสียจากอาคารโครงการปริมาณ 186 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ (ดูรูปที่ 5)	1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังของการระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนละ 1 ครั้ง ผลตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆ โดยวิธีชีววิธีทางวิธี ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, TSS, Nitrate, Fat Oil & Grease, Settleable Solids, TDS, Total Coliform Bacteria และ

หมายเหตุ : - เจ้าอาวาสวัดบางบัว นริศวัน วัน สุทธิรักษ์ ๑๙ กอธ คือ ปู่ปิตุจฉาในศาสนาการการ การสงฆ์จึงได้รายงานผลการปฏิบัติศาสนาการการ การ ๖ กอธ เสนอต่อวัดบางบัวนริศวันวัน ตามที่วัดบางบัวนริศวันวันและวัดบางบัวนริศวันวัน

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

(၆၇၄)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด



ឆ្នាំ ២៥៦៣ រាជធានី

(v)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดหารายได้จากบริษัท รักสินามจิว จำกัด

75/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 19)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่างาน	ผลกระทบกึ่งเชิงบวกที่มีนัยสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการในพื้นที่บ่อขุดทราย</p>	<p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ควบคุมรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพและประสิทธิภาพ</p> <p>3. โครงการจะบำบัด Aerobed ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียประมาณ 0.059 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยใช้หลักการกำจัดมลพิษทางอากาศด้วยวิธี ดับ และกลั่นหรืออาศัยอยู่ในดิน โดยโครงการจัดให้มีผิวดินสำหรับบำบัด Aerobed ขนาดพื้นที่ 1.5 ตารางเมตร ความลึก 1.0 เมตร ซึ่งสามารถบำบัด Aerobed ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ</p> <p>4. โครงการจัดให้มีการบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียปริมาณ 11.93 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยรวบรวมก๊าซมีเทนไปตามท่อระบายก๊าซไปยังบ่อผิวดินบำบัดก๊าซมีเทน ขนาดพื้นที่ 5.0 ตารางเมตร ความลึก 1 เมตร จำนวน 1 บ่อ ซึ่งสามารถบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>Fecal Coliform Bacteria ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ จำนวน 3 จุด ดังนี้ (รูปที่ 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดแรกนำซึ่งก่อนการบำบัด 1 จุด คือ บ่อรับสภาพมลพิษ</li> <li>- จุดแรกนำซึ่งหลังการบำบัด 1 จุด คือ บ่อพักน้ำใต้</li> <li>- จุดแรกนำซึ่งก่อนระบายออกนอกโครงการ 1 จุด คือ บ่อพักขยะ/บ่อตรวจคุณภาพน้ำ</li> </ul> <p>2. โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ซึ่งโครงการจะจัดมีหน้าที่ดำเนินการดังนี้</p>

หมายเหตุ: \* เจ้าอาวาสวัด: ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 59 กิโลเมตร กองปฏิบัติความมั่นคงทางชายแดน กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (กบต.) และศูนย์ปฏิบัติการตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา (ศนย.)

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

ឆ្នាំ ២៥៦៣ ឆ្នាំ ២៥៦៣

(၁၇)

มีรับทราบอำนาจคณะกรรมการบริหารบริษัท วันที่ พฤษภาคม 59 จาก



พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

[illegible]

76/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 20)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. โครงการจะประสานให้กลุ่มชุมชนของบริษัท (เอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น บริษัท เบนทอร์ จำกัด หรือ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซี เอช จำกัด (มหาชน) จำกัด เป็นต้น มาดูแลก่อนดำเนินการขุดลอกและกำจัดน้ำเสียในบ่อเก็บน้ำเสีย 1 เดือน</p> <p>6. โครงการจะประสานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการขุดลอกและกำจัดน้ำเสียในบ่อเก็บน้ำเสีย 1 เดือน</p> <p>7. จัดให้มีระบบนิเทศน์เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำในบ่อเก็บน้ำเสีย และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันทีเมื่อระดับน้ำในบ่อเก็บน้ำเสียมีแนวโน้มสูงขึ้น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกและกำจัดน้ำเสียในบ่อเก็บน้ำเสียทันที</p>	<p>1) จัดทำบัญชีและข้อมูลสิ่งแวดล้อมโครงการ</p> <p>2) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ กส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขต/อำเภอ) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p>

หมายเหตุ : - เครื่องมือการวัดระดับน้ำในบ่อเก็บน้ำเสีย 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กส. 6 เดือน เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจ



Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามในสัญญา บริษัทมหาชน จำกัด

77/107

ตารางที่ 3 (ต่อ 21)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ	โครงการจะควบคุมอัตราการระบายน้ำก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนพัฒนาโครงการ คือ 0.015 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งมีปริมาณน้ำเฉลี่ยในบ่อเก็บน้ำเสียในโครงการจะรวบรวมน้ำเสียไว้ภายในโครงการ และควบคุมอัตราการระบายน้ำออกสู่ภายนอกโครงการก่อนพัฒนาโครงการ	<p>1. จัดให้มีบ่อเก็บน้ำเสียเพื่อรองรับน้ำเสีย จำนวน 1 บ่อ ความจุ 191.4 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียส่วนเกินจากโครงการที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งน้ำจากบ่อเก็บน้ำเสียจะถูกระบายออกสู่ภายนอกโครงการด้วยเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้พลังงานไฟฟ้า) เครื่อง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 0.014 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ TCM 10 เมตร ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ (0.015 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)</p> <p>2. จัดให้มีประตูระบายน้ำแบบนิรภัย (Sluice Gate Valve) บริเวณบ่อเก็บน้ำเสียเพื่อควบคุมการไหลของน้ำจากบ่อเก็บน้ำเสียออกสู่ภายนอกโครงการให้ย้อนกลับในกรณีที่โครงการ</p> <p>3. จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน หากมีแนวโน้มที่ค่าใดมีระดับน้ำที่สูง โครงการจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบทันที</p>	<p>1. ตรวจสอบดูแลบ่อเก็บน้ำเสียในโครงการเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของตะกอนในบ่อเก็บน้ำเสีย ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นการขัดขวางการระบายน้ำ</p> <p>2. ติดตามประเมินจากส่วนรับแจ้งเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนก็จะแก้ไขปัญหาโดยทันที</p>

หมายเหตุ : - เครื่องมือการวัดระดับน้ำในบ่อเก็บน้ำเสีย 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กส. 6 เดือน เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร บริษัท สุโขวิท 59 จำกัด



Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ?

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามในสัญญา บริษัทมหาชน จำกัด

78/107



มาตรา 3 (ค) 22)

องค์ประกอบภารกิจและตัวชี้วัด และคุณลักษณะ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เข้าใกล้	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการพัฒนาและตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน
		ทราบ และประชุมทีมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป	
3.5 การจัดการมูลฝอย	เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจริงปริมาณมูลฝอย 2.66 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น มูลฝอยทั่วไปปริมาณ 0.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน มูลฝอยเป็ดขี้ริษยา 0.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน มูลฝอยไข่ไก่กลิ่นรบกวน 1.06 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน  สำหรับบริหารจัดการมูลฝอยบริเวณโครงการนั้น ปัจจุบันสำนักงานเขตวัฒนาจัดให้กองเก็บมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 คัน โดยจะเดินตามงานรถบรรทุกจากบริเวณท่าโครงการช่วงเวลาประมาณ 01.00-05.00 น. ทั้งนี้ โครงการจะควบคู่มาให้พนักงานนำมูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขนจากลำปำงานเขตรับมา เนื่องจากภาระหน้าที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทั้งด้านทัศนียภาพและอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำให้บริการภายในโครงการ ตลอดจนผู้พักอาศัยข้างเคียง ซึ่งโครงการจะตั้ง	1. โครงการจะจัดพื้นที่กักขยะขนาด 8-10 ลิตร หรือผ้าใบ ตั้งไว้ภายในห้องหลังหรือข้างบ้านเพื่อทิ้งขยะทับสำหรับพื้นที่ส่วนอื่นๆ โครงการจะจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 20-100 ลิตร พร้อมฝาปิดอยู่ภายในห้องน้ำทุกจุด โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานเข้าไปทำความสะอาดและเก็บรวบรวมขยะออกจากจุด  2. ขนย้ายมูลฝอยใส่ถึงจุดปล่อยแบบมีล้อติดเบรगा้มึงหรือห้กับกลุ่มย่อยรวมบริเวณชั้นที่ 1 ของโรงกรอง โคมี่ลิศดับเพลิงอยู่ชั้นล่าง  3. ทำความคิให้พนักงานสำเนัการทำความสะอาดพื้นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ออกจากห้องทับ และใช้ไม้กวาดเก็บเศษมูลฝอยแต่ละประเภทก่อนนำไปประมวลจึงหรือกำจัดมูลของโครงการ	1. ตรวจสอบถึงร่องรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุกวัน และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการหากพบว่าถังรองรับมูลฝอยมีการรั่วหรือน้ำซึมต้องดำเนินการแก้ไขทันที  2. ตรวจทอเนปริมาณมูลฝอยตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และท้องที่กลุ่มส่ยมารองโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยมีการรั่วหรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที  3. โครงการจะต้องควบคุมไม่ให้มีการปฏิบัติงานนอกเวลาที่ควรค่าแห่งรักษ์

หมายเหตุ: - (เจ้ากระทรวงการคลัง กับ รัฐมนตรี 53 คน) คือปฏิบัติความราชการ และทั้งจัดที่ราชการแบบแผนการปฏิบัติราชการการฯ ทุก 6 เดือน เสนอต่อมณฑลราชบัณฑิตยสถาน และต่อมณฑลราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 39  
COMPANY LIMITED

ឧបករណ៍ ២៥៦៣ កងចំរុះ ...

ผู้รับมอบอำนาจการกระทำการแทนตน ๒๓ ตุลาคม ๖๖ จันทบุรี



พฤษภาคม 2563 กษัตริย์ ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานแบบบริษัท วัตถุประสงค์ จ้างัก

79/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 23)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มต่างๆ	ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการเฝ้าระวังและตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	<p>4. โครงการจะจัดพื้นที่ห้องเก็บมูลฝอยรวมตั้งบริเวณชั้น 1 ของอาคาร โดยแบ่งเป็น ห้องเก็บมูลฝอยแห้ง ห้องเก็บมูลฝอยเปียก ห้องเก็บมูลฝอยรีไซเคิล และห้องเก็บมูลฝอยอันตราย แยกกันอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) ห้องเก็บมูลฝอยแห้ง มีขนาดพื้นที่ 2.38 ตารางเมตร ความจุ 2.8 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงมูลฝอย 1.2 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยทั่วไปปริมาณ 0.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 4.8 เท่า</p> <p>2) ห้องเก็บมูลฝอยเปียก มีขนาดพื้นที่ 3.02 ตารางเมตร ความจุ 3.02 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงมูลฝอย 1 เมตร) สามารถรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ปริมาณ 0.89 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 3.4 เท่า</p> <p>นอกจากนี้ โครงการจะรวบรวมของภาคเสียจากห้องเก็บมูลฝอยเปียกไปยังบ่อคั่นน้ำจากภาคเสียจากห้องเก็บมูลฝอยเปียก ขนาดพื้นที่ 3 ตารางเมตร ความลึก</p>	

[illegible]

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

ឆ្នាំ ២៥៦៣ ព្រះរាជក្រឹត្យ

ជំរឿនបច្ចុប្បន្ននៃការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម ២២ ឆ្នាំ ២០២២ ទំព័រ ២២



มกราคม 2553 ค.จ.

**บทกวีธรรม**

80267

ตารางที่ 3 (ต่อ 24)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>1 เมตร จำนวน 1 บ่อ โดยโครงการจะติดตั้งเครื่องดูดอากาศที่มีอัตราการดูดอากาศ 56 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 1 เครื่อง (เพื่อหาข้อควรพิจารณาเรื่องการดูดอากาศจากอาคาร 4 เท่า 55.28 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) โดยท่อดูดอากาศรวบรวมไปปล่อยในบ่อพัก เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นให้ห้องทำงานน้อยลง โดยระยะเวลากักเก็บอากาศจะอยู่ที่ 75 วินาที (ไม่ต่ำกว่า 60 วินาที)</p> <p>3) ห้องพักผู้โดยสารรถไฟใต้ดิน มีขนาดพื้นที่ 2.71 ตารางเมตร ความสูง 3.25 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงผู้โดยสาร 1.2 เมตร) สามารถรองรับผู้โดยสารรถไฟใต้ดินประมาณ 1.06 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีได้อย่างเพียงพอ 3 เท่า</p> <p>4) ห้องพักผู้โดยสารอื่นภายใน มีขนาดพื้นที่ 2.78 ตารางเมตร ความสูง 3.34 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงผู้โดยสาร 1.2 เมตร) สามารถรองรับผู้โดยสารอื่นภายในประมาณ 0.31 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีได้อย่างเพียงพอ 30.4</p>	

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท รบ สุรนวิทย์ 59 จำกัด ตั้งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์และโรงงานการปฏิบัติงานอาคารฯ ทุก 6 เดือน เสนอข้อมูลรายงานที่เกี่ยวกับเรื่อง ตามที่ระบุในตารางบัญชีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

นกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจ..... 29 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

นกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามบริษัท รักเดฮาร์มจู จำกัด

81/287

ตารางที่ 3 (ต่อ 25)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เท่า</p> <p>5. กำหนดให้มีการล้างห้องเก็บผู้โดยสารตามลิฟต์ภายใน 1 ครั้ง โดยน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องเก็บผู้โดยสารรวมจะถูกรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป</p> <p>6. โครงการต้องควบคุมไม่ให้พนักงานนำขยะมูลฝอยมาทิ้งไว้ เพื่อลดการเกิดกลิ่นจากถังขยะ เนื่องจากกระทำความผิดอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่บริเวณทางและอาจส่งผลกระทบต่อผู้มาใช้บริการภายในโครงการ ตลอดจนผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>7. โครงการจะจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณทางสาธารณะให้เรียบร้อย</p> <p>8. กำหนดให้มีการแจ้งค่าความสะอาดพื้นที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอยทุกเช้าอย่างเคร่งครัดกับเจ้าพนักงานเพื่อป้องกันกลิ่นที่อาจเกิดจาก น้ำขยะมูลฝอยจากรถเก็บขยะมูลฝอย</p>	

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท รบ สุรนวิทย์ 59 จำกัด ตั้งอยู่บริเวณอาคารพาณิชย์และโรงงานการปฏิบัติงานอาคารฯ ทุก 6 เดือน เสนอข้อมูลรายงานที่เกี่ยวกับเรื่อง ตามที่ระบุในตารางบัญชีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

นกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท รบ สุรนวิทย์ 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

นกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามบริษัท รักเดฮาร์มจู จำกัด

12/287

ตารางที่ 3 (ต่อ 26)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 ระบบไฟฟ้า	โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,500 KVA โดยจะรับกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ ซึ่งมีความสามารถในการให้บริการใช้ไฟฟ้าแก่ชุมชนและโครงการได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม โครงการขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักเฝ้าระวังเพื่อหาวิธีการแก้ไข	1. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้ 1) ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ ขนาด 24 KV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type ขนาด 2,500 KVA จำนวน 2 ชุด โดยแปลงไฟ 24KV เป็น 240 V/415 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในบริเวณปกติ และในการติดตั้งระบบไฟฟ้าจะต้องใช้หลอดไฟ Light Emitting Diode (LED) ที่ประหยัดพื้นที่โครงการ เพื่อประหยัดพื้นที่ภายในโครงการ 2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 1,600 KVA จำนวน 1 ชุด ไว้ใช้ดับดับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถสำรองไฟฟ้าได้ครบ 8 ชั่วโมง และจัดให้มีแบตเตอรี่ขนาด 12/24 V จำนวน 2 ชุด 2. ในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการจะประสานให้ทางไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ เป็นผู้ดำเนินการ	1. ตรวจสอบป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อความปลอดภัยบริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในเขตที่ปลอดภัย 2. ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการดำเนินการและแจ้งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน ดิวตี้ จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้มีมอบอำนาจจากทางบริษัท วัน ดิวตี้ จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ

บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจจากบริษัท วัน ดิวตี้ จำกัด

83/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 27)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		1. โครงการให้วิศวกรตรวจสอบและดำเนินการตามแผนงาน 2. จัดให้มีนักนิเทศโครงการคอยดูแล เฝ้าระวัง กรณีพบสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที 3. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 ปอนด์ ไว้บริเวณด้านหน้าของเครื่องหม้อแปลงไฟฟ้า 4. จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องเครื่องหม้อแปลงไฟฟ้า 5. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง" และ "เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น" ให้เห็นชัดเจน 6. ติดไว้ที่จุดติดต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า	

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน ดิวตี้ จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้มีมอบอำนาจจากทางบริษัท วัน ดิวตี้ จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจจากบริษัท วัน ดิวตี้ จำกัด

83/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 28)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ความถูกต้องของพิกัดแผนที่ หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 กำหนดให้การก่อสร้างอาคารใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีขนาดพื้นที่รวมทั้งหมดตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี้ ดังนั้น โครงการจึงออกแบบตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว บอกรากนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการอื่น ๆ เพื่ออนุรักษ์พลังงานภายในโครงการ	1. การอนุรักษ์พลังงานดำเนินการโดยเจ้าของโครงการที่ดำเนินการไปปฏิบัติ มีดังนี้ 1.1 มาตรการลดความร้อนภายในอาคาร - ปลูกต้นไม้ภายในโครงการ ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไว้ใช้ถนนและทางวิ่งเพื่อลดการกระทำของเครื่องปรับอากาศ - ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร โดยติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่หลังคา หรือผนังที่กระแทกกับแสงอาทิตย์ - โครงการต้องจ้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจําเข้ามาเสมอ - พัดลมทุกตัวจะต้องเคลื่อน โดยมีการเปิดรับหรือหยุดเคลื่อนอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลา - ตรวจสอบบำรุงรักษาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้รวมถึงการทำให้อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่อาคาร	- ตรวจสอบเครื่องแบบและประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าที่อาคาร ระบบปรับอากาศ และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด ตั้งปฏิบัติงานตามตาราง และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามตารางฯ ทุก 6 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการที่มีอยู่จริง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและนโยบายคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจ..... 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jun Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีฮาร์มจูน จำกัด

85/87

ตารางที่ 3 (ต่อ 29)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		1.2 มาตรการลดถึงและเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง - แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง - แยกการใช้พลังงานด้วยอุปกรณ์แสงสว่างจำนวนมาก - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับนอนและพักผ่อนซึ่งบางสัปดาห์ต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั้งก็ต้องการน้อย - จำนวนและเลือกขนาดสายไปป์ที่มีกรรมสิทธิ์ค่า เข้าได้โดยเห็นขนาดสายไปป์ที่จริงเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและค่าแรงให้ลดลงได้ - ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้วัสดุเกรดดี อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับหลอดชนิดหลอดไส้ธรรมดา	

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด ตั้งปฏิบัติงานตามตาราง และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามตารางฯ ทุก 6 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการที่มีอยู่จริง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและนโยบายคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจกรรมการแบบบริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jun Co., L.

มกราคม 2563 :

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีฮาร์มจูน จำกัด

86/87

ตารางที่ 3 (ต่อ 30)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องานสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสิ่งแวดล้อมไปประมาณที่ลงนาม โดยให้ Enghing Oidde (L.EO) เพื่อประเมินผลกระทบไฟฟ้า</li> <li>1.3 มาตรการลดการใช้ไฟฟ้า</li> <li>- นำแสงสว่างจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ โดยเปิดช่องหน้าต่างรับแสงเปิดหน้าต่างให้ลมพัดผ่านเพื่อถ่ายเทอากาศ และต้องตรวจสอบให้มีสิ่งของปิดช่องหน้าต่างได้เป็นการลดใช้พลังงานอาคาร</li> <li>- กำหนดค่าแบ่งคิดคั้งแยกไฟให้เหมาะสม โดยไม่ให้มีจำนวนที่มากเกินไปจนทำให้มีปัญหามลพิษแสงสว่างไม่เพียงพอ</li> <li>- ตั้งเวลาให้ประจุไฟฟ้าปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าประจุ</li> <li>- ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการให้ใช้บันไดแทนลิฟต์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เพื่อการลดการใช้พลังงาน)</li> </ul>	

หมายเหตุ : - เจ้าหน้าที่ระบบ วิศวกร วิศวกร 59 จำกัด คือปฏิบัติงานตามตาราง และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามตาราง ทุก 6 เดือน และต้องนำรายงานที่จัดทำขึ้น ส่งให้ผู้บริหารของบริษัทผู้เกี่ยวข้อง  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ....

ผู้รับมอบอำนาจ/รองประธานกรรมการฯ ณ กรุงเทพมหานคร ๒๖

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการทรัพย์สินส่วนตัว วิศวกร ๕๙ จำกัด

87/87

ตารางที่ 3 (ต่อ 31)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องานสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลการดำเนินงานที่จัดทำตามตารางนี้ ได้ดำเนินการช่วยเหลือทางสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า</li> <li>- ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในช่วงกลางคืน</li> <li>- จัดเป็นในช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น.</li> <li>- ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการเปิดเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิด-ปิดไฟ ในจุดที่หมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นประจำทุกวัน</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่ให้พนักงานทำความสะอาด</li> <li>- ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้า</li> <li>2. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่ลดลงได้ให้ผู้มาใช้บริการปฏิบัติ โดยลดปัญหามลพิษจากการประปา</li> <li>- จัดงานวันเก็บขยะ ๗ วันรวมคืออาทิตย์</li> </ul>	

หมายเหตุ : - เจ้าหน้าที่ระบบ วิศวกร วิศวกร 59 จำกัด คือปฏิบัติงานตามตาราง และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามตาราง ทุก 6 เดือน และต้องนำรายงานที่จัดทำขึ้น ส่งให้ผู้บริหารของบริษัทผู้เกี่ยวข้อง  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ....

ผู้รับมอบอำนาจ/รองประธานกรรมการฯ ณ กรุงเทพมหานคร ๒๖

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการทรัพย์สินส่วนตัว วิศวกร ๕๙ จำกัด

88/87

ตารางที่ 3 (ต่อ 32)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	โครงการเป็นอาคารโรงงาน ขนาดความสูง 32 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ไปการเข้าถึงเพลิงไหม้เกิดเพลิงไหม้ รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้โดยรอบอาคาร เนื่องจากมีถนนที่มีผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร รอบอาคาร รถดับเพลิงสามารถสัญจรและปฏิบัติงานได้ โดยสถานีดับเพลิงพลองเป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถใช้รถในการดับเพลิงมาตั้งแต่เกิดโครงการประมาณ 8-10 ปีมาแล้ว (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร และจากการคำนวณระยะเวลาในการอพยพหนีไฟ พบว่า ผู้มาใช้บริการจะใช้เวลาในการอพยพหนีไฟประมาณ 10 นาที ดังนั้น คาดว่า ผู้ใช้บริการภายในอาคาร จะสามารถอพยพออกสู่ภายนอกอาคารได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยกับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีการจัดเตรียมระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ระบบป้องกันอัคคีภัย (1) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) และน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 2.84 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ TDM 120 เมตร ทำหน้าที่ร่วมกับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงตามต้นน้ำในระบบท่อให้เพลิง (Booster Pump) จำนวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 0.11 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ที่ TDM 190 เมตร สูบน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำดับเพลิงซึ่งมีน้ำสำรองดับเพลิงปริมาณ 198 ลูกบาศก์เมตร เพื่อจ่ายน้ำดับเพลิงไปยังส่วนต่างๆ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตัวระบบน้ำดับเพลิงทั้งหมดมีจำนวน 69.72 นาที (ไม่น้อยกว่า 30 นาที)	1. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 2. ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้มีแบบแผนสำรองอยู่ตลอดเวลา และมีบุคลากรพร้อมใช้งาน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 3. ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพดี พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 4. ตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟและจุดรวมคนเบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ทุก 6 เดือน และต้องทบทวนงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ \_\_\_\_\_

6

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนบริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Joo Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ \_\_\_\_\_

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีฮาร์มจิว จำกัด

89/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 33)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบเบื้องต้นที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		(2) ระบบท่อน้ำทิ้ง (Stand Pipe) จัดให้มีท่อน้ำทิ้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร จำนวน 2 ท่อ รับน้ำทิ้งจากถังเก็บน้ำดับเพลิง และรับน้ำดับเพลิงจากน้ำดับเพลิงดับเพลิงภายนอกอาคาร เพื่อส่งน้ำดับเพลิงไปตรงท่อน้ำทิ้ง และต้องเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำทิ้งพร้อมอุปกรณ์ (HFC) ภายในอาคารกรณีเกิดเพลิงไหม้ (3) หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) โครงการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 150 x 65 มิลลิเมตร พร้อมข้อต่อวาล์วขนาด 2 ชุด สำหรับส่งน้ำดับเพลิงเข้าสู่ระบบดับเพลิงภายในอาคาร และขนาด 65 x 65 x 100 มิลลิเมตร พร้อมข้อต่อวาล์วขนาด 1 ชุด สำหรับเก็บน้ำดับเพลิงเก็บน้ำดับเพลิงได้ทันที โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านทิศตะวันออก	

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ทุก 6 เดือน และต้องทบทวนงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ \_\_\_\_\_

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนบริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Joo Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ \_\_\_\_\_

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีฮาร์มจิว จำกัด

90/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 34)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(4) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) โครงการติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ภายในอาคาร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตู้ตั้งเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ตู้ โดยติดตั้งไว้บริเวณบันได FS2</li> <li>- ตู้ที่ 1-4 จำนวน 2 ตู้/ชั้น (รวม 8 ตู้) โดยติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องโถงลิฟต์ชั้นเพดาน และบริเวณบันได FS1</li> <li>- ตู้ที่ 5,7,9 (ชั้นจอดรถอัตโนมัติ) จำนวน 2 ตู้/ชั้น (รวม 6 ตู้) โดยติดตั้งไว้ที่บริเวณตรงข้ามบันได ST1 และ FS1</li> <li>- ตู้ที่ 11-20 จำนวน 2 ตู้/ชั้น (รวม 40 ตู้) โดยติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องโถงลิฟต์ชั้นเพดาน และบริเวณทางเดิน</li> </ul>	

หมายเหตุ : - เจ้าหน้าที่โครงการ บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องแจ้งหน่วยงานกลางปฏิบัติการตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน เพื่อยืนยันความคืบหน้าของงาน ตามที่ระบุไว้ในระบบบัญชีสิ่งแวดล้อมและระบบติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทนบริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีฮาร์ม จิว จำกัด

31/257

ตารางที่ 3 (ต่อ 35)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตู้ที่ 31-32 จำนวน 1 ตู้/ชั้น (รวม 2 ตู้) โดยติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องโถงลิฟต์ชั้นเพดาน</li> <li>- ชั้นวางยา จำนวน 1 ตู้ โดยติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องโถงลิฟต์ชั้นเพดาน</li> <li>(5) ตู้เก็บเครื่องมือวัด รอยละอองฝอย (5.1) ติดตั้งไว้ภายใน FHC ทุกตู้ โดยติดตั้งตั้งบนเพดานห้องโถง ลิฟต์ 10 บ่อนท์ (4.5 กิโลเมตร) โดยตำแหน่งที่ติดตั้งต้องแสดงไว้ในข้อ (4)</li> <li>(5.2) ภายหลังการติดตั้งไว้ตามระเบียบ ดังนี้</li> <li>1) ตู้เก็บเครื่องมือวัด ชนิดพกพา</li> <li>ในห้อง ขนาด 10 บ่อนท์</li> <li>- ตู้เก็บน้ำทิ้งลิฟต์ จำนวน 1 ตู้ โดยติดตั้งไว้ที่บริเวณก่อนเครื่องสูบน้ำทิ้ง</li> <li>- ตู้ที่ 1 จำนวน 2 ตู้ โดยติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องโถงลิฟต์ชั้นเพดาน และโถงลิฟต์ชั้น</li> </ul>	

หมายเหตุ : - เจ้าหน้าที่โครงการ บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องแจ้งหน่วยงานกลางปฏิบัติการตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน เพื่อยืนยันความคืบหน้าของงาน ตามที่ระบุไว้ในระบบบัญชีสิ่งแวดล้อมและระบบติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทนบริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีฮาร์ม จิว จำกัด

32/257

ตารางที่ 3 (ต่อ 36)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ชั้นที่ 3 จำนวน 1 ถึง โดยคิดค่าใช้จ่ายห้องพัก</li> <li>ชั้นที่ 5,7,9 (ชั้นจอดรถอัตโนมัติ) จำนวน 2 ชั้น (รวม 6 ชั้น) โดยคิดค่าใช้จ่ายบริเวณบันได ST1 และบันได FS1</li> <li>ชั้นที่ 11-30 จำนวน 1 ถึงชั้น (รวม 20 ชั้น) โดยคิดค่าใช้จ่ายบันได</li> <li>2) รับดับเพลิงมือถือ ชนิดผงเคมี เบิก งบ 9,43 คิดลดตั้งไว้ชั้นที่ 4 จำนวน 1 ถึง โดยคิดค่าใช้จ่ายเครื่องสูบน้ำ</li> <li>3) รับดับเพลิงมือถือ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 10 ปอนด์ ติดตั้งชั้นที่ 11-12 จำนวน 1 ถึงชั้น</li> <li>(6) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) โคมจะติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคาร</li> </ul>	

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด คือบริษัทพัฒนาโครงการ และต้องจ้างหน่วยงานภายนอกปฏิบัติงานมาตรการฯ ทุก 6 เดือน เพื่อดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในตารางปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการแผนกบริหาร วัน สุขุมวิท 59 จำกัด



Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีห้ามจิว จำกัด

23/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 37)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>สำนักงาน ห้องเก็บกระเป๋าสตางค์ ห้องลิฟต์ ห้องที่จอดรถ ห้องครัว ห้องเก็บของพนักงาน ห้องขายจัดซื้อและรับของ ห้องน้ำ ห้องซักผ้าสาธารณะ ห้องรถยก ห้องรถจักรยานยนต์ และบริเวณทางเดินที่ติดอาคาร เป็นต้น</p> <p>สำหรับบริเวณชั้นจอดรถอัตโนมัติ โครงการติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) ภายในอาคารบริเวณที่จอดรถอัตโนมัติชั้น 5-10 สามารถทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้ระบบดับเพลิงของระบบจอดรถอัตโนมัติมีความปลอดภัย</p> <p>(7) ลิฟต์กับเพลิง โครงการจะจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุด สามารถขึ้น-ลงได้จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 30 โดยลิฟต์ดับเพลิงนี้ จะอยู่ลิฟต์กับเพลิง ซึ่งบริเวณที่ปลอดภัยจากเปลวไฟและควันที่มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร ซึ่งลิฟต์กับเพลิงดังกล่าวมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50</p>	

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด คือบริษัทพัฒนาโครงการ และต้องจ้างหน่วยงานภายนอกปฏิบัติงานมาตรการฯ ทุก 6 เดือน เพื่อดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในตารางปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการแผนกบริหาร วัน สุขุมวิท 59 จำกัด



Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีห้ามจิว จำกัด

24/187





ตารางที่ 3 (ต่อ 40)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>(6) เครื่องแจ้งเหตุด้วยเสียงหรือแสง (Speaker with Strobe Light) สำหรับสัญญาณเตือนภัยด้วยสัญญาณเสียง หรือแสงไฟกระพริบ โดยจะติดตั้งบริเวณด้านบน Manual Station</p> <p>(7) โทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Telephone Jack) โดยจะติดตั้งกับบริเวณด้านบนใกล้กับทางขึ้นบันได ST1 บันได FS2 และทางเดิน</p> <p>2. โครงการจัดให้มีบันไดที่สามารถใช้หนีไฟภายในอาคาร รายละเอียดดังนี้</p> <p>1) บันได ST1 (บันไดเหล็ก บันไดหนีไฟ และบันไดสำหรับผู้พิการ) (เป็นบันไดที่สามารถขึ้น-ลงจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นอาคารที่ 4 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.5 เมตร ลูกตั้งสูง 0.102-0.150 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.30 เมตร ยานพักกว้าง 1.5 เมตร มีราวบันได 2 ราว ซึ่งจัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ มีช่องเปิดขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร</p>	

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องแจ้งการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการ ทุก 6 เดือน และต้องรายงานถึงผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดำเนินการตามการประเมินผลกระทบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jun Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามบริษัท รักดีฮาร์มจูน จำกัด

97/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 41)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>2) บันได FS2 (บันไดหนีไฟ) (เป็นบันไดที่สามารถขึ้น-ลงจากชั้นที่ 1 ถึงชั้นอาคารที่ 4 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.2 เมตร ลูกตั้งสูง 0.195-0.200 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ยานพักกว้าง 1.2 เมตร มีราวบันได 1 ราว ซึ่งจัดให้มีระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ มีช่องเปิดขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร</p> <p>3. โครงการจะถ่วงสมดุลรวมพลเบื้องต้นไว้บริเวณทางขึ้นบันไดใต้ของอาคารโครงการ โดยจัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 2 จุด สามารถรองรับคนได้ 532 คน ได้อย่างเพียงพอ รายละเอียดดังนี้ (ดูรูปที่ 6)</p> <p>1) จุดรวมพลที่ 1 (สำหรับผู้มาใช้บริการชั้นที่ 13-19 และพนักงานโครงการ) ขนาดพื้นที่ 66.33 ตารางเมตร (เป็นพื้นที่ปลูกหญ้าที่ปูไม่รวมพื้นที่โถงบันไดขึ้นลง) (คือ 1 คน ใช้พื้นที่ขึ้นประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ดังนั้นสามารถรองรับคนได้รวม 266 คน ซึ่งเพียงพอต่อจำนวน</p>	

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องแจ้งการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการ ทุก 6 เดือน และต้องรายงานถึงผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดำเนินการตามการประเมินผลกระทบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jun Co., Ltd.

มกราคม 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามบริษัท รักดีฮาร์มจูน จำกัด

98/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 42)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ผู้มาใช้บริการและพนักงานของโครงการรวม 260 คน (ผู้มาใช้บริการชั้น 13-19 จำนวน 210 คน และพนักงานโครงการ 50 คน)</p> <p>2) จุลรวมพื้นที่ 2 (สำหรับผู้มาใช้บริการชั้น 20-30) รวมพื้นที่ 70.26 ตารางเมตร (เป็นพื้นที่ปลูกหญ้าญี่ปุ่น ไม่รวมพื้นที่โถงลิฟต์) (โดย 1 คน ใช้พื้นที่ขึ้นประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ดังนั้น สามารถรองรับคนได้รวม 282 คน ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนผู้มาใช้บริการชั้น 20-30 จำนวน 272 คน</p> <p>ดังนั้น จุลรวมพื้นที่ของโครงการ สามารถรองรับคนได้รวม 598 คน ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนผู้มาใช้บริการและพนักงานโครงการ จำนวน 552 คน</p> <p>4. โครงการจัดให้มีพื้นที่นั่งเฝ้าทางอากาศบริเวณชั้นดาดฟ้า โดยมีส่วนที่ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร เป็นที่นั่งและวาง เพื่อใช้เป็นที่นั่งเฝ้าทางอากาศ</p>	

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน ซูววิช 59 จำกัด คือบริษัทมหาชนจำกัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ชุด 6 เล่ม เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

ณราชม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจการแทนบริษัท วัน ซูววิช 59 จำกัด



ณราชม 2563 ลงชื่อ ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานบริษัท รักดีหามजू จำกัด

52/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 43)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. โครงการจะติดตั้งถังเก็บน้ำฝนจากหลังคาอาคารเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้บริเวณโถงลิฟต์ หรือโถงทางเดินทุกชั้นของอาคาร เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ผู้มาใช้บริการภายในอาคารสามารถหนีได้อย่างฉุกเฉิน</p> <p>6. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีปัญหาหรือการใช้งานไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>7. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้ เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย นอกจากนี้ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมสามารถไป</p> <p>8. จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเบื้องต้นด้วยซ้ำอีกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี หลังจากการเปิดอาคาร และอบรมทุก 3 ปี</p>	

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน ซูววิช 59 จำกัด คือบริษัทมหาชนจำกัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ชุด 6 เล่ม เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

ณราชม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจการแทนบริษัท วัน ซูววิช 59 จำกัด



ณราชม 2563 ลงชื่อ ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานบริษัท รักดีหามजू จำกัด

100/187

စာမျက်နှာ 3 (၂၀၁၄)

[illegible]

หมายเหตุ : สำหรับโครงการรับจ้าง 3 ปี คิดถึงปฏิทินงบประมาณการฯ และต้องจัดหาระบบเอกสารปฏิทินปีงบประมาณการฯ ทุก 6 เดือน นอกเหนืองบประมาณแล้ว ยังต้องนำเงินงบประมาณไปใช้และนำเงินมาฝาก

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

ឧបករណ៍ 2553 ត្រូវបាន ដាក់

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท วันที่ ลงมติ ๕๑ จำกัด



พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓๔๖๖

(အောင်အောင်မောင်မောင် ဟန်အောင်အောင်)

บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิจัดทำรายงานประจำปี รักดีรวมใจ จำกัด

102/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 45)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และชุมชนต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบเชิงบวก
	การกระจายของเชื้อสีโอเพลลา	จำกัดการป้องกันโดยกำหนดความถี่อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่าถ้าจำเป็น	4) เชื้อสีโอเพลลา ซึ่งมีจุดเก็บตัวช้ำน้ำ คือ 1) จุดที่น้ำไหลเข้าตามคันในซอย 2) ในอ่างรองรับน้ำ 3) พ่อแม่ทิ้งจากตรงฝั่งเขื่อน 4. จัดส่งรายงานผลการตรวจลงโทษให้พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือคนขนานมือ และกำหนดควบคุมโรค หน่วยงานละ 1 ชุด ทุก 6 เดือน พร้อมกับข้อมูล ที่บันทึกตามรายละเอียดในแบบบันทึกข้อมูล สำหรับควบคุมเชื้อสีโอเพลลาในระบบหอฝัก เป็น
3.10 การจราจร	บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการวิเคราะห์ปริมาณการจราจร ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โครงการ ชัน สุภูมิ 59 โดย คาดการณ์จากโครงการใกล้เคียงอื่นๆ ซึ่งมีขนาดเท่าเลหัด ระดับของโครงการคือค่าเฉลี่ยถึงกับโครงการที่จะเป็น อนาคต ซึ่งจากการประเมินปริมาณจราจรที่เกิดขึ้นเมื่อ	1. ห้ามไม่ให้ผู้มาใช้บริการจอดรถบริเวณถนนสุขุมวิท และ ถนนซอยสุขุมวิท 59 บริเวณหน้าโครงการ รวมถึงถนน สาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียง 2. จัดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณภายใน และภายนอกโครงการ	1. ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายการจราจร ภายในโครงการ และบริเวณทางเข้าออก ให้ มองเห็นได้ชัดเจนไปมาเตือน 3 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ

หมายเหตุ: - เครื่องมือการบริโภคร่วมกลุ่มของ 55 จังหวัด คือสถิติการเกษตรและการใช้พลังงานทางการฯ พ.ศ. 2551  
ข้อมูลทางอ้อมจาก [6] ปีที่ 2) พ.ศ. 2551

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการแบบบริษัท วันที่ สิบแปด 59 จำกัด



405704 2563 3

บทละครรวมต่ายมีลิขสิทธิ์จำหน่ายงานบริษัท รักดีหามจิว จำกัด

102/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 46)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>โครงการเปิดดำเนินการเห็นว่า ระดับการให้บริการที่ทางแยก (Level of service, LOS) ของโครงข่ายรอบๆพื้นที่โครงการไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม และระดับการให้บริการของถนนเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อยทำให้เกิดผลกระทบเล็กน้อยจากโครงการ สรุปได้ว่า โครงข่ายถนนไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากโครงการไม่มาก ทั้งนี้โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>สำหรับการประเมินความเพียงพอของที่จอดรถยนต์บริษัทที่ปรึกษาประเมิน 2 กรณี ดังนี้</p> <p>1) ความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนด</p> <p>ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ออกความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (ก.ม. 2517) แก้ไขเพิ่มเติมความกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (ก.ม. 2555) ออกความในพระราชบัญญัติควบคุม</p>	<p>3. มีพื้นที่จอดรถยนต์บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้มีที่จอดรถเพียงพอในการเดินรถ และไม่มีกีดขวางการจราจรของรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ</p> <p>4. บริษัทจัดการจราจรภายในให้สะดวก ไม่ให้มีผลกระทบจากการจราจรภายในที่จอดรถโครงการ</p> <p>5. จัดทำป้ายบอกทิศทางจราจร ชี้เส้นทางบังคับทางจราจร ชูทราฟเลกติกทางเข้า-ออกของรถยนต์ในบริเวณทางเข้า-ออก เครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวจราจรของรถยนต์ภายในโครงการให้ชัดเจน</p> <p>6. สกัดดินจากที่สูง (Convex Mirror) บริเวณจุดกึ่งกลาง เพื่อทัศนวิสัยและความปลอดภัยในการขับขี่</p> <p>7. ปรับปรุงสภาพถนนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถรองรับวงเลี้ยวรถที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อความสะอาดปลอดภัยต่อการจราจรภายในและภายนอกโครงการ</p>	<p>2. ตรวจสอบคุณภาพในการก่อสร้าง และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มีสภาพคล่องตัวทุกวัน ตลอดจนเวลาเปิด-ปิดขบวนรถ</p> <p>3. ศึกษาระเบียงจราจรของเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีการร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหานั้น</p>

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในตารางข้อบัญญัติสิ่งแวดล้อมและกฎหมายควบคุมการก่อสร้างฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับผิดชอบงานคณะกรรมการบริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด



มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามรายงานบริษัท รักดีฮาร์มจิว จำกัด

103/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 47)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>อาคาร พ.ศ. 2522 อาคารโครงการต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 169 คัน ซึ่งโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 169 คัน จึงมีความสอดคล้องกับข้อกำหนด</p> <p>2) ความเพียงพอตามพฤติกรรมการใช้ที่จอดรถของอาคารตัวอย่าง</p> <p>จากการประเมินความเพียงพอของที่จอดรถยนต์จากสถิติการใช้งานจริงของโรงแรม จีเอ็มม รีฟในน้ ของบริษัท อลิอันซ์ ภูเก็ต จำกัด และโรงแรม ซันเมอร์เชลล์ สุกุมวิท ทองหล่อ ของบริษัท อีบจาร์ เอสเคจี จำกัด ในปีปัจจุบัน พบว่า โครงการจะมีการใช้งานที่จอดรถยนต์สูงสุดประมาณ 82 คัน โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น 169 คัน (เพียงพอ 70.12 ของจำนวนถืองัก) ซึ่งยังคงเหลือที่จอดรถว่างอย่างน้อย 87 คัน ดังนั้น จำนวนที่จอดรถยนต์ที่จัดเตรียม จึงสามารถรองรับความต้องการใช้ที่จอดรถยนต์ตามพฤติกรรมการใช้ที่จอดรถได้อย่าง</p>	<p>8. จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบโครงการ บนถนนสุขุมวิท และถนนซอยสุขุมวิท 59 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้าและรถที่ใช้บริการ</p> <p>9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในกรณีที่ผู้ใช้บริการในการเข้า-ออกโครงการ โดยเป็นให้ทางโครงการจัดโครงการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการภายในโครงการเดินรถตามการจราจรจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง</p> <p>10. จัดให้มีบริการเรียกรถรับจ้างเข้ามารับลูกค้าของโครงการที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัย</p> <p>11. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์เส้นทางจราจรที่มีปัญหาจราจรติดขัดให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่ติดขัดรวมทั้งจะประชาสัมพันธ์เส้นทางจราจรที่ติดขัด</li> </ul>	

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในตารางข้อบัญญัติสิ่งแวดล้อมและกฎหมายควบคุมการก่อสร้างฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับผิดชอบงานคณะกรรมการบริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด



มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามรายงานบริษัท รักดีฮาร์มจิว จำกัด

104/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 48)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เพื่อหล่อ และหาค่าปริมาตรหินจากร้อยละของจำนวนที่จอตลอดยอนที่โครงการจัดให้มี จะพบว่า โครงการ โรงแรมวัน สุขุมวิท 59 มีจำนวนที่จอตลอดยอนที่คิดเป็นร้อยละ 70.12 ซึ่งหาโครงการได้จัดทำมากกว่าที่ของโรงแรมจัสมีน ที่รีทีโบน์ และโรงแรม ชันเนอร์เช็ท สุขุมวิท หนองหล่อ ซึ่งมีจำนวนที่จอตลอดยอนที่ร้อยละ 62.59 และร้อยละ 63.81 ของจำนวนอ่างเก็บน้ำ คันลำคั่น</p> <p>ทั้งนี้ โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการผลิตเสียภาษีใช้รถขนส่งส่วนเดียวในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่ติดขัด</li> <li>ประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการใช้ระบบขนส่งมวลชนในมาทขึ้น โดยสามารถใช้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมีสถานีหนองหล่อ ซึ่งเป็นสถานีที่ใกล้กับโครงการมากที่สุด โดยอยู่ห่างจากโครงการเพียง 260 เมตร ซึ่งสะดวกในการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณการปล่อยมลพิษด้านตัวของรถที่เข้าใช้บริการโครงการ</li> <li>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายเตือนห้ามไม่ให้ผู้ใช้รถยนต์ที่มาจากนอกพื้นที่ขึ้นรถบริเวณจุดกลับรถที่แยกปากซอยสุขุมวิท 40 เพื่อเข้าสู่โครงการเนื่องจากอัตรา</li> <li>13. ประสานงานกับสำนักงานเขตวัฒนาซึ่งดูแลพื้นที่โครงการเพื่อขอติดตั้งป้ายจราจรควบคุมความเร็ว "โครงการโรงแรม วัน สุขุมวิท 59 ลงไปใกล้บริเวณที่ถนนซอยสุขุมวิท</li> </ul>	

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด คือบริษัทมหาชนจำกัด และต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาธารณะ ทุก 6 เดือน และต้องเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในรายงานปฏิญญาสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ \_\_\_\_\_

ใน

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหารบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาววิภาดา ประจักษ์การ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานบริษัท รักดีฮาร์มจัว จำกัด

105/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 48)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ศร" บริเวณเกาะกลางถนนถึงจุดกลับรถบริเวณแยกปากซอยสุขุมวิท 40 ขาเข้าเป็นระยะทาง 100 เมตร เพื่อแจ้งให้ผู้ขับรถทราบข้อมูลการเดินทางเข้าสู่โครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุ</p> <p>14. โครงการจัดให้มีมาตรการจัดการจราจรในชั้นที่จอดรถของโครงการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบจอดรถอัตโนมัติ จะมีระบบการตรวจสอบข้อมูลการเข้าออกรถยนต์ทุกชั้นระบบ Real Time เพื่อให้สามารถทราบว่ามีที่จอดรถยนต์ว่าง หรือเต็มแล้ว หากช่องจอด เกือบจะเต็มจะเป็นการนำรถยนต์เข้าจอดได้อย่างสะดวก ซึ่งจะไม่ทำให้เสียเวลาและเป็นการลดการจราจรที่ติดขัด</li> <li>จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีความรู้เรื่องการจัดการจราจรของระบบจราจรระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ของโครงการในการเข้าจอด</li> </ul>	

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด คือบริษัทมหาชนจำกัด และต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาธารณะ ทุก 6 เดือน และต้องเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในรายงานปฏิญญาสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาวกมลพร จงสุขพร)

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหารบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาวกมลพร จงสุขพร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานบริษัท รักดีฮาร์มจัว จำกัด

106/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 50)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องานที่สัมพันธ์	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจะจัดทำบันทึกให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องที่ไม่สะดวกจะไม่ประสงค์ที่จะรับทราบค่าเข้าออกของรถยนต์คันในมิติด้วยตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้รถคันที่เข้าออกอาคาร</li> <li>ในกรณีหากอู่ซ่อมรถ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้รถยนต์นำรถออกจากโครงการมากขึ้น โครงการจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงประสิทธิภาพในการนำรถออกจากโครงการเพื่อให้เกิดปัญหาระบบการนำรถออกจากโครงการน้อยลง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องในการใช้รถคันที่เข้าออกอาคารให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ</li> <li>ในกรณีหากอู่ซ่อมรถ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้รถยนต์นำรถออกจากโครงการมากขึ้น โครงการจะจัดทำบันทึกให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องที่ไม่สะดวกจะไม่ประสงค์ที่จะรับทราบค่าเข้าออกของรถยนต์คันในมิติด้วยตนเอง เพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้รถคันที่เข้าออกอาคาร</li> </ul>	

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท รัน สุโขวิท 59 จำกัด คือบริษัทมหาชนไทย และต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหารบริษัท รัน สุโขวิท 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน

107/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 51)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องานที่สัมพันธ์	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>รถยนต์ เพื่อรถให้เข้าออกอาคารในบริเวณจอดรถยนต์อัตโนมัติ ในลักษณะจอดรถยนต์ทางเข้าออกอาคารโครงการโดยไม่มีผู้เกี่ยวข้องนำรถออกจากโครงการ 15. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการปล่อยมลพิษจากโครงการ โดยให้ปล่อยมลพิษจากโครงการในลักษณะที่รถยนต์ในบริเวณอาคาร หรือรถยนต์ในบริเวณอาคารที่มีการปล่อยมลพิษโดยไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้รถคันที่เข้าออกอาคารในบริเวณอาคารในลักษณะที่รถยนต์ในบริเวณอาคาร หรือรถยนต์ในบริเวณอาคารที่มีการปล่อยมลพิษโดยไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้รถคันที่เข้าออกอาคารในบริเวณอาคาร</p>	

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท รัน สุโขวิท 59 จำกัด คือบริษัทมหาชนไทย และต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหารบริษัท รัน สุโขวิท 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน

108/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 52)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณลักษณะ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจวัด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.11 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงฯ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พบว่า "ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก บริเวณถนนสุขุมวิท กม. 10-8 (สี่แยกหลัก) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวของบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นใน" ดังนั้นจึงพบว่าพื้นที่บริเวณศูนย์ปลาคาร์บอนเมืองมดตะนอย การให้บริการของระบบขนส่งมวลชน ที่ดินประเภทนี้ สัมพันธ์ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับการค้าปลีกค้าส่ง ประเภท 2B ประเภท การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ไม่เป็นไปขัดต่อผังเมือง (2) มีทิศทางส่วนที่ถือครองรวมต่อเนื่องกันไม่แน่นอน ๘ : ๑ ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดก็ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแปลงใหม่จะต้องแจ้งกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ถือครองรวมต่อเนื่องกันไม่ต่อเนื่องกันแต่ต่อเนื่องกันไม่ต่อเนื่องกันเกิดจากการแบ่งแยกหรือแปลงใหม่ทั้งหมดรวมกันก็ยังไม่	- ออกแบบอาคารให้ป็นไปตามกฎหมายข้อควบคุมความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้ถูกต้องตามกฎหมายฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2557) กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงกำหนดลีสถานายความสะอาดในอาคารสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้เช่าที่พัก และกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 รวมทั้งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518	- ต้องสร้างอาคารตามแบบที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่การทาง วิจัยฯ รับ ข้อมูล 50 ลำดับ คือปฏิทินคมนาคมการทาง และบันทึกกิจการและผลการปฏิบัติงานคมนาคมการทาง วันที่ 6 เดือน เมษายนของปีงบประมาณนี้ด้วย ตามที่ได้ขอใบการรับข้อมูลวิธีสืบและข้อมูลจากทาง  
สำนักงานพัฒนาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

ឆ្នាំ ២៥៦៣ គ.ស. ១១៩៩ ...

ผู้รับมอบอำนาจ : ..... ๕๑ จำกัด



ເມສາ 2563 ສະຈິງ ..

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานภาษีหัก รั้งหักห้ามจ้ะ จ้งัด

102/187

การวางตัว 3 (ข้อ 53)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณสมบัติต่างๆ	เหตุการณ์หรือสิ่งแวดลอมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เดิม 8 : 3</p> <p>(2) มีอัตราส่วนของพื้นที่ว่างค่อนข้างที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสี่ แต่อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของพื้นที่ว่างขั้นต่ำจากสิ่งปลูกคลุมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทั้งนี้ ที่ดินแปลงใดที่ก่อสร้างไปแล้ว หากมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนไม่ว่าจะมีครั้งใดก็ตาม อัตราส่วนของที่ว่างต้องไม่น้อยกว่ารวมของที่ดินแปลงที่เกิดจากการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสี่ และไม่น้อยกว่าสี่สิบส่วนต่อหนึ่งร้อยปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง</p> <p>ทั้งนี้ โครงการเป็นอาคารโรงแรมมีจำนวนห้องพัก 241 ห้อง (ชั้น 8D ห้อง) ตั้งอยู่ประมาณ 500 เมตร จากบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟหัวหิน สถานีหนองพลูดอน ตำบลฝั่งละแวง กรุงเทพมหานคร ที่ออกหนังสือรับรองการตรวจสอบที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายฯ จึงมีความสอดคล้องกับ</p>		

[illegible]

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

พฤษภาคม 2563 ลงชื่อ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแทนบริษัท วัน สยามริท 59 จำกัด



ឧបត្ថម្ភ 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดหารายงานบริษัท รักติณามจิว จำกัด

410/187



ตารางที่ 3 (ต่อ 54)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ผลกระทบทางสังคม</p> <p>นอกจากนี้ โครงการมีพื้นที่อาคารที่ใกล้ถนนสายหลักกับพื้นที่ เขตที่ 22,057.38 ตารางเมตร ก่อสร้างบนพื้นที่ดินขนาด 2,328 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินที่ใช้เป็นพื้นที่อาคาร 9.47 : 1 (ไม่เกิน 9.58 : 1)</p> <p>สำหรับพื้นที่โครงการมีรั้วกั้นพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม (OSR) เท่ากับร้อยละ 6.55 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4) และพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ 375.98 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ว่าง OSR (372.48 ตารางเมตร)</p>		

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุทวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ กำกับดูแลในทางเทคนิคและสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัน สุทวิท 59 จำกัด



มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานบริษัท รักดีนาจิว จำกัด

111/197

ตารางที่ 3 (ต่อ 55)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>4. คุณค่าภูมิทัศน์</p> <p>4.1 ผลกระทบทางสังคม</p>	<p>ผลกระทบทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ มีดังนี้</p> <p>(1) วิธีการดำเนินชีวิตและปัญหาสังคม</p> <p>ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงดำเนินการจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อาศัยบริเวณโครงการซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 32 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าพักจำนวน 482 คน และพนักงานภายในโครงการ 50 คน รวมจำนวน 532 คน เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในพื้นที่เขตพัฒนากรุงเทพมหานคร ซึ่งในปี 2565 (ปีเปิดดำเนินการโครงการ) คาดว่าจะมีประชากรรวมจำนวนประมาณ 207,035 คน ซึ่งประชากรที่จะเข้าใช้บริการภายในโครงการคิดเป็นร้อยละ 0.26 ของประชากรในเขตวัฒนา ซึ่งประชากรที่จะเพิ่มขึ้นจากการเข้ามาใช้บริการที่</p>	<p>1. โครงการต้องจัดให้มีระเบียบปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ โดยจะมีผู้จัดการโครงการที่ทำหน้าที่บริหารโครงการ</p> <p>2. โครงการจะจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อรองรับการดำเนินการ และประสานหน่วยงานผู้ให้บริการ เพื่อแจ้งการพัฒนาโครงการ</p> <p>3. หากในอนาคตมีผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดดำเนินการ สามารถประสานโดยส่งอีเมลถึงคุณสุคนธ์ สุทธิรักษ์ เบอร์โทรศัพท์ 081-826-1757 คุณณัฐกฤต จาละมณี เบอร์โทรศัพท์ 081-377-3315 และคุณณัฐพงศ์ เรืองชัยภัค เบอร์โทรศัพท์ 098-580-7455 ซึ่งโครงการจะติดต่อแก้ไข</p>	<p>1. ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบอีกเป็น หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหานั้น</p> <p>2. หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ ต้องเข้าการศึกษาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมกับประชาชน โดยดำเนินการก่อนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการตามหลักวิชาการและหลักสิทธิ หรือพิจารณาผลกระทบจากการดำเนินงาน</p> <p>3. โครงการต้องจัดให้มีช่องทางรับเรื่อง คัดลอกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดกรอบเวลา</p>

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุทวิท 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ กำกับดูแลในทางเทคนิคและสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัน สุทวิท 59 จำกัด



มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานบริษัท รักดีนาจิว จำกัด

111/197



ตารางที่ 3 (ต่อ 58)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องานวัดที่มีสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการรักษาและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ดินหลังรื้อใหม่ สภาพดินหลังรื้อจะเปลี่ยนสภาพดินแข็งบดอัด และสภาพดินหลังรื้อจะหนาแน่น เป็นดิน ละเอียด ให้คำแนะนำจะจับแหล่งสิ่งปนเปื้อนทางหนึ่ง		
4.2 สภาพการเข้าถึง	โครงการตั้งอยู่แนวถนนดินเหนียว เจาะลึกขุดลอกถนนหนทาง การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในลักษณะบ้านพักอาศัย อาคารที่พักอาศัย อาคารโรงแรม อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ สถาบันศาสนา และสถานศึกษา เป็นต้น ดังนั้น สภาพการเข้าถึงว่าการดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ เช่น ผลกระทบการจราจร ให้มีการขยายตัวทางด้านการจราจรภายในชุมชนและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ โดยจะส่งผลกระทบต่อทางประกอบอาชีพค้าขาย และธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านอาหาร และการขนส่ง เป็นต้น		

[illegible]

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

ឆ្នាំ ២៥៦៣ ទំព័រ ..



Rak Dee Harm Jun Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .

ผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการมหาดไทย วันที่ สิบสาม ๕๙ จำกั.

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานประจำปี วัตถุประสงค์ จ้างได้

115797

ตารางที่ 3 (ต่อ 59)

[illegible]

หมายเหตุ: - เจ้าของคณะ บริษัท วัน สุพรรณ 50 จำกัด ก่อตั้งบริษัทความมั่นคงทางเกษตรเพื่อรักษาความมั่นคงทางอาหาร หัก 6 เดือน เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในกระบวนการปฏิรูปที่ดินบริเวณเกษตรวิสัยตามภาพ

ONE SUKHUMVIT 89  
CORPORATE LIMITED

พฤษภาคม 2563 คงชีพ



Rak Dee Harn Jua Co., Ltd.

2563 8

ได้รับมอบอำนาจคณะกรรมการแผนบริษัท รับ สุขุมวิท 59 จำกัด

บทกลอนรวมทศนิพนธ์จัดคำรายจากบทรชน รวดงามจร จักกัณ

116/167

ตารางที่ 3 (ต่อ 60)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ความสามารถของโรงพยาบาล ที่จะสามารถให้บริการทางด้านสาธารณสุขได้ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขที่โครงการอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 (วัดเทพทอง) ตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการตามระยะทางการเดินทางประมาณ 600 เมตร โดยให้บริการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยฉุกเฉินที่เข้ามาใช้บริการทางศูนย์บริการสาธารณสุขจะให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรง ส่วนในกรณีผู้ป่วยมีอาการรุนแรง ทางศูนย์บริการสาธารณสุขจะประสานให้ยกผู้ป่วยมาส่งต่อฉุกเฉิน เช่น มูลนิธิปิยะสกลนิจ หรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สายด่วน 1669) เป็นต้น เพื่อส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง หรือโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีสิทธิรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด</p>		

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท รับ สุทธิวิทย์ 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นและรับผิดชอบต่อสังคม

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจ

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามในบริษัท รักดีฮาร์มจิว จำกัด

117/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 61)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ณ จุดเกิดเหตุได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการโครงการอาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง มลภาวะ และเสียงจากการจราจรของรถยนต์รวมทั้งการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง ระบบการได้ยิน และอุบัติเหตุ</p>		
4.4 ผลกระทบต่อสถานปลูก/สถานปลูก	<p>โครงการตั้งอยู่ที่ถนนถนนสุขุมวิท 59 และถนนสุขุมวิท โดยตั้งอยู่ใกล้กับสถานปลูกสุกคิมคิกคิตีสาธารณะรัฐสุโขทัย ประชาชนประมาณ 160 เมตร นอกจากนี้ จากผลการสำรวจพื้นที่พบว่ามีสถานปลูก/สถานปลูกในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ อีกจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น สถานปลูก สถานปลูกสุกคิมคิกคิตี สถานีรถไฟ สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟกรุงเทพ และสถาน</p>	<p>1. ติดตั้งระบบเครื่องจักร (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ภายในโครงการ ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อป้องกันความผิดปกติของพื้นที่ต่างๆ</p> <p>2. โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะคอยตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ ภายในโครงการ โดยที่ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยจะคอยตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ ภายในโครงการ โดยที่ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยจะคอยตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ ภายในโครงการ โดยที่ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยจะคอยตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ ภายในโครงการ</p>	<p>1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ</p> <p>2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบเครื่องจักร (CCTV) และระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</p>

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท รับ สุทธิวิทย์ 59 จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในแผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน เพื่อดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นและรับผิดชอบต่อสังคม

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท รับ สุทธิวิทย์ 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 : ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามในบริษัท รักดีฮาร์มจิว จำกัด

118/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 62)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	เอกสารราชทูตในจีนปี ซึ่งโครงการเป็นอาคารโรงแรมขนาดความสูง 32 ชั้น จำนวน 1 อาคาร โดยการประเมินผลในแง่สถานะอุตสาหกรรมระบบบัญชีว่าด้วยเอกสารและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ พ.ศ. 2527 ในข้อ 20 และ 22 ทั้งนี้ ในการก่อสร้างอาคารของโครงการ บริษัทฯ เข้าไปในพื้นที่ของสถานทูต/สถานกงสุลหรือส่งผลกระทบต่อส่วนหนึ่งของพื้นที่ในสถานทูตนั้น ๆ ไม่สมควรใด ๆ ต่อความสงบสุขหรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	3. โครงการฯ จะดำเนินการควบคุมการเปิดปิดประตูในการเข้า-ออกบริเวณชั้นคาเฟ่ของโครงการ ซึ่งโครงการฯ คิดว่าระบบสัญญาณเตือนเมื่อมีผู้เข้าไปในบริเวณดังกล่าวและส่งสัญญาณไปยังห้องควบคุมกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้โดยสะดวก 4. ติดตั้งระบบการควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control) โดยการควบคุมการเข้า-ออกอาคารมีระของ ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ โดยใช้ระบบที่ปิดกั้น ซึ่งจะติดตั้งเครื่องอ่านบัตร Gato Access ทุกทางเข้า-ออก สำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อต้องมีบัตรแสดงการอนุญาตก่อนเข้าอาคาร และภาพของผู้น่าสงสัยจะถูกบันทึกไว้ด้วยกล้อง CCTV บริเวณทางเข้า-ออกโดยอัตโนมัติและติดตั้งเครื่องอ่านบัตรที่หน้าประตู เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่ และจำกัดให้ผู้ให้บริการจีน-กึ่งสิงคโปร์เฉพาะจีนที่รับผิดชอบเข้าเท่านั้น	

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท และต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราช พุทธ 6 เดือน ขององค์การอนามัยโลกที่ระบุว่า ตามที่จะอยู่ในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจ..... 3 จำกัด



Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท วัน สุกุมวิท จำกัด

119/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 63)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5. สำหรับระบบการระบายน้ำเพื่อที่จะเข้าพัก จะต้องแลกบัตรประชาชน ในฉบับนี้ หรือหนังสือเดินทาง เมื่อประกอบในการลงทะเบียน 6. บุคคลใดที่จะเข้ามาในสถานที่ เช่น ชาวต่างชาติ ฝ่ายวิศวกร หรือผู้จัดการแผนก แพทย์ จะต้องขึ้นบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งจะออกบัตรผ่านประตูให้ และต้องบันทึกเวลาเข้า-ออก ที่จุดประสงค์การเข้าสถานที่ในสมุดบันทึก 7. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/จะควบคุมการเข้า-ออกของผู้รับจ้างที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ ผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานที่ทุกคนต้องมีบัตรผ่านขณะอยู่ในบริเวณสถานที่และต้องแสดงในสมุดบันทึก 8. ต้องติดบัตรออกให้ทั้งหมดและควรถ่ายลงอย่างเหมาะสมเมื่อสิ้นวัน	

หมายเหตุ: - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท และต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราช พุทธ 6 เดือน ขององค์การอนามัยโลกที่ระบุว่า ตามที่จะอยู่ในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจ..... 3 จำกัด



Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดา

จำกัด

120/057

ตารางที่ 3 (ต่อ 64)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องี้นวคดียุทธศาสตร์สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 ที่อยู่อาศัย	เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จโครงการจะเปิดอาคารโรงงาน ขนาดความสูง 32 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ตั้งขึ้นเพื่อให้สามารถดำเนินการปรับแก้ข้อบกพร่องขึ้น บริษัทที่ปรึกษาได้แจ้งการประเมิน ดังนี้ 1) แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญควรได้รับการอนุรักษ์ จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งชาติในเขตพื้นที่ในราชบุรีจากแผนที่ของกรมศิลปากร กรมศิลปากร (อ้างอิงจาก www.dhs.go.th) สืบค้นวันที่ 3 ตุลาคม 2562) บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการในวิธีที่ 1 ที่ดินเกษตร ไม่พบว่ามีแหล่งโบราณสถานในพื้นที่บริเวณและไม่มีแหล่งโบราณสถานในพื้นที่ที่รัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบโครงการ อย่างไรก็ตาม มีสถานที่สำคัญที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่	1. โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่ 1 ชั้นที่ 26 และชั้นที่ 27 ขนาดพื้นที่รวม 533.7 ตารางเมตร โดยจัดพื้นที่เป็นสวนปลูก ได้แก่ ต้นมะลิแดง ต้นพุดแก้วพุดขาว ต้นพุดหลวง เพชรบุรีใบโพธิ์ต้นกระโดนชานาญ พะยอม ต้นมะลิแดง และต้นพุทธรักษา เป็นต้น คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่อาคารและพื้นที่รวม 1.00 ตารางเมตร/คน โดยพื้นที่สีเขียวทั้งหมดมีพื้นที่ 371.52 ตารางเมตร และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 136.27 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 58.54 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร (กฎหมายข้อที่ 1) 2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความร่มรื่นอยู่เสมอ 3. ออกแบบโครงการโดยเลือกใช้สีซีเมนต์โทน ไม่ให้อาคารดูโดดเด่นจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้นำมาใช้บริการและพนักงาน ให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเป็นระเบียบ	

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ตั้งอยู่ที่ดินเลขที่ 59/1 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เขต 6 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจ/

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีฮาร์มจัว จำกัด

122/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 65)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องี้นวคดียุทธศาสตร์สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	กรณีการพิจารณาเรื่อง รั้วรั้วที่ดิน รั้วรั้วที่ดิน และรั้วรั้วที่ดิน อื่น ๆ ของบริษัท บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกรณีศึกษาเรื่อง รั้วรั้วที่ดิน รั้วรั้วที่ดิน และรั้วรั้วที่ดิน มาอิม ซอนวอน พบว่า ผลกระทบจากกรณีศึกษาเรื่อง รั้วรั้วที่ดิน สามารถมองเห็นอาคารโครงการในชั้นบนๆ ส่วนรั้วรั้วที่ดิน รั้วรั้วที่ดิน และรั้วรั้วที่ดิน อื่น ๆ ของบริษัท ไม่สามารถมองเห็นอาคารโครงการ นอกจากนั้น ความสวยงามของรั้วรั้วที่ดินบริเวณที่ดินซึ่งโครงการมีอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ตั้งเรียงรายอยู่ริมถนนอยู่หลายอาคาร อาทิเช่น อาคารโรงแรม (Mandarin Bangkok Sukhumvit) ขนาดความสูง 42 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารชุดพักอาศัย (S1) at Sukhumvit ขนาดความสูง 34 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารชุดพักอาศัย (Fuji) ขนาดความสูง 37 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนักงาน (T-CONE) ขนาดความสูง 34 ชั้น เป็นต้น		

หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ตั้งอยู่ที่ดินเลขที่ 59/1 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เขต 6 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ/

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีฮาร์มจัว จำกัด

6/1

122/187



ตารางที่ 3 (ต่อ 68)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	มีข้อพิพาทที่เข้ามาคือโดยรอบโครงการ พบว่า สมรรถนะ ที่ระดับความสูง 1.50 เมตร เป็นระดับที่ทิศทางลมถูก รบกวนด้วยสภาพแวดล้อมโดยรอบได้มากที่สุด และมี ความเร็วลมค่อนข้างต่ำ โดยรอบซึ่งโครงการมีการ ขนถ่ายในปริมาณที่พอที่จะมีผลทำให้ความเร็วลมลดลงและ ทิศทางการพัดเปลี่ยนไป แต่เมื่อพิจารณาความเร็วลมใน ระยะ 100 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการส่วนใหญ่จะเป็น อาคารขนาดความสูง 37-45 ชั้น เป็นอาคารที่มีความสูง มาก ดังนั้น ผลที่ตกเข้ามาในพื้นที่โครงการจะมีทิศทางลม เปลี่ยนไป จากการวางตัวของอาคารโครงการกับกลุ่ม อาคารข้างเคียงที่ติดกัน ทำให้ไม่มีร่องว่างเมื่อลมปะทะ อาคารแล้วลมจะพัดออกไปด้านข้าง และมีการระดม ไหลปะทะของอาคารโครงการ ส่งผลให้ความเร็วลม บริเวณนี้เพิ่มขึ้นสูงขึ้น และเกิดการพัดทิศทางลมบริเวณ ฝั่งตรงข้ามทิศทางลมที่ถาวรบริเวณโครงการทำให้ลมพัด การมีวนตัวส่วนหลังอาคารโครงการที่เป็นสิ่งหลังลม	ภายใน 2 ปี หลังจากโครงการเปิดดำเนินการ	

หมายเหตุ : - เจ้าหน้าที่โครงการ บริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด คือปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และต้องนำรายงานที่จัดทำขึ้น  
ส่งคณะกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ..

ผู้รับมอบอำนาจ

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ..

บุคคลตามสัญญาผู้จัดทำรายงานบริษัท รักดีฮาร์ม จู จำกัด

125/187

ตารางที่ 3 (ต่อ 69)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามและตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ปริมาณน้ำจึงมีความเร็วลมลดลงและมีทิศทางลมเปลี่ยนไป		
4.7 การลดกลิ่นคาวบริเวณ บ่อขังสิ่งปฏิกูลในโรงบำบัด	การประเมินผลกระทบจากการลดกลิ่นคาว และ บ่อขังสิ่งปฏิกูลในโรงบำบัด ของอาคารโครงการคืออาคาร ช่วงพักอาศัยโดยรอบโครงการ บริษัทที่ปรึกษา ประเมินผลกระทบเบื้องต้นเกิดขึ้น หรือมีแผนของการ แก้ไขผลกระทบดังกล่าว โดยโครงการเป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 32 ชั้น จำนวน 1 อาคารอาจส่งผลกระทบต่อ คือผู้พักอาศัยโดยรอบ จากการลดความเข้มของกลิ่น บริเวณและโรงบำบัดส่งผลกระทบต่อกลิ่นบริเวณและ โรงบำบัดได้ซึ่งสิ่งปฏิกูลที่มีความเข้มข้นลดลง ซึ่งโครงการ ต้องกำหนดให้มีมาตรการแก้ไขหากมีผู้ได้รับผลกระทบ	- โครงการจะแจ้งบ้าน/อาคารที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่ โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบัง กลิ่นสิ่งปฏิกูลในโรงบำบัดจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่ม ก่อสร้างเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการได้รับผลกระทบ ดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะ ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับแจ้งซึ่งจะดำเนินการ ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความร่วมมือของระดับผู้ดูแล ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากโครงการเปิดดำเนินการ	ติดตามประเมินจากค่าบ่งชี้เรื่องร้องเรียน และความคิดเห็น หากพบว่ามีข้อร้องเรียนหรือ แก้ไขปัญหานี้

หมายเหตุ : - เจ้าหน้าที่โครงการ บริษัท วัน สุกุมวิท 59 จำกัด คือปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และต้องนำรายงานที่จัดทำขึ้น  
ส่งคณะกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ..

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร วัน สุกุมวิท 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., L

มกราคม 2563

บุคคลตามสัญญาผู้จัดทำรายงานบริษัท รักดีฮาร์ม จู จำกัด

126/187



ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ช่วงก่อสร้าง)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
<b>ช่วงก่อสร้าง</b> <b>1. คุณภาพอากาศ</b> <b>1.1 ฝุ่นละออง</b>	1) ภายในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2)	1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> )	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีการวิเคราะห์ (Gravimetric) - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีการวิเคราะห์ (Gravimetric)	- ทุกวันซึ่งมีการก่อสร้างฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นก็ตรวจวัดต่อเนื่อง 1 ครั้ง ก่อนจะขุดวางเสาเข็มก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>1</sup>
	2) ภายในโรงเรียนปทุมคงคา (รูปที่ 2)	1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> )	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีการวิเคราะห์ (Gravimetric) - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีการวิเคราะห์ (Gravimetric)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>1</sup>
	3) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 3)	- จัดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยาม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>1</sup>

หมายเหตุ: <sup>1</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเบื้องต้นและดำเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6 เดือน และขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายขอรับที่ปรึกษาทางเทคนิคในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
<sup>2</sup> ช่วงก่อสร้างโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จะต้องจัดการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณข้างทางเท้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(นาง

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีฮาร์มจู จำกัด

126/127

ตารางที่ 4 (ต่อ 1)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
<b>1.2 คุณภาพทางอากาศ</b>	1) ภายในพื้นที่โครงการ	- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) - ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> )	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีอินฟราเรด (Non-Dispersive Infrared) - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี เคมีลูมิเนสเซน (Chemiluminescence) - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี ยูวี ฟลูออเรสเซน (UV Fluorescence)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>1</sup>
	2) ภายในโรงเรียนปทุมคงคา (รูปที่ 2)	- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี อินฟราเรด (Non-Dispersive Infrared)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>1</sup>

หมายเหตุ: <sup>1</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเบื้องต้นและดำเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 6 เดือน และขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายขอรับที่ปรึกษาทางเทคนิคในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
<sup>2</sup> ช่วงก่อสร้างโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จะต้องจัดการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณข้างทางเท้าพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหาร บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีฮาร์มจู จำกัด

126/127

ตารางที่ 4 (ต่อ 2)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)</li> <li>- ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>)</li> <li>- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี เคมีลูมิเนสเซนซ์ (Chemiluminescence)</li> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี ฟลูออเรสเซนซ์ (UV Fluorescence)</li> </ul>		
	3) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามถึงระดับความถี่เป็นบริเวณป้อมยาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>1/</sup></li> </ul>
2. เสียง	1) ภายในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับเสียง L<sub>eq</sub>เฉลี่ย 24 ชั่วโมง</li> <li>- ค่าระดับเสียงสูงสุด (L<sub>max</sub>)</li> <li>- ค่าระดับเสียงรบกวน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องมิววีกเสียง (Sound Level Meter)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง ฐานราก และวางงานอาคาร ตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากขึ้นโครงเหล็กเชื่อมต่ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>1/</sup></li> </ul>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปีผู้มีส่วนได้และเสียที่เกี่ยวข้องและ  
<sup>2/</sup> ช่วงก่อสร้างโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) 52 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของชั่วโมงการทำงานปกติ และมาตรการลดผลกระทบ  
 ก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุด

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....  
(.....)

ผู้รับผิดชอบอำนาจการนำการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(.....)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีหามजू จำกัด

126/187

ตารางที่ 4 (ต่อ 3)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	2) ภายในโครงข่ายถนนป้อมยาม (รูปที่ 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับเสียง L<sub>eq</sub>เฉลี่ย 24 ชั่วโมง</li> <li>- ค่าระดับเสียงสูงสุด (L<sub>max</sub>)</li> <li>- ค่าระดับเสียงรบกวน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องมิววีกเสียง (Sound Level Meter)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>1/</sup></li> </ul>
	3) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามถึงระดับความถี่เป็นบริเวณป้อมยาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>1/</sup></li> </ul>
3. ความสั่นสะเทือน	1) ภายในพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความสั่นสะเทือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องมิววีกค่าความสั่นสะเทือน (Vibration Meter)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง ฐานราก และวางงานอาคาร ตรวจวัดทุกสัปดาห์ หลังจากขึ้นโครงเหล็กเชื่อมต่ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>1/</sup></li> </ul>
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามถึงระดับความถี่เป็นบริเวณป้อมยาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>1/</sup></li> </ul>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปีผู้มีส่วนได้และ  
<sup>2/</sup> ช่วงก่อสร้างโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) 52 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของชั่วโมงการทำงานปกติ และมาตรการลดผลกระทบ  
 ก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุด

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับผิดชอบอำนาจการนำการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(.....)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีหามजू จำกัด

130/187

ตารางที่ 4 (ต่อ 4)

ลักษณะของสิ่งปนเปื้อน	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4. การตกค้างของยาฆ่าแมลง	1) ภายในพื้นที่โครงการ	- สารเคมี/ยาฆ่าแมลงที่ใช้	- ตรวจหาโดยวิธีทางเคมี	- ทุกวันที่มีการก่อสร้าง ฐานราก ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุภูมิวิม 59 จำกัด) <sup>1)</sup>
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ ผลกระทบ (รูปที่ 3)	- สังเกตลักษณะความเสียหาย บริเวณปริมณฑล	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุภูมิวิม 59 จำกัด) <sup>1)</sup>
5. น้ำเสีย	1) แหล่งปล่อยน้ำ	- การปนเปื้อนของน้ำ เสีย	- ตรวจสอบโดยวิธีทางเคมี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุภูมิวิม 59 จำกัด) <sup>1)</sup>
	2) ตัวถังบำบัดน้ำ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยวิธีทางเคมี	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุภูมิวิม 59 จำกัด) <sup>1)</sup>

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุภูมิวิม 59 จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (โดยมี ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง) และ  
สิ่งแวดล้อมเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

<sup>2)</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุภูมิวิม 59 จำกัด) จะดำเนินการตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ การจัดการมลพิษตามข้อกำหนดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (โดยมี ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง) และ  
สิ่งแวดล้อมเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบการดำเนินงานบริษัท วัน สุภูมิวิม 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.  
มกราคม 2563 ลงชื่อ

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามบริษัท วัน สุภูมิวิม 59 จำกัด

131/167

ตารางที่ 4 (ต่อ 5)

ลักษณะของสิ่งปนเปื้อน	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
6. น้ำเสีย	1) ระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับรูป	- pH	- เก็บตัวอย่างน้ำเสียด้วยวิธี วิธีทางเคมี (pH Meter)	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุภูมิวิม 59 จำกัด) <sup>1)</sup>
		- BOD	- เก็บตัวอย่างน้ำเสียด้วยวิธี วิธี 5-day BOD Test		
		- Suspended Solids	- เก็บตัวอย่างน้ำเสียด้วยวิธี วิธี แคลคูลัส (Calculation)		
		- Settleable Solids	- เก็บตัวอย่างน้ำเสียด้วยวิธี วิธี Turbidimetric		
		- Sulfide	- เก็บตัวอย่างน้ำเสียด้วยวิธี วิธี Dried at 103-105 °C		
		- Total Dissolved Solids	- เก็บตัวอย่างน้ำเสียด้วยวิธี วิธี Filtrate (Filtration)		
		- Fat, Oil & Grease	- เก็บตัวอย่างน้ำเสียด้วยวิธี วิธี Multiple Tube Fermentation Technique		
		- TSS	- เก็บตัวอย่างน้ำเสียด้วยวิธี วิธี Multiple Tube Fermentation Technique		
		- Total Coliform Bacteria	- เก็บตัวอย่างน้ำเสียด้วยวิธี วิธี Multiple Tube Fermentation Technique		

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุภูมิวิม 59 จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (โดยมี ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง) และ  
สิ่งแวดล้อมเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

<sup>2)</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุภูมิวิม 59 จำกัด) จะดำเนินการตามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ การจัดการมลพิษตามข้อกำหนดการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (โดยมี ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง) และ  
สิ่งแวดล้อมเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบการดำเนินงานบริษัท วัน สุภูมิวิม 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.  
มกราคม 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามบริษัท วัน สุภูมิวิม 59 จำกัด

132/167

ตารางที่ 4 (ต่อ 6)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		- Fecal Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Fecal Coliform Test (EC Medium)		
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 3)	- สักลึงก์ล่องรับความถี่ในพื้นที่บริเวณป้อมยาม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>1/</sup>
7. การระบายน้ำ	1) ภายในพื้นที่โครงการ - ป้องกันน้ำภายในโครงการ	- การสะสมของตะกอนดินโคลน - ปัญหาการระบายน้ำ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>1/</sup>
8. การจัดการมูลฝอย	1) ภายในพื้นที่โครงการ	- ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น - ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>1/</sup>
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 3)	- สักลึงก์ล่องรับความถี่ในพื้นที่บริเวณป้อมยาม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>1/</sup>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จัดทำระบบแผนการปฏิบัติงานตามการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่มีระบุไว้ในตารางบัญชีแนบมาและ  
ส่งมอบข้อมูลประจำปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

<sup>2/</sup> ช่วงก่อสร้างโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จะตั้งสำนักงานโครงการขึ้นบนชั้นที่ 6 ของอาคารสำนักงาน และดำเนินการจัดการตรวจสอบผล  
ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(นาม)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(นางสาวพวงมา ประจักษ์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายงานบริษัท รักดีพาวเวอร์ จำกัด

133/187

ตารางที่ 4 (ต่อ 7)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
9. การจัดการเศษวัสดุ ก่อสร้าง	- ภายในพื้นที่โครงการ	- ชนิด ปริมาณ น้ำหนัก และ การจัดการเศษวัสดุจากการ ก่อสร้าง	- จัดบันทึกทุกชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ประเภท และลักษณะ ปริมาณของเศษวัสดุก่อสร้างที่ เกิดขึ้นภายในพื้นที่ก่อสร้าง	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>1/</sup>
10. ระบบไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>1/</sup>
11. การป้องกันอัคคีภัย	1) กับดับเพลิงเคมี	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>1/</sup>
	2) ป้ายและเครื่องหมายแสดง การหนีไฟ และแผนผังเส้นทาง การหนีไฟ	- สภาพดี ของพื้นที่ใช้สอย และไม่เปลี่ยนแปลง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>1/</sup>

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จัดทำระบบแผนการปฏิบัติงานตามการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่มีระบุไว้ในตารางบัญชีแนบมาและ  
ส่งมอบข้อมูลประจำปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

<sup>2/</sup> ช่วงก่อสร้างโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จะตั้งสำนักงานโครงการขึ้นบนชั้นที่ 6 ของอาคารสำนักงาน และดำเนินการจัดการตรวจสอบผล  
ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(นาม)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิทำรายงานบริษัท รักดีพาวเวอร์ จำกัด

134/187

ตารางที่ 4 (ต่อ 8)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
12. การจราจร	1) ภายในพื้นที่โครงการ - ป้ายชี้ทางโครงการ และ ป้ายชี้ทางโครงการจราจรอื่น ๆ	- สภาพการมองเห็นได้ชัดเจน และไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) <sup>1)</sup>
	2) ผู้ที่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ ก่อสร้าง	- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จากผู้ที่ได้รับผลกระทบ (ดูรูปที่ 3)	- ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยาม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) <sup>1)</sup>
13. ผลกระทบทางสุขภาพ 13.1 ผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชน	1) ภายในพื้นที่โครงการ	- สภาพทางธรณีวิทยาของ เครื่องจักรอุปกรณ์  - สภาพความสมบูรณ์ของ น้ำใต้ดิน และ Chain Link	- ตรวจสอบความผิดปกติของ อุปกรณ์  - ทุกวัน ตรวจสอบความผิดปกติ ของอุปกรณ์	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง  - ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) <sup>1)</sup>  - เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) <sup>1)</sup>

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ 6 เดือน และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
<sup>2)</sup> ช่วงก่อสร้างโครงการ (บริษัท วัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) จะตั้งกองกลางบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(นาง)

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทนบริษัท วัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีแฮร์มจู จำกัด

135/187

ตารางที่ 4 (ต่อ 9)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	2) เครื่องจักรอุปกรณ์	- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) <sup>1)</sup>
	3) ผู้ที่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	- ตรวจสอบความผิดปกติของ อุปกรณ์  - ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ ผลกระทบ (ดูรูปที่ 3)	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่  - ติดตั้งกล้องรับความคิดเห็น บริเวณป้อมยาม	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง  - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) <sup>1)</sup>  - เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) <sup>1)</sup>
13.2 ผลกระทบต่อ คนงาน (อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย)	4) พนักงานก่อสร้าง	1. หากเป็นพนักงานนำโรค อาทิ โรคเท้าช้าง ไข้มาลาเรีย เป็นต้น	- ตรวจสอบ	- ก่อนรับเข้าทำงานทุกคน และหลังรับเข้าทำงาน ทุก 6 เดือน และเพิ่มความถี่ในช่วงที่ มีความเสี่ยงของโรค เช่น ฤดูฝน หรือช่วงที่มีโรคระบาด	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) <sup>1)</sup>

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ 6 เดือน และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
<sup>2)</sup> ช่วงก่อสร้างโครงการ (บริษัท วัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) จะตั้งกองกลางบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(นาง)

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทนบริษัท วัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีแฮร์มจู จำกัด

136/187

ตารางที่ 4 (ต่อ 10)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		2. การเกิดมลพิษทางอากาศ ลักษณะการเกิดมลพิษทางอากาศ วิธีการ	- ติดตั้งป้ายสถิติการเกิด อุบัติเหตุในโรงงาน	- ตลอดระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>u</sup>
		3. ความรู้ความเข้าใจของ คนงานในการใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์	- จัดอบรม	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>u</sup>
	3) บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย	- สภาพน้ำ มองเห็นชัดเจน และไม่มีกลิ่นเหม็น	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>u</sup>
14. บำบัดมลพิษทาง อากาศ (นอกพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ) 14.1 น้ำเสีย	1) เข้มก่อนปล่อยน้ำ	- การแตกตัวของของแข็ง ปนเปื้อน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>u</sup>

หมายเหตุ : <sup>u</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
<sup>v</sup> ช่วงก่อสร้างโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการจัดการมลพิษตามมาตรการตามสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  
ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(นาม)

ผู้รับผิดชอบด้านผลกระทบ

จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ รักษามานจว จาก

157/187

ตารางที่ 4 (ต่อ 11)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	2) สิ่งปนเปื้อนน้ำ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>u</sup>
14.2 น้ำเสีย	1) ระบบบำบัดน้ำเสีย ลักษณะรูป	- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Fat, Oil & Grease	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธี ทิเออร์ ไมเคอร์ (pH Meter) - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธี 5-day BOD Test - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธี แคลคูลേഷัน (Calculation) - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธี Turbidity - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธี Dried at 103-105 °C - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย วิธี กราฟฟิมิเตอร์	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>u</sup>

หมายเหตุ : <sup>u</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
<sup>v</sup> ช่วงก่อสร้างโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการจัดการมลพิษตามมาตรการตามสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  
ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับผิดชอบด้านผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศ บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ รักษามานจว จำกัด

158/187

ตารางที่ 4 (ต่อ 12)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	หาพบข้อเท็จจริง	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- TBM</li> <li>- Total Coliform Bacteria</li> <li>- Fecal Coliform Bacteria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างวิธีเต้าน้ำ (Isidab)</li> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างวิธี Multiple Tube Fermentation Technique</li> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างวิธี Fecal Coliform Test IEC Medium</li> </ul>		
	2) ผู้ใช้เกี่ยวกับข้างเคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คัดกรองร้องเรียนความเสียหายบริเวณป้อมยาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>1)</sup></li> </ul>
14.5 การระบายน้ำ	1) ภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง - ปลัดน้ำภายในโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสะสมของตะกอนก้นบ่อ</li> <li>- น้ำตก และวางระบายน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>1)</sup></li> </ul>

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

<sup>2)</sup> ช่วงก่อสร้างโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จะตั้งกองกลางโครงการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจะดำเนินการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการปฏิบัติงานด้านน้ำที่ก่อสร้างในลักษณะจ้างจ้าง

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(น)

ผู้รับมอบอำนาจกรรมการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีฮาร์มจู จำกัด

139/157

ตารางที่ 4 (ต่อ 13)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	หาพบข้อเท็จจริง	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
14.4 การจัดการน้ำ	1) ภายในพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณน้ำที่ปล่อยออก</li> <li>- ความสะอาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>1)</sup></li> </ul>
	2) ผู้ใช้เกี่ยวกับข้างเคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คัดกรองร้องเรียนความเสียหายบริเวณป้อมยาม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>1)</sup></li> </ul>
14.5 ระบบไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพการรั่วซึม</li> <li>- อายุการใช้งาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>1)</sup></li> </ul>
14.6 การป้องกันอัคคีภัย	1) ถึงกับเพลิงไหม้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพการรั่วซึม</li> <li>- อายุการใช้งาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>1)</sup></li> </ul>
	2) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพที่มองเห็นได้ชัดเจน</li> <li>- และฉนวนฉนวน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>1)</sup></li> </ul>

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

<sup>2)</sup> ช่วงก่อสร้างโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) จะตั้งกองกลางโครงการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจะดำเนินการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการปฏิบัติงานด้านน้ำที่ก่อสร้างในลักษณะจ้างจ้าง

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจกรรมการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีฮาร์มจู จำกัด

140/157

ตารางที่ 4 (ต่อ 14)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุภาคี	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
15. การรับเรื่องร้องเรียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้พักอาศัยข้างเคียงกับที่โครงการ และพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประเมินเรื่องร้องเรียนทุกข้อร้องเรียน และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ และพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตามประเมินจากตัวรับเรื่องร้องเรียน และความถี่หากพบว่า มีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าพนักงาน (บริษัท รัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด)<sup>14</sup></li> </ul>
16. การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ และสังคม 16.1 การประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้พักอาศัยข้างเคียงในพื้นที่ระยะประชิด และพื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบเขตที่ดินโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การรับทราบของผู้พักอาศัยข้างเคียงในพื้นที่ระยะประชิด และพื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบเขตที่ดินโครงการ ในเรื่องการจะดำเนินการก่อสร้างโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ป้ายประชาสัมพันธ์/แจกแผ่นพับ/ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ก่อนดำเนินการก่อสร้าง อย่างน้อย 15 วัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าพนักงาน (บริษัท รัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด)<sup>14</sup></li> </ul>

หมายเหตุ: <sup>14</sup> เจ้าพนักงาน (บริษัท รัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการพื้นที่เขตก่อสร้าง 6 เดือน และจัดทำรายงานที่ระบุใบปะทานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

<sup>15</sup> สำนักสร้างโครงการ (บริษัท รัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) จะตั้งสำนักงานโครงการขึ้นที่เขตก่อสร้างและเปิดให้บริการประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริการประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน

ONESUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้รับผิดชอบสำนักงานโครงการ (บริษัท รัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด)

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รัน สุชนวิทย์ จำกัด

14/287

ตารางที่ 4 (ต่อ 15)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุภาคี	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
16.2 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้พักอาศัยข้างเคียงในพื้นที่ระยะประชิด และพื้นที่ระยะ 100 เมตร จากขอบเขตที่ดินโครงการ พื้นที่ต่อเนื่องและพื้นที่ในแนวเส้นทางของรั้วและอุปการณีก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</li> <li>บ้าน/อาคารข้างเคียง</li> <li>บ้าน/อาคารในระยะ 100 เมตร</li> <li>พื้นที่ต่อเนื่อง</li> <li>พื้นที่ตามแนวเส้นทางของรั้วและอุปการณีก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้วิธีการ และการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมแสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตให้อาคาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าพนักงาน (บริษัท รัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด)<sup>14</sup></li> </ul>

หมายเหตุ: <sup>14</sup> เจ้าพนักงาน (บริษัท รัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการพื้นที่เขตก่อสร้าง 6 เดือน และจัดทำรายงานที่ระบุใบปะทานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

<sup>15</sup> สำนักสร้างโครงการ (บริษัท รัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด) จะตั้งสำนักงานโครงการขึ้นที่เขตก่อสร้างและเปิดให้บริการประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการไว้บริการประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นอย่างชัดเจน

ONESUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับผิดชอบสำนักงานโครงการ (บริษัท รัน สุชนวิทย์ 59 จำกัด)

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รัน สุชนวิทย์ จำกัด

14/287



ตารางที่ 5 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ช่วงเปิดดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	หาหาวิธี	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
* ประเมินค่าเนื้การ 1. คุณภาพอากาศ 1.1 ฝุ่นละออง	1) ถนนภายในพื้นที่โครงการ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>ข</sup>
	2) ภายในพื้นที่โครงการ	1. ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) 2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> ) - ความเสียหาย/ ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 7)	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีสเปกโตรเมทรี (Gravimetric) - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีสเปกโตรเมทรี (Gravimetric) - คัดกรองถึงรับความคิดเห็นบริเวณป้อมนาบ	- ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>ข</sup>
	3) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ			- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>ข</sup>
1.2 มลพิษทางอากาศ	1) ถนนภายในพื้นที่โครงการ	- ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>ข</sup>

หมายเหตุ: <sup>ข</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท และตั้งอยู่ข้างทางถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เขต 6 เดือน และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

Rak Dee Harn Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ ...

ผู้รับมอบอำนาจการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามบริษัท รักดีฮาร์น จิว จำกัด

143/187

ตารางที่ 5 (ต่อ 1)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	หาหาวิธี	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	2) ภายในพื้นที่โครงการ	- ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) - ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีสเปกโตรเมทรีอินฟราเรด (Non-Dispersive Infrared) - เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี เคมีลูมิเนสเซนซ์ (Chemiluminescence)	- ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>ข</sup>
	3) กับพื้นที่ข้างเคียงโครงการ	- ความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าไม้และชนิด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>ข</sup>
	4) ป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ อาทิ เช่น ป้ายห้ามจอดรถยนต์ ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น	- สภาพที่มองเห็นชัดเจนและไม่พบเครื่องหมาย	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>ข</sup>
	5) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 7)	- คัดกรองถึงรับความคิดเห็นบริเวณป้อมนาบ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) <sup>ข</sup>

หมายเหตุ: <sup>ข</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท และตั้งอยู่ข้างทางถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เขต 6 เดือน และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

Rak Dee Harn Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563

ผู้รับมอบอำนาจการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามบริษัท รักดีฮาร์น จิว จำกัด


144/187

ตารางที่ 5 (ต่อ 2)

ลักษณะการพบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุวิธีตรวจ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
2. เสียง	1) ภายในพื้นที่โครงการ - ข้างและหลังตู้สลับ ต่าง ๆ อาทิเช่น ข้างด้านทิศ ตะวันออก ข้างด้านทิศ ตะวันตก ข้างด้านทิศ เหนือ ข้างด้านทิศ ใต้	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่มีเสียง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการ	- ความเสียหาย/ ผลกระทบ เสียงรบกวนเสียงจากพื้นที่ได้รับ ผลกระทบ (กลุ่มที่ 7)	- ติดตั้งเครื่องวัดความถี่เสียง บริเวณป้องกัน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)
3. ฟ้าผ่า	1) เส้นท่อประปา	- การแตกหรือชำรุดของท่อ ประปา	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)
	2) ถังเก็บน้ำ	- ความเสียหาย	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)
	3) ท่อระบายน้ำ	- การปิดกั้นในช่อง 07.00- 10.00 น. และช่วงเวลา 19.00-21.00 น.	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)

หมายเหตุ: \* เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติการควบคุมการปล่อยมลพิษในอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED  
นกราคม 2563 ลงชื่อ

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.  
นกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจการตรวจวัดบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีฮาร์มจัว จำกัด


145/187

ตารางที่ 5 (ต่อ 3)

ลักษณะการพบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุวิธีตรวจ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4. สระด้วยน้ำ 4.1 โครงสร้างสระด้วยน้ำ	1) พื้นสระด้วยน้ำ	- สภาพดีไม่เกิดน้ำ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)
	2) อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระด้วยน้ำ	- สภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)
	3) ระบบไฟฟ้าสระด้วยน้ำ	- สภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)
4.2 อุปกรณ์ฉุกเฉินจาก การระคายเคือง	ขอสระและท่อระบายน้ำ	- ไม่มีน้ำขัง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ สระด้วยน้ำ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)
	- ข้างและหลังตู้สลับ ต่าง ๆ อาทิเช่น ข้างด้านทิศ ตะวันออก ข้างด้านทิศ ตะวันตก ข้างด้านทิศ เหนือ ข้างด้านทิศ ใต้	- สภาพดี ไม่เกิดเสียง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)
	- อุปกรณ์ประจักษ์สระด้วยน้ำ เช่น ไม่ชำรุดหรือชำรุด ไม่ชำรุด	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)

หมายเหตุ: \* เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในพระราชบัญญัติการควบคุมการปล่อยมลพิษในอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED  
นกราคม 2563 ลงชื่อ

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.  
นกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจการตรวจวัดบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีฮาร์มจัว จำกัด

146/187

ตารางที่ 5 (ต่อ 4)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
4.3 คุณภาพน้ำธรรมชาติและน้ำ	สระว่ายน้ำ บริเวณสวนสันทนาการ ส่วนอื่น บริเวณละ 1 จุด	pH	เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	ทุกวัน สัปดาห์ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังเปิดบริการ ตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ร่มสุญวิท 59 จำกัด) <sup>ข</sup>
		โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด ตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ร่มสุญวิท 59 จำกัด) <sup>ข</sup>
		ฟิเคอล โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด ตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ร่มสุญวิท 59 จำกัด) <sup>ข</sup>
		คลอรีนที่รวมกับสารอื่นๆ (Combined Chlorine)	เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน		
		ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)			
		ความกระด้าง (Calcium Hardness)			
		คลอรีน (Chloride)			
		กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid)			

หมายเหตุ: <sup>ข</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท ร่มสุญวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ชุด 6 และแผนลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้แทนหน่วยงานราชการแทนบริษัท ร่มสุญวิท 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท ร่มสุญวิท 59 จำกัด

147/187

ตารางที่ 5 (ต่อ 5)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ	แอมโมเนีย (Ammonia)			
		ไนเตรต (Nitrate)			
		E. Coli			
	ความสะอาดของสระว่ายน้ำ	Staphylococcus aureus			
		Pseudomonas aeruginosa			
		สภาพที่ไม่ปรากฏ	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ร่มสุญวิท 59 จำกัด) <sup>ข</sup>
5. น้ำเสีย	ระบบบำบัดน้ำเสีย (1) คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด	ไม่มีตะกอน ตะกั่วขาว และเศษผง	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ร่มสุญวิท 59 จำกัด) <sup>ข</sup>
		pH	เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีไทเทรต (pH Meter)	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท ร่มสุญวิท 59 จำกัด) <sup>ข</sup>

หมายเหตุ: <sup>ข</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท ร่มสุญวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ชุด 6 และแผนลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้น และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

Rak Dee Harm Jua Co., Li

มกราคม 2563

ผู้แทนหน่วยงานราชการแทนบริษัท ร่มสุญวิท 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท ร่มสุญวิท 59 จำกัด

148/187

ตารางที่ 5 (ต่อ 6)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>BOD</li> <li>Suspended Solids</li> <li>Settleable Solids</li> <li>Sulfide</li> <li>Total Dissolved Solids</li> <li>Fat, Oil &amp; Grease</li> <li>TDS</li> <li>Total Coliform Bacteria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี 5-day BOD Test</li> <li>เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีแคลคูลัส (Calculation)</li> <li>เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Turbidimetric</li> <li>เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Dried at 103-105 °C</li> <li>เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย</li> <li>เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีเจลดาล์ (Jeldahl)</li> <li>เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Multiple Tube Fermentation Technique</li> </ul>		

หมายเหตุ : \* เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขออนุญาตประกอบกิจการ (ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2558)

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ

(เป็นองค์ประกอบของเอกสาร)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานบริษัท รักดีฮาร์มจิว จำกัด

148/187

ตารางที่ 5 (ต่อ 7)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		Fecal Coliform Bacteria	<ul style="list-style-type: none"> <li>เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Fecal Coliform Test (EC Medium)</li> </ul>		
(2) คุณภาพน้ำทิ้ง หลังการบำบัด	- ปล่อยน้ำใส	<ul style="list-style-type: none"> <li>pH</li> <li>BOD</li> <li>Suspended Solids</li> <li>Settleable Solids</li> <li>Sulfide</li> <li>Total Dissolved Solids</li> <li>Fat, Oil &amp; Grease</li> <li>TDS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี ทิเอส เอพอร์ (pH Meter)</li> <li>เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี 5-day BOD Test</li> <li>เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีแคลคูลัส (Calculation)</li> <li>เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Turbidimetric</li> <li>เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Dried at 103-105 °</li> <li>เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย</li> <li>เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีเจลดาล์ (Jeldahl)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด)*</li> </ul>

หมายเหตุ : \* เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขออนุญาตประกอบกิจการ (ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2558)

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

(เป็นองค์ประกอบของเอกสาร)

ผู้รับผิดชอบด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการงานบริษัท รักดีฮาร์มจิว จำกัด

150/187

ตารางที่ 5 (ต่อ 8)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Coliform Bacteria</li> <li>- Fecal Coliform Bacteria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Multiple Tube Fermentation Technique</li> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Fecal Coliform Test (EC Medium)</li> </ul>		
(3) คุณภาพน้ำ ก่อนระบายออกสู่ภายนอก โครงการ	- ปonds/บ่อบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pH</li> <li>- BOD</li> <li>- Suspended Solids</li> <li>- Settleable Solids</li> <li>- Sulfide</li> <li>- Total Dissolved Solids</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี pH Meter</li> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี 5-day BOD Test</li> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Gravimetric (Calculation)</li> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Turbidimetric</li> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Dried at 103-105 °</li> </ul>	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สัญญา 59 จำกัด)

หมายเหตุ : \* เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สัญญา 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามแผนการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการฯ ทุก 6 เดือน และจะต้องส่งรายงานที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันและ  
ทุกครั้งที่เกิดผลกระทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVI  
COMPANY LTD

มกราคม 2563 ลงชื่อ

Rak Dee Harn Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบด้าน

พ 59 จำกัด

152/187

บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/หน่วยงานราชการ/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ 9)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fat, Oil &amp; Grease</li> <li>- TSS</li> <li>- Total Coliform Bacteria</li> <li>- Fecal Coliform Bacteria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย</li> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Gravimetric (Gravimetric)</li> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Multiple Tube Fermentation Technique</li> <li>- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี Fecal Coliform Test (EC Medium)</li> </ul>		
5.2 การทำางรณของ ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)</li> <li>2. ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรม ของพื้นที่ต่าง ๆ เป็นมลพิษ (คุณภาพน้ำเสีย)</li> <li>3. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของ ของระบบบำบัดน้ำเสียตาม กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ ข้อมูลการบำบัดน้ำเสียของเสีย และรายงานสรุปผลการทำางรณของ</li> </ul>	- เก็บสถิติและข้อมูลการ ทำางรณของระบบบำบัดน้ำเสีย ทุกวัน และบันทึกการะเอียด เก็บไว้ตามขั้นตอนที่โครงการ เก็บระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ วันที่มีสถานะมลพิษและข้อมูล	- เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สัญญา 59 จำกัด)

หมายเหตุ : \* เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สัญญา 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามแผนการฯ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการฯ ทุก 6 เดือน และจะต้องส่งรายงานที่เกี่ยวข้องมายังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันและ  
ทุกครั้งที่เกิดผลกระทบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVI  
COMPANY LTD

มกราคม 2563 ลงชื่อ

Rak Dee Harn Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับผิดชอบด้าน

พ 59 จำกัด

152/187

บุคคล

พ จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ 10)

ลักษณะการดำเนินงาน	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		<p>บำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร)</p> <p>4. การระบายน้ำทิ้งจากระบบ</p> <p>บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)</p> <p>5. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (กรัม/ปริมาณ) (ลิตร/หรือกิโลกรัม)</p> <p>6. การนำของเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)</p> <p>7. การนำของเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)</p> <p>8. การทำงานของเครื่องเก็บอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)</p> <p>9. การทำงานของเครื่องควบคุมมลพิษ (ปกติ/ผิดปกติ)</p> <p>10. การทำงานของเครื่องควบคุมมลพิษ (ปกติ/ผิดปกติ)</p>	<p>ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)</p>	<p>วัน และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขต) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p>	

หมายเหตุ: \* เจ้าของบริษัท (บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามตารางทุก 6 เดือน และส่งมอบข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด

153/187

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามงานบริษัท รักดีฮาร์มจัว จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ 11)

ลักษณะการดำเนินงาน	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
		<p>11. เครื่องสูบลม (ปกติ/ผิดปกติ)</p> <p>12. อื่น ๆ (ระบบ) (ปกติ/ผิดปกติ)</p> <p>13. ปริมาณของเสียของระบบบำบัดน้ำเสียที่ผลิตจากระบบบำบัดน้ำเสียที่บำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร)</p> <p>14. ปริมาณของเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)</p>			
6. การระบายน้ำ	1) เครื่องสูบลมภายในบ่อน้ำ	- สภาพการทำงาน - อุปกรณ์ใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของบริษัท (บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด)*
	2) บ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำภายในโครงการ	- การสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก และท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของบริษัท (บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด)*

หมายเหตุ: \* เจ้าของบริษัท (บริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามตารางทุก 6 เดือน และส่งมอบข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด

154/187

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามงานบริษัท รักดีฮาร์มจัว จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ 12)

ลักษณะของพื้นที่ตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
7. มูลสัตว์	1) ที่เลี้ยงโคกระบือ - บริเวณที่คั่งมูลสัตว์ และ ท้องผูกมูลสัตว์	- ปริมาณมูลสัตว์คั่งค้าง - ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการ	- กลิ่น และทัศนียภาพ	- ติดตามประเมินจากตัวรับ เรื่องร้องเรียนแสดงความกังวล	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)
8. ระบบไฟฟ้า	1) หม้อแปลงไฟฟ้า - ป้ายเตือนระวังอันตราย - บริเวณโดยรอบหม้อแปลง ไฟฟ้า	- สภาพหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุด ไม่สมบูรณ์ - มีสภาพรั่วซึม ไม่ถึงถึงความปลอดภัย	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา เปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) - เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)
	2) อุปกรณ์ไฟฟ้า	- สภาพการเชื่อมต่อ - ขาดการบำรุงรักษา	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)

หมายเหตุ: \* เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) คือบริษัทผู้พัฒนาโครงการ และจะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในตารางนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED  
มกราคม 2563 ลงชื่อ

(นาม)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.  
มกราคม 2563 ลงชื่อ

(นาม)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการแทนบริษัท รักดีฮาร์มจูอา จำกัด

155/187

ตารางที่ 5 (ต่อ 13)

ลักษณะของพื้นที่ตรวจสอบ	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
9. การอนุรักษ์สัตว์ท้องถิ่น	1) ระบบน้ำที่เชื่อมต่อกัน 2) ระบบรับอากาศ 3) เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลิฟต์ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น	- เทอร์โมมิเตอร์ และ ประสิทธิภาพการประหยัด พลังงานที่ระบุมาตามอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า - อายุการใช้งานของอุปกรณ์ ไฟฟ้า	- ตรวจสอบตามบันทึกอุปกรณ์ - ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) - เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)
	4) จุดเกิดไฟไหม้ และป้าย ประชาสัมพันธ์	- สภาพที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่บดบัง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)
10. ระบบป้องกันอัคคีภัย	1) อุปกรณ์ในระบบป้องกัน และ สัญญาณเตือนอัคคีภัย	- สภาพความพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามบันทึกอุปกรณ์	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)
	2) ระบบแจ้งเหตุให้ทราบ	- มีระบบเตือนภัยที่ชัดเจน ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อม ใช้งาน	- ทดสอบอุปกรณ์	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด)

หมายเหตุ: \* เจ้าของโครงการ (บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด) คือบริษัทผู้พัฒนาโครงการ และจะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ทุก 6 เดือน และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในตารางนี้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED  
มกราคม 2563 ลงชื่อ

(นาม)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

  
Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.  
มกราคม 2563 ลงชื่อ

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดการแทนบริษัท รักดีฮาร์มจูอา จำกัด

155/187

ตารางที่ 5 (ต่อ 14)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	3) ป้ายและเครื่องหมายอาคาร ไฟฟ้า และแผนผังเส้นทางจราจร ไฟ	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่มีเนเธียน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สุภูมิ 59 จำกัด)
	4) อุปกรณ์ดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สุภูมิ 59 จำกัด)
	- หัวรับน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน - เช็กถังน้ำดับเพลิง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- 3 เดือน/ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สุภูมิ 59 จำกัด)
	- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System)	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สุภูมิ 59 จำกัด)
	- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้ เก็บสายฉีด (FHC)	- สภาพพร้อมใช้งาน - น้ำมีถังเก็บสำรอง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สุภูมิ 59 จำกัด)

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สุภูมิ 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ชุด 6 เดือน และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(นาม)

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทนบริษัท รับ สุภูมิ 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีฮาร์มจู จำกัด

157/87

ตารางที่ 5 (ต่อ 15)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	- ถังเก็บน้ำใช้และน้ำ ดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สุภูมิ 59 จำกัด)
	- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สุภูมิ 59 จำกัด)
	5) ป้ายไฟฟ้า เلبางานการ ไฟฟ้าและอุปกรณ์	- สภาพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สุภูมิ 59 จำกัด)
11. ระบบระบายอากาศ	1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่นบนฝ้าเพดาน และประตู	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สุภูมิ 59 จำกัด)
	2) หักลมระบายอากาศ	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สุภูมิ 59 จำกัด)

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการ (บริษัท รับ สุภูมิ 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ชุด 6 เดือน และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการแทนบริษัท รับ สุภูมิ 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีฮาร์มจู จำกัด

158/87



ตารางที่ 5 (ต่อ 16)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
12. ระบบปรับอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบหรือสิ่งอื่นซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างคือ</li> <li>1. จุดที่น้ำไหลเข้ามาเติมในระบบ</li> <li>2. ในถังรองรับน้ำ</li> <li>3. พ่อน้ำทิ้งจากห้องซึ่งเป็นเครื่อง</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง</li> <li>แบคทีเรียทั้งหมด</li> <li>เชื้อสิ่งปนเปื้อน</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เก็บและวิเคราะห์เชื้อสิ่งปนเปื้อน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>ข</sup></li> </ul>
13. การจราจร	<ol style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่โครงการ</li> <li>ป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเข้าออกโครงการ</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ติดขัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>ข</sup></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้าออกโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สภาพความคล่องตัวในการเดินทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</li> <li>สภาพที่ปลอดภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>ข</sup></li> </ul>

หมายเหตุ: <sup>ข</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในตารางข้างต้นให้ได้รับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(นาง

ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร / ณ สุขุมวิท 59 จำกัด

Rak Dee Harmi Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามในบริษัท รักดีแฮร์มี จูอา จำกัด

159/167

ตารางที่ 5 (ต่อ 17)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความพึงพอใจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>ข</sup></li> </ul>
14. ผลกระทบต่อสุขภาพ - ผลกระทบด้านสุขภาพ	<ol style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่โครงการ</li> <li>กรณีที่มีการเปิดโครงการที่มีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การพาสีภายในอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม</li> <li>ไม่มีสิ่งกีดขวาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>ข</sup></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สภาพความสมบูรณ์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>ข</sup></li> </ul>
	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ (ดูรูปที่ 2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความพึงพอใจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด)<sup>ข</sup></li> </ul>

หมายเหตุ: <sup>ข</sup> เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในตารางข้างต้นให้ได้รับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(นาง

ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร / ณ สุขุมวิท 59 จำกัด

Rak Dee Harmi Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

บุคคลธรรมดาผู้มี

160/167

ตารางที่ 5 (ต่อ 18)

ลักษณะของสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
15. ทัศนียภาพ	1) พื้นที่โครงการ - พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- สภาพพื้นที่สิ่งขีมาใหม่ สวยงามและมีความสมบูรณ์ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 7)	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ - ติดตามประเมินจากส่วนเรื่องร้องเรียนและความเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด) - เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด)
16. การรบกวนแสงแดดและทิศทางลม	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 7)	- ติดตามประเมินจากส่วนเรื่องร้องเรียนและความเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการโครงการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด)
17. การรบกวนเสียงจากโครงการ	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ (รูปที่ 7)	- ติดตามประเมินจากส่วนเรื่องร้องเรียนและความเห็น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดดำเนินการโครงการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด)

หมายเหตุ: \* เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนโดยทั่วไปตามช่องทางที่ผู้เกี่ยวข้องและ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(นางสาวกวิณณา จริยกุล)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(นายเดชาธรณ ภูมิสิทธิ์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีฮาร์มจู จำกัด

162/187

ตารางที่ 5 (ต่อ 19)

ลักษณะของสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุมิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
18. การรับเรื่องร้องเรียน	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	- ประเมินเรื่องร้องเรียนทุกข้อเสนองาน และข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	- ติดตามประเมินจากส่วนเรื่องร้องเรียน และความเห็น หากพบว่ามีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหานั้น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด)
19. ศักยภาพแหล่งชื้อและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อย้ายแปลงโครงการภายหลังเปิดดำเนินการ	- ผู้พักอาศัยในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และความพึงพอใจของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ใช้วิธีการและเครื่องมืออย่างเหมาะสมและมีความถูกต้อง พร้อมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	- ทุกวัน ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด)

หมายเหตุ: \* เจ้าของโครงการ (บริษัท วันสุขุมวิท 59 จำกัด) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุก 6 เดือน และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนโดยทั่วไปตามช่องทางที่ผู้เกี่ยวข้องและ

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(นางสาวกวิณณา จริยกุล)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.



มกราคม 2563 ลงชื่อ .....

(นายเดชาธรณ ภูมิสิทธิ์)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิลงนามแทนบริษัท รักดีฮาร์มจู จำกัด


162/187











- พื้นที่ใช้สอย: อาคารจอดรถ
- พื้นที่ใช้สอย: อาคารพาณิชย์
- พื้นที่ใช้สอย: ที่จอดรถสาธารณะ
- พื้นที่ใช้สอย: ที่จอดรถส่วนบุคคล
- พื้นที่ใช้สอย: ที่จอดรถจักรยาน
- พื้นที่ใช้สอย: ที่จอดรถจักรยานยนต์
- พื้นที่ใช้สอย: ที่จอดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
- พื้นที่ใช้สอย: ที่จอดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ลำดับ	พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)
1	1,111.11
2	1,111.11
3	1,111.11
4	1,111.11
5	1,111.11
6	1,111.11
7	1,111.11
8	1,111.11

พื้นที่ใช้สอย: อาคารพาณิชย์

ลำดับ	พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)
1	1,111.11
2	1,111.11
3	1,111.11
4	1,111.11
5	1,111.11
6	1,111.11
7	1,111.11
8	1,111.11


พื้นที่ใช้สอย: อาคารพาณิชย์

ลำดับ	พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)
1	1,111.11
2	1,111.11
3	1,111.11
4	1,111.11
5	1,111.11
6	1,111.11
7	1,111.11
8	1,111.11

รูปที่ 1-1-3 แผนผังพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ชั้นที่ 1



ขนาดสัดส่วน 1:250




พื้นที่ใช้สอย: อาคารพาณิชย์

ลำดับ	พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)
1	1,111.11
2	1,111.11
3	1,111.11
4	1,111.11
5	1,111.11
6	1,111.11
7	1,111.11
8	1,111.11

รูปที่ 1-1-2 แผนผังพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ชั้นที่ 2



ขนาดสัดส่วน 1:250



1. พื้นชั้นวางของ  
 2. พื้นชั้นวางของ  
 3. พื้นชั้นวางของ  
 4. พื้นชั้นวางของ  
 5. พื้นชั้นวางของ  
 6. พื้นชั้นวางของ

1. พื้นชั้นวางของ  
 2. พื้นชั้นวางของ  
 3. พื้นชั้นวางของ  
 4. พื้นชั้นวางของ  
 5. พื้นชั้นวางของ  
 6. พื้นชั้นวางของ


พื้นที่	รวมพื้นที่ (ตารางเมตร)
1	72.81
2	28.27
3	196.02
4	
5	
6	
รวมพื้นที่	

พื้นที่	รวมพื้นที่ (ตารางเมตร)
1	72.81
2	28.27
3	196.02
4	
5	
6	
รวมพื้นที่	

รูปที่ 1.1.3.1 แผนผังชั้นวางของชั้นแรก (ชั้นแรก)

รูปที่ 1.1.3.1.1 แผนผังชั้นวางของชั้นแรก (ชั้นแรก)

1/20/17



1. พื้นชั้นวางของ

พื้นที่	รวมพื้นที่ (ตารางเมตร)
1	22.18
2	22.18
3	22.18
รวมพื้นที่	156.17

1. พื้นชั้นวางของ  
 2. พื้นชั้นวางของ  
 3. พื้นชั้นวางของ

รูปที่ 1.1.3.2 แผนผังชั้นวางของชั้นสอง (ชั้นสอง)




ผังแสดงพื้นที่ใช้สอยชั้นวางของ

มาตราส่วน 1:250

1/20/17





□ พื้นผิวที่ว่างเปล่า 75.33 ม.2  
□ พื้นผิวที่ว่างเปล่า 181.93 ม.2

พื้นที่	พื้นที่ว่างเปล่า (ม.2)
1	181.93
2	181.93
3	181.93
4	181.93
พื้นที่ว่างเปล่า	181.93
พื้นที่ว่างเปล่า	181.93




ผังแสดงตำแหน่งพื้นที่ว่างเปล่า

มาตราส่วน 1:250

รูปที่ 1-1-5 ผังแสดงตำแหน่งพื้นที่ว่างเปล่า

1/25/25



ข้อมูลพื้นที่ว่างเปล่า

พื้นที่	พื้นที่ว่างเปล่า (ม.2)	พื้นที่ว่างเปล่า (ม.2)	พื้นที่ว่างเปล่า (ม.2)	พื้นที่ว่างเปล่า (ม.2)	พื้นที่ว่างเปล่า (ม.2)
1	181.93	181.93	181.93	181.93	181.93
2	181.93	181.93	181.93	181.93	181.93
3	181.93	181.93	181.93	181.93	181.93
พื้นที่ว่างเปล่า	181.93	181.93	181.93	181.93	181.93
พื้นที่ว่างเปล่า	181.93	181.93	181.93	181.93	181.93




ผังแสดงตำแหน่งพื้นที่ว่างเปล่า

มาตราส่วน 1:250

รูปที่ 1-1-6 ผังแสดงตำแหน่งพื้นที่ว่างเปล่า

1/25/25



ประเภท	พื้นที่ (ไร่)	พื้นที่ (ไร่)	พื้นที่ (ไร่)	พื้นที่ (ไร่)
พื้นที่ปลูกพืช	...	...	...	...
พื้นที่ปลูกพืช (ไร่)	...	...	...	...
พื้นที่ปลูกพืช (ไร่)	...	...	...	...
พื้นที่ปลูกพืช (ไร่)	...	...	...	...
พื้นที่ปลูกพืช (ไร่)	...	...	...	...




พื้นที่ปลูกพืช 11 MW

พื้นที่ปลูกพืช 11 MW

พื้นที่ปลูกพืช 11 MW


17/11/17



ประเภท	พื้นที่ (ไร่)	พื้นที่ (ไร่)	พื้นที่ (ไร่)	พื้นที่ (ไร่)
พื้นที่ปลูกพืช	...	...	...	...
พื้นที่ปลูกพืช (ไร่)	...	...	...	...
พื้นที่ปลูกพืช (ไร่)	...	...	...	...
พื้นที่ปลูกพืช (ไร่)	...	...	...	...
พื้นที่ปลูกพืช (ไร่)	...	...	...	...


พื้นที่ปลูกพืช 11 MW

17/11/17



ประเภทพื้นที่	พื้นที่ (ไร่)	พื้นที่ (ตารางวา)	พื้นที่ (ตารางเมตร)	พื้นที่ (ตารางวา)
พื้นที่อาคาร	0.12	1,920	1,920	1,920
พื้นที่จอดรถ	0.12	1,920	1,920	1,920
พื้นที่ว่าง	0.12	1,920	1,920	1,920
พื้นที่รวม	0.36	5,760	5,760	5,760

รูปที่ ๘.๑-๑ แผนผังแสดงพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่ว่าง



พื้นที่ว่างใช้สอย (พื้นที่ว่างใช้สอย) : 2,000 ตารางวา  
พื้นที่ว่างใช้สอย (พื้นที่ว่างใช้สอย) : 2,000 ตารางวา





พื้นที่ว่างใช้สอย (พื้นที่ว่างใช้สอย) : 2,000 ตารางวา



รูปที่ ๘.๑-๒ แผนผังแสดงพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่ว่าง

1/200





รูปที่ 13 รูปตัดที่ 3 ชั้นที่ 3  
รูปที่ 13 รูปตัดที่ 3 ชั้นที่ 3





รูปที่ 26 รูปตัดที่ 1 ชั้นที่ 26  
รูปที่ 26 รูปตัดที่ 1 ชั้นที่ 26

SJA  
Scale 1:50  
GEO

13/10/17

SJA  
Scale 1:50  
GEO

13/10/17









ภาคผนวก 2ก

ใบรับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39  
ตรี ตามหนังสือเลขที่ 51/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563



อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒  
ความมาก

โดยเป็นลขขอรุขใบอนุญาตความมาตรา 39 ทวิ

ฉบับที่ ๑๑๑๑๑๑๑๑  
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑



แบบ ยค. ๔

ใบรับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๒ ทวิ

เลขที่ ๕๕๖/๒๕๖๑

ได้รับแจ้งจาก บริษัท จำกัด เลขที่ ๕๕๖ จัดทำโดยนายปดิพัทธ์ ไกรบุรุษ และนางจตุพร ผิวขาว

เจ้าของอาคารหรือผู้แทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๕๕๖ หมู่ที่ ๕

ครอบครัว/ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ ตั้งข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทึกคร

☒ ก่อสร้างอาคาร

☐ คัดแปลงอาคาร

☐ รื้อถอนอาคาร

ที่บ้านเลขที่ ๕๕๖ ครอบครัว/ซอย เลขที่ ๕๕๖ ถนน สุขุมวิท

หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/นส.๓ เลขที่/สค.๑ เลขที่ ๕๕๕๕

เป็นที่ดินของ บริษัท รรณวรินทร์แอนด์แอสเสท จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

๒.๑ ชนิด ตึก ๑๐ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นโรงแรม (๒๕๑ ห้อง)

จุดเริ่มต้น มีพื้นที่รวมกัน ๑๒๔๖๖.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กักเก็บและทางเข้าออก

ของรถ จำนวน ๑๖๓ คัน มีพื้นที่ ๓,๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร

๒.๒ ชนิด รั้ว ก.ส.อ. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้ คั่นแนวเขตโครงการ

ความยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กักเก็บ และทางเข้าออกของรถจำนวน ๑ คัน

มีพื้นที่ ตารางเมตร

๒.๓ ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้ ระบายน้ำโครงการ

ความยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กักเก็บ และทางเข้าออกของรถจำนวน ๑ คัน

มีพื้นที่ ตารางเมตร

EIA = โครงการโรงแรม วัน สุขุมวิท ๕๕

ข้อ ๓ โดยมี

ข้อ ๓ โดยมี

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> นายศรัทธา ดังสดีธรรม ว-สอ.๕๘๕     | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายบุญเชษฐ แจ่มกลาง ส-สอ.๓๖๑๕     | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน   |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายกิตติ บุญแสง วย.๒๑๔๖           | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง  |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายขวัญชัย พลเยี่ยม สย.๑๒๐๘๖      | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง   |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายธินา ตันเสถียร วก.๙๗๘          | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้    |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายขจรพงษ์ สุทธิโสภณาภรณ์ สก.๒๕๕๕ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายวีรศักดิ์ พันเสริวงศ์ วส.๑๘    | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายธินา ตันเสถียร สส.๓๐๔          | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายวีรศักดิ์ พันเสริวงศ์ วส.๑๘    | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา  |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายธินา ตันเสถียร วก.๙๗๘          | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา   |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายธินา ตันเสถียร สส.๓๐๔          | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์  |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายขจรพงษ์ สุทธิโสภณาภรณ์ สก.     | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์   |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายกอบชัย แยมศรวล วฟก.๙๕๓         | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า  |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายชัยวัฒน์ เหลืองอบอุ่น สฟก.๓๔๗๓ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า   |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายเอกลักษณ์ ยอดทองสิน วย.๑๙๘๐    | เป็นวิศวกรผู้ดำเนินการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร   |

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จใน ๙๓๐ วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และจะแล้วเสร็จวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบก่อสร้าง / ดัดแปลง

- |  |               |
|--|---------------|
| (๑) อาคาร จำนวนเงิน                                  | ๘๘,๗๐๔.๐๐ บาท |
| (๒) ท่อระบายน้ำ รื้อ เจียน ก่อวางหรืออื่นๆ จำนวนเงิน | ๓๖๒.๐๐ บาท    |
| (๓) ทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวนเงิน     | ๑,๕๘๖.๐๐ บาท  |
| (๔) ป้าย จำนวนเงิน                                   | บาท           |
| (๕) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งก่อสร้าง จำนวนเงิน          | ๒๐.๐๐ บาท     |
| รวมทั้งสิ้นจำนวนเงิน                                 | ๙๑,๖๗๒.๐๐ บาท |

ข้อ ๖ ผู้แจ้ง



ข้อ ๕๖. ผู้นางต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อนี้ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญญัติ  
ท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๖ (๑) มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๕๗. ในกรณีที่เจ้าพนักงานก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้อ้างไว้ในหนังสือยื่น  
ขออนุญาตมีหรือไม่มีหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารแจ้งไปประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามใบ  
รับแจ้งออกก่อน และเจ้าพนักงานรับข้อเท็จจริง

ข้อ ๕๘. ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามมาตรา ๕๗ หรือฉบับที่เริ่ม  
การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องพบเห็นในสถานที่  
ที่ขอขออนุญาตมีหรือไม่มีหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยในอาคาร ดังต่อไปนี้

(๑) การขออนุญาตมีหรือไม่มีหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารตามมาตรา ๕๗ หรือฉบับที่เริ่ม  
การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารแล้วแต่กรณี เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้อง  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและหลักฐานที่ถูกต้อง  
ครบถ้วน ทั้งมีผลอยู่ในสัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน  
ระยะเวลาที่กำหนด และมีผลการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการ  
ควบคุมอาคาร ๕๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือดัดแปลง จนแล้วเสร็จตามที่ได้อ้างไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
จะดำเนินการควบคุมอาคาร ๕๐ (๒) จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

(๒) กรณีที่แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ของอาคาร  
ที่ยื่นแจ้งได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๕๗ หรือฉบับที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารแล้วแต่กรณี  
ท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริง  
ให้ผู้แจ้งแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ให้ถูกต้องตาม  
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่น  
ที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๓) กรณีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้อ้างไว้ในกฎกระทรวงตามบทบัญญัติ  
แห่งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่  
เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้แจ้งดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน  
อาคารดังกล่าว ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม  
พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า  
สามสิบวัน และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวที่ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อเท็จจริง ผู้แจ้งจะรับ  
การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการ  
กระทำ เพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้ว  
เสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อเท็จจริง ให้ผู้อยู่อาศัยในอาคาร  
แจ้งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้อ้างไว้ต่อไป และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งยกเลิก  
ใบรับแจ้ง ที่ได้ออกไว้และมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๕๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๕๖ แล้วแต่กรณี

(๔) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้แจ้งดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง  
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามมาตรา ๕๗ หรือฉบับที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง  
หรือรื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าอาคารก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้มีขออนุญาตแล้ว  
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้แก้ไข

(๕๐) กรณีเกี่ยวกับ

(၆၁) အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

**กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์**

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases.



**ប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូ**

FD-302a (Rev. 11-27-70)

**UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE**

5. Impressions of the world

หนังสือนำเสนอผลการปฏิบัติฯ กับหน่วยงานราชการ





วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง  
บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 (ระยะ  
ก่อสร้าง)

เรียน ผู้อำนวยการเขตวัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ  
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2565  
(ช่วงก่อสร้าง) จำนวน 1 ฉบับ  
2. CD-ROM จำนวน 1 แผ่น


เนื่องด้วย บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 (ระยะก่อสร้าง)

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงขอส่งรายงานฯ ให้แก่  
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณารายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการบริษัท

ได้รับเรื่องแล้ว.....  
๒๗ กค. ๒๕๖๕



โปรดเก็บส่วนนี้ไว้  
เป็นหลักฐาน



<https://linktr.ee/BMAmonitoring>  
ติดตามสถานะการจัดส่งรายงานฯ

- ☒ A กรุงเทพฯได้ (เฉพาะเขตปทุมวัน, บางรัก, สาทร, คลองเตย และวัฒนา)  
☐ B กรุงเทพมหานคร (และเขตบางนา, สวนหลวง)  
☐ C กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร (และเขตพระโขนง)  
☐ D กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร (และเขตชานมราว, บางคอแหลม)

ชื่อโครงการ ...โรงแรม ...  
สุขุมวิท 59  
วันที่ยื่น ... ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕  
เวลา ...  
รหัสรับเรื่อง ... Ag 265  
ผู้รับเรื่อง ... กานต์ ...

หมายเหตุ : ๑ เอกสารนี้เป็นเพียงการยื่นคำร้องขอส่งรายงาน Monitor เท่านั้น (ไม่ใช่ ใบรับรองการตรวจรับรายงาน)  
๒. ติดตามสถานะการจัดส่งรายงานฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ (ตาม QR Code) เท่านั้น  
๓. โปรดเก็บหลักฐานส่วนนี้ไว้ เพื่อนำมาติดต่อรับใบรับรองการตรวจรับรายงานฯ ภายใน ๗-๑๕ วัน นับจากวัน เวลา ที่ยื่นใบคำขอ

วันที่ ... 27 กรกฎาคม 2565

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง  
บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 (ระยะ  
ก่อสร้าง)

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ  
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2565  
(ช่วงก่อสร้าง) จำนวน 2 ฉบับ  
2. CD-ROM จำนวน 3 แผ่น

เนื่องด้วย บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2565 (ระยะก่อสร้าง)

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จึงขอนำส่งรายงานฯ ให้แก่  
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ONE SUKHUMVIT 59  
COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการบริษัท

ได้รับเอกสารแล้ว

ลงชื่อ..... กานต์ ...

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕



ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก ข  
เอกสารประกอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

- 1ข โฉนดที่ดินของพื้นที่โครงการเลขที่ 8554 และสัญญาเช่าซื้อ
- 2ข ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
- 3ข แบบบันทึกข้อร้องเรียน
- 4ข การติดตั้งหัวสเปร์ย์พ่นน้ำรอบพื้นที่โครงการ
- 5ข เอกสารบำรุงรักษาและตรวจสอบเครื่องจักร
- 6ข คุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม.
- 7ข เอกสารแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง
- 8ข กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
- 9ข รายละเอียดโครงการ
- 10ข ธรรมเนียมประกันภัยเพื่อเยียวยาผู้เสียหาย
- 11ข รายงานการสำรวจสภาพพื้นที่พักอาศัยข้างเคียง
- 12ข สำเนาธรรมเนียมประกันภัย
- 13ข เอกสารแสดงวิศวกรประจำโครงการ
- 14ข ใบเสร็จรับเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย
- 15ข แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
- 16ข จำนวนแรงงานในพื้นที่ก่อสร้าง
- 17ข ตัวอย่างใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างชาติ
- 18ข เอกสารการตรวจสอบสุขภาพคนงาน
- 19ข บ้านพักคนงาน
- 20ข ตำแหน่งกล้องวงจรปิด (CCTV)
- 21ข เอกสารตรวจสอบบ้นจั่น
- 22ข เอกสารบันทึกการตรวจสอบบ้านพักคนงาน
- 23ข กิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชน
- 24ข ตารางสรุปการใช้อุปกรณ์ลดเสียง ระยะห่าง ของแต่ละช่วงกิจกรรม
- 25ข เอกสารแสดงเครื่องเจาะเสาเข็มที่ได้มาตรฐาน
- 26ข เอกสารบำรุงรักษา/ ตรวจสอบเครื่องเจาะเสาเข็ม
- 27ข เอกสารแสดงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ประจำโครงการ
- 28ข แบบโครงสร้างอาคารที่รองรับแผ่นดินไหว/เอกสารรับรอง
- 29ข สถิติอุบัติเหตุ
- 30ข เอกสารขออนุญาตเปิดทางเข้า-ออก ซอยสุขุมวิท 59 (ข้าวคราว)
- 31ข การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2565





ภาคผนวก 1ข

โฉนดที่ดินของพื้นที่โครงการเลขที่ 8554 และสัญญาเช่าซื้อ



โฉนดที่ดินฉบับนี้ ได้ทำโดยพระบรมราชานุญาตใน  
พระบาทสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย

ให้ไว้แก่ทางฉวีไต่ตราชนบท เปนบุตร พระนางเสาวนตรีเวท ดนตรีวงษ์ \_\_\_\_\_ จังหวัดไทย \_\_\_\_\_ สัญชาติไทย

อยู่ที่ตำบลฉวีไต่ตรา ในหมู่บ้านที่ เลขที่ 110 ตำบลฉวีไต่ตรา อำเภอศรีโพธิ์  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ฉวีไต่ตราได้ออกนาร  
ร่างแบบ ที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณถนนสายวัดปากกระทุ่ม ตำบลฉวีไต่ตรา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 2 ต.  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าพนักงานได้ลงเส้นกระโละพระยานั้นแล้วถูกต้องกันแล้ว ตามลำดับกฎราช. 53.  
หมายเลขที่ดิน 570 คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 582 ตารางวาหรือ


	เศษตรัดคิดต่อกับ
ทิศตะวันออก	จดที่ดินวัดที่ 255
ทิศตะวันตก	จดที่ดินวัดที่ 505
ทิศเหนือ	จดที่ดินวัดที่ 255
ทิศใต้	จดถนนสายวัดปากกระทุ่ม

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตถือที่ดินแปลงนี้ มีทั้งกรรมสิทธิ์และต้องอยู่ในเวลา  
จะต้องประพฤติตามความในพระราชกำหนดกฎหมายสำหรับที่ดินซึ่งคงให้อยู่ในเวลานี้และที่จะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือตั้ง  
ในภายหลังสืบไปนั้นทุกประการ

ถ้าผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากที่ดินแปลงนี้ด้วยประการใด ๆ มีการซื้อขาย, จำนอง, เช่า, รับมรดก, ให้เป็น,  
แลกเปลี่ยน, เป็นต้น ต้องนำโฉนดนี้มาให้เจ้าพนักงานจดทะเบียนตามข้อบังคับแล้วจึงจะนับว่าการนั้นชอบด้วยก  
เว้นแต่ถ้าเจ้าถือไม่เกิน 3 ปี จึงไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน

เพื่อให้เป็นหลักฐานแห่งหนังสือโฉนดนี้ เจ้าพนักงานได้ลงลายมือชื่อในท้ายหนังสือนี้ ได้ลงชื่อและประทับตรา  
ไว้เป็นสำคัญ ณ วันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๖๖





กรมแผนที่ทหาร  
 กองบัญชาการทหารบก  
 กรมแผนที่ทหารบก  
 กรมแผนที่ทหารบก  
 กรมแผนที่ทหารบก  
 กรมแผนที่ทหารบก

กรมแผนที่ทหาร  
 กรมแผนที่ทหาร  
 กรมแผนที่ทหาร  
 กรมแผนที่ทหาร  
 กรมแผนที่ทหาร

กรมแผนที่ทหาร  
 กรมแผนที่ทหาร  
 กรมแผนที่ทหาร  
 กรมแผนที่ทหาร  
 กรมแผนที่ทหาร

กรมแผนที่ทหาร  
 กรมแผนที่ทหาร  
 กรมแผนที่ทหาร  
 กรมแผนที่ทหาร  
 กรมแผนที่ทหาร



Signature  
 2503  
 2503

พ.ศ. 2550..

นิเทศศาสตร์

บุรุษสิทธิเก็บกิน

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๐

ทช

นายไพโรจน์

นิสิต ทบวรีน

๑

๑

๑

พปท.ก

เบอร์โทรใช้เอก จ้าง

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๐

เจ้า

นิสิต ทบวรีน

นิสิต กำนันสุขุมวิท ๑๑

๑

๑

๑

(สำนักงาน  
การคลัง)  
สื่อนวน

เบอร์โทรใช้เอก จ้าง

เจ้า

การทบทวนที่ผู้จัดทำเอกสารให้ข้อมูล

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๐

๒๕๕๐

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๐

เจ้า

นิสิต ทบวรีน

นิสิต กำนันสุขุมวิท ๑๑

๑

๑

๑

(สำนักงาน  
การคลัง)  
สื่อนวน

เบอร์โทรใช้เอก จ้าง


เจ้า

การทบทวนที่ผู้จัดทำเอกสารให้ข้อมูล

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๐

๒๕๕๐





ที่ดิน	โฉนดที่ 8554	เลขที่ดิน 1187	หน้าสำรวจ 1782
	ตำบล ที่ 11 พระโขนงเมืองเหนือ	อำเภอ พระโขนง	จังหวัด กรุงเทพมหานคร
	หนังสือสัญญาเดิมเมื่อวันที่ 26	เดือน พฤศจิกายน	พุทธศักราช 2561

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ตำบล/แขวง คลองเคย อำเภอ/เขต คลองเคย จังหวัด กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ -

ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ -                     

ข้อ ๑. เพื่อให้การให้บริการสุขภาพอนามัยดินแปลงที่ก่อสร้างขางบนนี้เรียบร้อย ได้ทำ มีกำหนด ๓ เดือนนับ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน

2564 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2594

ข้อ ๒๒. ผู้ขายต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเป็นจำนวนเงิน

... ..

ข้อ ๓๕. เชื้อชาติไทย เพศชาย อายุ ๒๕ ปี มีกำหนดเวลา 3

๑๖. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากการวิจัย

๓๖. ในข้อ ๓๖ ของข้อบังคับฯ มีข้อความว่า "การดำเนินการตามข้อ ๓๕ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด" ซึ่งการดำเนินการตามข้อ ๓๕ นั้น เป็นการดำเนินการที่คณะกรรมการกำหนดอยู่แล้ว ดังนั้น การดำเนินการตามข้อ ๓๖ จึงเป็นการดำเนินการที่คณะกรรมการกำหนดอยู่แล้ว

[illegible]

10. 3. 2019

ฝ่ายละหนึ่งฉบับ (ฉบับนี้สำหรับ \_\_\_\_\_ ผู้เช่า)

ทั้งสองฝ่ายได้ตรวจดูหนังสือสัญญาแล้วและเขาใจข้อความตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้  
เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเจ้าพนักงานที่ดิน.

(สังเกตมือชี้ขึ้นให้เข้า)

(ឯកតាមដានដ៏ម៉ត់ចត់)

(គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត)

(สงครามโลกครั้งที่สอง)

(ឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២២ ទំព័រ ២៥១)

ថ្ងៃចេញផ្សាយ៖ ថ្ងៃច័ន្ទ ១២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២៥៦១

๑. วัตถุประสงค์ (๒๕๖๖)

1990-1991

หนังสือสัญญานี้ได้ทำเมื่อวันที่

การวิจัย ในอนุกรมวิธาน เลขที่ 8554

แล้วไปมีภรรยาอีก

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۵

**Figure 1** *Diagram illustrating the study design.*

ਪ੍ਰਤੀਪਤਿ

**โครงการงานที่ดิน**

253

22

2000

[illegible]

100


26 MAR 1961





ภาคผนวก 2ข  
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน





\* แจ้งให้ทราบถึงผลการแก้ไขตามกรอบเวลาที่กำหนดให้กับผู้ร้องเรียน

\*\* ในกรณีแก้ไขปัญหามือร้องเรียนไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่แจ้งไว้ จะแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเหตุผล  
ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหามาตามกรอบเวลาดังกล่าว และกำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหามาใหม่ และแจ้งผู้ร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหามา  
ให้แล้วเสร็จ โดยการแจ้งความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหามาให้ครบ 7 วัน เช่น เติมน้ำมันถังแก๊สแล้วเสร็จ

\*\*\* กรณีไม่สามารถตกลงกับผู้ได้รับความเสียหายได้ ให้แจ้งตั้งคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการ (ตัวแทน 3 ฝ่าย)

ONE SUKHUMVIT 5  
COMPANY LIMITED

รูปที่ 3 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนในช่วงก่อสร้าง

Rak Dee Harm Jua Co., Ltd.

มกราคม 2563 ลงชื่อ

มกราคม 2563 ลงชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท รักดีฮาร์มจิว จำกัด



ภาคผนวก 3ข  
แบบบันทึกข้อร้องเรียน




[illegible]






ภาคผนวก 4ข  
การติดตั้งหัวสเปรย์พ่นน้ำรอบพื้นที่โครงการ







ภาคผนวก 5ข

เอกสารบำรุงรักษาและตรวจสอบเครื่องจักร









ภาคผนวก 6ข  
คุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม.



ตารางแสดงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM<sub>2.5</sub> ณ เวลา 7:00 น. (มคก./ลบ.ม.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จังหวัด	พื้นที่	ธันวาคม 2565															มกราคม 2566																
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
กรุงเทพมหานคร	เขตราชเทวี เขตปทุมวัน	47	30	26	31	43	44	50	36	31	29	33	48	41	40	25	29	33	33	30	29	24	19	31	45	45	29	22	29	20	25	28	
	เขตวัฒนา เขตปทุมวัน	47	30	27	32	44	50	59	42	34	31	37	52	47	45	26	34	34	35	31	29	26	19	30	45	51	31	25	35	25	30	33	
	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	43	28	28	31	37	46	48	40	34	32	32	40	41	33	23	27	30	33	28	24	22	20	28	44	44	26	21	28	21	22	28	
	เขตคลองจั่น เขตปทุมวัน	40	22	23	27	35	35	36	34	26	26	27	33	33	29	21	25	27	27	23	21	20	14	24	40	39	22	15	27	24	20	24	
	เขตดินแดง เขตดินแดง	43	24	22	27	37	40	40	31	30	25	27	37	35	32	24	27	27	32	24	23	19	15	24	43	43	27	16	26	20	20	25	
	เขตจตุจักร เขตจตุจักร	41	25	21	27	36	41	42	36	26	24	27	34	30	27	23	24	25	27	24	23	19	16	24	38	39	29	18	25	18	20	27	
	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	52	36	30	38	48	50	51	40	35	32	37	44	44	39	29	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	46	29	25	30	42	43	50	35	29	26	32	47	40	38	24	27	31	32	28	27	22	16	30	44	44	27	19	26	19	23	25	
	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	52	33	27	35	44	51	50	38	33	32	35	40	42	40	27	28	29	34	30	30	26	23	27	46	48	38	25	38	35	27	36	
	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	34	19	20	21	31	28	29	26	23	18	23	28	26	23	18	20	22	22	19	17	14	10	19	36	33	17	13	19	13	17	18	
ปทุมธานี	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	36	23	21	24	31	32	35	30	25	24	25	30	30	25	21	23	25	27	22	20	19	17	22	35	36	28	25	29	23	20	21	
	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	46	25	23	28	39	39	43	33	30	27	31	37	37	32	24	28	29	30	25	24	20	15	24	44	44	22	13	25	20	19	26	
	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	46	26	23	29	39	38	43	33	31	28	31	38	37	33	24	29	29	33	27	25	21	16	25	44	45	22	12	25	22	20	27	
	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	42	22	23	25	37	32	48	44	36	30	33	37	37	30	26	27	28	32	22	17	15	13	32	40	42	34	18	30	32	27	43	
สมุทรปราการ	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	41	26	26	28	37	43	42	37	29	26	30	40	38	35	24	25	27	30	28	26	24	19	27	37	46	28	20	27	21	23	26	
	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	34	21	21	22	27	38	39	31	23	21	21	30	30	27	17	17	23	26	19	20	16	15	20	32	40	19	13	20	14	14	20	
	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	47	32	32	33	43	47	47	43	35	34	35	48	48	42	30	32	33	35	34	33	29	24	34	44	50	33	26	32	26	28	30	
	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	39	29	27	29	37	38	39	36	33	29	30	36	33	27	23	23	22	24	23	22	18	18	26	37	37	23	18	23	N/A	N/A	N/A	
นนทบุรี	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	48	33	27	34	41	48	47	44	32	32	42	53	54	43	31	35	29	33	34	32	27	19	29	43	49	32	18	31	21	31	35	
	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	47	32	28	34	41	48	46	43	30	33	41	52	52	43	30	32	25	30	30	29	27	21	26	41	48	31	20	24	16	22	22	
นครปฐม	เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน	43	24	27	33	41	43	45	48	42	37	39	43	47	35	29	31	26	26	29	27	23	15	29	37	40	N/A	16	22	16	19	28	

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดในเบื้องต้น ซึ่งรายงานผ่านเว็บไซต์ Air4Thai: pcd.go.th/Webov2 ณ เวลา 7:00 น. ของวันดังกล่าว

PM<sub>2.5</sub> : หน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และมีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร N/A : ไม่มีข้อมูล

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM<sub>2.5</sub> (มคก./ลบ.ม.)

38 - 50

51 - 90

มากกว่า 90

คุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศดี

คุณภาพอากาศดี

ปานกลาง

ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

มีผลกระทบต่อสุขภาพ



ภาคผนวก 7ข  
เอกสารแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง



วันที่ 7 ตุลาคม 2564

เรื่อง การขออนุญาตทำงานล่วงเวลา

ทางบริษัท 7 มकर จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ One Sukhumvit 59 ขอแจ้งท่านเจ้าของบ้าน ใน  
วันที่ 07 ตุลาคม 2564 ประมาณเวลา 17.00 - 22.00 น.

ทางบริษัท 7 มकर จำกัด จะมีการทำงานล่วงเวลาอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนในช่วงเวลาดังกล่าวโดยขมีการ  
เท่านั้น 24 มิเหตุขัดข้องเนื่องจากกรณีไม่พบคอนกรีตชำรุดจึงทำให้การเทปูนล่าช้าเกินเวลาค่า EIA กำหนด  
จึงแจ้งมายังเจ้าของบ้านเพื่อทราบ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่านเจ้าของบ้านในเวลาดังกล่าว

ทางบริษัท 7 มकर จำกัด ต้องขออภัยในความไม่สะดวกต่อท่านเจ้าของบ้านในเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( ผู้จัดการ โครงการ )

นางสาวชนิพร พรหมอวน      จป.วิชาชีพ      เบอร์โทรศัพท์ 065-932-1102





ภาคผนวก 8ข  
กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน



โครงการ ONE ORIGIN 59

วันที่ 7 มีนาคม 2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563

โครงการ ONE ORIGIN 59

เขียน ผู้จัดการโครงการ

เรื่อง ข้อปฏิบัติเพื่อจรรยาบรรณในการทำงาน และ บทลงโทษ

ข้อปฏิบัติเพื่อจรรยาบรรณในการทำงาน

1. พนักงานทุกคนต้องยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณการทำงาน
2. พนักงานต้องใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทกำหนดให้เท่านั้น เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง
3. ห้ามใส่กางเกงขาสั้นทำงาน ต้องใส่กางเกงขายาวและใส่เสื้อตัวสั้น
4. ต้องสวมหมวกนิรภัย ที่มีสายรัดคาง ทุกครั้งที่เข้าเขตก่อสร้าง
5. ต้องสวมใส่รองเท้าหุ้มส้น (รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนัง) ห้ามเหยียบเส้นรองเท้า ห้ามใส่รองเท้าแตะ
6. ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่นั่งทำงานอยู่สูง (ความสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป)
7. ห้ามดื่มสุราในเขตก่อสร้าง ให้สูบบุหรี่เฉพาะบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น ห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบบุหรี่
8. ห้ามนำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้าไปในเขตก่อสร้าง รวมทั้งผู้ที่มีอาการเมา หรือได้รับยาที่มีผลต่อร่างกาย
9. ห้ามนำอาหารเข้าเขตก่อสร้าง ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามลักขโมย
10. ห้ามเล่นหรือหยอกหยิกกันในขณะทำงานในเขตก่อสร้าง
11. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด
12. ห้ามก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในเขตก่อสร้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต
13. เครื่องมือและอุปกรณ์ จะต้องดูแลและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ
14. อุปกรณ์การทำงานใดๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้อื่น หรือการกระทำใดๆ ที่ผิดกติกาให้

ทำและเพื่อนร่วมงานเมื่อข้อขัด

15. รถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงาน โปรดปฏิบัติตามป้ายจราจร และกำหนดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.

16. พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรมจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง โครงการที่โครงการกำหนด

รับทราบ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

ลงชื่อ

(ตำแหน่งที่ควบคุม)

ลงชื่อ

(ผู้จัดการโครงการ)

บทลงโทษ

ข้อที่	ข้อกำหนด	บทลงโทษ
1	ไม่ใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่กางเกงขาสั้น หรือใส่กางเกงยาวขาดรุ่งริ่ง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เหยียบเส้นรองเท้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อจุดประสক্তিใดในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ 1000 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้าไปในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
9	ไม่ปฏิบัติตามความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ทำงาน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ลักขโมย	(ดำเนินการตามกฎหมาย) ทัณฑ์โทษการฉ้อโกง
11	กระทำความผิด ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของพื้นที่และเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินการตามกฎหมาย) ทัณฑ์โทษการฉ้อโกง
13	ไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งของหัวหน้างาน	ปรับ 3 ครั้ง/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
14	ไม่เข้ารับการอบรมจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง โครงการที่กำหนด	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้งตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

คำร้องเสนอขอรับทราบกฎระเบียบ

บริษัท/ผู้รับเหมาก่อสร้าง...

15.	การกระทำใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่-ออก-กระโดด หรือ ลอดผ่านช่องแถบ-กระโดด เป็นเช่นนี้ พึงระวังทางเดินเข้า-ออก	ประมาณ 100 บาทครั้ง
16.	ไม่เข้า-ออก โครงการในเส้นทางที่กำหนดไว้ให้	ประมาณ 100 บาทครั้ง
17.	กระทำการใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ถีดินตู้ไฟฟ้าต่อสายไฟฟ้าตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้สายเปลือย	ประมาณ 500 บาทครั้ง

[illegible]

โครงการ ONE ORIGIN 59

วันที่ 7 มีนาคม 2563

เรียน ผู้จัดการโครงการ

เรื่อง ขอบเขตเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และ บทลงโทษ

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

- พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งและระเบียบของเวลาการทำงาน
- พนักงานต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เกิน 2 แก้วในวันทำงาน
- ห้ามใช้กำลังหรืออาวุธในการทำงาน ต้องใช้กำลังและความระมัดระวัง
- ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีสายรัดคาง ทุกครั้งที่เข้าเขตก่อสร้าง
- ต้องสวมใส่รองเท้าบู๊ต (รองเท้าที่ปิดมิดชิด) ห้ามสวมรองเท้าแตะ ห้ามสวมเสื้อแขวนคอ
- ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่นั่งอยู่ในรถยก (ยกเว้น 2 แบริ่ง)
- ห้ามสูบบุหรี่ในเขตก่อสร้าง ให้สูบบุหรี่ในที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้นซึ่งมีป้ายบอกชัดเจน
- ห้ามนำตุ๊กตา ยาเสพติดหรือสิ่งอื่นใดเข้ามาในเขตก่อสร้าง รวมทั้งสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายหรือได้รับอนุญาตให้พกพา
- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามสูบบุหรี่
- ห้ามเล่นหรือเบียดเบียนกันในขณะที่ทำงานในเขตก่อสร้าง
- ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ว่า ห้ามส่งของหรือพัสดุไปรษณีย์
- ห้ามส่งพัสดุไปรษณีย์หรือพัสดุอื่นใดในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
- เครื่องมือและอุปกรณ์จะต้องดูแลและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ

14. ยกเว้นการกระทำใดๆ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎระเบียบ และความปลอดภัยของพนักงาน หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดอันตราย

15. ระเบียบนี้ใช้บังคับกับพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในโครงการ และกำหนดความร้ายแรง 20 คน/คน

16. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โครงการจัดขึ้นตามที่โครงการกำหนด

เรียน

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

ลงชื่อ

(ตำแหน่งที่ควบคุม)

ลงชื่อ

(ผู้จัดการโครงการ)

โครงการ ONE ORIGIN 59

วันที่ 7 มีนาคม 2563

บทลงโทษ

ข้อที่	ข้อหา	บทลงโทษ
1	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมาย	ปรับ 200 บาท
2	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมาย	ปรับ 200 บาท
3	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมาย	ปรับ 200 บาท
4	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมาย	ปรับ 200 บาท
5	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมาย	ปรับ 200 บาท
6	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมาย	ปรับ 1000 บาท
7	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมาย	ปรับ 500 บาท
8	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมาย	ปรับ 500 บาท
9	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมาย	ปรับ 500 บาท
10	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมาย	ปรับ 500 บาท
11	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมาย	ปรับ 500 บาท
12	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมาย	ปรับ 500 บาท
13	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมาย	ปรับ 500 บาท
14	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งที่หัวหน้างานมอบหมาย	ปรับ 500 บาท





ตามสัญญา 55-0011910

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัท 7 มกรา จำกัด

1. สัญญาจ้างจ้างงาน
2. สัญญาจ้างจ้างงาน
3. สัญญาจ้างจ้างงาน
4. สัญญาจ้างจ้างงาน

5. สัญญาจ้างจ้างงาน
6. สัญญาจ้างจ้างงาน
7. สัญญาจ้างจ้างงาน

8. สัญญาจ้างจ้างงาน
9. สัญญาจ้างจ้างงาน
10. สัญญาจ้างจ้างงาน
11. สัญญาจ้างจ้างงาน
12. สัญญาจ้างจ้างงาน
13. สัญญาจ้างจ้างงาน

14. สัญญาจ้างจ้างงาน

15. สัญญาจ้างจ้างงาน

ผู้จัดทำสัญญา  
ผู้ตรวจสอบสัญญา

24. สัญญาจ้างจ้างงาน

25. สัญญาจ้างจ้างงาน

26. สัญญาจ้างจ้างงาน

27. สัญญาจ้างจ้างงาน

28. สัญญาจ้างจ้างงาน

29. สัญญาจ้างจ้างงาน

30. สัญญาจ้างจ้างงาน

31. สัญญาจ้างจ้างงาน

32. สัญญาจ้างจ้างงาน

33. สัญญาจ้างจ้างงาน

34. สัญญาจ้างจ้างงาน

35. สัญญาจ้างจ้างงาน

36. สัญญาจ้างจ้างงาน

37. สัญญาจ้างจ้างงาน

38. สัญญาจ้างจ้างงาน

39. สัญญาจ้างจ้างงาน

40. สัญญาจ้างจ้างงาน

41. สัญญาจ้างจ้างงาน

42. สัญญาจ้างจ้างงาน

43. สัญญาจ้างจ้างงาน

44. สัญญาจ้างจ้างงาน

45. สัญญาจ้างจ้างงาน

46. สัญญาจ้างจ้างงาน

47. สัญญาจ้างจ้างงาน

48. สัญญาจ้างจ้างงาน

49. สัญญาจ้างจ้างงาน

50. สัญญาจ้างจ้างงาน

51. สัญญาจ้างจ้างงาน

52. สัญญาจ้างจ้างงาน

53. สัญญาจ้างจ้างงาน

54. สัญญาจ้างจ้างงาน

55. สัญญาจ้างจ้างงาน

56. สัญญาจ้างจ้างงาน

57. สัญญาจ้างจ้างงาน

58. สัญญาจ้างจ้างงาน

59. สัญญาจ้างจ้างงาน

60. สัญญาจ้างจ้างงาน

61. สัญญาจ้างจ้างงาน

62. สัญญาจ้างจ้างงาน



ภาคผนวก 9ข  
รายละเอียดโครงการ



## 1. ข้อมูลโครงการ / Information of the Project

ชื่อโครงการ (ไทย)	: วัน สุขุมวิท 59 โฮเทล
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)	: ONE SUKHUMVIT 59 HOTEL
สถานที่ตั้งโครงการ	: ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง	: ตามมาตรา ๓๔ ทวิ เลขที่ 51/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563
รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	: ได้รับเห็นชอบจาก กทม. และ สม. แล้ว เมื่อ
ลักษณะโครงการ	: อาคารโรงแรมสูง 32 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่รวมโครงการ 22,000 ตารางเมตร จำนวนห้องพัก 241 ห้อง
ระยะเวลาการก่อสร้าง	: 730 วัน หรือประมาณ 24 เดือน
วันที่เริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ	: วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
มูลค่าโครงการ	: 791,664,537.11 ล้านบาท
แผนการเปิดใช้อาคาร	: Aor.6 ประมาณ ธันวาคม 2564 Soft Opening ประมาณ เมษายน 2565
เจ้าของโครงการ	: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด
Hotel Chain	: INTERCONTINENTAL
ผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	: บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้ออกแบบ	
งานโครงสร้างทางวิศวกรรม	: บริษัท สุมบาว จำกัด
งานสถาปัตยกรรม	: บริษัท สถาปนิก สมนุส จำกัด
งานระบบประกอบอาคาร	: บริษัท จีโอดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
งานตกแต่งภายใน	: ไวร์ แอ็กเท็ค
งานภูมิสถาปัตย์	: บริษัท สนิ่ห์สน์ สตูดิโอ จำกัด
งานระบบ IT	: อยู่ระหว่างการออกแบบ
งานอุปกรณ์เครื่องจักร	: อยู่ระหว่างการออกแบบ
Lighting	: บริษัท โบ สโตนเบอร์ ไลท์ติ้ง ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้สำรวจปริมาณงาน	:
ผู้รับเหมาก่อสร้าง	
งานเสาเข็มเจาะ	: บริษัท 7 มกรา จำกัด
งานโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม	: บริษัท 7 มกรา จำกัด
งานระบบวิศวกรรมประกอบ อาคาร	: อยู่ระหว่างประกวดราคา
งานระบบลิฟต์โดยสาร	: อยู่ระหว่างประกวดราคา



บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

---

งานตกแต่งภายใน : อยู่ระหว่างออกแบบ  
งานเฟอร์นิเจอร์และชุดครัว : อยู่ระหว่างออกแบบ

ที่ปรึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) : บริษัท วัฑฒัน จำกัด  
ที่ปรึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitor) : บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด



ภาคผนวก 10ข  
กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อเยียวยาผู้เสียหาย









สำนักงานประกันชีวิต  
กรมการประกันภัย  
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดี  
แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10710  
โทรศัพท์ 0-2622-2222  
โทรสาร 0-2622-2222  
เว็บไซต์ www.dhi.go.th



บริษัท ดิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

HEAD OFFICE ADDRESS  
100, Vibhavadi Road  
Jatujak, Bangkok 10710  
TEL 02-622-2222  
FAX 02-622-2222  
E-MAIL  
WWW.DHI.CO.TH

เอกสารแนบและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-200010894  
ที่ผู้เอาประกันภัย : บริษัท ออร์จีน วัน สุเมวิท 89 จำกัด

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ข้าพเจ้าในฐานะนายหน้าประกันภัย ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัท ดิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายหน้าประกันภัย ขอรับประกันภัยให้ท่าน  
ที่ต่อสัญญาประกันภัยกับบริษัทได้ ซึ่งได้แนบเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัท และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย

ผู้รับประกันภัย

บริษัท แอชเชอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)



อัตราเบี้ย (%)

0.0000

เลขที่สัญญา

Pol No. 00-SCV-0000134-2020-04

Endt No.

รวมเบี้ย

รวมเบี้ย

ผู้รับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรวม

เบี้ยประกันภัยรวม	86,500.00 บาท
เบี้ยประกันภัยรวม	86,500.00 บาท
เบี้ยประกันภัยรวม	273.03 บาท
รวมเบี้ยประกันภัยรวม	4,807.13 บาท
รวม	73,600.13 บาท

Approve Date 19/02/2020  
Issue Date (วันที่ออกกรมธรรม์) 22/02/2020







บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

หน้า 1 จาก 1 หน้า

PM-09-11-05 (ฉบับแก้ไข)

หนังสือแจ้งมติของสภามanager

CV.8320/0587

การประชุมสภามanager

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

เรื่อง

การพิจารณาและอนุมัติ

การขอสินเชื่อ

จาก

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย



บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

หน้า 1 จาก 1 หน้า

PM-09-11-05 (ฉบับแก้ไข)

หนังสือแจ้งมติของสภามanager

CV.8320/0587

การประชุมสภามanager

วันที่ 30 ธันวาคม 2563

เรื่อง

การพิจารณาและอนุมัติ

การขอสินเชื่อ

จาก

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย

นาย



ทิพย์ประกันภัย  
การรับประกันภัย

เลขที่การรับประกันภัย

เอกสารแนบท้ายแบบประกันภัยนี้เป็นการรับประกันภัยของทรัพย์สินที่แสดงในใบคำขอประกันภัยที่ CVI.83200587  
ผู้เอาประกันภัย : บริษัท อีซีเอ็ม จำกัด ฐานภาษี 50 จ้างตั้ง ฐานภาษี 50 จ้างตั้ง ฐานภาษี 50 จ้างตั้ง ฐานภาษี 50 จ้างตั้ง  
ที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้รับเงินค่าเสียหาย และ/หรือ ผู้รับเงินค่าเสียหาย และ/หรือ ผู้รับเงินค่าเสียหาย และ/หรือ ผู้รับเงินค่าเสียหาย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

เป็นไปตามที่แสดงในใบคำขอประกันภัยนี้ การประกันภัยนี้เป็นการรับประกันภัยทรัพย์สินที่แสดงในใบคำขอประกันภัยที่ CVI.83200587  
แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่แสดงในใบคำขอประกันภัยนี้ ซึ่งได้แสดงรายชื่อทรัพย์สิน  
ภายใต้การประกันภัยนี้ และทรัพย์สินที่แสดงในใบคำขอประกันภัยนี้

ผู้รับประกันภัย : บริษัท อีซีเอ็ม จำกัด (มหาชน) 10 % CN No. 0332/2020



ผู้รับประกันภัย

กรมการ



เลขที่การรับประกันภัย 1245  
วันที่ 22/05/2564  
www.thaipublic.com

THAI PUBLIC COMPANY LIMITED  
118 Pong Pong Road, Chiang Mai  
Chiang Mai, Thailand 50200

บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่การรับประกันภัย 1245  
วันที่ 22/05/2564  
www.thaipublic.com



ทิพย์ประกันภัย  
การรับประกันภัย

เลขที่การรับประกันภัย

เอกสารแนบท้ายแบบประกันภัยนี้เป็นการรับประกันภัยของทรัพย์สินที่แสดงในใบคำขอประกันภัยที่ CVI.83200587  
ผู้เอาประกันภัย : บริษัท อีซีเอ็ม จำกัด ฐานภาษี 50 จ้างตั้ง ฐานภาษี 50 จ้างตั้ง ฐานภาษี 50 จ้างตั้ง ฐานภาษี 50 จ้างตั้ง  
ที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้รับเงินค่าเสียหาย และ/หรือ ผู้รับเงินค่าเสียหาย และ/หรือ ผู้รับเงินค่าเสียหาย และ/หรือ ผู้รับเงินค่าเสียหาย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

เป็นไปตามที่แสดงในใบคำขอประกันภัยนี้ การประกันภัยนี้เป็นการรับประกันภัยทรัพย์สินที่แสดงในใบคำขอประกันภัยที่ CVI.83200587  
แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินที่แสดงในใบคำขอประกันภัยนี้ ซึ่งได้แสดงรายชื่อทรัพย์สิน  
ภายใต้การประกันภัยนี้ และทรัพย์สินที่แสดงในใบคำขอประกันภัยนี้

ผู้รับประกันภัย : บริษัท อีซีเอ็ม จำกัด (มหาชน) 20 % Cover Note No. 1082/2020



กรมการ



ผู้รับประกันภัย



เลขที่การรับประกันภัย 1718  
วันที่ 22/05/2564  
www.thaipublic.com

THAI PUBLIC COMPANY LIMITED  
118 Pong Pong Road, Chiang Mai  
Chiang Mai, Thailand 50200

บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่การรับประกันภัย 1718  
วันที่ 22/05/2564  
www.thaipublic.com



บริษัท ไทยปับลิค จำกัด  
มหาชน

กองกฎหมาย

เอกสารแนบแบบร่างหนังสือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
ผู้ถือหุ้นบริษัท : บริษัท ออร์จีน จำกัด ในฐานะ ผู้ควบคุมหุ้น  
ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบสิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบหมาย (และ/หรือ  
ผู้แทนทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทฯ)

ข้อบัญญัติบริษัท

เป็นที่ยอมรับและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท การประชุมสามัญประจำปีเป็นการรับทราบและเห็นชอบ  
และมติของคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการตามข้อบัญญัติบริษัทที่ 10 ซึ่งได้ลงมติเห็นชอบแล้ว  
การดำเนินการตามข้อบัญญัติ และประการที่ 10 ของข้อบัญญัติบริษัทที่ 10

ผู้รับมอบหมาย

4) บริษัท บางกอกสมรภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี  
BW4.CM0104/2563



กรรมการ



กรรมการ



ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ไทยปับลิค จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ (กรุงเทพฯ) 0-2654-1115  
โทรสาร (กรุงเทพฯ) 0-2654-1116  
www.thaipublic.com

1115 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10600



บริษัท ไทยปับลิค จำกัด  
มหาชน

กองกฎหมาย

เอกสารแนบแบบร่างหนังสือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

การประชุมสามัญ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท  
Company's All Shareholders (C&S)

ผู้ถือหุ้น

บริษัท ออร์จีน จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น  
ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบสิทธิ และ/หรือ ผู้รับมอบหมาย (และ/หรือ  
ผู้แทนทางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทฯ)

โครงการ

บริษัท ออร์จีน จำกัด (มหาชน)

งานด้านกฎหมาย

งานด้านกฎหมาย (งานด้านกฎหมาย) งานด้านกฎหมาย (งานด้านกฎหมาย) งานด้านกฎหมาย (งานด้านกฎหมาย)

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ออร์จีน จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 (28 เดือน)  
(ระยะเวลาการปฏิบัติงานทั้งหมด 4 ปี) บริษัท ออร์จีน จำกัด (มหาชน)

มูลค่าการปฏิบัติงาน

80,000,000.00 บาท

การปฏิบัติงาน

งานด้านกฎหมาย (งานด้านกฎหมาย) งานด้านกฎหมาย (งานด้านกฎหมาย) งานด้านกฎหมาย (งานด้านกฎหมาย)  
ความถูกต้องของเอกสาร (งานด้านกฎหมาย) งานด้านกฎหมาย (งานด้านกฎหมาย) งานด้านกฎหมาย (งานด้านกฎหมาย)  
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (งานด้านกฎหมาย) งานด้านกฎหมาย (งานด้านกฎหมาย) งานด้านกฎหมาย (งานด้านกฎหมาย)


ผู้รับมอบหมาย

บริษัท ออร์จีน จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไทยปับลิค จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ (กรุงเทพฯ) 0-2654-1115  
โทรสาร (กรุงเทพฯ) 0-2654-1116  
www.thaipublic.com





កងឯកសារក្នុងប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តិការណ៍

ความรับผิดชอบ

๒๕๖๓ | ๑๔๕ ปีแห่งความก้าวหน้าของประเทศไทย

ເກີດຂຶ້ນກັບຄືນໄປແລະມຸກຄຣິດຈັດ

- [illegible]


ค่าปรับความเสียหาย VRS



TEL: +86(0) 2232 2200 Cell: 1731  
FAX: +86 (0) 2232 2042

PHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO., LTD.  
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi.

บริษัท ห้างสรรพสินค้าสมัย จำกัด (มหาชน)  
115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงคลองจั่น



កងបរិយាកាសវិទ្យាប្រចាំសតវត្សរ៍

ความรู้ผิดถูกมากมายในเรื่องเทคโนโลยีนี้ในครอบครัว

เพื่อหาเพิ่มเครื่องสำหรับเรา เรามีผู้จัดการคนหนึ่งที่ช่วยคุณกล่าวนอกที่ทำการ

เพื่อชีวิต เราถึงได้สร้างกบฏ หรือความไม่พอใจที่ประชาชน อันเนื่องมาจากการที่สังคม

ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายละ

ของผู้อื่นว่า จะระงับภัยและสามารถนำแก้ไขได้บ้าง โดยสรุปได้เป็นอย่างดี

- [illegible]

2. ความจำเป็นและความหมายของบรรณวิทยารายการ (หมวดที่ 3) (เอกสารที่ 22)


รวมจักร์ฉวนบุปผิเจ้าห้าห้าประการลงนึ่งอภัยพรและศวมหัทธิน

[illegible]

Tel: +66(0) 2239 2200-03 Fax: 1 739  
Fax: +66 (0) 2239 2049  
www.dnscos.com

SHIPWAY INSURANCE PUBLIC CO., LTD.,  
1115 RIVER 3 ROAD, CHANG HONG,  
HONG KONG

๖.๕ คณะพรตฐาน ๕ แห่งของพระภิกษุ



บริษัท ไทยประกันภัย  
THAI PROPERTY INSURANCE CO., LTD.

ห้องสมุดกรุงเทพ

เงื่อนไขพิเศษ (Special Clauses)

- 72 Hours Clause  
เงื่อนไขไว้ว่าด้วยค่าชดเชยเงินเสียหาย
- Automatic Extension of Period of Insurance Clause  
3 months subject to additional premium and term to be agreed  
เงื่อนไขไว้ว่าด้วยการขยายระยะเวลาให้ตามผู้เอาประกันภัย (โดยเพิ่มเบี้ยประกันและระยะเวลา) และการขยายระยะเวลาต่อท้ายด้วยเงินค่าชดเชยเงินเสียหาย (Subject to additional Premium, Pro-Rata basis)  
เงื่อนไขไว้ว่าด้วยการรักษาระดับทุนประกันกับมูลค่าที่โอนสิทธิ์โอนคดี
- Cessation of Works Clause - 3 months  
เงื่อนไขการหยุดงาน
- Changes in Risks / Barter & Omissions Clause  
การกระทำผิดเพี้ยนและการละเลยการกระทำตามหน้าที่
- Consequential Loss to Third Party Liability Clause (Limit of Bht. 30,000,000.- in aggregate)  
เงื่อนไขไว้ว่าด้วยกรณีเสียหายต่อสิ่งของบุคคลภายนอก
- Cross Liability Clause  
เงื่อนไขไว้ว่าด้วยการก่ออันตรายที่ไม่ได้ตั้งใจกันและกัน
- Contract Work Taken Over or sub into Service Clause (Limit of Bht. 30,000,000.- in aggregate)  
สัญญาหรือความเกี่ยวพันนี้เกิดจากการก่อสร้าง
- Consequence of faulty design (Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate)  
เงื่อนไขไว้ว่าด้วยความเสียหายต่อสิ่งของอาคารอันเนื่องมาจากการออกแบบผิดพลาด
- Cover for Temporary works (ผู้ก่อการงานชั่วคราว)  
It is agreed and understood that otherwise subject to terms, exclusions provisions contained in the policy or endorsed thereto and subject to the insured having paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover "Temporary works and building" (property in connection with installation) Limit Bht. 30,000,000.- in aggregate



บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
THAI PROPERTY INSURANCE PUBLIC CO., LTD.  
1115 ถนนพระราม 8 แขวงสะพานใหม่  
1115 ถนนพระราม 8 แขวงสะพานใหม่  
เลขที่อาคาร 10120  
Bangkok, Thailand 10120  
Tel: +66(0) 2259 2808 ext. 1756  
Fax: +66(0) 2259 2808  
www.thaiprop.co.th



บริษัท ไทยประกันภัย  
THAI PROPERTY INSURANCE CO., LTD.


ห้องสมุดกรุงเทพ

- Exclusion (20%) Clause  
เงื่อนไขไว้ว่าด้วยการยกเว้นเงินของค่าเสียหายที่เกินกว่าร้อยละ 20
- Expanding Costs (20% of Normal Expanding Cost without self-insured)  
เงื่อนไขไว้ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการขยายงาน
- Extended Maintenance Period Clause (24 months)  
เงื่อนไขไว้ว่าด้วยระยะเวลาในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา (24 เดือน)
- Extended to cover Third Party during maintenance period (24 months)  
เงื่อนไขไว้ว่าด้วยการชดเชยความเสียหายต่อบุคคลภายนอกในช่วงระยะเวลาการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา (24 เดือน)
- Fire Extension and Mitigation Expenses Clause  
(Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate)  
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงและบรรเทาความเสียหาย
- Fire Sigsbee Charge Clause  
เงื่อนไขไว้ว่าด้วยค่าจ้างในการดับเพลิง
- Third All Risk Clause  
(Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate, with deductible of Bht. 10,000.- each and every loss)  
เงื่อนไขไว้ว่าด้วยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (55 days)
- Loss Mitigation Clause (65 days)  
เงื่อนไขไว้ว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ
- Nominated Loss Adjuster  
- Global Adjusting Technical Services Co., Ltd. (GATS)  
- McLure & Young International Co., Ltd.  
- Extreme Adjuster Co., Ltd.  
เงื่อนไขไว้ว่าด้วยผู้ประเมินความเสียหาย
- Off-Site storage Clause  
(Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate with deductible of Bht. 10,000.- each and every loss)  
เงื่อนไขไว้ว่าด้วยการเก็บรักษาของนอกสถานที่ก่อสร้าง



บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
THAI PROPERTY INSURANCE PUBLIC CO., LTD.  
1115 ถนนพระราม 8 แขวงสะพานใหม่  
1115 ถนนพระราม 8 แขวงสะพานใหม่  
เลขที่อาคาร 10120  
Bangkok, Thailand 10120  
Tel: +66(0) 2259 2808 ext. 1756  
Fax: +66(0) 2259 2808  
www.thaiprop.co.th





ทิพยประกันภัย  
THAI PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการข้อมูล

21. Plan and Document Clause (Limit of Bht. 50,000,000.- in aggregate)

เงื่อนไขว่าด้วยเอกสารและแบบแปลน

22. Participants' employees and representatives covered as third party clause

บุคลากรและผู้แทนของคู่สัญญาที่ถือเป็นบุคคลภายนอก

23. Principal's employees or representative who not contracting with the project shall be treated as Third party

บุคลากรและผู้แทนของคู่สัญญาที่ไม่ได้ทำสัญญากับโครงการจะถือเป็นบุคคลภายนอก

24. Principal's Existing Property Clause

Limit of Bht. 5,000,000.- any one occurrence and in aggregate

Deductible Bht. 30,000.- any one occurrence

25. Professional's, Architects', Surveyors' and other Consulting Engineers' Fees Clause

เงื่อนไขว่าด้วยค่าจ้างที่ปรึกษา สถาปนิก วิศวกร และที่ปรึกษาอื่น

(Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate)

26. Removal of Debris (Limit of Bht. 50,000,000.- in aggregate)

เงื่อนไขว่าด้วยค่าจ้างการขนย้ายเศษซาก

27. Strike Riot

เงื่อนไขว่าด้วยค่าจ้างการนัดหยุดงาน

28. Sire and Laborer Clause

เงื่อนไขว่าด้วยค่าจ้างใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลที่ใช้โดยผู้รับเหมาจ้างหรือการทรัพย์สินที่เช่ามา

Limit of Bht. 20,000,000.- any one occurrence and in aggregate

29. Sudden and Unforeseen Accidents Sepsis, Pollution & Contamination

เงื่อนไขว่าด้วยความเสียหายจากอุบัติเหตุ โรคระบาด มลพิษ และมลภาวะที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

ส่วนหน้า

30. Temporary Office, Storage, Office equipment and Labor Camp (included any loss or damage outside construction site) (Limit Bht.

30,000,000.- any one accident and in aggregate, with deductible of Bht. 10,000.- each and every occurrence)

เงื่อนไขว่าด้วยสิ่งของใช้สำนักงาน (รวมถึงเครื่องใช้สำนักงาน) สำนักงานชั่วคราวและบ้านพักคนงานที่อยู่ในบริเวณก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งสำนักงานชั่วคราว กองสิ่งของ บ้านพักคนงาน โรงรถที่เช่าซื้อ และทรัพย์สินส่วนอื่น

ขอสงวนสิทธิ์จากข้อที่ 3

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10120



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ +66 (0) 2238 2238  
โทรสาร +66 (0) 2238 2248  
www.thaipr.com.th



ทิพยประกันภัย  
THAI PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO., LTD.

ห้องปฏิบัติการข้อมูล

31. Temporary Storage Clause (Limit Bht. 30,000,000.- in aggregate)

เงื่อนไขว่าด้วยค่าจ้างการเก็บของชั่วคราว

32. Temporary Protection Clause (Limit Bht. 30,000,000.- any one accident and in aggregate)

เงื่อนไขว่าด้วยค่าจ้างการป้องกันทรัพย์สินชั่วคราว

33. Tool of Trade Clause (Covered single limit of TPL limit)

เงื่อนไขว่าด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ตามท้องถิ่น

34. Underwritten exclude, pipes and other facilities

เงื่อนไขที่ขอยกเว้นการรับประกันภัย

Limit Bht. 30,000,000.- any one accident and in aggregate

Deductible 10% of loss or maximum Bht. 50,000.- each and every occurrence whichever is higher per claimant

35. Violation, Removal or Weakening of Support (VRSWS)

(Total or partial collapse or cracking that impaired structure stability or endanger to use)

ข้อบกพร่องหรือการทรุดตัวของโครงสร้างที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของอาคารหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

Limit Bht. 30,000,000.- in aggregate, with deductible 10% of loss or maximum Bht. 100,000.- each and every occurrence whichever is higher per claimant)

36. Withdrawal of Insurance (Withdrawal of insurance policy and subsidiaries of the insured)

การถอนการรับประกันภัย

ส่วนหน้า

a. Asbestos Exclusion Clause (CAK074) (ID 668)

b. Inclusion, Storage, Pollution and Contamination Exclusion (NMA1656) (ID 8376)

c. Inclusion Radiological Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause (CL 370) (ID 2474)

d. Sanction Limitation and Exclusion Clause (ID 2224)

e. Electronic Data and Internet Exclusion Clause (ID 1087)

f. War and Terrorism Exclusion (ID 1118)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)


1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10120



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ +66 (0) 2238 2238  
โทรสาร +66 (0) 2238 2248  
www.thaipr.com.th




บริษัท ไทยประกันภัย  
กรมประกันภัยอสังหาริมทรัพย์

ห้องปฏิบัติการอสังหาริมทรัพย์

ข้อบังคับ :

1. Standard of Condominium Manual (C.A.S.080) (D17M4)  
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะวัตถุที่ใช้ในการก่อสร้างจัดตั้งอยู่ในอาคารที่  
อยู่กันหลายหลังของน้ำได้ และต้องอยู่สูงกว่าระดับพื้นดินของสถานที่  
ปฏิบัติงานอย่างน้อยหนึ่งชั้น
2. Special Conditions concerning Fire-Fighting Facilities and Fire Safety on  
Condominium Sites (M.R.112) (D1362)  
เงื่อนไขข้อบังคับให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้มีการทำการป้องกันภัยและ  
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและสิ่งก่อสร้าง
3. ผู้รับเหมาจะต้องจัดทำหรือจัดหาอุปกรณ์ให้แสงสว่างและป้ายสัญลักษณ์  
ที่มองเห็นได้ชัดเจนและติดตั้งให้เหมาะสมตามแนวข้อบัญญัติว่าด้วยการก่อสร้าง  
4. ผู้รับเหมาจะต้องมีวิศวกรตรวจสอบ และตรวจสอบ และตรวจสอบ และ  
อาจเกิดกับบุคคลภายนอก
5. เจ้าของฯ ไม่สามารถถอนสัญญาได้ สัญญาที่ถอนแล้วที่โอนต่อตนเองไปจะ  
6. เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการป้องกันภัย  
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
การอื่นที่เกี่ยวข้องกับภัย
7. ขอบเขตของประกันภัยจะครอบคลุมทรัพย์สินตามรายการต่อไปนี้ 4 เดือน



บริษัท ไทยประกันภัย  
กรมประกันภัยอสังหาริมทรัพย์

ห้องปฏิบัติการอสังหาริมทรัพย์

ข้อบังคับ :

0.08 % ของมูลค่าประกันภัย 85,000,000.00 บาท มูลค่าประกันภัยรวม (ไม่รวม)

เบี้ยประกันภัย :

เบี้ยประกันภัย	684,000.00	บาท
ค่าประกันภัย	2,756.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	48,071.52	บาท
รวมรวมประกันภัย	734,827.52	บาท

บริษัทประกันภัย :

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันภัยอสังหาริมทรัพย์	60% of 100%
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันภัยอสังหาริมทรัพย์	20% of 100%
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันภัยอสังหาริมทรัพย์	10% of 100%
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันภัยอสังหาริมทรัพย์	10% of 100%




บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงคลองเตย  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120

TPIC  
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1735  
Fax: +66(0) 2239 2049  
www.thaipic.co.th



บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงคลองเตย  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120

TPIC  
Tel: +66(0) 2239 2200 Call Center 1735  
Fax: +66(0) 2239 2049  
www.thaipic.co.th



**Special Conditions Covering Fire-Fighting Facilities and Fire Safety at Construction Sites (NR-112)**

หน้า ๑๖ จาก ๑๖

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the Insured for loss or damage directly or indirectly caused by or resulting from fire or explosion, provided always that:

1. With regard to the progress of most adequate fire-fighting equipment and sufficient extinguishing agents are available and operative at all times.

Fully operative wet (water) hydrants are installed up to one level below the highest current work level and are tested by temporary and caps.

2. The cabinets containing hoses and portable fire extinguishers are inspected regular intervals but at least twice a week.

3. Fire compartments are required by local regulations are installed as soon as possible after the removal of form work.

Openings for all shafts, service ducts and other voids are provisionally closed as soon as possible but not later than the commencement of fit out work.

4. Waste material is removed regularly. All floors undergoing fit-out are cleared of combustible waste at the end of each working day.

5. A "permit to work" system is implemented for all contractors engaged in "hot work" of any kind such as but not limited to:  
- grinding, cutting or welding operations,  
- use of blow lamps and torches,  
- application of hot bitumen,  
- or any other heat producing operation.

"Hot work" is carried out only in the presence of at least one worker equipped with a fire extinguisher and trained in fire-fighting. The area of any "hot work" is examined one hour after the work has finished.



บริษัท ชัยประสิทธิ์การก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 02-2299 2009 โทรสาร 02-2299 2010  
www.chaiyaprasitkarny.co.th



บริษัท ชัยประสิทธิ์การก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 02-2299 2009 โทรสาร 02-2299 2010  
www.chaiyaprasitkarny.co.th

หน้า ๑๖ จาก ๑๖

6. Storage of material for the construction or erection shall be subdivided into storage units not exceeding the value stated below per storage unit. The individual storage units shall be either at least 5g in apart or separated by fire-proof walls.

All inflammable material and especially all inflammable liquids and gases shall be stored at a sufficiently large distance from the property under construction or erection and any hot work.

7. A Site Safety Coordinator is employed.

A reliable fire alarm system is installed and whenever possible a direct communication link maintained with the nearest fire brigade.


A Fire Protection Plan and a Site Fire Action Plan are implemented and updated regularly.

The contractor's personnel are trained in fire-fighting and fire-fighting drills carried out weekly. The nearest fire brigade is familiarized with the site and immediate access maintained for it at all times.


8. The site is fenced off and access controlled.

Value per storage unit:

CAR/115-MR - 1582



บริษัท ชัยประสิทธิ์การก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 02-2299 2009 โทรสาร 02-2299 2010  
www.chaiyaprasitkarny.co.th



**บริษัท แอลเอ็มอี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)**  
**LMG INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED**

**සමස්ත ප්‍රකාශන අංකය** : 02-663-7728  
**දුරකථන අංකය** : 02-663-7729

สำนักงานวิจัยสังคม

00-SP-2020-04-EN0085999

COPY DEBIT NOTE

COPY DEBIT NOTE

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ๐ ๑๐ ๗๕๕ ๕๐๐๐ ๑๗๕

**उत्तराखण्ड**

๑๓๖๕ - ๑๓๖๖

[illegible]

BR00826/Ref DIF Policy No. 14019-14-20001094

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

[illegible]

APPROVED BY AUTHORIZED SIGNATURE \_\_\_\_\_

[illegible]

645



บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
PAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ตารางกรมประกันภัยความเสี่ยงภัยที่ผู้จัดของอุปกรณ์เพื่อสร้าง  
CONTRACTOR ALL RISKS INSURANCE POLICY SCHEDULE

Policy No. 14019-114-260001894

[illegible]

ก่อนหน้าปฏิวัติ  
: รัฐบาล (รัฐ) ของ  
: รัฐบาล (รัฐ) ของ

IN WITNESS WHEREOF, the insured named in the Schedule hereto has made to CHIEFYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

(hereinafter, called "the Insurers") a written proposal by completed a Questionnaire which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this Policy is deemed to be incorporated herein.

Now this Policy witnesses that in consideration of the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

Provided always that the due observance and fulfilment of the terms, conditions and covenants of this Policy in so far as they relate to anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements and answers in the proposal(s) shall be conditions precedent to the right of the Insured to recover hereunder.

The Schedule and the Section(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy" wherever used in this contract shall be read as including the Schedule and the Section(s). Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule or of the Section(s) shall bear such meaning wherever it may appear.

**CONTRACTOR ALL RISKS INSURANCE POLICY SCHEDULE**

[illegible]

Polis-γ Nb.

Section 1 Building and Civil Engineering Works	Sum Insured
1.10 Contract Works: Permanent and Temporary Works, including all materials to be incorporated (quoted)	850,000,000.00 บาท
2 Metalwork or Items supplied by the Principal	ไม่รับประกัน
3 Construction Equipment	ไม่รับประกัน
4 Construction Machinery and stationary plant	ไม่รับประกัน
5 Chattels of Trade (Limit of Indemnity)	ไม่รับประกัน
6 Architects' Surveyors' and Consulting Engineers' fees necessarily incurred by the Insured with the consent of the Insurers in the reinstatement or replacement of the property insured by Items 1, 2 or 3 destroyed or damaged by any of the public liability insured against	ไม่รับประกัน
7 Principals' Existing Structures/Property	5,000,000.00 บาท
Total Sum Insured	855,000,000.00 บาท
Excess	
1 Contract Works, Construction Equipment	the first 100,000.00 บาท
In respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of	the first 100,000.00 บาท
10 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage	the first 100,000.00 บาท
21 any other cause	N/A
2 Construction Machinery	the first 100,000.00 บาท
In respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of	the first 100,000.00 บาท
20 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage	N/A
21 any other cause	N/A
3 Principals' Existing Structures/Property	the first 100,000.00 บาท
In respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of	the first 100,000.00 บาท
20 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage	N/A
21 any other cause	N/A
Section II Machinery Extension	Sum Insured
1 Property to be insured, including Freight, Customs Duties and Taxes, and Costs of Expenses	ไม่รับประกัน
2 Construction Machinery and Tools	ไม่รับประกัน
3 Chattels of Trade	ไม่รับประกัน
Total Sum Insured	ไม่รับประกัน
Excess	
1 Property to be insured : In respect of each and every occurrence	the first 100,000.00 บาท
20 during erection	the first 100,000.00 บาท
21 during delivery	the first 100,000.00 บาท
2 Section Machinery and Tools : In respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of any cause	the first 100,000.00 บาท
Section III Third Party Liability	Sum Insured
1 Limit of indemnity in respect of any one accident or series of accidents arising out of one event	ไม่รับประกัน
19 for bodily injury	ไม่รับประกัน
11 for property damage	ไม่รับประกัน
Total limit of indemnity under this Policy	ไม่รับประกัน
Excess	
1 In respect of each and occurrence for	the first 100,000.00 บาท
10 bodily injury/death	the first 100,000.00 บาท
11 loss of or damage to property	the first 100,000.00 บาท
Period of Insurance 365 days	
Section I : ค่าเบี้ยประกันภัย 2583 บาท 12,000 บาท	plus 2583 บาท 12,000 บาท
Section II : ค่าเบี้ยประกันภัย 2583 บาท 12,000 บาท	plus 2583 บาท 12,000 บาท
Section III : ค่าเบี้ยประกันภัย 2583 บาท 12,000 บาท	plus 2583 บาท 12,000 บาท
Premium (Total)	2583 บาท 12,000 บาท
Section I : ค่าเบี้ยประกันภัย 2583 บาท 12,000 บาท	plus 2583 บาท 12,000 บาท
Section II : ค่าเบี้ยประกันภัย 2583 บาท 12,000 บาท	plus 2583 บาท 12,000 บาท
Section III : ค่าเบี้ยประกันภัย 2583 บาท 12,000 บาท	plus 2583 บาท 12,000 บาท
Agreement made on 3 March 2563	15 March 2563
Signature No.	Signature No.

☐ WITH COPY ☐

I hereby certify that I am not a partner or officer of the Company and have caused this volume to be duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office.

AS PER CO-INSURANCE CLAUSE ATTACHED

[illegible]

**பெயர்** \_\_\_\_\_  
**வாழ்க்கை இடம்**

บริษัทประกันภัย  
กรมธรรม์ประกันภัย  
กรมธรรม์ประกันภัย  
กรมธรรม์ประกันภัย  
กรมธรรม์ประกันภัย  
กรมธรรม์ประกันภัย



บริษัท ดีเพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHEPYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS  
111 Rama 2 Road, Chong Nonsi,  
Bangkok 10260, Thailand  
Tel: 02-2522 2200  
Fax: 02-2522 2201  
www.dhepya.co.th

เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย: 14019-114-200001094

ATTACHMENT TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

2

นี่คือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีความสำคัญในการคุ้มครองผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่ให้มีความเสียหายแก่ท่านในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ  
This is the policy attachment to the policy and forms a part of the policy. It is important to read this policy attachment carefully.

### ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ

วงเงินคุ้มครองประกันภัย: 200,000,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา

การรับประกันภัย: 1. การประกันภัยอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ

ให้ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ ซึ่งรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ ซึ่งรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ

ทุนประกันภัย

1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ

วงเงินคุ้มครองประกันภัย: 200,000,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา

การรับประกันภัย: 1. การประกันภัยอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ

ให้ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ

วงเงินคุ้มครองประกันภัย: 200,000,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา

การรับประกันภัย: 1. การประกันภัยอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ

ให้ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ

วงเงินคุ้มครองประกันภัย: 200,000,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา

การรับประกันภัย: 1. การประกันภัยอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ

2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ

วงเงินคุ้มครองประกันภัย: 200,000,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลา

การรับประกันภัย: 1. การประกันภัยอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ

ให้ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ

นอกจากนี้ยังมีเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านควรอ่านและทำความเข้าใจให้ดี เพื่อให้ทราบถึงเงื่อนไขและเงื่อนไขอื่น ๆ ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
In addition to the above, there are other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

บริษัท ดีเพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHEPYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท ดีเพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHEPYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย: 14019-114-200001094

ATTACHMENT TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

1

นี่คือเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีความสำคัญในการคุ้มครองผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่ให้มีความเสียหายแก่ท่านในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ  
This is the policy attachment to the policy and forms a part of the policy. It is important to read this policy attachment carefully.

ประเภทการประกันภัย: การประกันภัยอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ

Contracted's All Risks Insurance (CAR)

ผู้รับประกันภัย: บริษัท ดีเพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้เอาประกันภัย: ผู้รับประกันภัย (บุคคลหรือนิติบุคคล)

และ/หรือผู้รับผลประโยชน์: ผู้รับผลประโยชน์ (บุคคลหรือนิติบุคคล)

โครงการ: รับประกันภัย 59 (One Submarine 59)

งานตามสัญญา: งานก่อสร้างโรงงาน 33 ชั้น 1 อาคาร (เบียร์ 1 ชั้น) และอาคารประกอบอื่นๆ

ซึ่งงานประกอบไปด้วย: โครงสร้างเหล็ก (รวมงานเสาเข็มและ) งานเสาเข็มและ

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามสัญญา

สถานที่ปฏิบัติงาน: ช. ชุมชน 59 (ตำบลหนองเตย) แขวงคลองลำห้วย (เขตเทศบาล) กรุงเทพฯ

ระยะเวลาการประกันภัย: 28 เดือน เริ่มวันที่ 3 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565

(รวมระยะเวลาทดสอบและทดลองระบบ 4 สัปดาห์ นับจากระยะเวลาการจ้างวันที่ 24 เดือน)

มูลค่างานตามสัญญา: 850,000,000.00 บาท

ความคุ้มครอง: กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ และ 2. กรมธรรม์ประกันภัย

ความเสียหายจากอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ โดยผู้รับประกันภัย

จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางบกหรือทางน้ำ

ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ยังมีเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านควรอ่านและทำความเข้าใจให้ดี เพื่อให้ทราบถึงเงื่อนไขและเงื่อนไขอื่น ๆ ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
In addition to the above, there are other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



สำนักงานใหญ่กรุงเทพ  
133 ถนนพหลโยธิน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 02-2555555 โทรสาร 02-2555555  
เว็บไซต์ www.dhepa.com



บริษัท ดีเพาประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHEPA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS:  
133 Phlo Phayathai Road, Pathumwan District, Bangkok 10330  
TEL: 02-2555555 FAX: 02-2555555  
WWW.DHEPA.COM

เลขที่กรมธรรม์: 14019-114-200001094

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

6

เป็นสัญญาประกันภัยที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท ดีเพาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้

18. Loss Notification Clause (45 days)

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

19. Nominated Loss Adjuster

- Global Adjusting Technical Services Co., Ltd. (GATS)
- Malurus Young International Co. Ltd.
- Extensio Adjuster Co., Ltd.

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

20. Off-Site storage Clause

(Limit Bht. 50,000,000 - any one accident and in aggregate with deductible of Bht. 10,000.-) each and every loss

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

21. Plan and Document Clause (Limit of Bht. 50,000,000 - in aggregate)

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

22. Principals employees and representatives covered as third party clause

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

23. Principals employees or representative who not concerning

with the project shall be treated as Third party

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

24. Principal's Existing Property Clause

(Limit of Bht. 5,000,000 - any one occurrence and in aggregate deductible Bht. 50,000.- any one occurrence)

นอกเหนือจากนี้ บริษัท ดีเพาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้

HEAD OFFICE ADDRESS:  
133 Phlo Phayathai Road, Pathumwan District, Bangkok 10330  
TEL: 02-2555555 FAX: 02-2555555  
WWW.DHEPA.COM



บริษัท ดีเพาประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHEPA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่กรมธรรม์: 14019-114-200001094

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

5

เป็นสัญญาประกันภัยที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท ดีเพาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้

13. Cover for Temporary works (ผู้ดูแลงานชั่วคราว)

It is agreed and understood that otherwise subject to terms, exclusions provisions

contained in the policy or endorsed thereon and subject to the insured having

paid the agreed extra premium, this insurance shall be extended to cover

"Temporary works and buildings" (property in connection with installation)

Limit Bht. 30,000,000 - in aggregate

11. Exclusion (120% Clause)

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

12. Expediting Costs (20% of Normal Repairing Cost included at freight)

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

13. Extended Maintenance Period Clause (24 months)

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

14. Extended to cover Third Party during maintenance period (24 months)

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

15. Fire extinguishing and Mitigation Expenses Clause

(Limit Bht. 50,000,000 - any one accident and in aggregate)

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

16. Fire Brigade Charges Clause

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

(Limit Bht. 50,000,000 - any one accident and in aggregate)

17. Transit All Risk Clause

(Limit Bht. 50,000,000 - any one accident and in aggregate,

with deductible of Bht. 10,000.-) each and every loss

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

เงื่อนไขการแจ้งเหตุ

นอกเหนือจากนี้ บริษัท ดีเพาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้









กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
101 ถนนวิภาวดีรังสิต  
จตุจักร กรุงเทพฯ 10710  
โทรศัพท์ 0-2644-1414  
โทรสาร 0-2644-1414



บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
131/101 PHA CHANG ROAD  
BANGKOK, THAILAND 10130  
TEL. 02-114-20000  
FAX 02-114-20000  
www.thaiins.co.th

เอกสารแนบท้ายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
เลขที่ 14019-114-200001094  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

13

เมื่อมีการประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่แนบมา  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it hereby agreed and agreed that the following provisions shall apply:-

8 The site is fenced off and access controlled.

Value per storage unit:

CAR/113-MR-1362

เอกสารแนบท้ายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อเยียวยาผู้เสียหายนำส่งบ้านเลขที่  
24/2 และ 24/3



วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขออนุญาตนำส่งเอกสารกรรมธรรม์ประกันภัย

เรียน ท่านเจ้าของบ้านเลขที่ 24/2

เนื่องด้วยบริษัท 7 มकरา จำกัดเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ ONE Sukharnvith 59 Hotel ได้เล็งเห็น  
ความสำคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่บ้านข้างเคียงระบอบประชิดโครงการ จึงได้ขออนุญาตนำส่ง  
เอกสารกรรมธรรม์ประกันภัยให้เจ้าของบ้านได้รับทราบข้อกฎหมายในบทเฉพาะและการมาตรวจเช็คบ้าน  
อื่นๆเมื่อบ้านเรือนของท่านได้รับความเสียหาย

ทางบริษัท 7 มकरา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

ลงชื่อรับทราบ

ไ.....

เจ้ารองบ้าน

ขอแสดงความนับถือ

( ผู้จัดการโครงการ )

นางสาว

จป.วิชาชีพ. เบอร์โทร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขออนุญาตนำส่งเอกสารกรรมธรรม์ประกันภัย

เรียน ท่านเจ้าของบ้านเลขที่ 24/3

เนื่องด้วยบริษัท 7 มกรา จำกัดเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ ONE Sukhumvit 59 Hotel ได้เห็นความสำคัญและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่บ้านข้างเคียงระยะประชิดโครงการ จึงได้ขออนุญาตนำส่งเอกสารกรรมธรรม์ประกันภัยให้เจ้าของบ้านได้รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการนำส่งเอกสารดังกล่าว

ทางบริษัท 7 มกรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

ลงชื่อรับทราบ

(.....)

เจ้าของบ้าน

ขอแสดงความนับถือ,

(ผู้จัดการโครงการ)


นางสาว


จป.วิชาชีพ นนอร์ไท



ภาคผนวก 11ข  
รายงานการสำรวจสภาพพื้นที่พักอาศัยข้างเคียง











พื้นที่ที่ ๑

โครงการ ๑๗๕ ๐๖๕๕๖ ๕๐


บ้านเลขที่ ๑๒/๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ผู้เช่า/เจ้าของบ้าน

ชื่อผู้เช่า/เจ้าของบ้าน

นาย/นาง/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว



ภาพที่ ๑ อาคารพาณิชย์

พื้นที่ที่ ๒

โครงการ ๐๗๕ ๐๗๕๕๖ ๕๐

บ้านเลขที่ ๑๒/๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐


ผู้เช่า/เจ้าของบ้าน

ชื่อผู้เช่า/เจ้าของบ้าน


นาย/นาง/นางสาว

นาย/นาง/นางสาว


นาย/นาง/นางสาว




ภาพที่ ๒ อาคารพาณิชย์




ภาพที่ ๓ อาคารพาณิชย์




ภาพที่ ๔ อาคารพาณิชย์



ภาพที่ ๕ อาคารพาณิชย์



ภาพที่ ๖ อาคารพาณิชย์



ภาพที่ ๗ อาคารพาณิชย์



พื้นที่ภาคตะวันออก

โครงการ GHE งบประมาณ 30

ภาคเหนือ 1:1728 สมทบเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ งบ 100 บาท งบประมาณ 100 บาท


งบประมาณ 100 บาท งบประมาณ 100 บาท

งบประมาณ 100 บาท


งบประมาณ 100 บาท

งบประมาณ 100 บาท


งบประมาณ 100 บาท




ภาพที่ 8 ผลผลิตจากโครงการปลูกข้าว




ภาพที่ 9 ผลผลิตจากโครงการปลูกข้าว




ภาพที่ 10 ผลผลิตจากโครงการปลูกข้าว




ภาพที่ 11 ผลผลิตจากโครงการปลูกข้าว




ภาพที่ 12 ผลผลิตจากโครงการปลูกข้าว



ภาพที่ 13 ผลผลิตจากโครงการปลูกข้าว



ภาพที่ 14 ผลผลิตจากโครงการปลูกข้าว



ภาพที่ 15 ผลผลิตจากโครงการปลูกข้าว



คดีอาญาประเภท...

เอกสาร ONE ORIGIN 50

บันทึกคดีที่ 121/23 ตามสัญญาซื้อขายและหลักฐานอื่น ๆ ของผู้ต้องหา อาศัยอำนาจตาม...









ลักษณะอาชญากรรม...

ข้อหา...

ข้อหา...

ข้อหา...

ข้อหา...



คดีอาญาประเภท...

เอกสาร ONE ORIGIN 50

บันทึกคดีที่ 121/23 ตามสัญญาซื้อขายและหลักฐานอื่น ๆ ของผู้ต้องหา อาศัยอำนาจตาม...









ลักษณะอาชญากรรม...

ข้อหา...

ข้อหา...

ข้อหา...

ข้อหา...





ผลิตภัณฑ์ประปาประปา

โครงการ ONE ORG. 39

บ้านสวนที่ 121/21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


สำนักงานเขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ขาย: [ ]


ชื่อผู้ซื้อ: [ ]

เบอร์โทรศัพท์: [ ]


เบอร์โทร: [ ]




ภาพที่ 24 ภาพที่ถ่ายโดยคนขาย




ภาพที่ 25 ภาพที่ถ่ายโดยคนขาย




ภาพที่ 26 ภาพที่ถ่ายโดยคนขาย




ภาพที่ 27 ภาพที่ถ่ายโดยคนขาย




ภาพที่ 28 ภาพที่ถ่ายโดยคนขาย



ภาพที่ 29 ภาพที่ถ่ายโดยคนขาย



ภาพที่ 30 ภาพที่ถ่ายโดยคนขาย



ภาพที่ 31 ภาพที่ถ่ายโดยคนขาย

ผลิตภัณฑ์ประปาประปา

โครงการ ONE ORG. 39

บ้านสวนที่ 121/21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


สำนักงานเขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ขาย: [ ]


ชื่อผู้ซื้อ: [ ]

เบอร์โทรศัพท์: [ ]


เบอร์โทร: [ ]




ภาพที่ 32 ภาพที่ถ่ายโดยคนขาย



ภาพที่ 33 ภาพที่ถ่ายโดยคนขาย



ภาพที่ 34 ภาพที่ถ่ายโดยคนขาย



ภาพที่ 35 ภาพที่ถ่ายโดยคนขาย

พื้นที่รับผิดชอบ

โครงการ ชน. ชน. 50

บ้านเลขที่ 242 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี

นายสมชาย ใจดี


นายสมชาย ใจดี




ภาพ 1 บ้านเลขที่ 242




ภาพ 2 คนนั่งบนม้านั่ง




ภาพ 3 คนยืนในประตู




ภาพ 4 คนเดินบนถนน



ภาพ 5 คนยืนในประตู



ภาพ 6 คนนั่งบนม้านั่ง



ภาพ 7 คนยืนในประตู







พื้นที่รับผิดชอบ: ปะเหลียน

โครงการ ONE ORIGIN 50

บ้านเลขที่ 24/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ขาย: บริษัท บ้านสวน


ผู้ซื้อ: บริษัท บ้านสวน

วันที่: 15/05/2565




เอกสารแนบ

เอกสารแนบ




ภาพที่ 16: ภาพโครงสร้างอาคาร




ภาพที่ 17: ภาพใบหน้าผู้ขาย




ภาพที่ 18: ภาพโครงสร้างอาคาร



ภาพที่ 19: ภาพโครงสร้างอาคาร




ภาพที่ 20: ภาพโครงสร้างอาคาร



ภาพที่ 21: ภาพใบหน้าผู้ขาย



ภาพที่ 22: ภาพโครงสร้างอาคาร



ภาพที่ 23: ภาพโครงสร้างอาคาร



พื้นที่หน้างานที่จัด

โครงการ 004 004-00-50

กำหนดที่ 202 ตามแบบจำลองของพื้นที่จัดกิจกรรมหน้างาน 10/10


กำหนดที่ 202 ตามแบบจำลองของพื้นที่จัดกิจกรรมหน้างาน 10/10

กำหนดที่ 202 ตามแบบจำลองของพื้นที่จัดกิจกรรมหน้างาน 10/10


กำหนดที่ 202 ตามแบบจำลองของพื้นที่จัดกิจกรรมหน้างาน 10/10

พื้นที่หน้างานที่จัด


พื้นที่หน้างานที่จัด




ภาพที่ 26 พื้นที่หน้างานที่จัด




ภาพที่ 27 พื้นที่หน้างานที่จัด




ภาพที่ 28 พื้นที่หน้างานที่จัด




ภาพที่ 29 พื้นที่หน้างานที่จัด




ภาพที่ 30 พื้นที่หน้างานที่จัด



ภาพที่ 31 พื้นที่หน้างานที่จัด



ภาพที่ 32 พื้นที่หน้างานที่จัด



ภาพที่ 33 พื้นที่หน้างานที่จัด



2014年12月10日  
 2014年12月10日  
 2014年12月10日

Samuel Johnson

[illegible]

ผู้เขียน: นาย อดิศักดิ์

အိတ်ခ်ခ်ခ်ခ်ခ်

## Definition

三、本行在2017年12月31日及2018年6月30日，(单位:人民币百万元)

1987-1988

RECEIVED BY THE DIRECTOR, FBI, 11/1/60



ВВЕДЕНИЕ

[illegible]

LIBRARY OF THE  
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

# From One People to


$$M_{\text{eff}}^{\text{eff}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N M_n^{\text{eff}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \left( \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N M_m^{\text{eff}} \right) = \frac{1}{N^2} \sum_{n,m=1}^N M_m^{\text{eff}}$$

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

**“CONGRATULATIONS”**

# 2024

1

[illegible]

**SECRET**



此處之「*W*」係指「*W*」字樣，其意為「*W*」字樣。

# CONCERN




10174033; 3501419; 06117101; 1401419

අනුකූලතාවය









ภาพที่ 23 ด้านหน้า อาคาร 50

ภาพที่ 24 ด้านหน้า อาคาร 50

ภาพที่ 23

ภาพที่ 24

ภาพที่ 23 ด้านหน้า อาคาร 50

ภาพที่ 24 ด้านหน้า อาคาร 50

ภาพที่ 25 ด้านหน้า อาคาร 50

ภาพที่ 26 ด้านหน้า อาคาร 50





ภาพที่ 27 ด้านหน้า อาคาร 50

ภาพที่ 28 ด้านหน้า อาคาร 50



ภาพที่ 29 ด้านหน้า อาคาร 50

ภาพที่ 30 ด้านหน้า อาคาร 50



ภาพที่ 21 ด้านหน้า อาคาร 50

ภาพที่ 22 ด้านหน้า อาคาร 50

ภาพที่ 21

ภาพที่ 22

ภาพที่ 23

ภาพที่ 24


ภาพที่ 25

ภาพที่ 26

ภาพที่ 27

ภาพที่ 28

ภาพที่ 29



ภาพที่ 31 ด้านหน้า อาคาร 50

ภาพที่ 32 ด้านหน้า อาคาร 50

ภาพที่ 33

ภาพที่ 34

ภาพที่ 35

ภาพที่ 36

ภาพที่ 37

ภาพที่ 38

ภาพที่ 39

ภาพที่ 40

ภาพที่ 41



ภาพที่ 42

ภาพที่ 43

ภาพที่ 44

ภาพที่ 45






ภาพ 26 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง


หน้า 26

หน้า 26

หน้า 26 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง  
หน้า 26 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง  
หน้า 26 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง



ภาพ 27 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง




ภาพ 28 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง



หน้า 28

หน้า 28

หน้า 28 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง  
หน้า 28 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง  
หน้า 28 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง



ภาพ 29 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง




ภาพ 30 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง



หน้า 30

หน้า 30

หน้า 30 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง  
หน้า 30 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง  
หน้า 30 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง



ภาพ 31 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง




ภาพ 32 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง

หน้า 32



หน้า 32

หน้า 32 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง  
หน้า 32 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง  
หน้า 32 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง



ภาพ 33 ภาพถ่ายบุคคลตัวจริง





สถานที่เก็บรวบรวมวัตถุ

โครงการ OHS-ORH-59

พื้นที่ศึกษา โครงการ Hyde Heritage Bangkok




ลักษณะอาคาร ภูมิปัญญา

ชื่อผู้เก็บข้อมูล

ชื่อผู้รวบรวม

นายไพโรจน์

นายไพโรจน์



สถานที่เก็บรวบรวมวัตถุ

โครงการ OHS-ORH-59

พื้นที่ศึกษา โครงการ Hyde Heritage Bangkok



ลักษณะอาคาร ภูมิปัญญา

ชื่อผู้เก็บข้อมูล


ชื่อผู้รวบรวม

นายไพโรจน์


นายไพโรจน์








ภาพที่ 42 ภาพหน้าต่าง




ภาพที่ 43 ภาพหน้าต่าง

โครงการ: วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
โรงเรียน: วิทยาลัยอาชีวศึกษา


ภาพที่ 44 ภาพหน้าต่าง  
ภาพที่ 45 ภาพหน้าต่าง  
ภาพที่ 46 ภาพหน้าต่าง  
ภาพที่ 47 ภาพหน้าต่าง




ภาพที่ 48 ภาพหน้าต่าง




ภาพที่ 49 ภาพหน้าต่าง



ภาพที่ 50 ภาพหน้าต่าง




ภาพที่ 51 ภาพหน้าต่าง




โครงการ: วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
โรงเรียน: วิทยาลัยอาชีวศึกษา


ภาพที่ 52 ภาพหน้าต่าง  
ภาพที่ 53 ภาพหน้าต่าง  
ภาพที่ 54 ภาพหน้าต่าง  
ภาพที่ 55 ภาพหน้าต่าง




ภาพที่ 56 ภาพหน้าต่าง



ภาพที่ 57 ภาพหน้าต่าง





ภาพที่ 58 ภาพหน้าต่าง



ภาพที่ 59 ภาพหน้าต่าง





1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)  
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)  
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)  
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)  
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)  
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)  
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)  
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)  
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)  
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)  
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)  
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)  
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)  
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)  
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)  
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)  
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)  
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)  
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)  
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)  
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)  
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)  
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)  
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)  
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)  
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)  
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)  
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)  
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)  
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)  
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)  
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)  
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)  
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)  
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)  
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)  
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)  
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)  
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)  
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)  
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)  
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)  
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)  
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)  
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)  
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)  
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)  
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)  
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)  
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)  
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)  
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)  
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)  
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)  
 55. *Chlorophyll aca* (Chl *aca*)  
 56. *Chlorophyll acb* (Chl *acb*)  
 57. *Chlorophyll acc* (Chl *acc*)  
 58. *Chlorophyll acd* (Chl *acd*)  
 59. *Chlorophyll ace* (Chl *ace*)  
 60. *Chlorophyll acf* (Chl *acf*)  
 61. *Chlorophyll acg* (Chl *acg*)  
 62. *Chlorophyll ach* (Chl *ach*)  
 63. *Chlorophyll aci* (Chl *aci*)  
 64. *Chlorophyll acj* (Chl *acj*)  
 65. *Chlorophyll ack* (Chl *ack*)  
 66. *Chlorophyll acl* (Chl *acl*)  
 67. *Chlorophyll acm* (Chl *acm*)  
 68. *Chlorophyll acn* (Chl *acn*)  
 69. *Chlorophyll aco* (Chl *aco*)  
 70. *Chlorophyll acp* (Chl *acp*)  
 71. *Chlorophyll acq* (Chl *acq*)  
 72. *Chlorophyll acr* (Chl *acr*)  
 73. *Chlorophyll acs* (Chl *acs*)  
 74. *Chlorophyll act* (Chl *act*)  
 75. *Chlorophyll acu* (Chl *acu*)  
 76. *Chlorophyll acv* (Chl *acv*)  
 77. *Chlorophyll acw* (Chl *acw*)  
 78. *Chlorophyll acx* (Chl *acx*)  
 79. *Chlorophyll acy* (Chl *acy*)  
 80. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)  
 81. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*  
 82. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)  
 83. *Chlorophyll aca* (Chl *aca*)  
 84. *Chlorophyll acb* (Chl *acb*)  
 85. *Chlorophyll acc* (Chl *acc*)  
 86. *Chlorophyll acd* (Chl *acd*)  
 87. *Chlorophyll ace* (Chl *ace*)  
 88. *Chlorophyll acf* (Chl *acf*)  
 89. *Chlorophyll acg* (Chl *acg*)  
 90. *Chlorophyll ach* (Chl *ach*)  
 91. *Chlorophyll aci* (Chl *aci*)  
 92. *Chlorophyll acj* (Chl *acj*)  
 93. *Chlorophyll ack* (Chl *ack*)  
 94. *Chlorophyll acl* (Chl *acl*)  
 95. *Chlorophyll acm* (Chl *acm*)  
 96. *Chlorophyll acn* (Chl *acn*)  
 97. *Chlorophyll aco* (Chl *aco*)  
 98. *Chlorophyll acp* (Chl *acp*)  
 99. *Chlorophyll acq* (Chl *acq*)  
 100. *Chlorophyll acr* (Chl *acr*)  
 101. *Chlorophyll acs* (Chl *acs*)  
 102. *Chlorophyll act* (Chl *act*)  
 103. *Chlorophyll acu* (Chl *acu*)  
 104. *Chlorophyll acv* (Chl *acv*)  
 105. *Chlorophyll acw* (Chl *acw*)  
 106. *Chlorophyll acx* (Chl *acx*)  
 107. *Chlorophyll acy* (Chl *acy*)  
 108. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)  
 109. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*  
 110. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)  
 111. *Chlorophyll aca* (Chl *aca*)  
 112. *Chlorophyll acb* (Chl *acb*)  
 113. *Chlorophyll acc* (Chl *acc*)  
 114. *Chlorophyll acd* (Chl *acd*)  
 115. *Chlorophyll ace* (Chl *ace*)  
 116. *Chlorophyll acf* (Chl *acf*)  
 117. *Chlorophyll acg* (Chl *acg*)  
 118. *Chlorophyll ach* (Chl *ach*)  
 119. *Chlorophyll aci* (Chl *aci*)  
 120. *Chlorophyll acj* (Chl *acj*)  
 121. *Chlorophyll ack* (Chl *ack*)  
 122. *Chlorophyll acl* (Chl *acl*)  
 123. *Chlorophyll acm* (Chl *acm*)  
 124. *Chlorophyll acn* (Chl *acn*)  
 125. *Chlorophyll aco* (Chl *aco*)  
 126. *Chlorophyll acp* (Chl *acp*)  
 127. *Chlorophyll acq* (Chl *acq*)  
 128. *Chlorophyll acr* (Chl *acr*)  
 129. *Chlorophyll acs* (Chl *acs*)  
 130. *Chlorophyll act* (Chl *act*)  
 131. *Chlorophyll acu* (Chl *acu*)  
 132. *Chlorophyll acv* (Chl *acv*)  
 133. *Chlorophyll acw* (Chl *acw*)  
 134. *Chlorophyll*


65-11700-1N(2) 2106-CH4

неприменима, а да је такође и нејасна.


## Equation numbering

# THE UNIVERSITY OF CHICAGO





1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 26



11/20/2011 11:21 AM



SECRET


$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

$$123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100$$


2000-2001


# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

[illegible]



**Abstract**

# 6.496b Fall 2014


Figure 1. Schematic representation of the proposed model for the development of the *Staphylococcus aureus* infection in the skin of the patient with rheumatoid arthritis.



**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**



[illegible]

Downloaded from <http://ajph.org/> on June 11, 2015. All rights reserved. No reuse allowed without permission.



15-01-12





นางสาว นกนที นกนที

นางสาว นกนที นกนที นกนที

นางสาว นกนที นกนที นกนที

นางสาว นกนที นกนที นกนที





นางสาว นกนที นกนที นกนที

นางสาว นกนที นกนที นกนที

นางสาว นกนที นกนที นกนที

นางสาว นกนที นกนที นกนที

นางสาว นกนที นกนที นกนที





ภาคผนวก 12ข  
สำเนากรมธรรม์ประกันภัย





Issue Date (วันที่มีการออกรหัส)	Approve Date
23/03/2520	19/03/2020

[illegible]

เอกสารแนบมาเพื่อเป็นสำเนาของเอกสารที่ 39013-15-2600301004  
 จัดส่งทางไปรษณีย์ : วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

“การที่เรารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อคนอื่น เราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อสังคม เราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อโลกใบนี้”

ಶ್ರೀಮತಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣಮ್ಮ	ಶ್ರೀಮತಿ. [ ]	22.00.00	24.00.00	25.00.00	26.00.00	27.00.00	28.00.00	29.00.00	30.00.00	31.00.00	32.00.00	33.00.00	34.00.00	35.00.00	36.00.00	37.00.00	38.00.00	39.00.00	40.00.00	41.00.00	42.00.00	43.00.00	44.00.00	45.00.00	46.00.00	47.00.00	48.00.00	49.00.00	50.00.00	51.00.00	52.00.00	53.00.00	54.00.00	55.00.00	56.00.00	57.00.00	58.00.00	59.00.00	60.00.00	61.00.00	62.00.00	63.00.00	64.00.00	65.00.00	66.00.00	67.00.00	68.00.00	69.00.00	70.00.00	71.00.00	72.00.00	73.00.00	74.00.00	75.00.00	76.00.00	77.00.00	78.00.00	79.00.00	80.00.00	81.00.00	82.00.00	83.00.00	84.00.00	85.00.00	86.00.00	87.00.00	88.00.00	89.00.00	90.00.00	91.00.00	92.00.00	93.00.00	94.00.00	95.00.00	96.00.00	97.00.00	98.00.00	99.00.00	100.00.00
---------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

DATE	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1917			
Jan 1			
Feb 1			
Mar 1			
Apr 1			
May 1			
Jun 1			
Jul 1			
Aug 1			
Sep 1			
Oct 1			
Nov 1			
Dec 1			
Total			

Approve Date	19/03/2020
Approve Date	22/03/2020

[illegible][illegible][illegible][illegible]

บริษัท ประกันภัย  
มหาชน จำกัด  
มหาชน จำกัด  
มหาชน จำกัด  
มหาชน จำกัด



บริษัท ทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

บริษัท ประกันภัย  
มหาชน จำกัด  
มหาชน จำกัด  
มหาชน จำกัด  
มหาชน จำกัด

เอกสารแนบและใบเสนอเงินทดแทนการประกันภัย  
ที่ออกโดยบริษัท : บริษัท อธิปไตย จำกัด

### เงื่อนไขการประกันภัย

เงื่อนไขการประกันภัย : การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ insured ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยที่ระบุไว้ในกรมการประกันภัยของบริษัทประกันภัย

ผู้รับประกันภัยรวม

บริษัท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)



เลขที่สัญญา

Pol No. 00-SC-10000114-1000-01

Endt No.


### ใบสรุปผลการดำเนินงาน

ทุนประกันภัย	35,500,000.00 บาท
เงินประกันภัย	68,400.00 บาท
งบกำไรสุทธิ	273.00 บาท
กำไรสุทธิ	9,802.11 บาท
รวม	23,450.11 บาท

Approve Date : 19/03/2020

Issue Date (วันที่ออกใบสรุป) : 22/03/2020





บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ตารางทฤษฎีประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง  
CONTRACTOR ALL RISKS INSURANCE POLICY SCHEDULE

โครงการ : วันอาทิตย์ ๕๙ (One Sukhavit 59)

Policy No. 14019-114-200001094

អំពៅប្រឆាំងរ៉ឺម៉ក

ผู้วิจัย : บริษัท ัน สุขมัย 59 จำกัด  
486 หมู่ 9 ตำบลไทรทอง

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
และจังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร  
และจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

สถานศึกษา

[illegible]

পূর্বপ্রদর্শন

สหพันธ์ (Federation) ทั่วไป สมาพันธ์ (Federation) ทั่วไป

Whereas the Insured named in the Schedule hereto has made to DIPAVA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing a Questionnaire which, together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of this Policy is deemed to be incorporated herein.

Now this Policy witnesses that in consideration of the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided

Provided always that the due observance and attainment of the terms, conditions and exceptions of this Policy in so far as they relate to anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements and answers in the proposal(s) shall be conditions precedent to the right of the Insured to recover hereunder.

The Schedule and the Sections(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy" wherever used in this contract shall be read as including the Schedule and the Section(s). Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule or of the Sections(s) shall bear such meaning whenever it may appear.

**CONTRACTOR ALL RISKS INSURANCE POLICY SCHEDULE**

[illegible]

has offered at its office.

AS PER CO-INSURANCE CLAUSE ATTACHED

મુકુન્દભાઈભાઈભાઈ

\_\_\_\_\_

എ. പ്രസാദ്  
ഡയറക്ടർ



ที่พยานกันภัย

กรมการป่าไม้

FM-09-14.06 (Rev.001)

หนังสือเชิญตรวจหลักฐานคดีที่ CVI.83200687

ประเภทการประกันภัย  
ออกให้แก  
นาย...  
บริษัท...  
...

กรมการป่าไม้...  
...

ผู้ขอประกันภัย  
...

ชื่อผู้  
...

ผู้ประกันภัย  
...

สถานที่ขอประกันภัย  
...

ระยะเวลาประกันภัย  
...

ทรัพย์สินที่ขอประกันภัย  
...

เงื่อนไขการประกันภัย  
...

ข้อรับรอง หนังสือที่...  
...

ผู้ขอประกันภัย...  
...

กรมการป่าไม้...  
...



ที่พยานกันภัย

กรมการป่าไม้

หนังสือเชิญตรวจหลักฐานคดีที่ CVI.83200687

ประเภทการประกันภัย  
ออกให้แก  
นาย...  
บริษัท...  
...

กรมการป่าไม้...  
...

ผู้ขอประกันภัย  
...

ชื่อผู้  
...

ผู้ประกันภัย  
...

สถานที่ขอประกันภัย  
...

ระยะเวลาประกันภัย  
...

ทรัพย์สินที่ขอประกันภัย  
...

เงื่อนไขการประกันภัย  
...

ข้อรับรอง หนังสือที่...  
...

ผู้ขอประกันภัย...  
...

กรมการป่าไม้...  
...



กระทรวงพาณิชย์  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เอกสารแนบท้ายหนังสือขอขึ้นสำเนาหนังสือผู้ส่งออกการค้าทางที่ CVL8320/0587

ผู้ขอประกันภัย : บริษัท ออริอัน จำกัด ในฐานะ ผู้จ้าง และผู้ถือ ผู้ประกอบการแบบ ผู้รับเหมาค่าแรง และผู้ถือ ผู้รับเหมาค่าแรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญา

เงื่อนไขการประกันภัย

เป็นที่ประจักษ์และตกลงกันว่า การประกันภัยที่กรมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการประกันภัยร่วมกันโดย แต่ละบริษัทจะรับผิดชอบของมูลค่า ไม่เกินมูลค่าที่แต่ละบริษัทประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ การดำเนินการตามหนังสือ และประทับตราของกรมการค้าระหว่างประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้รับประกันภัยร่วม อัตราส่วน 20 %  
2) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่สัญญา Cover Note No. 108/2020



TK 46402233-238-087200587  
Page 01 of 02 23/08/2020  
www.moc.go.th

OMARCA INSURANCE PUBLIC CO., LTD.  
1115 Rama 2 Road (Old Bangkok)  
Bangkok, Thailand 10110, Thailand

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนรัชกาลที่ 2 แขวงป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10110



กระทรวงพาณิชย์  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เอกสารแนบท้ายหนังสือขอขึ้นสำเนาหนังสือผู้ส่งออกการค้าทางที่ CVL8320/0587

ผู้ขอประกันภัย : บริษัท ออริอัน จำกัด ในฐานะ ผู้จ้าง และผู้ถือ ผู้ประกอบการแบบ ผู้รับเหมาค่าแรง และผู้ถือ ผู้รับเหมาค่าแรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญา

เงื่อนไขการประกันภัย

เป็นที่ประจักษ์และตกลงกันว่า การประกันภัยที่กรมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการประกันภัยร่วมกันโดย แต่ละบริษัทจะรับผิดชอบของมูลค่า ไม่เกินมูลค่าที่แต่ละบริษัทประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ การดำเนินการตามหนังสือ และประทับตราของกรมการค้าระหว่างประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้รับประกันภัยร่วม อัตราส่วน 10 %  
3) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่สัญญา Cover Note No. 0332/2020



TK 46402233-238-087200587  
Page 01 of 02 23/08/2020  
www.moc.go.th

OMARCA INSURANCE PUBLIC CO., LTD.  
1115 Rama 2 Road (Old Bangkok)  
Bangkok, Thailand 10110, Thailand

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนรัชกาลที่ 2 แขวงป้อมปราบ  
กรุงเทพมหานคร 10110



ท.พ.บ.ค.บ.

กองบัญชาการป้องกันภัย

เอกสารแนบท้ายและข้อไม่สําคัญของหนังสือการแจ้งการประกันภัย CVL83200587  
ผู้เอาประกันภัย : บริษัท ออร์บัส จำกัด ในรูปแบบ ผู้เอาประกันภัย  
ที่ปรึกษา และหรือ ผู้รับมอบหมาย และหรือ ผู้รับมอบหมาย และหรือ  
ผู้รับทราบข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องตามสัญญา

เงื่อนไขการประกันภัย

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยที่กระทำโดย  
และจะรวมถึงด้วยบุคคลที่บุคคลนี้ได้รับประโยชน์ที่ได้รับจากข้อสัญญา  
การทำการประกันภัยนี้ และจะกระทำโดยบุคคลนี้ได้รับประโยชน์


ผู้รับประกันภัยร่วม  
บริษัท มาลาอาประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
10 %  
JMK.CANON/2563



ท.พ.บ.ค.บ.

THAI PROPERTY INSURANCE PUBLIC CO., LTD.  
1115 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



ท.พ.บ.ค.บ.

กรมการประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

โครงการ

งานตามสัญญา


สถานที่ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาการประกันภัย

มูลค่าความเสียหาย


ค่าเสียหาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



THAI PROPERTY INSURANCE PUBLIC CO., LTD.  
1115 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



[illegible]

ក្រុមហ៊ុន ធានាថា ផលិតផល

[illegible]

๓๖๖ | มุมชีวิต | ๓๖๖

កិច្ចការបន្តបន្ទាប់នេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងវិញ

๒) การลดค่าใช้จ่ายของกิจการโดยทางภาษี ) ตามมาตรา 2 ในกรมสรรพ

10% หรือต่ำกว่า 50,000.- บาท สำหรับความเสียหายจาก คีบและโรค สุนัขหาย 10

อีกแง่หนึ่งพบว่า ขณะศึกษาเพื่อจบกว่า ๑๖ ปี

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยากุล

๕๖๖-๕๖๗ สำนักรับทราบเรื่องที่ยื่นขอขมวดกลืนน้ำท่วม

ค่า 35,000 บาท สำหรับรถเมย์ที่ขอยกยืมมา

๑๐๖๔-๑๐๗๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

ผู้เขียนได้เผยแพร่บทความนี้ในนิตยสาร "ผู้จัดการ" ๒๕๖๓

ឃុំទាំង៨៧៧

๔๗. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

[illegible]

10/10/2017

๕) 12% หรือมากกว่า 100,000.- บาท ของผลการดำเนินงานทุกด้านของผู้บริหารแต่ละคน

ถ้าให้รับความเสียเปรียบจาก VRVS



Tel: +66(0) 2209 8800 Call Center +75h  
Fax: +66 (0) 2209 2049  
www.dharmaporn.com

CHHIPAYA INSURANCE PUBLIC CO., LTD.  
1318 Rama 9 Road, Chong Nong,  
Yerngwa, Bangkok 10120, Thailand

ปริญญ์ หุ่ยษ์ประสิทธิ์ชัย ชำนาญ (มหาชน)  
๑๖๑ ถนนพหลโยธิน ๑๑ แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐



www.cph.org/pressroom  
Tel: 1-866-223-2200 CPH Center 1736  
Fax: 1-866-223-2045

WAIPIAYA INSURANCE PUBLIC CO., LTD.  
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,  
Bangkok, Bangkok 10120, Thailand

บริษัท ชีวเภสัชภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  
175 ถนนพระราม 3 แขวงคลองมกษี  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120

นางสาว รุ้งฟ้า วัฒนวิเศษกุล (นางสาวรุ้งฟ้า วัฒนวิเศษกุล)

ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วแต่ผู้บริจาคเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้เขียนขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้เขียนมาโดยตลอด

ผิดพลาดในการดำเนินงานของสมาคมฯ ระวังกับชพรียุทธกิจ

ของผู่เอาประกันกับยี่ห้อสหประชาชาตินี้โดยดั่งแบบฉบับสัญญา

๒. งานตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย และ ๒. ในกรมธรรม์

ร่วมกับผู้รู้และวิศวกรรูปโยธา (หมวดที่ 1) และช่างติดตั้งระบบ (หมวด 2)

การแบ่งชั้น-ชุดนี้ ผู้เขียนได้แบ่งเป็น ๓ ชุดใหญ่ตามลำดับดังนี้

วิธีสอนอย่างนี้ เรืออิงของต่างๆ ซึ่งผู้ว่าจ้างจัดหาให้

๕.๐ บาท/กิโลกรัม/ตัน/ปี

๕.๑. ทรัพย์สินเดิมผู้ว่าจ้าง 5,000.000.00 บาท

(รวมอยู่ในหมวดค่าจ้างและค่าจ้างเหมา)

1.2 การเชื่อมโยงเครือข่ายใช้โปรแกรมต่างๆ

[illegible]

1. What is the purpose of the study?

[illegible][illegible]





ทิพย์ประกันภัย  
บริษัทมหาชนจำกัด

หน้า ๒ จาก ๒ หน้า

21. Plan and Deductible Clause (Limit of Bht. 50,000,000.- in aggregate)

เมื่อใดก็ตามที่ความเสียหายที่เกิดขึ้น

22. Principal's Employment and Compensation Covered as Third Party Claims

อาชญากรรมที่กระทำโดยผู้จ้างงานและผู้จ้างงานที่ได้รับความเสียหายให้ถือเป็นบุคคลภายนอก

23. Principal's employees or representatives who not concerning with the project shall be treated as Third party

บุคคลภายนอกผู้จ้างงานและผู้จ้างงานที่มิได้เกี่ยวข้องกับโครงการจะถือเป็นบุคคลภายนอก

24. Principal's Existing Property Clause

Limit of Bht. 5,000,000.- any one occurrence and in aggregate

Deductible Bht. 30,000.- any one occurrence

25. Professional's Architects, Surveyors and other Consulting Engineers' Fees Clause

เมื่อใดก็ตามที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวิชาชีพที่ปรึกษา ค่าตอบแทน ฯลฯ

(Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate)

26. Removal of Wobblers (Limit of Bht. 50,000,000.- in aggregate)

เมื่อใดก็ตามที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ

27. Sinks Risk

เมื่อใดก็ตามที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ

28. Site and Labor Clause

เมื่อใดก็ตามที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถานที่ก่อสร้าง และแรงงานที่เกี่ยวข้อง

Limit of Bht. 30,000,000.- any one occurrence and in aggregate

29. Sudden and Unforeseen Accidents, Seepage, Pollution & Contamination

เมื่อใดก็ตามที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด และมลพิษ และปนเปื้อน

ค่าเสียหาย

30. Temporary Office, Storage, Office Equipment and Labor Camp (included any locations outside construction site) (Limit Bht.

30,000,000.- any one accident and in aggregate, with deductible of Bht. 10,000.- each and every occurrence)

เมื่อใดก็ตามที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถานที่ปฏิบัติงาน (รวมถึงสถานที่พักชั่วคราว) สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ก่อสร้าง (ไม่รวมสถานที่พักชั่วคราว) และสถานที่ตั้งสำนักงาน และที่พักอาศัย

ของพนักงานหรือลูกจ้าง (ถ้ามี)



บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

THAI PROPERTY INSURANCE PUBLIC CO., LTD.  
1115 Rama 3 Road, Chong Nong, Thailand  
Tel: +66 (0) 2238 2238 Fax: +66 (0) 2238 2048  
www.thai-property.co.th



ทิพย์ประกันภัย  
บริษัทมหาชนจำกัด

หน้า ๑ จาก ๒ หน้า

31. Temporary Property loss (Limit Bht. 30,000,000.- in aggregate)

เมื่อใดก็ตามที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

32. Temporary Protection Clause (Limit Bht. 30,000,000.- any one accident and in aggregate)

เมื่อใดก็ตามที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

33. Tool of Trade Clause (Combined single limit of TP, limit)

เมื่อใดก็ตามที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือ

34. Underground cables, pipes and other facilities

เมื่อใดก็ตามที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสายเคเบิล

Limit Bht. 30,000,000.- any one accident and in aggregate

Deductible 10% of loss or maximum Bht. 50,000.- each and every occurrence whichever is higher per claimant

35. Vibration, Removal or Weakening of Support (Vibration)

(Total or partial collapse or cracking that impaired structural stability or endanger to use)

เมื่อใดก็ตามที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างที่มั่นคงหรือเสถียรภาพของอาคาร

หรือโครงสร้างอื่นที่เกี่ยวข้อง

(Limit Bht. 50,000,000.- in aggregate, with deductible 10% of loss or maximum Bht. 100,000.- each and every occurrence whichever

is higher per claimant)

36. Failure of Substructure (Involves adjacent ground and substructure/adjacent components of the insured)

การทรุดตัวของฐานราก

ข้อควรพิจารณา :

a. Adhesion Exclusion Clause (CAR074) (ID1686)

b. Induction, Seepage, Pollution and Contamination Exclusion (DMA1686) (ID3376)

c. Indirect Pollution Exclusion Clause (CL 370) (ID2074)

d. Sanction Limitation and Exclusion Clause (ID3324)

e. Electronic Data and Internet Exclusion Clause (ID1687)

f. War and Terrorism Exclusion (ID1118)

บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

THAI PROPERTY INSURANCE PUBLIC CO., LTD.

1115 Rama 3 Road, Chong Nong, Thailand

Tel: +66 (0) 2238 2238 Fax: +66 (0) 2238 2048  
www.thai-property.co.th



ข้อประสงค์ :

1. Storage of Construction Material (CARU86) (DI1794)  
เนื่องในโอกาสที่กรมการคลังได้ดำเนินการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับ  
ผู้ประกอบการที่นำวัสดุไปใช้ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้  
ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และ 2
2. Special Conditions concerning Fire-Retarding Facilities and Fire Safety on  
Construction Sites (CARU12) (DI1342)  
เงื่อนไขข้อที่ 1 และ 2 ได้ให้ผู้ประกอบการต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและ  
การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และ 2  
ผู้รับเหมา จะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และ 2  
เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางภาษีอากร  
ผู้รับเหมา จะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และ 2  
เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางภาษีอากร  
ผู้รับเหมา จะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และ 2  
เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางภาษีอากร
3. ผู้รับเหมา จะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และ 2  
เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางภาษีอากร
4. ผู้รับเหมา จะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และ 2  
เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางภาษีอากร
5. ผู้รับเหมา จะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และ 2  
เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางภาษีอากร
6. ผู้รับเหมา จะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และ 2  
เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางภาษีอากร
7. ผู้รับเหมา จะต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อที่ 1 และ 2  
เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางภาษีอากร



อัตราเบี้ยประกันภัย :

0.08 % ของมูลค่าประกันภัย 855,000,000 บาท (มูลค่าประกันภัยรวมตามสัญญา)


เงื่อนไขประกันภัย :

เบี้ยประกันภัย	855,000.00	บาท
อากรแสตมป์	2,756.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	48,021.52	บาท
เบี้ยรวมภาษีอากร	755,777.52	บาท

บริษัทประกันภัย :

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันภัยในสัญญา	60% of 100%
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันภัยในสัญญา	30% of 100%
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันภัยในสัญญา	10% of 100%
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันภัยในสัญญา	10% of 100%





บริษัท ไทยประกันภัย  
THAI FIRE INSURANCE PUBLIC CO., LTD.

หน้า ๑๖๖ จาก ๑๖๗

# Special Conditions Concerning Fire-Fighting Facilities and Fire Safety on Construction Sites (MFR-112)

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, conditions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insured shall only indemnify the Insured for loss or damage directly or indirectly caused by or resulting from fire or explosion, provided always that:

1. With regard to the progress of work adequate fire-fighting equipment and an efficient extinguishing agent are available and operative at all times.

Fully operative wet tier hydrants are installed up to one level below the highest current work level and are sealed by temporary and caps.

2. The cabinets containing hose reels and portable fire extinguishers are inspected regular intervals but at least twice a week.

3. Fire compartments as required by local regulations are installed as soon as possible after the removal of from work.

Openings for lift shafts, service ducts and other voids are provisionally closed as soon as possible but not later than at the commencement of fit out work.

4. Waste material is removed regularly. All fires undergoing fit-out are cleared of combustible waste at the end of each working day.

5. A "permit to work" system is implemented for all contractors engaged in "hot work" of any kind such as but not limited to:

- grinding, cutting or welding operations,
- use of blow lamps and torches,
- application of hot bitumen,
- or any other heat producing operation.

"Hot work" is carried out only in the presence of at least one worker equipped with a fire extinguisher and trained in fire-fighting. This area of any "hot work" is examined one hour after the work has finished.

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120

THAI FIRE INSURANCE PUBLIC CO., LTD.  
1115 Rama 3 Road, Khlong Teo,  
Bangkok, Bangkok 10120, Thailand



บริษัท ไทยประกันภัย  
THAI FIRE INSURANCE PUBLIC CO., LTD.

หน้า ๑๖๖ จาก ๑๖๗

6. Storage of material for the construction or erection shall be subdivided into storage units not exceeding the value stated below per storage unit. The individual storage units shall be either at least 50 m apart or separated by fire-proof walls.

All inflammable material and especially all inflammable liquids and gases shall be stored at a sufficiently large distance from the property under construction or erection and any hot work.

7. A Site Safety Coordinator is appointed.  
A reliable fire alarm system is installed and whenever possible a direct communication line maintained with the nearest fire brigade.

A Fire Protection Plan and a Site Fire Action Plan are implemented and updated regularly.  
The contractors personnel are trained in fire-fighting and fire-fighting drills carried out weekly.  
The nearest fire brigade is familiarized with the site and immediate access maintained for it at all times.

8. The site is fenced off and access controlled.

Value per storage unit:

CARU 12-NR - 1562

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120



THAI FIRE INSURANCE PUBLIC CO., LTD.  
1115 Rama 3 Road, Khlong Teo,  
Bangkok, Bangkok 10120, Thailand

THAI FIRE INSURANCE PUBLIC CO., LTD.  
1115 Rama 3 Road, Khlong Teo,  
Bangkok, Bangkok 10120, Thailand

THAI FIRE INSURANCE PUBLIC CO., LTD.  
1115 Rama 3 Road, Khlong Teo,  
Bangkok, Bangkok 10120, Thailand





บริษัท ดิปปาประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Whereas the insured named in the Schedule hereto has made in DIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing a Quotations which together with any other

statements made in writing by the insured for the purpose of this Policy is deemed to be incorporated herein.

Now this Policy witnesses that in consideration of the insured having paid to the Insurers the premium mentioned

in the Schedule the Insurers will indemnify the insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

Provided always that the due observance and fulfilment of the terms, conditions and exceptions of this Policy

in so far as they relate to anything to be done or complied with by the insured and the truth of the statements

and answers in the proposal(s) shall be conditions precedent to the right of the insured to recover hereunder.

The Schedule and the Section(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Whereas the insured named in the Schedule hereto has made in DIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

(hereinafter called "the Insurers") a written proposal by completing a Quotations which together with any other

statements made in writing by the insured for the purpose of this Policy is deemed to be incorporated herein.

Now this Policy witnesses that in consideration of the insured having paid to the Insurers the premium mentioned

in the Schedule the Insurers will indemnify the insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

Provided always that the due observance and fulfilment of the terms, conditions and exceptions of this Policy

in so far as they relate to anything to be done or complied with by the insured and the truth of the statements

and answers in the proposal(s) shall be conditions precedent to the right of the insured to recover hereunder.

The Schedule and the Section(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression

สำนักงานใหญ่/Head Office  
กรมธรรม์ประกันภัย/Insurance Policy  
เลขที่: 14019-114-200001094  
วันที่: 14/01/2563  
กรมธรรม์ประกันภัย/Insurance Policy  
เลขที่: 14019-114-200001094  
วันที่: 14/01/2563



บริษัท เทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHEPA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS  
111 Petchaburi Road, Bangkok 104  
Tel. 02-2521 2000  
Fax. 02-2521 2001  
www.dhepa.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-200001094

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

2

เมื่อเอกสารแนบท้ายนี้ถูกส่งถึง บริษัท เทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยผู้เอาประกันภัยแล้ว บริษัท เทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการรับประกันภัยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้

ข้อควรระวังสำหรับผู้เอาประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะขอคืนเงินประกันค่าเสียหาย

เวลาประกันภัย

ความรับผิดชอบของกรมธรรม์ประกันภัยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้ บริษัท เทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการรับประกันภัยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้

ทุนประกันภัย

1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ครอบคลุมภัยที่ 1 และ 2 ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
1.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ครอบคลุมภัยที่ 1 และ 2 ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
1.2 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ครอบคลุมภัยที่ 1 และ 2 ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ครอบคลุมภัยที่ 3 ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้  
2.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี้ครอบคลุมภัยที่ 3 ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-200001094

สำนักงานใหญ่/Head Office  
กรมธรรม์ประกันภัย/Insurance Policy  
เลขที่: 14019-114-200001094  
วันที่: 14/01/2563  
กรมธรรม์ประกันภัย/Insurance Policy  
เลขที่: 14019-114-200001094  
วันที่: 14/01/2563



บริษัท เทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHEPA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS  
111 Petchaburi Road, Bangkok 104  
Tel. 02-2521 2000  
Fax. 02-2521 2001  
www.dhepa.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-200001094

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เมื่อเอกสารแนบท้ายนี้ถูกส่งถึง บริษัท เทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยผู้เอาประกันภัยแล้ว บริษัท เทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการรับประกันภัยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้

ประเภทการประกันภัย

Contract's All Risk Insurance (CAR)

ผู้เอาประกันภัย : บริษัท เทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โครงการ : วัน สุโขทัย 59 (One Sukothai 59)

งานตามสัญญา : งานก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาล 33 ชั้น (อาคาร 1 และ 2) และอาคารประกอบอื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาการประกันภัย : 28 เดือน เริ่มวันที่ 3 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565

มูลค่างานตามสัญญา : 850,000,000.00 บาท

ความคุ้มครอง : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ครอบคลุมภัยที่ 1 และ 2 ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-200001094



สำนักงานใหญ่  
บริษัท ทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
14019-114-200001094  
14019-114-200001094

HEAD OFFICE ADDRESS  
14019-114-200001094  
14019-114-200001094  
14019-114-200001094

HEAD OFFICE ADDRESS  
14019-114-200001094  
14019-114-200001094  
14019-114-200001094

สำนักงานใหญ่  
บริษัท ทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
14019-114-200001094  
14019-114-200001094

บริษัท ทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
THIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  
14019-114-200001094  
14019-114-200001094

HEAD OFFICE ADDRESS  
14019-114-200001094  
14019-114-200001094  
14019-114-200001094

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-200001094  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เมื่อมีการแก้ไขข้อใดในเอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือว่าเป็นการแก้ไขโดยผู้รับประกันภัยเท่านั้น ไม่ถือเป็นความผิดของกรมธรรม์  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, if a policy is amended and signed by the following signatories, it shall be deemed to be a modification of the policy.

- เงื่อนไขพิเศษ (Special Clause)
1. 72 Hours Clause  
เงื่อนไขว่าด้วยระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมงนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ
  2. Automatic Extension of Period of Insurance Clause  
เงื่อนไขว่าด้วยการขยายระยะเวลาการประกันภัยโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์ให้ผู้รับประกันภัยทราบ
  3. Automatic Reinstatement of Sum Insured Clause  
(Subject to additional Premium, Pro-Rata basis)  
เงื่อนไขว่าด้วยการคืนทุนประกันโดยอัตโนมัติให้เท่ากับโดยอัตโนมัติ
  4. Cessation of Works Clause - 3 months  
เงื่อนไขว่าด้วยการหยุดงาน
  5. Change in Risk / Error & Omissions Clause  
เงื่อนไขว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงและการผิดพลาด
  6. Consequential Loss to Third Party Liability Clause  
(Limit of Bht. 30,000,000.- in aggregate)  
เงื่อนไขว่าด้วยความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
  7. Cross Liability Clause  
เงื่อนไขว่าด้วยการรับผิดร่วมกัน
  8. Contract Work Taken Over or put into Service  
เงื่อนไขว่าด้วยการรับโอนหรือเข้าใช้ งาน การสัญญาหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง
  9. Consequence of Faulty design  
(Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate)  
เงื่อนไขว่าด้วยความเสียหายอันเนื่องมาจากการออกแบบผิดพลาด

นอกจากนี้ให้ยึดถือเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในกรมธรรม์นี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-200001094  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เมื่อมีการแก้ไขข้อใดในเอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือว่าเป็นการแก้ไขโดยผู้รับประกันภัยเท่านั้น ไม่ถือเป็นความผิดของกรมธรรม์  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, if a policy is amended and signed by the following signatories, it shall be deemed to be a modification of the policy.

ความรับผิดชอบ (Coverage)  
ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

- 1) ความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 และประเภท 2 ไม่เกินรวม  
ก) 10% หรือเงิน 50,000.- บาท สำหรับค่าเสียหายต่อทรัพย์สินเคลื่อนที่  
การขนส่งทางบก, ทางน้ำ และทางอากาศ  
ข) ความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 และประเภท 2 ไม่เกินรวม  
ค) 10% หรือเงิน 50,000.- บาท สำหรับค่าเสียหายต่อทรัพย์สินคงที่  
การขนส่งทางบก, ทางน้ำ และทางอากาศ  
ด) 10% หรือเงิน 50,000.- บาท สำหรับค่าเสียหายต่อทรัพย์สินเคลื่อนที่  
การขนส่งทางบก, ทางน้ำ และทางอากาศ  
1) ความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 และประเภท 2 ไม่เกินรวม  
ก) 10% หรือเงิน 50,000.- บาท สำหรับค่าเสียหายต่อทรัพย์สินเคลื่อนที่  
การขนส่งทางบก, ทางน้ำ และทางอากาศ  
ข) ความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 และประเภท 2 ไม่เกินรวม  
ค) 10% หรือเงิน 50,000.- บาท สำหรับค่าเสียหายต่อทรัพย์สินคงที่  
การขนส่งทางบก, ทางน้ำ และทางอากาศ  
ด) 10% หรือเงิน 50,000.- บาท สำหรับค่าเสียหายต่อทรัพย์สินเคลื่อนที่  
การขนส่งทางบก, ทางน้ำ และทางอากาศ

นอกจากนี้ให้ยึดถือเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในกรมธรรม์นี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ ซึ่งกำหนดให้ประเทศไทยเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่มีรายได้สูง

นอกจากนี้ประเทศไทยเองได้ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการส่งเสริมให้

บริษัทประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  
14019-114-200001094



บริษัทประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  
14019-114-200001094

บริษัทประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  
14019-114-200001094

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-200001094  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นเอกสารแนบท้ายนี้ว่า วัตถุประสงค์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้คือเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของเอาประกันภัยในกรณีที่เกิดภัยขึ้น  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby agreed that the following provisions apply:

ข้อยกเว้นพิเศษ

- a. Asbestos Exclusion Clause (CAB/0744) (ID1568)
  - b. Indusching, Seepage, Pollution and Contamination Exclusion Clause (ID3376)
  - c. Inhibitte Radiaactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause (CL 370) (ID2074)
  - d. Sarsation Limitation and Exclusion Clause (ID1824)
  - e. Electronic Data and Internet Endorsement (ID1067)
  - f. War and terrorism Exclusion (ID1118)
- ข้อจำกัด
1. Storage of Construction Material (CAB/0864) (ID1794)  
เงินค่าประกันภัยของทรัพย์สินที่เก็บไว้ในอาคารที่  
ยัง未完การรับของนี้ให้และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสถานที่  
ปฏิบัติงานตามข้อจำกัด
  2. Special Conditions concerning Fire-Fighting Facilities and Fire Safety on Construction Sites (DRL112) (ID1362)  
เงื่อนไขข้อนี้ของให้ผู้อยู่ประจำที่ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามข้อจำกัดและ  
ความปลอดภัยแก่จากข้อจำกัด
  3. ผู้รับหมายจะต้องจัดหาหรือเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างและป้ายสัญญาณเตือน  
ที่เห็นให้บุคคลภายนอกได้รับทราบตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
  4. ผู้รับหมายจะต้องมีเจ้าหน้าที่ติดตั้งและเครื่องหนาย เพื่อป้องกันภัย  
อาคัตกับบุคคลภายนอก
  5. บริษัทฯ ไม่ได้มีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ยื่นคณกลงเอาประกันภัย  
เป็นเหตุและจะแจ้งให้ทราบว่า ผู้ที่ประกันภัยจะเสียภัยหรือจะเสียภัย
  6. ค่าที่ผู้รับประกันได้ ความเสียหายนี้เกิดขึ้นจากโครงสร้างที่เสียหายหรือที่  
การยื่นรับประกันภัย
  7. ขอบระยะเวลาที่คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์ได้มีขึ้น 4 เดือน

เอกสารแนบท้ายนี้ว่า วัตถุประสงค์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้คือเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของเอาประกันภัยในกรณีที่เกิดภัยขึ้น  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby agreed that the following provisions apply:

บริษัทประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  
14019-114-200001094



บริษัทประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  
14019-114-200001094

บริษัทประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  
14019-114-200001094

เป็นเอกสารแนบท้ายนี้ว่า วัตถุประสงค์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้คือเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของเอาประกันภัยในกรณีที่เกิดภัยขึ้น  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby agreed that the following provisions apply:

ผู้ร่วมผลประโยชน์

อัตราเบี้ยประกันภัย : 0.08 % ของทุนประกัน 855,000,000.00 บาท (มูลค่าตามทรัพย์สินเดิมผู้รับ)  
เบี้ยประกันภัย : เบี้ยสุทธิ 684,000.00 บาท  
จ่ายตามสัญญา 3,796.00 บาท  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 48,071.52 บาท  
เบ็ดเสร็จภาษี 734,807.52 บาท

บริษัทประกันภัย	หักกรม	ทุนประกัน	เบี้ยประกันภัย	ภาษี	สุทธิ
บริษัท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	60%	511,000,000.00	410,400.00	1,642.00	28,842.94
บริษัท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	20%	171,000,000.00	136,800.00	548.00	9,614.36
บริษัท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	10%	85,500,000.00	68,400.00	273.00	4,807.11
บริษัท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	10%	85,500,000.00	68,400.00	273.00	4,807.11
	100%	855,000,000.00	684,000.00	2,726.00	48,071.52

เอกสารแนบท้ายนี้ว่า วัตถุประสงค์ของกรมธรรม์ประกันภัยนี้คือเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของเอาประกันภัยในกรณีที่เกิดภัยขึ้น  
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby agreed that the following provisions apply:

สำนักงานใหญ่  
บริษัทประกันภัย  
DHPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  
เลขที่ 112 ถนนวิภาวดีรังสิต  
กรุงเทพมหานคร 10150



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
10150, 112, Vithayalai Road,  
Bangkok, Thailand 10150  
Tel: 02-262 2000  
Fax: 02-262 2000  
www.dhpaya.com

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-200001094  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

12

ข้อควรระวัง: ผู้ที่ทำงานในสถานที่ก่อสร้างหรือโรงงานอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด  
Notwithstanding anything contained in the policy, it is hereby stated and agreed that the following specifications apply:-

5A "permit to work" system is implemented for all contractors engaged in "hot work" of any kind

- such as but not limited to
- grinding, cutting or welding operations,
  - use of blow lamps and torches,
  - application of hot bitumen,
- or any other heat producing operation.

"Hot work" is carried out only in the presence of at least one worker equipped with a fire extinguisher and trained in fire-fighting. The area of any "hot work" is examined one hour after the work has finished.

6 Storage of material for the construction of erections shall be subdivided into storage units not exceeding the value stated below per storage unit. The individual storage units shall be either at least 50 m apart or separated by fire-proof walls.

All inflammable material and especially all inflammable liquids and gases shall be stored in a sufficiently large distance from the property under construction or erection and any hot work.

7 A Site Safety Coordinator is appointed.

A reliable fire alarm system is installed and whenever possible a direct communication link maintained with the nearest fire brigade.

A Fire Protection Plan and a Site Fire Action Plan are implemented and updated regularly.

The contractor's personnel are trained in fire-fighting and fire-fighting drills carried out weekly.

The nearest fire brigade is familiarized with the site and immediate access maintained for it at all times.

นอกจากนี้ผู้ถือกรมธรรม์นี้, กรมธรรม์, สัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์นี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่  
บริษัทประกันภัย  
DHPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED  
เลขที่ 112 ถนนวิภาวดีรังสิต  
กรุงเทพมหานคร 10150



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
DHPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-  
10150, 112, Vithayalai Road,  
Bangkok, Thailand 10150  
Tel: 02-262 2000  
Fax: 02-262 2000  
www.dhpaya.com

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-200001094  
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

11

ข้อควรระวัง: ผู้ที่ทำงานในสถานที่ก่อสร้างหรือโรงงานอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด  
Notwithstanding anything contained in the policy, it is hereby stated and agreed that the following specifications apply:-

## ข้อควรระวัง

Special Conditions Concerning Fire-Fighting Facilities and Fire Safety on Construction Sites

(MR.112.DD1562)

It is agreed and understood that otherwise subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained in the Policy or endorsed thereon, the Insurers shall only indemnify the Insured for loss or damage directly or indirectly caused by or resulting from fire or explosion, provided always that:

1 With regard to the progress of work adequate fire-fighting equipment and sufficient extinguishing agents are available and operative at all times.

Fully operative waterier hydrants are installed up to one level below the highest current work level and are sealed by temporary and caps.

2 The cabinets containing hoses reels and portable fire extinguishers are inspected regularly intervals but at least twice a week.

3 Fire compartments as required by local regulations are installed as soon as possible after the removal of floor work.

Openings for lift shafts, service ducts and other voids are provisionally closed as soon as possible but not later than at the commencement of fit out work.

4 Waste materials removed regularly. All floors undergoing fire-out are cleared of combustible waste at the end of each working day.

นอกจากนี้ผู้ถือกรมธรรม์นี้, กรมธรรม์, สัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์นี้  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานส่งเสริมการค้า  
ระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์  
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต  
จตุจักร กรุงเทพฯ 10710  
โทรศัพท์ 0-2654-4100  
โทรสาร 0-2654-4101  
เว็บไซต์ www.ditp.go.th



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
THIYAPHA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-200001054  
ATTACHMENT TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE LOCATED AT:  
100/100-100/101 Chulalongkorn Road,  
Bangkok 10330, THAI  
TEL: 02-250-1000  
FAX: 02-250-1001  
E-MAIL: info@tiya.com

13

ข้อควรระวัง: ไซต์นี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ปราศจากการควบคุมการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ  
Warning: This site is a public area and is not controlled access without the permission of the system administrator.

8 This site is fenced off and access controlled.

Value per storage unit:

CAR/113-MR - 1362

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14019-114-200001054  
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.


ภาคผนวก 13ข  
เอกสารแสดงวิศวกรประจำโครงการ








One origin to  
multi



One origin to  
multi





ภาคผนวก 14ข  
ใบเสร็จรับเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย








ภาคผนวก 15ข  
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย





บริษัท 7 มกรา จำกัด



MAKARA CO., LTD.

## แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐาน

ในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการ ONE Sukhumvit 59 Hotel

จัดทำโดย

นางสาวชไมพร พรหมอาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท 7 มกรา จำกัด

## แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

### วัตถุประสงค์

การเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานประกอบการอย่างรุนแรง ทั้งต่อร่างกายและทรัพย์สิน จากระยะเวลาที่ผ่านมาสถานประกอบการหลายแห่งได้ประสบอุบัติเหตุเพลิงไหม้ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของพนักงานซึ่งต้องอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักของการเกิดอัคคีภัย วิธีป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงการอพยพหนีไฟ ซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ในสถานการณ์จริงได้ทันต่อเหตุการณ์ และปลอดภัย

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ของโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น โดยแยกรายละเอียดตามแผนต่างๆ ได้ดังนี้

1. ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจะประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัยต่างๆ 3 แผน คือ แผนการตรวจสอบตรา

แผนการอบรมและแผนการตรวจรั่วแก๊สป้องกันอัคคีภัย

2. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจะประกอบด้วยแผนเกี่ยวกับการดับเพลิง และลดความสูญเสียโดย

ประกอบด้วยการอพยพหนีไฟ 2 แผนคือ แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ

3. หลังเหตุเพลิงไหม้ซึ่งส่งผลกระทบแล้ว จะประกอบด้วยแผนที่จะดำเนินการเมื่อเหตุเพลิงไหม้สงบแล้ว 1 แผน คือ แผนการบรรเทาทุกข์ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม้

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย

๒. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

๓. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย

๔. เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย ปัจจัยในการเกิดอัคคีภัยและสามารถนำไปใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้

### เป้าหมาย

1. พนักงานทุกคนเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งในทฤษฎีและปฏิบัติ
2. พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องสามารถดำเนินการได้ตามแผน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์จริง

1. แผนก่อนเกิดเพลิงไหม้

1.1 แผนการตรวจตรา

เป็นแผนการสำรวจความเสี่ยงและตรวจตรา เพื่อสำรวจทั้งปัจจัยกันและปัจจัยกระตุ้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ทางบริษัท จึงได้จัดทำแผนการตรวจตราเกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยตามที่ปฏิบัติงานเป็นประจำเพื่อป้องกัน การเกิดอัคคีภัยตามรายละเอียดในตาราง

ลำดับ	รายการตรวจสอบระบบ และอุปกรณ์ความปลอดภัย	กำหนดการและ ระยะเวลา	ผลการตรวจตรา		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เรียบร้อยแล้ว	ไม่เรียบร้อย		
1.	แหล่งกำเนิดไฟฟ้า	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง				
2.	ถังแก๊สและถังลม	วันละ 1 ครั้ง				
3.	เครื่องมือและอุปกรณ์	วันละ 1 ครั้ง				
4.	จุดเชื่อมค่องงสายไฟ และปลั๊กไฟ	วันละ 1 ครั้ง				
5.	สวิตช์ไฟฟ้า	เดือนละ 1 ครั้ง				
6.	ถังดับเพลิง	เดือนละ 1 ครั้ง				
7.	กองเศษวัสดุ	เดือนละ 1 ครั้ง				
8.	ตู้ไฟระบบ	เดือนละ 1 ครั้ง				
9.	สวิตช์รหัสลิ้น	เดือนละ 1 ครั้ง				
10.	สวิตช์ปุ่ม	เดือนละ 1 ครั้ง				
11.	สวิตช์เครื่องมือ	เดือนละ 1 ครั้ง				
12.	สวิตช์จัดเก็บสารเคมี	เดือนละ 1 ครั้ง				
14.	จุดพักขยะภายใน โรงงาน	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง				
15.	ป้ายสื่อความหมาย ปลอดภัย เช่น ทางหนีไฟ ทางเข้าทางออก ฯลฯ	เดือนละ 1 ครั้ง				

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ  
(.....)  
ตำแหน่ง.....  
วันที่สำรวจ.....เดือน..... พ.ศ.....

1.2 แผนการอบรม

เป็นการอบรมเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในสถานการณ์การ ทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ เพราะการคิดอัคคีภัยในสถานการณ์การย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหาย การทำงานหยุดชะงัก หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต ตามหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น เน้นหา ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาคทฤษฎี

1. ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
2. การแบ่งประเภทของเพลิงไหม้
3. จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
4. การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
5. เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ
6. วิธีการใช้อุปกรณ์ควบคุมความกดอดมิทซ์ส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
7. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
8. การตระหนักรู้ป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานการณ์การ

ภาคปฏิบัติ

การฝึกดับเพลิงประเภท เอ บีและซี  
วิทยากรจะให้ความรู้ดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วยงานต้นเพลิงของราชการหรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ ดำเนินการ ในการจัดการฝึกอบรมเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติ

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

50 คน / รุ่น

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ใช้เวลา 1 วัน (ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

1.3 แผนการบรรจุตัวเบื้องต้น

การที่จะดำเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสร้างความเป็นปอดคล้องกับชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ภายในโครงการต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย เพื่อเสริมความพร้อมในการปฏิบัติ จึงกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละฝ่าย ไว้ดังต่อไปนี้

- 1. ฝ่ายปฏิบัติการ
- 2. พนักงาน
- 3. คณะกรรมการความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- 4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 1. ฝ่ายบริการ
  - 1.1 จัดทำแผนผังโครงการ ระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้คำนึงถึงการเกิดอัคคีภัย
  - 1.2 กำหนดพื้นที่เสี่ยงอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย
  - 1.3 กำหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยจากอัคคีภัย
  - 1.4 ควบคุมการใช้ไฟ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดปลวกไฟ ประกายไฟ ความร้อนและ ไฟลัดวงจร หรือวิธีการทำงานอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย
  - 1.5 สนับสนุนคณะกรรมการความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการกำหนดแผนงานและการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย
  - 1.6 กำหนดแผนงานระยะยาวเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย กำหนดระเบียบและวิธีการควบคุมผู้รับเหมานหรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
- 2. พนักงาน
  - 2.1 ห้ามพนักงานปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกวไฟ ประกายไฟ ความร้อนและไฟลัดวงจรในที่ปฏิบัติงาน และห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณห้ามสูบ
  - 2.2 ห้ามทำการซ่อมแซมเครื่องมีดและเครื่องจักร ในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้สูง ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน
  - 2.3 พนักงานที่พบภาวะที่ไม่สามารถทำงานได้หรือมีอาการต่างๆ อยู่ในสภาพที่ขังติดหรือมีอาการร้ายแรง ให้รีบรายงานต่อหัวหน้างานทันที
  - 2.4 พนักงานจะต้องเก็บรวบรวมขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้สูงไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟง่ายหรือภาชนะที่จัดเตรียมไว้
  - 2.5 การใช้ยานพาหนะอย่างสิ่งของในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือสิ่งกีดขวางจะต้องระมัดระวังการจนหรือการกระแทกเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดอัคคีภัย
  - 2.6 การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ไฟฟ้าเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าหรือให้อยู่ในบริเวณสารไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้สูง พนักงานจะต้องตรวจตราเป็นประจำ ถ้าพบเห็นอุปกรณ์ที่มีสภาพชำรุดต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานทราบทันที เพื่อทำการซ่อมแซมและแก้ไขทันที

แผนการอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย

ลำดับ	ผู้เข้าอบรม	หลักสูตร	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
1.	- พนักงานทุกคน - หัวหน้างาน - วิศวกร	- หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้นสำหรับลูกจ้าง 40% - การอบรมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง	ช.ไมพร พรอมอาน	09.00 น. -12.00 น.	- อบรมดับเพลิงขึ้นชั้น 40% ของลูกจ้าง - ฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟประจำปี
2.	- พนักงาน - หัวหน้างาน - วิศวกร	- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ - การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น	ช.ไมพร พรอมอาน	13.00 น. - 16.00 น.	

2.7 ทำการตรวจสอบการร้องไห้ของข้อต่อขาหัวเป็นประจํา ถ้าพบว่ามีอาการว่าไหลของขงมเกิด ให้หยุดการทำงานที่  
ใช้ไฟในบริเวณนั้นทันที และจาวรีบไปแจ้งหัวหน้างาน เพื่อทำการซ่อมแซมและแก้ไข

2.8 ยังเห็นแสงงับบนข้อต่อเพลิง สียงจากแปลวไฟ ปรากฏไฟและแสงสว่างอื่นต่างๆ หรือส่วนประกอบเครื่องมือ  
และเครื่องมือหรือท่อให้อุณหภูมิเกิดความร้อนได้ ในระยะ 7 เมตร

### 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

- 3.1 กำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้
- 3.2 ตรวจสอบสถานที่ที่เป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยเป็นประจำ
- 3.3 กำหนดกรณและเฝ้าของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติตามแผนผังวง  
คลอเวลา
- 3.4 จัดหา พร้อมบำรุงและตรวจตราเครื่องมือเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมต่อการใช้งานได้
- 3.5 ตรวจคุณภาพงานของผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย

### 4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

- 4.1 ตรวจตราไม่ให้บุคคลภายนอกหรือผู้ปฏิบัติงานเข้าไปในโรงงานหรือสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
- 4.2 เมื่อพบเห็นสิ่งกีดขวางกีดกั้นให้อุบัติภัยได้ ให้รีบรายงานแก่ผู้รับผิดชอบทันที

## 2. แผนขณะเกิดเพลิงไหม้

แผนระงับเหตุเพลิงไหม้เป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย เพื่อใช้ในการ  
ปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริง โดยกำหนดรายละเอียดต่อไปนี้

### 2.1 แผนการดับเพลิง


กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอนได้ หากพบ  
เหตุเพลิงไหม้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่พนักงานไปจนถึงผู้บังคับบัญชาตามลำดับ โดยจะเน้นการทำงานเป็นทีม

#### หน้าที่ของพนักงานผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้คนแรก


- 1 ถ้าสามารถระงับเหตุได้ด้วยตนเองให้ดำเนินการทันที เมื่อระงับเหตุได้แล้วให้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือ  
หัวหน้างานในพื้นที่ทราบโดยรวดเร็ว เพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้ง
- 2 ถ้าไม่สามารถระงับได้ให้รีบแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิงให้ทราบโดยทันทีและรีบออกจากบริเวณที่เกิดเหตุเพลิง  
ไหม้แล้วไปรวมกันที่จุดรวมพลหรือไปปฏิบัติตามกําสั่งของผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิง

ในการปฏิบัติกรควบคุมและควบคุมดับเพลิงให้มั่นคงอย่างชัดเจน ซึ่งได้แสดงในรูป “แผนผังขั้นตอนการ  
ปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้” ดังนี้

## แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้ กรณีที่สามารถระงับเหตุได้ด้วยตนเอง




แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้  
กรณีที่สามารถระงับเหตุได้ด้วยตนเอง



แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน



ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ

ตำแหน่ง	เวลาปกติ (วันธรรมดา)	นอกเวลาปกติ (OT)	วันหยุด
1. ผู้อำนวยการดับเพลิง	08.00 – 17.00 น. - ผู้จัดการโครงการหรือผู้ ที่รับผิดชอบงาน	- หัวหน้างาน	- หัวหน้างาน - รปภ.
2. หัวหน้าหน่วยควบคุมระบบไฟฟ้า	- ผู้จัดการบริษัท วิศวกร ไฟฟ้า	- พนักงานซ่อมบำรุง	- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ	- ผู้จัดการบริษัท	- หัวหน้างาน	- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- หน่วยควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้	- ผู้จัดการโครงการหรือผู้ ที่รับผิดชอบงาน	- หัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. หัวหน้าหน่วยสื่อสารและประสานงาน	- เจ้าหน้าที่ธุรการหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย	- หัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
5. หน่วยปฐมพยาบาล	- สถานพยาบาลใกล้เคียง	- สถานพยาบาลใกล้เคียง	- สถานพยาบาลใกล้เคียง
6. หน่วยยามพาหนะ	- หัวหน้างานหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย	- หัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
7. เจ้าหน้าที่คุ้มครองทรัพย์สินสาธารณะและการสื่อสาร	- เจ้าหน้าที่ธุรการ	- หัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	- รปภ.
8. หน่วยส่งควบคุมดูแลความเรียบร้อย	- หัวหน้างาน	- หัวหน้างาน	- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย - รปภ.
9. หัวหน้าหน่วยประสานงานศูนย์ดับเพลิงราชการและบริษัทเอกชน	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน	- หัวหน้า รปภ. - หัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	- หัวหน้างาน - รปภ.
10. หัวหน้าหน่วยเคลื่อนย้ายและอพยพภายในและภายนอก	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน	- หัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมาย	- หัวหน้างาน - รปภ.


รายละเอียดหน้าที่ตามแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ผู้อำนวยการดับเพลิง	- ควบคุมดูแลการดับเพลิงและใช้สายยางในการตัดถังแก๊ส กับการสั่งการดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
2. หัวหน้าหน่วยควบคุมระบบไฟฟ้า	- ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าและวิศวกรจะให้การสนับสนุนว่า ควรจะตัดกระแสไฟฟ้าหรือไม่
3. หัวหน้าหน่วยควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้	- ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิด ออกเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้นรุนแรง
4. หัวหน้าหน่วยสื่อสารและประสานงาน	- คอยช่วยเหลือประสานงานกับผู้อำนวยการดับเพลิง และหน่วยงานสื่อสารอื่นๆ พร้อมทั้งประสานพยาบาลและ อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
5. หน่วยปฐมพยาบาล	- ประชุมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและการจัดส่ง ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุด
6. หน่วยยามพาหนะ	- ควบคุมการใช้ยานพาหนะและควบคุมการจอด ยานพาหนะ โดยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วเป็นหลัก ใหญ่
7. เจ้าหน้าที่คุ้มครองทรัพย์สินสาธารณะและการสื่อสาร	- ควบคุมการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและพร้อมจน - ป้องกันบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าไป ในพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
8. หน่วยงานควบคุมดูแลความเรียบร้อย	- จัดระบบการจราจรเพื่อให้สามารถสะดวกต่อการ ปฏิบัติงาน
9. หัวหน้าหน่วยประสานงานศูนย์ดับเพลิง ราชการและบริษัทเอกชน	- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการในการขอ ความช่วยเหลือ โดยรีบทำสิ่งโดยตรงจากผู้อำนวยการ ดับเพลิง
10. หัวหน้าหน่วยเคลื่อนย้ายและอพยพภายใน และภายนอก	- สนับสนุนการช่วยเหลือของและอพยพบุคคลออกจาก บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ไปยังจุดที่กำหนัดหรือ บริเวณสุรรวมพล

## 2.2 แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟเป็นแผนที่จัดทำขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นรุนแรง

### แผนปฏิบัติการอพยพหนีไฟ



## ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้หนีไฟ ตามแผนปฏิบัติการอพยพหนีไฟ

1. จัดเก็บสิ่งของ อุปกรณ์และเอกสารสำคัญที่สำคัญเข้าเป็น
2. ปิดเครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าและก๊าซเชื้อเพลิง
3. อพยพพนักงานออกจากบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยเดินเป็นแถว กับระยะที่ขานและจัดด้านใดด้านหนึ่ง คนผู้อพยพพื้นที่ของคนที่พร้อมทั้งไม่ส่งเสียงดัง
4. ไม่ย้อนกลับเข้ามาถึงพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอาพพ
5. อพยพพนักงานทุกคนไปยังบริเวณจุดรวมพลและคอยจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

### จุดรวมพลกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

จุดรวมพลบริเวณลานจอดรถหน้าโรงรถ การกำหนดให้มีการตรวจเช็คจำนวนยอดของพนักงาน ณ บริเวณจุดรวมพล

### สถานที่ตั้งกองอำนาจการ ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

กำหนดให้มีกองอำนาจการ เพื่อควบคุมเหตุเพลิงไหม้กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ติดต่อลูกค้าแบบดับเพลิงเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง โดยกำหนดไว้จำนวน ๑ ชุด ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ๑ ชุด ดังนี้

- กองอำนาจการ ได้แก่ กองอำนาจการซ่อม รมภ.
- หัดตั้ง ได้แก่ ป้อม รมภ.
- โทรศัพท์

โดยกำหนดความพร้อมของแต่ละพื้นที่ เช่น กองอำนาจการ ต้องมีการติดต่อแจ้งเอกสาร วิทยุ โทรศัพท์ ไฟสำรอง ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้

3. แผนบริหารความเสี่ยง

3.1 แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงเป็นแผนที่จะนำมาใช้หลังจากเหตุการณ์เสี่ยงแล้ว เพื่อเริ่มแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา หลังจากเหตุการณ์ส่งลง เช่น การดำเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต ฯลฯ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน

แผนบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

- 1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
- 2. การสำรวจความเสี่ยง
- 3. การรายงานตัวของผู้บาดเจ็บที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพื่อรองรับคำสั่ง
- 4. การช่วยเหลือและดูแลผู้บาดเจ็บ
- 5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย หรือผู้บาดเจ็บของผู้เสียชีวิต
- 6. การประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์และการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์ผู้เสียชีวิต
- 7. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- 8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด

การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติในการในแผนบริหารความเสี่ยง

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติงาน
1. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	แผนกธุรการ
2. การสำรวจความเสี่ยง	ผู้จัดการโครงการ
3. การรายงานตัวของผู้บาดเจ็บที่ทุกฝ่ายและกำหนดจุดนัดพบของบุคลากร	แผนกธุรการ
4. การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการดูแลผู้เสียชีวิต	หัวหน้าแผนกโศกนาฏกรรมและธุรการ
5. การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิต	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่ที่ธุรการ
6. การประเมินความเสี่ยง ผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ผู้บาดเจ็บ	ผู้จัดการโครงการ/หัวหน้างาน
7. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย	แผนกธุรการ
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานได้โดยเร็วที่สุด	ประธานบริษัทผู้จัดการโครงการ

3.2 แผนการปฏิบัติงานในการจัดการภัยพิบัติ

- 3.2.1 ให้ผู้จัดการโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการฟื้นฟูการให้กลับสู่ภาวะปกติ
- 3.2.2 ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ประสบภัย

3.2.2.1 ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ประสบภัย

3.2.2.2 แผนกโศกนาฏกรรมหรือธุรการ ประชุมชี้แจงพนักงานทุกคนให้เข้าใจในเรื่องกำหนดการวันหยุดงาน วันกลับเข้าทำงาน การจ่ายค่าจ้าง การติดตามการรักษาพยาบาลและการดำเนินการด้านคดี เป็นต้น

3.2.2.3 แผนกโศกนาฏกรรมหรือธุรการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2.2.4 แผนกโศกนาฏกรรมหรือธุรการ จัดทำรายการทรัพย์สินที่เสียหาย ประเมินความเสียหายและเตรียมข้อมูลเพื่อคำนวณงานในห่วงโซ่อุปทานหรือทรัพย์สินที่เสียหาย

3.2.2.5 แผนกโศกนาฏกรรมหรือธุรการ ระงับการนำเข้าหรือนำเข้าวัสดุอันตราย แจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ (ถ้าจำเป็น)

3.2.2.6 แผนกโศกนาฏกรรมหรือธุรการ ทำความสะอาดและเตรียมพื้นที่ทำงานใหม่

3.2.2.7 แผนกซ่อมบำรุง ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์และเครื่องจักรภายในโครงการ

3.2.3 ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการฟื้นฟูผู้จัดการทั่วไป จัดตามผลการปฏิบัติงานของทีมงานต่างๆ อย่างละเอียดและใกล้ชิด

3.2.4 ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการฟื้นฟูผู้จัดการทั่วไป จัดดำเนินการฟื้นฟู จัดดำเนินการต่อเนื่อง เมื่อสถานการณ์ทุกด้านกลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือเหตุการณ์เมื่อเกิดความเสียหายรุนแรงและไม่สามารถฟื้นฟูได้



หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน / EMERGENCY CALL

1. สถานีดับเพลิง FIRE STATION

ลำดับ	หน่วยงาน	เขต	หมายเลขโทรศัพท์
1.	สถานีดับเพลิงคลองเตย	คลองเตย	02-258-2094
2.	ศูนย์ดับเพลิง กทม.	กทม.	199
3.	สถานีดับเพลิงพระโขนง	พระโขนง	02-311-3429
4.	สถานีดับเพลิงสุขุมวิท 93	พระโขนง	02-185-4897
5.	สถานีดับเพลิงสุขุมวิท	พระโขนง	02-185-4898

2. สถานีตำรวจ POLICE STATION

ลำดับ	หน่วยงาน	เขต	หมายเลขโทรศัพท์
1.	กองปราบปราม	กทม.	1195
2.	ตำรวจทางหลวง	กทม.	1193
3.	สายด่วนกรมทางหลวง	กทม.	1586
4.	ตำรวจท้องที่	กทม.	1155
5.	ศูนย์ตำรวจนครบาล ประเวศ	ประเวศ	02-328-6971
6.	สถานีตำรวจพระโขนง	วัฒนา	02-332-2361

3. ผู้บริหารบริษัท 7 มกรา จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์
1.	นายชัยวัฒน์ สัมฤทธิ์กิจ	ผู้จัดการ	086-3789490
2.	นายอรุณนนท์ วงศ์สุวรรณ	ผู้จัดการ	086-3719693

4. โรงพยาบาล HOSPITAL



ลำดับ	หน่วยงาน	DEPARTMENT	หมายเลขโทรศัพท์
1.	โรงพยาบาลศิรินคร	ประเวศ	0-2328-6901-19
2.	โรงพยาบาลสุโขวิท	เขตวัฒนา	02-391-0011
3.	โรงพยาบาลศิริราช พัฒนาการ	เขตห้วยขวาง	02-032-2550
4.	โรงพยาบาลเทพธารินทร์	เขตคลองเตย	02-3487000
5.	โรงพยาบาลกสิวิทย์	เขตคลองเตย	02-769-2000

5. หัวหน้างานโครงการ ONE ORIGIN 59

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์
1.	นายอรุณนนท์ วงศ์สุวรรณ	Managing Director	086-371-9693
2.	นายอรรถพล แก้วขาว	Project Director	086-3871030
3.	นายสิทธิรักษ์ งามสืบตา	Project Manager	063-361-1775
4.	นายสุวิทย์ แก้วสุวรรณ	Foreman	091-858-2257
5.	นายประจวบทรัพย์ไชย	Foreman	062-7725858
6.	นายคมล ไชยมณี	Chief Draftman	080-7926532
7.	นางสมฤทัย ฉันท	Admin	083-0780007
8.	นายสุวิริย เรือง สิงห์หาะ	Store	063-8592815
9.	นายทวีชัย ไชยวัน	Site Manager	081-6662235
10.	นายฐิพนธ์ กะตะ	Site Engineer	095-1123413
11.	นายเสกสรรค์ น้าประเสริฐ	Site Supervisor	081-1593775
12.	นายพิศวรรณ นามโพธิ์ชัย	Survey	065-0841275
13.	นายพร้อมพงษ์ ฉะชน	Foreman	096-904-6017
14.	นายสาวิตรีพร พรหมวง	SAFETY OFFICER	065-932-1102



แผนการปฏิบัติเมื่อเพลิงไหม้



(ตารางเรื่องแผนการปฏิบัติเมื่อเพลิงไหม้) แผนการปฏิบัติเมื่อเพลิงไหม้



ภาคผนวก 16ข  
จำนวนแรงงานในพื้นที่ก่อสร้าง



ลำดับ	รหัส สมมติ	รหัส ชนิด	ชื่อ - สกุล	ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
1	3002	7MR002MW	นายทศพร		03.2003
2	3025	7MR025MW	นายสุวิทย์		03.2002
3	3027	7MR027MW	นายอนุชา		03.2003
4	3038	7MR038MW	นายสุวิทย์		03.2003
5	3056	7MR056MW	นายสมชาย ธรรม ( นายธีร )		03.2003
6	3086	7MR086MW	นายสมชาย		03.2003
7	3141	7MR141MW	นายทศพร		03.2003
8	3146	7MR146MW	นายทศพร		03.2003
9	3158	7MR158MW	นายทศพร		03.2003
10	3161	7MR161MW	นายสมชาย		03.2003
11	3164	7MR164MW	นายสมชาย		03.2003
12	3166	7MR166MW	นายสมชาย		03.2003
13	3169	7MR169MW	นายสมชาย		03.2003
14	3172	7MR172MW	นายสมชาย		03.2003
15	3176	7MR176MW	นายสมชาย		03.2003
16	3178	7MR178MW	นายสมชาย		03.2003
17	3181	7MR181MW	นายสมชาย		03.2003
18	3197	7MR197MW	นายสมชาย		03.2003
19	3214	7MR214MW	นายสมชาย		03.2003
20	3215	7MR215MW	นายสมชาย		03.2003
21	3216	7MR216MW	นายสมชาย		03.2003
22	3222	7MR222MW	นายสมชาย		03.2003
23	3200	7MR200MW	นายสมชาย		03.2003
24	3203	7MR203MW	นายสมชาย		03.2003
25	3206	7MR206MW	นายสมชาย		03.2003
26	3208	7MR208MW	นายสมชาย		03.2003
27	3202	7MR202MW	นายสมชาย		03.2003
28	3209	7MR209MW	นายสมชาย		03.2003
29	3212	7MR212MW	นายสมชาย		03.2003
30	3236	7MR236MW	นายสมชาย		03.2003
31	3237	7MR237MW	นายสมชาย		03.2003
32	3250	7MR250MW	นายสมชาย		03.2003
33	3256	7MR256MW	นายสมชาย		03.2003
34	3226	7MR226MW	นายสมชาย		03.2003
35	3266	7MR266MW	นายสมชาย		03.2003
36	3267	7MR267MW	นายสมชาย		03.2003
37	3296	7MR296MW	นายสมชาย		03.2003
38	3297	7MR297MW	นายสมชาย		03.2003

39	3951	7MR3951MW	นายสมชาย	03.2003
40	3954	7MR3954MW	นายสมชาย	03.2003
41	3960	7MR3960MW	นายสมชาย	03.2003
42	3958	7MR3958MW	นายสมชาย	03.2003
43	3964	7MR3964MW	นายสมชาย	03.2003
44	3928	7MR3928MW	นายสมชาย	03.2003
45	3997	7MR3997MW	นายสมชาย	03.2003
46	3992	7MR3992MW	นายสมชาย	03.2003
47	3988	7MR3988MW	นายสมชาย	03.2003
48	3942	7MR3942MW	นายสมชาย	03.2003
49	3987	7MR3987MW	นายสมชาย	03.2003
50	3988	7MR3988MW	นายสมชาย	03.2003
51	3966	7MR3966MW	นายสมชาย	03.2003
52	3967	7MR3967MW	นายสมชาย	03.2003
53	3979	7MR3979MW	นายสมชาย	03.2003
54	3960	7MR3960MW	นายสมชาย	03.2003






ลำดับ	รหัส พนักงาน	ชื่อพนักงาน	ตำแหน่ง
1	4104		Headman
2	4105		เชิ้คเกอร์
3	4175		ช่างทอผ้า
4	4099		กรรมกร
5	4100		ช่างทอผ้า
6	4102		ช่างทอผ้า
7	4103		ช่างทอผ้า
8	4127		ช่างทอผ้า
9	4176		ช่างทอผ้า
10	4153		ช่างทอผ้า
11	4096		Headman
12	4089		Headman
13	4090		กรรมกร
14	4091		ช่างทอผ้า
15	4092		ช่างทอผ้า
16	4093		ช่างทอผ้า
17	4094		ช่างทอผ้า
18	4095		ช่างทอผ้า
19	4106		กรรมกร
20	4108		กรรมกร
21	4115		ช่างทอผ้า
22	4119		กรรมกร
23	4121		กรรมกร
24	4123		ช่างทอผ้า
25	4139		ช่างทอผ้า
26	4140		ช่างทอผ้า
27	4141		ช่างทอผ้า
28	4150		ช่างทอผ้า
29	4160		ช่างทอผ้า
30	4161		ช่างทอผ้า
31	4162		ช่างทอผ้า
32	4163		ช่างทอผ้า
33	4164		กรรมกร
34	4165		กรรมกร
35	4166		ช่างทอผ้า
36	4167		ช่างทอผ้า
37	4168		ช่างทอผ้า
38	4169		ช่างทอผ้า

39	4170	ช่างทอผ้า
40	4171	กรรมกร
41	4107	ช่างทอผ้า
42	4067	Headman
43	4053	Headman
44	4054	กรรมกร+ช่างสี
45	4056	ช่างสี
46	4057	กรรมกร+ช่างสี
47	4058	ช่างสี
48	4060	ช่างสี
49	4061	ช่างสี
50	4062	ช่างสี
51	4066	ช่างสี
52	4077	ช่างสี
53	4079	ช่างสี
54	4080	กรรมกร+ช่างสี
55	4087	ช่างสี
56	4088	กรรมกร+ช่างสี
57	4111	ช่างสี
58	4113	ช่างสี
59	4129	ช่างสี
60	4130	ช่างสี
61	4135	ช่างสี
62	4136	ช่างสี
63	4137	ช่างสี
64	4138	ช่างสี
65	4206	ช่างสี
66	4208	ช่างสี
67	4209	ช่างสี
68	4001	Headman
69	4002	กรรมกร
70	4003	กรรมกร
71	4004	กรรมกร
72	4005	กรรมกร
73	4006	กรรมกร
74	4007	กรรมกร
75	4008	กรรมกร
76	4009	กรรมกร
77	4010	กรรมกร
78	4012	กรรมกร

79	4015	032103
80	4017	032102
81	4052	032102
82	4068	032102
83	4071	032102
84	4072	032102
85	4073	032102
86	4074	032102
87	4075	032102
88	4076	032102
89	4086	032102
90	4118	032102
91	4173	032102
92	4251	032102
93	4252	032102
94	4175	032102

ภาคผนวก 17ข  
ตัวอย่างใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างชาติ








ภาคผนวก 18ข  
เอกสารการตรวจสอบสภาพคนงาน







โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  
BANGPAKOK 9 INTERNATIONAL HOSPITAL  
362 ถนนพหลโยธิน แขวงบางนา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2109-1111  
362 PAKA 2 ROAD BANGNAO JOMTHONG BANGKOK 10150 TEL. 0-2109-1111

เลขที่บัตรโรงพยาบาล

ใบรับรองแพทย์



การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

463540000364

สถานี่ตรวจ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  
วันที่ตรวจ

ชื่อ

เพศ ชาย

เลขที่บัตรประจำตัวบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

สัญชาติ พม่า

เชื้อชาติ พม่า

สถานภาพ โสด

อายุ 21 ปี

ชื่อนายจ้าง บริษัท 7มกรา จำกัด

ที่อยู่นายจ้าง 318/118 ซอยบรมินทร์ 70 แขวงคลองจั่น เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10240

ที่อยู่ต่างประเทศ HSI HSENG

ผลการตรวจสุขภาพ

ความสูง 161 ซม. น้ำหนัก 56 กก. ความดัน 142/72 อัตราหัวใจ 68	ชีพจร 68	อัตราหายใจ 20
สภาพร่างกายจิตใจทั่วไป ปกติ	สีผิว ขาวเหลือง	
ผลการตรวจวินโรปอดระยะติดต่อ	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/>	ให้ตรวจอื่นับการรักษา <input type="checkbox"/>
ผลการตรวจระบบทางเดินหายใจ	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/>	ให้ตรวจอื่นับการรักษา <input type="checkbox"/>
โรคเรื้อรัง	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/>	ให้ตรวจอื่นับการรักษา <input type="checkbox"/>
โรคติดเชื้อ	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/>	ให้ตรวจอื่นับการรักษา <input type="checkbox"/>
ผลการตรวจสารเสพติด	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/>	ให้ตรวจอื่นับการรักษา <input type="checkbox"/>
ผลการตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง	ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> ผิดปกติ <input type="checkbox"/>	ให้ตรวจอื่นับการรักษา <input type="checkbox"/>
ผลการตรวจการตั้งครรภ์	ไม่ <input type="checkbox"/> ตั้งครรภ์ <input type="checkbox"/>	

สรุปผลการตรวจ

- 1 ☒ สุขภาพสมบูรณ์ดี
- 2 ☐ ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่ต้องติดตามผลการตรวจอื่นับและให้การรักษา
- 3 ☐ ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพเนื่องจาก

3.1 ☐ สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

หรือ

3.2 ☐ เป็นโรคต้องห้ามมิให้ทำงาน

(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข)


แพทย์ผู้ตรวจ

(ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 60 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย)ประทับตรา



ภาคผนวก 19ข  
บ้านพักคนงาน







ภาคผนวก 20ข  
ตำแหน่งกล้องวงจรปิด (CCTV)






ONE  
ORIGIN

One sukhumvit 59 Hotel

บริษัท หนึ่งอริจิน จำกัด  
ONE ORIGIN CO., LTD.





ภาคผนวก 21ข  
เอกสารตรวจสอบปั้นจั่น





บริษัท ไพร์ดี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
4D Services & Supply Co., Ltd.

368 ม.15 ต. ทองสอง อ.ทองทอง จ. ปทุมธานี 12120

4D ซิกเนจ & สตรีทไฟต์

นายประจักษ์ อธิวงษ์ และนายไพฑูริย์ อธิวงษ์ มีเจตจำนงที่จะให้บริการ (ไม่คำนึงถึงอายุ)

ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบสำหรับเครื่องสำอางค์และเครื่องสำอางค์

TC.2

ใบรับรองการตรวจสอบตามแบบ ปจ.1

CERTIFICATE OF INSPECTION & TEST

TOWER CRANE

Tower crane luffing jib : JASO model JTL 4522-8 TC.2

Type : Climbing Crane.

ของ บริษัท สหไทยอิมพีเมนต์ จำกัด

โดย บริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้เช่า)


ตรวจสอบที่

หน่วยงาน : One Origin Sukhumvit 59

ขอสงวนสิทธิ์ 59 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ตรวจสอบครั้งที่ 6 สิงหาคม 2564



ชื่อเจ้า นาย อธิวงษ์ ไซยสิทธิ์ อายุ 41 ปี ที่อยู่เลขที่ 105/101 ม.10

ตรงตามแบบ 4D ม.10 ตำบลทองสอง อำเภอทองสอง จังหวัดปทุมธานี

จังหวัด นนทบุรี โทร. 082-592-1275, 087-700-0121

สถานที่ทำงาน (Working place) บริษัท ไพร์ดี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เลขที่ 368 ต.ทองสอง อ.ทองสอง จ.ปทุมธานี

อำเภอ/เขต/ท้องที่ จังหวัด ปทุมธานี โทร. 082-592-1275, 087-700-0121

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๖

และไม่ได้ประวัติดูแลสิ่งกีดขวางหรือกีดขวางในใบอนุญาต

ระบุ วิศวกร เลขที่ทะเบียน วก.๑๕๑ วันที่หมดอายุ 14 เมษายน 2568

ผู้เช่าได้ทำการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้น

☐ อุปกรณ์การยก ☒ ก่อสร้าง ☐ อื่นๆ รวม

ของเครื่องจักรกลที่ใช้ บริษัท 7 มกรา จำกัด เจ้าของ/ผู้จัดการ บริษัท สหไทยอิมพีเมนต์ จำกัด

ที่อยู่เลขที่ 15/3 หมู่ 1 ซอยทองสุข 59 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต เมืองและจังหวัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และทำการทดสอบให้เสร็จสิ้น

ขอสงวนสิทธิ์ 59 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้รับจ้าง (๑) ☐ ผ่านการอบรม (ไม่ผ่านการอบรม) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒) ☐ ผ่านการอบรม (ไม่ผ่านการอบรม) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓) ☐ ผ่านการอบรม (ไม่ผ่านการอบรม) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

ผู้เช่าได้ทำการตรวจสอบและอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้น

หรือหากต้องการให้ช่างได้ตรวจสอบโดยทันที พร้อมทั้งมีการบันทึกภาพถ่ายของวิศวกรและช่างเทคนิค

จึงขอรับรองว่าใบแจ้งเสร็จสิ้นใบรับได้ถูกต้องตามข้อที่ ๕๐ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรป็นต้น และหมอนี่ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ ลงชื่อ

( วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 )

( วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 )

ผู้รับใบแจ้งเสร็จ (For Office)

ตรวจสอบและลงนามวันที่ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ( DUE DATE: 6 August 2021 )





คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับขึ้น (ชนิดอยู่กับที่)

- 1 วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดที่ติดตั้งอย่างปลอดภัยบนพื้นดิน
- 2 วิศวกรต้องคำนวณหาวิธีการยกพร้อมกับการทดสอบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของชิ้นส่วนประกอบ
- 3 วิศวกรต้องคำนวณหาวิธีขึ้นลงที่ปลอดภัย เช่น งาน เสา เหล็ก ล้อ รางเลื่อน เสาหล่อ

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน และแนวเขียน เป็นดังนี้

- 4 ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งบนพื้นดินโดยผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิชา ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๕๐

- 5 ให้วิศวกรตรวจสอบความแม่นยำเกี่ยวกับข้อบกพร่องในนี้ คิดทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก

- 6 Limit switch ที่ใช้สำหรับการยกขึ้นสูงสุดจะต้องใส่ชุดชุดวางเลื่อนด้วยชุดวางสูงสุด ชุดวางเลื่อน แผ่นชุด-หลังชุด

- 7 นักพนันที่ใช้การทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load Cell หรือ Dynamometer เป็นต้น

เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักตึง สลักค้ำยวด ระยะและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงในการวัด ไม่ต่ำกว่า 0.๑ มิลลิเมตร

การตรวจสอบแบบเชื่อมโยงโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ของการยกตัวอย่าง เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สายเคเบิล การตรวจสอบแบบเชื่อม (Magnetic Particle Inspection) หรือใช้เครื่องมือวัดอื่นๆ เช่น เครื่องวัดความเครียด หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบแบบอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว

- 8 กรณีที่น้ำหนักที่ใช้ในการยกน้ำหนักที่ใช้ทดสอบการรับน้ำหนัก ๑.๒๕ เท่าของน้ำหนักที่ใช้จริงสูงสุดโดยไม่เกิดที่ยึดยกอย่างปลอดภัย ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น

ตัวอย่างที่ดี น้ำหนักผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๒ ตัน จะคิดทดสอบที่ ๖\*๑.๒๕ จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน

ตัวอย่างที่แย่ น้ำหนักผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๔ ตัน จะคิดทดสอบที่ ๕\*๑.๒๕ จะเท่ากับ ๖.๒๕ ตัน แต่เนื่องจากน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ ตัน

เปรียบเทียบ หมายถึง มี ถูกต้อง ตามส่วน ใช้งานได้จริง

ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถใช้ หรือหากไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องยกข้อข้อข้อ ให้รายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้อง ที่ชัดเจน โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามระเบียบและมาตรฐานที่ดีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เอกสารแนบประกอบ เพื่อบันทึกการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับขึ้น (ชนิดอยู่กับที่)

วันที่ทดสอบและขึ้นชื่อของ (เป็นชื่อจริงที่ใช้)

๕๑  
สุวิมลวิภา  
ณพรัตน์

๕๑๑  
๕๑

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๕๐  
และไม่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นชื่อของหน่วยงานใดๆ  
ระดับ วุฒิมหาบัณฑิต เลขที่ทะเบียน ๖๑.๑๕๖ วันที่หมดอายุ 11 เมษายน 25๕๑  
ตามเอกสารแนบมา

ข้าพเจ้าให้ทำการทดสอบบนพื้นดินและอุปกรณ์ในการทดสอบ ข้อรับรอง ในการตรวจสอบเพิ่มเติม ในส่วนของ

Tower crane lifting jib JASO JTL 4522 -8 TC-2

ขณะทำการทดสอบบนพื้นดินโรงงานอยู่ที่ หน่วยพัฒนา

ขอยืนยันว่า ข้อเท็จจริงทั้งหมด ถูกต้องตามที่แจ้งไว้

ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ การทดสอบน้ำหนัก เป็นที่น่าพอใจ บนพื้นฐานวิธีการตรวจสอบทดสอบ


ข้าพเจ้ารับรองว่า เครื่องจักร อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ณ วันที่ทดสอบ และสถานที่ที่ตรวจสอบ

จึงขอรับรองว่าเครื่องจักรที่ใช้ในการทดสอบได้ผ่านการตรวจสอบและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และขึ้นชื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐

โดยให้ ปฏิบัติ ตามคู่มือบำรุงรักษา และ หนังสือตรวจสอบทาง วิศวกรรม อย่างเคร่งครัด



- รูปภาพประกอบ ขณะทำการ ตักจี้ด และทดสอบ Test Load



ทดสอบ ทด ทักจี้ด : One Origin Sukhumvit 55 สมุทรปราการ 89 และ  
Tower crane luffing jib JASO JTL 4522 -8



ภาคผนวก 22ข  
เอกสารบันทึกการตรวจสอบบ้านพักคนงาน



รายการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตามรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โครงการ ONE SUKHUMVIT 59 HOTEL



ห้องนํ้าบ้านพักคนงาน



ป้ายประชาสัมพันธ์บ้านพักคนงาน



ลานซักล้างบ้านพักคนงาน



ถังดับเพลิง



รายการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตามรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โครงการ ONE SUKHUMVIT 59 HOTEL



วางระบายนํ้าบ้านพักคนงาน



รั้วรอบบ้านพักคนงาน



ประตูทางเข้า-ออก



ถังสำรองน้ำ

รายการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตามรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โครงการ ONE SUKHUMVIT 59 HOTEL





ถังรองรับมูลฝอยบ้านพักคนงาน





ภาคผนวก 23ข  
กิจกรรมการลงพื้นที่ชุมชน







ภาคผนวก 24ข

ตารางสรุปการใช้อุปกรณ์ลดเสียง ระยะห่าง ของแต่ละช่วงกิจกรรม



# มาตรการการใช้คู่มือเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

โครงการ : ONE Sukhumvit 59 Hotel

ที่ตั้ง : ซอยสุขุมวิท 59 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา


ลำดับ	ลักษณะงาน	อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	หมายเหตุ
1	เจาะเสาเข็ม	สามารถลดระดับเสียงลงได้ประมาณ 24-29 เดซิเบล (เอ) ก่อนใช้ต้อง ขึ้นให้เล็กที่สุดเพื่อที่จะเสียบเข้าไปในรู	*หากพบพนักงานท่านใดไม่สวมใส่ อุปกรณ์ PPE มีโทษปรับ 100/คน/ครั้ง
2	ฝัง Sheet Pile	สามารถลดระดับเสียงลงได้ประมาณ 24-29 เดซิเบล (เอ) ก่อนใช้ต้อง ขึ้นให้เล็กที่สุดเพื่อที่จะเสียบเข้าไปในรู	
3	ตัดเสาเข็ม	สามารถลดระดับเสียงลงได้ประมาณ 24-29 เดซิเบล (เอ) ก่อนใช้ต้อง ขึ้นให้เล็กที่สุดเพื่อที่จะเสียบเข้าไปในรู	





ภาคผนวก 25ข  
เอกสารแสดงเครื่องเจาะเสาเข็มที่ได้มาตรฐาน



[illegible]

1590



ภาคผนวก 26ข  
เอกสารบำรุงรักษา/ ตรวจสอบเครื่องเจาะเสาเข็ม





ออนไลน์รับรองโดย [www.kjcraneservice.com](http://www.kjcraneservice.com)

บริษัท เค.เจ. เครน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
K.J. CRANE AND ENGINEERING CO., LTD.

INSPECTION SERVICE, LOAD TEST, TRAINING SERVICE, SPARE PART S/N  
CRANE REPAIR, PM

เลขที่ปจ.2 119-256

DRILLING RIG

IMT / AF 280

280NXP1403

Code NO : -

แบบ ปจ.2

รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับรถปั้นจั่น และเรือปั้นจั่น (ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่)

คณะกรรมการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

ชื่อผู้เช่า	นายชฎเกียรติ ชิตักดิ์	อายุ	39	ปี
ที่อยู่เลขที่ 30/10 หมู่ที่ 6	ต.รอก/ชอย	ซอยวัดศรีวรารีน้อย	ถนน	
ตำบล/แขวง	ตำบลศรีมะจระใหญ่	อำเภอ/เขต	อำเภอบางเสาธง	จังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 094-663-6776	สถานที่ทำงาน	บริษัท เค.เจ. เครน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด		
เลขที่ 184 / 132 หมู่ 7	ต.รอก/ชอย		ถนน	บางนา-ตราด กม. 18
ตำบล/แขวง	บางโหลง	อำเภอ/เขต	อำเภอบางพลี	จังหวัด สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 02-103-4417, 094-663-6776	ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล			
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต				
ระดับสามัญ เลขทะเบียน สก.4339 ตั้งแต่ 14 มีนาคม 2561 ถึง 13 มีนาคม 2568				

ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ปั้นจั่นที่ใช้ในงาน

☐ อุบัติหารกรรม

☒ ก่อสร้าง

☐ อื่นๆ ระบุ

ของนิติบุคคล บริษัท ไอซีอี ฟาร์อีสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เจ้าของ / ผู้กระทำการแทน

บริษัท ไอซีอี ฟาร์อีสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่เลขที่

99 / 750 หมู่ที่ 4

ต.รอก / ชอย

ถนน

บางนา-ตราด

ตำบล/แขวง

ตำบลบางโหลง

อำเภอ/เขต

อำเภอบางพลี

จังหวัด

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์

02-336-0920

เมื่อวันที่

11 มีนาคม 2563

ขณะทำการตรวจสอบปั้นจั่นใช้งานอยู่ที่

หน่วยงาน

SUKHUMVIT 59

ชื่อผู้บังคับปั้นจั่น 1.

☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)

☐ ไม่ผ่านการอบรม

2.

☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)

☐ ไม่ผ่านการอบรม

3.

☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง)

☐ ไม่ผ่านการอบรม

ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบปั้นจั่นและอุปกรณ์ตามรายการทดสอบที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย และได้ปรับปรุง

แก้ไขส่วนที่ตรวจพบข้อบกพร่องใช้งานได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งมีการถ่ายภาพของวิศวกรขณะทดสอบแล้ว

ขอรับรองว่าปั้นจั่นเครื่องนี้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามข้อที่ 50 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ  
รักษาความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. 2542

ลงชื่อ

ตรวจสอบเสร็จต่อไป

11 มิถุนายน 2563

[www.kjcraneservice.com](http://www.kjcraneservice.com)

สำหรับเจ้าหน้าที่



ขอใบรับรองโดย [www.kjcraneservice.com](http://www.kjcraneservice.com)

เลขที่ปจ.2 119-2563

บริษัท เค.เจ.เครน แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

แบบ ปจ.2

K.J. CRANE AND ENGINEERING CO., LTD.

INSPECTION SERVICE, LOAD TEST, TRAINING SERVICE, SPARE PART, CRANE REPAIR, PM

- 2 -

รายการทดสอบปั้นขึ้น

1. แบบปั้นขึ้น ☒ รถปั้นขึ้นไฮดรอลิกค้ำยก ☐ รถปั้นขึ้นดินตะขาม ☐ เรือปั้นขึ้น ☐ อื่น ๆ (ระบุ) 

DRILLING RIG  
IMT / AF 280 S/N 280NXP1493
2. ผู้ผลิต ☒ สร้างโดย I.M.T INTERNATIONAL S.P.A. INDUSTRIA ITALY ☐ รุ่น ปีที่ผลิต ตามมาตรฐาน (ถ้ามี) ITALY  
ผู้นำเข้า / ผู้จำหน่าย (ถ้ามี)   
ที่อยู่   
โทร
3. ขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด   
 ☒ ที่แขนปั้นขึ้นไฮดรอลิก ค้ำ ที่แขนปั้นขึ้นไฮดรอลิก 80 ตัน   
 ☐ ที่ปั้นขึ้น (ขาสูง, เหนือศีรษะ, รอก) ตัน ☐ อื่น ๆ ตัน
4. รายละเอียดคุณสมบัติ (Specification) และคู่มือการใช้งาน การประกอบ การทดสอบ การซ่อมบำรุง และการตรวจสอบ   
 ☒ มีมาพร้อมกับปั้นขึ้น ☐ มีโดยวิศวกรกำหนดขึ้น
5. การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนของปั้นขึ้น   
 ☐ มี (ระบุ) ☒ ไม่มี
6. โครงสร้างปั้นขึ้น   
 6.1 สภาพโครงสร้างหลักปั้นขึ้น   
 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)   
 6.2 สภาพรอยเชื่อมต่อน (Joints)   
 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)   
 6.3 สภาพของรอก สลักเกลียวยึดและหมุดยึด   
 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
7. การยึดปั้นขึ้นไว้กับรถ เรือ แห โป๊ะ หรือหาหนะลอยน้ำอื่นที่มั่นคง   
 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)
8. การติดตั้งน้ำหนักถ่วง (Counterweight) ที่มั่นคง   
 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ)

ตรวจสอบเสร็จต่อไป

[www.kjcraneservice.com](http://www.kjcraneservice.com)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ออกใบรับรองโดย [www.kjcraneservice.com](http://www.kjcraneservice.com)

เลขที่ปจ.2 119-2563

บริษัท เค.เจ.เครน แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

แบบ ปจ.2

K. J. CRANE AND ENGINEERING CO., LTD.

INSPECTION SERVICE, LOAD TEST, TRAINING SERVICE, SPARE PART, CRANE REPAIR, PM

-3-

9 ระบบต้นกำลัง

9.1 สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

9.1.1 ระบบหล่อลื่น



เรียบร้อย



ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

9.1.2 ระบบเชื้อเพลิง



เรียบร้อย



ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

9.1.3 ระบบระบายความร้อน



เรียบร้อย



ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

9.1.4 การติดตั้งน้ำมันคงแข็งแรง



เรียบร้อย



ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

9.1.5 ที่ครอบปิดลมหายใจไอเสีย



เรียบร้อย



ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

9.2 มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า

9.2.1 สภาพของเพลลา ข้อต่อเพลลา เฟือง โซ่ สายพาน



เรียบร้อย



ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

9.2.2 ระบบคลัตช์



เรียบร้อย



ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

9.2.3 ระบบเบรก



เรียบร้อย



ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

10 ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตราย



เรียบร้อย



ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

11 ระบบควบคุมการทำงานของบันได

11.1 สภาพของแผงควบคุม



เรียบร้อย



ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

11.2 สภาพปกติที่ใช้ควบคุม



เรียบร้อย



ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

12 ระบบไฮดรอลิก และระบบลม (Pneumatic)

12.1 สภาพของท่อ น้ำมันและข้อต่อ



เรียบร้อย



ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

12.2 สภาพของท่อลมและข้อต่อ



เรียบร้อย



ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

ตรวจสอบครั้งต่อไป

11 ปี

[www.kjcraneservice.com](http://www.kjcraneservice.com)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ



ออกใบรับรองโดย [www.kjcraneservice.com](http://www.kjcraneservice.com)

เลขที่ปจ.2 119-2563

บริษัท เค.เจ. เครน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
K. J. CRANE AND ENGINEERING CO., LTD.

แบบ ปจ.2

INSPECTION SERVICE, LOAD TEST, TRAINING SERVICE, SPARE PART, CRANE REPAIR, PM

- 4 -

13 ม้วนลวดสลิง รอกและตะขอ

13.1 สภาพม้วนลวดสลิง ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

13.2 มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิง ตลอดเวลาที่ปั่นขึ้นทำงานอย่างน้อย 2 รอบ  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

13.3 อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสลิง

13.3.1 รอกปลายแขนปั่นขึ้นไม่น้อยกว่า 18:1 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

13.3.2 รอกของตะขอไม่น้อยกว่า 16:1 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

13.3.3 รอกหัดถ่วงปั่นขึ้นไม่น้อยกว่า 15:1 ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

13.4 สภาพตะขอ

13.4.1 การปิดตัวของตะขอ ☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

13.4.2 การล่างออกของปากตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ 15  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

13.4.3 การกรงหรือหักของตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ 10  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

13.4.4 ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของตะขอแตกหรือร้าว  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

13.4.5 ไม่มีการเสียดสีหรือหักของหัวของตะขอ  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

13.4.6 มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

14 สภาพของลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

14.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26.00 มม. ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ 6

อายุการใช้งาน N/A ปี

14.2 เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียวขาดไม่เกิน 3 เส้นในเกลียวเดียวกัน หรือขาดไม่เกิน 6 เส้นในหลายเกลียวรวมกัน  
☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

15 สภาพของลวดสลิงยึดโยง (Standing Rope)

15.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง - ค่าความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ -

อายุการใช้งาน - ปี

15.2 เส้นลวดขาดตรงข้อต่อไม่เกินสองเส้นในหนึ่งช่วงเกลียว  
☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

ตรวจสอบครั้งต่อไป

11 มิถุนายน

[www.kjcraneservice.com](http://www.kjcraneservice.com)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ



ออกใบรับรองโดย [www.kjcraneservice.com](http://www.kjcraneservice.com)

เลขที่ปจ.2 115-2563

บริษัท เค.เจ. ครน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

แบบ ปจ.2

K. J. CRANE AND ENGINEERING CO., LTD.

INSPECTION SERVICE, LOAD TEST, TRAINING SERVICE, SPARE PART, CRANE REPAIR, PM

- 5 -

16 สภาพแวดล้อม

16.1 ลวดเส้นนอกสีกไปน้อยกว่าหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

16.2 ไม่มีการรบกวน ถูกกระแทก แคลกสียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

16.3 เส้นผ่าศูนย์กลางลดลงไม่เกินร้อยละ 5 ของเส้นผ่าศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

16.4 ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นได้ชัด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

16.5 ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

17 อุปกรณ์ป้องกันมิให้แนวแกนเคลื่อนที่ตกจากแนวเดิมเกิน 5 องศา

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

18 สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั่นจั่นทำงาน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

19 ป้ายบอกทิศทางน้ำหนักรถติดไว้ที่ปั่นจั่น และรอกของตะขอยก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

20 ตารางยกถึงของติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั่นจั่นเห็นได้ชัด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

21 รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั่นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

22 เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับปั่นจั่น

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

23 ระบบความปลอดภัย

23.1 Anti - Two Block Devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

23.2 Boom Backstop Devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

23.3 Swing Radius Warning Devices

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

23.4 Boom Angle Indicator

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

23.5 อื่น ๆ ระบุ \_\_\_\_\_


☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ) \_\_\_\_\_

ตรวจสอบครั้งต่อไป

11 มิถุนายน 2563

[www.kjcraneservice.com](http://www.kjcraneservice.com)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ





ออกใบรับรองโดย [www.kjcraneservice.com](http://www.kjcraneservice.com)

เลขที่ปจ.2 119 - 2563

บริษัท เค.เจ. เครน แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

แบบ ปจ.2

K.J. CRANE AND ENGINEERING CO., LTD.

INSPECTION SERVICE, LOAD TEST, TRAINING SERVICE, SPARE PART, CRANE REPAIR, PM

- 6 -

24 ขาตั้งพื้น ( Outriggers )



เรียบร้อย



ไม่เรียบร้อย ( ระบุ ) \_\_\_\_\_

25 ระบบวัดความเสถียร ( ระดับน้ำ หรือมาตรวัดระลัดความเอียง )



เรียบร้อย



ไม่เรียบร้อย ( ระบุ ) \_\_\_\_\_

26 อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยก ระบุ

ชิ้นงานจริง

น้ำหนัก

9.4

ตัน

เครื่องมือวัด ระบุ

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์

การตรวจสอบแนวเชือก ระบุ

ตรวจสอบด้วยสายตา

อื่น ๆ ระบุ

-

27 การทดสอบการรับน้ำหนักบั้นขึ้นในครั้งนี้ เป็นการทดสอบในกรณี

27.1 บั้นขึ้นใหม่

ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของนิคัลยกอย่างปลอดภัย ( Safety Working Load ) ที่



1 - 1.25 เท่า ( ขนาดไม่เกิน 20 ตัน )



ผ่าน



ไม่ผ่าน



1 - 1.25 เท่า ทดสอบรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตัน



ผ่าน



ไม่ผ่าน

( ขนาดมากกว่า 20 - 50 ตัน )

27.2 บั้นขึ้นที่ใช้งานแล้ว

ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ใช้งานสูงสุด โดยไม่เกินนิคัลยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ หรือที่วิศวกร

กำหนด



ตามวาระทุก 3 เดือน



ผ่าน



ไม่ผ่าน



หลังการติดตั้งเสร็จ ( กรณีย้ายที่ตั้งใหม่ )



ผ่าน



ไม่ผ่าน



หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป



ผ่าน



ไม่ผ่าน



หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย



ผ่าน



ไม่ผ่าน



ตรวจสอบครั้งต่อไป

11 มิถุนายน 2563

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

[www.kjcraneservice.com](http://www.kjcraneservice.com)



ออกใบรับรองโดย [www.kjcraneservice.com](http://www.kjcraneservice.com)

เลขที่ปจ.2 119-2563

บริษัท เค.เจ.เครน แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

แบบ ปจ.2

K.J. CRANE AND ENGINEERING CO., LTD.

INSPECTION SERVICE, LOAD TEST, TRAINING SERVICE, SPARE PART, CRANE REPAIR, PM

28 นำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ตามคู่มือการยก (LOAD CHART) ( ไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัย )

ได้ทำการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์เป็นดังนี้

ยี่ห้อ / รุ่น	IMT / AF 280
ซีเรียล	280NXP1403
หมายเลขอ้างอิง	-
ตำแหน่งใช้งาน	สุขุมวิท 59
บริษัท	บริษัท ไอซีซี ฟาร์ อีสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ตรวจสอบ	11 มีนาคม 2563
ตรวจสอบครั้งต่อไป	11 มิถุนายน 2563
สถานที่ตรวจสอบ	บริษัท ไอซีซี ฟาร์ อีสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด



บริษัท (ไทย) จำกัด, 11 มีนาคม 2563  
E.S.M. 280NXP1403 ONLY







รับรองตามใบนี้



K. J. CRANE AND ENGINEERING.CO., LTD.

---



ภาคผนวก 27ข

เอกสารแสดงเจ้าหน้าที่ความพลอดภัยในการทำงาน (จป.) ประจำโครงการ





ที่ รง 0513/2562



สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

สำนักงานเขตประเวศ ชั้น 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว

จึงขอแจ้งเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

บริษัท 7 มกรา จำกัด โครงการ ONE Sukhumvit 59

(01261333)

ที่	เลขทะเบียน จป.	ชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	หมายเหตุ
	ระดับวิชาชีพ (จป.ว)		
1	กสร.จป.ว 108-001861		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

ก่อนยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้

1. เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนต้องมีความเรียบร้อย ครบถ้วน ชัดเจน

ตัวอย่าง ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าหน้าที่ จป. ในแบบการแจ้งการขอขึ้นทะเบียน ทุกฉบับ ทุกระดับ

2. หากมีเลขทะเบียน จป. ติดค้างอยู่ที่สถานประกอบกิจการเดิม โครงการเดิม ระดับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเดิม

จะไม่สามารถขึ้นทะเบียน จป. ได้ ต้องนำการยกเลิกให้เรียบร้อยก่อนขึ้นทะเบียน จป. ใหม่

3. การขอคัดข้อมูลประวัติการขึ้นทะเบียน จป. ทุกระดับในสถานประกอบกิจการ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ กรพ.3



ภาคผนวก 28ข

แบบโครงสร้างอาคารที่รองรับแผ่นดินไหว/เอกสารรับรอง




ONE 59  
SUPERSTRUCTURE FOR CONSTRUCTION

BOULGARIAN 323  
F1 = 3038 กิโลเมตร ต่อ ตารางเมตร  
F2 = 1470 กิโลเมตร ต่อ ตารางเมตร  
BOULGARIAN 327  
F3 = 1400 กิโลเมตร ต่อ ตารางเมตร  
F4 = 200 กิโลเมตร ต่อ ตารางเมตร  
BOULGARIAN 328  
F5 = 3780 กิโลเมตร ต่อ ตารางเมตร  
F6 = 1950 กิโลเมตร ต่อ ตารางเมตร

หน่วยเมตรต่อตารางเมตร


หน่วยเมตรต่อตารางเมตร		
หน่วยเมตรต่อตารางเมตร	60	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
หน่วยเมตรต่อตารางเมตร	45	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
หน่วยเมตรต่อตารางเมตร	6	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
หน่วยเมตรต่อตารางเมตร	88	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
หน่วยเมตรต่อตารางเมตร	60	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
หน่วยเมตรต่อตารางเมตร	8	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
หน่วยเมตรต่อตารางเมตร	100	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
หน่วยเมตรต่อตารางเมตร	75	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
หน่วยเมตรต่อตารางเมตร	10	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
หน่วยเมตรต่อตารางเมตร	120	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
หน่วยเมตรต่อตารางเมตร	90	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
หน่วยเมตรต่อตารางเมตร	12	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
หน่วยเมตรต่อตารางเมตร	150	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
หน่วยเมตรต่อตารางเมตร	110	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร
หน่วยเมตรต่อตารางเมตร	15	กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร



3D VIEW 1




3D VIEW 3




3D VIEW 2




Elev. 1




Elev. 2




3D VIEW 4




Plan 1<sup>st</sup> floor



Plan 30<sup>th</sup> floor



Plan Typ. Floor



Plan Mech. Floor



Plan roof floor




Plan Auto Parking




Material	Fc	WtConc	SSConcOnT	SSWtType	Sec	SSGap	ImSlope	Angle
ton/m <sup>3</sup>					m/m	m/m	deg	deg
40MPa	2812.28	No	Mander	Concrete	0.002219	0.005	-0.1	0
C30	3200	No	Mander	Concrete	0.002219	0.005	-0.1	0
C40	4500	No	Mander	Concrete	0.002219	0.005	-0.1	0

Story	Label	UniqueName	SectionProperty	PropertyType
B1	F7	1339	RC200	Slab
B1	F9	1335	RC200	Slab
B1	F27	1334	RC200	Slab
B1	F29	1337	RC200	Slab
B1	F30	1255	F2300	Slab
B1	F31	1256	F2000	Slab
B1	F32	1257	F2000	Slab
B1	F33	1258	F2000	Slab
B1	F34	1259	F2000	Slab
B1	F35	1260	F2000	Slab
B1	F36	1261	F2000	Slab
B1	F37	1262	F2000	Slab
B1	F38	1263	F2000	Slab
B1	F39	1264	F2300	Slab
B1	F40	1265	F2300	Slab
B1	F41	1266	F2000	Slab



Deformed Shape X-X



Deformed Shape Y-Y

TABLE: Joint Displacements


Story		Label	Step	Type	Ux	Uy	Uz	Rx	Ry	Rz
					m	m	in	rad	rad	rad
Story3119	Max	0.325423			0.25894			-0.027874	0.011032	0.003621
	Min	-0.455654			-0.890529			-0.04074	-0.001839	-0.002757
							-0.01029			
Pump Room 19		Max	0.320172		0.256053			-0.02776	0.011424	
		Min	-0.454047		-0.859884			-0.040605	-0.001721	
					0.004693			-0.010143		
Story3019	Max	0.312724			0.251653			-0.02747	0.011156	0.002807
	Min	-0.437128			-0.816413			-0.040253	-0.001842	-0.004458
							-0.009906			
Story2919	Max	0.305214			0.246872			-0.027089	0.010862	0.002295
	Min	-0.419989			-0.773692			-0.039781	-0.001933	-0.004761
							-0.009643			
Story2819	Max	0.299176			0.242601			-0.026699	0.010812	0.002435
	Min	-0.406211			-0.740192			-0.039285	-0.002002	-0.004799
							-0.009417			
Story2719	Max	0.293009			0.238042			-0.026249	0.010636	0.002511
	Min	-0.392354			-0.707168			-0.038699	-0.002098	-0.004737
							-0.009177			
Story2619	Max	0.286522			0.233107			-0.025736	0.010451	0.002396
	Min	-0.378455			-0.67467			-0.038022	-0.002183	-0.004918
							-0.008925			
Story2519	Max	0.280004			0.227781			-0.025174	0.01029	0.002555
	Min	-0.364458			-0.642677			-0.037765	-0.002277	-0.004815
							-0.008661			
Story2419	Max	0.275125			0.222082			-0.024558	0.010164	0.002583
	Min	-0.351113			-0.621113			-0.036113	-0.002113	-0.004713

Story24 19	Min	-0.35035	-0.611027 -0.008382	-0.035423	-0.002363	-0.004858	Story24 19	Max	0.184726	0.144203 0.007823	-0.015629	0.008759	0.003246
Story23 19	Max	0.265976	0.216 0.012035	-0.023889	0.010034	0.00265	Story14 19	Min	-0.202566	-0.311866	-0.025552	-0.003167	-0.004567
Story23 19	Min	-0.33612	-0.579704 -0.008089	-0.035499	-0.002449	-0.004845	Story13 19	Max	0.17324	0.134824	-0.014478	0.008571	0.00374
Story22 19	Max	0.258526	0.209532	-0.023169	0.00991	0.002707	Story13 19	Min	-0.187366	-0.284089	-0.021833	-0.003269	-0.004774
Story22 19	Min	-0.321765	-0.548686 -0.007782	-0.034493	-0.002533	-0.004845	Story12 19	Max	0.158152	0.1215 0.006534	-0.0213617	0.00835	0.00392
Story21 19	Max	0.250749	0.201681	-0.022397	0.003786	0.002768	Story12 19	Min	-0.168571	-0.250236	-0.020543	-0.003342	-0.004761
Story21 19	Min	-0.307279	-0.517959 -0.007462	-0.033405	-0.007614	-0.004835	Story11 19	Max	0.1425	0.108281	-0.021713	0.008007	0.003973
Story20 19	Max	0.242618	0.195448 0.010797	-0.021575	0.009651	0.002831	Story11 19	Min	-0.150283	-0.217485	-0.019186	-0.003433	-0.00448
Story20 19	Min	-0.292662	-0.48752 -0.007128	-0.032236	-0.002694	-0.004821	Story10 19	Max	0.132304	0.098652	-0.012091	0.007764	0.004038
Story19 19	Max	0.234103	0.187838 0.010348	-0.020704	0.009532	0.002896	Story10 19	Min	-0.139282	-0.197352	-0.018261	-0.003453	-0.004297
Story19 19	Min	-0.277914	-0.457375 -0.006782	-0.030986	-0.002772	-0.004803	Story9 19	Max	0.122054	0.090988	-0.011408	0.007557	0.00399
Story18 19	Max	0.225175	0.179853 0.009881	-0.019783	0.003398	0.002966	Story9 19	Min	-0.128392	-0.177801	-0.017294	-0.003421	-0.004307
Story18 19	Min	-0.263038	-0.427538 -0.006424	-0.029656	-0.002849	-0.00478	Story8 19	Max	0.111911	0.082416	-0.010786	0.007274	0.00393
Story17 19	Max	0.215803	0.171497 0.009395	-0.018815	0.009257	0.003042	Story8 19	Min	-0.117325	-0.158818	-0.016253	-0.003368	-0.004366
Story17 19	Min	-0.248043	-0.398033 -0.006057	-0.028247	-0.002926	-0.004751	Story7 19	Max	0.101764	0.07397	-0.010078	0.007051	0.003955
Story16 19	Max	0.209557	0.162771 0.00889	-0.017799	0.009105	0.003121	Story7 19	Min	-0.106183	-0.140461	-0.015226	-0.003307	-0.004342
Story16 19	Min	-0.232946	-0.36889 -0.005683	-0.026759	-0.003004	-0.004714	Story6 19	Max	0.091528	0.065651	-0.009352	0.006736	0.003978
Story15 19	Max	0.195607	0.153675 0.008366	-0.016737	0.008941	0.003228	Story6 19	Min	-0.095036	-0.122804	-0.014128	-0.003255	-0.004335
Story15 19	Min	-0.217773	-0.340151 -0.005303	-0.025194	-0.003083	-0.004682	Story5 19	Max	0.081213	0.057484	-0.008605	0.006439	0.003975


Story	Label	Ux	Uy	Uz	Ux	Uy	Uz	Ux	Uy	Uz
		m	m	m	rad	rad	rad	rad	rad	rad
TOP	355	0.176559	0.17537	-0.08189	0.01322	-0.00237	0.016933			
TOP	355	-0.472668	-1.218781	-0.08179	0.000934	-0.005204	-0.011065			
MEC2	355	0.166023	0.168285	-0.02804	0.013121	0.000069	0.016995			
MEC2	355	-0.438676	-1.119717	-0.081575	-0.001066	-0.005184	-0.010961			
MEC3	355	0.167769	0.16658	-0.027968	0.013089	-0.000195	0.016212			
MEC3	355	-0.424773	-1.084163	-0.08149	-0.001054	-0.005328	-0.010916			
Roof floor	355	0.153804	0.151503	-0.027638	0.012776	-0.000557	0.015685			
Roof floor	355	-0.397066	-0.988605	-0.08084	-0.0012	-0.00548	-0.010736			
Story2	355	0.14813	0.158432	-0.027458	0.012472	-0.000259	0.015935			
Story2	355	-0.377171	-0.927026	-0.080207	-0.001301	-0.00531	-0.010544			
Story2	355	0.142377	0.15436	-0.027253	0.012665	0.000375	0.014928			
Story2	355	-0.35625	-0.862806	-0.079316	-0.001413	-0.004865	-0.01029			
Pump floor	355	0.139741	0.152099	-0.027089	0.011821	0.000364	0.0147			
Pump floor	355	-0.345978	-0.831349	-0.078824	-0.00145	-0.004837	-0.010143			
Story20	355	0.136041	0.148647	-0.026794	0.011576	0.000241	0.014372			
Story20	355	-0.331359	-0.767318	-0.077981	-0.001555	-0.004881	-0.009906			
Story20	355	0.132484	0.144835	-0.026367	0.011298	0.000382	0.01403			
Story29	355	-0.316922	-0.744413	-0.077083	-0.001629	-0.00476	-0.009643			
Story28	355	0.129818	0.141766	-0.025948	0.011083	0.000474	0.013741			
Story28	355	-0.305511	-0.70917	-0.076285	-0.001677	-0.004652	-0.009417			
Story27	355	0.127194	0.138406	-0.025456	0.010884	0.000479	0.013938			
Story27	355	-0.294204	-0.678056	-0.075387	-0.001724	-0.004603	-0.009177			
Story26	355	0.124601	0.134841	-0.024885	0.010683	0.000478	0.013116			
Story26	355	-0.282985	-0.645767	-0.074407	-0.001771	-0.004558	-0.008925			
Story25	355	0.12051	0.131051	-0.024322	0.010492	0.000488	0.011772			
Story25	355	-0.271796	-0.613998	-0.073342	-0.001809	-0.004509	-0.008561			
Story24	355	0.119442	0.127031	-0.023496	0.01031	0.000504	0.012413			
Story24	355	-0.250668	-0.582681	-0.072184	-0.001838	-0.004454	-0.008382			
Story23	355	0.116775	0.122767	-0.022689	0.01013	0.000515	0.012085			
Story23	355	-0.249579	-0.551781	-0.070934	-0.001865	-0.004398	-0.008089			
Story22	355	0.114018	0.118254	-0.02182	0.009953	0.000528	0.01164			
Story22	355	-0.23852	-0.521261	-0.069591	-0.001886	-0.004338	-0.007782			
Story21	355	0.111146	0.113488	-0.020891	0.009778	0.000542	0.011228			
Story21	355	-0.227479	-0.491098	-0.068153	-0.001903	-0.004277	-0.007482			
Story20	355	0.108154	0.108475	-0.01991	0.009604	0.000557	0.010737			
Story20	355	-0.216446	-0.461276	-0.066621	-0.001917	-0.004213	-0.007128			
Story19	355	0.10496	0.103224	-0.018879	0.00943	0.000574	0.010348			
Story19	355	-0.205408	-0.431792	-0.064993	-0.001928	-0.004147	-0.006782			
Story18	355	0.101601	0.097753	-0.017803	0.009255	0.000594	0.009681			
Story18	355	-0.194355	-0.402649	-0.06327	-0.001935	-0.00408	-0.006474			
Story17	355	0.098036	0.092084	-0.015686	0.009078	0.000616	0.009395			
Story17	355	-0.183278	-0.373862	-0.061452	-0.001939	-0.004011	-0.006057			
Story16	355	0.094248	0.08625	-0.015532	0.008888	0.000644	0.00888			
Story16	355	-0.17217	-0.345455	-0.059536	-0.00194	-0.003943	-0.005683			
Story15	355	0.090218	0.080289	-0.014348	0.008711	0.000673	0.008366			
Story15	355	-0.161023	-0.31748	-0.057524	-0.001934	-0.003872	-0.005303			
Story14	355	0.085937	0.07425	-0.01314	0.008514	0.000722	0.007823			
Story14	355	-0.146838	-0.289921	-0.055411	-0.001923	-0.003814	-0.004922			
Story13	355	0.061379	0.068189	-0.011946	0.00832	0.000674	0.007159			
Story13	355	-0.138596	-0.262877	-0.053189	-0.001886	-0.003726	-0.004545			

Story5 19	Min	-0.08389	-0.105899	-0.012989	-0.002133	-0.003173	-0.004301
Story4 19	Max	0.06029	0.041812	-0.007069	0.002229	0.005707	0.003895
Story4 19	Min	-0.061624	-0.074562	-0.010644	-0.001585	-0.002956	-0.004154
Story3 19	Max	0.04028	0.027564	-0.005474	0.00146	0.004756	0.003474
Story3 19	Min	-0.040672	-0.047369	-0.008217	-0.001059	-0.002584	-0.003697
Story2 19	Max	0.072886	0.01556	-0.003819	0.000866	0.003764	0.003227
Story2 19	Min	-0.022579	-0.025495	-0.005711	-0.000634	-0.002115	-0.003271
Story1 19	Max	0.031292	0.00795	-0.002506	0.000402	0.00276	0.002512
Story1 19	Min	-0.011107	-0.012396	-0.003731	-0.000304	-0.001688	-0.007412
B1 19	Max	0.003096	0.002301	-0.001121	0.00011	0.001483	0.001195
B1 19	Min	-0.003094	-0.003445	-0.001658	-0.000093	-0.000988	-0.001494
Base 19	Max	0	0	0.000906	0.000859	0.00011	
Base 19	Min	0	0	-0.000606	-0.000714	-0.000093	


Story	Label	Ux	Uy	Uz	Rx	Ry	Rz
Story12	355	0.075279	0.056708	-0.010423	0.002034	0.000585	0.006534
Story12	355	-0.124515	-0.275902	-0.050209	-0.001852	-0.003715	-0.004089
Story11	355	0.066843	0.053508	-0.008853	0.007675	0.000798	0.005796
Story11	355	-0.110521	-0.197987	-0.047081	-0.00181	-0.002406	-0.003665
Story10	355	0.064764	0.049309	-0.007879	0.00745	0.000917	0.00532
Story10	355	-0.101805	-0.178344	-0.045122	-0.001701	-0.003366	-0.003426
Story9	355	0.060543	0.045157	-0.006941	0.00716	0.000947	0.004849
Story9	355	-0.093194	-0.158394	-0.043009	-0.0037	-0.003237	-0.003192
Story8	355	0.056183	0.040793	-0.006007	0.006845	0.000964	0.004394
Story8	355	-0.084709	-0.141284	-0.040839	-0.001719	-0.003193	-0.002938
Story7	355	0.051681	0.036392	-0.005092	0.006532	0.000979	0.005948
Story7	355	-0.078329	-0.123967	-0.038645	-0.001684	-0.003106	-0.002674
Story6	355	0.047035	0.032035	-0.004185	0.006201	0.001084	0.003506
Story6	355	-0.066022	-0.107426	-0.036366	-0.001646	-0.003059	-0.002405
Story5	355	0.041223	0.027809	-0.003352	0.005905	0.000658	0.003007
Story5	355	-0.059789	-0.091721	-0.034075	-0.001531	-0.002881	-0.002133
Story4	355	0.031953	0.019743	-0.001666	0.005068	0.000414	0.002229
Story4	355	-0.043506	-0.063144	-0.028854	-0.003473	-0.002605	-0.001585
Story3	355	0.021669	0.012503	-0.000335	0.004145	0.000357	0.00146
Story3	355	-0.028421	-0.038997	-0.023206	-0.001215	-0.00242	-0.001059
Story2	355	0.012251	0.005682	-0.000505	0.003053	0.000661	0.000806
Story2	355	-0.015486	-0.02002	-0.016853	-0.000987	-0.001699	-0.000597
Story1	355	0.006118	0.003207	-0.000723	0.002042	0.000989	0.000402
Story1	355	-0.007501	-0.009287	-0.011457	-0.000645	-0.001759	-0.000304
01	355	0.001674	0.000908	0.000373	0.001356	0.000551	0.000211
01	355	-0.001949	-0.002337	-0.005437	-0.00039	-0.000743	-0.000093
Base	355	0	0	0	0.000119	0.000486	0.000017
Base	355	0	0	0	-0.000324	-0.000513	-0.002005



Deformed Shape Mode 1



Deformed Shape Mode 3



Deformed Shape Mode 2

TABLE: Element Forces - Area Shells									
Stor	Objec	Mem	M11	M22	M12	M33	M13	V23	VMA
y	t	e				ax	n		x
B1	F7	1339	2	0.2236	-	0	0	-1	1
B1	F7	1339	-1	-0.0821	0.04153	0	0	-1	5
B1	F7	1339	1	3	-	0	0	-0.1947	6
					0.00544 9				
B1	F7	1339	1	1	-	0	0	-	2
B1	F7	1339	0.182	-0.2354	0.07228	0	0	0.04254	
B1	F7	1339	-6	-5	-0.3207	0	0	-6	0.2954
B1	F7	1339	0.0087	1	-0.00619	0	0	-6	1
B1	F7	1339	22	-1	7	0	0	-2	1
B1	F7	1339	0.1434	0.02005	-1	0	0	-1	0.2914
B1	F7	1339	0.0580	0.344	0.2824	0	0	0.2829	3
B1	F7	1339	0.0933	2	0.2464	0	0	1	3
B1	F7	1339	-	3	0.2563	0	0	0.4489	5
B1	F7	1339	0.0176	1	0.06465	0	0	0.08748	5
B1	F7	1339	0.0043	-3	0.09353	0	0	0.06892	0.1375
B1	F7	1339	95	0.06836	0.0515	0	0	0.09586	0.1558
B1	F7	1339	-	0.0836	0.00249				
B1	F7	1339	7	1	0.05619	0	0	0.07363	0.3873
B1	F7	1339	-1	-4	0.0815	0	0	-	0.4085
B1	F7	1339	0.1937	2	0.09792	0	0	4	0.2849
B1	F7	1339	0.0091	1	-	0	0	1	0.3182
B1	F7	1339	19	0.01671	0.03267	0	0	0.2129	0.3722
B1	F7	1339	-	2	0.0310				
B1	F7	1339	2	2	0.1919	0	0	1	0.3041
B1	F7	1339	0.0305	1					

B1	F7	1339	-	0.0334	0.1176	-	0	0	0.02909	-1	0
B1	F7	1339	-0.1951	0.00431	0.00431	-0.1948	0	0	0.00160	-1	0
B1	F7	1339	-1	0.2378	0.1791	-0.1791	0	0	-	-0.2482	0
B1	F7	1339	-1	0.2583	0.00961	0.00961	0	0	0.0303	-0.2829	0
B1	F7	1339	0.0580	0.2322	0.03661	-	0	0	0.4556	-0.1524	0
B1	F7	1339	0.0389	-0.1676	0.07625	-	0	0	0.4544	-1	0
B1	F7	1339	-	2	-0.1082	0	0	0	1	-1	0
B1	F7	1339	0.0367	1	0.06399	-	0	0	1	-0.1481	0
B1	F7	1339	0.0020	32	-	-0.1919	0	0	0.09024	-3	0
B1	F7	1339	-1	-3	-	-0.413	0	0	0.08911	-5	0
B1	F7	1339	-1	0.2775	-1	-	0	0	0.07049	-5	0
B1	F7	1339	-0.2008	0.00179	-0.3722	0	0	0	0.07127	-3	0
B1	F7	1339	-1	-0.3625	-0.1283	0	0	0	-1	-1	0
B1	F7	1339	2	1	1	0	0	0	-1	-1	0
B1	F7	1339	1	2	1	0	0	0	-0.1642	-0.439	0
B1	F7	1339	0.0133	3	2	0.1179	0	0	-0.263	-1	0
B1	F7	1339	-6	-5	-	-1	0	0	-6	-7	0
B1	F7	1339	0.2031	-0.1387	0.1045	0	0	0	-7	-4	0
B1	F7	1339	-	0.1829	0.04911	0	0	0	-2	-3	0
B1	F7	1339	0.0422	1	0.03227	0.05334	0	0	-	1	0
B1	F7	1339	-0.187	0.2786	0.07559	-	0	0	-0.1608	1	0
B1	F7	1339	-0.3492	-0.1185	0.05334	0.03846	0	0	-0.4666	1	0
B1	F7	1339	1	0.03227	0.03846	0.1648	0	0	-1	0.1776	0
B1	F7	1339	2	0.06071	0.1648	-	0	0	-1	-0.116	0
B1	F7	1339	-1	-0.1964	-0.1153	0	0	0	-2	0.0161	0
B1	F7	1339	-3	-1	-0.3058	-	0	0	-	8	0

B1	F7	1339	0.0229 8	-0.2435	-0.2747	0	0	-3	-	0.0382 9	0
B1	F7	1339	0.224	-2	-	0	0	-6	-0.1549	0	0
B1	F7	1339	-5	-1	-0.01456	0	0	-6	-1	0	0
B1	F7	1339	1	0.05774	-	0	0	0.02675	1	0	0
B1	F7	1339	1	0.03474	0.04776	0	0	0.03282	0.1813	0	0
B1	F7	1339	2	0.3534	0.2498	0	0	-0.088	0.1645	0	0
B1	F7	1339	1	0.06393	0.01776	0	0	-	1	0	0
B1	F7	1339	0.0260 9	-	-0.1879	0	0	0.08884	-	0	0
B1	F7	1339	0.1177	-0.2199	-	0	0	-0.3715	0.0076 74	0	0
B1	F7	1339	0.2838	-1	0.05863	0	0	-0.3554	-0.3199	0	0
B1	F7	1339	0.0903 8	-2	0.01955	0	0	-1	-0.3281	0	0
B1	F7	1339	-	-	-0.0373	0	0	-1	-	0	0
B1	F7	1339	0.0426 6	-	0.06497	0	0	2	0.4781	0	0
B1	F7	1339	-0.1059	-	0.3613	0	0	4	0.3503	0	0
B1	F7	1339	2	0.02123	0.4763	0	0	4	0.3852	0	0
B1	F7	1339	1	0.01579	0.3044	0	0	2	0.4975	0	0
B1	F7	1339	-2	-0.4058	-	0	0	0.1003	-	0	0
B1	F7	1339	-3	-1	0.01207	0	0	0.3745	-	0	0
B1	F7	1339	0.2734	-1	0.04961	0	0	0.3857	-0.2871	0	0
B1	F7	1339	0.0907	-0.2503	0.00227	0	0	0.1681	-0.2735	0	0
B1	F7	1339	-	0.2926	0.2869	0	0	5	-0.2037	0	0
B1	F7	1339	1	2	-	0	0	1	-0.2116	0	0
B1	F7	1339	1	1	0.02383	0	0	1	-0.2337	0	0
B1	F7	1339	2	0.2588	0.04908	0	0	5	-0.114	0	0
B1	F7	1339	-4	-4	-	0	0	0.247	-5	0	0
B1	F7	1339			0.06786						

B1	F7	1339	0.0892 4	0.353	-0.3646	0	0	-	0.00574 1	-5	0
B1	F7	1339	0.176	0.08778	-1	0	0	0.00944 1	-1	0	0
B1	F7	1339	0.2663	-0.1487	-	0	0	0.2673	-1	0	0
B1	F7	1339	0.4867	2	0.08856	0	0	0.2843	0.1788	0	0
B1	F7	1339	1	2	0.01083	0	0	0.1047	0.1678	0	0
B1	F7	1339	1	1	0.1111	0	0	0.1031	0.4895	0	0
B1	F7	1339	1	2	0.04407	0	0	0.2858	0.436	0	0
B1	F7	1339	1	2	0.01138	0	0	-	-0.3527	0	0
B1	F7	1339	0.0587 4	0.266	-0.2092	0	0	0.01908	-	0	0
B1	F7	1339	0.1095	0.2772	-	0	0	0.02281	-0.3133	0	0
B1	F7	1339	0.1638	0.04846	0.05335	0	0	-	-0.2166	0	0
B1	F7	1339	0.172	0.2105	-0.2476	0	0	0.00669 3	-	0	0
B1	F7	1339	0.1761	0.1499	0.01755	0	0	0.00986 12	5	5	0
B1	F7	1339	2	0.3867	0.1209	0	0	5	1	0	0
B1	F7	1339	1	1	1	0	0	1	1	0	0
B1	F7	1339	1	2	0.3864	0	0	1	6	0	0
B1	F7	1339	-4	-4	-0.3106	0	0	0.3659	0.3736	0	0
B1	F7	1339	0.2555	-0.131	0.03786	0	0	0.3653	0.0885	0	0
B1	F7	1339	0.1721	0.0241	0.00916	0	0	0.0439	0.1593	0	0
B1	F7	1339	0.1101	0.276	-	0	0	0.02799	0.405	0	0
B1	F7	1339	2	0.3728	0.01199	0	0	0.06553	1	0	0
B1	F7	1339	2	0.3167	-	0	0	0.00794	0.356	0	0
B1	F7	1339	1	1	0.0603	0	0	2	0.1933	0	0
B1	F7	1339	1	1	0.04304	0	0	0.04319	0.3705	0	0
B1	F7	1339	0.2756	-0.1484	-	0	0	0.01138	0.0375	0	0
B1	F7	1339	0.2303	-0.1681	0.04919	0	0	-0.1151	0.0337	0	0
B1	F7	1339	0.0444 3	0.04586	-0.297	0	0	-0.1655	0.0337 8	0	0
B1	F7	1339	-	-	-0.3967	0	0	-1	-	0	0
B1	F7	1339	0.1818	0.05699	-	0	0	-0.3915	0.0643 5	0	0
B1	F7	1339			0.04156						



B1	F7	1339	2	1	0.3026	0	0	-0.2035	-0.163	0
B1	F7	1339	0.4473	1	0.1505	0	0	-0.2835	-0.163	0
B1	F7	1339	1	1	0.4961	0	0	-0.2835	-0.163	0
B1	F7	1339	0.2239	0.00869	0.00594	0	0	-2	-1	0
B1	F7	1339	1	1	7	0	0	-2	-1	0
B1	F7	1339	0.0832	0.03081	0.03513	0	0	-2	-1	0
B1	F7	1339	3	0.06119	0	0	0	-2	-1	0
B1	F7	1339	0.0238	0.09654	0	0	0	0.1212	0.1767	0
B1	F7	1339	1	1	0.2564	0	0	0.01542	0.0867	0
B1	F7	1339	2	1	0.2443	0	0	0.09251	-0.1976	0
B1	F7	1339	0.2633	0.1439	0	0	0	0.4581	-0.1336	0
B1	F7	1339	1	1	0.00928	0	0	-0.1025	0.0179	0
B1	F7	1339	0.1733	0.04163	0.00117	0	0	-0.3181	-1	0
B1	F7	1339	0.1906	0.03825	0.0021	0	0	-0.1308	-1	0
B1	F7	1339	0.285	-0.1628	0.01442	0	0	0.04227	1	0
B1	F7	1339	0.1893	0.1341	-0.2248	0	0	0.02114	0.4451	0
B1	F7	1339	1	2	0.05962	0	0	0.03787	0.4451	0
B1	F7	1339	1	1	0.00953	0	0	0.07349	1	0
B1	F7	1339	0.4865	2	0.01852	0	0	0.4344	2	0
B1	F7	1339	1	2	0.08573	0	0	-0.252	-0.17	0
B1	F7	1339	0.1116	0.358	0.08031	0	0	-0.3368	-0.1966	0
B1	F7	1339	0.0612	0.04105	-0.2208	0	0	-0.0772	0.0211	0
B1	F7	1339	8	0.36	-0.4985	0	0	0.2244	0	0
B1	F7	1339	0.0011	0.0547	0.05252	0	0	0.09511	0.1649	0
B1	F7	1339	4	1	0.07544	0	0	0.00673	0.1571	0
B1	F7	1339	1	2	0.1927	0	0	0.3414	0.0013	0
B1	F7	1339	0.1646	2	0.2659	0	0	1	58	0
B1	F7	1339	0.1541	1	0.2659	0	0	1	58	0

B1	F7	1339	1	2	0.02438	0	0	-0.1559	0.0607	0
B1	F7	1339	0.0246	0.4052	-0.3246	0	0	-0.3351	-0.1147	0
B1	F7	1339	0.0577	0.2867	0.06246	0	0	0.05389	-0.4955	0
B1	F7	1339	0.1312	0.06364	0.05409	0	0	0.06192	-2	0
B1	F7	1339	0.0759	0.4202	-0.1842	0	0	-1	-1	0
B1	F7	1339	0.3772	1	0.2492	0	0	-0.3986	-0.1355	0
B1	F7	1339	2	1	0.224	0	0	-0.4417	0.0485	0
B1	F7	1339	1	2	0.201	0	0	0.05656	0.0232	0
B1	F7	1339	1	2	0.244	0	0	0.04902	-0.1088	0
B1	F7	1339	-0.1025	-0.1024	0.03799	0	0	-2	-2	0
B1	F7	1339	0.2459	0.09371	-0.0207	0	0	-0.4447	-1	0
B1	F7	1339	0.1189	0.3261	0.02769	0	0	-0.4189	-2	0
B1	F7	1339	0.0349	0.3717	0.03162	0	0	1	0.0723	0
B1	F7	1339	1	2	0.07205	0	0	1	0.0723	0
B1	F7	1339	2	1	0.1233	0	0	1	0.0723	0
B1	F7	1339	1	1	-0.0183	0	0	1	0.0723	0
B1	F7	1339	0.2216	0.3251	0.05011	0	0	0.01068	-1	0
B1	F7	1339	0.2221	0.0354	0.03664	0	0	0.01068	-1	0
B1	F7	1339	0.1363	0.1761	-0.1994	0	0	0.01068	-1	0
B1	F7	1339	1	2	0.03048	0	0	0.294	1	0
B1	F7	1339	1	2	0.00607	0	0	0.1365	0.2667	0
B1	F7	1339	1	1	0.02971	0	0	0.3645	0	0
B1	F7	1339	1	1	0.02377	0	0	0.02816	1	0

B1	F7	1339	0.1649	0.3366	-0.1837	0	0	0.00150 7	-	0.0622 5	0
B1	F7	1339	0.1905	0.1886	-0.1475	0	0	-0.118	-0.1852	0	0
B1	F7	1339	0.1711	0.09659	-0.2281	0	0	-0.3906	-0.2664	0	0
B1	F7	1339	0.0566	0.05267	-0.2213	0	0	-0.4502	-0.2069	0	0
B1	F7	1339	-0.1949	-	0.02644	0	0	4	0.0052 23	0	0
B1	F7	1339	-	0.05932	0.00935 6	0	0	2	-	0	0
B1	F7	1339	0.0020	0.00854 9	-	0	0	-	0.0068 84	0	0
B1	F7	1339	1	-	0.01033	0	0	2	0.2559	0	0
B1	F7	1339	2	0.00443	0.04442	0	0	4	0.2731	0	0
B1	F7	1339	-3	-1	-0.4464	0	0	0.4157	-0.2746	0	0
B1	F7	1339	-2	-0.41	-0.1083	0	0	0.09668	-0.4479	0	0
B1	F7	1339	0.1955	-0.3203	-0.2368	0	0	0.1485	-1	0	0
B1	F7	1339	0.2474	-1	-0.3938	0	0	0.4373	-0.3586	0	0
B1	F7	1339	2	0.2759	0.00372 1	0	0	-0.0043	0.3052	0	0
B1	F7	1339	1	-	0.00580 7	0	0	-	0.2986	0	0
B1	F7	1339	1	0.00156 7	0.2173	0	0	-	0.1867	0	0
B1	F7	1339	2	0.1827	0.3354	0	0	-	0.164	0	0
B1	F7	1339	0.2695	-1	-0.212	0	0	-0.2937	-0.1619	0	0
B1	F7	1339	0.2124	-0.2607	-0.1118	0	0	-1	-0.201	0	0
B1	F7	1339	-	-0.3294	-	0	0	-1	-1	0	0
B1	F7	1339	0.0554	0.00159 7	0.00159	0	0	-	-	0	0
B1	F7	1339	0.1877	-1	-0.0166	0	0	-0.2816	-1	0	0
B1	F7	1339	1	0.1704	1	0	0	-1	0.1738	0	0
B1	F7	1339	1	-	0.3244	0	0	-0.4956	0.1572	0	0
B1	F7	1339	-1	0.00322 3	0.1392	0	0	-0.4127	0.0542 3	0	0
B1	F7	1339	-1	-0.1407	1	0	0	-1	0.0740 7	0	0
B1	F7	1339	0.1524	-1	-	0	0	-5	-1	0	0
B1	F7	1339	-0.0647	-0.3799	0.00277 6	0	0	-3	-1	0	0

B1	F7	1339	-3	-1	0.00211 3	0	0	-3	-0.4589	0	0
B1	F7	1339	-5	-1	0.04255	0	0	-5	-0.2335	0	0
B1	F7	1339	0.0669 2	0.3353	1	0	0	0.1036	-0.1632	0	0
B1	F7	1339	0.0573 7	0.3204	0.2311	0	0	0.0193	-0.1834	0	0
B1	F7	1339	0.1135	1	0.2709	0	0	0.103	-0.2032	0	0
B1	F7	1339	0.1967	2	0.179	0	0	0.2526	-0.1787	0	0
B1	F7	1339	-1	-4	-	0	0	-	-4	0	0
B1	F7	1339	-1	-2	0.00851 7	0	0	0.00552 6	-	0	0
B1	F7	1339	-1	-2	0.00087 05	0	0	-0.3869	-2	0	0
B1	F7	1339	-0.3052	0.04773	0.00393 4	0	0	-0.1582	-3	0	0
B1	F7	1339	-1	0.3438	-	0	0	-	-4	0	0
B1	F7	1339	0.1933	2	0.03695	0	0	0.00739	0.2713	0	0
B1	F7	1339	0.1311	2	0.1161	0	0	0.09584	0.4159	0	0
B1	F7	1339	0.1259	1	0.1025	0	0	0.09589	0.4159	0	0
B1	F7	1339	0.1259	1	0.00190 6	0	0	0.03329	0.4159	0	0
B1	F7	1339	0.1248	2	0.02856	0	0	0.03281	0.2507	0	0
B1	F7	1339	-0.4789	0.2086	0.05711	0	0	-0.2079	-0.3894	0	0
B1	F7	1339	-0.1963	0.1606	-	0	0	-0.2064	-0.3816	0	0
B1	F7	1339	-0.1106	0.1124	0.02932	0	0	-0.3177	-0.3801	0	0
B1	F7	1339	-0.4666	0.2246	0.07896	0	0	-0.3201	-0.402	0	0
B1	F7	1339	0.0156	0.3247	0.09907	0	0	0.05087	5	0	0
B1	F7	1339	0.1142	2	0.04456	0	0	0.00132	4	0	0
B1	F7	1339	0.1021	2	0.03303	0	0	0.02027	3	0	0
B1	F7	1339	0.0156	0.3247	0.01376	0	0	0.3079	4	0	0
B1	F7	1339	0.0263 2	0.2254	0.02934	0	0	-	-	0	0
B1	F7	1339	-1	0.265	-	0	0	-0.1211	0.3287	0	0
B1	F7	1339	-0.2657	0.1518	0.09585	0	0	-1	0.25	0	0
B1	F7	1339	-1	-3	-0.3188	0	0	-0.3938	0.1674	0	0
B1	F7	1339	-1	-4	-0.2512	0	0	0.02686	0.2993	0	0

B1	F7	1339	0.0365 6	0.0095 79	0.00354	0	0	2	0.1072	0
B1	F7	1339	1	0.07045	0.07153	0	0	2	0.2229	0
B1	F7	1339	1	0.1178	0.01017	0	0	2	0.206	0
B1	F7	1339	0.0746 3	0.00698 4	0.01204	0	0	2	0.0845 2	0
B1	F7	1339	-2	-0.3553	0.01932	0	0	0.2134	0.0058 8	0
B1	F7	1339	0.1111	-0.1007	-0.0212	0	0	0.205	0.0332 5	0
B1	F7	1339	0.0660 3	0.00323 7	0.06702	0	0	0.2574	0.0382 5	0
B1	F7	1339	-2	-0.3125	0.08444	0	0	0.2637	0.0108 6	0
B1	F7	1339	1	0.06474	0.03494	0	0	0.03774	0.1204	0
B1	F7	1339	1	-0.0242	0.05431	0	0	0.0324	1	0
B1	F7	1339	1	0.3406	0.05776	0	0	0.09122	1	0
B1	F7	1339	1	0.1175	-0.0365	0	0	0.09674	0.114	0
B1	F7	1339	0.131	0.09781	0.08319	0	0	-0.3434	0.0545 1	0
B1	F7	1339	0.0012 57	-0.4266	-0.1264	0	0	-0.3623	0.0652 5	0
B1	F7	1339	0.0223	0.06079	-0.1645	0	0	-0.2468	0.0644 6	0
B1	F7	1339	0.0892 9	0.00222 9	0.09422	0	0	-0.2365	0.0550 7	0
B1	F7	1339	1	0.02619	0.04446	0	0	-0.3962	1	0
B1	F7	1339	-0.3517	0.07799	0.05065	0	0	-0.3867	0.1449	0
B1	F7	1339	-0.203	0.02225	0.01948	0	0	-0.34	0.1921	0
B1	F7	1339	1	0.3464	-0.0353	0	0	-0.3769	1	0
B1	F7	1339	-	-0.4636	-0.13	0	0	-3	0.0731 9	0
B1	F7	1339	-3	-1	-0.2043	0	0	-3	0.0691 6	0

B1	F7	1339	-2	-0.2923	0.07405	0	0	-2	0.0846 1	0
B1	F7	1339	0.0369 3	0.05915	0.07631	0	0	-3	0.0873 3	0
B1	F7	1339	-	0.00639 3	0.02079	0	0	2	-	0
B1	F7	1339	1	0.2867	-0.0174	0	0	2	0.0197 2	0
B1	F7	1339	1	0.1727	0.01873	0	0	3	0.0071 31	0
B1	F7	1339	-0.1666	0.03894	0.01785	0	0	3	0.0235 9	0
B1	F7	1339	-2	-0.3141	0.09753	0	0	0.2889	-	0
B1	F7	1339	0.0953 2	0.04802	0.08214	0	0	0.2824	0.0904 1	0
B1	F7	1339	0.0800 8	0.01823	0.07426	0	0	0.3585	0.0850 7	0
B1	F7	1339	-2	-0.428	0.07658	0	0	0.363	0.0876 3	0
B1	F7	1339	1	0.2865	0.03575	0	0	0.09216	-	0
B1	F7	1339	1	0.1288	0.04111	0	0	0.08704	0.2817 94	0
B1	F7	1339	1	0.4363	0.02986	0	0	0.1527	0.2794	0
B1	F7	1339	1	0.167	0.02451	0	0	0.1587	-	0
B1	F7	1339	0.0984 6	0.04785	-0.1224	0	0	-0.2542	0.0084 35	0
B1	F7	1339	0.0077 31	0.00244 7	0.09854	0	0	-0.2678	0.0569 2	0
B1	F7	1339	0.0626 8	0.09491	0.07292	0	0	-0.1506	0.0561 9	0
B1	F7	1339	0.0783 1	0.01673	0.09275	0	0	-0.1487	-0.005	0
B1	F7	1339	1	0.1408	0.00805	0	0	-0.3457	0.2032	0
B1	F7	1339	-0.2041	0.02224	0.01856	0	0	-0.3473	0.0709 2	0
B1	F7	1339	-0.1183	0.07066	-0.0101	0	0	-0.3081	0.0744 6	0

B1	F7	1339	1	0.4377	0.00844 5	0	0	-0.3059	0.2042	0
B1	F7	1339	5	0.00435	-	0	0	-2	0.0496	0
B1	F7	1339	-2	-0.2841	0.04694	0	0	-2	0.0212	0
B1	F7	1339	-2	-0.1972	-0.066	0	0	-2	0.0228	0
B1	F7	1339	0.0599	0.0953	0.04759	0	0	-2	0.0499	0
B1	F7	1339	-0.1669	-	0.03153	0	0	3	0.0229	0
B1	F7	1339	1	0.3339	0.01342	0	0	3	-	0
B1	F7	1339	2	0.2215	0.00896	0	0	3	0.0081	0
B1	F7	1339	-0.1958	0.03648	0.00763	0	0	3	0.0718	0
B1	F7	1339	-2	-0.415	0.06148	0	0	3.742	-	0
B1	F7	1339	0.0864	0.05706	0.03892	0	0	0.3633	0.0129	0
B1	F7	1339	0.0652	0.02831	-	0	0	0.3778	-	0
B1	F7	1339	-2	-0.4177	0.00187	0	0	0.3876	0.0508	0
B1	F7	1339	1	0.3143	0.01433	0	0	0.145	-	0
B1	F7	1339	1	0.2231	0.01068	0	0	0.1434	0.2123	0
B1	F7	1339	1	0.4395	0.00151	0	0	0.1726	0.2091	0
B1	F7	1339	1	0.2175	0.00200	0	0	0.1748	-	0
B1	F7	1339	0.0839	0.05249	-	0	0	-0.167	-	0
B1	F7	1339	0.0498	0.04173	0.06005	0	0	-0.1692	0.0146	0
B1	F7	1339	0.0881	0.09335	-	0	0	-0.1296	0.0140	0
B1	F7	1339	7	0.01394	0.01394	0	0	-	0.0140	5

B1	F7	1339	0.0880 6	0.02775	-	0	0	-0.1288	-	0
B1	F7	1339	1	0.2381	0.03298	0	0	-0.297	0.0677	0
B1	F7	1339	-0.1185	0.07012	0.00958	0	0	-0.3025	0.0314	0
B1	F7	1339	-0.1223	0.02788	0.00819	0	0	-0.3247	-	0
B1	F7	1339	1	0.4425	0.0805	0	0	-0.3205	0.0392	0
B1	F7	1339	0.0462	0.0459	0.00384	0	0	-2	-	0
B1	F7	1339	-2	-0.1893	0.05038	0	0	-2	-0.1515	0
B1	F7	1339	-2	-0.2689	0.07875	0	0	-3	-0.202	0
B1	F7	1339	0.0714	0.09417	0.00607	0	0	-3	-	0
B1	F7	1339	-0.1951	-	0.01654	0	0	3	0.0042	0
B1	F7	1339	1	0.2242	0.00683	0	0	3	0.1186	0
B1	F7	1339	1	0.3705	0.00069	0	0	3	-	0
B1	F7	1339	-0.1575	-	0.1627	0	0	3	-	0
B1	F7	1339	-2	-0.3908	0.00339	0	0	3.953	-0.0285	0
B1	F7	1339	0.0653	0.0207	0.00963	0	0	0.3711	0.0031	0
B1	F7	1339	0.0893	0.07185	0.08297	0	0	0.3392	-	0
B1	F7	1339	-2	-0.3973	0.02618	0	0	0.37	-0.1913	0
B1	F7	1339	1	0.1823	0.02855	0	0	0.1551	0.1056	0
B1	F7	1339	1	0.1406	0.00896	0	0	0.1548	0.2423	0
B1	F7	1339	1	0.995	0.0153	0	0	0.1749	0.2412	0
B1	F7	1339	1	0.31	0.03165	0	0	0.175	0.103	0
B1	F7	1339	0.0828	0.00938	0.00046	0	0	-0.1487	-	0
B1	F7	1339	8	0.0067	0.0067	0	0	-	0.0067	4

B1	F7	1339	0.0706	0.00720	0.00708	0	0	-0.1497	0.0063	0
B1	F7	1339	0.0805	0.07651	0.00859	0	0	-0.1294	-	0
B1	F7	1339	0.072	0.0601	0.00330	0	0	-0.1286	0.0060	0
B1	F7	1339	1	0.1771	0.09629	0	0	-0.3098	0.1131	0
B1	F7	1339	-0.1225	0.02859	0.00723	0	0	-0.3288	0.0593	0
B1	F7	1339	-0.1491	-0.0227	0.02004	0	0	-0.3532	0.0792	0
B1	F7	1339	1	0.4541	0.1704	0	0	-0.3391	0.0102	0
B1	F7	1339	0.0551	0.02038	0.01263	0	0	-2	0.0258	0
B1	F7	1339	-2	-0.2436	0.07442	0	0	-3	-0.2494	0
B1	F7	1339	-2	-0.3696	-0.1799	0	0	-3	-0.387	0
B1	F7	1339	0.0989	0.0832	0.02546	0	0	-3	-	0
B1	F7	1339	0.0428	0.2273	-	0	0	0.2031	-0.1946	0
B1	F7	1339	0.0437	1	0.02798	0	0	0.1367	-0.1954	0
B1	F7	1339	0.1344	1	0.01865	0	0	0.1472	-0.1007	0
B1	F7	1339	0.128	0.3317	0.00658	0	0	0.2145	-	0
B1	F7	1339	-1	-3	-0.1448	0	0	0.04739	-3	0
B1	F7	1339	-	0.00572	-0.1621	0	0	0.01778	-3	0
B1	F7	1339	0.0950	9	0.00160	0	0	0.02086	-3	0
B1	F7	1339	0.0180	-3	-	0	0	0.05075	-3	0
B1	F7	1339	-0.4736	1	0.05434	0	0	0.07216	0.3278	0
B1	F7	1339	0.0452	7	0.00267	0	0			

B1	F7	1339	0.0611	2	0.04942	0	0	0.4135	0.3261	0
B1	F7	1339	0.2792	1	0.04618	0	0	0.4183	0.3763	0
B1	F7	1339	0.1483	1	0.00561	0	0	0.07722	0.3795	0
B1	F7	1339	-	0.01064	-	0	0	0.00449	-0.4936	0
B1	F7	1339	0.0916	2	0.09821	0	0	0.0382	-1	0
B1	F7	1339	-0.3011	0.02895	0.00459	0	0	0.04308	-0.4039	0
B1	F7	1339	0.0212	5	0.0261	0	0	0.00608	-0.3933	0
B1	F7	1339	0.0152	6	0.07275	0	0	0.1065	3	0
B1	F7	1339	0.052	2	0.1437	0	0	1	3	0
B1	F7	1339	0.0893	3.579	0.2035	0	0	0.1578	3	0
B1	F7	1339	0.1431	0.3979	0.06052	0	0	0.07235	0.1352	0
B1	F7	1339	0.2728	1	0.07398	0	0	0.02744	0.1322	0
B1	F7	1339	-0.335	0.03049	0.02828	0	0	0.0429	0.1056	0
B1	F7	1339	-1	-3	0.04256	0	0	0.07653	0.1102	0
B1	F7	1339	-0.481	-3	0.01197	0	0	-	-	0
B1	F7	1339	0.0186	0.01995	0.00582	0	0	0.01495	0.0758	0
B1	F7	1339	0.1401	0.3337	0.00693	0	0	0.0494	-0.0785	0
B1	F7	1339	0.1981	1	0.03024	0	0	0.0505	-0.2135	0
B1	F7	1339	0.1008	2	0.1061	0	0	-	-0.2145	0
B1	F7	1339	0.1176	0.2254	0.08769	0	0	0.01401	-3	0
B1	F7	1339	-0.4509	-3	0.00554	0	0	-	-	0
B1	F7	1339	0.0046	0.01911	0.00209	0	0	-0.1841	-3	0
B1	F7	1339	0.0355	0.03867	0.03092	0	0	-0.1809	-3	0
B1	F7	1339	-0.4781	-3	0.01647	0	0	-	-3	0
B1	F7	1339	0.2096	1	0.022	0	0	0.05154	0.3542	0
B1	F7	1339	0.1618	1	0.00535	0	0	0.1205	0.3528	0

B1	F7	1339	0.1277	2	0.03019	0	0	0.1185	0.3945	0
B1	F7	1339	0.0904	1	0.05756	0	0	0.07352	0.3961	0
B1	F7	1339	0.03555	0.0012	0.00573	0	0	-0.1573	-0.3488	0
B1	F7	1339	0.0409	0.00952	0.04084	0	0	-0.1586	-0.3469	0
B1	F7	1339	0.0509	0.01716	0.06034	0	0	-0.1574	-0.4343	0
B1	F7	1339	0.0400	0.01601	0.03268	0	0	-0.1591	-0.4367	0
B1	F7	1339	0.1619	1	0.00784	0	0	0.0909	3	0
B1	F7	1339	0.2508	0.4138	0.00583	0	0	0.07238	3	0
B1	F7	1339	0.1866	0.2878	0.03059	0	0	-0.0203	3	0
B1	F7	1339	0.1198	2	0.04086	0	0	0.09956	3	0
B1	F7	1339	0.0414	0.06533	0.04537	0	0	-0.1983	0.0485	0
B1	F7	1339	-0.3558	-3	-0.0157	0	0	-0.1022	0.0577	0
B1	F7	1339	-0.4054	-3	-0.141	0	0	0.07952	0.1987	0
B1	F7	1339	0.0548	0.00653	-0.1472	0	0	-0.1913	0.2055	0
B1	F7	1339	-0.1609	0.05971	0.1339	0	0	2	0.0280	0
B1	F7	1339	1	0.05101	0.00039	0	0	3	0.0420	0
B1	F7	1339	1	0.07501	0.0946	0	0	3	0.1271	0
B1	F7	1339	-0.1715	0.0164	0.0164	0	0	3	0.0607	0
B1	F7	1339	-2	-1	0.02114	0	0	0.3009	-0.2545	0
B1	F7	1339	0.0706	-	-0.113	0	0	0.3818	-0.1212	0
B1	F7	1339	0.0844	0.02275	0.01146	0	0	0.4017	0.0526	0
B1	F7	1339	1	0.00395	0.01146	0	0	0.4017	0.0526	3

B1	F7	1339	-2	-1	0.00161	0	0	0.3341	0.0057	0
B1	F7	1339	1	0.1236	0.04767	0	0	0.1715	0.0533	0
B1	F7	1339	1	0.161	0.02553	0	0	0.1676	0.0524	0
B1	F7	1339	1	0.1821	0.03848	0	0	0.1833	0.0645	0
B1	F7	1339	1	0.1315	0.06124	0	0	0.1864	0.0614	0
B1	F7	1339	0.0599	0.00014	0.00465	0	0	-0.129	-	0
B1	F7	1339	0.0651	0.01243	0.00120	0	0	-0.1236	0.0593	0
B1	F7	1339	0.034	0.01878	0.00788	0	0	-0.1653	0.0621	0
B1	F7	1339	0.0375	0.00582	0.00052	0	0	-0.1688	0.0673	0
B1	F7	1339	1	0.05766	0.2359	0	0	-0.4331	0.0646	0
B1	F7	1339	-0.1581	0.06457	0.00713	0	0	-0.239	-0.1089	0
B1	F7	1339	-0.2222	-0.1032	0.0405	0	0	-0.3958	0.0145	0
B1	F7	1339	1	0.1246	0.02865	0	0	-1	0.1972	0
B1	F7	1339	0.0394	0.03512	0.01856	0	0	-3	0.0625	0
B1	F7	1339	-2	-1	-0.115	0	0	-2	-1	0
B1	F7	1339	-2	-1	0.00108	0	0	-3	-0.18	0
B1	F7	1339	0.1158	0.00968	0.0342	0	0	-3	-	0
B1	F23	1335	-2	-1	0.05829	0	0	10	-1	0
B1	F23	1335	-1	2	-0.2158	0	0	5	-1	0
B1	F23	1335	-0.3081	1	-1	0	0	5	-	0
B1	F23	1335	-0.2587	-1	-0.1217	0	0	11	0.3812	0
B1	F23	1335	-9	-10	-1	0	0	1	-9	0
B1	F23	1335	-4	-2	-2	0	0	1	-10	0
B1	F23	1335	-4	0.00298	0.00298	0	0	1	-10	0

B1	F23	1335	-1	-1	-2	0	0	0	1	-3	0
B1	F23	1335	-2	-3	-1	0	0	0	1	-3	0
B1	F23	1335	-1	2	-0.1273	0	0	0	2	-1	0
B1	F23	1335	2	4	1	0	0	0	-3	-0.2495	0
B1	F23	1335	-2	0.03726	1	0	0	0	-3	2	0
B1	F23	1335	-0.2983	1	-0.2212	0	0	0	3	2	0
B1	F23	1335	-4	0.4283	-1	0	0	0	0.2626	-3	0
B1	F23	1335	1	1	0.1181	0	0	0	-10	-2	0
B1	F23	1335	-5	-2	0.06192	0	0	0	-9	-0.3330	0
B1	F23	1335	-1	-0.2273	-1	0	0	0	0.3908	-1	0
B1	F23	1335	2	5	2	0	0	0	-1	17	0
B1	F23	1335	-7	-2	1	0	0	0	48	13	0
B1	F23	1335	18	6	0.09304	0	0	0	44	-2	0
B1	F23	1335	-1	-	2	0	0	0	-2	-1	0
B1	F23	1335	1	1	0.2584	0	0	0	-3	3	0
B1	F23	1335	-25	-15	0.3869	0	0	0	13	1	0
B1	F23	1335	5	1	-1	0	0	0	12	-8	0
B1	F23	1335	-4	-2	0.4706	0	0	0	-6	-7	0
B1	F23	1335	0.0347	3	1	0	0	0	2	-3	0
B1	F23	1335	-4	-2	-0.1547	0	0	0	-5	-5	0
B1	F23	1335	0.1269	0.00346	4	0	0	0	-6	-4	0
B1	F23	1335	-1	3	2	0	0	0	4	-2	0
B1	F23	1335	-1	1	-0.1027	0	0	0	0.06726	-16	0
B1	F23	1335	-19	-12	-3	0	0	0	-19	-22	0
B1	F23	1335	-2	-1	1	0	0	0	-26	-19	0
B1	F23	1335	-3	1	0.4891	0	0	0	-0.2219	-9	0
B1	F23	1335	-4	-4	1	0	0	0	-10	6	0
B1	F23	1335	-	2	-1	0	0	0	-7	11	0
B1	F23	1335	0.0059	65		0	0	0			
B1	F23	1335	6	3	-0.493	0	0	0	-6	7	0
B1	F23	1335	1	-1	4	0	0	0	-9	0.6557	0
B1	F23	1335	-20	-18	-2	0	0	0	-42	-1	0
B1	F23	1335	-1	-	-6	0	0	0	-30	2	0
B1	F23	1335	2	1	1	0	0	0	-21	-1	0
B1	F23	1335	-	-6	1	0	0	0	-37	-1	0
B1	F23	1335	3	0.1383	-1	0	0	0	-2	-1	0
B1	F23	1335	5	1	0.01606	0	0	0	-2	-1	0

B1	F23	1335	-	-1	-1	0	0	0	-2	-1	0
B1	F23	1335	0.0134	-	-	0	0	0	-11	-5	0
B1	F23	1335	1	0.00559	-3	0	0	0	-11	-5	0
B1	F23	1335	1	0.07886	-1	0	0	0	-11	-5	0
B1	F23	1335	-2	-4	-3	0	0	0	-11	-5	0
B1	F23	1335	3	1	-0.1408	0	0	0	-0.1131	-0.4031	0
B1	F23	1335	3	1	-0.3337	0	0	0	-0.1131	-0.4031	0
B1	F23	1335	1	1	-0.2704	0	0	0	-0.1131	-0.4031	0
B1	F23	1335	1	0.2008	-1	0	0	0	-3	-2	0
B1	F23	1335	1	0.351	-1	0	0	0	-3	-2	0
B1	F23	1335	0.4511	0.1937	-1	0	0	0	-3	-2	0
B1	F23	1335	3	-	-1	0	0	0	-1	-2	0
B1	F23	1335	4	0.07351	-	0	0	0	-1	-2	0
B1	F23	1335	6	1	0.07084	0	0	0	-1	-2	0
B1	F23	1335	1	-1	-2	0	0	0	-6	-7	0
B1	F23	1335	1	0.2585	-1	0	0	0	-5	-7	0
B1	F23	1335	2	0.3692	0.4679	0	0	0	-6	-7	0
B1	F23	1335	14	3	0.05807	0	0	0	-6	0.0971	0
B1	F23	1335	14	3	-0.1726	0	0	0	-5	3	0
B1	F23	1335	8	5	1	0	0	0	-6	-3	0
B1	F23	1335	1	-1	0.08828	0	0	0	-7	-3	0
B1	F23	1335	4	1	-0.3996	0	0	0	-24	-2	0
B1	F23	1335	4	1	-1	0	0	0	-18	1	0
B1	F23	1335	3	2	0.05543	0	0	0	-24	-10	0
B1	F23	1335	0.3275	-3	-1	0	0	0	-27	-10	0
B1	F23	1335	13	3	-0.2761	0	0	0	-4	6	0
B1	F23	1335	7	1	2	0	0	0	-4	2	0
B1	F23	1335	3	1	2	0	0	0	3	-1	0
B1	F23	1335	8	-0.4569	1	0	0	0	-4	0.183	0
B1	F23	1335	4	1	-1	0	0	0	-15	1	0
B1	F23	1335	2	0.4346	0.4178	0	0	0	-13	0.3973	0
B1	F23	1335	1	0.146	0.3471	0	0	0	-11	-3	0
B1	F23	1335	2	-3	0.1779	0	0	0	-14	-3	0
B1	F23	1335	7	1	1	0	0	0	-3	0.3167	0
B1	F23	1335	3	1	0.2929	0	0	0	-1	1	0
B1	F23	1335	1	1	1	0	0	0	-0.4782	1	0
B1	F23	1335	3	2	1	0	0	0	-2	1	0
B1	F23	1335	2	0.4705	0.2879	0	0	0	-8	-1	0
B1	F23	1335	1	0.1649	0.08623	0	0	0	-3	0.0182	0

B1	F23	1335	0.3183	0.00489 4	0.04017	0	0	-3	0.3659	0
B1	F23	1335	1	0.4989	0.08864	0	0	-7	0.2128	0
B1	F23	1335	1	0.2059	0.308	0	0	1	1	0
B1	F23	1335	2	1	1	0	0	1	1	0
B1	F23	1335	1	0.4153	1	0	0	-0.3964	0.3476	0
B1	F23	1335	4	1	0.4689	0	0	-1	0.4303	0
B1	F23	1335	0.0710	0.00014 67	0.0701	0	0	0.3495	0.2831	0
B1	F23	1335	0.4069	-0.0302	0.1899	0	0	0.3016	-1	0
B1	F23	1335	0.4283	-0.4091	0.1755	0	0	-3	-1	0
B1	F23	1335	1	0.1719	0.1497	0	0	-4	0.1494	0
B1	F23	1335	0.2567	-0.3779	-1	0	0	-3	12	0
B1	F23	1335	-1	5	-0.2186	0	0	2	11	0
B1	F23	1335	0.0169	0.1719	0.00500 1	0	0	-1	-1	0
B1	F23	1335	13	3	0.3627	0	0	-3	-1	0
B1	F23	1335	-10	-11	-2	0	0	-30	0.3011	0
B1	F23	1335	-3	1	-2	0	0	-3	1	0
B1	F23	1335	-1	-1	-1	0	0	-5	-4	0
B1	F23	1335	3	0.4973	-0.2324	0	0	-30	-5	0
B1	F23	1335	-1	3	1	0	0	-0.2954	1	0
B1	F23	1335	0.0331	2	1	0	0	4	-0.1667	0
B1	F23	1335	-1	1	1	0	0	6	0.309	0
B1	F23	1335	0.2455	2	0.2717	0	0	-0.4483	1	0
B1	F23	1335	-3	1	0.1686	0	0	-3	-0.3469	0
B1	F23	1335	-1	0.4805	0.3609	0	0	-	-2	0
B1	F23	1335	-3	-0.0161	0.4643	0	0	1	-3	0
B1	F23	1335	-0.3882	0.1777	-0.3984	0	0	-3	-1	0
B1	F23	1335	-1	3	2	0	0	-3	0.3733	0
B1	F23	1335	0.244	0.04402	3	0	0	-3	0.3733	0
B1	F23	1335	4	2	1	0	0	-3	0.3733	0
B1	F23	1335	-3	0.3249	1	0	0	-10	-3	0
B1	F23	1335	-0.3617	-1	1	0	0	-10	-3	0
B1	F23	1335	1	1	0.1824	0	0	-10	-3	0
B1	F23	1335	8	-0.3947	2	0	0	-4	-	0
B1	F23	1335	5	1	1	0	0	-4	0.0189 5	0

B1	F23	1335	0.297	-1	4	0	0	-4	-	0
B1	F23	1335	3	-2	0.4071	0	0	-13	0.0189 5	0
B1	F23	1335	1	0.3705	0.3311	0	0	-13	-0.4414	0
B1	F23	1335	-0.3655	-3	1	0	0	-13	-0.4414	0
B1	F23	1335	0.2784	1	-	0	0	0.2232	-0.1697	0
B1	F23	1335	1	0.4466	0.3364	0	0	-0.1051	-0.454	0
B1	F23	1335	1	1	0.488	0	0	-0.4593	-1	0
B1	F23	1335	1	1	-	0	0	0.1544	-0.2303	0
B1	F23	1335	0.1045	0.2461	0.09783	0	0	-0.3685	-1	0
B1	F23	1335	0.1875	0.1798	0.1032	0	0	-1	-3	0
B1	F23	1335	0.3612	0.2404	0.1478	0	0	-4	-4	0
B1	F23	1335	0.4424	0.3289	-1	0	0	-1	-1	0
B1	F23	1335	0.4193	1	-0.1094	0	0	1	0.3432	0
B1	F23	1335	2	1	-0.4935	0	0	-1	2	0
B1	F23	1335	-0.3667	2	-	0	0	-1	2	0
B1	F23	1335	0.4562	2	0.02654	0	0	0.05931	1	0
B1	F23	1335	0.1619	0.3902	0.07925	0	0	0.3188	-1	0
B1	F23	1335	1	0.4563	-2	0	0	-3	1	0
B1	F23	1335	-1	0.4296	-0.192	0	0	-3	1	0
B1	F23	1335	0.1222	1	-0.321	0	0	-0.3242	-	0
B1	F23	1335	0.3371	-0.2923	-0.1742	0	0	-	-1	0
B1	F23	1335	1	2	-0.189	0	0	0.08242	-1	0
B1	F23	1335	1	1	-0.2461	0	0	-	-1	0
B1	F23	1335	-0.2086	-1	-1	0	0	-1	-3	0
B1	F23	1335	0.4639	0.463	-1	0	0	-1	-3	0
B1	F23	1335	0.2068	0.1452	-1	0	0	-1	-3	0
B1	F23	1335	0.245	4	-1	0	0	-3	20	0
B1	F23	1335	-3	-2	4	0	0	-3	20	0
B1	F23	1335	-1	5	0.02342	0	0	-3	20	0
B1	F23	1335	-1	1	-4	0	0	-16	4	0
B1	F23	1335	-17	-13	0.3591	0	0	-16	4	0
B1	F23	1335	-2	1	-1	0	0	-16	4	0
B1	F23	1335	-0.4708	1	-1	0	0	1	3	0
B1	F23	1335	-0.2662	1	-0.0995	0	0	1	3	0
B1	F23	1335	1	1	-1	0	0	1	3	0
B1	F23	1335	-2	0.08917	-2	0	0	-1	0.36	0



B1	F23	1335	-1	-0.1072	-1	0	0	-1	0.36	0
B1	F23	1335	0.1695	0.3337	-2	0	0	-1	0.36	0
B1	F23	1335	2	1	-1	0	0	-0.2189	-1	0
B1	F23	1335	2	2	-0.466	0	0	-0.2189	-1	0
B1	F23	1335	2	2	-0.2823	0	0	-0.2189	-1	0
B1	F23	1335	1	0.4142	-2	0	0	-2	-1	0
B1	F23	1335	0.4654	0.4828	-1	0	0	-2	-1	0
B1	F23	1335	1	1	-1	0	0	-2	-1	0
B1	F23	1335	1	3	5	0	0	-1	88	0
B1	F23	1335	2	2	-0.4741	0	0	-1	88	0
B1	F23	1335	1	0.0723	-0.4628	0	0	-1	88	0
B1	F23	1335	0.3905	1	1	0	0	-5	23	0
B1	F23	1335	0.29	1	-2	0	0	-5	23	0
B1	F23	1335	0.0499	-0.4086	-2	0	0	-5	23	0
B1	F23	1335	5							
B1	F23	1335	1	2	9	0	0	150	3	0
B1	F23	1335	1	3	-1	0	0	150	3	0
B1	F23	1335	1	6	0.03052	0	0	150	3	0
B1	F23	1335	-0.352	0.0903	1	0	0	18	-43	0
B1	F23	1335	0.3247	0.475	-2	0	0	18	-43	0
B1	F23	1335	0.2581	1	-6	0	0	18	-43	0
B1	F23	1335	-16	-28	-11	0	0	-182	-383	0
B1	F23	1335	26	133	88	0	0	-182	-383	0
B1	F23	1335	6	32	-13	0	0	-182	-383	0
B1	F23	1335	-58	-97	-53	0	0	-774	-1498	0
B1	F23	1335	6	29	23	0	0	-774	-1498	0
B1	F23	1335	1	4	-46	0	0	-774	-1498	0
B1	F23	1335	0.4671	2	0.05203	0	0	0.24	1	0
B1	F23	1335	-1	2	-	0	0	1	2	0
B1	F23	1335		0.00226	2					
B1	F23	1335	-0.2603	1	1	0	0	1	3	0
B1	F23	1335	1	3	0.3282	0	0	-0.1032	2	0
B1	F23	1335	0.1404	1	-0.3281	0	0	-0.071	0.3782	0
B1	F23	1335	-2	0.3324	-0.4549	0	0	-0.3677	1	0
B1	F23	1335	-1	0.2285	0.2416	0	0	-1	0.3128	0
B1	F23	1335	0.0953	0.3405	0.0115	0	0	-1	0.1174	0
B1	F23	1335	-1	0.06301	1	0	0	2	2	0
B1	F23	1335	-0.3845	1	1	0	0	2	2	0
B1	F23	1335	-1	1	0.1706	0	0	2	2	0
B1	F23	1335	-3	-0.4628	0.3556	0	0	-1	1	0
B1	F23	1335	-2	0.1612	0.2223	0	0	-1	1	0

B1	F23	1335	-3	-0.4118	0.07241	0	0	-1	1	0
B1	F23	1335	-0.2192	0.3349	2	0	0	7	12	0
B1	F23	1335	-0.482	4	2	0	0	7	12	0
B1	F23	1335	-2	-1	1	0	0	7	12	0
B1	F23	1335	-2	-0.4647	0.4786	0	0	0.3967	2	0
B1	F23	1335	-1	0.1085	1	0	0	0.3967	2	0
B1	F23	1335	-10	-11	-0.3875	0	0	0.3967	2	0
B1	F23	1335	1	-	2	0	0	12	5	0
B1	F23	1335	-2	0.02042	1	0	0	12	5	0
B1	F23	1335	-0.4106	-1	1	0	0	12	5	0
B1	F23	1335	-1	-3	0.4096	0	0	2	1	0
B1	F23	1335	-9	-10	-1	0	0	2	1	0
B1	F23	1335	-1	-5	-0.371	0	0	2	1	0
B1	F23	1335	-0.2778	-1	0.4546	0	0	2	2	0
B1	F23	1335	1	-0.2034	0.0332	0	0	3	1	0
B1	F23	1335	1	0.00926	1	0	0	4	1	0
B1	F23	1335	-1	0.07158	1	0	0	4	3	0
B1	F23	1335	-1	-5	-0.08	0	0	1	-1	0
B1	F23	1335	0.0268	-1	-0.2128	0	0	1	-0.295	0
B1	F23	1335	0.0610	-0.3044	0.2932	0	0	1	0.0368	8
B1	F23	1335	-2	-3	0.3756	0	0	1	-1	0
B1	F23	1335	-1	0.2852	1	0	0	2	1	0
B1	F23	1335	1	-0.1054	1	0	0	2	2	0
B1	F23	1335	0.0967	1	1	0	0	0.07822	2	0
B1	F23	1335	5	1	1	0	0	-0.1586	1	0
B1	F23	1335	0.0314	8	0.3489	0	0	1	0.4169	0
B1	F23	1335	-2	-0.3098	0.3744	0	0	1	0.4888	0
B1	F23	1335	0.0945	-1	0.2456	0	0	-0.1953	0.472	0
B1	F23	1335	0.4461	0.3509	0.2478	0	0	-0.4063	0.3223	0
B1	F23	1335	-0.4445	0.2948	0.2478	0	0	0.4261	2	0
B1	F23	1335	0.0359	1	1	0	0	0.4261	2	0
B1	F23	1335	0.2367	1	1	0	0	0.01844	0.1383	0
B1	F23	1335	-	0.4871	0.05255	0	0	2	0.0767	3
B1	F23	1335	0.0427	4	0.2744	0	0	2	2	0

B1	F23	1335	-0.3721	0.1744	0.2545	0	0	-1	-1	0
B1	F23	1335	-0.3307	0.02193	0.02193	0	0	-1	-1	0
B1	F23	1335	-1	-0.1487	-0.2162	0	0	-1	-2	0
B1	F23	1335	-3	-	-	0	0	-1	-2	0
B1	F23	1335	1	0.05056	0.01652	0	0	1	-	0
B1	F23	1335	1	-0.4172	-0.179	0	0	1	0.0875	6
B1	F23	1335	0.1198	-1	-0.3087	0	0	1	0.0553	8
B1	F23	1335	-1	0.3555	-0.383	0	0	3	0.0300	3
B1	F23	1335	1	0.1089	-0.2266	0	0	3	-	0
B1	F23	1335	0.0503	-1	-1	0	0	0.2373	-1	0
B1	F23	1335	-1	-2	-1	0	0	0.2672	-2	0
B1	F23	1335	-2	-1	-1	0	0	1	-2	0
B1	F23	1335	0.1083	-0.371	-1	0	0	1	-1	0
B1	F23	1335	1	0.09928	-0.2349	0	0	3	-0.3977	0
B1	F23	1335	-1	1	0.06341	0	0	3	0.3148	0
B1	F23	1335	1	1	0.05966	0	0	-1	0.4163	0
B1	F23	1335	0.2602	1	-0.1535	0	0	-0.4932	-0.345	0
B1	F23	1335	0.0819	-0.3797	-1	0	0	1	-1	0
B1	F23	1335	-2	-0.3249	-0.3713	0	0	1	-1	0
B1	F23	1335	0.2511	-1	-0.2962	0	0	-2	-1	0
B1	F23	1335	-0.2362	0.0288	-1	0	0	-2	-1	0
B1	F23	1335	0.389	1	0.02891	0	0	-0.467	1	0
B1	F23	1335	1	1	-0.2186	0	0	-0.3228	1	0
B1	F23	1335	0.3448	3	0.03645	0	0	5	1	0
B1	F23	1335	1	0.08199	0.1107	0	0	5	1	0
B1	F23	1335	-0.1528	0.1786	-1	0	0	-1	0.3872	0
B1	F23	1335	0.2387	-1	-1	0	0	-1	-3	0
B1	F23	1335	-3	-0.112	-1	0	0	-0.3478	-3	0
B1	F23	1335	0.1194	-0.4597	-	0	0	-0.3403	0.3963	0
B1	F23	1335	1	2	-0.4221	0	0	-1	0.2083	0
B1	F23	1335	2	1	-0.4266	0	0	-1	0.2083	0
B1	F23	1335	3	2	-1	0	0	-1	0.2083	0
B1	F23	1335	-0.0497	1	-1	0	0	-5	-0.2956	0
B1	F23	1335	1	0.336	-1	0	0	-5	-0.2956	0
B1	F23	1335	1	1	-2	0	0	-5	-0.2956	0
B1	F23	1335	2	1	-0.2458	0	0	-0.1373	-0.4501	0
B1	F23	1335	1	0.2407	0.4792	0	0	-0.1373	-0.4501	0
B1	F23	1335	3	1	-0.0875	0	0	-0.1373	-0.4501	0

B1	F23	1335	0.4815	0.3924	-1	0	0	-2	-2	0
B1	F23	1335	0.2668	0.0769	0.1302	0	0	-2	-2	0
B1	F23	1335	1	0.195	-0.3615	0	0	-2	-2	0
B1	F23	1335	14	5	-0.4241	0	0	-7	-	0
B1	F23	1335	2	0.2909	-0.2723	0	0	-7	-	0
B1	F23	1335	6	1	-1	0	0	-7	-	0
B1	F23	1335	4	1	-2	0	0	-25	-0.4253	0
B1	F23	1335	1	-0.3896	-1	0	0	-25	-0.4253	0
B1	F23	1335	2	0.09792	-3	0	0	-25	-0.4253	0
B1	F23	1335	4	2	1	0	0	-3	3	0
B1	F23	1335	0.0297	1	1	0	0	-3	3	0
B1	F23	1335	-1	1	2	0	0	-3	3	0
B1	F23	1335	1	1	0.1106	0	0	-11	1	0
B1	F23	1335	-1	-0.2095	-	0	0	-11	1	0
B1	F23	1335	-4	-0.2665	1	0	0	-11	1	0
B1	F23	1335	-0.3184	-2	2	0	0	-7	-1	0
B1	F23	1335	5	1	-1	0	0	-7	-1	0
B1	F23	1335	8	4	1	0	0	-7	-1	0
B1	F23	1335	-3	-8	0.4705	0	0	-27	-3	0
B1	F23	1335	2	0.1722	-5	0	0	-27	-3	0
B1	F23	1335	2	1	0.3739	0	0	-27	-3	0
B1	F23	1335	10	13	27	0	0	-234	-379	0
B1	F23	1335	52	110	74	0	0	-234	-379	0
B1	F23	1335	-2	-34	-19	0	0	-234	-379	0
B1	F23	1335	2	-0.4138	5	0	0	-887	-1538	0
B1	F23	1335	12	24	19	0	0	-887	-1538	0
B1	F23	1335	-17	-127	-76	0	0	-887	-1538	0
B1	F28	1254	232	29	-5	0	0	-28	198	0
B1	F28	1254	153	1	9	0	0	-40	351	0
B1	F28	1254	314	277	10	0	0	88	359	0
B1	F28	1254	222	109	5	0	0	224	169	0
B1	F28	1254	91	10	-17	0	0	-95	4	0
B1	F28	1254	61	-25	3	0	0	-113	135	0
B1	F28	1254	131	95	0.2505	0	0	-18	132	0
B1	F28	1254	70	-1	-7	0	0	15	-64	0
B1	F28	1254	211	87	140	0	0	-144	1241	0
B1	F28	1254	588	580	-8	0	0	18	7221	0
B1	F28	1254	155	120	-34	0	0	547	738	0

B1	F28	1254	266	166	-4	0	0	0	146	46	0
B1	F28	1254	87	0.128	57	0	0	0	-539	88	0
B1	F28	1254	166	41	-65	0	0	0	-276	166	0
B1	F28	1254	47	52	-94	0	0	0	47	-22	0
B1	F28	1254	94	67	-20	0	0	0	6	-86	0
B1	F28	1254	199	180	1	0	0	0	199	325	0
B1	F28	1254	-12	-11	-8	0	0	0	206	199	0
B1	F28	1254	182	27	-3	0	0	0	220	153	0
B1	F28	1254	251	124	-1	0	0	0	219	180	0
B1	F28	1254	83	71	-33	0	0	0	34	40	0
B1	F28	1254	-53	-51	-26	0	0	0	67	73	0
B1	F28	1254	76	13	-28	0	0	0	71	2	0
B1	F28	1254	94	16	-19	0	0	0	13	67	0
B1	F28	1254	152	110	2	0	0	0	60	-40	0
B1	F28	1254	164	172	15	0	0	0	60	-40	0
B1	F28	1254	201	163	8	0	0	0	60	-40	0
B1	F28	1254	63	47	-5	0	0	0	-9	-143	0
B1	F28	1254	65	65	6	0	0	0	-9	-143	0
B1	F28	1254	85	67	3	0	0	0	-9	-143	0
B1	F28	1254	173	126	-0.3197	0	0	0	190	25	0
B1	F28	1254	130	94	15	0	0	0	103	32	0
B1	F28	1254	124	103	2	0	0	0	80	30	0
B1	F28	1254	139	137	2	0	0	0	-63	7	0
B1	F28	1254	64	45	-7	0	0	0	-15	-135	0
B1	F28	1254	29	-26	-1	0	0	0	27	-117	0
B1	F28	1254	42	40	-5	0	0	0	-14	-97	0
B1	F28	1254	59	47	-2	0	0	0	24	-102	0
B1	F28	1254	62	90	-11	0	0	0	143	23	0
B1	F28	1254	135	106	4	0	0	0	143	23	0
B1	F28	1254	236	105	-2	0	0	0	143	23	0
B1	F28	1254	20	37	-51	0	0	0	49	4	0
B1	F28	1254	47	46	-12	0	0	0	49	4	0
B1	F28	1254	95	9	-27	0	0	0	49	4	0
B1	F28	1254	111	100	-6	0	0	0	299	-27	0
B1	F28	1254	-12	-7	-1	0	0	0	277	-69	0
B1	F28	1254	7	146	-6	0	0	0	113	-60	0
B1	F28	1254	56	105	-5	0	0	0	108	23	0
B1	F28	1254	38	27	-23	0	0	0	67	-89	0
B1	F28	1254	-95	-90	-13	0	0	0	68	-248	0
B1	F28	1254	-0.1994	58	-30	0	0	0	42	-217	0
B1	F28	1254	23	30	-41	0	0	0	35	-42	0
B1	F28	1254	9	112	-3	0	0	0	89	-15	0
B1	F28	1254	46	165	2	0	0	0	68	-7	0
B1	F28	1254	111	122	11	0	0	0	45	7	0

B1	F28	1254	66	113	-6	0	0	0	57	-1	0
B1	F28	1254	0.0103	49	-18	0	0	0	29	-59	0
B1	F28	1254	20	67	-5	0	0	0	28	-28	0
B1	F28	1254	47	90	3	0	0	0	17	-13	0
B1	F28	1254	33	151	11	0	0	0	66	-13	0
B1	F28	1254	12	216	13	0	0	0	133	-1	0
B1	F28	1254	133	196	43	0	0	0	137	9	0
B1	F28	1254	100	135	22	0	0	0	62	-5	0
B1	F28	1254	14	63	3	0	0	0	20	-44	0
B1	F28	1254	5	85	2	0	0	0	56	-22	0
B1	F28	1254	60	70	18	0	0	0	58	-17	0
B1	F28	1254	40	56	9	0	0	0	19	-41	0
B1	F28	1254	-21	7	3	0	0	0	187	152	0
B1	F28	1254	142	272	-3	0	0	0	301	-5	0
B1	F28	1254	125	207	67	0	0	0	218	14	0
B1	F28	1254	13	178	16	0	0	0	122	210	0
B1	F28	1254	-79	-31	-14	0	0	0	76	57	0
B1	F28	1254	60	117	-21	0	0	0	104	-109	0
B1	F28	1254	50	60	18	0	0	0	92	-68	0
B1	F28	1254	5	77	1	0	0	0	39	79	0
B1	F28	1254	237	337	53	0	0	0	622	100	0
B1	F28	1254	75	195	56	0	0	0	622	100	0
B1	F28	1254	185	282	21	0	0	0	622	100	0
B1	F28	1254	70	63	9	0	0	0	50	-179	0
B1	F28	1254	33	45	21	0	0	0	50	-179	0
B1	F28	1254	37	103	-61	0	0	0	50	-179	0
B1	F28	1254	163	169	48	0	0	0	498	-45	0
B1	F28	1254	499	553	-2	0	0	0	498	-45	0
B1	F28	1254	194	92	49	0	0	0	498	-45	0
B1	F28	1254	61	66	17	0	0	0	-31	-563	0
B1	F28	1254	108	60	-31	0	0	0	-31	-563	0
B1	F28	1254	81	14	-4	0	0	0	-31	-563	0
B1	F28	1254	140	162	33	0	0	0	13	-46	0
B1	F28	1254	126	108	-2	0	0	0	13	-46	0
B1	F28	1254	129	148	3	0	0	0	13	-46	0
B1	F28	1254	57	62	10	0	0	0	-117	-150	0
B1	F28	1254	54	47	-10	0	0	0	-117	-150	0
B1	F28	1254	46	56	-1	0	0	0	-117	-150	0
B1	F28	1254	151	161	31	0	0	0	22	24	0
B1	F28	1254	161	147	6	0	0	0	22	24	0
B1	F28	1254	180	206	24	0	0	0	22	24	0
B1	F28	1254	66	66	43	0	0	0	-126	-3	0
B1	F28	1254	64	60	-6	0	0	0	-126	-3	0

B1	F28	1254	64	70	5	0	0	0	-126	-3	0
B1	F28	1254	133	170	31	0	0	0	285	-17	0
B1	F28	1254	88	145	72	0	0	0	285	-17	0
B1	F28	1254	208	161	30	0	0	0	285	-17	0
B1	F28	1254	57	63	11	0	0	0	103	-109	0
B1	F28	1254	36	50	20	0	0	0	103	-109	0
B1	F28	1254	74	64	12	0	0	0	103	-109	0
B1	F28	1254	-25	-8	4	0	0	0	-124	242	0
B1	F28	1254	-8	240	-15	0	0	0	-111	216	0
B1	F28	1254	185	215	28	0	0	0	-50	196	0
B1	F28	1254	184	9	31	0	0	0	-108	235	0
B1	F28	1254	-97	-84	0.06937	0	0	0	-346	83	0
B1	F28	1254	-30	103	-49	0	0	0	-286	72	0
B1	F28	1254	79	92	8	0	0	0	-221	76	0
B1	F28	1254	75	-3	14	0	0	0	-302	93	0
B1	F28	1254	125	99	-3	0	0	0	-32	22	0
B1	F28	1254	128	144	-7	0	0	0	35	-1	0
B1	F28	1254	148	194	-13	0	0	0	162	-54	0
B1	F28	1254	66	136	12	0	0	0	-39	6	0
B1	F28	1254	52	34	-14	0	0	0	-81	-11	0
B1	F28	1254	47	49	-21	0	0	0	-1	-67	0
B1	F28	1254	63	76	-38	0	0	0	64	-176	0
B1	F28	1254	26	57	3	0	0	0	-106	-12	0
B1	F28	1254	231	276	7	0	0	0	-125	-0.1921	0
B1	F28	1254	-13	131	-13	0	0	0	-128	-45	0
B1	F28	1254	121	176	-13	0	0	0	-49	31	0
B1	F28	1254	167	216	-21	0	0	0	-21	30	0
B1	F28	1254	96	112	-14	0	0	0	-292	-109	0
B1	F28	1254	-42	47	-46	0	0	0	-312	-57	0
B1	F28	1254	51	68	-37	0	0	0	-137	6	0
B1	F28	1254	65	52	-50	0	0	0	-125	-75	0
B1	F28	1254	69	195	-5	0	0	0	-23	16	0
B1	F28	1254	40	168	2	0	0	0	-23	16	0
B1	F28	1254	32	175	-5	0	0	0	-23	16	0
B1	F28	1254	29	78	-18	0	0	0	-56	6	0
B1	F28	1254	17	60	-12	0	0	0	-56	6	0
B1	F28	1254	13	73	-19	0	0	0	-56	6	0
B1	F28	1254	35	151	3	0	0	0	-32	9	0
B1	F28	1254	42	138	13	0	0	0	-5	-11	0
B1	F28	1254	88	135	-7	0	0	0	-25	3	0
B1	F28	1254	9	71	-10	0	0	0	-80	0.2626	0
B1	F28	1254	13	63	-3	0	0	0	-24	-29	0
B1	F28	1254	17	49	2	0	0	0	19	-89	0

B1	F28	1254	35	58	-20	0	0	0	-65	-7	0
B1	F28	1254	-22	5	-2	0	0	0	-65	-70	0
B1	F28	1254	87	179	43	0	0	0	-94	-59	0
B1	F28	1254	39	143	26	0	0	0	-17	-27	0
B1	F28	1254	27	141	7	0	0	0	-5	-53	0
B1	F28	1254	-95	-45	-15	0	0	0	-202	-228	0
B1	F28	1254	31	51	11	0	0	0	-307	-195	0
B1	F28	1254	16	60	5	0	0	0	-48	-76	0
B1	F28	1254	10	58	-1	0	0	0	-27	-165	0
B1	F28	1254	50	122	14	0	0	0	-51	8	0
B1	F28	1254	108	121	29	0	0	0	-51	8	0
B1	F28	1254	170	137	6	0	0	0	-51	8	0
B1	F28	1254	20	51	2	0	0	0	-129	-8	0
B1	F28	1254	39	49	6	0	0	0	-129	-8	0
B1	F28	1254	67	55	1	0	0	0	-129	-8	0
B1	F28	1254	-28	-13	19	0	0	0	-111	-25	0
B1	F28	1254	189	24	37	0	0	0	-114	24	0
B1	F28	1254	119	-4	25	0	0	0	-38	32	0
B1	F28	1254	16	9	20	0	0	0	-44	-18	0
B1	F28	1254	-94	-56	7	0	0	0	-281	-85	0
B1	F28	1254	79	10	13	0	0	0	-292	5	0
B1	F28	1254	49	-11	11	0	0	0	-90	12	0
B1	F28	1254	5	2	9	0	0	0	-105	-72	0
B1	F28	1254	-23	-15	10	0	0	0	93	-16	0
B1	F28	1254	9	2	-1	0	0	0	18	-19	0
B1	F28	1254	1	-	-7	0	0	0	11	19	0
B1	F28	1254	-2	26	-1	0	0	0	56	11	0
B1	F28	1254	-64	-49	-2	0	0	0	34	-67	0
B1	F28	1254	-4	-1	-8	0	0	0	-8	-57	0
B1	F28	1254	-1	-6	-17	0	0	0	-6	-12	0
B1	F28	1254	-7	-8	-8	0	0	0	25	-9	0
B1	F28	1254	153	58	1	0	0	0	-92	41	0
B1	F28	1254	-15	-33	4	0	0	0	-99	86	0
B1	F28	1254	54	20	-16	0	0	0	-90	106	0
B1	F28	1254	163	57	-12	0	0	0	-71	45	0
B1	F28	1254	57	14	-2	0	0	0	-269	-9	0
B1	F28	1254	-67	-89	-3	0	0	0	-277	30	0
B1	F28	1254	20	7	-40	0	0	0	-246	34	0
B1	F28	1254	56	10	-33	0	0	0	-223	-19	0
B1	F28	1254	-20	-7	20	0	0	0	13	254	0
B1	F28	1254	1	73	9	0	0	0	66	64	0
B1	F28	1254	-12	168	-2	0	0	0	-34	73	0
B1	F28	1254	59	250	1	0	0	0	-68	272	0
B1	F28	1254	-68	-76	6	0	0	0	-7	99	0

B1	F28	1254	-7	31	-0.4943	0	0	11	13	0
B1	F28	1254	-29	63	-7	0	0	-87	25	0
B1	F28	1254	24	108	-9	0	0	-160	101	0
B1	F28	1254	17	171	-4	0	0	-26	2	0
B1	F28	1254	54	170	-0.2072	0	0	-26	2	0
B1	F28	1254	-7	151	-8	0	0	-26	2	0
B1	F28	1254	7	71	-16	0	0	-66	-10	0
B1	F28	1254	21	66	-12	0	0	-66	-10	0
B1	F28	1254	-16	61	-25	0	0	-66	-10	0
B1	F28	1254	49	145	-2	0	0	-35	-0.1045	0
B1	F28	1254	25	168	1	0	0	-35	-0.1045	0
B1	F28	1254	-7	129	10	0	0	-35	-0.1045	0
B1	F28	1254	19	61	-11	0	0	-89	-9	0
B1	F28	1254	10	70	-6	0	0	-89	-9	0
B1	F28	1254	-18	54	0.456	0	0	-89	-9	0
B1	F28	1254	-4	163	8	0	0	-33	-38	0
B1	F28	1254	1	16	-1	0	0	46	-53	0
B1	F28	1254	-9	11	6	0	0	41	-44	0
B1	F28	1254	46	134	-4	0	0	-36	-23	0
B1	F28	1254	-14	69	1	0	0	-83	-92	0
B1	F28	1254	-6	9	-10	0	0	-0.4633	-126	0
B1	F28	1254	-49	27	-2	0	0	1	-122	0
B1	F28	1254	18	57	-12	0	0	-100	-85	0
B1	F28	1254	1	30	10	0	0	64	-1	0
B1	F28	1254	-1	-7	16	0	0	4	0.4095	0
B1	F28	1254	12	34	4	0	0	8	106	0
B1	F28	1254	-20	-33	2	0	0	103	160	0
B1	F28	1254	-1	-4	2	0	0	20	-33	0
B1	F28	1254	-4	-21	6	0	0	-11	-36	0
B1	F28	1254	-3	13	1	0	0	-10	42	0
B1	F28	1254	-66	-85	-7	0	0	33	60	0
B1	F28	1254	142	13	-3	0	0	-36	-21	0
B1	F28	1254	50	-22	-5	0	0	-36	-21	0
B1	F28	1254	176	3	-1	0	0	-36	-21	0
B1	F28	1254	47	1	11	0	0	-97	-80	0
B1	F28	1254	17	-60	-16	0	0	-97	-80	0
B1	F28	1254	62	1	-3	0	0	-97	-80	0
B1	F28	1254	171	-3	3	0	0	112	-24	0
B1	F28	1254	13	2	22	0	0	122	-4	0
B1	F28	1254	15	7	26	0	0	170	-2	0
B1	F28	1254	196	23	15	0	0	166	-26	0
B1	F28	1254	59	-10	1	0	0	38	-65	0
B1	F28	1254	2	1	9	0	0	40	-23	0
B1	F28	1254	3	-1	10	0	0	58	-17	0

B1	F28	1254	70	8	5	0	0	57	-69	0
B1	F28	1254	27	3	8	0	0	32	38	0
B1	F28	1254	-3	-0.3346	-5	0	0	30	45	0
B1	F28	1254	2	-3	-5	0	0	-10	44	0
B1	F28	1254	-15	-3	6	0	0	-11	37	0
B1	F28	1254	9	1	3	0	0	11	14	0
B1	F28	1254	-9	-1	-16	0	0	10	10	0
B1	F28	1254	-4	-21	-17	0	0	-39	10	0
B1	F28	1254	-57	-12	1	0	0	-41	13	0
B1	F28	1254	339	121	70	0	0	-158	22	0
B1	F28	1254	111	114	7	0	0	44	49	0
B1	F28	1254	119	86	17	0	0	61	197	0
B1	F28	1254	141	180	26	0	0	-153	9	0
B1	F28	1254	121	6	6	0	0	-454	-177	0
B1	F28	1254	56	47	-33	0	0	-89	-13	0
B1	F28	1254	45	27	5	0	0	-55	24	0
B1	F28	1254	55	63	2	0	0	-449	-9	0
B1	F28	1254	107	99	6	0	0	216	-4	0
B1	F28	1254	168	143	-2	0	0	170	-13	0
B1	F28	1254	191	160	-4	0	0	165	-6	0
B1	F28	1254	162	108	4	0	0	187	-12	0
B1	F28	1254	34	43	-10	0	0	-15	-38	0
B1	F28	1254	37	54	-8	0	0	-55	-85	0
B1	F28	1254	77	61	-14	0	0	-39	-63	0
B1	F28	1254	56	42	-1	0	0	13	-33	0
B1	F28	1254	151	95	3	0	0	208	-66	0
B1	F28	1254	582	561	22	0	0	-548	164	0
B1	F28	1254	39	237	29	0	0	-436	162	0
B1	F28	1254	200	219	-11	0	0	134	62	0
B1	F28	1254	40	23	-67	0	0	-75	-438	0
B1	F28	1254	229	107	-95	0	0	-1419	-383	0
B1	F28	1254	-24	96	2	0	0	-1166	8	0
B1	F28	1254	85	67	-58	0	0	-40	-74	0
B1	F28	1254	-26	9	1	0	0	-26	146	0
B1	F28	1254	12	170	1	0	0	-4	144	0
B1	F28	1254	12	136	-1	0	0	3	128	0
B1	F28	1254	3	-5	-2	0	0	-24	132	0
B1	F28	1254	-68	-27	-16	0	0	-95	57	0
B1	F28	1254	4	71	-13	0	0	-19	55	0
B1	F28	1254	5	50	-12	0	0	-4	48	0
B1	F28	1254	0.7602	-20	-17	0	0	-82	50	0
B1	F28	1254	14	212	8	0	0	19	-19	0
B1	F28	1254	38	149	21	0	0	56	-13	0
B1	F28	1254	-1	191	11	0	0	48	64	0

B1	F28	1254	4	131	11	0	0	0	12	45	0
B1	F28	1254	4	83	-1	0	0	0	5	-61	0
B1	F28	1254	16	62	7	0	0	0	23	-45	0
B1	F28	1254	-4	78	1	0	0	0	20	25	0
B1	F28	1254	2	51	1	0	0	0	2	17	0
B1	F28	1254	44	165	8	0	0	0	50	-5	0
B1	F28	1254	33	123	2	0	0	0	48	-6	0
B1	F28	1254	-4	114	1	0	0	0	52	-19	0
B1	F28	1254	-0.136	186	3	0	0	0	53	-17	0
B1	F28	1254	19	67	-0.3541	0	0	0	18	-34	0
B1	F28	1254	13	51	-4	0	0	0	17	-38	0
B1	F28	1254	-11	47	-7	0	0	0	19	-58	0
B1	F28	1254	-4	77	-5	0	0	0	21	-54	0
B1	F28	1254	37	141	5	0	0	0	55	-60	0
B1	F28	1254	-28	-10	1	0	0	0	-32	-63	0
B1	F28	1254	10	4	6	0	0	0	-31	-38	0
B1	F28	1254	-3	104	7	0	0	0	46	-34	0
B1	F28	1254	14	58	0.2155	0	0	0	18	-206	0
B1	F28	1254	-103	-87	-11	0	0	0	-123	-192	0
B1	F28	1254	2	0.1861	-1	0	0	0	-122	-95	0
B1	F28	1254	-11	41	3	0	0	0	16	-89	0
B1	F28	1254	91	36	35	0	0	0	328	-83	0
B1	F28	1254	343	360	0.08828	0	0	0	328	-83	0
B1	F28	1254	149	-3	66	0	0	0	328	-83	0
B1	F28	1254	37	13	4	0	0	0	68	-326	0
B1	F28	1254	104	86	-13	0	0	0	68	-326	0
B1	F28	1254	52	-32	15	0	0	0	68	-326	0
B1	F28	1254	102	24	16	0	0	0	191	25	0
B1	F28	1254	203	64	18	0	0	0	191	25	0
B1	F28	1254	10	-14	15	0	0	0	191	25	0
B1	F28	1254	40	-3	7	0	0	0	61	-52	0
B1	F28	1254	71	15	2	0	0	0	61	-52	0
B1	F28	1254	0.2985	-39	6	0	0	0	61	-52	0
B1	F28	1254	112	21	24	0	0	0	315	172	0
B1	F28	1254	21	-2	28	0	0	0	315	172	0
B1	F28	1254	-15	-32	11	0	0	0	315	172	0
B1	F28	1254	37	4	1	0	0	0	112	54	0
B1	F28	1254	3	-6	11	0	0	0	112	54	0
B1	F28	1254	-86	-93	-3	0	0	0	112	54	0
B1	F28	1254	56	110	50	0	0	0	-92	-23	0
B1	F28	1254	-8	-1	-3	0	0	0	-92	-23	0
B1	F28	1254	156	157	5	0	0	0	-92	-23	0
B1	F28	1254	22	42	13	0	0	0	-308	-73	0
B1	F28	1254	-49	-56	-12	0	0	0	-308	-73	0

B1	F28	1254	56	58	-3	0	0	0	-308	-73	0
B1	F28	1254	-83	-17	5	0	0	0	12	474	0
B1	F28	1254	-12	39	21	0	0	0	30	360	0
B1	F28	1254	-1	-12	-7	0	0	0	9	-5	0
B1	F28	1254	6	20	-6	0	0	0	-27	-4	0
B1	F28	1254	-100	-78	-10	0	0	0	-70	145	0
B1	F28	1254	-44	11	6	0	0	0	-5	115	0
B1	F28	1254	-9	-45	-30	0	0	0	-15	-138	0
B1	F28	1254	0.0052	-17	-37	0	0	0	-83	-151	0
B1	F28	1254	161	-12	7	0	0	0	37	-111	0
B1	F28	1254	404	383	3	0	0	0	-86	-146	0
B1	F28	1254	173	69	0.3443	0	0	0	-112	31	0
B1	F28	1254	162	51	-9	0	0	0	16	-35	0
B1	F28	1254	56	-75	2	0	0	0	9	-476	0
B1	F28	1254	127	90	-2	0	0	0	-331	-622	0
B1	F28	1254	66	18	-15	0	0	0	-499	-72	0
B1	F28	1254	55	8	-41	0	0	0	-5	-107	0
B1	F28	1254	137	8	-3	0	0	0	0.07176	38	0
B1	F28	1254	140	-3	11	0	0	0	8	52	0
B1	F28	1254	164	20	10	0	0	0	-24	66	0
B1	F28	1254	224	19	-7	0	0	0	-32	49	0
B1	F28	1254	55	2	-10	0	0	0	-15	13	0
B1	F28	1254	58	-9	3	0	0	0	-5	23	0
B1	F28	1254	68	8	3	0	0	0	-78	28	0
B1	F28	1254	38	6	-20	0	0	0	-100	17	0
B1	F28	1254	122	18	-12	0	0	0	128	3	0
B1	F28	1254	175	21	-13	0	0	0	174	-6	0
B1	F28	1254	-10	-12	-8	0	0	0	182	-14	0
B1	F28	1254	-2	-2	-12	0	0	0	146	-7	0
B1	F28	1254	48	7	-30	0	0	0	50	-5	0
B1	F28	1254	71	8	-37	0	0	0	71	-25	0
B1	F28	1254	-41	-52	-24	0	0	0	74	-55	0
B1	F28	1254	-12	-7	-33	0	0	0	58	-44	0
B1	F28	1254	-33	-18	-4	0	0	0	-37	-25	0
B1	F28	1254	4	20	7	0	0	0	-40	19	0
B1	F28	1254	-5	-0.2885	12	0	0	0	26	19	0
B1	F28	1254	18	-0.4782	-1	0	0	0	25	-25	0
B1	F28	1254	-93	-62	-19	0	0	0	-97	-78	0
B1	F28	1254	0.3008	-4	-3	0	0	0	-107	-16	0
B1	F28	1254	-18	-14	4	0	0	0	1	-14	0
B1	F28	1254	3	-4	-8	0	0	0	2	-77	0
B1	F28	1254	184	149	0.1177	0	0	0	76	-1	0
B1	F28	1254	169	113	8	0	0	0	76	-1	0
B1	F28	1254	154	115	4	0	0	0	76	-1	0

B1	F28	1254	75	61	-3	0	0	-6	-42	0
B1	F28	1254	59	44	-2	0	0	-6	-42	0
B1	F28	1254	64	49	-2	0	0	-5	-42	0
B1	F28	1254	275	238	-2	0	0	295	-40	0
B1	F28	1254	53	85	-0.4903	0	0	295	-40	0
B1	F28	1254	65	111	-9	0	0	295	-40	0
B1	F28	1254	100	86	-71	0	0	92	-103	0
B1	F28	1254	21	22	-7	0	0	92	-103	0
B1	F28	1254	19	35	-54	0	0	92	-103	0
B1	F28	1254	95	247	28	0	0	846	-27	0
B1	F28	1254	482	539	75	0	0	846	-27	0
B1	F28	1254	158	286	109	0	0	846	-27	0
B1	F28	1254	-11	96	-30	0	0	350	-149	0
B1	F28	1254	207	154	-58	0	0	350	-149	0
B1	F28	1254	51	63	13	0	0	330	-149	0
B1	F28	1254	199	156	9	0	0	26	7	0
B1	F28	1254	170	177	26	0	0	26	7	0
B1	F28	1254	210	163	39	0	0	26	7	0
B1	F28	1254	81	53	-1	0	0	-5	-53	0
B1	F28	1254	67	64	11	0	0	-5	-53	0
B1	F28	1254	94	69	17	0	0	-5	-53	0
B1	F28	1254	12	181	2	0	0	-12	-2	0
B1	F28	1254	5	164	-1	0	0	-12	-2	0
B1	F28	1254	24	182	-0.4252	0	0	-12	-2	0
B1	F28	1254	5	74	-6	0	0	-34	-14	0
B1	F28	1254	0.1891	69	-12	0	0	-34	-14	0
B1	F28	1254	10	75	-10	0	0	-34	-14	0
B1	F28	1254	155	-1	4	0	0	-20	-17	0
B1	F28	1254	189	33	-1	0	0	-20	-17	0
B1	F28	1254	142	4	-2	0	0	-20	-17	0
B1	F28	1254	55	-4	-13	0	0	-66	-60	0
B1	F28	1254	63	11	-5	0	0	-66	-60	0
B1	F28	1254	51	0.0377	-14	0	0	-66	-60	0
B1	F28	1254	187	187	21	0	0	-66	157	0
B1	F28	1254	97	80	55	0	0	-66	157	0
B1	F28	1254	62	96	51	0	0	-66	157	0
B1	F28	1254	60	63	6	0	0	-230	24	0
B1	F28	1254	41	21	16	0	0	-230	24	0
B1	F28	1254	25	38	14	0	0	-230	24	0
B1	F28	1254	22	142	-1	0	0	-36	2	0
B1	F28	1254	80	169	-11	0	0	-36	2	0
B1	F28	1254	70	185	-7	0	0	-36	2	0
B1	F28	1254	9	57	-11	0	0	-92	-3	0
B1	F28	1254	32	68	-29	0	0	-92	-3	0


B1	F28	1254	30	74	-20	0	0	-92	-3	0
B1	F28	1254	176	159	26	0	0	-62	3	0
B1	F28	1254	84	111	14	0	0	-62	3	0
B1	F28	1254	48	111	12	0	0	-62	3	0
B1	F28	1254	69	67	7	0	0	-163	-11	0
B1	F28	1254	33	48	3	0	0	-163	-11	0
B1	F28	1254	19	46	3	0	0	-163	-11	0
B1	F28	1254	159	431	30	0	0	8	536	0
B1	F28	1261	-27	-15	27	0	0	8	536	0
B1	F28	1261	2	99	53	0	0	8	536	0
B1	F28	1261	49	141	11	0	0	-9	163	0
B1	F28	1261	-73	-100	10	0	0	-9	163	0
B1	F28	1261	-11	41	24	0	0	-9	163	0
B1	F28	1261	-7	11	-7	0	0	20	-26	0
B1	F28	1261	-5	5	-5	0	0	19	71	0
B1	F28	1261	32	68	6	0	0	92	60	0
B1	F28	1261	-25	-26	8	0	0	128	-31	0
B1	F28	1261	-21	4	-17	0	0	10	-66	0
B1	F28	1261	-15	-14	-13	0	0	6	23	0
B1	F28	1261	11	22	1	0	0	38	20	0
B1	F28	1261	-60	-66	2	0	0	52	-81	0
B1	F28	1261	111	270	9	0	0	-71	64	0
B1	F28	1261	-26	147	27	0	0	-71	64	0
B1	F28	1261	-3	198	-3	0	0	-71	64	0
B1	F28	1261	45	112	-32	0	0	-173	10	0
B1	F28	1261	-78	48	9	0	0	-173	10	0
B1	F28	1261	-22	57	-10	0	0	-173	10	0
B1	F28	1261	60	184	-6	0	0	8	-67	0
B1	F28	1261	20	134	-12	0	0	5	-59	0
B1	F28	1261	-1	-8	-6	0	0	90	-58	0
B1	F28	1261	-35	-36	-1	0	0	89	-66	0
B1	F28	1261	16	54	-17	0	0	-26	-111	0
B1	F28	1261	-1	54	-29	0	0	-39	-140	0
B1	F28	1261	-7	-37	-15	0	0	35	-130	0
B1	F28	1261	-86	-111	-3	0	0	34	-209	0
B1	F28	1261	60	184	41	0	0	-62	-72	0
B1	F28	1261	-45	-38	-1	0	0	-62	-72	0
B1	F28	1261	19	-3	22	0	0	-62	-72	0
B1	F28	1261	13	54	13	0	0	-158	-227	0
B1	F28	1261	-108	-114	-8	0	0	-158	-227	0
B1	F28	1261	8	-11	9	0	0	-158	-227	0
B1	F28	1261	48	168	33	0	0	-27	-21	0
B1	F28	1261	-16	-13	2	0	0	45	-27	0
B1	F28	1261	11	127	73	0	0	107	-34	0

B1	F36	1261	124	798	10	0	0	0	70	-61	0
B1	F36	1261	9	54	11	0	0	0	-73	-154	0
B1	F36	1261	-44	-46	-6	0	0	0	-19	-127	0
B1	F36	1261	-4	53	0.3856	0	0	0	-2	-159	0
B1	F36	1261	35	78	-2	0	0	0	12	-225	0
B1	F36	1261	-4	74	3	0	0	0	-14	47	0
B1	F36	1261	6	-5	17	0	0	0	-18	68	0
B1	F36	1261	-12	11	13	0	0	0	-25	-26	0
B1	F36	1261	-16	-23	-7	0	0	0	-21	-37	0
B1	F36	1261	-15	28	1	0	0	0	-50	17	0
B1	F36	1261	1	-14	7	0	0	0	-44	26	0
B1	F36	1261	-29	4	5	0	0	0	-65	-69	0
B1	F36	1261	-49	-62	-19	0	0	0	-74	-95	0
B1	F36	1261	-5	146	-11	0	0	0	-4	58	0
B1	F36	1261	-17	-12	-12	0	0	0	87	452	0
B1	F36	1261	138	418	25	0	0	0	349	581	0
B1	F36	1261	-10	214	1	0	0	0	175	69	0
B1	F36	1261	-15	48	-28	0	0	0	-26	-48	0
B1	F36	1261	-43	-91	-50	0	0	0	13	143	0
B1	F36	1261	57	142	-10	0	0	0	128	141	0
B1	F36	1261	-23	54	-12	0	0	0	73	-1	0
B1	F36	1261	65	177	8	0	0	0	50	204	0
B1	F36	1261	2	56	3	0	0	0	50	204	0
B1	F36	1261	26	67	26	0	0	0	50	204	0
B1	F36	1261	5	21	2	0	0	0	15	5	0
B1	F36	1261	-1	19	-0.2693	0	0	0	15	5	0
B1	F36	1261	10	20	6	0	0	0	15	5	0
B1	F36	1261	-34	-26	6	0	0	0	74	122	0
B1	F36	1261	-3	-15	16	0	0	0	71	73	0
B1	F36	1261	19	42	14	0	0	0	18	69	0
B1	F36	1261	8	82	8	0	0	0	25	118	0
B1	F36	1261	-80	-85	1	0	0	0	30	37	0
B1	F36	1261	-8	-42	6	0	0	0	29	30	0
B1	F36	1261	4	15	6	0	0	0	-1	28	0
B1	F36	1261	-1	22	2	0	0	0	4	35	0
B1	F36	1261	73	145	24	0	0	0	-41	15	0
B1	F36	1261	-2	75	7	0	0	0	-41	15	0
B1	F36	1261	-13	105	-5	0	0	0	-41	15	0
B1	F36	1261	27	50	-8	0	0	0	-113	-7	0
B1	F36	1261	-24	9	-3	0	0	0	-113	-7	0
B1	F36	1261	-44	34	-14	0	0	0	-113	-7	0
B1	F36	1261	3	-18	-3	0	0	0	39	54	0
B1	F36	1261	17	60	-2	0	0	0	28	-14	0
B1	F36	1261	1	-2	8	0	0	0	47	-22	0


B1	F36	1261	-16	0.7523	19	0	0	0	65	31	0
B1	F36	1261	-8	-48	-10	0	0	0	2	20	0
B1	F36	1261	-0.4427	19	-8	0	0	0	1	-49	0
B1	F36	1261	-7	-7	3	0	0	0	16	-65	0
B1	F36	1261	-40	-2	7	0	0	0	23	11	0
B1	F36	1261	-44	-28	-3	0	0	0	-47	126	0
B1	F36	1261	21	84	-2	0	0	0	4	125	0
B1	F36	1261	7	52	-5	0	0	0	14	84	0
B1	F36	1261	10	-21	-8	0	0	0	-47	85	0
B1	F36	1261	-103	-89	-10	0	0	0	-113	37	0
B1	F36	1261	-1	21	-11	0	0	0	-9	36	0
B1	F36	1261	3	13	-19	0	0	0	-2	32	0
B1	F36	1261	4	-53	-19	0	0	0	-112	33	0
B1	F36	1261	18	61	-1	0	0	0	24	127	0
B1	F36	1261	-54	166	5	0	0	0	99	143	0
B1	F36	1261	-3	131	2	0	0	0	72	45	0
B1	F36	1261	8	73	-3	0	0	0	23	63	0
B1	F36	1261	-2	20	-13	0	0	0	-29	26	0
B1	F36	1261	19	31	-19	0	0	0	33	-8	0
B1	F36	1261	-15	33	0.02389	0	0	0	26	-14	0
B1	F36	1261	2	10	-12	0	0	0	1	-21	0
B1	F36	1261	-31	-27	17	0	0	0	-16	92	0
B1	F36	1261	-6	5	5	0	0	0	-16	92	0
B1	F36	1261	15	39	-6	0	0	0	-16	92	0
B1	F36	1261	-77	-69	6	0	0	0	-43	36	0
B1	F36	1261	-16	1	2	0	0	0	-43	36	0
B1	F36	1261	5	15	-14	0	0	0	-43	36	0
B1	F36	1261	-38	-22	19	0	0	0	-121	-80	0
B1	F36	1261	58	7	2	0	0	0	-34	51	0
B1	F36	1261	-1	24	6	0	0	0	181	96	0
B1	F36	1261	104	273	48	0	0	0	9	-99	0
B1	F36	1261	-103	-110	2	0	0	0	-403	-413	0
B1	F36	1261	19	-16	-13	0	0	0	-95	-13	0
B1	F36	1261	-26	-17	-5	0	0	0	21	-20	0
B1	F36	1261	21	69	13	0	0	0	-30	-403	0
B1	F36	1261	121	341	-9	0	0	0	-5	4	0
B1	F36	1261	37	213	-19	0	0	0	-5	4	0
B1	F36	1261	72	233	-10	0	0	0	-5	4	0
B1	F36	1261	31	79	-23	0	0	0	-18	-271	0
B1	F36	1261	14	67	-50	0	0	0	-18	-271	0
B1	F36	1261	23	82	-25	0	0	0	-18	-271	0
B1	F36	1261	118	331	-8	0	0	0	-12	-126	0
B1	F36	1261	1	73	-16	0	0	0	-12	-126	0
B1	F36	1261	-6	-6	-11	0	0	0	-12	-126	0




COLUMN DESIGN




3D View 1



Plan Column (Typ. Floor)



3D View 2



Axial Diagram View 1


Story	Column	Car Type	Y1	Y2	V1	F	M1	M2	M3
Roof Floor	C5	Combination	-113.2084	-48.8818	21.8853	0.3085	ton-ft	ton-ft	ton-ft
Roof Floor	C5	Combination	-110.2096	-48.8818	21.8853	0.3085	43.91	-88.4109	
Roof Floor	C5	Combination	-107.2108	-48.8818	21.8853	0.3085	42.5012	27.5143	
Story2	C5	Combination	-191.3468	-4.8655	4.2753	0.2758	10.3415	-16.509	
Story2	C5	Combination	-188.1128	-4.8655	4.2753	0.2758	10.3415	-16.509	
Story2	C5	Combination	-184.8788	-4.8655	4.2753	0.2758	10.3415	-16.509	
Story2	C5	Combination	-216.275	-6.0728	13.345	0.2861	21.3652	-16.6838	
Story2	C5	Combination	-214.6326	-6.0728	13.345	0.2861	21.3652	-16.6838	
Story2	C5	Combination	-212.9821	-6.0728	13.345	0.2861	21.3652	-16.6838	
Pump Room	C5	Combination	-246.5998	-3.7302	7.1265	0.226	13.2298	-14.095	
Pump Room	C5	Combination	-244.2478	-3.7302	7.1265	0.226	13.2298	-14.095	
Pump Room	C5	Combination	-241.8958	-3.7302	7.1265	0.226	13.2298	-14.095	
Story20	C5	Combination	-272.1481	-3.188	6.8825	0.1952	12.5351	-11.9889	
Story20	C5	Combination	-269.7961	-3.188	6.8825	0.1952	12.5351	-11.9889	
Story20	C5	Combination	-267.4441	-3.188	6.8825	0.1952	12.5351	-11.9889	
Story29	C5	Combination	-301.5725	-4.7635	10.1305	0.1962	14.7133	-13.0867	
Story29	C5	Combination	-301.0909	-4.7635	10.1305	0.1962	14.7133	-13.0867	
Story29	C5	Combination	-299.2093	-4.7635	10.1305	0.1962	14.7133	-13.0867	
Story28	C5	Combination	-317.6222	-4.0496	7.3669	0.194	12.8336	-11.6572	
Story28	C5	Combination	-315.7405	-4.0496	7.3669	0.194	12.8336	-11.6572	
Story28	C5	Combination	-313.859	-4.0496	7.3669	0.194	12.8336	-11.6572	
Story27	C5	Combination	-352.2349	-4.3122	7.9207	0.2174	13.1505	-11.4305	
Story27	C5	Combination	-350.3533	-4.3122	7.9207	0.2174	13.1505	-11.4305	
Story26	C5	Combination	-376.8766	-4.5594	7.7101	0.2456	12.9278	-11.9958	
Story26	C5	Combination	-374.995	-4.5594	7.7101	0.2456	12.9278	-11.9958	
Story26	C5	Combination	-373.1134	-4.5594	7.7101	0.2456	12.9278	-11.9958	
Story25	C5	Combination	-401.5137	-4.0649	7.6602	0.2517	12.8823	-12.5015	
Story25	C5	Combination	-399.6321	-4.0649	7.6602	0.2517	12.8823	-12.5015	
Story25	C5	Combination	-397.7505	-4.0649	7.6602	0.2517	12.8823	-12.5015	
Story24	C5	Combination	-426.124	-4.049	7.5822	0.2616	12.8037	-11.3301	
Story24	C5	Combination	-424.2424	-4.049	7.5822	0.2616	12.8037	-11.3301	
Story24	C5	Combination	-422.3608	-4.049	7.5822	0.2616	12.8037	-11.3301	
Story23	C5	Combination	-450.7088	-3.934	7.4965	0.2725	12.6967	-11.1172	
Story23	C5	Combination	-448.8272	-3.934	7.4965	0.2725	12.6967	-11.1172	
Story23	C5	Combination	-446.9456	-3.934	7.4965	0.2725	12.6967	-11.1172	
Story22	C5	Combination	-475.2609	-3.834	7.4116	0.285	12.5863	-10.9018	
Story22	C5	Combination	-473.3793	-3.834	7.4116	0.285	12.5863	-10.9018	
Story22	C5	Combination	-471.4977	-3.834	7.4116	0.285	12.5863	-10.9018	
Story21	C5	Combination	-499.7751	-3.7305	7.3218	0.2999	12.4667	-10.6769	
Story21	C5	Combination	-497.8935	-3.7305	7.3218	0.2999	12.4667	-10.6769	
Story21	C5	Combination	-496.0119	-3.7305	7.3218	0.2999	12.4667	-10.6769	
Story20	C5	Combination	-524.2461	-3.6254	7.229	0.3182	12.3371	-10.4383	
Story20	C5	Combination	-522.3645	-3.6254	7.229	0.3182	12.3371	-10.4383	
Story20	C5	Combination	-520.4829	-3.6254	7.229	0.3182	12.3371	-10.4383	
Story19	C5	Combination	-548.6964	-3.5181	7.1349	0.3406	12.2097	-10.1757	
Story19	C5	Combination	-546.7878	-3.5181	7.1349	0.3406	12.2097	-10.1757	



Aerial Diagram View 2


Case Type	Case No.	Case Name	Case Address	Case City	Case State	Case Zip	Case Phone	Case Email	Case Website	Case Social	Case Other
Case 1	1001	Case 1 Name	Case 1 Address	Case 1 City	Case 1 State	Case 1 Zip	Case 1 Phone	Case 1 Email	Case 1 Website	Case 1 Social	Case 1 Other
Case 2	1002	Case 2 Name	Case 2 Address	Case 2 City	Case 2 State	Case 2 Zip	Case 2 Phone	Case 2 Email	Case 2 Website	Case 2 Social	Case 2 Other
Case 3	1003	Case 3 Name	Case 3 Address	Case 3 City	Case 3 State	Case 3 Zip	Case 3 Phone	Case 3 Email	Case 3 Website	Case 3 Social	Case 3 Other
Case 4	1004	Case 4 Name	Case 4 Address	Case 4 City	Case 4 State	Case 4 Zip	Case 4 Phone	Case 4 Email	Case 4 Website	Case 4 Social	Case 4 Other
Case 5	1005	Case 5 Name	Case 5 Address	Case 5 City	Case 5 State	Case 5 Zip	Case 5 Phone	Case 5 Email	Case 5 Website	Case 5 Social	Case 5 Other
Case 6	1006	Case 6 Name	Case 6 Address	Case 6 City	Case 6 State	Case 6 Zip	Case 6 Phone	Case 6 Email	Case 6 Website	Case 6 Social	Case 6 Other
Case 7	1007	Case 7 Name	Case 7 Address	Case 7 City	Case 7 State	Case 7 Zip	Case 7 Phone	Case 7 Email	Case 7 Website	Case 7 Social	Case 7 Other
Case 8	1008	Case 8 Name	Case 8 Address	Case 8 City	Case 8 State	Case 8 Zip	Case 8 Phone	Case 8 Email	Case 8 Website	Case 8 Social	Case 8 Other
Case 9	1009	Case 9 Name	Case 9 Address	Case 9 City	Case 9 State	Case 9 Zip	Case 9 Phone	Case 9 Email	Case 9 Website	Case 9 Social	Case 9 Other
Case 10	1010	Case 10 Name	Case 10 Address	Case 10 City	Case 10 State	Case 10 Zip	Case 10 Phone	Case 10 Email	Case 10 Website	Case 10 Social	Case 10 Other
Case 11	1011	Case 11 Name	Case 11 Address	Case 11 City	Case 11 State	Case 11 Zip	Case 11 Phone	Case 11 Email	Case 11 Website	Case 11 Social	Case 11 Other
Case 12	1012	Case 12 Name	Case 12 Address	Case 12 City	Case 12 State	Case 12 Zip	Case 12 Phone	Case 12 Email	Case 12 Website	Case 12 Social	Case 12 Other
Case 13	1013	Case 13 Name	Case 13 Address	Case 13 City	Case 13 State	Case 13 Zip	Case 13 Phone	Case 13 Email	Case 13 Website	Case 13 Social	Case 13 Other
Case 14	1014	Case 14 Name	Case 14 Address	Case 14 City	Case 14 State	Case 14 Zip	Case 14 Phone	Case 14 Email	Case 14 Website	Case 14 Social	Case 14 Other
Case 15	1015	Case 15 Name	Case 15 Address	Case 15 City	Case 15 State	Case 15 Zip	Case 15 Phone	Case 15 Email	Case 15 Website	Case 15 Social	Case 15 Other
Case 16	1016	Case 16 Name	Case 16 Address	Case 16 City	Case 16 State	Case 16 Zip	Case 16 Phone	Case 16 Email	Case 16 Website	Case 16 Social	Case 16 Other
Case 17	1017	Case 17 Name	Case 17 Address	Case 17 City	Case 17 State	Case 17 Zip	Case 17 Phone	Case 17 Email	Case 17 Website	Case 17 Social	Case 17 Other
Case 18	1018	Case 18 Name	Case 18 Address	Case 18 City	Case 18 State	Case 18 Zip	Case 18 Phone	Case 18 Email	Case 18 Website	Case 18 Social	Case 18 Other
Case 19	1019	Case 19 Name	Case 19 Address	Case 19 City	Case 19 State	Case 19 Zip	Case 19 Phone	Case 19 Email	Case 19 Website	Case 19 Social	Case 19 Other
Case 20	1020	Case 20 Name	Case 20 Address	Case 20 City	Case 20 State	Case 20 Zip	Case 20 Phone	Case 20 Email	Case 20 Website	Case 20 Social	Case 20 Other
Case 21	1021	Case 21 Name	Case 21 Address	Case 21 City	Case 21 State	Case 21 Zip	Case 21 Phone	Case 21 Email	Case 21 Website	Case 21 Social	Case 21 Other
Case 22	1022	Case 22 Name	Case 22 Address	Case 22 City	Case 22 State	Case 22 Zip	Case 22 Phone	Case 22 Email	Case 22 Website	Case 22 Social	Case 22 Other
Case 23	1023	Case 23 Name	Case 23 Address	Case 23 City	Case 23 State	Case 23 Zip	Case 23 Phone	Case 23 Email	Case 23 Website	Case 23 Social	Case 23 Other
Case 24	1024	Case 24 Name	Case 24 Address	Case 24 City	Case 24 State	Case 24 Zip	Case 24 Phone	Case 24 Email	Case 24 Website	Case 24 Social	Case 24 Other
Case 25	1025	Case 25 Name	Case 25 Address	Case 25 City	Case 25 State	Case 25 Zip	Case 25 Phone	Case 25 Email	Case 25 Website	Case 25 Social	Case 25 Other
Case 26	1026	Case 26 Name	Case 26 Address	Case 26 City	Case 26 State	Case 26 Zip	Case 26 Phone	Case 26 Email	Case 26 Website	Case 26 Social	Case 26 Other
Case 27	1027	Case 27 Name	Case 27 Address	Case 27 City	Case 27 State	Case 27 Zip	Case 27 Phone	Case 27 Email	Case 27 Website	Case 27 Social	Case 27 Other
Case 28	1028	Case 28 Name	Case 28 Address	Case 28 City	Case 28 State	Case 28 Zip	Case 28 Phone	Case 28 Email	Case 28 Website	Case 28 Social	Case 28 Other
Case 29	1029	Case 29 Name	Case 29 Address	Case 29 City	Case 29 State	Case 29 Zip	Case 29 Phone	Case 29 Email	Case 29 Website	Case 29 Social	Case 29 Other
Case 30	1030	Case 30 Name	Case 30 Address	Case 30 City	Case 30 State	Case 30 Zip	Case 30 Phone	Case 30 Email	Case 30 Website	Case 30 Social	Case 30 Other
Case 31	1031	Case 31 Name	Case 31 Address	Case 31 City	Case 31 State	Case 31 Zip	Case 31 Phone	Case 31 Email	Case 31 Website	Case 31 Social	Case 31 Other
Case 32	1032	Case 32 Name	Case 32 Address	Case 32 City	Case 32 State	Case 32 Zip	Case 32 Phone	Case 32 Email	Case 32 Website	Case 32 Social	Case 32 Other
Case 33	1033	Case 33 Name	Case 33 Address	Case 33 City	Case 33 State	Case 33 Zip	Case 33 Phone	Case 33 Email	Case 33 Website	Case 33 Social	Case 33 Other
Case 34	1034	Case 34 Name	Case 34 Address	Case 34 City	Case 34 State	Case 34 Zip	Case 34 Phone	Case 34 Email	Case 34 Website	Case 34 Social	Case 34 Other
Case 35	1035	Case 35 Name	Case 35 Address	Case 35 City	Case 35 State	Case 35 Zip	Case 35 Phone	Case 35 Email	Case 35 Website	Case 35 Social	Case 35 Other
Case 36	1036	Case 36 Name	Case 36 Address	Case 36 City	Case 36 State	Case 36 Zip	Case 36 Phone	Case 36 Email	Case 36 Website	Case 36 Social	Case 36 Other
Case 37	1037	Case 37 Name	Case 37 Address	Case 37 City	Case 37 State	Case 37 Zip	Case 37 Phone	Case 37 Email	Case 37 Website	Case 37 Social	Case 37 Other
Case 38	1038	Case 38 Name	Case 38 Address	Case 38 City	Case 38 State	Case 38 Zip	Case 38 Phone	Case 38 Email	Case 38 Website	Case 38 Social	Case 38 Other
Case 39	1039	Case 39 Name	Case 39 Address	Case 39 City	Case 39 State	Case 39 Zip	Case 39 Phone	Case 39 Email	Case 39 Website	Case 39 Social	Case 39 Other
Case 40	1040	Case 40 Name	Case 40 Address	Case 40 City	Case 40 State	Case 40 Zip	Case 40 Phone	Case 40 Email	Case 40 Website	Case 40 Social	Case 40 Other
Case 41	1041	Case 41 Name	Case 41 Address	Case 41 City	Case 41 State	Case 41 Zip	Case 41 Phone	Case 41 Email	Case 41 Website	Case 41 Social	Case 41 Other
Case 42	1042	Case 42 Name	Case 42 Address	Case 42 City	Case 42 State	Case 42 Zip	Case 42 Phone	Case 42 Email	Case 42 Website	Case 42 Social	Case 42 Other
Case 43	1043	Case 43 Name	Case 43 Address	Case 43 City	Case 43 State	Case 43 Zip	Case 43 Phone	Case 43 Email	Case 43 Website	Case 43 Social	Case 43 Other
Case 44	1044	Case 44 Name	Case 44 Address	Case 44 City	Case 44 State	Case 44 Zip	Case 44 Phone	Case 44 Email	Case 44 Website	Case 44 Social	Case 44 Other
Case 45	1045	Case 45 Name	Case 45 Address	Case 45 City	Case 45 State	Case 45 Zip	Case 45 Phone	Case 45 Email	Case 45 Website	Case 45 Social	Case 45 Other
Case 46	1046	Case 46 Name	Case 46 Address	Case 46 City	Case 46 State	Case 46 Zip	Case 46 Phone	Case 46 Email	Case 46 Website	Case 46 Social	Case 46 Other
Case 47	1047	Case 47 Name	Case 47 Address	Case 47 City	Case 47 State	Case 47 Zip	Case 47 Phone	Case 47 Email	Case 47 Website	Case 47 Social	Case 47 Other
Case 48	1048	Case 48 Name	Case 48 Address	Case 48 City	Case 48 State	Case 48 Zip	Case 48 Phone	Case 48 Email	Case 48 Website	Case 48 Social	Case 48 Other
Case 49	1049	Case 49 Name	Case 49 Address	Case 49 City	Case 49 State	Case 49 Zip	Case 49 Phone	Case 49 Email	Case 49 Website	Case 49 Social	Case 49 Other
Case 50	1050	Case 50 Name	Case 50 Address	Case 50 City	Case 50 State	Case 50 Zip	Case 50 Phone	Case 50 Email	Case 50 Website	Case 50 Social	Case 50 Other
Case 51	1051	Case 51 Name	Case 51 Address	Case 51 City	Case 51 State	Case 51 Zip	Case 51 Phone	Case 51 Email	Case 51 Website	Case 51 Social	Case 51 Other
Case 52	1052	Case 52 Name	Case 52 Address	Case 52 City	Case 52 State	Case 52 Zip	Case 52 Phone	Case 52 Email	Case 52 Website	Case 52 Social	Case 52 Other
Case 53	1053	Case 53 Name	Case 53 Address	Case 53 City	Case 53 State	Case 53 Zip	Case 53 Phone	Case 53 Email	Case 53 Website	Case 53 Social	Case 53 Other
Case 54	1054	Case 54 Name	Case 54 Address	Case 54 City	Case 54 State	Case 54 Zip	Case 54 Phone	Case 54 Email	Case 54 Website	Case 54 Social	Case 54 Other
Case 55	1055	Case 55 Name	Case 55 Address	Case 55 City	Case 55 State	Case 55 Zip	Case 55 Phone	Case 55 Email	Case 55 Website	Case 55 Social	Case 55 Other
Case 56	1056	Case 56 Name	Case 56 Address	Case 56 City	Case 56 State	Case 56 Zip	Case 56 Phone	Case 56 Email	Case 56 Website	Case 56 Social	Case 56 Other
Case 57	1057	Case 57 Name	Case 57 Address	Case 57 City	Case 57 State	Case 57 Zip	Case 57 Phone	Case 57 Email	Case 57 Website	Case 57 Social	Case 57 Other
Case 58	1058	Case 58 Name	Case 58 Address	Case 58 City	Case 58 State	Case 58 Zip	Case 58 Phone	Case 58 Email	Case 58 Website	Case 58 Social	Case 58 Other
Case 59	1059	Case 59 Name	Case 59 Address	Case 59 City	Case 59 State	Case 59 Zip	Case 59 Phone	Case 59 Email	Case 59 Website	Case 59 Social	Case 59 Other
Case 60	1060	Case 60 Name	Case 60 Address	Case 60 City	Case 60 State	Case 60 Zip	Case 60 Phone	Case 60 Email	Case 60 Website	Case 60 Social	Case 60 Other
Case 61	1061	Case 61 Name	Case 61 Address	Case 61 City	Case 61 State	Case 61 Zip	Case 61 Phone	Case 61 Email	Case 61 Website	Case 61 Social	Case 61 Other
Case 62	1062	Case 62 Name	Case 62 Address	Case 62 City	Case 62 State	Case 62 Zip	Case 62 Phone	Case 62 Email	Case 62 Website	Case 62 Social	Case 62 Other
Case 63	1063	Case 63 Name	Case 63 Address	Case 63 City	Case 63 State	Case 63 Zip	Case 63 Phone	Case 63 Email	Case 63 Website	Case 63 Social	Case 63 Other
Case 64	1064	Case 64 Name	Case 64 Address	Case 64 City	Case 64 State	Case 64 Zip	Case 64 Phone	Case 64 Email	Case 64 Website	Case 64 Social	Case 64 Other
Case 65	1065	Case 65 Name	Case 65 Address	Case 65 City	Case 65 State	Case 65 Zip	Case 65 Phone	Case 65 Email	Case 65 Website	Case 65 Social	Case 65 Other
Case 66	1066	Case 66 Name	Case 66 Address	Case 66 City	Case 66 State	Case 66 Zip	Case 66 Phone	Case 66 Email	Case 66 Website	Case 66 Social	Case 66 Other
Case 67	1067	Case 67 Name	Case 67 Address	Case 67 City	Case 67 State	Case 67 Zip	Case 67 Phone	Case 67 Email	Case 67 Website	Case 67 Social	Case 67 Other
Case 68	1068	Case 68 Name	Case 68 Address	Case 68 City	Case 68 State	Case 68 Zip	Case 68 Phone	Case 68 Email	Case 68 Website	Case 68 Social	Case 68 Other
Case 69	1069	Case 69 Name	Case 69 Address	Case 69 City	Case 69 State	Case 69 Zip	Case 69 Phone	Case 69 Email	Case 69 Website	Case 69 Social	Case 69 Other
Case 70	1070	Case 70 Name	Case 70 Address	Case 70 City	Case 70 State	Case 70 Zip	Case 70 Phone	Case 70 Email	Case 70 Website	Case 70 Social	Case 70 Other
Case 71	1071	Case 71 Name	Case 71 Address	Case 71 City	Case 71 State	Case 71 Zip	Case 71 Phone	Case 71 Email	Case 71 Website	Case 71 Social	Case 71 Other
Case 72	1072	Case 72 Name	Case 72 Address	Case 72 City	Case 72 State	Case 72 Zip	Case 72 Phone	Case 72 Email	Case 72 Website	Case 72 Social	Case 72 Other
Case 73	1073	Case 73 Name	Case 73 Address	Case 73 City	Case 73 State	Case 73 Zip	Case 73 Phone	Case 73 Email	Case 73 Website	Case 73 Social	Case 73 Other
Case 74	1074	Case 74 Name	Case 74 Address	Case 74 City	Case 74 State	Case 74 Zip	Case 74 Phone	Case 74 Email	Case 74 Website	Case 74 Social	Case 74 Other
Case 75	1075	Case 75 Name	Case 75 Address	Case 75 City	Case 75 State	Case 75 Zip	Case 75 Phone	Case 75 Email	Case 75 Website	Case 75 Social	Case 75 Other
Case 76	1076	Case 76 Name	Case 76 Address	Case 76 City	Case 76 State	Case 76 Zip	Case 76 Phone	Case 76 Email	Case 76 Website	Case 76 Social	Case 76 Other
Case 77	1077	Case 77 Name	Case 77 Address	Case 77 City	Case 77 State	Case 77 Zip	Case 77 Phone	Case 77 Email	Case 77 Website	Case 77 Social	Case 77 Other
Case 78	1078	Case 78 Name	Case 78 Address	Case 78 City	Case 78 State	Case 78 Zip	Case 78 Phone	Case 78 Email	Case 78 Website	Case 78 Social	Case 78 Other
Case 79	1079	Case 79 Name	Case 79 Address	Case 79 City	Case 79 State	Case 79 Zip	Case 79 Phone	Case 79 Email	Case 79 Website	Case 79 Social	Case 79 Other
Case 80	1080	Case 80 Name	Case 80 Address	Case 80 City	Case 80 State	Case 80 Zip	Case 80 Phone	Case 80 Email	Case 80 Website	Case 80 Social	Case 80 Other
Case 81	1081	Case 81 Name	Case 81 Address	Case 81 City	Case 81 State	Case 81 Zip	Case 81 Phone	Case 81 Email	Case 81 Website	Case 81 Social	Case 81 Other
Case 82	1082	Case 82 Name	Case 82 Address	Case 82 City	Case 82 State	Case 82 Zip	Case 82 Phone	Case 82 Email	Case 82 Website	Case 82 Social	Case 82 Other
Case 83	1083	Case 83 Name	Case 83 Address	Case 83 City	Case 83 State	Case 83 Zip	Case 83 Phone	Case 83 Email	Case 83 Website	Case 83 Social	Case 83 Other
Case 84	1084	Case 84 Name	Case 84 Address	Case 84 City	Case 84 State	Case 84 Zip	Case 84 Phone	Case 84 Email	Case 84 Website	Case 84 Social	Case 84 Other
Case 85	1085	Case 85 Name	Case 85 Address	Case 85 City	Case 85 State	Case 85 Zip	Case 85 Phone	Case 85 Email	Case 85 Website	Case 85 Social	Case 85 Other
Case 86	1086	Case 86 Name	Case 86 Address	Case 86 City	Case 86 State	Case 86 Zip	Case 86 Phone	Case 86 Email	Case 86 Website	Case 86 Social	Case 86 Other
Case 87	1087	Case 87 Name	Case 87 Address	Case 87 City	Case 87 State	Case 87 Zip	Case 87 Phone	Case 87 Email	Case 87 Website	Case 87 Social	Case 87 Other
Case 88	1088	Case 88 Name	Case 88 Address	Case 88 City	Case 88 State	Case 88 Zip	Case 88 Phone	Case 88 Email	Case 88 Website	Case 88 Social	Case 88 Other
Case 89	1089	Case 89 Name	Case 89 Address	Case 89 City	Case 89 State	Case 89 Zip	Case 89 Phone	Case 89 Email	Case 89 Website	Case 89 Social	Case 89 Other
Case 90	1090	Case 90 Name	Case 90 Address	Case 90 City	Case 90 State	Case 90 Zip	Case 90 Phone	Case 90 Email	Case 90 Website	Case 90 Social	Case 90 Other
Case 91	1091	Case 91 Name	Case 91 Address	Case 91 City	Case 91 State	Case 91 Zip	Case 91 Phone	Case 91 Email	Case 91 Website	Case 91 Social	Case 91 Other
Case 92	1092	Case 92 Name	Case 92 Address	Case 92 City	Case 92 State	Case 92 Zip	Case 92 Phone	Case 92 Email	Case 92 Website	Case 92 Social	Case 92 Other
Case 93	1093	Case 93 Name	Case 93 Address	Case 93 City	Case 93 State	Case 93 Zip	Case 93 Phone	Case 93 Email	Case 93 Website	Case 93 Social	Case 93 Other
Case 94	1094	Case 94 Name	Case 94 Address	Case 94 City	Case 94 State	Case 94 Zip	Case 94 Phone	Case 94 Email	Case 94 Website	Case 94 Social	Case 94 Other
Case 95	1095	Case 95 Name	Case 95 Address	Case 95 City	Case 95 State	Case 95 Zip	Case 95 Phone	Case 95 Email	Case 95 Website	Case 95 Social	Case 95 Other
Case 96	1096	Case 96 Name	Case 96 Address	Case 96 City	Case 96 State	Case 96 Zip	Case 96 Phone	Case 96 Email	Case 96 Website	Case 96 Social	Case 96 Other
Case 97	1097	Case 97 Name	Case 97 Address	Case 97 City	Case 97 State	Case 97 Zip	Case 97 Phone	Case 97 Email	Case 97 Website	Case 97 Social	Case 97 Other
Case 98	1098	Case 98 Name	Case 98 Address	Case 98 City	Case 98 State	Case 98 Zip	Case 98 Phone	Case 98 Email	Case 98 Website	Case 98 Social	Case 98 Other
Case 99	1099	Case 99 Name	Case 99 Address	Case 99 City	Case 99 State	Case 99 Zip	Case 99 Phone	Case 99 Email	Case 99 Website	Case 99 Social	Case 99 Other
Case 100	1100	Case 100 Name	Case 100 Address	Case 100 City	Case 100 State	Case 100 Zip	Case 100 Phone	Case 100 Email	Case 100 Website	Case 100 Social	Case 100 Other

## SHEAR WALL DESIGN


[illegible]




3D View 2



Plan Shear Wall (TYP. Floor)




3D View 3




3D View 4


Material	Web Thickness in	Include Auto Zone?	National Size Type	National Auto Factor	111 Modifier	122 Modifier	112 Modifier	111 Modifier	112 Modifier
C40	0.22	0	AW		1	0.35	0.35		
C45	0.22	0	AW			0.35	0.35		
C50	0.22	0	AW			0.35	0.35		
C55	0.22	0	AW			0.35	0.35		
C60	0.22	0	AW			0.35	0.35		
C65	0.22	0	AW			0.35	0.35		
C70	0.22	0	AW			0.35	0.35		
C75	0.22	0	AW			0.35	0.35		
C80	0.22	0	AW			0.35	0.35		
C85	0.22	0	AW			0.35	0.35		
C90	0.22	0	AW			0.35	0.35		
C95	0.22	0	AW			0.35	0.35		
C100	0.22	0	AW			0.35	0.35		



Bending Moment x-x



Bending Moment y-y



Shear Wall

Story	Pier	Output Test	Test Type	P	V2	V3	T	M2	M3
				tonf	tonf	tonf	tonf	tonf	tonf
TOP	P13	DL	Combination	-218.3232	30.1887	-19.0532	7.834	101.7315	-220.0724
TOP	P13	DL	Combination	-260.8316	30.1887	-19.0532	3.6074	58.4609	14.5712
MCC1	P13	DL	Combination	-474.3884	31.6157	55.8357	9.3154	65.4725	-202.6176
MCC2	P13	DL	Combination	-490.9461	31.6157	55.8357	9.8672	69.7079	-123.1229
MCC1	P13	DL	Combination	-656.0746	29.8427	-7.1016	5.0745	36.0632	-301.0684
MCC1	P13	DL	Combination	-743.5310	28.8827	-7.1016	7.4389	47.9497	-217.8364
Roof floor	P13	DL	Combination	-935.1362	98.5387	-10.9444	11.944	10.7369	-763.8649
Roof floor	P13	DL	Combination	-965.4412	98.5387	-10.9444	13.5288	-31.2081	-285.9122
Story22	P13	DL	Combination	-1146.1164	19.8398	-7.2920	-1.8663	24.3626	-644.2607
Story22	P13	DL	Combination	-1177.8193	19.8398	-7.2920	0.6433	-8.5261	561.9714
Story21	P13	DL	Combination	-1250.1178	30.9434	-25.3437	8.7109	20.101	-499.8956
Story21	P13	DL	Combination	-1275.7559	30.9434	-25.3437	10.0366	-48.9497	-432.7005
Pump Room	P13	DL	Combination	-1425.4546	23.3387	-13.6361	5.8472	34.5203	-569.0312
Pump Room	P13	DL	Combination	-1449.2232	23.3387	-13.6361	7.944	-12.727	-505.4386
Story20	P13	DL	Combination	-1522.7913	11.8497	-8.9063	-6.9534	7.2925	-435.5899
Story20	P13	DL	Combination	-1546.5599	11.8497	-8.9063	-4.7192	-11.5488	-418.8572
Story20	P13	DL	Combination	-1566.3174	11.8497	-8.9063	-16.0764	-3.2725	-476.1759
Story20	P13	DL	Combination	-1605.5224	11.8497	-8.9063	-6.385	5.671	-370.4688
Story20	P13	DL	Combination	-1761.6699	8.8189	-4.385	5.6659	-6.7369	-366.0607
Story28	P13	DL	Combination	-1761.6699	8.8189	-4.385	5.6659	-6.7369	-366.0607
Story27	P13	DL	Combination	-1858.3527	7.1889	-9.3528	-0.7001	11.1427	-319.0116
Story27	P13	DL	Combination	-1877.3676	7.1889	-9.3528	-4.8076	-11.2239	-338.6158
Story26	P13	DL	Combination	-1956.2545	-1.6578	-8.7189	-6.5628	10.4868	-294.356
Story26	P13	DL	Combination	-1975.2694	-1.6578	-8.7189	-4.8661	10.5172	-327.2121
Story26	P13	DL	Combination	-2055.4398	2.0852	9.4349	-6.3467	11.7799	-288.2075
Story26	P13	DL	Combination	-2074.4547	2.0852	9.4349	-4.1117	11.2594	-310.58
Story25	P13	DL	Combination	-2155.8093	4.0119	-9.5925	-3.7086	11.4504	-276.8639
Story25	P13	DL	Combination	-2174.8144	4.0119	-9.5925	-3.3535	5.8722	-12.3675
Story24	P13	DL	Combination	-2257.6462	5.9325	-9.9594	-4.5489	11.8533	-277.8875
Story23	P13	DL	Combination	-2276.6912	5.9325	-9.9594	-10.2599	5.9329	-12.7701
Story22	P13	DL	Combination	-2360.6536	7.1263	-10.2599	-3.1372	42.7257	-256.2194
Story22	P13	DL	Combination	-2379.6586	7.1263	-10.2599	-3.1372	42.7257	-262.0483
Story21	P13	DL	Combination	-2464.9563	8.7082	-10.5895	-5.2586	13.2322	-243.8171



Deformed shape x-x





Deformed shape y-y

# SLAB DESIGN


Story1	P13	DL	Combination	-2483.9712	8.7652	-10.565	-1.8211	-12.0016	-247.737
Story2	P13	DL	Combination	-2576.551	10.5177	-10.9081	-4.9708	13.0997	-233.6495
Story3	P13	DL	Combination	-2589.5859	10.5177	-10.9081	-1.4698	-13.0151	-233.6495
Story4	P13	DL	Combination	-2677.4688	12.4944	-11.136	-4.6551	14.19	-223.254
Story5	P13	DL	Combination	-2696.4607	12.4944	-11.136	-2.1696	-13.4424	-216.8961
Story6	P13	DL	Combination	-2785.6937	14.588	-11.5852	-4.337	14.6999	-211.0021
Story7	P13	DL	Combination	-2804.6646	14.588	-11.5852	-1.8288	-13.8856	-199.4841
Story8	P13	DL	Combination	-2895.1714	17.0934	-11.9016	-3.9711	15.3358	-194.0355
Story9	P13	DL	Combination	-2914.1863	17.0934	-11.9016	-1.4643	-14.3599	-172.2757
Story10	P13	DL	Combination	-3005.02	19.9402	-12.2392	-2.5936	15.792	-163.1623
Story11	P13	DL	Combination	-3025.0349	19.9402	-12.2392	-1.1053	-14.6339	-155.0301
Story12	P13	DL	Combination	-3118.1598	23.7149	-12.5863	-3.0881	16.3828	-143.1129
Story13	P13	DL	Combination	-3137.2448	23.7149	-12.5863	-0.6097	-15.3498	-125.6966
Story14	P13	DL	Combination	-3231.7139	28.3919	-13.9326	-2.8802	17.0444	-114.3679
Story15	P13	DL	Combination	-3350.7288	28.3919	-13.9326	-0.4556	-15.8669	-114.3679
Story16	P13	DL	Combination	-3346.6906	28.7601	-11.582	-1.2395	17.7711	-130.5884
Story17	P13	DL	Combination	-3570.3792	28.7601	-11.582	-1.6037	-18.7364	-163.3789
Story18	P13	DL	Combination	-3491.9281	33.9417	-21.6982	-4.5938	35.0792	-127.0866
Story19	P13	DL	Combination	-3515.7768	33.9417	-21.6982	-6.2003	-45.6703	-111.2376
Story20	P13	DL	Combination	-3731.9921	-62.7651	-20.6018	8.7921	47.2344	-109.9378
Story21	P13	DL	Combination	-3747.1446	-62.7651	-20.6018	10.5064	1.0988	-512.749
Story22	P13	DL	Combination	-3779.0777	-77.2783	17.9444	8.3674	-32.2967	-512.0149
Story23	P13	DL	Combination	-3784.2302	-77.2783	17.9444	19.1088	19.5889	-740.7767
Story24	P13	DL	Combination	-3845.4711	32.739	8.1224	7.7107	-9.6553	-782.0327
Story25	P13	DL	Combination	-3868.6236	32.739	8.1224	8.9293	16.7187	-728.5654
Story26	P13	DL	Combination	-3893.7057	48.7254	10.809	7.8995	-17.4479	-712.8995
Story27	P13	DL	Combination	-3908.8582	48.7254	10.809	8.4568	15.5782	-682.144
Story28	P13	DL	Combination	-3963.72	23.8542	9.7014	7.3474	-13.1096	-688.5574
Story29	P13	DL	Combination	-3978.8725	23.8542	9.7014	8.3089	16.8944	-655.0387
Story30	P13	DL	Combination	-4012.7021	17.9321	11.3577	6.7457	-17.5353	-654.244
Story31	P13	DL	Combination	-4027.8546	17.9321	11.3577	7.5896	18.5847	-634.4622
Story32	P13	DL	Combination	-4086.1896	14.6547	2.6704	6.8564	-9.466	-705.6268
Story33	P13	DL	Combination	-4116.5937	14.6547	2.6704	8.192	13.0521	-678.295
Story34	P13	DL	Combination	-4193.1555	25.1639	4.0798	7.951	-12.8955	-520.6472
Story35	P13	DL	Combination	-4233.4605	25.1639	4.0798	8.8399	15.8694	-782.6241
Story36	P13	DL	Combination	-4303.8239	23.6283	2.9292	6.8749	-10.4335	-893.1433
Story37	P13	DL	Combination	-4334.229	23.6283	2.9292	7.4044	9.8973	-802.9304
Story38	P13	DL	Combination	-4417.9641	37.672	8.8457	10.1994	-14.281	-979.7821
Story39	P13	DL	Combination	-4461.7327	37.672	8.8457	10.4043	21.97	-646.7209
Story40	P13	DL	Combination	-4522.6074	11.3114	-4.2599	10.6936	-3.6855	-1011.7556
Story41	P13	DL	Combination	-4546.6703	11.3114	-4.2599	10.7796	-19.4156	-877.5996
Story42	P13	DL	Combination	-4833.6894	-8.7624	-9.6593	4.3336	30.1661	-1373.6139
Story43	P13	DL	Combination	-4852.7048	-9.7624	-9.6593	4.3464	0	-1409.4493

## STRESS IN SLAB FLOOR 1




## STRESS IN SLAB FLOOR 3







STRESS IN SLAB FLOOR 6



STRESS IN SLAB FLOOR 20



STRESS IN SLAB FLOOR 13




STRESS IN SLAB FLOOR 28




STRESS IN SLAB MECH 1



STRESS IN SLAB TOP ROOF



STRESS IN SLAB PUMP ROOM



STRESS IN SLAB FLOOR 31

Story	Shell Offset	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38	M39	M40	M41	M42	M43	M44	M45	M46	M47	M48	M49	M50	M51	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60	M61	M62	M63	M64	M65	M66	M67	M68	M69	M70	M71	M72	M73	M74	M75	M76	M77	M78	M79	M80	M81	M82	M83	M84	M85	M86	M87	M88	M89	M90	M91	M92	M93	M94	M95	M96	M97	M98	M99	M100	M101	M102	M103	M104	M105	M106	M107	M108	M109	M110	M111	M112	M113	M114	M115	M116	M117	M118	M119	M120	M121	M122	M123	M124	M125	M126	M127	M128	M129	M130	M131	M132	M133	M134	M135	M136	M137	M138	M139	M140	M141	M142	M143	M144	M145	M146	M147	M148	M149	M150	M151	M152	M153	M154	M155	M156	M157	M158	M159	M160	M161	M162	M163	M164	M165	M166	M167	M168	M169	M170	M171	M172	M173	M174	M175	M176	M177	M178	M179	M180	M181	M182	M183	M184	M185	M186	M187	M188	M189	M190	M191	M192	M193	M194	M195	M196	M197	M198	M199	M200	M201	M202	M203	M204	M205	M206	M207	M208	M209	M210	M211	M212	M213	M214	M215	M216	M217	M218	M219	M220	M221	M222	M223	M224	M225	M226	M227	M228	M229	M230	M231	M232	M233	M234	M235	M236	M237	M238	M239	M240	M241	M242	M243	M244	M245	M246	M247	M248	M249	M250	M251	M252	M253	M254	M255	M256	M257	M258	M259	M260	M261	M262	M263	M264	M265	M266	M267	M268	M269	M270	M271	M272	M273	M274	M275	M276	M277	M278	M279	M280	M281	M282	M283	M284	M285	M286	M287	M288	M289	M290	M291	M292	M293	M294	M295	M296	M297	M298	M299	M300	M301	M302	M303	M304	M305	M306	M307	M308	M309	M310	M311	M312	M313	M314	M315	M316	M317	M318	M319	M320	M321	M322	M323	M324	M325	M326	M327	M328	M329	M330	M331	M332	M333	M334	M335	M336	M337	M338	M339	M340	M341	M342	M343	M344	M345	M346	M347	M348	M349	M350	M351	M352	M353	M354	M355	M356	M357	M358	M359	M360	M361	M362	M363	M364	M365	M366	M367	M368	M369	M370	M371	M372	M373	M374	M375	M376	M377	M378	M379	M380	M381	M382	M383	M384	M385	M386	M387	M388	M389	M390	M391	M392	M393	M394	M395	M396	M397	M398	M399	M400	M401	M402	M403	M404	M405	M406	M407	M408	M409	M410	M411	M412	M413	M414	M415	M416	M417	M418	M419	M420	M421	M422	M423	M424	M425	M426	M427	M428	M429	M430	M431	M432	M433	M434	M435	M436	M437	M438	M439	M440	M441	M442	M443	M444	M445	M446	M447	M448	M449	M450	M451	M452	M453	M454	M455	M456	M457	M458	M459	M460	M461	M462	M463	M464	M465	M466	M467	M468	M469	M470	M471	M472	M473	M474	M475	M476	M477	M478	M479	M480	M481	M482	M483	M484	M485	M486	M487	M488	M489	M490	M491	M492	M493	M494	M495	M496	M497	M498	M499	M500	M501	M502	M503	M504	M505	M506	M507	M508	M509	M510	M511	M512	M513	M514	M515	M516	M517	M518	M519	M520	M521	M522	M523	M524	M525	M526	M527	M528	M529	M530
-------	--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Story13	F20	-3.0767	-1.0502	-0.3035	0	-1.864	-4.307	4.8947	3.7639	0.3154	0	0	7.582	2.582
Story13	F20	1.7303	0.3079	0.2989	0	2.252	1.397	3.7922	1.3861	0.9486	0	0	4.801	2.591
Story13	F20	1.6716	0.3111	1.3925	0	2.252	1.397	2.8693	2.1704	1.0125	0	0	4.811	1.687
Story13	F20	4.1617	0.5697	0.2925	0	2.252	1.397	4.5461	3.6951	-0.6032	0	0	9.482	-2.637
Story13	F20	-0.3302	-0.0751	-0.9851	0	-6.468	-0.958	-3.2114	-3.0579	-0.4407	0	0	-8.485	-2.139
Story13	F20	-4.2526	2.8719	-0.6518	0	-6.468	-0.958	-1.7431	-1.2157	-1.1338	0	0	-6.829	-2.144
Story13	F20	-3.2524	0.9294	-0.7938	0	-6.468	-0.958	-3.0511	-1.6197	-1.3277	0	0	-6.843	-2.632
Story13	F20	6.7618	1.0763	0.9803	0	3.948	0.068	13.2585	2.7594	0.6091	0	0	8.764	3.001
Story13	F20	2.4573	0.2538	1.1277	0	2.506	0.108	9.0755	1.9278	0.6127	0	0	5.515	2.323
Story13	F20	10.1844	1.1062	0.6385	0	4.986	5.368	4.556	1.5847	0.5813	0	0	6.425	3.168
Story13	F20	3.08	0.3712	0.2469	0	0.766	3.07	-1.3654	-2.3694	-0.9644	0	0	-9.905	-2.471
Story13	F20	-2.2701	-0.337	-0.563	0	-3.234	-1.216	-11.5639	-2.4095	-0.5359	0	0	-9.59	-1.73
Story13	F20	-0.5854	-0.1963	-0.618	0	-5.29	-0.616	-8.2646	-1.8437	-0.5397	0	0	-4.129	-2.045
Story13	F20	-4.0651	-0.451	-1.9691	0	-11.459	-2.135	-2.4041	-1.4151	-0.5502	0	0	-5.182	-2.697
Story13	F20	-1.2692	-0.1206	-0.8507	0	-1.325	-1.336	-2.4183	4.1852	3.7758	0	0	-0.738	-5.399
Story13	F20	0.0449	0.3575	0.1821	0	2.355	1.447	1.7123	-6.0199	2.4149	0	0	1.277	-5.07
Story13	F20	-0.0143	0.0181	0.71	0	0.361	-0.124	2.1553	3.1502	1.3302	0	0	0.687	7.579
Story13	F20	0.5793	0.1452	1.416	0	6.13	1.971	-2.4183	4.1852	3.7758	0	0	-0.738	8.804
Story13	F20	3.0322	0.0623	0.589	0	0	0.225	1.7123	-6.0199	2.4149	0	0	1.277	-5.07
Story13	F20	-0.1453	-1.1221	-0.5762	0	-0.815	-4.13	2.1553	3.1502	1.3302	0	0	-0.738	8.804
Story13	F20	-0.0301	-0.1242	-0.2614	0	-1.447	-0.632	-2.4653	-6.9335	0.6653	0	0	-2.571	-3.004
Story13	F20	-1.5518	-0.0833	-0.4557	0	-1.076	-1.93	-12.7202	2.2749	-0.0789	0	0	-12.683	-4.183
Story13	F20	-4.0792	-0.0828	-1.1318	0	-2.193	-5.518	-22.2485	-49.9109	-1.7933	0	0	-21.119	-43.47
Story13	F20	-0.0081	0.0293	0.0842	0	0.059	0.000453	0.49	-1.8964	-5.0714	0	0	-25.677	-4.606
Story13	F20	0.1029	0.3649	0.0306	0	0.059	0.000453	2.9121	3.0378	4.7775	0	0	29.437	5.96
Story13	F20	0.0433	0.2995	0.3139	0	0.059	0.000453	1.7271	-2.2657	3.5829	0	0	26.533	-6.798
Story13	F20	-0.0263	-0.124	-0.0666	0	-0.97	-0.767	-0.5853	3.5192	-0.1063	0	0	10.883	-6.726
Story13	F20	-0.1046	-0.0563	-0.2178	0	-0.97	-0.767	1.1716	0.8799	-1.0979	0	0	14.33	8.127
Story13	F20	-0.1309	-0.0195	-0.0482	0	-0.371	-0.767	0.9054	-3.0124	-1.9685	0	0	0.277	-5.405
Story13	F20	-0.6726	0.2959	-0.891	0	-5.992	-2.795	-27.1421	-47.6701	-2.1993	0	0	-0.453	-41.056
Story13	F20	-0.6079	1.3197	0.4211	0	-5.992	-2.795	-9.594	2.0663	-3.2803	0	0	-0.597	-38.797
Story13	F20	4.4743	-0.1349	6.706	0	-5.992	-2.795	-2.9476	-6.9959	-4.3367	0	0	-0.513	-4.053
Story13	F20	-4.4818	-0.2641	-6.221	0	-37.159	-4.308	2.2981	1.1248	0.3912	0	0	0.482	10.939
Story13	F20	-6.621	0.3202	0.2932	0	-37.159	-4.308	0.762	0.6106	0.7834	0	0	-0.522	0.939
Story13	F20	0.357	-0.9303	0.684	0	-37.159	-4.308	2.5059	5.0929	0.9813	0	0	-0.464	10.498
Story13	F20	-0.7886	-0.288	1.8927	0	6.595	-0.567	1.7054	0.144	1.2684	0	0	2.03	-0.935
Story13	F20	-0.6293	-0.1433	1.6369	0	6.595	-0.567	0.9974	-1.7226	-1.1834	0	0	-2.116	-4.718
Story13	F20	-2.4516	4.1863	-0.3047	0	6.595	-0.567	-2.1599	-8.6689	-0.1957	0	0	-4.119	-1.783
Story13	F20	-6.8148	2.3554	-0.1932	0	0.873	-4.982	-0.1561	2.0915	-1.1323	0	0	-1.170	-1.861
Story13	F20	-5.4241	-1.9689	0.1617	0	0.873	-4.982	1.2882	-5.8212	-0.0501	0	0	-0.964	-2.002
Story13	F20	0.3567	0.5156	-2.4448	0	0.873	-4.982	2.7104	0.9269	0.7025	0	0	1.133	-0.958
Story13	F20	10.4168	2.5046	0.446	0	6.555	1.866	2.8451	0.8674	0.1790	0	0	1.133	-0.958
Story13	F20	2.5101	3.248	1.0315	0	6.532	2.142	0.9386	-0.0851	0.3455	0	0	1.133	-0.958
Story13	F20	3.4955	2.3565	0.5357	0	3.821	2.199	0.9503	-1.221	-0.3028	0	0	-0.466	-6.509
Story13	F20	6.6269	1.4344	0.4003	0	3.362	2.175	1.0042	-1.0729	-0.683	0	0	-0.66	-6.509
Story13	F20	-15.1832	-3.2544	-0.7962	0	-11.274	-2.327	-1.271	-7.1327	-0.2743	0	0	-0.66	-6.509
Story13	F20	-2.1815	-3.3565	-1.2539	0	-1.1759	-2.891	2.394	1.1248	1.2438	0	0	2.231	-0.621
Story13	F20	-3.9442	-1.8762	-0.6662	0	-6.718	-3.021	1.6176	0.1108	0.0243	0	0	1.029	-0.825
Story13	F20	-9.9234	-2.1154	-0.7317	0	-5.859	-2.719	2.658	4.6075	0.9841	0	0	1.055	9.809
Story13	F20	4.1293	3.4693	0.3439	0	7.573	1.607	0.8048	0.8345	0.3612	0	0	3.81	10.235
Story13	F20				0			0.8964	-1.6675	-0.7064	0	0	-0.07	-4.621

[illegible]



ภาคผนวก 29ข

สถิติอุบัติเหตุ





สถิติอุบัติเหตุประจำเดือนตุลาคม 2565

Description	Weekly	Accumulation
Lost Time Injury (อุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียเวลาการทำงาน)	0	0
First Aid Injury (อุบัติเหตุถึงขั้นปฐมพยาบาล)	0	0
Medical Treatments Injury (อุบัติเหตุถึงขั้นเข้ารับรักษาตัว)	0	0
Equipment Damage Incident (อุบัติเหตุการพังหรืออุบัติเหตุที่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย)	0	0
Near Miss (เกือบเกิดอุบัติเหตุ)	0	0

สถิติอุบัติเหตุประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

Description	Weekly	Accumulation
Lost Time Injury (อุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียเวลาการทำงาน)	0	0
First Aid Injury (อุบัติเหตุถึงขั้นปฐมพยาบาล)	0	0
Medical Treatments Injury (อุบัติเหตุถึงขั้นเข้ารับรักษาตัว)	0	0
Equipment Damage Incident (อุบัติเหตุการพังหรืออุบัติเหตุที่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย)	0	0
Near Miss (เกือบเกิดอุบัติเหตุ)	0	0

## สถิติอุบัติเหตุประจำวันเดือนธันวาคม 2565

Description	Weekly	Accumulation
Lost Time Injury (อุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียเวลาการทำงาน)	0	0
First Aid Injury (อุบัติเหตุถึงขั้นปฐมพยาบาล)	0	0
Medical Treatments Injury (อุบัติเหตุถึงขั้นเข้ารักษาตัว)	0	0
Equipment Damage Incident (อุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุที่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย)	0	0
Near Miss (เกือบเกิดอุบัติเหตุ)	0	0

ภาคผนวก 30ข

เอกสารขออนุญาตเปิดทางเข้า-ออก ซอยสุขุมวิท 59 (ข้าวคราว)





ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ

ฉบับที่ ๕๓๕๕๔๖.

..... 11-12.

—ព្រះបាទសីហនុ ២៤—

အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အထိတွေ့မှုများကို ခံစားနိုင်ခြင်း

- b7m - 1

196

ហត្ថលេខា ៤៩៦

Page 9

1

600

From Reynolds

๑. นาย ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฮ. ต. ถ. ท. ธ. น. บ. ป. ผ. พ. โข. ฌ. ณ. ด. ศ. ส. ม. ย. ร. ล. ว. อ. ฮ. น.

10012

[illegible]

Y93 602 A62 M71 E5

และขอรับทราบว่าข้อความข้างทำนองนี้เป็นความ

ONE SUBURMIT 59  
COSOPANY LIMITED

४ न. न. ६१.



ภาคผนวก 31ข  
การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ  
ประชาชน ประจำปี 2565





รายละเอียด	เส้นทางการขนส่ง		ชนิด 100 เมตรจากโครงการ		รวมค่าเช่า (บาท)	
	50		50		100	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์						
1.1 เพศ						
- ชาย	21	42.0	20	40.0	41	41.0
- หญิง	29	58.0	30	60.0	59	59.0
รวม	50	100	50	100	100	100
1.2 อายุ						
- 20-30 ปี	2	4.0	0	0.0	2	2.0
- 31-40 ปี	4	8.0	6	12.0	10	10.0
- 41-50 ปี	10	20.0	20	40.0	30	30.0
- 51-60 ปี	18	36.0	19	38.0	37	37.0
- มากกว่า 60 ปี	16	32.0	5	10.0	21	21.0
รวม	50	100	50	100	100	100
1.3 การนับวัดศาสนา						
- พุทธ	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- คริสต์	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อิสลาม	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	50	100	50	100	100	100
1.4 การศึกษา						
- ประถมศึกษา	13	26.0	11	22.0	24	24.0
- มัธยมศึกษาตอนต้น	2	4.0	15	30.0	17	17.0
- มัธยมศึกษาตอนปลาย	2	4.0	12	24.0	14	14.0
- อาชีวศึกษา/วช./วศ.	8	16.0	3	6.0	11	11.0
- ปริญญาตรี	20	40.0	9	18.0	29	29.0
- สูงกว่าปริญญาตรี	5	10.0	0	0.0	5	5.0
รวม	50	100	50	100	100	100
1.5 ภูมิศึกษา						
- เกิดที่จังหวัดกรุงเทพฯ	25	50.0	36	72.0	61	61.0
- ย้ายมาจากที่อื่น นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ๑ ราย สมุทรปราการ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และราชบุรี	25	50.0	14	28.0	39	39.0
รวม	50	100	50	100	100	100
กรณีย้ายมาจากจังหวัดอื่น ระบุ สาเหตุที่ขอย้ายมาอยู่ที่นี้						
- ตามครอบครัว/พ่อแม่	11	44.0	0	0.0	11	28.2
- เพื่อประกอบอาชีพ	13	52.0	11	28.6	24	61.5
- เพื่อหาที่อยู่ใหม่	1	4.0	0	0.0	1	2.5
- ตามคำสั่งของหน่วยงาน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- แต่งงานกับคนที่นี่	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	3	7.4	3	7.7
รวม	25	100	14	100	39	100
ระยะเวลาที่ย้ายมาอยู่ที่นี้						
- 1-10 ปี	1	4.0	2	14.3	3	7.7
- 11-20 ปี	3	12.0	8	57.1	11	28.2
- 20-30 ปี	8	32.0	4	28.6	12	30.8
- 33 ปีขึ้นไป	13	52.0	0	0.0	13	33.3
- อื่นๆ ระบุ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	25	100	14	100	39	100
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม						
2.1 อาชีพหลักของครอบครัว						
- ทำเกษตร/ธุรกิจส่วนตัว	32	64.0	17	34.0	49	49.0
- รับจ้างทั่วไป	1	2.0	0	0.0	1	1.0
- พนักงานบริษัท/พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม	10	20.0	25	50.0	35	35.0
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	2	4.0	8	16.0	10	10.0
- เจ้าของกิจการ(SME)	5	10.0	3	6.0	8	8.0
- อื่นๆ ได้แก่ ทำสวน,แม่บ้าน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	50	100	50	100	100	100
2.2 ภาษีเงินได้/หยากหยอดครอบครัว						
- ไม่มีอาชีวะเสริม	42	84.0	50	100.0	92	92.0

โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระบอบคลัง) ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ประจำปี 2565

- มีอาชีพเสริม	8	16.0	0	C.C	8	8.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
ด้านอาชีพเสริม ได้แก่						
- รับจ้างทั่วไป	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ค้าขาย	8	0.0	0	0.0	8	100.0
- อื่นๆ ได้แก่ พนักงานโรงแรม,พนักงานเอกชน,เกษตรกร	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>100</b>
2.3 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน						
- น้อยกว่า 9,000 บาท/เดือน	1	2.0	0	0.0	1	1.0
- 9,001-15,000 บาท/เดือน	2	4.0	7	14.0	9	9.0
- 15,001-20,000 บาท/เดือน	2	4.0	22	44.0	24	24.0
- มากกว่า 20,000 บาท/เดือน	45	90.0	21	42.0	66	66.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.4 การประเมินของครัวเรือนในปัจจุบัน						
- เพียงพอและมีเงินออม	50	100.0	26	56.0	76	76.0
- เพียงพอแต่ไม่มีเงินออม	0	0.0	19	38.0	19	19.0
- ไม่เพียงพอ	0	0.0	3	6.0	3	3.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2.5 ท่านคิดว่าในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีปัญหาสิ่งใดหรือไม่						
1.การจราจรติดขัด						
- ไม่มี	50	100.0	49	98.0	99	99.0
- มี	3	0.0	1	2.0	1	1.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	1	100.0	1	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>1</b>	<b>100.0</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
2.ขาดพื้นที่						
- ไม่มี	50	100.0	49	98.0	99	99.0
- มี	0	0.0	1	2.0	1	1.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	1	100.0	1	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>1</b>	<b>100.0</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
3.ชุมชนแออัด						
- ไม่มี	50	100.0	48	96.0	98	99.0
- มี	0	0.0	2	4.0	2	2.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	1	50.0	1	50.0
- ปานกลาง	0	0.0	1	50.0	1	50.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>2</b>	<b>100.0</b>	<b>2</b>	<b>100</b>
4.สิ่งกีดขวาง						
- ไม่มี	50	100.0	48	96.0	98	98.0
- มี	0	0.0	2	4.0	2	2.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	2	100.0	2	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>2</b>	<b>100.0</b>	<b>2</b>	<b>100</b>
5.แรงงานต่างถิ่น/ต่างดาวเพิ่มขึ้น						
- ไม่มี	0	0.0	40	80.0	40	40.0
- มี	50	100.0	10	20.0	60	60.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	4	40.0	4	6.7

โครงการ โรงแรม วัน สุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน สุมวิท 59 จำกัด ประจำปี 2565

- ปานกลาง	50	5.0	6	60.0	56	93.3
- มาก	0	0.0	3	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>60.0</b>	<b>56</b>	<b>93.3</b>
2.6 หากคิดว่าในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีปัญหาเศรษฐกิจหรือไม่						
1. การว่างงาน						
- ไม่มี	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. ค่าครองชีพสูง						
- ไม่มี	30	60.0	29	96.0	79	79.0
- มี	20	40.0	1	2.0	21	21.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	20	100.0	1	100.0	21	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>20</b>	<b>100.0</b>	<b>1</b>	<b>100.0</b>	<b>21</b>	<b>100.0</b>
3. รายได้ต่ำ						
- ไม่มี	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. ไม่มีที่ดินทำกิน						
- ไม่มี	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. อื่นๆ						
- ไม่มี	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
มีระดับผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. ข้อผูกพันภาระหนี้สิน การอุปถัมภ์และอุปการะเครือญาติในครัวเรือน						
6.1 ในรอบปีที่ผ่านมาปัจจุบัน ท่านประสบหนี้สินในครัวเรือน มีหนี้เงินกู้ยืมหรือไม่						
- ไม่มี	15	50.0	8	16.0	23	23.0
- มี	35	70.0	42	84.0	77	77.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
ถ้ามี ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ:						
- โรคติดเชื้ เช่น ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค และไวรัสซิกา ฯลฯ	10	10.0	5	5.6	15	7.9
- โรคเรื้อรัง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน	10	10.0	8	3.3	13	6.8
- โรคอัมพาต	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- โรคหัวใจหรือ เช่น เบาหวาน ไทรอยด์ ฯลฯ	30	50.0	15	16.7	45	23.7

โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ประจำปี 2565

- โรคระบบประสาท	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- โรคระบบไหลเวียนเลือด เช่น ความดันโลหิต หัวใจ และหลอดเลือด	30	30.0	21	23.3	51	26.8
- โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด และภูมิแพ้	20	20.0	25	27.8	45	23.1
- โรคระบบกล้ามเนื้อ เช่น ข้อ และกระดูก	0	0.0	2	2.2	2	1.1
- โรคระบบย่อยอาหาร เช่น กระเพาะ ลำไส้ ตับ และถุงน้ำดี	0	0.0	3	3.3	3	1.6
- โรคผิวหนัง เช่น สะเก็ดเงิน หูด กลาก และผื่นแพ้สัมผัส	0	0.0	3	3.3	3	1.6
- อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ	0	0.0	11	12.2	11	5.8
- อื่นๆ ได้แก่ โรคตา โรคเกาต์	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>190</b>	<b>100</b>
3.2 วิธีการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- โรงพยาบาลของรัฐ	11	22.0	2	4.0	30	58.8
- คลินิก	0	0.0	17	36.0	17	33.3
- โรงพยาบาลเอกชน	37	74.0	31	62.0	2	3.9
- รพ.สต. ใกล้เคียง	2	4.0	0	0.0	2	3.9
- แพทย์ทางคลินิก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ ได้แก่ ชีวจิต และอื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>51</b>	<b>100</b>
3.3 ท่านคิดว่าตนเองเคยประสบกับปัญหาในการให้บริการหรือไม่						
- ไม่	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
ด้าน ปัญหาอื่นๆ						
- บุคลากรไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ความสะดวกในการใช้บริการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- สภาวะบริการไม่เพียงพอ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- บริการช้า	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- เครื่องมือทางการแพทย์ไม่พร้อม	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4 การใช้วัสดุหรือวัสดุทางการแพทย์						
1. น้ำดื่ม						
แหล่งที่มา						
- น้ำดื่มขวด	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- น้ำดื่มบาดาล	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำฝน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำประปาผ่านเครื่องกรอง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
ความถี่ของ						
- เกือบทุกวัน	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- ไม่ค่อยพบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
คุณภาพ						
- คุณภาพดี	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- น้ำดื่มมีตะกอน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มีกลิ่นรส	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
การแก้ไขปัญหา						
- ไม่ได้ทำการแก้ไขปัญหาใดๆ	50	0.0	50	0.0	100	0.0
- แก้ไขโดยคณะกรรมการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ตัน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ เช่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
2. น้ำใช้						
- น้ำประปา	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- น้ำดื่มบาดาล	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำฝน	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- น้ำคลอง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ เช่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
ความถี่ของ						

โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ประจำปี 2565

- กิ่งยาง	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- ใบเตยธูป	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	50	100	50	100	100	100
คุณภาพ						
- คุณภาพดี	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- น้ำดื่ม/น้ำกระป๋อง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มีกลิ่น/รส	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ ไม่ค่อยพบ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	50	100	50	100	100	100
การแก้ไขปัญห						
- ไม่ได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง	50	0.0	50	0.0	100	100.0
- ทำให้อายุของอาคาร/เครื่อง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- กระจก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ เช่น	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	50	0	50	0	100	0
3.5 ทำเนียบการดำเนินงานที่มาจากโครงการของเครือโรงแรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- ระบบสารสนเทศ/พีเอส	1	2.0	0	0.0	1	1.0
- บริการลูกค้า	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- บริการลูกค้า/ลูกค้า	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ระบบสารสนเทศ/บริการลูกค้า	49	98.0	50	100.0	99	99.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	50	100	50	100	100	100
3.6 การจัดการข้อมูลของเครือโรงแรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
- ที่ตั้ง/ที่ตั้งของอาคาร/อาคาร	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- กองหลัง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- สิ่งแวดล้อม	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ที่ตั้ง/ที่ตั้ง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	50	100	50	100	100	100
4. สภาพแวดล้อมปัจจุบัน						
4.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)						
1) คุณภาพ						
- ไม้	20	40.0	11	22.0	31	31.0
- ไม้	30	60.0	39	78.0	69	69.0
รวม	50	100	50	100	100	100
ก. แหล่งน้ำ						
- การจัดการ	30	60.0	30	60.0	60	60.0
- การก่อสร้าง	30	60.0	9	18.0	39	39.0
- อื่นๆ ได้แก่ คุณภาพ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	60	100	39	66.0	99	100
ข. ระบบการระบาย						
- น้ำ	13	26.0	9	18.0	22	22.0
- น้ำดื่ม	17	34.0	30	60.0	47	47.0
- น้ำ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	30	60	39	78.0	69	69.0
2) สิ่งแวดล้อม						
- ไม้	23	46.0	15	30.0	38	38.0
- ไม้	27	54.0	35	70.0	62	62.0
รวม	50	100	50	100	100	100
ค. แหล่งน้ำ						
- การจัดการ	27	54.0	30	60.0	57	57.0
- การก่อสร้าง	27	54.0	9	18.0	36	36.0
- อื่นๆ ได้แก่ น้ำดื่ม/น้ำกระป๋อง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	54	100	39	78.0	93	93.0
ข. ระบบการระบาย						
- น้ำ	8	16.0	13	26.0	21	21.0
- น้ำดื่ม	19	38.0	20	40.0	39	39.0
- น้ำ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	27	54.0	33	66.0	60	60.0
3) น้ำเสีย						
- ไม้	50	100.0	45	90.0	95	95.0

โครงการ โรงนม วัน สุภูมิ 59 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน สุภูมิ 59 จำกัด ประจำปี 2565

- มี	0	0.0	5	10.0	5	5.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
ก. แหล่งที่มา						
- อุดหนุน	0	0.0	5	100.0	5	100.0
- งบลงทุนจากกรม ใต้	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
ข. ระดับผลกระทบ						
น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ปานกลาง	0	0.0	5	100.0	5	100.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
4) กลิ่นรบกวน						
- ไม่มี	30	100.0	26	52.0	76	76.0
- มี	0	0.0	24	48.0	24	24.0
<b>รวม</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
ก. แหล่งที่มา						
- การจราจร	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ขยะมูลฝอย	0	0.0	0	0.0	24	100.0
- โรงงานอุตสาหกรรม ใต้	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ ได้แก่ บ้านพักอาศัย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
ข. ระดับผลกระทบ						
น้อย	0	0.0	0	0.0	24	100.0
ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>100</b>
5) เสียง/กลิ่น						
- ไม่มี	50	100.0	24	48.0	74	74.0
- มี	0	0.0	26	52.0	26	26.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
ก. แหล่งที่มา						
- การจราจร	0	0.0	20	76.9	20	76.9
- การเผาขยะ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- โรงงานอุตสาหกรรม ใต้	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ ได้แก่ งานก่อสร้าง	0	0.0	6	23.1	6	23.1
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>26</b>	<b>100</b>
ข. ระดับผลกระทบ						
น้อย	0	0.0	6	23.1	6	23.1
ปานกลาง	0	0.0	20	76.9	20	76.9
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>26</b>	<b>100</b>
6) ขยะมูลฝอย						
- ไม่มี	50	100.0	25	50.0	75	75.0
- มี	0	0.0	25	50.0	25	25.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
ก. แหล่งที่มา						
- หักจากสิ่ง	0	0.0	15	60.0	15	60.0
- คัดลอก	0	0.0	10	40.0	10	40.0
- โรงงานอุตสาหกรรม ใต้	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>
ข. ระดับผลกระทบ						
น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ปานกลาง	0	0.0	25	100.0	25	100.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>100</b>
7) น้ำท่วม/ฉนวนระบายน้ำ						
- ไม่มี	30	60.0	21	42.0	51	51.0
- มี	20	40.0	29	58.0	49	49.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

โครงการ โรงนร. วัน สุบววิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของงาวิท: วัน สุบววิท 59 จำกัด ประจำปี 2565

ก. แหล่งที่มา						
- งบฯ	20	0.0	20	69.0	40	67.8
- พอร์บอนำจุดคืน	10	0.0	9	31.0	15	32.2
- เงินอุดหนุนงบฯ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>100</b>	<b>55</b>	<b>100</b>
ข. ระบบการรวม						
- บัญชี	0	0.0	9	31.0	9	18.4
- บัญชีกลาง	20	0.0	20	69.0	40	81.6
- งบฯ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>100</b>	<b>49</b>	<b>100</b>
ค. งบพิเศษจากการรวม						
- งบฯ	33	66.0	35	70.0	NR	68.0
- อื่นๆ	17	34.0	15	30.0	32	32.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>69</b>	<b>100</b>
ด. แหล่งที่มา						
- บริษัทรักษาความปลอดภัย	15	0.0	5	33.3	20	57.1
- บริษัทประกันภัย/ประกันภัย	1	0.0	5	33.3	6	17.1
- ผู้ให้บริการประกันภัย/ประกันภัย	4	0.0	5	33.3	9	25.7
- อื่นๆ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>35</b>	<b>100</b>
ข. ระบบการรวม						
- บัญชี	0	0.0	5	33.3	5	15.6
- บัญชีกลาง	16	96.0	10	66.7	26	81.3
- งบฯ	1	5.0	0	0.0	1	3.1
<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>100</b>
ค. การรับจ้างจาก งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ						
3.1. งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ โรงนร. วัน สุบววิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของงาวิท: วัน สุบววิท 59 จำกัด หรือไม่มี						
- งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ	23	45.0	6	12.0	29	29.0
- งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ	27	54.0	44	88.0	71	71.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ (งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ 1 ปี)						
- การดำเนินงาน/งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ	25	92.3	30	68.2	55	77.5
- งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ	2	7.7	13	29.5	15	21.5
- การดำเนินงาน/งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- เงินอุดหนุน/งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- เงินอุดหนุน/งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ	0	0.0	1	2.3	1	1.4
- อื่นๆ/งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ	0	0.0	0	0.0	0	0.0
<b>รวม</b>	<b>27</b>	<b>100</b>	<b>44</b>	<b>100</b>	<b>71</b>	<b>100</b>
3.2. การดำเนินงาน/งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ โรงนร. วัน สุบววิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของงาวิท: วัน สุบววิท 59 จำกัด หรือไม่มี/งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ						
งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ						
3.1. งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ โรงนร. วัน สุบววิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของงาวิท: วัน สุบววิท 59 จำกัด หรือไม่มี						
งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ						
- งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ	37	74.0	42	84.0	75	79.0
- งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ	13	26.0	8	16.0	21	21.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ						
- บัญชี	0	0.0	5	62.5	5	23.8
- บัญชีกลาง	10	0.0	3	37.5	13	61.9
- งบฯ	3	0.0	0	0.0	3	14.3
<b>รวม</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>21</b>	<b>100</b>
งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ						
3.1. งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ โรงนร. วัน สุบววิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของงาวิท: วัน สุบววิท 59 จำกัด หรือไม่มี						
งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ						
- งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ	35	76.0	32	78.0	77	77.0
- งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ	12	24.0	11	22.0	23	23.0
<b>รวม</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ						
3.1. งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ โรงนร. วัน สุบววิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของงาวิท: วัน สุบววิท 59 จำกัด หรือไม่มี						
งบฯ บริษัทรักษาความปลอดภัย/โครงการ						
- บัญชี	0	0.0	4	36.4	4	17.1
- บัญชีกลาง	7	58.3	5	45.5	12	52.2
- งบฯ	5	41.7	2	18.1	7	30.4

โครงการ โรงแรม วัน สุโขวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน สุโขวิท 59 จำกัด ประจำปี 2565

	12	400	81	160	24	100
2. ห้องจัดรวม						
ผลกระทบ						
- ไม่มี	38	76.0	40	80.0	78	76.0
- มี	12	24.0	10	20.0	22	22.0
รวม	50	100	50	100	100	100
ระดับผลดี-ผลเสีย						
- น้อย	1	8.3	4	40.0	5	22.7
- ปานกลาง	4	33.3	5	50.0	9	40.9
- มาก	7	56.3	11	100.0	8	36.4
รวม	12	100	20	100	22	100
3. บ้านเดี่ยว						
ผลกระทบ						
- ไม่มี	50	100.0	49	98.0	99	99.0
- มี	0	0.0	1	2.0	1	1.0
รวม	50	100	50	100	100	100
ระดับผลดี-ผลเสีย						
- น้อย	0	0.0	1	100.0	1	100.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0	1	100	1	100
4. ที่ดินเปล่า						
ผลกระทบ						
- ไม่มี	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	50	100	50	100	100	100
ระดับผลดี-ผลเสีย						
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0
5. เหมืองหิน						
ผลกระทบ						
- ไม่มี	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	50	100	50	100	100	100
ระดับผลดี-ผลเสีย						
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0
6. มีการนำสิ่งสาธารณูปโภคและบริการชุมชน						
ผลกระทบ						
- ไม่มี	50	100.0	46	92.0	36	96.0
- มี	0	0.0	4	8.0	4	4.0
รวม	50	100	50	100	40	100
ระดับผลดี-ผลเสีย						
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	4	100.0	4	100.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0	4	100	4	100
7. มีปัญหาสุขภาพอนามัย						
ผลกระทบ						
- ไม่มี	50	100.0	50	100.0	100	100.0
- มี	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	50	100	50	100	100	100
ระดับผลดี-ผลเสีย						
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0



โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด ประจำปี 2565

8. อื่นๆ						
ผลกระทบ						
- โฉนด	47	98.0	50	100.0	99	99.0
- วัสดุ	1	2.0	0	0.0	1	1.0
รวม	48	100	50	100	100	100
ระดับผลกระทบ						
- น้อย	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ปานกลาง	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- มาก	1	100.0	0	0.0	1	100.0
รวม	1	100	0	0	1	100
5.3 ความคิดเห็นในการประเมินผลกระทบที่มีต่อ โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด (ในรอบใช้พื้นที่ 6 ปีแรก)						
- ข้อดีที่มากกว่าข้อเสีย	7	14.0	29	58.0	36	36.0
- ข้อดีที่เท่ากับข้อเสีย	22	44.0	9	18.0	31	31.0
- ข้อเสียที่มากกว่าข้อดี	4	8.0	9	18.0	4	4.0
- ไม่พบความเห็นชัดเจน	17	34.0	12	24.0	29	29.0
รวม	49	100	59	100	100	100
5.4 หากมีความเห็นในทางบวกกับผู้ลงพื้นที่แล้วละก็ขอทราบโครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด หรือว่า						
- เชื้อเพลิง	13	26.0	31	62.0	44	44.0
- ไม่ชัดเจน	3	6.0	5	10.0	8	8.0
- ไม่แสดงความชัดเจน	34	68.0	19	38.0	53	53.0
รวม	50	100	55	100	100	100
5.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด						
	0	0.0	0	0.0	0	0.0
-	0	0.0	0	0.0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0



ภาคผนวก ค  
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม





## TEST REPORT

Analysis No. : R22-2018

Report Date : 27/07/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Received Date : 20/07/22

For บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Analysis Date : 20-22/07/22

โครงการ : โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Sampling By : TET

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

จังหวัดสมุทรปราการ

Job No. : S650044/July

Contact : -

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		
			TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	HC as Methane (ppm)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (47P 0671021 UTM 1517588)	2207-AA0421	18-19/07/22	0.112	0.025	2.50
บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา (47P 0671044 UTM 1517154)	2207-AA0422	18-19/07/22	0.046	0.020	1.65
Standard			0.33	0.12	-

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

HC as Methane = Flame Ionization Detection Method (APHA 109)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547); 24 hr. average value

Ms. Wareerat Prachumdaeng

Chief of Laboratory

27.07.22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

27.07.22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Analysis No. : R22-2018

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

โครงการ : โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ

Contact : -

Report Date : 27/07/22

Received Date : 20/07/22

Analysis Date : 20-25/07/22

Sampling Date : 19/07/22

Sampling By : TET

Type of Sample : Wastewater

Job No. : S650044/July

Sample Conditions : 2207-WW0482 = yellow turbid/slight black sediment/covered with oil slick

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	
				2207-WW0482		
				ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	(A)	(B)
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	8.51	5-9	-
2	Settleable Solids	ml/L	Volumetric (SM 2540 F)	< 0.10	0.5	-
3	Suspended Solids	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	4.4	30	-
4	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	259	*	-
5	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	1	20	20
6	Fat, Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.7	20	-
7	TKN	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N <sub>org</sub> B&4500-NH <sub>3</sub> C)	0.68	35	-
8	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Methylene Blue Colorimetric Method (SM 4500-S <sup>2-</sup> D)	< 0.01	1.0	-
9	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E)	< 1.8	-	-
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C)	< 1.8	-	-

Remarks : \* สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ของโครงการ เท่ากับ 272 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจวัดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563) ดังนั้นมาตรฐาน Total Dissolved Solids ในน้ำทิ้ง คือ 272 + 500 เท่ากับ 772 มิลลิกรัมต่อลิตร  
: ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป = 47P 0671014 UTM 1517576

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

Standard (A) Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment for Effluent Standard of Specific Type and size of Building (2005) (B.E. 2548), Type ก.

(B) According to Environmental Impact Assessment of ONE SUKHUMVIT 59 Co., Ltd. (2019) (B.E. 2562)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

27.07.22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

27.07.22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2018/2022/1-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 3, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโรงเหนือ

Sampling Date : July 18-19, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/July

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		NO <sub>2</sub> (ppm)
		18-19/07/22
1.	09.00-10.00	0.0034
2.	10.00-11.00	0.0033
3.	11.00-12.00	0.0027
4.	12.00-13.00	0.0035
5.	13.00-14.00	0.0040
6.	14.00-15.00	0.0026
7.	15.00-16.00	0.0028
8.	16.00-17.00	0.0036
9.	17.00-18.00	0.0034
10.	18.00-19.00	0.0035
11.	19.00-20.00	0.0028
12.	20.00-21.00	0.0033
13.	21.00-22.00	0.0031
14.	22.00-23.00	0.0040
15.	23.00-00.00	0.0029
16.	00.00-01.00	0.0032
17.	01.00-02.00	0.0038
18.	02.00-03.00	0.0027
19.	03.00-04.00	0.0036
20.	04.00-05.00	0.0033
21.	05.00-06.00	0.0034
22.	06.00-07.00	0.0039
23.	07.00-08.00	0.0028
24.	08.00-09.00	0.0035
Minimum		0.0026
Maximum		0.0040
Average		0.0033
Standard <sup>(1)</sup>		0.17

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 33, (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด  
Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59  
Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
Job No. : S650044/July

Report No. : 2018/2022/2-12  
Report Date : August 3, 2022  
Sampling Date : July 18-19, 2022  
Type of Sample : Ambient Air

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		NO <sub>2</sub> (ppm)
		18-19/07/22
1.	10.00-11.00	0.0035
2.	11.00-12.00	0.0033
3.	12.00-13.00	0.0028
4.	13.00-14.00	0.0035
5.	14.00-15.00	0.0038
6.	15.00-16.00	0.0029
7.	16.00-17.00	0.0028
8.	17.00-18.00	0.0036
9.	18.00-19.00	0.0034
10.	19.00-20.00	0.0035
11.	20.00-21.00	0.0039
12.	21.00-22.00	0.0028
13.	22.00-23.00	0.0033
14.	23.00-00.00	0.0031
15.	00.00-01.00	0.0039
16.	01.00-02.00	0.0029
17.	02.00-03.00	0.0032
18.	03.00-04.00	0.0037
19.	04.00-05.00	0.0035
20.	05.00-06.00	0.0034
21.	06.00-07.00	0.0028
22.	07.00-08.00	0.0036
23.	08.00-09.00	0.0029
24.	09.00-10.00	0.0032
Minimum		0.0028
Maximum		0.0039
Average		0.0033
Standard <sup>(1)</sup>		0.17

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2018/2022/3-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 3, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ

Sampling Date : July 18-19, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/July

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		SO <sub>2</sub> (ppm)
		18-19/07/22
1.	09.00-10.00	0.0027
2.	10.00-11.00	0.0034
3.	11.00-12.00	0.0031
4.	12.00-13.00	0.0035
5.	13.00-14.00	0.0036
6.	14.00-15.00	0.0035
7.	15.00-16.00	0.0034
8.	16.00-17.00	0.0032
9.	17.00-18.00	0.0032
10.	18.00-19.00	0.0029
11.	19.00-20.00	0.0029
12.	20.00-21.00	0.0028
13.	21.00-22.00	0.0026
14.	22.00-23.00	0.0026
15.	23.00-00.00	0.0025
16.	00.00-01.00	0.0024
17.	01.00-02.00	0.0027
18.	02.00-03.00	0.0028
19.	03.00-04.00	0.0025
20.	04.00-05.00	0.0029
21.	05.00-06.00	0.0031
22.	06.00-07.00	0.0032
23.	07.00-08.00	0.0034
24.	08.00-09.00	0.0033
Minimum		0.0024
Maximum		0.0036
Average		0.0030
Standard <sup>(1)</sup>		0.30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 12 (1995) (B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2018/2022/4-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 3, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำไทรเหนือ

Sampling Date : July 18-19, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/July

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		SO <sub>2</sub> (ppm)
		18-19/07/22
1.	10.00-11.00	0.0033
2.	11.00-12.00	0.0029
3.	12.00-13.00	0.0034
4.	13.00-14.00	0.0035
5.	14.00-15.00	0.0032
6.	15.00-16.00	0.0033
7.	16.00-17.00	0.0032
8.	17.00-18.00	0.0029
9.	18.00-19.00	0.0029
10.	19.00-20.00	0.0030
11.	20.00-21.00	0.0028
12.	21.00-22.00	0.0026
13.	22.00-23.00	0.0025
14.	23.00-00.00	0.0024
15.	00.00-01.00	0.0026
16.	01.00-02.00	0.0022
17.	02.00-03.00	0.0025
18.	03.00-04.00	0.0028
19.	04.00-05.00	0.0026
20.	05.00-06.00	0.0024
21.	06.00-07.00	0.0028
22.	07.00-08.00	0.0029
23.	08.00-09.00	0.0031
24.	09.00-10.00	0.0032
Minimum		0.0022
Maximum		0.0035
Average		0.0029
Standard <sup>(1)</sup>		0.30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 12 (1995) (B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2018/2022/5-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 3, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ

Sampling Date : July 18-19, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/July

Item	Sampling Date	Result	
		SO <sub>2</sub> (24 hr) (ppm)	
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
1.	18-19/07/22	0.0030	0.0029
Standard <sup>(1)</sup>		0.12	

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24 hr. average value

Remark : Reference to Notification of Pollution Control Department on Other Measuring Instruments and Method for Ambient Gas or Particulates as Approved by Pollution Control Department (2019) (B.E.2562)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2018/2022/6-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 3, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : July 18-19, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/July

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		CO <sup>(1 hr.)</sup> (ppm)
		18-19/07/22
1.	09.00-10.00	1.2
2.	10.00-11.00	1.3
3.	11.00-12.00	1.1
4.	12.00-13.00	1.3
5.	13.00-14.00	1.2
6.	14.00-15.00	1.2
7.	15.00-16.00	1.0
8.	16.00-17.00	0.9
9.	17.00-18.00	0.9
10.	18.00-19.00	0.8
11.	19.00-20.00	0.7
12.	20.00-21.00	0.8
13.	21.00-22.00	1.0
14.	22.00-23.00	1.1
15.	23.00-00.00	0.9
16.	00.00-01.00	0.8
17.	01.00-02.00	0.9
18.	02.00-03.00	1.0
19.	03.00-04.00	1.1
20.	04.00-05.00	1.2
21.	05.00-06.00	1.1
22.	06.00-07.00	1.2
23.	07.00-08.00	1.3
24.	08.00-09.00	1.4
Minimum		0.7
Maximum		1.4
Average		1.1
Standard <sup>(1)</sup>		30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2018/2022/7-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 3, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : July 18-19, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/July

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		CO <sup>(1 hr.)</sup> (ppm)
		18-19/07/22
1.	10.00-11.00	1.2
2.	11.00-12.00	1.2
3.	12.00-13.00	1.3
4.	13.00-14.00	1.1
5.	14.00-15.00	1.2
6.	15.00-16.00	1.0
7.	16.00-17.00	0.9
8.	17.00-18.00	0.8
9.	18.00-19.00	1.0
10.	19.00-20.00	1.2
11.	20.00-21.00	0.9
12.	21.00-22.00	0.8
13.	22.00-23.00	1.0
14.	23.00-00.00	1.1
15.	00.00-01.00	0.8
16.	01.00-02.00	0.8
17.	02.00-03.00	0.9
18.	03.00-04.00	1.1
19.	04.00-05.00	1.0
20.	05.00-06.00	1.2
21.	06.00-07.00	1.1
22.	07.00-08.00	1.3
23.	08.00-09.00	1.3
24.	09.00-10.00	1.6
Minimum		0.8
Maximum		1.6
Average		1.1
Standard <sup>(1)</sup>		30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด  
Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59  
Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
Job No. : S650044/July

Report No. : 2018/2022/8-12  
Report Date : August 3, 2022  
Sampling Date : July 18-19, 2022  
Type of Sample : Sound Level

Item	Time	Result (dB(A))	
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	
		18-19/07/22	
		Leq	Lmax
1.	09.00-10.00	68.9	99.1
2.	10.00-11.00	69.5	92.8
3.	11.00-12.00	68.5	85.8
4.	12.00-13.00	68.2	96.2
5.	13.00-14.00	69.6	94.3
6.	14.00-15.00	68.6	98.9
7.	15.00-16.00	69.2	99.1
8.	16.00-17.00	69.6	99.2
9.	17.00-18.00	69.6	93.3
10.	18.00-19.00	68.6	83.0
11.	19.00-20.00	66.7	82.3
12.	20.00-21.00	67.7	91.5
13.	21.00-22.00	69.3	85.4
14.	22.00-23.00	69.6	83.0
15.	23.00-00.00	69.6	86.7
16.	00.00-01.00	67.6	79.0
17.	01.00-02.00	63.8	87.9
18.	02.00-03.00	65.0	90.6
19.	03.00-04.00	69.1	80.7
20.	04.00-05.00	69.6	81.7
21.	05.00-06.00	69.6	98.4
22.	06.00-07.00	69.3	96.9
23.	07.00-08.00	69.5	98.6
24.	08.00-09.00	69.0	98.8
Leq 24 hr		68.8	-
Lmax		-	99.2
Standard		70	115

Standard : Notification of the National Environment Board, No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2018/2022/9-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 3, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : July 18-19, 2022

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650044/July

Item	Time	Result (dB(A))	
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา	
		18-19/07/22	
		Leq	Lmax
1.	10.00-11.00	60.1	83.9
2.	11.00-12.00	59.9	83.5
3.	12.00-13.00	60.2	88.9
4.	13.00-14.00	59.1	78.7
5.	14.00-15.00	60.6	80.5
6.	15.00-16.00	60.2	74.1
7.	16.00-17.00	59.4	82.3
8.	17.00-18.00	58.5	77.7
9.	18.00-19.00	58.5	83.4
10.	19.00-20.00	57.5	68.3
11.	20.00-21.00	57.2	73.6
12.	21.00-22.00	56.6	78.2
13.	22.00-23.00	57.4	73.9
14.	23.00-00.00	57.0	70.2
15.	00.00-01.00	56.9	67.5
16.	01.00-02.00	56.0	66.4
17.	02.00-03.00	56.0	69.2
18.	03.00-04.00	56.0	69.1
19.	04.00-05.00	56.1	65.2
20.	05.00-06.00	56.2	64.1
21.	06.00-07.00	56.5	68.6
22.	07.00-08.00	56.8	74.2
23.	08.00-09.00	58.2	67.6
24.	09.00-10.00	59.4	69.7
Leq 24 hr		58.2	-
Lmax		-	88.9
Standard		70	115

Standard : Notification of the National Environment Board, No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2018/2022/10-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 3, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : March 15-16, 2020 &  
July 18-19, 2022

Job No. : S650044/July

Type of Sample : เสียงรบกวน

(10/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการ รบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		18-19/07/22	15-16/03/20	-	-	15-16/03/20	-
1.	09.00-10.00	68.9	76.0	7.0	61.9	66.7	-4.8
2.	10.00-11.00	69.5	72.0	7.0	62.5	59.0	3.5
3.	11.00-12.00	68.5	64.4	2.0	66.5	59.1	7.4
4.	12.00-13.00	68.2	65.8	4.5	63.7	60.1	3.7
5.	13.00-14.00	69.6	63.1	1.0	68.6	58.5	10.1
6.	14.00-15.00	68.6	61.8	1.0	67.6	57.0	10.6
7.	15.00-16.00	69.2	60.5	0.5	68.7	56.0	12.7
8.	16.00-17.00	69.6	61.1	0.5	69.1	56.1	13.1
9.	17.00-18.00	69.6	60.5	0.5	69.1	53.5	15.6
10.	18.00-19.00	68.6	59.6	0.5	68.1	52.9	15.2
11.	19.00-20.00	66.7	58.8	0.5	66.2	52.9	13.3
12.	20.00-21.00	67.7	58.3	0.5	67.2	51.7	15.5
13.	21.00-22.00	69.6	59.4	0.5	69.1	53.6	15.5
14.	22.00-22.05	69.9	55.8	0.0	72.9	50.6	22.3
	22.05-22.10	69.8	57.3	0.0	72.8	50.2	22.6
	22.10-22.15	69.7	57.5	0.5	72.2	51.2	21.0
	22.15-22.20	69.5	61.0	0.5	72.0	51.4	20.6
	22.20-22.25	69.4	58.3	0.5	71.9	52.0	19.9
	22.25-22.30	69.5	61.0	0.5	72.0	53.0	19.0
	22.30-22.35	69.8	55.4	0.0	72.8	50.6	22.2
	22.35-22.40	69.7	58.4	0.5	72.2	52.3	19.9
	22.40-22.45	69.3	58.1	0.5	71.8	51.2	20.6
	22.45-22.50	69.8	55.2	0.0	72.8	49.7	23.1
	22.50-22.55	69.4	57.5	0.5	71.9	50.5	21.4
	22.55-23.00	69.8	62.4	1.0	71.8	50.4	21.4
	23.00-23.05	69.1	56.4	0.0	72.1	50.0	22.1
	23.05-23.10	69.5	59.0	0.5	72.0	50.7	21.3
	23.10-23.15	69.8	56.2	0.0	72.8	50.5	22.3
	23.15-23.20	69.7	58.5	0.5	72.2	48.5	23.7
	23.20-23.25	69.5	58.0	0.5	72.0	50.6	21.4
	23.25-23.30	69.3	56.8	0.0	72.3	49.3	23.0
	23.30-23.35	69.7	57.1	0.0	72.7	48.8	23.9
	23.35-23.40	69.5	56.3	0.0	72.5	49.4	23.1
	23.40-23.45	69.8	56.6	0.0	72.8	48.8	24.0
	23.45-23.50	69.7	54.5	0.0	72.7	48.4	24.3
	23.50-23.55	69.8	56.8	0.0	72.8	48.9	23.9
	23.55-00.00	69.5	55.3	0.0	72.5	48.0	24.5
Standard							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

(10/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการ รบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>50</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		18-19/07/22	15-16/03/20	-	-	15-16/03/20	-
16.	00.00-00.05	69.8	58.6	0.5	72.3	47.6	24.7
	00.05-00.10	69.9	54.4	0.0	72.9	47.4	25.5
	00.10-00.15	68.9	54.6	0.0	71.9	46.6	25.3
	00.15-00.20	68.4	55.9	0.0	71.4	48.3	23.1
	00.20-00.25	69.7	56.5	0.0	72.7	49.0	23.7
	00.25-00.30	69.2	55.3	0.0	72.2	48.6	23.6
	00.30-00.35	68.1	57.3	0.5	70.6	47.5	23.1
	00.35-00.40	68.2	58.4	0.5	70.7	46.9	23.8
	00.40-00.45	59.5	56.9	3.0	59.5	48.1	11.4
	00.45-00.50	61.8	53.9	0.5	64.3	47.4	16.9
	00.50-00.55	60.0	51.3	0.5	62.5	46.5	16.0
	00.55-01.00	61.8	53.2	0.5	64.3	47.9	16.4
17.	01.00-01.05	60.2	52.4	0.5	62.7	46.3	16.4
	01.05-01.10	61.9	57.2	1.5	63.4	46.9	16.5
	01.10-01.15	64.1	56.9	1.0	66.1	49.7	16.4
	01.15-01.20	64.8	51.5	0.0	67.8	46.1	21.7
	01.20-01.25	68.2	53.3	0.0	71.2	48.4	22.8
	01.25-01.30	62.3	51.8	0.5	64.8	46.7	18.1
	01.30-01.35	61.2	52.3	0.5	63.7	47.6	16.1
	01.35-01.40	65.1	52.1	0.0	68.1	47.9	20.2
	01.40-01.45	63.1	50.9	0.5	65.6	45.9	19.7
	01.45-01.50	65.9	52.8	0.0	68.9	46.9	22.0
	01.50-01.55	60.7	51.2	0.5	63.2	47.9	15.3
	01.55-02.00	59.5	52.8	1.0	61.5	47.2	14.3
18.	02.00-02.05	60.9	53.0	0.5	63.4	48.0	15.4
	02.05-02.10	59.7	52.7	1.0	61.7	47.6	14.1
	02.10-02.15	60.5	54.0	1.0	62.5	46.8	15.7
	02.15-02.20	58.7	52.2	1.0	60.7	48.0	12.7
	02.20-02.25	61.3	55.1	1.5	62.8	46.5	16.3
	02.25-02.30	58.0	53.0	1.5	59.5	47.1	12.4
	02.30-02.35	67.4	51.4	0.0	70.4	46.0	24.4
	02.35-02.40	63.9	55.5	0.5	66.4	46.3	20.1
	02.40-02.45	63.3	53.2	0.5	65.8	47.4	18.4
	02.45-02.50	68.1	56.4	0.5	70.6	46.9	23.7
	02.50-02.55	68.9	52.2	0.0	71.9	46.9	25.0
	02.55-03.00	68.7	55.7	0.0	71.7	47.2	24.5
19.	03.00-03.05	68.4	52.0	0.0	71.4	47.0	24.4
	03.05-03.10	68.1	53.2	0.0	71.1	47.2	23.9
	03.10-03.15	68.7	54.5	0.0	71.7	47.3	24.4
	03.15-03.20	68.9	52.3	0.0	71.9	46.6	25.3
	03.20-03.25	69.3	51.7	0.0	72.3	47.0	25.3
	03.25-03.30	69.1	55.0	0.0	72.1	47.5	24.6
	03.30-03.35	69.7	58.9	0.5	72.2	46.6	25.6
	03.35-03.40	69.5	51.9	0.0	72.5	47.0	25.5
	03.40-03.45	69.2	50.6	0.0	72.2	46.8	25.4
	03.45-03.50	69.4	52.1	0.0	72.4	47.0	25.4
	03.50-03.55	69.5	52.4	0.0	72.5	47.0	25.5
	03.55-04.00	69.3	50.7	0.0	72.3	45.7	26.6
Standard							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(10/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		18-19/07/22	15-16/03/20	-	-	15-16/03/20	-
20.	04.00-04.05	69.8	51.0	0.0	72.8	46.1	26.7
	04.05-04.10	69.7	54.2	0.0	72.7	46.9	25.8
	04.10-04.15	69.9	51.9	0.0	72.9	47.3	25.6
	04.15-04.20	69.8	52.6	0.0	72.8	46.5	26.3
	04.20-04.25	69.7	54.0	0.0	72.7	46.7	26.0
	04.25-04.30	69.5	52.5	0.0	72.5	46.7	25.8
	04.30-04.35	69.4	51.4	0.0	72.4	46.2	26.2
	04.35-04.40	69.5	53.1	0.0	72.5	47.9	24.6
	04.40-04.45	69.8	52.1	0.0	72.8	48.2	24.6
	04.45-04.50	69.7	54.9	0.0	72.7	49.1	23.6
	04.50-04.55	69.3	53.9	0.0	72.3	47.1	25.2
	04.55-05.00	69.8	54.3	0.0	72.8	48.9	23.9
21.	05.00-05.05	69.4	56.1	0.0	72.4	49.2	23.2
	05.05-05.10	69.8	55.4	0.0	72.8	50.2	22.6
	05.10-05.15	69.1	55.6	0.0	72.1	49.9	22.2
	05.15-05.20	69.5	56.2	0.0	72.5	49.7	22.8
	05.20-05.25	69.8	55.7	0.0	72.8	50.0	22.8
	05.25-05.30	69.7	55.4	0.0	72.7	49.9	22.8
	05.30-05.35	69.5	57.3	0.5	72.0	51.0	21.0
	05.35-05.40	69.3	55.4	0.0	72.3	50.7	21.6
	05.40-05.45	69.7	58.0	0.5	72.2	52.5	19.7
	05.45-05.50	69.5	55.5	0.0	72.5	51.2	21.3
	05.50-05.55	69.8	57.9	0.5	72.3	53.3	19.0
22.	05.55-06.00	69.7	59.5	0.5	72.2	50.9	21.3
	06.00-07.00	69.3	62.1	1.0	68.3	55.7	12.6
23.	07.00-08.00	69.5	81.5	7.0	62.5	70.6	-8.1
24.	08.00-09.00	69.0	86.4	7.0	62.0	74.7	-12.6
Standard							<10

Standard : Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2018/2022/11-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 3, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : March 29-30, 2020 &  
July 18-19, 2022

Job No. : S650044/July

Type of Sample : เสียงรบกวน

(11/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการ รบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		18-19/07/22	29-30/03/20	-	-	29-30/03/20	-
1.	10.00-11.00	60.1	59.3	7.0	53.1	56.5	-3.3
2.	11.00-12.00	59.9	56.9	3.0	56.9	56.1	0.8
3.	12.00-13.00	60.2	59.2	7.0	53.2	56.6	-3.3
4.	13.00-14.00	59.1	57.8	7.0	52.1	56.3	-4.2
5.	14.00-15.00	60.6	57.2	3.0	57.6	56.3	1.3
6.	15.00-16.00	60.2	57.4	3.0	57.2	56.4	0.8
7.	16.00-17.00	59.4	57.6	4.5	54.9	56.4	-1.5
8.	17.00-18.00	58.5	57.2	7.0	51.5	56.3	-4.8
9.	18.00-19.00	58.5	57.7	7.0	51.5	56.1	-4.5
10.	19.00-20.00	57.5	59.8	7.0	50.5	56.1	-5.6
11.	20.00-21.00	57.2	58.4	7.0	50.2	56.1	-5.9
12.	21.00-22.00	56.6	57.3	7.0	49.6	56.2	-6.6
13.	22.00-22.05	57.1	59.4	7.0	53.1	55.7	-2.6
	22.05-22.10	59.0	56.4	3.0	59.0	55.8	3.2
	22.10-22.15	59.4	56.5	3.0	59.4	55.6	3.8
	22.15-22.20	56.6	61.6	7.0	52.6	56.0	-3.4
	22.20-22.25	56.5	56.5	7.0	52.5	55.9	-3.4
	22.25-22.30	56.3	57.1	7.0	52.3	55.7	-3.4
	22.30-22.35	56.8	57.3	7.0	52.8	55.8	-3.0
	22.35-22.40	56.6	56.7	7.0	52.6	56.0	-3.4
	22.40-22.45	58.4	61.4	7.0	54.4	56.3	-1.9
	22.45-22.50	56.6	59.6	7.0	52.6	55.7	-3.1
	22.50-22.55	57.3	56.4	7.0	53.3	55.9	-2.6
	22.55-23.00	56.7	56.7	7.0	52.7	56.1	-3.4
14.	23.00-23.05	56.9	63.4	7.0	52.9	56.1	-3.2
	23.05-23.10	58.6	57.0	4.5	57.1	56.3	0.8
	23.10-23.15	56.5	57.1	7.0	52.5	56.5	-4.0
	23.15-23.20	57.2	64.2	7.0	53.2	56.5	-3.3
	23.20-23.25	56.5	56.6	7.0	52.5	56.1	-3.6
	23.25-23.30	56.7	57.0	7.0	52.7	56.5	-3.8
	23.30-23.35	57.1	57.5	7.0	53.1	56.5	-3.4
	23.35-23.40	56.9	57.0	7.0	52.9	56.4	-3.5
	23.40-23.45	57.1	62.7	7.0	53.1	56.4	-3.3
	23.45-23.50	56.8	57.1	7.0	52.8	56.4	-3.6
	23.50-23.55	56.9	56.9	7.0	52.9	56.3	-3.4
	23.55-00.00	57.0	57.0	7.0	53.0	56.5	-3.5
Standard							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

(11/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		18-19/07/22	29-30/03/20	-	-	29-30/03/20	-
15.	00.00-00.05	57.2	56.8	7.0	53.2	56.1	-2.9
	00.05-00.10	56.9	56.9	7.0	52.9	56.3	-3.4
	00.10-00.15	56.8	56.8	7.0	52.8	56.1	-3.3
	00.15-00.20	57.4	56.7	7.0	53.4	56.2	-2.8
	00.20-00.25	56.9	56.5	7.0	52.9	56.0	-3.1
	00.25-00.30	57.4	56.8	7.0	53.4	56.1	-2.7
	00.30-00.35	57.4	56.6	7.0	53.4	56.1	-2.7
	00.35-00.40	56.8	56.9	7.0	52.8	56.3	-3.5
	00.40-00.45	56.5	56.9	7.0	52.5	56.3	-3.8
	00.45-00.50	56.4	57.1	7.0	52.4	56.6	-4.2
16.	00.50-00.55	56.5	57.3	7.0	52.5	56.7	-4.2
	00.55-01.00	56.6	57.1	7.0	52.6	56.5	-3.9
	01.00-01.05	56.3	57.1	7.0	52.3	56.5	-4.2
	01.05-01.10	55.9	57.1	7.0	51.9	56.4	-4.5
	01.10-01.15	55.9	57.5	7.0	51.9	56.7	-4.8
	01.15-01.20	55.9	57.3	7.0	51.9	56.7	-4.8
	01.20-01.25	55.9	57.1	7.0	51.9	56.4	-4.5
	01.25-01.30	56.2	57.3	7.0	52.2	56.6	-4.4
	01.30-01.35	55.7	57.1	7.0	51.7	56.5	-4.8
	01.35-01.40	55.7	57.1	7.0	51.7	56.4	-4.7
17.	01.40-01.45	56.0	56.9	7.0	52.0	56.1	-4.1
	01.45-01.50	56.4	57.0	7.0	52.4	56.3	-3.9
	01.50-01.55	56.0	56.9	7.0	52.0	56.4	-4.4
	01.55-02.00	55.9	56.9	7.0	51.9	56.2	-4.3
	02.00-02.05	56.0	57.1	7.0	52.0	56.5	-4.5
	02.05-02.10	56.0	57.2	7.0	52.0	56.5	-4.5
	02.10-02.15	56.1	56.9	7.0	52.1	56.3	-4.2
	02.15-02.20	55.9	57.0	7.0	51.9	56.3	-4.4
	02.20-02.25	56.4	56.9	7.0	52.4	56.3	-3.9
	02.25-02.30	56.1	56.8	7.0	52.1	56.1	-4.0
18.	02.30-02.35	56.1	56.9	7.0	52.1	56.2	-4.1
	02.35-02.40	56.2	56.8	7.0	52.2	56.1	-3.9
	02.40-02.45	55.9	56.7	7.0	51.9	55.9	-4.0
	02.45-02.50	56.0	56.6	7.0	52.0	56.0	-4.0
	02.50-02.55	56.2	56.2	7.0	52.2	55.7	-3.5
	02.55-03.00	55.8	56.0	7.0	51.8	55.6	-3.8
	03.00-03.05	56.1	56.5	7.0	52.1	55.9	-3.8
	03.05-03.10	55.9	56.6	7.0	51.9	56.0	-4.1
	03.10-03.15	56.1	56.4	7.0	52.1	55.7	-3.6
	03.15-03.20	56.0	56.2	7.0	52.0	55.7	-3.7
	03.20-03.25	56.0	56.4	7.0	52.0	55.8	-3.8
	03.25-03.30	56.1	56.5	7.0	52.1	55.9	-3.8
	03.30-03.35	56.0	56.2	7.0	52.0	55.6	-3.6
	03.35-03.40	56.2	56.2	7.0	52.2	55.6	-3.4
	03.40-03.45	55.9	56.7	7.0	51.9	55.9	-4.0
	03.45-03.50	55.9	57.0	7.0	51.9	56.1	-4.2
	03.50-03.55	56.0	57.1	7.0	52.0	56.2	-4.2
	03.55-04.00	56.1	57.9	7.0	52.1	56.3	-4.2
Standard							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(11/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		18-19/07/22	29-30/03/20	-	-	29-30/03/20	-
19.	04.00-04.05	56.1	57.1	7.0	52.1	56.0	-3.9
	04.05-04.10	56.6	56.6	7.0	52.6	56.0	-3.4
	04.10-04.15	56.0	56.5	7.0	52.0	55.8	-3.8
	04.15-04.20	56.1	57.5	7.0	52.1	56.1	-4.0
	04.20-04.25	55.9	57.1	7.0	51.9	56.2	-4.3
	04.25-04.30	55.9	56.4	7.0	51.9	55.7	-3.8
	04.30-04.35	56.0	56.4	7.0	52.0	55.8	-3.8
	04.35-04.40	55.9	56.6	7.0	51.9	56.0	-4.1
	04.40-04.45	55.9	56.2	7.0	51.9	55.7	-3.8
	04.45-04.50	56.0	59.3	7.0	52.0	55.7	-3.7
	04.50-04.55	56.2	56.9	7.0	52.2	55.7	-3.5
	04.55-05.00	57.0	56.6	7.0	53.0	55.7	-2.7
20.	05.00-05.05	56.4	56.4	7.0	52.4	55.9	-3.5
	05.05-05.10	56.1	56.6	7.0	52.1	56.0	-3.9
	05.10-05.15	56.0	56.3	7.0	52.0	55.7	-3.7
	05.15-05.20	56.6	56.7	7.0	52.6	56.0	-3.4
	05.20-05.25	56.4	56.8	7.0	52.4	56.1	-3.7
	05.25-05.30	56.1	57.0	7.0	52.1	56.3	-4.2
	05.30-05.35	56.0	56.8	7.0	52.0	56.0	-4.0
	05.35-05.40	56.4	56.5	7.0	52.4	55.9	-3.5
	05.40-05.45	56.1	57.0	7.0	52.1	56.1	-4.0
	05.45-05.50	56.3	57.3	7.0	52.3	56.2	-3.9
	05.50-05.55	56.2	62.0	7.0	52.2	59.0	-6.8
	05.55-06.00	56.1	57.4	7.0	52.1	56.3	-4.2
21.	06.00-07.00	56.5	57.4	7.0	49.5	56.3	-6.8
22.	07.00-08.00	56.8	65.4	7.0	49.8	56.9	-7.1
23.	08.00-09.00	58.2	70.9	7.0	51.2	57.0	-5.8
24.	09.00-10.00	59.4	60.0	7.0	52.4	57.0	-4.6
Standard							<10

Standard : Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด  
Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59  
Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
Job No. : S650044/July

Report No. : 2018/2022/12-12  
Report Date : August 3, 2022  
Sampling Date : July 18-19, 2022  
Type of Sample : Vibration

Item	Description	Sampling Date	Time	Result			Standard
				Wave Direction	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	
1.	บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	18-19/07/22	13.20-13.20	Transverse	>100	0.441	20.00
				Vertical	>100	1.67	20.00
				Longitudinal	>100	0.891	20.00

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) (ค.ศ. 2010) อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่

- (1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
- (5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
- (7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager





## TEST REPORT

Analysis No. : R22-2157

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

โครงการ : โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำไทรเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ

Contact : -

Report Date : 16/08/22

Received Date : 04/08/22

Analysis Date : 04-08/08/22

Sampling By : TET

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Aug

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		
			TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	HC as Methane (ppm)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (47P 0671021 UTM 1517588)	2208-AA0087	02-03/08/22	0.298	0.061	1.18
บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา (47P 0671044 UTM 1517154)	2208-AA0088	02-03/08/22	0.031	0.021	1.16
Standard			0.33	0.12	-

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

HC as Methane = Flame Ionization Detection Method (APHA 109)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547); 24 hr. average value

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

16/08/22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

16/08/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Analysis No. : R22-2157

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

โครงการ : โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

Contact : -

Sample Conditions : 2208-WW0080 = light yellow/slight white sediment

Report Date : 16/08/22

Received Date : 04/08/22

Analysis Date : 04-09/08/22

Sampling Date : 03/08/22

Sampling By : TET

Type of Sample : Wastewater

Job No. : S650044/Aug

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	
				2208-WW0080		
				ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	(A)	(B)
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	7.66	5-9	-
2	Settleable Solids	ml/L	Volumetric (SM 2540 F)	< 0.10	0.5	-
3	Suspended Solids	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	< 2.5	30	-
4	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	192	*	-
5	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	< 1	20	20
6	Fat, Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.5	20	-
7	TKN	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N <sub>org</sub> B&4500-NH <sub>3</sub> C)	0.45	35	-
8	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Methylene Blue Colorimetric Method (SM 4500-S <sup>2-</sup> D)	< 0.01	1.0	-
9	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E)	< 1.8	-	-
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C)	2.0	-	-

Remarks : สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ของโครงการ เท่ากับ 272 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจวัดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563) ดังนั้นมาตรฐาน Total Dissolved Solids ในน้ำทิ้ง คือ 272 + 500 เท่ากับ 772 มิลลิกรัมต่อลิตร

: ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป = 47P 0671014 UTM 1517576

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

Standard (A) Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment for Effluent Standard of Specific Type and size of Building (2005) (B.E. 2548), Type ก.

(B) According to Environmental Impact Assessment of ONE SUKHUMVIT 59 Co., Ltd. (2019) (B.E. 2562)

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

16/08/22



Mrs. Pomtip Pethshee

Laboratory Manager

16/08/22





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2157/2022/1-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 15, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : August 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Aug

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		NO <sub>2</sub> (ppm)
		02-03/08/22
1.	10.00-11.00	0.0034
2.	11.00-12.00	0.0037
3.	12.00-13.00	0.0036
4.	13.00-14.00	0.0033
5.	14.00-15.00	0.0035
6.	15.00-16.00	0.0039
7.	16.00-17.00	0.0030
8.	17.00-18.00	0.0029
9.	18.00-19.00	0.0027
10.	19.00-20.00	0.0025
11.	20.00-21.00	0.0027
12.	21.00-22.00	0.0029
13.	22.00-23.00	0.0025
14.	23.00-00.00	0.0021
15.	00.00-01.00	0.0024
16.	01.00-02.00	0.0022
17.	02.00-03.00	0.0025
18.	03.00-04.00	0.0022
19.	04.00-05.00	0.0027
20.	05.00-06.00	0.0028
21.	06.00-07.00	0.0030
22.	07.00-08.00	0.0032
23.	08.00-09.00	0.0034
24.	09.00-10.00	0.0037
Minimum		0.0021
Maximum		0.0039
Average		0.0030
Standard <sup>(1)</sup>		0.17

Standard: <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2157/2022/2-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 15, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : August 2-3, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Aug

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		NO <sub>2</sub> (ppm)
		02-03/08/22
1.	11.00-12.00	0.0024
2.	12.00-13.00	0.0026
3.	13.00-14.00	0.0025
4.	14.00-15.00	0.0023
5.	15.00-16.00	0.0027
6.	16.00-17.00	0.0029
7.	17.00-18.00	0.0028
8.	18.00-19.00	0.0021
9.	19.00-20.00	0.0024
10.	20.00-21.00	0.0020
11.	21.00-22.00	0.0022
12.	22.00-23.00	0.0024
13.	23.00-00.00	0.0021
14.	00.00-01.00	0.0020
15.	01.00-02.00	0.0023
16.	02.00-03.00	0.0022
17.	03.00-04.00	0.0020
18.	04.00-05.00	0.0021
19.	05.00-06.00	0.0025
20.	06.00-07.00	0.0027
21.	07.00-08.00	0.0031
22.	08.00-09.00	0.0030
23.	09.00-10.00	0.0032
24.	10.00-11.00	0.0029
Minimum		0.0020
Maximum		0.0032
Average		0.0025
Standard <sup>(1)</sup>		0.17

Standard: <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2157/2022/3-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 15, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : August 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Aug

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		SO <sub>2</sub> (ppm)
		02-03/08/22
1.	10.00-11.00	0.0028
2.	11.00-12.00	0.0029
3.	12.00-13.00	0.0031
4.	13.00-14.00	0.0030
5.	14.00-15.00	0.0028
6.	15.00-16.00	0.0027
7.	16.00-17.00	0.0022
8.	17.00-18.00	0.0025
9.	18.00-19.00	0.0021
10.	19.00-20.00	0.0020
11.	20.00-21.00	0.0018
12.	21.00-22.00	0.0017
13.	22.00-23.00	0.0017
14.	23.00-00.00	0.0020
15.	00.00-01.00	0.0019
16.	01.00-02.00	0.0020
17.	02.00-03.00	0.0016
18.	03.00-04.00	0.0014
19.	04.00-05.00	0.0018
20.	05.00-06.00	0.0021
21.	06.00-07.00	0.0020
22.	07.00-08.00	0.0019
23.	08.00-09.00	0.0024
24.	09.00-10.00	0.0026
Minimum		0.0014
Maximum		0.0031
Average		0.0022
Standard <sup>(1)</sup>		0.30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 12 (1995)(B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2157/2022/4-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 15, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : August 2-3, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Aug

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		SO <sub>2</sub> (ppm)
		02-03/08/22
1.	11.00-12.00	0.0020
2.	12.00-13.00	0.0019
3.	13.00-14.00	0.0022
4.	14.00-15.00	0.0024
5.	15.00-16.00	0.0021
6.	16.00-17.00	0.0020
7.	17.00-18.00	0.0025
8.	18.00-19.00	0.0024
9.	19.00-20.00	0.0021
10.	20.00-21.00	0.0020
11.	21.00-22.00	0.0018
12.	22.00-23.00	0.0019
13.	23.00-00.00	0.0021
14.	00.00-01.00	0.0020
15.	01.00-02.00	0.0018
16.	02.00-03.00	0.0018
17.	03.00-04.00	0.0020
18.	04.00-05.00	0.0017
19.	05.00-06.00	0.0019
20.	06.00-07.00	0.0021
21.	07.00-08.00	0.0024
22.	08.00-09.00	0.0022
23.	09.00-10.00	0.0026
24.	10.00-11.00	0.0024
Minimum		0.0017
Maximum		0.0026
Average		0.0021
Standard <sup>(1)</sup>		0.30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 12 (1995)(B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

*Wannasiri S.*

Wannasiri Suriyawong



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2157/2022/5-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 15, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : August 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Aug

Item	Sampling Date	Result	
		SO <sub>2</sub> <sup>(24 hr)</sup> (ppm)	
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
1.	02-03/08/22	0.0022	0.0021
Standard <sup>(1)</sup>		0.12	

Standard: <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547),  
24 hr. average value

Remark : Reference to Notification of Pollution Control Department on Other Measuring Instruments and Method for  
Ambient Gas or Particulates as Approved by Pollution Control Department (2019) (B.E.2562)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2157/2022/6-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 15, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : August 2-3, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Aug

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		CO <sup>(1 hr.)</sup> (ppm)
		02-03/08/22
1.	10.00-11.00	2.6
2.	11.00-12.00	2.9
3.	12.00-13.00	3.0
4.	13.00-14.00	2.8
5.	14.00-15.00	3.0
6.	15.00-16.00	2.7
7.	16.00-17.00	2.5
8.	17.00-18.00	2.2
9.	18.00-19.00	2.4
10.	19.00-20.00	2.2
11.	20.00-21.00	2.4
12.	21.00-22.00	2.5
13.	22.00-23.00	2.0
14.	23.00-00.00	2.1
15.	00.00-01.00	1.9
16.	01.00-02.00	2.0
17.	02.00-03.00	1.7
18.	03.00-04.00	1.4
19.	04.00-05.00	1.8
20.	05.00-06.00	2.2
21.	06.00-07.00	2.0
22.	07.00-08.00	2.1
23.	08.00-09.00	2.5
24.	09.00-10.00	2.7
Minimum		1.4
Maximum		3.0
Average		2.3
Standard <sup>(1)</sup>		30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2157/2022/7-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 15, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : August 2-3, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Aug

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		CO <sup>(1 hr.)</sup> (ppm)
		02-03/08/22
1.	11.00-12.00	2.1
2.	12.00-13.00	2.0
3.	13.00-14.00	1.9
4.	14.00-15.00	2.4
5.	15.00-16.00	2.2
6.	16.00-17.00	1.9
7.	17.00-18.00	2.2
8.	18.00-19.00	2.1
9.	19.00-20.00	2.0
10.	20.00-21.00	2.3
11.	21.00-22.00	2.0
12.	22.00-23.00	2.2
13.	23.00-00.00	2.0
14.	00.00-01.00	1.9
15.	01.00-02.00	1.6
16.	02.00-03.00	1.7
17.	03.00-04.00	1.9
18.	04.00-05.00	1.7
19.	05.00-06.00	1.8
20.	06.00-07.00	2.0
21.	07.00-08.00	2.2
22.	08.00-09.00	2.1
23.	09.00-10.00	2.4
24.	10.00-11.00	2.3
Minimum		1.6
Maximum		2.4
Average		2.0
Standard <sup>(1)</sup>		30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2157/2022/8-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 15, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : August 2-3, 2022

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650044/Aug

Item	Time	Result (dB(A))	
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	
		02-03/08/22	
		Leq	Lmax
1.	10.00-11.00	69.1	99.8
2.	11.00-12.00	69.1	99.1
3.	12.00-13.00	68.4	88.5
4.	13.00-14.00	68.7	85.1
5.	14.00-15.00	69.5	99.9
6.	15.00-16.00	69.3	93.0
7.	16.00-17.00	69.2	96.8
8.	17.00-18.00	66.5	80.0
9.	18.00-19.00	66.4	84.6
10.	19.00-20.00	66.9	90.6
11.	20.00-21.00	65.6	80.9
12.	21.00-22.00	65.2	82.7
13.	22.00-23.00	64.9	80.9
14.	23.00-00.00	64.5	83.2
15.	00.00-01.00	63.5	78.8
16.	01.00-02.00	62.8	78.3
17.	02.00-03.00	62.3	80.8
18.	03.00-04.00	62.2	86.7
19.	04.00-05.00	62.5	81.8
20.	05.00-06.00	65.6	84.7
21.	06.00-07.00	67.4	84.5
22.	07.00-08.00	68.9	94.1
23.	08.00-09.00	69.8	99.9
24.	09.00-10.00	69.5	99.4
Leq 24 hr		67.3	-
Lmax		-	99.9
Standard		70	115

Standard : Notification of the National Environment Board, No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2157/2022/9-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 15, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโรงเหนือ

Sampling Date : August 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650044/Aug

Item	Time	Result (dB(A))	
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา	
		02-03/08/22	
		Leq	Lmax
1.	11.00-12.00	64.5	84.7
2.	12.00-13.00	66.2	85.8
3.	13.00-14.00	66.4	81.6
4.	14.00-15.00	65.1	84.9
5.	15.00-16.00	68.3	86.8
6.	16.00-17.00	67.8	82.1
7.	17.00-18.00	66.1	81.2
8.	18.00-19.00	65.2	81.1
9.	19.00-20.00	66.4	85.3
10.	20.00-21.00	65.8	83.7
11.	21.00-22.00	66.2	79.3
12.	22.00-23.00	66.9	81.6
13.	23.00-00.00	65.5	72.9
14.	00.00-01.00	67.3	75.1
15.	01.00-02.00	67.7	75.6
16.	02.00-03.00	68.6	75.8
17.	03.00-04.00	66.7	76.5
18.	04.00-05.00	66.9	76.9
19.	05.00-06.00	63.0	76.0
20.	06.00-07.00	61.5	70.6
21.	07.00-08.00	62.7	76.9
22.	08.00-09.00	68.7	87.8
23.	09.00-10.00	64.2	76.4
24.	10.00-11.00	64.1	80.8
Leq 24 hr		66.3	-
Lmax		-	87.8
Standard		70	115

Standard : Notification of the National Environment Board, No. 15 (1997) (B.E. 2540)

*Wannasiri S.*

Wannasiri Suriyawong



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2157/2022/10-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 15, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : March 15-16, 2020 &  
July 18-19, 2022

Job No. : S650044/Aug

Type of Sample : เสียงรบกวน

(10/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		02-03/08/22	15-16/03/20	-	-	15-16/03/20	-
1.	10.00-11.00	69.1	76.0	7.0	62.1	66.7	-4.6
2.	11.00-12.00	69.1	72.0	7.0	62.1	59.0	3.2
3.	12.00-13.00	68.4	64.4	2.0	66.4	59.1	7.3
4.	13.00-14.00	68.7	65.8	3.0	65.7	60.1	5.6
5.	14.00-15.00	69.5	63.1	1.5	68.0	58.5	9.5
6.	15.00-16.00	69.3	61.8	0.5	68.8	57.0	11.9
7.	16.00-17.00	69.2	60.5	0.5	68.7	56.0	12.7
8.	17.00-18.00	66.5	61.1	1.5	65.0	56.1	9.0
9.	18.00-19.00	66.4	60.5	1.5	64.9	53.5	11.5
10.	19.00-20.00	66.9	59.6	1.0	65.9	52.9	13.1
11.	20.00-21.00	65.6	58.8	1.0	64.6	52.9	11.7
12.	21.00-22.00	65.2	58.3	1.0	64.2	51.7	12.5
13.	22.00-22.05	65.9	55.8	0.5	68.4	50.6	17.8
	22.05-22.10	66.5	57.3	0.5	69.0	50.2	18.8
	22.10-22.15	64.8	57.5	1.0	66.8	51.2	15.6
	22.15-22.20	66.3	61.0	1.5	67.8	51.4	16.4
	22.20-22.25	66.2	58.3	0.5	68.7	52.0	16.7
	22.25-22.30	64.4	61.0	3.0	64.4	53.0	11.4
	22.30-22.35	63.5	55.4	0.5	66.0	50.6	15.4
	22.35-22.40	63.7	58.4	1.5	65.2	52.3	12.9
	22.40-22.45	64.3	58.1	1.5	65.8	51.2	14.6
	22.45-22.50	65.0	55.2	0.5	67.5	49.7	17.8
	22.50-22.55	62.9	57.5	1.5	64.4	50.5	13.9
	22.55-23.00	63.2	62.4	7.0	59.2	50.4	8.8
14.	23.00-23.05	63.4	56.4	1.0	65.4	50.0	15.4
	23.05-23.10	66.2	59.0	1.0	68.2	50.7	17.5
	23.10-23.15	65.2	56.2	0.5	67.7	50.5	17.2
	23.15-23.20	65.2	58.5	1.0	67.2	48.5	18.7
	23.20-23.25	64.6	58.0	1.0	66.6	50.6	16.0
	23.25-23.30	64.9	56.8	0.5	67.4	49.3	18.1
	23.30-23.35	63.4	57.1	1.5	64.9	48.8	16.1
	23.35-23.40	65.2	56.3	0.5	67.7	49.4	18.3
	23.40-23.45	63.5	56.6	1.0	65.5	48.8	16.7
	23.45-23.50	64.9	54.5	0.5	67.4	48.4	19.0
	23.50-23.55	63.0	56.8	1.5	64.5	48.9	15.6
	23.55-00.00	63.4	55.3	0.5	65.9	48.0	17.9
Standard							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(10/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		02-03/08/22	15-16/03/20	-	-	15-16/03/20	-
15.	00.00-00.05	63.6	58.6	1.5	65.1	47.6	17.5
	00.05-00.10	64.2	54.4	0.5	66.7	47.4	19.3
	00.10-00.15	63.3	54.6	0.5	65.8	46.6	19.2
	00.15-00.20	63.0	55.9	1.0	65.0	48.3	16.7
	00.20-00.25	63.8	56.5	1.0	65.8	49.0	16.8
	00.25-00.30	64.7	55.3	0.5	67.2	48.6	18.6
	00.30-00.35	63.3	57.3	1.5	64.8	47.5	17.3
	00.35-00.40	64.4	58.4	1.5	65.9	46.9	19.0
	00.40-00.45	62.7	56.9	1.5	64.2	48.1	16.1
	00.45-00.50	63.1	53.9	0.5	65.6	47.4	18.2
16.	00.50-00.55	62.9	51.3	0.5	65.4	46.5	18.9
	00.55-01.00	62.8	53.2	0.5	65.3	47.9	17.4
	01.00-01.05	65.7	52.4	0.0	68.7	46.3	22.4
	01.05-01.10	63.1	57.2	1.5	64.6	46.9	17.7
	01.10-01.15	62.8	56.9	1.5	64.3	49.7	14.6
	01.15-01.20	61.4	51.5	0.5	63.9	46.1	17.8
	01.20-01.25	62.6	53.3	0.5	65.1	48.4	16.7
	01.25-01.30	61.4	51.8	0.5	63.9	46.7	17.2
	01.30-01.35	61.6	52.3	0.5	64.1	47.6	16.5
	01.35-01.40	64.4	52.1	0.5	66.9	47.9	19.0
17.	01.40-01.45	63.4	50.9	0.0	66.4	45.9	20.5
	01.45-01.50	61.0	52.8	0.5	63.5	46.9	16.6
	01.50-01.55	60.7	51.2	0.5	63.2	47.9	15.3
	01.55-02.00	62.9	52.8	0.5	65.4	47.2	18.2
	02.00-02.05	63.0	53.0	0.5	65.5	48.0	17.5
	02.05-02.10	61.8	52.7	0.5	64.3	47.6	16.7
	02.10-02.15	61.4	54.0	1.0	63.4	46.8	16.6
	02.15-02.20	62.4	52.2	0.5	64.9	48.0	16.9
	02.20-02.25	65.2	55.1	0.5	67.7	46.5	21.2
	02.25-02.30	61.7	53.0	0.5	64.2	47.1	17.1
	02.30-02.35	60.8	51.4	0.5	63.3	46.0	17.3
	02.35-02.40	61.8	55.5	1.5	63.3	46.3	17.0
	02.40-02.45	60.2	53.2	1.0	62.2	47.4	14.8
	02.45-02.50	62.1	56.4	1.5	63.6	46.9	16.7
	02.50-02.55	61.2	52.2	0.5	63.7	46.9	16.8
	02.55-03.00	63.9	55.7	0.5	66.4	47.2	19.2
Standard							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(10/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		02-03/08/22	15-16/03/20	-	-	15-16/03/20	-
18.	03.00-03.05	62.5	52.0	0.5	65.0	47.0	18.0
	03.05-03.10	62.1	53.2	0.5	64.6	47.2	17.4
	03.10-03.15	59.9	54.5	1.5	61.4	47.3	14.1
	03.15-03.20	62.5	52.3	0.5	65.0	46.6	18.4
	03.20-03.25	60.1	51.7	0.5	62.6	47.0	15.6
	03.25-03.30	67.7	55.0	0.0	70.7	47.5	23.2
	03.30-03.35	62.4	58.9	2.0	63.4	46.6	16.8
	03.35-03.40	59.6	51.9	0.5	62.1	47.0	15.1
	03.40-03.45	60.4	50.6	0.5	62.9	46.8	16.1
	03.45-03.50	60.1	52.1	0.5	62.6	47.0	15.6
	03.50-03.55	60.0	52.4	0.5	62.5	47.0	15.5
	03.55-04.00	60.3	50.7	0.5	62.8	45.7	17.1
19.	04.00-04.05	64.6	51.0	0.0	67.6	46.1	21.5
	04.05-04.10	59.9	54.2	1.5	61.4	46.9	14.5
	04.10-04.15	62.0	51.9	0.5	64.5	47.3	17.2
	04.15-04.20	61.6	52.6	0.5	64.1	46.5	17.6
	04.20-04.25	60.9	54.0	1.0	62.9	46.7	16.2
	04.25-04.30	61.7	52.5	0.5	64.2	46.7	17.5
	04.30-04.35	60.7	51.4	0.5	63.2	46.2	17.0
	04.35-04.40	62.0	53.1	0.5	64.5	47.9	16.6
	04.40-04.45	62.4	52.1	0.5	64.9	48.2	16.7
	04.45-04.50	63.5	54.9	0.5	66.0	49.1	16.9
	04.50-04.55	64.7	53.9	0.5	67.2	47.1	20.1
	04.55-05.00	63.1	54.3	0.5	65.6	48.9	16.7
20.	05.00-05.05	64.8	56.1	0.5	67.3	49.2	18.1
	05.05-05.10	64.2	55.4	0.5	66.7	50.2	16.5
	05.10-05.15	66.8	55.6	0.5	69.3	49.9	19.4
	05.15-05.20	64.8	56.2	0.5	67.3	49.7	17.6
	05.20-05.25	64.2	55.7	0.5	66.7	50.0	16.7
	05.25-05.30	64.5	55.4	0.5	67.0	49.9	17.1
	05.30-05.35	65.9	57.3	0.5	68.4	51.0	17.4
	05.35-05.40	68.7	55.4	0.0	71.7	50.7	21.0
	05.40-05.45	65.8	58.0	0.5	68.3	52.5	15.8
	05.45-05.50	65.2	55.5	0.5	67.7	51.2	16.5
	05.50-05.55	64.3	57.9	1.5	65.8	53.3	12.5
	05.55-06.00	66.2	59.5	1.0	68.2	50.9	17.3
21.	06.00-07.00	67.4	59.4	0.5	66.9	53.6	13.3
22.	07.00-08.00	68.9	62.1	1.0	67.9	55.7	12.2
23.	08.00-09.00	69.8	81.5	7.0	62.8	70.6	-7.8
24.	09.00-10.00	69.5	86.4	7.0	62.5	74.7	-12.1
Standard							<10

Standard: Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2157/2022/11-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 15, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : March 29-30, 2020 &  
July 18-19, 2022

Job No. : S650044/Aug

Type of Sample : เสียงรบกวน

(11/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการ รบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		02-03/08/22	29-30/03/20	-	-	29-30/03/20	-
1.	11.00-12.00	64.5	59.3	1.5	63.0	56.5	6.5
2.	12.00-13.00	66.2	56.9	0.5	65.7	56.1	9.6
3.	13.00-14.00	66.4	59.2	1.0	65.4	56.6	8.9
4.	14.00-15.00	65.1	57.8	1.0	64.1	56.3	7.8
5.	15.00-16.00	68.3	57.2	0.5	67.8	56.3	11.5
6.	16.00-17.00	67.8	57.4	0.5	67.3	56.4	10.9
7.	17.00-18.00	66.1	57.6	0.5	65.6	56.4	9.2
8.	18.00-19.00	65.2	57.2	0.5	64.7	56.3	8.5
9.	19.00-20.00	66.4	57.7	0.5	65.9	56.1	9.8
10.	20.00-21.00	65.8	59.8	1.5	64.3	56.1	8.2
11.	21.00-22.00	66.2	58.4	0.5	65.7	56.1	9.6
12.	22.00-22.05	65.0	59.4	1.5	66.5	55.7	10.8
	22.05-22.10	66.1	56.4	0.5	68.6	55.8	12.8
	22.10-22.15	67.6	56.5	0.5	70.1	55.6	14.5
	22.15-22.20	69.7	61.6	0.5	72.2	56.0	16.2
	22.20-22.25	68.9	56.5	0.5	71.4	55.9	15.5
	22.25-22.30	68.7	57.1	0.5	71.2	55.7	15.5
	22.30-22.35	66.2	57.3	0.5	68.7	55.8	12.9
	22.35-22.40	65.6	56.7	0.5	68.1	56.0	12.1
	22.40-22.45	65.1	61.4	2.0	66.1	56.3	9.8
	22.45-22.50	65.2	59.6	1.5	66.7	55.7	11.0
	22.50-22.55	63.1	56.4	1.0	65.1	55.9	9.2
	22.55-23.00	66.5	56.7	0.5	69.0	56.1	12.9
13.	23.00-23.05	66.4	63.4	3.0	66.4	56.1	10.3
	23.05-23.10	64.5	57.0	0.5	67.0	56.3	10.7
	23.10-23.15	67.3	57.1	0.5	69.8	56.5	13.3
	23.15-23.20	66.9	64.2	3.0	66.9	56.5	10.4
	23.20-23.25	67.2	56.6	0.5	69.7	56.1	13.6
	23.25-23.30	65.7	57.0	0.5	68.2	56.5	11.7
	23.30-23.35	64.0	57.5	1.0	66.0	56.5	9.5
	23.35-23.40	63.7	57.0	1.0	65.7	56.4	9.3
	23.40-23.45	63.7	62.7	7.0	59.7	56.4	3.3
	23.45-23.50	64.5	57.1	1.0	66.5	56.4	10.1
	23.50-23.55	65.1	56.9	0.5	67.6	56.3	11.3
	23.55-00.00	65.4	57.0	0.5	67.9	56.5	11.4
Standard							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(11/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		02-03/08/22	29-30/03/20	-	-	29-30/03/20	-
14.	00.00-00.05	66.2	56.8	0.5	68.7	56.1	12.6
	00.05-00.10	65.7	56.9	0.5	68.2	56.3	11.9
	00.10-00.15	65.6	56.8	0.5	68.1	56.1	12.0
	00.15-00.20	64.2	56.7	0.5	66.7	56.2	10.5
	00.20-00.25	68.0	56.5	0.5	70.5	56.0	14.5
	00.25-00.30	67.6	56.8	0.5	70.1	56.1	14.0
	00.30-00.35	65.9	56.6	0.5	68.4	56.1	12.3
	00.35-00.40	68.2	56.9	0.5	70.7	56.3	14.4
	00.40-00.45	68.3	56.9	0.5	70.8	56.3	14.5
	00.45-00.50	68.7	57.1	0.5	71.2	56.6	14.6
	00.50-00.55	68.4	57.3	0.5	70.9	56.7	14.2
	00.55-01.00	68.0	57.1	0.5	70.5	56.5	14.0
15.	01.00-01.05	66.4	57.1	0.5	68.9	56.5	12.4
	01.05-01.10	68.2	57.1	0.5	70.7	56.4	14.3
	01.10-01.15	67.4	57.5	0.5	69.9	56.7	13.2
	01.15-01.20	68.1	57.3	0.5	70.6	56.7	13.9
	01.20-01.25	66.8	57.1	0.5	69.3	56.4	12.9
	01.25-01.30	66.9	57.3	0.5	69.4	56.6	12.8
	01.30-01.35	67.2	57.1	0.5	69.7	56.5	13.2
	01.35-01.40	67.7	57.1	0.5	70.2	56.4	13.8
	01.40-01.45	69.6	56.9	0.0	72.6	56.1	16.5
	01.45-01.50	66.2	57.0	0.5	68.7	56.3	12.4
	01.50-01.55	67.9	56.9	0.5	70.4	56.4	14.0
	01.55-02.00	69.3	56.9	0.5	71.8	56.2	15.6
16.	02.00-02.05	69.4	57.1	0.5	71.9	56.5	15.4
	02.05-02.10	68.4	57.2	0.5	70.9	56.5	14.4
	02.10-02.15	69.2	56.9	0.5	71.7	56.3	15.4
	02.15-02.20	69.9	57.0	0.0	72.9	56.3	16.6
	02.20-02.25	69.4	56.9	0.0	72.4	56.3	16.1
	02.25-02.30	68.0	56.8	0.5	70.5	56.1	14.4
	02.30-02.35	68.7	56.9	0.5	71.2	56.2	15.0
	02.35-02.40	67.6	56.8	0.5	70.1	56.1	14.0
	02.40-02.45	67.7	56.7	0.5	70.2	55.9	14.3
	02.45-02.50	66.9	56.6	0.5	69.4	56.0	13.4
	02.50-02.55	69.1	56.2	0.0	72.1	55.7	16.4
	02.55-03.00	67.8	56.0	0.5	70.3	55.6	14.7
17.	03.00-03.05	66.1	56.5	0.5	68.6	55.9	12.7
	03.05-03.10	68.3	56.6	0.5	70.8	56.0	14.8
	03.10-03.15	67.5	56.4	0.5	70.0	55.7	14.3
	03.15-03.20	65.9	56.2	0.5	68.4	55.7	12.7
	03.20-03.25	65.0	56.4	0.5	67.5	55.8	11.7
	03.25-03.30	67.7	56.5	0.5	70.2	55.9	14.3
	03.30-03.35	63.6	56.2	1.0	65.6	55.6	10.0
	03.35-03.40	68.5	56.2	0.5	71.0	55.6	15.4
	03.40-03.45	65.1	56.7	0.5	67.6	55.9	11.7
	03.45-03.50	66.2	57.0	0.5	68.7	56.1	12.6
	03.50-03.55	67.5	57.1	0.5	70.0	56.2	13.8
	03.55-04.00	66.9	57.9	0.5	69.4	56.3	13.1
Standard							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

(11/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการ รบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		02-03/08/22	29-30/03/20	-	-	29-30/03/20	-
18.	04.00-04.05	62.6	57.1	1.5	64.1	56.0	8.1
	04.05-04.10	67.1	56.6	0.5	69.6	56.0	13.6
	04.10-04.15	66.8	56.5	0.5	69.3	55.8	13.5
	04.15-04.20	66.8	57.5	0.5	69.3	56.1	13.2
	04.20-04.25	66.4	57.1	0.5	68.9	56.2	12.7
	04.25-04.30	67.5	56.4	0.5	70.0	55.7	14.3
	04.30-04.35	69.0	56.4	0.0	72.0	55.8	16.2
	04.35-04.40	67.8	56.6	0.5	70.3	56.0	14.3
	04.40-04.45	67.5	56.2	0.5	70.0	55.7	14.3
	04.45-04.50	68.0	59.3	0.5	70.5	55.7	14.8
	04.50-04.55	66.4	56.9	0.5	68.9	55.7	13.2
	04.55-05.00	63.0	56.6	1.5	64.5	55.7	8.8
19.	05.00-05.05	65.4	56.4	0.5	67.9	55.9	12.0
	05.05-05.10	61.9	56.6	1.5	63.4	56.0	7.4
	05.10-05.15	63.7	56.3	1.0	65.7	55.7	10.0
	05.15-05.20	62.6	56.7	1.5	64.1	56.0	8.1
	05.20-05.25	64.1	56.8	1.0	66.1	56.1	10.0
	05.25-05.30	62.5	57.0	1.5	64.0	56.3	7.7
	05.30-05.35	63.1	56.8	1.5	64.6	56.0	8.6
	05.35-05.40	62.9	56.5	1.5	64.4	55.9	8.5
	05.40-05.45	61.9	57.0	1.5	63.4	56.1	7.3
	05.45-05.50	61.2	57.3	2.0	62.2	56.2	6.0
20.	05.50-05.55	62.7	62.0	7.0	58.7	59.0	-0.3
	05.55-06.00	62.1	57.4	1.5	63.6	56.3	7.3
	06.00-07.00	61.5	57.3	2.0	59.5	56.2	3.4
	07.00-08.00	62.7	57.4	1.5	61.2	56.3	4.9
	08.00-09.00	68.7	65.4	3.0	65.7	56.9	8.8
	09.00-10.00	64.2	70.9	7.0	57.2	57.0	0.2
	10.00-11.00	64.1	60.0	2.0	62.1	57.0	5.1
Standard							<10

Standard : Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

*Wannasiri S.*

Wannasiri Suriyawong



*Somchai P.*

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2157/2022/12-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : August 15, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : August 2-3, 2022

Type of Sample : Vibration

Job No. : S650044/Aug

Item	Description	Sampling Date	Time	Result			Standard
				Wave Direction	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	
1.	บริเวณภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	02-03/08/22	14.35-14.35	Transverse	>100	0.473	20.00
				Vertical	>100	1.350	20.00
				Longitudinal	>100	0.252	20.00

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) (ค.ศ. 2010) อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่

- (1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
- (5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
- (7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager





## TEST REPORT

**Analysis No. :** R22-2561  
**Customer :** Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด  
โครงการ : โรงแรม วัน สุขุมวิท 59  
**Address :** 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ  
**Contact :** -

**Report Date :** 19/09/22  
**Received Date :** 09/09/22  
**Analysis Date :** 09-13/09/22  
**Sampling By :** TET  
**Type of Sample :** Ambient Air  
**Job No. :** S650044/Sep

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		
			TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	HC as Methane (ppm)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (47P 0671021 UTM 1517588)	2209-AA0283	07-08/09/22	0.035	0.018	1.97
บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา (47P 0671044 UTM 1517154)	2209-AA0284	07-08/09/22	0.026	0.014	1.88
Standard			0.33	0.12	-

**Method :** TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)  
PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)  
HC as Methane = Flame Ionization Detection Method (APHA 109)  
**Standard :** Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547); 24 hr. average value

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
19/09/22



Mrs. Pornpip Pethshee  
Laboratory Manager  
19/09/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Analysis No. : R22-2753

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

โครงการ : โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลท่าโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ

Contact : -

Sample Conditions : 2209-WW0735 = yellow turbid/slight black sediment/covered with oil slick

Report Date : 06/10/22

Received Date : 27/09/22

Analysis Date : 27/09-03/10/22

Sampling Date : 26/09/22

Sampling By : TET

Type of Sample : Wastewater

Job No. : S650044/Sep/1

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard	
				2209-WW0735		
				ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	(A)	(B)
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	7.45	5-9	-
2	Settleable Solids	ml/L	Volumetric (SM 2540 F)	< 0.10	0.5	-
3	Suspended Solids	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	3.3	30	-
4	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	178	*	-
5	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	4	20	20
6	Fat, Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	0.7	20	-
7	TKN	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N <sub>org</sub> B&4500-NH <sub>3</sub> C)	8.43	35	-
8	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Methylene Blue Colorimetric Method (SM 4500-S <sup>2-</sup> D)	< 0.01	1.0	-
9	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E)	9.2 x 10 <sup>4</sup>	-	-
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C)	> 1.6 x 10 <sup>5</sup>	-	-


**Remarks** \* สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ของโครงการ เท่ากับ 272 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจวัดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563) ดังนั้นมาตรฐาน Total Dissolved Solids ในน้ำทิ้ง คือ 272 + 500 เท่ากับ 772 มิลลิกรัมต่อลิตร

: ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป = 47P 0671002 UTM 1517528


**Method** : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

**Standard** (A) Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment for Effluent Standard of Specific Type and size of Building (2005) (B.E. 2548), Type n.

(B) According to Environmental Impact Assessment of ONE SUKHUMVIT 59 Co., Ltd. (2019) (B.E. 2562)

  
Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory  
06.10.22



  
Mrs. Pomtip Pethshee  
Laboratory Manager  
06.10.22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2561/2022/1-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : September 21, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : September 7-8, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Sep

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		NO <sub>2</sub> (ppm)
		07-08/09/22
1.	09.00-10.00	0.0030
2.	10.00-11.00	0.0028
3.	11.00-12.00	0.0029
4.	12.00-13.00	0.0028
5.	13.00-14.00	0.0030
6.	14.00-15.00	0.0026
7.	15.00-16.00	0.0027
8.	16.00-17.00	0.0029
9.	17.00-18.00	0.0031
10.	18.00-19.00	0.0027
11.	19.00-20.00	0.0022
12.	20.00-21.00	0.0026
13.	21.00-22.00	0.0021
14.	22.00-23.00	0.0020
15.	23.00-00.00	0.0024
16.	00.00-01.00	0.0022
17.	01.00-02.00	0.0025
18.	02.00-03.00	0.0024
19.	03.00-04.00	0.0021
20.	04.00-05.00	0.0020
21.	05.00-06.00	0.0026
22.	06.00-07.00	0.0030
23.	07.00-08.00	0.0031
24.	08.00-09.00	0.0034
Minimum		0.0020
Maximum		0.0034
Average		0.0026
Standard <sup>(1)</sup>		0.17

Standard: <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2561/2022/2-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : September 21, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : September 7-8, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Sep

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		NO <sub>2</sub> (ppm)
		07-08/09/22
1.	10.00-11.00	0.0026
2.	11.00-12.00	0.0024
3.	12.00-13.00	0.0026
4.	13.00-14.00	0.0029
5.	14.00-15.00	0.0024
6.	15.00-16.00	0.0030
7.	16.00-17.00	0.0029
8.	17.00-18.00	0.0032
9.	18.00-19.00	0.0029
10.	19.00-20.00	0.0024
11.	20.00-21.00	0.0027
12.	21.00-22.00	0.0021
13.	22.00-23.00	0.0024
14.	23.00-00.00	0.0025
15.	00.00-01.00	0.0021
16.	01.00-02.00	0.0026
17.	02.00-03.00	0.0024
18.	03.00-04.00	0.0020
19.	04.00-05.00	0.0020
20.	05.00-06.00	0.0023
21.	06.00-07.00	0.0022
22.	07.00-08.00	0.0026
23.	08.00-09.00	0.0024
24.	09.00-10.00	0.0031
Minimum		0.0020
Maximum		0.0032
Average		0.0025
Standard <sup>(1)</sup>		0.17

Standard: <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2561/2022/3-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : September 21, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : September 7-8, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Sep

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		SO <sub>2</sub> (ppm)
		07-08/09/22
1.	09.00-10.00	0.0034
2.	10.00-11.00	0.0031
3.	11.00-12.00	0.0030
4.	12.00-13.00	0.0036
5.	13.00-14.00	0.0034
6.	14.00-15.00	0.0042
7.	15.00-16.00	0.0047
8.	16.00-17.00	0.0043
9.	17.00-18.00	0.0040
10.	18.00-19.00	0.0036
11.	19.00-20.00	0.0031
12.	20.00-21.00	0.0030
13.	21.00-22.00	0.0032
14.	22.00-23.00	0.0027
15.	23.00-00.00	0.0025
16.	00.00-01.00	0.0025
17.	01.00-02.00	0.0022
18.	02.00-03.00	0.0024
19.	03.00-04.00	0.0021
20.	04.00-05.00	0.0026
21.	05.00-06.00	0.0029
22.	06.00-07.00	0.0028
23.	07.00-08.00	0.0030
24.	08.00-09.00	0.0032
Minimum		0.0021
Maximum		0.0047
Average		0.0031
Standard <sup>(1)</sup>		0.30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 12 (1995)(B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2561/2022/4-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : September 21, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : September 7-8, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Sep

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		SO <sub>2</sub> (ppm)
		07-08/09/22
1.	10.00-11.00	0.0025
2.	11.00-12.00	0.0022
3.	12.00-13.00	0.0028
4.	13.00-14.00	0.0031
5.	14.00-15.00	0.0030
6.	15.00-16.00	0.0028
7.	16.00-17.00	0.0029
8.	17.00-18.00	0.0030
9.	18.00-19.00	0.0028
10.	19.00-20.00	0.0023
11.	20.00-21.00	0.0021
12.	21.00-22.00	0.0024
13.	22.00-23.00	0.0022
14.	23.00-00.00	0.0021
15.	00.00-01.00	0.0019
16.	01.00-02.00	0.0022
17.	02.00-03.00	0.0020
18.	03.00-04.00	0.0019
19.	04.00-05.00	0.0021
20.	05.00-06.00	0.0022
21.	06.00-07.00	0.0029
22.	07.00-08.00	0.0025
23.	08.00-09.00	0.0028
24.	09.00-10.00	0.0029
Minimum		0.0019
Maximum		0.0031
Average		0.0025
Standard <sup>(1)</sup>		0.30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 12 (1995)(B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2561/2022/5-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : September 21, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : September 7-8, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Sep

Item	Sampling Date	Result	
		SO <sub>2</sub> <sup>(24 hr)</sup> (ppm)	
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
1.	07-08/09/22	0.0031	0.0025
Standard <sup>(1)</sup>		0.12	

Standard: <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24 hr. average value

Remark : Reference to Notification of Pollution Control Department on Other Measuring Instruments and Method for Ambient Gas or Particulates as Approved by Pollution Control Department (2019) (B.E.2562)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2561/2022/6-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : September 21, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : September 7-8, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Sep

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		CO <sup>(1 hr.)</sup> (ppm)
		07-08/09/22
1.	09.00-10.00	2.8
2.	10.00-11.00	2.5
3.	11.00-12.00	2.9
4.	12.00-13.00	3.3
5.	13.00-14.00	3.1
6.	14.00-15.00	3.6
7.	15.00-16.00	4.0
8.	16.00-17.00	3.9
9.	17.00-18.00	4.1
10.	18.00-19.00	3.2
11.	19.00-20.00	3.0
12.	20.00-21.00	2.4
13.	21.00-22.00	2.7
14.	22.00-23.00	2.5
15.	23.00-00.00	2.3
16.	00.00-01.00	2.2
17.	01.00-02.00	2.1
18.	02.00-03.00	1.9
19.	03.00-04.00	2.0
20.	04.00-05.00	2.2
21.	05.00-06.00	2.6
22.	06.00-07.00	2.5
23.	07.00-08.00	2.7
24.	08.00-09.00	3.0
Minimum		1.9
Maximum		4.1
Average		2.8
Standard <sup>(1)</sup>		30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2561/2022/7-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : September 21, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : September 7-8, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Sep

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		CO <sup>(1 hr.)</sup> (ppm)
		07-08/09/22
1.	10.00-11.00	2.4
2.	11.00-12.00	2.1
3.	12.00-13.00	2.5
4.	13.00-14.00	2.9
5.	14.00-15.00	2.6
6.	15.00-16.00	2.7
7.	16.00-17.00	2.2
8.	17.00-18.00	2.5
9.	18.00-19.00	2.3
10.	19.00-20.00	2.4
11.	20.00-21.00	2.0
12.	21.00-22.00	2.1
13.	22.00-23.00	1.7
14.	23.00-00.00	1.8
15.	00.00-01.00	1.7
16.	01.00-02.00	2.0
17.	02.00-03.00	1.8
18.	03.00-04.00	1.8
19.	04.00-05.00	2.0
20.	05.00-06.00	2.1
21.	06.00-07.00	2.8
22.	07.00-08.00	2.4
23.	08.00-09.00	2.7
24.	09.00-10.00	2.9
Minimum		1.7
Maximum		2.9
Average		2.3
Standard <sup>(1)</sup>		30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2561/2022/8-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : September 21, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : September 7-8, 2022

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650044/Sep

Item	Time	Result (dB(A))	
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	
		07-08/09/22	
		Leq	Lmax
1.	09.00-10.00	68.0	95.5
2.	10.00-11.00	67.7	86.7
3.	11.00-12.00	66.3	81.6
4.	12.00-13.00	66.7	83.8
5.	13.00-14.00	67.5	93.4
6.	14.00-15.00	67.5	87.8
7.	15.00-16.00	65.4	83.0
8.	16.00-17.00	67.8	89.7
9.	17.00-18.00	66.0	85.7
10.	18.00-19.00	65.6	81.9
11.	19.00-20.00	66.8	86.3
12.	20.00-21.00	67.3	83.8
13.	21.00-22.00	69.4	94.0
14.	22.00-23.00	68.8	91.2
15.	23.00-00.00	68.2	84.1
16.	00.00-01.00	63.1	84.0
17.	01.00-02.00	63.3	79.8
18.	02.00-03.00	63.7	88.5
19.	03.00-04.00	62.1	80.9
20.	04.00-05.00	63.3	85.0
21.	05.00-06.00	64.7	80.2
22.	06.00-07.00	66.8	90.2
23.	07.00-08.00	69.1	101.4
24.	08.00-09.00	67.1	87.5
Leq 24 hr		66.8	-
Lmax		-	101.4
Standard		70	115

Standard : Notification of the National Environment Board. No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2561/2022/9-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : September 21, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : September 7-8, 2022

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650044/Sep

Item	Time	Result (dB(A))	
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา	
		07-08/09/22	
		Leq	Lmax
1.	10.00-11.00	62.3	93.9
2.	11.00-12.00	67.9	87.7
3.	12.00-13.00	68.9	89.7
4.	13.00-14.00	61.4	79.8
5.	14.00-15.00	64.1	82.8
6.	15.00-16.00	68.4	83.8
7.	16.00-17.00	68.1	84.2
8.	17.00-18.00	67.0	81.2
9.	18.00-19.00	65.0	78.8
10.	19.00-20.00	59.2	76.3
11.	20.00-21.00	65.1	98.8
12.	21.00-22.00	66.5	98.5
13.	22.00-23.00	69.1	98.8
14.	23.00-00.00	66.6	95.6
15.	00.00-01.00	62.2	70.6
16.	01.00-02.00	62.3	74.4
17.	02.00-03.00	64.4	79.8
18.	03.00-04.00	61.0	85.1
19.	04.00-05.00	63.8	82.5
20.	05.00-06.00	66.4	88.4
21.	06.00-07.00	67.3	99.0
22.	07.00-08.00	63.3	84.4
23.	08.00-09.00	62.9	84.3
24.	09.00-10.00	62.3	78.1
Leq 24 hr		65.6	-
Lmax		-	99.0
Standard		70	115

Standard : Notification of the National Environment Board, No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2561/2022/10-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : September 21, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : March 15-16, 2020 &  
September 7-8, 2021

Job No. : S650044/Sep

Type of Sample : เสียงรบกวน

(10/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/09/22	15-16/03/20	-	-	15-16/03/20	-
1.	09.00-10.00	68.0	76.0	7.0	61.0	66.7	-5.7
2.	10.00-11.00	67.7	72.0	7.0	60.7	59.0	1.8
3.	11.00-12.00	66.3	64.4	4.5	61.8	59.1	2.7
4.	12.00-13.00	66.7	65.8	7.0	59.7	60.1	-0.3
5.	13.00-14.00	67.5	63.1	1.5	66.0	58.5	7.6
6.	14.00-15.00	67.5	61.8	1.5	66.0	57.0	9.1
7.	15.00-16.00	65.4	60.5	1.5	63.9	56.0	7.9
8.	16.00-17.00	67.8	61.1	1.0	66.8	56.1	10.7
9.	17.00-18.00	66.0	60.5	1.5	64.5	53.5	11.0
10.	18.00-19.00	65.6	59.6	1.5	64.1	52.9	11.3
11.	19.00-20.00	66.8	58.8	0.5	66.3	52.9	13.4
12.	20.00-21.00	67.3	58.3	0.5	66.8	51.7	15.1
13.	21.00-22.00	69.4	59.4	0.5	68.9	53.6	15.3
14.	22.00-22.05	68.4	55.8	0.0	71.4	50.6	20.8
	22.05-22.10	68.3	57.3	0.5	70.8	50.2	20.6
	22.10-22.15	68.2	57.5	0.5	70.7	51.2	19.5
	22.15-22.20	68.1	61.0	1.0	70.1	51.4	18.7
	22.20-22.25	67.9	58.3	0.5	70.4	52.0	18.4
	22.25-22.30	68.7	61.0	0.5	71.2	53.0	18.2
	22.30-22.35	68.9	55.4	0.0	71.9	50.6	21.3
	22.35-22.40	68.4	58.4	0.5	70.9	52.3	18.6
	22.40-22.45	69.1	58.1	0.5	71.6	51.2	20.4
	22.45-22.50	69.7	55.2	0.0	72.7	49.7	23.0
	22.50-22.55	69.9	57.5	0.5	72.4	50.5	21.9
	22.55-23.00	69.4	62.4	1.0	71.4	50.4	21.0
15.	23.00-23.05	68.0	56.4	0.5	70.5	50.0	20.5
	23.05-23.10	68.3	59.0	0.5	70.8	50.7	20.1
	23.10-23.15	69.3	56.2	0.0	72.3	50.5	21.8
	23.15-23.20	68.9	58.5	0.5	71.4	48.5	22.9
	23.20-23.25	67.6	58.0	0.5	70.1	50.6	19.5
	23.25-23.30	69.3	56.8	0.0	72.3	49.3	23.0
	23.30-23.35	67.7	57.1	0.5	70.2	48.8	21.4
	23.35-23.40	69.1	56.3	0.0	72.1	49.4	22.7
	23.40-23.45	67.8	56.6	0.5	70.3	48.8	21.5
	23.45-23.50	67.9	54.5	0.0	70.9	48.4	22.5
	23.50-23.55	67.0	56.8	0.5	69.5	48.9	20.6
	23.55-00.00	66.8	55.3	0.5	69.3	48.0	21.3
Standard							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(10/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/09/22	15-16/03/20	-	-	15-16/03/20	-
16.	00.00-00.05	64.6	58.6	1.5	66.1	47.6	18.5
	00.05-00.10	64.9	54.4	0.5	67.4	47.4	20.0
	00.10-00.15	66.0	54.6	0.5	68.5	46.6	21.9
	00.15-00.20	61.6	55.9	1.5	63.1	48.3	14.8
	00.20-00.25	62.9	56.5	1.5	64.4	49.0	15.4
	00.25-00.30	63.9	55.3	0.5	66.4	48.6	17.8
	00.30-00.35	61.8	57.3	1.5	63.3	47.5	15.8
	00.35-00.40	61.5	58.4	3.0	61.5	46.9	14.6
	00.40-00.45	63.7	56.9	1.0	65.7	48.1	17.6
	00.45-00.50	60.1	53.9	1.5	61.6	47.4	14.2
	00.50-00.55	61.3	51.3	0.5	63.8	46.5	17.3
	00.55-01.00	60.2	53.2	1.0	62.2	47.9	14.3
	01.00-01.05	62.2	52.4	0.5	64.7	46.3	18.4
	01.05-01.10	62.4	57.2	1.5	63.9	46.9	17.0
	01.10-01.15	62.4	56.9	1.5	63.9	49.7	14.2
	01.15-01.20	61.5	51.5	0.5	64.0	46.1	17.9
17.	01.20-01.25	63.7	53.3	0.5	66.2	48.4	17.8
	01.25-01.30	62.0	51.8	0.5	64.5	46.7	17.8
	01.30-01.35	63.5	52.3	0.5	66.0	47.6	18.4
	01.35-01.40	66.3	52.1	0.0	69.3	47.9	21.4
	01.40-01.45	62.9	50.9	0.5	65.4	45.9	19.5
	01.45-01.50	63.7	52.8	0.5	66.2	46.9	19.3
	01.50-01.55	64.1	51.2	0.0	67.1	47.9	19.2
	01.55-02.00	63.2	52.8	0.5	65.7	47.2	18.5
	02.00-02.05	62.9	53.0	0.5	65.4	48.0	17.4
	02.05-02.10	63.9	52.7	0.5	66.4	47.6	18.8
	02.10-02.15	62.8	54.0	0.5	65.3	46.8	18.5
	02.15-02.20	61.6	52.2	0.5	64.1	48.0	16.1
	02.20-02.25	62.0	55.1	1.0	64.0	46.5	17.5
	02.25-02.30	68.1	53.0	0.0	71.1	47.1	24.0
	02.30-02.35	62.7	51.4	0.5	65.2	46.0	19.2
	02.35-02.40	63.4	55.5	0.5	65.9	46.3	19.6
18.	02.40-02.45	64.1	53.2	0.5	66.6	47.4	19.2
	02.45-02.50	63.0	56.4	1.0	65.0	46.9	18.1
	02.50-02.55	62.9	52.2	0.5	65.4	46.9	18.5
	02.55-03.00	62.8	55.7	1.0	64.8	47.2	17.6
	03.00-03.05	63.5	52.0	0.5	66.0	47.0	19.0
	03.05-03.10	65.3	53.2	0.5	67.8	47.2	20.6
	03.10-03.15	62.6	54.5	0.5	65.1	47.3	17.8
	03.15-03.20	62.1	52.3	0.5	64.6	46.6	18.0
	03.20-03.25	61.3	51.7	0.5	63.8	47.0	16.8
	03.25-03.30	61.6	55.0	1.0	63.6	47.5	16.1
	03.30-03.35	60.4	58.9	4.5	58.9	46.6	12.3
	03.35-03.40	59.8	51.9	0.5	62.3	47.0	15.3
	03.40-03.45	61.9	50.6	0.5	64.4	46.8	17.6
	03.45-03.50	61.9	52.1	0.5	64.4	47.0	17.4
	03.50-03.55	61.9	52.4	0.5	64.4	47.0	17.4
	03.55-04.00	60.7	50.7	0.5	63.2	45.7	17.5
Standard							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(10/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการ รบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/09/22	15-16/03/20	-	-	15-16/03/20	-
20.	04.00-04.05	61.4	51.0	0.5	63.9	46.1	17.8
	04.05-04.10	62.1	54.2	0.5	64.6	46.9	17.7
	04.10-04.15	65.3	51.9	0.0	68.3	47.3	21.0
	04.15-04.20	63.3	52.6	0.5	65.8	46.5	19.3
	04.20-04.25	62.0	54.0	0.5	64.5	46.7	17.8
	04.25-04.30	63.3	52.5	0.5	65.8	46.7	19.1
	04.30-04.35	63.2	51.4	0.5	65.7	46.2	19.5
	04.35-04.40	64.1	53.1	0.5	66.6	47.9	18.7
	04.40-04.45	63.8	52.1	0.5	66.3	48.2	18.1
	04.45-04.50	65.0	54.9	0.5	67.5	49.1	18.4
	04.50-04.55	62.7	53.9	0.5	65.2	47.1	18.1
	04.55-05.00	61.8	54.3	0.5	64.3	48.9	15.4
	05.00-05.05	65.0	56.1	0.5	67.5	49.2	18.3
	05.05-05.10	66.3	55.4	0.5	68.8	50.2	18.6
21.	05.10-05.15	63.5	55.6	0.5	66.0	49.9	16.1
	05.15-05.20	64.5	56.2	0.5	67.0	49.7	17.3
	05.20-05.25	64.4	55.7	0.5	66.9	50.0	16.9
	05.25-05.30	64.2	55.4	0.5	66.7	49.9	16.8
	05.30-05.35	63.7	57.3	1.5	65.2	51.0	14.2
	05.35-05.40	64.1	55.4	0.5	66.6	50.7	15.9
	05.40-05.45	63.9	58.0	1.5	65.4	52.5	12.9
	05.45-05.50	65.0	55.5	0.5	67.5	51.2	16.3
	05.50-05.55	65.9	57.9	0.5	68.4	53.3	15.1
	05.55-06.00	65.1	59.5	1.5	66.6	50.9	15.7
22.	06.00-07.00	66.8	62.1	1.5	65.3	55.7	9.7
23.	07.00-08.00	69.1	81.5	7.0	62.1	70.6	-8.5
24.	08.00-09.00	67.1	86.4	7.0	60.1	74.7	-14.6
Standard							<10

Standard: Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2561/2022/11-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : September 21, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : March 29-30, 2020 &  
September 7-8, 2022

Job No. : S650044/Aug

Type of Sample : เสียงรบกวน

(11/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการ รบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/09/22	29-30/03/20	-	-	29-30/03/20	-
1.	10.00-11.00	62.3	59.3	3.0	59.3	56.5	2.9
2.	11.00-12.00	67.9	56.9	0.5	67.4	56.1	11.3
3.	12.00-13.00	68.9	59.2	0.5	68.4	56.6	11.9
4.	13.00-14.00	61.4	57.8	2.0	59.4	56.3	3.1
5.	14.00-15.00	64.1	57.2	1.0	63.1	56.3	6.8
6.	15.00-16.00	68.4	57.4	0.5	67.9	56.4	11.5
7.	16.00-17.00	68.1	57.6	0.5	67.6	56.4	11.2
8.	17.00-18.00	67.0	57.2	0.5	66.5	56.3	10.2
9.	18.00-19.00	65.0	57.7	1.0	64.0	56.1	8.0
10.	19.00-20.00	59.2	59.8	7.0	52.2	56.1	-3.9
11.	20.00-21.00	65.1	58.4	1.0	64.1	56.1	8.0
12.	21.00-22.00	66.5	57.3	0.5	66.0	56.2	9.8
13.	22.00-22.05	67.2	59.4	0.5	69.7	55.7	14.0
	22.05-22.10	65.6	56.4	0.5	68.1	55.8	12.3
	22.10-22.15	69.9	56.5	0.0	72.9	55.6	17.3
	22.15-22.20	69.8	61.6	0.5	72.3	56.0	16.3
	22.20-22.25	69.9	56.5	0.0	72.9	55.9	17.0
	22.25-22.30	69.5	57.1	0.5	72.0	55.7	16.3
	22.30-22.35	69.4	57.3	0.5	71.9	55.8	16.1
	22.35-22.40	69.7	56.7	0.0	72.7	56.0	16.7
	22.40-22.45	68.9	61.4	0.5	71.4	56.3	15.1
	22.45-22.50	69.2	59.6	0.5	71.7	55.7	16.0
	22.50-22.55	68.6	56.4	0.5	71.1	55.9	15.2
	22.55-23.00	69.9	56.7	0.0	72.9	56.1	16.8
14.	23.00-23.05	67.3	63.4	2.0	68.3	56.1	12.2
	23.05-23.10	65.6	57.0	0.5	68.1	56.3	11.8
	23.10-23.15	66.9	57.1	0.5	69.4	56.5	12.9
	23.15-23.20	66.6	64.2	4.5	65.1	56.5	8.6
	23.20-23.25	68.4	56.6	0.5	70.9	56.1	14.8
	23.25-23.30	66.7	57.0	0.5	69.2	56.5	12.7
	23.30-23.35	66.6	57.5	0.5	69.1	56.5	12.6
	23.35-23.40	69.1	57.0	0.5	71.6	56.4	15.2
	23.40-23.45	65.0	62.7	4.5	63.5	56.4	7.1
	23.45-23.50	65.4	57.1	0.5	67.9	56.4	11.5
	23.50-23.55	64.5	56.9	0.5	67.0	56.3	10.7
	23.55-00.00	64.7	57.0	0.5	67.2	56.5	10.7
Standard							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(11/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการ รบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/09/22	29-30/03/20	-	-	29-30/03/20	-
15.	00.00-00.05	62.9	56.8	1.5	64.4	56.1	8.3
	00.05-00.10	64.0	56.9	1.0	66.0	56.3	9.7
	00.10-00.15	63.5	56.8	1.0	65.5	56.1	9.4
	00.15-00.20	61.0	56.7	2.0	62.0	56.2	5.8
	00.20-00.25	61.0	56.5	1.5	62.5	56.0	6.5
	00.25-00.30	61.5	56.8	1.5	63.0	56.1	6.9
	00.30-00.35	60.9	56.6	2.0	61.9	56.1	5.8
	00.35-00.40	60.2	56.9	3.0	60.2	56.3	3.9
	00.40-00.45	60.7	56.9	2.0	61.7	56.3	5.4
	00.45-00.50	62.1	57.1	1.5	63.6	56.6	7.0
	00.50-00.55	63.0	57.3	1.5	64.5	56.7	7.8
	00.55-01.00	63.2	57.1	1.5	64.7	56.5	8.2
	01.00-01.05	60.8	57.1	2.0	61.8	56.5	5.3
	01.05-01.10	61.5	57.1	2.0	62.5	56.4	6.1
	01.10-01.15	61.1	57.5	2.0	62.1	56.7	5.4
16.	01.15-01.20	60.5	57.3	3.0	60.5	56.7	3.8
	01.20-01.25	61.1	57.1	2.0	62.1	56.4	5.7
	01.25-01.30	61.5	57.3	2.0	62.5	56.6	5.9
	01.30-01.35	62.5	57.1	1.5	64.0	56.5	7.5
	01.35-01.40	62.2	57.1	1.5	63.7	56.4	7.3
	01.40-01.45	60.4	56.9	2.0	61.4	56.1	5.3
	01.45-01.50	64.3	57.0	1.0	66.3	56.3	10.0
	01.50-01.55	64.6	56.9	0.5	67.1	56.4	10.7
	01.55-02.00	64.4	56.9	0.5	66.9	56.2	10.7
	02.00-02.05	68.4	57.1	0.5	70.9	56.5	14.4
	02.05-02.10	66.8	57.2	0.5	69.3	56.5	12.8
	02.10-02.15	68.4	56.9	0.5	70.9	56.3	14.6
	02.15-02.20	67.2	57.0	0.5	69.7	56.3	13.4
	02.20-02.25	62.9	56.9	1.5	64.4	56.3	8.1
	02.25-02.30	61.1	56.8	2.0	62.1	56.1	6.0
17.	02.30-02.35	60.8	56.9	2.0	61.8	56.2	5.6
	02.35-02.40	60.0	56.8	3.0	60.0	56.1	3.9
	02.40-02.45	59.9	56.7	3.0	59.9	55.9	4.0
	02.45-02.50	59.7	56.6	3.0	59.7	56.0	3.7
	02.50-02.55	59.7	56.2	2.0	60.7	55.7	5.0
	02.55-03.00	59.2	56.0	3.0	59.2	55.6	3.6
	03.00-03.05	58.8	56.5	4.5	57.3	55.9	1.4
	03.05-03.10	60.7	56.6	2.0	61.7	56.0	5.7
	03.10-03.15	61.3	56.4	1.5	62.8	55.7	7.1
	03.15-03.20	60.4	56.2	2.0	61.4	55.7	5.7
	03.20-03.25	62.3	56.4	1.5	63.8	55.8	8.0
	03.25-03.30	59.5	56.5	3.0	59.5	55.9	3.6
	03.30-03.35	59.9	56.2	2.0	60.9	55.6	5.3
	03.35-03.40	63.2	56.2	1.0	65.2	55.6	9.6
	03.40-03.45	61.1	56.7	2.0	62.1	55.9	6.2
18.	03.45-03.50	61.1	57.0	2.0	62.1	56.1	6.0
	03.50-03.55	60.5	57.1	3.0	60.5	56.2	4.3
	03.55-04.00	61.1	57.9	3.0	61.1	56.3	4.8
	Standard						<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(11/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		07-08/09/22	29-30/03/20	-	-	29-30/03/20	-
19.	04.00-04.05	63.4	57.1	1.5	64.9	56.0	8.9
	04.05-04.10	59.3	56.6	3.0	59.3	56.0	3.3
	04.10-04.15	58.2	56.5	4.5	56.7	55.8	0.9
	04.15-04.20	59.3	57.5	4.5	57.8	56.1	1.7
	04.20-04.25	58.5	57.1	7.0	54.5	56.2	-1.7
	04.25-04.30	56.9	56.4	7.0	52.9	55.7	-2.8
	04.30-04.35	66.4	56.4	0.5	68.9	55.8	13.1
	04.35-04.40	64.9	56.6	0.5	67.4	56.0	11.4
	04.40-04.45	65.8	56.2	0.5	68.3	55.7	12.6
	04.45-04.50	66.8	59.3	0.5	69.3	55.7	13.6
	04.50-04.55	66.4	56.9	0.5	68.9	55.7	13.2
	04.55-05.00	64.2	56.6	0.5	66.7	55.7	11.0
	05.00-05.05	68.3	56.4	0.5	70.8	55.9	14.9
	05.05-05.10	63.4	56.6	1.0	65.4	56.0	9.4
	05.10-05.15	66.5	56.3	0.5	69.0	55.7	13.3
	05.15-05.20	66.5	56.7	0.5	69.0	56.0	13.0
20.	05.20-05.25	68.4	56.8	0.5	70.9	56.1	14.8
	05.25-05.30	66.2	57.0	0.5	68.7	56.3	12.4
	05.30-05.35	68.4	56.8	0.5	70.9	56.0	14.9
	05.35-05.40	66.6	56.5	0.5	69.1	55.9	13.2
	05.40-05.45	64.3	57.0	1.0	66.3	56.1	10.2
	05.45-05.50	64.6	57.3	1.0	66.6	56.2	10.4
	05.50-05.55	64.9	62.0	3.0	64.9	59.0	5.9
	05.55-06.00	65.7	57.4	0.5	68.2	56.3	11.9
	06.00-07.00	67.3	57.4	0.5	66.8	56.3	10.5
	07.00-08.00	63.3	65.4	7.0	56.3	56.9	-0.6
21.	08.00-09.00	62.9	70.9	7.0	55.9	57.0	-1.1
22.	09.00-10.00	62.3	60.0	4.5	57.8	57.0	0.8
Standard							<10

Standard: Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2561/2022/12-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : September 21, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ

Sampling Date : September 7-8, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Vibration

Job No. : S650044/Sep

Item	Description	Sampling Date	Time	Result			Standard
				Wave Direction	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	
1.	บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	07-08/09/22	09.20-09.20	Transverse	6.4	0.229	5.00
				Vertical	7.3	1.17	5.00
				Longitudinal	7.4	0.307	5.00

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) (ค.ศ. 2010) อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่

- (1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
- (5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
- (7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



## TEST REPORT

Analysis No. : R22-2809

Received Date : 05/10/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

โครงการ : โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ

Contact : -

Report Date : 17/10/22

Analysis Date : 05-07/10/22

Job No. : S650044/Oct

Sampling By : TET

Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		
			TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	HC as Methane (ppm)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (47P 0671021 UTM 1517588)	2210-AA0063	03-04/10/22	0.049	0.020	1.21
บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา (47P 0671044 UTM 1517154)	2210-AA0064	03-04/10/22	0.008	0.004	1.13
Standard			0.33	0.12	-

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

HC as Methane = Flame Ionization Detection Method (APHA 109)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547); 24 hr. average value

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

17/10/22



Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

17/10/22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

**Analysis No. :** R22-2809  
**Received Date :** 05/10/22  
**Customer :** Technical Division of Thai Environmental Technic Limited  
For บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด  
โครงการ : โรงแรม วัน สุขุมวิท 59  
**Address :** 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ  
**Contact :** -  
**Sample Conditions :** 2210-WW0046 = white turbid/high white sediment/covered with oil slick/foul smell

**Report Date :** 17/10/22  
**Analysis Date :** 04-10/10/22  
**Job No. :** S650044/Oct  
**Sampling Date :** 04/10/22  
**Sampling By :** TET  
**Type of Sample :** Wastewater

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard		Analysis  Date
				2210-WW0046	(A)	(B)	
				ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป			
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	7.11	5-9	-	04/10/22
2	Settleable Solids	ml/L	Volumetric (SM 2540 F)	< 0.10	0.5	-	05/10/22
3	Suspended Solids	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	9.2	30	-	05/10/22
4	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	184	*	-	06/10/22
5	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	4	20	20	05-10/10/22
6	Fat, Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	1.0	20	-	07/10/22
7	TKN	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N <sub>org</sub> B&4500-NH <sub>3</sub> C)	1.20	35	-	05/10/22
8	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Methylene Blue Colorimetric Method (SM 4500-S <sup>2-</sup> D)	< 0.01	1.0	-	07/10/22
9	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E)	< 1.8	-	-	05-10/10/22
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C)	< 1.8	-	-	05-10/10/22

**Remarks :** \* สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ของโครงการ เท่ากับ 272 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจวัดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563) ดังนั้นมาตรฐาน Total Dissolved Solids ในน้ำทิ้ง คือ 272 + 500 เท่ากับ 772 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป = 47P 0671020 UTM 1517584  
**Method :** SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017  
**Standard (A)** Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment for Effluent Standard of Specific Type and size of Building (2005) (B.E. 2548), Type II.  
**(B)** According to Environmental Impact Assessment of ONE SUKHUMVIT 59 Co., Ltd. (2019) (B.E. 2562)

Ms. Wareerut Prachundaeng  
Chief of Laboratory  
17.10.22



Mrs. Pornpip Pethshee  
Laboratory Manager  
17.10.22

..... END OF REPORT .....

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2809/2022/1-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : October 14, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : October 3-4, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Oct

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		NO <sub>2</sub> (ppm)
		03-04/10/22
1.	11.00-12.00	0.0041
2.	12.00-13.00	0.0039
3.	13.00-14.00	0.0042
4.	14.00-15.00	0.0041
5.	15.00-16.00	0.0037
6.	16.00-17.00	0.0036
7.	17.00-18.00	0.0039
8.	18.00-19.00	0.0032
9.	19.00-20.00	0.0031
10.	20.00-21.00	0.0031
11.	21.00-22.00	0.0036
12.	22.00-23.00	0.0032
13.	23.00-00.00	0.0030
14.	00.00-01.00	0.0031
15.	01.00-02.00	0.0027
16.	02.00-03.00	0.0027
17.	03.00-04.00	0.0024
18.	04.00-05.00	0.0020
19.	05.00-06.00	0.0023
20.	06.00-07.00	0.0026
21.	07.00-08.00	0.0039
22.	08.00-09.00	0.0031
23.	09.00-10.00	0.0034
24.	10.00-11.00	0.0037
Minimum		0.0020
Maximum		0.0042
Average		0.0033
Standard <sup>(1)</sup>		0.17

Standard: <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2809/2022/2-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : October 14, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : October 3-4, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Oct

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		NO <sub>2</sub> (ppm)
		03-04/10/22
1.	10.00-11.00	0.0030
2.	11.00-12.00	0.0027
3.	12.00-13.00	0.0029
4.	13.00-14.00	0.0030
5.	14.00-15.00	0.0026
6.	15.00-16.00	0.0024
7.	16.00-17.00	0.0022
8.	17.00-18.00	0.0021
9.	18.00-19.00	0.0020
10.	19.00-20.00	0.0026
11.	20.00-21.00	0.0021
12.	21.00-22.00	0.0019
13.	22.00-23.00	0.0017
14.	23.00-00.00	0.0019
15.	00.00-01.00	0.0024
16.	01.00-02.00	0.0021
17.	02.00-03.00	0.0024
18.	03.00-04.00	0.0021
19.	04.00-05.00	0.0020
20.	05.00-06.00	0.0021
21.	06.00-07.00	0.0020
22.	07.00-08.00	0.0019
23.	08.00-09.00	0.0020
24.	09.00-10.00	0.0025
Minimum		0.0017
Maximum		0.0030
Average		0.0023
Standard <sup>(1)</sup>		0.17

Standard: <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2809/2022/3-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : October 14, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : October 3-4, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Oct

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		SO <sub>2</sub> (ppm)
		03-04/10/22
1.	11.00-12.00	0.0030
2.	12.00-13.00	0.0034
3.	13.00-14.00	0.0029
4.	14.00-15.00	0.0029
5.	15.00-16.00	0.0024
6.	16.00-17.00	0.0031
7.	17.00-18.00	0.0030
8.	18.00-19.00	0.0026
9.	19.00-20.00	0.0029
10.	20.00-21.00	0.0030
11.	21.00-22.00	0.0027
12.	22.00-23.00	0.0022
13.	23.00-00.00	0.0024
14.	00.00-01.00	0.0021
15.	01.00-02.00	0.0023
16.	02.00-03.00	0.0023
17.	03.00-04.00	0.0024
18.	04.00-05.00	0.0026
19.	05.00-06.00	0.0024
20.	06.00-07.00	0.0027
21.	07.00-08.00	0.0026
22.	08.00-09.00	0.0027
23.	09.00-10.00	0.0030
24.	10.00-11.00	0.0034
Minimum		0.0021
Maximum		0.0034
Average		0.0027
Standard <sup>(1)</sup>		0.30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 12 (1995)(B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2809/2022/4-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : October 14, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : October 3-4, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Oct

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		SO <sub>2</sub> (ppm)
		03-04/10/22
1.	10.00-11.00	0.0024
2.	11.00-12.00	0.0027
3.	12.00-13.00	0.0029
4.	13.00-14.00	0.0026
5.	14.00-15.00	0.0024
6.	15.00-16.00	0.0021
7.	16.00-17.00	0.0020
8.	17.00-18.00	0.0021
9.	18.00-19.00	0.0022
10.	19.00-20.00	0.0025
11.	20.00-21.00	0.0021
12.	21.00-22.00	0.0019
13.	22.00-23.00	0.0020
14.	23.00-00.00	0.0018
15.	00.00-01.00	0.0018
16.	01.00-02.00	0.0017
17.	02.00-03.00	0.0016
18.	03.00-04.00	0.0018
19.	04.00-05.00	0.0020
20.	05.00-06.00	0.0019
21.	06.00-07.00	0.0022
22.	07.00-08.00	0.0021
23.	08.00-09.00	0.0023
24.	09.00-10.00	0.0026
Minimum		0.0016
Maximum		0.0029
Average		0.0022
Standard <sup>(1)</sup>		0.30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 12 (1995)(B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2809/2022/5-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : October 14, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโรงเหนือ

Sampling Date : October 3-4, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Oct

Item	Sampling Date	Result	
		SO <sub>2</sub> <sup>(24 hr)</sup> (ppm)	
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
1.	03-04/10/22	0.0027	0.0022
Standard <sup>(1)</sup>		0.12	

Standard: <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24 hr. average value

Remark : Reference to Notification of Pollution Control Department on Other Measuring Instruments and Method for Ambient Gas or Particulates as Approved by Pollution Control Department (2019) (B.E.2562)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2809/2022/6-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : October 14, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : October 3-4, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Oct

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		CO <sup>(1 hr)</sup> (ppm)
		03-04/10/22
1.	11.00-12.00	2.8
2.	12.00-13.00	3.1
3.	13.00-14.00	2.7
4.	14.00-15.00	2.6
5.	15.00-16.00	2.2
6.	16.00-17.00	2.7
7.	17.00-18.00	2.8
8.	18.00-19.00	2.6
9.	19.00-20.00	2.9
10.	20.00-21.00	2.4
11.	21.00-22.00	2.0
12.	22.00-23.00	2.0
13.	23.00-00.00	1.9
14.	00.00-01.00	2.0
15.	01.00-02.00	2.1
16.	02.00-03.00	2.2
17.	03.00-04.00	2.1
18.	04.00-05.00	2.5
19.	05.00-06.00	2.2
20.	06.00-07.00	2.4
21.	07.00-08.00	2.4
22.	08.00-09.00	2.5
23.	09.00-10.00	2.8
24.	10.00-11.00	3.0
Minimum		1.9
Maximum		3.1
Average		2.5
Standard <sup>(1)</sup>		30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2809/2022/7-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : October 14, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : October 3-4, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Oct

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		CO <sup>(1 hr)</sup> (ppm)
		03-04/10/22
1.	10.00-11.00	2.1
2.	11.00-12.00	2.4
3.	12.00-13.00	2.6
4.	13.00-14.00	2.4
5.	14.00-15.00	2.2
6.	15.00-16.00	2.3
7.	16.00-17.00	2.5
8.	17.00-18.00	2.0
9.	18.00-19.00	2.1
10.	19.00-20.00	2.0
11.	20.00-21.00	2.0
12.	21.00-22.00	1.6
13.	22.00-23.00	1.7
14.	23.00-00.00	1.5
15.	00.00-01.00	1.6
16.	01.00-02.00	1.6
17.	02.00-03.00	1.5
18.	03.00-04.00	1.6
19.	04.00-05.00	1.9
20.	05.00-06.00	1.7
21.	06.00-07.00	2.0
22.	07.00-08.00	1.9
23.	08.00-09.00	2.1
24.	09.00-10.00	2.4
Minimum		1.5
Maximum		2.6
Average		2.0
Standard <sup>(1)</sup>		30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2809/2022/8-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : October 14, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : October 3-4, 2022

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650044/Oct

Item	Time	Result (dB(A))	
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	
		03-04/10/22	
		Leq	Lmax
1.	11.00-12.00	67.7	89.5
2.	12.00-13.00	67.0	85.0
3.	13.00-14.00	67.5	98.4
4.	14.00-15.00	68.6	98.9
5.	15.00-16.00	67.4	97.3
6.	16.00-17.00	68.0	82.7
7.	17.00-18.00	66.6	98.4
8.	18.00-19.00	65.7	80.0
9.	19.00-20.00	67.1	97.8
10.	20.00-21.00	67.8	92.5
11.	21.00-22.00	67.2	84.8
12.	22.00-23.00	66.8	88.8
13.	23.00-00.00	65.4	80.6
14.	00.00-01.00	65.1	84.5
15.	01.00-02.00	62.4	80.0
16.	02.00-03.00	62.4	83.7
17.	03.00-04.00	62.4	88.3
18.	04.00-05.00	63.5	88.6
19.	05.00-06.00	64.9	98.1
20.	06.00-07.00	67.5	89.2
21.	07.00-08.00	67.8	85.7
22.	08.00-09.00	67.9	96.7
23.	09.00-10.00	68.1	87.2
24.	10.00-11.00	68.0	89.9
Leq 24 hr		66.7	-
Lmax		-	98.9
Standard		70	115

Standard : Notification of the National Environment Board, No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2809/2022/9-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : October 14, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : October 3-4, 2022

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650044/Oct

Item	Time	Result (dB(A))	
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา	
		03-04/10/22	
		Leq	Lmax
1.	10.00-11.00	62.9	97.2
2.	11.00-12.00	60.2	77.8
3.	12.00-13.00	65.5	98.3
4.	13.00-14.00	66.4	82.0
5.	14.00-15.00	67.6	90.8
6.	15.00-16.00	66.1	83.6
7.	16.00-17.00	64.5	80.9
8.	17.00-18.00	62.0	80.0
9.	18.00-19.00	59.4	67.7
10.	19.00-20.00	62.7	72.1
11.	20.00-21.00	64.2	77.7
12.	21.00-22.00	68.1	75.4
13.	22.00-23.00	65.7	75.5
14.	23.00-00.00	62.0	76.1
15.	00.00-01.00	59.2	73.7
16.	01.00-02.00	60.2	75.0
17.	02.00-03.00	60.0	74.2
18.	03.00-04.00	60.0	68.2
19.	04.00-05.00	59.8	70.3
20.	05.00-06.00	62.8	81.3
21.	06.00-07.00	64.9	82.0
22.	07.00-08.00	60.3	72.4
23.	08.00-09.00	63.1	94.8
24.	09.00-10.00	67.7	93.9
Leq 24 hr		64.1	-
Lmax		-	98.3
Standard		70	115

Standard : Notification of the National Environment Board. No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2809/2022/10-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : October 14, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : March 15-16, 2020 &  
October 3-4, 2022

Job No. : S650044/Oct

Type of Sample : เสียงรบกวน

(10/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/10/22	15-16/03/20	-	-	15-16/03/20	-
1.	11.00-12.00	67.7	76.0	7.0	60.7	66.7	-6.0
2.	12.00-13.00	67.0	72.0	7.0	60.0	59.0	1.0
3.	13.00-14.00	67.5	64.4	3.0	64.5	59.1	5.4
4.	14.00-15.00	68.6	65.8	3.0	65.6	60.1	5.5
5.	15.00-16.00	67.4	63.1	2.0	65.4	58.5	6.9
6.	16.00-17.00	68.0	61.8	1.5	66.5	57.0	9.5
7.	17.00-18.00	66.6	60.5	1.5	65.1	56.0	9.1
8.	18.00-19.00	65.7	61.1	1.5	64.2	56.1	8.2
9.	19.00-20.00	67.1	60.5	1.0	66.1	53.5	12.7
10.	20.00-21.00	67.8	59.6	0.5	67.3	52.9	14.5
11.	21.00-22.00	67.2	58.8	0.5	66.7	52.9	13.8
12.	22.00-22.05	66.1	55.8	0.5	68.6	50.6	18.0
	22.05-22.10	64.5	57.3	1.0	66.5	50.2	16.3
	22.10-22.15	66.8	57.5	0.5	69.3	51.2	18.1
	22.15-22.20	64.6	61.0	2.0	65.6	51.4	14.2
	22.20-22.25	69.1	58.3	0.5	71.6	52.0	19.6
	22.25-22.30	66.9	61.0	1.5	68.4	53.0	15.4
	22.30-22.35	67.7	55.4	0.5	70.2	50.6	19.6
	22.35-22.40	67.9	58.4	0.5	70.4	52.3	18.1
	22.40-22.45	68.8	58.1	0.5	71.3	51.2	20.1
	22.45-22.50	64.4	55.2	0.5	66.9	49.7	17.2
	22.50-22.55	66.2	57.5	0.5	68.7	50.5	18.2
	22.55-23.00	66.0	62.4	2.0	67.0	50.4	16.6
13.	23.00-23.05	65.9	56.4	0.5	68.4	50.0	18.4
	23.05-23.10	65.7	59.0	1.0	67.7	50.7	17.0
	23.10-23.15	64.8	56.2	0.5	67.3	50.5	16.8
	23.15-23.20	64.6	58.5	1.5	66.1	48.5	17.6
	23.20-23.25	65.8	58.0	0.5	68.3	50.6	17.7
	23.25-23.30	66.5	56.8	0.5	69.0	49.3	19.7
	23.30-23.35	66.6	57.1	0.5	69.1	48.8	20.3
	23.35-23.40	65.6	56.3	0.5	68.1	49.4	18.7
	23.40-23.45	63.4	56.6	1.0	65.4	48.8	16.6
	23.45-23.50	66.2	54.5	0.5	68.7	48.4	20.3
	23.50-23.55	65.5	56.8	0.5	68.0	48.9	19.1
	23.55-00.00	63.6	55.3	0.5	66.1	48.0	18.1
Standard							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

(10/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/10/22	15-16/03/20	-	-	15-16/03/20	-
14.	00.00-00.05	67.3	58.6	0.5	69.8	47.6	22.2
	00.05-00.10	64.4	54.4	0.5	66.9	47.4	19.5
	00.10-00.15	67.0	54.6	0.5	69.5	46.6	22.9
	00.15-00.20	63.9	55.9	0.5	66.4	48.3	18.1
	00.20-00.25	64.3	56.5	0.5	66.8	49.0	17.8
	00.25-00.30	66.2	55.3	0.5	68.7	48.6	20.1
	00.30-00.35	63.1	57.3	1.5	64.6	47.5	17.1
	00.35-00.40	65.2	58.4	1.0	67.2	46.9	20.3
	00.40-00.45	64.6	56.9	0.5	67.1	48.1	19.0
	00.45-00.50	65.3	53.9	0.5	67.8	47.4	20.4
15.	00.50-00.55	63.7	51.3	0.5	66.2	46.5	19.7
	00.55-01.00	63.5	53.2	0.5	66.0	47.9	18.1
	01.00-01.05	62.1	52.4	0.5	64.6	46.3	18.3
	01.05-01.10	61.6	57.2	2.0	62.6	46.9	15.7
	01.10-01.15	61.1	56.9	2.0	62.1	49.7	12.4
	01.15-01.20	63.9	51.5	0.5	66.4	46.1	20.3
	01.20-01.25	62.2	53.3	0.5	64.7	48.4	16.3
	01.25-01.30	62.3	51.8	0.5	64.8	46.7	18.1
	01.30-01.35	62.5	52.3	0.5	65.0	47.6	17.4
	01.35-01.40	62.0	52.1	0.5	64.5	47.9	16.6
16.	01.40-01.45	64.5	50.9	0.0	67.5	45.9	21.6
	01.45-01.50	61.9	52.8	0.5	64.4	46.9	17.5
	01.50-01.55	61.8	51.2	0.5	64.3	47.9	16.4
	01.55-02.00	61.1	52.8	0.5	63.6	47.2	16.4
	02.00-02.05	61.3	53.0	0.5	63.8	48.0	15.8
	02.05-02.10	61.4	52.7	0.5	63.9	47.6	16.3
	02.10-02.15	60.9	54.0	1.0	62.9	46.8	16.1
	02.15-02.20	60.8	52.2	0.5	63.3	48.0	15.3
	02.20-02.25	61.9	55.1	1.0	63.9	46.5	17.4
	02.25-02.30	62.8	53.0	0.5	65.3	47.1	18.2
17.	02.30-02.35	63.2	51.4	0.5	65.7	46.0	19.7
	02.35-02.40	62.4	55.5	1.0	64.4	46.3	18.1
	02.40-02.45	63.0	53.2	0.5	65.5	47.4	18.1
	02.45-02.50	65.5	56.4	0.5	68.0	46.9	21.1
	02.50-02.55	60.8	52.2	0.5	63.3	46.9	16.4
	02.55-03.00	62.4	55.7	1.0	64.4	47.2	17.2
	03.00-03.05	68.2	52.0	0.0	71.2	47.0	24.2
	03.05-03.10	59.3	53.2	1.5	60.8	47.2	13.6
	03.10-03.15	59.1	54.5	1.5	60.6	47.3	13.3
	03.15-03.20	62.4	52.3	0.5	64.9	46.6	18.3
	03.20-03.25	60.9	51.7	0.5	63.4	47.0	16.4
	03.25-03.30	59.7	55.0	1.5	61.2	47.5	13.7
	03.30-03.35	65.2	58.9	1.5	66.7	46.6	20.1
	03.35-03.40	61.4	51.9	0.5	63.9	47.0	16.9
	03.40-03.45	59.5	50.6	0.5	62.0	46.8	15.2
	03.45-03.50	61.2	52.1	0.5	63.7	47.0	16.7
	03.50-03.55	59.9	52.4	0.5	62.4	47.0	15.4
	03.55-04.00	59.9	50.7	0.5	62.4	45.7	16.7
Standard							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(10/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการ รบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/10/22	15-16/03/20	-	-	15-16/03/20	-
18.	04.00-04.05	63.4	51.0	0.5	65.9	46.1	19.8
	04.05-04.10	58.8	54.2	1.5	60.3	46.9	13.4
	04.10-04.15	62.2	51.9	0.5	64.7	47.3	17.4
	04.15-04.20	59.9	52.6	1.0	61.9	46.5	15.4
	04.20-04.25	69.3	54.0	0.0	72.3	46.7	25.6
	04.25-04.30	61.5	52.5	0.5	64.0	46.7	17.3
	04.30-04.35	60.0	51.4	0.5	62.5	46.2	16.3
	04.35-04.40	62.3	53.1	0.5	64.8	47.9	16.9
	04.40-04.45	63.6	52.1	0.5	66.1	48.2	17.9
	04.45-04.50	60.3	54.9	1.5	61.8	49.1	12.7
	04.50-04.55	65.3	53.9	0.5	67.8	47.1	20.7
	04.55-05.00	63.1	54.3	0.5	65.6	48.9	16.7
19.	05.00-05.05	63.8	56.1	0.5	66.3	49.2	17.1
	05.05-05.10	61.8	55.4	1.5	63.3	50.2	13.1
	05.10-05.15	63.2	55.6	0.5	65.7	49.9	15.8
	05.15-05.20	64.1	56.2	0.5	66.6	49.7	16.9
	05.20-05.25	64.3	55.7	0.5	66.8	50.0	16.8
	05.25-05.30	64.5	55.4	0.5	67.0	49.9	17.1
	05.30-05.35	63.9	57.3	1.0	65.9	51.0	14.9
	05.35-05.40	63.9	55.4	0.5	66.4	50.7	15.7
	05.40-05.45	69.1	58.0	0.5	71.6	52.5	19.1
	05.45-05.50	65.3	55.5	0.5	67.8	51.2	16.6
	05.50-05.55	66.0	57.9	0.5	68.5	53.3	15.2
	05.55-06.00	64.9	59.5	1.5	66.4	50.9	15.5
20.	06.00-07.00	67.5	58.3	0.5	67.0	51.7	15.3
21.	07.00-08.00	67.8	59.4	0.5	67.3	53.6	13.7
22.	08.00-09.00	67.9	62.1	1.5	66.4	55.7	10.8
23.	09.00-10.00	68.1	81.5	7.0	61.1	70.6	-9.5
24.	10.00-11.00	68.0	86.4	7.0	61.0	74.7	-13.7
Standard							<10

Standard: Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2809/2022/11-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : October 14, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : March 29-30, 2020 &  
October 3-4, 2022

Job No. : S650044/Oct

Type of Sample : เสียงรบกวน

(11/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการ รบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/10/22	29-30/03/20	-	-	29-30/03/20	-
1.	10.00-11.00	62.9	59.3	2.0	60.9	56.5	4.5
2.	11.00-12.00	60.2	56.9	3.0	57.2	56.1	1.1
3.	12.00-13.00	65.5	59.2	1.5	64.0	56.6	7.4
4.	13.00-14.00	66.4	57.8	0.5	65.9	56.3	9.6
5.	14.00-15.00	67.6	57.2	0.5	67.1	56.3	10.8
6.	15.00-16.00	66.1	57.4	0.5	65.6	56.4	9.2
7.	16.00-17.00	64.5	57.6	1.0	63.5	56.4	7.1
8.	17.00-18.00	62.0	57.2	1.5	60.5	56.3	4.2
9.	18.00-19.00	59.4	57.7	4.5	54.9	56.1	-1.1
10.	19.00-20.00	62.7	59.8	3.0	59.7	56.1	3.6
11.	20.00-21.00	64.2	58.4	1.5	62.7	56.1	6.6
12.	21.00-22.00	68.1	57.3	0.5	67.6	56.2	11.5
13.	22.00-22.05	68.8	59.4	0.5	71.3	55.7	15.6
	22.05-22.10	68.4	56.4	0.5	70.9	55.8	15.1
	22.10-22.15	69.4	56.5	0.0	72.4	55.6	16.8
	22.15-22.20	66.1	61.6	1.5	67.6	56.0	11.6
	22.20-22.25	62.7	56.5	1.5	64.2	55.9	8.3
	22.25-22.30	62.9	57.1	1.5	64.4	55.7	8.7
	22.30-22.35	64.4	57.3	1.0	66.4	55.8	10.6
	22.35-22.40	63.9	56.7	1.0	65.9	56.0	9.9
	22.40-22.45	62.5	61.4	7.0	58.5	56.3	2.2
	22.45-22.50	62.0	59.6	4.5	60.5	55.7	4.8
	22.50-22.55	65.4	56.4	0.5	67.9	55.9	12.0
	22.55-23.00	63.2	56.7	1.0	65.2	56.1	9.1
14.	23.00-23.05	61.1	63.4	7.0	57.1	56.1	1.0
	23.05-23.10	62.7	57.0	1.5	64.2	56.3	7.9
	23.10-23.15	61.5	57.1	2.0	62.5	56.5	6.0
	23.15-23.20	60.5	64.2	7.0	56.5	56.5	0.0
	23.20-23.25	61.6	56.6	1.5	63.1	56.1	7.0
	23.25-23.30	60.8	57.0	2.0	61.8	56.5	5.3
	23.30-23.35	64.1	57.5	1.0	66.1	56.5	9.6
	23.35-23.40	57.9	57.0	7.0	53.9	56.4	-2.5
	23.40-23.45	61.0	62.7	7.0	57.0	56.4	0.6
	23.45-23.50	60.9	57.1	2.0	61.9	56.4	5.5
	23.50-23.55	65.8	56.9	0.5	68.3	56.3	12.0
	23.55-00.00	61.3	57.0	2.0	62.3	56.5	5.8
Standard							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(11/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/10/22	29-30/03/20	-	-	29-30/03/20	-
15.	00.00-00.05	60.4	56.8	2.0	61.4	56.1	5.3
	00.05-00.10	57.6	56.9	7.0	53.6	56.3	-2.7
	00.10-00.15	56.9	56.8	7.0	52.9	56.1	-3.2
	00.15-00.20	58.6	56.7	4.5	57.1	56.2	0.9
	00.20-00.25	60.7	56.5	2.0	61.7	56.0	5.7
	00.25-00.30	62.9	56.8	1.5	64.4	56.1	8.3
	00.30-00.35	58.4	56.6	4.5	56.9	56.1	0.8
	00.35-00.40	57.3	56.9	7.0	53.3	56.3	-3.0
	00.40-00.45	60.2	56.9	3.0	60.2	56.3	3.9
	00.45-00.50	59.2	57.1	4.5	57.7	56.6	1.1
	00.50-00.55	57.1	57.3	7.0	53.1	56.7	-3.6
	00.55-01.00	56.9	57.1	7.0	52.9	56.5	-3.6
16.	01.00-01.05	61.9	57.1	1.5	63.4	56.5	6.9
	01.05-01.10	60.1	57.1	3.0	60.1	56.4	3.7
	01.10-01.15	60.1	57.5	3.0	60.1	56.7	3.4
	01.15-01.20	56.8	57.3	7.0	52.8	56.7	-3.9
	01.20-01.25	57.8	57.1	7.0	53.8	56.4	-2.6
	01.25-01.30	57.8	57.3	7.0	53.8	56.6	-2.8
	01.30-01.35	63.7	57.1	1.0	65.7	56.5	9.2
	01.35-01.40	59.2	57.1	4.5	57.7	56.4	1.3
	01.40-01.45	58.6	56.9	4.5	57.1	56.1	1.0
	01.45-01.50	60.6	57.0	2.0	61.6	56.3	5.3
	01.50-01.55	60.0	56.9	3.0	60.0	56.4	3.6
	01.55-02.00	60.7	56.9	2.0	61.7	56.2	5.5
17.	02.00-02.05	59.1	57.1	4.5	57.6	56.5	1.1
	02.05-02.10	62.3	57.2	1.5	63.8	56.5	7.3
	02.10-02.15	60.5	56.9	2.0	61.5	56.3	5.2
	02.15-02.20	60.6	57.0	2.0	61.6	56.3	5.3
	02.20-02.25	58.8	56.9	4.5	57.3	56.3	1.0
	02.25-02.30	58.5	56.8	4.5	57.0	56.1	0.9
	02.30-02.35	60.5	56.9	2.0	61.5	56.2	5.3
	02.35-02.40	59.1	56.8	4.5	57.6	56.1	1.5
	02.40-02.45	59.5	56.7	3.0	59.5	55.9	3.6
	02.45-02.50	60.3	56.6	2.0	61.3	56.0	5.3
	02.50-02.55	60.7	56.2	1.5	62.2	55.7	6.5
	02.55-03.00	59.2	56.0	3.0	59.2	55.6	3.6
18.	03.00-03.05	58.5	56.5	4.5	57.0	55.9	1.1
	03.05-03.10	61.3	56.6	1.5	62.8	56.0	6.8
	03.10-03.15	59.6	56.4	3.0	59.6	55.7	3.9
	03.15-03.20	58.7	56.2	3.0	58.7	55.7	3.0
	03.20-03.25	60.1	56.4	2.0	61.1	55.8	5.3
	03.25-03.30	61.1	56.5	1.5	62.6	55.9	6.7
	03.30-03.35	59.1	56.2	3.0	59.1	55.6	3.5
	03.35-03.40	58.5	56.2	4.5	57.0	55.6	1.4
	03.40-03.45	60.5	56.7	2.0	61.5	55.9	5.6
	03.45-03.50	60.8	57.0	2.0	61.8	56.1	5.7
	03.50-03.55	60.7	57.1	2.0	61.7	56.2	5.5
	03.55-04.00	60.1	57.9	4.5	58.6	56.3	2.3
Standard							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(11/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา					
		ระดับเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่า ระดับเสียง	ระดับเสียง ขณะมีการ รบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		03-04/10/22	29-30/03/20	-	-	29-30/03/20	-
19.	04.00-04.05	59.8	57.1	3.0	59.8	56.0	3.8
	04.05-04.10	60.7	56.6	2.0	61.7	56.0	5.7
	04.10-04.15	59.9	56.5	3.0	59.9	55.8	4.1
	04.15-04.20	59.5	57.5	4.5	58.0	56.1	1.9
	04.20-04.25	60.2	57.1	3.0	60.2	56.2	4.0
	04.25-04.30	60.8	56.4	2.0	61.8	55.7	6.1
	04.30-04.35	58.6	56.4	4.5	57.1	55.8	1.3
	04.35-04.40	58.6	56.6	4.5	57.1	56.0	1.1
	04.40-04.45	61.0	56.2	1.5	62.5	55.7	6.8
	04.45-04.50	59.5	59.3	7.0	55.5	55.7	-0.2
	04.50-04.55	58.7	56.9	4.5	57.2	55.7	1.5
	04.55-05.00	59.5	56.6	3.0	59.5	55.7	3.8
	05.00-05.05	61.3	56.4	1.5	62.8	55.9	6.9
	05.05-05.10	61.5	56.6	1.5	63.0	56.0	7.0
	05.10-05.15	61.4	56.3	1.5	62.9	55.7	7.2
	05.15-05.20	62.0	56.7	1.5	63.5	56.0	7.5
20.	05.20-05.25	63.7	56.8	1.0	65.7	56.1	9.6
	05.25-05.30	63.7	57.0	1.0	65.7	56.3	9.4
	05.30-05.35	60.6	56.8	2.0	61.6	56.0	5.6
	05.35-05.40	62.4	56.5	1.5	63.9	55.9	8.0
	05.40-05.45	60.6	57.0	2.0	61.6	56.1	5.5
	05.45-05.50	62.9	57.3	1.5	64.4	56.2	8.2
	05.50-05.55	64.0	62.0	4.5	62.5	59.0	3.5
	05.55-06.00	66.1	57.4	0.5	68.6	56.3	12.3
	06.00-07.00	64.9	57.4	0.5	64.4	56.3	8.1
	07.00-08.00	60.3	65.4	7.0	53.3	56.9	-3.6
	08.00-09.00	63.1	70.9	7.0	56.1	57.0	-0.9
	09.00-10.00	67.7	60.0	0.5	67.2	57.0	10.2
	Standard						<10

Standard: Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

Remark: Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 2809/2022/12-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : October 14, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : October 3-4, 2022

Type of Sample : Vibration

Job No. : S650044/Oct

Item	Description	Sampling Date	Time	Result			Standard
				Wave Direction	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	
1.	บริเวณภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	03-04/10/22	16.00-16.00	Transverse	4.6	0.134	5.00
				Vertical	3.9	0.867	5.00
				Longitudinal	4.7	0.173	5.00

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) (ค.ศ. 2010) อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่

- (1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
- (5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
- (7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการเช่นเดียวกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager



## TEST REPORT

Analysis No. : R22-3118

Received Date : 04/11/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

โครงการ : โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

Contact : -

Report Date : 11/11/22

Analysis Date : 04-08/11/22

Job No. : S650044/Nov

Sampling By : TET

Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		
			TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	HC as Methane (ppm)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (47P 0671021 UTM 1517588)	2211-AA0141	02-03/11/22	0.150	0.075	1.63
บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา (47P 0671044 UTM 1517154)	2211-AA0142	02-03/11/22	0.028	0.005	1.46
Standard			0.33	0.12	-

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

HC as Methane = Flame Ionization Detection Method (APHA 109)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547); 24 hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

.....

Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee

Laboratory Manager

.....

..... END OF REPORT .....

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3118/2022/1-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : November 9, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : November 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Nov

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		NO <sub>2</sub> (ppm)
		02-03/11/22
1.	09.00-10.00	0.0034
2.	10.00-11.00	0.0032
3.	11.00-12.00	0.0037
4.	12.00-13.00	0.0038
5.	13.00-14.00	0.0032
6.	14.00-15.00	0.0040
7.	15.00-16.00	0.0035
8.	16.00-17.00	0.0031
9.	17.00-18.00	0.0029
10.	18.00-19.00	0.0030
11.	19.00-20.00	0.0034
12.	20.00-21.00	0.0028
13.	21.00-22.00	0.0025
14.	22.00-23.00	0.0036
15.	23.00-00.00	0.0027
16.	00.00-01.00	0.0024
17.	01.00-02.00	0.0028
18.	02.00-03.00	0.0031
19.	03.00-04.00	0.0030
20.	04.00-05.00	0.0033
21.	05.00-06.00	0.0032
22.	06.00-07.00	0.0025
23.	07.00-08.00	0.0028
24.	08.00-09.00	0.0029
Minimum		0.0024
Maximum		0.0040
Average		0.0031
Standard <sup>(1)</sup>		0.17

Standard: <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3118/2022/2-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : November 9, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ

Sampling Date : November 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Nov

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		NO <sub>2</sub> (ppm)
		02-03/11/22
1.	10.00-11.00	0.0030
2.	11.00-12.00	0.0028
3.	12.00-13.00	0.0036
4.	13.00-14.00	0.0040
5.	14.00-15.00	0.0029
6.	15.00-16.00	0.0028
7.	16.00-17.00	0.0031
8.	17.00-18.00	0.0032
9.	18.00-19.00	0.0034
10.	19.00-20.00	0.0033
11.	20.00-21.00	0.0032
12.	21.00-22.00	0.0029
13.	22.00-23.00	0.0027
14.	23.00-00.00	0.0028
15.	00.00-01.00	0.0024
16.	01.00-02.00	0.0028
17.	02.00-03.00	0.0027
18.	03.00-04.00	0.0029
19.	04.00-05.00	0.0023
20.	05.00-06.00	0.0027
21.	06.00-07.00	0.0029
22.	07.00-08.00	0.0026
23.	08.00-09.00	0.0029
24.	09.00-10.00	0.0027
Minimum		0.0023
Maximum		0.0040
Average		0.0029
Standard <sup>(1)</sup>		0.17

Standard: <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3118/2022/3-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : November 9, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : November 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Nov

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		SO <sub>2</sub> (ppm)
		02-03/11/22
1.	09.00-10.00	0.0030
2.	10.00-11.00	0.0028
3.	11.00-12.00	0.0026
4.	12.00-13.00	0.0029
5.	13.00-14.00	0.0034
6.	14.00-15.00	0.0032
7.	15.00-16.00	0.0024
8.	16.00-17.00	0.0028
9.	17.00-18.00	0.0020
10.	18.00-19.00	0.0023
11.	19.00-20.00	0.0027
12.	20.00-21.00	0.0021
13.	21.00-22.00	0.0028
14.	22.00-23.00	0.0024
15.	23.00-00.00	0.0022
16.	00.00-01.00	0.0020
17.	01.00-02.00	0.0019
18.	02.00-03.00	0.0026
19.	03.00-04.00	0.0023
20.	04.00-05.00	0.0028
21.	05.00-06.00	0.0027
22.	06.00-07.00	0.0026
23.	07.00-08.00	0.0023
24.	08.00-09.00	0.0028
Minimum		0.0019
Maximum		0.0034
Average		0.0026
Standard <sup>(1)</sup>		0.30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 12 (1995)(B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3118/2022/4-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : November 9, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : November 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Nov

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		SO <sub>2</sub> (ppm)
		02-03/11/22
1.	10.00-11.00	0.0028
2.	11.00-12.00	0.0027
3.	12.00-13.00	0.0026
4.	13.00-14.00	0.0023
5.	14.00-15.00	0.0020
6.	15.00-16.00	0.0021
7.	16.00-17.00	0.0021
8.	17.00-18.00	0.0019
9.	18.00-19.00	0.0024
10.	19.00-20.00	0.0026
11.	20.00-21.00	0.0028
12.	21.00-22.00	0.0023
13.	22.00-23.00	0.0030
14.	23.00-00.00	0.0021
15.	00.00-01.00	0.0022
16.	01.00-02.00	0.0019
17.	02.00-03.00	0.0016
18.	03.00-04.00	0.0018
19.	04.00-05.00	0.0020
20.	05.00-06.00	0.0021
21.	06.00-07.00	0.0024
22.	07.00-08.00	0.0026
23.	08.00-09.00	0.0029
24.	09.00-10.00	0.0026
Minimum		0.0016
Maximum		0.0030
Average		0.0023
Standard <sup>(1)</sup>		0.30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 12 (1995)(B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3118/2022/5-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : November 9, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : November 2-3, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Nov

Item	Sampling Date	Result	
		SO <sub>2</sub> (24 hr) (ppm)	
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
1.	02-03/11/22	0.0026	0.0023
Standard <sup>(1)</sup>		0.12	

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24 hr. average value

Remark : Reference to Notification of Pollution Control Department on Other Measuring Instruments and Method for Ambient Gas or Particulates as Approved by Pollution Control Department (2019) (B.E.2562)

Wannasiri S

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3118/2022/6-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : November 9, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : November 2-3, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Nov

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		CO <sup>(1 hr.)</sup> (ppm)
		02-03/11/22
1.	09.00-10.00	1.6
2.	10.00-11.00	1.3
3.	11.00-12.00	1.2
4.	12.00-13.00	1.6
5.	13.00-14.00	1.3
6.	14.00-15.00	1.4
7.	15.00-16.00	1.1
8.	16.00-17.00	1.2
9.	17.00-18.00	1.9
10.	18.00-19.00	1.2
11.	19.00-20.00	1.3
12.	20.00-21.00	1.4
13.	21.00-22.00	1.8
14.	22.00-23.00	1.7
15.	23.00-00.00	1.3
16.	00.00-01.00	1.2
17.	01.00-02.00	1.1
18.	02.00-03.00	1.4
19.	03.00-04.00	1.6
20.	04.00-05.00	1.9
21.	05.00-06.00	1.6
22.	06.00-07.00	1.7
23.	07.00-08.00	1.8
24.	08.00-09.00	1.4
Minimum		1.1
Maximum		1.9
Average		1.5
Standard <sup>(1)</sup>		30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3118/2022/7-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : November 9, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : November 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Nov

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		CO <sup>(1 hr.)</sup> (ppm)
		02-03/11/22
1.	10.00-11.00	1.2
2.	11.00-12.00	1.0
3.	12.00-13.00	0.8
4.	13.00-14.00	0.9
5.	14.00-15.00	1.1
6.	15.00-16.00	1.2
7.	16.00-17.00	1.1
8.	17.00-18.00	1.0
9.	18.00-19.00	1.4
10.	19.00-20.00	1.2
11.	20.00-21.00	1.3
12.	21.00-22.00	1.0
13.	22.00-23.00	0.9
14.	23.00-00.00	0.8
15.	00.00-01.00	1.0
16.	01.00-02.00	0.7
17.	02.00-03.00	0.9
18.	03.00-04.00	1.1
19.	04.00-05.00	1.0
20.	05.00-06.00	1.2
21.	06.00-07.00	1.2
22.	07.00-08.00	1.4
23.	08.00-09.00	1.4
24.	09.00-10.00	1.2
Minimum		0.7
Maximum		1.4
Average		1.1
Standard <sup>(1)</sup>		30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3118/2022/8-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : November 9, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : November 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650044/Nov

Item	Time	Result (dB(A))	
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	
		02-03/11/22	
		Leq	Lmax
1.	09.00-10.00	69.5	92.9
2.	10.00-11.00	69.1	92.8
3.	11.00-12.00	69.5	89.0
4.	12.00-13.00	69.2	86.4
5.	13.00-14.00	68.9	88.4
6.	14.00-15.00	69.0	91.1
7.	15.00-16.00	69.2	95.6
8.	16.00-17.00	69.2	92.7
9.	17.00-18.00	69.3	90.9
10.	18.00-19.00	69.1	91.5
11.	19.00-20.00	69.2	95.1
12.	20.00-21.00	69.2	90.3
13.	21.00-22.00	69.3	91.7
14.	22.00-23.00	69.0	94.0
15.	23.00-00.00	68.8	91.1
16.	00.00-01.00	68.4	93.5
17.	01.00-02.00	69.2	85.5
18.	02.00-03.00	69.3	88.2
19.	03.00-04.00	69.0	83.4
20.	04.00-05.00	68.7	91.1
21.	05.00-06.00	68.7	93.6
22.	06.00-07.00	69.3	92.9
23.	07.00-08.00	69.0	92.0
24.	08.00-09.00	69.1	90.8
Leq 24 hr		69.1	-
Lmax		-	95.6
Standard		70	115

Standard : Notification of the National Environment Board, No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3118/2022/9-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : November 9, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : November 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650044/Nov

Item	Time	Result (dB(A))	
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา	
		02-03/11/22	
		Leq	Lmax
1.	10.00-11.00	61.1	79.3
2.	11.00-12.00	64.5	87.2
3.	12.00-13.00	64.6	84.3
4.	13.00-14.00	60.7	79.7
5.	14.00-15.00	62.5	77.8
6.	15.00-16.00	63.5	79.8
7.	16.00-17.00	64.7	82.5
8.	17.00-18.00	67.2	90.3
9.	18.00-19.00	61.9	87.2
10.	19.00-20.00	62.3	81.2
11.	20.00-21.00	58.2	71.5
12.	21.00-22.00	58.7	73.7
13.	22.00-23.00	56.5	70.7
14.	23.00-00.00	56.5	69.1
15.	00.00-01.00	54.7	65.0
16.	01.00-02.00	55.2	65.6
17.	02.00-03.00	55.0	65.1
18.	03.00-04.00	55.5	70.3
19.	04.00-05.00	55.4	71.9
20.	05.00-06.00	54.9	76.0
21.	06.00-07.00	55.9	70.1
22.	07.00-08.00	65.0	82.1
23.	08.00-09.00	58.0	70.4
24.	09.00-10.00	57.8	73.9
Leq 24 hr		61.3	-
Lmax		-	90.3
Standard		70	115

Standard : Notification of the National Environment Board, No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3118/2022/10-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : November 9, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : March 15-16, 2020 &  
November 2-3, 2022

Job No. : S650044/Nov

Type of Sample : เสียงรบกวน

(10/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		02-03/11/22	15-16/03/20	-	-	15-16/03/20	-
1.	09.00-10.00	69.5	76.0	7.0	62.5	66.7	-4.2
2.	10.00-11.00	69.1	72.0	7.0	62.1	59.0	3.1
3.	11.00-12.00	69.5	64.4	1.5	68.0	59.1	8.9
4.	12.00-13.00	69.2	65.8	3.0	66.2	60.1	6.1
5.	13.00-14.00	68.9	63.1	1.5	67.4	58.5	9.0
6.	14.00-15.00	69.0	61.8	1.0	68.0	57.0	11.0
7.	15.00-16.00	69.2	60.5	0.5	68.7	56.0	12.7
8.	16.00-17.00	69.2	61.1	0.5	68.7	56.1	12.6
9.	17.00-18.00	69.3	60.5	0.5	68.8	53.5	15.3
10.	18.00-19.00	69.1	59.6	0.5	68.6	52.9	15.8
11.	19.00-20.00	69.2	58.8	0.5	68.7	52.9	15.8
12.	20.00-21.00	69.2	58.3	0.5	68.7	51.7	17.0
13.	21.00-22.00	69.3	59.4	0.5	68.8	53.6	15.2
14.	22.00-22.05	69.2	55.8	0.0	72.2	50.6	21.6
	22.05-22.10	68.5	57.3	0.5	71.0	50.2	20.8
	22.10-22.15	68.3	57.5	0.5	70.8	51.2	19.6
	22.15-22.20	69.1	61.0	0.5	71.6	51.4	20.2
	22.20-22.25	69.3	58.3	0.5	71.8	52.0	19.8
	22.25-22.30	69.7	61.0	0.5	72.2	53.0	19.2
	22.30-22.35	69.5	55.4	0.0	72.5	50.6	21.9
	22.35-22.40	69.8	58.4	0.5	72.3	52.3	20.0
	22.40-22.45	69.4	58.1	0.5	71.9	51.2	20.7
	22.45-22.50	68.2	55.2	0.0	71.2	49.7	21.5
	22.50-22.55	68.5	57.5	0.5	71.0	50.5	20.5
	22.55-23.00	68.9	62.4	1.0	70.9	50.4	20.5
15.	23.00-23.05	68.7	56.4	0.5	71.2	50.0	21.2
	23.05-23.10	68.5	59.0	0.5	71.0	50.7	20.3
	23.10-23.15	69.1	56.2	0.0	72.1	50.5	21.6
	23.15-23.20	69.2	58.5	0.5	71.7	48.5	23.2
	23.20-23.25	68.9	58.0	0.5	71.4	50.6	20.8
	23.25-23.30	69.5	56.8	0.0	72.5	49.3	23.2
	23.30-23.35	69.7	57.1	0.0	72.7	48.8	23.9
	23.35-23.40	68.4	56.3	0.5	70.9	49.4	21.5
	23.40-23.45	68.2	56.6	0.5	70.7	48.8	21.9
	23.45-23.50	66.8	54.5	0.5	69.3	48.4	20.9
	23.50-23.55	69.7	56.8	0.0	72.7	48.9	23.8
	23.55-00.00	68.1	55.3	0.0	71.1	48.0	23.1
Standard							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(10/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		02-03/11/22	15-16/03/20	-	-	15-16/03/20	-
16.	00.00-00.05	68.3	58.6	0.5	70.8	47.6	23.2
	00.05-00.10	67.5	54.4	0.0	70.5	47.4	23.1
	00.10-00.15	65.8	54.6	0.5	68.3	46.6	21.7
	00.15-00.20	69.6	55.9	0.0	72.6	48.3	24.3
	00.20-00.25	66.3	56.5	0.5	68.8	49.0	19.8
	00.25-00.30	69.0	55.3	0.0	72.0	48.6	23.4
	00.30-00.35	66.0	57.3	0.5	68.5	47.5	21.0
	00.35-00.40	66.6	58.4	0.5	69.1	46.9	22.2
	00.40-00.45	69.5	56.9	0.0	72.5	48.1	24.4
	00.45-00.50	69.4	53.9	0.0	72.4	47.4	25.0
	00.50-00.55	69.8	51.3	0.0	72.8	46.5	26.3
	00.55-01.00	69.7	53.2	0.0	72.7	47.9	24.8
17.	01.00-01.05	69.9	52.4	0.0	72.9	46.3	26.6
	01.05-01.10	68.9	57.2	0.5	71.4	46.9	24.5
	01.10-01.15	69.1	56.9	0.5	71.6	49.7	21.9
	01.15-01.20	69.7	51.5	0.0	72.7	46.1	26.6
	01.20-01.25	69.2	53.3	0.0	72.2	48.4	23.8
	01.25-01.30	68.5	51.8	0.0	71.5	46.7	24.8
	01.30-01.35	68.3	52.3	0.0	71.3	47.6	23.7
	01.35-01.40	68.7	52.1	0.0	71.7	47.9	23.8
	01.40-01.45	69.1	50.9	0.0	72.1	45.9	26.2
	01.45-01.50	69.5	52.8	0.0	72.5	46.9	25.6
	01.50-01.55	69.3	51.2	0.0	72.3	47.9	24.4
	01.55-02.00	69.8	52.8	0.0	72.8	47.2	25.6
18.	02.00-02.05	69.3	53.0	0.0	72.3	48.0	24.3
	02.05-02.10	69.7	52.7	0.0	72.7	47.6	25.1
	02.10-02.15	69.8	54.0	0.0	72.8	46.8	26.0
	02.15-02.20	69.7	52.2	0.0	72.7	48.0	24.7
	02.20-02.25	68.9	55.1	0.0	71.9	46.5	25.4
	02.25-02.30	69.2	53.0	0.0	72.2	47.1	25.1
	02.30-02.35	68.5	51.4	0.0	71.5	46.0	25.5
	02.35-02.40	68.3	55.5	0.0	71.3	46.3	25.0
	02.40-02.45	69.8	53.2	0.0	72.8	47.4	25.4
	02.45-02.50	68.9	56.4	0.0	71.9	46.9	25.0
	02.50-02.55	69.1	52.2	0.0	72.1	46.9	25.2
	02.55-03.00	69.7	55.7	0.0	72.7	47.2	25.5
19.	03.00-03.05	69.2	52.0	0.0	72.2	47.0	25.2
	03.05-03.10	68.5	53.2	0.0	71.5	47.2	24.3
	03.10-03.15	68.3	54.5	0.0	71.3	47.3	24.0
	03.15-03.20	69.1	52.3	0.0	72.1	46.6	25.5
	03.20-03.25	69.3	51.7	0.0	72.3	47.0	25.3
	03.25-03.30	69.7	55.0	0.0	72.7	47.5	25.2
	03.30-03.35	69.5	58.9	0.5	72.0	46.6	25.4
	03.35-03.40	69.8	51.9	0.0	72.8	47.0	25.8
	03.40-03.45	69.4	50.6	0.0	72.4	46.8	25.6
	03.45-03.50	68.2	52.1	0.0	71.2	47.0	24.2
	03.50-03.55	68.5	52.4	0.0	71.5	47.0	24.5
	03.55-04.00	68.9	50.7	0.0	71.9	45.7	26.2
Standard							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(10/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		02-03/11/22	15-16/03/20	-	-	15-16/03/20	-
20.	04.00-04.05	68.7	51.0	0.0	71.7	46.1	25.6
	04.05-04.10	68.5	54.2	0.0	71.5	46.9	24.6
	04.10-04.15	69.1	51.9	0.0	72.1	47.3	24.8
	04.15-04.20	69.2	52.6	0.0	72.2	46.5	25.7
	04.20-04.25	68.9	54.0	0.0	71.9	46.7	25.2
	04.25-04.30	69.5	52.5	0.0	72.5	46.7	25.8
	04.30-04.35	69.7	51.4	0.0	72.7	46.2	26.5
	04.35-04.40	66.3	53.1	0.0	69.3	47.9	21.4
	04.40-04.45	67.0	52.1	0.0	70.0	48.2	21.8
	04.45-04.50	67.5	54.9	0.0	70.5	49.1	21.4
	04.50-04.55	69.6	53.9	0.0	72.6	47.1	25.5
	04.55-05.00	69.2	54.3	0.0	72.2	48.9	23.3
	05.00-05.05	68.6	56.1	0.0	71.6	49.2	22.4
	05.05-05.10	67.4	55.4	0.5	69.9	50.2	19.7
	05.10-05.15	67.4	55.6	0.5	69.9	49.9	20.0
	05.15-05.20	66.2	56.2	0.5	68.7	49.7	19.0
21.	05.20-05.25	67.2	55.7	0.5	69.7	50.0	19.7
	05.25-05.30	69.5	55.4	0.0	72.5	49.9	22.6
	05.30-05.35	69.4	57.3	0.5	71.9	51.0	20.9
	05.35-05.40	69.8	55.4	0.0	72.8	50.7	22.1
	05.40-05.45	69.7	58.0	0.5	72.2	52.5	19.7
	05.45-05.50	69.9	55.5	0.0	72.9	51.2	21.7
	05.50-05.55	68.9	57.9	0.5	71.4	53.3	18.1
	05.55-06.00	69.1	59.5	0.5	71.6	50.9	20.7
22.	06.00-07.00	69.3	62.1	1.0	68.3	55.7	12.6
23.	07.00-08.00	69.0	81.5	7.0	62.0	70.6	-8.6
24.	08.00-09.00	69.1	86.4	7.0	62.1	74.7	-12.6
Standard							<10

Standard: Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3118/2022/11-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : November 9, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : March 29-30, 2020 &

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

November 2-3, 2022

Job No. : S650044/Nov

Type of Sample : เสียงรบกวน

(11/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		02-03/11/22	29-30/03/20	-	-	29-30/03/20	-
1.	10.00-11.00	61.1	59.3	4.5	56.6	56.5	0.2
2.	11.00-12.00	64.5	56.9	0.5	64.0	56.1	7.9
3.	12.00-13.00	64.6	59.2	1.5	63.1	56.6	6.6
4.	13.00-14.00	60.7	57.8	3.0	57.7	56.3	1.4
5.	14.00-15.00	62.5	57.2	1.5	61.0	56.3	4.7
6.	15.00-16.00	63.5	57.4	1.5	62.0	56.4	5.6
7.	16.00-17.00	64.7	57.6	1.0	63.7	56.4	7.3
8.	17.00-18.00	67.2	57.2	0.5	66.7	56.3	10.4
9.	18.00-19.00	61.9	57.7	2.0	59.9	56.1	3.8
10.	19.00-20.00	62.3	59.8	3.0	59.3	56.1	3.2
11.	20.00-21.00	58.2	58.4	7.0	51.2	56.1	-4.9
12.	21.00-22.00	58.7	57.3	7.0	51.7	56.2	-4.4
13.	22.00-22.05	56.5	59.4	7.0	52.5	55.7	-3.2
	22.05-22.10	56.0	56.4	7.0	52.0	55.8	-3.8
	22.10-22.15	57.4	56.5	7.0	53.4	55.6	-2.2
	22.15-22.20	57.1	61.6	7.0	53.1	56.0	-2.9
	22.20-22.25	56.2	56.5	7.0	52.2	55.9	-3.7
	22.25-22.30	55.6	57.1	7.0	51.6	55.7	-4.1
	22.30-22.35	55.8	57.3	7.0	51.8	55.8	-4.0
	22.35-22.40	55.6	56.7	7.0	51.6	56.0	-4.4
	22.40-22.45	59.0	61.4	7.0	55.0	56.3	-1.3
	22.45-22.50	55.6	59.6	7.0	51.6	55.7	-4.1
	22.50-22.55	55.7	56.4	7.0	51.7	55.9	-4.2
	22.55-23.00	56.0	56.7	7.0	52.0	56.1	-4.1
	23.00-23.05	55.4	63.4	7.0	51.4	56.1	-4.7
	23.05-23.10	58.4	57.0	7.0	54.4	56.3	-1.9
	23.10-23.15	55.5	57.1	7.0	51.5	56.5	-5.0
	23.15-23.20	55.8	64.2	7.0	51.8	56.5	-4.7
	23.20-23.25	55.6	56.6	7.0	51.6	56.1	-4.5
	23.25-23.30	55.4	57.0	7.0	51.4	56.5	-5.1
	23.30-23.35	55.3	57.5	7.0	51.3	56.5	-5.2
	23.35-23.40	55.8	57.0	7.0	51.8	56.4	-4.6
14.	23.40-23.45	59.9	62.7	7.0	55.9	56.4	-0.5
	23.45-23.50	56.4	57.1	7.0	52.4	56.4	-4.0
	23.50-23.55	56.0	56.9	7.0	52.0	56.3	-4.3
	23.55-00.00	56.2	57.0	7.0	52.2	56.5	-4.3
Standard							<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(11/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีกรรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		02-03/11/22	29-30/03/20	-	-	29-30/03/20	-
15.	00.00-00.05	55.3	56.8	7.0	51.3	56.1	-4.8
	00.05-00.10	54.8	56.9	7.0	50.8	56.3	-5.5
	00.10-00.15	54.8	56.8	7.0	50.8	56.1	-5.3
	00.15-00.20	54.7	56.7	7.0	50.7	56.2	-5.5
	00.20-00.25	54.5	56.5	7.0	50.5	56.0	-5.5
	00.25-00.30	54.4	56.8	7.0	50.4	56.1	-5.7
	00.30-00.35	55.2	56.6	7.0	51.2	56.1	-4.9
	00.35-00.40	54.3	56.9	7.0	50.3	56.3	-6.0
	00.40-00.45	55.5	56.9	7.0	51.5	56.3	-4.8
	00.45-00.50	54.7	57.1	7.0	50.7	56.6	-5.9
16.	00.50-00.55	54.1	57.3	7.0	50.1	56.7	-6.6
	00.55-01.00	54.5	57.1	7.0	50.5	56.5	-6.0
	01.00-01.05	56.2	57.1	7.0	52.2	56.5	-4.3
	01.05-01.10	54.8	57.1	7.0	50.8	56.4	-5.6
	01.10-01.15	54.7	57.5	7.0	50.7	56.7	-6.0
	01.15-01.20	55.7	57.3	7.0	51.7	56.7	-5.0
	01.20-01.25	54.8	57.1	7.0	50.8	56.4	-5.6
	01.25-01.30	55.1	57.3	7.0	51.1	56.6	-5.5
	01.30-01.35	55.1	57.1	7.0	51.1	56.5	-5.4
	01.35-01.40	55.3	57.1	7.0	51.3	56.4	-5.1
17.	01.40-01.45	54.5	56.9	7.0	50.5	56.1	-5.6
	01.45-01.50	54.5	57.0	7.0	50.5	56.3	-5.8
	01.50-01.55	56.9	56.9	7.0	52.9	56.4	-3.5
	01.55-02.00	54.5	56.9	7.0	50.5	56.2	-5.7
	02.00-02.05	54.1	57.1	7.0	50.1	56.5	-6.4
	02.05-02.10	55.3	57.2	7.0	51.3	56.5	-5.2
	02.10-02.15	55.0	56.9	7.0	51.0	56.3	-5.3
	02.15-02.20	53.7	57.0	7.0	49.7	56.3	-6.6
	02.20-02.25	54.0	56.9	7.0	50.0	56.3	-6.3
	02.25-02.30	55.4	56.8	7.0	51.4	56.1	-4.7
18.	02.30-02.35	54.4	56.9	7.0	50.4	56.2	-5.8
	02.35-02.40	55.8	56.8	7.0	51.8	56.1	-4.3
	02.40-02.45	55.1	56.7	7.0	51.1	55.9	-4.8
	02.45-02.50	54.4	56.6	7.0	50.4	56.0	-5.6
	02.50-02.55	56.9	56.2	7.0	52.9	55.7	-2.8
	02.55-03.00	55.1	56.0	7.0	51.1	55.6	-4.5
	03.00-03.05	54.9	56.5	7.0	50.9	55.9	-5.0
	03.05-03.10	55.2	56.6	7.0	51.2	56.0	-4.8
	03.10-03.15	54.7	56.4	7.0	50.7	55.7	-5.0
	03.15-03.20	56.3	56.2	7.0	52.3	55.7	-3.4
	03.20-03.25	55.7	56.4	7.0	51.7	55.8	-4.1
	03.25-03.30	56.2	56.5	7.0	52.2	55.9	-3.7
	03.30-03.35	55.9	56.2	7.0	51.9	55.6	-3.7
	03.35-03.40	55.8	56.2	7.0	51.8	55.6	-3.8
	03.40-03.45	55.0	56.7	7.0	51.0	55.9	-4.9
	03.45-03.50	55.1	57.0	7.0	51.1	56.1	-5.0
	03.50-03.55	55.0	57.1	7.0	51.0	56.2	-5.2
	03.55-04.00	56.4	57.9	7.0	52.4	56.3	-3.9
Standard							<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(11/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))					
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา					
		ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (Leq)	ตัวปรับค่าระดับเสียง	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการรบกวน
		02-03/11/22	29-30/03/20	-	-	29-30/03/20	-
19.	04.00-04.05	55.3	57.1	7.0	51.3	56.0	-4.7
	04.05-04.10	55.1	56.6	7.0	51.1	56.0	-4.9
	04.10-04.15	55.3	56.5	7.0	51.3	55.8	-4.5
	04.15-04.20	54.9	57.5	7.0	50.9	56.1	-5.2
	04.20-04.25	56.4	57.1	7.0	52.4	56.2	-3.8
	04.25-04.30	55.8	56.4	7.0	51.8	55.7	-3.9
	04.30-04.35	56.1	56.4	7.0	52.1	55.8	-3.7
	04.35-04.40	55.2	56.6	7.0	51.2	56.0	-4.8
	04.40-04.45	55.0	56.2	7.0	51.0	55.7	-4.7
	04.45-04.50	54.9	59.3	7.0	50.9	55.7	-4.8
	04.50-04.55	56.0	56.9	7.0	52.0	55.7	-3.7
	04.55-05.00	55.0	56.6	7.0	51.0	55.7	-4.7
20.	05.00-05.05	55.1	56.4	7.0	51.1	55.9	-4.8
	05.05-05.10	55.4	56.6	7.0	51.4	56.0	-4.6
	05.10-05.15	55.8	56.3	7.0	51.8	55.7	-3.9
	05.15-05.20	56.0	56.7	7.0	52.0	56.0	-4.0
	05.20-05.25	56.1	56.8	7.0	52.1	56.1	-4.0
	05.25-05.30	56.8	57.0	7.0	52.8	56.3	-3.5
	05.30-05.35	52.7	56.8	7.0	48.7	56.0	-7.3
	05.35-05.40	53.2	56.5	7.0	49.2	55.9	-6.7
	05.40-05.45	56.0	57.0	7.0	52.0	56.1	-4.1
	05.45-05.50	54.1	57.3	7.0	50.1	56.2	-6.1
	05.50-05.55	52.9	62.0	7.0	48.9	59.0	-10.1
	05.55-06.00	52.7	57.4	7.0	48.7	56.3	-7.6
21.	06.00-07.00	55.9	57.4	7.0	48.9	56.3	-7.4
22.	07.00-08.00	65.0	65.4	7.0	58.0	56.9	1.1
23.	08.00-09.00	58.0	70.9	7.0	51.0	57.0	-6.0
24.	09.00-10.00	57.8	60.0	7.0	50.8	57.0	-6.2
Standard							<10

Standard: Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2007) (B.E. 2550)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด  
Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59  
Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
Job No. : S650044/Nov

Report No. : 3118/2022/12-12  
Report Date : November 9, 2022  
Sampling Date : November 2-3, 2022  
Type of Sample : Vibration

Item	Description	Sampling Date	Time	Result			Standard
				Wave Direction	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	
1.	บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	02-03/11/22	10.00-10.00	Transverse	<1.00	<0.500	5.00
				Vertical	<1.00	<0.500	5.00
				Longitudinal	<1.00	<0.500	5.00

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) (ค.ศ. 2010) อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่

- (1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
- (5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
- (7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager





## TEST REPORT

Analysis No. : R22-3441

Received Date : 06/12/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

โครงการ : โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

Contact : -

Report Date : 15/12/22

Analysis Date : 06-08/12/22

Job No. : S650044/Dec

Sampling By : TET

Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result		
			TSP (mg/m <sup>3</sup> )	PM-10 (mg/m <sup>3</sup> )	HC as Methane (ppm)
บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (47P 0671021 UTM 1517588)	2212-AA0165	02-03/12/22	0.195	0.046	1.43
บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา (47P 0671044 UTM 1517154)	2212-AA0166	02-03/12/22	0.067	0.018	0.75
Standard			0.33	0.12	-

Analysis Date : TSP, PM-10 (2212-AA0165) - (2212-AA0166)/06-08/12/22

HC as Methane (2212-AA0165) - (2212-AA0166)/06/12/22

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

PM-10 = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)

HC as Methane = Flame Ionization Detection Method (APHA 109)

Standard : Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547): 24 hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng

Chief of Laboratory

15.12.22



Approved by

Mrs. Porntip Pethshee

Laboratory Manager

15.12.22

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Analysis No. : R22-3441

Received Date : 06/12/22

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

For บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

โครงการ : โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ

Contact : -

Sample Conditions : 2212-WW0048 = yellow turbid/high black sediment/covered with oil slick/smell

Report Date : 15/12/22

Analysis Date : 03-12/12/22

Job No. : S650044/Dec

Sampling Date : 03/12/22

Sampling By : TET

Type of Sample : Wastewater

Item	Parameter	Unit	Method	Result	Standard		Analysis  Date
				2212-WW0048			
				ระบบบำบัดน้ำเสีย สำเร็จรูป	(A)	(B)	
1	pH	-	Electrometric Method (SM 4500 B)	7.93	5-9	-	03/12/22
2	Settleable Solids	ml/L	Volumetric (SM 2540 F)	0.30	0.5	-	09/12/22
3	Suspended Solids	mg/L	Volumetric, Dried at 103-105 °C (SM 2540 F)	4.0	30	-	07/12/22
4	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (SM 2540 C)	248	*	-	07/12/22
5	BOD	mg/L	5-Days BOD Test, Azide Modification Method (SM 5210 B)	3	20	20	07-12/12/22
6	Fat, Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition Gravimetric Method (SM 5520 B)	1.0	20	-	07/12/22
7	TKN	mg/L	Macro-Kjeldahl/Titrimetric Method (SM 4500-N <sub>org</sub> B&4500-NH <sub>3</sub> C)	5.68	35	-	08/12/22
8	Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Methylene Blue Colorimetric Method (SM 4500-S <sup>2-</sup> D)	< 0.01	1.0	-	06/12/22
9	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 C&E)	3.5 x 10 <sup>4</sup>	-	-	06-10/12/22
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (SM 9221 B&C)	9.2 x 10 <sup>4</sup>	-	-	06-10/12/22

Remarks : \* สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน้ำใช้ของโครงการ เท่ากับ 272 มิลลิกรัมต่อลิตร ตรวจวัดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563) ดังนั้นมาตรฐาน Total Dissolved Solids ในน้ำทิ้ง คือ 272 + 500 เท่ากับ 772 มิลลิกรัมต่อลิตร  
: ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป = 47P 0671020 UTM 1517584

Method : SM = Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

Standard (A) Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment for Effluent Standard of Specific Type and size of Building (2005) (B.E. 2548), Type ก.

(B) According to Environmental Impact Assessment of ONE SUKHUMVIT 59 (2019) (B.E. 2562)

Reviewed by

Ms. Wareerut Prachumdaeng  
Chief of Laboratory

15.12.22



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee  
Laboratory Manager

15.12.22

..... END OF REPORT .....

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3441/2022/1-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : December 8, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโพงเหนือ

Sampling Date : December 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Dec

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		NO <sub>2</sub> (ppm)
		02-03/12/22
1.	09.00-10.00	0.0019
2.	10.00-11.00	0.0019
3.	11.00-12.00	0.0020
4.	12.00-13.00	0.0018
5.	13.00-14.00	0.0018
6.	14.00-15.00	0.0020
7.	15.00-16.00	0.0020
8.	16.00-17.00	0.0020
9.	17.00-18.00	0.0018
10.	18.00-19.00	0.0026
11.	19.00-20.00	0.0021
12.	20.00-21.00	0.0020
13.	21.00-22.00	0.0031
14.	22.00-23.00	0.0017
15.	23.00-00.00	0.0018
16.	00.00-01.00	0.0017
17.	01.00-02.00	0.0018
18.	02.00-03.00	0.0019
19.	03.00-04.00	0.0008
20.	04.00-05.00	0.0021
21.	05.00-06.00	0.0016
22.	06.00-07.00	0.0015
23.	07.00-08.00	0.0022
24.	08.00-09.00	0.0023
Minimum		0.0008
Maximum		0.0031
Average		0.0019
Standard <sup>(1)</sup>		0.17

Standard: <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3441/2022/2-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : December 8, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : December 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Dec

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		NO <sub>2</sub> (ppm)
		02-03/12/22
1.	10.00-11.00	0.0017
2.	11.00-12.00	0.0014
3.	12.00-13.00	0.0021
4.	13.00-14.00	0.0023
5.	14.00-15.00	0.0029
6.	15.00-16.00	0.0017
7.	16.00-17.00	0.0024
8.	17.00-18.00	0.0037
9.	18.00-19.00	0.0010
10.	19.00-20.00	0.0011
11.	20.00-21.00	0.0011
12.	21.00-22.00	0.0013
13.	22.00-23.00	0.0013
14.	23.00-00.00	0.0011
15.	00.00-01.00	0.0011
16.	01.00-02.00	0.0027
17.	02.00-03.00	0.0028
18.	03.00-04.00	0.0013
19.	04.00-05.00	0.0011
20.	05.00-06.00	0.0012
21.	06.00-07.00	0.0009
22.	07.00-08.00	0.0010
23.	08.00-09.00	0.0011
24.	09.00-10.00	0.0012
Minimum		0.0009
Maximum		0.0037
Average		0.0016
Standard <sup>(1)</sup>		0.17

Standard: <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 33 (2009) (B.E. 2552)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3441/2022/3-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : December 8, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : December 2-3, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Dec

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		SO <sub>2</sub> (ppm)
		02-03/12/22
1.	09.00-10.00	0.0021
2.	10.00-11.00	0.0021
3.	11.00-12.00	0.0032
4.	12.00-13.00	0.0029
5.	13.00-14.00	0.0030
6.	14.00-15.00	0.0026
7.	15.00-16.00	0.0020
8.	16.00-17.00	0.0020
9.	17.00-18.00	0.0020
10.	18.00-19.00	0.0020
11.	19.00-20.00	0.0017
12.	20.00-21.00	0.0017
13.	21.00-22.00	0.0017
14.	22.00-23.00	0.0019
15.	23.00-00.00	0.0011
16.	00.00-01.00	0.0018
17.	01.00-02.00	0.0018
18.	02.00-03.00	0.0016
19.	03.00-04.00	0.0016
20.	04.00-05.00	0.0017
21.	05.00-06.00	0.0017
22.	06.00-07.00	0.0018
23.	07.00-08.00	0.0017
24.	08.00-09.00	0.0042
Minimum		0.0011
Maximum		0.0042
Average		0.0021
Standard <sup>(1)</sup>		0.30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 12 (1995)(B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3441/2022/4-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : December 8, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : December 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Dec

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		SO <sub>2</sub> (ppm)
		02-03/12/22
1.	10.00-11.00	0.0020
2.	11.00-12.00	0.0023
3.	12.00-13.00	0.0025
4.	13.00-14.00	0.0017
5.	14.00-15.00	0.0015
6.	15.00-16.00	0.0015
7.	16.00-17.00	0.0013
8.	17.00-18.00	0.0012
9.	18.00-19.00	0.0012
10.	19.00-20.00	0.0014
11.	20.00-21.00	0.0012
12.	21.00-22.00	0.0011
13.	22.00-23.00	0.0014
14.	23.00-00.00	0.0014
15.	00.00-01.00	0.0008
16.	01.00-02.00	0.0009
17.	02.00-03.00	0.0007
18.	03.00-04.00	0.0008
19.	04.00-05.00	0.0007
20.	05.00-06.00	0.0010
21.	06.00-07.00	0.0010
22.	07.00-08.00	0.0010
23.	08.00-09.00	0.0012
24.	09.00-10.00	0.0017
Minimum		0.0007
Maximum		0.0025
Average		0.0013
Standard <sup>(1)</sup>		0.30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 12 (1995)(B.E. 2538) and No. 21 (2001) (B.E. 2544)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3441/2022/5-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : December 8, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : December 2-3, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Dec

Item	Sampling Date	Result	
		SO <sub>2</sub> (24 hr) (ppm)	
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
1.	02-03/12/22	0.0021	0.0013
Standard <sup>(1)</sup>		0.12	

Standard: <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538) and No. 24 (2004) (B.E. 2547), 24 hr. average value

Remark : Reference to Notification of Pollution Control Department on Other Measuring Instruments and Method for Ambient Gas or Particulates as Approved by Pollution Control Department (2019) (B.E.2562)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3441/2022/6-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : December 8, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ

Sampling Date : December 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Dec

Item	Time	Result
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
		CO <sup>(1 hr.)</sup> (ppm)
		02-03/12/22
1.	09.00-10.00	4.5
2.	10.00-11.00	3.9
3.	11.00-12.00	3.3
4.	12.00-13.00	3.0
5.	13.00-14.00	3.7
6.	14.00-15.00	2.7
7.	15.00-16.00	2.8
8.	16.00-17.00	2.6
9.	17.00-18.00	1.6
10.	18.00-19.00	1.4
11.	19.00-20.00	1.5
12.	20.00-21.00	1.8
13.	21.00-22.00	1.6
14.	22.00-23.00	2.1
15.	23.00-00.00	2.2
16.	00.00-01.00	2.9
17.	01.00-02.00	2.5
18.	02.00-03.00	3.7
19.	03.00-04.00	2.7
20.	04.00-05.00	2.9
21.	05.00-06.00	2.7
22.	06.00-07.00	2.5
23.	07.00-08.00	2.9
24.	08.00-09.00	2.6
Minimum		1.4
Maximum		4.5
Average		2.7
Standard <sup>(1)</sup>		30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3441/2022/7-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : December 8, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : December 2-3, 2022

Type of Sample : Ambient Air

Job No. : S650044/Dec

Item	Time	Result
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา
		CO <sup>(1 hr.)</sup> (ppm)
		02-03/12/22
1.	10.00-11.00	2.7
2.	11.00-12.00	2.7
3.	12.00-13.00	2.4
4.	13.00-14.00	2.7
5.	14.00-15.00	2.2
6.	15.00-16.00	2.6
7.	16.00-17.00	2.6
8.	17.00-18.00	2.4
9.	18.00-19.00	2.3
10.	19.00-20.00	2.0
11.	20.00-21.00	2.5
12.	21.00-22.00	2.6
13.	22.00-23.00	1.5
14.	23.00-00.00	1.7
15.	00.00-01.00	1.4
16.	01.00-02.00	1.4
17.	02.00-03.00	1.5
18.	03.00-04.00	1.5
19.	04.00-05.00	1.5
20.	05.00-06.00	1.4
21.	06.00-07.00	1.3
22.	07.00-08.00	1.6
23.	08.00-09.00	1.6
24.	09.00-10.00	1.6
Minimum		1.3
Maximum		2.7
Average		2.0
Standard <sup>(1)</sup>		30

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment-Board No. 10 (1995) (B.E. 2538)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL  
ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3441/2022/8-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : December 8, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : December 2-3, 2022

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650044/Dec

Item	Time	Result (dB(A))	
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	
		02-03/12/22	
		Leq	Lmax
1.	09.00-10.00	68.0	98.3
2.	10.00-11.00	67.9	99.3
3.	11.00-12.00	68.5	98.5
4.	12.00-13.00	66.4	83.5
5.	13.00-14.00	66.2	82.1
6.	14.00-15.00	67.8	95.4
7.	15.00-16.00	67.4	94.2
8.	16.00-17.00	66.8	92.1
9.	17.00-18.00	67.5	87.5
10.	18.00-19.00	68.5	92.4
11.	19.00-20.00	68.8	89.3
12.	20.00-21.00	68.8	96.7
13.	21.00-22.00	68.3	92.6
14.	22.00-23.00	66.3	90.5
15.	23.00-00.00	65.5	86.6
16.	00.00-01.00	65.6	92.1
17.	01.00-02.00	62.9	81.1
18.	02.00-03.00	64.9	90.0
19.	03.00-04.00	63.3	89.8
20.	04.00-05.00	63.6	87.7
21.	05.00-06.00	64.6	85.3
22.	06.00-07.00	67.2	93.2
23.	07.00-08.00	67.4	89.9
24.	08.00-09.00	68.0	95.4
Leq 24 hr		67.0	-
Lmax		-	99.3
Standard		70	115

Standard : Notification of the National Environment Board, No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3441/2022/9-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : December 8, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลลำโรงเหนือ

Sampling Date : December 2-3, 2022

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Type of Sample : Sound Level

Job No. : S650044/Dec

Item	Time	Result (dB(A))	
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา	
		02-03/12/22	
		Leq	Lmax
1.	10.00-11.00	60.0	88.5
2.	11.00-12.00	58.7	78.4
3.	12.00-13.00	59.5	83.5
4.	13.00-14.00	59.5	81.9
5.	14.00-15.00	58.7	78.3
6.	15.00-16.00	59.3	80.1
7.	16.00-17.00	60.2	76.2
8.	17.00-18.00	59.1	74.9
9.	18.00-19.00	58.1	83.0
10.	19.00-20.00	57.1	67.9
11.	20.00-21.00	56.8	73.2
12.	21.00-22.00	56.2	77.8
13.	22.00-23.00	57.0	73.5
14.	23.00-00.00	56.6	69.8
15.	00.00-01.00	56.5	67.1
16.	01.00-02.00	55.6	66.0
17.	02.00-03.00	55.6	68.8
18.	03.00-04.00	55.6	68.7
19.	04.00-05.00	55.7	64.8
20.	05.00-06.00	55.8	63.7
21.	06.00-07.00	56.1	68.2
22.	07.00-08.00	56.4	73.8
23.	08.00-09.00	57.8	67.2
24.	09.00-10.00	59.0	69.3
Leq 24 hr		57.8	-
Lmax		-	88.5
Standard		70	115

Standard : Notification of the National Environment Board. No. 15 (1997) (B.E. 2540)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name: บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3441/2022/10-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : December 8, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : March 15-16, 2020 &  
December 2-3, 2022

Job No. : S650044/Dec

Type of Sample : เสียงรบกวน

(10/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการ รบกวน
		02-03/12/22	15-16/03/20	-	15-16/03/20	-
1.	09.00-10.00	68.0	76.0	76.0	66.7	9.3
2.	10.00-11.00	67.9	72.0	72.0	59.0	13.1
3.	11.00-12.00	68.5	64.4	66.4	59.1	7.3
4.	12.00-13.00	66.4	65.8	57.3	60.1	-2.8
5.	13.00-14.00	66.2	63.1	63.3	58.5	4.9
6.	14.00-15.00	67.8	61.8	66.5	57.0	9.6
7.	15.00-16.00	67.4	60.5	66.4	56.0	10.4
8.	16.00-17.00	66.8	61.1	65.4	56.1	9.4
9.	17.00-18.00	67.5	60.5	66.5	53.5	13.1
10.	18.00-19.00	68.5	59.6	67.9	52.9	15.0
11.	19.00-20.00	68.8	58.8	68.4	52.9	15.5
12.	20.00-21.00	68.8	58.3	68.3	51.7	16.6
13.	21.00-22.00	68.3	59.4	67.7	53.6	14.1
14.	22.00-22.05	65.5	55.8	68.0	50.6	17.4
	22.05-22.10	67.4	57.3	70.0	50.2	19.8
	22.10-22.15	65.6	57.5	67.9	51.2	16.7
	22.15-22.20	65.3	61.0	66.3	51.4	14.9
	22.20-22.25	67.2	58.3	69.6	52.0	17.6
	22.25-22.30	65.5	61.0	66.6	53.0	13.6
	22.30-22.35	69.7	55.4	72.5	50.6	21.9
	22.35-22.40	67.1	58.4	69.5	52.3	17.2
	22.40-22.45	64.5	58.1	66.4	51.2	15.2
	22.45-22.50	63.8	55.2	66.2	49.7	16.5
	22.50-22.55	65.2	57.5	67.4	50.5	16.9
	22.55-23.00	65.1	62.4	64.8	50.4	14.4
15.	23.00-23.05	66.4	56.4	68.9	50.0	18.9
	23.05-23.10	65.5	59.0	67.4	50.7	16.7
	23.10-23.15	66.5	56.2	69.1	50.5	18.6
	23.15-23.20	64.5	58.5	66.2	48.5	17.7
	23.20-23.25	67.7	58.0	70.2	50.6	19.6
	23.25-23.30	64.3	56.8	66.4	49.3	17.1
	23.30-23.35	63.4	57.1	65.2	48.8	16.4
	23.35-23.40	64.0	56.3	66.2	49.4	16.8
	23.40-23.45	67.0	56.6	69.6	48.8	20.8
	23.45-23.50	65.7	54.5	68.4	48.4	20.0
	23.50-23.55	64.5	56.8	66.7	48.9	17.8
	23.55-00.00	64.3	55.3	66.7	48.0	18.7
Standard <sup>(1)(2)</sup>						<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(10/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการ รบกวน
		02-03/12/22	15-16/03/20	-	15-16/03/20	-
16.	00.00-00.05	63.5	58.6	64.8	47.6	17.2
	00.05-00.10	64.1	54.4	66.6	47.4	19.2
	00.10-00.15	68.3	54.6	71.1	46.6	24.5
	00.15-00.20	64.3	55.9	66.6	48.3	18.3
	00.20-00.25	64.8	56.5	67.1	49.0	18.1
	00.25-00.30	64.9	55.3	67.4	48.6	18.8
	00.30-00.35	63.1	57.3	64.8	47.5	17.3
	00.35-00.40	63.0	58.4	64.2	46.9	17.3
	00.40-00.45	65.7	56.9	68.1	48.1	20.0
	00.45-00.50	64.2	53.9	66.8	47.4	19.4
	00.50-00.55	69.1	51.3	72.0	46.5	25.5
	00.55-01.00	67.0	53.2	69.8	47.9	21.9
17.	01.00-01.05	62.7	52.4	65.3	46.3	19.0
	01.05-01.10	64.5	57.2	66.6	46.9	19.7
	01.10-01.15	62.4	56.9	64.0	49.7	14.3
	01.15-01.20	62.6	51.5	65.2	46.1	19.1
	01.20-01.25	62.6	53.3	65.1	48.4	16.7
	01.25-01.30	61.9	51.8	64.5	46.7	17.8
	01.30-01.35	63.8	52.3	66.5	47.6	18.9
	01.35-01.40	63.4	52.1	66.1	47.9	18.2
	01.40-01.45	62.1	50.9	64.8	45.9	18.9
	01.45-01.50	63.1	52.8	65.7	46.9	18.8
	01.50-01.55	63.5	51.2	66.2	47.9	18.3
	01.55-02.00	62.0	52.8	64.4	47.2	17.2
18.	02.00-02.05	62.3	53.0	64.8	48.0	16.8
	02.05-02.10	69.0	52.7	71.9	47.6	24.3
	02.10-02.15	63.5	54.0	66.0	46.8	19.2
	02.15-02.20	61.5	52.2	64.0	48.0	16.0
	02.20-02.25	63.5	55.1	65.8	46.5	19.3
	02.25-02.30	66.4	53.0	69.2	47.1	22.1
	02.30-02.35	63.9	51.4	66.6	46.0	20.6
	02.35-02.40	67.4	55.5	70.1	46.3	23.8
	02.40-02.45	61.9	53.2	64.3	47.4	16.9
	02.45-02.50	65.2	56.4	67.6	46.9	20.7
	02.50-02.55	62.1	52.2	64.6	46.9	17.7
	02.55-03.00	64.2	55.7	66.5	47.2	19.3
19.	03.00-03.05	61.5	52.0	64.0	47.0	17.0
	03.05-03.10	62.8	53.2	65.3	47.2	18.1
	03.10-03.15	61.6	54.5	63.7	47.3	16.4
	03.15-03.20	65.0	52.3	67.8	46.6	21.2
	03.20-03.25	63.2	51.7	65.9	47.0	18.9
	03.25-03.30	61.8	55.0	63.8	47.5	16.3
	03.30-03.35	62.0	58.9	62.1	46.6	15.5
	03.35-03.40	61.5	51.9	64.0	47.0	17.0
	03.40-03.45	63.0	50.6	65.7	46.8	18.9
	03.45-03.50	61.4	52.1	63.9	47.0	16.9
	03.50-03.55	61.9	52.4	64.4	47.0	17.4
	03.55-04.00	68.0	50.7	70.9	45.7	25.2
Standard <sup>(1)(2)</sup>						<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : admin@tet1995.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

## TEST REPORT

(10/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บริเวณภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการ รบกวน
		02-03/12/22	15-16/03/20	-	15-16/03/20	-
20.	04.00-04.05	61.2	51.0	63.8	46.1	17.7
	04.05-04.10	63.0	54.2	65.4	46.9	18.5
	04.10-04.15	60.8	51.9	63.2	47.3	15.9
	04.15-04.20	64.6	52.6	67.3	46.5	20.8
	04.20-04.25	66.2	54.0	68.9	46.7	22.2
	04.25-04.30	66.0	52.5	68.8	46.7	22.1
	04.30-04.35	60.5	51.4	62.9	46.2	16.7
	04.35-04.40	62.3	53.1	64.7	47.9	16.8
	04.40-04.45	64.5	52.1	67.2	48.2	19.0
	04.45-04.50	64.0	54.9	66.4	49.1	17.3
	04.50-04.55	64.0	53.9	66.6	47.1	19.5
	04.55-05.00	61.5	54.3	63.6	48.9	14.7
21.	05.00-05.05	64.9	56.1	67.3	49.2	18.1
	05.05-05.10	63.1	55.4	65.3	50.2	15.1
	05.10-05.15	63.0	55.6	65.1	49.9	15.2
	05.15-05.20	63.9	56.2	66.1	49.7	16.4
	05.20-05.25	64.7	55.7	67.1	50.0	17.1
	05.25-05.30	62.9	55.4	65.0	49.9	15.1
	05.30-05.35	64.7	57.3	66.8	51.0	15.8
	05.35-05.40	64.4	55.4	66.8	50.7	16.1
	05.40-05.45	63.2	58.0	64.6	52.5	12.1
	05.45-05.50	66.7	55.5	69.4	51.2	18.2
	05.50-05.55	66.8	57.9	69.2	53.3	15.9
	05.55-06.00	64.6	59.5	66.0	50.9	15.1
22.	06.00-07.00	67.2	62.1	65.6	55.7	9.9
23.	07.00-08.00	67.4	81.5	81.5	70.6	10.9
24.	08.00-09.00	68.0	86.4	86.4	74.7	11.7
Standard <sup>(1)(2)</sup>						<10

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3441/2022/11-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : December 8, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : March 29-30, 2020 &  
December 2-3, 2022

Job No. : S650044/Dec

Type of Sample : เสียงรบกวน

(11/1-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการ รบกวน
		02-03/12/22	29-30/03/20	-	29-30/03/20	-
1.	10.00-11.00	60.0	59.3	51.7	56.5	-4.8
2.	11.00-12.00	58.7	56.9	54.0	56.1	-2.1
3.	12.00-13.00	59.5	59.2	48.0	56.6	-8.6
4.	13.00-14.00	59.5	57.8	54.7	56.3	-1.6
5.	14.00-15.00	58.7	57.2	53.2	56.3	-3.1
6.	15.00-16.00	59.3	57.4	54.6	56.4	-1.8
7.	16.00-17.00	60.2	57.6	56.6	56.4	0.2
8.	17.00-18.00	59.1	57.2	54.6	56.3	-1.7
9.	18.00-19.00	58.1	57.7	48.0	56.1	-8.0
10.	19.00-20.00	57.1	59.8	59.8	56.1	3.7
11.	20.00-21.00	56.8	58.4	58.4	56.1	2.3
12.	21.00-22.00	56.2	57.3	57.3	56.2	1.2
13.	22.00-22.05	56.7	59.4	59.4	55.7	3.7
	22.05-22.10	58.6	56.4	57.6	55.8	1.8
	22.10-22.15	59.0	56.5	58.4	55.6	2.8
	22.15-22.20	56.2	61.6	61.6	56.0	5.6
	22.20-22.25	56.1	56.5	56.5	55.9	0.6
	22.25-22.30	55.9	57.1	57.1	55.7	1.4
	22.30-22.35	56.4	57.3	57.3	55.8	1.5
	22.35-22.40	56.2	56.7	56.7	56.0	0.7
	22.40-22.45	58.0	61.4	61.4	56.3	5.1
	22.45-22.50	56.2	59.6	59.6	55.7	3.9
	22.50-22.55	56.9	56.4	50.3	55.9	-5.6
	22.55-23.00	56.3	56.7	56.7	56.1	0.6
14.	23.00-23.05	56.5	63.4	63.4	56.1	7.3
	23.05-23.10	58.2	57.0	55.0	56.3	-1.3
	23.10-23.15	56.1	57.1	57.1	56.5	0.6
	23.15-23.20	56.8	64.2	64.2	56.5	7.7
	23.20-23.25	56.1	56.6	56.6	56.1	0.5
	23.25-23.30	56.3	57.0	57.0	56.5	0.5
	23.30-23.35	56.7	57.5	57.5	56.5	1.0
	23.35-23.40	56.5	57.0	57.0	56.4	0.6
	23.40-23.45	56.7	62.7	62.7	56.4	6.3
	23.45-23.50	56.4	57.1	57.1	56.4	0.7
	23.50-23.55	56.5	56.9	56.9	56.3	0.6
	23.55-00.00	56.6	57.0	57.0	56.5	0.5
Standard <sup>(1)(2)</sup>						<10

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



## TEST REPORT

(11/2-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการ รบกวน
		02-03/12/22	29-30/03/20	-	29-30/03/20	-
15.	00.00-00.05	56.8	56.8	56.8	56.1	0.7
	00.05-00.10	56.5	56.9	56.9	56.3	0.6
	00.10-00.15	56.4	56.8	56.8	56.1	0.7
	00.15-00.20	57.0	56.7	48.2	56.2	-8.0
	00.20-00.25	56.5	56.5	56.5	56.0	0.5
	00.25-00.30	57.0	56.8	46.5	56.1	-9.6
	00.30-00.35	57.0	56.6	49.4	56.1	-6.7
	00.35-00.40	56.4	56.9	56.9	56.3	0.6
	00.40-00.45	56.1	56.9	56.9	56.3	0.6
	00.45-00.50	56.0	57.1	57.1	56.6	0.5
	00.50-00.55	56.1	57.3	57.3	56.7	0.6
	00.55-01.00	56.2	57.1	57.1	56.5	0.6
16.	01.00-01.05	55.9	57.1	57.1	56.5	0.6
	01.05-01.10	55.5	57.1	57.1	56.4	0.7
	01.10-01.15	55.5	57.5	57.5	56.7	0.8
	01.15-01.20	55.5	57.3	57.3	56.7	0.6
	01.20-01.25	55.5	57.1	57.1	56.4	0.7
	01.25-01.30	55.8	57.3	57.3	56.6	0.7
	01.30-01.35	55.3	57.1	57.1	56.5	0.6
	01.35-01.40	55.3	57.1	57.1	56.4	0.7
	01.40-01.45	55.6	56.9	56.9	56.1	0.8
	01.45-01.50	56.0	57.0	57.0	56.3	0.7
	01.50-01.55	55.6	56.9	56.9	56.4	0.5
	01.55-02.00	55.5	56.9	56.9	56.2	0.7
17.	02.00-02.05	55.6	57.1	57.1	56.5	0.6
	02.05-02.10	55.6	57.2	57.2	56.5	0.7
	02.10-02.15	55.7	56.9	56.9	56.3	0.6
	02.15-02.20	55.5	57.0	57.0	56.3	0.7
	02.20-02.25	56.0	56.9	56.9	56.3	0.6
	02.25-02.30	55.7	56.8	56.8	56.1	0.7
	02.30-02.35	55.7	56.9	56.9	56.2	0.7
	02.35-02.40	55.8	56.8	56.8	56.1	0.7
	02.40-02.45	55.5	56.7	56.7	55.9	0.8
	02.45-02.50	55.6	56.6	56.6	56.0	0.6
	02.50-02.55	55.8	56.2	56.2	55.7	0.5
	02.55-03.00	55.4	56.0	56.0	55.6	0.4
18.	03.00-03.05	55.7	56.5	56.5	55.9	0.6
	03.05-03.10	55.5	56.6	56.6	56.0	0.6
	03.10-03.15	55.7	56.4	56.4	55.7	0.7
	03.15-03.20	55.6	56.2	56.2	55.7	0.5
	03.20-03.25	55.6	56.4	56.4	55.8	0.6
	03.25-03.30	55.7	56.5	56.5	55.9	0.6
	03.30-03.35	55.6	56.2	56.2	55.6	0.6
	03.35-03.40	55.8	56.2	56.2	55.6	0.6
	03.40-03.45	55.5	56.7	56.7	55.9	0.8
	03.45-03.50	55.5	57.0	57.0	56.1	0.9
	03.50-03.55	55.6	57.1	57.1	56.2	0.9
	03.55-04.00	55.7	57.9	57.9	56.3	1.6
Standard <sup>(1)(2)</sup>						<10

● REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

● DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

ORIGINAL

ต้นฉบับ

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240  
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : admin@tet1995.com  
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

(11/3-3)

Item	Time	Result (dB(A))				
		บริเวณภายในโรงเรียนปทุมคงคา				
		ระดับเสียงขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L <sub>90</sub> )	ค่าระดับการ รบกวน
		02-03/12/22	29-30/03/20	-	29-30/03/20	-
19.	04.00-04.05	55.7	57.1	57.1	56.0	1.1
	04.05-04.10	56.2	56.6	56.6	56.0	0.6
	04.10-04.15	55.6	56.5	56.5	55.8	0.7
	04.15-04.20	55.7	57.5	57.5	56.1	1.4
	04.20-04.25	55.5	57.1	57.1	56.2	0.9
	04.25-04.30	55.5	56.4	56.4	55.7	0.7
	04.30-04.35	55.6	56.4	56.4	55.8	0.6
	04.35-04.40	55.5	56.6	56.6	56.0	0.6
	04.40-04.45	55.5	56.2	56.2	55.7	0.5
	04.45-04.50	55.6	59.3	59.3	55.7	3.6
	04.50-04.55	55.8	56.9	56.9	55.7	1.2
	04.55-05.00	56.6	56.6	56.6	55.7	0.9
20.	05.00-05.05	56.0	56.4	56.4	55.9	0.5
	05.05-05.10	55.7	56.6	56.6	56.0	0.6
	05.10-05.15	55.6	56.3	56.3	55.7	0.6
	05.15-05.20	56.2	56.7	56.7	56.0	0.7
	05.20-05.25	56.0	56.8	56.8	56.1	0.7
	05.25-05.30	55.7	57.0	57.0	56.3	0.7
	05.30-05.35	55.6	56.8	56.8	56.0	0.8
	05.35-05.40	56.0	56.5	56.5	55.9	0.6
	05.40-05.45	55.7	57.0	57.0	56.1	0.9
	05.45-05.50	55.9	57.3	57.3	56.2	1.1
21.	05.50-05.55	55.8	62.0	62.0	59.0	3.0
	05.55-06.00	55.7	57.4	57.4	56.3	1.1
	06.00-07.00	56.1	57.4	57.4	56.3	1.1
	07.00-08.00	56.4	65.4	65.4	56.9	8.5
22.	08.00-09.00	57.8	70.9	70.9	57.0	13.9
23.	09.00-10.00	59.0	60.0	60.0	57.0	3.0
Standard <sup>(1)(2)</sup>						<10

Standard : <sup>(1)</sup> Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

<sup>(2)</sup> Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Remark : Reference to Pollution Control Department (2022) (B.E. 2565)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL





## TEST REPORT

Customer Name : บริษัท วัน สุขุมวิท 59 จำกัด

Report No. : 3441/2022/12-12

Project : โครงการ โรงแรม วัน สุขุมวิท 59

Report Date : December 8, 2022

Address : 496 หมู่ 9 ซอยสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Sampling Date : December 2-3, 2022

Type of Sample : Vibration

Job No. : S650044/Dec

Item	Description	Sampling Date	Time	Result			Standard
				Wave Direction	Frequency (Hz)	PPV (mm/s)	
1.	บริเวณภายในพื้นที่ ก่อสร้างโครงการ	02-03/12/22	15.00-15.00	Transverse	>100	3.42	20
				Vertical	>100	1.16	20
				Longitudinal	85	3.26	18.50

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) (ค.ศ. 2010) อาคารประเภทที่ 2 ได้แก่

- (1) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (2) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (3) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (4) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ
- (5) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (6) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
- (7) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในการเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)

Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong



Somchai P.

Somchai Piyavorasakul  
General Manager

ภาคผนวก ง  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง





## ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๕

### เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“เครื่องวัด ระบบนั้ดิสเพอร์ซีฟ อินฟราเรด ดีเทกชั่น (Non- dispersive Infrared Detection)” หมายความว่า เครื่องมือวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์โดยใช้รังสีอินฟราเรด

“เครื่องวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน (Chemiluminescence)” หมายความว่า

(๑) เครื่องมือวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์โดยใช้ก๊าซโอโซนทำปฏิกิริยากับก๊าซไนตริกออกไซด์ ซึ่งถูกเปลี่ยนมาจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แล้ววัดความเข้มของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้น ณ ที่ความยาวคลื่นที่สูงกว่า ๖๐๐ นาโนมิเตอร์ (Nanometer) หรือ

(๒) เครื่องมือวัดค่าก๊าซโอโซนโดยใช้ก๊าซเอธิลีนทำปฏิกิริยากับก๊าซโอโซนแล้ววัดความเข้มของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้น ณ ที่ความยาวคลื่นระหว่าง ๓๕๐ ถึง ๕๕๐ นาโนมิเตอร์

“ระบบพาราโรซานิลีน (Pararosaniline)” หมายความว่า การวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยการดูดอากาศผ่านสารละลายโปตัสเซียม เตตราคลอโรเมอร์คิวเรต (Potassium Tetrachloromercurate) เกิดเป็นสารไดคลอโรซัลไฟโดเมอร์คิวเรต คอมเพลกซ์

(Dichlorosulfito Mercurate Complex) ทำปฏิกิริยากับสารพาราโรซานิลีนและฟอร์มัลดีไฮด์ (Pararosaniline and Formaldehyde) เกิดเป็นสีของพาราโรซานิลีนเมทิล ซัลฟอนิก แอซิด (Pararosaniline Methyl Sulfonic Acid) ซึ่งจะถูกวัดความสามารถในการดูดซึมแสง ณ ที่ช่วงคลื่น ๕๔๘ นาโนมิเตอร์

“เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอ็บซอร์พชัน สเปกโตรมิเตอร์ (Atomic Absorption Spectrometer)” หมายความว่า เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใช้เปลวไฟอะเซทิลีน (Acetylene Flame) ที่ความยาวคลื่น ๒๘๓.๓ หรือ ๒๑๗ นาโนมิเตอร์

“ระบบกราวิเมตริก (Gravimetric)” หมายความว่า การวัดค่าฝุ่นละออง โดยดูดอากาศผ่านแผ่นกรอง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละอองขนาด ๐.๓ ไมครอน (Micron) ได้ร้อยละ ๙๙ แล้วหาน้ำหนักฝุ่นละอองจากแผ่นกรองนั้น

ข้อ ๒ ค่าก๊าซในบรรยากาศโดยทั่วไปในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(๑) ค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา ๑ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๓๐ ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือไม่เกิน ๓๔.๒ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและในเวลา ๘ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๘ ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน ๑๐.๒๖ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๒) ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา ๑ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๑๗ ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน ๐.๓๒ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๓) ค่าเฉลี่ยของก๊าซโอโซนในเวลา ๑ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๑๐ ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน ๐.๒๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๔) ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๑๒ ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน ๐.๓๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามัธยฐานเรขาคณิต (Geometric Mean) ในเวลา ๑ ปี จะต้องไม่เกิน ๐.๐๔ ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ การคำนวณค่าความเข้มข้นของก๊าซแต่ละชนิดในบรรยากาศโดยทั่วไปให้คำนวณเทียบที่ความดัน ๑ บรรยากาศ และอุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส

ข้อ ๔ ค่าสารในบรรยากาศโดยทั่วไป ในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(๑) ค่าเฉลี่ยของตะกั่วในเวลา ๑ เดือน จะต้องไม่เกิน ๑.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๒) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๑๒ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามัธยฐานเรขาคณิตของสารดังกล่าวในเวลา ๑ ปี จะต้องไม่เกิน ๐.๑๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๓) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๓๓ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามัธยฐานเรขาคณิตของสารดังกล่าวในเวลา ๑ ปี จะต้องไม่เกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๕ การวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในเวลา ๑ ชั่วโมงหรือในเวลา ๘ ชั่วโมง ให้ใช้เครื่องวัดระบบนันทิสเปอร์ซีฟ อินฟราเรด ดีเทคชั่น หรือระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๖ การวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์หรือก๊าซโอโซนในเวลา ๑ ชั่วโมง ให้ใช้เครื่องวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน หรือระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๗ การวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง หรือในเวลา ๑ ปี ให้ใช้วิธีการวัดตามระบบพาราโรซานิสัน หรือระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๘ การวัดหาค่าเฉลี่ยของตะกั่วในเวลา ๑ เดือน ให้เก็บอากาศผ่านแผ่นกรองในเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดไฮโวลุ่ม (High Volume-Air Sampler) สกัดตะกั่วออกจากแผ่นกรองโดยใช้กรดดินประสิวและกรดเกลือ แล้วนำไปวัดค่าของตะกั่วโดยใช้เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอร์ปชัน สเปกโตรมิเตอร์ หรือระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๙ การวัดหาค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง หรือในเวลา ๑ ปี ให้ใช้วิธีการวัดตามระบบกราวิเมตริก หรือระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๑๐ การวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือสารอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๕ ถึงข้อ ๗ ให้ทำในบรรยากาศทั่วๆ ไป และต้องสูงจากพื้นดินอย่างน้อย ๓ เมตร แต่ไม่เกิน ๖ เมตร

การวัดหาค่าเฉลี่ยของตะกั่วและฝุ่นละอองตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ให้ทำในบรรยากาศทั่วๆ ไป และต้องสูงจากพื้นดินอย่างน้อย ๑.๕๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๖ เมตร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๔๒ ง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘)

แก้คำผิด

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา  
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๔๒ ง ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘  
หน้า ๕๑ บรรทัดที่ ๑๕ คำว่า  
“ไม่เกิน ๐.๑๕ มิลลิกรัม” ให้แก้เป็น  
“ไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัม”

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๗๑ ง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๓๘)





ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(๔) ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๑๒ ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน ๐.๓๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามัธยเมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ปี จะต้องไม่เกิน ๐.๐๔ ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร"

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๒) และ (๓) ของข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(๒) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๑๒ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามัธยฐานเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ปี จะต้องไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๓) ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๓๓ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่ามัธยฐานเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ปี จะต้องไม่เกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร"

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

(ลงนาม) จาตุรงค์ ฉายแสง

(นายจาตุรงค์ ฉายแสง)

รองนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

## ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๕๒)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป เพื่อเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๔) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงออกประกาศ กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“เครื่องวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน” (Chemiluminescence) หมายความว่า เครื่องมือวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์โดยใช้ก๊าซโอโซนทำปฏิกิริยากับก๊าซไนตริกออกไซด์ซึ่งถูกเปลี่ยนมาจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แล้ววัดความเข้มของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้น ณ ที่ความยาวคลื่นที่สูงกว่า ๖๐๐ นาโนมิเตอร์ (Nanometer)

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ความใน (๒) ของข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

(๒) ความใน (๑) ของข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ข้อ ๓ ให้กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปไว้ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา ๑ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๑๗ ส่วนในล้านส่วนหรือไม่เกิน ๐.๑๒ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(๒) ค่ามัธยฐานเลขคณิต (Arithmetic Mean) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา ๑ ปี จะต้องไม่เกิน ๐.๐๓ ส่วนในล้านส่วน หรือไม่เกิน ๐.๐๕๗ มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๔ การคำนวณค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปให้คำนวณเทียบที่ความดัน ๑ บรรยากาศ และอุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส

ข้อ ๕ การวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา ๑ ชั่วโมง หรือค่ามัธยฐานเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ปี ให้ใช้เครื่องวัดระบบเคมีลูมิเนสเซน หรือระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ



## ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“เครื่องวัดระบบ ยูวี ฟลูออเรสเซน (UV-Fluorescence)” หมายความว่า เครื่องมือวัดค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยการใช้แสงอุลตราไวโอเลต (Ultraviolet) ทำปฏิกิริยากับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แล้ววัดความเข้มของแสงซึ่งเกิดจากปฏิกิริยานั้น ณ ที่ความยาวคลื่นระหว่าง ๑๒๐ ถึง ๑๕๐ นาโนเมตร

ข้อ ๒ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ตำบลนาสัก ตำบลสบป่าด ตำบลบ้านคง ตำบลจางเหนือ และตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จะต้องไม่เกิน ๐.๕๐ ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือไม่เกิน ๑,๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง บริเวณพื้นที่อื่นๆ เว้นแต่พื้นที่ตามข้อ ๒ จะต้องไม่เกิน ๐.๓๐ ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือไม่เกิน ๙๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๔ การคำนวณค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปให้คำนวณเทียบที่ความดัน ๑ บรรยากาศ และอุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส

ข้อ ๕ การวัดหาค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง ตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ใช้เครื่องวัดระบบ ยูวี ฟลูออเรสเซน หรือระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๖ การวัดหาค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ให้ทำในบรรยากาศทั่วๆ ไป และต้องสูงจากพื้นดินอย่างน้อย ๓ เมตร แต่ไม่เกิน ๖ เมตร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนพิเศษ ๒๗ ง วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘)



## ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔)

ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๓๕

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ในเวลา ๑ ชั่วโมง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมงไว้ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ยกเลิกข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๒) ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ และข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓ ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๐.๓๐ ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือไม่เกิน ๘๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร”



“ข้อ ๕ การวัดค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ โดยทั่วไปในเวลา ๑ ชั่วโมง ตามข้อ ๓ ให้ใช้เครื่องวัดระบบ ยูวี ฟลูออเรสเซน หรือระบบอื่น ที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔

(นายเดช บุญ-หลง)

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๓๙ ง ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔)



## ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐)

### เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ระดับเสียงโดยทั่วไป” หมายความว่า ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม

“ค่าระดับเสียงสูงสุด” หมายความว่า ค่าระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งระหว่างการตรวจวัดระดับเสียง โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB (A)

“ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง” หมายความว่า ค่าระดับเสียงคงที่ที่มีพลังงานเทียบเท่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงตามเวลาในช่วง ๒๔ ชั่วโมง (๒๔ hours A-weighted Equivalent Continuous Sound Level) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า Leq ๒๔ hr โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB (A)

“มาตรฐานระดับเสียง” หมายความว่า เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC ๖๕๑ หรือ IEC ๘๐๔ ของคณะกรรมการการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC)

ข้อ ๒ ให้กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ไว้ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบลเอ

(๒) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ

ข้อ ๓ การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณที่มีคนอยู่หรืออาศัยอยู่

(๒) การตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ให้ใช้มาตรระดับเสียงตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงใดๆ

(๓) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคารให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร โดยในรัศมี ๓.๕๐ เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่

(๔) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายในอาคารให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร โดยในรัศมี ๑.๐๐ เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่และต้องห่างจากช่องหน้าต่างหรือช่องทางที่เปิดออกนอกอาคารอย่างน้อย ๑.๕๐ เมตร

ข้อ ๔ การคำนวณค่าระดับเสียงจะต้องเป็นไปตามวิธีการที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization, ISO) กำหนด ซึ่งกรมควบคุมมลพิษจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

นายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐)

## ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน

การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน คณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ดังรายละเอียดกำหนดไว้ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ปดิพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการควบคุมมลพิษ

## ภาคผนวก

### ท้ายประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ

เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน  
การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน  
และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

#### ๑. ความหมายของคำ

“เสียงรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดในขณะมีการรบกวนที่มีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงพื้นฐาน โดยมีระดับการรบกวนเกินกว่าระดับเสียงรบกวนที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

“ระดับเสียงพื้นฐาน” หมายความว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมในขณะยังไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้รับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่ประชาชนร้องเรียนหรือแหล่งกำเนิดที่คาดว่าจะประชาชนจะได้รับการรบกวน เป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ ๙๐ (Percentile Level 90,  $L_{A90}$ )

“ระดับเสียงขณะมีการรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงที่ได้จากการตรวจวัดและจากการคำนวณระดับเสียงในขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ประชาชนร้องเรียนหรือแหล่งกำเนิดที่คาดว่าจะประชาชนจะได้รับการรบกวน

“ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน” หมายความว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมในขณะยังไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้รับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่ประชาชนร้องเรียนหรือแหล่งกำเนิดที่คาดว่าจะประชาชนจะได้รับการรบกวน เป็นระดับเสียงเฉลี่ย ( $L_{Aeq}$ )

“เสียงกระแทก” หมายความว่า เสียงที่เกิดจากการตก ตี เตะหรือกระทบของวัตถุ หรือลักษณะอื่นใดซึ่งมีระดับเสียงสูงกว่าระดับเสียงทั่วไปในขณะนั้น และเกิดขึ้นในทันทีทันใดและสิ้นสุดลงภายในเวลาน้อยกว่า ๑ วินาที (Impulsive Noise) เช่น การตอกเสาเข็ม การป้อนวัสดุ เป็นต้น

“เสียงแหลมดัง” หมายความว่า เสียงที่เกิดจากการเบียด เสียด สี เจียร หรือขัดวัตถุอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด เช่น การใช้สว่านไฟฟ้าเจาะเหล็กหรือปูน การเจียรโลหะ การบดหรืออัดโลหะ โดยเครื่องอัด การขัดขึ้นเงาวัสดุด้วยเครื่องมือกล เป็นต้น

“เสียงที่มีความสั่นสะเทือน” หมายความว่า เสียงเครื่องจักร เครื่องดนตรี เครื่องเสียง หรือเครื่องมืออื่นใดที่มีความสั่นสะเทือนเกิดร่วมด้วย เช่น เสียงเบสที่ผ่านเครื่องขยายเสียง เป็นต้น

“ระดับการรบกวน” หมายความว่า ค่าความแตกต่างระหว่างระดับเสียงขณะมีการรบกวน กับระดับเสียงพื้นฐาน

“มาตรฐานระดับเสียง” หมายความว่า เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐาน IEC ๖๐๘๐๔ หรือ IEC ๖๑๖๗๒ ของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC) ที่สามารถตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ ๙๐ ตามระยะเวลาที่กำหนดได้

## ๒. การเตรียมเครื่องมือก่อนทำการตรวจวัด

ให้สอบเทียบมาตรวัดระดับเสียงกับเครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน เช่น พิสตันโฟน (Piston Phone) หรืออะคูสติกคาลิเบรเตอร์ (Acoustic Calibrator) หรือตรวจสอบตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตมาตรระดับเสียงกำหนดไว้ รวมทั้งทุกครั้งก่อนที่จะทำการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน และระดับเสียงขณะมีการรบกวน ให้ปรับมาตรระดับเสียงไว้ที่วงจรถ่วงน้ำหนัก "A" (Weighting Network "A") และที่ลักษณะความไวตอบรับเสียง "Fast" (Dynamic Characteristics "Fast")

## ๓. การตั้งไมโครโฟนและมาตรระดับเสียง

การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบริเวณที่ประชาชนร้องเรียนหรือที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน แต่หากแหล่งกำเนิดเสียงไม่สามารถหยุดกิจกรรมที่เกิดเสียงได้ ให้ตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงในการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนบริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

(๒) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายนอกอาคาร ให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑.๒ - ๑.๕ เมตร โดยในรัศมี ๓.๕ เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใด ที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่

(๓) การตั้งไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงที่บริเวณภายในอาคาร ให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑.๒ - ๑.๕ เมตร โดยในรัศมี ๑ เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน ต้องไม่มีกำแพงหรือสิ่งอื่นใด ที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ และต้องห่างจากช่องหน้าต่าง หรือช่องทางออกนอกอาคาร อย่างน้อย ๑.๕ เมตร

## ๔. การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ให้ตรวจวัดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ นาที ขณะไม่มีเสียงจากแหล่งกำเนิดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน โดยระดับเสียงพื้นฐานให้วัดเป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ ๙๐ (Percentile Level 90,  $L_{A90}$ ) ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนให้วัดเป็นระดับเสียงเฉลี่ย (Equivalent A-Weighted Sound Pressure Level,  $L_{Aeq}$ ) แบ่งออกเป็น ๓ กรณี ดังนี้

(๑) แหล่งกำเนิดเสียงยังไม่เกิดหรือยังไม่มีการดำเนินกิจกรรม ให้ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ในวัน เวลา และตำแหน่งที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน

(๒) แหล่งกำเนิดเสียงมีการดำเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ให้ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ในวัน เวลา และตำแหน่งที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน และเป็นตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่จะมีการวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน โดยให้หยุดกิจกรรมของแหล่งกำเนิดเสียงหรือวัดทันทีก่อนหรือหลังการดำเนินกิจกรรม

(๓) แหล่งกำเนิดเสียงมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่สามารถหยุดการดำเนินกิจกรรมได้ ให้ตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ในบริเวณอื่นที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกับบริเวณที่คาดว่าจะได้รับการรบกวนและไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดเสียง

ทั้งนี้ ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนที่จะนำไปใช้คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามข้อ ๕ และระดับเสียงพื้นฐานที่จะนำไปใช้คำนวณค่าระดับการรบกวนตามข้อ ๖ ให้เป็นค่าที่ตรวจวัดเวลาเดียวกัน

**๕. การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน** แบ่งออกเป็น ๕ กรณี ดังนี้

(๑) กรณีที่เสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ๑ ชั่วโมงขึ้นไป ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับเสียงคงที่หรือไม่ก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ให้วัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๑ ชั่วโมง (Equivalent A-Weighted Sound Pressure Level,  $L_{Aeq, 1hr}$ ) และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามลำดับ ดังนี้

(ก) นำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดหักออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง

(ข) นำผลต่างของค่าระดับเสียงที่ได้ตามข้อ ๕ (๑) (ก) มาเทียบกับค่าตามตารางเพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง

ผลต่างของค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)	ตัวปรับค่าระดับเสียง (เดซิเบลเอ)
๑.๕ หรือน้อยกว่า	๗.๐
๑.๕ – ๒.๕	๕.๕
๒.๕ – ๓.๕	๓.๐
๓.๕ – ๔.๕	๒.๐
๔.๕ – ๖.๕	๑.๕
๖.๕ – ๗.๕	๑.๐
๗.๕ – ๑๒.๕	๐.๕
๑๒.๕ หรือมากกว่า	๐

(ค) นำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิด หักออกด้วยตัวปรับค่าระดับเสียงที่ได้จากการเปรียบเทียบตามข้อ ๕ (๑) (ข) ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวน

(๒) กรณีเสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับเสียงคงที่หรือไม่ก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ให้วัดระดับเสียงขณะเริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ ตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง และคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามลำดับ ดังนี้

(ก) ดำเนินการตามข้อ ๕ (๑) (ก) และ (ข)

(ข) นำผลการตรวจวัดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด หักออกด้วยผลจากข้อ ๕ (๒) (ก) เพื่อหาระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียง ( $L_{Aeq, Tm}$ )

(ค) นำผลลัพธ์ตามข้อ ๕ (๒) (ข) มาคำนวณเพื่อหาค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน ในฐานเวลา ๑ ชั่วโมง ตามสมการที่ ๑



$$L_{Aeq, Tr} = L_{Aeq, Tm} + 10 \log_{10} \left( \frac{T_m}{T_r} \right)$$

สมการที่ ๑

โดย  $L_{Aeq, Tr}$  = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ)

$L_{Aeq, Tm}$  = ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียง (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ)

$T_m$  = ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (มีหน่วยเป็น นาที)

$T_r$  = ระยะเวลาอ้างอิงที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคำนวณค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน โดยกำหนดให้มีค่าเท่ากับ ๖๐ นาที

(๓) กรณีเสียงจากแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดขึ้นมากกว่า ๑ ช่วงเวลา โดยแต่ละช่วงเวลาก่อเกิดขึ้นไม่ถึง ๑ ชั่วโมง ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับเสียงคงที่หรือไม่ก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating Noise) ให้วัดระดับเสียงทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในเวลา ๑ ชั่วโมง และให้คำนวณค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามลำดับ ดังนี้

(ก) คำนวณระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ( $L_{Aeq, Ts}$ ) ตามสมการที่ ๒

$$L_{Aeq, Ts} = 10 \log_{10} \left\{ \left( \frac{1}{T_m} \right) \sum T_i 10^{0.1 L_{Aeq, Ti}} \right\}$$

สมการที่ ๒

โดย  $L_{Aeq, Ts}$  = ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ)

$T_m = T_s = \sum T_i$  (มีหน่วยเป็น นาที)

$L_{Aeq, Ti}$  = ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ในช่วงที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียงที่ช่วงเวลา  $T_i$ , (มีหน่วยเป็น เดซิเบลเอ)

$T_i$  = ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียงที่  $i$ , (มีหน่วยเป็น นาที)

(ข) นำผลที่ได้จากการคำนวณระดับเสียงของแหล่งกำเนิดตามข้อ ๕ (๓) (ก) หักออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง

(ค) นำผลต่างของค่าระดับเสียงตามข้อ ๕ (๓) (ข) มาเทียบกับค่าในตารางตามข้อ ๕ (๑) (ข) เพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง

(ง) นำผลการคำนวณระดับเสียงของแหล่งกำเนิดตามข้อ ๕ (๓) (ก) หักออกด้วยค่าตามข้อ ๕ (๓) (ค) ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียง ( $L_{Aeq, Tm}$ )

(จ) นำระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่มีการปรับค่าระดับเสียงตามข้อ ๕ (๓) (ง) มาคำนวณเพื่อหาระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามสมการที่ ๑

(๔) กรณีบริเวณที่จะทำการตรวจวัดเสียงของแหล่งกำเนิดเป็นพื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ศาลาพักผ่อน ห้องสมุด หรือสถานที่อย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และ/หรือเป็นแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดเสียงในช่วงเวลาระหว่าง ๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ นาฬิกา ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ จะมีระดับเสียงคงที่หรือไม่ก็ตาม (Steady Noise or Fluctuating

Noise) ให้ตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิดเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๕ นาที (Equivalent A-Weighted Sound Pressure Level,  $L_{Aeq\ 5\ min}$ ) และคำนวณค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน ตามลำดับ ดังนี้

(ก) ดำเนินการตามข้อ ๕ (๑) (ก) และ (ข) เพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง

(ข)ให้นำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิด หักออกด้วยตัวปรับค่าระดับเสียงที่ได้จากการเปรียบเทียบค่าตามข้อ ๕ (๔) (ก) และบวกเพิ่มด้วย ๓ เดซิเบลเอ ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวน

(๕) กรณีแหล่งกำเนิดเสียงที่ทำให้เกิดเสียงกระทบ เสียงแหลมดัง เสียงที่ก่อให้เกิดความสะเทือนอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเสียงนั้น ไม่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ตาม ให้หาระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามข้อ ๕ (๑), ๕(๒), ๕(๓) หรือ ๕(๔) แล้วแต่กรณี บวกเพิ่มด้วย ๕ เดซิเบลเอ

#### ๖. วิธีการคำนวณค่าระดับการรบกวน

ให้นำระดับเสียงขณะมีการรบกวนตามข้อ ๕ หักออกด้วยระดับเสียงพื้นฐาน ตามข้อ ๔ ผลลัพธ์เป็นค่าระดับการรบกวน

#### ๗. แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ให้ผู้ตรวจวัดบันทึก

(๑) ชื่อ สกุล ตำแหน่งของผู้ตรวจวัด

(๒) ลักษณะเสียงและช่วงเวลาการเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

(๓) สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง

(๔) ผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน และผลการตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน

(๕) สรุปผล

ทั้งนี้ ผู้ตรวจวัดอาจจัดทำแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวนรูปแบบอื่นที่มีเนื้อหาไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้

## ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสะอาดเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานความสะอาดเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร เพื่อเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“อาคารประเภทที่ ๑” หมายความว่า

(๑) อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

(๒) อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน อาคารคลังสินค้า อาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ่ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๓) อาคารอื่นใดที่มีการใช้ประโยชน์ในอาคารเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (๑) และ (๒)

“อาคารประเภทที่ ๒” หมายความว่า

(๑) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๓) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๔) อาคารที่ใช้เป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และอาคารที่ใช้เป็นโรงพยาบาลของทางราชการ

(๕) อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของทางราชการ อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๖) อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา

(๗) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใช้ประโยชน์ในอาคารเช่นเดียวกันกับอาคารตาม (๑)

(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)

“อาคารประเภทที่ ๓” หมายความว่า

(๑) โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

(๒) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในลักษณะอื่นใดที่มีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรงแต่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม

“ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity: PPV,  $V_{max}$ )” หมายความว่า ค่าความเร็วของความสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X หรือ แกน Y) หรือแนวแกนตั้ง (แกน Z) ที่มีค่าสูงสุด

“ความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑” หมายความว่า ความสั่นสะเทือนที่ไม่ทำให้เกิดการล้มและการสั่นพ้องของโครงสร้างอาคาร

“ความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒” หมายความว่า ความสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดการล้มหรือการสั่นพ้องของโครงสร้างอาคาร

“การสั่นพ้อง (Resonance) ของโครงสร้างอาคาร” หมายความว่า ปรากฏการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนใกล้เคียงหรือมีค่าเท่ากับความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ของโครงสร้างอาคารนั้น

“ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ของโครงสร้างอาคาร” หมายความว่า ความถี่ในการสั่นสะเทือนของโครงสร้างอาคารหรือส่วนประกอบของอาคารแต่ละอาคารที่มีลักษณะเฉพาะภายใต้การสั่นแบบอิสระ

“โครงสร้างอาคาร” หมายความว่า ส่วนของอาคารที่เป็นเสา คาน ตง พื้นหรือส่วนอื่นซึ่งโดยสภาพถือได้ว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนั้น

“ส่วนประกอบของอาคาร” หมายความว่า ส่วนของอาคารที่นอกเหนือจากโครงสร้างอาคารที่มีการยึดอย่างมั่นคงกับโครงสร้างอาคาร

ข้อ ๒ กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารดังต่อไปนี้

อาคารประเภทที่	จุดตรวจวัด	ความถี่ (เฮิรตซ์)	ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม่เกิน (มิลลิเมตรต่อวินาที)	
			ความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑	ความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒
๑	๑.๑ ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร	$f \leq ๑๐$	๒๐	
		$๑๐ < f \leq ๕๐$	$๐.๕ f + ๓๕$	
		$๕๐ < f \leq ๑๐๐$	$๐.๒ f + ๓๐$	
		$f > ๑๐๐$	๕๐	
	๑.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร	ทุกความถี่	๔๐'	๑๐'
	๑.๓ พื้นอาคารในแต่ละชั้น	ทุกความถี่	๒๐''	๑๐''
๒	๒.๑ ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร	$f \leq ๑๐$	๕	
		$๑๐ < f \leq ๕๐$	$๐.๒๕ f + ๒.๕$	
		$๕๐ < f \leq ๑๐๐$	$๐.๑ f + ๑๐$	
		$f > ๑๐๐$	๒๐	
	๒.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร	ทุกความถี่	๑๕'	๕'
	๒.๓ พื้นอาคารในแต่ละชั้น	ทุกความถี่	๒๐''	๑๐''
๓	๓.๑ ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร	$f \leq ๑๐$	๓	
		$๑๐ < f \leq ๕๐$	$๐.๑๒๕ f + ๑.๗๕$	
		$๕๐ < f \leq ๑๐๐$	$๐.๐๔ f + ๖$	
		$f > ๑๐๐$	๑๐	
	๓.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร	ทุกความถี่	๘'	๒.๕'
	๓.๓ พื้นอาคารในแต่ละชั้น	ทุกความถี่	๒๐''	๑๐''

หมายเหตุ

- ๑)  $f$  = ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหน่วยเป็นเฮิรตซ์
- ๒) \* = กำหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
- ๓) \*\* = กำหนดมาตรฐานไว้เฉพาะค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง
- ๔) การวัดค่าความสั่นสะเทือนสูงสุดสำหรับความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ ตามข้อ ๑.๒, ๒.๒ และ ๓.๒ ให้วัดที่ชั้นบนสุดของอาคารหรือชั้นอื่นซึ่งมีค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด
- ๕) การวัดค่าความสั่นสะเทือนที่พื้นอาคารในแต่ละชั้นตามข้อ ๑.๓, ๒.๓ และ ๓.๓ ให้ยกเว้นการวัดที่ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์ และวิธีตรวจวัดความสิ้นสะท้อน ให้เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวกท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ภาคผนวก  
ท้ายประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๓๗ ( พ.ศ. ๒๕๕๓)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

---

ข้อ ๑ บทนิยาม

“มาตรฐานความสั่นสะเทือน” หมายความว่า เครื่องวัดความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน DIN ๔๕๖๖๔-๑ ของประเทศเยอรมัน (Deutsches Institut für Normung) หรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือนอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าตามที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

ข้อ ๒ ก่อนทำการตรวจวัดความสั่นสะเทือนทุกครั้งจะต้องปรับเทียบความถูกต้องของมาตรฐานความสั่นสะเทือนหรือตรวจสอบการใช้งานของมาตรฐานความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้

ข้อ ๓ การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน ให้ติดตั้งหัววัดแกน X และแกน Y ในลักษณะที่ทำมุมฉากต่อกัน โดยให้แกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับผนังอาคารด้านที่หันหน้าไปทางแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน และให้แกน Z อยู่ในแนวตั้งในลักษณะที่ทำมุมฉากกับแกน X และแกน Y โดยมีลักษณะการติดตั้งในแต่ละพื้นที่ดังนี้

(๑) การติดตั้งหัววัดบนพื้นดิน ให้ติดตั้งหัววัดบนลิ่มซึ่งตอกลงบนพื้นดิน และให้ตอกลิ่มจนมิดลงในดิน

(๒) การติดตั้งหัววัดที่พื้นอาคาร ให้ติดตั้งหัววัดโดยยึดหัววัดกับพื้นด้วยขี้ผึ้งเหนียวหรือกาว

(๓) การติดตั้งหัววัดที่ผนังอาคารหรือกำแพง ให้ติดตั้งหัววัดบนลิ่มซึ่งเจาะบนผนังอาคารหรือกำแพงหรือยึดหัววัดกับผนังอาคารหรือกำแพงด้วยวัสดุอื่นในลักษณะที่มั่นคง

ข้อ ๔ การตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีข้อ ๑ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนให้ดำเนินการตามข้อ ๓ โดยมีจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีข้อ ๑ ดังภาพที่ ๑

(ก) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร ให้ติดตั้งหัววัดบริเวณอาคารด้านที่หันหน้าไปทางแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน โดยติดตั้งหัววัดบนพื้นอาคารชั้นล่างบริเวณใกล้ฐานกำแพงนอกสุดของอาคารหรือบนผนังอาคารหรือกำแพงนอกสุดของอาคาร หรือช่องเปิดบนผนังอาคารหรือกำแพงนอกสุดของอาคาร และตำแหน่งหัววัดต้องอยู่สูงจากพื้นอาคารหรือพื้นดินไม่เกิน ๐.๕ เมตร สำหรับอาคารซึ่งมีชั้นล่างเป็นบริเวณกว้าง ให้ตรวจวัดหลายๆ ตำแหน่งพร้อมๆ กัน


(ข) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณชั้นบนสุดของอาคาร ให้ติดตั้งหัววัดเข้ากับพื้นอาคารบริเวณที่ใกล้ผนังอาคารหรือกำแพงหรือบนผนังอาคารหรือกำแพงที่ชั้นบนสุดของอาคาร

(ค) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นอาคารในแต่ละชั้น ให้ติดตั้งหัววัดบริเวณกึ่งกลางพื้นอาคารในแต่ละชั้นยกเว้นฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร



(๑) ช่วงเวลาในการตรวจวัด ต้องครอบคลุมถึงระยะเวลาที่เกิดความสั่นสะเทือนที่ต้องการประเมินผล

(๒) การบันทึกผล ให้บันทึกค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแต่ละแกน



ภาพที่ ๑

ตัวอย่างจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑

ข้อ ๕ การตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ ให้ดำเนินการดังนี้


(๑) การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนให้ดำเนินการตามข้อ ๓ โดยมีจุดติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ ดังภาพที่ ๒

(ก) การตรวจวัดบริเวณชั้นบนสุดของอาคารหรือบริเวณชั้นที่มีค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด ให้ติดตั้งหัววัดเข้ากับพื้นอาคารบริเวณที่ใกล้ผนังอาคารหรือกำแพงหรือบนผนังอาคารหรือกำแพงที่ชั้นบนสุดของอาคารหรือบริเวณชั้นที่มีค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด

(ข) การตรวจวัดบริเวณพื้นอาคารในแต่ละชั้น ให้ติดตั้งหัววัดบริเวณกึ่งกลางพื้นอาคารในแต่ละชั้นยกเว้นฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร

(๒) ช่วงเวลาในการตรวจวัด ต้องครอบคลุมถึงระยะเวลาที่เกิดความสั่นสะเทือนที่ต้องการประเมินผล

(๓) การบันทึกผล ให้บันทึกค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแต่ละแกน



ภาพที่ ๒

ตัวอย่างจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒

ข้อ ๖ การประเมินผลของความสั่นสะเทือนต่ออาคารที่อาจมีขึ้นในอนาคต การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนให้ดำเนินการตามข้อ ๓ โดยติดตั้งหัววัดที่พื้นดินบริเวณที่อาจมีอาคารในอนาคตหรือที่ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารใกล้เคียงโดยให้แกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับแนวแกนหลักของอาคารที่อาจมีขึ้นในอนาคต และได้รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือน



## ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้แทนกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิใช่ลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
- (๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- (๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
- (๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- (๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการแพปลา
- (๑๐) กัดดาการหรือร้านอาหาร
- “น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
- ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ
- (๑) อาคารประเภท ก.
- (๒) อาคารประเภท ข.
- (๓) อาคารประเภท ค.
- (๔) อาคารประเภท ง.
- (๕) อาคารประเภท จ.
- ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้
- (๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป
- (๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป
- (๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๘) กภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ข้อ ๕ อาคารประเภท ข. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๔) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๖ อาคารประเภท ค. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง ๑๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่พักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง ๖๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ห้อง

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(๗) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๗ อาคารประเภท ง. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้

(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) กิจการหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท จ. หมายความว่า กิจการหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร



(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๕  
เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง  
ของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification)  
ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  
ให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว  
(Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ  
๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone)  
ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๗) การตรวจสอบค่าน้ำมันและไขมันให้กระทำโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำมันของน้ำมันและไขมัน

(๘) การตรวจสอบค่าที่เคเอ็นให้กระทำโดยใช้วิธีการเจลดาคาล์ (Kjeldahl)

ข้อ ๑๕ การกีดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ยงยุทธ ดิยะไพรัช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ภาคผนวก จ  
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์





# Thai Environmental Technic Limited

## บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

### ตารางการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดและวิเคราะห์

Item	Description	Parameter	List of Equipment	Equipment No.	Calibration	Next Calibration
1.	Ambient Air	TSP	ORIFICE TRANSFER STANDARD/Tisch	S/N 0068	18/01/2021	January 2022
			ORIFICE TRANSFER STANDARD/Tisch	S/N 0068	19/11/2021	November 2022
			High Volume Air Sampler/TET	S/N TSP-13	03/08/2021	August 2022
			High Volume Air Sampler/TET	S/N TSP-37	05/08/2021	August 2022
			High Volume Air Sampler/TET	S/N TSP-30	04/08/2021	August 2022
			High Volume Air Sampler/TET	S/N TSP-21	04/08/2021	August 2022
			High Volume Air Sampler/TET	S/N TSP-31	01/08/2022	August 2023
			High Volume Air Sampler/TET	S/N TSP-39	01/08/2022	August 2023
			High Volume Air Sampler/TET	S/N TSP-22	01/08/2022	August 2023
			High Volume Air Sampler/TET	S/N TSP-38	01/08/2022	August 2023
			High Volume Air Sampler/TET	S/N TSP-37	01/08/2022	August 2023
			High Volume Air Sampler/TET	S/N TSP-32	01/08/2022	August 2023
			High Volume Air Sampler/TET	S/N TSP-43	01/08/2022	August 2023
			Electronic Balance/METTLER TOLEDO	S/N 1116392227	22/04/2022	April 2023
		PM10	ORIFICE TRANSFER STANDARD/Tisch	S/N 0068	18/01/2021	January 2022
			ORIFICE TRANSFER STANDARD/Tisch	S/N 0068	19/11/2021	November 2022
			High Volume Air Sampler/TET	S/N PM10-4	02/08/2021	August 2022
			High Volume Air Sampler/TET	S/N PM10-17	04/08/2021	August 2022
			High Volume Air Sampler/TET	S/N PM10-23	05/08/2021	August 2022
			High Volume Air Sampler/TET	S/N PM10-24	05/08/2021	August 2022
			High Volume Air Sampler/TET	S/N PM10-15	01/08/2022	August 2023
			High Volume Air Sampler/TET	S/N PM10-32	01/08/2022	August 2023
			High Volume Air Sampler/TET	S/N PM10-18	01/08/2022	August 2023
			High Volume Air Sampler/TET	S/N PM10-19	01/08/2022	August 2023
			High Volume Air Sampler/TET			



ตารางการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดและวิเคราะห์



Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

Item	Description	Parameter	List of Equipment	Equipment No.	Calibration	Next Calibration
1.	Ambient Air (Cont.)	PM-10	High Volume Air Sampler/TET	S/N PM10-16	01/08/2022	August 2023
		(Cont.)	High Volume Air Sampler/TET	S/N PM10-21	01/08/2022	August 2023
		NO <sub>2</sub>	High Volume Air Sampler/TET	S/N PM10-28	01/08/2022	August 2023
			High Volume Air Sampler/TET	S/N PM10-5	01/08/2022	August 2023
			Electronic Balance/METTLER TOLEDO	S/N 1116392227	22/04/2022	April 2023
			CERTIFICATE OF ANALYSIS : Linde	S/N A00822SK	15/06/2021	June 2023
			CERTIFICATE OF ANALYSIS : Linde	S/N A00822SK	18/08/2021	August 2023
			NO <sub>x</sub> Analyzer/Teledyne 200E	S/N 1173	07/06/2022	December 2022
			NO <sub>x</sub> Analyzer/Teledyne 200E	S/N 2789	05/06/2022	December 2022
			NO <sub>x</sub> Analyzer/Teledyne T200	S/N 5154	04/06/2022	December 2022
			NO <sub>x</sub> Analyzer/Teledyne T200	S/N 5158	04/06/2022	December 2022
			NO <sub>x</sub> Analyzer/API 200A	S/N 80	27/05/2022	November 2022
			NO <sub>x</sub> Analyzer/API 200E	S/N 1732	25/05/2022	November 2022
			NO <sub>x</sub> Analyzer/API 200A	S/N 1175	03/06/2022	December 2022
			NO <sub>x</sub> Analyzer/API 200A	S/N 56	30/05/2022	November 2022
			NO <sub>x</sub> Analyzer/Teledyne 200E	S/N 2789	21/11/2022	April 2023
			NO <sub>x</sub> Analyzer/Teledyne 200	S/N 5158	14/11/2022	April 2023
		SO <sub>2</sub>	CERTIFICATE OF ANALYSIS : Linde	S/N A00822SK	15/06/2021	June 2023
			CERTIFICATE OF ANALYSIS : Linde	S/N 118310	19/09/2019	September 2023
			SO <sub>2</sub> Analyzer/Teledyne 100E	S/N 1341	30/05/2022	November 2022
			SO <sub>2</sub> Analyzer/Teledyne 100E	S/N 110	30/05/2022	November 2022
			SO <sub>2</sub> Analyzer/Thermo 43C	S/N 43C-T1 -67266356	24/05/2022	November 2022
			SO <sub>2</sub> Analyzer/Thermo 43C	S/N 43C7374373	24/05/2022	November 2022
			SO <sub>2</sub> Analyzer/API 100A	S/N 856	23/05/2022	November 2022





ตารางการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ (ต่อ)

Item	Description	Parameter	List of Equipment	Equipment No.	Calibration	Next Calibration
1.	Ambient Air (Cont.)	SO <sub>2</sub> (Cont.)	SO <sub>x</sub> Analyzer/Thermo 41C	S/N 43644269	23/05/2022	November 2022
			SO <sub>x</sub> Analyzer/API 100E	S/N 139	31/05/2022	November 2022
			SO <sub>x</sub> Analyzer/Teledyne 100E	S/N 1341	14/11/2022	April 2023
			SO <sub>x</sub> Analyzer/Teledyne TML-50	S/N 502870	16/11/2022	April 2023
		CO	CERTIFICATE OF ANALYSIS : Linde	S/A ND24989	01/09/2015	September 2023
			CERTIFICATE OF ANALYSIS : Linde	S/N D824408	01/09/2015	September 2023
			CO Analyzer/Horiba APMA 360CE	S/N 42088-7001	08/06/2022	December 2022
			CO Analyzer/Teledyne 300E	S/N 1066	08/06/2022	December 2022
			CO Analyzer/Thermo 42C	S/N 48062-846337	09/06/2022	December 2022
			CO Analyzer/Horiba APMA 360CE	S/N 42088-7001	22/11/2022	April 2023
			CO Analyzer/Thermo 42C	S/N 48062-846337	22/11/2022	April 2023
			Personal Air Sampler Gilian	S/N 20120103055	18/07/2022	August 2022
			Personal Air Sampler Gilian	S/N 20120103055	01/08/2022	September 2022
			Personal Air Sampler Gilian	S/N 20120103055	07/09/2022	October 2022
			Personal Air Sampler Gilian	S/N 20140505072	03/10/2022	November 2022
			Personal Air Sampler Gilian	S/N 20151003049	02/11/2022	December 2022
			Personal Air Sampler Gilian	S/N 20140705057	01/12/2022	January 2023
			Methane NMHC Analyzer/Model 55C	S/N 55C-72555-371	17/01/2022	January 2023
2.	Sound Level เสียงรบกวน	Leq 24 hr & เสียงรบกวน	Sound Level Calibrator/TENMARS TM-100	S/N 181203570	26/01/2022	January 2023
			Integrated Sound Level/ACO TYPE 6226	S/N 110100	24/06/2022	31/07/2022
			Integrated Sound Level/ACO TYPE 6226	S/N 160204	24/06/2022	31/07/2022
			Integrated Sound Level/ACO TYPE 6226	S/N 070044	25/07/2022	31/08/2022
			Integrated Sound Level/ACO TYPE 6226	S/N 070046	25/07/2022	31/08/2022







Thai Environmental Technic Limited  
บริษัท เทคนิควิเสวแวดล้อมไทย จำกัด

ตารางการสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ (ต่อ)

Item	Description	Parameter	List of Equipment	Equipment No.	Calibration	Next Calibration
2.	Sound Level (Cont.)	Leq 24 hr & เสียงรบกวน	Integrated Sound Level/ACO TYPE 6226	S/N 130129	24/08/2022	30/09/2022
			Integrated Sound Level/ACO TYPE 6226	S/N 130131	24/08/2022	30/09/2022
3.	Vibration	Vibration	Integrated Sound Level/ACO TYPE 6226	S/N 130129	25/09/2022	30/10/2022
			Integrated Sound Level/ACO TYPE 6226	S/N 130131	25/09/2022	30/10/2022
			Integrated Sound Level/ACO TYPE 6226	S/N 130128	24/10/2022	30/11/2022
			Integrated Sound Level/ACO TYPE 6226	S/N 130131	24/10/2022	30/11/2022
			Integrated Sound Level/ACO TYPE 6226	S/N 070047	25/11/2022	31/12/2022
			Integrated Sound Level/ACO TYPE 6226	S/N 160098	25/11/2022	31/12/2022
			Vibration Meter/Micromate	S/N UM15362	21/06/2022	June 2023
			Vibration Meter/Micromate	S/N UM15905	19/01/2022	January 2023
			Vibration Meter/Micromate	S/N UM16046	19/01/2022	January 2023
			Vibration Meter/Micromate	S/N UM12175	19/09/2022	September 2023
4.	Wastewater	pH SS TDS BOD Fat, Oil & Grease Sulfide Fecal Coliform Bacteria Total Coliform Bacteria	pH Meter/Horiba	S/N B06D0012	11/07/2022	July 2023
			Electronic Balance/METTLER TOLEDO	S/N 1116392227	22/04/2022	April 2023
			Electronic Balance/METTLER TOLEDO	S/N 1116392227	22/04/2022	April 2023
			BOD Incubator	ID/N TET.LAB.BOD 05	21/04/2022	April 2023
			Electronic Balance/METTLER TOLEDO	S/N 1116392227	22/04/2022	April 2023
			UV/VIS Spectrophotometer/PerkinElmer	S/N 365K9042909	10/08/2022	February 2023
			Incubator Model INE 500	E.505.1143	20-21/04/2022	April 2023
			Incubator Model INE 500	E.505.0595	20-21/04/2022	April 2023



ภาคผนวก ฉ  
หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-236



ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๑ ๖ ๑ ๑



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด จำนวน ๒๓ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๓๖ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑/๖ ซอยรามคำแหง ๑๔๕ แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ต่ออายุหนังสือ  
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายสมชาย ปิยะวารสกุล	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-ค-๖๐๔๔
๒) นางพรทิพย์ เพชรชี	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-ค-๖๐๔๗
๓) นายณัฐพงศ์ โคตะมา	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-ค-๗๒๐๐
๔) นางสาววารีรัตน์ ประชุมแดง	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-ค-๗๒๐๑

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาววรรณศิริ สุริยวงศ์	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๕๐
๒) นางสาวกังสดาล จอกสูงเนิน	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๕๑
๓) นายเทวพงศ์ เขียวัดเกาะ	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๕๒
๔) นางสาวสุภัคชญา อยู่เนียม	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๕๓
๕) นางสาวดอกรัก สีแท้	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๕๔
๖) นางสาวพัชราพรรณ สว่างภพ	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๕๕
๗) นายวิฑูร วลัยรัตน์	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๕๗
๘) นายประหยัด จิวเดช	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๕๘
๙) นายรัฐพล สุขดี	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๕๙
๑๐) นางสาวกนกวรรณ เริ่มประชาธิปไตย	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๖๐
๑๑) นางสาวนุชศิริ อรชร	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๖๑
๑๒) นางสาวสุมาลี ดริย์โตมร	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๖๒
๑๓) นายไกรวิศ ราษฎร์	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๖๓

๑๔) นายประมวล...




๑๔) นายประมวล มุทธสาร	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๖๔
๑๕) นายกิตติศักดิ์ เมืองงาม	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๖๕
๑๖) นายอรรถพล วงศ์สวัสดิ์	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๖๐๖๙
๑๗) นางสาวสุนารี ชังอินทร์	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๗๒๐๓
๑๘) นางสาวมาลินี มณีรัตน์	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๗๒๐๔
๑๙) นางสาวนิตยา เย็นวัฒนา	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๗๒๐๖
๒๐) นางสาวทองผืน อัครชัยสุวิกรม	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๗๒๐๗
๒๑) นายสุริยะพงศ์ ยงยุทธ	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๗๒๐๘
๒๒) นางสาวศิริพร กาจิต	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๗๒๑๔
๒๓) นายเบญจพล กรังคคา	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๗๒๑๕
๒๔) นางสาวธนิดา กุมหาชาติ	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๗๓๒๓
๒๕) นางสาวณัฐธัญญา สารแสง	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๗๓๒๔
๒๖) นายเจอ แซ่หว่า	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๘๘๘๒
๒๗) นางสาวกมลลักษณ์ ตีเมงค	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๘๘๘๓
๒๘) นายเกียรติศักดิ์ วันดี	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๘๘๘๔
๒๙) นายพิเชฐ อยู่ติรัมย์	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๘๘๘๕
๓๐) นายจิรวัฒน์ อินทะเสย	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๘๘๘๖
๓๑) นายเฉลิมวุฒิ พูลสงวน	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๘๘๘๗
๓๒) นายสุชาติ ศรีบุญ	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๘๘๘๘
๓๓) นายภควรรธน์ เย็นวัฒนา	ทะเบียนเลขที่	ว-๒๓๖-จ-๘๘๘๙

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๔๐ รายการ น้ำใต้ดิน จำนวน ๗๗ รายการ อากาศเสีย จำนวน ๑๘ รายการ สิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน ๓๐ รายการ และดิน จำนวน ๗๕ รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๔๐ รายการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจินดา เดชะศรีรินทร์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒ ๐ ๒๒๐๒ ๔๔๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๕ ๓๒๐๘ ๐ ๒๓๕๕ ๓๔๑๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เลขทะเบียน ว-๒๓๖

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๑ ๖ ๑ ๑

ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๔๐ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 40 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
2	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
3	Barium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
4	$\alpha$ -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
5	$\gamma$ -BHC	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
6	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method <sup>[4]</sup>
7	Cadmium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
8	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method <sup>[4]</sup>
9	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
10	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
11	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method <sup>[4]</sup>
12	Copper	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
13	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method <sup>[4]</sup>
14	4,4'-DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
15	4,4'-DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
16	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>




(นางริกาญจน์ จิตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

17 Endrin...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
17	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
18	Endosulfan	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
19	Endosulfan I	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
20	Endosulfan II	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
21	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method <sup>[3]</sup>
22	Free Chlorine	DPD Ferrous Titrimetric Method <sup>[4]</sup>
23	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
24	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
25	Hexavalent Chromium	Filtration, Colorimetric Method <sup>[4]</sup>
26	Lead	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
27	Manganese	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
28	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
29	Nickel	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
30	Oil & Grease	1) Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method <sup>[4]</sup> 2) Soxhlet Extraction Method <sup>[4]</sup>
31	pH	Electrometric Method <sup>[4]</sup>
32	Phenols	Distillation, Direct Photometric Method <sup>[4]</sup>
33	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
34	Sulfide	1) ZnS Precipitation, Iodometric Method <sup>[4]</sup> 2) ZnS Precipitation, Methylene Blue Method <sup>[4]</sup>
35	Temperature	Laboratory and Field Methods <sup>[4]</sup>
36	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C <sup>[4]</sup>
37	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method <sup>[4]</sup>



(นางริกาญจน์ นิตรสกุลวิไล)


ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนปฏิบัติการ

38 Total Suspended ...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
38	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C <sup>[4]</sup>
39	Trivalent Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Filtration, Colorimetric Method; Calcuiaion <sup>[4]</sup>
40	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>

น้ำใต้ดิน จำนวน 77 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Acetone	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
2	Aldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
3	Antimony	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
4	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
5	Atrazine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
6	Barium	1) Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
7	Benzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
8	Beryllium	1) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
9	Bromodichloromethane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
10	Bromoform	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>



(นางกรกาญจน์ จิตรสกุลไชย)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

11 Butanol ...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
11	Butanol	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
12	Cadmium	1) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
13	Carbon Disulfide	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
14	Carbon Tetrachloride	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
15	Chlordane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
16	Chlorobenzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
17	Chlorodibromomethane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
18	Chloroform	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
19	Chromium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
20	Chromium (III)	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation <sup>[4]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation <sup>[4]</sup>
21	Chromium (VI)	Filtration, Colorimetric Method <sup>[4]</sup>
22	Cyanide	Distillation and Colorimetric Method <sup>[4]</sup>
23	DDD	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
24	DDE	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
25	DDT	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
26	1,2-Dichlorobenzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>



(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

27 1,3-Dichlorobenzene ...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
27	1,3-Dichlorobenzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
28	1,4-Dichlorobenzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
29	1,1-Dichloroethane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
30	1,2-Dichloroethane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
31	1,1-Dichloroethylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
32	cis-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
33	trans-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
34	1,2-Dichloropropane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
35	1,3-Dichloropropane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
36	1,3-Dichloropropene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
37	Dieldrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
38	Endosulfan	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
39	Endrin	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
40	Ethylbenzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
41	Heptachlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
42	Heptachlor epoxide	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
43	Hexachloro-1,3-butadiene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
44	α-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
45	β-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
46	γ-HCH	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
47	n-Hexane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>



(นางรวิกาญจน์ นัตรสกุลใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

48 Lead...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
48	Lead	1) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
49	Manganese	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup> 1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
50	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
51	Methanol	Purge and Trap Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
52	Methoxychlor	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
53	Methylene chloride	Purge and Trap Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
54	Naphthalene	Purge and Trap Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
55	Nickel	1) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
56	Pentachlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
57	pH	Electrometric Method <sup>[4]</sup>
58	Phenol	Distillation, Direct Photometric Method <sup>[4]</sup>
59	Polychlorinated Biphenyls - PCB 1016 - PCB 1260	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[4]</sup>
60	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
61	Silver	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
62	Styrene	Purge and Trap Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>



(นางริกาญจน์ จิตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

63 1,1,2,2-Tetrachloroethane ...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
63	1,1,2,2-Tetrachloroethane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
64	Tetrachloroethylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
65	Toluene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
66	1,2,4-Trichlorobenzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
67	1,1,1-Trichloroethane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
68	1,1,2-Trichloroethane	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
69	Trichloroethylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
70	1,3,5-Trimethylbenzene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
71	Vanadium	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[4]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>
72	Vinyl chloride	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
73	m-Xylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
74	o-Xylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
75	p-Xylene	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
76	Xylene (Total)	Purge and Trap Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[4]</sup>
77	Zinc	1) Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[4]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[4]</sup>

วิมล

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

อากาศเสีย...



อากาศเสีย (ปล่อยระบาย) จำนวน 18 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Isokinetic Digestion, Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[5]</sup> 2) Isokinetic Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[5]</sup> 3) Isokinetic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5]</sup>
2	Arsenic	Isokinetic Digestion, Hydride Generation/ Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[5]</sup>
3	Carbon Monoxide	1) Bag Sampling, Non-Dispersive Infrared Method <sup>[5]</sup> 2) Instrument Analyzer Method <sup>[5]</sup>
4	Chlorine	Absorption, Ion Chromatographic Method <sup>[5]</sup>
5	Copper	1) Isokinetic Digestion, Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[5]</sup> 2) Isokinetic Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[5]</sup> 3) Isokinetic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5]</sup>
6	Cresol	Adsorption, Gas Chromatographic Method <sup>[5]</sup>
7	Dioxins/Furans	Isokinetic Sampling, Analysis by ISO/IEC 17025 Accredited Laboratory or Analysis by Department of Industrial Works Registered Laboratory <sup>[5]</sup> (Dioxins/Furans Analysis Approved)
8	Hydrogen Chloride	Absorption, Ion Chromatographic Method <sup>[5]</sup>
9	Hydrogen Fluoride	Absorption, Ion Chromatographic Method <sup>[5]</sup>
10	Hydrogen Sulfide	Absorption, Titrimetric Method <sup>[5]</sup>
11	Lead	1) Isokinetic Digestion, Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[5]</sup> 2) Isokinetic Digestion, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[5]</sup> 3) Isokinetic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5]</sup>
12	Mercury	Isokinetic, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[5]</sup>



(นางริกาญจน์ จิตคุมวong)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

13 Opacity...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
13	Opacity	Ringelmann's Method <sup>[2]</sup>
14	Oxides of Nitrogen	1) Absorption Sampling, Phenoldisulfonic Acid Method <sup>[5]</sup> 2) Instrument Analyzer Method <sup>[5]</sup>
15	Sulfur Dioxide	1) Absorption Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method <sup>[5]</sup> 2) Instrument Analyzer Method <sup>[5]</sup>
16	Sulfuric Acid	Absorption, Barium-Thorin Titrimetric Method <sup>[5]</sup>
17	Total Suspended Particulate	Isokinetic, Gravimetric Method <sup>[5]</sup>
18	Xylene	Adsorption, Gas Chromatographic Method <sup>[5]</sup>

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 30 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aldrin	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,9,20]</sup> 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[9,20]</sup> 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
2	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,14]</sup> 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,15]</sup> 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,6,13]</sup> 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
3	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,16]</sup> 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[5,16]</sup>


*วิมล*

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

4 Barium...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
4	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,14]</sup> 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,15]</sup> 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,6,13]</sup> 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
5	Beryllium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,14]</sup> 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,15]</sup> 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,6,13]</sup> 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
6	Cadmium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,14]</sup> 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,15]</sup> 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,6,13]</sup> 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>



(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)  
 ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
 และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

7 Chlordane...


ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
7	Chlordane	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,9,20]</sup> 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[9,20]</sup> 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
8	Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,14]</sup> 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,15]</sup> 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,6,13]</sup> 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
9	Cobalt	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,14]</sup> 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,15]</sup> 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,6,13]</sup> 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
10	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,14]</sup> 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,15]</sup> 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,6,13]</sup> 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 5) Digestion...

*วิมล*

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
กระทรวงสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
11	DDD	5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup> 1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,9,20]</sup> 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[9,20]</sup>
12	DDE	3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup> 1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,9,20]</sup> 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[9,20]</sup>
13	DDT	3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup> 1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,9,20]</sup> 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[9,20]</sup>
14	Dieldrin	3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup> 1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,9,20]</sup> 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[9,20]</sup>
15	Endrin	3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup> 1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,9,20]</sup> 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[9,20]</sup>
16	Heptachlor	3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup> 1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,9,20]</sup> 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[9,20]</sup>
17	Hexavalent Chromium	3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup> 1) Waste Extraction, Colorimetric Method <sup>[1,7,17]</sup> 2) Alkaline Digestion, Colorimetric Method <sup>[7,17]</sup>



(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)  
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

18 Lead...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
18	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,14]</sup> 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,15]</sup> 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,6,13]</sup> 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
19	Lindane	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,9,20]</sup> 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[9,20]</sup> 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
20	Mercury	1) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,18]</sup> 2) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,18]</sup>
21	Methoxychlor	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,9,20]</sup> 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[9,20]</sup> 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
22	Molybdenum	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,14]</sup> 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,15]</sup> 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,6,13]</sup> 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup>

วิมล

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

5) Digestion ...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
23	Nickel	5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup> 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,14]</sup> 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,15]</sup> 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,6,13]</sup> 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
24	Polychlorinated Biphenyls - Aroclor 1016 - Aroclor 1260 - 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl - 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl - 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl - 2,2',4',5,5'-Pentachlorobiphenyl - 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl - 2,4,4'-Trichlorobiphenyl	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,8,21]</sup> 2) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,9,21]</sup> 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,21]</sup>
25	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,19]</sup> 2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,19]</sup>
26	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,14]</sup>

วิมล

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

2) Waste ...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
27	Thallium	2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,15]</sup> 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,6,13]</sup> 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
28	Toxaphene	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,14]</sup> 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,15]</sup> 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,6,13]</sup> 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
29	Vanadium	1) Waste Extraction, Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,9,20]</sup> 2) Solid-Phase Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[9,20]</sup> 3) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup> 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,14]</sup> 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,15]</sup> 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,6,13]</sup> 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup>

*วิภาว*

(นางริกาญจน์ อัครสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

5) Digestion ...



ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
30	Zinc	5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup> 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,14]</sup> 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[1,6,15]</sup> 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,6,13]</sup> 4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>

ดิน จำนวน 75 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Acetone	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
2	Aldrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
3	Antimony	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
4	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,16]</sup>
5	Atrazine	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
6	Barium	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>

*Signature*

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

7 Benzene...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
7	Benzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
8	Beryllium	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
9	Bromodichloromethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
10	Bromoform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
11	Butanol	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
12	Cadmium	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
13	Carbon Disulfide	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
14	Carbon Tetrachloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
15	Chlordane	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
16	Chlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
17	Chlorodibromomethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
18	Chloroform	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
19	Chromium	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>

วิมล

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

20 Chromium (III)...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
20	Chromium (III)	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>[6,7,14,17]</sup> 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>[6,7,15,17]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>[6,7,13,17]</sup>
21	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method <sup>[7,17]</sup>
22	Cyanide	1) Extraction, Distillation, Titrimetric Method <sup>[24,25,26]</sup> 2) Extraction, Distillation, Colorimetric Method <sup>[24,25,26]</sup>
23	DDD	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
24	DDE	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
25	DDT	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
26	1,2-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
27	1,3-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
28	1,4-Dichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
29	1,1-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
30	1,2-Dichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
31	1,1-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
32	cis-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
33	trans-1,2-Dichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
34	1,2-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
35	1,3-Dichloropropane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>

*วิภา*

(นางริกาญจน์ จัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์หัตถดอยมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

36 1,3-Dichloropropane ...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
36	1,3-Dichloropropene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
37	Dieldrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
38	Endosulfan	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
39	Endrin	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
40	Ethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
45	$\alpha$ -HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
46	$\beta$ -HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
47	$\gamma$ -HCH	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
41	Heptachlor	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
42	Heptachlor epoxide	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
43	Hexachloro-1,3-butadiene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
44	n-Hexane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
48	Lead	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
49	Manganese	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
50	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[18]</sup>
51	Methanol	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
52	Methoxychlor	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
53	Methylene chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
54	Naphthalene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>

*วิมล*

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

แผนกมาตรฐานวิธีทดสอบ (สิ่งแวดล้อม)

55 Nickel...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
55	Nickel	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
56	Polychlorinated Biphenyls -Aroclor 1016 -Aroclor 1260 -2,2',5,5'- Tetrachlorobiphenyl -2,2',4,5,5'- Pentachlorobiphenyl -2,2',3,4,4',5'- Hexachlorobiphenyl -2,2',4,4',5,5'- Hexachlorobiphenyl -2,2',3,4,4',5,5'- Heptachlorobiphenyl	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,21]</sup>
57	Pentachlorophenol	Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[10,20]</sup>
58	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,19]</sup>
59	Silver	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
60	Styrene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
61	1,1,2,2-Tetrachloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
62	Tetrachloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
63	Toluene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>

*วิมล*

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

64 1,2,4-Trichlorobenzene...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
64	1,2,4-Trichlorobenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
65	1,1,1-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
66	1,1,2-Trichloroethane	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
67	Trichloroethylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
68	1,3,5-Trimethylbenzene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
69	Vanadium	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 2) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,15]</sup> 3) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>
70	Vinyl chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
71	m-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
72	o-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
73	p-Xylene	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
74	Xylene (Total)	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[12,23]</sup>
75	Zinc	1) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[6,14]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[6,13]</sup>

#### เอกสารอ้างอิง

- กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว. ราชกิจจานุเบกษา. 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.
- กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2549. เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.



(นางริกาญจน์ ฉัตรสุกสิวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

3. สมาคม...

3. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.

4. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23<sup>rd</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2017

5. United States Environmental Protection Agency. Standards of Performance for New Stationary Sources. 40 CFR 60. Appendix A, 2018.

6. United States Environmental Protection Agency. Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B, 1996

7. United States Environmental Protection Agency. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A, 1996.

8. United States Environmental Protection Agency. Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, SW-846 Method 3510C, 1996.

9. United States Environmental Protection Agency. Solid-Phase Extraction (SPE) SW-846 Method 3535A, 2007

10. United States Environmental Protection Agency. Soxhlet Digestion, SW-846 Method 3540C, 1996.

11. United States Environmental Protection Agency. Sulfuric Acid/Permanganate Cleanup. SW-846 Method 3665A, 1996.

12. United States Environmental Protection Agency. Closed-System Purge-and-Trap and Extraction for Volatile Organics in Soil and Waste Samples. SW-846 Method 5035A, 2007.

13. United States Environmental Protection Agency. Inductively Coupled Plasma-optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 601DC, 2014.

14. United States Environmental Protection Agency. Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B, 2007.

15. United States Environmental Protection Agency. Graphite Furnace Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7010, 2007.

16. United States Environmental Protection Agency. Arsenic (Atomic Absorption, Gaseous Hydride). SW-846 Method 7061A, 1992.

17. United States Environmental Protection Agency. Chromium, Hexavalent (Colorimetric), SW-846 Method 7196A, 1992.

18. United States Environmental Protection Agency. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471B, 1998.

19. United States Environmental Protection Agency. Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction) SW-846 Method 7742, 1994.

20. United States Environmental Protection Agency. Organochlorine Pesticide by Gas Chromatography. SW-846 Method 8081B, 2007.



(นางริกาญจน์ นัตตรกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และหน่วยย่อยสิ่งแวดล้อมศึกษา

21. United...

21. United States Environmental Protection Agency. Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by Gas Chromatography. SW-846 Method 8082A, 2007.
22. United States Environmental Protection Agency. Chlorinated Herbicides by GC Using Methylation or Pentafluorobenzoylation Derivatization. SW-846 Method 8151A, 1996.
23. United States Environmental Protection Agency. Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/ Mass Spectrometry (GC/MS). SW-846 Method 8260C, 2018.
24. United States Environmental Protection Agency. Total and Amenable Cyanide: Distillation. SW-846 Method 9010C, 2004.
25. United States Environmental Protection Agency. Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oils. SW-846 Method 9013A, 2014.
26. United States Environmental Protection Agency. Cyanide in Water and Extracts Using Titrimetric and Manual Spectrophotometric Procedures. SW-846 Method 9014, 2014.



(นางริกาญจน์ อัครสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ





ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑ ๗ ๒ ๕

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด จำนวน ๙ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-๒๓๖ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑/๖ ซอยรามคำแหง ๑๕๕ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๑ ราย

นางสาวสุนารี ชังอินทร์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๓๖-จ-๗๒๐๓

๒. ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๑ ราย

นางสาวฐิติพรรณ ศรีสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๓๖-จ-๙๒๐๓

๓. ให้เพิ่มขอบข่ายสารมลพิษที่วิเคราะห์ในน้ำใต้ดิน จำนวน ๔๗ รายการ สิ่งปฏิกลหรือ  
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน ๗ รายการ และดิน จำนวน ๔๗ รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐๑ รายการ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  
เอกชน ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๑๑๖๑๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ คือในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทา เจษะกรีนทร์)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเคอีนกัยมลพิษโรงงาน

ปฏิบัติการควบคุมและเฝ้าระวังมลพิษโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเคอีนกัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๔๖ ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๔๑๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์

บริษัท เทคนิกล้างแวลไทย จำกัด เลขทะเบียน ว-๒๓๖

ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๗๒๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๐๑ รายการ

น้ำใต้ดิน จำนวน 47 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Acenaphthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>(2)</sup>
2	Anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>(2)</sup>
3	Benz(a)anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>(2)</sup>
4	Benzo(b)fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>(2)</sup>
5	Benzo(k)fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>(2)</sup>
6	Benzoic Acid	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>(2)</sup>
7	Benzo(a)pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>(2)</sup>
8	Benzo[g,h,i]perylene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>(2)</sup>
9	Bis(2-chloroethyl)ether	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>(2)</sup>
10	Bis(2-ethylhexyl)phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>(2)</sup>
11	Butyl Benzyl Phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>(2)</sup>
12	Carbazole	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic <sup>(2)</sup>
13	p-Chloroaniline	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic <sup>(2)</sup>
14	Chrysene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>(2)</sup>
15	2,4-D	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic <sup>(2)</sup>
16	Dibenz(a,h)anthracene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>(2)</sup>

วิมล

(นางริกาญจน์ ฉัตรกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ

17 Di-n-Butyl...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
17	Di-n-Butyl Phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
18	Diethyl Phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
19	2,4-Dimethylphenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic <sup>[2]</sup>
20	2,4-Dinitrophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic <sup>[2]</sup>
21	2,4-Dinitrotoluene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic <sup>[2]</sup>
22	2,6-Dinitrotoluene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic <sup>[2]</sup>
23	Di-n-Octyl Phthalate	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
24	Fluoranthene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
25	Fluorene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
26	Hexachlorocyclopentadiene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
27	Hexachloroethane	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
28	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
29	Isophorone	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
30	Methyl Bromide	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
31	2-Methylphenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
32	2-Methylnaphthalene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
33	Methyl Tert-Butyl Ether	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
34	Nitrobenzene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
35	N-Nitrosodiphenylamine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>

*วิมล*

(นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ


และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

36 N-Nitrosodi...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
36	N-Nitrosodi-n-Propylamine	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
37	Polychlorinated Biphenyls - PCB 1221 - PCB 1232 - PCB 1242 - PCB 1248 - PCB 1254	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic <sup>[2]</sup>
38	Phenanthrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
39	Phenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic <sup>[2]</sup>
40	Pyrene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
41	Toxaphene	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic <sup>[2]</sup>
42	TPH (C <sub>5</sub> -C <sub>8</sub> )	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
43	TPH (C <sub>8</sub> -C <sub>16</sub> )	Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic <sup>[2]</sup>
44	TPH (C <sub>16</sub> -C <sub>35</sub> )	Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic <sup>[2]</sup>
45	2,4,5-Trichlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic <sup>[2]</sup>
46	2,4,6-Trichlorophenol	Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic <sup>[2]</sup>
47	Vinyl Acetate	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[2]</sup>

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 7 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	2,4-D	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,6,16]</sup> 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[7,16]</sup>



(นางริกาญจน์ อัครสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

2 Mirex...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
2	Mirex	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,6,16]</sup> 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[7,16]</sup>
3	Polychlorinated Biphenyls (PCBs) - Aroclor 1221 - Aroclor 1232 - Aroclor 1242 - Aroclor 1248 - Aroclor 1254 - Aroclor 1268	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[1,6,17]</sup> 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[7,17]</sup>
4	Pentachlorophenol	1) Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic <sup>[1,6,16]</sup> 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic Method <sup>[7,16]</sup>
5	Trichloroethylene	1) Waste Extraction, Purge and Trap, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>[1,9,18]</sup> 2) Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[9,18]</sup>
6	Vinyl Chloride	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass Spectrometric Method <sup>[9,18]</sup>
7	Trivalent Chromium	1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>[1,3,11,13]</sup> 2) Waste Extraction, Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>[1,3,12,13]</sup> 3) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>[1,3,10,13]</sup>



(นางจิราภรณ์ จิตรสกุลไชย)


ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

4) Digestion...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
		4) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>(4,5,11,13)</sup> 5) Digestion, Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometric Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>(4,5,12,13)</sup> 6) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>(4,5,10,13)</sup>

ดิน จำนวน 47 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Acenaphthene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>(7,19)</sup>
2	Anthracene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>(7,19)</sup>
3	Benz(a)anthracene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>(7,19)</sup>
4	Benzo(b)fluoranthene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>(7,19)</sup>
5	Benzo(k)fluoranthene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>(7,19)</sup>
6	Benzoic acid	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic Method <sup>(7,15)</sup>
7	Benzo(a)pyrene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>(7,19)</sup>
8	Benzo(g,h,i)perylene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>(7,19)</sup>
9	Bis(2-chloroethyl)ether	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>(7,19)</sup>
10	Bis(2-ethylhexyl)phthalate	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>(7,19)</sup>
11	Butyl Benzyl Phthalate	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>(7,19)</sup>



(นางธิกาญจน์ จิตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

12 Carbazole...

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
12	Carbazole	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
13	p-Chloroaniline	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
14	Chrysene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
15	2,4-D	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic Method <sup>[7,16]</sup>
16	Dibenz(a,h)anthracene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
17	Diethyl Phthalate	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
18	2,4-Dimethylphenol	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic Method <sup>[7,15]</sup>
19	2,4-Dinitrophenol	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic Method <sup>[7,15]</sup>
20	2,4-Dinitrotoluene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic Method <sup>[7,15]</sup>
21	2,6-Dinitrotoluene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic Method <sup>[7,15]</sup>
22	Di-n-Butyl Phthalate	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
23	Di-n-Octyl Phthalate	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
24	Fluoranthene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
25	Fluorene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
26	Hexachlorocyclopentadiene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
27	Hexachloroethane	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
28	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
29	Isophorone	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
30	Methyl Bromide	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[9,18]</sup>
31	2-Methylphenol	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic Method <sup>[7,15]</sup>




(นางริกาญจน์ นิตตฤทธิไธ)

32 2-Methylnaphthalene...

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
32	2-Methylnaphthalene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
33	Methyl Tert-Butyl Ether	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[9,18]</sup>
34	Nitrobenzene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
35	N-Nitrosodiphenylamine	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
36	N-Nitrosodi-n-propylamine	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
37	Phenanthrene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
38	Phenol	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic Method <sup>[7,15]</sup>
39	Pyrene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[7,19]</sup>
40	Polychlorinated Biphenyls (PCBs) - Aroclor 1221 - Aroclor 1232 - Aroclor 1242 - Aroclor 1248 - Aroclor 1254 - Aroclor 1268	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic Method <sup>[7,17]</sup>
41	Toxaphene	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic Method <sup>[7,16]</sup>
42	TPH (C <sub>5</sub> -C <sub>8</sub> )	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[9,18]</sup>
43	TPH (C <sub>9</sub> -C <sub>16</sub> )	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic Method <sup>[7,14]</sup>
44	TPH (C <sub>16</sub> -C <sub>35</sub> )	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic Method <sup>[7,14]</sup>
45	2,4,5-Trichlorophenol	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic Method <sup>[7,15]</sup>
46	2,4,6-Trichlorophenol	Soxhlet Extration, Gas Chromatographic Method <sup>[7,15]</sup>
47	Vinyl Acetate	Purge and Trap, Gas Chromatographic/ Mass spectrometric Method <sup>[9,18]</sup>



(นางริกาญจน์ ฉัตรสุกขวิไล)


ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

เอกสารอ้างอิง...



### เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.ราชกิจจานุเบกษา. 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.
2. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23<sup>rd</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2017.
3. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846, 1997.
4. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B, 1996.
5. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A, 1996.
6. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction. SW-846 Method 3510C, 1996.
7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Soxhlet Extraction. SW-846 Method 3540C, 1996.
8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Sulfuric Acid/Permanganate Cleanup. SW-846 Method 3665A, 1996.
9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Closed-System Purge-and-Trap and Extraction for Volatile Organics in Soil and Waste Samples. SW-846 Method 5035A, 2002.
10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Inductively Coupled Plasma-optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010D, 2018
11. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B, 2007.
12. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7010, 2007.
13. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A, 1992.
14. United...



(นางริกาญจน์ นัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิชาการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

14. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Nonhalogenated Organics Using GC/FID. SW-846 Method 8015D, 2003.

15. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Phenols by Gas Chromatography. SW-846 Method 8041, 1996.

16. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography. SW-846 Method 8081B, 2007.

17. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Polychlorinated Biphenyls (PCBs) by Gas Chromatography. SW-846 Method 8082A. 2007.

18. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). SW-846 Method 8260C, 2006.

19. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry. SW-846 Method 8270D, 2014.



(นางริกาญจน์ จิตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๗ ๙ ๓๐

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์  
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-๒๓๖ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑/๖ ซอยรามคำแหง ๑๔๕ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร  
ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ จำนวน ๑ ราย

นายภควรรณธ์ เอ็นวัฒนา เลขทะเบียน ว-๒๓๖-จ-๘๘๘๘

๒. ให้เพิ่มขอบข่ายสารมลพิษที่วิเคราะห์ในอากาศเสีย จำนวน ๑ รายการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๑๖๑๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ คือในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางริกาญจน์ จิตรสกุลวิไล)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๐๐๒ ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๕ ๓๔๑๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงบุคลากรและสารมลพิษที่วิเคราะห์

บริษัท เทคนิควิเคราะห์สิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

เลขทะเบียน ว-๒๓๖

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๗ ๙ ๓ ๐

ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔


ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ รายการ

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 1 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Sulfur Dioxide	Instrumental Analyzer Method

เอกสารอ้างอิง

United States Environmental Protection Agency. Standards of Performance for New Stationary Sources. 40 CFR 50. Appendix A, 2019.



(นางวิภาดา จิตกรกุลวิไล)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

