เอกสารแนบที่ 16
บันทึกสถิติการใช้น้ำ (รายเดือน)

บันทึกสถิติการใช้น้ำรายเดือน

Area	Raw Water	Total water Make up Use	SSI								Total SSI	Water Blowdown (Direct)	Blowdown Furnace to Direct	Blowdown Indirect to Direct
			FIG009					FIG008						
			Emergency	Furnace	Direct	Indirect	Utility2	Utility 1	SK#1	PO Line				
month	FIQ-001	FIQ009+FIQ008	FIQ-018	FIQ-024	FIQ-050	FIQ-090	WTP / HSM / HEAD OFFICE	SK#2,3,W/H,						
1	125,379	120,545	4,812	5,817	7,037	6,284	24,589	4,305	1,200	5,044	59,088	2,573	-	-
2	131,234	129,751	3,843	9,011	9,665	7,035	27,249	5,959	53	7,365	70,180	5,888	-	-
3	139,724	135,138	4,971	9,420	9,612	6,924	30,816	9,577	8	6,261	77,589	6,592	-	-
4	144,541	136,501	4,131	8,987	7,920	7,866	34,219	9,341	91	5,372	77,927	4,523	-	-
5	148,509	143,016	5,044	12,487	10,117	7,335	31,833	7,479	174	7,426	81,895	6,539	-	-
6	115,318	111,055	3,007	7,241	7,337	5,636	21,038	6,587	38	9,480	60,364	5,508	-	-
7	116,830	112,004	3,423	4,535	2,911	4,769	17,211	5,717	4	8,023	46,593	607	-	-
8	129,948	129,064	4,142	7,416	7,250	6,153	26,864	6,998	178	3,206	62,207	3,009	-	-
9	127,217	126,739	806	6,540	8,322	6,318	26,877	7,263	7	10,451	66,584	3,579	-	-
10	127,325	129,164	1,939	7,621	7,638	5,676	26,258	8,880		8,827	66,839	3,589	-	-
11	121,072	118,912	1,242	10,092	7,090	6,191	26,332	7,841		8,063	66,851	4,739	-	-
12	103,923	101,635	1,560	7,219	4,749	4,763	23,441	8,347		3,349	53,428	3,920	-	-
Total	1,531,020	1,493,524	38,920	96,386	89,648	74,950	316,727	88,294	1,753	82,867	789,545	51,066		

เอกสารแนบที่ 17
รายงานการศึกษาปริมาณน้ำในคลองบางสะพาน

แผนการดำเนินงาน

1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1) เพื่อศึกษาปริมาณน้ำในคลองบางสะพานที่เป็นแหล่งน้ำดิบของโรงงาน

2) เพื่อศึกษาและกำหนดช่วงเวลาสูบน้ำ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท้ายน้ำและการใช้น้ำของประชาชน

2 ขอบเขตงาน

1) ศึกษาสภาพภูมิประเทศและลุ่มน้ำ/ลำน้ำของคลองบางสะพาน

2) ศึกษาลักษณะทางอุตุนิยมและอุทกวิทยาในลุ่มน้ำของคลองบางสะพาน

3) ศึกษาทบทวนโครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค

4) ศึกษาด้านความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ในคลองบางสะพาน เช่น ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ความต้องการใช้น้ำเพื่อการปศุสัตว์ ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และความต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยาท้ายน้ำ

5) วิเคราะห์สมดุลน้ำโดยพิจารณาจากความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ในคลองบางสะพานในปัจจุบันและอนาคต

6) ศึกษาและกำหนดช่วงเวลาการสูบน้ำหน้าฝายวังยาวในคลองบางสะพาน ในช่วงที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบกับระบบนิเวศท้ายน้ำและการใช้น้ำของประชาชน

7) สรุปและรายงานผลการศึกษา

3 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางสะพานใหญ่ และลุ่มน้ำคลองแม่รำพึง (ลุ่มน้ำย่อยในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ส่วนที่ 1) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำหลักเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ดังแสดงขอบเขตใน**รูปที่ 3-1**

4 ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบรายงานการศึกษา ภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



รูปที่ 3-1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

5 **แผนการดำเนินงาน**

ในการดำเนินโครงการ ระยะเวลา 120 วัน ผู้รับจ้างกำหนดแผนในการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับที่	กิจกรรม	ปริมาณงาน (ร้อยละ)	ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน											
			10 วัน	20 วัน	30 วัน	40 วัน	50 วัน	60 วัน	70 วัน	80 วัน	90 วัน	100 วัน	110 วัน	120 วัน
1	**การเตรียมงานและบริหารโครงการ**	10.00	2.08	2.08	2.08	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
1.1	การเตรียมงาน	5.00	1.67	1.67	1.67									
1.2	การบริหารโครงการ	5.00	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
2	**การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งน้ำ**	85.00	5.00	5.00	16.67	11.67	11.67	12.50	7.50	7.50	7.50			
2.1	การรวบรวมข้อมูล	15.00	5.00	5.00	5.00									
2.2	การศึกษาความต้องการใช้น้ำ	20.00			6.67	6.67	6.67							
2.3	การศึกษาแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า	20.00			5.00	5.00	5.00	5.00						
2.4	การศึกษาสมดุลน้ำ	30.00						7.50	7.50	7.50	7.50			
3	**จัดทำรายงาน/เอกสาร**	5.00								1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	รวม	100.00	7.08	7.08	18.75	12.08	12.08	12.92	7.92	8.92	8.92	1.42	1.42	1.42

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
สำนักงานใหญ่ : 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Bangkok Office : 28/1 Prapawit Building, 2nd - 3rd Floor, Surasak Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
โรงงาน : 9 หมู่ 7 ตำบลแมรำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
Factory : 9 Moo 7 Marumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirikhan 77140 Thailand
A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

innovate • strength
ISO 9001
ISO 14001
ISO/TS 16949
ISO/IEC 17025
TIS/OHSAS 18001
TLS 8001-2003

Page 1 of 1
Tel. (66-2) 2383063, 6300280
Fax. (66-2) 2367017, 2368892
Tel. (66-32) 691403
Fax. (66-32) 691416, 691421
http://www.ssi-steel.com

ใบสั่งซื้อ/PURCHASE ORDER

Urgent

รหัสผู้ขาย 9040
TO: DHARA CONSULTANTS CO.,LTD.
11/11-1 SOI LADPRAO 34, LADPRAO RD.,
SAMSEN NOK, HUAI KHWANG,
BANGKOK Thailand 10320
Tel : 02-9382926 Fax : 02-9383159
, dhara.consult@gmail.com

ORDER NO. P42202711 DATE : 07-APR-2022
Purchase Request No: 12202135
Invoice To : ☐ BKK Office ☒ Factory
Delivery To : ☐ BKK Office ☒ Factory รวมค่าขนส่ง
Delivery Term : ☐ Complete ☒ Partial
Delivery Date : Lead Time .. 90 ..days after receive PO.
Payment Term : 30 Days After Place Bills

No.	Part Code Account/cc/wc	Description	Qty.	Unit	Currency : Baht Unit Price	Amount	VAT
1	SER0000067	ว่าจ้างศึกษาปริมาณน้ำในคลองบางสะพาน - หักเงินค้ำประกันผลงาน 10% - ระยะเวลา 3 เดือน - สัญญาเลขที่ BSP- 081/2022	1	JOB	1,028,037.38	1,028,037.38	71,962.62

Total 1,028,037.38 71,962.62

Grand Total 1,100,000.00

Buyer Name : THONGYEET, MRS. SULEEWAN

ตัวอักษร (One Million One Hundred Thousand Only)
Total Amount in Words

ผู้จัดส่งสินค้าโปรดปฏิบัติตามนี้/ Delivery Instructions

1. โปรดระบุเลขที่ใบสั่งซื้อลงในใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าและ/หรือใบแจ้งหนี้
   Please indicate Purchase Order number on Tax Invoice/Delivery Note
2. โปรดส่งต้นฉบับใบกำกับภาษีและ/หรือสำเนาใบส่งของให้บริษัทฯ 1 ชุดทันทีเมื่อส่งมอบสินค้า
   Please provide the original Tax Invoice and/or a copy of Delivery Note upon delivery of goods.
3. โปรดส่งเอกสารการวางบิลให้แก่ฝ่ายบัญชี หลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว 7 วัน
   Please send the bills to Accounting Department after 7 days from delivery date.
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับสินค้าที่ไม่ตรงกับข้อตกลงตามใบสั่งซื้อ โดยการนี้ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
   The Company reserves the right to reject the goods not delivered in accordance with the terms of the Purchase Order.
5. For Oversea supplier, please invoice to Bangkok office only and indicate bank details on invoice of payment process.
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ กรณีที่ส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดวันละ 0.05% ของราคาสินค้าสูงสุดไม่เกิน 5%
   The company reserves the right to claim 0.05% per day maximun 5% of penalty will be applied for late delivery.

คุณจิร โชตินุชิต
Authorized Signature
07-APR-2022

Form No. : BS/H1/F/GPO/PR/0003
REV.B5

ลงชื่อผู้ขาย Accepted and Confirmed by Seller ..... วันที่ Date .....

SAHAVIRIYA IRON AND STEEL - WORLD CLASS QUALITY

โครงการศึกษาปริมาณน้ำในคลองบางสะพาน

การประชุมครั้งที่ 1/2565
การประชุมติดตามการดำเนินงาน
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
ผ่านระบบ Video Conference (Ms Teams)

บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด
DHARA CONSULTANTS CO., LTD.

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2565
โครงการศึกษาปริมาณน้ำในคลองบางสะพาน
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องเพื่อพิจารณา - รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาปริมาณน้ำในคลองบางสะพานที่เป็นแหล่งน้ำดิบของโรงงาน
2. เพื่อศึกษาและกำหนดช่วงเวลาสูบน้ำ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท้ายน้ำและการใช้น้ำของประชาชน

ขอบเขตงาน

1. ศึกษาสภาพภูมิประเทศและลุ่มน้ำ/ลำน้ำของคลองบางสะพาน
2. ศึกษาลักษณะทางอุตุนิยมและอุทกวิทยาในลุ่มน้ำของคลองบางสะพาน
3. ศึกษาทบทวนโครงการประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
4. ศึกษาด้านความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ในคลองบางสะพาน เช่น ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ความต้องการใช้น้ำเพื่อการปศุสัตว์ ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และความต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยาท้ายน้ำ
5. วิเคราะห์สมดุลน้ำโดยพิจารณาจากความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ในคลองบางสะพานในปัจจุบันและอนาคต
6. ศึกษาและกำหนดช่วงเวลาการสูบน้ำหน้าฝายวังยาวในคลองบางสะพาน ในช่วงที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบกับระบบนิเวศท้ายน้ำและการใช้น้ำของประชาชน
7. สรุปและรายงานผลการศึกษา

ระยะเวลาและแผนการดำเนินการ → ส่งมอบรายงานการศึกษา ภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ระเบียบวาระที่ 2

ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ

สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาโครงการ

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

ลำดับ	ลุ่มน้ำย่อย	ขอบเขตพื้นที่			ขนาดพื้นที่		ร้อยละของพื้นที่
		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ตร.กม.	ไร่	
1	ลุ่มน้ำคลองบางสะพานใหญ่	ต.ชัยเกษม	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	19.14	11,965.12	3.92
2		ต.ธงชัย	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	2.10	1,309.87	0.43
3		ต.ร่อนทอง	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	196.15	122,591.47	40.12
4		ต.กำเนิดนพคุณ	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	41.35	25,841.19	8.46
5		ต.แม่รำพึง	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	2.67	1,665.82	0.55
6		ต.ทองมงคล	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	126.04	78,774.10	25.78
7		ต.พงศ์ประศาสน์	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	47.46	29,662.95	9.71
8		ต.ช้างแรก	อ.บางสะพานน้อย	จ.ประจวบคีรีขันธ์	50.97	31,854.60	10.42
9		ต.บางสะพาน	อ.บางสะพานน้อย	จ.ประจวบคีรีขันธ์	3.09	1,931.61	0.63
รวม					488.95	305,596.73	100.00
1	ลุ่มน้ำคลองแม่รำพึง	ต.ธงชัย	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	10.42	6,513.64	19.60
2		ต.กำเนิดนพคุณ	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	10.39	6,491.04	19.54
3		ต.แม่รำพึง	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	32.35	20,220.08	60.86
รวม					53.16	33,224.77	100.00

ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ศึกษา

- สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำที่ศึกษามีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชันจากด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นเขตเทือกเขาตะนาวศรี และลาดลงสู่ด้านตะวันออกซึ่งเป็นอ่าวไทย
- สภาพพื้นที่ด้านทิศตะวันตกและตอนกลางของพื้นที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนชันถึงลอนลาด มีระดับความสูงอยู่ในช่วงระหว่างที่ +15.00 ถึง +883.00 ม.รทก.
- บริเวณด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ติดชายทะเลเป็นพื้นที่ราบและที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีระดับความสูงอยู่ในช่วงระหว่าง +0.00 ม.รทก. ถึง +380.00 ม.รทก. และมีภูเขาโดดกระจัดกระจายอยู่เป็นหย่อม ๆ ตามแนวทิศเหนือ-ใต้





ข้อมูลภูมิอากาศ คาบ 30 ปี (ค.ศ. 1992-2021)

- สถานี ประจวบคีรีขันธ์
- รหัสสถานี 48500
- เส้นรุ้ง 11° 50' 0.0" N
- เส้นแวง 99° 50' 0.0" E
- ความสูงของสถานี เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 4 เมตร

ตัวแปรภูมิอากาศ	หน่วย	ช่วงพิสัยค่าเฉลี่ยรายเดือน	ค่าเฉลี่ยรายปี
อุณหภูมิ	องศาเซลเซียส	25.8 - 29.4	27.7
ความชื้นสัมพัทธ์	เปอร์เซ็นต์	71.0 - 82.0	76.5
เมฆปกคลุม	(0-10)	4.5 - 8.2	6.4
ความเร็วลมเฉลี่ย	น็อต	1.8 - 3.6	2.6
ปริมาณการระเหยจากถาด	มิลลิเมตร	111.0 - 157.3	1,606.3



สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และน้ำท่า ในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ข้างเคียง

- สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน 11 สถานี
- สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำท่า 8 สถานี

ลำดับ	รหัสสถานี	ที่ตั้ง	พิกัด UTM (เมตร)		ช่วงปีที่มีข้อมูล
			E	N	
1	450171	บ้านในล็อค อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	538692	1235590	2004-2021
2	450221	บ้านวังยาว ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน	547775	1243066	1995-2021
3	450231	GT.9 บ้านกลาง ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก	565932	1271294	1995-2021
4	450300	เครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์	593421	1325820	1997-2021
5	450371	โรงเรียนดงไม้งาม บ้านดงไม้งาม อ.บางสะพาน	552353	1249286	2004-2021
6	500002	ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน	555759	1239761	1993-2007
7	500003	ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี	593492	1334207	1993-2016
8	500004	ที่ว่าการอำเภอทับสะแก	567786	1271264	1993-2011, 2014-2016
9	500005	อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อ.ทับสะแก	570523	1280758	1993-2012
10	500006	สวนป่าห้วยทราย อ.เมือง	577704	1312112	1993-2016
11	500007	นิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง	584958	1315814	1993-2006, 2012-2016

ลำดับ	สถานี	ที่ตั้งสถานี	อำเภอ	จังหวัด	แม่น้ำ	พิกัด UTM (เมตร)		ช่วงปีที่มีข้อมูล
						E	N	
1	GT.8	บ้านไร่คลอง	อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์	จ.ประจวบคีรีขันธ์	คลองหว้าโทน	579701	1296215	1999-2011
2	GT.9	บ้านกลาง	อ.ทับสะแก	จ.ประจวบคีรีขันธ์	คลองทับสะแก	566068	1270694	1999-2018
3	GT.10	บ้านหนองหญ้าปล้อง	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	คลองกรูด	556969	1260503	1999-2018
4	GT.17	บ้านห้วยยาง	อ.ทับสะแก	จ.ประจวบคีรีขันธ์	ห้วยยาง	572974	1283913	1999-2018
5	GT.18	บ้านจักรล่าง	อ.ทับสะแก	จ.ประจวบคีรีขันธ์	คลองจะกระ	562109	1265367	1999-2018
6	GT.11	บ้านช้างแรก	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	คลองใหญ่	540980	1222883	1999-2018
7	GT.7	บ้านวังยาว	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	คลองบางสะพาน	547638	1242635	1999-2000, 2018
8	GT.20	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	คลองบางสะพาน	555522	1238740	2018

การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝน

ลำดับ	รหัสสถานี	ช่วงปีที่มีข้อมูล	ปริมาณน้ำฝนสะสมรายเดือนเฉลี่ย (มม.)												ปริมาณน้ำฝน (มม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูแล้ง (พ.ย.-เม.ย.)	ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.)	รายปี
1	450171	2004-2021	82.4	162.5	133.7	164.2	132.9	123.1	198.7	182.6	66.0	67.1	32.7	73.4	504.1	915.1	1,419.2
2	450221	1995-2021	78.9	129.7	115.7	150.7	155.8	139.9	229.5	193.9	75.2	81.2	40.4	87.8	557.2	921.2	1,478.4
3	450231	1995-2021	64.3	122.1	109.4	163.3	135.4	138.0	193.1	145.2	43.5	55.2	52.4	68.2	428.8	861.2	1,290.0
4	450300	1997-2021	49.1	93.9	67.8	81.0	90.4	83.9	204.7	129.4	20.9	45.1	29.8	69.5	343.7	621.7	965.4
5	450371	2004-2021	78.4	142.6	126.9	176.6	133.3	155.5	226.9	228.1	85.3	71.0	61.1	58.8	582.7	961.8	1,544.5
6	500002	1993-2007	74.2	147.9	110.7	151.6	199.1	128.1	297.9	160.6	71.2	79.8	36.1	127.4	549.3	1,035.2	1,584.5
7	500003	1993-2016	43.8	97.6	63.2	86.5	77.3	99.9	229.0	107.5	16.5	19.1	12.6	63.7	263.1	653.6	916.7
8	500004	1993-2011, 2014-2016	65.2	113.5	97.3	124.2	122.1	98.0	175.8	105.5	30.6	35.3	44.9	81.5	363.0	730.9	1,094.0
9	500005	1993-2012	38.4	104.5	58.8	81.4	83.5	78.8	176.3	75.2	25.9	30.0	33.2	73.2	275.9	583.2	859.0
10	500006	1993-2016	60.5	121.1	98.7	115.0	91.8	103.9	169.4	102.5	33.0	48.9	35.2	81.7	361.7	699.9	1,061.6
11	500007	1993-2006, 2012-2016	50.7	82.8	68.9	87.0	92.2	89.8	238.1	131.9	19.6	24.8	16.3	87.7	330.9	658.7	989.6



การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝน



ปริมาณน้ำฝน (มม.)		
ฤดูแล้ง (พ.ย.-เม.ย.)	ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.)	รายปี
543.9 (36.7%)	938.8 (63.3%)	1,482.7

ปริมาณน้ำฝน (มม.)		
ฤดูแล้ง (พ.ย.-เม.ย.)	ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.)	รายปี
537.8 (34.9%)	1,004.6 (65.1%)	1,542.4

การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่า



ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำท่ารายปีและพื้นที่รับน้ำฝน

$$Qm = 0.1065\ A^{1.3197}$$

เมื่อ

Qm = ปริมาณน้ำท่ารายปีเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)

A = พื้นที่รับน้ำฝน (ตร.กม.)

สถานี	ช่วงปีที่มีข้อมูล	ขนาดพื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่ารายเดือนเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.)												ปริมาณน้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)		
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ฤดูแล้ง (พ.ย.-เม.ย.)	ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.)	รายปี
GT.8	1999-2011	44.0	0.8	1.9	0.9	1.2	1.0	1.8	3.1	2.3	0.8	0.9	0.8	1.5	7.1	10.0	17.1
GT.9	1999-2018	120.0	0.6	2.4	2.1	3.8	3.9	2.8	6.9	6.1	1.8	2.0	0.9	1.8	13.3	21.9	35.3
GT.10	1999-2018	112.0	1.8	3.1	3.0	6.0	7.7	4.6	9.8	10.2	2.8	2.9	1.3	2.8	21.8	34.1	56.0
GT.17	1999-2018	50.0	0.4	1.0	0.6	0.9	1.1	0.8	3.5	3.2	1.0	1.1	0.3	0.8	6.9	8.0	14.9
GT.18	1999-2018	93.0	1.0	2.2	2.5	4.2	5.8	4.5	6.6	5.6	1.7	2.3	0.8	1.8	13.2	25.8	39.1
GT.11	1999-2018	58.0	1.4	2.1	2.0	3.4	3.4	2.2	6.3	7.1	3.6	2.5	0.8	1.9	17.2	19.5	36.7
GT.7	1999-2000, 2018	346.0	26.6	19.6	25.9	31.1	32.3	12.3	37.4	58.4	26.7	13.0	3.8	8.2	136.6	158.7	295.3
GT.20	2018	-	69.4	92.0	71.7	70.1	68.5	34.5	67.3	130.5	104.3	85.2	48.5	45.3	483.1	404.1	887.2

การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่า





พื้นที่ศึกษา	ขนาดพื้นที่รับน้ำ (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำท่า (ล้าน ลบ.ม.)		
		ฤดูแล้ง (พ.ย.-เม.ย.)	ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.)	รายปี
ลุ่มน้ำคลองบางสะพานใหญ่	489.0	142.4 (37.8%)	234.6 (62.2%)	377.0
ลุ่มน้ำคลองแม่รำพึง	53.2	9.3 (46.1%)	10.9 (53.9%)	20.2

การศึกษาความต้องการน้ำและสมดุลน้ำ

ผังระบบลุ่มน้ำในพื้นที่ศึกษา



โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบัน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก

ตำบล	จำนวนโครงการ	ความจุเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	พื้นที่ได้รับประโยชน์ (ไร่)
1. ชัยเกษม	3	0.127	700
2. ร่อนทอง	19	0.772	12,010
3. ทองมงคล	19	1.013	9,450
4 กำเนิดนพคุณ	17	0.160	3,850
5. พงศ์ประศาสน์	9	0.281	7,600
6. แม่รำพึง	1	-	300
7. ช้างแรก	3	1.550	3,900
รวมทั้งหมด	71	3.903	37,810

การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำ

- ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
- ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
- ความต้องการใช้น้ำเพื่อการปศุสัตว์
- ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
- ความต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยาท้ายน้ำ

โครงการ	พื้นที่รับประโยชน์ด้านการเกษตร (ไร่)	พื้นที่เพาะปลูกแยกตามชนิดของพืช (ไร่)		
		ข้าว	ไม้ผลผสม	มะพร้าว
1. ปตร.ทุ่งมะพร้าว	1,577	164	-	1,413
2. ปตร.กลางคลองบางสะพาน	1,244	32	191	1,021
3. ปตร.ปลายคลองบางสะพาน	1,011	-	324	687
รวมทั้งหมด	3,832	196	515	3,121

ระบบการปลูกพืช	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ไม้ผลผสม	ไม้ผลผสม (มะนาว ลองกอง มะพร้าว มะม่วง และกล้วย)											
ยางพารา/ ปาล์มน้ำมัน	ยางพารา / ปาล์มน้ำมัน											
พืชไร่	พืชไร่ (สับปะรด/ กล้วย)											
นาข้าว	นาข้าว											

ตำบล	พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)	ปริมาณความต้องการน้ำที่แปลงเพาะปลูก (ล้าน ลบ.ม.)		
		ฤดูฝน (พ.ค. – พ.ย.)	ฤดูแล้ง (ธ.ค. –เม.ย.)	ทั้งปี
1. ปตร.ทุ่งมะพร้าว	1,577	0.694	0.892	1.586
2. ปตร.กลางคลองบางสะพาน	1,244	0.506	0.765	1.271
3. ปตร.ปลายคลองบางสะพาน	1,011	0.400	0.638	1.038
รวมทั้งหมด	3,832	1.600	2.295	3.895

ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

- **คำนวณปริมาณความต้องการน้ำสำหรับพืชแต่ละชนิด**

$$ET = Kc * ETo$$

โดยที่

Kc = สัมประสิทธิ์พืช (Crop Coefficient)

Eto = การคายระเหยของพืชอ้างอิง (Potential Evapotranspiration)

- **คำนวณปริมาณน้ำชลประทาน (Irrigation Water Requirement) หรือความต้องการใช้น้ำชลประทานเพื่อการเพาะปลูก**

$$\mathrm{IrrWR} = \frac{\mathrm{ET} + \mathrm{P} - \mathrm{ER}}{\mathrm{IE}}$$

โดยที่

I_{rrWR} = ปริมาณน้ำชลประทานที่พืชต้องการ

ET = ปริมาณน้ำที่พืชใช้

P = ปริมาณการรั่วซึมในแปลงเพาะปลูก

ER = ปริมาณฝนใช้การ

IE = ประสิทธิภาพชลประทาน

1) ชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการประปาของสำนักงานประปาบางสะพาน

- ส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองหรือในเขตเทศบาลตำบล อัตราการใช้น้ำประเมินจากข้อมูลการใช้น้ำของสำนักงานประปาบางสะพาน
- พื้นที่ ทต.กำเนิดนพคุณ และบางส่วนของตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลแม่รำพึง ตำบลพงศ์ประศาสน์ และ ทต.ร่อนทอง
- กำหนดให้มีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยเท่ากับ 200 ลิตร/คน/วัน

2) ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล แต่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการประปาของสำนักงานประปาบางสะพาน

- กำหนดให้มีอัตราการใช้น้ำเท่ากับ 100 ลิตร/คน/วัน

3) ชุมชนที่อยู่นอกเขตพื้นที่การให้บริการประปาของสำนักงานประปาบางสะพาน

- ส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบทหรือชุมชนที่อยู่นอกเขตเทศบาล
- กำหนดให้มีอัตราการใช้น้ำเท่ากับ 75 ลิตร/คน/วัน

ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

- **คำนวณความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค**

ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค = จำนวนประชากร x อัตราการใช้น้ำ

- **การคาดการณ์จำนวนประชากรศึกษาจากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรสถิติข้อมูลย้อนหลังในช่วงปี พ.ศ. 2555-2564 ด้วย 3 วิธี ได้แก่**
  - Linear Regression Model
  - Exponential Regression Model
  - Power Regression Model

โดยเลือกวิธีที่มีค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูลมากที่สุด

พื้นที่	ประชากรรวม (คน)									
	พ.ศ. 2555	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564
ตำบลกำเนิดนพคุณ	10,403	10,429	10,426	10,496	10,444	10,481	10,585	10,562	9,725	9,727
ตำบลพงศ์ประศาสน์	9,638	9,742	9,785	9,866	9,932	9,973	10,021	10,068	10,099	10,109
ตำบลร่อนทอง	15,916	16,027	16,121	16,718	16,814	16,935	17,044	17,132	16,993	16,975
ตำบลธงชัย	10,039	10,065	10,074	10,135	10,157	10,260	10,278	10,228	10,174	10,154
ตำบลชัยเกษม	11,021	11,095	11,164	11,373	11,476	11,589	11,653	11,675	11,696	11,653
ตำบลทองมงคล	9,683	9,752	9,766	10,138	10,258	10,356	10,413	10,417	10,397	10,420
ตำบลแม่รำพึง	6,884	6,892	6,933	7,001	7,036	7,025	7,021	7,041	7,061	7,107
ตำบลบางสะพาน	7,933	7,984	8,021	8,185	8,222	8,353	8,340	8,320	7,676	7,665
ตำบลช้างแรก	10,287	10,357	10,473	10,687	10,749	10,849	10,939	10,932	10,923	10,914
รวม	91,804	92,343	92,763	94,599	95,088	95,821	96,294	96,375	94,744	94,724

ความต้องการใช้น้ำเพื่อการปศุสัตว์

แนวคิด

- ใช้ฐานข้อมูลการปศุสัตว์ในพื้นที่ศึกษา จากข้อมูล กชช. 2ค ปี 2564 จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
- การคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการปศุสัตว์ในอนาคต จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรรายจังหวัด ในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต

อัตราการใช้น้ำเพื่อการปศุสัตว์

ประเภทสัตว์เลี้ยง	อัตราการใช้น้ำ (ลิตร/ตัว/วัน)
โคและกระบือ	80
สุกร	20
แพะ และแกะ	15
เป็ดและไก่	3

ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

ความต้องการใช้น้ำของอุตสาหกรรมทั่วไป

แนวคิด

- การประเมินความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- การคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม จะอาศัยแนวโน้มของอัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมรายจังหวัดในปีย้อนหลังมาคาดการณ์ค่าในอนาคต

อัตราความต้องการใช้น้ำตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม

รหัส	ประเภท	รายละเอียดประเภทอุตสาหกรรมหลัก	ปริมาณความต้องการน้ำ (ลบ.ม./ไร่/วัน)
01	Accessory	อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่าง ๆ	6.00
02	Chemical	อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์	8.00
03	Food	อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม	12.00
04	Metal	อุตสาหกรรมถลุง หล่อโลหะ	5.00
05	Other	อุตสาหกรรมทั่วไป	7.00
06	Outside	อุตสาหกรรมกลางแจ้ง เช่น โม่-บดหิน ดูดทราย เผาถ่าน หีบฝ้าย อบเมล็ดพืช ฯลฯ	4.00
07	Paper	อุตสาหกรรมกระดาษ เช่น ผลิตเยื่อกระดาษ ภาชนะจากกระดาษ ฯลฯ	4.00
08	Textile	อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฟอกหนัง ย้อมสี	5.00
09	Unmetal	ผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น แก้ว กระเบื้องเคลือบ ปูน ฯลฯ	8.00
10	Wood	ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องครัว	3.00

ความต้องการใช้น้ำของอุตสาหกรรมบริษัทเครือสหวิริยา จำกัด

แนวคิด

- รวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มของสหวิริยาอินดัสตรี ได้แก่ ปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการผลิต และแหล่งน้ำที่ใช้ในปัจจุบัน
- ประเมินปริมาณความต้องการใช้น้ำในอนาคตของกลุ่มโรงงานของอุตสาหกรรมบริษัทเครือสหวิริยา โดยประเมินจากศักยภาพสูงสุดของกำลังการผลิต

ความต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยาท้ายน้ำ

แนวคิด

- กำหนดจากผลการวิเคราะห์ปริมาณน้ำ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศท้ายน้ำ บริเวณก่อนจุดออกทะเลที่อ่าวไทยของลุ่มน้ำคลองบางสะพานและลุ่มน้ำคลองแม่รำพึง จาก Flow Duration Curve ของปริมาณน้ำท่ารายเดือน
- โดยพิจารณาเท่ากับปริมาณน้ำท่าที่ 90 เปอร์เซ็นต์ ของ Flow Duration Curve





การศึกษาระบบแหล่งน้ำ และสมดุลน้ำ

สภาพสมดุลน้ำ = ปริมาณน้ำต้นทุน - ความต้องการน้ำ



เอกสารแนบที่ 18

สำเนาหนังสืออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ออกนอกบริเวณโรงงาน

หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ อก.6401-17320

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-59-1/36ปข
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ (ตัน)	วิธีการกำจัด	ทะเบียนโรงงานผู้รับดำเนินการ	ผลการพิจารณา	เหตุผล
1	12 01 01	เศษเหล็กผลิตภัณฑ์ (Scrap) เป็นเศษเหล็กขนาดใหญ่	50000	049	3-64(12)-1/39ปข	อนุญาต	
2	17 06 04	ฉนวนกันความร้อนเสื่อมสภาพ	20	071	3-105-64/60ปจ	อนุญาต	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2566

ออกให้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

บันทึกการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิก รายละเอียดในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

เลขที่ อก.6401-17320
ของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-59-1/36ปข

เลขรับที่	วัน/เดือน/ปี	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาฯ	ผลการพิจารณา	เหตุผล
53351/2564	20/12/64	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 11 01 05 กรดเกลือจากการใช้งานแล้ว โดยมีผู้รับดำเนินการคือ น.42(1)-6/2538-ญวก. ปริมาณ 5500 ตัน วิธีการกำจัด 049	อนุญาต	
53351/2564	20/12/64	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 19 08 13 Waste Water Sludge โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-46/60ปจ ปริมาณ 200 ตัน วิธีการกำจัด 042	อนุญาต	
53351/2564	20/12/64	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 12 01 18 Grinding from RSH โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-46/60ปจ ปริมาณ 200 ตัน วิธีการกำจัด 042	อนุญาต	
53351/2564	20/12/64	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 10 02 11 Waste oil โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-46/60ปจ ปริมาณ 150 ตัน วิธีการกำจัด 042	อนุญาต	
53351/2564	20/12/64	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 07 06 08 Waste Grease โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-46/60ปจ ปริมาณ 150 ตัน วิธีการกำจัด 042	อนุญาต	
53351/2564	20/12/64	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 15 02 02 วัสดุซับน้ำมัน (เศษผ้า ขุยมะพร้าว) โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-46/60ปจ ปริมาณ 70 ตัน วิธีการกำจัด 042	อนุญาต	
53351/2564	20/12/64	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 15 01 10 ภาชนะปนเปื้อน โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-46/60ปจ ปริมาณ 10 ตัน วิธีการกำจัด 049	อนุญาต	
53351/2564	20/12/64	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 19 12 11 สายไฮดรอลิค โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-46/60ปจ ปริมาณ 10 ตัน วิธีการกำจัด 042	อนุญาต	
53351/2564	20/12/64	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 17 05 03 ดินจากการทำความสะอาดปนเปื้อนน้ำมัน โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-46/60ปจ ปริมาณ 100 ตัน วิธีการกำจัด 042	อนุญาต	
53351/2564	20/12/64	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 13 07 01 กากตะกอนน้ำมันเตา(Oily Sludge) โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-46/60ปจ ปริมาณ 20 ตัน วิธีการกำจัด 042	อนุญาต	
54199/2564	29/12/64	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 19 08 14 กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย(Waste Water Sludge) โดยมีผู้รับดำเนินการคือ บริษัท เสียงหลง เทรดดิ้ง จำกัด ปริมาณ 4000 ตัน วิธีการกำจัด 081	เอกสารไม่เพียงพอ	99
53511/2564	5/1/65	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 10 01 04 Dust from Heat Recuperator โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-46/60ปจ ปริมาณ 30 ตัน วิธีการกำจัด 042	อนุญาต	
53511/2564	5/1/65	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 16 02 13 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-46/60ปจ ปริมาณ 10 ตัน วิธีการกำจัด 049	อนุญาต	
53511/2564	5/1/65	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 16 01 07 ไส้กรองน้ำมัน โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-46/60ปจ ปริมาณ 20 ตัน วิธีการกำจัด 042	อนุญาต	
53511/2564	5/1/65	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 11 01 05 กรดเกลือจากการใช้งานแล้ว โดยมีผู้รับดำเนินการคือ น.106-96/2562-นสร. ปริมาณ 1500 ตัน วิธีการกำจัด 053	อนุญาต	
53577/2564	5/1/65	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 15 01 10 ถังเหล็ก 200 ลิตร โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-24/52สค ปริมาณ 1 ตัน วิธีการกำจัด 049	อนุญาต	
3115/2565	20/1/65	ขอเพิ่มปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 15 01 10 ถังเหล็ก 200 ลิตร โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-24/52สค ปริมาณ 9 ตัน วิธีการกำจัด 049	อนุญาต	
4887/2565	28/1/65	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 11 01 05 กรดเกลือจากการใช้งานแล้ว โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-7/56ชบ ปริมาณ 600 ตัน วิธีการกำจัด 053	อนุญาต	
4317/2565	31/1/65	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 10 02 10 Mill Scale โดยมีผู้รับดำเนินการคือ บ. เสียงหลง เทรดดิ้ง จก. วอ.6 ที่ อก0309033013864 (มาเลเซีย) ปริมาณ 1000 ตัน วิธีการกำจัด 081	อนุญาต	
4318/2565	31/1/65	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 19 08 14 กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water sludge) โดยมีผู้รับดำเนินการคือ บ. เสียงหลง	อนุญาต	

		เทรดดิ้ง จก. วอ.6 ที่ อก0309033013864 (มาเลเซีย) ปริมาณ 3000 ตัน วิธีการกำจัด 081		
6107/2565	7/2/65	ขอเพิ่มรายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 16 11 06 อิฐทนไฟใช้งานแล้ว โดยมีผู้รับดำเนินการคือ 3-106-61/53สบ ปริมาณ 100 ตัน วิธีการกำจัด 049	อนุญาต	

วิธีการกำจัด

011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ
031 เป็นวัตถุดิบทดแทน
032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด
033 ส่งกลับผู้ขายเพื่อนำกลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ซ้ำ
039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่นๆ
041 เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
042 ทำเชื้อเพลิงผสม
043 เผาเพื่อเอาพลังงาน
044 เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์
049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
051 เข้ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่
052 เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่
053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ ด่าง
054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา
059 นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่นๆกลับคืนมาใหม่
061 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ
062 บำบัดด้วยวิธีทางเคมี
063 บำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ
064 บำบัดด้วยวิธีทางเคมีและฟิสิกส์
065 บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ
066 เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม
067 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี
068 ปรับเสถียร/ ครึ่งทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic
069 วิธีบำบัดอื่นๆ เพื่อลดค่าความเป็นอันตราย
071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
072 ฝังกลบอย่างปลอดภัย
073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
074 เผาทำลายในเตาเผาขยะทั่วไป
075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย
076 เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์
077 อัดฉีดลงบ่อ ใต้ดิน หรือชั้นดินใต้ทะเล แนบเอกสารอนุญาตจากหน่วยงานอื่น
079 กำจัดด้วยวิธีอื่นๆ
081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ
082 ถมทะเลหรือที่ลุ่ม เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
083 หมักทำปุ๋ยหรือเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
084 ทำอาหารสัตว์ เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น

เหตุผลการไม่อนุญาต

01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ บำบัด/ กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
02 วิธีการบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
03 ผู้รับดำเนินการได้รับคำสั่งปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือหยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
04 ผู้รับดำเนินการไม่ยินยอมรับบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
05 ไม่สามารถยื่นขออนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการ โรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในส่วนขยาย
07 ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

เหตุผลกรณีอื่นๆ

99 อื่นๆ ระบุ ....

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ ดังนี้

11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
12 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับบริการระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
14 หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ของผู้รับดำเนินการ และหรือ ผู้ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นทั้งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดที่เกิดของเสีย
19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมากำจัด/บำบัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
20 สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)
21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
22 รหัสของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไม่ถูกต้อง
23 รหัสของวิธีการกำจัดไม่ถูกต้อง
24 การลงนามของกรรมการผู้มีอำนาจในคำขอ/สัญญา/กอ.1 ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หมายเหตุ 1. กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางการปกครองนี้
2. หากท่านจงใจฝ่าฝืนนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิด ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

เอกสารแนบที่ 19

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Uniform Waste Manifest)

(ก.ค.-ธ.ค. 65)

ใบกำกับการขนส่งของเสีย
(Uniform Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by Generator.

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอบางละมุง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIWG052900040 (3-59-1/36ปร)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency.....

3) ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

ชื่อบริษัท : company name บริษัท ฟอร์ซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย : Transporter's ID DIWT092800044 (0135548005803)

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs).

ชื่อบริษัท : TSDF's name บริษัท ฟอร์ซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Disposer's ID DIWD142800010 (3-106-19/57ปท)

5) รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสีย: Waste ID.	การบรรจุ : Containers		ปริมาณ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
			จำนวน : No.	ชนิด : Type			
1	ฉนวนกันความร้อนเสื่อมสภาพ	170603	47	bigbag	7,420.00	กิโลกรัม	

รวมปริมาตรของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information.

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุหีบห่อหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร รชยา/0836516246 วันที่ : Day/Month/Year 20/07/2565

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บริษัท ฟอร์ซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID 0135548005803
โทรศัพท์ : Phone 02-9044366-7 โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☑ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane
3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID 71-3879 ปทุมธานี / 71-3880 ปทุมธานี

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To ปทุมธานี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day

ลงชื่อผู้ขนส่ง Transporter's name สำเริง เงินบำรุง/099-0064259 ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year 20/07/2565

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs.

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท ฟอร์ซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สถานที่กำจัด : TSDF's address 32/3-4 หมู่ที่ 4 ถนนนนท์ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี 12160

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด :TSDF's ID DIWD142800010 (3-106-19/57ปท)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา :Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร วันที่ : Day/Month/Year

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification.
ประเภทของเสีย : Type of waste..... ปริมาณ : Quantity.....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified/ รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....

ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

แบบกำกับการขนส่ง 02
ฉบับที่ 6 ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย : Manifest No. FS 72376

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย
(Uniform Hazardous Waste Manifest)

M65072003674

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : Name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานก่อกำเนิด : Generator's address 9 หมู่ที่ 7 ต.แม่น้ำคู้ ต.บางละมุง จ.ประจวบคีรีขันธ์

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : Generator's ID DIW-G-052900040
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter
รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name Foresee Corporation Co.,Ltd.
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 1 : Transporter's ID DIW-T-092800044
รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second company name
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 2 : Transporter's ID

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)
ชื่อ : Name บริษัท ฟอร์ซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย Disposer's ID DIW-D-142800010

5) รายละเอียดของของเสียอันตรายที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	Waste ID.	หมวดของวัสดุที่ใช้บรรจุ		การบรรจุ : Containers		ปริมาณสุทธิ Quantity	หน่วยน้ำหนัก Unit Wt/Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม Additional Information
			หมวด	ชื่อ	จำนวน : No.	ชนิด : Type			
1	ฉนวนกันความร้อนเสื่อมสภาพ	17 06 03 HM			47	Bigbag	7420	kg	

รวมปริมาตรของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid 7420 กิโลกรัม/ตัน : Kgs./Tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุหีบห่อหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation.
ลงชื่อ Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 20 เดือน : Month 7 พ.ศ. : Year 65

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 : Transporter's Name Foresee Corporation Co.,Ltd.
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW-T-092900044
โทรศัพท์ : Phone 02-9044366-7 โทรสาร : Fax 02-9044368
ฉุกเฉิน : Emergency 086-3997778

2) พาหนะที่ใช้ : Vehicle: ☑ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane
3) เลขทะเบียนพาหนะ ประเทศไทย

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To ปทุมธานี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : Hours/Day
ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....

5) ผู้ขนส่งรายที่ 2 : Transporter's Name .....
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID .....
โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax .....
ฉุกเฉิน : Emergency .....

6) พาหนะที่ใช้ : Vehicle: ☐ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane
7) เลขทะเบียนพาหนะ ประเทศไทย

8) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ..... ไปยังจังหวัด To ..... ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : Hours/Day
ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 2 Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท ฟอร์ซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สถานที่กำจัด : TSDF's address 32/3-4 หมู่ 4 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID DIW-D-142800010
โทรศัพท์ : Phone 02-9044366-7 โทรสาร : Fax 02-9044368
ฉุกเฉิน : Emergency 086-3997778, 085-8012922

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ น้ำหนักสุทธิที่ได้รับจริง 7420 ตัน
TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period..... ☐ วัน : Day ☐ เดือน : Month ☐ ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste.
ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....

4) ตรวจพบของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification
ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste ..... ปริมาณ : Quantity .....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no. .....
ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

ใบกำกับการขนส่งของเสีย
(Uniform Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by Generator.

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่ราศี อำเภอบางละพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

2) เลขประจำตัวผู้กก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIWG052900040 (3-59-1/36ปข)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency.....

3) ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

ชื่อบริษัท : company name เบคเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย : Transporter's ID DIWT050200740 (0105544104548)

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs).

ชื่อบริษัท : TSDF's name บริษัท เบคเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Disposer's ID DIWD066200031 (3-106-8/49สม)

5) รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสีย: Waste ID.	การบะบรรจุ : Containers		ปริมาณ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
			จำนวน : No.	ชนิด : Type			
1	วัสดุอุดขับน้ำมัน	150202	46	bigbag	12,460.00	กิโลกรัม	

รวมปริมาตรของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตรหรือลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information.

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุหีบห่อหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร รชยา/0836516246 วันที่ : Day/Month/Year 25/07/2565

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name เบคเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID 0105544104548
โทรศัพท์ : Phone 02-012-7888 โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☑ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID 64-3482 กรุงเทพมหานคร 64-8415 กรุงเทพมหานคร

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day

ลงชื่อผู้ขนส่ง Transporter's name นายเอนก สำลีอ่อน/097-0371763 ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year 25/07/2565

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs.

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท เบคเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
สถานที่กำจัด : TSDF's address - หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด :TSDF's ID DIWD066200031 (3-106-8/49สม)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา :Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร วันที่ : Day/Month/Year

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification.
ประเภทของเสีย : Type of waste..... ปริมาณ : Quantity.....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified/ รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....

ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

เบคเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
65BWGHBL0725002

1/1

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสีย : Manifest No. 651060725006

ใบกำกับการขนส่งของเสีย (Uniform Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by the Generator

1)ชื่อ : Name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 หมู่ 7 ตำบลแม่ราศี อำเภอบางละพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

2)เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIW-G-052900040
โทรศัพท์ : Phone 0-3269-1403-5 โทรสาร : Fax 0-3269-1422 กรณีฉุกเฉิน : Emergency พลอยชา พลอยศิริ

3)ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name เบคเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ตจำกัด
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 1 : Transporter's ID. DIW-T- 050200740

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second company name บจก.เบคเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 2 : Transporter's ID. DIW-T- 050200740

4)ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name เบคเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG 3
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 1 : Disposer's ID. DIW-D- 066200031

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second TSDF's name
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 2 : Disposer's ID.

5)รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	รหัสของเสีย Waste Code	ภาชนะบรรจุ : Containers		ผู้ก่อกำเนิด : Generator	ผู้รับกำจัด : Disposer
			จำนวน No.	ชนิด Type	ปริมาตรสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.	ปริมาตรสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.
1	[HBL] วัสดุอุดขับปนเปื้อนน้ำมัน #	15 02 02	1	Box	6230	5830

รวมปริมาตรของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : Liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : Solid 6230 กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6)การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม Special handing Instructions and additional information

7)คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุหีบห่อหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Certification : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described and above and have been packed and labelled and are in proper condition for transported according to regulation.
ลงชื่อ Generator's name ชื่น ลายเซ็น : Signature ชื่น วันที่ : Date 25 เดือน : Month 7 พ.ศ. : Year 65

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1)ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บจก.เบคเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW-T-050200740
โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) ประเภทการขนส่ง 10 Roll off Truck - พ่วง, 10 Roll off Truck

3) เลขทะเบียน 64-3482 กทม.

4)คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ:
Transporter certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that the waste has been transported according to regulation.
โดยขนส่งจากจังหวัด From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ Time spending ..... ชม./วัน : hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 25 เดือน : Month 7 พ.ศ. : Year 65

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs

1)ชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name เบคเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG 3
สถานที่กำจัด : TSDF's address 140 หมู่ที่ 8 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID DIW-D-066200031
โทรศัพท์ : Phone 0-3625-1403 #204 โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน : Emergency .....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับวัสดุที่ใช้แล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ TSDF certification of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.
ปริมาณที่รับเข้าจริง 5830
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period ..... ☐ วัน : Day ☐ เดือน : Month ☐ ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : Since the day that received waste
ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 26 เดือน : Month 7 พ.ศ. : Year 65

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification ประเภทของเสีย : Type of waste ..... ปริมาณ : Quantity .....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ___/___/___ (วัน/เดือน/ปี : dd/mm/yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no. .....
ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

1/1

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสีย : Manifest No. 651060725007

ใบกำกับการขนส่งของเสีย (Uniform Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by the Generator

1)ชื่อ : Name สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บีนาซ ผลุงเวม
สถานที่กำเนิด : Generator address 9 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่ร่ำพึง อำเภอบางละพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

2)เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIW-G-052900040
โทรศัพท์ : Phone 0-3269-1403 โทรสาร : Fax 0-3269-1421 กรณีฉุกเฉิน : Emergency ธนวุฒยา ทองอยู่

ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name เบสเตอร์ เวิ้ลด์ ทรานสปอร์ตจำกัด
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 1 : Transporter's ID. DIW-T- 050200740

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second company name บจก.เบสเตอร์ เวิ้ลด์ ทรานสปอร์ต
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 2 : Transporter's ID. DIW-T- 050200740

4)ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name เบสเตอร์ เวิ้ลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG 3
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 1 : Disposer's ID. DIW-D- 066200031

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second TSDF's name
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 2 : Disposer's ID.

5)รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	รหัสของเสีย Waste Code	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน No.	ภาชนะบรรจุ : Containers ชนิด Type	ผู้ก่อกำเนิด : Generator ปริมาตรสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.	ผู้รับกำจัด : Disposer ปริมาตรสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.
1	[HBL] วัสดุดูดซับปนเปื้อนน้ำมัน ๑	15 02 02	1	Box	6230	6550

รวมปริมาตรของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : Liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : Solid 6230 กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6)การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม Special handing Instructions and additional information

7)คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Certification : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described and above and have been packed and labelled and are in proper condition for transported according to regulation.

ลงชื่อ / Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 25 เดือน : Month 7 พ.ศ. : Year 65

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1)ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บจก.เบสเตอร์ เวิ้ลด์ ทรานสปอร์ต
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW-T-050200740
โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) ประเภทรถขนส่ง 10 Roll off Truck - ห่วง, 10 Roll off Truck

3) เลขทะเบียน 64-8415 กทม.

4)คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ:
Transporter certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that the waste has been transported according to regulation.

โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด : To สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day

ลงชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 20 เดือน : Month 7 พ.ศ. : Year 65

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs

1)ชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name เบสเตอร์ เวิ้ลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG 3
สถานที่กำจัด : TSDF's address 140 หมู่ที่ 6 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID DIW-D-066200031
โทรศัพท์ : Phone 0-3623-1403 #204 โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน : Emergency 0328

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับวัสดุที่ใช้แล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ TSDF certification of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.

ปริมาณที่รับเข้าจริง 6550

และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period ..... ☐ วัน : Day ☐ เดือน : Month ☐ ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : Since the day that received waste

ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 26 เดือน : Month 7 พ.ศ. : Year 65

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification ประเภทของเสีย : Type of waste ..... ปริมาณ : Quantity .....

การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....

วันที่ส่งคืน : Date returned ..../..../.... (วัน/เดือน/ปี : dd/mm/yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no. .....

ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

เลขที่อ้างอิง : Reference No. M650801038680

ฉบับที่ ..... / 6

ใบกำกับการขนส่งของเสีย
(Uniform Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by Generator.

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่ร่ำพึง อำเภอบางละพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIWG052900040 (3-59-1/36ปข)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency.....

3) ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

ชื่อบริษัท : company name บริษัท เกียรติขนานขนส่ง จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย : Transporter's ID DIWT112400015 (0107547000192)

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs).

ชื่อบริษัท : TSDF's name บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด

เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Disposer's ID DIWD130900046 (3-106-7/56ชบ)

5) รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสีย: Waste ID.	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ภาชนะบรรจุ : Containers ชนิด : Type	ปริมาณ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1	กรดเกลือจากการใช้งานแล้ว	110105	1	tank	26,030.00	กิโลกรัม	

รวมปริมาตรของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information.

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร ชรบ/0836516246 วันที่ : Day/Month/Year 01/08/2565

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บริษัท เกียรติขนานขนส่ง จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID 0107547000192
โทรศัพท์ : Phone 025017330 โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☑ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID 70-2190 ตาก, 70-0966 ตาก

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To ชลบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day

ลงชื่อผู้ขนส่ง Transporter's name นายอดุลย์ ขูเมา/082-498-3494 ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year 01/08/2565

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs.

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด
สถานที่กำจัด : TSDF's address 69 หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด :TSDF's ID DIWD130900046 (3-106-7/56ชบ)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา :Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร วันที่ : Day/Month/Year

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification.
ประเภทของเสีย : Type of waste..... ปริมาณ : Quantity.....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified/ รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....

ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

หมายเลขแบบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย Manifest No. SEM-15192

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย

(Uniform Hazardous Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่ร้าพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : Generator's ID DIW-G-052900040

โทรศัพท์ :Phone แฟกซ์ :Fax

ฉุกเฉิน Emergency

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name บริษัท เกียรติชัยการขนส่ง จำกัด (มหาชน)

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second company name

เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 1 : Transporter's ID DIW-T-112400015

เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 2 : Transporter's ID

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF 's name บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second company name

เลขประจำตัวผู้รวบรวม บำบัดและกำจัดของเสียอันตราย รายที่ 1 : Disposer's ID DIW-D-130900046

เลขประจำตัวผู้รวบรวม บำบัดและกำจัดของเสียอันตราย รายที่ 2 : Disposer's ID

5) รายละเอียดของเสียอันตรายที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ NO.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสีย อันตราย : Waste ID	หมวดข้อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมวด	ชื่อ	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาตรสุทธิ Quantity	หน่วยน้ำหนัก Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม Additional Information
1	กรดเกลือจากการโซ่งานแล้ว	11 01 05	11	01	1	แท่งก		กก.	

รวมปริมาตรของเสียอันตรายทั้งหมด:Total Quantity ของเหลว : Liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร:Liters./cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม/ตัน:Kgs./tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

Special handing Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :

Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation

ลงชื่อ Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่:Date ..... เดือน:Month ..... พ.ศ. Year .....

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่งที่ 1: Transporter's name บริษัท เกียรติชัยการขนส่ง จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้ขนส่ง:Transporter's ID DIW-T-112400015

โทรศัพท์:Phone แฟกซ์:Fax

ฉุกเฉิน:Emergency

2)พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☐ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

3)เลขทะเบียน พาหนะ :Vehicle ID

Transporter Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation

โดยการขนส่งจากจังหวัด:From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด:To ชลบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ:Time spending 8 ชม./วัน : hours/day

ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่:Date ..... เดือน:Month ..... พ.ศ. Year .....

5) ชื่อผู้ขนส่งที่ 2: Transporter's name

เลขประจำตัวผู้ขนส่ง:Transporter's ID

โทรศัพท์:Phone แฟกซ์:Fax

ฉุกเฉิน:Emergency

6) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☐ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

7)เลขทะเบียน พาหนะ :Vehicle ID

8) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

Transporter Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation

โดยการขนส่งจากจังหวัด:From ..... ไปยังจังหวัด:To ..... ใช้ระยะเวลาประมาณ:Time spending ..... ชม./วัน : hours/day

ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 2 Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่:Date ..... เดือน:Month ..... พ.ศ. Year .....

3.ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้กำจัด TSDF's name บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด

สถานที่กำจัด :TSDF's address 69 ม.1 ต.บอกวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID DIW-D-130900046

โทรศัพท์ :062-8249245 แฟกซ์:038-195791 ฉุกเฉิน:Emergency

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้

TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the rejerende foad

และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period ..... ☐ วัน:day ☐ เดือน:month ☐ ปี:year นับจากวันที่ได้รับของเสีย :since the day that received waste

ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่:Date ..... เดือน:Month ..... พ.ศ. Year .....

4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification

ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste ..... ปริมาณ : Quantity .....

การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน:Returned ☐ จัดประเภทใหม่:Reclassified / รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด:Accepted เหตุผล:Reason of action .....

วันที่ส่งคืน : Date returned ...../...../.....(วัน/เดือน/ปี:dd/mm/yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no .....

ชื่อผู้ส่งคืน :TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

แผ่นที่ 6 (สำเนา) ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย

FM TR 08 Rev.00 01/10/2541

REF.

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย : Manifest No. W2E65080158

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย

(Uniform Hazardous Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by Generator

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่ร้าพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย :Generator's ID DIW-G-052900040

โทรศัพท์ : Phone 032-691403-5 โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน :Emergency.....

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter

ชื่อบริษัท : company name บริษัท ทรานซิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter's ID DIW-T-214800013

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

ชื่อบริษัท : TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย Disposer's ID DIW-D-173000027

5) รายละเอียดของของเสียอันตรายที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสีย อันตราย : Waste ID.	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาตรสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1	Waste Grease	07 06 08	80	Drum	18320	กิโลกรัม	

รวมปริมาตรของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

Special handling Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :

Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation

ลงชื่อ Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year 4/8/2565 13:09

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บริษัท ทรานซิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW-T-214800013

โทรศัพท์ : Phone 0 915455 5231 โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☐ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

3) เลขทะเบียน พาหนะ : Vehicle ID: 72-1387 รย.72-1532 รย.

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.

โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To ปราจีนบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day

ลงชื่อผู้ขนส่ง Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year .....

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

สถานที่กำจัด : TSDF's address โฉนดที่ดินเลขที่ 18778 หมู่ที่ 7 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด :TSDF's ID DIW-D-173000027

โทรศัพท์ : Phone 0 3745 2557 โทรสาร : Fax 0 3745 2558 ฉุกเฉิน : Emergency .....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้

TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.

และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา :Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste

ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year .....

4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification

ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste..... ปริมาณ : Quantity.....

การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified/ รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....

วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี :dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....

ชื่อผู้ส่งคืน :TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

แบบกำกับการขนส่ง 02

ฉบับที่ 6 ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย

(W2E ⇨ WG)

เลขที่อ้างอิง : Ref No. B22080170

W2E65080158

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสีย : Manifest No.

เลขที่ No. 130096

ใบกำกับการขนส่งของเสียกากอุตสาหกรรม
(Uniform Hazardous Waste / Non-Hazardous Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : Name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สถานก่อกำเนิด : Generator address เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : Generator's ID 3-59-1/36 บ/ข

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name บริษัท ทรานซิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 1 : Transporter's ID DIW-T-214800013

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย รายที่ 1 Disposer's ID DIW-D-173000027

5) รายละเอียดของของเสียอันตรายที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสียอันตราย : Waste ID.	หมวดข้อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมวด	ข้อ	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาตรสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt/ Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1	Waste release	170503A	002		80	Drum	18,470	kg	

รวมปริมาตรของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid 18,470 ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid - กิโลกรัม / ตัน : Kgs./Tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

Special handling Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation.

ลงชื่อ Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year 2565

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 : Transporter's Name บริษัท ทรานซิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW-T-214800013

โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☐ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID 12-135279, 12-153270 Roll Off ห่วง (Load)

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.

โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To ปราจีนบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending 2 ชม./วัน : Hours/Day

ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. Year .....

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานที่เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

สถานที่กำจัด : TSDF's address เลขที่ 18 ซ. 9 หมู่ที่ 7 ต.ล.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน : Emergency .....

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID DIW-D-173000027

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้

TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.

และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period ..... ☐ วัน : Day ☐ เดือน : Month ☐ ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste

ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....

4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification

ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste ..... ปริมาณ : Quantity .....

การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....

วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no. .....

ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

เลขที่อ้างอิง : Reference No. 3053008

ฉบับที่ ..... / 6

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย : Manifest No. W2E65080934

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย
(Uniform Hazardous Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by Generator

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย :Generator's ID DIW-G-052900040

โทรศัพท์ : Phone 032-691403-5 โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน :Emergency .....

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter

ชื่อบริษัท : company name บริษัท ทรานซิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter's ID DIW-T-214800013

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

ชื่อบริษัท : TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย Disposer's ID DIW-D-173000027

5) รายละเอียดของของเสียอันตรายที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสียอันตราย : Waste ID.	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาตรสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1	ดินจากการทำความสะอาดปนเปื้อนน้ำมัน	17 05 03	42	Bigbag	18830	กิโลกรัม	

รวมปริมาตรของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

Special handling Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :

Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation

ลงชื่อ Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year 15/8/2565 16:35

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บริษัท ทรานซิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW-T-214800013

โทรศัพท์ : Phone 0 915455 5231 โทรสาร : Fax ..... ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☐ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID 71-8906 รย.70-4507 รย.

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.

โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To ปราจีนบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day

ลงชื่อผู้ขนส่ง Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year .....

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

สถานที่กำจัด : TSDF's address เลขที่ 18 ซ.9 หมู่ที่ 7 ต.ล.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โทรศัพท์ : Phone 0 3745 2557 โทรสาร : Fax 0 3745 2558 ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด :TSDF's ID DIW-D-173000027

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้

TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.

และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา :Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste

ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year .....

4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification

ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste..... ปริมาณ : Quantity.....

การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified/ รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....

วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี :dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....

ชื่อผู้ส่งคืน :TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

แบบกำกับการขนส่ง 02

ฉบับที่ 6 ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย

(W2E ⇨ WG)

เลขที่อ้างอิง : Ref No. B22081331

เลขที่ No. 137151

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสีย : Manifest No. W2E65080934

ใบกำกับการขนส่งของเสียกากอุตสาหกรรม

(Uniform Hazardous Waste / Non-Hazardous Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : Name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานก่อกำเนิด : Generator address เลขที่ 9 หมู่ 7 ถนน-ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางละพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : Generator's ID 3-59-1736-1/3
โทรศัพท์ : Phone _____ โทรสาร : Fax _____ กรณีฉุกเฉิน : Emergency _____

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter
รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name บริษัท บ.ทรานซิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 1 : Transporter's ID DIW-T-214800013

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)
รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์จี จำกัด
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย รายที่ 1 Disposer's ID DIW-D-173000027

5) รายละเอียดของของเสียอันตรายที่ขนส่งคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสีย อันตราย : Waste ID.	หมวดข้อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมวด	ข้อ	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาณสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก Unit Wt/ Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		42	Bigbag	18830	kg	

รวมปริมาตรของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid _____ ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid 18830 กิโลกรัม/ ตัน : Kgs./Tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation.
ลงชื่อ Generator's name _____ ลายเซ็น : Signature _____ วันที่ : Date _____ เดือน : Month _____ พ.ศ. : Year 2565

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 : Transporter's Name DIW-T-214800013
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID _____
โทรศัพท์ : Phone _____ โทรสาร : Fax _____ ฉุกเฉิน : Emergency _____

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☐ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID 71-8906 ชม. 71-4507 ชม. Roll Off 1234 (Switch)

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From _____ ไปยังจังหวัด To _____ ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending _____ ชม./วัน : Hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 Transporter's name _____ ลายเซ็น : Signature _____ วันที่ : Date _____ เดือน : Month _____ พ.ศ. Year _____

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานที่เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDFs DIW-D-173000027

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name เลขที่ 9, 9/1 หมู่ที่ 7 ต.อ.เคลงเรียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
สถานที่กำจัด : TSDF's address _____

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด TSDF's ID _____
โทรศัพท์ : Phone _____ โทรสาร : Fax _____ กรณีฉุกเฉิน : Emergency _____

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้
TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period 15 ☐ วัน : Day ☐ เดือน : Month ☐ ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste
ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDE's name _____ ลายเซ็น : Signature _____ วันที่ : Date _____ เดือน : Month _____ พ.ศ. : Year _____

4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification
ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste _____ ปริมาณ : Quantity _____
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID _____ ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action _____
วันที่ส่งคืน : Date returned _____ (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no. _____
ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name _____ ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature _____

เลขที่อ้างอิง : Reference No. M650823042798

ฉบับที่ ..... / 6

ใบกำกับการขนส่งของเสีย

(Uniform Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by Generator.

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางละพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIWG052900040 (3-59-1/36ปจ)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency.....

3) ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter
ชื่อบริษัท : company name บ.ทรานซิส คอร์ปอเรชั่น จำ
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย : Transporter's ID DIWT214800013 (0215557001881)

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs).
ชื่อบริษัท : TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์จี จำกัด
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Disposer's ID DIWD173000027 (3-106-46/60ปจ)

5) รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสีย: Waste ID.	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาณ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1	Waste Water Sludge	190813	24	bigbag	26,780.00	กิโลกรัม	

รวมปริมาตรของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information.

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร ระบา/0836516246 วันที่ : Day/Month/Year 23/08/2565

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บ.ทรานซิส คอร์ปอเรชั่น จำ
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID 0215557001881
โทรศัพท์ : Phone 0658370862 โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☑ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID 72-1424 ระยอง

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To ปราจีนบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่ง Transporter's name ณลวย รัตมัย/0645850304 ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year 23/08/2565

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs.

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์จี จำกัด
สถานที่กำจัด : TSDF's address โฉนดที่ดินเลขที่ 18778 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด :TSDF's ID DIWD173000027 (3-106-46/60ปจ)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา :Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร วันที่ : Day/Month/Year

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification.
ประเภทของเสีย : Type of waste..... ปริมาณ : Quantity.....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified/ รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....
ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

แบบกำกับการขนส่ง 02

ฉบับที่ 6 ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย

(W2E ⇨ WG)

W2E-6501815

เลขที่อ้างอิง : Ref No.

เลขที่ No. 137543

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสีย : Manifest No.

ใบกำกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรม

(Uniform Hazardous Waste / Non-Hazardous Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : Name บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สถานที่กำเนิด : Generator address เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถนน ตำบลแม่ลำพึง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 77140

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : Generator's ID. 3-59-1/36 ปท

โทรศัพท์ : Phone _____ โทรสาร : Fax _____ กรณีฉุกเฉิน : Emergency _____

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name บริษัท ทรานซิต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 1 : Transporter's ID DIW-T-214800013

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย รายที่ 1 Disposer's ID DIW-D-173000027

5) รายละเอียดของของเสียอันตรายที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสีย อันตราย : Waste ID.	หมวดจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมวด	ข้อ	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาตรสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt/ Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1	Grinding from RSH	120118			2.4	Bigbag	26780	kg	

รวมปริมาตรของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid _____ ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid 26780 กิโลกรัม/ตัน : Kgs./Tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

Special handling Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้ารับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :

Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation.

ลงชื่อ Generator's name _____ ลายเซ็น : Signature _____ วันที่ : Date _____ เดือน : Month _____ พ.ศ. : Year 2565

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 : Transporter's Name DIW-T-214800013

เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID. _____

โทรศัพท์ : Phone _____ โทรสาร : Fax _____ ฉุกเฉิน : Emergency _____

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle	☐ รถบรรทุก Truck	☐ รถไฟ Train	☐ เรือ Ship	☐ เครื่องบิน Plane
3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID	12-1424วท	11-4504วท		
	Roll Off ห้าร (Load)			

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้ารับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :

Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.

โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To ปราจีนบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending _____ ชม./วัน : Hours/Day

ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 Transporter's name _____ ลายเซ็น : Signature _____ วันที่ : Date 23 เดือน : Month _____ พ.ศ. Year 2565

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานที่เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

สถานที่กำจัด : TSDF's address เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลเขาดิน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด TSDF's ID DIW-D-173000027

โทรศัพท์ : Phone _____ โทรสาร : Fax _____ กรณีฉุกเฉิน : Emergency _____

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้ารับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้

TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.

และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period _____ ☐ วัน : Day ☐ เดือน : Month ☐ ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste

ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name _____ ลายเซ็น : Signature _____ วันที่ : Date 1 เดือน : Month 4 พ.ศ. : Year 65

4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification

ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste _____ ปริมาณ : Quantity _____

การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID _____ ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action _____

วันที่ส่งคืน : Date returned _____ (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no. _____

ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name _____ ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature _____

เลขที่อ้างอิง : Reference No. M650922049027

ฉบับที่ ..... / 6

ใบกำกับการขนส่งของเสีย

(Uniform Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by Generator.

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานที่กำเนิด : Generator address 9 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่ลำพึง อำเภอบางละมุง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIWG052900040 (3-59-1/36ปท)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency.....

3) ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

ชื่อบริษัท : company name บ.ทรานซิต คอร์ปอเรชั่น จก.

เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย : Transporter's ID DIWT214800013 (0215557001881)

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs).

ชื่อบริษัท : TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Disposer's ID DIWD173000027 (3-106-46/60ปช)

5) รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสีย: Waste ID.	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาณ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1	Grinding from RSH	120118	1	tank	26,400.00	กิโลกรัม	

รวมปริมาตรของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตรขูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information.

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้ายอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร รชยา/0836516246 วันที่ : Day/Month/Year 22/09/2565

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บ.ทรานซิต คอร์ปอเรชั่น จก.
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID 0215557001881
โทรศัพท์ : Phone 0658370862 โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle	☑ รถบรรทุก Truck	☐ รถไฟ Train	☐ เรือ Ship	☐ เครื่องบิน Plane
3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID	72-4104 ระยอง			

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้ารับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To ปราจีนบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day

ลงชื่อผู้ขนส่ง Transporter's name เอกพันธ์ สวนชุมพท/0952060002 ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year 22/09/2565

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานที่รวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs.

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
สถานที่กำจัด : TSDF's address โฉนดที่ดินเลขที่ 18778 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด :TSDF's ID DIWD173000027 (3-106-46/60ปจ)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้ารับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา :Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร วันที่ : Day/Month/Year
ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification.
ประเภทของเสีย : Type of waste..... ปริมาณ : Quantity.....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified/ รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....

ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....



แบบกำกับการขนส่ง 02

ฉบับที่ 6 ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย

(W2E ⇨ WG)

เลขที่อ้างอิง : Ref No. 622092655

เลขที่ No. 140255

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสีย : Manifest No. W2E65092179

ใบกำกับการขนส่งของเสียกากอุตสาหกรรม

(Uniform Hazardous Waste / Non-Hazardous Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : Name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่ร่ำพึง อำเภอบางละพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : Generator's ID. 3-52-1736 นข
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name บริษัท ทรานซิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 1 : Transporter's ID DIW-T-214800013

4) ผู้กำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDF's)

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เลขประจำตัวผู้กำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย รายที่ 1 : Disposer's ID DIW-D-173000027

5) รายละเอียดของของเสียอันตรายที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสียอันตราย : Waste ID	หมวดข้อวัสดุที่ใช้แล้ว หมวด	ข้อ	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาณสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt/ Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
	น้ำมันเครื่องใช้แล้ว	120119HA	04		19	ถังเหล็ก	21 ลิตร	ลิตร	

รวมปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid — ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid — กิโลกรัม/ตัน : Kgs./Tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation.
ลงชื่อ Generator's name ลายเซ็น : Signature วันที่ : Date เดือน : Month พ.ศ. : Year 2565

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 : Transporter's Name
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID. DIW-T-214800013
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☐ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID 70-11 กท ฟว (Load)

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To ปราจีนบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending 22 ชม./วัน : Hours/Day
ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 Transporter's name ลายเซ็น : Signature วันที่ : Date 22 เดือน : Month กันยายน พ.ศ. Year 2565

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานที่กำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
สถานที่กำจัด : TSDF's address

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID DIW-D-173000027
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้
TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period ☐ วัน : Day ☐ เดือน : Month ☐ ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste
ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ลายเซ็น : Signature วันที่ : Date เดือน : Month พ.ศ. : Year

4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification
ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste ปริมาณ : Quantity
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action
วันที่ส่งคืน : Date returned (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no.
ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature

เลขที่อ้างอิง : Reference No. M651004051359 ฉบับที่ ..... / 6

ใบกำกับการขนส่งของเสีย
(Uniform Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by Generator.

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่ร่ำพึง อำเภอบางละพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIWG052900040 (3-59- ง/36ปข)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency.....

3) ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

ชื่อบริษัท : company name บ.ทรานซิส คอร์ปอเรชั่น จก.
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย : Transporter's ID DIWT214800013 (0215557001881)

4) ผู้กำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs).

ชื่อบริษัท : TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เลขประจำตัวผู้กำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Disposer's ID DIWD173000027 (3-106-46/60ปข)

5) รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสีย: Waste ID.	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาณ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1	Waste oil	100211	80	Drum	10,300.00	กิโลกรัม	

รวมปริมาณของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information.

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร รชยา/0836516246 วันที่ : Day/Month/Year 04/10/2565

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บ.ทรานซิส คอร์ปอเรชั่น จก.
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID 0215557001881
โทรศัพท์ : Phone 0658370862 โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☑ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID 72-1388 ระยอง

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To ปราจีนบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่ง Transporter's name โพไรจน์ พรมสุน/064-5866285 ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year 04/10/2565

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานที่กำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs.

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
สถานที่กำจัด : TSDF's address โฉนดที่ดินเลขที่ 18778 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด :TSDF's ID DIWD173000027 (3-106-46/60ปข)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา :Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร วันที่ : Day/Month/Year

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification.
ประเภทของเสีย : Type of waste..... ปริมาณ : Quantity.....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified/ รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....
ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

แบบกำกับการขนส่ง 02

ฉบับที่ 6 ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย

(W2E ⇨ WG)

เลขที่อ้างอิง : Ref No. _____

เล่มที่ 16 B22093998

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสีย : Manifest No. W2E65100147

No. 131833

ใบกำกับการขนส่งของเสียอุตสาหกรรม

(Uniform Hazardous Waste / Non-Hazardous Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : Name _____ 2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : Generator's ID. _____

สถานก่อกำเนิด : Generator address บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : Phone _____ โทรสาร : Fax _____ กรณีฉุกเฉิน : Emergency _____

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name _____ เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 1 : Transporter's ID _____

4) ผู้กำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name _____ เลขประจำตัวผู้กำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย รายที่ 1 Disposer's ID _____

5) รายละเอียดของของเสียอันตรายที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสียอันตราย : Waste ID	หมายเลขวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมวด	ชั้น	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาณสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
	Waste oil	100211HA	342		80	Bybag	10300	kg	

รวมปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid 10300 ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid — กิโลกรัม / ตัน : Kgs./Tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม

Special handling Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :

Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulations.

ลงชื่อ Generator's name _____ ลายเซ็น : Signature _____ วันที่ : Date _____ เดือน : Month _____ พ.ศ. : Year 2565

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 : Transporter's Name _____

เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID. _____

โท. : Phone _____ โทรสาร : Fax _____ ฉุกเฉิน : Emergency _____

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☐ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID _____

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :

Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.

โดยขนส่งจากจังหวัด : From _____ ไปยังจังหวัด To _____ ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending _____ ชม./วัน : Hours/Day

ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 Transporter's name _____ ลายเซ็น : Signature _____ วันที่ : Date _____ เดือน : Month _____ พ.ศ. Year _____

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานกำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name _____ 2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID _____

สถานที่กำจัด : TSDF's address _____ โทรศัพท์ : Phone _____ โทรสาร : Fax _____ กรณีฉุกเฉิน : Emergency _____

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้

TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.

และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period _____ ☐ วัน : Day ☐ เดือน : Month ☐ ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste

ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name _____ ลายเซ็น : Signature _____ วันที่ : Date _____ เดือน : Month _____ พ.ศ. : Year _____

4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification

ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste _____ ปริมาณ : Quantity _____

การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID _____ ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action _____

วันที่ส่งคืน : Date returned _____ (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no. _____

ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name _____ ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature _____

เลขที่อ้างอิง : Reference No. M651117059722 ฉบับที่ ..... / 6

ใบกำกับการขนส่งของเสีย

(Uniform Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by Generator.

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่ว่าพึ่ง อำเภอบางละพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIWG052900040 (3-ss- ι/36ปร)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency.....

3) ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

ชื่อบริษัท : company name บริษัท เบคเดอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย : Transporter's ID DIWT050200740 (0105544104548)

4) ผู้กำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs).

ชื่อบริษัท : TSDF's name บริษัท เบคเดอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้กำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Disposer's ID DIWD066200031 (3-106-8/49สบ)

5) รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสีย: Waste ID.	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาณ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1	ภาชนะปนเปื้อน	150110	31	bigbag	4,240.00	กิโลกรัม	

รวมปริมาณของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information.

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร รชยา/0836516246 วันที่ : Day/Month/Year 17/11/2565

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บริษัท เบคเดอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID 0105544104548
โทรศัพท์ : Phone 02-012-7888 โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☑ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID 83-2359 กรุงเทพมหานคร

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day

ลงชื่อผู้ขนส่ง Transporter's name นายทองดำ กะดิมพันธ์061-5752908 ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year 17/11/2565

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานกำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs.

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท เบคเดอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
สถานที่กำจัด : TSDF's address - หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด :TSDF's ID DIWD066200031 (3-106-8/49สบ)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา :Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร วันที่ : Day/Month/Year

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification.
ประเภทของเสีย : Type of waste..... ปริมาณ : Quantity.....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified/ รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....

ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

65BWGNBL1117014 , 65BWGHBL1117001

1/1

แบบใบกำกับการขนส่งของเสีย : Manifest No. 651061117014

ใบกำกับการขนส่งของเสีย (Uniform Waste Manifest)

รศินา เอาสุงเน

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by the Generator

1)ชื่อ : [C004452]สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานที่กำเนิด : Generator address 9 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

2)เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIW-G052900040
โทรศัพท์ : Phone 0-3269-1403-5 โทรสาร : Fax 0-3269-142 กรณีฉุกเฉิน : Emergency คุณเจษฎา พลอยดี

3)ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ตจำกัด — เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 1 : Transporter's ID. DIW-T- 050200740

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second company name บจก.เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต — เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 2 : Transporter's ID. DIW-T- 050200740

4)ผู้กำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG 3 — เลขประจำตัวผู้กำจัดของเสีย รายที่ 1 : Disposer's ID. DIW-D- 066200031

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second TSDF's name — เลขประจำตัวผู้กำจัดของเสีย รายที่ 2 : Disposer's ID.

5)รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	รหัสของเสีย Waste Code	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน No.	ภาชนะบรรจุ : Containers ชนิด Type	ผู้ก่อกำเนิด : Generator ปริมาตรสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.	ผู้รับกำจัด : Disposer ปริมาตรสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.
1	[HBL] ฝุ่นจากเตาเผาเหล็ก M65111705941-23	15 02 02	31	Bigbag	4240	4240
2	[NBL] Waste water sludge	19 08 14	~~48~~	~~Bigbag~~	~~1540~~	

รวมปริมาตรของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : Liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : Solid 4240 กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6)การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม Special handing Instructions and additional information

7)คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Certification : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labelled and are in proper condition for transported according to regulation

ลงชื่อ ...rator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 17 เดือน : Month 11 พ.ศ. : Year 65

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1)ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บจก.เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW-T-050200740
โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) ประเภทรถขนส่ง 10 Roll off Truck - หัวลาก, 10 Roll off Truck

3) เลขทะเบียน ๑๖-2339 กทม.

4)คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Transporter certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that the waste has been transported according to regulation.

โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด : To สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day

ลงชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name สมพงษ์ ลายเซ็น : Signature สมพงษ์ วันที่ : Date 17 เดือน : Month 11 พ.ศ. : Year 65

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานที่กับรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs

1)ชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG 3
สถานที่กำจัด : TSDF's address 140 หมู่ที่ 8 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID DIW-D-066200031
โทรศัพท์ : Phone 0-3621-1403 #204 โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน : Emergency 0120

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ TSDF certification of arrival : I hereby declare that I have received the reference load

ปริมาณที่รับเข้าจริง 4240

และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period ..... ☐ วัน : Day ☐ เดือน : Month ☐ ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : Since the day that received waste

ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 17 เดือน : Month 11 พ.ศ. : Year 65

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification ประเภทของเสีย : Type of waste ..... ปริมาณ : Quantity .....

การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....

วันที่ส่งคืน : Date returned ..../..../.... (วัน/เดือน/ปี : dd/mm/yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no. .....

ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

เลขที่อ้างอิง : Reference No. M650926049619 ฉบับที่ ..... / 6

ใบกำกับการขนส่งของเสีย
(Uniform Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by Generator.

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานที่กำเนิด : Generator address 9 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIWG052900040 (3-59-1/36ปข)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency.....

3) ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

ชื่อบริษัท : company name เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย : Transporter's ID DIWT050200740 (0105544104548)

4) ผู้กำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs).

ชื่อบริษัท : TSDF's name บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้กำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Disposer's ID DIWD066200031 (3-106-8/49สม)

5) รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสีย: Waste ID.	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ภาชนะบรรจุ : Containers ชนิด : Type	ปริมาณ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1	Dust from heat recuperator	100207	39	bigbag	23,470.00	กิโลกรัม	

รวมปริมาตรของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตรลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information.

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร ระยา/0836516246 วันที่ : Day/Month/Year 26/09/2565

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID 0105544104548
โทรศัพท์ : Phone 02-012-7888 โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☑ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane

3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID 68-2086 กรุงเทพมหานคร, 60-2589 กรุงเทพมหานคร

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day

ลงชื่อผู้ขนส่ง Transporter's name นายนิวัฒน์ ทับพรม/098-9494415 ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year 26/09/2565

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานที่กับรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs.

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
สถานที่กำจัด : TSDF's address - หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด :TSDF's ID DIWD066200031 (3-106-8/49สม)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา :Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร วันที่ : Day/Month/Year

ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification.
ประเภทของเสีย : Type of waste..... ปริมาณ : Quantity.....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified/ รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....

ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
65BWG2ถ.0926011

1/1

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสีย : Manifest No. 651060926048

ใบกำกับการขนส่งของเสีย (Uniform Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานที่ก่อกำเนิด : Generator address 9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่ทำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIW-G052900040
โทรศัพท์ : Phone 0-3269-1403-5 โทรสาร : Fax 0-3269-1423 กรณีฉุกเฉิน : Emergency พลอยชา พลอยศรี

3) ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name บเตตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ตจำกัด — เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 1 : Transporter's ID. DIW-T- 050200740

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second company name บจก.เบตเตอร์ เวิลด์ ขวานสปอร์ต — เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 2 : Transporter's ID. DIW-T- 050200740

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name บเตตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG 3 — เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 1 : Disposer's ID. DIW-D-066200031

รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second TSDF's name — เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 2 : Disposer's ID.

5) รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	รหัสของเสีย Waste Code	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน No.	ชนิด Type	ผู้ก่อกำเนิด : Generator ปริมาตรสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.	ผู้รับกำจัด : Disposer ปริมาตรสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.
1	[HBL] Dust from heat recuperator	10 02 07	39 19	Bigbag	11935	10780

รวมปริมาตรของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : Liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : Solid 11935 กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม Special handing Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Certification : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described and above and have been packed and labelled and are in proper condition for transported according to regulation
ลงชื่อ Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 26 เดือน : Month 9 พ.ศ. : Year 65

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บจก.เบตเตอร์ เวิลด์ ขวานสปอร์ต
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW-T-050200740
โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) ประเภทรถขนส่ง : 20 Roll off Truck - ห่วง, 20 Roll off Truck
3) เลขทะเบียน : 68-2086 กทม.

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ:
Transporter certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that the waste has been transported according to regulation.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด : To สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 26 เดือน : Month 9 พ.ศ. : Year 65

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name บเตตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG 3
สถานที่กำจัด : TSDF's address 140 หมู่ที่ 8 ห้วยแร้ง แก่งคอย สระบุรี

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID DIW-D-066200031
โทรศัพท์ : Phone 0-3673-1403 #204 โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน : Emergency .....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับวัตถุที่ไม่ใช้แล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ TSDF certification of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.
ปริมาณที่รับเข้าจริง 10780
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period ..... ☐ วัน : Day ☑ เดือน : Month ☐ ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : Since the day that received waste
ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 27 เดือน : Month 9 พ.ศ. : Year 65

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification ประเภทของเสีย : Type of waste ..... ปริมาณ : Quantity .....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ..../..../.... (วัน/เดือน/ปี : dd/mm/yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no. .....
ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

12/22/22, 3:06 PM — ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย

เลขที่อ้างอิง : Reference No. 3102855 — ฉบับที่ ..... / 6

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย : Manifest No. M651011052890

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย
(Uniform Hazardous Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by Generator

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่ทำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย :Generator's ID DIW-G-052900040
โทรศัพท์ : Phone 032-691403-5 โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน :Emergency .....

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter

ชื่อบริษัท : company name บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด — เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter's ID DIW-T-050200740

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

ชื่อบริษัท : TSDF's name บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) — เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย Disposer's ID DIW-D-066200031

5) รายละเอียดของของเสียอันตรายที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสียอันตราย : Waste ID.	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาตรสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1	ไส้กรองน้ำมัน	15 02 02	7	bigbag	1470	กิโลกรัม	

รวมปริมาตรของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation
ลงชื่อ Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year 11/10/2565 14:30

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW-T-050200740
โทรศัพท์ : Phone 0 2731 1815 โทรสาร : Fax ..... ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☐ รถบรรทุก Truck ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane
3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID: 68-2087 กท

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่ง Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year .....

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
สถานที่กำจัด : TSDF's address โซนที่ 37 แปลง 1ก หน้า 37 ม.8 ถ. - ต.ห้วยแร้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด :TSDF's ID DIW-D-066200031
โทรศัพท์ : Phone 027310080 โทรสาร : Fax ..... ฉุกเฉิน : Emergency .....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้
TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา :Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste
ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year .....

4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification
ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste..... ปริมาณ : Quantity.....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified/ รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี :dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....
ชื่อผู้ส่งคืน :TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

เลขที่อ้างอิง : Reference No. 3102856 ฉบับที่ ..... / 6

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย : Manifest No. M651011052891

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย
(Uniform Hazardous Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by Generator

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานที่ก่อกำเนิด : Generator address 99 ม. ซ.- ถ.- ต.แม่เรำพึง อ.บางละมุง จ.ประจวบคีรีขันธ์
1) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : Generator's ID DIW-G-052900040
โทรศัพท์ : Phone 032-691403-5 โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency.....

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter
ชื่อบริษัท : company name บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter's ID DIW-T-050200740

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)
ชื่อบริษัท : TSDF's name บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : Disposer's ID DIW-D-066200031

5) รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสียอันตราย : Waste ID.	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ภาชนะบรรจุ : Containers ชนิด : Type	ปริมาณสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt./Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional information
1	สายไฮดรอลิค	19 12 11	23	bigbag	6320	กิโลกรัม	1

รวมปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม/ตัน : Kgs./tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษและข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation
ลงชื่อ Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year 11/10/2565 14:31

. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

7) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW-T-050200740
โทรศัพท์ : Phone 0 2731 1815 โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency.....

) พาหนะที่ใช้ Vehicle	☐ รถบรรทุก Truck	☐ รถไฟ Train	☐ เรือ Ship	☐ เครื่องบิน Plane
3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID	ธธ- 08 ราท	1	1	1

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด : To สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year .....

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
สถานที่กำจัด : TSDF's address หัวยแห้ง ถ.มก หน้า ซ.8 ถ.1 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID DIW-D-066200031
โทรศัพท์ : Phone 027310080 โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency.....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้
TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste
ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year .....

4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification
ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste..... ปริมาณ : Quantity.....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified/ รหัส : Waste ID..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action.....
วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี : dd/mm/yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....
ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
65BWGNBL1011001 , 65BWGHBL1011001 , 65BWGHBL1011001

1/1

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสีย : Manifest No. 651001011001

ใบกำกับการขนส่งของเสีย (Uniform Waste Manifest)

รหัส-เลขสูงเป็น

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : Name สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานที่ก่อกำเนิด : Generator address 99 หมู่ 6 ต.แม่เรำพึง อ.บางละมุง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIW-G-052900040
โทรศัพท์ : Phone 0-3269-1403-5 โทรสาร : Fax 0-3269-1421 ฉุกเฉิน : Emergency คุณพรชยา พลออกวี

3) ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter
รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 1 : Transporter's ID. DIW-T- 050200740
รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second company name บจก.เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 2 : Transporter's ID. DIW-T- 050200740

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)
รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG 3
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 1 : Disposer's ID. DIW-D- 066200031
รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second TSDF's name
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 2 : Disposer's ID.

5) รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	รหัสของเสีย Waste Code	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน No.	ภาชนะบรรจุ : Containers ชนิด Type	ผู้ก่อกำเนิด : Generator ปริมาตรสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.	ผู้รับกำจัด : Disposer ปริมาตรสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.
1	[HBL] ไส้กรองน้ำมัน M651011032590	15 02 02	7	Bigbag	1470	1470
2	[HBL] สายไฮดรอลิค M651011032591	19 12 11	23	Bigbag	6320	6320
3	[NBL] Waste water sludge	19 08 14				–

รวมปริมาตรของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : Liquid – ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : Solid 7790 กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม Special handing Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Certification : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described and above and have been packed and labelled and are in proper condition for transported attending to regulation.
ลงชื่อ Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 11 เดือน : Month 10 พ.ศ. : Year 65

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บจก.เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW-T-050200740
โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... ฉุกเฉิน : Emergency .....
2) ประเภทรถขนส่ง 30 Roll off Truck - พ่วง, 30 Roll off Truck
3) เลขทะเบียน 68-2087 กทม.

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ:
Transporter certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that the waste has been transported according to regulation.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด : To สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 11 เดือน : Month 10 พ.ศ. : Year 65

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG 3
สถานที่กำจัด : TSDF's address 140 หมู่ที่ 8 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID DIW-D- 066200031
โทรศัพท์ : Phone 0-3623-1403 #204 โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency 0328

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ TSDF certification of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.
ปริมาณที่รับเข้าจริง 7790
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period ..... ☐ วัน : Day ☐ เดือน : Month ☐ ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : Since the day that received waste
ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 11 เดือน : Month 10 พ.ศ. : Year 65

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification ประเภทของเสีย : Type of waste ..... ปริมาณ : Quantity .....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ___/___/___ (วัน/เดือน/ปี : dd/mm/yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no. .....
ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

เลขที่อ้างอิง : Reference No. 3143799 ฉบับที่ ..... / 6

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย : Manifest No. SSI/170/2022

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย
(Uniform Hazardous Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by Generator

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่ข้าวต้ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ : Phone 032-691403-5 โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน :Emergency.....

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย :Generator's ID DIW-G-052900040

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter
ชื่อบริษัท : company name บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter's ID DIW-T-112400015

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)
ชื่อบริษัท : TSDF's name บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย Disposer's ID DIW-D-050800051

5) รายละเอียดของของเสียอันตรายที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสียอันตราย : Waste ID.	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาตรสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1	กรดเกลือจากการใช้งานแล้ว	11 01 05	1	tank	28650	กิโลกรัม	

รวมปริมาตรของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation
ลงชื่อ Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year 30/11/2565 09:23

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW-T-112400015
โทรศัพท์ : Phone 0 2347 4697 9 โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle	☐ รถบรรทุก Truck	☐ รถไฟ Train	☐ เรือ Ship	☐ เครื่องบิน Plane
3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID	70-2173 ต.70-1347 ต.			

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To ฉะเชิงเทรา ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่ง Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year .....

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด
สถานที่กำจัด : TSDF's address 85/1 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด :TSDF's ID DIW-D-050800051
โทรศัพท์ : Phone 0 3857 0150 2 โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้
TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา :Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste
ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year .....

4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification
ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste..... ปริมาณ : Quantity.....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified/ รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี :dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....
ชื่อผู้ส่งคืน :TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

แบบกำกับการขนส่ง 02

หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย : Manifest No.

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย
(Uniform Hazardous Waste Manifest)

SSI/170/2022

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : name สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 ม.7 ต.แม่ข้าวต้ง อ.บางละมุง จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : Phone 032-691403-5 โทรสาร : Fax 032-691421 กรณีฉุกเฉิน : Emergency.....

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย : Generator's ID DIW-G-052900040

3) ผู้ขนส่งของเสียอันตราย : Transporter
รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name ..... เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 1 : Transporter's ID .....
รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second company name ..... เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสียอันตราย รายที่ 2 : Transporter's ID .....

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)
รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name ..... เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย รายที่ 1 Disposer's ID .....
รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second TSDF's name ..... เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย รายที่ 2 Disposer's ID .....

5) รายละเอียดของของเสียอันตรายที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสียอันตราย : Waste ID.	หมวดธรรมชาติวัตถุที่ใช้แล้ว หมวด	ชื่อ	ภาชนะบรรจุ Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาตรสุทธิ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt/Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1									

รวมปริมาตรของเสียอันตรายทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม/ตัน : Kgs./tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation
ลงชื่อ Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสียอันตราย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 : Transporter's name .....
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID .....
โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax .....
ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle	☑ รถบรรทุก Truck	☐ รถไฟ Train	☐ เรือ Ship	☐ เครื่องบิน Plane
3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID				

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ..... ไปยังจังหวัด To ..... ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 1 Transporter's name ..... ลายเซ็น : signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. Year .....

5) ชื่อผู้ขนส่งรายที่ 2 : Transporter's name .....
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID .....
โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax .....
ฉุกเฉิน : Emergency .....

6) พาหนะที่ใช้ Vehicle	☐ รถบรรทุก Truck	☐ รถไฟ Train	☐ เรือ Ship	☐ เครื่องบิน Plane
7) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID				

8) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ..... ไปยังจังหวัด To ..... ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่งรายที่ 2 Transporter's name ..... ลายเซ็น : signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. Year .....

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานเก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสียอันตราย : This section must be complered by TSDF's

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name .....
สถานที่กำจัด TSDF's address .....

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID .....
โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน : Emergency .....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียอันตรายแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้
TSDF certificate of arrival : I hereby declare that I have received the reference load.
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period ..... ☐ วัน : Day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste
ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month ..... พ.ศ. : Year .....

4) กรณีของเสียอันตรายไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification
ประเภทของเสียอันตราย : Type of waste ..... ปริมาณ : Quantity .....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified/รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepte เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ...../...../..... (วัน/เดือน/ปี : dd/mm/yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียอันตรายที่ส่งกลับ : Returned manifest no .....
ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....

02-1

ฉบับที่ 6 ผู้เก็บรวบรวม&ผู้ประกอบการสถานบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายส่งให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย ภายใน 15 วัน

เลขที่อ้างอิง : Reference No. M651201062156 ฉบับที่ ..... / 6

ใบกำกับการขนส่งของเสีย
(Uniform Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by Generator.

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่ว่ำพึ่ง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIWG052900040 (3-59-1/36ปร)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax กรณีฉุกเฉิน : Emergency.....

3) ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

ชื่อบริษัท : company name บมจ.อัคคีปราการ
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย : Transporter's ID DIWT085800068 (0107554000291)

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs).

ชื่อบริษัท : TSDF's name บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย Disposer's ID DIWD207000019 (น.106-96/2562-นศร.)

5) รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด (Description)	รหัสของเสีย: Waste ID.	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน : No.	ชนิด : Type	ปริมาณ : Quantity	หน่วยน้ำหนัก : Unit Wt / Vol	รายละเอียดเพิ่มเติม : Additional Information
1	กรดเกลือจากการใช้งานแล้ว	110105	1	tank	13,820.00	กิโลกรัม	

รวมปริมาณของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : liquid ..... ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : solid ..... กิโลกรัม / ตัน : Kgs. / tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม
Special handling Instructions and additional information.

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ :
Generator Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labeled and are in proper condition for transport according to regulation.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร รยยา/0836516246 วันที่ : Day/Month/Year 01/12/2565

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บมจ.อัคคีปราการ
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID 0107554000291
โทรศัพท์ : Phone 023230714 ต่อ 113 โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) พาหนะที่ใช้ Vehicle: ☑ รถบรรทุก Truck (72-1335 สมุทรปราการ) ☐ รถไฟ Train ☐ เรือ Ship ☐ เครื่องบิน Plane
3) เลขทะเบียนพาหนะ : Vehicle ID

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
Transporter Certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that waste has been transported according to regulations.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด To พระนครศรีอยุธยา ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day

ลงชื่อผู้ขนส่ง Transporter's name นายสมพร ใจเด็ด/- ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Day/Month/Year 01/12/2565

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานที่กำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs.

1) ชื่อผู้รับกำจัด TSDF's name บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด
สถานที่กำจัด : TSDF's address null หมู่ที่ null ถนนnull ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด :TSDF's ID DIWD207000019 (น.106-96/2562-นศร.)
โทรศัพท์ : Phone โทรสาร : Fax ฉุกเฉิน : Emergency .....

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ ปริมาณที่รับเข้าจริง null กิโลกรัม
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา :Treatment period..... ☐ วัน : day ☐ เดือน : month ☐ ปี : year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : since the day that received waste.
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร วันที่ : Day/Month/Year

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification.
ประเภทของเสีย : Type of waste..... ปริมาณ : Quantity.....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified/ รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ..... (วัน/เดือน/ปี : dd / mm / yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no.....

ชื่อผู้ส่งคืน : TSDF's name ..... ลายเซ็นผู้ส่งคืน : TSDF's Signature .....





หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสีย : Manifest No. 651011201002 1/1

ใบกำกับการขนส่งของเสีย (Uniform Waste Manifest)

1. ส่วนของผู้ก่อกำเนิดของเสีย : This section must be completed by the Generator

1) ชื่อ : name บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สถานก่อกำเนิด : Generator address 9 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลแม่ว่ำพึ่ง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

2) เลขประจำตัวผู้ก่อกำเนิดของเสีย : Generator's ID DIWG-052900040
โทรศัพท์ : Phone 0-3269-1403-5 โทรสาร : Fax 0-3269-1421 กรณีฉุกเฉิน : Emergency

3) ผู้ขนส่งของเสีย : Transporter

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First company name เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ตจำกัด
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 1 : Transporter's ID. DIW-T- 050200740
รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second company name บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้ขนส่งของเสีย รายที่ 2 : Transporter's ID. DIW-T- 085800068

4) ผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : Treatment Storage Disposal Facilities (TSDFs)

รายที่ 1 ชื่อบริษัท : First TSDF's name เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด(น.106-96/2562-น
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 1 : Disposer's ID. DIWD 207000019
รายที่ 2 ชื่อบริษัท : Second TSDF's name .....
เลขประจำตัวผู้เก็บรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย รายที่ 2 : Disposer's ID.....

5) รายละเอียดของของเสียที่ขนส่งเคลื่อนย้าย :

ลำดับ No.	รายละเอียด Description	รหัสของเสีย Waste Code	ภาชนะบรรจุ : Containers จำนวน No.	ชนิด Type	ผู้ก่อกำเนิด : Generator ปริมาณสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.	ผู้รับกำจัด : Disposer ปริมาณสุทธิ/กิโลกรัม Quantity/Kgs.
1	[Hcl] กรดเกลือจากการใช้งานแล้ว	11 01 05			13820	13,820

รวมปริมาณของเสียทั้งหมด : Total Quantity ของเหลว : Liquid 13820 ลิตร/ลูกบาศก์เมตร : Liters/cu.m ของแข็ง : Solid ..... กิโลกรัม / ตัน : Kgs./ tons

6) การปฏิบัติที่มีลักษณะพิเศษ และข้อมูลเพิ่มเติม Special handing Instructions and additional information

7) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และมีการบรรจุติดป้ายหรือฉลากอย่างเหมาะสมตรงตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
Certificate : I hereby declare that the contents of this consignment are accurately described above and have been packed and labelled and are in proper condition for transported according to regulation.
ลงชื่อ : Generator's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 1 เดือน : Month 12 พ.ศ. : Year 65

2. ส่วนของผู้ขนส่งของเสีย : This section must be completed by the Transporter

1) ชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
เลขประจำตัวผู้ขนส่ง : Transporter's ID DIW-T- 085800068
โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... ฉุกเฉิน : Emergency .....

2) ประเภทรถขนส่ง รถแท็งค์ 15 ลูกบาศก์เมตร,
3) เลขทะเบียน 72-1335 สมุทรปราการ

4) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับของเสียแล้วตามที่ระบุข้างต้น และการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ:
Transporter certification : I hereby declare that I have received the type and quantity of waste as described above by the generator and that the waste has been transported according to regulation.
โดยขนส่งจากจังหวัด : From ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังจังหวัด : To พระนครศรีอยุธยา ใช้ระยะเวลาประมาณ : Time spending ..... ชม./วัน : hours/day
ลงชื่อผู้ขนส่ง : Transporter's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date 01 เดือน : Month 12 พ.ศ. : Year 65

3. ส่วนของผู้ประกอบการสถานที่กำจัดรวบรวม บำบัด และกำจัดของเสีย : This section must be completed by TSDFs

1) ชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด(น.106-96/2562-น
สถานที่กำจัด : TSDF'S address 9/99 หมู่ 4 บางพระครู นครหลวง พระนครศรี
2) เลขประจำตัวผู้รับกำจัด : TSDF's ID DIW-D- 207000019
โทรศัพท์ : Phone ..... โทรสาร : Fax ..... กรณีฉุกเฉิน : Emergency ..... ขนา

3) คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับวัสดุที่ใช้แล้วตามปริมาณที่ระบุข้างต้นนี้ TSDF certification of arrival : I hereby declare that I have received the reference load. ปริมาณที่รับเข้าจริง 13,810
และสามารถกำจัดของเสียที่รับมานี้ได้ภายในระยะเวลา : Treatment period ..... ☐ วัน : Day ☐ เดือน : Month ☐ ปี : Year นับจากวันที่ได้รับของเสีย : Since the day that received waste
ลงชื่อผู้รับกำจัด : TSDF's name ..... ลายเซ็น : Signature ..... วันที่ : Date ..... เดือน : Month 12 พ.ศ. : Year 65

4) กรณีของเสียไม่ตรงตามที่แจ้ง : Discrepancy Notification ประเภทของเสีย : Type of waste ..... ปริมาณ : Quantity .....
การดำเนินงาน : Action taken ☐ ส่งคืน : Returned ☐ จัดประเภทใหม่ : Reclassified / รหัส : Waste ID ..... ☐ รับกำจัด : Accepted เหตุผล : Reason of action .....
วันที่ส่งคืน : Date returned ..../..../.... (วันเดือน/ปี : dd/mm/yy) หมายเลขใบกำกับการขนส่งของเสียที่ส่งกลับ : Returned manifest no. .....

เอกสารแนบที่ 20

เอกสารบันทึกชนิด ปริมาณและวิธีการจัดการกากของเสีย

Waste Inventory 2022

No.	ชื่อ/ประเภทของเสีย	ภาชนะจัดเก็บ	จำนวนนำเข้า	จำนวนส่งกำจัด	จำนวนคงเหลือ	น้ำหนัก kg	รหัส	วิธีการจัดการ	หมายเหตุ (รหัสของเสีย)
Hazardous waste									
1	ถังเปล่า 200 ลิตร	Drum	851.00	432.00	419.00	7,619.40	049	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ	15 01 10
2	Used oil	Drum	215.00	190.00	25.00	4,500.00	049	จำหน่าย	10 02 11
3	หลอดไฟ	Bigbag	10.00	0.00	10.00	625.00	049	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ	
4	ภาชนะปนเปื้อน	Bigbag	71.00	64.00	7.00	1,170.50	049	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ	15 01 10
5	สาย Hydraulics	Bigbag	28.00	23.00	5.00	950.00	042	ทำเชื้อเพลิงผสม	19 12 11
6	ดินปนเปื้อน	Bigbag	23.00	20.00	3.00	3,420.00	042	ทำเชื้อเพลิงผสม	17 05 03
	ดินปนเปื้อน	Drum	3.00	0.00	3.00		042	ทำเชื้อเพลิงผสม	17 05 03
7	Waste oil/น้ำมันเสีย	Drum	492.00	480.00	12.00	14,540.00	042	ทำเชื้อเพลิงผสม	10 02 11
8	Waste grease/จาระบีเสีย	Drum	285.00	232.00	53.00	9,930.00	042	ทำเชื้อเพลิงผสม	07 06 08
9	Waste water Sludge PO	พื้นที่โดยเฉพาะ	17.00	136.00		107,780.00	042	ทำเชื้อเพลิงผสม	19 08 13
10	วัสดุดูดซับน้ำมัน (เศษผ้า,ขุยมะพร้าว,ถุงมือผ้า)	Bigbag	213.00	182.00	31.00	7,700.00	042	ทำเชื้อเพลิงผสม	15 02 02
	วัสดุดูดซับน้ำมัน (เศษผ้า,ขุยมะพร้าว,ถุงมือผ้า)	Drum	79.00	71.00	8.00		042	ทำเชื้อเพลิงผสม	15 02 02
11	ไส้กรองน้ำมัน	Bigbag	9.00	7.00	2.00	375.00	042	ทำเชื้อเพลิงผสม	15 02 02
12	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	Bigbag	21.00	7.00	14.00	5,400.00	049	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ	16 02 13
13	Grinding from RSH	Bigbag	-	0.00		0.00	042	ทำเชื้อเพลิงผสม	12 01 18
	Grinding from RSH	Drum	17.00	0.00	17.00		042	ทำเชื้อเพลิงผสม	12 01 18
14	สารเคมีเสื่อมสภาพ	gallon	16.00	0.00	16.00	168.00			
	สารเคมีเสื่อมสภาพ	Bigbag	-	0.00	0.00				
	สารเคมีเสื่อมสภาพ	กระสอบ	3.00	0.00	3.00				
15	Dust from Heat Recuperator	Bigbag	44.00	39.00	5.00	2,974.00	042	ทำเชื้อเพลิงผสม	10 01 04
16	แบตเตอรี่	Bigbag	4.00	0.00	4.00	1,630.00	049	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ	
17	ปั๊บ	Waste area	2,420.00	1,020.00	1,400.00	1,680.00	049	นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ	15 01 10
18	กากตะกอนน้ำมันเตา	Drum	-	0.00	0.00	0.00	042	ทำเชื้อเพลิงผสม	13 07 01
19	ถังดับเพลิง	ถัง	56.00	0.00	56.00	786.00			
					Hazardous waste	170,461.90			
Non-Hazardous waste									
1	อิฐทนไฟจากเตาเผาเหล็ก	พื้นที่โดยเฉพาะ	150,000.00	0.00	122,870.00	122,870.00	081	รวบรวมและส่งออกต่างประเทศ	10 02 10
2	Waste water sludge HSM	พื้นที่โดยเฉพาะ	397.00	387.00	10.00	15,102.80	081	รวบรวมและส่งออกต่างประเทศ	10 02 10
3	ไส้กรองอากาศ	Bigbag	25.00	0.00	25.00	25.00			
4	เศษฟลั๊ก/ลวดเชื่อม	Bigbag	3.00	0.00	3.00	1,500.00			
5	ใบตัดใบเจียร	Bigbag	5.00	0.00	5.00	2,550.00			
6	ล้อหินเจียร	พื้นที่โดยเฉพาะ	11.00	0.00	11.00	12,000.00			
7	เรซินปรับปรุงน้ำเสื่อมสภาพ	Bigbag	7.00	0.00	7.00	1,000.00			
8	ใยแก้ว/ฉนวนกันความร้อนเสื่อมสภาพ	Bigbag	62.00	47.00	15.00	1,840.00			
9	คาร์บอนปรับปรุงคุณภาพน้ำเสื่อมสภาพ	Bigbag	4.00	0.00	4.00	500.00			
					Non-Hazardous waste	31,177.80			

Hazardous waste	+	Non-Hazardous w.	=	201,639.70 **kg**

เอกสารแนบที่ 21
แผนผังพื้นที่จัดเก็บของเสียประเภทต่าง ๆ



แผงผังพื้นที่จัดเก็บของเสียอาคารจัดเก็บขยะทั่วไป



แผงผังพื้นที่จัดเก็บของเสียอาคารจัดเก็บของเสียอันตราย

เอกสารแนบที่ 22

ใบอนุญาตประกอบกิจการให้รับทำการเก็บขนขยะสิ่งปฏิกูล

หรือมูลฝอย

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการให้รับทำการเก็บขนขยะสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

เลขที่ ๐๐๑ /๒๕๖๕

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๘ ซอยลาดพร้าว ๑๓๐ (มหาดไทย ๒) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๒-๗๘๘๘

เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๐๐๑๐๑/๖๖ ลงวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีเงื่อนไขแนบท้าย

(๒) หากปรากฏภายหลังว่าประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตครั้งนี้ได้

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วยคือ

๓.๑. ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง

๓.๒. จะเรียกเก็บค่าบริการเก็บขนไม่เกินอัตราเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ [redacted]

(นายประสิทธิ์ ภู่งาม)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำร้องต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการให้รับทำการเก็บขนขยะสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

เลขที่ ๐๐๑ /๒๕๖๔

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๘ ซอยลาดพร้าว ๑๓๐ (มหาดไทย ๒) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๒-๗๘๘๘

เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๑๐๘๙๑/๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีเงื่อนไขแนบท้าย

(๒) หากปรากฏภายหลังว่าประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตครั้งนี้ได้

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วยคือ

๓.๑. ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบล ว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง

๓.๒. จะเรียกเก็บค่าบริการเก็บขนไม่เกินอัตราเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ [redacted]

(นางสาววนิดา จีระกุล)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำร้องต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(แบบ สม.๒)

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง

เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๔

อนุญาตให้บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๘ ซอยลาดพร้าว ๑๓๐ (มหาดไทย ๒) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๒-๗๘๘๘

๑. รับทำการ เก็บ ขนมูลฝอย โดยทำธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการเรียกค่าบริการ

๒. ลักษณะและวิธีการเก็บขนขยะมูลฝอย เก็บจากที่รองรับ (ถุงพลาสติกสีดำ) ด้วยรถบรรทุกจากโรงเก็บขยะ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ค่าธรรมเนียม ๕,๐๐๐ บาท/ปี ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๑๐๘๙๑/๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

๔.๑. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับตำบล ว่าด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย คำแนะนำของข้าพเจ้า เจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔.๒. จะเรียกเก็บค่าบริการเก็บขนไม่เกินอัตราที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

๕. ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุในวันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

[redacted]

(นางสาววนิดา จีระกุล)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เงื่อนไขแนบท้าย

ใบอนุญาตประกอบกิจการให้รับทำการเก็บขนขยะสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย

เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

****

๑. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด

๒. หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

๓. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

๓.๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องเก็บขนเฉพาะขยะทั่วไปเท่านั้น

๓.๒ ห้ามเก็บขน ขยะและสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอื่นใด นอกจากสถานที่ที่ได้รับอนุญาต

๓.๓ ห้ามดำเนินการกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง

๓.๔ ให้ผู้รับใบอนุญาต มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง และหรือกลิ่นเหม็นระหว่างการขนย้ายตลอดเส้นทาง

๓.๕ ห้ามมิให้ล้างพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บขนในลำคลอง แม่น้ำ หรือที่สาธารณะ

๓.๖ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการจัดให้มีการป้องกัน คลุมปกปิดหรืออื่นใด เพื่อไม่ให้ขยะมูลฝอย น้ำ หรือวัสดุอื่นใด ปลิวตกหล่นระหว่างการขนย้าย

๓.๗ ในการเก็บขนย้ายขยะ และสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓.๘ ทุกครั้งเมื่อบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จะทำการเก็บขนขยะทั่วไป ให้มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๘.๑ รถที่จะทำการเก็บขนขยะทั่วไป (ระบุประเภทรถและจำนวน)

๓.๘.๒ วันที่จะทำการเก็บขนขยะทั่วไป

๓.๘.๓ ทะเบียนรถที่จะทำการเก็บขนขยะทั่วไป

๓.๘.๔ รูปถ่ายรถและขยะทั่วไปที่ทำการเก็บขน

๓.๙ ทุกครั้งก่อนวันที่จะทำการขนขยะทั่วไปให้ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ให้ผู้ให้บริการ ได้แก่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และ ผู้รับบริการ ได้แก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ

๓.๑๐ ให้รายงานผลการเก็บขนขยะทั่วไปหลังทำการขนขยะทั่วไป โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินการเก็บ ขน ขยะทั่วไปของทั้งสองแห่ง คือ ผู้ให้บริการ ได้แก่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และผู้รับบริการ ได้แก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยทำเป็นหนังสือส่งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑๐.๑ ครั้งที่ทำการเก็บขนขยะทั่วไป

๓.๑๐.๒ วันที่ที่ทำการเก็บขนขยะทั่วไป

๓.๑๐.๓ ประเภทรถและจำนวนรถที่เก็บขนขยะทั่วไป

๓.๑๐.๔ น้ำหนักขยะทั่วไป

๓.๑๐.๕ ทะเบียนรถที่ทำการเก็บขนขยะทั่วไป

-/๓.๑๐.๖ ภาพถ่าย...

๓.๑๐.๖ ภาพถ่ายรถที่ทำการเก็บขนขยะทั่วไป

๓.๑๐.๗ ภาพถ่ายขยะทั่วไปที่ดำเนินการเก็บขนก่อนคลุมผ้าใบ

๓.๑๐.๘ อื่น ๆ (ถ้ามี)

๓.๑๑ หากมีการเก็บ ขน ขยะทั่วไปของบริษัท ฯ ในเครือสหวิริยาฯ ให้ บริษัทฯ ดังกล่าวดำเนินการตาม ข้อ ๓.๘ ,๓.๙ และ ๓.๑๐ โดยเคร่งครัด

๓.๑๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการกำจัดขยะทั่วไปตามสถานที่ที่ได้รับอนุญาต บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๘ ซอยลาดพร้าว ๑๓๐ (มหาดไทย ๒) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐-๒๐๑๒-๗๘๘๘ เท่านั้น

๔. หากผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในใบอนุญาตและเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตนั้น เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงแจ้งให้ปฏิบัติแล้วไม่ดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันรับแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที

ลงชื่อ [redacted] ผู้อนุญาต

(นางสาววนิดา ชาระกุล)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ใบแทนรายการต่อใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (แทนฉบับเดิมที่สูญหาย)

ว/ด/ป ที่รับอนุญาต	ว/ด/ป สิ้นอายุ	จำนวนเงิน (บาท)	ใบเสร็จรับเงิน				ลงชื่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายก อบต.)
		ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	เล่มที่	เลขที่	ว/ด/ป	
๑๘ มิ.ย. ๖๓	๑๗ มิ.ย. ๖๔	๕,๐๐๐	-	-	RCPT-๐๐๓๓ ๓/๖๓	๑๘ มิ.ย. ๖๓	
๒๒ ก.ย. ๖๔	๒๑ ก.ย. ๖๕	๕,๐๐๐	-	-	RCPT-๐๐๘๙ ๑/๖๔	๒๒ ก.ย. ๖๔	

คำเตือน

๑. ต้องแสดงใบอนุญาตที่ให้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของผู้ได้รับอนุญาต
๒. ต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
๓. หากไม่ขอต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ข้อ ๒ ต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของยอดเงินค่าธรรมเนียม
๔. การต่ออายุใบอนุญาตให้นำใบอนุญาตฉบับนี้มาด้วย

[redacted]

(นางสาววนิดา จีระกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง

เอกสารแนบที่ 23

เอกสารโครงการคัดแยกขยะตามหลัก 3R

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดการของเสียตามหลักการ 3Rs ของโครงการ

ประเภท	แหล่งกำเนิดของเสีย	การจัดการ				วิธีการกำจัด
		Reduce	Reused	Recycle	Disposal	
1.ของเสียจากอาคารสำนักงาน						
- ขยะที่ย่อยสลายหรือมูลฝอยที่ย่อยสลายได้	เกิดจากโรงอาหารภายในโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหลือจากการบริโภคของพนักงาน			✓		- รวบรวมนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ภายในโครงการและแจกจ่ายให้กับพนักงานนำไปใช้ เช่น นำไปรดผักในโครงการปลูกผักของโรงงาน
- ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ ขวด พลาสติก เป็นต้น	จากกิจกรรมที่เกิดจากการทำงานในสำนักงาน			✓		- แยกประเภทของขยะ/ของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ โดยจะเก็บรวบรวมและแยกประเภท ไว้ที่อาคารจัดเก็บขยะทั่วไป พื้นที่เก็บกองเศษเหล็ก เพื่อรอจำหน่าย หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- ขยะมูลฝอยทั่วไป	จากกิจกรรมที่เกิดจากพนักงาน เช่น การทำงาน และเศษอาหารภายในสำนักงาน			✓		- เก็บรวบรวมไว้ในภาชนะ/กระบะสำหรับใส่มูลฝอย ที่อาคารจัดเก็บขยะทั่วไป - ขออนุญาต อบต.แม่รำพึง เพื่อส่งไปใช้เป็นเชื้องเพลิงผสมของบริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2.ของเสียจากกระบวนการผลิต						
- เศษเหล็ก (Scrap)	เศษเหล็กที่ไม่ได้คุณภาพจากกระบวนการผลิต			✓		- รวบรวมไว้ที่ลานกองเก็บ และส่งกำจัดกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการ ได้แก่ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด โดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ

ประเภท	แหล่งกำเนิดของเสีย	การจัดการ				วิธีการกำจัด
		Reduce	Reused	Recycle	Disposal	
- สเกล (Scale)	สะเก็ดหรือเปลือกสนิมจากการรีดเหล็กแท่งแบน			✓		- รวบรวมไว้ในลานกองเก็บ เพื่อรอการจำหน่ายกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
- น้ำมัน/จาระบี	- กระบวนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน/จาระบีที่ใช้หล่อลื่นลูกรีดและเครื่องจักรต่างๆ - กระบวนการแยกน้ำมัน/ไขมันโดย Oil Disk ออกจากน้ำเสียในบ่อรวบรวมน้ำเสีย (Scale Pit) โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นเป็นน้ำหล่อเย็นโดยตรงที่มีการสัมผัสกับชิ้นงานและเครื่องจักร			✓		- รวบรวมบรรจุในถัง 200 ลิตร จัดเก็บไว้ที่อาคารจัดเก็บของเสีย (Waste Area) - ส่งกำจัดกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการ หรือส่งไปใช้เป็นเชื้องเพลิงผสมของบริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- เถ้าจาก Heat Recuperator	ฝุ่นขี้เถ้าของแข็งที่เหลือจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงน้ำมันเตาของเตาเผาเหล็ก โดยรวบรวมจากการทำความสะอาดบริเวณเครื่องแลกเปลี่ยนอากาศร้อน (Heat Recuperator)			✓		- รวบรวมบรรจุในถุง Bigbag จัดเก็บไว้ที่อาคารจัดเก็บของเสีย (Waste Area) - ส่งกำจัดกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการ หรือส่งไปใช้เป็นเชื้องเพลิงผสมของบริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประเภท	แหล่งกำเนิดของเสีย	การจัดการ				วิธีการกำจัด
		Reduce	Reused	Recycle	Disposal	
- กากตะกอน (Sludge)	กากตะกอนที่เกิดจากการปรับสภาพน้ำของระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย (โรงผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและโรงล้างผิวและเคลือบน้ำมัน)			✓		- รวบรวมบรรจุในถุง Bigbag จัดเก็บไว้ที่อาคารจัดเก็บของเสีย (Waste Area) - ส่งกำจัดกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการ หรือส่งไปใช้เป็นเชื้องเพลิงผสมของบริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- กากของเสียปนเปื้อนน้ำมันจากการทำความสะอาด (เช่น ขุยมะพร้าว, เศษผ้าปนเปื้อน)	เกิดจากการใช้ขุยมะพร้าวหรือเศษผ้าทำความสะอาดพื้นที่และเครื่องจักร			✓		- รวบรวมบรรจุในถุง Bigbag จัดเก็บไว้ที่อาคารจัดเก็บของเสีย (Waste Area) - ส่งกำจัดกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการ หรือส่งไปใช้เป็นเชื้องเพลิงผสมของบริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- วัสดุเสื่อมสภาพ เช่น ฉนวนกันความร้อน ไส้กรองอากาศ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น	จากกระบวนการเปลี่ยน/ซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้งานของเครื่องจักรและสำนักงาน			✓		- รวบรวมบรรจุในถุง Bigbag จัดเก็บไว้ที่อาคารจัดเก็บของเสีย (Waste Area) - ส่งกำจัดกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการ ปัจจุบันบริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัดและเวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ฉนวนกันความร้อน กำจัดโดยนำไปเป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์ ไส้กรองอากาศ กำจัดโดยการทำเชื้อเพลิงผสม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กำจัดโดยนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ด้วยวิธีอื่น

ประเภท	แหล่งกำเนิดของเสีย	การจัดการ				วิธีการกำจัด
		Reduce	Reused	Recycle	Disposal	
- ภาชนะปนเปื้อน เช่น กระป๋องสี ปี๊บทินเนอร์ ปี๊บน้ำมันก๊าด เป็นต้น	ภาชนะเปล่าที่บรรจุน้ำมัน/สีต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว			✓		- รวบรวมบรรจุในถุง Bigbag จัดเก็บไว้ที่อาคารจัดเก็บของเสีย (Waste Area) - ส่งกำจัดกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการ ได้แก่ บริษัทเวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยวิธีการกำจัดคือการนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
- กรดเกลือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน	กรดเกลือเสื่อมสภาพจากการใช้งานแล้ว (HCl 2%) จากกระบวนการล้างผิวและเคลือบน้ำมัน			✓		- รวบรวมบรรจุไว้ใน Tank - ส่งกำจัดกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการ ได้แก่บริษัท เอเซี่ยนเคมิคัล จำกัด และบริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำกัด โดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์
- เศษหินเจียรจากกระบวนการผลิต	เกิดจากกิจกรรมเจียรลูกรีดเหล็กที่โรงซ่อมบำรุงลูกรีด (Roll Shop)			✓		- รวบรวมบรรจุในถุง Bigbag/ถัง 200 ลิตร จัดเก็บไว้ที่อาคารจัดเก็บของเสีย(Waste Area) และส่งกำจัดกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการ - ส่งให้บริษัทเวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยการนำไปทำเชื้อเพลิงผสม)

ประเภท	แหล่งกำเนิดของเสีย	การจัดการ				วิธีการกำจัด
		Reduce	Reused	Recycle	Disposal	
- วัสดุสิ้นเปลืองจากการซ่อมบำรุง เช่น เศษลวดเชื่อม ใบตัด ใบเจียร หลอดไฟ สายไฮโดรลิก เป็นต้น	จากกิจกรรมซ่อมบำรุง			✓	✓	- รวบรวมบรรจุในถุง Bigbag จัดเก็บไว้ที่อาคารจัดเก็บของเสีย (Waste Area) - ส่งกำจัดกับหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการ - เศษลวดเชื่อม ส่งให้บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) โดยนำไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล - ใบตัด ใบเจียร ส่งให้บริษัท บริษัทเวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยการนำไปฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล - หลอดไฟ ส่งให้บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ - สายไฮโดรลิก ส่งให้บริษัท บริษัทเวสต์ 2 เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยการนำไปทำเชื้อเพลิงผสม

เอกสารแนบที่ 24
เอกสารการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
innovate · strength
บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

ISO 9001
ISO/IEC 17025
IATF 16949
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001

14 พฤษภาคม 2564

ถึง พนักงานทุกท่าน

จาก นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

ตามหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นั้น เพื่อความเหมาะสมและเพื่อให้การดำเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามกฎกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และมาตรฐานสากล ISO 50001:2018 จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ฉบับลงวันที่ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 และให้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ดังนี้

1.	นายทนงศักดิ์	แข่งขัน	เป็น	ประธานคณะทำงาน
2.	นายสุรินทร์	บรรจง	เป็น	รองประธานคณะทำงาน
3.	นายภาคินัย	สนับแน่น	เป็น	คณะทำงาน
4.	นายสุทีป	เพ็ชรดี	เป็น	คณะทำงาน
5.	นายโอชาติ	สุวรรณชาตรี	เป็น	คณะทำงาน
6.	นางกนกวรรณ	หนูเอียด	เป็น	คณะทำงาน
7.	นายวีรยุทธ	ผลแก้ว	เป็น	คณะทำงาน
8.	นายสันติสุข	จันทร์เอี่ยม	เป็น	คณะทำงาน
9.	นางสาวบุศรินทร์	ยี่ละหมัด	เป็น	คณะทำงาน
10.	นายวีระวิทย์	วงษ์รักษา	เป็น	คณะทำงาน
11.	นางลัคนา	อ่วมประเสริฐ	เป็น	คณะทำงาน
12.	นางสาววาสนา	แสงกล้า	เป็น	คณะทำงาน
13.	นางสุลีวรรณ	ทองหญีต	เป็น	คณะทำงาน
14.	นายอารยชน	ดุสรักษ์	เป็น	คณะทำงาน
15.	นางสาวสุนิษา	พรหมลาศ	เป็น	คณะทำงาน
16.	นายสุธรรมรัตน์	เสนามิตร	เป็น	คณะทำงานและเลขานุการ

สำนักงานกรุงเทพ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
HEAD OFFICE 28/1 Prapawit Bldg.,2-3 Fl., Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
โรงงาน 9 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
PLANT OFFICE 9 M. 7 T.Maeaumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirikhan 77140 Thailand.
http://www.ssi-steel.com
โทรศัพท์ (Tel.) +66 2 238 3063-82, 630 0280-6
โทรสาร (Fax) +66 2 236 8890, 236 8892, 236 7017, 630 0287
โทรศัพท์ (Tel.) +66 32 691 403-5, 691 412-5, 641 419-20
โทรสาร (Fax) +66 32 691 408, 691 416, 691 421
ทะเบียนเลขที่ (Registration No.) 0107537000688

โดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มีอำนาจและบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการจัดทำ นำไปปฏิบัติ รักษาไว้ และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและมาตรฐานสากล นโยบายพลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน
2. จัดทำเกณฑ์และวิธีการที่จำเป็นเพื่อควบคุมดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติและการควบคุมระบบการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน มีการนำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากร
4. รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมถึง สมรรถนะของระบบการจัดการพลังงานและการปรับปรุงของสมรรถนะด้านพลังงาน ต่อผู้บริหาร/เจ้าของโรงงาน ทราบตามระยะเวลาที่กำหนด
5. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้ผู้บริหาร/เจ้าของโรงงานควบคุมพิจารณา
6. สนับสนุนผู้บริหาร/เจ้าของโรงงานควบคุมในการดำเนินการตามข้อกำหนดตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
7. ชี้บ่งบุคลากรที่มีอำนาจหน้าที่ ในระดับที่เหมาะสม เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับผู้แทนฝ่ายบริหารในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการจัดการพลังงาน
8. รับผิดชอบในการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

[redacted]

นายวิน วิริยประไพกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานกรุงเทพ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
HEAD OFFICE 28/1 Prapawit Bldg.,2-3 Fl., Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
โรงงาน 9 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
PLANT OFFICE 9 M. 7 T.Maeaumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirikhan 77140 Thailand.
http://www.ssi-steel.com
โทรศัพท์ (Tel.) +66 2 238 3063-82, 630 0280-6
โทรสาร (Fax) +66 2 236 8890, 236 8892, 236 7017, 630 0287
โทรศัพท์ (Tel.) +66 32 691 403-5, 691 412-5, 641 419-20
โทรสาร (Fax) +66 32 691 408, 691 416, 691 421
ทะเบียนเลขที่ (Registration No.) 0107537000688

เอกสารแนบที่ 25

เอกสารการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน (นโยบายพลังงาน)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

innovate · strength

บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO/TS 16949
ISO/IEC 17025

นโยบายพลังงาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนแห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยถือว่าพลังงานเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งการใช้พลังงานยังก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ จึงกำหนดเจตจำนงในการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานและระบบการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจ และเทคโนโลยีที่เลือกใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพพลังงาน ลักษณะการใช้พลังงาน และปริมาณการใช้พลังงาน โดยกำหนดแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี ให้เหมาะสมต่อการใช้พลังงานของบริษัทฯ และจะสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการพลังงานที่บริษัทฯ กำหนด
4. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุน การจัดให้มีข้อมูลและทรัพยากรสำหรับการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน การสนับสนุนดังกล่าวรวมถึง ด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะสนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน ในกรณีที่มีผลต่อสมรรถนะด้านพลังงาน
6. บริษัทฯ จะสนับสนุนการพิจารณาการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานในกิจกรรมการออกแบบ
7. บริษัทฯ จะทบทวนและปรับปรุง นโยบายพลังงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานพลังงานทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายพลังงานที่กำหนดมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ

เพื่อให้บรรลุเจตจำนงของนโยบายข้างต้น บริษัทฯ กำหนดให้ถ่ายทอดนโยบายพลังงานดังกล่าวให้พนักงานทุกคนทราบอย่างทั่วถึง โดยการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562

[redacted]

(นายวัน วรยประเพกจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานกรุงเทพ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Head Office 28/1 Prapawit Bldg., 2-3 Fl., Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
โรงงาน 9 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
Plant Office 9 Moo 7 Maeramphueng, Bangsaphan, Prachuapkirikhan 77140 Thailand
http://www.ssi-steel.com

โทรศัพท์ (Tel.) +66 2 238 3063-82, 630 0280-6
โทรสาร (Fax) +66 2 236 8890, 236 8892, 236 7017, 630 0287
โทรศัพท์ (Tel.) +66 32 691 403-5, 691 412-5, 641 419-20
โทรสาร (Fax) +66 32 691 408, 691 416, 691 421
ทะเบียนเลขที่ (Registration No.) 0107537000688

เอกสารแนบที่ 26

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการตอบกลับแก่ผู้ร้องเรียน

1. **วัตถุประสงค์:** เพื่อกำหนดกระบวนการในการติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือ ในเรื่องระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน ระหว่างพนักงานหรือหน่วยงานภายในองค์กร และกับหน่วยงานภายนอก

2. **ขอบเขต:** ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการปรึกษาหารือกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร/ระบบข้อเสนอแนะ การรายงานอุบัติการณ์ สภาพการณ์และการกระทำที่ไม่ปลอดภัยรวมถึง การประชุมที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงานของบริษัท

3. **คำจำกัดความ**

3.1. **ผู้ที่ได้รับมอบหมาย** หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก SHEMR/ EnMR ให้ดำเนินการในการติดต่อสื่อสารด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน หรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อไปปฏิบัติ

3.2. **หน่วยงานภายนอก** หมายถึง บุคคล ชุมชนภายนอก หน่วยงานราชการ ลูกค้า บริษัทประกันภัย ผู้เยี่ยมชม หน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ

3.3. **ผู้ร้องเรียน/ ร้องขอจากภายนอก** หมายถึง บุคคล หรือหน่วยงานนอกบริษัท ฯ ที่มีข้อร้องเรียน/ ร้องขอด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน

3.4. **ผู้ร้องเรียน/ ร้องขอจากภายใน** หมายถึง พนักงานของบริษัทฯ หรือพนักงานผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ ที่มีข้อร้องเรียน/ ร้องขอด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน

3.5. **คณะกรรมการฯ** หมายถึง คณะกรรมการข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอแนะ/ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ นวัตกรรม

3.6. **SHEMS/ EnMR** หมายถึง ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม/ ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการพลังงาน รับผิดชอบในการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติงานนี้และรายงานต่อ Steering Committee

3.7. **ผู้ที่ได้รับมอบหมาย** หมายถึง พนักงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบปฏิบัติงาน

4. **เอกสารที่เกี่ยวข้อง**

4.1. **เอกสารอ้างอิง**

- BS/SE/P/SHE/ES/NC/01 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- BS/SE/P/SHE/ES/ID/01 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยงและปัญหาสิ่งแวดล้อม

- BS/SE/P/SHE/OS/SP/01 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- BS/SE/P/SHE/EO/LE/01 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การระบุ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- BS/SE/P/SHE/EO/PL/01 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
- BS/SE/W/SHE/OS/MO/01 วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การระบุ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
- นโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ที่ 1/2553 เรื่อง ระบบการสร้างสรรค์นวัตกรรม

4.2. **เอกสารแนบ**

- BS/SE/F/SHE/ES/CO/01 แบบฟอร์มแผนงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
- BS/SE/F/SHE/ES/CO/02 แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ ร้องขอ
- BS/SE/F/SHE/ES/CO/03 แบบฟอร์มบันทึกรายการติดต่อสื่อสาร
- BS/SE/F/SHE/ES/CO/04 ทะเบียนรายการแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้
- BS/SE/F/SHE/OS/MO/01 แบบฟอร์มแผนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
- BS/SE/F/SHE/OS/MO/10 แบบรายงานและบันทึกสอบสวนอุบัติการณ์
- BS/SE/F/SHE/OS/SP/01 แบบฟอร์มแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

การติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการปรึกษาหารือ

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์		
1	กำหนดข้อมูล รูปแบบ และกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ จาก - แผนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ - กฎ ระเบียบ ประกาศ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม - ทะเบียนความเสี่ยง - ทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อม - ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ - ทะเบียนการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ - ข่าวสารด้านความปลอดภัย/ สิ่งแวดล้อม/ พลังงาน จากภายนอกองค์กร	สวล./ จป. วิชาชีพ/ ผชร.
2	จัดทำแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน และการสื่อสารลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่สำคัญ	สวล./ จป. วิชาชีพ/ ผชร.
3	SHEMR/ EnMR พิจารณาแผนงาน - ถ้าอนุมัติ ให้นำไปดำเนินการตามแผนงานต่อ ข้อ 4 - ถ้าไม่อนุมัติ ให้นำไปทบทวนและแก้ไข กลับข้อ 1	SHEMR/ EnMR
4	ดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายนอก และ/หรือ พนักงานทุกคน โดยใช้ผ่านทางสื่อที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ใช้ในการสื่อสารตามแผนงานที่กำหนด	สวล./ จป. วิชาชีพ/ ผชร.
การรับข้อมูลข่าวสาร		
5	รับข้อมูลข่าวสารความรู้และลงบันทึกในทะเบียนรายการแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้	สวล./ ผชร.
6	กำหนดรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และนำข่าวสารที่ได้รับไปดำเนินการประชาสัมพันธ์	สวล./ ผชร.
การร้องเรียน/ ร้องขอ		
7	รับข้อมูล ข้อร้องเรียน/ ร้องขอ จากภายนอก, ภายใน (ทางจดหมาย, โทรสาร, โทรศัพท์, สื่ออินเตอร์เน็ต) ได้แก่ - ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ - ความต้องการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บันทึกลงในแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ ร้องขอ และบันทึกรายการติดต่อสื่อสาร	สวล./ จป. วิชาชีพ/ ผชร.

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
8	พิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลในข้อร้องเรียน/ ร้องขอ โดยเปรียบเทียบกับข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ระบบการจัดการพลังงาน และ/หรือบัญชีรายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ - ถ้าเป็นไปตามข้อกำหนด ให้ดำเนินการตามข้อ 10 - ถ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้ลงบันทึกการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	- สวล./ จป. วิชาชีพ/ ผชร.
9	ดำเนินการแก้ไข/ ปรับปรุง ข้อร้องเรียน/ ร้องขอ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10	กำหนดวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ ร้องขอ เสนอต่อ SHEMR/ EnMR เพื่อพิจารณา - ไม่อนุมัติ ให้กลับไปดำเนินการตามข้อ 8 และเก็บบันทึกรายการข้อมูลที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ไว้เพื่อการทบทวน - อนุมัติ ดำเนินการต่อข้อ 11	- สวล./ จป. วิชาชีพ/ ผชร. - SHEMR/ EnMR
11	ตอบกลับและชี้แจงข้อร้องเรียน/ ร้องขอ ดังนี้ - ผู้ร้องเรียนให้รับทราบถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ วิธีการแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซ้ำ ตลอดจนการทำความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น - ผู้ร้องขอ ตามที่ร้องขอและได้รับการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท - หน่วยงานภายนอกให้ปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานธุรการ ว่าด้วยเรื่องการลงนามในหนังสือภายนอก และการขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ให้ดำเนินการตามอำนาจดำเนินการของบริษัท	สวล./ จป. วิชาชีพ/ ผชร.
12	บันทึกผลการดำเนินงานตอบกลับข้อร้องเรียน/ ร้องขอ ในแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ ร้องขอ และบันทึกรายการติดต่อสื่อสาร	สวล./ จป. วิชาชีพ/ ผชร.

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือ		
13	นำรายการที่ต้องนำไปปรึกษาหารือ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา ดังนี้ <u>การปรึกษาหารือ</u> 1. พิจารณาความจำเป็นและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. จัดทำนโยบาย 3. การมอบหมายบทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ 4. พิจารณาวิธีการบรรลุข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ 5. การจัดตั้งวัตถุประสงค์และแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 6. การกำหนดสิ่งที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังติดตาม, การวัด และประเมิน 7. การวางแผน, การจัดทำ, การนำไปปฏิบัติ และธำรงรักษาโปรแกรมการตรวจติดตาม 8. การปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง <u>การมีส่วนร่วม</u> 1. พิจารณากระบวนการสำหรับการมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือ 2. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงและโอกาส 3. พิจารณาวิธีการควบคุมอันตรายและลดความเสี่ยง และการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 4. พิจารณาหลักสูตรการอบรมที่จำเป็นและการประเมินผลหลังการอบรม 5. พิจารณาข้อมูลที่ต้องทำการสื่อสารและวิธีการสื่อสาร 6. การสอบสวนอุบัติการณ์และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	- จป. วิชาชีพ - ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
14	ดำเนินการมีส่วนร่วม และการปรึกษาหารือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ โดยวิธีการต่างๆ เช่น การประชุม การสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิคส์	- จป. วิชาชีพ - ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
15	สรุปรายงานการมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือ แจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายทราบ พร้อมเก็บบันทึกไว้	- จป. วิชาชีพ - ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ระบบข้อเสนอแนะ		
17	ดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะตามนโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ที่ 1/2553 เรื่อง ระบบการสร้างสรรค์นวัตกรรม	คณะกรรมการฯ
18	สรุปผลของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์, การรับข้อมูลข่าวสาร, การร้องเรียน/ ร้องขอ, การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือ และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม Management Review หรือการประชุมอื่นของฝ่ายจัดการตามความจำเป็น	SHEMR/ EnMR

ตารางการแก้ไข

ครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	หน้า	หัวข้อที่แก้ไข	ผู้ทบทวน
1	26 มกราคม 2558	ทุกหน้า	เริ่มใช้เอกสาร	Chutima
2	30 มีนาคม 2562	หน้าที่ 5	การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือ	Nisarats

[redacted]

BS/SE/F/SHE/ES/CO/01

Revision : A4

Issued date : 26/01/2015

แผนงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน

กลุ่มเป้าหมาย	หัวข้อการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	วิธีการ														หมายเหตุ

ผู้จัดทำ : _____

( )

อนุมัติโดย _____, SHEMR/ EnMR

( )

[redacted]

BS/SE/F/SHE/ES/CO/02

Revision : A4

Issued date : 26/01/2015

บันทึกข้อร้องเรียน/ ร้องขอ

Ref. No :

1. ผู้ร้องเรียน/ร้องขอ

ชื่อ : _____ หน่วยงาน : _____

วันที่ : _____ เวลา : _____

รายละเอียดข้อร้องเรียน/ร้องขอ

_____

_____

_____

ผู้บันทึก : _____ วันที่ : _____

( )

2. บันทึกการพิจารณาข้อร้องเรียน/ร้องขอด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านพลังงาน

☐ สิ่งแวดล้อม ☐ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ☐ พลังงาน ☐ ไม่ใช่

รายละเอียดการพิจารณา :

_____

_____

☐ เป็นไปตามข้อกำหนด ☐ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

การดำเนินการ :

_____

_____

_____

ผู้บันทึก : _____ (สวล./ จป. วิชาชีพ/ผชร.) วันที่ : _____

( )

3. การดำเนินการตอบกลับข้อร้องเรียน/ร้องขอ

รายละเอียด : _____

_____

_____

SHEMR พิจารณา : ☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

_____

_____

SHEMR./EnMR _____ วันที่ : _____

( )

4. ผลการดำเนินงาน

รายละเอียด : _____

_____

_____

_____

ผู้ดำเนินการ : _____ วันที่ : _____

( )

5. SHEMR. ทวนสอบข้อร้องเรียน/ร้องขอ ☐ ยินยอมให้ปิดข้อร้องเรียน ☐ ไม่ยินยอมให้ปิดข้อร้องเรียน

รายละเอียด : _____

_____

SHEMR./EnMR _____ วันที่ : _____

( )

[redacted]

BS/SE/F/SHE/ES/CO/03

Revision : A3

Issued date : 26/01/2015

บันทึกรายการติดต่อสื่อสาร

ลำดับที่	หมายเลขอ้างอิง	บันทึกการรับการสื่อสาร		ชื่อเรื่อง	ด้านที่เกี่ยวข้อง			บันทึกการส่งการสื่อสาร				วันที่ปิดข้อร้องเรียน
		วันที่รับ	ผู้ร้องเรียน/ร้องขอ		ENVI	OH&S	EnMS	วันที่ส่ง	หน่วยงาน	วิธีการสื่อสาร	ผู้ดำเนินการ	

ทะเบียนรายการแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้

[redacted]

BS/SE/F/SHE/ES/CO/04

Revision : A3

Issued date : 26/01/2015

ลำดับที่	หมายเลขอ้างอิง	บันทึกการรับข้อมูลข่าวสารความรู้			บันทึกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร			
		วันที่รับ	ชื่อแหล่งข้อมูลข่าวสาร	เรื่องที่รับ	แหล่งที่ประชาสัมพันธ์	วิธีการประชาสัมพันธ์	วันที่ประชาสัมพันธ์	ผู้ดำเนินการ

เอกสารแนบที่ 27

เอกสารสรุปสถิติข้อร้องเรียน ประจำปี 2563-2565

บันทึกข้อร้องเรียน-ร้องขอ

ปี	ประเภท	ระบบ	จำนวน		รวม
			ร้องเรียน	ร้องขอ	
2563	จากภายในบริษัท	ISO 14001	0	0	0
		ISO 45001	0	0	0
	จากภายนอกบริษัท	ISO 14001	0	0	0
		ISO 45001	0	6	6
2564	จากภายในบริษัท	ISO 14001	0	0	0
		ISO 45001	0	0	0
	จากภายนอกบริษัท	ISO 14001	0	0	0
		ISO 45001	0	1	1
2565	จากภายในบริษัท	ISO 14001	0	0	0
		ISO 45001	0	0	0
	จากภายนอกบริษัท	ISO 14001	0	0	0
		ISO 45001	0	0	0

เอกสารแนบที่ 28
ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น
ของประชาชน ประจำปี 2565

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ดอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ดอนทอง	หมู่ 1 ฝ้ายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ดอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป																	
1.2 อายุ																	
(1) 20-30 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) 31-40 ปี	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13.3
(3) 41-50 ปี	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	7	46.7
(4) มากกว่า 50 ปี	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	6	40.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
1.4 การศึกษา																	
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ระดับประถมศึกษา	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
(3) ม.ต้น	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
(4) ม.ปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	26.8
(5) ปวส./อนุปริญญา	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	20.0
(6) ระดับปริญญาตรี	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	6	40.0
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.1
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยครอบครัวและสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้น																	
2.1 ในรอบปีที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคใดมากที่สุด																	
(1) โรคหวัด	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11	47.8
(2) ระบบทางเดินหายใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4.3
(3) ระบบทางเดินอาหาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) โรคผิวหนัง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	8.7
(5) โรคภูมิแพ้	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	8.7
(6) โรคประจำตัว	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	4	17.5
(7) อื่นๆ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.7
(8) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.3
รวม	3	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1	23	100.1

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ดอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ดอนทอง	หมู่ 1 ฝ้ายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ดอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.2 หากเกิดอาการเจ็บป่วย ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไปใช้บริการที่ใด																	
(1) ปล่อยให้หายเอง	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.8
(2) ซื้อยารับประทานเอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.8
(3) สถานีอนามัย	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4	19.0
(4) โรงพยาบาล	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	11	52.4
(5) คลินิก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4	19.0
(6) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(7) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	2	1	21	100.0
2.3 ท่านคิดว่ามีปัญหาหรือกิจกรรมใดที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน																	
- ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
- มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
2.4 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่ม																	
- ไม่มีปัญหา	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
- มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้																	
- ไม่มีปัญหา	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	73.3
- มี	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	26.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
2.6 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า																	
- ไม่มีปัญหา	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	80.0
- มี	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ตอนที่ 3 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม																	
3.1 ภูมิลำเนาของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่																	
(1) คนท้องถิ่น	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
(2) ย้ายมาจากจังหวัด/อำเภออื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ดอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ดอนทอง	หมู่ 1 ฝ้ายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ดอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
3.2 ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) รับราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) พนง. บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10.3
(3) เกษตรกรรม	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	48.3
(4) ประมง	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	20.7
(5) รับจ้างทั่วไป	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	5	17.2
(6) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.5
(7) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	2	2	3	4	3	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	29	100.1
3.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชนเมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) ระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น เช่น ประปาเข้าถึง มีโทรศัพท์ใช้	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	9	29.0
(2) ระบบสาธารณูปโภคแย่ลง เช่น ประปาไม่ค่อยไหล ไฟฟ้าดับบ่อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) การคมนาคมสะดวกขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	9.7
(4) การจราจรติดขัด รถมากขึ้น ถนนชำรุด อุบัติเหตุมากขึ้น	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	6.5
(5) ปัญหาสังคมลดลง เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด ลดลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) ปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด เพิ่มขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	6.5
(7) อาชีพคนส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการทำเกษตร/ประมง เป็นค้าขาย/รับ	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	6.5
(8) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดลง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6.5
(9 ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(10) สภาพแวดล้อมน่าอยู่ขึ้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(11) สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3.2
(12) เศรษฐกิจดีขึ้น	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	6	19.4
(13) ค่าครองชีพสูงขึ้น/เศรษฐกิจแย่ลง	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6.5
(14) ไม่เปลี่ยนแปลง	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6.5
(15) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	3	1	1	1	1	2	2	1	4	4	3	2	2	3	31	100.0

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ดอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ดอนทอง	หมู่ 1 ฝ้ายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ดอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
3.4 ท่านคิดว่าปัจจุบันชุมชนของท่านได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) ปัญหาฝุ่นละออง	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	8	23.5
(2) ปัญหาเขม่าควัน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.9
(3) ปัญหากลิ่นรบกวน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5.9
(4) ปัญหาเสียงดัง	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8.8
(5) ปัญหาน้ำเสีย	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	8.8
(6) การจราจรติดขัด	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11.8
(7) เส้นทางคมนาคมชำรุด	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2.9
(8) ปัญหาขยะมูลฝอย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5.9
(9) โจรขโมย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(10) ยาเสพติด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(11) คุณภาพน้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2.9
(12) น้ำท่วม	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	4	11.8
(13) ปัญหาการประมง	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2.9
(14) ปัญหามลทัศน์ทางชายฝั่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(15) ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(16) ปัญหาฝุ่นเหลืองคราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/เพื่อนบ้าน หรือรถยนต	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2.9
(17) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(18) ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	8.8
รวม	1	3	3	1	1	5	2	4	1	1	1	3	2	3	3	34	100.0
ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อโคร																	
4.1 ชื่อโรงงานหรือบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานที่ท่านรู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	11	42.3
(2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	3	11.5
(3) TCS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	3	11.5
(4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3	11.5
(5) BS Metal : โรงงานตัด และพับโลหะ	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11.5
(6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11.5
(7) ไม่รู้จักโรงงานหรือบริษัทในเครือสหวิริยา (ข้ามไป 4.16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	6	6	6	6	6	6	2	3	1	2	3	2	4	2	1	26	100.0

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ดอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ดอนทอง	หมู่ 1 ฝ่ายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ดอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4.2 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่ (ถ้าเคยข้ามไปตอบข้อ 4.4)																	
(1) ไม่เคย	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13.3
(2) เคย	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	86.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
4.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมเชิญท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ท่านยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่																	
(1) ไม่ยินดี เพราะ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
(2) ยินดี	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
4.4 ท่านคิดว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวหรือไม่																	
1. ปัญหาฝุ่นละออง/ผลกระทบ																	
- ไม่ได้รับ	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	86.7
- ได้รับ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ปัญหาฝุ่นละออง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ																	
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
รวม	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
2. ปัญหาเขม่าควัน/ผลกระทบ																	
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93.3
- ได้รับ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ดอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ดอนทอง	หมู่ 1 ฝ่ายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ดอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเขม่าควัน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ																	
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
รวม	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
3. ปัญหากลิ่นรบกวน/ผลกระทบ																	
- ไม่ได้รับ	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93.3
- ได้รับ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ปัญหากลิ่นรบกวน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ																	
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
4. ปัญหาเสียงดัง/ผลกระทบ																	
- ไม่ได้รับ	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	86.7
- ได้รับ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพพุคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ดอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ดอนทอง	หมู่ 1 ฝ้ายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ดอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาเสียงดัง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ																	
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
รวม	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
5. ปัญหาน้ำเสีย/ผลกระทบ																	
- ไม่ได้รับ	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	86.7
- ได้รับ	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ปัญหาน้ำเสีย/แหล่งกำเนิดผลกระทบ																	
- SSI	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16.7
- TCRSS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16.7
- TCS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16.7
- BSBM	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16.7
- WCE	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16.7
- BS Metal	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16.7
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100.0
6. ปัญหาการจราจรติดขัด/ผลกระทบ																	
- ไม่ได้รับ	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	10	66.7
- ได้รับ	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	33.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพพุคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ดอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ดอนทอง	หมู่ 1 ฝ้ายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ดอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาการจราจรติดขัด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ																	
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	100.0
รวม	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	100.0
7. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/ผลกระทบ																	
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13	86.7
- ได้รับ	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/แหล่งกำเนิดผลกระทบ																	
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
รวม	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
8. ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/ผลกระทบ																	
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14	93.3
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ																	
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ตอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ่านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห่วยทรายขาว	หมู่ 6 ตอนทอง	หมู่ 1 ฝายท่า	หมู่ 4 ม่าร่อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ตอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
9. ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/ผลกระทบ																	
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	14	93.3
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	6.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ																	
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	14.3
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	14.3
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	14.3
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	14.3
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	14.3
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	14.3
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	14.3
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	100.0
10. ปัญหาน้ำท่วม/ผลกระทบ																	
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ปัญหาน้ำท่วม/แหล่งกำเนิดผลกระทบ																	
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
11. ปัญหาการประมง/ผลกระทบ																	
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ตอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ่านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห่วยทรายขาว	หมู่ 6 ตอนทอง	หมู่ 1 ฝายท่า	หมู่ 4 ม่าร่อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ตอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาการประมง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ																	
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
12. ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/ผลกระทบ																	
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/แหล่งกำเนิดผลกระทบ																	
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
13. ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/ผลกระทบ																	
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ดอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ดอนทอง	หมู่ 1 ฝ้ายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ดอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/แหล่งกำเนิดผลกระทบ																	
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
14. ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถยนต์/ผ																	
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถยนต์/แหล่งกำเนิดผลกระทบ																	
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
15. ปัญหาอื่น ๆ/ผลกระทบ																	
- ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ดอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ดอนทอง	หมู่ 1 ฝ้ายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ดอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาอื่น ๆ/แหล่งกำเนิดผลกระทบ																	
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
รวม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
4.5 ปัญหาจาก "ข้อ 4.4" นั้น ท่านมีแนวทางเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างไรเพื่อลดปัญหา																	
(1) ฝุ่นละออง	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.0
(2) เขม่าควัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) กลิ่นรบกวน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.0
(4) เสียงดัง	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10.0
(5) น้ำเสีย	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	15.0
(6) การจราจรติดขัด	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	15.0
(7) อุบัติเหตุจากการจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(8) เส้นทางคมนาคมชำรุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(9) คุณภาพน้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5.0
(10) น้ำท่วม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(11) การประมง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(12) มลทัศน์ชายฝั่งทะเล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(13) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(14) ฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/เพื่อนบ้าน หรือรถยนต์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(15) อื่น ๆ (รถขับไว)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.0
(16) ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	7	35.0
รวม	1	3	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	100.0

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพุคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ดอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ดอนทอง	หมู่ 1 ฝายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ดอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4.6 หากท่านเห็นว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน กำลังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือได้รับแจ้งจากประชาชน ท่านจะแจ้งใครบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) แจ้งตรงถึงโรงงาน	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	10	52.6
(2) แจ้งอำเภอ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	3	15.8
(3) แจ้งหน่วยราชการด้านสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) แจ้งเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (กลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	10.5
(5) อื่น ๆ (แจ้งกลุ่มอนุรักษ์, ไม่รู้แจ้งใคร)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(6) ไม่แจ้ง	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	21.1
รวม	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1	19	100.0
4.7 การมีโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานอยู่ในพื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) สร้างรายได้ให้กับชุมชน	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	13	28.3
(2) สมาชิกในชุมชนทำงานกับโรงงานในเครือ	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	8	17.4
(3) สามารถค้าขายได้ หรือทำธุรกิจร่วมกับโรงงานในเครือ	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	8.7
(4) ทำให้ค้าขายดีขึ้น	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	7	15.2
(5) ทำให้สาธารณูปโภคในชุมชนดีขึ้น	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	7	15.2
(6) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	7	15.2
(7) อื่น ๆ (ทำให้ชุมชนเจริญ, คนมีงานทำ, ปรับปรุงสถานที่ส่วนรวม)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	2	4	6	3	4	2	4	3	1	4	6	2	2	2	1	46	100.0
4.8 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน อย่างไรบ้าง																	
(1) กิจกรรมด้านชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น																	
- ไม่พึงพอใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- พึงพอใจปานกลาง	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	20.0
- พึงพอใจมาก	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	7	46.7
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	5	33.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพุคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ดอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ดอนทอง	หมู่ 1 ฝายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ดอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนา โดยการทำบุญทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น																	
- ไม่พึงพอใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- พึงพอใจปานกลาง	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	26.7
- พึงพอใจมาก	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	8	53.3
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	20.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
(3) กิจกรรมด้านการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น																	
- ไม่พึงพอใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
- พึงพอใจปานกลาง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
- พึงพอใจมาก	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	8	53.3
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	5	33.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
(4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะ ระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น																	
- ไม่พึงพอใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
- พึงพอใจปานกลาง	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	20.0
- พึงพอใจมาก	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	8	53.3
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3	20.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพพุคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ตอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ตอนทอง	หมู่ 1 ฝ้ายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ตอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4.9 จากกิจกรรมใน "ข้อ 4.8" ท่านชอบกิจกรรมใดมากที่สุด เพราะเหตุใด																	
(1) กิจกรรมด้านชุมชน	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	40.0
(2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	13.3
(3) กิจกรรมด้านการศึกษา	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	4	26.7
(4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	13.3
(5) ชอบทุกกิจกรรม	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
(6) ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
4.10 ในความเห็นของท่าน สิ่งสำคัญด้านใดที่โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน ควรมีเพิ่มหรือต้องปรับปรุงแก้ไข																	
(1) ไม่ต้องปรับปรุง (ปัจจุบันเหมาะสมแล้ว)	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	60.0
(2) ควรปรับปรุง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	40.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
(2.1) ระบบป้องกันควบคุมมลพิษ	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18.1
(2.2) การประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.3) สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	36.4
(2.4) การรับคนในชุมชนเข้าทำงาน	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	27.3
(2.5) การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.1
(2.6) การสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.7) ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.1
(2.8) ช่วยติดตามดูแลการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามมาตรการการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.9) อื่น ๆ (ex. ลงพื้นที่ชุมชน พบปะประชาชน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	3	1	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	99.9
4.11 ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่																	
(1) ไม่มี	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	80.0
(2) มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20.0
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพพุคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ตอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ตอนทอง	หมู่ 1 ฝ้ายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ตอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
(2.1) ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.0
(2.2) ทำลายทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	50.0
(2.4) ความไม่ชัดเจนในการดำเนินงานของโรงงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2.5) อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100.0
4.12 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นผลมาจาก																	
(1) รู้สึกกังวลด้วยตัวเอง	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
(2) จากคำบอกเล่าของบุคคลอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(3) จากการดำเนินโครงการของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ผ่านมา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(4) อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
4.13 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา มากน้อยเพียงใด																	
(1) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(2) ปานกลาง	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
(3) เล็กน้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
4.14 หากกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน มีแผนการขยายโรงงานต่าง ๆ หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่ อำเภอบางสะพาน ท่านยอมรับหรือไม่เพราะเหตุใด																	
(1) ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.16)	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	7	46.7
(2) ไม่ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.15)	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	8	53.3
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
4.14.1 จาก "ข้อ 4.14" ท่านยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1.1) ทำให้คนมีงานทำ ไม่ต้องไปหางานที่อื่น	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	41.7
(1.2) ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น/ค้าขายดีขึ้น/ชุมชนเจริญ	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	6	50.0
(1.3) เปนสิทธิของโรงงาน	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.3
(1.4) อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	2	2	2	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	12	100.0

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพุคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ดอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ดอนทอง	หมู่ 1 ฝ้ายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ดอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4.14.2 จาก"ข้อ 4.14"ท่านไม่ยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(2.1) ไม่ต้องการให้มีมลพิษเพิ่มขึ้น	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	5	50.0
(2.2) กังวลมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5	50.0
(2.3) อื่นๆ ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	0	0	2	2	1	1	0	1	0	0	1	1	10	100.0
4.15 หากทางกลุ่มเหล็กสหวิริยามีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามประเด็นที่ท่านไม่เห็นด้วย มีข้อกังวลใจ ท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไร																	
(1) ยอมรับ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4	57.1
(2) ไม่ยอมรับ	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	42.9
(3) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	7	100.0
4.16 <u>ในรอบปีที่ผ่านมา</u> ท่านเคยมีเรื่องร้องเรียนกับโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาหรือไม่																	
(1) ไม่มี	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93.3
(2) มี	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
รวม	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	100.0
4.16.1 มีการแจ้งผ่านทาง																	
- จำนวน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3
- จากโรงงาน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3
- เรื่องที่ร้องเรียน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3
- การแก้ไขปัญหา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.0
4.16.2 การแก้ไขปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงงานฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ชี้แจงปัญหาให้ชุมชนทราบ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไข	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยตัวแทนจากคนในชุมชน โรงง เพื่อร่วมมือกันแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) ไม่มีการแก้ไขปัญหา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0

ตารางที่ ผ2-1 ผลการศึกษาทัศนคติผู้นำชุมชน

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ผู้นำชุมชน																
	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพุคุณ					ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลองชัย	รวมทั้งหมด	
	หมู่ 1 ดอนสำราญ	หมู่ 2 ท่ามะนาว	หมู่ 4 ท่าขาม	หมู่ 5 ปากคลอง (กลางอ่าว)	หมู่ 6 กลางนา	หมู่ 8 บ้านล่าง	หมู่ 2 นาผักขวง	หมู่ 3 ปอแดง	หมู่ 4 ระหาร	หมู่ 5 ห้วยทรายขาว	หมู่ 6 ดอนทอง	หมู่ 1 ฝ้ายท่า	หมู่ 4 ม้าร้อง	หมู่ 5 หลักเมือง	หมู่ 11 ดอนสูง		
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4.17 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน จากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	45.8
(2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	11	45.8
(3) หนังสือพิมพ์ข่าวตนเหล็ก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.2
(4) สื่ออื่นๆ (กรรมการหมู่ที่บ้าน,ผู้นำชุมชน) รถประชาสัมพันธ์, web-site,อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
(5) ไม่ได้รับข้อมูล	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.2
รวม	1	1	1	3	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	24	100.0
4.18 ท่านสะดวกที่จะรับข้อมูลข่าวสารของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานจากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
(1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	41.7
(2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	10	41.7
(3) หนังสือพิมพ์ข่าวตนเหล็ก	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	8.2
(4) สื่ออื่นๆ (กรรมการหมู่ที่บ้าน, ผู้นำชุมชน,รถประชาสัมพันธ์, web-site, อสม.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	10	4.2
(5) ไม่ได้รับข้อมูล	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.2
รวม	1	1	1	3	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	24	99.9

ตารางที่ ผ2-2 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้นำชุมชน

รายการ	ระดับความพึงพอใจ										รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x)[1/]	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)[2/]	สรุประดับความพึงพอใจ
	ไม่พึงพอใจ (1)		พึงพอใจน้อย (2)		พึงพอใจปานกลาง (3)		พึงพอใจมาก (4)		พึงพอใจมากที่สุด (5)						
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1 **กิจกรรมด้านชุมชน** เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น	0	0.00	0	0.00	3	20.00	7	46.67	5	33.33	15	100.0	4.13	0.743	พึงพอใจมาก
2 **กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม** เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนาโดยการทำบุญ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่างๆ เป็นต้น	0	0.00	0	0.00	4	26.67	8	53.33	3	20.00	15	100.0	3.93	0.704	พึงพอใจมาก
3 **กิจกรรมด้านการศึกษา** เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น	0	0.00	1	6.67	1	6.67	8	53.33	5	33.33	15	100.0	4.13	0.834	พึงพอใจมาก
4 **กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม** เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น	0	0.00	1	6.67	3	20.00	8	53.33	3	20.00	15	100.0	3.87	0.834	พึงพอใจมาก
ภาพรวม 4 มาตรการ	0	0.00	2	3.33	11	18.33	31	51.67	16	26.67	60	100.0	4.02	0.770	พึงพอใจมาก

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนหัวหน้าครัวเรือน

ต่อการดำเนินการโครงงานกรกลุ่มโรงงานเครือสหวิริยา ในรัศมี 0-3 กิโลเมตร รอบโรงงาน

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน											
	เทศบาลตำบล	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพคุณ			รวมทั้งหมด	
		ม. 2	ม. 4	ม. 5	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 3	ม. 4	ม. 5		
	กำเนิดพคุณ	ท่ามะนาว	ท่าขาม	กลางอ่าว	กลางนา	ทุ่งสานดวย	บ้านล่าง	ปอแดง	ระหาร	ห้วยทรายขาว		
	(63)	(25)	(18)	(23)	(25)	(5)	(30)	(14)	(20)	(24)	(247)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไป												
1.1 เพศ												
- ชาย	21	10	5	9	8	5	12	5	3	4	82	33.2
- หญิง	42	15	13	14	17	0	18	9	17	20	165	66.8
รวม	63	25	18	23	25	5	30	14	20	24	247	100.0
1.2 อายุ												
- 20-30 ปี	2	2	0	1	4	0	2	0	0	0	11	4.5
- 31-40 ปี	11	4	1	5	5	0	7	5	8	3	49	19.8
- 41-50 ปี	14	5	9	2	4	1	9	6	9	13	72	29.1
- มากกว่า 50 ปี	36	14	8	15	12	4	12	3	3	8	115	46.6
รวม	63	25	18	23	25	5	30	14	20	24	247	100.0
1.3 การศึกษา												
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.8
- ระดับประถมศึกษา	38	10	7	18	11	2	11	4	6	13	120	48.6
- มัธยมศึกษาตอนต้น	8	7	1	1	1	1	8	2	3	5	37	15.0
- มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.	9	3	2	3	3	1	5	5	4	3	38	15.4
- ปวส./อนุปริญญา	3	2	5	0	3	1	2	2	6	3	27	10.9
- ระดับปริญญาตรี	3	2	0	1	7	0	4	1	1	0	19	7.7
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1.6
รวม	63	25	18	23	25	5	30	14	20	24	247	100.0
1.4 จำนวนสมาชิกในครอบครัว (รวมท่านด้วย)												
- น้อยกว่า 3 คน	15	9	3	1	6	1	7	1	2	2	47	19.0
- 3-4 คน	35	12	11	15	14	1	15	13	17	15	148	59.9
- มากกว่า 4 คน	13	4	4	7	5	3	8	0	1	7	52	21.1
รวม	63	25	18	23	25	5	30	14	20	24	247	100.0
1.5 ภูมิลำเนา												
- เกิดที่อำเภอบางสะพาน	49	24	14	23	25	4	27	14	20	22	222	89.9
- ย้ายมาจากที่อื่น	14	1	4	0	0	1	3	0	0	2	25	10.1
รวม	63	25	18	23	25	5	30	14	20	24	247	100.0
1.5.1 ระยะเวลาที่ย้ายมาอยู่ถิ่นนี้												
- น้อยกว่า 5 ปี	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	16.0
- 5-10 ปี	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.0
- 11-20 ปี	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	24.0
- 21-30 ปี	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	6	24.0
- มากกว่า 30 ปี	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0	7	28.0
รวม	14	1	4	0	0	1	3	0	0	2	25	100.0
1.5.2 สาเหตุสำคัญที่ท่านย้ายมาอยู่ที่นี่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
- ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	4	0	2	0	0	1	0	0	0	2	9	32.1
- เพื่อประกอบอาชีพ	11	1	2	0	0	0	3	0	0	0	17	60.7
- เพื่อหาที่อยู่ใหม่	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7.1
- ตามคำสั่งของหน่วยงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	17	1	4	0	0	1	3	0	0	2	28	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน											
	เทศบาลตำบล	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพคุณ			รวมทั้งหมด	
		ม. 2	ม. 4	ม. 5	ม. 6	ม. 7	ม. 8	ม. 3	ม. 4	ม. 5		
	กำเนิดพคุณ	ท่ามะนาว	ท่าขาม	กลางอ่าว	กลางนา	ทุ่งสานดวย	บ้านล่าง	ปอแดง	ระหาร	ห้วยทรายขาว		
	(63)	(25)	(18)	(23)	(25)	(5)	(30)	(14)	(20)	(24)	(247)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.6 บุคคลในครอบครัวประกอบอาชีพอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
- รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	6	1.9
- พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	9	3	1	0	7	3	6	3	4	2	38	11.8
- เกษตรกรรม	5	2	2	1	8	0	1	1	3	8	31	9.7
- ประมง	1	0	2	14	0	0	1	0	0	0	18	5.6
- รับจ้างทั่วไป	23	10	7	4	11	1	13	2	1	8	80	24.9
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	47	16	8	11	10	1	18	8	11	14	144	44.9
- อื่น ๆ	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	1.2
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	85	33	21	30	37	6	40	15	20	34	321	100.0
1.7 มีคนในครอบครัวของท่านทำงานที่บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานไม่												
1) ไม่มี	55	22	14	23	16	3	27	13	19	21	213	86.2
2) มี	8	3	4	0	9	2	3	1	1	3	34	13.8
รวม	63	25	18	23	25	5	30	14	20	24	247	100.0
1.7.1 มีกี่คน												
- 1 คน	7	1	2	0	7	2	3	1	1	3	27	79.4
- 2-3 คน	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	6	17.7
- มากกว่า 3 คน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.9
รวม	8	3	4	0	9	2	3	1	1	3	34	100.0
2. ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัวและสาธารณูปโภค												
2.1 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านและสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยเป็นโรคบ้างหรือไม่ ถ้ามีเป็นโรคอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
- โรคหวัด	23	7	9	9	12	1	10	12	18	22	123	39.9
- ระบบทางเดินหายใจ	1	1	0	2	0	0	0	2	0	1	7	2.3
- ระบบทางเดินอาหาร	0	0	1	0	0	0	0	1	0	4	6	1.9
- ระบบกล้ามเนื้อ	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3	1.0
- โรคผิวหนังและภูมิแพ้	2	0	0	1	1	0	0	4	2	4	14	4.5
- โรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟัน	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0.7
- อุบัติเหตุต่าง ๆ	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	4	1.3
- โรคประจำตัว (ความดัน เบาหวาน หัวใจฯลฯ)	12	8	0	4	7	2	7	3	6	9	58	18.8
- โรคอื่น ๆ (ไทรอยด์, โรคเกาต์)	6	0	2	1	1	1	2	0	0	0	13	4.2
- ไม่มีโรค	26	11	6	9	6	1	13	1	2	0	75	24.4
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1.0
รวม	71	27	18	27	29	5	33	27	28	43	308	100.0
2.2 หากเกิดการเจ็บป่วยจะมีวิธีรักษาอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
- ปล่อยให้หายเอง	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	0.9
- ซื้อยารับประทานเอง	9	4	5	10	10	2	6	3	3	7	59	16.9
- ไปสถานีอนามัย	5	6	5	1	6	0	2	0	0	2	27	7.7
- ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน	19	6	5	5	7	0	7	0	0	4	53	15.2
- ไปโรงพยาบาลรัฐบาล	48	20	11	14	16	4	25	13	20	24	195	55.9
- อื่น ๆ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	3	2	1	0	4	0	1	0	0	0	11	3.2
รวม	85	38	27	31	44	6	41	17	23	37	349	100.0
2.3 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
- น้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำบ่อตื้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำบาดาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำบรรจุขวด/ถัง	63	25	18	23	25	5	30	14	20	24	247	100.0
- น้ำประปา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำแม่น้ำ/ลำคลอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อื่น ๆ (ผ่านเครื่องกรองน้ำแล้ว)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	63	25	18	23	25	5	30	14	20	24	247	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน											
	เทศบาลตำบล	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	กำเนิดนพคุณ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 กลางอ่าว	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งสามควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว		
	(63)	(25)	(18)	(23)	(25)	(5)	(30)	(14)	(20)	(24)	(247)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.4 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
- ไม่มีปัญหา	63	25	18	23	25	5	30	14	20	24	247	100.0
- น้ำไม่เพียงพอ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำขุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำมีกลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำมีตะกอน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	63	25	18	23	25	5	30	14	20	24	247	100.0
2.5 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
- น้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำบ่อตื้น	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0.8
- น้ำบาดาล	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.8
- น้ำประปา	63	25	17	21	25	5	30	14	20	24	244	98.4
- น้ำแม่น้ำ/ลำคลอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	63	25	19	23	25	5	30	14	20	24	248	100.0
2.6 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
- ไม่มีปัญหา	62	25	14	21	22	5	28	14	20	24	235	94.4
- น้ำไม่เพียงพอ	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0.8
- น้ำขุ่น	0	0	4	2	1	0	2	0	0	0	9	3.6
- น้ำมีกลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำไม่ไหล	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.8
- อื่น ๆ (น้ำมีสีแดง มีคราบตะกอน)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.4
รวม	63	25	18	23	26	5	31	14	20	24	249	100.0
2.7 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
- ไม่มีปัญหา	51	21	14	19	22	2	28	14	20	24	215	87.0
- ไฟฟ้าดับบ่อย, ไฟตก	12	4	4	4	3	3	2	0	0	0	32	13.0
- อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	63	25	18	23	25	5	30	14	20	24	247	100.0
3.เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม												
3.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชน เมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
- ระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น เช่น ประปาเข้าถึง มีโทรศัพท์ใช้	46	17	12	16	17	4	21	5	1	4	143	25.8
- ระบบสาธารณูปโภคแย่ลง เช่น ประปาไม่ค่อยไหล ไฟฟ้าตกบ่อย	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	6	1.1
- การคมนาคมสะดวกขึ้น	22	7	4	7	7	0	11	9	0	0	67	12.1
- การจราจรติดขัด รถมากขึ้น ถนนชำรุด อุบัติเหตุมากขึ้น	25	9	9	5	10	1	8	3	4	7	81	14.6
- ปัญหาสังคมลดลง เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด ลดลง	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0.5
- ปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด เพิ่มขึ้น	8	2	1	6	1	1	3	3	0	0	25	4.5
- อาชีพคนส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการทำเกษตร/ประมง เป็นค้าขาย รับจ้างโรงงาน	6	2	3	1	5	1	2	6	0	2	28	5.0
- ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดลง	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	0.7
- ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น	7	3	3	2	2	0	3	8	5	3	36	6.5
- สภาพแวดล้อมน่าอยู่ขึ้น	7	1	1	2	4	0	3	4	0	1	23	4.1
- สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง	4	0	2	0	1	1	1	0	0	0	9	1.6
- เศรษฐกิจดีขึ้น	5	1	5	2	7	1	2	9	11	13	56	10.1
- ค่าครองชีพสูงขึ้น/เศรษฐกิจแย่ลง	18	9	4	5	5	0	10	4	0	0	55	9.9
- ไม่เปลี่ยนแปลง	4	5	0	2	0	0	4	0	2	1	18	3.2
- อื่น ๆ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.3
รวม	157	57	44	53	60	10	69	51	23	31	555	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน											
	เทศบาลตำบล	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	กำเนิดนพคุณ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 กลางอ่าว	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งสามควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว		
	(63)	(25)	(18)	(23)	(25)	(5)	(30)	(14)	(20)	(24)	(247)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4. ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ												
4.1 ชื่อโรงงานหรือบริษัทในเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานที่ท่านรู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
- SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	63	25	18	23	23	5	28	6	13	12	216	21.4
- TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	57	23	18	22	23	4	24	5	1	1	178	17.6
- TCS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	52	20	14	21	20	4	21	10	11	11	184	18.2
- BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	47	21	14	22	19	4	18	8	4	10	167	16.6
- BS Metal : โรงงานตัด และพับโลหะ	42	19	9	19	12	4	17	5	1	3	131	13.0
- WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	44	20	10	20	14	4	16	2	0	0	130	12.9
- ไม่รู้จักโรงงานหรือบริษัทในเครือสหวิริยา (ข้ามไป 4.16)	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0.3
รวม	305	128	83	127	112	25	126	36	30	37	1,009	100.0
4.2 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาหรือไม่ อำเภอบางสะพานหรือไม่ (ถ้าเคยข้ามไปตอบข้อ 4.4)												
- ไม่เคย	53	17	15	21	19	3	24	14	20	24	210	86.1
- เคย	10	8	3	2	5	2	4	0	0	0	34	13.9
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
4.3 หากโรงงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมเชิญท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ท่านยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่												
- ไม่ยินดี เพราะไม่ต้องการเข้าไปร่วมกิจกรรม เพราะไม่สะดวก, สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง	13	3	2	8	3	0	4	0	0	0	33	15.7
- ยินดี	40	14	13	13	16	3	20	14	20	24	177	84.3
รวม	53	17	15	21	19	3	24	14	20	24	210	100.0
4.4 ท่านคิดว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวหรือไม่												
1) ปัญหาฝุ่นละออง/ผลกระทบ												
- ไม่ได้รับ	54	20	17	22	23	3	25	12	20	23	219	89.8
- ได้รับ	9	5	1	1	1	2	3	2	0	1	25	10.2
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
ปัญหาฝุ่นละออง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ												
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	8	5	0	1	1	2	3	0	0	0	20	80.0
- ทุกข้อ	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	12.0
รวม	9	5	1	1	1	2	3	2	0	1	25	100.0
2) ปัญหาเขม่าควัน/ผลกระทบ												
- ไม่ได้รับ	62	25	18	23	24	4	28	14	20	24	242	99.2
- ได้รับ	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0.8
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
ปัญหาเขม่าควัน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ												
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	100.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน											
	เทศบาลตำบล	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	กำเนิดนพคุณ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 กลางอ่าว	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งสามควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว		
	(63)	(25)	(18)	(23)	(25)	(5)	(30)	(14)	(20)	(24)	(247)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
3) ปัญหากลิ่นรบกวน/ผลกระทบ												
- ไม่ได้รับ	63	25	17	23	24	5	28	14	20	24	243	99.6
- ได้รับ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
ปัญหากลิ่นรบกวน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ												
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
4) ปัญหาเสียงดัง/ผลกระทบ												
- ไม่ได้รับ	57	23	17	23	24	5	27	14	20	24	234	95.9
- ได้รับ	6	2	1	0	0	0	1	0	0	0	10	4.1
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
ปัญหาเสียงดัง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ												
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	6	2	1	0	0	0	1	0	0	0	10	100.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	6	2	1	0	0	0	1	0	0	0	10	100.0
5) ปัญหาน้ำเสีย/ผลกระทบ												
- ไม่ได้รับ	62	25	17	23	24	5	28	14	20	24	242	99.2
- ได้รับ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0.8
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
ปัญหาน้ำเสีย/แหล่งกำเนิดผลกระทบ												
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
กลุ่มขนส่งฯ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	100.0
6) ปัญหาการจราจรติดขัด/ผลกระทบ												
- ไม่ได้รับ	48	24	12	21	17	5	26	14	20	23	210	86.1
- ได้รับ	15	1	6	2	7	0	2	0	0	1	34	13.9
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
ปัญหาการจราจรติดขัด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ												
- SSI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2.9
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2.9
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	13	1	4	2	5	0	2	0	0	0	27	79.4
- ทุกข้อ	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	5	14.8
รวม	15	1	6	2	7	0	2	0	0	1	34	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน											
	เทศบาลตำบล	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	กำเนิดนพคุณ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 กลางอ่าว	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งสามควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว		
	(63)	(25)	(18)	(23)	(25)	(5)	(30)	(14)	(20)	(24)	(247)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
7) ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/ผลกระทบ												
- ไม่ได้รับ	60	21	17	21	18	4	28	14	20	24	227	93.0
- ได้รับ	3	4	1	2	6	1	0	0	0	0	17	7.0
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/แหล่งกำเนิดผลกระทบ												
- SSI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5.9
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	3	4	1	2	5	1	0	0	0	0	16	94.1
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	3	4	1	2	6	1	0	0	0	0	17	100.0
8) ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/ผลกระทบ												
- ไม่ได้รับ	61	24	17	23	21	5	28	14	20	23	236	96.7
- ได้รับ	2	1	1	0	3	0	0	0	0	1	8	3.3
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ												
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12.5
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	2	1	1	0	3	0	0	0	0	0	7	87.5
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	2	1	1	0	3	0	0	0	0	1	8	100.0
9) ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/ผลกระทบ												
- ไม่ได้รับ	63	25	18	22	24	5	28	14	20	24	243	99.6
- ได้รับ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.4
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ												
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0
10) ปัญหาน้ำท่วม/ผลกระทบ												
- ไม่ได้รับ	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
ปัญหาน้ำท่วม/แหล่งกำเนิดผลกระทบ												
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน											
	เทศบาลตำบล	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพลุ			รวมทั้งหมด	
	กำเนิดพลุ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 กลางอ่าว	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งสามควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว		
	(63)	(25)	(18)	(23)	(25)	(5)	(30)	(14)	(20)	(24)	(247)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
11) ปัญหาการประมง/ผลกระทบ												
- ไม่ได้รับ	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
ปัญหาการประมง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ												
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
12) ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/ผลกระทบ												
- ไม่ได้รับ	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/แหล่งกำเนิดผลกระทบ												
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
13) ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/ผลกระทบ												
- ไม่ได้รับ	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/แหล่งกำเนิดผลกระทบ												
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
14) ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถยนต์/ผลกระทบ												
- ไม่ได้รับ	63	24	18	20	24	5	28	14	20	21	237	97.1
- ได้รับ	0	1	0	3	0	0	0	0	0	3	7	2.9
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถยนต์/แหล่งกำเนิดผลกระทบ												
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14.3
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14.3
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	42.9
- ทุกข้อ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	28.5
รวม	0	1	0	3	0	0	0	0	0	3	7	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน											
	เทศบาลตำบล	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพลุ			รวมทั้งหมด	
	กำเนิดพลุ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 กลางอ่าว	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งสามควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว		
	(63)	(25)	(18)	(23)	(25)	(5)	(30)	(14)	(20)	(24)	(247)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
15) ปัญหาอื่นๆ/ผลกระทบ												
- ไม่ได้รับ	62	25	18	23	24	5	28	14	20	24	243	99.6
- ได้รับ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
ปัญหาอื่นๆ/แหล่งกำเนิดผลกระทบ												
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
4.5 ท่านมีแนวทางเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างไรเพื่อลดปัญหา												
1) ปัญหา	11	3	2	4	6	1	1	2	0	0	30	12.3
2) มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย/ไม่ชัดเจน/ไม่ต้องแก้ไข	11	2	3	0	3	1	1	0	0	0	21	8.6
3) ไม่มีผลกระทบ	41	20	13	19	15	3	26	12	20	24	193	79.1
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
4.5.1 ปัญหาที่สำคัญที่สุดจากข้อ 4.4												
1) ฝุ่นละออง	3	1	0	0	0	0	1	2	0	0	7	23.3
2) เขม่าควัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) กลิ่นรบกวน	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3.3
4) เสียงดัง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) น้ำเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) การจราจรติดขัด	7	0	1	2	4	0	0	0	0	0	14	46.7
7) อุบัติเหตุจากการจราจร	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	5	16.7
8) เส้นทางคมนาคมชำรุด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
9) คุณภาพน้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10) น้ำท่วม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
11) การประมงชายฝั่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
12) มลทัศน์ชายฝั่งทะเล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
13) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
14) ฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/เพื่อนบ้าน หรือรถยนต	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	6.7
15) อื่นๆ (การขนส่ง)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.3
รวม	11	3	2	4	6	1	1	2	0	0	30	100.0
4.6 หากท่านเห็นว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน กำลังก่อ ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท่านจะแจ้งใครบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
1) แจ้งตรงถึงโรงงาน	7	0	1	3	3	0	3	1	0	4	22	8.9
2) แจ้งผู้นำชุมชน, อำเภอ	45	20	14	14	20	3	24	8	0	17	165	66.5
3) แจ้งหน่วยราชการด้านสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) แจ้งเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (เครือสหวิริยา อ.บางสะพาน)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	1.6
5) อื่นๆ (แจ้งกลุ่มอนุรักษ์, ไม่รู้แจ้งใคร)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) ไม่แจ้ง	12	5	4	6	2	2	1	4	20	1	57	23.0
รวม	65	25	19	23	25	5	28	14	20	24	248	100.0
4.7 การมีโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน อยู่ในพื้นที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
1) สร้างรายได้ให้กับครอบครัว	28	11	14	12	13	3	19	7	9	8	124	27.8
2) สมาชิกในครอบครัวทำงานกับโรงงานในเครือ	8	4	4	1	9	2	9	4	0	1	42	9.4
3) สามารถค้าขายได้หรือทำธุรกิจร่วมกับโรงงานในเครือ	21	5	3	4	3	0	3	6	0	0	45	10.1
4) ทำให้ค้าขายดีขึ้น	35	10	7	8	11	2	15	13	12	17	130	29.1
5) ทำให้สาธารณูปโภคในครัวเรือนดีขึ้น	7	3	1	2	2	1	3	6	2	1	28	6.4
6) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	6	4	7	1	8	1	4	6	8	6	51	11.4
7) อื่นๆ (ทำให้ชุมชนเจริญ, คนมีงานทำ, ปรับปรุงสถานที่ส่วนรวม)	6	2	1	3	1	0	0	0	0	0	13	2.9
8) ไม่มีประโยชน์	4	1	1	4	0	1	2	0	0	0	13	2.9
รวม	115	40	38	35	47	10	55	42	31	33	446	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน											
	เทศบาลตำบล	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	กำเนิดนพคุณ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 กลางอ่าว	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งสามควาย	ม. 8 บ้านส้าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว		
	(63)	(25)	(18)	(23)	(25)	(5)	(30)	(14)	(20)	(24)	(247)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4.8 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน อย่างไรบ้าง												
1) กิจกรรมด้านชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น												
- ไม่พึงพอใจ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.3
- พึงพอใจน้อย	2	3	0	4	1	2	5	0	0	0	17	7.0
- พึงพอใจปานกลาง	33	16	9	14	7	3	17	4	5	3	111	45.5
- พึงพอใจมาก	22	5	7	5	13	0	3	6	12	16	89	36.5
- พึงพอใจมากที่สุด	6	1	2	0	3	0	2	4	3	5	26	10.7
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนา โดยการทำบุญ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่างๆ เป็นต้น												
- ไม่พึงพอใจ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0.8
- พึงพอใจน้อย	2	2	0	3	1	2	4	0	0	1	15	6.1
- พึงพอใจปานกลาง	34	17	8	14	7	3	14	3	1	1	102	41.8
- พึงพอใจมาก	21	5	7	6	13	0	6	6	13	11	88	36.1
- พึงพอใจมากที่สุด	6	1	3	0	3	0	2	5	6	11	37	15.2
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
3) กิจกรรมด้านการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น												
- ไม่พึงพอใจ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0.8
- พึงพอใจน้อย	1	2	0	3	0	2	4	0	0	0	12	4.9
- พึงพอใจปานกลาง	32	17	5	13	4	3	15	4	1	2	96	39.3
- พึงพอใจมาก	22	4	10	6	15	0	4	3	12	12	88	36.1
- พึงพอใจมากที่สุด	8	2	3	1	5	0	3	7	7	10	46	18.9
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะ ระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน)												
- ไม่พึงพอใจ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.4
- พึงพอใจน้อย	1	2	0	2	0	2	5	0	0	0	12	4.9
- พึงพอใจปานกลาง	32	17	10	12	8	3	15	5	3	4	109	44.7
- พึงพอใจมาก	23	5	6	7	14	0	3	5	10	14	87	35.7
- พึงพอใจมากที่สุด	7	1	2	2	2	0	4	4	7	6	35	14.3
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
4.9 จากกิจกรรมใน "ข้อ 4.8" ท่านชอบกิจกรรมใด มากที่สุด												
1) กิจกรรมด้านชุมชน	20	6	8	4	7	3	10	1	5	3	67	27.5
2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	3	0	0	1	1	0	1	4	0	9	19	7.8
3) กิจกรรมด้านการศึกษา	26	9	8	6	12	1	10	7	10	8	97	39.8
4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	10	5	2	8	4	1	1	2	5	3	41	16.8
5) ชอบทุกกิจกรรม	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.7
6) ไม่แสดงความคิดเห็น	4	5	0	3	0	0	6	0	0	0	18	7.4
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน											
	เทศบาลตำบล	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดนพคุณ			รวมทั้งหมด	
	กำเนิดนพคุณ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 กลางอ่าว	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งสามควาย	ม. 8 บ้านส้าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว		
	(63)	(25)	(18)	(23)	(25)	(5)	(30)	(14)	(20)	(24)	(247)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4.10 ในความเห็นของท่าน สิ่งสำคัญด้านใดที่โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน ควรมีเพิ่มหรือต้องปรับปรุงแก้ไข												
1) ไม่ต้องปรับปรุง (ปัจจุบันเหมาะสมแล้ว)	39	16	15	11	20	1	16	14	16	19	167	68.4
2) ควรปรับปรุง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	24	9	3	12	4	4	12	0	4	5	77	31.6
รวม	4	5	0	4	0	0	6	0	0	1	244	100.0
2.1) ระบบป้องกันควบคุมมลพิษ	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	5	3.5
2.2) การประชาสัมพันธ์	12	8	0	6	0	0	8	0	0	0	34	23.9
2.3) สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน	5	3	1	9	2	1	5	0	0	0	26	18.3
2.4) การรับคนในชุมชนเข้าทำงาน	12	9	2	8	3	1	11	0	0	0	46	32.4
2.5) การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน	2	2	0	4	0	1	3	0	0	1	13	9.2
2.6) การสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	5.6
2.7) ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	4	2.8
2.8) ช่วยติดตามดูแลการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบในระยะดำเนินการ	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	3.5
2.9) อื่นๆ (ex. ลงพื้นที่ชุมชน พบปะประชาชน)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.8
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	142	100.0
4.11 ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่												
1) ไม่มี	58	24	18	17	24	3	25	14	20	24	227	93.0
2) มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	5	1	0	6	0	2	3	0	0	0	17	7.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	100.0
2.1) ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น	1	0	0	3	0	2	1	0	0	0	7	33.3
2.2) ทำลายทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	14.3
2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	3	1	0	2	0	1	2	0	0	0	9	42.9
2.4) ความไม่ชัดเจนในการดำเนินงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2.5) อื่นๆ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	9.5
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	21	100.0
4.12 สาเหตุที่ท่านกังวลกับปัญหาด้านต่างๆของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นผลมาจาก												
1) รู้สึกกังวลด้วยตัวเอง	3	1	0	6	0	2	3	0	0	0	15	88.2
2) จากคำบอกเล่าของบุคคลอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) จากการดำเนินโครงการของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ผ่านมา	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.8
4) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	5	1	0	6	0	2	3	0	0	0	17	100.0
4.13 สาเหตุที่ท่านกังวลกับปัญหาด้านต่างๆของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา มากน้อยเพียงใด												
1) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ปานกลาง	3	0	0	5	0	1	2	0	0	0	11	64.7
3) เล็กน้อย	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	6	35.3
รวม	5	1	0	6	0	2	3	0	0	0	17	100.0
4.14 หากกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน มีแผนการขยายโรงงานต่างๆ หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ท่านยอมรับหรือไม่ เพราะเหตุใด												
1) ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.16)	60	23	17	19	21	3	27	14	20	19	223	91.4
2) ไม่ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.15)	3	2	1	4	3	2	1	0	0	5	21	8.6
3) ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	63	25	18	23	24	5	28	14	20	24	244	100.0
4.14.1 จาก "ข้อ 4.14" ท่านยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
- ทำให้คนมีงานทำ ไม่ต้องไปทำงานที่อื่น	33	14	11	7	14	3	16	6	10	10	124	35.0
- เศรษฐกิจดีขึ้น/ค้าขายดีขึ้น/ชุมชนเจริญ	36	12	9	7	13	1	17	12	18	11	136	38.4
- เป็นสิทธิของโรงงาน	34	13	7	13	9	1	15	1	0	0	93	26.3
- อื่นๆ (ต้องดูว่าเป็นประเภทไหน โรงงานอะไร, แล้วแต่คนส่วนใหญ่)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3
รวม	104	39	27	27	36	5	48	19	28	21	354	100.0

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน											
	เทศบาลตำบล	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพลุ			รวมทั้งหมด	
	กำเนิดพลุ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 กลางอ่าว	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว		
	(63)	(25)	(18)	(23)	(25)	(5)	(30)	(14)	(20)	(24)	(247)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4.14.2 จาก"ข้อ 4.14" ท่านไม่ยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)												
- ไม่ต้องการให้มีมลพิษเพิ่มขึ้น	2	1	1	3	1	0	0	0	0	1	**9**	**33.3**
- กังวลมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3	2	0	3	2	1	1	0	0	4	**16**	**59.3**
- อื่น ๆ ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	**2**	**7.4**
รวม	**5**	**3**	**1**	**6**	**4**	**2**	**1**	**0**	**0**	**5**	**27**	**100.0**
4.15 หากทางกลุ่มเหล็กสหวิริยามีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามประเด็นที่ท่านไม่เห็นด้วยหรือมีข้อกังวลใจ ท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไร												
1) ยอมรับ	0	0	1	1	0	1	1	0	0	5	**9**	**42.9**
2) ไม่ยอมรับ	3	2	0	3	3	1	0	0	0	0	**12**	**57.1**
3) ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**3**	**2**	**1**	**4**	**3**	**2**	**1**	**0**	**0**	**5**	**21**	**100.0**
4.16 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยมีประเด็นร้องเรียนที่เกี่ยวกับโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาหรือไม่												
1) ไม่มี	63	25	18	23	25	5	30	14	20	24	**247**	**100.0**
2) มี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**63**	**25**	**18**	**23**	**25**	**5**	**30**	**14**	**20**	**24**	**247**	**100.0**
4.16.1 จาก "ข้อ 4.16" เคยมีการร้องเรียนแจ้งผ่านทาง												
- โรงงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- เทศบาล ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
4.16.2 จาก "ข้อ 4.16" เคยมีการร้องเรียนกี่ครั้ง												
- 1-3 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- มากกว่า 3 ครั้ง/หลายครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
4.16.3 จาก "ข้อ 4.16" เคยมีการร้องเรียนปัญหาจากโรงงานใด												
- ทุกโรงงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- ไม่สามารถระบุโรงงานได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
4.16.4 จาก "ข้อ 4.16" เคยมีการร้องเรียนเรื่องใด												
- สัญญาณกล้องติดดูการจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- ปัญหาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- การจราจรติดขัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
4.16.5 จาก "ข้อ 4.16" การแก้ไขปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงงานฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- ชี้แจงปัญหาให้ชุมชนทราบ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมมือกันแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- ไม่มีการแก้ไขปัญหา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
4.17 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานจากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	14	5	6	1	12	2	2	12	15	22	**91**	**29.1**
2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	12	4	3	4	7	2	5	3	10	4	**54**	**17.3**
3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	29	8	5	8	8	2	8	0	0	0	**68**	**21.7**
4) สื่ออื่น ๆ (กรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน) รถประชาสัมพันธ์, web-site, อสม.)	2	0	0	0	0	0	0	3	8	4	**17**	**5.4**
5) ไม่ได้รับข้อมูล	24	14	6	13	6	2	18	0	0	0	**83**	**26.5**
รวม	**81**	**31**	**20**	**26**	**33**	**8**	**33**	**18**	**33**	**30**	**313**	**100.0**

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน											
	เทศบาลตำบล	ตำบลแม่รำพึง						ตำบลกำเนิดพลุ			รวมทั้งหมด	
	กำเนิดพลุ	ม. 2 ท่ามะนาว	ม. 4 ท่าขาม	ม. 5 กลางอ่าว	ม. 6 กลางนา	ม. 7 ทุ่งลานควาย	ม. 8 บ้านล่าง	ม. 3 ปอแดง	ม. 4 ระหาร	ม. 5 ห้วยทรายขาว		
	(63)	(25)	(18)	(23)	(25)	(5)	(30)	(14)	(20)	(24)	(247)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4.18 ท่านสะดวกที่จะรับข้อมูลข่าวสารของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานผ่านสื่อใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)												
1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	36	16	9	9	15	2	15	10	14	18	**144**	**36.7**
2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	30	15	9	12	10	2	18	1	6	5	**108**	**27.6**
3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	37	10	5	12	10	3	13	0	0	0	**90**	**23.0**
4) สื่ออื่น ๆ (กรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน, รถประชาสัมพันธ์, web-site, อสม.)	6	2	2	3	2	0	5	6	9	10	**45**	**11.5**
5) ไม่ได้รับข้อมูล	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	**5**	**1.2**
	111	**44**	**25**	**37**	**37**	**7**	**52**	**17**	**29**	**33**	**392**	**100.0**

ตารางที่ ผ2-4 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของหัวหน้าครัวเรือน (รัศมี 0-3 กิโลเมตร)

รายการ	ระดับความพึงพอใจ										รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x)[1/]	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)[2/]	สรุประดับความพึงพอใจ
	ไม่พึงพอใจ (1)		พึงพอใจน้อย (2)		พึงพอใจปานกลาง (3)		พึงพอใจมาก (4)		พึงพอใจมากที่สุด (5)						
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1 **กิจกรรมด้านชุมชน** เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น	1	0.40	17	6.88	111	44.94	89	36.03	26	10.53	**247**	**98.8**	3.46	0.877	พึงพอใจมาก
2 **กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม** เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนาโดยการทำบุญ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น	2	0.81	15	6.07	102	41.30	88	35.63	37	14.98	**247**	**98.8**	3.54	0.931	พึงพอใจมาก
3 **กิจกรรมด้านการศึกษา** เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น	2	0.81	12	4.86	96	38.87	88	35.63	46	18.62	**247**	**98.8**	3.63	0.949	พึงพอใจมาก
4 **กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม** เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น	1	0.40	12	4.86	109	44.13	87	35.22	35	14.17	**247**	**98.8**	3.54	0.896	พึงพอใจมาก
ภาพรวม 4 มาตรการ	6	0.61	56	5.67	418	42.31	352	35.63	144	14.57	988	98.8	3.54	0.914	พึงพอใจมาก

ตารางที่ ผ2-5 ผลการศึกษาทัศนคติของหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนหัวหน้าครัวเรือน

ต่อการดำเนินการโครงการกลุ่มโรงงานเครือสหวิริยา ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร รอบโรงงาน

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน									
	ตำบลแม่รำพึง		ตำบลกำเนิดพพุณ		ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ (13)	ม. 3 อ่าวยาง (9)	ม. 2 นาผักขวง (17)	ม. 6 ดอนทอง (25)	ม. 1 ฝ่ายท่า (53)	ม. 4 ม้าร้อง (15)	ม. 5 หลักเมือง (11)	ม. 11 ดอนสูง (5)	(148)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไป										
1.1 เพศ										
- ชาย	2	7	3	5	19	4	4	0	44	29.7
- หญิง	11	2	14	20	34	11	7	5	104	70.3
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
1.2 อายุ										
- 20-30 ปี	0	0	2	0	7	3	1	1	14	9.4
- 31-40 ปี	1	0	2	6	18	3	3	1	34	23.0
- 41-50 ปี	1	1	6	8	19	6	4	2	47	31.8
- มากกว่า 50 ปี	11	8	7	11	9	3	3	1	53	35.8
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
1.3 การศึกษา										
- ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ระดับประถมศึกษา	11	5	4	11	14	3	4	3	55	37.2
- มัธยมศึกษาตอนต้น	2	1	5	2	27	6	3	1	47	31.8
- มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.	0	0	4	6	12	6	3	1	32	21.6
- ปวส./อนุปริญญา	0	0	1	4	0	0	0	0	5	3.4
- ระดับปริญญาตรี	0	1	3	2	0	0	1	0	7	4.7
- สูงกว่าปริญญาตรี	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1.3
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
1.4 จำนวนสมาชิกในครอบครัว (รวมท่านด้วย)										
- น้อยกว่า 3 คน	4	1	1	3	7	0	0	0	16	10.8
- 3-4 คน	9	5	16	19	37	13	11	5	115	77.7
- มากกว่า 4 คน	0	3	0	3	9	2	0	0	17	11.5
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
1.5 ภูมิลำเนา										
- เกิดที่อำเภอบางสะพาน	11	7	16	23	49	15	11	5	137	92.6
- ย้ายมาจากที่อื่น	2	2	1	2	4	0	0	0	11	7.4
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
1.5.1 ระยะเวลาที่ย้ายมาอยู่ถิ่นนี้										
- น้อยกว่า 5 ปี	1	0	0	0	2	0	0	0	3	27.2
- 5-10 ปี	0	0	0	0	2	0	0	0	2	18.2
- 11-20 ปี	1	0	1	2	0	0	0	0	4	36.4
- 21-30 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- มากกว่า 30 ปี	0	2	0	0	0	0	0	0	2	18.2
รวม	2	2	1	2	4	0	0	0	11	100.0
1.5.2 สาเหตุสำคัญที่ท่านย้ายมาอยู่ที่นี่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	1	0	1	1	3	0	0	0	6	50.0
- เพื่อประกอบอาชีพ	1	2	0	1	1	0	0	0	5	41.7
- เพื่อหาที่อยู่ใหม่	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8.3
- ตามคำสั่งของหน่วยงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	3	2	1	2	4	0	0	0	12	100.0

ตารางที่ ผ2-5 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน									
	ตำบลแม่รำพึง		ตำบลกำเนิดพพุณ		ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลธงชัย	รวมทั้งหมด	
	ม. 1 ดอนสำราญ (13)	ม. 3 อ่าวยาง (9)	ม. 2 นาผักขวง (17)	ม. 6 ดอนทอง (25)	ม. 1 ฝ่ายท่า (53)	ม. 4 ม้าร้อง (15)	ม. 5 หลักเมือง (11)	ม. 11 ดอนสูง (5)	(148)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1.6 บุคคลในครอบครัวประกอบอาชีพอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	0	0	1	0	1	0	1	0	3	1.3
- พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	5	4	3	5	38	1	5	3	64	27.2
- เกษตรกรรม	1	0	1	8	38	6	4	0	58	24.7
- ประมง	0	4	0	0	3	0	0	0	7	3.0
- รับจ้างทั่วไป	7	2	4	5	15	0	4	2	39	16.6
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	4	1	9	16	14	10	4	5	63	26.8
- อื่นๆ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.4
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	17	12	18	34	109	17	18	10	235	100.0
1.7 มีคนในครอบครัวของท่านทำงานที่บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานไม่										
1) ไม่มี	8	7	15	19	27	14	4	2	96	64.9
2) มี	5	2	2	6	26	1	7	3	52	35.1
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
1.7.1 มีกี่คน										
- 1 คน	3	2	2	5	19	1	6	3	41	78.8
- 2-3 คน	2	0	0	1	7	0	1	0	11	21.2
- มากกว่า 3 คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	5	2	2	6	26	1	7	3	52	100.0
2. ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัวและสาธารณูปโภค										
2.1 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านและสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยเป็นโรคบ้างหรือไม่ ถ้ามีเป็นโรคอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- โรคหวัด	3	1	17	20	45	14	6	5	111	38.8
- ระบบทางเดินหายใจ	1	2	1	1	38	0	3	2	48	16.8
- ระบบทางเดินอาหาร	0	0	0	2	21	0	5	3	31	10.8
- ระบบกล้ามเนื้อ	0	0	0	5	13	0	1	1	20	7.0
- โรคผิวหนังและภูมิแพ้	0	0	3	9	8	2	2	2	26	9.1
- โรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟัน	0	0	0	2	3	0	2	0	7	2.4
- อุบัติเหตุต่างๆ	0	0	1	3	0	0	0	0	4	1.5
- โรคประจำตัว (ความดัน เบาหวาน หัวใจฯลฯ)	3	2	7	6	1	4	3	1	27	9.4
- โรคอื่นๆ (ไทรอยด์, โรคเกาต์)	4	2	1	0	0	0	0	0	7	2.4
- ไม่มีโรค	3	2	0	0	0	0	0	0	5	1.8
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	14	9	30	48	129	20	22	14	286	100.0
2.2 หากเกิดการเจ็บป่วยจะมีวิธีรักษาอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- ปล่อยให้หายเอง	0	1	0	0	5	1	0	0	7	2.8
- ซื้อยารับประทานเอง	2	4	6	6	5	1	0	2	26	10.6
- ไปสถานีอนามัย	2	1	0	4	44	0	11	0	62	25.2
- ไปคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน	1	1	1	3	0	0	5	0	11	4.5
- ไปโรงพยาบาลรัฐบาล	12	6	16	24	51	15	11	4	139	56.5
- อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.4
รวม	17	14	23	37	105	17	27	6	246	100.0

ตารางที่ ผ2-5 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน									
	ตำบลแม่รำพึง		ตำบลกำเนิดนพคุณ		ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลธงชัย		
	ม. 1 ดอนสำราญ (13)	ม. 3 อ่าวยาง (9)	ม. 2 นาผักขวง (17)	ม. 6 ดอนทอง (25)	ม. 1 ฝ่ายท่า (53)	ม. 4 ม้าร้อง (15)	ม. 5 หลักเมือง (11)	ม. 11 ดอนสูง (5)	รวมทั้งหมด (148)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
2.3 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- น้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำบ่อตื้น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำบาดาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำบรรจุขวด/ถัง	13	9	17	25	53	15	11	5	148	99.3
- น้ำประปา	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.7
- น้ำแม่น้ำ/ลำคลอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อื่น ๆ (ผ่านเครื่องกรองน้ำแล้ว)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	13	9	17	25	54	15	11	5	149	100.0
2.4 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- ไม่มีปัญหา	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
- น้ำไม่เพียงพอ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำขุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำมีกลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำมีตะกอน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
2.5 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- น้ำฝน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำบ่อตื้น	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.7
- น้ำบาดาล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำประปา	12	9	17	25	53	15	11	5	147	98.6
- น้ำแม่น้ำ/ลำคลอง	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.7
- อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	13	9	17	25	53	15	12	5	149	100.0
2.6 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- ไม่มีปัญหา	13	8	17	25	53	15	11	5	147	99.3
- น้ำไม่เพียงพอ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำขุ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำมีกลิ่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- น้ำไม่ไหล	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.7
- อื่น ๆ (น้ำมีสีแดง มีคราบตะกอน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
2.7 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- ไม่มีปัญหา	11	7	17	25	51	15	11	5	142	95.9
- ไฟฟ้าดับบ่อย, ไฟตก	2	2	0	0	2	0	0	0	6	4.1
- อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0

ตารางที่ ผ2-5 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน									
	ตำบลแม่รำพึง		ตำบลกำเนิดนพคุณ		ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลธงชัย		
	ม. 1 ดอนสำราญ (13)	ม. 3 อ่าวยาง (9)	ม. 2 นาผักขวง (17)	ม. 6 ดอนทอง (25)	ม. 1 ฝ่ายท่า (53)	ม. 4 ม้าร้อง (15)	ม. 5 หลักเมือง (11)	ม. 11 ดอนสูง (5)	รวมทั้งหมด (148)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
3. เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม										
3.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชน เมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- ระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น เช่น ประปาเข้าถึง มีโทรศัพท์ใช้	6	7	5	18	52	9	11	4	112	27.0
- ระบบสาธารณูปโภคแย่ลง เช่น ประปาไม่ค่อยไหล ไฟฟ้าตกบ่อย	0	0	0	2	1	0	1	3	7	1.7
- การคมนาคมสะดวกขึ้น	3	4	2	7	10	8	5	4	43	10.4
- การจราจรติดขัด รถมากขึ้น ถนนชำรุด อุบัติเหตุมากขึ้น	3	4	3	14	5	4	0	2	35	8.4
- ปัญหาสังคมลดลง เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด ลดลง	0	0	0	1	2	0	0	1	4	1.0
- ปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด เพิ่มขึ้น	3	3	0	6	2	0	0	1	15	3.6
- อาชีพคนส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการทำเกษตร/ประมง เป็นค้าขาย รับจ้างโรงงาน	2	2	0	14	10	3	0	0	31	7.5
- ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดลง	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0.7
- ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น	2	1	4	8	10	3	0	0	28	6.7
- สภาพแวดล้อมน่าอยู่ขึ้น	1	2	1	8	2	0	0	0	14	3.4
- สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง	0	2	0	1	0	0	0	0	3	0.7
- เศรษฐกิจดีขึ้น	0	1	13	15	50	11	11	0	101	24.3
- ค่าครองชีพสูงขึ้น/เศรษฐกิจแย่ลง	4	2	0	5	4	0	0	0	15	3.6
- ไม่เปลี่ยนแปลง	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1.0
- อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	28	28	29	99	148	40	28	15	415	100.0
4. ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโค										
4.1 ชื่อโรงงานหรือบริษัทในเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานที่ท่านรู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	12	8	13	11	37	15	7	5	108	25.8
- TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	9	8	4	12	47	8	7	0	95	22.7
- TCS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	8	8	12	22	36	11	7	0	104	24.9
- BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	8	7	6	14	17	7	4	0	63	15.1
- BS Metal : โรงงานตัด และพับโลหะ	8	7	1	7	4	2	1	0	30	7.2
- WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	6	5	0	2	0	1	0	4	18	4.3
- ไม่รู้จักโรงงานหรือบริษัทในเครือสหวิริยา (ข้ามไป 4.16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	51	43	36	68	141	44	26	9	418	100.0
4.2 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาหรือไม่ อำเภอบางสะพานหรือไม่ (ถ้าเคยข้ามไปตอบข้อ 4.4)										
- ไม่เคย	12	5	17	25	49	15	11	5	139	93.9
- เคย	1	4	0	0	4	0	0	0	9	6.1
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
4.3 หากโรงงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรม เชิญท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ท่านยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่										
- ไม่ยินดี	6	3	0	4	0	1	0	1	15	10.8
เพราะไม่ต้องการเข้าไปร่วมกิจกรรม		0								
เพราะไม่สะดวก, สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง										
- ยินดี	6	2	17	21	49	14	11	4	124	89.2
รวม	12	5	17	25	49	15	11	5	139	100.0

ตารางที่ ผ2-5 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน									
	ตำบลแม่รำพึง		ตำบลกำเนิดพคุณ		ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลธงชัย		
	ม. 1 ดอนสำราญ (13)	ม. 3 อ่าวยาง (9)	ม. 2 นาผักขวง (17)	ม. 6 ดอนทอง (25)	ม. 1 ฝ่ายท่า (53)	ม. 4 ม้าร้อง (15)	ม. 5 หลักเมือง (11)	ม. 11 ดอนสูง (5)	รวมทั้งหมด (148)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4.4 ท่านคิดว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวหรือไม่										
1) ปัญหาฝุ่นละออง/ผลกระทบ										
- ไม่ได้รับ	11	7	17	24	45	15	8	5	132	89.2
- ได้รับ	2	2	0	1	8	0	3	0	16	10.8
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
ปัญหาฝุ่นละออง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ										
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	1	2	0	0	0	3	18.8
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	2	2	0	0	4	0	2	0	10	62.4
- ทุกข้อ	0	0	0	0	2	0	1	0	3	18.8
รวม	2	2	0	1	8	0	3	0	16	100.0
2) ปัญหาเขม่าควัน/ผลกระทบ										
- ไม่ได้รับ	11	9	17	24	53	15	11	5	145	98.0
- ได้รับ	2	0	0	1	0	0	0	0	3	2.0
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
ปัญหเขม่าควัน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ										
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	1	0	0	0	0	1	33.3
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	2	0	0	0	0	0	0	0	2	66.7
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	2	0	0	1	0	0	0	0	3	100.0
3) ปัญหากลิ่นรบกวน/ผลกระทบ										
- ไม่ได้รับ	13	8	17	24	53	15	11	5	146	98.6
- ได้รับ	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1.4
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
ปัญหากลิ่นรบกวน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ										
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	1	0	0	0	0	2	100.0

ตารางที่ ผ2-5 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน									
	ตำบลแม่รำพึง		ตำบลกำเนิดพคุณ		ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลธงชัย		
	ม. 1 ดอนสำราญ (13)	ม. 3 อ่าวยาง (9)	ม. 2 นาผักขวง (17)	ม. 6 ดอนทอง (25)	ม. 1 ฝ่ายท่า (53)	ม. 4 ม้าร้อง (15)	ม. 5 หลักเมือง (11)	ม. 11 ดอนสูง (5)	รวมทั้งหมด (148)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4) ปัญหาเสียงดัง/ผลกระทบ										
- ไม่ได้รับ	13	8	17	25	53	15	11	5	147	99.3
- ได้รับ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.7
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
ปัญหาเสียงดัง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ										
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0
5) ปัญหาน้ำเสีย/ผลกระทบ										
- ไม่ได้รับ	13	8	17	25	53	15	11	5	147	99.3
- ได้รับ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.7
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
ปัญหาน้ำเสีย/แหล่งกำเนิดผลกระทบ										
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
กลุ่มขนส่งฯ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.0
6) ปัญหาการจราจรติดขัด/ผลกระทบ										
- ไม่ได้รับ	13	8	16	19	43	12	11	5	127	85.8
- ได้รับ	0	1	1	6	10	3	0	0	21	14.2
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
ปัญหาการจราจรติดขัด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ										
- SSI	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4.8
- TCRSS	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4.8
- TCS	0	0	0	3	0	1	0	0	4	19.0
- BSBM	0	0	0	1	0	1	0	0	2	9.5
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	1	0	0	8	0	0	0	9	42.9
- ทุกข้อ	0	0	0	2	2	0	0	0	4	19.0
รวม	0	1	1	6	10	3	0	0	21	100.0

ตารางที่ ผ2-5 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน									
	ตำบลแม่รำพึง		ตำบลกำเนิดพคุณ		ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลธงชัย		
	ม. 1 ดอนสำราญ (13)	ม. 3 อ่าวยาง (9)	ม. 2 นาผักขวง (17)	ม. 6 ดอนทอง (25)	ม. 1 ฝ่ายท่า (53)	ม. 4 ม้าร้อง (15)	ม. 5 หลักเมือง (11)	ม. 11 ดอนสูง (5)	รวมทั้งหมด (148)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
7) ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/ผลกระทบ										
- ไม่ได้รับ	11	8	16	25	23	15	11	5	114	77.0
- ได้รับ	2	1	1	0	30	0	0	0	34	23.0
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/แหล่งกำเนิดผลกระทบ										
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	4	0	0	0	4	11.8
- BSBM	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2.9
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2.9
- กลุ่มขนส่งฯ	2	1	0	0	23	0	0	0	26	76.5
- ทุกข้อ	0	0	0	0	2	0	0	0	2	5.9
รวม	2	1	1	0	30	0	0	0	34	100.0
8) ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/ผลกระทบ										
- ไม่ได้รับ	11	9	15	24	51	15	11	5	141	95.3
- ได้รับ	2	0	2	1	2	0	0	0	7	4.7
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ										
- SSI	0	0	1	0	0	0	0	0	1	14.3
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	1	0	0	0	0	1	14.3
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	2	0	0	0	2	0	0	0	4	57.1
- ทุกข้อ	0	0	1	0	0	0	0	0	1	14.3
รวม	2	0	2	1	2	0	0	0	7	100.0
9) ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/ผลกระทบ										
- ไม่ได้รับ	13	8	17	25	52	15	7	4	141	95.3
- ได้รับ	0	1	0	0	1	0	4	1	7	4.7
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ										
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	14.3
- ทุกข้อ	0	0	0	0	1	0	4	1	6	85.7
รวม	0	1	0	0	1	0	4	1	7	100.0

ตารางที่ ผ2-5 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน									
	ตำบลแม่รำพึง		ตำบลกำเนิดพคุณ		ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลธงชัย		
	ม. 1 ดอนสำราญ (13)	ม. 3 อ่าวยาง (9)	ม. 2 นาผักขวง (17)	ม. 6 ดอนทอง (25)	ม. 1 ฝ่ายท่า (53)	ม. 4 ม้าร้อง (15)	ม. 5 หลักเมือง (11)	ม. 11 ดอนสูง (5)	รวมทั้งหมด (148)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
10) ปัญหาน้ำท่วม/ผลกระทบ										
- ไม่ได้รับ	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
ปัญหาน้ำท่วม/แหล่งกำเนิดผลกระทบ										
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
11) ปัญหาการประมง/ผลกระทบ										
- ไม่ได้รับ	13	8	17	25	53	15	11	5	147	99.3
- ได้รับ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.7
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
ปัญหาการประมง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ										
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
12) ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/ผลกระทบ										
- ไม่ได้รับ	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/แหล่งกำเนิดผลกระทบ										
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ ผ2-5 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน									
	ตำบลแม่รำพึง		ตำบลกำเนิดพคุณ		ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลธงชัย		
	ม. 1 ดอนสำราญ (13)	ม. 3 อ่าวยาง (9)	ม. 2 นาผักขวง (17)	ม. 6 ดอนทอง (25)	ม. 1 ฝ่ายท่า (53)	ม. 4 ม้าร้อง (15)	ม. 5 หลักเมือง (11)	ม. 11 ดอนสูง (5)	รวมทั้งหมด (148)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
13) ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/ผลกระทบ										
- ไม่ได้รับ	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/แหล่งกำเนิดผลกระ										
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
14) ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถย										
- ไม่ได้รับ	13	7	17	25	53	15	11	4	145	98.0
- ได้รับ	0	2	0	0	0	0	0	1	3	2.0
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถยนต์/แหล่งกำเนิดผลกระทบ										
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	33.3
- ทุกข้อ	0	1	0	0	0	0	0	1	2	66.7
รวม	0	2	0	0	0	0	0	1	3	100.0
15) ปัญหาอื่น ๆ/ผลกระทบ										
- ไม่ได้รับ	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
- ได้รับ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
ปัญหาอื่น ๆ/แหล่งกำเนิดผลกระทบ										
- SSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCRSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- TCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BSBM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- WCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- BS Metal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- ทุกข้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ ผ2-5 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน									
	ตำบลแม่รำพึง		ตำบลกำเนิดพคุณ		ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลธงชัย		
	ม. 1 ดอนสำราญ (13)	ม. 3 อ่าวยาง (9)	ม. 2 นาผักขวง (17)	ม. 6 ดอนทอง (25)	ม. 1 ฝ่ายท่า (53)	ม. 4 ม้าร้อง (15)	ม. 5 หลักเมือง (11)	ม. 11 ดอนสูง (5)	รวมทั้งหมด (148)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4.5 ท่านมีแนวทางเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างไรเพื่อลดปัญหา										
1) ปัญหา	3	2	4	3	28	2	7	2	51	34.5
2) มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย/ไม่ชัดเจน/ไม่ต้องแก้ไข	0	2	0	5	0	0	0	0	7	4.7
3) ไม่มีผลกระทบ	10	5	13	17	25	13	4	3	90	60.8
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
4.5.1 ปัญหาที่สำคัญที่สุดจากข้อ 4.4										
1) ฝุ่นละออง	0	0	0	0	7	0	3	0	10	19.6
2) เขม่าควัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) กลิ่นรบกวน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) เสียงดัง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) น้ำเสีย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) การจราจรติดขัด	0	0	0	3	6	0	0	0	9	17.6
7) อุบัติเหตุจากการจราจร	3	1	1	0	15	2	0	0	22	43.1
8) เส้นทางคมนาคมชำรุด	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2.0
9) คุณภาพน้ำฝน	0	0	2	0	0	0	4	1	7	13.8
10) น้ำท่วม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
11) การประมงชายฝั่ง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
12) มลทัศน์ชายฝั่งทะเล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
13) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
14) ฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/เพื่อนบ้าน หรือรถยนต	0	1	0	0	0	0	0	1	2	3.9
15) อื่น ๆ (การขนส่ง)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	3	2	4	3	28	2	7	2	51	100.0
4.6 หากท่านเห็นว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน กำลังก่อ										
ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท่านจะแจ้งใครบ้าง										
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
1) แจ้งตรงถึงโรงงาน	0	0	5	4	50	7	11	1	78	36.1
2) แจ้งผู้นำชุมชน, อำเภอ	7	6	13	13	40	12	9	1	101	46.8
3) แจ้งหน่วยราชการด้านสิ่งแวดล้อม	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0.9
4) แจ้งเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (เครือสหวิริยา อ.บางสะพาน)	0	0	1	4	9	2	3	0	19	8.8
5) อื่น ๆ (แจ้งกลุ่มอนุรักษ์, ไม่รู้แจ้งใคร)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) ไม่แจ้ง	6	2	0	4	1	0	0	3	16	7.4
รวม	13	9	19	25	100	21	24	5	216	100.0
4.7 การมีโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน อยู่ในพื้นที่										
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
1) สร้างรายได้ให้กับครอบครัว	3	4	7	18	51	10	11	2	106	24.4
2) สมาชิกในครอบครัวทำงานกับโรงงานในเครือ	4	3	3	13	37	1	10	2	73	16.8
3) สามารถค้าขายได้หรือทำธุรกิจร่วมกับโรงงานในเครือ	5	0	2	13	7	0	0	3	30	6.9
4) ทำให้ค้าขายดีขึ้น	4	3	13	20	39	8	7	3	97	22.4
5) ทำให้สาธารณูปโภคในครัวเรือนดีขึ้น	1	0	3	9	32	1	8	0	54	12.4
6) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	0	0	4	13	34	7	11	0	69	15.9
7) อื่น ๆ (ทำให้ชุมชนเจริญ, คนมีงานทำ, ปรับปรุงสถานที่ส่วนรวม)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5
8) ไม่มีประโยชน์	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0.7
รวม	19	13	32	86	200	27	47	10	434	100.0

ตารางที่ ผ2-5 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน									
	ตำบลแม่รำพึง		ตำบลกำเนิดนพคุณ		ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลธงชัย		
	ม. 1 ดอนสำราญ (13)	ม. 3 อ่าวยาง (9)	ม. 2 นาผักขวง (17)	ม. 6 ดอนทอง (25)	ม. 1 ฝ่ายท่า (53)	ม. 4 ม้าร้อง (15)	ม. 5 หลักเมือง (11)	ม. 11 ดอนสูง (5)	รวมทั้งหมด (148)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4.8 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน อย่างไรบ้าง										
1) กิจกรรมด้านชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น										
- ไม่พึงพอใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1.3
- พึงพอใจปานกลาง	10	6	5	3	29	0	2	0	55	37.2
- พึงพอใจมาก	0	2	10	18	8	11	1	3	53	35.8
- พึงพอใจมากที่สุด	1	1	2	4	16	4	8	2	38	25.7
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนา โดยการทำบุญ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น										
- ไม่พึงพอใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1.3
- พึงพอใจปานกลาง	10	5	2	1	10	2	1	0	31	20.9
- พึงพอใจมาก	0	2	10	17	23	7	6	3	68	45.9
- พึงพอใจมากที่สุด	1	2	5	7	20	6	4	2	47	31.8
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
3) กิจกรรมด้านการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น										
- ไม่พึงพอใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1.4
- พึงพอใจปานกลาง	10	6	3	0	6	2	5	1	33	22.3
- พึงพอใจมาก	0	2	8	18	13	6	1	3	51	34.5
- พึงพอใจมากที่สุด	1	1	6	7	34	7	5	1	62	41.9
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะ ระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน)										
- ไม่พึงพอใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	2	0	0	0	0	0	0	1	3	2.0
- พึงพอใจปานกลาง	10	5	4	1	17	0	4	1	42	28.4
- พึงพอใจมาก	0	2	12	16	19	9	2	2	62	41.9
- พึงพอใจมากที่สุด	1	2	1	8	17	6	5	1	41	27.7
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0

ตารางที่ ผ2-5 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน									
	ตำบลแม่รำพึง		ตำบลกำเนิดนพคุณ		ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลธงชัย		
	ม. 1 ดอนสำราญ (13)	ม. 3 อ่าวยาง (9)	ม. 2 นาผักขวง (17)	ม. 6 ดอนทอง (25)	ม. 1 ฝ่ายท่า (53)	ม. 4 ม้าร้อง (15)	ม. 5 หลักเมือง (11)	ม. 11 ดอนสูง (5)	รวมทั้งหมด (148)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4.9 จากกิจกรรมใน "ข้อ 4.8" ท่านชอบกิจกรรมใด มากที่สุด										
1) กิจกรรมด้านชุมชน	5	3	3	1	13	1	5	2	33	22.3
2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	0	0	5	9	17	3	3	3	40	27.0
3) กิจกรรมด้านการศึกษา	5	0	8	11	19	8	3	0	54	36.5
4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	2	3	1	4	4	3	0	0	17	11.5
5) ชอบทุกกิจกรรม	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.7
6) ไม่แสดงความคิดเห็น	1	2	0	0	0	0	0	0	3	2.0
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	148	100.0
4.10 ในความเห็นของท่าน สิ่งสำคัญด้านใดที่โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน ควรมีเพิ่มหรือต้องปรับปรุงแก้ไข										
1) ไม่ต้องปรับปรุง (ปัจจุบันเหมาะสมแล้ว)	9	3	13	18	46	13	8	3	113	76.4
2) ควรปรับปรุง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	4	6	4	7	7	2	3	2	35	23.6
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	148	100.0
2.1) ระบบป้องกันควบคุมมลพิษ	0	1	0	0	7	0	3	0	11	19.0
2.2) การประชาสัมพันธ์	1	1	1	1	0	0	0	1	5	8.6
2.3) สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน	2	2	0	2	1	0	0	1	8	13.8
2.4) การรับคนในชุมชนเข้าทำงาน	3	4	1	5	2	0	0	1	16	27.6
2.5) การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน	0	4	0	0	2	1	1	0	8	13.8
2.6) การสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	0	0	2	4	0	1	0	0	7	12.1
2.7) ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1.7
2.8) ช่วยติดตามดูแลการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบในระยะดำเนินการ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1.7
2.9) อื่น ๆ (ex. ลงพื้นที่ชุมชน พบปะประชาชน)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1.7
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	58	100.0
4.11 ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่										
1) ไม่มี	10	6	16	25	44	14	9	5	129	87.2
2) มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	3	3	1	0	9	1	2	0	19	12.8
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	148	100.0
2.1) ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น	1	2	0	0	9	0	2	0	14	56.0
2.2) ทำลายทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม	0	1	1	0	0	0	0	0	2	8.0
2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	3	3	0	0	2	1	0	0	9	36.0
2.4) ความไม่ชัดเจนในการดำเนินงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2.5) อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	13	9	17	25	53	15	11	5	25	100.0
4.12 สาเหตุที่ท่านกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นผลมาจาก										
1) รู้สึกกังวลด้วยตัวเอง	3	3	0	0	9	1	2	0	18	94.7
2) จากคำบอกเล่าของบุคคลอื่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) จากการดำเนินโครงการของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ผ่านมา	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5.3
4) อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	3	3	1	0	9	1	2	0	19	100.0
4.13 สาเหตุที่ท่านกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา มากน้อยเพียงใด										
1) มาก	0	1	0	0	1	0	0	0	2	10.5
2) ปานกลาง	1	1	0	0	7	1	2	0	12	63.2
3) เล็กน้อย	2	1	1	0	1	0	0	0	5	26.3
รวม	3	3	1	0	9	1	2	0	19	100.0

ตารางที่ ผ2-5 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน									
	ตำบลแม่รำพึง		ตำบลกำเนิดพคุณ		ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลธงชัย		
	ม. 1 ดอนสำราญ (13)	ม. 3 อ่าวยาง (9)	ม. 2 นาผักขวง (17)	ม. 6 ดอนทอง (25)	ม. 1 ฝ่ายท่า (53)	ม. 4 ม้าร้อง (15)	ม. 5 หลักเมือง (11)	ม. 11 ดอนสูง (5)	รวมทั้งหมด (148)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4.14 หากกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน มีแผนการขยายโรงงานต่างๆ หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ท่านยอมรับหรือไม่ เพราะเหตุใด										
1) ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.16)	11	8	17	22	53	14	11	5	**141**	**95.3**
2) ไม่ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.15)	2	1	0	3	0	1	0	0	**7**	**4.7**
3) ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**13**	**9**	**17**	**25**	**53**	**15**	**11**	**5**	**148**	**100.0**
4.14.1 จาก "ข้อ 4.14" ท่านยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)										
- ทำให้คนมีงานทำ ไม่ต้องไปหางานที่อื่น	5	5	8	15	52	14	11	5	**115**	**49.8**
- เศรษฐกิจดีขึ้น/ค้าขายดีขึ้น/ชุมชนเจริญ	6	5	10	18	46	2	11	0	**98**	**42.4**
- เป็นสิทธิของโรงงาน	6	5	0	1	0	0	6	0	**18**	**7.8**
- อื่นๆ (ต้องดูว่าเป็นประเภทไหน โรงงานอะไร, แล้วแต่คนส่วนใหญ่)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**17**	**15**	**18**	**34**	**98**	**16**	**28**	**5**	**231**	**100.0**
4.14.2 จาก "ข้อ 4.14" ท่านไม่ยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)										
- ไม่ต้องการให้มีมลพิษเพิ่มขึ้น	2	0	0	0	0	0	0	0	**2**	**22.2**
- กังวลมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1	0	0	4	0	0	0	0	**5**	**55.6**
- อื่นๆ ไม่แสดงความคิดเห็น	0	1	0	0	0	1	0	0	**2**	**22.2**
รวม	**3**	**1**	**0**	**4**	**0**	**1**	**0**	**0**	**9**	**100.0**
4.15 หากทางกลุ่มเหล็กสหวิริยามีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามประเด็นที่ท่านไม่เห็นด้วยหรือมีข้อกังวลใจ ท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไร										
1) ยอมรับ	0	0	0	3	0	1	0	0	**4**	**57.1**
2) ไม่ยอมรับ	2	1	0	0	0	0	0	0	**3**	**42.9**
3) ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**2**	**1**	**0**	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	**7**	**100.0**
4.16 <u>ในรอบปีที่ผ่านมา</u> ท่านเคยมีประเด็นร้องเรียนที่เกี่ยวกับโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาหรือไม่										
1) ไม่มี	13	9	17	25	53	15	11	5	**148**	**100.0**
2) มี	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**13**	**9**	**17**	**25**	**53**	**15**	**11**	**5**	**148**	**100.0**
4.16.1 จาก "ข้อ 4.16" เคยมีการร้องเรียนแจ้งผ่านทาง										
- โรงงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- เทศบาล ผู้นำชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
4.16.2 จาก "ข้อ 4.16" เคยมีการร้องเรียนกี่ครั้ง										
- 1-3 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- มากกว่า 3 ครั้ง/หลายครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
4.16.3 จาก "ข้อ 4.16" เคยมีการร้องเรียนปัญหาจากโรงงานใต										
- ทุกโรงงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- ไม่สามารถระบุโรงงานได้	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**

ตารางที่ ผ2-5 (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	อำเภอบางสะพาน									
	ตำบลแม่รำพึง		ตำบลกำเนิดพคุณ		ตำบลพงศ์ประศาสน์			ตำบลธงชัย		
	ม. 1 ดอนสำราญ (13)	ม. 3 อ่าวยาง (9)	ม. 2 นาผักขวง (17)	ม. 6 ดอนทอง (25)	ม. 1 ฝ่ายท่า (53)	ม. 4 ม้าร้อง (15)	ม. 5 หลักเมือง (11)	ม. 11 ดอนสูง (5)	รวมทั้งหมด (148)	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
4.16.4 จาก "ข้อ 4.16" เคยมีการร้องเรียนเรื่องใด										
- สัญญาณกล้องติดดูการจราจร	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- ปัญหาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- การจราจรติดขัด	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
4.16.5 จาก "ข้อ 4.16" การแก้ไขปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)										
- มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงงานฯ	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- ชี้แจงปัญหาให้ชุมชนทราบ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมมือกันแก้ไข	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- ไม่มีการแก้ไขปัญหา	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
- อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0.0**
รวม	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
4.17 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานจากสื่อใด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)										
1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	4	2	15	25	46	15	11	1	**119**	**51.7**
2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	3	2	4	7	43	5	11	4	**79**	**34.3**
3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	2	3	0	0	4	0	0	0	**9**	**3.9**
4) สื่ออื่นๆ (กรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน) รถประชาสัมพันธ์, web-site, อสม.)	0	1	6	1	0	2	0	0	**10**	**4.4**
5) ไม่ได้รับข้อมูล	8	5	0	0	0	0	0	0	**13**	**5.7**
รวม	**17**	**13**	**25**	**33**	**93**	**22**	**22**	**5**	**230**	**100.0**
4.18 ท่านสะดวกที่จะรับข้อมูลข่าวสารของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานผ่านสื่อใดมากที่สุด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)										
1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	9	5	11	19	49	10	11	4	**118**	**49.0**
2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	8	6	2	7	40	1	11	1	**76**	**31.5**
3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	6	3	0	0	10	0	0	0	**19**	**7.9**
4) สื่ออื่นๆ (กรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน, รถประชาสัมพันธ์, web-site, อสม.)	1	1	9	11	0	5	0	0	**27**	**11.2**
5) ไม่ได้รับข้อมูล	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**0.4**
รวม	**25**	**15**	**22**	**37**	**99**	**16**	**22**	**5**	**241**	**100.0**

ตารางที่ ผ2-6 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของหัวหน้าครัวเรือน (รัศมี 3-5 กิโลเมตร)

รายการ	ระดับความพึงพอใจ										รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x)[1/]	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)[2/]	สรุประดับความพึงพอใจ
	ไม่พึงพอใจ (1)		พึงพอใจน้อย (2)		พึงพอใจปานกลาง (3)		พึงพอใจมาก (4)		พึงพอใจมากที่สุด (5)						
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1 **กิจกรรมด้านชุมชน** เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น	0	0.00	2	1.35	55	37.16	53	35.81	38	25.68	**148**	**100.0**	3.86	0.817	**พึงพอใจมาก**
2 **กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม** เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนาโดยการทำบุญ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น	0	0.00	2	1.35	31	20.95	68	45.95	47	31.76	**148**	**100.0**	4.08	0.761	**พึงพอใจมาก**
3 **กิจกรรมด้านการศึกษา** เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น	0	0.00	2	1.35	33	22.30	51	34.46	62	41.89	**148**	**100.0**	4.17	0.820	**พึงพอใจมาก**
4 **กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม** เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น	0	0.00	3	2.03	42	28.38	62	41.89	41	27.70	**148**	**100.0**	3.95	0.803	**พึงพอใจมาก**
ภาพรวม 4 มาตรการฯ	0	0.00	9	1.52	161	27.20	234	39.53	188	31.76	592	100.0	4.02	0.807	**พึงพอใจมาก**

ตารางที่ ผ2-7 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่ง
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงชายฝั่ง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป		
1.2 อายุ		
(1) 20-30 ปี	0	0.0
(2) 31-40 ปี	0	0.0
(3) 41-50 ปี	1	33.3
(4) มากกว่า 50 ปี	2	66.7
รวม	3	100.0
1.4 การศึกษา		
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0.0
(2) ระดับประถมศึกษา	1	33.3
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	1	33.3
(4) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.	1	33.3
(5) ปวส./อนุปริญญา	0	0.0
(6) ระดับปริญญาตรี	0	0.0
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0
(8) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	3	100.0
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยครอบครัวและสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นที่		
2.1 <u>ในรอบปีที่ผ่านมา</u> ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคใดมากที่สุด		
(1) โรคหวัด	1	25.0
(2) ระบบทางเดินหายใจ	1	25.0
(3) ระบบทางเดินอาหาร	0	0.0
(4) โรคผิวหนัง	0	0.0
(5) โรคภูมิแพ้	1	25.0
(6) โรคประจำตัว	0	0.0
(7) อื่น ๆ	1	25.0
(8) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	4	100.0
2.2 หากเกิดอาการเจ็บป่วย ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไปใช้บริการที่ใด		
(1) ปล่อยให้หายเอง	0	0.0
(2) ซื้อยารับประทานเอง	0	0.0
(3) สถานีอนามัย	1	20.0
(4) โรงพยาบาล	3	60.0
(5) คลินิก	1	20.0
(6) อื่น ๆ	0	0.0
(7) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	5	100.0

ตารางที่ ผ2-7 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่ง
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงชายฝั่ง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
2.3 ท่านคิดว่ามีปัญหาหรือกิจกรรมใดที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน		
- ไม่มี	3	100.0
- มี	0	0.0
รวม	3	100.0
2.4 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่ม		
- ไม่มีปัญหา	3	100.0
- มี	0	0.0
รวม	3	100.0
2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้		
- ไม่มีปัญหา	2	66.7
- มี	1	33.3
รวม	3	100.0
2.6 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า		
- ไม่มีปัญหา	3	100.0
- มี	0	0.0
รวม	3	100.0
ตอนที่ 3 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		
3.1 ภูมิลำเนาของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่		
(1) คนท้องถิ่น	2	66.7
(2) ย้ายมาจากจังหวัด/อำเภออื่น	1	33.3
รวม	3	100.0
3.2 ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพอะไร (ตอนได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) รับราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ	0	0.0
(2) พนง. บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	0	0.0
(3) เกษตรกรรม	0	0.0
(4) ประมง	3	75.0
(5) รับจ้างทั่วไป	0	0.0
(6) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	1	25.0
(7) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	4	100.0

ตารางที่ ผ2-7 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่ง
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงชายฝั่ง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
3.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชนเมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) ระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น เช่น ประปาเข้าถึง มีโทรศัพท์ใช้	2	200.0
(2) ระบบสาธารณูปโภคแย่ลง เช่น ประปาไม่ค่อยไหล ไฟฟ้าดับบ่อย	0	0.0
(3) การคมนาคมสะดวกขึ้น	1	12.5
(4) การจราจรติดขัด รถมากขึ้น ถนนชำรุด อุบัติเหตุมากขึ้น	0	0.0
(5) ปัญหาสังคมลดลง เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด ลดลง	0	0.0
(6) ปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด เพิ่มขึ้น	1	12.5
(7) อาชีพคนส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการทำเกษตร/ประมง เป็นค้าขาย/รับจ้างโรงงาน เป็นต้น	0	0.0
(8) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดลง	0	0.0
(9 ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น	0	0.0
(10) สภาพแวดล้อมน่าอยู่ขึ้น	1	12.5
(11) สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง	1	12.5
(12) เศรษฐกิจดีขึ้น	0	0.0
(13) ค่าครองชีพสูงขึ้น/เศรษฐกิจแย่ลง	1	12.5
(14) ไม่เปลี่ยนแปลง	1	12.5
(15) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	8	275.0
3.4 ท่านคิดว่าปัจจุบันชุมชนของท่านได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) ปัญหาฝุ่นละออง	1	33.3
(2) ปัญหาเขม่าควัน	0	0.0
(3) ปัญหากลิ่นรบกวน	0	0.0
(4) ปัญหาเสียงดัง	0	0.0
(5) ปัญหาน้ำเสีย	0	0.0
(6) การจราจรติดขัด	0	0.0
(7) เส้นทางคมนาคมชำรุด	0	0.0
(8) ปัญหาขยะมูลฝอย	0	0.0
(9) โจรขโมย	0	0.0
(10) ยาเสพติด	0	0.0
(11) คุณภาพน้ำฝน	0	0.0
(12) น้ำท่วม	1	33.3
(13) ปัญหาการประมง	0	0.0
(14) ปัญหามลทัศน์ทางชายฝั่ง	0	0.0
(15) ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ	0	0.0
(16) ปัญหาฝุ่นเหลืองคราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/เพื่อนบ้าน หรือรถยนต์	0	0.0
(17) อื่น ๆ	0	0.0
(18) ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	1	33.3
รวม	3	100.0

ตารางที่ ผ2-7 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่ง
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงชายฝั่ง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการ		
4.1 ชื่อโรงงานหรือบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานที่ท่านรู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	3	23.0
(2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	2	15.4
(3) TCS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	2	15.4
(4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	2	15.4
(5) BS Metal : โรงงานตัด และพับโลหะ	2	15.4
(6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	2	15.4
(7) ไม่รู้จักโรงงานหรือบริษัทในเครือสหวิริยา (ข้ามไป 4.16)	0	0.0
รวม	13	100.0
4.2 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่ (ถ้าเคยข้ามไปตอบข้อ 4.4)		
(1) ไม่เคย	3	100.0
(2) เคย	0	0.0
รวม	3	100.0
4.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมเชิญท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ท่านยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่		
(1) ไม่ยินดี เพราะ	1	33.3
(2) ยินดี	2	66.7
รวม	3	100.0
4.4 ท่านคิดว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวหรือไม่		
1. ปัญหาฝุ่นละออง/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	2	66.7
- ได้รับ	1	33.3
รวม	3	100.0
ปัญหาฝุ่นละออง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	1	100.0
รวม	1	100.0
2. ปัญหาเขม่าควัน/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0

ตารางที่ ผ2-7 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่ง
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงชายฝั่ง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหเขม่าควัน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
3. ปัญหากลิ่นรบกวน/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหากลิ่นรบกวน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
4. ปัญหาเสียงดัง/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาเสียงดัง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-7 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่ง
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงชายฝั่ง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
5. ปัญหาน้ำเสีย/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาน้ำเสีย/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
6. ปัญหาการจราจรติดขัด/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาการจราจรติดขัด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
7. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0

ตารางที่ ผ2-7 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่ง
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงชายฝั่ง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
8. ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
9. ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	2	66.7
- ได้รับ	1	33.3
รวม	3	100.0
ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	1	100.0
รวม	1	100.0

ตารางที่ ผ2-7 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่ง
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงชายฝั่ง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
10. ปัญหาน้ำท่วม/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาน้ำท่วม/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
11. ปัญหาการประมง/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาการประมง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
12. ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0

ตารางที่ ผ2-7 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่ง
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงชายฝั่ง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
13. ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
14. ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถยนต์/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	2	66.7
- ได้รับ	1	33.3
รวม	3	100.0
ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถยนต์/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	1	100.0
รวม	1	100.0

ตารางที่ ผ2-7 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่ง
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงชายฝั่ง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
15. ปัญหาอื่นๆ/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาอื่นๆ/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
4.5 ปัญหาจาก "ข้อ 4.4" นั้น ท่านมีแนวทางเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างไรเพื่อลดปัญหา		
(1) ฝุ่นละออง	1	33.3
(2) เขม่าควัน	0	0.0
(3) กลิ่นรบกวน	0	0.0
(4) เสียงดัง	0	0.0
(5) น้ำเสีย	0	0.0
(6) การจราจรติดขัด	0	0.0
(7) อุบัติเหตุจากการจราจร	0	0.0
(8) เส้นทางคมนาคมชำรุด	0	0.0
(9) คุณภาพน้ำฝน	0	0.0
(10) น้ำท่วม	0	0.0
(11) การประมง	0	0.0
(12) มลทัศน์ชายฝั่งทะเล	0	0.0
(13) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ	0	0.0
(14) ฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/เพื่อนบ้าน หรือรถยนต์	0	0.0
(15) อื่นๆ (การขนส่ง)	0	0.0
(16) ไม่แสดงความคิดเห็น	2	66.7
รวม	3	100.0

ตารางที่ ผ2-7 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่ง
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงชายฝั่ง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.6 หากท่านเห็นว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน กำลังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือได้รับแจ้งจากประชาชน ท่านจะแจ้งใครบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) แจ้งตรงถึงโรงงาน	0	0.0
(2) แจ้งอำเภอ	0	0.0
(3) แจ้งหน่วยราชการด้านสิ่งแวดล้อม	0	0.0
(4) แจ้งเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (กลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน)	1	33.3
(5) อื่น ๆ (แจ้งกลุ่มอนุรักษ์, ไม่รู้แจ้งใคร)	0	0.0
(6) ไม่แจ้ง	2	66.7
รวม	3	100.0
4.7 การมีโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานอยู่ในพื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) สร้างรายได้ให้กับชุมชน	2	33.3
(2) สมาชิกในชุมชนทำงานกับโรงงานในเครือ	2	33.3
(3) สามารถค้าขายได้ หรือทำธุรกิจร่วมกับโรงงานในเครือ	1	16.7
(4) ทำให้ค้าขายดีขึ้น	1	16.7
(5) ทำให้สาธารณูปโภคในชุมชนดีขึ้น	0	0.0
(6) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	0	0.0
(7) อื่น ๆ (ทำให้ชุมชนเจริญ, คนมีงานทำ, ปรับปรุงสถานที่ส่วนรวม)	0	0.0
รวม	6	100.0
4.8 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน อย่างไรบ้าง		
(1) กิจกรรมด้านชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	0	0.0
- พึงพอใจปานกลาง	1	33.3
- พึงพอใจมาก	1	33.3
- พึงพอใจมากที่สุด	1	33.3
รวม	3	100.0
(2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนา โดยการทำบุญ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	0	0.0
- พึงพอใจปานกลาง	1	33.3
- พึงพอใจมาก	1	33.3
- พึงพอใจมากที่สุด	1	33.3
รวม	3	100.0

ตารางที่ ผ2-7 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่ง
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงชายฝั่ง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
(3) กิจกรรมด้านการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	0	0.0
- พึงพอใจปานกลาง	1	33.3
- พึงพอใจมาก	0	0.0
- พึงพอใจมากที่สุด	2	66.7
รวม	3	100.0
(4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะ ระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	0	0.0
- พึงพอใจปานกลาง	1	33.3
- พึงพอใจมาก	1	33.3
- พึงพอใจมากที่สุด	1	33.3
รวม	3	100.0
4.9 จากกิจกรรมใน "ข้อ 4.8" ท่านชอบกิจกรรมใดมากที่สุด เพราะเหตุใด		
(1) กิจกรรมด้านชุมชน	2	66.7
(2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	0	0.0
(3) กิจกรรมด้านการศึกษา	0	0.0
(4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	0	0.0
(5) ชอบทุกกิจกรรม	0	0.0
(6) ไม่แสดงความคิดเห็น	1	33.3
รวม	3	100.0
4.10 ในความเห็นของท่าน สิ่งสำคัญด้านใดที่โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน ควรมีเพิ่มหรือต้องปรับปรุงแก้ไข		
(1) ไม่ต้องปรับปรุง (ปัจจุบันเหมาะสมแล้ว)	2	66.7
(2) ควรปรับปรุง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	33.3
รวม	3	100.0
(2.1) ระบบป้องกันควบคุมมลพิษ	0	0.0
(2.2) การประชาสัมพันธ์	0	0.0
(2.3) สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน	1	100.0
(2.4) การรับคนในชุมชนเข้าทำงาน	0	0.0
(2.5) การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน	0	0.0
(2.6) การสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	0	0.0
(2.7) ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ	0	0.0
(2.8) ช่วยติดตามดูแลการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบในระยะดำเนินการ	0	0.0
(2.9) อื่น ๆ (ex. ลงพื้นที่ชุมชน พบปะประชาชน)	0	0.0
รวม	1	100.0

ตารางที่ ผ2-7 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่ง
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงชายฝั่ง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.11 ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่		
(1) ไม่มี	2	66.7
(2) มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	33.3
รวม	3	100.0
(2.1) ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น	1	100.0
(2.2) ทำลายทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม	0	0.0
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	0	0.0
(2.4) ความไม่ชัดเจนในการดำเนินงานของโรงงาน	0	0.0
(2.5) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	1	100.0
4.12 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นผลมาจาก		
(1) รู้สึกกังวลด้วยตัวเอง	1	100.0
(2) จากคำบอกเล่าของบุคคลอื่น	0	0.0
(3) จากการดำเนินโครงการของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ผ่านมา	0	0.0
(4) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	1	100.0
4.13 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา มากน้อยเพียงใด		
(1) มาก	0	0.0
(2) ปานกลาง	0	0.0
(3) เล็กน้อย	1	100.0
รวม	1	100.0
4.14 หากกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน มีแผนการขยายโรงงานต่าง ๆ หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ท่านยอมรับหรือไม่เพราะเหตุใด		
(1) ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.16)	2	66.7
(2) ไม่ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.15)	1	33.3
รวม	3	100.0
4.14.1 จาก "ข้อ 4.14" ท่านยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1.1) ทำให้คนมีงานทำ ไม่ต้องไปหางานที่อื่น	1	25.0
(1.2) ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น/ค้าขายดีขึ้น/ชุมชนเจริญ	1	25.0
(1.3) เป็นสิทธิของโรงงาน	2	50.0
(1.4) อื่น ๆ (ต้องดูว่าเป็นประเภทไหน โรงงานอะไร, แล้วแต่คนส่วนใหญ่)	0	0.0
รวม	4	100.0
4.14.2 จาก "ข้อ 4.14" ท่านไม่ยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(2.1) ไม่ต้องการให้มีมลพิษเพิ่มขึ้น	1	0.0
(2.2) กังวลมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0	0.0
(2.3) อื่น ๆ ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	1	0.0

ตารางที่ ผ2-7 ผลการศึกษาทัศนคติของกลุ่มประมงชายฝั่ง
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มประมงชายฝั่ง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.15 หากทางกลุ่มเหล็กสหวิริยามีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามประเด็นที่ท่านไม่เห็นด้วย มีข้อกังวลใจ ท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไร		
(1) ยอมรับ	0	0.0
(2) ไม่ยอมรับ	0	0.0
(3) อื่น ๆ	1	100.0
รวม	1	100.0
4.16 <u>ในรอบปีที่ผ่านมา</u> ท่านเคยมีเรื่องร้องเรียนกับโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาหรือไม่		
(1) ไม่มี	3	100.0
(2) มี	0	0.0
รวม	3	100.0
4.16.1 มีการแจ้งผ่านทาง		
- จำนวน	0	0.0
- จากโรงงาน	0	0.0
- เรื่องที่ร้องเรียน	0	0.0
- การแก้ไขปัญหา	0	0.0
รวม	0	0.0
4.16.2 การแก้ไขปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงงานฯ	0	0.0
2) ชี้แจงปัญหาให้ชุมชนทราบ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไข	0	0.0
3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมมือกันแก้ไข	0	0.0
4) ไม่มีการแก้ไขปัญหา	0	0.0
5) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	0	0.0
4.17 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน จากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	0	0.0
(2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	2	66.7
(3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	1	33.3
(4) สื่ออื่น ๆ (กรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน) รถประชาสัมพันธ์, web-site, อสม.)	0	0.0
(5) ไม่ได้รับข้อมูล	0	0.0
รวม	3	100.0
4.18 ท่านสะดวกที่จะรับข้อมูลข่าวสารของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานจากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	1	20.0
(2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	2	40.0
(3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	2	40.0
(4) สื่ออื่น ๆ (กรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน, รถประชาสัมพันธ์, web-site, อสม.)	0	0.0
(5) ไม่ได้รับข้อมูล	0	0.0
รวม	5	100.0

ตารางที่ ผ2-8 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของกลุ่มประมงชายฝั่ง

รายการ	ระดับความพึงพอใจ										รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x)[1/]	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)[2/]	สรุประดับความพึงพอใจ
	ไม่พึงพอใจ (1)		พึงพอใจน้อย (2)		พึงพอใจปานกลาง (3)		พึงพอใจมาก (4)		พึงพอใจมากที่สุด (5)						
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1 **กิจกรรมด้านชุมชน** เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33	3	100.0	4.00	1.000	พึงพอใจมาก
2 **กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม** เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนาโดยการทำบุญ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33	3	100.0	4.00	1.000	พึงพอใจมาก
3 **กิจกรรมด้านการศึกษา** เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น	0	0.00	0	0.00	1	33.33	0	0.00	2	66.67	3	100.0	4.33	1.155	พึงพอใจมากที่สุด
4 **กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม** เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น	0	0.00	0	0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33	3	100.0	4.00	1.000	พึงพอใจมาก
ภาพรวม 4 มาตรการ	0	0.00	0	0.00	4	33.33	3	25.00	5	41.67	12	100.0	4.08	0.900	พึงพอใจมาก

ตารางที่ ผ2-9 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบางสะพาน (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป		
1.2 อายุ		
(1) 20-30 ปี	0	0.0
(2) 31-40 ปี	0	0.0
(3) 41-50 ปี	0	0.0
(4) มากกว่า 50 ปี	1	100.0
รวม	1	100.0
1.4 การศึกษา		
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0.0
(2) ระดับประถมศึกษา	0	0.0
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0.0
(4) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.	0	0.0
(5) ปวส./อนุปริญญา	0	0.0
(6) ระดับปริญญาตรี	1	100.0
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0
(8) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	1	100.0
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยครอบครัวและสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นที่		
2.1 <u>ในรอบปีที่ผ่านมา</u> ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคใดมากที่สุด		
(1) โรคหวัด	0	0.0
(2) ระบบทางเดินหายใจ	0	0.0
(3) ระบบทางเดินอาหาร	0	0.0
(4) โรคผิวหนัง	0	0.0
(5) โรคภูมิแพ้	0	0.0
(6) โรคประจำตัว	1	100.0
(7) อื่นๆ	0	0.0
(8) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	1	100.0
2.2 หากเกิดอาการเจ็บป่วย ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไปใช้บริการที่ใด		
(1) ปล่อยให้หายเอง	0	0.0
(2) ซื้อยารับประทานเอง	0	0.0
(3) สถานีอนามัย	0	0.0
(4) โรงพยาบาล	0	0.0
(5) คลินิก	0	0.0
(6) อื่นๆ	0	0.0
(7) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	100.0
รวม	1	100.0

ตารางที่ ผ2-9 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบางสะพาน (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
2.3 ท่านคิดว่ามีปัญหาหรือกิจกรรมใดที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน		
- ไม่มี	1	100.0
- มี	0	0.0
รวม	1	100.0
2.4 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่ม		
- ไม่มีปัญหา	1	100.0
- มี	0	0.0
รวม	1	100.0
2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้		
- ไม่มีปัญหา	0	0.0
- มี	1	100.0
รวม	1	100.0
2.6 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า		
- ไม่มีปัญหา	1	100.0
- มี	0	0.0
รวม	1	100.0
ตอนที่ 3 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		
3.1 ภูมิลำเนาของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่		
(1) คนท้องถิ่น	1	100.0
(2) ย้ายมาจากจังหวัด/อำเภออื่น	0	0.0
รวม	1	100.0
3.2 ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพอะไร (ตอนได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) รับราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ	0	0.0
(2) พนง. บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	0	0.0
(3) เกษตรกรรม	1	50.0
(4) ประมง	1	50.0
(5) รับจ้างทั่วไป	0	0.0
(6) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	0	0.0
(7) อื่นๆ	0	0.0
รวม	2	100.0

ตารางที่ ผ2-9 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบางสะพาน (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
3.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชนเมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) ระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น เช่น ประปาเข้าถึง มีโทรศัพท์ใช้	0	0.0
(2) ระบบสาธารณูปโภคแย่ลง เช่น ประปาไม่ค่อยไหล ไฟฟ้าดับบ่อย	0	0.0
(3) การคมนาคมสะดวกขึ้น	0	0.0
(4) การจราจรติดขัด รถมากขึ้น ถนนชำรุด อุบัติเหตุมากขึ้น	0	0.0
(5) ปัญหาสังคมลดลง เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด ลดลง	0	0.0
(6) ปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด เพิ่มขึ้น	0	0.0
(7) อาชีพคนส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการทำเกษตร/ประมง เป็นค้าขาย/รับจ้างโรงงาน เป็นต้น	0	0.0
(8) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดลง	0	0.0
(9 ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น	0	0.0
(10) สภาพแวดล้อมน่าอยู่ขึ้น	0	0.0
(11) สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง	0	0.0
(12) เศรษฐกิจดีขึ้น	0	0.0
(13) ค่าครองชีพสูงขึ้น/เศรษฐกิจแย่ลง	0	0.0
(14) ไม่เปลี่ยนแปลง	1	100.0
(15) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	1	100.0
3.4 ท่านคิดว่าปัจจุบันชุมชนของท่านได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) ปัญหาฝุ่นละออง	0	0.0
(2) ปัญหาเขม่าควัน	0	0.0
(3) ปัญหากลิ่นรบกวน	1	33.3
(4) ปัญหาเสียงดัง	0	0.0
(5) ปัญหาน้ำเสีย	0	0.0
(6) การจราจรติดขัด	1	33.3
(7) เส้นทางคมนาคมชำรุด	0	0.0
(8) ปัญหาขยะมูลฝอย	0	0.0
(9) โจรขโมย	0	0.0
(10) ยาเสพติด	0	0.0
(11) คุณภาพน้ำฝน	0	0.0
(12) น้ำท่วม	1	33.3
(13) ปัญหาการประมง	0	0.0
(14) ปัญหามลทัศน์ทางชายฝั่ง	0	0.0
(15) ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ	0	0.0
(16) ปัญหาฝุ่นเหลืองคราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/เพื่อนบ้าน หรือรถยนต์	0	0.0
(17) อื่น ๆ	0	0.0
(18) ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	0	0.0
รวม	3	100.0

ตารางที่ ผ2-9 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบางสะพาน (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการ		
4.1 ชื่อโรงงานหรือบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานที่ท่านรู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	1	16.7
(2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	1	16.7
(3) TCS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	1	16.7
(4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	1	16.7
(5) BS Metal : โรงงานตัด และพับโลหะ	1	16.7
(6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	1	16.7
(7) ไม่รู้จักโรงงานหรือบริษัทในเครือสหวิริยา (ข้ามไป 4.16)	0	0.0
รวม	6	100.0
4.2 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่ (ถ้าเคยข้ามไปตอบข้อ 4.4)		
(1) ไม่เคย	1	100.0
(2) เคย	0	0.0
รวม	1	100.0
4.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมเชิญท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ท่านยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่		
(1) ไม่ยินดี เพราะ	1	100.0
(2) ยินดี	0	0.0
รวม	1	100.0
4.4 ท่านคิดว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวหรือไม่		
1. ปัญหาฝุ่นละออง/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	1	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาฝุ่นละออง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
2. ปัญหาเขม่าควัน/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	1	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0

ตารางที่ ผ2-9 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบางสะพาน (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหเขม่าควัน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
3. ปัญหากลิ่นรบกวน/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	1	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหากลิ่นรบกวน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
4. ปัญหาเสียงดัง/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	1	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาเสียงดัง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-9 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบางสะพาน (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
5. ปัญหาน้ำเสีย/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	1	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาน้ำเสีย/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
6. ปัญหาการจราจรติดขัด/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	0	0.0
- ได้รับ	1	100.0
รวม	1	100.0
ปัญหาการจราจรติดขัด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	1	100.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	1	100.0
7. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	1	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0

ตารางที่ ผ2-9 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบางสะพาน (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
8. ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	1	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
9. ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	1	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-9 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบางสะพาน (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
10. ปัญหาน้ำท่วม/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	1	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาน้ำท่วม/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	1	100.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	1	100.0
11. ปัญหาการประมง/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	1	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาการประมง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
12. ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	1	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0

ตารางที่ ผ2-9 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบางสะพาน (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
13. ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	1	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
14. ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถยนต์/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	1	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถยนต์/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-9 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบางสะพาน (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
15. ปัญหาอื่น ๆ/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	1	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาอื่น ๆ/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
4.5 ปัญหาจาก “ข้อ 4.4” นั้น ท่านมีแนวทางเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างไรเพื่อลดปัญหา		
(1) ฝุ่นละออง	0	0.0
(2) เขม่าควัน	0	0.0
(3) กลิ่นรบกวน	0	0.0
(4) เสียงดัง	0	0.0
(5) น้ำเสีย	0	0.0
(6) การจราจรติดขัด	1	100.0
(7) อุบัติเหตุจากการจราจร	0	0.0
(8) เส้นทางคมนาคมชำรุด	0	0.0
(9) คุณภาพน้ำฝน	0	0.0
(10) น้ำท่วม	0	0.0
(11) การประมง	0	0.0
(12) มลทัศน์ชายฝั่งทะเล	0	0.0
(13) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ	0	0.0
(14) ฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/เพื่อนบ้าน หรือรถยนต์	0	0.0
(15) อื่น ๆ (การขนส่ง)	0	0.0
(16) ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	1	100.0

ตารางที่ ผ2-9 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบางสะพาน (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.6 หากท่านเห็นว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน กำลังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ' หรือได้รับแจ้งจากประชาชน ท่านจะแจ้งใครบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) แจ้งตรงถึงโรงงาน	1	100.0
(2) แจ้งอำเภอ	0	0.0
(3) แจ้งหน่วยราชการด้านสิ่งแวดล้อม	0	0.0
(4) แจ้งเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (กลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน)	0	0.0
(5) อื่น ๆ (แจ้งกลุ่มอนุรักษ, ไม่รู้แจ้งใคร)	0	0.0
(6) ไม่แจ้ง	0	0.0
รวม	1	100.0
4.7 การมีโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานอยู่ในพื้นที่ก่อให้เกิดประโยชนต่อชุมชนในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) สร้างรายได้ให้กับชุมชน	0	0.0
(2) สมาชิกในชุมชนทำงานกับโรงงานในเครือ	0	0.0
(3) สามารถค้าขายได้ หรือทำธุรกิจร่วมกับโรงงานในเครือ	0	0.0
(4) ทำให้ค้าขายดีขึ้น	0	0.0
(5) ทำให้สาธารณูปโภคในชุมชนดีขึ้น	0	0.0
(6) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	0	0.0
(7) อื่น ๆ (ไม่มีประโยชน)	1	100.0
รวม	1	100.0
4.8 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน อย่างไรบ้าง		
(1) กิจกรรมด้านชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑจากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	1	100.0
- พึงพอใจน้อย	0	0.0
- พึงพอใจปานกลาง	0	0.0
- พึงพอใจมาก	0	0.0
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	1	100.0
(2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนา โดยการทำบุญทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	1	100.0
- พึงพอใจน้อย	0	0.0
- พึงพอใจปานกลาง	0	0.0
- พึงพอใจมาก	0	0.0
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	1	100.0

ตารางที่ ผ2-9 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบางสะพาน (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
(3) กิจกรรมด้านการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	1	100.0
- พึงพอใจน้อย	0	0.0
- พึงพอใจปานกลาง	0	0.0
- พึงพอใจมาก	0	0.0
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	1	100.0
(4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษสัตวน้ำ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะ ระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	1	100.0
- พึงพอใจน้อย	0	0.0
- พึงพอใจปานกลาง	0	0.0
- พึงพอใจมาก	0	0.0
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	1	100.0
4.9 จากกิจกรรมไน่ "ข้อ 4.8" ท่านชอบกิจกรรมใดมากที่สุด เพราะเหตุใด		
(1) กิจกรรมด้านชุมชน	0	0.0
(2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	0	0.0
(3) กิจกรรมด้านการศึกษา	0	0.0
(4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	0	0.0
(5) ชอบทุกกิจกรรม	0	0.0
(6) ไม่แสดงความคิดเห็น	1	100.0
รวม	1	100.0
4.10 ในความเห็นของท่าน สิ่งสำคัญด้านใดที่โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน ควรมีเพิ่มหรือต้องปรับปรุงแก้ไข		
(1) ไม่ต้องปรับปรุง (ปัจจุบันเหมาะสมแล้ว)	0	0.0
(2) ควรปรับปรุง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	100.0
รวม	1	100.0
(2.1) ระบบป้องกันควบคุมมลพิษ	0	0.0
(2.2) การประชาสัมพันธ	0	0.0
(2.3) สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน	0	0.0
(2.4) การรับคนในชุมชนเข้าทำงาน	0	0.0
(2.5) การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน	1	33.3
(2.6) การสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	0	0.0
(2.7) ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ	1	33.3
(2.8) ช่วยติดตามดูแลการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบในระยะดำเนินการ	1	33.3
(2.9) อื่น ๆ (ex. ลงพื้นที่ชุมชน พบปะประชาชน)	0	0.0
รวม	3	100.0

ตารางที่ ผ2-9 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบางสะพาน (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.11 ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่		
(1) ไม่มี	0	0.0
(2) มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	100.0
รวม	1	100.0
(2.1) ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น	0	0.0
(2.2) ทำลายทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม	1	50.0
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	1	50.0
(2.4) ความไม่ชัดเจนในการดำเนินงานของโรงงาน	0	0.0
(2.5) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	2	100.0
4.12 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นผลมาจาก		
(1) รู้สึกกังวลด้วยตัวเอง	1	100.0
(2) จากคำบอกเล่าของบุคคลอื่น	0	0.0
(3) จากการดำเนินโครงการของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ผ่านมา	0	0.0
(4) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	1	100.0
4.13 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา มากน้อยเพียงใด		
(1) มาก	0	0.0
(2) ปานกลาง	1	100.0
(3) เล็กน้อย	0	0.0
รวม	1	100.0
4.14 หากกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน มีแผนการขยายโรงงานต่าง ๆ หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ท่านยอมรับหรือไม่เพราะเหตุใด		
(1) ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.16)	0	0.0
(2) ไม่ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.15)	1	100.0
รวม	1	100.0
4.14.1 จาก "ข้อ 4.14" ท่านยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)		
(1.1) ทำให้คนมีงานทำ ไม่ต้องไปหางานที่อื่น	0	0.0
(1.2) ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น/ค้าขายดีขึ้น/ชุมชนเจริญ	0	0.0
(1.3) เป็นสิทธิของโรงงาน	0	0.0
(1.4) อื่น ๆ (ต้องดูว่าเป็นประเภทไหน โรงงานอะไร, แล้วแต่คนส่วนใหญ่)	0	0.0
รวม	0	0.0
4.14.2 จาก "ข้อ 4.14" ท่านไม่ยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)		
(2.1) ไม่ต้องการให้มีมลพิษเพิ่มขึ้น	1	50.0
(2.2) กังวลมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1	50.0
(2.3) อื่น ๆ ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	2	100.0

ตารางที่ ผ2-9 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติบางสะพาน (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.15 หากทางกลุ่มเหล็กสหวิริยามีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามประเด็นที่ท่านไม่เห็นด้วย มีข้อกังวลใจ ท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไร		
(1) ยอมรับ	0	0.0
(2) ไม่ยอมรับ	1	100.0
(3) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	1	100.0
4.16 <u>ในรอบปีที่ผ่านมา</u> ท่านเคยมีเรื่องร้องเรียนกับโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาหรือไม่		
(1) ไม่มี	1	100.0
(2) มี	0	0.0
รวม	1	100.0
4.16.1 มีการแจ้งผ่านทาง		
- จำนวน	0	0.0
- จากโรงงาน	0	0.0
- เรื่องที่ร้องเรียน	0	0.0
- การแก้ไขปัญหา	0	0.0
รวม	0	0.0
4.16.2 การแก้ไขปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงงานฯ	0	0.0
2) ชี้แจงปัญหาให้ชุมชนทราบ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไข	0	0.0
3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมมือกันแก้ไข	0	0.0
4) ไม่มีการแก้ไขปัญหา	0	0.0
5) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	0	0.0
4.17 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน จากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	0	0.0
(2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	0	0.0
(3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	0	0.0
(4) สื่ออื่น ๆ (กรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน) รถประชาสัมพันธ์, web-site, อสม.)	0	0.0
(5) ไม่ได้รับข้อมูล	1	100.0
รวม	1	100.0
4.18 ท่านสะดวกที่จะรับข้อมูลข่าวสารของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานจากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	0	0.0
(2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	0	0.0
(3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	0	0.0
(4) สื่ออื่น ๆ (กรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน, รถประชาสัมพันธ์, web-site, อสม.)	0	0.0
(5) ไม่ได้รับข้อมูล	1	100.0
รวม	1	100.0

ตารางที่ ผ2-10 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน

รายการ	ระดับความพึงพอใจ										รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x)[1/]	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)[2/]	สรุประดับความพึงพอใจ
	ไม่พึงพอใจ (1)		พึงพอใจน้อย (2)		พึงพอใจปานกลาง (3)		พึงพอใจมาก (4)		พึงพอใจมากที่สุด (5)						
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1 **กิจกรรมด้านชุมชน** เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**1**	**100.0**	1.00	0.000	ไม่พึงพอใจ
2 **กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม** เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนาโดยการทำบุญ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**1**	**100.0**	1.00	0.000	ไม่พึงพอใจ
3 **กิจกรรมด้านการศึกษา** เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**1**	**100.0**	1.00	0.000	ไม่พึงพอใจ
4 **กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม** เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการฝ่าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**1**	**100.0**	1.00	0.000	ไม่พึงพอใจ
ภาพรวม 4 มาตรการฯ	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.0	1.00	0.000	ไม่พึงพอใจ

ตารางที่ ผ2-11 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง (4)	
	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป		
1.2 อายุ		
(1) 20-30 ปี	0	0.0
(2) 31-40 ปี	0	0.0
(3) 41-50 ปี	0	0.0
(4) มากกว่า 50 ปี	4	100.0
รวม	4	100.0
1.4 การศึกษา		
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0.0
(2) ระดับประถมศึกษา	3	75.0
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0.0
(4) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.	0	0.0
(5) ปวส./อนุปริญญา	1	25.0
(6) ระดับปริญญาตรี	0	0.0
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0
(8) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	4	100.0
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยครอบครัวและสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นที่		
2.1 <u>ในรอบปีที่ผ่านมา</u> ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคใดมากที่สุด		
(1) โรคหวัด	2	33.2
(2) ระบบทางเดินหายใจ	0	0.0
(3) ระบบทางเดินอาหาร	0	0.0
(4) โรคผิวหนัง	0	0.0
(5) โรคภูมิแพ้	1	16.7
(6) โรคประจำตัว	1	16.7
(7) อื่น ๆ	1	16.7
(8) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	16.7
รวม	6	99.9
2.2 หากเกิดอาการเจ็บป่วย ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไปใช้บริการที่ใด		
(1) ปล่อยให้หายเอง	0	0.0
(2) ซื้อยารับประทานเอง	0	0.0
(3) สถานีอนามัย	0	0.0
(4) โรงพยาบาล	4	66.7
(5) คลินิก	2	33.3
(6) อื่น ๆ	0	0.0
(7) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	6	100.0

ตารางที่ ผ2-11 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง (4)	
	จำนวน	ร้อยละ
2.3 ท่านคิดว่ามีปัญหาหรือกิจกรรมใดที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน		
- ไม่มี	3	75.0
- มี	1	25.0
รวม	4	100.0
2.4 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่ม		
- ไม่มีปัญหา	4	100.0
- มี	0	0.0
รวม	4	100.0
2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้		
- ไม่มีปัญหา	4	100.0
- มี	0	0.0
รวม	4	100.0
2.6 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า		
- ไม่มีปัญหา	4	100.0
- มี	0	0.0
รวม	4	100.0
ตอนที่ 3 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		
3.1 ภูมิลำเนาของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่		
(1) คนท้องถิ่น	4	100.0
(2) ย้ายมาจากจังหวัด/อำเภออื่น	0	0.0
รวม	4	100.0
3.2 ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพอะไร (ตอนได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) รับราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ	0	0.0
(2) พนง. บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	2	15.4
(3) เกษตรกรรม	4	30.8
(4) ประมง	3	23.1
(5) รับจ้างทั่วไป	2	15.4
(6) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	2	15.4
(7) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	13	100.0

ตารางที่ ผ2-11 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง (4)	
	จำนวน	ร้อยละ
3.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชนเมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) ระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น เช่น ประปาเข้าถึง มีโทรศัพท์ใช้	2	20.0
(2) ระบบสาธารณูปโภคแย่ลง เช่น ประปาไม่ค่อยไหล ไฟฟ้าดับบ่อย	0	0.0
(3) การคมนาคมสะดวกขึ้น	1	10.0
(4) การจราจรติดขัด รถมากขึ้น ถนนชำรุด อุบัติเหตุมากขึ้น	2	20.0
(5) ปัญหาสังคมลดลง เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด ลดลง	0	0.0
(6) ปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด เพิ่มขึ้น	1	10.0
(7) อาชีพคนส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการทำเกษตร/ประมง เป็นค้าขาย/รับจ้างโรงงาน เป็นต้น	0	0.0
(8) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดลง	0	0.0
(9 ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น	0	0.0
(10) สภาพแวดล้อมน่าอยู่ขึ้น	1	10.0
(11) สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง	1	10.0
(12) เศรษฐกิจดีขึ้น	1	10.0
(13) ค่าครองชีพสูงขึ้น/เศรษฐกิจแย่ลง	1	10.0
(14) ไม่เปลี่ยนแปลง	0	0.0
(15) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	10	100.0
3.4 ท่านคิดว่าปัจจุบันชุมชนของท่านได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) ปัญหาฝุ่นละออง	3	42.8
(2) ปัญหาเขม่าควัน	0	0.0
(3) ปัญหากลิ่นรบกวน	1	14.3
(4) ปัญหาเสียงดัง	0	0.0
(5) ปัญหาน้ำเสีย	1	14.3
(6) การจราจรติดขัด	0	0.0
(7) เส้นทางคมนาคมชำรุด	0	0.0
(8) ปัญหาขยะมูลฝอย	0	0.0
(9) โจรขโมย	0	0.0
(10) ยาเสพติด	0	0.0
(11) คุณภาพน้ำฝน	0	0.0
(12) น้ำท่วม	0	0.0
(13) ปัญหาการประมง	0	0.0
(14) ปัญหามลทัศน์ทางชายฝั่ง	1	14.3
(15) ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ	0	0.0
(16) ปัญหาฝุ่นเหลืองคราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/เพื่อนบ้าน หรือรถยนต์	0	0.0
(17) อื่น ๆ	0	0.0
(18) ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	1	14.3
รวม	7	100.0

ตารางที่ ผ2-11 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง (4)	
	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการ		
4.1 ชื่อโรงงานหรือบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานที่ท่านรู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	4	19.0
(2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	3	14.3
(3) TCS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	3	14.3
(4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	3	14.3
(5) BS Metal : โรงงานตัด และพับโลหะ	4	19.0
(6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	4	19.0
(7) ไม่รู้จักโรงงานหรือบริษัทในเครือสหวิริยา (ข้ามไป 4.16)	0	0.0
รวม	21	100.0
4.2 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่ (ถ้าเคยข้ามไปตอบข้อ 4.4)		
(1) ไม่เคย	1	25.0
(2) เคย	3	75.0
รวม	4	100.0
4.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมเชิญท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ท่านยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่		
(1) ไม่ยินดี เพราะ	1	100.0
(2) ยินดี	0	0.0
รวม	1	100.0
4.4 ท่านคิดว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวหรือไม่		
1. ปัญหาฝุ่นละออง/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	1	25.0
- ได้รับ	3	75.0
รวม	4	100.0
ปัญหาฝุ่นละออง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	3	100.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	3	100.0
2. ปัญหาเขม่าควัน/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	75.0
- ได้รับ	1	25.0
รวม	4	100.0

ตารางที่ ผ2-11 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง (4)	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหเขม่าควัน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	1	100.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	1	100.0
3. ปัญหากลิ่นรบกวน/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	4	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	4	100.0
ปัญหากลิ่นรบกวน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
4. ปัญหาเสียงดัง/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	4	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	4	100.0
ปัญหาเสียงดัง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-11 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง (4)	
	จำนวน	รอยละ
5. ปัญหาน้ำเสีย/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	75.0
- ได้รับ	1	25.0
รวม	4	100.0
ปัญหาน้ำเสีย/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	1	100.0
รวม	1	100.0
6. ปัญหาการจราจรติดขัด/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	2	50.0
- ได้รับ	2	50.0
รวม	4	100.0
ปัญหาการจราจรติดขัด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	1	50.0
- กลุ่มเหล็กฯ	1	50.0
รวม	2	100.0
7. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	4	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	4	100.0

ตารางที่ ผ2-11 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง (4)	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
8. ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	4	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	4	100.0
ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
9. ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	4	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	4	100.0
ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-11 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง (4)	
	จำนวน	ร้อยละ
10. ปัญหาน้ำท่วม/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	4	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	4	100.0
ปัญหาน้ำท่วม/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
11. ปัญหาการประมง/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	4	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	4	100.0
ปัญหาการประมง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
12. ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	4	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	4	100.0

ตารางที่ ผ2-11 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง (4)	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
13. ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	4	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	4	100.0
ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
14. ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถยนต์/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	4	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	4	100.0
ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถยนต์/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-11 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง (4)	
	จำนวน	ร้อยละ
15. ปัญหาอื่นๆ/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	4	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	4	100.0
ปัญหาอื่นๆ/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
4.5 ปัญหาจาก "ข้อ 4.4" นั้น ท่านมีแนวทางเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างไรเพื่อลดปัญหา		
(1) ฝุ่นละออง	1	20.0
(2) เขม่าควัน	1	20.0
(3) กลิ่นรบกวน	0	0.0
(4) เสียงดัง	0	0.0
(5) น้ำเสีย	1	20.0
(6) การจราจรติดขัด	0	0.0
(7) อุบัติเหตุจากการจราจร	0	0.0
(8) เส้นทางคมนาคมชำรุด	0	0.0
(9) คุณภาพน้ำฝน	0	0.0
(10) น้ำท่วม	0	0.0
(11) การประมง	0	0.0
(12) มลทัศน์ชายฝั่งทะเล	0	0.0
(13) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ	0	0.0
(14) ฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/เพื่อนบ้าน หรือรถยนต์	0	0.0
(15) อื่นๆ (การขนส่ง)	0	0.0
(16) ไม่แสดงความคิดเห็น	2	40.0
รวม	5	100.0
4.6 หากท่านเห็นว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน กำลังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือได้รับแจ้งจากประชาชน ท่านจะแจ้งใครบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) แจ้งตรงถึงโรงงาน	1	25.0
(2) แจ้งอำเภอ	0	0.0
(3) แจ้งหน่วยราชการด้านสิ่งแวดล้อม	0	0.0
(4) แจ้งเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (กลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน)	0	0.0
(5) อื่นๆ (ผู้นำชุมชน)	2	50.0
(6) ไม่แจ้ง	1	25.0
รวม	4	100.0

ตารางที่ ผ2-11 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง (4)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.7 การมีโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานอยู่ในพื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) สร้างรายได้ให้กับชุมชน	3	25.0
(2) สมาชิกในชุมชนทำงานกับโรงงานในเครือ	4	33.3
(3) สามารถค้าขายได้ หรือทำธุรกิจร่วมกับโรงงานในเครือ	1	8.3
(4) ทำให้ค้าขายดีขึ้น	2	16.8
(5) ทำให้สาธารณูปโภคในชุมชนดีขึ้น	1	8.3
(6) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	1	8.3
(7) อื่น ๆ (ทำให้ชุมชนเจริญ, คนมีงานทำ, ปรับปรุงสถานที่ส่วนรวม)	0	0.0
รวม	12	100.0
4.8 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานอย่างไรบ้าง		
(1) กิจกรรมด้านชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	0	0.0
- พึงพอใจปานกลาง	3	75.0
- พึงพอใจมาก	1	25.0
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	4	100.0
(2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนา โดยการทำบุญทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	1	25.0
- พึงพอใจปานกลาง	2	50.0
- พึงพอใจมาก	1	25.0
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	4	100.0
(3) กิจกรรมด้านการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	1	25.0
- พึงพอใจปานกลาง	2	50.0
- พึงพอใจมาก	1	25.0
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	4	100.0

ตารางที่ ผ2-11 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง (4)	
	จำนวน	ร้อยละ
(4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะ ระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	1	25.0
- พึงพอใจปานกลาง	1	25.0
- พึงพอใจมาก	2	50.0
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	4	100.0
4.9 จากกิจกรรมใน "ข้อ 4.8" ท่านชอบกิจกรรมใดมากที่สุด เพราะเหตุใด		
(1) กิจกรรมด้านชุมชน	2	50.0
(2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	0	0.0
(3) กิจกรรมด้านการศึกษา	0	0.0
(4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	2	50.0
(5) ชอบทุกกิจกรรม	0	0.0
(6) ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	4	100.0
4.10 ในความเห็นของท่าน สิ่งสำคัญด้านใดที่โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานควรมีเพิ่มหรือต้องปรับปรุงแก้ไข		
(1) ไม่ต้องปรับปรุง (ปัจจุบันเหมาะสมแล้ว)	0	0.0
(2) ควรปรับปรุง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	4	100.0
รวม	4	100.0
(2.1) ระบบป้องกันควบคุมมลพิษ	1	10.0
(2.2) การประชาสัมพันธ์	1	10.0
(2.3) สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน	3	30.0
(2.4) การรับคนในชุมชนเข้าทำงาน	1	10.0
(2.5) การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน	1	10.0
(2.6) การสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	0	0.0
(2.7) ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ	1	10.0
(2.8) ช่วยติดตามดูแลการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบในระยะดำเนินการ	0	0.0
(2.9) อื่น ๆ (ex. ลงพื้นที่ชุมชน, ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจร)	2	20.0
รวม	10	100.0
4.11 ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่		
(1) ไม่มี	3	75.0
(2) มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	25.0
รวม	4	100.0
(2.1) ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น	1	100.0
(2.2) ทำลายทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม	0	0.0
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	0	0.0
(2.4) ความไม่ชัดเจนในการดำเนินงานของโรงงาน	0	0.0
(2.5) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	1	100.0

ตารางที่ ผ2-11 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง (4)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.12 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นผลมาจาก		
(1) รู้สึกกังวลด้วยตัวเอง	1	100.0
(2) จากคำบอกเล่าของบุคคลอื่น	0	0.0
(3) จากการดำเนินโครงการของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ผ่านมา	0	0.0
(4) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	1	100.0
4.13 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา มากน้อยเพียงใด		
(1) มาก	0	0.0
(2) ปานกลาง	1	100.0
(3) เล็กน้อย	0	0.0
รวม	1	100.0
4.14 หากกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน มีแผนการขยายโรงงานต่าง ๆ หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ท่านยอมรับหรือไม่เพราะเหตุใด		
(1) ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.16)	2	50.0
(2) ไม่ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.15)	2	50.0
รวม	4	100.0
4.14.1 จาก "ข้อ 4.14" ท่านยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)		
(1.1) ทำให้คนมีงานทำ ไม่ต้องไปหางานที่อื่น	2	33.3
(1.2) ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น/ค้าขายดีขึ้น/ชุมชนเจริญ	2	33.3
(1.3) เป็นสิทธิของโรงงาน	2	33.3
(1.4) อื่น ๆ (ต้องดูว่าเป็นประเภทไหน โรงงานอะไร, แล้วแต่คนส่วนใหญ่)	0	0.0
รวม	6	100.0
4.14.2 จาก "ข้อ 4.14" ท่านไม่ยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)		
(2.1) ไม่ต้องการให้มีมลพิษเพิ่มขึ้น	1	33.3
(2.2) กังวลมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2	66.7
(2.3) อื่น ๆ ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	3	100.0
4.15 หากทางกลุ่มเหล็กสหวิริยามีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามประเด็นที่ท่านไม่เห็นด้วย มีข้อกังวลใจ ท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไร		
(1) ยอมรับ	1	50.0
(2) ไม่ยอมรับ	1	50.0
(3) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	2	100.0
4.16 <u>ในรอบปีที่ผ่านมา</u> ท่านเคยมีเรื่องร้องเรียนกับโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาหรือไม่		
(1) ไม่มี	4	100.0
(2) มี	0	0.0
รวม	4	100.0

ตารางที่ ผ2-11 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง (4)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.16.1 มีการแจ้งผ่านทาง		
- จำนวน	0	0.0
- จากโรงงาน	0	0.0
- เรื่องที่ร้องเรียน	0	0.0
- การแก้ไขปัญหา	0	0.0
รวม	0	0.0
4.16.2 การแก้ไขปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงงานฯ	0	0.0
2) ชี้แจงปัญหาให้ชุมชนทราบ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไข	0	0.0
3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมมือกันแก้ไข	0	0.0
4) ไม่มีการแก้ไขปัญหา	0	0.0
5) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	0	0.0
4.17 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน จากสื่อใด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)		
(1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	2	33.3
(2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	4	66.7
(3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	0	0.0
(4) สื่ออื่น ๆ (กรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน) รถประชาสัมพันธ์, web-site, อสม.)	0	0.0
(5) ไม่ได้รับข้อมูล	0	0.0
รวม	6	100.0
4.18 ท่านสะดวกที่จะรับข้อมูลข่าวสารของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานจากสื่อใด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)		
(1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	3	37.5
(2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	4	50.0
(3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	1	12.5
(4) สื่ออื่น ๆ (กรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน, รถประชาสัมพันธ์, web-site, อสม.)	0	0.0
(5) ไม่ได้รับข้อมูล	0	0.0
รวม	8	100.0

ตารางที่ ผ2-12 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง

รายการ	ระดับความพึงพอใจ										รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x)[1/]	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)[2/]	สรุประดับความพึงพอใจ
	ไม่พึงพอใจ (1)		พึงพอใจน้อย (2)		พึงพอใจปานกลาง (3)		พึงพอใจมาก (4)		พึงพอใจมากที่สุด (5)						
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1 **กิจกรรมด้านชุมชน** เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น	0	0.00	0	0.00	3	75.00	1	25.00	0	0.00	**4**	**100.0**	3.25	0.500	พึงพอใจปานกลาง
2 **กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม** เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนาโดยการทำบุญ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น	0	0.00	1	25.00	2	50.00	1	25.00	0	0.00	**4**	**100.0**	3.00	0.816	พึงพอใจปานกลาง
3 **กิจกรรมด้านการศึกษา** เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น	0	0.00	1	25.00	2	50.00	1	25.00	0	0.00	**4**	**100.0**	3.00	0.816	พึงพอใจปานกลาง
4 **กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม** เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการฝ่าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น	0	0.00	1	25.00	1	25.00	2	50.00	0	0.00	**4**	**100.0**	3.25	0.957	พึงพอใจปานกลาง
ภาพรวม 4 มาตรการ	0	0.00	3	18.75	8	50.00	5	31.25	0	0.00	16	100.0	3.13	0.719	พึงพอใจปานกลาง

ตารางที่ ผ2-13 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป		
1.2 อายุ		
(1) 20-30 ปี	0	0.0
(2) 31-40 ปี	0	0.0
(3) 41-50 ปี	1	33.3
(4) มากกว่า 50 ปี	2	66.7
รวม	3	100.0
1.4 การศึกษา		
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0.0
(2) ระดับประถมศึกษา	2	66.7
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	1	33.3
(4) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.	0	0.0
(5) ปวส./อนุปริญญา	0	0.0
(6) ระดับปริญญาตรี	0	0.0
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0
(8) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	3	100.0
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยครอบครัวและสาธารณูปโภคของประชาชนในพื้นที่		
2.1 <u>ในรอบปีที่ผ่านมา</u> ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคใดมากที่สุด		
(1) โรคหวัด	1	33.3
(2) ระบบทางเดินหายใจ	0	0.0
(3) ระบบทางเดินอาหาร	0	0.0
(4) โรคผิวหนัง	0	0.0
(5) โรคภูมิแพ้	0	0.0
(6) โรคประจำตัว	1	33.3
(7) อื่น ๆ	0	0.0
(8) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	33.3
รวม	3	100.0
2.2 หากเกิดอาการเจ็บป่วย ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไปใช้บริการที่ใด		
(1) ปล่อยให้หายเอง	0	0.0
(2) ซื้อยารับประทานเอง	0	0.0
(3) สถานีอนามัย	0	0.0
(4) โรงพยาบาล	3	100.0
(5) คลินิก	0	0.0
(6) อื่น ๆ	0	0.0
(7) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	3	100.0

ตารางที่ ผ2-13 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
2.3 ท่านคิดว่ามีปัญหาหรือกิจกรรมใดที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน		
- ไม่มี	3	100.0
- มี	0	0.0
รวม	3	100.0
2.4 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่ม		
- ไม่มีปัญหา	3	100.0
- มี	0	0.0
รวม	3	100.0
2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้		
- ไม่มีปัญหา	3	100.0
- มี	0	0.0
รวม	3	100.0
2.6 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า		
- ไม่มีปัญหา	1	33.3
- มี	2	66.7
รวม	3	100.0
ตอนที่ 3 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		
3.1 ภูมิลำเนาของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่		
(1) คนท้องถิ่น	3	100.0
(2) ย้ายมาจากจังหวัด/อำเภออื่น	0	0.0
รวม	3	100.0
3.2 ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) รับราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ	0	0.0
(2) พนง. บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	3	42.9
(3) เกษตรกรรม	2	28.5
(4) ประมง	1	14.3
(5) รับจ้างทั่วไป	0	0.0
(6) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	1	14.3
(7) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	7	100.0

ตารางที่ ผ2-13 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
3.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชนเมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) ระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น เช่น ประปาเข้าถึง มีโทรศัพท์ใช้	1	16.7
(2) ระบบสาธารณูปโภคแย่ลง เช่น ประปาไม่ค่อยไหล ไฟฟ้าดับบ่อย	0	0.0
(3) การคมนาคมสะดวกขึ้น	1	16.7
(4) การจราจรติดขัด รถมากขึ้น ถนนชำรุด อุบัติเหตุมากขึ้น	0	0.0
(5) ปัญหาสังคมลดลง เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด ลดลง	0	0.0
(6) ปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด เพิ่มขึ้น	0	0.0
(7) อาชีพคนส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการทำเกษตร/ประมง เป็นค้าขาย/รับจ้างโรงงาน เป็นต้น	1	16.7
(8) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดลง	0	0.0
(9 ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น	0	0.0
(10) สภาพแวดล้อมน่าอยู่ขึ้น	0	0.0
(11) สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง	0	0.0
(12) เศรษฐกิจดีขึ้น	1	16.7
(13) ค่าครองชีพสูงขึ้น/เศรษฐกิจแย่ลง	1	16.7
(14) ไม่เปลี่ยนแปลง	1	16.7
(15) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	6	100.0
3.4 ท่านคิดว่าปัจจุบันชุมชนของท่านได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) ปัญหาฝุ่นละออง	0	0.0
(2) ปัญหาเขม่าควัน	0	0.0
(3) ปัญหากลิ่นรบกวน	0	0.0
(4) ปัญหาเสียงดัง	0	0.0
(5) ปัญหาน้ำเสีย	0	0.0
(6) การจราจรติดขัด	0	0.0
(7) เส้นทางคมนาคมชำรุด	0	0.0
(8) ปัญหาขยะมูลฝอย	0	0.0
(9) โจรขโมย	0	0.0
(10) ยาเสพติด	0	0.0
(11) คุณภาพน้ำฝน	1	33.3
(12) น้ำท่วม	0	0.0
(13) ปัญหาการประมง	0	0.0
(14) ปัญหามลทัศน์ทางชายฝั่ง	0	0.0
(15) ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ	0	0.0
(16) ปัญหาฝุ่นเหลืองคราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/เพื่อนบ้าน หรือรถยนต์	0	0.0
(17) อื่น ๆ	0	0.0
(18) ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	2	66.7
รวม	3	100.0

ตารางที่ ผ2-13 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการ		
4.1 ชื่อโรงงานหรือบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานที่ท่านรู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	3	16.7
(2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	3	16.7
(3) TCS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	3	16.7
(4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	3	16.7
(5) BS Metal : โรงงานตัด และพับโลหะ	3	16.7
(6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	3	16.7
(7) ไม่รู้จักโรงงานหรือบริษัทในเครือสหวิริยา (ข้ามไป 4.16)	0	0.0
รวม	18	100.0
4.2 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่ (ถ้าเคยข้ามไปตอบข้อ 4.4)		
(1) ไม่เคย	2	66.7
(2) เคย	1	33.3
รวม	3	100.0
4.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมเชิญท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ท่านยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่		
(1) ไม่ยินดี เพราะ	0	0.0
(2) ยินดี	2	100.0
รวม	2	100.0
4.4 ท่านคิดว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวหรือไม่		
1. ปัญหาฝุ่นละออง/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาฝุ่นละออง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
2. ปัญหาเขม่าควัน/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0

ตารางที่ ผ2-13 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหเขม่าควัน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
3. ปัญหากลิ่นรบกวน/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหากลิ่นรบกวน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
4. ปัญหาเสียงดัง/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาเสียงดัง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-13 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
5. ปัญหาน้ำเสีย/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาน้ำเสีย/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
6. ปัญหาการจราจรติดขัด/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาการจราจรติดขัด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
7. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0

ตารางที่ ผ2-13 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
8. ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
9. ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-13 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
10. ปัญหาน้ำท่วม/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาน้ำท่วม/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
11. ปัญหาการประมง/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาการประมง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
12. ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0

ตารางที่ ผ2-13 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
13. ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
14. ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถยนต์/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถยนต์/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-13 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
15. ปัญหาอื่น ๆ/ผลกระทบ		
- ไม่ได้รับ	3	100.0
- ได้รับ	0	0.0
รวม	3	100.0
ปัญหาอื่น ๆ/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
4.5 ปัญหาจาก “ข้อ 4.4” นั้น ท่านมีแนวทางเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างไรเพื่อลดปัญหา		
(1) ฝุ่นละออง	0	0.0
(2) เขม่าควัน	0	0.0
(3) กลิ่นรบกวน	0	0.0
(4) เสียงดัง	0	0.0
(5) น้ำเสีย	0	0.0
(6) การจราจรติดขัด	0	0.0
(7) อุบัติเหตุจากการจราจร	0	0.0
(8) เส้นทางคมนาคมชำรุด	0	0.0
(9) คุณภาพน้ำฝน	0	0.0
(10) น้ำท่วม	0	0.0
(11) การประมง	0	0.0
(12) มลทัศน์ชายฝั่งทะเล	0	0.0
(13) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ	0	0.0
(14) ฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/เพื่อนบ้าน หรือรถยนต์	0	0.0
(15) อื่น ๆ (การขนส่ง)	0	0.0
(16) ไม่แสดงความคิดเห็น	3	100.0
รวม	3	100.0

ตารางที่ ผ2-13 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.6 หากท่านเห็นว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน กำลังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือได้รับแจ้งจากประชาชน ท่านจะแจ้งใครบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) แจ้งตรงถึงโรงงาน	2	66.7
(2) แจ้งอำเภอ	0	0.0
(3) แจ้งหน่วยราชการด้านสิ่งแวดล้อม	1	33.3
(4) แจ้งเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (กลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน)	0	0.0
(5) อื่น ๆ (แจ้งกลุ่มอนุรักษ์, ไม่รู้แจ้งใคร)	0	0.0
(6) ไม่แจ้ง	0	0.0
รวม	3	100.0
4.7 การมีโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานอยู่ในพื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) สร้างรายได้ให้กับชุมชน	2	22.2
(2) สมาชิกในชุมชนทำงานกับโรงงานในเครือ	1	11.1
(3) สามารถค้าขายได้ หรือทำธุรกิจร่วมกับโรงงานในเครือ	0	0.0
(4) ทำให้ค้าขายดีขึ้น	2	22.2
(5) ทำให้สาธารณูปโภคในชุมชนดีขึ้น	2	22.2
(6) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	2	22.2
(7) อื่น ๆ (ทำให้ชุมชนเจริญ, คนมีงานทำ, ปรับปรุงสถานที่ส่วนรวม)	0	0.0
รวม	9	100.0
4.8 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานอย่างไรบ้าง		
(1) กิจกรรมด้านชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	0	0.0
- พึงพอใจปานกลาง	2	66.7
- พึงพอใจมาก	1	33.3
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	3	100.0
(2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนา โดยการทำบุญทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	0	0.0
- พึงพอใจปานกลาง	2	66.7
- พึงพอใจมาก	1	33.3
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	3	100.0

ตารางที่ ผ2-13 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
(3) กิจกรรมด้านการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	0	0.0
- พึงพอใจปานกลาง	2	66.7
- พึงพอใจมาก	1	33.3
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	3	100.0
(4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะ ระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	0	0.0
- พึงพอใจปานกลาง	2	66.7
- พึงพอใจมาก	1	33.3
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	3	100.0
4.9 จากกิจกรรมใน "ข้อ 4.8" ท่านชอบกิจกรรมใดมากที่สุด เพราะเหตุใด		
(1) กิจกรรมด้านชุมชน	2	66.7
(2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	0	0.0
(3) กิจกรรมด้านการศึกษา	0	0.0
(4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	0	0.0
(5) ชอบทุกกิจกรรม	0	0.0
(6) ไม่แสดงความคิดเห็น	1	33.3
รวม	3	100.0
4.10 ในความเห็นของท่าน สิ่งสำคัญด้านใดที่โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานควรมีเพิ่มหรือต้องปรับปรุงแก้ไข		
(1) ไม่ต้องปรับปรุง (ปัจจุบันเหมาะสมแล้ว)	1	33.3
(2) ควรปรับปรุง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	2	66.7
รวม	3	100.0
(2.1) ระบบป้องกันควบคุมมลพิษ	0	0.0
(2.2) การประชาสัมพันธ์	0	0.0
(2.3) สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน	2	40.0
(2.4) การรับคนในชุมชนเข้าทำงาน	0	0.0
(2.5) การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน	1	20.0
(2.6) การสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	1	20.0
(2.7) ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ	0	0.0
(2.8) ช่วยติดตามดูแลการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบในระยะดำเนินการ	1	20.0
(2.9) อื่น ๆ (ex. ลงพื้นที่ชุมชน พบปะประชาชน)	0	0.0
รวม	5	100.0

ตารางที่ ผ2-13 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.11 ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่		
(1) ไม่มี	2	66.7
(2) มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	33.3
รวม	3	100.0
(2.1) ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น	0	0.0
(2.2) ทำลายทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม	1	50.0
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	0	0.0
(2.4) ความไม่ชัดเจนในการดำเนินงานของโรงงาน	1	50.0
(2.5) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	2	100.0
4.12 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นผลมาจาก		
(1) รู้สึกกังวลด้วยตัวเอง	1	100.0
(2) จากคำบอกเล่าของบุคคลอื่น	0	0.0
(3) จากการดำเนินโครงการของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ผ่านมา	0	0.0
(4) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	1	100.0
4.13 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา มากน้อยเพียงใด		
(1) มาก	0	0.0
(2) ปานกลาง	1	100.0
(3) เล็กน้อย	0	0.0
รวม	1	100.0
4.14 หากกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน มีแผนการขยายโรงงานต่าง ๆ หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ท่านยอมรับหรือไม่เพราะเหตุใด		
(1) ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.16)	3	100.0
(2) ไม่ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.15)	0	0.0
รวม	3	100.0
4.14.1 จาก "ข้อ 4.14" ท่านยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)		
(1.1) ทำให้คนมีงานทำ ไม่ต้องไปหางานที่อื่น	1	20.0
(1.2) ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น/ค้าขายดีขึ้น/ชุมชนเจริญ	1	20.0
(1.3) เป็นสิทธิของโรงงาน	3	60.0
(1.4) อื่น ๆ (ต้องดูว่าเป็นประเภทไหน โรงงานอะไร, แล้วแต่คนส่วนใหญ่)	0	0.0
รวม	5	100.0
4.14.2 จาก "ข้อ 4.14" ท่านไม่ยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)		
(2.1) ไม่ต้องการให้มีมลพิษเพิ่มขึ้น	0	0.0
(2.2) กังวลมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0	0.0
(2.3) อื่น ๆ ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-13 ผลการศึกษาทัศนคติกลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง

ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	กลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง (3)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.15 หากทางกลุ่มเหล็กสหวิริยามีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามประเด็นที่ท่านไม่เห็นด้วย มีข้อกังวลใจ ท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไร		
(1) ยอมรับ	0	0.0
(2) ไม่ยอมรับ	0	0.0
(3) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	0	0.0
4.16 <u>ในรอบปีที่ผ่านมา</u> ท่านเคยมีเรื่องร้องเรียนกับโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาหรือไม่		
(1) ไม่มี	3	100.0
(2) มี	0	0.0
รวม	3	100.0
4.16.1 มีการแจ้งผ่านทาง		
- จำนวน	0	0.0
- จากโรงงาน	0	0.0
- เรื่องที่ร้องเรียน	0	0.0
- การแก้ไขปัญหา	0	0.0
รวม	0	0.0
4.16.2 การแก้ไขปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงงานฯ	0	0.0
2) ชี้แจงปัญหาให้ชุมชนทราบ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไข	0	0.0
3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมมือกันแก้ไข	0	0.0
4) ไม่มีการแก้ไขปัญหา	0	0.0
5) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	0	0.0
4.17 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน จากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	1	25.0
(2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	3	75.0
(3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	0	0.0
(4) สื่ออื่น ๆ (กรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน) รถประชาสัมพันธ์, web-site, อสม.)	0	0.0
(5) ไม่ได้รับข้อมูล	0	0.0
รวม	4	100.0
4.18 ท่านสะดวกที่จะรับข้อมูลข่าวสารของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานจากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	1	25.0
(2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	3	75.0
(3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	0	0.0
(4) สื่ออื่น ๆ (กรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน, รถประชาสัมพันธ์, web-site, อสม.)	0	0.0
(5) ไม่ได้รับข้อมูล	0	0.0
รวม	4	100.0

ตารางที่ ผ2-14 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของกลุ่มบ้านมั่นคงป่าชายเลนและประมงพื้นบ้านตำบลแม่รำพึง

รายการ	ระดับความพึงพอใจ										รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x)[1/]	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)[2/]	สรุประดับความพึงพอใจ
	ไม่พึงพอใจ (1)		พึงพอใจน้อย (2)		พึงพอใจปานกลาง (3)		พึงพอใจมาก (4)		พึงพอใจมากที่สุด (5)						
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1 **กิจกรรมด้านชุมชน** เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น	0	0.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33	0	0.00	3	100.0	3.33	0.577	พึงพอใจปานกลาง
2 **กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม** เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนาโดยการทำบุญ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น	0	0.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33	0	0.00	3	100.0	3.33	0.577	พึงพอใจปานกลาง
3 **กิจกรรมด้านการศึกษา** เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น	0	0.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33	0	0.00	3	100.0	3.33	0.577	พึงพอใจปานกลาง
4 **กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม** เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการฝ่าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น	0	0.00	0	0.00	2	66.67	1	33.33	0	0.00	3	100.0	3.33	0.577	พึงพอใจปานกลาง
ภาพรวม 4 มาตรการฯ	0	0.00	0	0.00	8	66.67	4	33.33	0	0.00	12	100.0	3.33	0.492	พึงพอใจปานกลาง

ตารางที่ ผ2-15 ผลการศึกษาทัศนคติครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน

ประเด็นที่ศึกษา	ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป		
1.1 เพศ		
(1) ชาย	0	0.0
(2) หญิง	1	100.0
รวม	1	100.0
1.2 อายุ		
(1) 20-30 ปี	0	0.0
(2) 31-40 ปี	1	100.0
(3) 41-50 ปี	0	0.0
(4) มากกว่า 50 ปี	0	0.0
รวม	1	100.0
1.3 การศึกษา		
(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	0	0.0
(2) ระดับประถมศึกษา	1	100.0
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น	0	0.0
(4) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.	0	0.0
(5) ปวส./อนุปริญญา	0	0.0
(6) ระดับปริญญาตรี	0	0.0
(7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.0
(8) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	1	100.0
1.4 จำนวนสมาชิกในครอบครัว (รวมท่านด้วย)		
(1) น้อยกว่า 3 คน	1	100.0
(2) 3-4 คน	0	0.0
(3) มากกว่า 4 คน	0	0.0
รวม	1	100.0
1.5 ภูมิลำเนา		
(1) เกิดที่อำเภอบางสะพาน	0	0.0
(2) ย้ายมาจากที่อื่น	1	100.0
รวม	1	100.0
1.5.1 ระยะเวลาที่ย้ายมาอยู่ถิ่นนี้		
(1) น้อยกว่า 5 ปี	0	0.0
(2) 5-10 ปี	1	100.0
(3) 11-20 ปี	0	0.0
(4) 21-30 ปี	0	0.0
(5) มากกว่า 30 ปี	0	0.0
รวม	1	100.0

ตารางที่ ผ2-15 ผลการศึกษาทัศนคติครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
1.5.2 สาเหตุสำคัญที่ท่านย้ายมาอยู่ที่นี่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน	0	0.0
(2) เพื่อประกอบอาชีพ	1	100.0
(3) เพื่อหาที่อยู่ใหม่	0	0.0
(4) ตามคำสั่งของหน่วยงาน	0	0.0
(5) อื่นๆ	0	0.0
รวม	1	100
1.6 บุคคลในครอบครัวประกอบอาชีพอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	0	0.0
(2) พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	0	0.0
(3) เกษตรกรรม	1	100.0
(4) ประมง	0	0.0
(5) รับจ้างทั่วไป	0	0.0
(6) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	0	0.0
(7) อื่นๆ	0	0.0
(8) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	1	100
1.7 มีคนในครอบครัวของท่านทำงานที่บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่		
(1) ไม่มี	1	100.0
(2) มี	0	0.0
รวม	1	100.0
1.7.1 มีกี่คน		
(2.1) 1 คน	0	0.0
(2.2) 2-3 คน	0	0.0
(2.3) มากกว่า 3 คน	0	0.0
รวม	0	0.0
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านอนามัยครอบครัวและสาธารณูปโภค		
2.1 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านและสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยเป็นโรคบ้างหรือไม่ ถ้ามีเป็นโรคอะไรบ้าง		
(1) โรคหวัด	1	50.0
(2) ระบบทางเดินหายใจ	0	0.0
(3) ระบบทางเดินอาหาร	0	0.0
(4) ระบบกล้ามเนื้อ	0	0.0
(5) โรคผิวหนังและโรคภูมิแพ้	0	0.0
(6) โรคเกี่ยวกับหู/ตา/ฟัน	0	0.0
(7) อุบัติเหตุต่างๆ	0	0.0
(8) โรคประจำตัว	0	0.0
(9) โรคอื่นๆ	1	50.0
(10) ไม่มีโรค	0	0.0
(11) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	2	100.0

ตารางที่ ผ2-15 ผลการศึกษาทัศนคติครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
2.2 หากเกิดการเจ็บป่วยจะมีวิธีรักษาอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) ปล่อยให้หายเอง	0	0.0
(2) ซื้อยารับประทานเอง	0	0.0
(3) ไปสถานีอนามัย	0	0.0
(4) ไปคลินิก/รพ. เอกชน	0	0.0
(5) ไป รพ.รัฐบาล	1	100.0
(6) อื่นๆ	0	0.0
(7) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	1	100.0
2.3 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) น้ำฝน	0	0.0
(2) น้ำบ่อตื้น	0	0.0
(3) น้ำบาดาล	0	0.0
(4) น้ำบรรจุขวด/ถัง	1	100.0
(5) น้ำประปา	0	0.0
(6) น้ำแม่น้ำ/ลำคลอง	0	0.0
(7) อื่นๆ	0	0.0
รวม	1	100.0
2.4 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่มในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) ไม่มีปัญหา	1	100.0
(2) น้ำไม่เพียงพอ	0	0.0
(3) น้ำขุ่น	0	0.0
(4) น้ำมีกลิ่น	0	0.0
(5) น้ำมีตะกอน	0	0.0
(6) อื่นๆ	0	0.0
รวม	1	100.0
2.5 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) น้ำฝน	0	0.0
(2) น้ำบ่อตื้น	0	0.0
(3) น้ำบาดาล	1	100.0
(4) น้ำประปา	0	0.0
(5) น้ำแม่น้ำ/ลำคลอง	0	0.0
(6) อื่นๆ	0	0.0
รวม	1	100.0

ตารางที่ ผ2-15 ผลการศึกษาทัศนคติครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
2.6 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) ไม่มีปัญหา	1	100.0
(2) น้ำไม่เพียงพอ	0	0.0
(3) น้ำขุ่น	0	0.0
(4) น้ำมีกลิ่น	0	0.0
(5) น้ำมีตะกอน	0	0.0
(6) อื่นๆ	0	0.0
รวม	1	100.0
2.7 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) ไม่มีปัญหา	1	100.0
(2) ไฟฟ้าดับบ่อย, ไฟตก	0	0.0
(3) อื่นๆ	0	0.0
รวม	1	100.0
ตอนที่ 3 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		
3.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชน เมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) ระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น เช่น ประปาเข้าถึง มีโทรศัพท์ใช้	0	0.0
(2) ระบบสาธารณูปโภคแย่ลง เช่น ประปาไม่ค่อยไหล ไฟฟ้าดับบ่อย	0	0.0
(3) การคมนาคมสะดวกขึ้น	0	0.0
(4) การจราจรติดขัด รถมากขึ้น ถนนชำรุด อุบัติเหตุมากขึ้น	0	0.0
(5) ปัญหาสังคมลดลง เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด ลดลง	0	0.0
(6) ปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด เพิ่มขึ้น	0	0.0
(7) อาชีพคนส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการทำเกษตร/ประมง เป็นค้าขาย/รับจ้างโรงงาน เป็นต้น	0	0.0
(8) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดลง	0	0.0
(9 ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น	0	0.0
(10) สภาพแวดล้อมน่าอยู่ขึ้น	0	0.0
(11) สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง	0	0.0
(12) เศรษฐกิจดีขึ้น	0	0.0
(13) ค่าครองชีพสูงขึ้น/เศรษฐกิจแย่ลง	0	0.0
(14) ไม่เปลี่ยนแปลง	1	100.0
(15) อื่นๆ	0	0.0
รวม	1	100.0
ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ		
4.1 ชื่อโรงงานหรือบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานที่ท่านรู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	1	16.7
(2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	1	16.7
(3) TCS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า	1	16.7
(4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	1	16.7
(5) BS Metal : โรงงานตัด และพับโลหะ	1	16.7
(6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	1	16.7
(7) ไม่รู้จักโรงงานหรือบริษัทในเครือสหวิริยา (ข้ามไป 4.16)	0	0.0
รวม	6	100.0

ตารางที่ ผ2-15 ผลการศึกษาทัศนคติครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.2 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่ (ถ้าเคยข้ามไปตอบข้อ 4.4)		
(1) ไม่เคย	1	100.0
(2) เคย	0	0.0
รวม	1	100.0
4.3 หากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน จัดกิจกรรมเชิญท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ท่านยินดีเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่		
(1) ไม่ยินดี เพราะ	1	100.0
(2) ยินดี	0	0.0
รวม	1	100.0
4.4 ท่านคิดว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวหรือไม่		
1. ปัญหาฝุ่นละออง/ผลกระทบ		
(1) ไม่ได้รับ	1	100.0
(2) ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาฝุ่นละออง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
2. ปัญหาเขม่าควัน/ผลกระทบ		
(1) ไม่ได้รับ	1	100.0
(2) ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหเขม่าควัน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-15 ผลการศึกษาทัศนคติครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
3. ปัญหากลิ่นรบกวน/ผลกระทบ		
(1) ไม่ได้รับ	1	100.0
(2) ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหากลิ่นรบกวน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
4. ปัญหาเสียงดัง/ผลกระทบ		
(1) ไม่ได้รับ	1	100.0
(2) ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาเสียงดัง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
5. ปัญหาน้ำเสีย/ผลกระทบ		
(1) ไม่ได้รับ	1	100.0
(2) ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาน้ำเสีย/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-15 ผลการศึกษาทัศนคติครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
6. ปัญหาการจราจรติดขัด/ผลกระทบ		
(1) ไม่ได้รับ	1	100.0
(2) ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาการจราจรติดขัด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
7. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/ผลกระทบ		
(1) ไม่ได้รับ	1	100.0
(2) ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
8. ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/ผลกระทบ		
(1) ไม่ได้รับ	1	100.0
(2) ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุด/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-15 ผลการศึกษาทัศนคติครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
9. ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/ผลกระทบ		
(1) ไม่ได้รับ	1	100.0
(2) ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาคุณภาพน้ำฝน/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
10. ปัญหาน้ำท่วม/ผลกระทบ		
(1) ไม่ได้รับ	1	100.0
(2) ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาน้ำท่วม/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
11. ปัญหาการประมง/ผลกระทบ		
(1) ไม่ได้รับ	1	100.0
(2) ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาการประมง/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-15 ผลการศึกษาทัศนคติครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
12. ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/ผลกระทบ		
(1) ไม่ได้รับ	1	100.0
(2) ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
13. ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/ผลกระทบ		
(1) ไม่ได้รับ	1	100.0
(2) ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
14. ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถยนต์/ผลกระทบ		
(1) ไม่ได้รับ	1	100.0
(2) ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือรถยนต์/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-15 ผลการศึกษาทัศนคติครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
15. ปัญหาอื่น ๆ/ผลกระทบ		
(1) ไม่ได้รับ	1	100.0
(2) ได้รับ	0	0.0
รวม	1	100.0
ปัญหาอื่น ๆ/แหล่งกำเนิดผลกระทบ		
- SSI	0	0.0
- TCRSS	0	0.0
- TCS	0	0.0
- BSBM	0	0.0
- WCE	0	0.0
- BS Metal	0	0.0
- กลุ่มขนส่งฯ	0	0.0
- กลุ่มเหล็กฯ	0	0.0
รวม	0	0.0
4.5 ท่านมีแนวทางเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างไรเพื่อลดปัญหา		
(1) ปัญหา	0	0.0
(2) มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย/ไม่ชัดเจน/ไม่ต้องแก้ไข	0	0.0
(3) ไม่มีผลกระทบ	1	0.0
รวม	1	0.0
4.5.1 ปัญหาที่สำคัญที่สุดจากข้อ 4.4		
(1) ฝุ่นละออง	0	0.0
(2) เขม่าควัน	0	0.0
(3) กลิ่นรบกวน	0	0.0
(4) เสียงดัง	0	0.0
(5) น้ำเสีย	0	0.0
(6) การจราจรติดขัด	0	0.0
(7) อุบัติเหตุจากการจราจร	0	0.0
(8) เส้นทางคมนาคมชำรุด	0	0.0
(9) คุณภาพน้ำฝน	0	0.0
(10) น้ำท่วม	0	0.0
(11) การประมง	0	0.0
(12) มลทัศน์ชายฝั่งทะเล	0	0.0
(13) คราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ	0	0.0
(14) ฝุ่นเหลือง/คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/เพื่อนบ้าน หรือรถยนต์	0	0.0
(15) อื่น ๆ (การขนส่ง)	0	0.0
(16) ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	0	0.0

ตารางที่ ผ2-15 ผลการศึกษาทัศนคติครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.6 หากท่านเห็นว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน กำลังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือได้รับแจ้งจากประชาชน ท่านจะแจ้งใครบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) แจ้งตรงถึงโรงงาน	0	0.0
(2) แจ้งผู้นำชุมชน, อำเภอ	0	0.0
(3) แจ้งหน่วยราชการด้านสิ่งแวดล้อม	0	0.0
(4) แจ้งเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (กลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน)	0	0.0
(5) อื่น ๆ (แจ้งกลุ่มอนุรักษ์, ไม่รู้แจ้งใคร)	0	0.0
(6) ไม่แจ้ง	1	100.0
รวม	1	100.0
4.7 การมีโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานอยู่ในพื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) สร้างรายได้ให้กับชุมชน	0	0.0
(2) สมาชิกในชุมชนทำงานกับโรงงานในเครือ	0	0.0
(3) สามารถค้าขายได้ หรือทำธุรกิจร่วมกับโรงงานในเครือ	0	0.0
(4) ทำให้ค้าขายดีขึ้น	1	50.0
(5) ทำให้สาธารณูปโภคในชุมชนดีขึ้น	0	0.0
(6) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	1	50.0
(7) อื่น ๆ (ทำให้ชุมชนเจริญ, คนมีงานทำ, ปรับปรุงสถานที่ส่วนรวม)	0	0.0
(8) ไม่มีประโยชน์	0	0.0
รวม	2	100.0
4.8 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน อย่างไรบ้าง		
(1) กิจกรรมด้านชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	1	100.0
- พึงพอใจปานกลาง	0	0.0
- พึงพอใจมาก	0	0.0
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	1	100.0
(2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนา โดยการทำบุญ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	1	100.0
- พึงพอใจปานกลาง	0	0.0
- พึงพอใจมาก	0	0.0
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	1	100.0

ตารางที่ ผ2-15 ผลการศึกษาทัศนคติครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
(3) กิจกรรมด้านการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	1	100.0
- พึงพอใจปานกลาง	0	0.0
- พึงพอใจมาก	0	0.0
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	1	100.0
(4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะ ระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น		
- ไม่พึงพอใจ	0	0.0
- พึงพอใจน้อย	1	100.0
- พึงพอใจปานกลาง	0	0.0
- พึงพอใจมาก	0	0.0
- พึงพอใจมากที่สุด	0	0.0
รวม	1	100.0
4.9 จากกิจกรรมใน "ข้อ 4.8" ท่านชอบกิจกรรมใดมากที่สุด เพราะเหตุใด		
(1) กิจกรรมด้านชุมชน	1	100.0
(2) กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	0	0.0
(3) กิจกรรมด้านการศึกษา	0	0.0
(4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	0	0.0
(5) ชอบทุกกิจกรรม	0	0.0
(6) ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	1	100.0
4.10 ในความเห็นของท่าน สิ่งสำคัญด้านใดที่โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน ควรมีเพิ่มหรือต้องปรับปรุงแก้ไข		
(1) ไม่ต้องปรับปรุง (ปัจจุบันเหมาะสมแล้ว)	0	0.0
(2) ควรปรับปรุง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	1	100.0
รวม	1	100.0
(2.1) ระบบป้องกันควบคุมมลพิษ	0	0.0
(2.2) การประชาสัมพันธ์	1	50.0
(2.3) สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน	1	50.0
(2.4) การรับคนในชุมชนเข้าทำงาน	0	0.0
(2.5) การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน	0	0.0
(2.6) การสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	0	0.0
(2.7) ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ	0	0.0
(2.8) ช่วยติดตามดูแลการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามมาตรการการลดผลกระทบในระยะดำเนินการ	0	0.0
(2.9) อื่น ๆ (ex. ลงพื้นที่ชุมชน พบปะประชาชน)	0	0.0
รวม	2	100.0

ตารางที่ ผ2-15 ผลการศึกษาทัศนคติครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
4.11 ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่		
(1) ไม่มี	1	100.0
(2) มี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	0.0
รวม	1	100.0
(2.1) ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น	0	0.0
(2.2) ทำลายทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม	0	0.0
(2.3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	0	0.0
(2.4) ความไม่ชัดเจนในการดำเนินงานของโรงงาน	0	0.0
(2.5) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	0	0.0
4.12 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นผลมาจาก		
(1) รู้สึกกังวลด้วยตัวเอง	0	0.0
(2) จากคำบอกเล่าของบุคคลอื่น	0	0.0
(3) จากการดำเนินโครงการของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ผ่านมา	0	0.0
(4) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	0	0.0
4.13 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา มากน้อยเพียงใด		
(1) มาก	0	0.0
(2) ปานกลาง	0	0.0
(3) เล็กน้อย	0	0.0
รวม	0	0.0
4.14 หากกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน มีแผนการขยายโรงงานต่าง ๆ หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ท่านยอมรับหรือไม่เพราะเหตุใด		
(1) ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.16)	1	100.0
(2) ไม่ยอมรับ (ข้ามไปตอบข้อ 4.15)	0	0.0
รวม	1	100.0
4.14.1 จาก "ข้อ 4.14" ท่านยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1.1) ทำให้คนมีงานทำ ไม่ต้องไปหางานที่อื่น	1	33.3
(1.2) ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น/ค้าขายดีขึ้น/ชุมชนเจริญ	1	33.3
(1.3) เป็นสิทธิของโรงงาน	1	33.3
(1.4) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	3	100.0
4.14.2 จาก "ข้อ 4.14" ท่านไม่ยอมรับเพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(2.1) ไม่ต้องการให้มีมลพิษเพิ่มขึ้น	0	0.0
(2.2) กังวลมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0	0.0
(2.3) อื่น ๆ ไม่แสดงความคิดเห็น	0	0.0
รวม	0	0.0
4.15 หากทางกลุ่มเหล็กสหวิริยามีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามประเด็นที่ท่านไม่เห็นด้วย		

ตารางที่ ผ2-15 ผลการศึกษาทัศนคติครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน (ต่อ)

ประเด็นที่ศึกษา	ครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร (1)	
	จำนวน	ร้อยละ
มีข้อกังวลใจ ท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไร		
(1) ยอมรับ	0	0.0
(2) ไม่ยอมรับ	0	0.0
(3) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	0	0.0
4.16 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยมีเรื่องร้องเรียนกับโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยาหรือไม่		
(1) ไม่มี	1	100.0
(2) มี	0	0.0
รวม	1	100.0
4.16.1 มีการแจ้งผ่านทาง		
- จำนวน	0	0.0
- จากโรงงาน	0	0.0
- เรื่องที่ร้องเรียน	0	0.0
- การแก้ไขปัญหา	0	0.0
รวม	0	0.0
4.16.2 การแก้ไขปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
1) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงงานฯ	0	0.0
2) ชี้แจงปัญหาให้ชุมชนทราบ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไข	0	0.0
3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยตัวแทนจากคนในชุมชน โรงงาน และหน่วยงานราชการ เพื่อร่วมมือกันแก้ไข	0	0.0
4) ไม่มีการแก้ไขปัญหา	0	0.0
5) อื่น ๆ	0	0.0
รวม	0	0.0
4.17 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน จากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	0	0.0
(2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	0	0.0
(3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	0	0.0
(4) สื่ออื่น ๆ	0	0.0
(5) ไม่ได้รับข้อมูล	1	100.0
รวม	1	100.0
4.18 ท่านสะดวกที่จะรับข้อมูลข่าวสารของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานจากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
(1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	1	50.0
(2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	1	50.0
(3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	0	0.0
(4) สื่ออื่น ๆ	0	0.0
(5) ไม่ได้รับข้อมูล	0	0.0
รวม	2	100.0

ตารางที่ ผ2-16 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 0-100 เมตร

รายการ	ระดับความพึงพอใจ										รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x)[1/]	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)[2/]	สรุประดับความพึงพอใจ
	ไม่พึงพอใจ (1)		พึงพอใจน้อย (2)		พึงพอใจปานกลาง (3)		พึงพอใจมาก (4)		พึงพอใจมากที่สุด (5)						
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1 **กิจกรรมด้านชุมชน** เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.0	2.00	0.000	พึงพอใจน้อย
2 **กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม** เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนาโดยการทำบุญ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.0	2.00	0.000	พึงพอใจน้อย
3 **กิจกรรมด้านการศึกษา** เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.0	2.00	0.000	พึงพอใจน้อย
4 **กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม** เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการฝ่าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น	0	0.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	100.0	2.00	0.000	พึงพอใจน้อย
ภาพรวม 4 มาตรการ	0	0.00	4	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	100.0	2.00	0.000	พึงพอใจน้อย

ตารางที่ ผ2-17 ผลการศึกษาทัศนคติหน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน

รายละเอียด		อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวาง	งานาธารณสุขบาง	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	ป้องกันและปราบปราม	เทศบาลตำบลกำเนิดนพ	ป้องกันและบรรเทาสา	พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน	รถไฟบางสะพาน	ตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน	หาร อำเภอบาง	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	อำเภอบางสะพาน	ส่วนภูมิภาคอำเภอบาง	บริหารส่วนตำบลธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร บางสะพาน	นุบาลบางสะพาน	ร.ร. บ้านห้วยทราย	ร.ร. วัดนาผักขวาง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	บางสะพานวิทยา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	สว่างราษฎ์ศรัทธา	วัดนาผักขวาง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทราย	กิตคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดถ้ำเขาม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต แม่รำพึง	รพ. บางสะพาน	กีฬาต้านยา	ถ้ำม้าร้อง	รวม	
		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์																																																
1 ครัวเรือน																																																
1.1 ตำแหน่ง																																																
1) พระลูกวัด	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	5	11.2
1) รองเจ้าอาวาส	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	8.9
2) ผู้ดูแล/ผู้ดูแลสถานที่	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8.9
3) พยาบาลวิชาชีพ	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	4.4
4) ธุรการประสานงาน/ธุรการ/เจ้าหน้าที่ประสานงาน	4	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	22.2
4) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	10	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.4
5) คุณครู	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	17.9
6) พี่เลี้ยง	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.4
7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขปฏิบัติงาน	7	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	13.3
8) เจ้าพนักงานประมง	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.2
8) นายสิบตำรวจ	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.2
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
1.2 อายุ																																																
1) 20 - 30 ปี	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.3
2) 31 - 40 ปี	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	14	31.1
3) 41 - 50 ปี	3	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	20	44.4
4) 51-60 ปี	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	8	17.8
5) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4.4
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
1.3 ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง																																																
1) น้อยกว่า 1 ปี	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2.2
2) 2-5 ปี	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	17.8
3) 6-10 ปี	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	17.8
4) 11-15 ปี	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	18	40.0
5) 16-20 ปี	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	8	17.8
6) มากกว่า 20 ปีขึ้นไป	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4.4
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
1.3 การศึกษา																																																
1) ไม่ได้เรียนหนังสือ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ระดับประถมศึกษา	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4.4
3) มัธยมศึกษาตอนต้น	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	6	13.3
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	6.7
5) อนุปริญญา/ปวส.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6.7
6) ปริญญาตรี	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	31	68.9
7) สูงกว่าปริญญาตรี	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณูปโภค																																																
2.1 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านและสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยเป็นโรคบ้างหรือไม่ ถ้ามีเป็นโรคอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																																
1) โรคหวัด	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	40	60.6
2) ระบบทางเดินหายใจ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	12	18.2
3) ระบบทางเดินอาหาร	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10	15.2
4) โรคผิวหนัง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) โรคภูมิแพ้	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4.5
6) โรคประจำตัว	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1.5
7) อื่น ๆ ระบุ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
8) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	3	3	3	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	66	100.0
2.2 หากเกิดการเจ็บป่วยจะมีวิธีรักษาอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																																
1) ปล่อยให้หายเอง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3.2
2) ซื้อยามารับประทานเอง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.6
3) ไปสถานีอนามัย	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	13	21.0
4) ไปคลินิค/รพ.เอกชน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1.6
5) ไปรพ.รัฐบาล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	72.6
6) อื่น ๆ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	62	100.0
2.3 ท่านคิดว่ามีปัญหาหรือกิจกรรมใดที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน																																																
1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) มี ระบุ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2.4 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่ม																																																
1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) มี ระบุ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2.5 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้																																																
1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) มี ระบุ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2.6 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า																																																
1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) มี ระบุ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ตอนที่ 3 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม																																																
3.1 ภูมิลำเนาของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่																																																
1) คนท้องถิ่น	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) ย้ายมาจากจังหวัดอื่น	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
3.2 ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพอะไร(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																																
1) รับราชการ/พนง.รัฐวิสาหกิจ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) พนง.บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	6.4
3) เกษตรกรรม	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	27	57.4
4) ประมง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6.4
5) รับจ้างทั่วไป	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11	23.4
6) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	6.4
7) อื่น ๆ ระบุ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	0	0	1	1	1	1	0	1	2	0	1	1	1	1	2	2	1	3	2	2	2	2	3	3	1	47	100.0

ตารางที่ ผ2-17 ผลการศึกษาทัศนคติหน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน

รายละเอียด		อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวาง	งานาธารณสุขบาง	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	ป้องกันและปราบปราม	เทศบาลตำบลกำเนิดนพ	ป้องกันและบรรเทาสา	พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน	รถไฟบางสะพาน	ตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน	หาร อำเภอบาง	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	อำเภอบางสะพาน	ส่วนภูมิภาคอำเภอบาง	บริหารส่วนตำบลธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร บางสะพาน	นุบาลบางสะพาน	ร.ร. บ้านห้วยทราย	ร.ร. วัดนาผักขวาง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	บางสะพานวิทยา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	สว่างราษฎ์ศรัทธา	วัดนาผักขวาง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทราย	กิตคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดถ้ำเขาม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต แม่รำพึง	รพ. บางสะพาน	กีฬาต้านยา	ถ้ำม้าร้อง	รวม	
		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
3.3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในชุมชน เมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																																
1) ระบบสาธารณูปโภคดีขึ้น เช่น ประปาเข้าถึง มีโทรศัพท์ใช้	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	30.4
2) ระบบสาธารณูปโภคแย่ลง เช่น ประปาไม่ค่อยไหล ไฟฟ้าตกบ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) การคมนาคมสะดวกขึ้น	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	14	15.2
4) การจาจรติดขัด รถมากขึ้น ถนนชำรุด อุบัติเหตุมากขึ้น	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4.3
5) ปัญหาสังคมลดลง เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด เพิ่มขึ้น	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) ปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น เช่น อาชญากรรม/ยาเสพติด เป็นต้น	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) อาชีพคนส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการทำเกษตร/ประมง เป็นค้าข	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3.3
8) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดลง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2.2
9) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9.8
10) สภาพแวดล้อมน่าอยู่ขึ้น	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
11) สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
12) เศรษฐกิจดีขึ้น	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	32	34.8
13) ค่าครองชีพสูงขึ้น/เศรษฐกิจแย่ลง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
14) ไม่เปลี่ยนแปลง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
15) อื่น ๆ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	3	2	1	1	2	1	1	3	3	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	3	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	92	100.0
3.4 ท่านคิดว่าปัจจุบันชุมชนของท่านได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านใดบ้าง																																																
1) ปัญหาฝุ่นละออง	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	30.4
2) ปัญหาเขม่าควัน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) ปัญหากลิ่นรบกวน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	14	15.2
4) ปัญหาเสียงดัง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4.3
5) ปัญหาน้ำเสีย	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) การจราจรติดขัด	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) เส้นทางคมนาคมชำรุด	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3.3
8) ปัญหาขยะมูลฝอย	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2.2
9) โจรขโมย	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9.8
10) ยาเสพติด	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
11) คุณภาพน้ำฝน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
12) น้ำท่วม	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	32	34.8
13) ปัญหาการประมง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
14) ปัญหามลทัศน์ทางชายฝั่ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
15) ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
16) ปัญหาฝุ่นเหลือง /คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือร	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
17) อื่น ๆระบุ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
18) ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	3	2	1	1	2	1	1	3	3	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	3	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	92	100.0
ตอนที่ 4 เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม																																																
4.1 ชื่อโรงงานหรือบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานที่ท่านรู้จัก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																																
1) SSI : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	30	26.1
2) TCRSS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	26	22.6
3) TCS : โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไ	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	33	28.7
4) BSBM : โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	19	16.5
5) BS Metal : โรงงานตัด และพับโลหะ	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	5	4.3
6) WCE : บริษัทให้บริการด้านวิศวกรรม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) ไม่รู้จักโรงงานหรือบริษัทในเครือสหวิริยา (ข้ามไปข้อ 4.16)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.8
รวม		2	3	3	3	5	3	3	3	4	2	3	5	3	4	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	4	2	4	2	3	1	3	3	2	3	3	3	3	2	1	1	4	3	115	100.0
4.2 ท่านเคยเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือบริษัทในเครือกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่ (ถ้าเคย ข้ามไปตอบข้อ 4.4)																																																
1) ไม่เคย	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) เคย ***(ถ้าเคยข้ามไปตอบข้อ 4.4)***	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
กรณีเคย ระบุชื่อโรงงาน/บริษัท																																																
1) TCRSS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) SSI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) TCS	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) SSI,TCRSS,TCS	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4.3 หากโรงงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานจัดกิจกรรมเชิญท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ท่านยินดีเข้าร่วมหรือไม่																																																
1) ไม่ยินดี	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ยินดี	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
กรณีไม่ยินดี เพราะ																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4.4 ท่านคิดว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานก่อให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวหรือไม่																																																
1) ปัญหาฝุ่นละออง																																																
1) ไม่ได้รับ	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	39	86.7
2) ได้รับ	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	13.3
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ที่มาของผลกระทบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																																
1) SSI	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19.0
2) TCRSS	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19.0
3) TCS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14.3
4) BSBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.5
6) WCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.5
7) BS Metal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.5
9) กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	19.0
รวม		2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	21	100.0
ลักษณะผลกระทบ																																																
1) ฝุ่นฟุ้งตามถนน/ฝุ่นเยอะ/ฝุ่นฟุ้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7
3) รถวิ่งบนถนน/รถวิ่งฝุ่นคลุ้ง	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	33.3
4) ฝุ่นจากรถบรรทุก/ฝุ่นละอองจากรถ/จากการขนส่ง	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	50.0
รวม		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	100.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ปัญหาเขม่า/ควัน																																																
1) ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44	97.8
2) ได้รับ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.2
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0

ตารางที่ ผ2-17 ผลการศึกษาทัศนคติหน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน

รายละเอียด	อบต. แม้รำพึง		สถานีรถไฟนาผักขวาง	สำนักงานสาธารณสุขบาง	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปราม	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน	สถานีรถไฟบางสะพาน	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน	ที่ว่าการอำเภอบาง	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบาง	องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร. บ้านห้วยทราย	ร.ร. วัดนาผักขวาง	ร.ร. บ้านอ้าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธา	วัดนาผักขวาง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทราย	กิตคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดถ้ำเขาม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต แม้รำพึง	รพ. บางสะพาน	สนามกีฬาต้านยา	ถ้ำม้าร้อง	รวม	
	จำนวน		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ที่มาของผลกระทบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) SSI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) TCRSS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) TCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) BSBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) WCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) BS Metal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
ลักษณะผลกระทบ
3) ฝุ่นเยอะ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) ปัญหากลิ่นรบกวน
1) ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) ได้รับ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ที่มาของผลกระทบ
1) SSI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) TCRSS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) TCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) BSBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) WCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) BS Metal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ลักษณะผลกระทบ
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) ปัญหาเสียงดัง
1) ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) ได้รับ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ที่มาของผลกระทบ
1) SSI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) TCRSS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) TCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) BSBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) WCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) BS Metal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ลักษณะผลกระทบ
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) ปัญหาน้ำเสีย
1) ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) ได้รับ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ที่มาของผลกระทบ
1) SSI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) TCRSS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) TCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) BSBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) WCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) BS Metal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ลักษณะผลกระทบ
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) การจราจรติดขัด
1) ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) ได้รับ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ที่มาของผลกระทบ
1) SSI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) TCRSS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) TCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) BSBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) WCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) BS Metal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ ผ2-17 ผลการศึกษาทัศนคติหน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน

รายละเอียด	อบต. แม้รำพึง		สถานีรถไฟนาผักขวาง	สำนักงานสาธารณสุขบาง	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปราม	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน	สถานีรถไฟบางสะพาน	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน	ที่ว่าการอำเภอบาง	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบาง	องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร. บ้านห้วยทราย	ร.ร. วัดนาผักขวาง	ร.ร. บ้านอ้าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธา	วัดนาผักขวาง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทราย	กิตคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดถ้ำเขาม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต แม้รำพึง	รพ. บางสะพาน	สนามกีฬาต้านยา	ถ้ำม้าร้อง	รวม	
	จำนวน		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ลักษณะผลกระทบ
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) อุบัติเหตุจากการจราจร
1) ไม่ได้รับ	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	40	88.9
2) ได้รับ	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	11.1
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ที่มาของผลกระทบ
1) SSI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	30.0
2) TCRSS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	30.0
3) TCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20.0
4) BSBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	20.0
5) WCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) BS Metal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	100.0
ลักษณะผลกระทบ
1) คนขับรถกันเร็วขึ้น/รถวิ่งเร็ว/ขับรถเร็วเกินกำหนด/รถสัญจร	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40.0
2) รถบรรทุกวิ่งเร็ว/รถบรรทุกวิ่งเร็วอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	40.0
3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกข้าว	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.0
รวม		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	100.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
8) เส้นทางคมนาคมชำรุด
1) ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) ได้รับ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ที่มาของผลกระทบ
1) SSI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) TCRSS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) TCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) BSBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) WCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) BS Metal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ลักษณะผลกระทบ
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
9) คุณภาพน้ำฝน
1) ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	43	95.6
2) ได้รับ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4.4
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ที่มาของผลกระทบ
1) SSI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	14.3
2) TCRSS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	14.3
3) TCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	14.3
4) BSBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	14.3
5) WCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	14.3
6) BS Metal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	14.3
7) กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	14.3
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	14	100.0
ลักษณะผลกระทบ
1) น้ำฝนใช้ประโยชน์ไม่ได้/ใช้ประโยชน์ดื่มกินไม่ได้	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	50.0
3) น้ำฝนมีสีขุ่น	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	50.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	100.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10) น้ำท่วม
1) ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) ได้รับ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ที่มาของผลกระทบ
1) SSI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) TCRSS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) TCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) BSBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) WCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) BS Metal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ลักษณะผลกระทบ
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
11) ปัญหาการประมง
1) ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) ได้รับ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0

ตารางที่ ผ2-17 ผลการศึกษาทัศนคติหน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน

รายละเอียด	อบต. แม่รำพึง		สถานีรถไฟนาผักขวาง	สำนักงานสาธารณสุขบาง	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปราม	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน	สถานีรถไฟบางสะพาน	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน	ที่ว่าการอำเภอบาง	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบาง	องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร. บ้านห้วยทราย	ร.ร. วัดนาผักขวาง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธา	วัดนาผักขวาง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทราย	กิตคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดถ้ำเขาม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต แม่รำพึง	รพ. บางสะพาน	สนามกีฬาต้านยา	ถ้ำม้าร้อง	รวม	
	จำนวน		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ที่มาของผลกระทบ																																																
1) SSI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) TCRSS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) TCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) BSBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) WCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) BS Metal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ลักษณะผลกระทบ																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
12) ปัญหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล																																																
1) ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) ได้รับ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ที่มาของผลกระทบ																																																
1) SSI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) TCRSS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) TCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) BSBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) WCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) BS Metal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ลักษณะผลกระทบ																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
13) ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ																																																
1) ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) ได้รับ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ที่มาของผลกระทบ																																																
1) SSI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) TCRSS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) TCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) BSBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) WCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) BS Metal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ลักษณะผลกระทบ																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
14) ปัญหาฝุ่นเหลือง /คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน /พื้นบ้านหรือรถยนต์																																																
1) ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) ได้รับ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ที่มาของผลกระทบ																																																
1) SSI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) TCRSS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) TCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) BSBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) WCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) BS Metal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ลักษณะผลกระทบ																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
15) อื่นๆ																																																
1) ไม่ได้รับ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) ได้รับ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ที่มาของผลกระทบ																																																
1) SSI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) TCRSS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) TCS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) BSBM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) WCE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) BS Metal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) กลุ่มขนส่งฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

ตารางที่ ผ2-17 ผลการศึกษาทัศนคติหน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน

รายละเอียด	อบต. แม่รำพึง		สถานีรถไฟนาผักขวาง	สำนักงานสาธารณสุขบาง	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปราม	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน	สถานีรถไฟบางสะพาน	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน	ที่ว่าการอำเภอบาง	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบาง	องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร. บ้านห้วยทราย	ร.ร. วัดนาผักขวาง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎ์ศรัทธา	วัดนาผักขวาง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทราย	กิตคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดถ้ำเขาม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต แม่รำพึง	รพ. บางสะพาน	สนามกีฬาต้านยา	ถ้ำม้าร้อง	รวม	
	จำนวน		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ลักษณะผลกระทบ																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4.5 ปัญหาสำคัญที่สุดจาก "ข้อ 4.4" คือประเด็นใด ท่านมีแนวทางเสนอแนะให้ดำเนินการอย่างไรเพื่อลดปัญหา																																																
1) ปัญหาที่.....	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	10	22.2
2) มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย/ไม่ชัดเจน/ไม่ต้องแก้ไข	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) ไม่มีผลกระทบ	3	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	35	77.8
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
กรณีมีปัญหา ปัญหาที่																																																
1) ปัญหาฝุ่นละออง	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	40.0
2) ปัญหาเขม่าควัน	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) ปัญหากลิ่นรบกวน	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) ปัญหาเสียงดัง	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) ปัญหาน้ำเสีย	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) การจราจรติดขัด	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) อุบัติเหตุจากการจราจร	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	40.0
8) เส้นทางคมนาคมชำรุด	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
9) คุณภาพน้ำฝน	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	20.0
10) น้ำท่วม	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
11) ปัญหาการประมง	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
12) ปัยหามลทัศน์ชายฝั่งทะเล	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
13) ปัญหาคราบน้ำมันและสิ่งโสโครกจากเรือ	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
14) ปัญหาฝุ่นเหลือง /คราบน้ำตาล ที่หลังคาบ้าน/พื้นบ้าน หรือร	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
15) ปัญหาฝุ่นละออง /การจราจรติดขัด/อุบัติเหตุจากการจราจร	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
16) อุบัติเหตุจากการจราจร/เส้นทางคมนาคมชำรุด	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
17) อุบัติเหตุจากการจราจร/ปัญหาฝุ่นละออง	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
18) การจราจรติดขัด/ปัญหาฝุ่นละออง	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
19) การจราจรติดขัด/อุบัติเหตุจากการจราจร	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	10	100.0
แนวทางแก้ไข																																																
1) หลีกเลี่ยงวิ่งในชุมชน/เปิดเสนอทางใหม่เลี่ยงชุมชน/หลีกเลี่ย	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	20.0
2) ควบคุมการจราจร/ให้เคารพกฎจราจร	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) ขับรถช้า ๆ/ขับรถให้ช้าลง ระมัดระวังมากขึ้น	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.0
4) ลดการปล่อยก๊าซของโรงงาน/ลดการปล่อยก๊าซของโรงงานรา	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.0
5) ฉีดพรมน้ำบนถนน	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	20.0
6) ลดรถบรรทุก/ลดการเดินทาง/ลดการวิ่งของรถบรรทุก/ปรับเ	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) โรงงานจัดการเอง/โรงงานต้องคิดหาทางเอง/โรงงานควรปรับ	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
8) ขับในเวลาที่เหมาะสม	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
9) เว้นระยะห่าง	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10) แนะนำให้ขับรถบรรทุกช้า ๆในเขตชุมชน	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20.0
11) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น/ไม่ทราบ	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
12) หมั่นตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม/จัดระบบสิ่งแวดล้อมให้ดี	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
13) ลดการปล่อยแก๊สหรือสารเคมี/ปรับดูแลควบคุมการปล่อยก๊า	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	10.0
14) ลดการปล่อยอากาศเสีย/ลดการปล่อยตรวจสอบคุณภาพก่อน	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10.0
15) ไม่มีแนวทางแก้โรงงานช่วยคิดแนวทางด้วย	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
16) ตรวจวัดก่อนปล่อย,ขับรถช้าลง	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
17) น้ำรดทาง,ขับรถช้าลง	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
18) ขับรถระวังและมีเวลาปล่อยรถ	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	10	100.0
4.6 หากท่านเห็นว่าโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน กำลังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท่านจะแจ้งใครบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																																
1) แจ้งตรงถึงโรงงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	20	30.3
2) แจ้งผู้นำชุมชน, อำเภอ	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	26	39.4
3) แจ้งหน่วยงานราชการด้านสิ่งแวดล้อม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) แจ้งเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (กลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางส	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	6	9.1
5) อื่น ๆ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) ไม่แจ้ง	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	21.2
รวม		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	3	2	2	2	66	100.0
4.7 การมีโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานอยู่ในพื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																																
1) สร้างรายได้ให้กับครอบครัว	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	24	24.7
2) สมาชิกในครอบครัวทำงานกับโรงงานในเครือ	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	16	16.5
3) สามารถค้าขายได้ หรือทำธุรกิจร่วมกับโรงงานในเครือ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0
4) ทำให้ค้าขายดี	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	17	17.5
5) ทำให้สาธารณูปโภคในครัวเรือนดีขึ้น	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	14	14.5
6) ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	25	25.8
7) อื่น ๆ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
8) ไม่มีประโยชน์	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	2	5	3	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	4	97	100.0
4.8 ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนของโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน อย่างไรบ้าง																																																
กิจกรรมด้านชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น																																																
1) ไม่พึงพอใจ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) พึงพอใจน้อย	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) พึงพอใจปานกลาง	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	28.8
4) พึงพอใจมาก	4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	16	35.6
5) พึงพอใจมากที่สุด	5	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	16	35.6
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนา โดยการทำบุญ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น																																																
1) ไม่พึงพอใจ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) พึงพอใจน้อย	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) พึงพอใจปานกลาง	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	15.6
4) พึงพอใจมาก	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	27	60.0
5) พึงพอใจมากที่สุด	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	11	24.4
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
กิจกรรมด้านการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น																																																
1) ไม่พึงพอใจ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) พึงพอใจน้อย	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) พึงพอใจปานกลาง	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	9	20.0
4) พึงพอใจมาก	4	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	22	48.9
5) พึงพอใจมากที่สุด	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	14	31.1
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0

ตารางที่ ผ2-17 ผลการศึกษาทัศนคติหน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน

รายละเอียด		อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวาง	สำนักงานสาธารณสุขบาง	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปราม	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน	สถานีรถไฟบางสะพาน	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน	ทหารอำเภอบาง	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบาง	องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร. บ้านห้วยทราย	ร.ร. วัดนาผักขวาง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธา	วัดนาผักขวาง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทราย	กิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดถ้ำเขาม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต แม่รำพึง	รพ. บางสะพาน	กีฬาต้านยา	ถ้ำม้าร้อง	รวม	
		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะ ระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น																																																
1) ไม่พึงพอใจ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) พึงพอใจน้อย	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) พึงพอใจปานกลาง	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	11	24.5
4) พึงพอใจมาก	4	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	20	44.4
5) พึงพอใจมากที่สุด	5	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	14	31.1
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
4.9 จากกิจกรรมในข้อ 4.8 ท่านชอบกิจกรรมใดมากที่สุด เพราะเหตุใด																																																
1) กิจกรรมด้านชุมชน	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	13	28.9
2) กิจกรรมด้านศาสนา	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15.5
3) กิจกรรมด้านการศึกษา	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	17	37.8
4) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	17.8
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
กิจกรรมด้านชุมชน เหตุผลเพราะ																																																
1) สนับสนุนอาชีพในชุมชน/คนในชุมชนมีงานทำ/มีการสร้างเสริ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	15.3
2) คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น/ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.7
3) ส่งเสริมชุมชน/ช่วยเหลือชุมชน/พัฒนาชุมชน/บริจาคเพื่อพัฒ	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	30.8
4) สร้างประโยชน์ให้ชุมชน/มีส่วนร่วมในชุมชน/มีการเข้าร่วมกิจ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	30.8
5) ส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจในชุมชน/ชุมชนได้รับการสนับสนุน/ชุม	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.7
6) กลุ่มสหวิริยาเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนสม่ำเสมอ	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7.7
รวม		1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	13	100.0
กิจกรรมด้านศาสนา เหตุผลเพราะ																																																
1) รักษาประเพณีต่าง ๆ/สนับสนุนประเพณีวัด/ส่งเสริมประเพณี	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.3
2) บำรุงรักษาวัด/ซ่อมแซมวัด บูรณะวัดให้ดี/ทำนุบำรุงวัดทางศ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	42.9
3) บำรุงศาสนา/สนับสนุนศาสนา	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.3
6) ช่วยงานบุญ/ประเพณีงานบุญ ประชาชนได้ช่วยเหลือกัน	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28.5
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100.0
กิจกรรมด้านการศึกษา เหตุผลเพราะ																																																
1) ช่วยเหลือโรงเรียน/บำรุงโรงเรียน/พัฒนาโรงเรียน/สนับสนุน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.8
2) ช่วยเหลือการเรียนในชุมชน/ช่วยเหลือลูกหลานชุมชน	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) สนับสนุนกีฬา/สนับสนุนการศึกษา/ทุนการศึกษาเด็ก/สนับส	3	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	35.3
4) มอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจน/ช่วยเหลือเด็กยากจน	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) ทุนการศึกษาให้เด็ก ๆ/เด็กได้ทุนเรียน/ช่วยทุนการศึกษา	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	35.3
6) สนับสนุนเด็กเรียนดี/เด็กได้เรียนฟรี/ช่วยเด็ก/เยาวชนได้ทุน	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.8
7) การศึกษาสำคัญที่สุด/เด็กจะได้มีการศึกษา/เด็ก ๆ ได้โอกาส	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	11.8
รวม		0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	17	100.0
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เหตุผลเพราะ																																																
2) รักษาสิ่งแวดล้อม/ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	62.5
6) เก็บขยะบริเวณชายหาด	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12.5
7) ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ/สิ่งแวดล้อมดีด้านการจัดการข	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25.0
รวม		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	100.0
4.10 ในความเห็นของท่าน สิ่งสำคัญด้านใดที่โรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานควรมีเพิ่มเติมหรือต้องปรับปรุงแก้ไข																																																
1) ไม่ต้องปรับปรุง (ปัจจุบันเหมาะสมแล้ว)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41	91.1
2) ควรปรับปรุง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8.9
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ควรปรับปรุง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																																
1) ระบบป้องกันควบคุมมลพิษ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.3
2) การประชาสัมพันธ์	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	57.1
3) สนับสนุนกิจกรรมชุมชน/การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28.6
4) การรับคนในชุมชนเข้าทำงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) การสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7) ชี้แจงปัญหาให้กับชุมชนได้รับทราบ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
8) ช่วยติดตามดูแลการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผล	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
9) อื่น ๆ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100.0
4.11 ท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานหรือไม่																																																
1) ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 4.14)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44	97.8
2) มี	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.2
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
กรณีมี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																																
1) ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
2) ทำลายทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเหล็ก	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) ความไม่ชัดเจนในการดำเนินงานของโรงงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) อื่น ๆ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
4.12 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นผลมาจาก																																																
1) รู้สึกกังวลด้วยตัวเอง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
2) จากคำบอกเล่าของผู้อื่น	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) จากการดำเนินโครงการของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ผ่านมา	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) อื่น ๆ	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
4.13 สาเหตุที่ท่านวิตกกังวลกับปัญหาด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา มากน้อยเพียงใด																																																
1) มาก	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ปานกลาง	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
3) เล็กน้อย	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0
4.14 หากกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานมีแผนการขยายโรงงานต่าง ๆ หรือตั้งโรงงานเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ท่านยอมรับหรือไม่ เพราะเหตุใด																																																
1) ยอมรับ (ข้ามไปข้อ 4.16) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**40**	**88.9**
- ทำให้คนมีงานทำ ไม่ต้องไปหางานที่อื่น	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	40	58.8
- ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ค้าขายดีขึ้น	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	27	39.7
- เป็นสิทธิของโรงงาน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1.5
- อื่น ๆ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ไม่ยอมรับ (ข้ามไปข้อ 4.15) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**11.1**
- ไม่ต้องการให้มีมลพิษเพิ่มขึ้น	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	50.0
- กังวลมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	50.0
- อื่น ๆ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
4.15 หากทางกลุ่มเหล็กสหวิริยามีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบตามประเด็นที่ท่านไม่เห็นด้วยหรือมีข้อกังวลใจ ท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไร																																																
1) ยอมรับ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	100.0
2) ไม่ยอมรับ	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	100.0

ตารางที่ ผ2-17 ผลการศึกษาทัศนคติหน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว
ต่อการดำเนินการจากโรงงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพาน

รายละเอียด		อบต. แม่รำพึง	สถานีรถไฟนาผักขวาง	สำนักงานสาธารณสุขบาง	อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม	หน่วยป้องกันและปราบปราม	สำนักงานเทศบาลตำบลกำเนิดนพ	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา	สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน	สถานีรถไฟบางสะพาน	สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพาน	ทหารอำเภอบาง	ไปรษณีย์บางสะพาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต. กำเนิดนพคุณ	กศน. บางสะพาน	อบต. พงศ์ประศาสน์	เกษตรอำเภอบางสะพาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบาง	องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย	ร.ร. บ้านท่าขาม	ร.ร บางสะพาน	ร.ร.อนุบาลบางสะพาน	ร.ร. บ้านห้วยทราย	ร.ร. วัดนาผักขวาง	ร.ร. บ้านอ่าวยาง	ร.ร. มัธยมนพคุณ	ร.ร. บ้านถ้ำเขาน้อย	ร.ร. บ้านดอนสำราญ	ร.ร. บ้านดอนทอง	ร.ร. บางสะพานวิทยา	วัดบ่อทองหลาง	วัดบ้านท่ามะนาว	มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธา	วัดนาผักขวาง	วัดเขาโบสถ์	วัดห้วยทราย	กิตติคุณสมบูรณ์บางสะพาน	วัดดอนสำราญ	วัดถ้ำเขาน้อย	วัดถ้ำเขาม้าร้อง	วัดเขากะจิ	รพ.สต แม่รำพึง	รพ. บางสะพาน	กีฬาต้านยา	ถ้ำม้าร้อง	รวม	
		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
ยอมรับ เพราะ																																																
1) ถ้ามาตรการป้องกันดีและสามารถปฏิบัติได้จริง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	100.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	5	100.0
ไม่ยอมรับ เพราะ																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4.16 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยมีประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา หรือไม่																																																
1) ไม่มี	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
2) มี	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45	100.0
แจ้งผ่านทาง																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
จำนวน...ครั้ง																																																
1) 1 ครั้ง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) 2 ครั้ง	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) 3 ครั้ง	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) มากกว่า 3 ครั้ง	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
จากโรงงาน																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
เรื่องที่ร้องเรียน																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
การแก้ไขปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																																
1) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงงานฯ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ชี้แจงปัญหาให้ชุมชนทราบ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไข	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยมีตัวแทนจากคนในชุมชน โรง	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) ไม่มีการแก้ไขปัญหา	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) อื่น ๆ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4.17 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานจากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																																
1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35	51.5
2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	33	48.5
3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) สื่ออื่น ๆ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) ไม่ได้รับข้อมูล	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	68	100.0
สื่ออื่น ๆ ระบุ																																																
1)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4.18 ท่านสะดวกที่จะรับข้อมูลข่าวสารของโรงงานในกลุ่มเหล็กสหวิริยา อำเภอบางสะพานผ่านสื่อใดมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																																																
1) เจ้าหน้าที่ของโรงงาน	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	31	60.8
2) เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	20	39.2
3) หนังสือพิมพ์ข่าวคนเหล็ก	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4) สื่ออื่น ๆ ระบุ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5) ไม่ได้รับข้อมูล	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	51	100.0

ตารางที่ ผ2-18 สรุปแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของหน่วยงานราชการและพื้นที่อ่อนไหว

รายการ	ระดับความพึงพอใจ										รวมทั้งหมด		ค่าเฉลี่ย (x)[1/]	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)[2/]	สรุประดับความพึงพอใจ
	ไม่พึงพอใจ (1)		พึงพอใจน้อย (2)		พึงพอใจปานกลาง (3)		พึงพอใจมาก (4)		พึงพอใจมากที่สุด (5)						
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
1 **กิจกรรมด้านชุมชน** เช่น การส่งเสริมอาชีพชุมชน โครงการจิตอาสาของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการช่วยเหลือชุมชน การบริจาคเพื่อการพัฒนาชุมชน โครงการธนาคารชุมชน โครงการสภาผู้นำ โครงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น	0	0.00	0	0.00	13	28.89	16	35.56	16	35.56	**45**	**100.0**	4.07	0.809	พึงพอใจมาก
2 **กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม** เช่น โครงการทำนุบำรุงศาสนาโดยการทำบุญ ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และโครงการส่งเสริมประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น	0	0.00	0	0.00	7	15.56	27	60.00	11	24.44	**45**	**100.0**	4.09	0.633	พึงพอใจมาก
3 **กิจกรรมด้านการศึกษา** เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ครู นักเรียน สถานศึกษา) การให้ทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนด้านกีฬา เป็นต้น	0	0.00	0	0.00	9	20.00	22	48.89	14	31.11	**45**	**100.0**	4.11	0.714	พึงพอใจมาก
4 **กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม** เช่น โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โครงการเก็บขยะบริเวณชายหาด การอนุรักษ์ป่าชายเลนแม่รำพึง การอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ชุมชน โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา โครงการคัดแยกขยะ/จัดการขยะระดับตำบล (ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน) เป็นต้น	0	0.00	0	0.00	11	24.44	20	44.44	14	31.11	**45**	**100.0**	4.07	0.751	พึงพอใจมาก
ภาพรวม 4 มาตรการ	0	0.00	0	0.00	40	22.22	85	47.22	55	30.56	180	100.0	4.08	0.724	พึงพอใจมาก

เอกสารแนบที่ 29
เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการ

ด่วนที่สุด

ที่ ปข ๐๓๑๘/๔๒๐๒

ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
ถนนบางสะพาน ปข ๗๗๑๔๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เรียน คุณมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต

อ้างถึง หนังสือบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ที่ ๐๒/๒๒๕/๑๗๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งอำเภอบางสะพาน ที่ ๓๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์ให้อำเภอบางสะพานแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมประสานงาน กำกับ ดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายและปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (ครั้งที่ ๑) ของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอบางสะพาน ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

(นายเลิศยศ แย้มพราย)
นายอำเภอบางสะพาน

ที่ทำการปกครองอำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง
โทร.๐๓๒-๖๙๑๓๙๕

คำสั่งอำเภอบางสะพาน

ที่ ๓๕๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

****

ด้วยบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้รับความเห็นชอบต่อรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งในมาตรการด้านเศรษฐกิจและสังคม ระบุให้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการฯ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ จำนวน ๑๔ ท่าน ตามรายนามดังต่อไปนี้

๑. นายสมหมาย อ้นทอง	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ ๑
๒. นายพงษ์ศักดิ์ ภู่งาม	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ ๒
๓. นายปราโมทย์ ชุ่มเชื้อ	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ ๓
๔. นายสมบูรณ์ เศวตวงษ์	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ ๔
๕. นายพุด จงบรรจบ	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ ๕
๖. นายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ ๖
๗. นายติ๊ด แก้วประสม	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ ๗
๘. นายบุญยืน ทองเสม	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ ๘
๙. นางสุรางค์ แซ่ตั้ง	ผู้แทนเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ
๑๐. นายวิเชียร เกตุงาม	ผู้แทนตำบลกำเนิดนพคุณ
๑๑. นายบุญธรรม ขาวปลอด	ผู้แทนตำบลพงศ์ประศาสน์
๑๒. นายสมหมาย ปานทอง	ผู้แทนตำบลธงชัย
๑๓. นายวิฑูรย์ บัวโรย	ผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแม่รำพึง
๑๔. นายนันทชัย สุขเกื้อ	ผู้แทนกลุ่มประมงพื้นบ้านทะเลชายฝั่ง

/ให้คณะกรรมการ.....

ให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

๑. ร่วมประสานงาน กำกับ ดูแล และตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ EIA และเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ตามข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานกลางฯ (Third Party) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ไปดำเนินการ

๒. ให้ดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ

๓. ร่วมปรึกษาหารือ และหาข้อสรุปในแนวทางและหรือวิธีการเพื่อให้โครงการฯ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการ เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

๔. เข้าร่วมปรึกษาหารือ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการติดตามผลการดำเนินการ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิผลและสัมฤทธิ์ผล

๕. พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อข้อขัดแย้ง ปัญหา หรือข้อพิพาท ถึงสาเหตุและที่มา เพื่อให้ข้อสรุปและยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และหาแนวทางแก้ไขหากเกิดจากการดำเนินการของโครงการฯ

๖. หากพิสูจน์ตามวิธีการที่เป็นมาตรฐานได้ว่าโครงการฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน หรือประชาชน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ มีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาเสนอมาตรการ และพิจารณาการชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นที่เหมาะสม

๗. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ สามารถจัดตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล หรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมา เพื่อดำเนินการเฉพาะกิจที่เป็นมาตรฐาน อันมีเหตุที่เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาโครงการ

๘. ให้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ รวมทั้งการผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาโครงการต่าง ๆ แบบมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

๙. เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขประเด็นปัญหาหรือข้อห่วงกังวลร่วมกันภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

(นายเลิศยศ แย้มพราย)
นายอำเภอบางสะพาน

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ผู้มาประชุม

1.	นายเลิศยศ แย้มพราย	นายอำเภอบางสะพาน
2.	นางจิรัฏฐ์ ปรานต์ประสิทธิ์	ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.	นายเจนวิทย์ ราชธา	หัวหน้ากลุ่มโรงงาน สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.	นางจินดา เพชรกำเนิด	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร
5.	นายสุดใจ ชูจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6.	นายพิชัย โวหาร	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 1
7.	นายพงษ์ศักดิ์ ภู่งาม	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 2
8.	นายปราโมทย์ ชุ่มเชื้อ	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 3
9.	นายสมบูรณ์ เสวตวงษ์	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 4
10.	นายพุด จงบรรจบ	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 5
11.	นายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 6
12.	นายบุญยืน ทองเสม	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 8
13.	นางสุรางค์ แซ่ตั้ง	ผู้แทนเทศบาลกำเนิดนพคุณ
14.	นายวิเชียร เกตุงาม	ผู้แทนตำบลกำเนิดนพคุณ
15.	นายบุญธรรม ขาวปลอด	ผู้แทนตำบลพงศ์ประศาสน์
16.	นายสมหมาย ปานทอง	ผู้แทนตำบลธงชัย
17.	นายวิฑูรย์ บัวโรย	ผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแม่รำพึง
18.	นายนันทชัย สุขเกื้อ	ผู้แทนกลุ่มประมงพื้นบ้านทะเลชายฝั่ง
19.	นายณัฐพล เรือนจันทร์	ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง
20.	นายบุญทวี บุญญอารักษ์	ผู้แทนโครงการ
21.	นายสมบัติ แก้วบุดดา	ผู้แทนโครงการ
22.	นายอภิวัฒน์ ตั้งทวีมงคล	ผู้แทนโครงการ
23.	นายประโพธ จูประชากรณ์	ผู้แทนโครงการ
24.	นางสาวนสิตา สุวรรณหงส์	ผู้แทนโครงการ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายถาวร โรจนะรัตน์ ประมงอำเภอบางสะพาน
2. นายติ๊ด แก้วประสม ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 7

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ที่มาและความสำคัญของการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายและปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (ครั้งที่ 1) ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งในมาตรการด้านเศรษฐกิจและสังคม ระบุให้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการฯ โดยตัวแทนประกอบด้วย 3 ภาคส่วน คือ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากโครงการ

สมาชิกคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ ประกอบด้วย

1.1.1 ผู้แทนภาคประชาชน ในพื้นที่ศึกษา 5 กม. จำนวน 14 คน ดังนี้

- ตัวแทนตำบลแม่รำพึงหมู่บ้านละ 1 คน จำนวน 8 คน
- ตัวแทนตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 1 คน
- ตัวแทนตำบลพงศ์ประศาสน์ จำนวน 1 คน
- ตัวแทนตำบลธงชัย จำนวน 1 คน
- ตัวแทนเทศบาลกำเนิดนพคุณ จำนวน 1 คน
- ตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านทะเลชายฝั่ง จำนวน 1 คน
- ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแม่รำพึง จำนวน 1 คน

1.1.2 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 คน

- อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบฯหรือผู้แทน จำนวน 1 คน
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบฯหรือผู้แทน จำนวน 1 คน

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร หรือผู้แทน จำนวน 1 คน
- นายอำเภอบางสะพาน หรือผู้แทน จำนวน 1 คน
- สาธารณสุขอำเภอบางสะพานหรือผู้แทน จำนวน 1 คน
- ประมงอำเภอบางสะพาน หรือผู้แทน จำนวน 1 คน

1.1.3 ผู้แทนจากโครงการ

1.2 บทบาทหน้าที่และระเบียบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.2.1 ร่วมกำกับ ดูแล และตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ EIA และเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ตามข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานกลางฯ(Third Party) ซึ่งคณะกรรมการฯได้มอบหมายให้ไปดำเนินการ

1.2.2 ให้ดำเนินการตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการร่วมปรึกษาหารือ และหาข้อสรุปในแนวทางและหรือวิธีการเพื่อให้โครงการฯ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการ เพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

1.2.3 เข้าร่วมปรึกษาหารือ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการติดตามผลการดำเนินการและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิผลและสัมฤทธิ์ผล

1.2.4 พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อข้อขัดแย้ง ปัญหา หรือข้อพิพาทถึงสาเหตุและที่มา เพื่อให้ข้อสรุปและยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และหาแนวทางแก้ไขหากเกิดจากการดำเนินการของโครงการฯ

1.2.5 หากพิสูจน์ตามวิธีการที่เป็นมาตรฐานได้ว่าโครงการฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือประชาชน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ มีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาเสนอมาตรการ และพิจารณาการชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นที่เหมาะสม

1.2.6 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ สามารถจัดตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล หรือผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมา เพื่อดำเนินการเฉพาะกิจที่เป็นมาตรฐาน อันมีเหตุที่เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาโครงการ

1.2.7 ให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ รวมทั้งการผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆแบบมีส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

1.2.8 เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขประเด็นปัญหาหรือข้อห่วงกังวลร่วมกันภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม ติดตามตรวจสอบการดำเนินการของโครงการฯ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1.3 ระเบียบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ

1.3.1 ให้ผู้แทนที่ได้รับคัดเลือกและผู้แทนโดยตำแหน่ง คัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ โดยลงมติแบบเปิดเผย และให้ผู้แทนจากโครงการเป็นฝ่ายเลขาโดยตำแหน่ง

1.3.2 คณะกรรมการฯวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการฯ ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ หรือ 8 ปี ติดต่อกัน

1.3.3 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯอย่างน้อย 4 เดือน/ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

1.3.4 คณะกรรมการฯที่มาประชุมต้องไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง จึงถือว่าครบองค์ประชุม

1.3.5 ให้มีการลงลายมือชื่อผู้มาประชุมทุกครั้ง หากมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นมาแทนต้องมีหนังสือรับรองจากผู้แทนตัวจริงทุกครั้งจึงจะมีสิทธิ์ในการลงมติ

1.3.6 การลงมติที่ประชุมให้ประธานสรุปมติที่ประชุมทุกครั้ง ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็ให้ถือว่าเป็นมติที่ประชุม

1.3.7 หากมีกรรมการประสงค์จะลาออกให้มีหนังสือแจ้งต่อประธานหรือฝ่ายเลขานุการอย่างน้อย 15 วัน ก่อนที่จะมีการกำหนดการประชุมในครั้งถัดไป และให้ฝ่ายเลขานุการนำรายชื่อคณะกรรมการท่านใหม่ที่มีคุณสมบัติ อย่างน้อย 3 คน นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือก

1.3.8 สถานที่ในการจัดประชุมใช้สถานที่ประชุมที่เป็นสาธารณะหรือสถานที่ที่คณะกรรมติดตามตรวจสอบฯ เห็นสมควร

<u>มติที่ประชุม</u>

เพิ่มคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ ดังนี้

1.ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

2.ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง

3.ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์

4.ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง

5.ตัวแทนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตำบลแม่รำพึง

เพื่อให้รับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสารทั่วถึงกันทุกพื้นที่ และช่วยกันเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุม รอบด้าน

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

2.1 การคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

<u>มติที่ประชุม</u> เลือกนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธาน

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

ตัวแทนจากสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเสนอให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯทำโครงการจัดการขยะ ให้เป็น CSR ร่วมกับชุมชน

ตัวแทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสนอให้การจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ฯ ทำเป็นคำสั่งแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ อาจจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการสำหรับบางเรื่องซึ่งจะสะดวกรวดเร็วและจะได้ไม่ต้องใช้คณะใหญ่ตลอด

ตัวแทนจากกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแม่รำพึง เสนอให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขนส่งเข้ามาด้วย เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ EIA จะได้พูดคุย เน้นย้ำในเรื่องมาตรการความปลอดภัย การรัดตรึง การเว้นช่องว่างระหว่างรถ การควบคุมเส้นทางการเดินรถ

(นางสาวนสิตา สุวรรณหงส์)

เลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายเลิศยศ แย้มพราย	นายอำเภอบางสะพาน	[redacted]
2	นายนิทัศน์ จันทร์ทอง นายปัญญา ปทมศิริวงศ์	ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (แทน)	
3	นายดำรง โอภาศ เจริญวิทย์ ราชธา	อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
4	นางจินดา เพชรกำเนิด	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล~~อ่าวไทยตอนกลาง (~~ชุมพร~~)~~	
5	นายสุดใจ ชูจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
6	นายถาวร โรจนะรัตน์	ประมงอำเภอบางสะพาน	
7	นายสมหมาย อ้นทอง นายเสียง โวหาร	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 1	
8	นายพงษ์ศักดิ์ ภู่งาม	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 2	
9	นายปราโมทย์ ชุ่มเชื้อ	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 3	
10	นายสมบูรณ์ เศวตวงษ์	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 4	
11	นายพุด จงบรรจบ	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 5	
12	นายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 6	
13	นายติ๊ด แก้วประสม	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 7	
14	นายบุญยืน ทองเสม	ผู้แทนตำบลแม่รำพึง หมู่ที่ 8	
15	นางสุรางค์ แซ่ตั้ง	ผู้แทนเทศบาลกำเนิดนพคุณ	
16	นายวิเชียร เกตุงาม	ผู้แทนตำบลกำเนิดนพคุณ	
17	นายบุญธรรม ขาวปลอด	ผู้แทนตำบลพงศ์ประศาสน์	
18	นายสมหมาย ปานทอง	ผู้แทนตำบลธงชัย	
19	นายวิฑูรย์ บัวโรย	ผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแม่รำพึง	
20	นายนันทชัย สุขเกื้อ	ผู้แทนกลุ่มประมงพื้นบ้านทะเลชายฝั่ง	
21	นายบุญทวี บุญญอารักษ์	ผู้แทนโครงการ	
22	นายสมบัติ แก้วบุดดา	ผู้แทนโครงการ	
23	นายอภิวัฒน์ ตั้งทวีมงคล	ผู้แทนโครงการ	
24	นายประโพธ จูประชากรณ์	ผู้แทนโครงการ	
25	นางสาวนสิตา สุวรรณหงส์	ผู้แทนโครงการ	

นายณัฐพล เจียจันทร์

เอกสารแนบที่ 30

เอกสารการตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ (ก.ค.-ธ.ค. 65)

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

โรงงาน : เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลแม่ลำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 (032) 691-403

การตรวจสุขภาพ

☑ ตรวจสุขภาพครั้งแรก (ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน)

○ ตรวจประจำปี ○ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน ○ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

แพทย์ผู้ทำการตรวจสุขภาพ (แพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์/แพทย์ซึ่งผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง)

ชื่อ-นามสกุล นายสมปิยา ตรีสุวรรณ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 64012

ชื่อหน่วยบริการตรวจสุขภาพ รพ. บางสะพาน เลขทะเบียนหน่วยบริการ

ตั้งอยู่ที่ 94 หมู่ - ซอย - ถนน เพชรเกษม ทุ่งทะเล

ตำบล (แขวง) กำเนิดนพคุณ อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77140

โทรศัพท์ 032 691133

ได้ทำการตรวจร่างกายของ (นาย)/นาง/นางสาว เพศ ชาย อายุ 25 ปี ส่วนสูง 174 ซม น้ำหนัก 72 กก

1.ข้อมูลสุขภาพทั่วไป

1.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก 72 กิโลกรัม ความสูง 174 เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย 23.78 กิโลกรัม/ตารางเมตร

ความดันโลหิตสูง 140/82 มิลลิเมตรปรอท

ชีพจร 84 ครั้งต่อนาที

1	สภาพร่างกายทั่วไป					รายละเอียดที่ผิดปกติ
	- ร่างกายทั่วไป	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	
	- สภาพผิวหนัง	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	
	- ระบบหู คอ จมูก ฟัน	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	
	- ปอดและทางเดินหายใจ	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	
	- ความดันโลหิต	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	
	- หัวใจและระบบหมุนเวียนโลหิต	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	
	- กระดูกและกล้ามเนื้อ	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	
	- ระบบประสาท	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	
2	การตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี	☑	NEG (ไม่พบเชื้อ)			☐ POS (พบเชื้อ)
3	สารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนและอนุพันธ์	☑	NEG (ไม่พบสารเสพติด)			☐ POS (พบสารเสพติด)

1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

✓ ปกติ ผิดปกติ ระบุ

1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เอกสารแนบ)

2.ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

	การตรวจตามปัจจัยเสี่ยง						
2.1	เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด	
2.2	คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด	
2.3	การตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)	☑	ปกติ	☐	ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด	

การตรวจตามปัจจัยเสี่ยง

2.4	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	☑ ปกติ	☐	ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....
	- กรุ๊ปเลือด	...group...O.....			
	- จำนวนเม็ดเลือดขาว	WBC...5030.... Cell / c.u.mm.		จำนวนเม็ดเลือดแดง	RBC...5.270000 . Cell / c.u.mm.
	- ความเข้มข้นของเลือด	Hb.....15.8..... gm %		Hct.....47..... gm %	
		☑ ปกติ	☐	ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....
2.5	สมรรถภาพการมองเห็นทางด้านอาชีวอนามัย	☐ ใส่แว่นสายตา	☐	สวมคอนแทคเลนส์	
	- การมองสี	☑ ปกติ	☐	บอดสี.....	☐ อื่น ๆ .....
	- การมองเห็นระยะไกล	ตาขวา	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
		ตาซ้าย	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
	- การมองเห็นระยะใกล้	ตาขวา	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
		ตาซ้าย	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
	- การเห็นภาพสามมิติ	ตาขวา	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
		ตาซ้าย	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
	- ภาวะซ่อนเร้น	ตาขวา	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
		ตาซ้าย	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
	- ลานสายตา	ตาขวา	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
		ตาซ้าย	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
		☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....	
2.6	สมรรถภาพการได้ยิน	หูขวา	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....
	(โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน)	หูซ้าย	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....

	ความถี่ต่ำ (Hz)					ความถี่เสียงสูง (Hz)			
ระดับความถี่เสียง	500	1000	2000	3000	Avg.	4000	6000	Avg.	8000
O หูขวา (dB)	10	10	10	10		10	10		5
X หูซ้าย (dB)	10	5	5	5		10	10		5

2.7	สมรรถภาพการทำงานของปอด		
	ค่าต่างๆ	ค่าที่วัดได้ % Predicted	☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ ระบุรายละเอียด.....
	FEV_1		ไม่ได้ตรวจ
	FEV1/FVC		
	FVC		

	การตรวจชีวเคมีในเลือด	ค่าที่ตรวจวัดได้	ผลการตรวจ ปกติ	ผิดปกติ
2.8	การทำงานของไต (BUN)	6.0	✓	
	การทำงานของไต (Creatinine)	1.0	✓	
2.9	การทำงานของตับ (AST or SGOT)			
	การทำงานของตับ (ALT or SGPT)	29	✓	
	การทำงานของตับ (Alkaline phos.)	58	✓	
2.10	สาร Carboxyhemoglobin ในเลือด	–	–	–
2.11	ใบรับรองแพทย์ที่อับอากาศ (โปรดแนบใบรับรองแพทย์มาด้วย)	☐ ตรวจ	☑ ไม่ต้องตรวจ	

ความเห็นแพทย์

☑ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

☐ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจาก.....

คำแนะนำเพิ่มเติม.....

ลงชื่อ...[redacted]...แพทย์ผู้ตรวจ

(.....พญ.ปิยวรรา ตรีสวรรณ.....)

เลขใบประกอบวิชาชีพ 64012

หมายเหตุ กรุณาประทับตราสำคัญตลอดแผ่นทุกครั้ง

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

โรงงาน : เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางละมุง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 (032) 691-403

การตรวจสุขภาพ

☑ ตรวจสุขภาพครั้งแรก (ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน)

○ ตรวจประจำปี ○ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน ○ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

แพทย์ผู้ทำการตรวจสุขภาพ (แพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์/แพทย์ซึ่งผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง)

ชื่อ-นามสกุล ดวงพร้อม เตชะบุญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 267976

ชื่อหน่วยบริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบางละมุง พาน โอขทะเบียนหน่วยบริการ 11317

ตั้งอยู่ที่ 74 หมู่ 5 ซอย ~~ถ้ำมังกร~~ ถนน

ตำบล (แขวง) ถ้ำมังกร อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150

โทรศัพท์ 032-629133

ได้ทำการตรวจร่างกายของ (นาย/นาง/นางสาว) เพศ ชาย อายุ 25 ส่วนสูง 182 น้ำหนัก 71

1.ข้อมูลสุขภาพทั่วไป

1.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก 71 กิโลกรัม ความสูง 182 เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย 21.435 กิโลกรัม/ตารางเมตร

ความดันโลหิตสูง 101/60 มิลลิเมตรปรอท

ชีพจร 66 ครั้งต่อนาที

I	สภาพร่างกายทั่วไป			รายละเอียดที่ผิดปกติ
	- ร่างกายทั่วไป	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- สภาพผิวหนัง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- ระบบ ตา หู ฟัน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- ปอดและทางเดินหายใจ	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- ความดันโลหิต	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- หัวใจและระบบหมุนเวียนโลหิต	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- กระดูกและกล้ามเนื้อ	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- ระบบประสาท	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
2	การตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี	☑ NEG (ไม่พบเชื้อ)		☐ POS (พบเชื้อ)
3	สารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนและอนุพันธ์	☑ NEG (ไม่พบสารเสพติด)		☐ POS (พบสารเสพติด).....

1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ ระบุ.....

1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เอกสารแนบ)

2.ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

	ภารตรวจตามปัจจัยเสี่ยง				
2.1	เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)	☑ ปกติ	☐	ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....
2.2	คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	☑ ปกติ	☐	ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....
2.3	การตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)	☑ ปกติ	☐	ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....

การตรวจตามปัจจัยเสี่ยง

2.4	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....	
	- กรุ๊ปเลือด	.....			
	- จำนวนเม็ดเลือดขาว	WBC 5930 Cell / c.u.mm.	จำนวนเม็ดเลือดแดง	RBC 502,000 Cell / c.u.mm.	
	- ความเข้มข้นของเลือด	Hb 15 gm %	Hct 44 gm %		
		☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....	
2.5	สมรรถภาพการมองเห็นทางด้านอาชีวอนามัย	☑ ไม่เว้นสายตา	☐ เว้นสายตา		
	- การมองสี	☑ ปกติ	☐ บอดสี.....	☐ อื่น ๆ	
	- การมองเห็นระยะไกล	ตาขวา	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
		ตาซ้าย	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- การเห็นภาพสามมิติ	ตาขวา	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
		ตาซ้าย	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- ลานจ้อนเร้น	ตาขวา	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
		ตาซ้าย	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- ลานสายตา	ตาขวา	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
		ตาซ้าย	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
		☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....	
2.6	สมรรถภาพการได้ยิน	หูขวา	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....
	(โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน)	หูซ้าย	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....

	ความถี่ต่ำ (Hz)					ความถี่เสียงสูง (Hz)			
ระดับความถี่เสียง	500	1000	2000	3000	Avg.	4000	6000	Avg.	8000
O หูขวา (dB)	20	15	10	10	13.75	5	20	10	5
X หูซ้าย (dB)	15	10	10	5	10	5	15	8.3	5

2.7	สมรรถภาพการทำงานของปอด		
	ค่าต่างๆ	ค่าที่วัดได้ % Predicted	☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ ระบุรายละเอียด.....
	FEV_1	82	
	FEV1/FVC	121	
	FVC	82	

	การตรวจชีวเคมีในเลือด	ค่าที่ตรวจวัดได้	ผลการตรวจ ปกติ	ผลการตรวจ ผิดปกติ
2.8	การทำงานของไต (BUN)	14	/	
	การทำงานของไต (Creatinine)	0.95	/	
2.9	การทำงานของตับ (AST or SGOT)	25	/	
	การทำงานของตับ (ALT or SGPT)	21	/	
	การทำงานของตับ (Alkaline phos.)	56	/	
2.10	ผล Carboxyhemoglobin ในเลือด			
2.11	ใบรับรองแพทย์ที่ยับยาการ (โปรดแนบใบรับรองแพทย์มาด้วย)	☑ ตรวจ	☐ ไม่ต้องตรวจ	

ความเห็นแพทย์

☑ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

☐ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจาก.....

คำแนะนำเพิ่มเติม.....

.....

ลงชื่อ [redacted] แพทย์ผู้ตรวจ

(.....)

หมายเหตุ กรุณาประทับตราสำคัญสถานพยาบาลทุกครั้ง

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางสะพาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

โรงงาน : เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอบางละมุง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 (032) 691-403

การตรวจสุขภาพ

◯ ตรวจสุขภาพครั้งแรก (ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน)

◯ ตรวจประจำปี ◯ ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน ◯ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 1515

แพทย์ผู้ทำการตรวจสุขภาพ (แพทย์ซึ่งได้รับอนุญาตบัตรหรือใบหนังสืออนุมัติสาขาวิชาชีพเวชศาสตร์ป้องกัน หรือเวชกรรมสาขาวิชาเวชศาสตร์ ซึ่งผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง)

ชื่อ-นามสกุล นพ. นิพนธ์ เชี่ยวมงคลโชค

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 9 57450

ชื่อหน่วยบริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลนครธนมหาราชาชน เลขทะเบียนหน่วยบริการ

ตั้งอยู่ที่ 129 หมู่ ซอย - ถนน สามัคคีธรรม กม. 12

ตำบล (แขวง) ท่าแฉลบ อำเภอ ท่าแฉลบ จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10230

โทรศัพท์ 02-517 4270-3 ต่อ 7507

ได้ทำการตรวจร่างกายของ นาย/นาง/นางสาว ชาย อายุ 23 ส่วนสูง 167 น้ำหนัก 57.5

1.ข้อมูลสุขภาพทั่วไป

1.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก 57.5 กิโลกรัม ความสูง 167 เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย 20.62 กิโลกรัม/ตารางเมตร

ความดันโลหิตสูง 117/81 มิลลิเมตรปรอท

ชีพจร 70 ครั้งต่อนาที

1	สภาพร่างกายทั่วไป				รายละเอียดที่ผิดปกติ
	- ร่างกายทั่วไป	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
	- ผิวหนัง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
	- ระบบหู คอ จมูก ฟัน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
	- ปอดและทางเดินหายใจ	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
	- ความดันโลหิต	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
	- หัวใจและระบบหมุนเวียนโลหิต	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
	- กระดูกและกล้ามเนื้อ	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
	- ระบบประสาท	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ		
2	การตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี	☑ NEG (ไม่พบเชื้อ)		☐ POS (พบเชื้อ)	
3	สารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนและอนุพันธ์	☑ NEG (ไม่พบสารเสพติด)		☐ POS (พบสารเสพติด)	

1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ ระบุ

1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามีการตรวจ)

2.ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

	การตรวจตามปัจจัยเสี่ยง					
2.1	เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด		
2.2	คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด		
2.3	การตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด		

การตรวจตามปัจจัยเสี่ยง					
2.4	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....	
	• หรือเลือด	.....0.....			
	• จำนวนเม็ดเลือดขาว	WBC...6470 Cell / c.mm.		จำนวนเม็ดเลือดแดง	RBC...5.17 x 10^6 Cell / c.mm.
	• ความเข้มข้นของเลือด	Hb.....14.3..... gm %		Hct. ..43.3.. gm %	
		☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....	
2.5	ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจทางด้านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	☐	ไม่ต้องตรวจ	☐	ความดันโลหิตสูง
	• ลายนิ้วมือ	☑ ปกติ	☐	ของที่.....	☐ อื่น ๆ .....
	• การมองเห็นระยะไกล	ตาขวา	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
		ตาซ้าย	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
	• การมองเห็นระยะใกล้	ตาขวา	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
		ตาซ้าย	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
	• การเห็นภาพสามมิติ	ตาขวา	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
		ตาซ้าย	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
	• สายตาสั้น	ตาขวา	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
		ตาซ้าย	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
	• สายตายาว	ตาขวา	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
		ตาซ้าย	☑	ปกติ	☐ ผิดปกติ
			☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....
2.6	ตรวจภาพการได้ยิน	หูขวา	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....
	(โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน)	หูซ้าย	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....

	ความถี่ต่ำ (Hz)					ความถี่สูง (Hz)			
ระดับความถี่เสียง	500	1000	2000	3000	Avg.	4000	6000	Avg.	8000
O หูขวา (dB)									
X หูซ้าย (dB)									

2.7	ตรวจสภาพการทำงานของปอด			
	ค่าต่างๆ	ค่าที่วัดได้ % Predicted	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ ระบุรายละเอียด.....
	FEV_1	3.13 (90.7)		
	FEV1/FVC	90.2 %		
	FVC	3.47 (86.1)		

	การตรวจชิ้นเนื้อเลือด	ค่าที่ตรวจวัดได้	ผลการตรวจ ปกติ	ผิดปกติ
2.8	การทำงานของไต (BUN)	7	/	
	การทำงานของไต (Creatinine)	0.83	/	
2.9	การทำงานของตับ (AST or SGOT)	33	/	
	การทำงานของตับ (ALT or SGPT)	47	/	
	การทำงานของตับ (Alkaline phos.)	90	/	
2.10	สาร Carboxyhemoglobin ในเลือด			
2.11	ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันถาวร (โปรดแนบใบรับรองแพทย์มาด้วย)	☑ ตรวจ	☐ ไม่ต้องตรวจ	

ความเห็นแพทย์

☑ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

☐ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจาก.....

คำแนะนำเพิ่มเติม.....

ลงชื่อ [redacted] แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.นวนน เอี่ยมจารีรัตน์)

2.57459

หมายเหตุ กรุณาประทับตราตำแหน่งสถานพยาบาลทุกครั้ง

D:\KANYA RECRUIT FORM HEALTH RECORD

53692

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

โรงงาน : เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลหน่ำเพ็ง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 (032) 691-403

การตรวจสุขภาพ

◯ ตรวจสุขภาพครั้งแรก (ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน)

◯ ตรวจประจำปี (✓) ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน ◯ ตรวจเฝ้าระวังตามความจำเป็น

วันที่ตรวจสุขภาพครั้งที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

แพทย์ผู้ทำการตรวจสุขภาพ (แพทย์ซึ่งได้รับอนุมัติบัตรหรือหนังสืออนุมัติเวชปฏิบัติด้านอาชีวเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ หรือแพทย์ซึ่งผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง)

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปิยวดี ศรีสวรรณ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 64012

ชื่อหน่วยบริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบางสะพาน เลขทะเบียนหน่วยบริการ

ตั้งอยู่ที่ 94 หมู่ 5 ซอย - ถนน -

ตำบล (แขวง) ก้างปลา อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000

โทรศัพท์

ได้ทำการตรวจร่างกายของ (นาย)/นาง/นางสาว เพศ ชาย อายุ 22 ปี ส่วนสูง 180 cm น้ำหนัก 80 kg

1.ข้อมูลสุขภาพทั่วไป

1.1 ผลตรวจเบื้องต้น

น้ำหนัก 80 กิโลกรัม ความสูง 180 เซนติเมตร

ดัชนีมวลกาย 24.69 กิโลกรัม/ตารางเมตร

ความดันโลหิตสูง 140/80 มิลลิเมตรปรอท

ชีพจร 89 ครั้งต่อนาที

1	สภาพร่างกายทั่วไป			รายละเอียดที่ผิดปกติ
	- ร่างกายทั่วไป	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- สภาพผิวหนัง	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- ระบบหู คอ จมูก ฟัน	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- ปอดและทางเดินหายใจ	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- ความดันโลหิต	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- หัวใจและระบบหมุนเวียนโลหิต	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- กระดูกและกล้ามเนื้อ	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- ระบบประสาท	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
2	การตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี	☑ NEG (ไม่พบเชื้อ)		☐ POS (พบเชื้อ)
3	สารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนและอนุพันธ์	☑ NEG (ไม่พบสารเสพติด)		☐ POS (พบสารเสพติด)

1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ

☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ ระบุ

1.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เอกสารแนบ)

2.ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน

การตรวจตามปัจจัยเสี่ยง					
2.1	เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด	
2.2	คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด	
2.3	การตรวจปัสสาวะทั่วไป (Urinalysis)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด	

การตรวจตามปัจจัยเสี่ยง

2.4	ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....	
	- ครีปเลือด	.....			
	- จำนวนเม็ดเลือดขาว	WBC...8600 Cell / c.u.mm.		จำนวนเม็ดเลือดแดง	RBC...5.64.9000 Cell / c.u.mm.
	- ความเข้มข้นของเลือด	Hb....16.4.... gm %		Hct. ....48.... gm %	
		☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....	
2.5	สมรรถภาพการมองเห็นทางด้านอาชีวอนามัย	☐ ไส้เลื่อนกายลา	☐ สวมคอนแทคเลนส์		
	- การมองสี	☑ ปกติ	☐ บอดสี.....	☐ อื่น ๆ	
	- การมองเห็นระยะใกล้	ตาขวา	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
		ตาซ้าย	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- การมองเห็นระยะไกล	ตาขวา	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
		ตาซ้าย	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- การกะระยะมิติ	ตาขวา	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
		ตาซ้าย	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- ลานช่องแร็น	ตาขวา	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
		ตาซ้าย	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
	- ลานสายตา	ตาขวา	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
		ตาซ้าย	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	
		☐ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....	
2.6	สมรรถภาพการได้ยิน	หูขวา	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....
	(โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน)	หูซ้าย	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ	ระบุรายละเอียด.....

	ความถี่ต่ำ (Hz)					ความถี่สูง (Hz)			
ระดับความถี่เสียง	500	1000	2000	3000	Avg.	4000	6000	Avg.	8000
O หูขวา (dB)	10	5	5	10	—	5	5	—	5
X หูซ้าย (dB)	10	10 .	15 .	15 .	—	5 .	10 .	—	5 .

2.7	สมรรถภาพการทำงานของปอด			
	ค่าต่างๆ	ค่าที่วัดได้ % Predicted	☑ ปกติ	☐ ผิดปกติ ระบุรายละเอียด.....
	FEV_1	105 .		
	FEV1/FVC	~~105~~ 111 .		
	FVC	88 .		

	การตรวจชีวเคมีในเลือด	ค่าที่ตรวจวัดได้	ผลการตรวจ ปกติ	ผลการตรวจ ผิดปกติ
2.8	การทำงานของไต (BUN)	10 .	✓	
	การทำงานของไต (Creatinine)	0.86	✓	
2.9	การทำงานของตับ (AST or SGOT)	34	✓	
	การทำงานของตับ (ALT or SGPT)	59 .		
	การทำงานของตับ (Alkaline phos.)	72 .	✓	
2.10	การ Carboxyhemoglobin ในเลือด	—		
2.11	ใบรับรองแพทย์ที่อับอากาศ (โปรดแนบใบรับรองแพทย์มาด้วย)	☐ ตรวจ	☑ ไม่ต้องตรวจ	

ความเห็นแพทย์

☑ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

☐ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจาก.....

คำแนะนำเพิ่มเติม.....

.....

ลงชื่อ.....[redacted].....แพทย์ผู้ตรวจ

(พญ.ปิยวรา ศรีสุวรรณ) ว.64012

หมายเหตุ กรุณาประทับตราสำนักงานสถานพยาบาลทุกครั้ง

DCAS ASTVAR FOR TYPE OF MORBIDITY REPORT

เอกสารแนบที่ 31

เอกสารผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2565

การจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565

การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565 การตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจสุขภาพตามรายการปัจจัยเสี่ยง จัดให้มีการประเมินการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานประจำปี 2565 เพื่อนำมาจัดรายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเมื่อช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

และจัดให้มีการตรวจสุขภาพตามรายการปัจจัยเสี่ยงและรายการทั่วไป เมื่อวันที่ 10 11 และ 17 พฤศจิกายน 2565 ตรวจรายการพื้นฐานทั่วไป เช่น การตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ การตรวจระดับไขมันคลอเรสเตอรอล การตรวจระดับไขมันชนิด Triglyceride การตรวจหาระดับไขมันชนิด HDL การตรวจหาระดับไขมันชนิด LDL การตรวจหาระดับกรดยูริค (Uric Acid) ในเลือด การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) การตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์ปอดดิจิตอล (X-ray) การตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine) การตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT) การตรวจการทำงานของตับ (ALKALINE Phosphatase) ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (Methamphetamine) ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg) ตรวจดูภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี (HBsA) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เช่น เอกซเรย์ปอดดิจิตอล (X-ray) การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) การตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine) การตรวจการทำงานของตับ (ALKALINE Phosphatase, SGOT, SGPT) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเห็นด้านอาชีวอนามัย ตรวจสาร Carboxyhemoglobin ในเลือด เป็นต้น *ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลมิตรประชา*

[redacted]

เอกสารแนบที่ 32

เอกสารผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2562-2564

ผลการตรวจสุขภาพ ปี 2562 - ปี 2564

[redacted]

ตารางที่ 7-4

ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562-2564

[redacted]

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขยายและปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปี พ.ศ.2562-2564

[redacted]

เอกสารแนบที่ 33
เอกสารการอบรมเกี่ยวกับสุขอนามัยและการป้องกันโรค

อบรมการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ประจำปี **2565**

จัดอบรมให้ความรู้พนักงาน โดยนายแพทย์ศักดิ์ชัย ณ วังอ่าง
อว.เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ อาคารออดิทอเรียม



การดูแลสุขภาพและการเฝ้าระวังโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน

นายแพทย์ศักดิ์ชัย ณ วังอ่าง
อว.เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
วุฒิบัตรหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์

เนื้อหา

1. ความหมายของโรคจากการประกอบอาชีพ
2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ
3. หลักการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ
4. หลักการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

ความหมายของโรคจากการประกอบอาชีพ ???

ความหมายของโรคจากการประกอบอาชีพ

โรคที่เกิดจากการทำงาน (Occupational diseases)

หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงจากการทำงานที่สัมผัสกับสิ่งคุกคามหรือสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม โดยอาการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน หลังเลิกงาน หรือภายหลังที่ออกจากงานไปแล้ว

ความหมายของโรคจากการประกอบอาชีพ

โรคเกี่ยวเนื่องกับการทำงาน (Work-related diseases)

หมายถึง โรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลโดยอ้อมจากการทำงาน สาเหตุปัจจัยประกอบหลายอย่างประกอบ (Multi-factorial disease) ไม่เกิดจากสารเคมีหรืออันตรายจากการทำงานโดยตรง แต่สารเคมีหรือวิธีการทำงานนั้นๆ ทำให้โรคที่เป็นอยู่เดิมนั้นเป็นมากขึ้น



ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ

ปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการ

1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเหตุของโรค
2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้ประกอบอาชีพ
3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ

1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเหตุของโรค

มีสาเหตุที่สำคัญ คือ

1. ปัจจัยทางกายภาพ
2. ปัจจัยทางเคมี
3. ปัจจัยทางชีวภาพ
4. ปัจจัยทางการยศาสตร์

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ

2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวผู้ประกอบอาชีพ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคได้มากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ

1. เพศ
2. อายุ
3. สภาวะสุขภาพ
4. ระยะเวลาที่ทำงานในแต่ละวัน
5. ระยะเวลาที่ ได้ปฏิบัติงาน
6. ความรู้ความเข้าใจ ถึงอันตรายต่างๆ
7. ความไวรับต่อการแพ้พิษหรือการเกิดโรค

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ

3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

1. สังคม
   - นายจ้าง หัวหน้างาน เพื่อนรวมงาน เพื่อนบ้าน
2. เศรษฐกิจ
   - ต้องการค่าจ้างมาก คุณภาพชีวิตไม่ดี
3. สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
   - สภาพที่อยู่อาศัย บริเวณรอบๆบ้าน



หลักการวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ ???

เกณฑ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

1. การวินิจฉัยโรคจากการทางานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.1 มีหลักฐานทางการแพทย์แสดงการเจ็บป่วยดังนี้

- เวชระเบียน
- ผลและรายงานการชันสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับโรค
- ใบรับรองแพทย์
- ความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

1.2 มีการวินิจฉัยแยกสาเหตุอื่นๆ ของการเจ็บป่วย ซึ่งอาจทาให้เกิดการเจ็บป่วยแบบเดียวกัน (Differential Diagnosis)

1.3 มีประวัติหรือหลักฐานอื่นแสดงถึงการได้รับสิ่งคุกคามทั้งในงานและนอกงาน

1.4 มีอาการหรืออาการแสดงครั้งแรก (Onset) เกิดหลังจากการสัมผัส (Exposure) และมีระยะเวลาก่อโรครายบุคคล (Induction Time)

เกณฑ์การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

2. นอกจากหลักฐานที่กำหนดไว้ตามข้อ 1 แล้ว อาจใช้หลักเกณฑ์ข้อใดข้อ หนึ่งประกอบการวินิจฉัยโรคได้ดังนี้

2.1 การวินิจฉัยด้วยการรักษาทางการแพทย์พิสูจน์สาเหตุของโรค

2.2 อาการป่วยบางระยะสัมพันธ์กับการสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่มีปัจจัย คุกคามในพื้นที่สงสัย

2.3 อาการป่วยบางระยะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อเว้นจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคาม

2.4 มีผู้ป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสลักษณะเดียวกันมากกว่าหนึ่งรายหรือมีรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยาสนับสนุน

2.5 สอดคล้องกับการศึกษาหรือรายงานในคนและสัตว์ก่อนหน้านี้

3. หลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคให้อ้างอิงเอกสารทางการขององค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การแรงงานโลก (ILO) และเกณฑ์สากลขององค์กรระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับตามลาดับและจะต้องเป็นฉบับปัจจุบัน

หลักฐานประกอบการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

การหาหลักฐานการได้รับสิ่งที่ก่อโรค

1. อะไรคือปัจจัยเสี่ยง
   - สำรวจวัตถุดิบหรือสารเคมีที่ใช้ในขบวนการผลิตที่อาจก่อให้เกิดมลพิษหรืออันตรายต่อสุขภาพ
   - ศึกษาชนิดของสารเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างขบวนการผลิตและสารที่ได้จากการผลิต
   - ศึกษาขบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายก่อให้เกิด มลพิษหรืออันตรายต่อสุขภาพ
2. คุณสมบัติของสารที่เป็นปัจจัยเสี่ยง
   - ศึกษาเกี่ยวกับสถานะของสารที่อุณหภูมิต่างๆ
   - ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการละลายของ สารขนาดอนุภาค

หลักฐานประกอบการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

การหาหลักฐานการได้รับสิ่งที่ก่อโรค

3. ศึกษาอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับปัจจัยเสี่ยง
   - การทำอันตรายเฉพาะที่
   - การทำอันตรายระบบต่างๆของร่างกาย
   - อวัยวะเป้าหมายที่สารเข้าไปสะสมหรือก่อให้เกิดอันตราย
   - สารเมตาโบไลท์ (Metabolite)
4. ผลการตรวจวัดปริมาณปัจจัยเสี่ยงเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ หรือตามที่กฎหมายกำหนด
   - ผลการตรวจวัดปริมาณสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน
   - ผลการตรวจวัดปริมาณปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ

หลักฐานประกอบการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

การหาหลักฐานการได้รับสิ่งที่ก่อโรค

4. อื่นๆ
   - สำรวจระบบระบายอากาศภายในสถานที่ทำงาน
   - การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบในสถานที่ทำงาน
   - การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงาน
   - สังเกตวิธีการทำงานของคนงาน
5. ข้อมูลทางระบาดวิทยา
   - หาข้อมูลที่สนับสนุนว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคกับการได้รับสารจากการทำงาน เช่น วิเคราะห์อัตราความถี่ของการเจ็บป่วย และอัตราการตายของกลุ่มคนงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายงานการเกิดโรคในสถานประกอบการประเภทเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักฐานประกอบการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

การหาหลักฐานการได้รับสิ่งที่ก่อโรค

6. การหาปัจจัยเสี่ยงร่วมหรือปัจจัยซ่อนเร้นที่ทำให้เกิดโรค
   - มีปัจจัยร่วมหรือสาเหตุอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน แต่เป็นส่วนส่งเสริมที่ทำให้เกิดโรคได้
   - ดังนั้นการเกิดโรคของคนงานบางคนจึงไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น

หลักฐานประกอบการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

ในการสรุปผลว่าคนงานเป็นโรคจากการทำงานหรือไม่ จะต้องนำข้อมูลมาสรุปวิเคราะห์ผลดังนี้

- คนงานเป็นโรคที่สงสัยจริง
- โรคที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยเสี่ยงในโรงงาน
- คนงานได้รับปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
- ปริมาณของปัจจัยเสี่ยงและระยะเวลาที่คนงานเกี่ยวข้อง สามารถให้คนงานเป็นโรคได้
- ปัจจัยนอกงาน ไม่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคของคนงาน
- มีสถานการณ์อื่น ๆ ที่ควรนำมาร่วมพิจารณาหรือไม่ เช่น
  - คนงานใช้เครื่องป้องกันไม่มีคุณภาพ
  - วิธีการทำงานไม่ถูกต้อง
  - มีการทำงานล่วงเวลาเป็นประจำ เป็นต้น
- หากข้อมูลดังกล่าวส่งเสริมกันโดยตลอด แสดงว่าคนงานเป็นโรคจากการทำงานจริง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

1. เบริลเลียม หรือสารประกอบของสารเบริลเลียม
2. แคดเมียม หรือสารประกอบของแคดเมียม
3. ฟอสฟอรัส หรือสารประกอบของฟอสฟอรัส
4. โครเมียม หรือสารประกอบของโครเมียม
5. แมงกานีส หรือสารประกอบของแมงกานีส
6. สารหนู หรือ สารประกอบของสารหนู
7. ปรอท หรือสารประกอบของปรอท
8. ตะกั่ว หรือสารประกอบของสารตะกั่ว
9. ฟลูออรีนหรือสารประกอบของฟลูออรีน
10. คลอรีนหรือสารประกอบของคลอรีน

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

โรคพิษสารหนู (Arsenic poisoning)

The effects of arsenic in drinking water
Skin damage of slow arsenic poisoning in one Bangladesh victim.

ที่มา : Kritsana Nasungchon , Occupational Health Department

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

โรคพิษตะกั่ว (Lead poisoning)

อาการพิษตะกั่ว
: เส้นตะกั่วที่เหงือก(Lead line) : ชาจากเส้นประสาทเสื่อม
: ข้อมือตก : โลหิตจาง พบ Basophilic stripping
: ปวดท้องบิด(Colicky pain) : ไตเสื่อม ไตวาย เป็นหมัน

ที่มา : Kritsana Nasungchon , Occupational Health Department
SakonNakhon Hospital

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

พิษจากสารปรอท

วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เกิดอุบัติเหตุน้ำมันดิบรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติโอมาน ระหว่างกำลังถ่ายน้ำมันดิบลงทุ่นกลางทะเล เพื่อส่งเข้าคลังน้ำมันของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (พีทีทีจีซี) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เบื้องต้นระบุว่า มีน้ำมันกว่า 5 หมื่นลิตรรั่วไหลลงสู่ทะเล ซึ่งไปกว่านั้นกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากได้พัดคราบน้ำมันกระจายออกไปทั่วบริเวณอย่างน้อย 15 กิโลเมตรอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะคราบน้ำมันที่เคลือนตัวเข้าหมู่เกาะเสม็ด บริเวณชายหาดอ่าวพร้าวและหาดบ้านเพ ทำให้หาดทรายสีขาวสวยงามกลายเป็นหาดสีดำส่งกลิ่นเหม็นแสบจมูกในทันที

ที่มา : Kritsana Nasungchon , Occupational Health Department
SakonNakhon Hospital

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

11. แอมโมเนีย
12. คาร์บอนไดซัลไฟด์
13. สารฮาโลเจน ของสารไฮโดรคาร์บอน
14. เบนซิน หรือสารอนุพันธ์ของเบนซิน
15. อนุพันธ์ไนโตรและอะมิโนของเบนซิน
16. ซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์ หรือกรดซัลฟูริค
17. ไนโตรกลีเซอรีนหรือกรดไนตริคอื่น ๆ
18. แอลกอฮอล์กลัยคอล หรือดีไดน
19. คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนไซยาไนด์
20. อะครัยโลไนโตรล์
21. อ็อกไซด์ของไนโตรเจน
22. วาเนเดียมหรือสารประกอบของวาเนเดียม
23. ผลวงหรือสารประกอบของผลวง
24. เอกเซน
25. กรดแร่ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคฟัน
26. เภสัชภัณฑ์
27. ทัลเลียม หรือสารประกอบของทัลเลียม
28. ออสเมียม
29. เซเลเนียม
30. ทองแดง
31. ตีบุก
32. สังกะสี
33. ไอโซน ฟลสยีน
34. สารทำให้ระคายเคือง เช่น เบนโซควินโนน หรือสารระคายเคืองต่อกระจกตา เป็นต้น
35. สารกำจัดศัตรูพืช
36. อัลดีไฮด์ ฟอร์มาลดีไฮด์และกลูตารัลดีไฮด์
37. สารกลุ่มไดออกซิน
38. สารเคมีหรือสารประกอบของสารเคมีอื่น

ที่มา : Kritsana Nasungchon , Occupational Health Department SakonNakhon Hospital

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

พิษจากตัวทำละลาย (Solvent)

สารพิษ "ไทลูอีน" ที่ระเบิดในโรงงานของ บ.บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๕๖ ทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที 12 คน และบาดเจ็บกว่า 140 คน

ที่มา : Kritsana Nasungchon , Occupational Health Department SakonNakhon Hospital

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

พิษจากแก๊ส (Gas)

10 มิถุนายน๒๕๕๖ โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ตรัง ก๊าซรั่วสาเหตุจากเตาเผาที่เล็กเกินไป เมื่อมีเชื้อเพลิงมากเกินไปทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และต้องใช้แรงงานคนขึ้นไปเขี่ย ทำให้ดูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จำนวนมากจนเสียชีวิต

วันที่ 17 ก.ค.57 สารบิวทิล อะคลิเลต (Butyl acrylate) รั่วไหลจากบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เกิดแก๊สฟุ้งกระจาย จนต้องอพยพชาวบ้านในชุมชนบ้านนาใหม่ และนักเรียนใกล้เคียงออกจากพื้นที่ โดยมีผู้ป่วยที่สูดดมแก๊สและเกิดอาการแสบตา แสบจมูก คลื่นไส้

ที่มา : Kritsana Nasungchon , Occupational Health Department SakonNakhon Hospital

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

โรคที่เกิดจากสาเหตุทางกายภาพ

39. โรคหูตึงจากเสียง
40. โรคจากความสั่นสะเทือน
41. โรคจากความกดดันอากาศ
42. โรคจากรังสีแตกตัว
43. โรคจากรังสีความร้อน
44. โรคจากแสงอัลตราไวโอเลต
45. โรคจากรังสีไม่แตกตัวอื่น ๆ
46. โรคจากแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
47. โรคจากอุณหภูมิต่ำหรือสูงผิดปกติมาก
48. โรคที่เกิดจากสาเหตุทางกายภาพอื่น ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุเนื่องจากการทำงาน
49. โรคที่เกิดจากสาเหตุทางชีวภาพ ได้แก่ โรคติดเชื้อหรือโรคปรสิตเนื่องจากการทำงาน

โรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน

50. โรคกลุ่มนิวโมโคนิโอสิส เช่น ซิลิโคสิส แอสเบสโทสิส ฯลฯ
51. โรคปอดจากโลหะหนัก
52. โรคบิสสิโนสิส
53. โรคหืดจากการทำงาน
54. โรคปอดอักเสบภูมิไวเกิน
55. โรคซิเดโรสิส
56. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
57. โรคปอดจากอะลูมิเนียม
58. โรคทางเดินหายใจส่วนบนเกิดจากสารภูมิแพ้หรือสารระคายเคืองในที่ทำงาน
59. โรคระบบหายใจอื่น ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุเนื่องจากการทำงาน

ที่มา : Kritsana Nasungchon , Occupational Health Department SakonNakhon Hospital

โรคซิลิโคสิส(Silicosis)

โรคปอดจากฝุ่นหิน หรือซิลิโคสิส เป็นโรคปอดจากการทำงานที่มีสาเหตุจากการสูดหายใจเอาฝุ่นซิลิกอนไดออกไซด์ หรือเรียกว่าผลึกซิลิก้าซึ่งส่วนมากจะพบในหินทรายเข้าไป

ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยง

อาชีพที่เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคคือ ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ งานที่เกี่ยวข้องกับการตัดหิน สกัดหิน โรงงานโม่บดย่อยหิน อุตสาหกรรมทำแก้ว เซรามิก ครก อุตสาหกรรมทำอิฐ กระเบื้องทนไฟ วัตถุทนความร้อน เครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

โรคปอดใยหิน (Asbestosis)

โดยทั่วไปโรคนี้พบได้ในคนงานอาชีพบางอย่าง เช่น กรรมกรท่าเรือ กรรมกรงานสิ่งทอเกี่ยวกับ Asbestos คนงานทำเบรกรถยนต์ คนงานทำวัสดุทนไฟ ฯลฯ รวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยใกล้กับโรงงานต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย

พยาธิสภาพของแอสเบสโตสิส มักพบในปอดกลีบล่าง โดยเป็นพังผืดกระจัดกระจายทั่วไปใน เนื้อปอด เยื่อหุ้มปอดหนา และมีพังผืดติดกับผนังทรวงอก นอกจากนี้ยังอาจพบ "asbestos body" ได้ใน ถุงลมหรือในบริเวณที่มีพังผืด ในรายที่มีพยาธิสภาพเป็นหย่อม ๆ เนื้อปอดอาจมีลักษณะเป็นแบบรังผึ้ง

อาการของโรค

ผู้ป่วยจะมีอาการหายใจถี่ เจ็บหน้าอก ลำตัวบวม น้ำหนักลด ปากลิ้น และเล็บเป็นสีฟ้า ไอแห้งๆ สมรรถภาพการทำงานของปอดเสื่อมลง

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

โรคฝุ่นฝ้าย (Byssinosis)

โรคปอดที่เกิดจากการรับสัมผัสต่อฝุ่นฝ้าย ป่าน ปอ และลินิน โดยเฉพาะฝุ่น ฝ้าย ถือเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ โดยทั่วไปฝุ่นฝ้ายจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ เส้นใยเซลลูโลส เศษปนเปื้อนของต้นฝ้าย เศษดิน และจุลชีพต่าง ๆ

อาชีพที่เสี่ยง

ในงานอุตสาหกรรมที่มีการนำเอาผลิตภัณฑ์ของพืชดังกล่าวมาใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญคือ อุตสาหกรรมทอผ้า โดยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ฝ้ายมาทอเป็นผ้าหรือด้าย

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

โรคจากรังสีก่อไอออน (Ionizing radiation)

2 เม.ย.๒7 เกิดเหตุสลดกรณีคนงานร้านรับซื้อของเก่าชื่อ "แบนด์ วีไซเคิล" ย่านถนนลาดปลาเค้า กทม. อาจหาญใช้แก้วตัดเหล็ก "ลูกระเบิด" สมัยสงครามโลกครั้ง 2

อุบัติเหตุจากรังสีโคบอลต์-60 ที่ร้านรับซื้อของเก่า จังหวัดสมุทรปราการเมื่อปี พ.ศ. 2543 ทำให้บุคคลที่ร่วมกันแยกชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ที่เลิกใช้งานแล้ว รวมทั้งเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าพร้อมลูกจ้างได้รับรังสีและป่วยรวม10 ราย ในจำนวนนั้นมีผู้เสียชีวิต 3 ราย

ที่มา : Kritsana Nasungchon , Occupational Health Department Sakonnakhon Hospital

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

<u>โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน</u>

60. โรคผิวหนังที่เกิดจากสาเหตุทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพอื่นซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุเนื่องจากการทำงาน
61. โรคด่างขาวจากการทำงาน
62. โรคผิวหนังอื่น ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุเนื่องจากการทำงาน

<u>63.โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก</u>ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานหรือสาเหตุจากลักษณะงานที่จำเพาะหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูงในสิ่งแวดล้อมการทำงาน

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

โรคด่างขาวจากการทำงาน

พบผู้ป่วยโรคด่างขาวที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ มากผิดปกติ จากการสอบถามข้อมูลพบว่าผู้ป่วยทั้งหมดเป็นเกษตรกร โดยเริ่มมีอาการของโรคด่างขาวหลังจากทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่งจะพ่นยาฆ่าแมลง โดยเฉพาะในกลุ่มของเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชผักหรือทำสวนลำไย แสดงว่าการได้รับยาฆ่าแมลงเนื่องจากวิธีการใช้ที่ไม่ถูกต้องนั้นส่งผลให้เกิดการทำลายเซลล์เม็ดสีในชั้นผิวหนังจนทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคด่างขาว

ที่มา : Kritsana Nasungchon , Occupational Health Department

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน

ที่มา : Kritsana Nasungchon , Occupational Health Department

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

<u>โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานโดยมีสาเหตุจาก</u>

64. แอสเบสตอส(ใยหิน)
65. เบนซิดีนและเกลือของสารเบนซิดีน
66. บิสไคลโรเมทธิลอีเทอร์
67. โครเมียมและสารประกอบของโครเมียม
68. ถ่านหิน
69. เบต้า – เนพธิลามีน
70. ไวนิลคลอไรด์
71. เบนซีนหรืออนุพันธ์ของเบนซีน
72. อนุพันธ์ของไนโตรและอะมิโนของเบนซีน
73. รังสีแตกตัว
74. น้ำมันดินหรือผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิน เช่น น้ำมันถ่านหิน น้ำมันเกลือแร่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมัน เช่น ยางมะตอย พาราฟินเหลว
75. ไอควันจากถ่านหิน
76. สารประกอบของนิกเกิล
77. ฝุ่นไม้
78. ไอควันจากเผาไม้
79. โรคมะเร็งที่เกิดจากปัจจัยอื่นซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุเนื่องจากการทำงาน
80. โรคอื่น ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน

ที่มา : Kritsana Nasungchon ,

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด(Mesothelioma)จากAsbestos



ที่มา : Kritsana Nasungchon , Occupational Health Department

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

โรคจากการทำงานอื่น ๆ

(ยังไม่มีกำหนดในบัญชีรายชื่อโรคจากการทำงานไทย)

- กลุ่มอาการป่วยจากอาคาร (Sick building syndrome; SBS)
- โรคภูมิแพ้สารเคมี (Multiple chemical sensitivity;MCS)
- โรคจากการทำงานออฟฟิศ (Office syndrome)
- โรคตาจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ (Computer vision syndrome)
- โรคทำงานหนักจนตาย (Karoshi disease)
- การฆ่าตัวตายจากการทำงาน (Suicide)
- ทำงานหนักจนเส้นเลือดหัวใจตีบ (Myocardial infarction)

ที่มา : Kritsana Nasungchon , Occupational Health Department SakonNakhon Hospital 38/50

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งหมด 80 โรค

อุบัติเหตุจากการทำงานอื่น ๆ

แท่นพิมพ์ดูดแขนคนงาน | หมองูตายเพราะงู | หินเจียรแตก

มือติดในเครื่องบด | ท่อนเหล็กเสียบหัว | ไฟฟ้าแรงสูง

ที่มา : Kritsana Nasungchon , Occupational Health Department SakonNakhon Hospital 39/50

หลักการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

หลักการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

สามารถจัดบริการอาชีวอนามัยได้ 2 ประเภท

1. การจัดบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนทำงาน

2. กิจกรรมที่ควบคุมปัจจัยสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

แผนงานและกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย

การค้นหาอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ

- ข้อมูลเอกสารปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
- ประวัติการเจ็บป่วยของคนงานในแผนกต่างๆ
- ผลการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม วิธีการทำงาน
- ผลการตรวจประเมินสุขภาพคนงาน ฯลฯ

การควบคุมสาเหตุการเกิดโรคจากการทำงาน

- การควบคุมแหล่งกำเนิด
- การควบคุมทางผ่าน
- การควบคุมที่คนงาน

การป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

- การสำรวจปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดโรคจากการทำงาน
- การตรวจสุขภาพคนงาน เมื่อแรกรับเข้าทำงาน
- การจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้สวมใส่ขณะทำงาน
- การฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพอนามัยตนเองของคนงาน
- การให้ภูมิคุ้มกันโรคจากการทำงาน
- การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพคนงาน

กิจกรรมในระยะก่อนปรากฏอาการของโรค

1. **การเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน**
   - การตรวจสุขภาพคนงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
   - การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
2. **การสับเปลี่ยนงานให้คนงาน**

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีอาการของโรคปรากฏขึ้น

- การรักษาผู้ป่วย
- การค้นหาสาเหตุของการเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงาน
- การเก็บสถิติการเจ็บป่วย

กิจกรรมภายหลังจากการบำบัดอาการโรค

- การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
- การตรวจสุขภาพก่อนรับกลับเข้าทำงานและการจัดหางานที่เหมาะสมให้ทำ

แนวทางการสืบค้นประวัติการสัมผัส

คำถามช่วยในการคัดกรอง 5 ข้อ ???

1. คุณทำงานอะไร มีลักษณะงานเป็นอย่างไร
2. คุณคิดว่าปัญหาสุขภาพของคุณเกี่ยวข้องกับงานที่คุณทำหรือไม่
3. มีความแตกต่างของอาการขณะทำงานและขณะอยู่บ้านใช่ไหม
4. ปัจจุบันคุณสัมผัส... ในอดีตคุณเคยสัมผัส สารเคมี ฝุ่น โลหะ รังสี เสียงดัง หรืองานซ้ำซากหรือไม่
5. มีเพื่อนร่วมงานมีอาการคล้ายกับอาการของคุณหรือไม่

รูปแบบการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ

1. การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
   - ความผิดปกติจากจากการสัมผัสสิ่งคุกคามเพียงอย่างเดียว
   - ความผิดปกติจากสาเหตุต่างๆ ร่วมกัน
2. การเฝ้าระวังสิ่งคุกคาม
   - เป็นการเฝ้าคุมสิ่งคุกคามที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมของประชากรกลุ่มเสี่ยง สิ่งจะเป็นการเฝ้าคุมสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าคุมที่ตัวบุคคล

โรคติดต่อและการดูแลสุขภาพ จากกลุ่มโรค NCDS

ไวรัสโคโรนาเป็นสาเหตุของโรคทั้งในสัตว์และคน มีไวรัสโคโรนาหลากหลายสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีอาการรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS), โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) รวมถึงไวรัสโคโรนาที่ค้นพบล่าสุดซึ่งทำให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศชื่อทางการสำหรับใช้เรียก โรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า "โควิด-ไนน์ทีน" (Covid-19) โดยชื่อนี้มาจากคำย่อในภาษาอังกฤษของคำว่าโคโรนา, ไวรัส และดีซีส (Disease) ที่แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งเลข 19 ซึ่งแสดงถึงปี ค.ศ. ที่มีรายงานการแพร่ระบาดครั้งแรก

โรคโควิด 19 แพร่ระบาดได้อย่างไร

โควิด 19 ติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางละอองน้ำมูก น้ำลายซึ่งปะปนออกมาเมื่อผู้ป่วยโรคโควิด19 ไอ จามหรือพูด ละอองเหล่านี้ค่อนข้างหนัก ไปไม่ได้ไกล และจะตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็ว การรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตรจึงเป็นเรื่องจำเป็น ละอองเหล่านี้ยังสามารถตกลงสู่วัตถุและพื้นผิวต่างๆ

เช่น โทรศัพท์, โต๊ะ, ลูกบิดประตู, ราวจับ ฯลฯ และเมื่อคนเอามือไปจับพื้นผิวเหล่านั้นแล้วมาสัมผัสตัวเอง เช่น จับตา จมูก หรือปาก ก็จะได้รับเชื้อโรคตัวนี้เข้าสู่ร่างกาย นี่ซึ่งอาจป้องกันได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอลเจลก่อนและหลังการสัมผัส

อาการของโรคโควิด 19

อาการทั่วไปของโรคโควิด 19 พี่พบมากที่สุดคือ ไข้(อุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส), ไอ และอ่อนเพลีย

อาการอื่นๆ ได้แก่ ปวดเมื่อย เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส คัดจมูก น้ำมูกไหล ท้องเสีย หรือผื่นตามผิวหนัง หรือสีผิวเปลี่ยนตามนิ้วมือนิ้วเท้า อาการเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงนักและค่อยๆเริ่มทีละน้อย บางรายติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยส่วนมาก (80%) หายป่วยได้โดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล

งานวิจัยชิ้นล่าสุดยังบอกว่า หากไม่ได้กลิ่น และไม่รู้รสชาติ มีความเสี่ยงมากกว่า 10 เท่าที่จะติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าอาการมีไข้ ไอ จาม เสียอีก โดยผู้ติดเชื้ออาจยังสามารถรับรู้ความแตกต่างของรสชาติได้บ้าง อย่างความเค็ม หรือความหวาน แต่จะไม่สามารถบอกรสชาติได้ชัดเจน และคนที่สูญเสียความสามารถในการรับรู้กลิ่นก็มักจะสูญเสียความสามารถในการรับรู้รสได้เช่นกัน

เราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรหากไม่รู้ว่าใครมีเชื้อบ้าง

เอกสารแนบที่ 34
เอกสารสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข

กลุ่มเหล็กสหวิริยา-รพ.สต.บ้านถ้ำคีรีวงศ์ใส่ใจวัยเก๋า จัดกิจกรรมเสริมสุขภาพ ร.ร.ผู้สูงอายุบ้านหนองระแวง

กลุ่มเหล็กสหวิริยาในฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนผ่านกิจกรรมธนาคารและสภาผู้นำชุมชน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำคีรีวงศ์ ดำเนินกิจกรรมสันทนาการโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองระแวง โดยนายอรรถกร รักทิม ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ นำพนักงานร่วมเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมต่างๆ อาทิ การตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ การบริการคัดกรองวัดความดันโลหิตและให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพของตนเอง กิจกรรมการบริหารกล้ามเนื้อมือมัดเล็กโดยการระบายสี กิจกรรมการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการ (เกมส์นับเลขลับสมอง) และนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยารักษาโรคอย่างถูกต้อง โดยนายศักดิ์ชัย มีอารีย์ ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านถ้ำคีรีวงศ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน

Leading Innovative and Reliable Steel Company

ข่าวตนเหล็ก เอสเอสไอ

ปีที่ 13 ฉบับที่ 214 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565

เสริมศักยภาพสื่อสารอสม.บางสะพาน เหล็กสหวิริยาจัดเวทีฝึกนำเสนอผลงาน

พัฒนาศักยภาพ อสม.บางสะพาน กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพูดเพื่อนำเสนอผลงาน" ให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน จำนวน 15 แห่ง เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน พร้อมสร้างความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเผย การพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอผลงาน ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นต้องมี อ่านต่อ น.2

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพูดเพื่อนำเสนอผลงาน" เป็นระยะเวลา 3 วัน ให้แก่ตัวแทนสมาชิก อสม.ตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน สร้างความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมถ่ายทอดความรู้และความสามารถ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุดใจ ชูจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ เดอะ คาแนล การ์เดน รีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เสริมสุขภาพแกร่ง-สร้างโอกาสครอบครัว SSIรันฟอร์เฟรนมอบ42ทุนบุตรพนักงาน

กิจกรรม "SSI Run For Friends" นำเงินรายได้จากค่าสมัครวิ่ง และเงินสนับสนุนโครงการจากบริษัทมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานที่เรียนดี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุตรพนักงานที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนดีอย่างต่อเนื่อง รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 42 ทุน พร้อมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงานและครอบครัวพนักงาน อ่านต่อ น.3

รอบรั้วกลุ่มเหล็ก

● กลุ่มเหล็กสหวิริยาสานประมงบางสะพานยั่งยืน วางซั้งกอเพิ่มที่อยู่ปลาแม่รำพึง-พงศ์ประศาสน์

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับ เครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน สำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน หน่วยป้องกันทางทะเลและชายฝั่งบางสะพาน สมาคมชาวประมงบางสะพาน เครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านต้นทองหลาง และกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านอ่าวยาง จัดกิจกรรมวางซั้งกอ(บ้านปลา) บริเวณตั้งแต่ชายหาดบ้านต้นทองหลาง ม.9 ต.พงศ์ประศาสน์ ไปจนถึงบ้านอ่าวยาง ต.แม่รำพึง รวม 10 จุด เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ระบบนิเวศชายฝั่งทางทะเล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพประมงพื้นบ้านบางสะพานสู่ความยั่งยืน โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการวางซั้งกอที่ชายหาดบ้านฝ่ายท่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

● กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเล-สนับสนุนน้ำดื่ม

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมโครงการฟอกทรายคืนสู่ทะเลและเก็บขยะบริเวณชายหาดอ่าวบ่อทองหลาง(วัดบ่อทองหลาง) หมู่ที่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงอำเภอบางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ์) เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟู สภาพแวดล้อมชายหาดตามแนวชายฝั่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กลุ่มเหล็กสหวิริยา หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงอำเภอบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) สำนักงานประมง อ.บางสะพาน สมาคมชาวประมงอำเภอบางสะพาน และกลุ่มประมงพื้นบ้านอำเภอบางสะพาน

นอกจากนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้สนับสนุนน้ำดื่ม ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นายถาวร โรจนะรัตน์ ประมงอำเภอบางสะพานและนายสมนึก โทยบคาน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ

เสริมศักยภาพ

ต่อจากหน้า 1

ด้านผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาสังคมให้คุณภาพชีวิตของคนบางสะพานได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าว "ข่าวคนเหล็กเอสเอสไอ" รายงานว่า เมื่อระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพูดเพื่อนำเสนอผลงาน" ให้แก่ตัวแทนสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน รวมจำนวน 15 แห่ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 45 คน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน สร้างความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ และพัฒนาเทคนิคการเล่าเรื่องที่สามารถนำไปปรับใช้กับการพูดในโอกาสต่างๆ ได้ ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความสามารถมาทอดถ่ายความรู้ อาทิเรื่อง 1) หลักการพูดในที่ชุมชน 2) การฝึกพูด 3) การแนะนำและสอนวิธีการทำ Power Point เพื่อการนำเสนอที่ดีมีประสิทธิภาพ 4) การทบทวนปรับแก้ไข การนำเสนอผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ 5) การถ่ายทอดประสบการณ์ในการเข้าประกวด อสม. ดีเด่น รวมถึงแนวคำถามของคณะกรรมการ และแนวทางการตอบคำถาม โดยได้รับเกียรติจากนายสุดใจ ซูจันทร์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ เดอะ คาแนล การ์เดนรีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน**นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์** หัวหน้าสำนักการพัฒนาที่ยั่งและสื่อสารกลุ่ม เอสเอสไอ เล่าว่า "กลุ่มเหล็กสหวิริยา ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรทางสังคมและชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นหน่วยงานที่ผลักดันและขับเคลื่อนพัฒนาสังคมให้คุณภาพชีวิตของคนบางสะพานได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ซึ่งการฝึกอบรมฯ หลักสูตร "การพูดเพื่อนำเสนอผลงาน" แสดงถึงความตั้งใจจริงของกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่พร้อมร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการพูด การนำเสนอผลงานให้กับ อสม. และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน โดยมีตัวแทน สมาชิก อสม.ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าประกวดผลการดำเนินงาน ตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลบางสะพาน พร้อมทั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่กลุ่มเหล็กสหวิริยา รวมจำนวนทั้งสิ้น 45 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย"

นายสุดใจ ซูจันทร์ ประธานในพิธีกล่าวว่า "การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสมาชิก อสม. สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมาก โดยเฉพาะการพูดในที่ชุมชน และการนำเสนอผลงาน ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสมาชิก อสม. ที่จำเป็นต้องมี และ

ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพงานด้านสาธารณสุขชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่เพื่อกำหนดทิศทางดำเนินงานอย่างเหมาะสม

วันนี้ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. บางสะพาน ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะทำให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ฝึกฝนและเรียนรู้การพูดและการนำเสนอผลงานเพิ่มขึ้น ขอให้ทุกท่านที่มีโอกาสได้มาเข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ใช้เวลาเรียนรู้ให้คุ้มค่า เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินงานภายในพื้นที่ของตนเองครับ"

สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย 1) หลักการพูดในที่ชุมชน 2) การฝึกพูด 3) การแนะนำและสอนวิธีการทำ Power Point เพื่อการนำเสนอที่ดีมีประสิทธิภาพ 4) การทบทวนปรับแก้ไข การนำเสนอผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 5) การถ่ายทอดประสบการณ์ในการเข้าประกวด อสม.ดีเด่น รวมถึงแนวคำถามของคณะกรรมการ และแนวทางการตอบคำถาม และ 6) พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังการบรรยายความรู้ เรื่อง "หลักการพูดในที่ชุมชน" ฐาน 4 ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ปัทมา สนธิทรัพย์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาชุมชน และมีวิทยากรร่วมฝึกการนำเสนอผลงานด้วย Power Point นายวินิตย์ ศิริรัตนชัยกูล และนางสาวอารีรัตน์ ศิริรัตนชัยกูล ตลอดระยะเวลา 2 วันอย่างเต็มที่ รวมถึงการทบทวนปรับแก้ไข การนำเสนอผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อาจารย์ปัทมา สนธิทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาชุมชน ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า "รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่ได้มีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง และเห็นทุกๆ การพัฒนาของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีความตั้งใจฝึกปฏิบัติร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำกิจกรรมทุกขั้นตอน และขอให้ทุกท่านนำสิ่งที่ได้รับไปต่อยอดการพัฒนาตนเองและขยายผลส่งต่อให้ผู้อื่นอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป"

นางปภาดา อมรปิยะกฤษฐ์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านวังน้ำเขียว บอกว่า "โครงการนี้ช่วยเสริมด้านบุคลิกภาพการยืนการพูด การใช้น้ำเสียง สามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งวิชาการ เทคนิค รวมถึงการสร้างพลังสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งบางท่านไม่มีประสบการณ์ด้านการพูดนำเสนอผลงาน แต่มีความพยายามและตั้งใจฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอน เพื่อฝึกพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของอำเภอบางสะพานให้ดีขึ้นไป"

เช่นเดียวกับ**นางดวงพร รัศมี** เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านวังน้ำเขียว เล่าว่า "นี่เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสเข้าร่วมอบรมการพูด รู้สึกตื่นเต้น กังวลเครียด กลัวว่าตนเองจะทำไม่ได้ และขอชื่นชมวิทยากรที่ช่วยฝึกให้มีความกล้าแสดงออกขึ้น กล้าพูดต่อหน้าในที่ชุมชนมากขึ้น โดยสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ จะนำไปเตรียมความพร้อมเข้าประกวดในพื้นที่ และปรับใช้กับชีวิตประจำวัน พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนๆ อสม.ที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะ"

นางชูศรี ผิวขาว เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านทุ่งขี้ต่าย ให้สัมภาษณ์ว่า "รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมอบรมฝึกพัฒนาตนเองร่วมกับเพื่อนๆ อสม.ในพื้นที่ข้างเคียง เพราะ อสม.จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ เมื่อถูกมอบหมายให้นำเสนองานของตนเองเกิดอาการประหม่าไม่กล้าพูด เวทีนี้จึงนับว่าเป็นการฝึกพูดสำหรับเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เรียนรู้เทคนิควิธีการพูด การยืน และที่สำคัญมันช่วยให้มีความกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้นด้วย"

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังประสบการณ์ในการเข้าประกวด อสม.ดีเด่น แนวคำถามของคณะกรรมการ และแนวทางการตอบคำถาม โดยมีนายมาณพ ทองมา ประธาน อสม. อำเภอบางสะพาน เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อให้ตัวแทนสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน ได้เตรียมความพร้อมและสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

ส่งเสริมชื่อเสียงเมืองทองนพคุณ กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนงานท่องเที่ยวบางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนการจัดงาน "ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนานเมืองทอง" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-17 กรกฎาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอบางสะพาน โดยนายเลิศยศ แย้มพลาย นายอำเภอบางสะพาน ประธานในพิธีเปิด เป็นผู้รับมอบ ณ เวทีลานวัดเขาโบสถ์ (พระอารามหลวง) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

SSI ร่วมพันธมิตร 5 อุตสาหกรรมหลัก จัดตั้ง CCUS Consortium มุ่งเป้า Net Zero

มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ธุรกิจยั่งยืน โลกยั่งยืน บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน ทรัพยากร รวมทั้งการเกิดขยะ ของเสีย และมลพิษจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศผ่านกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ รายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ร่วมเป็นสมาชิกคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานหมุนเวียน พัฒนาผลิตัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการ Life Cycle Assessment (LCA) ร่วมกับ Worldsteel Association และร่วมกับพันธมิตรจัดตั้ง CCUS Consortium มุ่งเป้า Net zero

โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นำโดยนายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีกลุ่ม (คนแรกจากซ้าย) ร่วมการประกาศจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการดักจับใช้ประโยชน์ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ "CCUS Consortium" (CCUS) พร้อมกับผู้บริหารขององค์กรสมาชิก ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (Thai Oil) บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด (SCG Cement) บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จำกัด (BIG) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)(PTTGC) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) และพันธมิตรภาคการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงาน Future Energy Asia 2022 โดยมีนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณะเป็นที่ปรึกษา ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

สำหรับกลุ่มความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการดักจับใช้ประโยชน์ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ "CCUS Consortium" เกิดจากการร่วมกันจัดตั้งระหว่างศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาชิกใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส (oil & gas) ซีเมนต์(cement) เหล็ก(steel) เคมี(chemical) และพลังงาน (power) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งผลักดันและพัฒนาเทคโนโลยี CCUS ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และกฎหมายของประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

เอกสารแนบที่ 35
เอกสารการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว

แนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อ้างถึง ระเบียบและนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
ฉบับที่ 2/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2554
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวดังนี้

1. <u>ความหมาย</u>

ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธีทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใดๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ตามที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษกำหนดไว้ เช่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ กัญชา กระท่อม สารระเหย เป็นต้น

2. <u>วิธีการ / มาตรการ</u>

2.1 <u>มาตรการส่งเสริมความรู้</u>

บริษัทจะดำเนินการให้ความรู้ และข่าวสาร ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรม การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชุมชี้แจง การเผยแพร่รายการทางโทรทัศน์ภายใน วารสารภายใน ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้รู้และเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดแต่ละประเภท รวมทั้งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมด้วย

2.2 <u>มาตรการป้องกัน</u>

บริษัทจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในบริเวณโรงงาน โดยมีการสอดส่องดูแลและตรวจสารเสพติด ดังนี้

2.2.1 <u>การตรวจประจำปี</u> บริษัทจะดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดปีละ 1 ครั้ง ในกรณีผลการตรวจพบว่าพนักงานใช้ยาเสพติด บริษัทจะเสนอให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตามข้อ 2.3

2.2.2 <u>การตรวจโดยกรณีมีเหตุอันสงสัย</u> บริษัทอาจจะดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดในกรณีอื่นอันมีเหตุอันควร เช่น มีการข่าวแจ้งเบาะแส พนักงานสุขภาพทรุดโทรม หยุดงานระยะยาว ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ปฏิบัติงานผิดพลาดบ่อยครั้ง เป็นต้น

2.3 <u>มาตรการบำบัดรักษา</u>

พนักงานผู้ติดยาเสพติดจะได้รับโอกาสตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโดยมุ่งหวังให้สามารถเลิกใช้ยาเสพติดและดำรงชีวิตได้อย่างปกติ พนักงานที่ได้รับการสุ่มตรวจสารเสพติดแล้วพบว่ามีการใช้สารเสพติดเป็นครั้งแรกแล้วยินดีเข้าโครงการมาตรการบำบัดรักษา หรือพนักงานที่ติดยาเสพติดซึ่งยังไม่ถูกสุ่มตรวจสารเสพติดแต่ได้เปิดเผยตนเพื่อเข้าโครงการมาตรการบำบัดรักษา จะได้รับการงดเว้นไม่ถูกดำเนินการทางวินัย และบริษัทจะให้คำปรึกษาหารือ และร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อพนักงานผู้นั้นได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้สามารถเลิกใช้สารเสพติดดำรงชีวิตและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปกติสุข

ทั้งนี้ บริษัทจะถือปฏิบัติกับพนักงานที่เข้ารับการบำบัดรักษาเสมือนพนักงานผู้มีปัญหาด้านสุขภาพโดยจะปกปิดข้อมูลเป็นความลับ และจะอนุโลมการลาระหว่างการบำบัดรักษาเป็นการลาป่วยตามระเบียบว่าด้วยการลาป่วยของบริษัท

3. <u>การดำเนินการ</u>

บริษัทได้จัดตั้งคณะอนุทำงานโรงงานสีขาว เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานที่ทำงาน และดำเนินตามมาตรการที่บริษัทกำหนด โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุทำงานโรงงานสีขาว

อย่างไรก็ตาม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานที่ทำงาน มิใช่เป็นหน้าที่ของคณะอนุทำงานโรงงานสีขาวเท่านั้น หากแต่เป็นปัญหาและหน้าที่ของพนักงานทุกๆคน บริษัทจึงกำหนดหน้าที่และการดำเนินการทางวินัย ดังนี้

3.1 <u>หน้าที่ของพนักงาน</u>

3.1.1 รับทราบทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการโรงงานสีขาวให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือคณะอนุทำงานโรงงานสีขาวโดยทันที

3.1.2 หากพบว่ามีการจำหน่าย แจกจ่าย ยาเสพติดในสถานที่ทำงาน ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือคณะอนุทำงานโรงงานสีขาวโดยทันที

3.2 <u>หน้าที่ของผู้บังคับบัญชา</u>

3.2.1 ต้องสื่อความโดยสม่ำเสมอและใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนรับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการโรงงานสีขาว

3.2.2 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งให้ความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภายในและภาครัฐที่เข้ามาดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้มีการระบาดของยาเสพติดในสถานที่ทำงาน

3.2.3 ดูแล เอาใจใส่ และสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา หากพบว่าพนักงานในสังกัดเสพยาเสพติด หรือมีพฤติกรรมอันสงสัยได้ว่าใช้สารเสพติด หรือ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หรือฝ่ายพนักงานสัมพันธ์และสวัสดิการ และคณะอนุทำงานโรงงานสีขาวทราบทันที

3.3 <u>การดำเนินการทางวินัย</u>

3.3.1 พนักงานผู้ใดผลิต จำหน่าย ครอบครอง หลอกลวง ชู้เข็ญ ยุยง ส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด ซึ่งนอกจากมีความผิดตามกฎหมายอาญาแล้ว การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดทางวินัยพนักงานอย่างร้ายแรงถึงขั้นเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยอีกด้วย

3.3.2 พนักงานที่มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใกล้เคียงดังต่อไปนี้ จะถูกพิจารณาดำเนินการทางวินัย

- ปฏิเสธการสุ่มตรวจสารเสพติดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- ถูกตรวจพบสารเสพติดแล้วไม่ยอมเข้าร่วมโครงการตามมาตรการบำบัดรักษา
- เข้าร่วมโครงการตามมาตรการบำบัดรักษา แต่ไม่ยอมรับการบำบัดรักษา
- รับการบำบัดรักษาแล้ว ต่อมากลับมาใช้สารเสพติดอีก

- ไม่เปิดเผยตัวเมื่อบริษัทแจ้งให้โอกาสในการเปิดเผยตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการมาตรการบำบัดรักษา แต่ภายหลังถูกตรวจพบว่าใช้สารเสพติด

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

[redacted]

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ระเบียบและนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
ที่ 2/2554

เรื่อง :	อนุมัติโดย :
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	[redacted] ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่
	วันที่ 15 กันยายน 2554 หน้าที่ 1 ของ 1 หน้า

<u>นโยบาย/วัตถุประสงค์</u>

1. บริษัทตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ซึ่งสร้างผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมส่วนรวมในทุกๆ ด้าน นับตั้งแต่สุขภาพ ร่างกาย ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม บริษัทจึงมุ่งหวังที่จะรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของบริษัทให้รอดพ้นจากพิษภัยยาเสพติด และส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย สุขภาพอนามัยแข็งแรง อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปราศจากยาเสพติด

2. บริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาและพนักงานทุกคน ที่ต้องสอดส่อง ดูแล และร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

3. บริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อใช้บังคับต่อไป และให้ สามารถแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมตามควรแก่กรณี

<u>บันทึกข้อตกลง</u>

เรื่อง โครงการโรงงานสีขาว

วันที่ : .....

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ..... รหัสพนักงาน S .....

ตำแหน่ง ..... สังกัดฝ่าย ..... ส่วน .....

ข้าพเจ้าตระหนักดีกว่าการใช้สารเสพติดมีผลกระทบในการทำลายความปกติสุข ความเจริญก้าวหน้าของตัวพนักงาน ครอบครัว และบริษัทเป็นอย่างยิ่ง และยังอาจมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการทำงานเป็นอันตรายต่อตัวพนักงานและเพื่อนพนักงานอีกด้วย

หลังจากที่ข้าพได้รับทราบโดยชัดเจนเกี่ยวนโยบายโครงการโรงงานสีขาวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงโดยความสมัครใจ ดังนี้

1. ข้าพเจ้าได้รับทรายนโยบายโดยชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการของบริษัทเรื่องปัญหาสารเสพติดแล้ว
2. ข้านเจ้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการครอบครอง การนำสารเสพติดเข้ามากายในบริษัท รถรับ-ส่งพนักงานของบริษัท และเสพสารเสพติดในบริเวณดังกล่าวเป็นความผิดทางวินัยขั้นร้ายแรง
3. ข้าพเจ้ายินยอมและจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการสุ่ม หรือการตรวจหาสารเสพติดจากตัวข้าพเจ้าทุกกรณี ***<u>* หาก ข้าพเจ้าปฏิเสธการตรวจหาสารเสพติด ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเลิกจ้างได้</u>***
4. ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในการดำเนินการ เพื่อให้บริษัทเป็นสถานประกอบการที่ปราศจากสารเสพติด
5. ข้าพเจ้ารับทราบ และเข้าใจวิธีการดำเนินงานของบริษัทตามโครงการให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา เพื่อการบำบัดรักษาผู้เสพสารเสพติดเป็นอย่างดี

ลงชื่อ ..... พนักงาน

( )

ลงชื่อ .....

( )

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (โรงงาน)

หลักสูตร

การป้องกันยาเสพติด ในสถานประกอบการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ อาคารออดิทอเรียม

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานใหม่ ปี 2564 - 2565 และพนักงานผู้สนใจ

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของโทษภัยของยาเสพติดและมีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่สถานประกอบกิจการของตนเอง ภายใต้โครงการโรงงานสีขาว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
2. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด รวมถึงช่วยดำเนินการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ
3. เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงใกล้ตัว ทุกส่วนงานต้องตระหนักและให้ความสำคัญ

วิทยากร

คุณทิพย์วารี ชมชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงาน ปปส.ภาค 7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ลัคนา LuckanaA@ssi-steel.com

เอกสารแนบที่ 36
เอกสารการรณรงค์ให้พนักงานออกกำลังกาย

SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PCL.

SSI Run For Friends # 7

23 -24 Jul 2022

ขอเชิญพนักงานเอสเอสไอ และครอบครัว วิ่งเพื่อสุขภาพ
รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนำเข้ากองทุน "เพื่อนช่วยเพื่อน" เอสเอสไอ

4.0 km — รับไข่ไก่ 1 แผง

6.0 km — รับข้าวสาร 5 กิโลกรัม 1 ถุง

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงของดวิ่งแบบรวมกลุ่ม
มาเป็น "วิ่งที่ไหนก็ได้" ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565
UP ลงใน Facebook
กลุ่ม **SSI-Employee Relation and Welfare**

*** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานเอสเอสไอ
และครอบครัว (ภรรยา /สามี /บุตร เท่านั้น)

ค่าสมัคร 60 บาท
ชำระค่าสมัครพร้อมรับของตามระยะวิ่ง ได้ในวันถัดไปหรือ
ประกาศจากผู้จัด ได้ที่ : ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ SSI (ERL)
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร : 5320 5058 หรือ 5053

สแกน QR CODE เข้ากลุ่ม

iFacts : i integrity | F Fighting spirit | a aim for excellence | c can change | t teamwork | s service-mind

SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PCL.

SSI Run For Friends # 8

23 Aug 2022

ขอเชิญพนักงานเอสเอสไอ และครอบครัว วิ่งเพื่อสุขภาพ
รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนำเข้ากองทุน "เพื่อนช่วยเพื่อน" เอสเอสไอ

2.0 km — รับน้ำมันพืช 1 ขวด

4.0 km — รับไข่ไก่ 1 แผง

6.0 km — รับข้าวสาร 5 กิโลกรัม 1 ถุง

ในรอบนี้เรากลับมาวิ่งในโรงงานได้แล้วนะครับ
แล้วพบกันในวันที่ 23 สิงหาคม 2565
เริ่มวิ่ง เวลา 17:50 น. เป็นต้นไป

*** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานเอสเอสไอ
และครอบครัว

ค่าสมัคร 60 บาท
ชำระค่าสมัครพร้อมรับของตามระยะวิ่ง ได้ที่หน้างาน
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร : คุณใหม่ 5058 หรือคุณอี๊ด 5053

iFacts : i integrity | F Fighting spirit | a aim for excellence | c can change | t teamwork | s service-mind

SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PCL.

SSI Run For Friends # 9

BSP/BKK

1-2 Sep 2022

ขอเชิญพนักงานเอสเอสไอ และครอบครัว วิ่งเพื่อสุขภาพ
รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนำเข้ากองทุน "เพื่อนช่วยเพื่อน" เอสเอสไอ

2.0 km — รับน้ำมันพืช 1 ขวด

4.0 km — รับไข่ไก่ 1 แผง

6.0 km — รับข้าวสาร 5 กิโลกรัม 1 ถุง

"วิ่งที่ไหนก็ได้" ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2565
UP ลงใน Facebook
กลุ่ม **SSI-Employee Relation (BSP/BKK.)**

*** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานเอสเอสไอ
และครอบครัว (ภรรยา /สามี /บุตร เท่านั้น)

QRCode สำหรับ ประเมินความสูง และความพึงพอใจในกิจกรรม SSI Run For Friends 2022

ค่าสมัคร 60 บาท
ชำระค่าสมัครพร้อมรับของตามระยะวิ่ง ได้ในวันถัดไปหรือ
ประกาศจากฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ SSI (ERL)
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร : คุณใหม่ 5058 หรือคุณอี๊ด 5053

สแกน QR CODE เข้ากลุ่ม

iFacts : i integrity | F Fighting spirit | a aim for excellence | c can change | t teamwork | s service-mind

SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PCL.

SSI Run For Friends # 10

26 Oct 2022

ขอเชิญพนักงานเอสเอสไอ และครอบครัว วิ่งเพื่อสุขภาพ
รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนำเข้ากองทุน "เพื่อนช่วยเพื่อน" เอสเอสไอ

2.0 km — รับน้ำมันพืช 1 ขวด

4.0 km — รับไข่ไก่ 1 แผง

6.0 km — รับข้าวสาร 5 กิโลกรัม 1 ถุง

ในรอบนี้เรากลับมาวิ่งในโรงงานได้แล้วนะครับ
แล้วพบกันในวันที่ 26 ตุลาคม 2565
เริ่มวิ่ง เวลา 17:50 น. เป็นต้นไป

*** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานเอสเอสไอ
และครอบครัว
*** มีน้ำเต้าหู้บริการฟรี

น้ำเต้าหู้ เพื่อสุขภาพ

ค่าสมัคร 60 บาท
ชำระค่าสมัครพร้อมรับของตามระยะวิ่ง ได้ที่หน้างาน
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร : คุณใหม่ 5058 หรือคุณอี๊ด 5053

iFacts : i integrity | F Fighting spirit | a aim for excellence | c can change | t teamwork | s service-mind


SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PCL.
SSI
SSI Run For Friends # 11
BSP
26-27 Nov 2022
ขอเชิญพนักงานเอสเอสไอ และครอบครัว วิ่งเพื่อสุขภาพ
รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนำเข้ากองทุน "เพื่อนช่วยเพื่อน" เอสเอสไอ
2.0 km
รับน้ำมันพืช 1 ขวด
4.0 km
รับไข่ไก่ 1 แผง
6.0 km
รับข้าวสาร 5 กิโลกรัม 1 ถุง
"วิ่งที่ไหนก็ได้" ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565
UP ลงใน Facebook
กลุ่ม SSI-Employee Relation (BSP.)
*** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานเอสเอสไอ
และครอบครัว (ภรรยา /สามี /บุตร เท่านั้น)
QRCode สำหรับ ประเมินความสุข
และความพึงพอใจในกิจกรรม
SSI Run For Friends 2022
ค่าสมัคร 60 บาท
ชำระค่าสมัครพร้อมรับของตามระยะวิ่ง ได้ในวันถัดไปหรือ
ประกาศจากฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ SSI (ERL)
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร : คุณใหม่ 5058 หรือคุณอี๊ด 5053
สแกน
QR CODE
เข้ากลุ่ม
iFacts : i integrity | F Fighting spirit | a aim for excellence | c can change | t teamwork | s service-mind


SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PCL.
SSI
SSI Run For Friends # 12
15 Dec 2022
ขอเชิญพนักงานเอสเอสไอ และครอบครัว วิ่งเพื่อสุขภาพ
รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนำเข้ากองทุน "เพื่อนช่วยเพื่อน" เอสเอสไอ
2.0 km
รับน้ำมันพืช 1 ขวด
4.0 km
รับไข่ไก่ 1 แผง
6.0 km
รับข้าวสาร 5 กิโลกรัม 1 ถุง
ในรอบนี้เรากลับมาวิ่งในโรงงานได้แล้วนะครับ
แล้วพบกันในวันที่ 15 ธันวาคม 2565
เริ่มวิ่ง เวลา 17:50 น. เป็นต้นไป
*** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานเอสเอสไอ
และครอบครัว
WOW!
ขอบอก!!!
จับรางวัล
มากมายจริง!
ค่าสมัคร 60 บาท
ชำระค่าสมัครพร้อมรับของตามระยะวิ่ง ได้ที่หน้างาน
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร : คุณใหม่ 5058 หรือคุณอี๊ด 5053
iFacts : i integrity | F Fighting spirit | a aim for excellence | c can change | t teamwork | s service-mind


SSI Run For Friends
Virtual Run 2022 V.2
ชวนคุณมาวิ่งสะสมระยะ เพื่อสุขภาพที่ดี
และสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน
SSI Run For Friends
Virtual Run 2022
START TO FINISH
3 สิงหาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565
กติกา :
1.พิมพ์รหัสพนักงานและระยะที่วิ่งได้โพสต์เก็บระยะใน Facebook กลุ่ม SSI-Employee Relation
2.นักวิ่งสามารถวิ่งที่ไดและเวลาใดก็ได้
3.ส่งผลวิ่งวันต่อวัน จากอุปกรณ์จับเวลา ระยะทาง ด้วยสัญญาณ GPS
4.รางวัลบัตรเติมน้ำมัน ตามระยะวิ่ง
5.สนับสนุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานกิโลเมตรละ 1 บาท
ระยะ 250 Km. 300
ระยะ 400 Km. 600
ระยะ 600 Km. 800
เฉพาะพนักงานเอสเอสไอ BSP และ BKK เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ เอสเอสไอ (ERL) โทร คุณใหม่ 5320,คุณอี๊ด 5320


Healthy Challenge #5
"อย่าปล่อยให้น้ำหนัก ลอยนวล"
อยากสุขภาพดี ต้องมีวินัย
สมัครพร้อมสร้างอัลบั้มส่งรูปและน้ำหนัก
ระหว่างวันที่ 1 ถึง 5 สิงหาคม 2565
ศึกษากติกาได้จากเอกสารแนบ
*** ทั้ง BKK และ BSP ใช้กฎกติกาและรางวัลเหมือนกัน
แสกนเข้ากลุ่ม ส่งน้ำหนักจ้า
Group1
Group2
รางวัลทองคำ
BKK 1 สลึง
BSP 1 สลึง
ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เอสเอสไอ คุณใหม่ 5058 คุณอี๊ด 5320


ลดน้ำตาลในเลือด
"น้ำตาลในเลือดสูง" เสี่ยงเป็น เบาหวาน
กติกา
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นพนักงานของ SSI
2.ผู้เข้าแข่งขันต้องมีความซื่อตรง ในการส่งภาพข้อมูลหว่างการทำกิจกรรม
3.ผู้เข้าแข่งขันยินยอมเปิดเผยข้อมูลกิจกรรม ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่นได้ทราบ
4.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสมัครในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
5.เมื่อเริ่มต้นการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งผลหรือรูปกิจกรรมระหว่างสัปดาห์ ตามวันที่กำหนดส่งผล (กำหนดส่งข้อมูลทุกวันจันทร์) มีโจทน์ให้ปฏิบัติ
6.การส่งข้อมูล ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างอัลบั้มในกลุ่ม UP รูปผลหรือรูปกิจกรรมพร้อมเขียนรหัสพนักงาน ว/ด/ป. ที่ทำกิจกรรมให้ชัดเจน
7.หากผู้เข้าแข่งขันขาดส่งรูปกิจกรรม 1-3 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์รับรางวัลที่ 1 หากขาดส่ง 4 ครั้งขึ้นไปจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับรางวัลสนับสนุน
8.การเก็บผลค่าน้ำตาลในเลือดครั้งแรกในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 และครั้งสุดท้ายเมื่อจบการแข่งขันในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 จะใช้วิธีการตรวจด้วยการเจาะเลือดวัดผล (ตรวจโดยพยาบาล)
High Blood Sugar
OK
เกณฑ์การตัดสิน
1. วัดจากค่าน้ำตาลที่ลดลง แต่ไม่ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน
คนปกติ = เมื่องดอาหาร 60-99 mg/dl
เบาหวาน = เมื่องดอาหาร 126 mg/dl
2.ระยะเวลาการแข่งขัน 3 เดือน
เริ่ม 8 สิงหาคม - 8 ตุลาคม 2565
3.การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัล
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
ผู้ร่วมการแข่งขันทุกท่าน รับเงินสนับสนุน 500 บาท
(ยกเว้นผู้ที่ได้รับรางวัล 1 และถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันจะไม่ได้รางวัลนี้)
*** ทั้ง BKK และ BSP ใช้กฎกติกาและรางวัลเหมือนกัน
แสกนเข้ากลุ่ม ตรงนี้เลยจ้า
ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์เอสเอสไอ คุณใหม่ 5058 คุณอี๊ด 5320

เอกสารแนบที่ 37
เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย
และนโยบายด้านความปลอดภัย

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

innovate · strength

บริษัทเหล็กชั้นนำด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น
Leading Innovative and Reliable Steel Company

ISO 9001
ISO/IEC 17025
IATF 16949
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001

10 พฤศจิกายน 2565

ถึง พนักงานทุกท่าน

จาก นายนาวา จันทนสุคน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (โรงงานบางสะพาน)

ตามหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (โรงงานบางสะพาน) ชุดปัจจุบันได้ครบวาระในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ สามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและสอดคล้องกับกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (โรงงานบางสะพาน) ชุดใหม่ ดังนี้

1.	นายมนินทร์	อินทร์พรหม	เป็น	ประธานกรรมการ
2.	นายชยพล	ป่านขาว	เป็น	กรรมการ
3.	นายฉัตรชัย	สุวรรณเทพ	เป็น	กรรมการ
4.	นายพรหมมินทร์	จันระอา	เป็น	กรรมการ
5.	นายจรัญ	หญีตน้อย	เป็น	กรรมการ
6.	นายเอกชัย	มาศเสม	เป็น	กรรมการ
7.	นายสุรินทร์	บรรจง	เป็น	กรรมการ
8.	นางวรกมล	วิศิษฎ์มณเฑียร	เป็น	กรรมการ
9.	นางสาววัชรา	เครือแดง	เป็น	กรรมการ
10.	นายเอก	ศิริมังคลา	เป็น	กรรมการ
11.	นายอาทิตย์	ซื่อสัตย์	เป็น	กรรมการ
12.	นายเผดิมชัย	เกตุแก้ว	เป็น	กรรมการ
13.	นายมานพ	อุ่นอ่อน	เป็น	กรรมการ
14.	นายพีระพงษ์	อดุลย์อารยะรังษี	เป็น	กรรมการ
15.	นายสิทธิพงศ์	สังข์ชัย	เป็น	กรรมการ
16.	นายอภิรักษ์	หงษ์หิรัญ	เป็น	กรรมการ

สำนักงานกรุงเทพ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ (Tel.) +66 2 238 3063-82, 630 0280-6
HEAD OFFICE 28/1 Prapawit Bldg.,2-3 Fl., Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand โทรสาร (Fax) +66 2 236 8890, 236 8892, 236 7017, 630 0287
โรงงาน 9 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ (Tel.) +66 32 691 403-5, 691 412-5, 641 419-20
PLANT OFFICE 9 M. 7 T.Maeaumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirikhan 77140 Thailand. โทรสาร (Fax) +66 32 691 408, 691 416, 691 421

17. นายเอกชัย	เก็บไว้	เป็น	กรรมการ
18. นายบัณฑิต	ดวงใหญ่	เป็น	กรรมการ
19. นายฉัตรชัย	แดงตะโคตร	เป็น	กรรมการ
20. นายศุภกฤต	เอี่ยมเผ่าจีน	เป็น	กรรมการ
21. ว่าที่ร้อยตรีธนะศักดิ์	ศักดิ์ปฏิฐา	เป็น	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (โรงงานบางสะพาน) มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ประชุมและสำรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. จัดทำและทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เสนอต่อนายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้าง
3. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เสนอต่อนายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้าง
4. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบกิจการ
6. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้าง
7. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม โดยรายงานผลการสำรวจดังกล่าวรวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น การเกิดอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทุกครั้ง หรืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
8. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความผิดชอบในด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้าง

สำนักงานกรุงเทพ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ (Tel.) +66 2 238 3063-82, 630 0280-6
HEAD OFFICE 28/1 Prapawit Bldg.,2-3 Fl., Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand โทรสาร (Fax) +66 2 236 8890, 236 8892, 236 7017, 630 0287
โรงงาน 9 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ (Tel.) +66 32 691 403-5, 691 412-5, 641 419-20
PLANT OFFICE 9 M. 7 T.Maeaumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirikhan 77140 Thailand. โทรสาร (Fax) +66 32 691 408, 691 416, 691 421
http://www.ssi-steel.com ทะเบียนเลขที่ (Registration No.) 0107537000688

9. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อนายจ้าง
10. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้าง
11. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอนายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้าง
12. ประเมินผลการดำเนินงานด้านปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบกิจการ
13. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่นตามที่นายจ้าง หรือตัวแทนนายจ้างมอบหมาย

โดยให้คณะกรรมการฯ มีวาระการปฏิบัติงาน 2 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

[redacted]

.....

(นายนาวา จันทนสุคน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานกรุงเทพ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ (Tel.) +66 2 238 3063-82, 630 0280-6
HEAD OFFICE 28/1 Prapawit Bldg.,2-3 Fl., Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand โทรสาร (Fax) +66 2 236 8890, 236 8892, 236 7017, 630 0287
โรงงาน 9 หมู่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ (Tel.) +66 32 691 403-5, 691 412-5, 641 419-20
PLANT OFFICE 9 M. 7 T.Maeaumphueng, Bangsaphan, Prachuapkhirikhan 77140 Thailand. โทรสาร (Fax) +66 32 691 408, 691 416, 691 421

เอกสารแนบที่ 38
รายการอุปกรณ์ป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงาน

SSI	บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	
	เอกสารสนับสนุน (Other Supporting Document)	หมายเลขเอกสาร : BS/SE/O/SHE/ES/OC/01
	เรื่อง : รายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงาน	ฉบับที่ : A / แก้ไขครั้งที่ : 7
	ผู้จัดการฝ่ายอนุมัติ [redacted]	วัน/เดือน/ปี : 15 สิงหาคม 2561
		หน้า 1 of 3

รายการ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		งานเชื่อมทุกชนิด ไฟฟ้า/แก๊ส	งานเจียร/ตัด/งานตัดโลหะ/ของแข็งทุกชนิด	งานเจียร Coil	งานตัดแก๊ส	งานเชื่อมท่อแอร์	งานแก๊วท์	งานเจาะวัสดุ	งานตี, ดอก โลหะ	งานสกัดพื้นคอนกรีต	งานสกัดพื้นคอนกรีต (เครื่องมือ)	งานบนที่สูง (ความสูง 2 - 4 ม.)	งานบนที่สูง (ความสูง 4 ม. ขึ้นไป) *(ใส่รองเท้าบ้าใต้)*	งานไฟฟ้าแรงสูง *(660 Volt)*	งานปูน	งานไม้	งานทาสี/พ่นสี	งานสัมผัสน้ำมัน/จาระบี	งานสัมผัสสารเคมีทั่วไป	งานสัมผัสสารเคมี (ห้อง Lab เคมี)	งานเกี่ยวกับแรงดันในระบบท่อ	งานโกยเกลในเตา/ งานรื้อถอนและติดตั้งวัสดุทนไฟ	งาน Industrial cleaning ทั่วไป	งานเตรียมและป้อนชิ้นงานเพื่อกลึง กัด ตัด ไส / เจียรนัย	งานที่ใช้เครื่องมือที่ใช้แรงดันลม, ไฮดรอลิค	งานยกแผ่นเหล็ก	งานตรวจสอบคุณภาพ/ รัดสาย (Coil ร้อน)	งาน Clear Scrap/ งานรัด Coil (Coil เย็น)	งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า ≥ 220 โวลท์ ขึ้นไป	งาน Packing coil PO	งานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ Coil & Slab Yard	งานที่ลงไปในพื้นที่ที่ระดับน้ำลึกกว่า 1 เมตร	งานตัดหญ้า/ งานตัดแต่งต้นไม้	งานประปาหรือติดกระจก	งานคอนกรีต ผสมปูนซีเมนต์	งานตัด รื้อถอน สกัด ทุบหรือเจาะวัสดุ	งานเจาะหรืองานขุด	งานก่ออิฐ ฉาบปูน ตกแต่งผิวปูน
ถุงมือกันไฟฟ้า Rubber Insulating Gloves														●																									
ถุงมือกันความร้อน Heat Resistant Gloves																											□												
ชุดป้องกันความร้อน Hest Resistance Clothing																											●												
หน้ากากแบบดสับกรองสารเคมี Chemical Cartridge Respirators		□				□	□												□				□																
หน้ากากป้องกันสารเคมี Chemical Mask		□				□	□												□				□																
หน้ากากแบบกระดาษ Mask										●	●																								●				
เข็มขัดนิรภัย Safety Belt												□																											
เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว Safety Harness												□	●																										
เชือกช่วยชีวิต Shock Absorber Lanyard													●																										
รองเท้าบู๊ท(เฉพาะงานปูน) Chemical Resistant															□																		□						
รองเท้าบู๊ท Rubber Boot																						□									●								
การ์ดกันวัสดุบาดขา Shin Guard																															●								
เสื้อสะท้อนแสง Reflective Vests																													●										

SSI	บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	
	เอกสารสนับสนุน (Other Supporting Document)	หมายเลขเอกสาร : BS/SE/O/SHE/ES/OC/01
	เรื่อง : รายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงาน	ฉบับที่ : A / แก้ไขครั้งที่ : 7
	ผู้จัดการฝ่ายอนุมัติ [redacted]	วัน/เดือน/ปี : 15 สิงหาคม 2561
		หน้า 1 of 3

รายการ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		งานเชื่อมทุกชนิด ไฟฟ้า/แก๊ส	งานเจียร/ตัด/งานตัดโลหะ/ของแข็งทุกชนิด	งานเจียร Coil	งานตัดแก๊ส	งานเชื่อมท่อแอร์	งานเก็วท์	งานเจาะวัสดุ	งานตี, ดอก โลหะ	งานสกัดพื้นคอนกรีต	งานสกัดพื้นคอนกรีต (เครื่องมือ)	งานบนที่สูง (ความสูง 2 - 4 ม.)	งานบนที่สูง (ความสูง 4 ม.ขึ้นไป) *(ใส่รองเท้าหัวใน)*	งานไฟฟ้าแรงสูง *(660 Volt)*	งานปูน	งานไม้	งานทาสี/พ่นสี	งานสัมผัสน้ำมัน/จาระบี	งานสัมผัสสารเคมีทั่วไป	งานสัมผัสสารเคมี (ห้อง Lab เคมี)	งานเกี่ยวกับแรงดันในระบบท่อ	งานโกยเกลในเตา/ งานรื้อถอนและติดตั้งวัสดุทนไฟ	งาน Industrial cleaning ทั่วไป	งานเตรียมและป้อนชิ้นงานเพื่อกลึง กัด ตัด ไส / เจียรนัย	งานที่ใช้เครื่องมือที่ใช้แรงดันลม,ไฮดรอลิค	งานยกแผ่นเหล็ก	งานตรวจสอบคุณภาพ/ รัดสาย (Coil ร้อน)	งาน Clear Scrap/ งานรัด Coil (Coil เย็น)	งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า ≥ 220 โวลท์ ขึ้นไป	งาน Packing coil PO	งานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ Coil & Slab Yard	งานที่ลงไปในพื้นที่มีระดับน้ำลึกกว่า 1 เมตร	งานตัดหญ้า/ งานตัดแต่งต้นไม้	งานประปาหรือตัดกระจก	งานคอนกรีต ผสมปูนซีเมนต์	งานตัด รื้อถอน สกัด ทุบหรือเจาะวัสดุ	งานเจาะหรืองานขุด	งานกอร์ฐ ฉาบปูน ตกแต่งผิวปูน
หมวกนิรภัย+สายรัดคาง Safety Helmet & Chin Strap		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
รองเท้านิรภัย Safety Shoes		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	□	●	●	●	●	●	●	●	□	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●	●	●
ที่อุดหู / ที่ครอบหู Ear Plug / Ear Muff							●		●	●																													
แว่นตานิรภัย Safety Glasses			□			●		●		□	□				●	●	●	●			□	□		□	□			□	□				□			●			
แว่นครอบตา Safety Goggle			□							□	□								●	●	□	□			□				□				□						
กระบังหน้า Face Shield			□	●	□				●	□	□			●							□			□	□		●	□	□				□						
หน้ากากเชื่อม Welding Helmet		□			□		□																																
หน้ากากเชื่อม Welding Helmet		□					□																																
ถุงมือยางป้องกันสารเคมี Chemical Resistance Gloves															□		□	●	●	●			□												□				
ถุงมือผ้า Gloves									●	□					□	□	□				●	●	□	□	●								●	□		□	□	□
ถุงมือหนังแบบสั้น Leather Gloves			●		□	□	□	●		□	●				□	□	□							□		□		□		□				□		□	□	□
ถุงมือกันบาด Cutting Resistant Gloves				●																						□	□	□		□									
ถุงมือหนัง (งานเชื่อม) Welding Gloves		●			□	□	□																																

SSI	บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)		
	เอกสารสนับสนุน (Other Supporting Document)	หมายเลขเอกสาร : BS/SE/O/SHE/ES/OC/01	
	เรื่อง : รายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงาน	ฉบับที่ : A	แก้ไขครั้งที่ : 7
	ผู้จัดการฝ่ายอนุมัติ [redacted]	วัน/เดือน/ปี : 15 สิงหาคม 2561	
		หน้า 1 of 3	

รายการ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล		งานเชื่อมทุกชนิด ไฟฟ้า/แก๊ส	งานเจียร/ตัด/งานตัดโลหะ/ของแข็งทุกชนิด	งานเจียร Coil	งานตัดแก๊ส	งานเชื่อมท่อแอร์	งานเค้าท์	งานเจาะวัสดุ	งานตี, ดอก โลหะ	งานสกัดพื้นคอนกรีต	งานสกัดพื้นคอนกรีต (เครื่องมือ)	งานบนที่สูง (ความสูง 2 - 4 ม.)	งานบนที่สูง (ความสูง 4 ม.ขึ้นไป) *(ใส่รองเท้าบู๊ทใต้)*	งานไฟฟ้าแรงสูง *(660 Volt)*	งานปูน	งานไม้	งานทาสี/พ่นสี	งานสัมผัสน้ำมัน/จารบี	งานสัมผัสสารเคมีทั่วไป	งานสัมผัสสารเคมี (ห้อง Lab เคมี)	งานเกี่ยวกับแรงดันในระบบท่อ	งานโกยเกลในเตา/ งานรื้อถอนและติดตั้งวัสดุทนไฟ	งาน Industrial cleaning ทั่วไป	งานเตรียมและป้อนชิ้นงานเพื่อกลึง กัด ตัด ไส / เจียรนัย	งานที่ใช้เครื่องมือที่ใช้แรงดันลม, ไฮดรอลิค	งานยกแผ่นเหล็ก	งานตรวจสอบคุณภาพ/ รัดสาย (Coil ร้อน)	งาน Clear Scrap/ งานรัด Coil (Coil เย็น)	งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า ≥ 220 โวลท์ ขึ้นไป	งาน Packing coil PO	งานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ Coil & Slab Yard	งานที่ลงไปในพื้นที่มีระดับน้ำลึกกว่า 1 เมตร	งานตัดหญ้า/ งานตัดแต่งต้นไม้	งานประปาหรือดัดกระจก	งานคอนกรีต ผสมปูนซีเมนต์	งานตัด รื้อถอน สกัด ทุบหรือเจาะวัสดุ	งานเจาะหรืองานขุด	งานก่ออิฐ ฉาบปูน ตกแต่งผิวปูน
เสื้อชูชีพ Life Jacket																															●							

หมายเหตุ : สำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ สามารถเพิ่มรายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่กำหนดได้

● ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยประเภทนี้ในการปฏิบัติงาน

☐ ต้องเลือกอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน

ตารางการแก้ไข

ครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	หน้า	หัวข้อที่แก้ไข	ผู้ดำเนินการแก้ไข
1	01 กันยายน 2554	ทุกหน้า	เริ่มใช้เอกสาร	
2	25 กันยายน 2555	ทุกหน้า	เพิ่มลักษณะงานและเปลี่ยนแปลงรายการ PPE	ChalineeM
3	25 มีนาคม 2556	ทุกหน้า	เพิ่มลักษณะงานและเปลี่ยนแปลงรายการ PPE	ChutimaA
4	25 มีนาคม 2558	ทุกหน้า	เพิ่มลักษณะงานและเปลี่ยนแปลงรายการ PPE	ChutimaA
5	10 สิงหาคม 2558	ทุกหน้า	เปลี่ยนแปลงรายการ PPE	ChutimaA
6	05 สิงหาคม 2559	ทุกหน้า	เปลี่ยนแปลงรายการ PPE	ChutimaA
7	15 สิงหาคม 2561	ทุกหน้า	เพิ่มลักษณะงานและเปลี่ยนแปลงรายการ PPE	NisaratS

เอกสารแนบที่ 39
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ความปลอดภัยในพื้นที่เสียงดัง และมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่เสียงดัง

Occupational noise exposure (Awareness) และมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

วัตถุประสงค์ในการอบรม

1.เข้าใจถึงความรู้เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน
2.เข้าใจถึงความสำคัญของการทดสอบ สมรรถภาพการได้ยิน
3.เข้าใจถึงอันตรายของเสียงดัง
4.เข้าใจถึงหลักการควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงดังได้
5.เข้าใจถึงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

เมื่อไหร่ที่ต้องจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน?????

1. เมื่อทำการตรวจวัดค่าระดับความดังของเสียงของแล้วพบว่า ค่าระดับเสียง เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงมีค่าตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป

2.เมื่อพบว่าพนักงานมีสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติโดยหูข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้างมีการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพการได้ยินเมื่อเทียบกับค่าพื้นฐาน (Baseline audiogram) ตั้งแต่ 15 เดซิเบลขึ้นไป

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙

กำหนดให้นายจ้างจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมง ตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

2.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ 2561

3.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ 2561

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ 2561

นายจ้างต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ในสถานประกอบกิจการ หรือ โรงงาน ต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้บริหารระดับสูง เช่น จป.บริหาร โดยข้อความนโยบายต้องมุ่งเน้นถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง และ ควบคุม ลด หรือขจัดอันตรายจากเสียงดังที่เป็นอันตรายต่างๆกับพนักงานอันเนื่องมาจากการรับสัมผัสเสียงดังขณะทำงาน อีกทั้งต้องระบุถึงนโยบายการเฝ้าระวังการสูญเสียการได้ยินอันเนื่องมากจากเสียงดัง กรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ย ตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาเสียงดังและลดอันตรายและผลกระทบที่จะมีต่อพนักงานและสภาพแวดล้อมภายในสถานประกอบการ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ
พ.ศ 2561

ให้นายจ้างจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังนี้

๑) นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน

๒) การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring)

๓) การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring)

๔) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นายจ้างประกาศมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างทราบ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ
พ.ศ 2561

ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีการเฝ้าระวังเสียงดัง โดยการสำรวจและตรวจวัดระดับเสียงการศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดังและการประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการแล้วแจ้งผลให้ลูกจ้างทราบ

ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัดให้มีการเฝ้าระวังการได้ยินโดยให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric sting) แก่ลูกจ้างที่สัมผัสเสียงดังที่ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป และให้ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้างครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(๒) แจ้งผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินให้ลูกจ้างทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายจ้างทราบผลการทดสอบ

(๓) ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้างซ้ำอีกครั้งภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายจ้างทราบผลการทดสอบ กรณีพบว่าลูกจ้างมีสมรรถภาพการได้ยินเป็นไปตามข้อ ๖

ข้อ ๕ เกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินให้เป็นไป ดังนี้

(๑) ใช้ผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินครั้งแรกของลูกจ้างที่ ของหูทั้งสองข้างเป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Audiogram)

(๒) นำผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินครั้งต่อไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทุกครั้ง



ข้อ ๖ หากผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน พบว่าลูกจ้างสูญเสียการได้ยินที่หูข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่สิบห้าเดซิเบลขึ้นไปที่ความถี่ใดความถี่หนึ่ง ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ลูกจ้าง ดังนี้

(๑) จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงน้อยกว่าแปดสิบห้าเดซิเบลเอ

(๒) เปลี่ยนงานให้ลูกจ้าง หรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่างลูกจ้างด้วยกันเพื่อให้ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงน้อยกว่าแปดสิบห้าเดซิเบลเอ

ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดทำและติดแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ในแต่ละพื้นที่เกี่ยวกับผลการตรวจวัดระดับเสียง

- ติดป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง
- จัดให้มีเครื่องหมายเตือนให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในแต่ละพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากเสียงดังและทุกพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป

ข้อ ๘ ให้นายจ้างอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์การได้ยินความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน อันตรายของเสียงดัง การควบคุม ป้องกัน และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแก่ลูกจ้างที่ทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังที่ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการ

ข้อ ๙ ให้นายจ้างประเมินผลและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างบันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารการดำเนินการตามข้อ ๓ ถึงข้อ ๑๐ เก็บไว้ในสถานประกอบกิจการ ไม่น้อยกว่าห้าปี พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

องค์ประกอบของมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

องค์ประกอบของมาตรการอนุรักษ์การได้ยินมีอะไรบ้าง

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ 2561

1.นโยบายมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

สถานประกอบการใดที่ต้องทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน “ต้อง” กำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนิน โครงการและการแก้ไขปัญหาด้าน มลพิษทางเสียง

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน SSI

- กำหนดนโยบายจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน โดยเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
- ต้องทำการประกาศนโยบายให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน และลงมือปฏิบัติจริง

องค์ประกอบของมาตรการอนุรักษ์การได้ยินมีอะไรบ้าง

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ 2561

2. การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring)

1..สำรวจและตรวจวัดระดับเสียง
2..ศึกษาระยะเวลา สัมผัสเสียง
3..ประเมินการสัมผัสเสียง
4.แจ้งผลให้ลูกจ้างทราบ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน SSI

สำรวจและตรวจวัดระดับเสียง

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

อุปกรณ์และเครื่องมือในการเฝ้าระวังเสียง

เครื่องวัดระดับเสียง

เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือในการเฝ้าระวังเสียง

วิธีการตรวจวัดระดับเสียงด้วยเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม

ให้ตรวจวัดบริเวณที่มีลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ในสภาพการทำงานปกติโดยไมโครโฟนจะถูกติดไว้ที่ระดับการได้ยิน (Hearing zone) คือ อยู่ในรัศมีไม่เกิน 30 เซนติเมตรจากหูของผู้ปฏิบัติงานที่กำลังปฏิบัติงาน ณ จุดนั้น

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

วิธีการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือในการเฝ้าระวังเสียง

วิธีการตรวจวัดระดับเสียงด้วยเครื่องวัดระดับเสียง

การติดตั้งเครื่องวัดเสียงจะติดตั้งไว้บนขาตั้ง (Tripod) โดยให้ความสูงของไมโครโฟนอยู่ที่ระดับการได้ยิน คือ อยู่ในรัศมีไม่เกิน 30 เซนติเมตรจากหูของผู้ปฏิบัติงานที่กำลังปฏิบัติงาน ณ จุดนั้น และหันไมโครโฟนไปที่แหล่งกำเนิดเสียง กรณีตรวจวัดในบริเวณที่มีพัดลมหรือกระแสลมแรง จะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันลมที่ไมโครโฟนเครื่องวัดเสียงทุกครั้งและตลอดระยะเวลาการตรวจวัด เพื่อป้องกันผลการตรวจวัดระดับเสียงผิดพลาดไปจากความเป็นจริง



ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

จำเป็นต้องวัดเสียงดังในที่ทำงานบ่อยเพียงใด?

หากสถานประกอบการมีเสียงดัง ควรมีการตรวจวัดเสียงเป็นประจำทุกปี เพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น เสียงดังมากขึ้นซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร หรือสาเหตุอื่นใดก็ตามจะได้มีการบำรุงรักษาให้คงสภาพเดิม

นอกจากนี้ ควรมีการตรวจวัดเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือการเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิต เพื่อจะได้ทราบว่าคนงานได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมหรือไม่

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

การเฝ้าระวังเสียงดัง

1. การสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง >> ค่า Leq สูงกว่า 85 เดซิเบล (เอ)
2. การศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง >> ระยะเวลาที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสเสียงในระดับความดัง ณ จุดที่ทำงาน
3. การประเมินการสัมผัสเสียงดัง >> เทียบกับมาตรฐานหรือกฎหมาย

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

แผนผังแสดงระดับเสียง

การวัดระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการ มีการตรวจวัด 2 รูปแบบ คือ

1.การวัดเสียง ณ จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง เพื่อทราบความดังของเสียงที่แหล่งกำเนิด หรือ วัด ณ จุดที่คนทำงาน เพื่อทราบว่าคนทำงานได้รับเสียงดังในระดับที่เป็นอันตรายหรือไม่

2.การวัดเสียงแบบพื้นที่ เป็นการวัดเสียงเพื่อจัดทำแผนที่เสียงในสถานประกอบการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

การเฝ้าระวังเสียงดัง



ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน SSI

แจ้งผลให้ลูกจ้างทราบ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน SSI

ศึกษาระยะเวลา สัมผัสเสียง ประเมินการสัมผัสเสียง

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน SSI

ผลตรวจการวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานปี 2564

ประเภทจุดตรวจ	จุดตรวจทั้งหมด	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
01 ระดับความดังของเสียง (Leq 8 ชั่วโมง)	16	10	7
02 ระดับการสะสมของเสียงที่คนงานได้รับ % Dose TWA 8 ชม.	26	26	0
03 ระดับความดังของเสียงกระแทก	3	3	0
04 ระดับความดังของเสียงแยกความถี่	16	16	0
05 จุดตรวจวัดแสงสว่าง	110	87	23

สำหรับจุดตรวจวัดใดที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการควบคุมป้องกันในแผนงานความปลอดภัยฯ ประจำพื้นที่แล้ว

ตรวจวัดโดย บริษัท เอสซีเอสเอนวิรอนเมนท์ เซอร์วิสส์ จำกัด
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 20-24 กันยายน 2564

องค์ประกอบของมาตรการอนุรักษ์การได้ยินมีอะไรบ้าง

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ 2561

3. การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring)

1.ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินแก่ลูกจ้าง
2.แจ้งผลให้ลูกจ้างทราบ
3.ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินซ้ำ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

การเฝ้าระวังการได้ยิน



ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน SSI

ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินแก่ลูกจ้าง

คนงานควรได้รับการตรวจการได้ยินครั้งแรก เมื่อทำงานในที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวันและตรวจเป็นระยะประจำทุกปี เพื่อเฝ้าระวังการได้ยินที่เสื่อมลง

หากเป็นการตรวจการได้ยินครั้งแรก ให้ตรวจภายใน 30 วัน หลังจากที่รับคนงานเข้ามาทำงานเกี่ยวข้องกับเสียงดัง ซึ่งผลการตรวจครั้งแรกจะใช้ประโยชน์ในการเปรียบเทียบผลการตรวจในปีต่อไป เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

ออร์ดิโอแกรม (Audiogram)

แผนภูมิแสดงผลการตรวจวัดความสามารถในการได้ยินเสียงของแต่ละบุคคล แยกตามความถี่ โดยให้ผู้รับการตรวจฟังเสียงบริสุทธิ์ที่ละความถี่ และบันทึกค่าต่ำสุดในแต่ละความถี่ที่ได้ยินโดยใช้ค่า 2 ใน 3 ครั้ง ของการทดสอบ ค่าที่ได้มีหน่วยเป็น เดซิเบล

โดยกำหนดให้ -10 ถึง 25 เดซิเบล เป็นค่าที่เฉลี่ยความสามารถในการได้ยินของคนปกติที่ไม่มีโรคหู

เครื่อง Audiometer



ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

เกณฑ์ประเมินการสูญเสียการได้ยิน

การได้ยิน	[illegible]	ความสามารถได้ยินเสียงพูด
ปกติ	[illegible]	ได้ยินเสียงพูดกระซิบเบาๆ
ตึงเล็กน้อย	[illegible]	ได้ยินเสียงพูดเบาๆ, ปกติ
ตึงปานกลาง	[illegible]	ไม่ได้ยินเสียงพูดปกติ ต้องพูดเสียงดัง
ตึงมาก	[illegible]	เสียงพูดค่อนข้างดังมากจึงได้ยิน
ตึงรุนแรง	[illegible]	ได้ยินเฉพาะเสียงตะโกน
หนวก	[illegible]	ไม่ได้ยินแม้เสียงตะโกน

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

การเฝ้าระวังการได้ยิน

ทดสอบการได้ยินประจำปี

ถ้าพบว่าลูกจ้างสูญเสียการได้ยินที่หูข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่ 15 เดซิเบล (เอ)ขึ้นไป ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่งให้นายจ้างจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้างซ้ำอีกภายใน 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งให้ลูกจ้างทราบผลการทดสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบผลการทดสอบ

มาตรการป้องกันอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ลูกจ้าง

1.ต้องจัดหา PPE ลดเสียงให้ต่ำกว่า 85 dBA

2.เปลี่ยนงาน หรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ โดย 8 ชั่วโมงการทำงาน เฉลี่ยห้ามเกิน 85 dBA

องค์ประกอบของมาตรการอนุรักษ์การได้ยินมีอะไรบ้าง

ความประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ 2561

4.หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.นายจ้างมีหน้าที่สำคัญที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นและดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ผู้สนับสนุนในการดำเนินโครงการ ได้แก่ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาล อาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิศวกรโรงงาน นักสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่บุคคล เป็นต้น

3.ลูกจ้างทุกคนต้องมีความรู้และตระหนักในอันตรายที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มี เสียงดัง พร้อมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำด้วย

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน SSI

จัดให้มีการอบรม

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน → การเฝ้าระวังเสียงดัง → แผนผังแสดงระดับเสียง → การเฝ้าระวังการได้ยิน → การประเมินผลและทบทวนโครงการฯ → การบันทึกข้อมูล

ความดังเสียงที่เป็นอันตรายและกลไกการได้ยิน

ความดังเสียงที่เป็นอันตราย

เสียงที่เป็นอันตราย องค์การอนามัยโลกกำหนดว่า เสียงที่เป็นอันตราย หมายถึงเสียงที่ ดังเกิน 85 เดซิเบลเอที่ทุกความถี่ ส่วนใหญ่พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมมีระดับเสียงที่ดังเกิน มากกว่า 85 เดซิเบลเอ เป็นจำนวนมากซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทางกาย และจิตใจ

เสียงรบกวน หมายถึง ระดับเสียงที่ผู้ฟังไม่ต้องการจะได้ยินเพราะสามารถกระทบต่อ อารมณ์ความรู้สึกได้แม้จะไม่เกินเกณฑ์ ที่เป็นอันตราย แต่ก็เป็นเสียงรบกวนที่มีผลต่อผู้ฟังได้ การใช้ความรู้สึกทำวัดได้ยากกว่า เป็นเสียงรบกวนหรือไม่เช่น เสียงดนตรีที่ดังมากในสถานที่ เต้นรำไม่ทำให้ผู้ที่เข้าไปเที่ยวรู้สึกว่าถูกรบกวน แต่ในสถานที่ต้องการความสงบ เช่น ห้องสมุด เสียงพูดคุยตามปกติที่มีความดัง ประมาณ 60 เดซิเบลเอ ก็ถือว่าเป็นเสียงรบกวนได้

ผลเสียของเสียงที่มีต่อสภาพร่างกายและจิตใจ

กลไกการได้ยินเสียงของของมนุษย์



เราสามารถได้ยินเนื่องจากคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากหูชั้นนอกเข้าสู่ชั้นกลาง แล้วเข้าสู่หูชั้นใน การทำงานของหูในช่วงตั้งแต่ใบหู รูหู กระดูกหูชั้นกลาง จัดเป็นการนำเสียงผ่านคอเคลียในหูชั้นในเมื่อนำไปส่องกล้องจุลทรรศน์ ภายในจะกลวงและมีเซลล์ขน

เสียงดังมีกี่ประเภท

1. เสียงบริสุทธิ์ คือ เสียงที่มีความถี่เดียว เช่น เสียงที่เกิดจากการเคาะส้อมเสียง

2. เสียงผสม คือ เสียงที่เกิดจากเสียงบริสุทธิ์หลายความถี่มารวมกัน เช่น เสียงพูดคุย เสียงดนตรี เป็นต้น

3.เสียงรบกวน คือ เสียงที่ไม่พึงปรารถนาของผู้รับฟัง ซึ่งอาจเป็นเสียงบริสุทธิ์ หรือเสียงผสมก็ได้ เสียงรบกวนอาจก่อให้เกิดความเครียด หรือหากมีความ อาจทำให้หูดึงได้

ลักษณะของเสียง

1.เสียงกระแทก (Impact or Impulse Noise) หมายถึง เสียงที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดอย่างรวดเร็ว ในเวลาน้อยกว่า 1 วินาที มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงมากกว่า 40 เดซิเบล เช่น เสียงการตอกเสาเข็ม การปั๊มชิ้นงาน การทุบเคาะอย่างแรง เป็นต้น

2.เสียงดังเป็นช่วงๆ (Intermittent Noise) เป็นเสียงที่ดังไม่ต่อเนื่อง มีความเงียบหรือเบากว่าเป็นระยะๆ สลับไปมา เช่น เสียงเครื่องปั๊ม/อัดลม เสียงจราจร เสียงเครื่องบินที่บินผ่านไปมา เป็นต้น

3.เสียงดังต่อเนื่อง (continuous Noise) เป็นเสียงดังที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ

3.1.เสียงดังต่อเนื่องแบบคงที่ (Steady-state Noise) เป็นลักษณะเสียงดังต่อเนื่องที่มีระดับเสียง เปลี่ยนแปลง ไม่เกิน 3 เดซิเบล เช่น เสียงจากเครื่องทอผ้า เครื่องปั่นด้าย เสียงพัดลม เป็นต้น

3.2. เสียงดังต่อเนื่องที่ไม่คงที่ (Non-steady state Noise) เป็นลักษณะเสียงดังต่อเนื่องที่มีระดับเลียงเปลี่ยนแปลงเกินกำ 10 เดซิเบล เช่น เสียงจากเลื่อยวงเดือน เครื่องเจียร เป็นต้น

กลไกการได้ยินเสียง



01 เสียงจะถูกส่งเข้าทางช่องหู ทำให้แก้วหูเคลื่อนไหว

02 แก้วหูจะสั่นสะเทือนตามคลื่นเสียง

03 เสียงที่สั่นสะเทือนจะถูกส่งผ่านกระดูกหูไปยังคลอเคลีย

04 เสียงที่สั่นสะเทือนจะทำให้น้ำในหูคลอเคลียเคลื่อนไหว

05 การเคลื่อนไหวของน้ำในหูทำให้เซลล์ขนลู่ลง เซลล์ขนเหล่านี้จะแปลงเสียงเป็นสัญญาณส่งไปยังประสาทรับเสียง เซลล์ขนบริเวณปลายด้านหนึ่งของโคเคลียจะส่งข้อมูลเสียงต่ำออกไปในขณะที่อีกปลายด้านหนึ่งส่งข้อมูลเสียงสูง

06 ประสาทรับเสียงจะส่งสัญญาณต่อไปยังสมองเพื่อแปลความหมายของเสียง

ประเภทการสูญเสียได้ยิน

การรับสัมผัสเสียง เป็นสาเหตุของการสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราวหรือถาวรต่อการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินชั่วแบบคราว

- เกิดขึ้นภายใน 2 -3 ชั่วโมงแรกของการสัมผัสเสียง
- การได้ยินกลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน 2 – 4 ชั่วโมงหลังหยุดการสัมผัสเสียง

การสูญเสียการได้ยินชั่วแบบถาวร

เกิดจากการที่ต้องรับฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน ทำให้เซลล์ขนในหูชั้นในถูกทำลาย ทำให้รับฟังเสียงไม่ได้ เกิดหูตึง หู พิการ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยิน

- อายุและเพศ
- ระดับของเสียง
- ความถี่เสียง
- ลักษณะของเสียง
- ระยะเวลาการสัมผัสเสียง
- ระยะทางจากแหล่งกำเนิดเสียง
- การสูญเสียการได้ยินหรือโรคเกี่ยวกับหู

สรุปอันตรายของเสียง

- อันตรายต่อระบบการได้ยิน
  - หูตึงหรือหูอื้อชั่วคราว
  - หูตึงและหูหนวกอย่างถาวร
  - อันตรายแบบเฉียบพลัน
- อันตรายของเสียงต่อสุขภาพทั่วไป
- อันตรายต่อความปลอดภัยในการทำงาน

นอกจากนี้พบว่า เสียงดังนอกจากทำให้หูตึงได้แล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอื่นๆ ได้แก่ ความเครียด นอนไม่หลับ สมาธิลดเหนื่อยล้าง่าย ลดประสิทธิภาพการทำงาน และอาจมีผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย เช่น ทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น เป็นต้น

อันตรายของเสียงต่อสุขภาพทั่วไป

- ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ทำงานผิดปกติ
- สมดุลของร่างกายเปลี่ยนแปลง: ความดันโลหิตสูงกว่าปกติความเต้นของหัวใจผิดปกติ การหดตัวของเส้นเลือดผิดปกติ
- การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย → จิตใจ → คุณภาพชีวิต

อันตรายต่อความปลอดภัยในการทำงาน

- พฤติกรรมส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลง : เชื่องช้าต่อการตอบสนองต่อสัญญาณต่างๆ
- ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- รบกวนการติดต่อสื่อสาร

การทำงานในที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ เป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน นานนับปีจะมีผลต่อมนุษย์ดังนี้

1. ผลเสียทางกายภาพ ผลเสียโดยตรงต่อประสาทหู ก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยินทั้งแบบ ชั่วคราวและแบบถาวร จนกลายเป็นความพิการได้

2. ผลเสียทางจิตใจ เกิดความเครียดเป็นโรคจิต โรคประสาทได้ การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ มีผลทำให้เกิดโรคกระเพาะ ความดันโลหิตสูง

3. ผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน เสียงที่ดังมาก ๆ จะรบกวนการทำงาน ทำให้เสียสมาธิ เป็นเหตุ ให้เกิดอุบัติเหตุได้ และยังลดประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย

หลักการควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงดัง

การป้องกันและวิธีลดความดังของเสียง

การปองกันและวิธีลดความดังของเสียง



1.ควบคุมที่แหล่งกำเนิด

- การออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรให้มีการทำงานที่เงียบ
- การเลือกใช้อุกรณ์ เครื่องมือ ควรเลือกประเภทที่มีเสียงดังน้อยกว่าเช่น การใช้เครื่องปั๊มโลหะ ที่เป็นระบบไฮดรอลิกแทน เครื่องที่ใช้ระบบกล
- การเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ไม่ทำให้เกิดเสียงดัง
- การจัดหาที่ปิดล้อมเครื่องจักร โดยนำวัสดุดูดซับเสียงมาบุลงในโครงสร้าง ที่จะใช้ครอบหรือ ปิดล้อมเครื่องจักร
- การติดตั้งเครื่องจักรให้วางอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคง เนื่องจากเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร และการใช้อุปกรณ์กันสะเทือนจะช่วยลดเสียงได้

การป้องกันและวิธีลดความดังของเสียง

2.การควบคุมที่ทางผ่านของเสียง

- เพิ่มระยะห่างระหว่างเครื่องจักร และผู้รับเสียง ทำให้มีผลต่อระดับเสียง โดยระดับเสียงจะลดลง 6 เดซิเบลเอ ทุก ๆระยะทางที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
- การทำห้อง หรือกำแพงกั้นทางเดินของเสียง โดยออกแบบวัสดุเก็บเสียง หรือดูดซับเสียงที่ สัมพันธ์กับความถี่ของเสียง
- การปลูกต้นไม้ขึ้นต้นที่มีใบดกบริเวณริมรั้ว ช่วยในการลดเสียงได้

การป้องกันและวิธีลดความดังของเสียง

3.การควบคุมการรับเสียงที่ผู้ฟัง

– ที่ครอบหู จะปิดหูและกระดูกรอบ ๆ ใบหูไว้ทั้งหมด สามารถลดระดับความดังของเสียงได้ 2020-40 เดซิเบลเอ

– ปลั๊กอุดหู ทำด้วยยาง หรือพลาสติก ใช้สอดเข้าไปในช่องหูสามารถลดระดับความดังของ เสียงได้ 110-20 เดซิเบลเอ การลดระยะเวลาในการรับเสียงของผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดัง เกินมาตรฐาน โดยจำกัดให้น้อยลง

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

การให้ความรู้แก่ผู้บริหารและคนงาน

ระดับคนงาน

เสียงมีผลต่อสุขภาพอย่างไร
คนงานมีส่วนร่วมในโครงการอย่างไร และมีความรับผิดชอบอย่างไร
นโยบายของบริษัทด้านความปลอดภัยในการทำงาน
กิจกรรมของบริษัทเพื่อการลดปัญหาหูตึง
แผนที่เสียงคืออะไร มีแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ ณ ที่ใดในสถานประกอบการ
การเลือก การใช้ การดูแลอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

การให้ความรู้แก่ผู้บริหารและคนงาน

ระดับผู้บริหาร ควรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และให้เกิดการตระหนักถึงสิ่งดังต่อไปนี้

ความสำคัญของการสนับสนุนโครงการ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการ
ความร่วมมือของฝ่ายบริหารในการดำเนินโครงการ และความร่วมมือของแต่ละระดับในการทำให้โครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการ เช่น การจัดทำโปสเตอร์จดหมายข่าว การประกวดการใช้อุปกรณ์ป้องกัน เป็นต้น

ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันเสียง

(Types of Hearing Protectors)

ที่นิยมใช้กันสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดหลัก ๆ

1.ปลั๊กอุดหู (Earplugs) เป็นอุปกรณ์ป้องกันเสียงชนิดสอดเข้าไปในรูหู (Insert Earplugs) เพื่อปิดกั้นเสียง



ที่นิยมใช้กันสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิดหลัก ๆ

2. ที่ครอบหู (Earmuffs)

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

อุปกรณ์ลดเสียง

1.ปลั๊กอุดหูลดเสียง (EAR PLUG) สามารถลดเสียง ที่ผ่านใบหูเข้ามาขังหูชั้นกลางไปสู่หูชั้นในตามกฎหมายแรงงานระบุมาตรฐานปลั๊กอุดหูลดเสียง สามารถลดระดับความดังของเสียงได้15-25 เดซิเบลเอ

2. ครอบหูลดเสียง (ear muff) ปกป้องเสียงที่เข้าทางใบหู และยังลดเสียงที่ผ่านเข้ามาทางกกหู ซึ่งจะผ่านไปยังประสาทรับฟังได้โดยตรง ตามกฎหมายแรงงานระบุมาตรฐานครอบหูลดเสียง สามารถลดระดับความดังของเสียงได้ 30-40 เดซิเบลเอ

การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Selection of Hearing Protectors) มีหลายปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณา ดังนี้

1.ระดับเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัส (The Noise Exposure Level of the Employees) อุปกรณ์ป้องกันเสียงจะสามารถป้องกันในระดับที่เชื่อถือได้ประมาณ 15 เดซิเบลเอ หนทางเลือกที่ควรจะเป็นก็คือ ถ้ามีการสัมผัสระดับเสียงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 เดซิเบลเอ ควรเลือกใช้ปลั๊กอุดหู หรือที่ครอบหู แต่ถ้าสัมผัสระดับเสียงที่มากกว่า 100 เดซิเบลเอ ก็ควรเลือกใช้ปลั๊กอุดหูควบคู่กับที่ครอบหู

2.ระดับเสียงที่ต้องการลดในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง สิ่งสำคัญที่ควรรับรู้ก็คือ ระดับเสียงที่สัมผัส (Noise Exposure Level) และค่าความสามารถในการลดเสียง (Noise Reduction Rating: NRR) ของอุปกรณ์ป้องกันเสียง ซึ่งเป็นระดับที่คาดหวังของการลดเสียงเมื่อสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง โดยค่า NRR
จะมีการแจ้งอยู่บนป้ายฉลากของอุปกรณ์ป้องกันเสียงซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดและผู้ผลิตแต่ละราย ซึ่งค่า NRR ที่ผู้ผลิตระบุไว้นั้นถูกวัดภายใต้สภาพแวดล้อมในห้องทดลอง จึงมักสูงกว่าค่าที่วัดได้ในสภาพการใช้งานจริง ดังนั้นในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง

มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล >> ที่ครอบหูลดเสียง ปลั๊กอุดหู ของบริษัท

ประเภทที่ 1 ที่ครอบหูลดเสียง แบบถอดเสียบหมวก	ประเภทที่ 2 ที่ครอบหูลดเสียง แบบสวมใส่	ประเภทที่ 3 ที่ครอบหูลดเสียง แบบสวมใส่
		
ประสิทธิภาพและความสามารถในการลดเสียงดัง ค่า NRR = 27 Decibels ค่า NRR สามารถใช้ลดเสียงได้ 13.25 dBA	ประสิทธิภาพและความสามารถในการลดเสียงดัง ค่า NRR = 30 Decibels ค่า NRR สามารถใช้ลดเสียงได้ 15.50 dBA	ประสิทธิภาพและความสามารถในการลดเสียงดัง ค่า NRR = Decibels ค่า NRR สามารถใช้ลดเสียงได้ 9.5 dBA

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

มาตรการป้องกันอันตรายจากเสียง

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

การประเมินผลและทบทวนโครงการฯ

การทบทวนและประเมินผลการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ตามกฎหมาย

แนวทางการประเมินผลโครงการ

1.จำนวนคนงานที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ Ear plugs และ Ear muffs มีเพิ่มขึ้นหรือไม่

2.จำนวนผู้ที่ประสบอันตรายใหม่เกี่ยวกับการได้ยินลดลงหรือไม่

3.การทดสอบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมโดยใช้แบบสอบถาม

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

การบันทึกข้อมูล

จัดทำบันทึกข้อมูล พร้อมจัดทำเอกสาร การดำเนินงาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ เก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการอย่างน้อย 5 ปี พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้

ทางโครงการได้ดำเนินการจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง Noise Contour Map แบบเส้น (Contour Line) โดยการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โรงงาน

จากการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โรงงาน และจัดทำ Noise Contour Map เมื่อวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565

[redacted]

พบว่าแหล่งกำเนิดที่ทำให้เกิดเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป เกิดจากการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งบริเวณพื้นที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลขึ้นไป อยู่ภายในอาคารโรงงาน สามารถระบุแหล่งกำเนิดของเสียงที่ส่งผลให้พื้นที่มีเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป โดยมีแผนผังแสดงระดับเสียงดังนี้

1. บริเวณ HOT STRIP MILL LEVEL 6.5 & SKINPASS MILL 1 มีแหล่งกำเนิดเสียงหลักได้แก่ เครื่องรีดหยาบ เครื่องรีดละเอียด เครื่อง Laminar Flow และเครื่องม้วนเหล็ก มีลักษณะเสียงดังกระแทกของเหล็กซึ่งดังต่อเนื่องตลอดเวลา



2. บริเวณ HOT STRIP MILL LEVEL 0.0 มีแหล่งกำเนิดเสียงหลักได้แก่ เครื่อง Descaling pump และบริเวณ Power Unit H3 มีลักษณะเสียงดังเนื่องตลอดเวลา



3. บริเวณ SKINPASS MILL 2 พบว่ามีแหล่งกำเนิดเสียงมาจากเครื่อง SKINPASS MILL 2 มีลักษณะเสียงดังต่อเนื่องตลอดเวลา



4. บริเวณ SKINPASS MILL 3 พบว่ามีแหล่งกำเนิดเสียงมาจากเครื่อง SKINPASS MILL 3 มีลักษณะเสียงดังต่อเนื่องตลอดเวลา



5. บริเวณ PICKLING & OILING LINE มีแหล่งกำเนิดเสียงหลัก ได้แก่ เครื่องล้าง Air Compressor และ Wet Scrubber มีลักษณะเสียงดังต่อเนื่องตลอดเวลา



6.บริเวณ CUTTING M/C & STABILIZER M/C มีแหล่งกำเนิดเสียงหลัก ได้แก่ เครื่องStabilizer และเครื่อง Shearing มีลักษณะเป็นเสียงกระแทกขณะตัดและดึงเหล็กแผ่น และ Motor ของเครื่องStabilizer มีลักษณะเสียงดังต่อเนื่องตลอดเวลา



7. บริเวณ SHEARING M/C ข้างห้อง Lab พบว่า มีแหล่งกำเนิดเสียง ได้แก่ เครื่องShearing มีลักษณะเป็นเสียงกระแทกขณะตัดเหล็กแผ่น



8.บริเวณ WASTEWATER TREATMENT PLANT มีแหล่งกำเนิดเสียงหลัก ได้แก่ Motor Pump และ Cooling Tower มีลักษณะเสียงดังต่อเนื่องตลอดเวลา



9.บริเวณ WASTEWATER TREATMENT POP มีแหล่งกำเนิดเสียงหลัก ได้แก่ Motor Pump และ Cooling Tower มีลักษณะเสียงดังต่อเนื่องตลอดเวลา



จากผลดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงและจัดทำ Noise Contour Map บริเวณพื้นที่กระบวนการผลิตพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ และบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทำให้ทราบถึงแหล่งกำเนิดเสียงและลักษณะการกระจายของเสียงในแต่ละบริเวณได้อย่างชัดเจน สามารถนำผลไปใช้ในการวางแผนการจัดการและควบคุมเสียงได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริเวณพื้นที่

ที่เป็นแหล่งกำเนิดที่ทำให้เกิดเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป เกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งที่เป็นเสียงที่ดังต่อเนื่องและเสียงกระแทกของเหล็กเฉพาะช่วงเวลาที่ทำงาน

ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงมีมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละบริเวณ เช่น จัดให้มีการหมุนเวียนให้พนักงานปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวในแต่ละบริเวณ เพื่อลดระยะเวลาในการสัมผัสเสียง จัดห้องให้พนักงานทำงาน (Control Room) ในพื้นที่การผลิต เพื่อไม่ให้พนักงานได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดเสียงกำหนดบริเวณพื้นที่เสียงดัง (Noise Area) โดยมีป้ายเตือนพร้อมทั้งประกาศให้บริเวณที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป เป็นบริเวณที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล โดยพนักงานทุกคนที่เข้าไปทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังต้องใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Ear Plugs หรือ Ear Muffs)ตลอดเวลาการทำงาน และมีหัวหน้างานควบคุมอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการคุ้มครองระบบการได้ยินของพนักงาน หมั่นตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ถ้าพบว่ามีการชำรุดต้องดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ควบคุมเสียง เช่น วัสดุดูดซับเสียง แผ่นกั้นเสียง วัสดุลดการสั่นสะเทือน และวัสดุหรืออุปกรณ์กันสะเทือน จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินสำหรับพนักงานที่มีโอกาสสัมผัสเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี และเปรียบเทียบผลการตรวจสุขภาพในปัจจุบันเทียบกับผลในอดีตเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบ

ตารางที่ 3-22 การวิเคราะห์ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินแยกตามพื้นที่การทำงานที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเสียงดัง

ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน				จำนวนพนักงานที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยง Noise Contour Map									จำนวนพนักงานที่ไม่ได้ทำงานในพื้นที่เสี่ยง
ปี	จำนวนพนักงานที่ทำงานในพื้นที่	ปกติ	ผิดปกติ	1. ลานผลิต HSM LV. 6.5	2. พื้นที่ Descaling pump	3. หน้า Entry SK#2	4. หน้า Entry SK#3	5. บริเวณเครื่อง Stabilizer	6.บริเวณเครื่องตัดเหล็ก	7. บริเวณ Motor pump WTP	8. ลาน PICKLING & OILING LINE	9. บริเวณ Motor pump POP	
2562	360	316	44	24	-	-	-	1	1	3	3	2	10
2563	**359**	318	40	21	-	-	2	1	3	1	4	-	8
2564	**363**	322	36	20	-	-	4	1	1	3	2	-	5
2565	รอผลการตรวจ												

จากตารางที่ 3-22 พบว่ามีกลุ่มพนักงานที่มีผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มพนักงานที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงแยกตามแหล่งกำเนิดเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป 2.กลุ่มพนักงานที่ไม่ได้ทำงานในพื้นที่เสี่ยง โดยพบว่า

ปี 2562 พบผลผิดปกติ 44 คน จาก 360 คน (ร้อยละ12.22) เป็นพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทำงานในพื้นที่เสี่ยงจำนวน 34 คน (ร้อยละ 9.45) และเป็นพนักงานกลุ่มที่ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบทำงานในพื้นที่เสี่ยงจำนวน 10 คน (ร้อยละ 2.77)

ปี 2563 พบผลผิดปกติ 40 คน จาก 359 คน (ร้อยละ11.14) เป็นพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทำงานในพื้นที่เสี่ยงจำนวน 32 คน (ร้อยละ 8.91) และเป็นพนักงานกลุ่มที่ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบทำงานในพื้นที่เสี่ยงจำนวน 8 คน (ร้อยละ 2.23)

ปี 2564 พบผลผิดปกติ 36 คน จาก 363 คน (ร้อยละ9.92) เป็นพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทำงานในพื้นที่เสี่ยงจำนวน 31 คน (ร้อยละ 8.54) และเป็นพนักงานกลุ่มที่ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบทำงานในพื้นที่เสี่ยงจำนวน 5 คน (ร้อยละ 1.38)

ปี 2565 รอผลการตรวจ

หมายเหตุ : รายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปี 2562-2564

ตารางที่ 3-23 การวิเคราะห์ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยส่วนบุคคล	จำนวนพนักงานที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงแยกตามแหล่งกำเนิดเสียงดัง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป (คน)					
	ปี2562	ร้อยละ	ปี2563	ร้อยละ	ปี2564	ร้อยละ
อายุพนักงาน						
ต่ำกว่า 40 ปี	11	32.35	10	31.25	8	25.81
40 ปี ขึ้นไป	23	67.65	22	68.75	23	74.19
อายุการทำงาน						
น้อยกว่า 4 ปี	4	11.76	1	3.13	2	6.45
4-13 ปี	9	26.47	11	34.38	10	32.26
14 ปีขึ้นไป	21	61.77	20	62.50	19	61.29
รวม	**34**		**32**		**31**	

จากตารางการวิเคราะห์ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของกลุ่มพนักงานที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงตามแหล่งกำเนิดเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป แยกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าเมื่อเทียบผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินที่พบความผิดปกติกับอายุพนักงาน ในปี 2562 พนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี พบผลผิดปกติ 11 คน (ร้อยละ 32.35) พนักงานที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไปพบผลผิดปกติ 23 คน (ร้อยละ 67.65) ในปี 2563 พนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี พบผลผิดปกติ 10 คน (ร้อยละ 31.25) พนักงานที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไปพบผลผิดปกติ 22 คน (ร้อยละ 68.75) และในปี 2564 พนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี พบผลผิดปกติ 8 คน (ร้อยละ 25.81) พนักงานที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไปพบผลผิดปกติ 23 คน (ร้อยละ 74.19) เมื่อพิจารณาผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่พบผลผิดปกติเปรียบเทียบกับอายุพนักงาน พบว่าพนักงานที่มีอายุอยู่ในช่วง 40 ปีขึ้นไป จะเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินมากกว่าพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ชี้ให้เห็นว่าอายุพนักงานที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ความสามารถในการรับสัมผัสเสียงลดลงและส่งผลให้สมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ ดังนั้นสรุปได้ว่าสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติจะเพิ่มขึ้นตามอายุของพนักงาน

จากผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานกับอายุการทำงาน ในปี 2562 พนักงานที่มีอายุการทำงานน้อยกว่า 4 ปี พบผลผิดปกติ 4 คน (ร้อยละ 11.76) พนักงานที่มีอายุการทำงาน 4-13 ปี พบผลผิดปกติ 9 คน (ร้อยละ 26.47) พนักงานที่มีอายุการทำงานตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป พบผลผิดปกติ 21 คน (ร้อยละ 61.77) ในปี 2563 พนักงานที่มีอายุการทำงานน้อยกว่า 4 ปี พบผลผิดปกติ 1 คน (ร้อยละ 3.13) พนักงานที่มีอายุการทำงาน 4-13 ปี พบผลผิดปกติ 11 คน (ร้อยละ 34.38) พนักงานที่มีอายุการทำงานตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป พบผลผิดปกติ 20 คน (ร้อยละ 62.50) และในปี 2564 พนักงานที่มีอายุการทำงานน้อยกว่า 4 ปี พบผลผิดปกติ 2 คน (ร้อยละ 6.45) พนักงานที่มีอายุการทำงาน 4-13 ปี พบผลผิดปกติ 10 คน (ร้อยละ 32.26) พนักงานที่มีอายุการทำงานตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป พบผลผิดปกติ 19 คน (ร้อยละ 61.29)

เมื่อพิจารณาผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่พบผลผิดปกติเปรียบเทียบกับอายุการทำงาน พบว่าพนักงานที่มีระยะเวลาการทำงานมากกว่า 14 ปีขึ้นไปมีสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติมากกว่าพนักงานที่มีอายุการทำงานน้อยกว่า 14 ปี ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติจะเพิ่มขึ้นตามอายุการทำงานของพนักงาน

อย่างไรก็ตามทางโครงการได้ดำเนินการให้พนักงานที่พบผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติ ซึ่งแพทย์อาชีวเวชศาสตร์วินิจฉัยว่าพนักงานในโครงการที่มีผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินที่ผิดปกติไม่เป็นโรคเกี่ยวเนื่องจากการทำงานและแนะนำให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ต้องไปสัมผัสเสียงดัง เนื่องจากลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานในโครงการส่วนใหญ่จะทำงานให้ห้อง Control Room เป็นเวลาเฉลี่ย 6-7 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งพนักงานไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดเสียงบริเวณพื้นที่เสียงดังโดยตรงและลักษณะการสัมผัสเสียงดังจากแหล่งกำเนิดเสียงของพนักงานมีระยะเวลาการสัมผัสเสียงเฉลี่ย 0.30 ถึง 1.30 ชั่วโมงต่อวัน เป็นกิจกรรมงานที่พนักงานต้องออกมาตรวจสอบเครื่องจักร ซึ่งในขณะปฏิบัติงานพนักงานมีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Ear Plugs หรือ Ear Muffs) ตลอดเวลา ทำให้พนักงานไม่ได้รับสัมผัสเสียงดังจากแหล่งกำเนิดเสียงโดยตรงและเมื่อเปรียบเทียบค่าการตรวจวัดระดับการสะสมของเสียงที่ตัวบุคคล (Noise Dose) ตามมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวันและค่าระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมีค่าไม่เกินมาตรฐานกำหนด ซึ่งพนักงานที่พบผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติทางโครงการยังคงดำเนินการติดตามเฝ้าระวังดูแลสุขภาพจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินและดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์การได้ยินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากพบว่าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์วินิจฉัยว่าสมรรถภาพการได้ยินที่พบความผิดปกติมีความเกี่ยวเนื่องอย่างมีนัยสำคัญจากการทำงานทางโครงการจะดำเนินการพิจารณาเปลี่ยนงานให้พนักงานหรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่างพนักงานตามความเหมาะสมเพื่อลดระยะเวลาการสัมผัสเสียงในลำดับถัดไป

ในส่วนของการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน[1] ทางโครงการได้มีการประเมินผลทบทวนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เช่น ดำเนินการเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) โดยการสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง ศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดังและการประเมินการสัมผัสเสียงดังในพื้นที่ปฏิบัติงานโดยตรวจวัดระดับเสียง(Leq.8 ชั่วโมง)ตรวจวัดระดับการสะสมของเสียงที่ตัวบุคคล (Noise Dose) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดให้มีการเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring) การทดสอบสมรรถภาพการได้ยินให้กับพนักงานที่สัมผัสเสียงดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไปทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับผลในอดีตเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบ และมีการทบทวนมาตรการในการป้องกันทางวิศวกรรม เช่น การจัดหาที่ปิดล้อมเครื่องจักร การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรอยู่เสมอ การควบคุมที่ทางผ่านของเสียง จัดให้มีห้อง Control Room การควบคุมการรับสัมผัสเสียงของพนักงาน บังคับสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Ear Plugs หรือ Ear Muffs) ทุกครั้งที่มีการทำงานสัมผัสเสียงดัง พิจารณาลดระยะเวลาในการรับสัมผัสเสียงของพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานได้รับผลกระทบเสียงดัง เป็นต้น

หมายเหตุ [1] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ

จัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง NOISE CONTOUR MAP แบบเส้น (CONTOUR LINE) โดยการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โรงงาน

เมื่อวันที่ 17-21 ตุลาคม 2565



อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่มีเสียงดัง ตามมาตรการอนุรักษ์การได้ยินประจำปี 2565

จัดอบรมให้ความรู้พนักงานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ณ อาคารออดิทอเรียม