

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ชื่อโครงการ : อาคารโรงแรม 340 ห้อง ซอยสุขุมวิท 24 และ อาคารจอดรถ		
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
<p>1. คุณภาพน้ำ</p> <p>- คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด ทางโครงการได้มีการบำบัดน้ำเสีย ได้ผ่านตามมาตรฐาน และมีการทำความสะอาดรางน้ำโดยรอบอาคาร แต่ก็มีโครงการเพิ่มเติม โดยจัดจ้างผู้รับเหมา มาดำเนินการลอกท่อน้ำระบายภายในโครงการ เพื่อลดตะกอนสะสมในท่อน้ำ</p>		<p>ทางโครงการจัดจ้าง ให้ผู้รับเหมาจะเข้ามาดำเนินการลอกท่อน้ำภายในโครงการปี 2566 ในช่วง เดือน มีนาคม ถึง เดือน เมษายน นี้</p>