

## สารบัญ

	หน้า
<b>1      บทนำ</b>	
1.1    ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2    ที่ตั้งโครงการ	1-2
1.3    สถานภาพการดำเนินการปัจจุบัน	1-6
1.4    รายละเอียดโครงการในระยะก่อสร้าง	1-7
1.4.1    แผนงาน	1-7
1.4.2    แรงงานก่อสร้าง	1-8
1.4.3    น้ำใช้	1-8
1.4.4    การใช้ไฟฟ้า	1-8
1.4.5    การจัดการน้ำเสีย	1-8
1.4.6    การจัดการมูลฝอย	1-8
<b>2      ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
2.1    มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2    ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
<b>3      ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
3.1    มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2    ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3    ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-6
3.3.1    คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-6
3.3.2    ระดับเสียง	3-15
ภาคผนวก ก    สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ และใบอนุญาต	
ภาคผนวก ข    เอกสาร/หลักฐานประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ	
ภาคผนวก ค    รายงานผลการวิเคราะห์	
ภาคผนวก ง    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
ภาคผนวก จ    เอกสารสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์	
ภาคผนวก ฉ    เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน	

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.2-1	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1-6
2.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการทั่วไป	2-2
2.2-2	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง	2-13
3.2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง	3-2
3.3.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565	3-8
3.3.1-2	ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง	3-9
3.3.1-3	ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณหมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน)	3-10
3.3.1-4	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ผ่านมา	3-14
3.3.2-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียง N1: บริเวณสำนักสงฆ์นาคืทองคำ	3-16
3.3.2-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียง N2: บริเวณ ม.13 บ้านคลองหนึ่ง (ตรวจวัด ณ รพ.สต.บ้านคลองหนึ่ง)	3-23
3.3.2-3	ผลการตรวจวัดระดับเสียง N3: บริเวณชุมชน ม.12 บ้านคลองสอง จุดที่ 1 (ตรวจวัด ณ บ้านเลขที่ 54/1 ม.12)	3-30
3.3.2-4	ผลการตรวจวัดระดับเสียง N4: บริเวณชุมชน ม.12 บ้านคลองสอง จุดที่ 2 (ตรวจวัด ณ บ้านเลขที่ 60 ม.12)	3-37
3.3.2-5	ผลการตรวจวัดระดับเสียงในชุมชนที่ผ่านมา	3-45

## สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.2-1	ที่ตั้งโครงการและอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ	1-3
1.2-2	ผังแม่บทโครงการ	1-4
1.2-3	ผังแม่บทโครงการ (แบ่งเฟส)	1-5
1.3-1	สภาพพื้นที่โครงการ	1-7
2.2	การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-29
3.3.1-1	ผังลม บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่งระหว่างวันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2565	3-11
3.3.1-2	ผังลม บริเวณหมู่ที่ 12 บ้านคลองสอง (บ้านแปลงยาวบน) ระหว่างวันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2565	3-12
3.3.1-3	ตำแหน่งและการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-13
3.3.2-1	ตำแหน่งและการตรวจวัดระดับเสียง	3-44