


รูปที่ 2-1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ



รูปที่ 2-2 ป้ายคำแนะนำในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหว



จุดรวมพล 1 บริเวณด้านหลังอาคารหอพักแพทย์



จุดรวมพล 2 บริเวณด้านหน้าอาคาร A และ B


รูปที่ 2-3 จุดรวมพลทั้ง 2 จุดของโครงการ



รูปที่ 2-4 ป้ายบอกทางจุดรวมพล



รูปที่ 2-5 การล้างทำความสะอาดเส้นทางการจราจร และพื้นที่จอดรถ



รูปที่ 2-6 ป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่องบริเวณลาดจอดรถ



รูปที่ 2-7 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 2-8 ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์



รูปที่ 2-9 เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5



ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม.




สันนูนเพื่อลดความเร็ว

รูปที่ 2-10 การควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ



รูปที่ 2-11 ป้ายจราจรและสัญญาณจราจรบนพื้นทาง และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก



รูปที่ 2-12 พื้นที่จอดรถของโครงการ



ที่จอดรถลูกค้าภาพและไตเทียม




ที่จอดรถสำหรับผู้ป่วยนัด

รูปที่ 2-13 การอำนวยความสะดวกที่จอดรถแก่ผู้มารักษาเฉพาะทาง




รูปที่ 2-14 หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ



รูปที่ 2-15 งานเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟที่ชำรุด



รูปที่ 2-16 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



หลอดไฟประหยัดพลังงาน



เครื่องปรับอากาศชนิดประหยัดไฟ เบอร์ 5

รูปที่ 2-17 อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทประหยัดพลังงาน




ป้ายกำหนดอุณหภูมิภายในห้อง 25 องศาเซลเซียส
และช่วงเวลาเปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศ



ป้ายปิดไฟเมื่อเลิกใช้งานบริเวณสวิตช์ไฟ

รูปที่ 2-18 การอนุรักษ์พลังงานของโครงการ



สวิตซ์ตั้งเวลา หรือ Time Delay Switch



กระฉากชนิดป้องกันความร้อนจากภายนอกอาคาร


รูปที่ 2-18 การอนุรักษ์พลังงานของโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 2-19 งานซ่อมแซมท่อน้ำประปา



รูปที่ 2-20 การทำความสะอาดจุดก๊อกน้ำและวัดค่าน้ำ



รูปที่ 2-21 ก๊อกน้ำอัตโนมัติ




รูปที่ 2-22 ฝาบ่อเก็บน้ำใต้ดินปิดมิดชิด



รูปที่ 2-23 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำความสะอาดรางระบายน้ำ



รูปที่ 2-24 บ่อหน่วงน้ำของโครงการ



รูปที่ 2-25 ป้ายรณรงค์ไม่ให้ทิ้งเศษขยะที่ย่อยสลายลงในอ่างน้ำและชักโครก



หัวรับน้ำดับเพลิง บริเวณอาคาร B



หัวรับน้ำดับเพลิง บริเวณอาคารหอพักแพทย์



เครื่องตรวจจับควัน Smoke Detector




Alarm Bell



ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือดึง Manual Station



อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง Strobes and Horns



ไฟฉุกเฉิน



ป้ายบอกทางหนีไฟ

รูปที่ 2-26 ระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ของโครงการ (ต่อ)



แผนผังเส้นทางหนีไฟ




ป้ายขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย




ถังดับเพลิง และตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมวิธีการใช้งานภายในอาคาร



รูปที่ 2-26 ระบบดับเพลิง และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ของโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 2-27 ผังแสดงเส้นทางการวิ่งของรถดับเพลิง



ถังพักมูลฝอยทั่วไปภายในโครงการ


รูปที่ 2-28 การจัดการมูลฝอยของโครงการ



ห้องพักมูลฝอยทั่วไป



ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล



การแต่งการของพนักงานเก็บขยะขณะปฏิบัติงาน



อบต.เนินพระเข้ามารับขยะทั่วไป



รูปที่ 2-28 การจัดการมูลฝอยของโครงการ (ต่อ)



พนักงานขนย้ายถังขยะติดเชื้อ



อบจ.ระยอง เข้าเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ



เจ้าหน้าที่ อบจ.ระยอง ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยติดเชื้อ



ห้องพักมูลฝอยอันตราย

รูปที่ 2-28 การจัดการมูลฝอยของโครงการ (ต่อ)



เจ้าหน้าที่ บริษัท อัครปารากร จำกัด เข้ามารับขยะอันตรายไปกำจัด



ข้อปฏิบัติและคำแนะนำสำหรับพนักงานเก็บขยะ

รูปที่ 2-28 การจัดการมูลฝอยของโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 2-29 เจ้าหน้าที่ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2-29 เจ้าหน้าที่ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียว (ต่อ)



รูปที่ 2-30 การตกแต่งภายนอกอาคารให้สอดคล้องอาคารโดยรอบ