



บริษัท เอสเคเคมิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

รายงาน

ภาพงานล้างบ่อเก็บน้ำคาวปลา ชั้น 11

สถานที่

โรงพยาบาลกรุงเทพ – ระยอง

ประจำปีพ.ศ. 2564

ภาพรายงานการล้างบ่อเก็บน้ำคาวปลาชั้น 11

ภาพที่ 1. งานสูบน้ำในบ่อเก็บน้ำออก



ภาพที่ 2. ภาพงานติดตั้งเครื่องอากาศ



ภาพที่ 3. ภาพขณะน้ำในบ่อแห้งเตรียมทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ



ภาพที่ 4. ภาพขณะขัดทำความสะอาดภายใน



ภาพที่ 5. ภาพขณะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในบ่อ



ภาพที่ 6. ภาพงานล้างผนัง



ภาพที่ 7. ภาพงานทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ภาพที่ 8. ภาพเก็บทำความสะอาดสถานที่ภายนอกหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

