



## เอกสารแนบที่ 2.12

---

แผนการตรวจสอบระบบรางน้ำฝน และระบบน้ำเสีย  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

| <div>SCGP</div> <div>SCG Packaging</div> |                 |  | แผนการตรวจสอบระบบงานลอกรางน้ำฝนและระบบน้ำเสีย ประจำปี 2565 |   |   |   |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    | ปรับปรุงครั้งที่ : 1  |    |    |  |
|--|-----------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|-----------------------|----|----|--|
|  |                 |  | บริษัทฯ ฟีนิกซ์ พัลว แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)           |   |   |   |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    | วันที่ 01 / 01 / 2565 |    |    |  |
|  |                 |  | หน่วยงาน : Administration Section                          |   |   |   |   |   |   |   | ประจำเดือน : กรกฎาคม |    |    |    |    |    |    |    | ผู้ตรวจสอบ : ศุภฤกษ์ สามสี |    |    |    |    |    |    |    | ผู้อนุมัติ : วีระพันธ์ โคตะวงษ์ |    |    |    |                       |    |    |  |
| No.                                      | พื้นที่         | รายละเอียดการลอกรางระบายน้ำ              | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17                         | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25                              | 26 | 27 | 28 | 29                    | 30 | 31 |  |
| 2  | โรงอาหารเปเปอร์ | ทำความสะอาดบ่อดักไขมันโรงอาหารเปเปอร์    |  |   |   |   |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |                       |    |    |  |
| 3  | บ้านพัก         | ทำความสะอาดบ่อดักไขมันบ้านพัก            |  |   |   |   |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |                       |    |    |  |
| 4  | Paper Line      | จากทางเข้าโรงงานประตู 11 และรอบ โรงอาหาร |  |   |   |   |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |                       |    |    |  |
|  |                 | รอบอาคารโรงงาน Paper Line ทั้งหมด        |  |   |   |   |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |                       |    |    |  |
|  |                 | ตราซั้งประตู 12 ถึงโรงจอดรถ              |  |   |   |   |   |   |   |   |                      |    |    |    |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |                       |    |    |  |

- = วันหยุด
- = แผนดำเนินการ

\*\*\*หมายเหตุ : การลอกรางระบายน้ำในแต่ละครั้งให้ประเมินที่หน้าจริง

| <div>SCGP</div> <div>SCG Packaging</div> |                 | แผนการตรวจสอบระบบงานลอกรางน้ำฝนและระบบน้ำเสีย ประจำปี 2565 |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ปรับปรุงครั้งที่ : 1  |    |    |    |
|--|-----------------|--|---|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|----|----|----------------------------|----|----|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|
|  |                 | บริษัทฯ ฟีนิกซ์ พัลว แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)           |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | วันที่ 01 / 01 / 2565 |    |    |    |
|  |                 | หน่วยงาน : Administration Section                          |   |   |   |   |   | ประจำเดือน : สิงหาคม |   |   |   |    |    | ผู้ตรวจสอบ : ศุภฤกษ์ สามสี |    |    |    |    |    | ผู้อนุมัติ : วีระพันธ์ โคตะวงษ์ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |
| No.                                      | พื้นที่         | รายละเอียดการลอกรางระบายน้ำ                                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6                    | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12                         | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18                              | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28                    | 29 | 30 | 31 |
| 2  | โรงอาหารเปเปอร์ | ทำความสะอาดบ่อดักไขมันโรงอาหารเปเปอร์                      |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |
| 3  | บ้านพัก         | ทำความสะอาดบ่อดักไขมันบ้านพัก                              |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |
| 4  | Paper Line      | จากทางเข้าโรงงานประตู 11 และรอบ โรงอาหาร                   |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |
|  |                 | รอบอาคารโรงงาน Paper Line ทั้งหมด                          |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |
|  |                 | ตราซังประตู 12 ถึงโรงจอดรถ                                 |   |   |   |   |   |                      |   |   |   |    |    |                            |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |

= วันหยุด

= แผนดำเนินการ

\*\*\*หมายเหตุ : การลอกรางระบายน้ำในแต่ละครั้งให้ประเมินที่หน้าจริง

| <div>SCGP</div> <div>SCG Packaging</div> |                 |  | แผนการตรวจสอบระบบงานลอกรางน้ำฝนและระบบน้ำเสีย ประจำปี 2565 |   |   |   |   |   |   |   |                            |    |    |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ปรับปรุงครั้งที่ : 1  |    |    |
|--|-----------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|
|  |                 |  | บริษัทฯ ฟีนิกซ์ พัลว แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)           |   |   |   |   |   |   |   |                            |    |    |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | วันที่ 01 / 01 / 2565 |    |    |
| หน่วยงาน : Administration Section        |                 |  | ประจำเดือน : กันยายน                                       |   |   |   |   |   |   |   | ผู้ตรวจสอบ : ศุภฤกษ์ สามสี |    |    |    |    |    |    |    | ผู้อนุมัติ : วีระพันธ์ โคตะวงษ์ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |
| No.                                      | พื้นที่         | รายละเอียดการลอกรางระบายน้ำ              | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9                          | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17                              | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29                    | 30 | 31 |
| 2  | โรงอาหารเปเปอร์ | ทำความสะอาดบ่อดักไขมันโรงอาหารเปเปอร์    |  |   |   |   |   |   |   |   |                            |    |    |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |
| 3  | บ้านพัก         | ทำความสะอาดบ่อดักไขมันบ้านพัก            |  |   |   |   |   |   |   |   |                            |    |    |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |
| 4  | Paper Line      | จากทางเข้าโรงงานประตู 11 และรอบ โรงอาหาร |  |   |   |   |   |   |   |   |                            |    |    |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |
|  |                 | รอบอาคารโรงงาน Paper Line ทั้งหมด        |  |   |   |   |   |   |   |   |                            |    |    |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |
|  |                 | ตราซั้งประตู 12 ถึงโรงจอดรถ              |  |   |   |   |   |   |   |   |                            |    |    |    |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |

- = วันหยุด
- = แผนดำเนินการ

\*\*\*หมายเหตุ : การลอกรางระบายน้ำในแต่ละครั้งให้ประเมินที่หน้าจริง

| <div>SCGP</div> <div>SCG Packaging</div> |                 |  | <div>แผนการตรวจสอบระบบงานลอกรางน้ำฝนและระบบน้ำเสีย ประจำปี 2565</div> <div>บริษัทฯ ฟีนิกซ์ พาวเวอร์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)</div> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                     |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    | <div>ปรับปรุงครั้งที่ : 1</div> <div>วันที่ 01 / 01 / 2565</div> |    |
|--|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------------------|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|
|  |                 |  | หน่วยงาน : Administration Section   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ประจำเดือน : ตุลาคม |    |    |    |    | ผู้ตรวจสอบ : ศุภฤกษ์ สามสี |    |    |    |    | ผู้อนุมัติ : วีระพันธ์ โคตะวงษ์ |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |
| No.                                      | พื้นที่         | รายละเอียดการลอกรางระบายน้ำ              | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16                         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                              | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30   | 31 |
| 2  | โรงอาหารเปเปอร์ | ทำความสะอาดบ่อดักไขมันโรงอาหารเปเปอร์    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                     |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |
| 3  | บ้านพัก         | ทำความสะอาดบ่อดักไขมันบ้านพัก            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                     |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |
| 4  | Paper Line      | จากทางเข้าโรงงานประตู 11 และรอบ โรงอาหาร |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                     |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |
|  |                 | รอบอาคารโรงงาน Paper Line ทั้งหมด        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                     |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |
|  |                 | ตราซั้งประตู 12 ถึงโรงจอดรถ              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                     |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |

- = วันหยุด
- = แผนดำเนินการ

\*\*\*หมายเหตุ : การลอกรางระบายน้ำในแต่ละครั้งให้ประเมินที่หน้าจริง

| <div>SCGP</div> <div>SCG Packaging</div> |                 | แผนการตรวจสอบระบบงานลอกรางน้ำฝนและระบบน้ำเสีย ประจำปี 2565 |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ปรับปรุงครั้งที่ : 1  |    |    |    |    |
|--|-----------------|--|---|---|---|---|------------------------|---|---|---|---|----------------------------|----|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|
|  |                 | บริษัทฯ ฟีนิกซ์ พัลว แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)           |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | วันที่ 01 / 01 / 2565 |    |    |    |    |
|  |                 | หน่วยงาน : Administration Section                          |   |   |   |   | ประจำเดือน : พฤศจิกายน |   |   |   |   | ผู้ตรวจสอบ : ศุภฤกษ์ สามสี |    |    |    |    | ผู้อนุมัติ : วีระพันธ์ โคตะวงษ์ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |
| No.                                      | พื้นที่         | รายละเอียดการลอกรางระบายน้ำ                                | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                         | 11 | 12 | 13 | 14 | 15                              | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27                    | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2  | โรงอาหารเปเปอร์ | ทำความสะอาดบ่อดักไขมันโรงอาหารเปเปอร์                      |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |
| 3  | บ้านพัก         | ทำความสะอาดบ่อดักไขมันบ้านพัก                              |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |
| 4  | Paper Line      | จากทางเข้าโรงงานประตู 11 และรอบ โรงอาหาร                   |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |
|  |                 | รอบอาคารโรงงาน Paper Line ทั้งหมด                          |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |
|  |                 | ตราซั้งประตู 12 ถึงโรงจอดรถ                                |   |   |   |   |                        |   |   |   |   |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |

- = วันหยุด
- = แผนดำเนินการ

\*\*\*หมายเหตุ : การลอกรางระบายน้ำในแต่ละครั้งให้ประเมินที่หน้าจริง

| <div>SCGP</div> <div>SCG Packaging</div> |                 |  | <div>แผนการตรวจสอบระบบงานลอกรางน้ำฝนและระบบน้ำเสีย ประจำปี 2565</div> <div>บริษัทฯ ฟีนิกซ์ พัลว แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)</div> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    | <div>ปรับปรุงครั้งที่ : 1</div> <div>วันที่ 01 / 01 / 2565</div> |    |    |
|--|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----------------------|----|----|----|----|----------------------------|----|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|
|  |                 |  | หน่วยงาน : Administration Section   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ประจำเดือน : ธันวาคม |    |    |    |    | ผู้ตรวจสอบ : ศุภฤกษ์ สามสี |    |    |    |    | ผู้อนุมัติ : วีระพันธ์ โคตะวงษ์ |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |
| No.                                      | พื้นที่         | รายละเอียดการลอกรางระบายน้ำ              | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16                         | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                              | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29   | 30 | 31 |
| 2  | โรงอาหารเปเปอร์ | ทำความสะอาดบ่อตกไขมันโรงอาหารเปเปอร์     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |
| 3  | บ้านพัก         | ทำความสะอาดบ่อตกไขมันบ้านพัก             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |
| 4  | Paper Line      | จากทางเข้าโรงงานประตู 11 และรอบ โรงอาหาร |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |
|  |                 | รอบอาคารโรงงาน Paper Line ทั้งหมด        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |
|  |                 | ตราซั้งประตู 12 ถึงโรงจอดรถ              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |                      |    |    |    |    |                            |    |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |

- = วันหยุด
- = แผนดำเนินการ

\*\*\*หมายเหตุ : การลอกรางระบายน้ำในแต่ละครั้งให้ประเมินที่หน้าจริง