


ภาคผนวกที่ 20

การจัดการน้ำฝนปนเปื้อน

AN AREA2-1
AP-962AN AREA2-2
AP-932AN AREA1-2
AP-952ACH AREA
HP-922MMA AREA
MP-950AIR
COMPRESSOR
MP-980AMS AREA
MP-970AN AREA1-1
AP-942WWI AREA
WP-912TANK YARD
TP-912OIL
SEPARATION
ZP-932A/B

PIT PUMP	PUMP STATUS	PIT LEVEL
AN AREA2-1 AP-962	STOP	17.1 %
AN AREA2-2 AP-932	STOP	14.2 %
AN AREA1-2 AP-952	STOP	30.3 %
ACH AREA HP-922	STOP	35.0 %
MMA AREA MP-950	STOP	15.5 %
AMS AREA MP-970	STOP	
OIL SEPARATION ZP-932A ZP-932B	STOP	

PIT PUMP	PUMP STATUS	PIT LEVEL
AN AREA2-2 AP-932	STOP	11.7 %
AN AREA1-2 AP-952	STOP	13.4 %
ACH AREA HP-922	STOP	8.9 %
AIR COMPRESSOR MP-980	STOP	20.5 %
TANK YARD TP-912	STOP	12.8 %

ULI910
5.7 %UPH912
5.30 %AUTO
MAN

UP-912

SP-912

UFC9122 MAN
SP 25.29 T/H
PV 25.29 T/H
AP 100.0 %UFQ9121
6.3 T/H

WD-490

RO / BIO

EIE

ON-LINE ANALYZER		
UA9121	TOC	0.13 ppm
UA9122	CN	0.000 mg/L

WLI920
26.7 %AUTO
MAN

AI

WXV-920

SD-330A

WP-920

LCP-10AT-11
LCP-10AT-12

WD-920

ตัวอย่างผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งจาก UD910 ของบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด

UD-910

In Process Result Report

AN/RO/BIO					
UD-910					
SAMPLE NAME	SAMPLE POINT	SAMPLING DATE	pH	COD(Cr)	T-CN
			pH	COD(Cr) (mg/l)	T-CN (mg/l)
			5.5-9.0	750 Max	0.2 Max
UD-910	UD-910	19/12/2022 17:00	7.5	18	0.015