

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตอตุภูมิเนียม

- | | |
|---|---|
| 1. ชื่อโครงการ | โครงการโรงงานผลิตอตุภูมิเนียม |
| 2. ที่ตั้งโครงการ | ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี |
| 3. ชื่อเจ้าของโครงการ | บริษัท ไมย์เออร์ อตุภูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด |
| 4. สถานที่ติดต่อ | เลขที่ 38/32 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-400652 E-mail ; ad-saksith@meyer-mat.com |
| 5. จัดทำโดย | บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด |
| 6. โครงการได้รับความเห็นชอบใน
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ | ตามหนังสือ เลขที่ วว 0804/3025 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2542 |
| 7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย | เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 |
| 8. รายละเอียดโครงการ | ประกอบกิจการผลิตอตุภูมิเนียม และนำเศษอตุภูมิเนียมมาหลอมหล่อเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รายละเอียดโครงการดังแสดงในบทที่ 1 และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565 ดังแสดงในบทที่ 2 และบทที่ 3 |

