

ภาคผนวก ข.24

รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

SUMIDEN
STEEL WIRE
(THAILAND) CO.,LTD

รายงานการประทุษณ์ : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

Meeting date / วันที่ประชุม

27-07-22

1st Case : Employee was moving the reel B80 (BF Model) which weight approx weight 42 kg from the stand which was in front of the machine to the trolley for loading to put the pallet at the end of the line the reel was moving at the time of the incident into the 8th (last reel) which the position on the trolley has a gap (as in picture 3) employee was moving reel by dragging from the stand to trolley and at that moment, the edge of the reel that operator was holding clipped onto her right index finger (as in picture 6) employee thought the finger was okay, so she continued her work and did not inform the leader after a day passed, the employee felt pain at her injured finger. So she went to first aid room the nurse assessed no wounds, no bleeding, slightly swollen, finger is not deformed (as in picture 7)

Diagnosis results: X-ray, no cracks were found.

Corrective action :

1. Leader checks the jigs and orders more to ensure that there are enough for work.
2. Create working standard how to moving reels on conveyor/ trolley on the pallet.
3. Create working standard how to moving reels from stand machine on the trolley and conveyor
4. Create working standard how to placing reel on pallet/ trolley and conveyor by placing orderly (expanding to Packing, RW and QA)
5. Training WI to all employees
6. Set standard training including training duration and examination method to test to be clear

กรณีที่ 2 : เวลาประมาณ 11:38 น. พนักงานขับรถโฟล์คสิฟท์ที่ทำงานที่จุดงานไปจับยกในไลน์ที่ Stock DO แถวที่ 7 (ตามรูปที่ 1.2) ขณะพนักงานขับรถโฟล์คสิฟท์ด้วยตนเอง พนักงานแจ้งว่ามองเห็นเสาที่มาจากที่อื่นๆเห็น (ปกติพนักงานขับรถโฟล์คสิฟท์มีระยะที่มองเห็นเสาที่อื่นๆเห็น) ขณะกำลังจะเคลื่อนที่เข้าจะเสาจากที่โฟล์คสิฟท์เบย์บีไปยังเบย์ในเสาที่จากที่อื่นๆเห็น (ตามรูปที่ 1.2) พนักงานได้รับบาดเจ็บ (ตามรูป 8.9)

วิธีการแก้ไข :

1. ทำ KYT ภายในแผนก
2. เน้นย้ำให้พนักงานขับรถโฟล์คสิฟท์ที่จุดงานขับรถโฟล์คสิฟท์ให้ทราบก่อนทำการเคลื่อนที่
3. Re-training กฎระเบียบการขับรถโฟล์คสิฟท์ในโรงงาน
4. Review WI การเคลื่อนย้าย Supply DO โดยกำหนดการใช้รถโฟล์คสิฟท์ในการเคลื่อนย้ายงานให้ชัดเจน (ใช้รถโฟล์คสิฟท์ที่มีเบย์บี)
5. บอกรับ WI ในแผนกงานทุกคน

MD ข้อเสนอแนะ : หากพนักงานใช้รถโฟล์คสิฟท์ขึ้นเบย์บีไม่ถูกต้องกำหนดเป็นรถโฟล์คสิฟท์ที่มีเบย์บีให้ชัดเจน

2nd Case : About 11:38 a.m., a forklift driver moved the reel to the storage area in the seventh row DO Stock Area (as shown in picture 1.2) Forklift driver suddenly reversed, employee couldn't see the pole behind before turning. (Usually, employee drives a seated forklift but at the time of the incident, he was on standing forklift (The seated forklift was borrowed) while reversing, the standing forklift hit to the building pole as a result, the pole was damaged and the standing forklift was damaged the employee was not injured (figure 8.9)

Corrective action :


1. Do KYT
2. Emphasize that all forklift drivers who drive a forklift to check before reversing
3. Re-training forklift driving regulations to Forklift driver
4. Review WI move Supply DO specifying the use of forklifts to move the reel clearly (only use a forklift with a passenger seat)
5. Training WI to all operators

MD Suggestion : If the employee is unable to control the stand forklift, it is clearly defined as the Seaf forklift in the WI

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม 27-07-22
วาระที่ 2 รับชมรายงานการประชุมครั้งที่ 2 มา Agenda 2 : Meeting minutes report certified	1) ย้ายตำแหน่งของมิเตอร์น้ำ รายงานความคืบหน้า : จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 2) จัดหาหมวกกันน็อกให้ทีมช่างงาน = 35 คน (ช่วงซ่อมบำรุง) รายงานความคืบหน้า : SHE ทำการสั่งซื้อหมวกกันน็อก จะได้รับสินค้าภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 3) ทำการขยายผลภารกิจที่สถานีดับเพลิง - บิ๊ตคอม ไปยังเครื่องจักรตัวอื่นๆ (DT2 ที่ซ่อม) รายงานความคืบหน้า : ทีมช่างติดตั้งเครื่องดับเพลิง - บิ๊ต คอม ไปแล้วจำนวน 5 เครื่อง เหลืออีก 16 เครื่อง จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 4) ทำการขยายผลจากบิ๊ตคอมและพื้นที่ซ่อมรถ Stopper (PT Take up area) รายงานความคืบหน้า : ทำการสำเร็จในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 - 3 สิงหาคม 2565 5) ปรับปรุงพื้นที่ที่ทำการงานของรถโฟล์คลิฟท์ให้ทำงานบนถนนและทำลิฟท์ให้ใช้งาน รายงานความคืบหน้า : แผน WD จะทำการทำถนน W1 ให้ใช้งาน ช่วงช่วงจากที่รถโฟล์คลิฟท์จอดไป ด้านสะพานรถเครนจากด้านซ้ายและทำถนนด้านที่รถโฟล์คลิฟท์จอด เมื่อจากให้สามารถทำลิฟท์ที่จะไม่ให้ รถโฟล์คลิฟท์จอดไปทำงานบนถนน และทำการขยายขอบเขตให้ใช้เส้นทางด้านหน้าโรงงาน 6) ดำเนินการขยายผลให้ปรับปรุงจากลิฟท์รถขนส่งผู้โดยสาร WD รายงานความคืบหน้า : MN จะเริ่มทำการติดตั้ง Cover วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 จะให้เสร็จสิ้นตาม คิววันที่ 15 ตุลาคม 2565 ที่ยอด 231 เครื่อง Follow up remaining counteraction Y2021-2022 1) Relocate the water meter Update progress : It will be completed by August 10, 2022 2) Provide Safety grates for =35 persons (Maintenance technicians) Update progress : SHE order for a helmet, will receive the product within 3 August 2022. 3) Expanding the fan on-off switch installation to other machines (all DT2) Update progress : Installed on-off switches, 5 machines have already been installed. Remaining 16 machines, it will be completed by : 31th August 2022. 4) Expansion Drilling anchors and welding stopper (PT Take up area) Update progress : Corrections on 25th July 2022 - 3rd August 2022 5) Improve working area (layout) for forklift that must not work on the road and painting the line on the floor clearly. Update progress : WD section clearly define the W1 specify the time when the forklift truck goes out to scoop the wire. Because it is impossible to prevent the forklift from working on the road and designing scrap bucket. 6) Expand safety guard to all machine (WD) Update Progress: MN will begin installing Cover on 27th July 2022, the planned completion date it will be completed as planned on 15th October 2022, Total 231 machines.	MD แนะนำ : ทำลิฟท์ที่จะทำงานให้ รถโฟล์คลิฟท์จอดไปทำงานบนถนนด้าน หน้าโรงงานอีกครั้ง MD Suggestion : Is it possible to set the forklift to operate only at night to check again?
วาระที่ 3 แผนการดำเนินงานและ การยอมรับด้านความปลอดภัย	-ได้รับชมใบรายงานการประชุมครั้งที่ 2/ 2565 - All committees have certified the meeting minutes report no 3rd 2022 หลักฐานการปฏิบัติงานการแจ้ง - ไม่มีหลักฐานการปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน - การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ - การฝึกอบรมหลักสูตร Log out - Tag out - การฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มทักษะ - การฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานในทีมเพื่อเพิ่มทักษะ (4 ผู้) - การฝึกอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ - การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน - การฝึกอบรมการปฏิบัติงานและการประเมินความเสี่ยง	


SUMITEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประเมิน : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม 27-07-22
Agenda 3 : SHE Activity and Training plan	<p>Training course</p> <ul style="list-style-type: none"> - No training <p>Training plan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Safety committee Training - Log out Tag out training - Crane operator safety training - Confine Space Entry (4 Person) - Safety & Environment Orientation - Contractor training - Hazard Identification and Risk Assessment 	
รายละเอียด กฎหมายในประเทศ	<p>1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบแจ้งประเภทกัมมันตรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งในกัมมันตรังสีอยู่หรือเคยอยู่เกี่ยวกับการอนุญาตให้เข้าทำงานของบุคคลที่เข้าทำงานกับกัมมันตรังสี และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล</p> <p>- การแจ้งประเภทกัมมันตรังสี ปริมาณรังสี สถานประกอบกิจการซึ่งในกัมมันตรังสีอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับกัมมันตรังสีและการจัดการของสถานประกอบการว่าด้วยผลทางนิวเคลียร์ที่อันตรายถึงแก่ชีวิตที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ให้เป็นไปตามแบบ กท.ร. 1 จำนวนประกาศนี้</p> <p>2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกัมมันตรังสีและแบบแจ้งปริมาณรังสีและแผนที่กำหนดเขตของสถานที่ซึ่งมีปริมาณกัมมันตรังสี</p> <p>- การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรังสีและแผนที่ผู้จ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับกัมมันตรังสีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง</p> <p>หรือทุก ๆ เดือนซึ่งอยู่ในประเทศนิกายกัมมันตรังสี ให้เป็นไปตามแบบ กท.ร. 2 จำนวนประกาศนี้</p> <p>3 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบคำขอแจ้งการขอรับกัมมันตรังสีไว้ก่อนทำกัมมันตรังสี ใบปฐมนิเทศงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะทำกัมมันตรังสี ใบปฐมนิเทศงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการกัมมันตรังสี คำขอแก้ไขใบปฐมนิเทศงานของการขอรับกัมมันตรังสี และแบบแจ้งการทำกัมมันตรังสีตามกฎหมาย พ.ศ. 2565</p> <p>- แบบคำขอแจ้งการขอรับกัมมันตรังสีไว้ก่อนทำกัมมันตรังสี ใบปฐมนิเทศงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะทำกัมมันตรังสี ใบปฐมนิเทศงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการกัมมันตรังสี คำขอแก้ไขใบปฐมนิเทศงานของการขอรับกัมมันตรังสี และแบบแจ้งการทำกัมมันตรังสีตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด</p> <p>4 กฎกระทรวงกาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประเภทกัมมันตรังสี หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565</p> <p>- ขสอ.ก.กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	
Agenda 4 : Law and regulation	<p>1 Announcement of the Department of Labour Protection and Welfare on the Notification Form for Type of Radiation Source, Radiation "Dose", and Workplace where Radiation Source is Located, and Information about Permission or Notification of Possession or Use and in case of Changes in Information.</p> <p>- The notification form for type of radiation source, radiation dose, workplace where a radiation source is located, and information about permission or notification of possession or use under the law on nuclear energy for peace and in case of changes in information shall be done according to Form KorPor.Ror. 1 attached herewith.</p> <p>2 Announcement of the Department of Labour Protection and Welfare on the Preparation form for Information about Accumulated Radiation Dose and the Notification Form for Excessively Accumulated Radiation Dose Exposed by Employees Working on Radiation.</p> <p>- The preparation form for information about accumulated radiation dose exposed by employees working on radiation every one or three months, depending on the type of radiation source, shall be done according to Form KorPor.Ror. 2 attached herewith.</p> <p>3 Announcement of the Office of Atoms for Peace on the Application Form for Notification of Possession or Use of Radiation Generator, Notification Receipt, Report of Increase or Decrease in Number of Radiation Generators, Application Form for Revision of Information on Possession or Use of Radiation Generator, and Notification Form for Lost Radiation Generator B.E. 2565 (2022).</p> <p>- Application form for notification of possession or use of radiation generator, notification receipt, report of increase or decrease in number of radiation generators, application form for revision of information on possession or use of radiation generator, and notification form for lost radiation generator shall be according to the forms attached herewith.</p> <p>4 Ministerial Regulation on the Provision of Safety Officers, Personnel, Units, or Groups of Persons to Perform Safety Operations in Workplaces B.E. 2565 (2022).</p> <p>- Cancel Ministerial Regulation on the Standard for Administration and Management of Occupational Safety, Health, and Environment B.E. 2549 (2006).</p>	





SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม 27-07-22
<p>วาระที่ 6 ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ Agenda 6 : Health promotion</p> <p>วาระที่ 7 : ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม Agenda 7 : Environmental</p>	<p>ผลการตรวจรอบประจำวันที่ STOP Campaign</p> <p>1. แผน Office S1, EN1, PT, QA, MN ปฏิบัติตาม STOP Campaign (ระบุที่ร้อยละ 100) ตรวจรอบวันที่ 8 กรกฎาคม 2565</p> <p>2. แผน WD, STD, QA, MN, EN2, PS ปฏิบัติตาม STOP Campaign (ระบุที่ร้อยละ 100) ตรวจรอบวันที่ 15 กรกฎาคม 2565</p> <p>3. แผน PT, DD, PK, QA, EN1, MN ปฏิบัติตาม STOP Campaign (ระบุที่ร้อยละ 100) ตรวจรอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2565</p> <p>4. แผน PT, DD, PK, QA, EN1, MN ปฏิบัติตาม STOP Campaign (ตรวจรอบวันที่ 20) (ระบุที่ร้อยละ 93.10) ตรวจรอบวันที่ 20 กรกฎาคม 2565</p> <p>- Notify the results of KO-KT of July 2022</p> <p>Result Daily check</p> <p>1. STD section complies with topic past accident Hyian case is (100%) .</p> <p>2. PS (Packing) section complies with topic past accident Hyian case is (100%)</p> <p>3. WD section complies with topic past accident Property damage (Forklift) case is (100%)</p> <p>4. RW section complies with topic past accident Property damage (Forklift) case is (100%)</p> <p>5. STD section complies with topic past accident Property damage (Forklift) case is (75%)</p> <p>Result VDO check</p> <p>1. PS section complies with topic past accident Hyian case is (100%) .</p> <p>2. WD section complies with topic past accident Property damage (Forklift) case is (100%) .</p> <p>3. STD section complies with topic past accident Hyian case is (96.88%) .</p> <p>4. RW section complies with topic past accident Property damage (Forklift) case is (100%)</p> <p>5. PS section complies with topic past accident Property damage (Forklift) case is (50%)</p> <p>Result STOP campaign check</p> <p>1. S1 office, PT, QA, EN1, MN Section complies with topic STOP campaign is (100%) Check date July 8, 2022</p> <p>2. WD, STD, QA, MN, EN2, PS Section complies with topic STOP campaign is (100%) Check date July 15, 2022</p> <p>3. PT, DD, PK, QA, EN1, MN Section complies with topic STOP campaign is (100%) Check date July 20, 2022</p> <p>4. PT, DD, PK, QA, EN1, MN Section complies with topic STOP campaign (VDO check) is (93.10%) Check date July 20, 2022</p>	
	<p>สถานการณ์ความปลอดภัยในมิชชั่น</p> <p>- ยอดผู้ติดเชื้อ จำนวน 25 คน ความเสี่ยงสูง (สีนํ้าเงิน) จำนวน 4 คน สีแดง จำนวน 60 คน</p> <p>COVID-19 Situation update</p> <p>- Infected 25 Person High Risk (Orange+) 4 Person (Orange-) 60 Person</p>	
	<p>1. แจ้งการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 ประจำปี 2565</p> <p>- เริ่มตรวจวัดตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 - 5 กันยายน 2565</p> <p>1. Environment monitoring of 2nd Y2022</p> <p>- Start Environment monitoring on August 29, 2022 - September 5, 2022</p> <p>2. รายงานความคืบหน้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (การเพิ่มกำลังการผลิต)</p> <p>- การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>2. Update progress : Revise measure on EIA report (Production extension)</p> <p>- Follow up to plan</p> <p>3. รายงานความคืบหน้าการตรวจประเมินโครงการรณรงค์ความปลอดภัย (รณรงค์ความปลอดภัย) ปี 2565</p> <p>- รายงานสรุปเบื้องต้นของ SSWT คะแนน = 63.10 อยู่ในระดับดี</p> <p>3. Update progress : Green Star award of Y2022 (By IEAT Amata city Rayong)</p> <p>- SSWT Primary Summary report Score = 63.10 (Good)</p> <p>4. กิจกรรมอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2565</p> <p>- บริษัท วิก จำกัด (มหาชน)</p> <p>- กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าฯ ณ ริมคลองด้านหลัง</p> <p>- วันพุธ 27 กรกฎาคม 2565</p> <p>4. Amata CSR Volunteer Y2022</p> <p>- Reforestation activity in honor of His Majesty King Bhumbol Adulyadej 'at the back of the canal, Vic Public Company Limited on wednesday July 27, 2022.</p>	





SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม 27-07-22
<p>วาระที่ 8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและนำเสนอเพื่อพิจารณา Agenda 9 : Information for acknowledge</p>	<p>- สิ่งที่ต้องดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในแผนงาน EIA</p> <p>1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามมาตรการ EIA กำหนด</p> <p>- แผนจาก HR จะเริ่มดำเนินการตาม 2565 และเสร็จสิ้นเดือนสิงหาคม 2565</p> <p>2. จัดให้มีถัง Emergency tank และ Holding tank ขนาด 500 m3</p> <p>- ติดตั้งตามข้อกำหนด >> พบความล่าช้า</p> <p>3. จัดเตรียมรถฉุกเฉินไม่ประจำพื้นที่ 1 คัน จำนวนหนึ่งคันอยู่ภายในโรงงาน</p> <p>- ติดตั้งตามข้อกำหนด >> พบความล่าช้า</p> <p>- The measure which SSWT could not follow as EIA report yet</p> <p>1. Provide green areas as required by the EIA</p> <p>- Action plan from HR section will start in May and will be finished within August 2022</p> <p>2. Build emergency and Holding tank amount 500 m3</p> <p>Update Progress >> Review draft of contract</p> <p>3. Prepare emergency car for pick up patient or injured person to hospital.</p> <p>Update Progress >> Review draft of contract</p> <p>เรื่องแจ้งข่าว Yamashita san</p> <p>- กิจกรรมที่สุ่ม KO-KT Check โชคดีไม่มีเกิดปัญหาใหญ่ มาก Manager ทุกแผนกเน้นย้ำและสร้างการตระหนักรู้ในพนักงาน หลังจากนี้หวังว่าจะดีขึ้น</p> <p>Yamashita san suggestion</p> <p>- The most worrying thing is KO-KT Check. Fortunately, there is no big problem. All managers emphasize and create awareness among employees hopefully it will be better after this.</p> <p>เรื่องแจ้งข่าว MD</p> <p>- จากที่รายงานวันที่ 6 จะเห็นว่าอุบัติเหตุต่างนั้นจะเกิดจากความโชคชะตา หากเราโชคดีมีความเสี่ยงอยู่ ยกให้ Manager ช่วยกันตรวจสอบและเน้นย้ำพนักงานให้ปลอดภัย</p> <p>MD suggestion</p> <p>- Today's report it can be seen that accidents happen at a distance, possibly due to good luck many points are still at risk.</p> <p>I want the manager to help me check and set an example for employees.</p> <p>- ประชุมครั้งต่อไปวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 - 17.00 น.</p> <p>- วันส่งรายงานประเมิน/ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 15.20 - 17.00 น. ถึง 16.00 น.</p> <p>- Next meeting on 24th August, 2022 / 3.00 p.m. - 5.00 p.m.</p> <p>- SHE patrol about Forklift 3rd August, 2022 / 3.20 p.m. - 5.00 p.m</p>	 <p>- ที่ปรึกษาการว่าแผนจะเป็นไปในทิศทางที่จะเปลี่ยนแปลงมาตรการในรายงาน EIA ที่ปรึกษาจะจัดทำตามข้อกำหนด EIA</p> <p>- Consultant said that is almost impossible to change measures in EIA report.</p> <p>They said that we have to do follow as EIA requirements.</p>

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม
		24-08-22

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม
		24-08-22

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม
		24-08-22
วาระที่ 3 แผนการดำเนินงานและ การอบรมด้านความปลอดภัย	<p>ยัติฤทธธรมะที่ดำเนินการตาม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสารเคมีและสารเคมีอันตราย - การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดเป็นสื่อข่าวความรุนแรง <p>แผนการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การฝึกอบรมหลักสูตรสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - การฝึกอบรมหลักสูตร Log out - Tag out - การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร - การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน - การฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานในที่อันตราย (4 ผู้) - การฝึกอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ - การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน - การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 	
Agenda 3 : SHE Activity and Training plan	<p>Training course</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chemicals and hazardous substances management training - Safety Committee Training - Boiler Controller Re-Training <p>Training plan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Safety and Environment awareness training - Log out Tag out training - Safety officer for executive level - Safety officer for leader level - Confine Space Entry (4 Person) - Safety & Environment Orientation - Contractor training - First Aid training 	
วาระที่ 4 กฎหมายใหม่ประจำเดือน	<p>1. ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง เพื่เพิ่เพิ่มวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดี พ.ศ. 2565</p> <p>กำหนดวิธีการตรวจสอบค่าบีโอดีของน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดเพิ่มขึ้น คือ</p> <p>1) วิธีแอมเปอโรมิเตอร์ (Membrane Electrode)</p> <p>2) วิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)</p>	
Agenda 4 : Law and regulation	<p>1. Announcement of the Pollution Control Board on the Additional Methods for BOD Monitoring B.E. 2565 (2022).</p> <p>Additional methods for BOD monitoring for wastewater discharge from some types and sizes of buildings as follows:</p> <p>1) Membrane electrode method</p> <p>2) Optical probe method.</p>	
วาระที่ 5 แผนงานดำเนินงานด้าน ความปลอดภัยสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม	<p>Near miss :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุปี 2015 มีทั้งหมด 373 เรื่อง แก้ไขแล้ว 373 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 - ปี 2016 มีทั้งหมด 148 เรื่อง แก้ไขแล้ว 148 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 - ปี 2017 มีทั้งหมด 149 เรื่อง แก้ไขแล้ว 140 เรื่อง เหลือ 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 - ปี 2018 มีทั้งหมด 245 เรื่อง แก้ไขแล้ว 245 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 - ปี 2019 มีทั้งหมด 323 เรื่อง แก้ไขแล้ว 323 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 - ปี 2020 มีทั้งหมด 393 เรื่อง แก้ไขแล้ว 392 เรื่อง เหลือ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.75 - ปี 2021 มีทั้งหมด 284 เรื่อง แก้ไขแล้ว 281 เรื่อง เหลือ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.94 - ปี 2022 มีทั้งหมด 60 เรื่อง แก้ไขแล้ว 58 เรื่อง เหลือ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.67 <p>ติดตาม Near miss 2020</p> <p>1.  สถานที่ >> S1 PT line รายละเอียด >> พนักงานจะนำถังขยะไปทิ้งในถังขยะที่ไม่เหมาะสม โดยจะต้องเดินผ่านเส้นทางที่กีดขวางซึ่งอยู่หน้าพนักงานเดินงาน โดยมีประวัติ อาจเสี่ยงเกิด อุบัติเหตุระหว่างพนักงานเดินได้ การแก้ไข >> เปลี่ยนจุดทิ้งถังขยะ ขั้นตอนสถานะ >> จะทำการย้ายถังขยะทิ้งถังขยะด้านข้าง walkway ติดกับ Supplier ฐานงาน + เก็บแบบ</p>	<p>อุบัติเหตุที่ >> S1 PT line ยังขาดการติดสติ๊กเกอร์ และ มีการติดสติ๊กเกอร์ติดเตือนอยู่โดยจะกำหนดให้ พนักงาน 2 คน คนที่อยู่ด้านนอกไลน์จะคอยเตือน คนที่อยู่ด้านใน</p>

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม
		24-08-22
	<p>Near miss :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporting almost an accident for yearly 2015 Issued total 373 item Done 373 item Pending 0 item is 100 % , yearly 2016 Issued total 148 item Done 148 item Pending 0 item is 100 % - yearly 2017 Issued total 140 item Done 140 item Pending 0 item is 100 % - yearly 2018 Issued total 245 item Done 245 item Pending 0 item is 100 % - yearly 2019 Issued total 323 item Done 323 item Pending 0 item is 100 % - yearly 2020 Issued total 393 item Done 392 item Pending 1 item is 99.75 % - yearly 2021 Issued total 284 item Done 281 item Pending 5 item is 98.94 % - yearly 2022 Issued total 60 item Done 58 item Pending 2 item is 96.67 % <p>Follow Near miss 2020</p> <p>1.  Place >> S1 PT line Detail >> Employee take Zn to refill in process line by walk across to steel wire area that danger to have an accident. Correction >> Considering to change Zn refill area. Update progress >> The zinc mixing pond will be moved. to the side of the walkway contact the supplier write the drawing</p> <p>Mr.Yuttapong inform: Still making slide trays and zinc is added to the same point where it will be set 2 employees the person outside the line will push the trolley to the person inside.</p>	
	<p>S1F monthly patrol :</p> <p>-ผลการเดินสำรวจคณะกรรมการความปลอดภัย ปี 2016 มีทั้งหมด 146 เรื่อง แก้ไขแล้ว 146 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง อยู่ร้อยละ 100 , ปี 2017 มีทั้งหมด 147 เรื่อง แก้ไขแล้ว 147 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 , ปี 2018 มีทั้งหมด 203 เรื่อง แก้ไขแล้ว 202 เรื่อง เหลือ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.51 ปี 2019 มีทั้งหมด 150 เรื่อง แก้ไขแล้ว 150 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ปี 2020 มีทั้งหมด 150 เรื่อง แก้ไขแล้ว 150 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ปี 2021 มีทั้งหมด 202 เรื่อง แก้ไขแล้ว 201 เรื่อง เหลือ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.50 ปี 2022 มีทั้งหมด 76 เรื่อง แก้ไขแล้ว 54 เรื่อง เหลือ 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.05</p> <p>ติดตาม Safety patrol 2018</p> <p>1.  สถานที่ >> S1 (PT) รายละเอียด >> การติดตั้งราวกันตกไม่เป็นไปตามมาตรฐาน SEI การแก้ไข >> จัดทำ Life line สำหรับพนักงาน ที่ปฏิบัติงานบนหลังคาเพื่อใช้ในการยึดโยงขณะขึ้นลง ขั้นตอนสถานะ >> อยู่ในขั้นตอนการขอใบเสนอราคาจากผู้ และรายการคำนวณการรับน้ำหนักทาง Supplier (PU)</p>	
	<p>ติดตาม Safety patrol 2021</p> <p>1.  สถานที่ >> WD (Die repair) รายละเอียด >> มีกลิ่นเหม็นของน้ำมันที่รั่วไหลใส่ถัง การแก้ไข >> ติดตั้ง Air hood ขั้นตอนสถานะ >> อยู่ในขั้นตอนการขอใบเสนอราคาจากผู้ Supplier</p> <p>2.  -ผลการเดินสำรวจความปลอดภัย ในหัวข้อ ไฟฟ้าลัดวงจร พบทั้งหมด 14 เรื่อง ขอให้เป็นการแจ้งเตือนกับพนักงาน SHE -กิจกรรม KY ส่งครบทุกแผนก ขอให้ทุกแผนกดำเนินการอย่างจริงจัง</p>	

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม 24-08-22
<p><u>SHE monthly patrol :</u></p> <p>-Result of safety patrol by committee as : yearly 2016 Issued total 146 item Done 146 item Pending 0 item is 100 % , yearly 2017 Issued total 147 item Done 147 item Pending 0 item is 100 % , yearly 2018 Issued total 203 item Done 202 item Pending 1 item is 99.51 % , yearly 2019 Issued total 150 item Done 150 item Pending 0 item is 100 % , yearly 2020 Issued total 150 item Done 150 item Pending 0 item is 100 % , yearly 2021 Issued total 202 item Done 201 item Pending 1 item is 99.50 % , yearly 2022 Issued total 76 item Done 54 item Pending 22 item is 71.05 %</p> <p><u>Follow Safety patrol 2018</u></p> <p>1. </p>	<p>Place >>> S1 (PT)</p> <p>Detail >> Installation of banisters aren't following SEI standard (Easily fall down.)</p> <p>Correction >> Installation Life line for employees operates on the roof for use in attaching safety harness.</p> <p>Update progress >> In the process of requesting details calculation item for calculating weight with the Supplier</p> 	
<p><u>Follow Safety patrol 2021</u></p> <p>1. </p>	<p>Place >>> WD (Die repair)</p> <p>Detail >>> There is stench of oil.</p> <p>Correction >>> Installations the air hood.</p> <p>Update progress >>> Request quotation from supplier</p>   <p>- Result of last safety patrol about Forklift found 14 items please improve and feedback.</p> <p>- SHE section received KY sheet from all section please follow up this activity.</p> <p>- แจ้งผลการดำเนินงานกิจกรรม KO-KT ประจำเดือนสิงหาคม 2565</p> <p><u>ผลการตรวจประเมินปัจจัยความเสี่ยง:</u></p> <p>1. แผนก RW ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยที่นำมา (อยู่ที่ร้อยละ 100)</p> <p>2. แผนก PT ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย (ใกล้คลัทช์) (อยู่ที่ร้อยละ 100)</p> <p>3. แผนก DD ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย (ใกล้คลัทช์) (อยู่ที่ร้อยละ 100)</p> <p>4. แผนก STD (FL) ปฏิบัติตามกฎการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 97.87)</p> <p>5. แผนก STD ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย (ใกล้คลัทช์) (อยู่ที่ร้อยละ 100)</p> <p><u>ผลการตรวจประเมินปัจจัยความเสี่ยง:</u></p> <p>1. แผนก RW ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยที่นำมา (อยู่ที่ร้อยละ 100)</p> <p>2. แผนก PS ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย (ใกล้คลัทช์) (อยู่ที่ร้อยละ 100)</p> <p>3. แผนก PT ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย (ใกล้คลัทช์) (อยู่ที่ร้อยละ 100)</p> <p>4. แผนก WD ปฏิบัติตามกฎการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 100)</p> <p>5. แผนก STD ปฏิบัติตามกฎการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 100)</p>	

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม
		24-08-22
	<p><u>Result Daily check .</u></p> <p>1. RW section complies with topic past accident Hyien case is (100%) .</p> <p>2. PT section complies with topic past accident Property damage (Forklift) case is (100%)</p> <p>3. DD section complies with topic past accident Property damage (Forklift) case is (100%)</p> <p>4. STD (FL) section complies with topic Forklift driving rules is (97.87%)</p> <p>5. STD section complies with topic past accident Property damage (Forklift) case is (100%)</p> <p><u>Result VDO check .</u></p> <p>1. RW section complies with topic past accident Hyien case is (100%) .</p> <p>2. PS section complies with topic past accident Property damage case is (100%) .</p> <p>3. PT section complies with topic past accident Property damage is (100%) .</p> <p>4. WD section complies with topic Forklift driving rules is (100%)</p> <p>5. STD section complies with topic Forklift driving rules is (100%)</p> <p>- สรุปประเด็นปัญหาจากกิจกรรม 1 2 3 (รอการแก้ไข) ทั้งหมด 161 เรื่อง</p> <p>- รอให้ดำเนินการส่งผลกระทบต่อ SHE</p> <p>- Summary of issued from 1 2 3 activity (waiting for improvement) Total 161 item please improve and feedback.</p>	
วาระที่ 6 ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ Agenda 6 : Health promotion	<p><u>สถานการณ์โควิดภายในบริษัท</u></p> <p>- ยอดผู้ติดเชื้อ จำนวน 6 คน ความเสี่ยงสูง (High Risk) จำนวน 3 คน สัมผัส จำนวน 5 คน</p> <p>COVID-19 Situation update</p> <p>- Infected 6 Person High Risk (Orange+) 3 Person (Orange-) 5 Person</p>	
วาระที่ 7 : ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม Agenda 7 : Environmental	<p>1. การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 ประจำปี 2565</p> <p>- เริ่มดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 - 5 กันยายน 2565</p> <p>1. Environment monitoring of 2nd Y2022</p> <p>- Start 29th August 2022 - 5th September 2022</p> <p>2. จัดประชุมคณะกรรมการ EIA ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565</p> <p>- วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ผ่านระบบ MS Teams (online)</p> <p>2. EIA committee meeting 1st of Y2022</p> <p>- Friday 23rd September, 2022 MS Teams (online)</p> <p>3. รายงานความคืบหน้าทำรายงานประเมินผลกระทบ EIA (ส่วนขยายครั้งที่ 1)</p> <p>- ประชุมกับที่ปรึกษาคัดค้านต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ จอมเรสการศึกษาและแนวทางเลือกโครงการ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565</p> <p>เวลา 08:30 - 12:00 น. สถานที่ : Siam industrial park center meeting (Mapyangpon soi28)</p> <p>3. Update progress : Revise measures EIA report (Production extension)</p> <p>- Set public participation (Meeting with stakeholder) first time</p> <p>Date : Thursday 25th August, 2022 Time : 08:30 - 12:00 am</p> <p>Place : Siam industrial park center meeting (Mapyangpon soi28)</p> <p>4. รายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงรายงาน EIA (คิดตั้งโรงไฟฟ้าใหม่+ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ST(RHA), WDM)</p> <p>- ดำเนินการจัดทำและส่งเอกสารประกอบการทำรายงาน EIA</p> <p>4. Update progress : Revise EIA report (Solar rooftop+New machine ST(RHA), WDM)</p> <p>- Prepare and send document support for make EIA report.</p> <p>5. กำหนดการตรวจประเมิน โครงการอบรมพนักงานสิ่งแวดล้อม (สงขลาทางเรือ) ปี 2565</p> <p>- แจ้งผลการประเมินรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565</p> <p>5. Update progress : Green Star award of Y2022 (By IEAT Amata city Rayong)</p> <p>- Notification of award evaluation results in November 2022</p> <p>6. กิจกรรมนำชุมชนเยี่ยมชมและพิจารณาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565</p> <p>- ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ บริเวณด้านหน้าบริษัท แอสเทล (ไทย) จำกัด (Plant 2)</p> <p>วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565</p> <p>6. Amata CSR Volunteer Y2022</p> <p>- Planting trees in honor of Her Majesty Queen Sirikit at the front of Nestle (Thai) Co., Ltd. (Plant 2)</p> <p>Monday 22th August 2022</p>	

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม 24-08-22
<p>วาระที่ 8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและนำเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>Agenda 8 : Information for acknowledge</p> <p>1. ประเด็นการควบคุมผู้รับเหมา</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 17 สิงหาคม 2565 พบผู้รับเหมาใช้เครื่องเชื่อมแก๊สที่ไม่ปลอดภัย - พบผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาใช้เครื่องเชื่อมที่ไม่ปลอดภัยออกจากโรงงาน - มาตรการควบคุม : กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์หรือผู้รับเหมาและการฝึกอบรมให้กับผู้รับเหมาทั้งหมด - เวลาในการตรวจสอบอุปกรณ์ (จันทร์ - ศุกร์) : 08.30 - 10.00 น. และ 13.00 - 14.30 น. - กรณีเร่งด่วน : กรุณาแจ้งทีมงาน SHE ด้วยมืออย่างน้อย 1 วัน - 1. Contractor Control Issued - 17th August 2022 : Found contractor use unsafe gas welding unit. - SHE Department Stop work permit and request contractor to move unsafe welding unit out of factory. - Countermeasure : Set up standard of contractor's equipment and training to all of contractor and SSWT's contractor controller. - Equipment check : Normal situation everyday (Mon-Fri) 6.30-10.00 am. 13.00-14.30 pm. - Urgent case : Please inform SHE team at least 1 day in advance. - เรื่องแจ้งจาก Yamashita san - ขอขอบคุณทีมงาน SHE ที่เสนอแนะเรื่องการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ในส่วนของงาน Review WI Manager, Asst Manager และหน่วยงาน SHE ช่วยตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามแผนด้วย - ในการส่งกิจกรรม Near miss report แผนกที่ส่งได้ครบตาม Target ก็ยังคงเป็นแผนกทีม ป่าม Manager ช่วยติดตามงาน ให้ทันตามตารางในการส่งเอกสารติดป้ายหน้าให้บริษัทฯ ได้ทันที - ขอขอบคุณในการรายงานข้อมูลที่ไม่ตรงแจ้งผู้รับเหมาที่มีปัญหาตามกฎระเบียบ Yamashita san suggestion - Thanks you SHE department for suggesting improvements to the work manual to be better part of Review WI Manager, Asst Manager and the SHE department helps to check the work according to the plan as well. - In submit Near miss report activities, all departments that can deliver according to Target is still the same department Manager, follow up work and set a schedule to send, if you have problems, consult immediately. - Thank you for reporting information to detect contractors who do not follow the rules. - ประชุมครั้งต่อไปวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. - เดินทางตรวจสอบความปลอดภัยวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 15.20 - 17.00 น. เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน, สิ่งแวดล้อม และทำงานในการปฏิบัติงาน - Next meeting on 27th September, 2022 / 1 00 p.m. - 3.00 p.m. - SHE patrol about Workplace & Environment & Ergonomic 7th September, 2022 / 3.20 p.m - 5.00 p.m. 		

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม 27-09-22
<p>SUBJECT / หัวข้อ SHE committee meeting</p> <p>MEETING DATE / วันที่ประชุม 27-09-22</p> <p>TIME / เวลา 1 00 - 3 00 P.m.</p> <p>PLACE / สถานที่ MS Teams</p> <p>ATTENDEES / ผู้เข้าร่วม (As attachment)</p> <p>AGENDA / วาระการประชุม รายละเอียดการนำเสนอ/Detail ข้อเสนอแนะ/Suggestion</p> <p>วาระที่ 1 สถิติความปลอดภัย และ การเกิดอุบัติเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> จำนวนวันที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่มีสัญญาณ คือ 3 วัน ซึ่งเป้าหมายโดยอยู่ที่ 365 วัน KPI ประจำปี 2565 1) ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง (ถึงขั้นบาดเจ็บ) เป้าหมาย 0 ครั้ง <ul style="list-style-type: none"> - สถานะปัจจุบัน 1 ครั้ง 2) ไม่มีอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้เครื่อง เป้าหมาย 53 ครั้ง <ul style="list-style-type: none"> - สถานะปัจจุบันเกินขึ้นแล้ว 4 ครั้ง 3) อุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย 53 ครั้ง <ul style="list-style-type: none"> - สถานะปัจจุบันเกินขึ้นแล้ว 7 ครั้ง <p>Agenda 1 : Accident case</p> <ol style="list-style-type: none"> No accident in No leave taken case as 3 days and new our target is 365 days. KPI Y2022 1) No serious accident (no leave taken level up) Target 0 Time <ul style="list-style-type: none"> - Status 1 Time. 2) No forklift truck accident Target 53 Time <ul style="list-style-type: none"> - Status 4 Times. 3) Hygen accident Target 55 Time <ul style="list-style-type: none"> - Status 7 Times. <p>กรณีศึกษา : 1. เหมืองงานรับรถโฟล์คลิฟท์ที่กดลงงาน Reel return จาก Supplier (Reel B-60) เมื่อนำไปวางที่ Stock reel return กอง Reel return ที่พนักงานยกมาขึ้น จะนำปาวขึ้นที่ 3 (ชั้นสูงสุด) ขณะที่ยกมาวางกอง Reel return แล้วนั้น ได้เอารถโฟล์คลิฟท์ไปจอด เหมืองงานยกขึ้นรถโฟล์คลิฟท์ โดยที่รถมาวางกองที่โฟล์คลิฟท์ไม่ได้วางอย่างถูกต้องทำให้รถโฟล์คลิฟท์ชนกับราวกันขวางขึ้น และรถโฟล์คลิฟท์เกิดคว้านเสียหาย</p> <p>หมายเหตุ : ขณะที่ยกมาวางกองที่โฟล์คลิฟท์ที่กดลงแล้วได้ลงที่แผนการโฟล์คลิฟท์ และกดลงจนหมดแล้วนั้น</p> <p>วิธีการแก้ไข : 1. ทำ KY เน้นย้ำการรับรถโฟล์คลิฟท์ก่อนให้พนักงานยกมาขึ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> นำพนักงานมาทดสอบดูสถานที่ให้พนักงานยกมาขึ้นได้ถูกต้อง ทำการทดสอบที่พื้นที่มีกองงาน Reel return คือวางกองเข้า - ออก รถโฟล์คลิฟท์ กำหนดความปลอดภัย Reel return และทำการชี้แจงแสดงพื้นที่ให้ชัดเจน ทำการ Review WI (SS-WI-PR-RW-328) หัวข้อ : การวางกอง Reel return โดยกำหนดพื้นที่การวาง reel return เขตรอบ และกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจน อบรม WI ให้กับพนักงานยกมาขึ้น เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน พบพนักงานเพื่อนในกระบวนการในการฝึกซ้อมที่เข้ากันไปในที่และสื่อสารให้พนักงานทราบ <p>1st Case : Forklift driver to take reel return box from the supplier's trailer (reel B-60) to place it on stock reel return area driver would like to lift up box of reel return placed on the 3rd level (top level) while forklift driver put the reel return box and then reverse forklift by turning the steering wheel of the forklift to the left. Suddenly, the rear of forklift hitting with the handrail. (Hand rail and back side of forklift got damaged)</p> <p>Remarks : The forklift driver reversed forklift by only check at the forklift's mast and rear view mirror.</p> <p>Corrective action: 1. Do KY emphasis for forklift driving backward to all employees.</p> <ol style="list-style-type: none"> The leader brings the accident case to communicate to all employees. Keep clear area that has reel return box obstruct forklift way. Set a temporary reel return location and paint a barmcade area to identified specific area. Review WI (SS-WI-PR-RW-328) Topic : Reel return box placement by identified specific area for reel return box and also identified area. Training WI to all employees and evaluation for understanding. Review Risk in process in case of install new fence & communicate to all. 		



SUMIDEN
STEEL WIRE
(THAILAND) CO.,LTD

รายงานการประจักษ์ : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

Meeting date / วันที่ประชุม

27-09-22

กรณีข้อ 1: พนักงานขับรถโฟล์คลิฟต์ชื่อ Big bag lift Reel เป็นลักษณะการลากจากที่ระนาบนำรถที่พนักงานขับรถออกจากอาคาร พนักงานนำเข้มาวางที่ห้องประตู Shutter door พนักงานไม่ได้มองซ้ายมือเนื่องจากพนักงานได้ยืนบนรถยกอยู่ซึ่งตัวรถมี Separator จึงไม่เห็นมือ ทำให้นักขับรถโฟล์คลิฟต์ได้เข้าชนกับ Hand rail ที่รูปที่บันทึกบนเครื่อง ประตู Shutter door ทำได้ Hand rail ซึ่งถูกเสียหาย

หมายเหตุ: พนักงานแจ้งว่ารถยกมีเขี้ยวจากตะขอยึดไว้และมองไม่เห็น Hand rail

วิธีการแก้ไข: 1. หัก KY เมื่อมีการขึ้นรถโฟล์คลิฟต์เข้าอาคารและบริเวณใดก็ได้กับพนักงานยก

2. เว้นพนักงานนำรถยกเข้าสู่อาคาร

3. ชวนพนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการขึ้นรถโฟล์คลิฟต์ให้เข้ากับพนักงานแผนก PS และ RW

4. ย่นเวลาขึ้นรถยกและรถโฟล์คลิฟต์ให้สั้น โยนมือขึ้นรถยกและเข้าและหาตำแหน่งรถโฟล์คลิฟต์

2nd Case: Forklift driver drove to lift big bags of empty reels into the building out of the rain gutter before the forklift driver leaves the building, forklift driver turn right to exit the shutter door. He didn't intend to look in front side because he heard some people talk at the separator washing area the back rest extension of forklift on the right side hitting with the hand rail in the area, causing the hand rail got damaged.

Remarks: The operator informed that he was turn right forklift because he tried to check and turned off the light and he didn't see hand rail.

Corrective action: 1. Do KY emphasis for forklift driving with carefully to all employees.

2. The leader brings the accident case to communicate to all employees.

3. Re-training safety awareness to all forklift driver of the PS and RW

4. Set new forklift battery charging area without obstructing the walk way and a forklift way.

กรณีข้อ 2: พนักงานนำเข้า supply ไม้ที่เครื่อง DT2-293 (BF supply ขนาด 0.300 มม.)

พนักงานมองหารถที่รถ supply รถที่ DT2 192 3 สนใจรถที่รถที่ พนักงานเข้าใช้

พนักงาน supply รถเข้าใช้มือที่ 2 มือที่ 1 มือที่ 2 มือที่ 3 มือที่ 4 มือที่ 5 มือที่ 6 มือที่ 7 มือที่ 8 มือที่ 9 มือที่ 10

ขึ้น supply ที่ขึ้นรถเข้า supply ยืนที่ 2 ยืนที่ 3 ยืนที่ 4 ยืนที่ 5 ยืนที่ 6 ยืนที่ 7 ยืนที่ 8 ยืนที่ 9 ยืนที่ 10

พนักงานแจ้งหัวหน้างานและไม่ได้มองขนาดเมื่อขึ้นที่ห้องแยกขาดที่รถพนักงานไม่ไป

การกระทำ X-Ray ที่ห้องแยกขาด และการตรวจนำรถยกเข้ารถยก 45 กก. (รูปที่ 4)

พนักงานต้องเข้าพนักงานนำรถและรถที่รถยกเข้ารถยก

หมายเหตุ: น้ำหนักของรถ Supply คือ 70 กก. (น้ำหนักสินค้า 45 กก., น้ำหนักรถ 25 กก.)

3rd Case: Operator would like to move supply reel to machine no. DT2-293

(BF supply size 0.300 mm.) She looking around DT2 zone 3 and not found supply rolling tools,

so she designed to use her feet for pushed it first and then use her both hand to roll

the supply reel to keep beside machine before set up supply to machine, she stand supply

up by her hand while rolling second supply, her left index finger pinched between

2 supply reel operator immediately informed leader and go to get basic first aid

at company's first aid room refer to hospital to get bone X-Ray, result found bone fracture

at left index finger (Pic 4) she got operation by detrimention open fracture and k-wire

fixation left index.

Remarks: Total weight of supply reel is 70 kg. (Wire = 45 kg., Empty reel = 25 kg.)

Corrective action: 1. Leader communicate to all operator and do KY for beware about danger

of this case.

2. Create supply reel handling standards or safety point and re-education previous

accident case to all

3. Obtain the required number (15 pieces)

4. Conducted management of the number of supply reel roller tools (Check once per day)

5. Identification of work that requires jigs, examination of whether or not measures

are taken, and implementation.

6. Add reel tipping work into the work standard.

7. Prohibition of manual tipping supply reel and its risk in work standard.

8. Training the revised work standards to all and evaluate for overall

MD Suggestion: พนักงานนำรถยกควรตระหนักถึงความระมัดระวังที่จะรถยกบริเวณหน้าเครื่อง
MD Suggestion: Additional corrective action to determine the proper distance between the reels placed in the front of the machine.

① Roll the reel by hand and transport it




② Use hand flip reels





Use hand flip reels to get it when pushed by hand. Before the reel is right, fingers between the reels.



③ Bone fracture at left index finger.

SUDIMEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัย	Meeting date / วันที่ประชุม 27-09-22
	<p>กรณีศึกษา : รถ Trailer ผลิตโดยสายพานพานิชภัณฑ์ได้รับบาดเจ็บจำนวน 11 ชิ้น ภาพจากกล้องวงจรปิด : มีรถบรรทุกนำ Supplier มาบรรทุกเหล็กที่บริเวณลานโกลด์สินค้า โดยใช้วิธีการตาม ที่บริเวณด้านหน้าโรงงาน</p> <p>Inc Case : Trailer crash banded pole the entrance area in front of the company damaged 11 pieces.</p> <p>Temporary corrective action : Supplier is not allowed to return the vehicle at the loading area. use the method of looping the trailer at the back of the factory.</p>   	<p>MD suggestion : การตามเส้นทางที่โรงงาน ตามเส้นทางที่ระบุไว้โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รถที่ผลิตสินค้า ยานพาหนะตามเส้นทางที่ระบุไว้ โดยขอคำแนะนำในการดำเนินการกับรถ ด้านหน้าโรงงาน</p> <p>MD suggestion : The U-turn behind the factory along the stated route is quite dangerous for a forklift.I want to set a new U-turn route by wanting to find an area for U-turn in front of the factory.</p> <p>Yamashita san suggestion : ให้ทำการควบคุมให้ ในการนำรถบรรทุก และใช้ Trailer ที่มีความ สูงใหญ่ที่สุดเป็นมาตรฐาน Yamashita san suggestion : Please check the area to U-turn again and use the trailer with the largest container size as standard</p>
	<p>การตรวจพบ WJ จากการตรวจการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -แผน PR1 มี WJ ทั้งหมด 4 เรื่อง พบตามข้อ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0 -แผน PK มี WJ ทั้งหมด 19 เรื่อง พบตามข้อ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0 -แผน WT มี WJ ทั้งหมด 11 เรื่อง พบตามข้อ 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0 -แผน DD มี WJ ทั้งหมด 23 เรื่อง พบตามข้อ 23 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0 -แผน PT มี WJ ทั้งหมด 47 เรื่อง พบตามข้อ 47 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0 -แผน STD มี WJ ทั้งหมด 25 เรื่อง พบตามข้อ 0 เรื่อง พบตามข้อ 25 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0 -แผน PS มี WJ ทั้งหมด 15 เรื่อง พบตามข้อ 2 เรื่อง พบตามข้อ 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.33 -แผน RW มี WJ ทั้งหมด 10 เรื่อง พบตามข้อ 0 เรื่อง พบตามข้อ 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0 -แผน Check reel มี WJ ทั้งหมด 8 เรื่อง พบตามข้อ 1 เรื่อง พบตามข้อ 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.50 -แผน WD มี WJ ทั้งหมด 21 เรื่อง พบตามข้อ 1 เรื่อง พบตามข้อ 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.76 -แผน WD Die มี WJ ทั้งหมด 6 เรื่อง พบตามข้อ 0 เรื่อง พบตามข้อ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0 -แผน QA มี WJ ทั้งหมด 60 เรื่อง พบตามข้อ 1 เรื่อง พบตามข้อ 59 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.67 -แผน MN มี WJ ทั้งหมด 43 เรื่อง พบตามข้อ 0 เรื่อง พบตามข้อ 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0 <p>Review WJ All production process</p> <ul style="list-style-type: none"> -PR1 section has total of 4 WJs, 0 reviewed, 4 pending reviews is 0%. -PK section has total of 19 WJs, 0 reviewed, 19 pending reviews is 0%. -WT section has total of 11 WJs, 0 reviewed, 11 pending reviews is 0%. -DD section has total of 23 WJs, 0 reviewed, 23 pending reviews is 0%. -PT section has total of 47 WJs, 0 reviewed, 47 pending reviews is 0%. -STD section has total of 25 WJs, 0 reviewed, 25 pending reviews is 0%. -PS section has total of 15 WJs, 2 reviewed, 13 pending reviews is 13.33%. -RW section has total of 10 WJs, 0 reviewed, 10 pending reviews is 0%. -Check reel section has total of 8 WJs, 1 reviewed, 7 pending reviews is 12.50%. -WD section has total of 21 WJs, 1 reviewed, 20 pending reviews is 4.76%. -WD Dies repair section has total of 6 WJs, 0 reviewed, 6 pending reviews is 0%. -QA repair section has total of 60 WJs, 1 reviewed, 59 pending reviews is 1.67%. -MN section has total of 43 WJs, 0 reviewed, 43 pending reviews is 0%. 	<p>Yamashita san suggestion : ขอผลการผลิตคง ยานพาหนะให้ทราบให้ทราบแจ้งกับฝ่าย Review WJ ให้ Safety หน่วยงานความปลอดภัยกับหัวหน้า และกร เปลี่ยนแปลงแผนและแจ้งให้ด้วย</p> <p>Yamashita san suggestion : Decreased production I want everyone attention to Review WJ. SHE section help monitor progress and changes before and after corrections.</p>

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัย	Meeting date / วันที่ประชุม
		27-09-22
<p>ติดตามผลการปรับปรุงใช้ด้านความปลอดภัย</p> <p>1) จัดหาหมวกกันน็อกให้พนักงาน 35 คน (ช่างซ่อมบำรุง) รายงานความคืบหน้า : แผน MN ทำการสั่งซื้อหมวกกันน็อกให้พนักงานทุกคนแล้ว และแผน SHE ทำการขนาน PPE standard ให้กับแผน MN</p> <p>2) ทำการขยายผลการติดตั้งรีเลย์ - ปิดล็อก ไปยังเครื่องจักรอื่นๆ (DT2 หุ่นยนต์) รายงานความคืบหน้า : ทำแผนการติดตั้งกับเครื่องจักร</p> <p>3) ทำการขยายผลเจาะติดอุปกรณ์ Stopper (PT Take up area) รายงานความคืบหน้า : ทำแผนการแก้ไขแล้ว บริเวณเครื่องจักรหมายเลข 59 - 64 การซ่อมกับจากหน่วยงานแจ้งว่า ใช้งานได้ จนกว่าได้มีการขยายผลไปยังเครื่องจักรหมายเลข 15 - 16 และบริเวณเครื่องจักรอื่นอีกเครื่องหนึ่ง</p> <p>4) ปรับปรุงพื้นที่การทำงานของรถโฟล์คลิฟท์ให้ชัดเจน , ทำการรอกเบรกกับ Scrap ลำดับที่ 15 หมายเลข NG และกำหนดช่วงเวลาพักที่โฟล์คลิฟท์ให้ชัดเจนให้ทำงานบริเวณถนนให้ชัดเจนพร้อมกับการกำหนดพื้นที่ที่รถโฟล์คลิฟท์ทำงาน รายงานความคืบหน้า : MN ทำการรอกเบรกกับลำดับที่ 15 แล้วเสร็จให้เรียบร้อยแล้ว รถจักรอีก 1 ลำดับที่ 16 ยังไม่มีการปรับปรุงให้ชัดเจนเนื่องจากมีข้อบกพร่อง 5) ทำแผนการขยายผลแก้ไขปรับปรุงการติดตั้งเครื่องจักร WD รายงานความคืบหน้า : ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการติดตั้ง Cover guard ตามแผนที่กำหนด โดยติดตั้งไปแล้ว 160 เครื่อง เหลืออีก 71 เครื่อง ซึ่งจะติดตั้งในสัปดาห์หน้า 2565 Follow up remaining counteraction Y2021-2022</p> <p>1) Provide Safety grubs for 35 persons (Maintenance technicians) Update progress : MN section has already ordered helmets for all employees and the SHE section reviews PPE standard for the MN department.</p> <p>2) Expanding the fan on-off switch installation to other machines (all DT2) Update progress : Installed completed 21 machines.</p> <p>3) Expanding the result to change the steel sheet thickness 9 mm. from the original 6 mm. separating the floor, pouring cement and welding to the structure. Update progress : Correction done machine area number 59 - 64 feedback from leader said that it works well and would like it to be extended to the machine number 15, 16 and weighing machine and reel return machine.</p> <p>4) Improve working area (layout) for forklift , modify scrap bucket and set the time period for the forklift truck to work on the road clearly and to block the area every time. Update progress : MN Section modify Scrap bucket completed waiting WD section revise WI and Re-location for safe workspace</p> <p>5) Improvement safety guard to completely close Expand to another machine Update Progress : Supplier installed on 160 machines and October, 2022 install 71 machine.</p>	<p>MD Suggestion : Request a revised schedule for MN discuss with ST again to specify the plan.</p> <p>MD suggestion : Expedite corrective action to complete.</p>	
<p>วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา</p> <p>Agenda 2 : Meeting minutes report certified.</p>	<p>มติประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/ 2565</p> <p>- All committee have certified the meeting minutes report no.5th / 2022</p>	
<p>วาระที่ 3 แผนการดำเนินงานและ การประเมินความปลอดภัย</p>	<p>หลักยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การฝึกอบรมผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ให้ทำงานบนถนนใหม่ ตามมาตรฐานของ SEI - การฝึกอบรมหลักสูตรทำงานด้านความปลอดภัยให้พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ <p>แผนการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การฝึกอบรมการปฏิบัติงานบนถนนใหม่ - การฝึกอบรมการปล่อยรถโฟล์คลิฟท์บนถนนใหม่ - การฝึกอบรมหลักสูตรทำงานบนถนนใหม่ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - การฝึกอบรมผู้รับเหมา - การฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติงานบนถนนใหม่ 	

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัย	Meeting date / วันที่ประชุม
		27-09-22
<p>Agenda 3 : SHE Activity and Training plan</p>	<p>Training course</p> <ul style="list-style-type: none"> - New forklift Driver SEI standard training - Forklift driver awareness <p>Training plan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basic First Aid & CPR for Emergency Team - Safety & Environment Orientation - Safety and Environment awareness training. - Contractor training - Radiation control for worker. 	
<p>วาระที่ 4 กฎหมายใหม่ประจำเดือน</p> <p>Agenda 4 : Law and regulation</p>	<p>- ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- There is no legal which related with SSWT.</p>	
<p>วาระที่ 5 แผนงานดำเนินงานด้านความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม</p> <p>Agenda 5 : SHE Performance</p>	<p>Near miss :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุปี 2015 มีทั้งหมด 373 เรื่อง ยกเว้น 373 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 , ปี 2016 มีทั้งหมด 148 เรื่อง ยกเว้น 148 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 , ปี 2017 มีทั้งหมด 140 เรื่อง ยกเว้น 140 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 , ปี 2018 มีทั้งหมด 245 เรื่อง ยกเว้น 245 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 , ปี 2019 มีทั้งหมด 323 เรื่อง ยกเว้น 323 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 , ปี 2020 มีทั้งหมด 393 เรื่อง ยกเว้น 393 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 , ปี 2021 มีทั้งหมด 284 เรื่อง ยกเว้น 282 เรื่อง เหลือ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.30 , ปี 2022 มีทั้งหมด 85 เรื่อง ยกเว้น 85 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.84 <p>สถิติ Near miss 2020</p> <div>  <p>สถานที่ >> S1 PT line</p> <p>รายละเอียด >> พนักงานจะนำถังขยะไปทิ้งในถังขยะ โดยจะทิ้งถังขยะในสถานที่ที่กำหนดโดยพนักงานโรงงาน โดยไม่ระวัง ถังขยะหนัก น้ำหนักมาก พนักงานไม่ได้ใช้การแก้ไข >> เปลี่ยนจุดทิ้งถังขยะ</p> <p>ข้อเสนอแนะ >> เปลี่ยนจุดทิ้งถังขยะ โดยนำถังขยะ 1 ใบมาตั้งไว้ที่หน้ารถ D11 และ D12 โดยพนักงานจะนำถังขยะไปทิ้งที่หน้ารถ D11 และ D12 โดยพนักงานจะนำถังขยะไปทิ้งที่หน้ารถ D11 และ D12 โดยพนักงานจะนำถังขยะไปทิ้งที่หน้ารถ D11 และ D12</p> </div>	<p>MD Suggestion : อยากให้หาทางดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ</p> <div>  </div>
	<p>Near miss :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporting almost an accident for yearly 2015 Issued total 373 item Done 373 item Pending 0 item is 100 % , yearly 2016 Issued total 148 item Done 148 item Pending 0 item is 100 % , yearly 2017 Issued total 140 item Done 140 item Pending 0 item is 100 % , yearly 2018 Issued total 245 item Done 245 item Pending 0 item is 100 % , yearly 2019 Issued total 323 item Done 323 item Pending 0 item is 100 % , yearly 2020 Issued total 393 item Done 393 item Pending 0 item is 100 % , yearly 2021 Issued total 284 item Done 282 item Pending 2 item is 99.30 % , yearly 2022 Issued total 85 item Done 85 item Pending 0 item is 98.84 % <p>Follow Near miss 2020</p> <div>  <p>Place >> S1 PT line</p> <p>Detail >> Employee take Zn to refill in process line by walk across to steel wire area that danger to have an accident.</p> <p>Correction >> Considering to change Zn refill area.</p> <p>Update progress >> Change the zinc filling point by bringing 1 pallet of zinc stock in the area between the burners</p> <p>D11 and D12 by moving, using a hand lift to lift the pallet to park under the wire, then the person inside uses another hand lift pull and place in the designated area.</p> </div>	<p>MD Suggestion : I want many section to re-evaluate to cover the risks because it is a newly defined area.</p>

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันประชุม 27-09-22
<p>SHE monthly patrol :</p> <p>-ผลการเดินสำรวจคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ปี 2016 มีทั้งหมด 146 เรื่อง แก้ไขแล้ว 146 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง (อยู่ที่ร้อยละ 100) ปี 2017 มีทั้งหมด 147 เรื่อง แก้ไขแล้ว 147 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ปี 2018 มีทั้งหมด 203 เรื่อง แก้ไขแล้ว 202 เรื่อง เหลือ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.51 ปี 2019 มีทั้งหมด 150 เรื่อง แก้ไขแล้ว 150 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ปี 2020 มีทั้งหมด 150 เรื่อง แก้ไขแล้ว 150 เรื่อง เหลือ 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 ปี 2021 มีทั้งหมด 202 เรื่อง แก้ไขแล้ว 201 เรื่อง เหลือ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.50 ปี 2022 มีทั้งหมด 98 เรื่อง แก้ไขแล้ว 70 เรื่อง เหลือ 28 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.43</p> <p>ติดตาม Safety patrol 2018</p> <p>สถานที่ >> S1 (PT) รายละเอียด >> การติดตั้งราวกันตกไม่เป็นไปตามมาตรฐาน SEI การแก้ไข >> จัดทำ Life line สำหรับพนักงาน ที่ปฏิบัติงานบนหลังคาเพื่อใช้ในการคล้องสายรัดนิรภัย ตั้งแต่สถานะ >> อยู่ในการดำเนินการในระหว่างที่แผนกจัดซื้อ เนื่องจาก Supplier ดำเนินการล่าช้าไม่สามารถดำเนินการต่อไป</p> 		
<p>ติดตาม Safety patrol 2021</p> <p>สถานที่ >> WD (Die repair) รายละเอียด >> มีกลิ่นเหม็นของน้ำในถังรีไซเคิล การแก้ไข >> ปิดถัง Air hood ตั้งแต่สถานะ >> ดำเนินการแก้ไขอยู่โดยกลุ่มช่างกรรมแล้ว รอการติดตั้งเบรคที่ถัง</p>   <p>-ผลการเดินสำรวจความปลอดภัยฯ ในหัวข้อ สถานที่ปฏิบัติงาน & สิ่งแวดล้อม & ทำางาน บนทั้งหมด 22 เรื่อง รอดำเนินการแก้ไขทั้งหมด 22 เรื่อง SHE</p> <p>SHE monthly patrol :</p> <p>-Result of safety patrol by committee as : yearly 2016 Issued total 146 item Done 146 item Pending 0 item is 100 % , yearly 2017 Issued total 147 item Done 147 item Pending 0 item is 100 % , yearly 2018 Issued total 203 item Done 202 item Pending 1 item is 99.51 % , yearly 2019 Issued total 150 item Done 150 item Pending 0 item is 100 % , yearly 2020 Issued total 150 item Done 150 item Pending 0 item is 100 % , yearly 2021 Issued total 202 item Done 201 item Pending 1 item is 99.50 % , yearly 2022 Issued total 98 item Done 70 item Pending 28 item is 71.43 %</p> <p>Follow Safety patrol 2018</p> <p>1. Banister Place >>> S1 (PT) Detail >>> Installation of banisters aren't following SEI standard. (Easily fall down.) Correction >>> Installation Life line for employees operates on the roof for use in attaching safety harness. Update progress >>> Request quotation with the purchasing department due to the original supplier contacted can not continue.</p> 		

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันประชุม 27-09-22
<p>Follow Safety patrol 2021</p> <p>1.  Place >>> WD (Die repair) Detail >>> There is stench of oil. Correction >>> Installations the air hood. Update progress >>> Industrial fan ordering processed wait for the breaker to be installed.</p>  <p>- Result of last safety patrol about Workplace&Environment&Ergonomic found 22 items please improve and feedback.</p> <p>- แจ้งผลการดำเนินการ KO-KT ประจำเดือนกันยายน 2565</p> <p>ผลการตรวจประเมินประจำเดือนกันยายน</p> <p>1. แผนก STD ปฏิบัติตามเรื่องห้ามรถอุบัติเหตุ (ไม่ใช้ลิฟท์) (อยู่ที่ร้อยละ 100) 2. แผนก PS ปฏิบัติตามเรื่องห้ามรถอุบัติเหตุ (ไม่ใช้ลิฟท์) (อยู่ที่ร้อยละ 100) 3. แผนก PT ปฏิบัติตามเรื่องห้ามรถอุบัติเหตุ (ไม่ใช้ลิฟท์) (อยู่ที่ร้อยละ 100) 4. แผนก WD (FL) ปฏิบัติตามกฎการขึ้นรถลิฟท์ให้ปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 100) 5. แผนก PK (FL) ปฏิบัติตามกฎการขึ้นรถลิฟท์ให้ปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 100) 6. แผนก RW (FL) ปฏิบัติตามกฎการขึ้นรถลิฟท์ให้ปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 100) 7. แผนก STD (FL) ปฏิบัติตามกฎการขึ้นรถลิฟท์ให้ปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 100)</p> <p>ผลการตรวจประเมินประจำเดือนกันยายน STOP พบว่า</p> <p>1. แผนก RW (FL) ปฏิบัติตามกฎการขึ้นรถลิฟท์ให้ปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 100) 2. แผนก Check reel (FL) ปฏิบัติตามกฎการขึ้นรถลิฟท์ให้ปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 100) 3. แผนก STD ปฏิบัติตามเรื่องห้ามรถอุบัติเหตุ (ไม่ใช้ลิฟท์) (อยู่ที่ร้อยละ 93.33) 4. แผนก PS ปฏิบัติตามเรื่องห้ามรถอุบัติเหตุ (ไม่ใช้ลิฟท์) (อยู่ที่ร้อยละ 100) 5. แผนก PT ปฏิบัติตามเรื่องห้ามรถอุบัติเหตุ (ไม่ใช้ลิฟท์) (อยู่ที่ร้อยละ 100)</p> <p>ผลการตรวจประเมินประจำเดือนกันยายน STOP พบว่า</p> <p>1. แผนก PT, PK, QA, EN1, EN2, WD ปฏิบัติตามเกณฑ์การ STOP (อยู่ที่ร้อยละ 100) 2. แผนก STD, WD, MN, EN2 ปฏิบัติตามเกณฑ์การ STOP (อยู่ที่ร้อยละ 100) 3. แผนก STD, WD, QA, S1, EN1, EN2, MN, PS, SHE ปฏิบัติตามเกณฑ์การ STOP (อยู่ที่ร้อยละ 100)</p> <p>ผลการตรวจประเมินประจำเดือนกันยายน STOP พบว่า</p> <p>1. แผนก PT, PK, QA, EN1, EN2, WD ปฏิบัติตามเกณฑ์การ STOP (อยู่ที่ร้อยละ 80) โดยแผนก ไม่ปฏิบัติตามอยู่ที่ร้อยละ 20 คือแผนก WD รายละเอียดความไม่สอดคล้อง : หน่วยงานต้นสังกัดให้แก้ไขแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย shutter door</p> <p>Result Daily check</p> <p>1. STD section : complies with topic past accident Property damage (Forklift) case is (100%) 2. PS section complies with topic past accident Property damage (Forklift) case is (100%) 3. PT section complies with topic past accident Hyien case is (100%) 4. WD (FL) section : complies with topic Forklift driving rules is (100%) 5. PK (FL) section : complies with topic Forklift driving rules is (100%) 6. RW (FL) section complies with topic Forklift driving rules is (100%) 7. STD (FL) section complies with topic Forklift driving rules is (100%)</p> <p>Result VDO check</p> <p>1. RW (FL) section : complies with topic Forklift driving rules is (100%) 2. Checkreel (FL) section : complies with topic Forklift driving rules is (100%) 3. STD section complies with topic past accident Property damage (Forklift) case is (93.33%) 4. PS section complies with topic past accident Property damage (Forklift) case is (100%) 5. PT section complies with topic past accident Hyien case is (100%)</p>		

SUMIDEN
STEEL WIRE
(THAILAND) CO.,LTD

รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

Meeting date / วันประชุม

27-09-22

Result Daily check STOP campaign :

1. PT, PK, QA, EN1, EN2, WD section complies with topic STOP campaign is (100%)
2. STD, WD, MN, EN2 section complies with topic STOP campaign is (100%)
3. STD, WD, QA, S1, EN1, EN2, MN, PS, SHE section complies with topic STOP campaign is (100%)

Result VDO check STOP campaign :

1. PT, PK, QA, EN1, EN2, WD section complies with topic STOP campaign is (80%) and not complies 20% at WD section.

NG detail : Employee text on the phone while walking and walk in through the shutter door.

- สรุปประเด็นปัญหาจากกิจกรรม 1 2 3 (รายการที่ 1) ทั้งหมด 218 เรื่อง

ขอให้นำดำเนินการเร่งส่งกลับเข้ามา SHE

Summary of issued from 1 2 3 activity (waiting for improvement) Total 218 item please improve and feedback.

กิจกรรม KY ส่งมอบข้อมูล ขอให้ทุกแผนกดำเนินการนำส่งเรื่อง

SHE section received KY sheet from all section please follow up this activity.

วาระที่ 6 ผลการดำเนินงานด้าน

สุขภาพ

Agenda 6 : Health promotion

สถานการณ์โควิดสายพันธุ์ใหม่

- ยอดผู้ติดเชื้อ จำนวน 3 คน ความเสี่ยงสูง (สีแดง) จำนวน 0 คน ร้อยละ จำนวน 33 คน

COVID-19 Situation update

- Infected 3 Person High Risk (Orange+) 0 Person (Orange-) 33 Person

วาระที่ 7 : ผลการดำเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อม

Agenda 7 : Environmental

1. การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

- ดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ด้วยเซ็นเซอร์ 29 เครื่อง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 - 5 กันยายน 2565

สรุปผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามตารางด้านล่าง

Summary the Result of environment monitoring 1st of Y2022					
No	Category	Total monitoring	Result		Remark
			Compliant	Non-compliant	
1	Air pollution from stack	17	16	1	DO dust collector no 1
2	Noise leg 8 hrs	5	4	1	WD Zone 2 (WDM no 237)
3	Heat	3	3	0	
4	Chemical	30	-	-	Pending test report
5	Dust	11	-	-	Pending test report

- สำหรับคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ DO dust collector no.1 ในค่า TDS มีค่า 106 มก.ลบ.ม.

(ค่ามาตรฐาน EIA ไม่เกิน 20 มก.ลบ.ม.) จากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากการเสื่อมสภาพของซิลิโคนที่ติดถุง Bag Filter

มาตรการการแก้ไข : เปลี่ยนถุง Bag Filter และเปลี่ยนซิลิโคนใหม่

มาตรการป้องกัน : ออกแบบอุปกรณ์เลือกถุง Bag Filter สอดคล้องใช้ให้ถูก (ออกแบบภายใน 30 ก.ย.2565)

- ในส่วนของผลการวัดสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ WD Zone 2 ไม่ดำเนินการส่งผลการตรวจผลการตรวจวัดค่าได้มอบนำเสนอ

สรุปผลการดำเนินงาน

1. Environment monitoring of 2nd Y2022

- Start 29th August 2022 - 5th September 2022

Summary of environmental measurements Details are as shown in the table below.

Summary the Result of environment monitoring 1st of Y2022					
No	Category	Total monitoring	Result		Remark
			Compliant	Non-compliant	
1	Air pollution from stack	17	16	1	DO dust collector no 1
2	Noise leg 8 hrs	5	4	1	WD Zone 2 (WDM no 237)
3	Heat	3	3	0	
4	Chemical	30	-	-	Pending test report
5	Dust	11	-	-	Pending test report

- For air quality from the DO dust collector no.1, a TDS value was found to be 106 mg/m³.




(EIA standard value not exceeding 20 mg/m³) As a result of the inspection of the system, it was found that this is due to the deterioration of the silicone for Bag Filter holder.

Corrective measures: Replace the Bag Filter and with new silicone.

Preventive measures: Design bag filter locking device instead of silicone (designed by 30 Sep 2022)

- In respect of noise measurements exceeding the standards in WD Zone 2 action by communication and control of hearing conservation measures shall be carried out.

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันประชุม
		27-09-22
	<p>2. รายงานการเดินหน้า การปรับปรุงแสงสว่างในที่ทำงานให้เป็นมาตรฐาน</p> <p>- จากข้อมูลการสำรวจไม่เพียงพอต่อเกณฑ์ 67 จุดที่ถือดำเนินการให้เสร็จสิ้นแสงสว่างสอดคล้องตามค่ามาตรฐานและถือดำเนินการให้เสร็จสิ้น 54 จุด และจะเพิ่มจำนวนแผนก MN เพื่อทำการซ่อมและแก้ไข</p> <p>2. Update progress : Result lighting in working area of Y2022 (Non-compliant)</p> <p>- A total of 67 non-complies lighting measurements were performed, 54 non-complies and corrective points were identified, and the MN department was urged to investigate and correct them.</p> <p>3. รายงานการเดินหน้าทำรายงานประเมินผลกระทบ EIA (ส่วนขยายครั้งที่ 1)</p> <p>- ประชุมกับทีมงานสิ่งแวดล้อมเพื่อทำข้อเสนอโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรอสรุปผลการประเมิน</p> <p>3. Update progress : Revise measures EIA report (Production extension)</p> <p>- The meeting for public participation has already completed on the draft project proposal and is awaiting the conclusion of the result.</p> <p>4. รายงานการเดินหน้าการเปลี่ยนแปลงรายงาน EIA (ศึกษาโครงการใหม่) - ศึกษาโครงการใหม่ ST(RHA), WDM)</p> <p>- ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบครั้งที่ 26 กันยายน 2565</p> <p>4. Update progress : Revise EIA report (Solar rooftop + New machine ST(RHA), WDM)</p> <p>- The draft report was completed check on September 26, 2022.</p> <p>5. สรุปผลการจัดประชุมคณะกรรมการ EIA ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565</p> <p>มีข้อเสนอแนะจากที่ประชุม รายละเอียดดังนี้</p> <p>5.1 การเพิ่มกำลังการผลิต ให้มีการประเมินผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม</p> <p>5.2 ขอหาให้มีกิจกรรม CSR ของท้องถิ่น เขต อบต. มาบตาพุด</p> <p>5.3 การจัดประชุมออนไลน์ก่อนเข้าหน้างาน ให้มีการนำประเด็นปัญหาในพื้นที่มาปรึกษา</p> <p>5. EIA committee meeting 1st of Y2022 (23 September 2022)</p> <p>There were suggestions from the meeting. Details are as follows:</p> <p>5.1 Please control environment impact (Production extension project)</p> <p>5.2 Please prepare CSR activity in mabyangpoom subdistrict area.</p> <p>5.3 Please prepare meeting on site SSWT.</p> <p>5. แจ้งแผนการปิดซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในโครงการ ปี 2565 ในวันที่ 30 ก.ย. 2565 เวลา 15.30-16.30 น.</p> <p>6. Inform annual chemical leak drill Y2022 on September 30 2022 at 15.30 - 16.30 pm.</p>	
<p>วาระที่ 8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและนำเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>Agenda 8 : Information for acknowledge</p>	<p>- ประชุมครั้งที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.</p> <p>- เสนอข่าวความผิดปกติวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 15.20 - 17.00 น. เรื่องพบ อุปกรณ์ช่วยยกกระดานปฏิบัติงานผิดปกติ</p> <p>- Next meeting on 26th October. / 1.00 p.m. - 3.00 p.m.</p> <p>- SHE patrol about Crane, Hoist and work at height 5th October, 2022 / 3.20 p.m. - 5.00 p.m.</p>	
	<p>ข้อเสนอแนะจากทีมบริหาร / Management Team Recommend :</p> <p>- Mr.Sugiyama กล่าวหา ขณะนี้สถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมยังไม่ดี ขณะการขยายงาน Wt มีแนวโน้มไม่เหมาะสมตามที่กำหนด ดังนั้นให้ดำเนินการ SHE จัดทำแบบประเมินการขยายงาน Wt ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด</p> <p>หรือให้ดำเนินการศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น</p> <p>Mr.Sugiyama said "Now our production volume still decrease but Wt review result not achieve target Assign SHE team to create master plan for Wt review and sent format to all section to update section action plan."</p>	

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD		Meeting date / วันที่ประชุม
รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ		26-10-22
SUBJECT / หัวข้อ	SHE committee meeting	
MEETING DATE / วันที่ประชุม	26-10-22	
TIME / เวลา	09:00 - 12:00 am	
PLACE / สถานที่	Meeting Room 3	
ATTENDEES / ผู้เข้าร่วม	(As attachment)	
AGENDA / วาระการประชุม	รายละเอียดการนำเสนอDetail	ข้อเสนอแนะ/Suggestion
วาระที่ 1 สถิติความปลอดภัย และการเกิดอุบัติเหตุ	1. จำนวนวันที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นไม่หยุดงาน คือ 32 วัน ซึ่งเป้าหมายไม่หยุดที่ 372 วัน 2. KPI ประจำปี 2565 2.1) ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง (ถึงขั้นหยุดงาน) เป้าหมาย 0 ครั้ง - สถานะปัจจุบัน 1 ครั้ง 2.2) ไม่มีอุบัติเหตุจากรถโฟล์คลิฟท์ เป้าหมาย 3 ครั้ง - สถานะปัจจุบันเกินขึ้นแล้ว 5 ครั้ง 2.3) อุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย 5 ครั้ง - สถานะปัจจุบันเกินขึ้นแล้ว 7 ครั้ง	
	1. No accident in No leave taken case as 32 days and new our target is 372 days. 2. KPI Y2022 2.1) No serious accident (no leave taken level up) Target 0 Time - Status 1 Time. 2.2) No forklift truck accident Target 3 Time - Status 5 Times. 2.3) Injury accident Target 5 Time - Status 7 Times.	
	<p><u>กรณีศึกษา 1:</u> พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์บรรทุกกล่องงาน NC จำนวน 2 พาเลท โดยบรรทุกจำนวน 2 ชั้น ซึ่งแรกเป็นงาน DF เต็มกล่อง (น้ำหนัก 315.2 กก.) ชั้นที่ 2 เป็นงาน J40 เต็มกล่อง (น้ำหนัก 724.2 กก.) พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์จาก Rewinding ไปพื้นที่งาน NC ด้านข้างพื้นที่ Check Reel พนักงานวางกล่องงาน NC ทั้ง 2 ชั้นบนกล่องงานที่มีอยู่เดิม 1 ชั้น (รวมเป็น 3 ชั้น) ขณะกำลังจะถอยรถเพื่อกลับจากกล่องงานชั้นที่ 3 ได้วิ่งลงมาที่หลังคาของรถโฟล์คลิฟท์ โดยพนักงานได้สังเกตเห็นและยกหน้าปัดและวางรถโฟล์คลิฟท์ได้ทันเวลาเสียก่อน หมายเหตุ พนักงานไม่ได้บาดเจ็บ</p> <p><u>วิธีการแก้ไข:</u> 1. ทำ KY เป็นวิธีการขนส่งงานด้วยรถโฟล์คลิฟท์ทุกครั้งละ 1 กล่อง 2. ชี้นำพนักงานมาทดสอบวิธีการที่สถานีให้พนักงานทุกคนได้ทราบ 3. ระบบการยกของของงาน NC และ FG ในการจัดเก็บใน WI ไม่ชัดเจน และขอให้นักพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 4. กำหนดพื้นที่แยกขนาดการจัดเก็บของให้ชัดเจน และสื่อสารให้นักพนักงานทราบ</p> <p>1st Case : Forklift driver drove to lift NC box total 2 pallets by lifting totally 2 levels 1st level is DF model (full box) 315.2 kgs and 2nd level is J40 (full box) 724.2 kgs. Driver drove forklift from Rewinding Area to NC stock area that nearly to Check Reel Area Driver tried to put both of NC boxes above of existing 1 NC box (3 levels in total) After put 2 NC boxes, he would like to step back. Some reel from 3rd box suddenly fall down and hitting with forklift's overhead guard, mast and board monitor got damaged. Remarks : Employee not get injury.</p> <p><u>Corrective action:</u> 1. Do KY to all forklift driver to emphasis to stacking boxes only one at a time. 2. The leader brings the accident case to communicate to all employees. 3. Identified this measure for NC and FG box lift up keeping process in working standard and training to all employee and strictly control. 4. Set area that separate specific size for NC box and communicate to all employee</p>	   <p>Mr Yamashita แนะนำให้ KO ชูชมตรวจสอบว่าเกิดใหม่จากอะไรไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก Mr Yamashita assign KO to set plan to recheck To make sure that this accident is not repeated.</p>

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD		Meeting date / วันที่ประชุม
รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ		26-10-22
	<p>2. ติดตามผลการแก้ไขที่ไม่ได้ดำเนินการไว้</p> <p>1) ส่งชื่ออุปกรณ์ถึง Supply สำหรับ DT2 และ RHC เพิ่ม จำนวน 15 ชิ้น รายงานความคืบหน้า : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565</p> <p>2) จัดให้มีการบริหารจัดการจำนวนของเหล็กกล่อง supply (ตรวจสอบทุกวัน) รายงานความคืบหน้า : ดำเนินการได้ไม่มีที่เหลื่อมและตรวจสอบประจำวันเรียบร้อยแล้ว</p> <p>3) จัดให้มีพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการวาง supply ในทุกเครื่องจักร รายงานความคืบหน้า : ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกเครื่องแล้ว</p> <p>4) เพิ่มชั้นตอนการฝึกซ้อม Supply ในมาตรฐานการทำงาน นำมาใช้ใหม่ในการฝึกซ้อม และปฏิบัติตามเรื่องในมาตรฐานการทำงานของมาตรฐานการทำงานให้พนักงานทุกคนและประเมินความปลอดภัย</p> <p>รายงานความคืบหน้า : ดำเนินการปรับปรุง WI และอบรมพนักงานทุกคนเรียบร้อยแล้ว</p> <p>5) ทาง Trancy คือติดตั้งเสาจราจรให้ SSWT ใหม่จำนวน 11 เสา รายงานความคืบหน้า : ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>6) จัดทำป้ายเตือนสถานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับคนขับรถบรรทุก สื่อสารให้คนขับรถบรรทุก รายงานความคืบหน้า : ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เริ่มใช้งาน 30 กันยายน 2565</p> <p>7) พบรถบรรทุกคันที่ขับช้าเกินไป รายงานความคืบหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>8) ทำการขยายและเจาะยึดจุดและเชื่อมแผ่นเหล็ก Stopper (PT Take up area) รายงานความคืบหน้า : ดำเนินการแก้ไขแล้ว บริเวณเครื่องจักรหมายเลข 59 - 64</p> <p>การตอบกลับจากหัวหน้างานแจ้งว่า ใช้งานดี อยากให้มีการขยายและป้องกันเครื่องจักรหมายเลข 15 - 16 และบริเวณเครื่องจักรที่นำหนักเครื่องจักรกับ ทาง MN ว่าแผนดำเนินการแล้วเสร็จ 3 มกราคม 2566</p> <p>9) แก้ไข WI และปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น สำหรับงานคัดเส้นลวด รายงานความคืบหน้า : ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>10) ดำเนินการขยายและแก้ไขปรับปรุงการติดตั้งครอบคลุมทุกเครื่อง WD รายงานความคืบหน้า : ผู้รับมอบเข้าดำเนินการติดตั้ง Cover guard ตามแผนที่กำหนด โดยติดตั้งไปแล้ว 200 เครื่อง เหลืออีก 31 เครื่อง Follow up remaining counteraction Y2021-2022</p> <p>1) Order supply reel roller tools for DT2 and RHC total 15 pcs. Update progress : Corrective action has been taken. On October 21, 2022</p> <p>2) Conducted management of the number of supply reel roller tools (Check once per day) Update progress : Carry out of hanging areas and set daily inspections.</p> <p>3) Mark safety point for supply area Update progress : All machines have been completed.</p> <p>4) Add reel tipping work into the work standard. Prohibition of manual tipping supply reel and its risk in work standard. Training: the revised work standards to all and evaluate for overall understanding. Update progress : Implement WI improvements and train all employees.</p> <p>5) Trancy had to install 11 new SSWT traffic poles. Update progress : The installation has been completed.</p> <p>6) Prepare communication signs to emphasize safety regulations for truck drivers. Update progress : The operation is complete. Started 30 September 2022</p> <p>7) Review of return points for trucks Update progress : In progress</p> <p>3) Expanding the result to change the steel sheet thickness 9 mm. from the original 6 mm. separating the floor, pouring cement and welding to the structure. Update progress : Correction done machine area number 59 - 64 feedback from leader said that it works well and would like it to be extended to the machine number 15, 16 and weighing machine and reel return machine and MN section plan to finished within Jan 03-2023.</p> <p>4) Revise WI and Re-location for safe workspace of WD gas welding process. Update progress : Complete for WI Review and Training.</p> <p>5) Improvement safety guard to completely close Expand to another machine Update Progress : Supplier installed on 200 machines and remaining install 31 machines.</p>	<p>Mr.Sugiyama ได้ดำเนินการสำรวจความคืบหน้าของพนักงาน ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการทำงาน เมื่อพนักงานมีข้อสงสัยและอื่นๆ</p> <p>Mr.Yamashita ได้ KO ทำแผนการตรวจสอบเป็นรายเดือนด้วย</p> <p>Mr.Sugiyama ได้เพิ่ม SHE ตรวจสอบพนักงานในการ Safety Patrol ด้วย</p> <p>Mr.Sugiyama recommend to survey all operator feed back in case of a change in work standards and in case the employee has other suggestions.</p> <p>Mr.Yamashita recommend to KO for KO check by monthly.</p> <p>Mr Sugiyama recommend SHE team to recheck safety condition in safety patrol.</p>

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันประชุม
		26-10-22
<p>- สรุปรายการสิ่งตกค้างทั้งหมด 44 รายการ (ปี 2018 - 1 รายการ, ปี 2021 - 1 รายการ, ปี 2022 - 42 รายการ) Summary of 44 remaining action items (2018 - 1 item, 2021 - 1 item, 2022 - 42 items)</p> <p>ติดตาม Safety patrol 2018</p> <p>สถานที่/Place : S1 (PT) รายละเอียด/Detail : การติดตั้งราวกันตกไม่เป็นไปตามมาตรฐาน SEI Installation of banisters aren't following SEI standard. การแก้ไข/Corrective Action : จัดทำ Life line สำหรับพนักงาน ที่ปฏิบัติงานบนหลังคาเพื่อใช้ในการคล้องเข็มขัดนิรภัย Installation Life line for operates on the roof for use in attaching safety harness. อัพเดทสถานะ/Update Progress : อยู่ขั้นตอนการเสนอราคา แบบจัดซื้อจากแผนก MN ติดตามสัปดาห์วันที่ 25 ตุลาคม 2565 On process of request quotation from supplier by PU section. MN follow up progress from PU section on Oct 25/2022.</p> 	<p>ติดตาม Safety patrol 2021</p> <p>สถานที่/Place : WD (Die repair) รายละเอียด/Detail : มีกลิ่นเหม็นของน้ำมันที่เครื่องจักรใช้พลังงาน There is stench of oil. การแก้ไข/Corrective action : ติดตั้ง Air hood Installations the air hood. อัพเดทสถานะ/Update Progress : ดำเนินการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และชุดไฟฟ้าแล้ว ภายหลังติดตั้งพบปัญหากลิ่น ซึ่งทาง MN มีแผน การเพิ่มพัดลมระบายอากาศ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2565 Completed install industrial fan and breaker set but still have a little not good smell. So, MN section plan to add new set of ventilation within Nov 30/2022.</p> 	<p>- สรุปประเด็นปัญหาจากกิจกรรม 1 2 3 (รายการแก้ไข) ทั้งหมด 218 เรื่อง ขอให้นำดำเนินการและส่งกลับมายังแผนก SHE Summary of issued from 1 2 3 activity (wasting for improvement) Total 218 item please improve and feedback. - กิจกรรม KY ส่งมอบทุกแผนก ขอให้ทุกแผนกดำเนินการอย่างต่อเนื่อง SHE section received KY sheet from all section please follow up this activity. - แจ้งผลการดำเนินงานกิจกรรม KO-KT ประจำเดือนกันยายน 2565</p> <p>ผลการตรวจสอบประจำวัน:</p> <p>1. แผนก STD (FL) ปฏิบัติตามกฎการรับซื้อไฟฟ้าได้ทั้งหมดอย่างปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 100) 2. แผนก WD ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-WD-006 (อยู่ที่ร้อยละ 100) 3. แผนก PT (FL) ปฏิบัติตามกฎการรับซื้อไฟฟ้าได้ทั้งหมดอย่างปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 100) 4. แผนก PS ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-PS-181 (อยู่ที่ร้อยละ 100)</p> <p>ผลการตรวจสอบรายสัปดาห์:</p> <p>1. แผนก STD (FL) ปฏิบัติตามกฎการรับซื้อไฟฟ้าได้ทั้งหมดอย่างปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 100) 2. แผนก WD ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-WD-006 (อยู่ที่ร้อยละ 100) 3. แผนก PT (FL) ปฏิบัติตามกฎการรับซื้อไฟฟ้าได้ทั้งหมดอย่างปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 100) 4. แผนก PS (FL) ปฏิบัติตามกฎการรับซื้อไฟฟ้าได้ทั้งหมดอย่างปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 100)</p> <p>ผลการตรวจสอบประจำวัน รอดพ้นกิจกรรม STOP ทุกวัน</p> <p>1. แผนก PT, PK, QA, EN1, EN2, WD ปฏิบัติตามระบบกิจกรรม STOP (อยู่ที่ร้อยละ 100) 2. แผนก STD, WD, MN, EN2 ปฏิบัติตามระบบกิจกรรม STOP (อยู่ที่ร้อยละ 100) 3. แผนก PT, PK, QA, EN1 ปฏิบัติตามระบบกิจกรรม STOP (อยู่ที่ร้อยละ 100)</p> <p>แผนกการตรวจสอบ KO ในเดือน พ.ย. 2565 : เน้นการตรวจสอบกรณีอุบัติเหตุ Hyari 3 และ ตรวจสอบ กรณีอุบัติเหตุ No Leave Taken 1 ครั้ง</p>

SUMIDEN
STEEL WIRE
(THAILAND) CO.,LTD

รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

Meeting date / วันประชุม

26-10-22

Result Daily check :

1. STD (FL) section complies with topic Forklift driving rules is (100%) .
2. WD section complies with Working Standard : SS-WI-PR-WD-006 is (100%)
3. PT (FL) section complies with topic Forklift driving rules is (100%)
4. PS (FL) section complies with Working Standard : SS-WI-PR-PS-181 is (100%)

Result YDO check :

1. STD (FL) section complies with topic Forklift driving rules is (100%) .
2. PT (FL) section complies with topic Forklift driving rules is (100%) .
3. PS section complies with topic past accident Property damage (Forklift) case is (100%)

Result Daily check STOP campaign :

1. PT, PK, QA, EN1, EN2, WD section complies with topic STOP campaign is (100%)
2. STD, WD, MN, EN2 section complies with topic STOP campaign is (100%)
3. PT, PK, QA, EN1 section complies with topic STOP campaign is (100%)

KO Check Plan on Nov/2022 : Focus on accident case follow up for Hyari 3 cases and follow up for No Leave Taken 1 cases.

วาระที่ 6 ผลการดำเนินงานด้าน

สุขภาพ

Agenda 6 : Health promotion

สถานการณ์โรคภายในบริษัทฯ

- ขอติดตามเรื่อง จำนวน 4 คน ความเสี่ยงสูง (สีแดง) จำนวน 0 คน สัมทบ จำนวน 3 คน

COVID-19 Situation update

- Infected 4 Persons High Risk (Orange+) 0 Person (Orange-) 3 Person

วาระที่ 7 : ผลการดำเนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อม

Agenda 7 : Environmental

1. การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ครั้งที่ 29 สิงหาคม 2565 - 5 กันยายน 2565
สรุปผลการตรวจวัดสารเคมีและฝุ่นในพื้นที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติม รายละเอียดตามตารางด้านล่าง
1. Environment monitoring of 2nd Y2022
Start 29th August 2022 - 5th September 2022

Summary of chemical and dust measurements result details are as shown in the table below.

Summary the Result of environment monitoring 2nd of Y2022					
No	Category	Total monitoring	Result		Remark
			Under standard	Over standard	
1	Air pollution from stack	17	16	1	Recheck on 14 Oct 2022 Pending test report 28 Oct 2022
2	Noise Leq 8 hrs	5	4	1	More detail presented in safety committee on 27 Sep 2022
3	Heat	3	3	0	
4	Chemical	30	30	0	
5	Dust	11	11	0	

2. รายงานความคืบหน้า การปรับปรุงแสงสว่างในพื้นที่ทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งหมด 54 จุด
ทาง MN มีแผนการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน มกราคม 2566
2. Progress report on lighting improvements , totaling 54 points.
MN plans to complete the improvement by the end of January 2023.
3. รายงานความคืบหน้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ส่วนขยายครั้งที่ 1)
- ทบทวนวิธีที่ปรึกษาขอเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมด 15 รายการ (แผนก SHE - 6 รายการ, แผนก MN - 9 รายการ)
ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ กำหนดการแล้วเสร็จภายใน 15 พ.ย. 2565
3. Update progress : Revise measures EIA report (Production extension)
- Consult company request more document from SSWT total 15 items (SHE section - 6 items.
MN section - 9 items). It is currently in progress and plan to complete within Nov 15/2022.
4. รายงานความคืบหน้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ติดตั้งโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตเครื่องจักรใหม่ ST(RH), WDM)
- กำหนดการประชุมในการนิยาม ในวันที่ 26 ต.ค. 2565
4. Update progress : Revise EIA report (Solar rooftop+New machine ST(RH), WDM)
- Plan for meeting with head IEAT on Oct 26/2022.

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม 26-10-22
	<p>5. รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา</p> <p>-พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 19 คน</p> <p>-ความพึงพอใจโดยรวมของการฝึกอบรม = พึงพอใจมาก สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ทางแผนก SHE จะจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป</p> <p>5. Annual chemical leak drill Y2022 Result on September 30/2022</p> <p>- Total attendance 19 persons.</p> <p>- Overall satisfaction of attendee = very satisfied. For suggestions for improvement, SHE section will continue to develop improvement plans.</p> <p>6. บริษัทได้รับประกาศนียบัตร สนับสนุนการดำเนินงานเมื่ออุตสาหกรรมจังหวัด ประจำปี 2565 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2565</p> <p>6. Inform award of ECO-Excellence certification award from IEAT of Y2022 (30 September 2022)</p> <p>7. แจ้งแผนการตรวจอาคารประจำปี 2565 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 15.00 น.</p> <p>ตรวจโดยบริษัท Inspector & engineering</p> <p>7. Inform Annual building inspection schedule on Oct 27/2022 at 10.00 am. - 15.00 pm.</p> <p>Inspection by : Inspector & engineering Co.,Ltd.</p>	
วาระที่ 8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและ นำเสนอเพื่อพิจารณา Agenda 8 : Information for acknowledge	<p>1. แจ้งแผนการทดสอบระบบเพลิงไหม้ของบริษัท โดยทีมฉุกเฉินของบริษัท จำนวน 26 จุด</p> <p>กำหนดการทดสอบในวันที่ 4, 11, 18, 25 พ.ย. 2565 และวันที่ 2 ธ.ค. 2565</p> <p>Inform schedule of Fire Test by emergency team total 26 points.</p> <p>Test schedule on 4, 11, 18, 25 November 2022 and 2 December 2022.</p> <p>2. แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ในวันที่ 10 พ.ย. 2565</p> <p>Remind for annual physical health check up plan on 10th November 2022.</p> <p>-ประชุมครั้งที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 - 17.00 น.</p> <p>-เดินสำรวจความปลอดภัยวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.20 - 17.00 น. เรื่อง แก๊สและสารเคมี</p> <p>-Next meeting on 23rd November, 2022. / 3.00 p.m. - 5.00 p.m.</p> <p>-SHE patrol about Gas & Chemical on 2nd November, 2022 / 3.20 p.m. - 5.00 p.m.</p> <p>ข้อเสนอแนะจากทีมผู้บริหาร / Management Team Recommend :</p> <p>- Mr.Yamashita กล่าวว่า จากการมีอุบัติเหตุที่ผ่านมามีส่วนในอุบัติเหตุจากที่ WI ไม่ครอบคลุมหรือไม่มี WI ในขั้นตอนการทำงาน มาตรการส่วนใหญ่ของการแก้ไขอุบัติเหตุคือการอบรมพนักงาน แต่สิ่งที่สำคัญ คือ พนักงานอบรมมาแล้วเข้าใจหรือปฏิบัติตาม WI ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบด้วย KO เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามที่ WI กำหนด</p> <p>Mr.Yamashita said the most of the past accident cases were caused by WI's lack of coverage or no have WI in process.Most measures to resolve accidents are employee training, but what is important is whether after training employees understand or comply with WI safely. This will require a re-inspection by the KO to confirm that the employee complies with the WI requirements.</p> <p>- Mr.Sugiyama กล่าวว่า ปัญหาด้านความปลอดภัย ถึงแม้ว่าจะมีระบบให้ปฏิบัติตาม แต่หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ซึ่งประเด็นนี้ก็ต้องนำผู้ช่วยผู้จัดการทุกแผนก ให้ช่วยการคิดวิเคราะห์และเสนอแนะว่าจะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร</p> <p>Mr. Sugiyama said that the safety issue, even though we have a system to follow, if the employees do not comply, there will be accidents.This requires the assistant managers/managers of all departments to help them think critically and offer ideas on how they can be improved.</p>	

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม 23-11-22
SUBJECT / หัวข้อ	SHE committee meeting	
MEETING DATE / วันที่ประชุม	23-11-22	
TIME / เวลา	15.00 - 17.00 pm.	
PLACE / สถานที่	Meeting Room 3	
ATTENDEES / ผู้เข้าร่วม	(As attachment)	
AGENDA / วาระการประชุม	รายละเอียดการนำเสนอ/Detail	ข้อเสนอแนะ/Suggestion
วาระที่ 1 สถิติความปลอดภัย และการเกิดอุบัติเหตุ	<p>1. จำนวนวันที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นไม่หยุดงาน คือ 60 วัน ซึ่งเป็นเป้าหมายอยู่ที่ 372 วัน</p> <p>2. KPI ประจำปี 2565</p> <p>2.1) ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง (ถึงขั้นหยุดงาน) เป้าหมาย 0 ครั้ง</p> <p>-สถานะปัจจุบัน 1 ครั้ง</p> <p>2.2) ไม่มีอุบัติเหตุจากการใช้รถลิฟท์ เป้าหมาย 3 ครั้ง</p> <p>-สถานะปัจจุบันเกิดครั้งแรก 5 ครั้ง</p> <p>2.3) อุบัติเหตุคนจับผิดกัน 5 ครั้ง</p> <p>-สถานะปัจจุบันเกิดครั้งแรก 7 ครั้ง</p>	
Agenda 1 : Accident case	<p>1. No accident in No leave taken case as 60 days and new our target is 372 days.</p> <p>2. KPI Y2022</p> <p>2.1) No serious accident (no leave taken level up) Target 0 Time</p> <p>-Status 1 Time.</p> <p>2.2) No forklift truck accident Target 3 Time</p> <p>-Status 5 Times.</p> <p>2.3) Hyari accident Target 5 Time</p> <p>-Status 7 Times.</p> <p>2. คิดตามแนวทางการชี้แจงไม่ได้ดำเนินการแก้ไข</p> <p>1) ระบุมาตรการการยกกล่องงาน NC และ FG ในการจัดเก็บใน WI ให้ชัดเจน และอบรมให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>รายงานความคืบหน้า : ดำเนินการปรับปรุง WI ทั้งสิ้น 4 ฉบับ ได้แก่ SS-WI-PR-RW-159, SS-SD-PR-RW-136, SS-WI-PS-328 และ SS-WI-PS-426</p> <p>2) กำหนดพื้นที่แยกธนาคารจัดเก็บกล่องให้ชัดเจน และสื่อสารให้พนักงานทราบ</p> <p>รายงานความคืบหน้า : ดำเนินการแยกพื้นที่การจัดเก็บกล่องขนาด 3x4 และ 4x4 อย่างชัดเจน และระบุมาตรฐานการจัดเก็บในเอกสาร SS-WI-PR-RW-159</p> <p>3) พบพนักงานจับผิดกันบ่อยครั้ง</p> <p>รายงานความคืบหน้า : โดยทางแผนก SHE ได้แจ้งให้สาขาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ รปภ. พยายาม และเพิ่มมีล บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 2565 ซึ่งสามารถควบคุมการกีดกันของพนักงานในรถบรรทุกได้เป็นอย่างดี</p> <p>4) ทำการขยายเขตเงาและเพิ่มแผ่นเหล็ก Stopper (PT Take up area)</p> <p>รายงานความคืบหน้า : การขยายเขตเงาไปยังเครื่องจักรหมายเลข 15-16 และบริเวณเครื่องร่อนน้ำหนัก & เครื่องกลึง ทาง MN วางแผนดำเนินการแล้วเสร็จ 3 มกราคม 2566</p> <p>5) ดำเนินการขยายเขตเงาปรับปรุงรถยกให้ครอบคลุมทุกเครื่อง WD</p> <p>รายงานความคืบหน้า : ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการติดตั้ง Cover guard ตามแผนที่กำหนด</p> <p>โดยติดตั้งครบทั้ง 231 เครื่องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2565</p> <p>Follow up remaining counteraction Y2021-2022</p> <p>1) Identified this measure for NC and FG box lift up keeping process in working standard and training to all employee and strictly control.</p> <p>Update progress : Review all work instruction totally 4 items : SS-WI-PR-RW-159, SS-SD-PR-RW-136, SS-WI-PS-328 และ SS-WI-PS-425</p> <p>2) Set area that separate specific size for NC box and communicate to all employee.</p> <p>Update progress : Carry out separate storage space, box size 3x4 and 4x4 and specify the storage standards in the document SS-WI-PR-RW-159.</p>	<p>Mr. Sugiyama ขอให้อาจารย์ช่วยการแก้ไข</p> <p>ไม่ประสงค์ขออนุญาตให้พนักงานที่คล้ายคลึงกันด้วย</p> <p>Mr. Sugiyama & Mr.Yamashita ขอให้อาจารย์ MN ดำเนินการที่เป็นปัญหาให้ทั้งหมด และหาทางความร่วมมือในการปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของไลน์ Take up</p> <p>Mr. Sugiyama request that corrective measures be extended to other departments with similar forklift job as well.</p>

SUDIMEN
STEEL WIRE
(THAILAND) CO., LTD

รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

Meeting date / วันที่ประชุม

23-11-22

3) Review of return points for trucks

Update Progress : SHE department has communicated the u-turn point to the security guards to know Enforced from Nov. 1, 2022, it can control the reversal of truck drivers very well

4) Expanding the result to change the steel sheet thickness 9 mm. from the original 6 mm. separating the floor, pouring cement and welding to the structure

Update progress : extended to the machine number 15, 16 and weighing machine and reel return machine and MN section plan to finished within Jan 03/2023.

5) Improvement safety guard to completely close and expand to another machine

Update Progress: Supplier completely installed all of 231 machines

3. สรุปผลการทบทวน WI ทุกกระบวนการทำงาน รายละเอียดตามตารางด้านล่าง

Summary of WI review results for all work processes Details are as shown in the table below

Section	Target (1st)	Target (2nd)	Done Register (See Cell)	% Done Register
PRH	4	1	3	75.00
PK	19	2	8	42.11
WT	11	1	4	36.36
DO	23	3	8	34.78
PT	47	6	11	23.40
STD	26	3	5	20.00
PS	15	2	4	26.67
RIW	10	1	4	40.00
Check reel	8	1	5	62.50
WD	21	2	4	19.05
WD-Des	6	1	3	50.00
QA	60	7	19	31.67
MN	43	5	5	11.63
Total	292	34	83	28.42

- WI ทั้งหมดที่ต้องทบทวนจำนวน 292 WI ดำเนินการทบทวนไปแล้วทั้งสิ้น 83 WI คิดเป็นร้อยละ 28.42

ปรับปรุงได้เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนปีละ 10.27

- A total of 292 WI's were reviewed, 83 WI's accounted for 28.42 percent

The improvement was up from September by 10.27 percent.

Mr Sugiyama & Mr Yamashta request MN
to survey all of steel plate problem and estimate
overall budget including propose an
improvement plan to cover all areas of the
Take up line.

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
Agenda 2 : Meeting minutes
report certified.

-ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/ 2565
- All committees have certified the meeting minutes report no.7th / 2022

วาระที่ 3 แผนการดำเนินงานและการประเมินความปลอดภัย

หลักสูตรอบรมที่ดำเนินการแล้ว

- การฝึกอบรมหลักสูตร Annual Refreshing Training (Quality, Safety, Environment & Human Resource) จัดอบรมในวันที่ 1, 2, 14 และ 18 พ.ย. 2565 มีพนักงานเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 182 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ของพนักงานทั้งหมด
- การฝึกอบรมหลักสูตร จัดทำฝึกงานคุณภาพและการปลอดภัยสำหรับโรงงาน 2 (หลักสูตร 1.5 ชม.) จัดอบรมในวันที่ 8, 11, และ 16 พ.ย. 2565 มีพนักงานเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 140 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ขึ้น ในวันที่ 25 พ.ย. 2565

แผนการอบรมเดือน ธ.ค. 2565

- การฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะของพนักงานปี 2565 กำหนดการฝึกอบรมในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 แบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย เริ่ม เวลา 15.30 - 16.00 น. ภาคบ่ายเริ่มเวลา 21.00 - 21.30 น.

Agenda 3 : SHE Activity and
Training plan

Training course

- Annual Refreshing Training Course (Quality, Safety, Environment & Human Resource)

The training was held on November 1, 2, 14 and 18, 2022 with a total of 182 employees participating in the training, representing 38.3 percent.

- Quality & Safety Awareness (Course 1.5 Hrs.)

The training was held on November 8, 11, and 16, 2022 with a total of 140 employees participating in the training. Remaining 1 course on November 25, 2022

Training plan on Dec 2022

- Fire Evacuation Drill of Y2022 on December 08/2022

it is divided into day shifts from 3.30 p.m. to 4 p.m., night shifts from 9 p.m. to 9.30 p.m.

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการปฐมนิเทศ : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันประชุม
		23-11-22
วาระที่ 4 กฎหมายใหม่ประจำเดือน	<p>1. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การแจ้งการเริ่มทะเบียน การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยฉบับแก้ไข : 11 สิงหาคม 2565</p> <p>รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง :</p> <p>1) ให้ฝ่ายชื่อ จป. ระดับหัวหน้างาน, บริหาร, เทคนิค, เทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย เพื่อขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศใช้บังคับ</p> <p>2) กรณี จป. ระดับหัวหน้างาน, บริหาร, เทคนิค, เทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย ที่พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ แล้วแต่กรณี ให้แจ้งรายงานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ถูกปลดพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่</p> <p>ประเมินความสอดคล้อง : ดำเนินการอยู่แล้ว</p> <p>2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางการลดค่าเงินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ ฉบับแก้ไข : 11 สิงหาคม 2565</p> <p>รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง : ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของ จป. ระดับเทคนิค, เทคนิคขั้นสูง และวิชาชีพ จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งส่งภายใน 30 กรกฎาคม (ผลการดำเนินงาน มกราคม - มิถุนายน) ครั้งที่ส่ง ภายใน 31 มกราคม (ผลการดำเนินงาน กรกฎาคม - ธันวาคม)</p> <p>ประเมินความสอดคล้อง : ดำเนินการอยู่แล้ว</p> <p>3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง และระดับวิชาชีพ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเดิม</p> <p>ฉบับแก้ไข : 14 กันยายน 2565</p> <p>รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง : 1) ต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค, เทคนิคขั้นสูง และวิชาชีพ ได้รับการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า 12 ชม.</p> <p>1.1 <u>รายละเอียด</u></p> <p>- การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม, การบรรเทาอาชญากรรมและอาชญากรรม, การควบคุมและรักษาความปลอดภัย, ระบบการจัดการจราจรและความปลอดภัย, เทคนิคการเป็นวิทยากร, เทคนิคไอที</p> <p>1.2 <u>รายละเอียด</u></p> <p>- การเข้าร่วมการประชุมหรือการสัมมนาวิชาการ, การนำผลงานมาลงวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น หรือการศึกษาจากงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น</p> <p>2) เมื่อดำเนินการฝึกอบรมหรือการพัฒนาความรู้ 12 ชั่วโมงแล้ว ให้แจ้งผลการดำเนินการด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หรือวิธีทางทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยต้องแนบหลักฐานการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ดังกล่าว</p> <p>ประเมินความสอดคล้อง : ดำเนินการอยู่แล้ว</p> <p>4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำนันผู้ใหญ่บ้าน, กำนันและนายก อบจ. หรือการดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสังคม และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับแก้ไข : 6 พ.ค. 2565</p> <p>ฉบับแก้ไข : 01 ตุลาคม 2565</p> <p>รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง :</p> <p>1) การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องประกอบด้วยสาระสำคัญอย่างน้อย 5 ประเด็น</p> <p>- รายงานฉบับหลัก ได้แก่ บทนำ รายละเอียดโครงการ สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบก่อนและหลังการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- ส่วนประกอบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายงานอ้างอิงและภาคผนวก</p> <p>2) ผู้จัดทำรายงานต้องเสนอเอกสาร แผนที่ แผนที่ หรือรูปประกอบการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3) การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดทำขึ้นโดยมีกรรมการ</p> <p>โดยมีผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเมินความสอดคล้อง : ดำเนินการอยู่แล้ว</p>	

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันประชุม
		23-11-22
Agenda 4 : Law and regulation	<p>5. ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>บังคับใช้ : 24 กันยายน 2565</p> <p>รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง : เพื่อให้การขอใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากขึ้น จึงกำหนด</p> <p>1) กำหนดคุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2) หลักเกณฑ์การประเมินผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเมินความสอดคล้อง : ดำเนินการอยู่แล้ว</p> <p>6. ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>บังคับใช้ : 04 ตุลาคม 2565</p> <p>รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดทำหรือให้การรับรองโดยผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้</p> <p>1) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีบุคคล</p> <p>ประเภทวิชาชีพจำกัด ต้องมีลายมือชื่อผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นกรรมการบริหารของนิติบุคคล หรือเป็นการจัดการนิติบุคคล หรือคำแนบยื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน อย่างน้อยหนึ่งคน และต้องมีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำอยู่ในนิติบุคคลนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน หรือมีทั้งสาม</p> <p>ประเมินความสอดคล้อง : ดำเนินการอยู่แล้ว</p>	
	<p>1. Announcement of the Department of Labour Protection and Welfare on the Notification of Registration and Vacation of Office or Duty of Safety Officers and Safety Department Managers.</p> <p>Effective : Aug 11, 2022</p> <p>Change details:</p> <p>1) Employers to bring the list of safety officers at supervisor, management, technical, high technical, or professional levels and safety department managers to notify for registration within 30 days from the date they have appointed.</p> <p>2) In the event that safety officers at supervisor, management, technical, high technical, or professional levels and safety department managers have vacated their office or duty, as the case may be, employers shall notify the list within 30 days from the date they have vacated their office or duty or they may exercise their right to notify by themselves.</p> <p>Compliance Evaluation : Acknowledge</p> <p>2. Announcement of the Department of Labour Protection and Welfare on the Report Form on the Performance of Safety Officers at Technical, High Technical, and Professional Levels.</p> <p>Effective : Aug 11, 2022</p> <p>Change details :</p> <p>Employers shall submit a report on the performance of safety officers at technical, high technical, and professional levels using Form JorPor.Thor, JorPor.Sor, and JorPor.Wor attached herewith twice a year, i.e. first reporting within 30 days from June 30 and second report within 30 days from December 31 of each year.</p> <p>Compliance Evaluation : Acknowledge</p> <p>3. Announcement of the Department of Labour Protection and Welfare on the Additional Training or Knowledge Development of Safety Officers at Technical, High Technical, and Professional Levels on Occupational Safety.</p> <p>Effective : Sep 14, 2022</p> <p>Change details : 1) Employers shall provide safety officers at technical, high technical, and professional levels with additional training or knowledge development on occupational safety no less than 12 hours.</p>	

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันประชุม
		23-11-22
Agenda 5 : SHE Performance	<p>1.1 Training</p> <ul style="list-style-type: none"> - Occupational and Environmental Disease Control, industrial ventilation, air pollution control and occupational safety and health management system, technique of being a trainer, clean technology, and global warming. <p>1.2 Knowledge development</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attendance of academic conferences or seminars, Presentation of academic works and participation in various activities related to occupational safety, health, and environment organized by educational institutions or other agencies. Study trips both in the country and abroad. <p>2) After having completed 12 hours of training or knowledge development, employers shall notify the results in person or by mail or electronic means within 30 days from the date of completion</p> <p>Compliance Evaluation : Acknowledge</p> <p>4. Announcement of the Ministry of Natural Resources and Environment on the Projects, Businesses, or Operations Required to Prepare an Environmental Impact Assessment Report and the Criteria, Procedures, and Conditions for Preparing an Environmental Impact Assessment Report (No. 6) B.E. 2565</p> <p>Effective : Oct 01, 2022</p> <p>Change details : 1) Preparation of an initial environmental examination report shall contain at least the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The main report includes an introduction, project details, current environment conditions, environmental impact assessment, and environmental impact prevention, correction, and monitoring measures. - Components at the end of the environmental impact assessment report, including references and annexes. <p>2) Applicants for permission shall prepare and submit, they shall also propose documents, diagrams, maps, or pictures for verifying the correctness and completeness of the documents.</p> <p>3) Environmental impact assessment report shall be prepared or certified by an environmental impact assessment report preparation licensee.</p> <p>5. Announcement of the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning on the Qualifications, Works, and Experiences of Applicants for an Environmental Impact Assessment Report Preparation License and the Criteria for Assessing Applicants for an Environmental Impact Assessment Report Preparation License</p> <p>Effective : Sep 24, 2022</p> <p>Change details : Order for the issuance of an environmental impact assessment report preparation license to be more efficient and appropriate</p> <p>1) Qualifications, works, and experiences of applicants for an environmental impact assessment report preparation license</p> <p>2) Criteria for assessing applicants for an environmental impact assessment report preparation license</p> <p>Compliance Evaluation : Acknowledge</p> <p>6. Announcement of the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning on the Guidelines for Preparing an Environmental Impact Assessment Report.</p> <p>Effective : Oct 04, 2022</p> <p>Change details : Preparation or certification of an environmental impact assessment report shall be done by an environmental impact assessment report preparation licensee in accordance with the criteria and conditions as prescribed herein.</p> <p>Compliance Evaluation : Acknowledge</p>	
	<p>วาระที่ 5 แผนงานดำเนินงานด้านความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม</p> <p>Agenda 5 : SHE Performance</p> <p>Near miss :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุในเดือนตุลาคม 2565 มีการรายงานทั้งสิ้น 30 รายการ ผลคือส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย - รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุระหว่างปี 2015-2021 แก้วแก้วเสร็จแล้วทั้งหมด ส่งผ่านการตรวจ 3 ปี 2021 และ 2022 รายละเอียดดังนี้ - ปี 2021 มีทั้งหมด 284 เรื่อง แก้วแก้ว 282 เรื่อง เหล็กค้ำแก้ว 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.30 - ปี 2022 มีทั้งหมด 152 เรื่อง แก้วแก้ว 147 เรื่อง เหล็กค้ำแก้ว 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.71 	

SUMIDEN
STEEL WIRE
(THAILAND) CO.,LTD

รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

Meeting date / วันประชุม

23-11-22

Near miss :

- Near miss report total of 30 reported in October 2022 were reported.
- Align with all departmental goals.
- Near miss report yearly 2015-2020 were completed action, remaining in 2021 and 2022.

details are as follows:

Y2021 Issued total 284 item complete action 282 items Pending 2 items is 99.30 %

Y2022 Issued total 152 item complete action 147 items Pending 5 items is 96.71 %

SHE monthly patrol

ผลการเดินสำรวจความปลอดภัย โรงรีดรีด และสถานที่

พบทั้งหมด 17 ถึง 20 ข้อหาในการสำรวจและดำเนินการตาม SHE

Result of last safety patrol about Gas & Chemical found 17 items.

please improve and feedback result.

สรุปผลการเดินสำรวจของคณะกรรมการความปลอดภัย ระหว่างปี 2016-2022 ดังตารางด้านล่าง

A summary of the safety committee's survey results for 2016-2022 is summarized in the table below

Safety patrol report result tracking 2016 - 2022			
	Done	Pending	% Closed
2016	146	146	0
2017	147	147	0
2018	203	202	1
2019	150	150	0
2020	150	150	0
2021	202	201	1
2022	135	98	37

- สรุปรายการข้อหาทั้งหมด 39 รายการ (ปี 2018 - 1 รายการ, ปี 2021 - 1 รายการ, ปี 2022 - 37 รายการ)

Summary of 39 remaining action items (2018 - 1 item, 2021 - 1 item, 2022 - 37 items)

ติดตาม Safety patrol 2018

สถานที่/Place : S1 (PT)

รายละเอียด/Detail : การติดตั้งราวกันตกไม่เป็นไปตามมาตรฐาน SEI

Installation of banisters aren't following SEI standard.

การแก้ไข/Corrective Action : จัดทำ Life line ด้านบนโรงงาน

ที่ปฏิบัติงานบนหลังคาเพื่อใช้ในการคล้องเข็มขัดนิรภัย

Installation Life line for operates on the roof for use in attaching safety harness.

อัปเดตสถานะ/Update Progress : อยู่ขั้นตอนการใบเสนอราคา

กับแนบมาคือ โดยสำรวจวันที่แล้วเมื่อ 15 พ.ย. รอรับใบเสนอราคา

On process of request quotation from supplier by PU section.

Supplier survey installation area on 15 Nov 2022

and waiting for quotation confirm.

ติดตาม Safety patrol 2021

สถานที่/Place : WD (Die repair)

รายละเอียด/Detail : มีกลิ่นเหม็นของน้ำมันที่รั่วที่ถังล้างโคล

There is stench of oil.

การแก้ไข/Corrective action : ติดตั้ง Air hood

Installations the air hood.

อัปเดตสถานะ/Update Progress : ดำเนินการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ

และชุดไฟฟ้าแล้ว ภายหลังติดตั้งเรียบร้อยแล้วพบปัญหาคือ มีกลิ่นเหม็น

การติดตั้งลมระบายอากาศ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2565

Completed install industrial fan and breaker set but still have a little not good smell So, MN seton plan to add new set of ventilation within Nov 30 2022.

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันประชุม
		23-11-22
	<p>- สรุปประเด็นที่มีปัญหาจากกิจกรรม 1 2 3 (รายการแก้ไข) ทั้งหมด 206 เรื่อง</p> <p>แนบ SHE สรุประหว่างกรรมการฯ ลงแล้วแก้ไขแนบแนบ เพื่อให้ตรวจสอบแก้ไขได้ง่าย</p> <p>Summary of issued from 1 2 3 activity (waiting for improvement) Total 206 item</p> <p>SHE section is in the process of compiling a separate list of remaining issue to make it easy to verify</p> <p>กิจกรรม KY สัมภาษณ์แนบแนบ ขอให้กรรมการดำเนินการอย่างคืบคืบ</p> <p>SHE section received KY sheet from all section please follow up this activity.</p> <p>- แจ้งผลการดำเนินงานกิจกรรม KO-KT ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565</p> <p>ผลการตรวจสอบประจำวัน:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แนบ STD ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-ST-023 (อยู่ที่ร้อยละ 100) 2. แนบ PS ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-PS-150 (อยู่ที่ร้อยละ 100) 3. แนบ WD (FL) ปฏิบัติตามกฎการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 100) 4. แนบ WD ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-WD-006 (อยู่ที่ร้อยละ 100) 5. แนบ MN ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-MN-349 (อยู่ที่ร้อยละ 100) <p>ผลการตรวจสอบรายสัปดาห์:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แนบ STD ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-ST-023 (อยู่ที่ร้อยละ 100) 2. แนบ PS ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-PS-150 (อยู่ที่ร้อยละ 100) 3. แนบ DD (FL) ปฏิบัติตามกฎการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย (อยู่ที่ร้อยละ 100) 4. แนบ RW ปฏิบัติตามกฎข้อห้ามในการทำงานแนบ RW (อยู่ที่ร้อยละ 100) <p>ผลการตรวจสอบประจำวัน ครอบคลุมกิจกรรม STOP พบว่า:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แนบ S1 ปฏิบัติตามระบบกิจกรรม STOP (อยู่ที่ร้อยละ 100) 2. แนบ S2 ปฏิบัติตามระบบกิจกรรม STOP (อยู่ที่ร้อยละ 100) <p>แนบการตรวจสอบ KO ในเดือน ส.ค. 2565 : เป็นการตรวจสอบกรณีอุบัติเหตุ Hydan 3 คน, ตรวจสอบกรณีอุบัติเหตุรถโฟล์คลิฟท์ 1 คน, กรณีเสียชีวิต 1 คน</p> <p>Result Daily check :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STD section complies with Working Standard : SS-WI-PR-PS-023 is (100%) . 2. PS section complies with Working Standard : SS-WI-PR-PS-150 is (100%) 3. WD (FL) section complies with topic Forklift driving rules is (100%) 4. WD section complies with Working Standard : SS-WI-PR-WD-006 is (100%) 5. MN section complies with Working Standard : SS-WI-PR-MN-349 is (100%) <p>Result VDO check :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STD section complies with Working Standard : SS-WI-PR-ST-023 is (100%) . 2. PS section complies with Working Standard : SS-WI-PR-PS-150 is (100%) . 3. DD (FL) section complies with topic Forklift driving rules is (100%) 4. RW section complies with RW's prohibit rules is (100%) <p>Result Daily check STOP campaign :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S1 section complies with topic STOP campaign is (100%) 2. S2 section complies with topic STOP campaign is (100%) <p>KO Check Plan on Dec 2022 : Focus on accident case follow up for Hydan 3 cases, follow up for forklift case 1 cases and property damage 1 case.</p>	
	<p>วาระที่ 6 ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ</p> <p>Agenda 6 : Health promotion</p> <p>สถานการณ์โควิด-19</p> <p>- ยอดผู้ติดเชื้อ จำนวน 12 คน ความเสี่ยงสูง (สีม่วง) จำนวน 2 คน สัมผัส จำนวน 28 คน</p> <p>COVID-19 Situation update</p> <p>- Infected 12 Persons High Risk (Orange+) 2 Person (Orange-) 28 Person</p>	

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันประชุม
		23-11-22
วาระที่ 7 : ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม Agenda 7 : Environmental	1. รายงานผลการตรวจวัดค่า TDS ของบ่อดัก DD Dust Collector No.1 - กำหนดการตรวจวัดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ค่ามาตรฐานไม่เกิน EIA กำหนด 1. TDS of DD Dust Collector No.1 recheck result. - Recheck on 14 Oct.2022. Result follow to EIA standard. 2. รายงานความคืบหน้าทำรายงานประเมินผลกระทบ EIA (ส่วนขยายครั้งที่ 1) - พยายามจัดทำรายการเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมด 15 รายการ (แผนก SHE - 6 รายการ, แผนก MN - 9 รายการ) สถานะการจัดส่งเอกสาร : จัดส่งเรียบร้อยแล้ว 11 รายการ คงค้างเอกสาร 4 รายการของแผนก MN 3. Update progress : Revise measures EIA report (Production extension) - Consult company request more document from SSWT total 15 items (SHE section - 6 items, MN section - 9 items). Document submit status : 11 completed submit, remaining 4 documents of MN department - แผนกการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 กำหนดในวันที่ 20 ธ.ค. 2565 EIA's 2nd Public Participation have plan on 20 December, 2022. 4. รายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงรายงาน EIA (สิ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ใน EIA) : สิ่งที่ไม่ได้ระบุไว้ใน EIA (ST(RHA), WDM) - จัดส่งแผนรายงานแก้ไข เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างรอเอกสารอนุมัติโครงการ 4. Update progress : Revise EIA report (Solar rooftop+ New machine ST(RHA), WDM) - Submit final EIA report on 7 October, 2022 and waiting for approve official letter.	
	วาระที่ 8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและนำเสนอเพื่อพิจารณา Agenda 8 : Information for acknowledge	1. แจ้งผลการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของ MSG ตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2565 ขอเอกสารผลการตรวจสอบประมาณ 3 เดือน Inform result of emergency response system inspection by MSG Complete audit on 17 November, 2022, Waiting for final report from MSG around 3 month. 2. แจ้งกำหนดการซ้อมแผนหนีไฟและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 และรายชื่อทีมฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง Inform fire evacuation drill plan and emergency team name list update. 3. แจ้งผลการทดสอบสายลิฟต์แบบดึง ระหว่างวันที่ 4-18 พ.ย. 2565 ดำเนินการทดสอบแล้วเสร็จตามแผน ทั้งสิ้น 15 สาย คงเหลือ 11 สาย Fire host test status update between 4-18 Nov. 2022. Still on plan and already complete 15 units and remaining 11 unit. - ประชุมครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 - 17.00 น. - เดินทางตรวจความปลอดภัยเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15.20 - 17.00 น. เรื่อง ไฟฟ้าช็อตและเหตุเพลิงไหม้ - Next meeting on 21st December, 2022 / 3.00 p.m. - 5.00 p.m. - SHE patrol about Electric shock & Fire incident on 7th December, 2022 / 3.20 p.m. - 5.00 p.m. ข้อเสนอแนะจากทีมผู้บริหาร / Management Team Recommend : - Mr. Yamashita กล่าวว่าการปรับปรุง Wi อนาคตให้ทีม SHE มีตัวอย่างการปรับปรุงที่ดีมาให้ได้ เพื่อให้ทุกคนนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น และให้ทุกคนปรับปรุง Wi ให้สามารถปฏิบัติตามได้จริง และเข้าใจง่าย และในส่วนของการจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยของ STEC ให้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นและ บริษัทของเรา Mr. Yamashita said the WI improvement wanted the SHE team to give examples of good improvements For all departments to improve, and for all departments to improve WI to be practical and easy to understand. And as part of STEC's safety activity that we should take into account improvements and take appropriate actions for our company's safety activity. - Mr. Sugiyama กล่าวไว้ให้ทุกคนที่ส่งมาให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตาม Wi ซึ่งหากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม Wi แล้วจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ Mr. Sugiyama request to all departments communicated to employees for the importance of WI compliance. If the employee does not comply with the WI, it can cause an accident.

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันประชุม 22-12-22
SUBJECT / หัวข้อ MEETING DATE / วันที่ประชุม TIME / เวลา PLACE / สถานที่	SHE committee meeting 22-12-22 15.00 - 17.00 pm. Meeting Room 3	
ATTENDEES / ผู้เข้าร่วม	(As attachment)	
AGENDA / วาระการประชุม	รายละเอียดการนำเสนอ/Detail	ข้อเสนอแนะ/Suggestion
วาระที่ 1 สถิติความปลอดภัย และการเกิดอุบัติเหตุ <		

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันประชุม 22-12-22
	<p>Root Cause and Corrective Action</p> <p>1. The forklift driver drove to carry FG box by lifting the only a little bit of forklift fork cause of FG box slide out of the fork while turn right.</p> <p>Corrective Action : 1) Do KY emphasize lifting the forklift fork at least 15-20 degrees to prevent falling out of the FG box while moving with a forklift.</p> <p>2) The leader brings the accident case to communicate to all employees.</p> <p>2. The working standard does not determine the appropriate degree of lifting of the fork for forklift.</p> <p>Corrective Action : 1) Identified this measure for forklift fork level lift up standard in working standard and training to all employee and strictly control.</p>	 
	<p>กรณี 2 เกิดเหตุเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2565 เวลา 07:50 น. พื้นที่ด้านหน้าบิ๊ม ปรก.</p> <p>รายละเอียดเหตุการณ์ ดังนี้</p> <p>1. พนักงานขับรถรับส่งพนักงาน เดินทางกลับและพูดคุยกับพนักงานขับรถคันอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้พื้นที่ศูนย์หรือเบิ่อม ปรก.</p> <p>2. เขาได้หันหน้ากลับเพื่อที่จะเดินหน้า</p> <p>3. ในหน้าของรถตู้ได้รับของของนายอู๋อู๋อู๋อู๋ ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหน้าซ้าย และส่งบาดเจ็บการวินิจฉัย : ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาล</p> <p>สาเหตุและวิธีการแก้ไข</p> <p>1. คนขับรถตู้ไม่ตระหนักด้านความปลอดภัยและเดินด้วยความไม่ระมัดระวังในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง</p> <p>การแก้ไข : 1) แจ้งกลับไปยังบริษัทต้นสังกัดของรถตู้รับรถ ไม่สื่อสารและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรฐานของโรงงาน โดยไม่เดินในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ไม่มีการกำหนดพื้นที่เดินที่ห้ามเดิน ในบริเวณที่มีการติดป้าย</p> <p>การแก้ไข : จัดทำป้ายแจ้งเตือน ห้ามเดินในพื้นที่สนามหญ้า</p> <p>3. ค่าของรถตู้ไม่มีป้ายเตือน</p> <p>การแก้ไข : ติดตั้งป้ายเตือน โดยไม่ทราบโดยบังเอิญเพื่อป้องกันการเดิน</p> <p>Case No.2 Accident occurred date on Nov 28/2022, 07:50 am. At In front of Security Guard</p> <p>Accident Detail:</p> <p>1. Company van driver walk backward and taking with other driver at lawn area nearly smoking area in front of security guard.</p> <p>2. He suddenly turn around to walk forward.</p> <p>3. His face hitting with edge of aluminium sign got injury at left side of his face and his bridge nose.</p> <p>Diagnosis results: Basic first aid and advise to see a doctor</p> <p>Root Cause and Corrective Action</p> <p>1. The van driver is not aware of safety and walks with carelessness in areas that are not walkways.</p> <p>Corrective Action : 1) Inform the driver's affiliated company to communicate and emphasize compliance with factory standards by strictly walking in designated areas.</p> <p>2. Not designated as a no-walk area in company sign location.</p> <p>Corrective Action : 1) Make a warning sign. Do not walk in lawn areas.</p> <p>3. The installation location of the sign is not suitable.</p> <p>Corrective Action : 1) Re-install company sign parallel to the walkway to prevent walking bumps.</p>	
	<p>กรณี 3 เกิดเหตุเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 08:52 น. พื้นที่ระหว่าง STD กับ Check Reel</p> <p>รายละเอียดเหตุการณ์ ดังนี้</p> <p>1. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟต์เพื่อไปยกกล่องเหล็ก ในพื้นที่บริเวณหน้า Check Reel</p> <p>2. พนักงานใช้เส้นทางวิ่งผ่านบริเวณข้างเครื่องจักรที่ Standing พนักงานเดินเข้าเพื่อเข้าพื้นที่ Check Reel แล้วเดินเข้าเครื่องจักรที่วางอยู่ด้านขวามือจึงเกิดอุบัติเหตุที่บริเวณขาขวา</p> <p>3. จานโฟล์คลิฟต์ด้านขวาไปชนกับบริเวณที่อยู่ที่อยู่บริเวณด้านขวาของขาขวา ทำให้บริเวณขาขวาได้รับความเสียหาย</p> <p>หมายเหตุ : พนักงานแจ้งว่าเกิดเหตุโดยไม่รู้ตัวด้านขวาเพราะ เนื่องจากพยายามจะเข้ายกกล่องเหล็กที่บริเวณด้านขวามือ</p>	

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันประชุม	
		22-12-22	
	<p>สาเหตุและวิธีการแก้ไข</p> <p>1. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟต์โดยขาดการมีระยะของรัศมีความปลอดภัย</p> <p>การแก้ไข : 1) ทำ KY เน้นย้ำการขับรถโฟล์คลิฟต์ด้วยความระมัดระวังให้กับพนักงานทุกคน (ครอบคลุมทั้งพนักงานแผนก STD และ PS)</p> <p>2) หัวหน้างานนำข้อมูลเหตุการณ์สื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ</p> <p>2. ความกว้างของทางเข้าจากโฟล์คลิฟต์ มีความกว้างเพียง 2.5 ม. ซึ่งออกแบบสำหรับการขับรถโฟล์คลิฟต์เข้าทางตรง</p> <p>การแก้ไข : 1) เพิ่มความกว้างของทางเข้าจากโฟล์คลิฟต์ ในพื้นที่ Check Reel ให้มีความกว้างอย่างน้อย 3.5 เมตร ไม่ปลอดภัยสำหรับการเข้าออกของรถโฟล์คลิฟต์</p> <p>2) สรุปรวความกว้างของทางเข้าออกของรถโฟล์คลิฟต์ในทุกพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการการปรับปรุงให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น</p> <p>Case No.3 Accident occurred date on Dec 10/2022, 08:52 am. At between STD and Check Reel</p> <p>Accident Detail:</p> <p>1. Forklift driver drove to lift the reel box in the storage area of Check Reel section.</p> <p>2. Forklift driver drove through the area beside machine of standing area, then turned left to enter the Check Reel area to prepare to lifting the reel box that was placed on the right hand side, so it was too close to the fence.</p> <p>3. The right-hand forklift's fork crashed with a fence before reaching the reel box area.</p> <p>This caused the fence to be damaged.</p> <p>Remarks : The forklift driver said she turn left with a lot of right-hand sidedness as she tried to get into the reel box stacked on the right hand side.</p> <p>Root Cause and Corrective Action</p> <p>1. The employee turned the forklift, miscalculating the distance of the fence.</p> <p>Corrective Action : 1) Do KY emphasize for forklift driving with carefully to all employees.</p> <p>(Covers both STD and PS department employees)</p> <p>2) The leader brings the accident case to communicate to all employees.</p> <p>2. The width of the forklift entrance way is only 2.5 m. that designed for safe direct way drive.</p> <p>Corrective Action : 1) Increase the width of the forklift entrance in the Check Reel area to a width of at least 3.5 meters to be safe for the turn-in/out of the forklift.</p> <p>2) Survey the width of the forklift's entrances and exits in all areas to determine appropriate accident prevention measures.</p>		
	<p>2. ศึกษาและขอการชี้แจงให้ดำเนินการแก้ไข</p> <p>1) ขยายแผนมาตรการทำงานใน WI ของแผนก STD ให้ชัดเจน และอบรมให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>รายงานความคืบหน้า : หน่วยงาน STD มีแผนการจัดทำ WI ในส่วนที่มาตรฐานการใช้รถโฟล์คลิฟต์อย่างปลอดภัยในกระบวนการทำงานของ STD (กำหนดแล้วเสร็จ 30 มกราคม 2565)</p> <p>2) สรุปรวความเสี่ยงของแผนกและความสูญเสีย</p> <p>รายงานความคืบหน้า : ดำเนินการตรวจสอบความเสี่ยงและได้เริ่มการตรวจสอบกับทุกแผนกแล้ววันที่ 7 ธันวาคม 2565 และหน่วยงาน PS ได้มีแผนความเสี่ยงและเริ่มจาก 97 ชม. เป็น 160 ชม.</p> <p>*** ทั้งนี้ผลการสำรวจความเสี่ยงของแผนกและความสูญเสียกับมา พบว่ามี 2 หน่วยงานที่ยังขาดการประเมินความเสี่ยงของแผนกมา ได้แก่ แผนก PT และ WD โดยผู้บริหารมีความเห็นให้แผนกดังกล่าวไปปรึกษาฐานการทางเทคโนโลยี ให้มีความรู้เกี่ยวกับแผนก และสื่อสารให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>3) ทำการขยายและตั้งสัญญาณเตือน Stopper (PT Take up area)</p> <p>รายงานความคืบหน้า : หน่วยงาน MN ดำเนินการสำรวจจุดที่มีความเสี่ยงในทั้งหมด และจัดทำแผนการปรับปรุงทั้งหมด 4 พื้นที่ ซึ่งจัดทำแผนการปรับปรุงระหว่างเดือน ธ.ค. 2023 - ธ.ค. 2024 ในช่วงการหยุดการผลิต</p>		

SUMIDEN
STEEL WIRE
(THAILAND) CO.,LTD

รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

Meeting date / วันที่ประชุม

22-12-22

Follow up remaining counteraction Y2021-2022

1) Yokoten the forklift lifting standard in the WI of the STD department to be clear and train employees to understand and strictly follow them

Update progress : STD - Plan to create new working instruction for forklift safety control in STD process within Jan 30 2023

2) Survey all risk of back rest and object loading height

Update progress : Survey overall forklift back rest height and object loading height and get all feed back on Dec 7 2022 and PS section already change new forklift back rest from 97 cm. to 160 cm.

** Although survey result, founding 2 section (PT and WD) set up lifting standard of wood pallet higher than forklift's back rest height. Management team agreement to assign both 2 section to considering adjust new pallet lifting standard that not over their forklift back rest height and well communicate to all concern employee to strictly control.

4) Expanding the result to change the steel sheet thickness 9 mm. from the original 6 mm. separating the floor, pouring cement and welding to the structure.

Update progress : MN already survey risk area and set up plan for improvement (Total 4 area - Plan between Apr'23-Apr'24 in shut down period)

3. สรุปผลการทบทวน WI ทุกกระบวนการทำงาน รายละเอียดตามตารางด้านล่าง

Summary of wi review results for all work processes Details are as shown in the table below

Section	Team/pt	Target /No. of	Done Review (Employee)	% Done Review
PRH	4	1	3	75.00
PR	19	2	11	57.89
WT	11	1	4	36.36
DD	23	3	20	86.96
PT	47	5	13	27.66
STD	28	3	5	20.00
PS	15	2	5	33.33
RW	10	1	5	50.00
Check reel	8	1	5	62.50
VD	21	2	6	28.57
WD Dies	6	1	5	83.33
QA	60	7	23	38.33
MN	43	5	10	23.26
Total	292	34	115	39.38

- WI ทั้งหมดที่ต้องทบทวนจำนวน 292 WI ดำเนินการทบทวนไปแล้วทั้งสิ้น 115 WI คิดเป็นร้อยละ 39.38
ปรับปรุงได้ทั้งสิ้นจากเดิมความถี่คือ 10.96

หมายเหตุ : การทบทวน WI จะเชื่อมโยงรวมกับโปรแกรมการประเมินกระบวนการของหน่วยงาน QA โดยเริ่มดำเนินการในเดือน มกราคม 2566

- A total of 292 WI's were reviewed. 115 WI's accounted for 28.42 percent.

The improvement was up from October by 10.96 percent.

Remarks : Safety WI review Project will integrate with process assessment program of QA section (Started Jan 2023)





วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/ 2565
Agenda 2 : Meeting minutes report certified.

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/ 2565
- All committees have certified the meeting minutes report no 8th / 2022

วาระที่ 3 แผนการดำเนินงานและ
การอบรมด้านความปลอดภัย

หลักยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย
- การฝึกอบรมหลักสูตร จิตสำนึกด้านคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับโรงงาน 2 (หลักสูตร 1.5 ชม.) จัดอบรมในวันที่ 8, 11, 16, และ 25 พ.ย. 2565 มีพนักงานเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 173 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ของพนักงานทั้งหมด
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและขอวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2565 ดำเนินการฝึกอบรมในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 แบ่งออกเป็น 2 รุ่นคือรุ่นแรก เวลา 15.30 - 16.00 น. กลุ่มหลังเริ่มเวลา 21.00 - 21.30 น.

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD		รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม 22-12-22
Agenda 3 : SHE Activity and Training plan	แผนการอบรมเดือน ม.ค. 2566 - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กำหนดการในวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 11.30 - 13.00 น. ดำเนินการโดย : ทีมพยาบาลของบริษัทฯ - กิจกรรมพบแพทย์ เพื่อปรึกษาและตรวจสุขภาพประจำปี กำหนดการในวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. โดยโรงพยาบาลเอสเอ็มซีพีเอส		
	Training course - Quality & Safety Awareness (Course 1.5 Hrs.) The training was held on November 8, 11, 16 and 25, Nov 2022 with a total of 173 employees participating in the training, representing 36.4 percent. - Fire Evacuation Drill of Y2022 on December 08 2022 It is divided into day shifts from 3:30 p.m. to 4 p.m., night shifts from 9 p.m. to 9:30 p.m. Training plan on Jan 2023 - Health Promotion on January 19/2023 at 11:30-13:00 pm. By Nurse Team. - Doctor consult (Physical Health Check Up) on January 19/2023 at 13:30-16:30 pm. Service by SMC Plus Hospital.		
วาระที่ 4 กฎหมายใหม่ประจำเดือน	1. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดเขตบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2565 บังคับใช้ : 19 มีนาคม 2566 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง: การจัดทำเครื่องหมายแสดงบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ ประเมินความสอดคล้อง : อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 บังคับใช้ : 22 กันยายน 2565 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง : วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดให้เป็นไปตามประกาศนี้ 1) การเตรียมเครื่องมือเพื่อทำการตรวจวัด 2) การตั้งไมโครโฟนและระดับเสียง - การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน - การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน - วิธีการคำนวณค่าระดับการรบกวน - แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ประเมินความสอดคล้อง : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
Agenda 4 : Law and regulation	1. Announcement of the Department of Energy Business on the Criteria for Making a Sign Indicating a Natural Gas Pipeline Transportation System Area B.E. 2565 (2022) Effective : Mar 19, 2023 Change details: Making a sign indicating a natural gas pipeline transportation system area shall be in accordance with the criteria prescribed herein. Compliance Evaluation : On process		

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันประชุม
		22-12-22
	<p>2. Announcement of the Pollution Control Board on the Basic Noise Level Measurement Method, Noise Level without Disturbance, Noise Level Measurement and Calculation with Disturbance, Disturbance Level Calculation, and Noise Measurement Record Form B.E. 2565 (2022)</p> <p>Effective : Sep 22, 2022</p> <p>Change details : Basic noise level measurement method, noise level without disturbance, noise level measurement and calculation with disturbance, disturbance level calculation, and noise measurement record form shall be in accordance with the annexes attached herewith</p> <p>1. Equipment preparation before measurement</p> <p>2. Microphone and noise level meter settings</p> <p>Measurement of basic noise level and noise level without disturbance</p> <p>Noise level measurement and calculation with disturbance</p> <p>Disturbance level calculation</p> <p>Noise level measurement record form</p> <p>Compliance Evaluation : On process</p>	
<p>วาระที่ 5 แผนงานดำเนินงานด้านความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม</p> <p>Agenda 5 : SHE Performance</p>	<p>Near miss :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีการรายงานทั้งสิ้น 42 รายการ ลดลงจากเดิมเป็นรายทุกแผนก - รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุระหว่างปี 2015-2021 แก้ไขแล้วเสร็จแล้วทั้งหมด คงค้างการแก้ไขในปี 2021 และ 2022 รายละเอียดดังนี้ - ปี 2021 มีทั้งหมด 284 เรื่อง แก้ไขแล้ว 282 เรื่อง เหลือคงค้างแก้ไข 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.30 - ปี 2022 มีทั้งหมด 194 เรื่อง แก้ไขแล้ว 185 เรื่อง เหลือคงค้างแก้ไข 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.36 - ** ประเด็นเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุที่คงค้างแก้ไขของปี 2021 <p>1. รายงานเมื่อวันที่ 19/10/2021 ประเด็น : พนักงานเดินเส้นลวดเข้าใกล้ แต่เครื่องจักรเส้นลวด รั้งเส้นไม่เรียบ</p>  <p>ทำให้อันตรายเป็นต้นเหตุเกิดอุบัติเหตุพนักงาน</p> <p>การแก้ไข : ทำการเปลี่ยนลูกกลิ้งใหม่ เพื่อให้เส้นลวดเรียบกว่าเดิม</p> <p>2. รายงานเมื่อวันที่ 27/1/2022 ประเด็น : พนักงานเดินไปเข้าห้องน้ำ PK มีสุนัขจำนวน 3-4 ตัว ร้องเยกกับพนักงาน</p>  <p>ที่มากใกล้กับพนักงาน พนักงานเกือบโดนกัด</p> <p>การแก้ไข : ไล่ตะกรงเหล็ก ตามรั้วทาง ไม่ให้สุนัขเข้ามาได้</p> <p>Near miss :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Near miss report total of 42 reported in November 2022 were reported. - Align with all departmental goals. - Near miss report yearly 2015-2020 were completed action, remaining in 2021 and 2022. <p>details are as follows:</p> <p>Y2021 Issued total 284 item complete action 282 items Pending 2 items is 99.30 %</p> <p>Y2022 Issued total 194 item complete action 185 items Pending 9 items is 95.36 %</p> <p>** Near miss Pending Issued of Y2021</p> <p>1. Report Date : 19/10/2021, Issued : The employee pulled the wire into the dies, but the wire rolling machine rolled the strands unevenly, causing the wire not smooth</p>  <p>The wire nearly cut the employee's hand</p> <p>Action : Replace the rollers to smooth the lines</p> <p>2. Report Date : 27/01/2021, Issued : As the staff walked to the bathroom of PK section</p>  <p>There were 3-4 dogs running around biting each other near the staff. The employee was almost bitten by a dog.</p> <p>Action : Install a steel grating along the fence, so that the dog cannot enter.</p>	

SUMIDEN
STEEL WIRE
(THAILAND) CO.,LTD

รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

Meeting date / วันประชุม

22-12-22

SHE monthly patrol

ผลการเดินสำรวจความปลอดภัยในอาคาร โชว์ชี้ชัดและเหตุฉุกเฉิน

พบทั้งหมด 13 เรื่อง รอให้ดำเนินการแก้ไขและตั้งกิมที่แผนก SHE

Result of last safety patrol about Electric Shock & Fire incident found 13 items.

please improve and feedback result

สรุปผลการเดินสำรวจคณะกรรมการความปลอดภัย ระหว่างปี 2016-2022 ดังตารางด้านล่าง

A summary of the safety committee's survey results for 2016-2022 is summarized in the table below.

Safety patrol report result tracking 2016 - 2022				
	Done	Pending	% Closed	
2016	146	146	0	100.00
2017	147	147	0	100.00
2018	203	202	1	99.51
2019	150	150	0	100.00
2020	150	150	0	100.00
2021	202	201	1	99.50
2022	154	105	48	68.18

- สรุปรายการคงค้างแก้ไขทั้งสิ้น 50 รายการ (ปี 2018 - 1 รายการ, ปี 2021 - 1 รายการ, ปี 2022 - 48 รายการ)

Summary of 50 remaining action items (2018 - 1 item, 2021 - 1 item, 2022 - 48 items)

ผลการ Safety patrol 2018

สถานที่/Place : S1 (PT)

รายละเอียด/Detail : การติดตั้งราวกันตกไม่เป็นไปตามมาตรฐาน SEI

Installation of banisters aren't following SEI standard.

การแก้ไข/Corrective Action : จัดทำ Life line ส่วนกับพนักงาน

ที่ปฏิบัติงานบนหลังคาเพื่อใช้ในการคล้องเข็มขัดนิรภัย

Installation Life line for operates on the roof for use in attaching safety harness.

อัพเดทสถานะ/Update Progress : อยู่ในขั้นตอนการใบเสนอราคา

กับแผนกพัสดุ โดยขอการอนุมัติงบประมาณ และเขียนแผนงานการติดตั้งภายในวันที่ 28 ก.พ. 2566

On process of request quotation from supplier by PU section.

and waiting for budget approve and Postpone due date Installation within 28/2/2023.

ผลการ Safety patrol 2021

สถานที่/Place : WD (Die repair)

รายละเอียด/Detail : มีกลิ่นเหม็นของน้ำมันที่รั่วไหลใต้

There is stench of oil.

การแก้ไข/Corrective action : ติดตั้ง Air hood

Installations the air hood.

อัพเดทสถานะ/Update Progress : ดำเนินการติดตั้ง

พัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565

Completed install new set of ventilation fan on Dec 10/2022.

- สรุปประเด็นปัญหาด้านกิจกรรม 1 2 3 (รถการแก้ไข) ทั้งหมด 206 เรื่อง



แผน SHE อยู่ระหว่างรวบรวมรายการคงค้างแก้ไขแบบแผน เพื่อให้ตรวจสอบแก้ไขได้ภายใน

Summary of issued from 1 2 3 activity (waiting for improvement) Total 164 items.

กิจกรรม KY ส่งมอบทุกแผน ขอให้ทุกแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

SHE section received KY sheet from all section please follow up this activity.

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันประชุม
		22-12-22
วาระที่ 6 ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ Agenda 6 : Health promotion	<p>แจ้งผลการดำเนินงานกิจกรรม KO-IT ประจำปีงบประมาณ 2565</p> <p><u>ผลการตรวจสุขภาพประจำปี</u></p> <ol style="list-style-type: none"> แผนก WD ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-WD-008 และ SS-WI-PR-WD-006 (อยู่ที่ร้อยละ 96.30) แผนก STD ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-ST-152 (อยู่ที่ร้อยละ 100) แผนก RW ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-RW-094 (อยู่ที่ร้อยละ 100) แผนก DD ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-DD-294 (อยู่ที่ร้อยละ 100) <p><u>ผลการตรวจสุขภาพวิถีชีวิต</u></p> <ol style="list-style-type: none"> แผนก STD ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-ST-152 (อยู่ที่ร้อยละ 100) แผนก RW ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-RW-094 (อยู่ที่ร้อยละ 100) แผนก DD (FL) ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน SS-WI-PR-DD-294 (อยู่ที่ร้อยละ 100) <p><u>ผลการตรวจสุขภาพประจำวัน ทุบสายกิจกรรม STOP</u></p> <ol style="list-style-type: none"> แผนก S1 ปฏิบัติตามระบบกิจกรรม STOP (อยู่ที่ร้อยละ 100) แผนก S2 ปฏิบัติตามระบบกิจกรรม STOP (อยู่ที่ร้อยละ 100) แผนก Office ปฏิบัติตามระบบกิจกรรม STOP (อยู่ที่ร้อยละ 100) <p>แผนกการตรวจสุขภาพ KO ไบโอสัน ม.ศ. 2566 : เน้นการตรวจสุขภาพทุบสายและการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน</p> <p><u>Result Daily check</u></p> <ol style="list-style-type: none"> WD section complies with Working Standard : SS-WI-PR-WD-006 and SS-WI-PR-WD-006 is (96.30%) STD section complies with Working Standard : SS-WI-PR-ST-152 is (100%) RW section complies with Working Standard : SS-WI-PR-RW-094 is (100%) DD section complies with Working Standard : SS-WI-PR-DD-294 is (100%) <p><u>Result VDO check</u></p> <ol style="list-style-type: none"> STD section complies with Working Standard : SS-WI-PR-ST-152 is (100%) RW section complies with Working Standard : SS-WI-PR-RW-094 is (100%) DD (FL) section complies with Working Standard : SS-WI-PR-DD-294 is (100%) <p><u>Result Daily check STOP campaign</u></p> <ol style="list-style-type: none"> S1 section complies with topic STOP campaign is (100%) S2 section complies with topic STOP campaign is (100%) Office section complies with topic STOP campaign is (100%) <p>KO Check Plan on Jan 2023 : Focus on section prohibition rules and work instruction</p>	
วาระที่ 7 : ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม Agenda 7 : Environmental	<p>แจ้งแผนการประเมินผลกระทบ EIA ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565</p> <p>- กำหนดการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น. ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ จะมีการเตรียมเอกสารดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> Inform EIA committee meeting 2nd of Y2022 Meeting schedule on Monday, Dec 26/2022 at 13:00 - 15:30 pm including factory site tour แจ้งกำหนดการเข้ากับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อขอใช้พื้นที่สวนสาธารณะ (สงวนคำขอ) ปี 2565 กำหนดการรับรางวัลในวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. กรุงเทพมหานคร Inform receive award : Green Star award of Y2022 (By Head IEAT) Date : Friday 27th January, 2023, Time : 09:00 - 12:00 Place : Infinity ballroom (Pullman Bangkok King Power hotel) <p>รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานประเมินผลกระทบ EIA (ส่วนขยายครั้งที่ 1)</p> <p>- ดำเนินการจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น.</p> <p>ณ ห้องประชุมสวนสาธารณะสวนสาธารณะ มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 163 คน</p> <p>3. Update progress : Revise measures EIA report (Production extension)</p> <p>- Complete 2nd-Public participation meeting on Dec 20/2022 at 8.30-12.00 pm.</p> <p>Place : Siam Eastern Industrial Park Hall, Stakeholder joint meeting : 163 persons</p>	

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันประชุม
		22-12-22
วาระที่ 8 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและนำเสนอเพื่อพิจารณา Agenda 8 : Information for acknowledge	<p>4. รายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงรายงาน EIA (เดิมคือโรงไฟฟ้าเหล็ก+ผลิตภัณฑ์เหล็ก+ผลิตภัณฑ์เหล็ก)</p> <p>ST(RHA), WDM)</p> <p>- ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็ก</p> <p>4. Update progress : Revise EIA report (Solar rooftop+New machine ST(RHA), WDM)</p> <p>- Complete meeting with Head IEAT on Dec 16/2022 and waiting for approve official letter.</p> <p>1. แจ้งผลการประเมินการฝึกอบรมพนักงานใหม่และเดิมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ ประจำปี 2565</p> <p>1.1 ผลการประเมินการฝึกอบรมพนักงานใหม่และเดิมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ ประจำปี 2565</p> <p>1.2 ผลการประเมินการฝึกอบรมพนักงานใหม่และเดิมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ ประจำปี 2565</p> <p>สรุปผลการประเมิน : พบผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ ความพร้อมของอุปกรณ์ของสถานที่ฝึกอบรมมีความเหมาะสมและปลอดภัย</p> <p>สรุปผลการประเมิน : พบผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ ความพร้อมของอุปกรณ์ของสถานที่ฝึกอบรมมีความเหมาะสมและปลอดภัย</p> <p>ขอเสนอข้อคิดเห็นจากฝ่ายเทคนิค และขอเสนอข้อคิดเห็นจากฝ่ายเทคนิค</p> <p>ทั้งนี้ฝ่ายเทคนิคขอเสนอในการปรับปรุงทาง SHE จะดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง และนำเสนอผู้บริหารต่อไป</p>	<p>ผู้บริหาร ไม่ไปประเมินผลการฝึกอบรมพนักงานใหม่และเดิมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ ประจำปี 2565</p> <p>และจัดทำแผนการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย</p> <p>พร้อมทั้งแจ้งล่วงหน้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ</p>
	<p><u>ผลกลางคืน</u></p>  <p><u>ผลกลางวัน</u></p>  <p>1. Inform fire evacuation fire drill evaluation result of Y2022 by emergency team and all concern person.</p> <p>1.1 Evaluation result of Day Shift group</p> <p>Summary of evaluation results : The results were found to have the lowest score at , followed by emergency team communication and fire drill scenario.</p> <p>1.2 Evaluation result of Night Shift group</p> <p>Summary of evaluation results : The results were found to have the lowest score at first aid team and first aid equipment followed by fire drill scenario and equipment availability.</p> <p>For improvement recommendations, the SHE team will continue to develop improvement plans and present them to management team.</p> <p>2. แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้</p> <p>2.1 ส่วนผลการตรวจสุขภาพทั่วไป พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีผลความผิดปกติ เกี่ยวกับค่าระดับไขมันในเลือด ทั้ง Cholesterol และ Triglyceride ทั้งนี้ทางทีม SHE จะประสานทางทีมพยาบาลเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวาน</p> <p>2.2 ส่วนผลการตรวจสุขภาพเฉพาะเจาะจง พบพนักงานมีผลการตรวจสุขภาพไตผิดปกติจำนวน 4 คน โดยทาง SHE จะประสานการตรวจซ้ำเพื่อให้อัตราผลออกมาที่ถูกต้องภายในวันที่ 19 ม.ค. 2566</p> <p>2. Notification of the results of annual health check-up of Y2022 summary as follows:</p> <p>2.1 As for the results of general health checks, it was found that most employees also have abnormalities related to blood lipid levels, including cholesterol and triglyceride. The SHE team will coordinate with the nursing team to organize a health campaign to provide awareness and understanding of health care with the results of the annual health check-up.</p> <p>2.2 For the results of the health check-up according to the risk at work, Four employees have been identified with audiogram abnormal, and SHE section will coordinate re-examinations to comply with the law on January 19, 2023.</p> <p>3. แจ้งกำหนดการรณรงค์ขับรถปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีกำหนดการรณรงค์ในวันที่ 27 ธ.ค. 2565 เวลา 17.00-17.30 น.</p> <p>3. Notification of the schedule of the Safe Driving Campaign during New Year 2023, with the campaign scheduled for December 27, 2022 (17:00-17:30 pm.)</p>	<p>Management Team : Assign SHE section to check cost of emergency team suit and set up plan to recheck and improve information audio system and lighting in evacuation areas for night shifts</p>

SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD	รายงานการประชุม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ	Meeting date / วันที่ประชุม
		22-12-22
	<p>4. ทางหน่วยงาน PT ได้แจ้งปัญหานี้ในรายสัปดาห์ บริเวณถนนระหว่างอาคารการผลิต S1 และ S2</p> <p>- ปัญหาเกิดจากไม่มีการจัดทำแผนการทำงานทำความสะอาดบริเวณถนนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. PT section inform red sand problem - found a lot of red sand on the floor of road and walkway between S1 and S2 area.</p> <p>- The problem occurred from the lack of an ongoing road cleaning plan.</p>	<p>ผู้บริหาร : ให้ทาง PT ดำเนินการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอที่บริเวณทางเดิน และถนนระหว่างอาคาร S1 และ S2</p> <p>Management Team : Assign PT section to carry out regular cleaning the sand between the road of S1 and S2</p>
	<p>- ประชุมครั้งต่อไปวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 15.00 - 17.00 น.</p> <p>- เดินทางตรวจความปลอดภัยวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 15.20 - 17.00 น. เรื่อง เครื่องจักร</p> <p>- Next meeting on 26th January, 2023. / 3.00 p.m. - 5.00 p.m.</p> <p>- SHE patrol about Machine on 4th January, 2023 / 3.20 p.m. - 5.00 p.m.</p>	
	<p>ข้อเสนอแนะจากทีมผู้บริหาร / Management Team Recommend :</p> <p>- Mr. Yamashita กล่าวว่กิจกรรมต่างๆด้านความปลอดภัยจะมีเพิ่มขึ้นอีกในปีหน้า ต้องขอให้พวกเขาร่วมมือกันในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยให้ดีขึ้นต่อไป</p> <p>Mr. Yamashita said there will be more safety activities next year, and we must work together to improve safety to reduce our accident case.</p>	
	<p>- Mr. Sugiyama กล่าวชื่นชมการดำเนินงานที่มีการขยายผลมาตรการด้านความปลอดภัยภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุซึ่งตามหลักการของ SEI แล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต้องพยายามแก้ไขปรับปรุงไม่ให้เกิดซ้ำอีกหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกเลย / ฝากให้ทุกแผนกดำเนินการควบคุมและปรับปรุงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องต่อไป</p> <p>Mr. Sugiyama praised the operation that has been implemented to improve safety measures after the accident. According to the principles of SEI, accidents that have occurred must be attempted to improve the problem so that the problem does not repeat itself or never again. Let all departments continue to control and improve safety.</p>	

ภาคผนวก ข.25

บันทึกข้อตกลงบริการทางการแพทย์ระหว่างโรงงานและโรงพยาบาล



เลขที่ รก 001/2559

หนังสือฉบับนี้

ทำที่ นวัตกรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จำกัด (นบดินทร)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

โดยเมื่อสี่เดือนที่แล้ว เจ้าฟ้าสิริวัณณิยาจาตุรงคภรณี ทรงเข้ารับตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานรักษาบริเวณวังหน้าวังหลัง และวังหลวงวังเก่า โดยทรงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาบริเวณวังหน้าวังหลัง และวังหลวงวังเก่า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาและอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถาน และศิลปกรรมอันมีค่าของชาติไว้ให้คงอยู่สืบไป

รอมอบอำนาจให้ นางณัฏฐา หัตถมณฑล ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 1005 02438 48 1
อยู่บ้านเลขที่ 150/3 ถนนสุขุมวิทที่ 5 ตำบลคลองจั่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เป็นผู้มีอำนาจยกเว้นเจ้า ในการดำเนินการลงนามในสัญญาเกิดจากการให้บริการทางการแพทย์ กับบุคคลภายนอก ในนาม บริษัท โรงพยาบาล ศรีวิภาธร จำกัด (มหาชน)

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปภายใต้ขอบอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าเสมือนว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วย

ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่าย และขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของและที่ดินทำให้งานสาธารณะ

๖. เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา ให้เป็นคำพิพากษาอันขาด

[illegible][illegible]

**SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD.**

7/325 Moo.6 Tambon Mabyangporm, Amphur Phualdaeng, Rayong Province 21140 Thailand.
Tel : (66) 38 036 410 Fax : (66) 38 036 412

บริษัท ซุมิเดน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
7/325 หมู่ 6 ตำบลมายบงปอ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 21140 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (66) 38 036 410-4 โทรสาร : (66) 38 036 412

สัญญาเลขที่ / Contract Number : CA 001/2021

สัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่พยาบาล / Nurse Contract Agreement

สัญญานี้ทำขึ้น ณ บริษัท ซุมิเดน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ระหว่าง บริษัท ซุมิเดน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 7/325 หมู่ที่ 6 ตำบลมายบงปอ อ.บึงสามพัน จ.พิษณุโลก โดย นายทาดาชิ ซูยามา ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีสัญญาจ้างว่าจ้าง "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไอ แลร์ ยู พลัส จำกัด เลขที่ 407/433 หมู่ 12 ถนนอโศก 2 ตำบลบึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.พิษณุโลก โดย นางสาวณัฐชา บุญเขียว ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายงานคลินิกฝ่ายหนึ่ง ในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ตกลงทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานการจ้างกันไว้

This contract made and entered on Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd. on July 26, 2021 between Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd. address 7/325 Moo. 6 Tambon Mabyangporm, Amphur Phualdaeng, Rayong Province of the one part (Hereinafter called the "Employer") by Mr. Tadaschi Supyama as the position Managing Director and I Care You Plus Co., Ltd. address 407/433 Moo. 12 Tambon Nongprue, Amphur Banglamung, Chonburi Province (Hereinafter called the "Contractor") of the other part by Ms. Natchaya Boonkiew as the position of Director

- 1 "ผู้รับจ้าง" ครอบคลุม "ผู้รับจ้าง" ให้จัดหาเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและ การดูแลสุขภาพ พ.ศ. 2564 ทำการเก็บเงินกองทุนเพื่อสุขภาพการพยาบาล หรือ ประกันพยาบาลเพื่อเป็นประกัน การพยาบาล ให้แก่พนักงานของบริษัท ซุมิเดน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
The contractor shall provide the nurse who has the qualification as the Nursing and Midwifery Acts 1985 to work in shift and manage all issue in clinic room for Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd. employee
- 2 "ผู้รับจ้าง" จะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน "ผู้รับจ้าง" ที่กำหนดไว้ โดยเป็นไปตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย ร่วมกัน
The contractor shall perform as the work instruction.
- 3 "ผู้รับจ้าง" จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและสุขภาพหรือโรคระบาดหรือภัยพิบัติต่อ "ผู้รับจ้าง" ประจำเดือนละ 1 ครั้ง
The contractor shall provide the occupational health or epidemics information to the employer one subject per month.
- 4 "ผู้รับจ้าง" ต้องดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของพนักงาน ในส่วนของการดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพหรือ โรคระบาด ให้แก่ "ผู้รับจ้าง" อย่างน้อยทุก 3 เดือนครั้ง
The contractor shall provide the occupational health or epidemics promotion for motivate good health to the Employer at least 1 activity per 3 month.

**SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD.**

7/325 Moo.6 Tambon Mabyangporm, Amphur Phualdaeng, Rayong Province 21140 Thailand.
Tel : (66) 38 036 410 Fax : (66) 38 036 412

บริษัท ซุมิเดน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
7/325 หมู่ 6 ตำบลมายบงปอ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 21140 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (66) 38 036 410-4 โทรสาร : (66) 38 036 412

5. "ผู้รับจ้าง" ต้องดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต เป็นครั้ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อ 1 หลักสูตร
The contractor shall provide the training course for basic first aid and CPR at least 1 time per year per course
6. "ผู้รับจ้าง" ต้องดำเนินการรวบรวมขยะติดเชื้อ และดำเนินการรับไปกำจัดอย่างถูกต้องตาม รวมทั้งจัดทำรายงานการ กำจัดขยะติดเชื้อ ครอบคลุมทุกวิธีการกำจัดขยะ ให้แก่ "ผู้รับจ้าง" ทุกเดือน
The contractor shall collection all infection wastes and disposal it with compliance to legal and also submit disposal monthly report other statistic in every month.
7. "ผู้รับจ้าง" สามารถรับการประเมินผลงานจาก "ผู้รับจ้าง" ทุก 6 เดือน ถ้าพบว่า "ผู้รับจ้าง" ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน สัญญาฉบับนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ได้ "ผู้รับจ้าง" มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้ทันที
The contractor shall be evaluated every 6 month, if the Employer found some issue that the contractor did not compliance with this agreement or cannot follow the work instruction. The contract will be cancelled immediately.
8. คุณสมบัติเจ้าหน้าที่พยาบาลที่จะมาประจำที่โรงพยาบาล ต้องเป็นไปตามข้อ 1 และเคยปฏิบัติงานที่พยาบาลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ "ผู้รับจ้าง" จะต้องนำหลักฐานและประวัติส่วนตัวของเจ้าหน้าที่พยาบาลมาแสดงให้ "ผู้รับจ้าง" เห็นก่อนว่า 1 ชุด
The qualifications of the nurse have to comply with item 1 and have at least 1 year experience. The contractor shall prepare the employment certification of each nurse to submit with the employer and keep 1 copy
9. หากบุคคลที่ "ผู้รับจ้าง" จัดให้มาปฏิบัติงานไม่ตามเงื่อนไขตามสัญญาจ้างของ "ผู้รับจ้าง" ที่กำหนดไว้แล้ว "ผู้รับจ้าง" จะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เหมาะสมมาแทนภายในเวลา 15 วันหลังจากได้รับแจ้ง
If the performance of the nurse does not meet the requirement or target, the contractor shall provide a new one to substitute within 15 days after formal inform.
10. วันและเวลาปฏิบัติงาน
ให้ "ผู้รับจ้าง" จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดอื่นใดที่ทาง "ผู้รับจ้าง" เสนอให้ทราบเป็นครั้งๆ ไป
• เวลาปฏิบัติงานของพยาบาล
พยาบาลประจำการกะเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 07:00 - 19:00 น
พยาบาลประจำการกะกลาง เริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 - 07:00 น

**SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD.**

7/325 Moo.6 Tambon Mabyangporm, Amphur Phualdaeng, Rayong Province 21140 Thailand.
Tel : (66) 38 036 410 Fax : (66) 38 036 412

บริษัท ซุมิเดน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
7/325 หมู่ 6 ตำบลมายบงปอ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิษณุโลก 21140 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (66) 38 036 410-4 โทรสาร : (66) 38 036 412

- เวลาปฏิบัติงานของพยาบาล
• พยาบาลประจำการกะเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 - 12:00 น และช่วงระหว่างเวลา 16:30 - 17:00 น
• พยาบาลประจำการกะกลาง เริ่มตั้งแต่เวลา 23:00 - 24:00 น และช่วงระหว่างเวลา 04:30 - 05:00 น
Working day and working time
The contractor shall provide a nurse to work from Monday - Sunday in case of non working day, the contractor will be informed by the Employer
- Nurse attendance
For day shift during 07:00 a.m. - 07:00 p.m.
For night shift during 07:00 p.m. - 07:00 a.m.
- Lunch break time
For day shift during 11:00 a.m. - 12:00 a.m. and during 4:30 p.m. - 5:00 p.m.
For night shift during 11:00 p.m. - 12:00 p.m. and during 4:30 a.m. - 5:00 a.m.
- 11 ค่าจ้างหน้างาน Service fee
11.1 พยาบาล คัดเลือก 1,200 บาท ต่อ 12 ชั่วโมงทำงาน (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ในวันทำการวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตามปฏิทินราชการยกเว้นวันหยุดเป็นปกติ
The service fee is 1,200 THB per 12 hours (One thousand and two hundred THB) under business working day is Monday-Sunday base on customer working calendar
11.2 ค่าบริการด้านการพยาบาลอื่นๆนอกเหนือจากรายงานปกติหรือวันหยุดอื่น (ถ้ามี) ตามปฏิทินการทำงานของ บริษัท) คิดค่าบริการที่อัตรา 1,200 บาทต่อ 12 ชั่วโมงทำงาน (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
The service fee of overtime of business working day (reference to company's working calendar) is 1,200 THB per 12 hours (One thousand and two hundred THB)
- 12 การจ่ายค่าจ้างให้เป็นไปตามระบบการจ่ายเป็นของ "ผู้รับจ้าง" โดยให้ทำการประเมินจากค่าตอบแทน และหักค่าจ้างงาน เกณฑ์ตามที่ตกลงกันที่ 30 วัน โดยให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย และหักค่าจ้างเป็นตามข้อ 11 (ถ้ามี)
The payments will be following the instruction of the Employer and credit term 30 days with deduct the tax and other as item No 11 (if any)
- 13. ให้ "ผู้รับจ้าง" จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลจำนวน 1 ท่านเข้าปฏิบัติงานตามตารางการทำงานสำหรับกะการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่พยาบาลและสามารถทำได้นานตามเงื่อนไขและได้รับค่าจ้างตามที่เสนอของผู้รับจ้างเท่านั้น
The contractor shall provide 1 nurse to work in day shift. A replacement of a nurse shall not be done before agreement of the Employer and in case of emergency only
- 14. สัญญาจ้างนี้มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ถึง 26 กรกฎาคม 2565
This Contract shall be in effect for one year by start on July 26, 2021 - July 26, 2022

**SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD.**

7/325 Moo 6 Tambon Matyangporn, Amphur Phitsanulok, Rayong Province 21140 Thailand.
Tel : (66) 38 036 410 Fax : (66) 38 036 412
บริษัท สุมิดิน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
7/325 หมู่ 6 ตำบลมาตยางพรณ์ อำเภอพิชัยภูมิ จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (66) 38 036 410-4 โทรสาร : (66) 38 036 412

15. หาก "ผู้รับจ้าง" จะขอยกเลิกสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
แก่ "ผู้ว่าจ้าง"

If the contractor needs to cancel the contract, have to inform to the Employer at least 30 days
in advance.

16. การขอปรับค่าตอบแทนตามงานจะทำงานเรื่องส่งทางผู้ว่าจ้างทุก 1 ปีหรือตามสภาพเศรษฐกิจและอัตราค่าตอบแทน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน ตามเหตุผลสมควร

Request adjustment compensation of nurses will make it to the employer every 1 year or
as economic conditions and a higher rate of remuneration based on private and public sector
by reasonable grounds

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขของสัญญานี้เป็นอย่างดีและยินยอมที่จะปฏิบัติตามสัญญา
Both party has read and understanding all this contract and sign with the witness

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
Sign (นายธรรณัฐ ภูทกขันธ์) Contractor
บริษัท ไอ แอนด์ ยู พลัส จำกัด

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง
Sign (นายทศพร ภูไธมาภ) Employer
บริษัท สุมิดิน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ พยาน
Sign (นายสุภัทร เกตุกิจ) Witness
บริษัท ไอ แอนด์ ยู พลัส จำกัด

ลงชื่อ พยาน
Sign (นายณณณิธิ ยามาศิธ) Witness
บริษัท สุมิดิน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด



ภาคผนวก ข.26


ผลการตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี 2565

บริษัท ชุมิเดน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด							
ประจำปี 2565							
โปรแกรมการตรวจ							
รายการตรวจ	ผลปกติ (คน)	ผลผิดปกติ (คน)	% ผลปกติ	% ผลผิดปกติ	ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	เข้ารับการตรวจ (คน)	พนักงานทั้งหมด (คน)
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)	445	13	97.2	2.8	0	458	458
ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR)	446	7	98.5	1.5	1	453	454
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	158	14	91.9	8.1	0	172	172
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	341	117	74.5	25.5	0	458	458
ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)	416	42	90.8	9.2	0	458	458
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	416	42	90.8	9.2	0	458	458
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	294	164	64.2	35.8	0	458	458
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	320	138	69.9	30.1	0	458	458
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	417	41	91.0	9.0	0	458	458
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	380	78	83.0	17.0	0	458	458
ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phos.)	453	5	98.9	1.1	0	458	458
ตรวจการทำงานของไต (BUN)	455	3	99.3	0.7	0	458	458
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	458	0	100.0	0.0	0	458	458
ตรวจทองแดงในเลือด (Copper in blood)	99	0	100.0	0.0	0	99	99
ตรวจเหล็กในเลือด (Iron in blood)	3	0	100.0	0.0	0	3	3
ตรวจสังกะสีในเลือด (Zinc in blood)	99	0	100.0	0.0	0	99	99
ตรวจสมรรถภาพปอด (PFT)	25	0	100.0	0.0	0	25	25
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)	454	4	99.1	0.9	0	458	458
ตรวจสายตาอาชีวอนามัย (OCC)	113	46	71.1	28.9	0	159	159
ความดันโลหิต (Blood Pressure)	405	53	88.4	11.6	0	458	458
ดัชนีมวลกาย (BMI)	216	242	47.2	52.8	0	458	458

โปรแกรมการตรวจ							
รายการตรวจ	ไม่สูบบุหรี่ (คน)	สูบบุหรี่ (คน)	% ไม่สูบบุหรี่	% สูบบุหรี่	ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	เข้ารับการตรวจ (คน)	พนักงานทั้งหมด (คน)
สูบบุหรี่ (Smoking)	338	120	73.8	26.2	0	458	458


โปรแกรมการตรวจ							
รายการตรวจ	ไม่ดื่ม (คน)	ดื่ม (คน)	% ไม่ดื่ม	% ดื่ม	ไม่เข้ารับการตรวจ (คน)	เข้ารับการตรวจ (คน)	พนักงานทั้งหมด (คน)
ดื่มแอลกอฮอล์ (Drinking)	151	307	33.0	67.0	0	458	458

กราฟภาพรวมแสดงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565



บริษัท ซูนิค สกิล ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

กราฟภาพรวมแสดงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565




บริษัท ซูนิค สกิล ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาคผนวก ข.27

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สถิติอุบัติเหตุ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2565

จำนวนอุบัติเหตุ (เหตุการณ์)



	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65
▣ บาดเจ็บเล็กน้อย	1	0	0	0	0	0
▤ ไม่หยุดงาน	0	1	0	0	0	0
▥ หยุดงานเกิน 3 วัน	0	0	0	0	0	0
■ อุบัติเหตุขั้นรุนแรง	0	0	0	0	0	0

ภาคผนวก ข.28

การจัดอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

การจัดอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หลักสูตรความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์
(Forklift driver awareness)

วันที่ 15-9-65
และ 21-9-65





หลักสูตรความตระหนักรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัย
(Quality & Safety Awareness)

วันที่
8,11,16,25
พ.ย.65



หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับทีมฉุกเฉิน
(Basic First Aid & CPR for Emergency Team)

วันที่ 25-10-65



ภาคผนวก ข.29

นโยบายโครงการอนุรักษ์การไถ่ยืม

ประกาศ/คำสั่ง ที่ คป. 009 / 2564

เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน

เพื่อให้การดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ของบริษัท ซุมิเดน สตีลไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน ดังนี้

1. กำหนดพื้นที่ควบคุมมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน โดยกำหนดให้พื้นที่อาคารการผลิต โรง 2 แผนก Wet Drawing และแผนก Stranding เป็นพื้นที่ควบคุม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีระดับเสียงที่พนักงานได้รับสัมผัสเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป
2. ควบคุมระดับเสียง โดยดำเนินการที่แหล่งกำเนิดเสียงเป็นอันดับแรก และ/หรือควบคุมที่ทางผ่านของเสียง รวมถึงควบคุมที่ผู้ได้รับสัมผัส ตามลำดับ
3. จัดหาอุปกรณ์ลดระดับเสียง เช่น ปลั๊กอุดหู และกำหนดให้พนักงานสวมใส่ตลอดระยะเวลาการทำงาน สำหรับพนักงานที่ได้รับสัมผัสเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป และพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุม (แผนก Wet Drawing และแผนก Stranding)
4. เฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring) โดยการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินให้กับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีระดับเสียงที่พนักงานได้รับสัมผัสเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง และหากผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินดังกล่าว พบว่าพนักงานสูญเสียการได้ยินที่หูข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่ 15 เดซิเบลเอขึ้นไป ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่ง บริษัทฯ จะพิจารณาหมุนเวียนสลับหน้าที่การปฏิบัติงาน หรือจัดหาอุปกรณ์ลดระดับเสียง เพื่อให้ระดับเสียงที่พนักงานได้รับสัมผัสเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง น้อยกว่า 85 เดซิเบลเอ
5. เฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) โดยการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน ปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงแผนผังเส้นเสียง (Noise Contour map) ทุก 3 ปี
6. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน, ความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน, อันตรายของเสียงดัง, การควบคุม, การป้องกัน และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแก่พนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงที่พนักงานได้รับสัมผัสเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป และพนักงานที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ถือปฏิบัติด้วยจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายจากเสียงดัง และลดความเสี่ยงในการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินต่อไป



ประกาศ ณ วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ


ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

7/325 Moo.6 Tambol Mabyangporn , Amphur Pluakdaeng , Rayong Province 21140 Thailand.
Tel : (66) 38 036 410 Fax : (66) 38 036 412

บริษัท ซุมิเดน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

7/325 หมู่ 6 ตำบล มาบยางพร , อำเภอ ปลวกแดง , จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66) 38 036 410-4 โทรสาร : (66) 38 036 412



แผนผังแสดงพื้นที่ควบคุมมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน แผนก Wet Drawing และแผนก Stranding



SUMIDEN STEEL WIRE (THAILAND) CO.,LTD.

7/325 Moo.6 Tambol Mabyangporn , Amphur Pluakdaeng , Rayong Province 21140 Thailand.

Tel : (66) 38 036 410 Fax : (66) 38 036 412

บริษัท ซุมิเดน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

7/325 หมู่ 6 ตำบล มาบยางพร , อำเภอ ปลวกแดง , จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66) 38 036 410-4 โทรสาร : (66) 38 036 412

ANNOUNCEMENT No. Kor Por 009/2021

SUBJECT : HEARING CONSERVATION POLICY

The implementation of the hearing conservation measures of Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd. to be effective and comply with legal requirements, SSWT defined the hearing conservation policy as below.

1. Defined risk area of hearing conservation measures, Specifying the factory SC2 in the Wet Drawing and Stranding area is the control area due to average noise level throughout their 8 working hours from 85 dBA above.
2. Controlled sound level, conducting control the noise source first and/or control the path include control receiver effect of noise respectively.
3. Provide personal protective equipment (PPE) such as ear plug and defined employees to wear throughout all working time for employees who are receiving to noise average throughout 8 working hours from 85 dBA above and other employees who have to work in control area. (Wet Drawing and Stranding)
4. Hearing Monitoring, provide perform an audiometric annual testing for employees who are receiving to noise average throughout 8 working hours from 85 dBA above. If the audiometric testing results show an employee lose his/her hearing ability either right or left ear since of to 15 dBA above frequency, SSWT will consider to rotate working area or provide personal protective equipment (PPE) to reduce the sound level receiving that employees have been exposed average 8 working hours become to less than 85 dBA.
5. Noise monitoring, survey noise in working area once a year and review noise contour map every 3 years.
6. Provide training program to enhance knowledge understanding and awareness about hearing conservation measures, Importance of audiometric testing, hazards of noise, controlling method, protection, and usage of personal safety protection equipment (PPE) to employees who are receiving to noise average throughout 8 working hours from 85 dBA above.

For your information, and please be keep cooperation by strictly compliance. To prevent effect from noise and reduce the risk of hearing losing.



Announced on May 04, 2021

Managing Director


7/325 Moo.6 Tambol Mabyangporn , Amphur Pluakdaeng , Rayong Province 21140 Thailand.

Tel : (66) 38 036 410 Fax : (66) 38 036 412

บริษัท ซุมิเดน สตีล ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

7/325 หมู่ 6 ตำบล มาบยางพร , อำเภอ ปลวกแดง , จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (66) 38 036 410-4 โทรสาร : (66) 38 036 412



Controlled area hearing conservation program in the Wet Drawing and Stranding

ภาคผนวก ข.30

มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของโครงการ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	4-Nov-22		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-50		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานเดินเครื่องไฟฟ้า (Grinding machine)

File	Date	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับเอกสารครั้งแรก
1	4-Nov-22	แก้ไขจากมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Manual)

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	4-Nov-22		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-51		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานเครื่องกลึง (Lathe machine)

File	Date	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับเอกสารครั้งแรก
1	4-Nov-22	แก้ไขจากมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Manual)

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	4-Nov-22		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-52		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานเครื่องสว่าน (Drilling machine)

File	Date	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับเอกสารครั้งแรก
1	4-Nov-22	แก้ไขจากมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Manual)

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	4-Nov-22		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-53		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานเครื่องแท่นสว่าน (Drilling machine-table)

File	Date	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับเอกสารครั้งแรก
1	4-Nov-22	แก้ไขจากมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Manual)

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	4-Nov-22		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้จัดทำ
SS-SD-SHE-004-54			

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานเครื่องพ่นหินเจียร (Grinding machine-table)

Edk	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ
1	4-Nov-22	แก้ไขจากหน่วยงานพัฒนาเชิงเทคนิค (Safety Helmet)

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	4-Nov-22		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้จัดทำ
SS-SD-SHE-004-55			

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานเครื่องทำเกลียวท่อ (Pipe threading machine)

Edk	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ
1	4-Nov-22	แก้ไขจากหน่วยงานพัฒนาเชิงเทคนิค (Safety Helmet)

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	4-Nov-22		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้จัดทำ
SS-SD-SHE-004-56			

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานเครื่องจิ๊กซอไฟฟ้า (Jig saw machine)

Edk	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ
1	4-Nov-22	แก้ไขจากหน่วยงานพัฒนาเชิงเทคนิค (Safety Helmet)

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้จัดทำ
SS-SD-SHE-004-57			

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานตัดแก๊ส (Gas cutting machine)

Edk	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้ตรวจ
SS-SD-SHE-004-58			ผู้ตรวจ

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานเชื่อมไฟฟ้า (Electrical welding)

Diagram showing a worker in full PPE for electrical welding. The worker is wearing a blue long-sleeved shirt, blue pants, orange safety boots, white gloves, a blue helmet, and a white respirator. Arrows point from the worker to icons for HEAD, EYES, RESPIRATORY, ARMS, LEGS, and FOOT.

Date	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ
1	4-Nov-22	แก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Safety Helmet)

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	4-Nov-22		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้ตรวจ
SS-SD-SHE-004-59			ผู้ตรวจ

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานเครื่อง Hydraulic press (Hydraulic press machine)

Diagram showing a worker in PPE for hydraulic press. The worker is wearing a blue short-sleeved shirt, blue pants, black safety boots, white gloves, a blue helmet, and a white respirator. Arrows point from the worker to icons for HEAD, EYES, RESPIRATORY, HANDS, and FOOT.

Date	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ
1	4-Nov-22	แก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Safety Helmet)

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	4-Nov-22		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้ตรวจ
SS-SD-SHE-004-60			ผู้ตรวจ

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานเครื่องตัดไฟเบอร์ (Electrical cutting machine)

Diagram showing a worker in PPE for electrical cutting machine. The worker is wearing a blue short-sleeved shirt, blue pants, black safety boots, white gloves, a blue helmet, and a white respirator. Arrows point from the worker to icons for HEAD, EYES, RESPIRATORY, ARMS, HANDS, and FOOT.

Date	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ
1	4-Nov-22	แก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Safety Helmet)

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	4-Nov-22		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้ตรวจ
SS-SD-SHE-004-61			ผู้ตรวจ

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานตัดพลาสมา (Plasma cutting machine)

Diagram showing a worker in PPE for plasma cutting machine. The worker is wearing a blue short-sleeved shirt, blue pants, black safety boots, white gloves, a blue helmet, and a white respirator. Arrows point from the worker to icons for HEAD, EYES, RESPIRATORY, ARMS, LEGS, and FOOT.

Date	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ
1	4-Nov-22	แก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Safety Helmet)

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	1-Nov-22		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้จัดทำ
SS-SD-SHE-004-62			

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานเชื่อม PVC (PVC welding machine)

แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	ฉบับแรกออกใช้
1	1-Nov-22	แก้ไขจากมาตรฐานเดิมเป็นแบบใหม่ (Safety Helmet)

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	4-Nov-22		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้จัดทำ
SS-SD-SHE-004-63			

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานเครื่อง Heat bearing (Heat bearing machine)

แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	ฉบับแรกออกใช้
1	4-Nov-22	แก้ไขจากมาตรฐานเดิมเป็นแบบใหม่ (Safety Helmet)

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้จัดทำ
SS-SD-SHE-004-64			

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานขับโฟล์คลิฟท์ (Forklift driving)

SSWT - DCC
CONTROL COPY
Rev. 16 SEP 2021
Holder: SHG

แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	ฉบับแรกออกใช้

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้จัดทำ
SS-SD-SHE-004-65			

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานใช้เครน (Crane usage)

SSWT - DCC
CONTROL COPY
Rev. 16 SEP 2021
Holder: SHG

แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	ฉบับแรกออกใช้

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		Amichul N.
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-66			

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานที่สูง (Work at height)

Edit	Date	รายละเอียดการแก้ไข	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารมาตรฐาน	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		Amichul N.
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-67			

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานดูแลผู้รับเหมาในพื้นที่ก่อสร้าง (Construction work)

Edit	Date	รายละเอียดการแก้ไข	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารมาตรฐาน	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	4-Nov-22		Amichul N.
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-68			

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานซ่อมเครื่องจักร (Machine repair work)

ใช้ Ear plug เมื่อเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสียงสูง WD STD

Edit	Date	รายละเอียดการแก้ไข	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารมาตรฐาน	
1	4-Nov-22	เพิ่มรายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Safety Helmet)	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	4-Nov-22		Amichul N.
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-69			

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : การปฏิบัติงานกับสารเคมี (Working with chemicals)

Edit	Date	รายละเอียดการแก้ไข	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารมาตรฐาน	
1	4-Nov-22	เพิ่มรายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Safety Helmet)	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	4-Nov-22		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้จัดทำ
SS-SD-SHE-004-70			ผู้จัดทำ

หน่วยงาน : Maintenance
ลักษณะงาน : งานเปลี่ยนอะไหล่เตา (Change spare part of furnace work)

Edit	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารมาตรฐาน
1	4-Nov-22	แก้ไขจากเอกสารเดิมตามใบเสนอแนะ (Safety Helmet)

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้จัดทำ
SS-SD-SHE-004-71			ผู้จัดทำ

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : การปฏิบัติงาน In-process S2 (Work in-process S2)

Edit	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารมาตรฐาน

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้จัดทำ
SS-SD-SHE-004-72			ผู้จัดทำ

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : การปฏิบัติงาน In-process LD (Work in-process LD)

Edit	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารมาตรฐาน

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้จัดทำ
SS-SD-SHE-004-73			ผู้จัดทำ

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานตัดเส้นลวดด้วยไฟฟ้า (Wire cutting with electric)


Edit	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารมาตรฐาน

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-74		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	


หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานใช้เครื่องTensile No.01 (LLE)
Tensile machine No.01 (LLE)



Edt	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารประกอบ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-75		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานใช้เครื่องTensile No.02 (BS)
Tensile machine No.02 (BS)



Edt	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารประกอบ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-76		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานใช้เครื่องTensile No.03 (BS)
Tensile machine No.03 (BS)



Edt	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารประกอบ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-77		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานวัดฟัด (Lay length)



Edt	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารประกอบ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ ผู้ตรวจ Approval N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร SS-SD-SHE-004-78			
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานขึ้นน้ำหนัก (Liner density)

Edk	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ ผู้ตรวจ Approval N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร SS-SD-SHE-004-79			
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานเครื่อง Torque tester (Torque testter machine)

HANDS
ใส่ถุงมือ PU
เพราะ Process un campling

Edk	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ ผู้ตรวจ Approval N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร SS-SD-SHE-004-80			
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานใช้เครื่องมือตัดเส้นลวด 1 เมตร (Cutting 1 m.)

Edk	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ ผู้ตรวจ Approval N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร SS-SD-SHE-004-81			
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานทำยาง (Rubber test)

Edk	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ PPE Anuchit N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-B2		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานขูดยาง (Rubber scrape)



จุดติดกับมาตรฐานฉบับ 3

แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ PPE Anuchit N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-B3		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานหลอมยาง (Rubber molding)



ใช้ PPE สวมทั้ง PPE ชนิด
โดยให้คำปรึกษาการดำเนินงานด้วยตนเอง

แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ PPE Anuchit N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-B4		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานนวดยาง (Rubber mixing)



แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ PPE Anuchit N.
1	11-Nov-21		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-B5		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานผสมสารเคมี (Chemical mixing)



แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ
1	11-Nov-21	เพิ่มอุปกรณ์

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้อนุมัติ อนุมัติ
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-86			

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานตัดเส้นลวดละลายสารเคมี (Cut the wire dissolve the chemical)




Edt	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้อนุมัติ อนุมัติ
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-87			


หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานขัดก่อนงาน DZ (Sanding DZ)



Edt	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้อนุมัติ อนุมัติ
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-88			

หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานอัด/ขึ้นก้อนงาน DZ (Compaction / Briquette DZ)



Edt	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้อนุมัติ อนุมัติ
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-89			



หน่วยงาน : QA
ลักษณะงาน : งานใช้เครื่อง X-Ray (X-Ray machine)



Edt	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ PPE หุสวัณ น.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร SS-SD-SHE-004-90			
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			
หน่วยงาน : QA ลักษณะงาน : งานเตรียม Sample ส่งลูกค้า (Test report)			
			
แก้ไข	Date	Detail	
0	16-Sep-21	เอกสารมาตรฐาน	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ PPE หุสวัณ น.
0	11-Nov-21		
หมายเลขเอกสาร SS-SD-SHE-004-92			
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			
หน่วยงาน : S2 (WD, STD) ลักษณะงาน : งานเติมน้ำมันรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift refuel)			
			
แก้ไข	Date	Detail	
0	11-Nov-21	เอกสารมาตรฐาน	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ PPE หุสวัณ น.
0	11-Nov-21		
หมายเลขเอกสาร SS-SD-SHE-004-93			
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			
หน่วยงาน : S1 (PK, DD) ลักษณะงาน : งานเติมน้ำมันรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift refuel)			
			
แก้ไข	Date	Detail	
0	11-Nov-21	เอกสารมาตรฐาน	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ PPE หุสวัณ น.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร SS-SD-SHE-004-91			
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			
หน่วยงาน : All Section ลักษณะงาน : งานทาสี (Paint working)			
			
แก้ไข	Date	Detail	
0	16-Sep-21	เอกสารมาตรฐาน	


SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ PPE Anuchalee N.
0	1-Apr-22		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-04		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	

หน่วยงาน : All Section
ลักษณะงาน : การใช้งานมีดตัดเคอร์ (Cutter Usage)




จุดติดกับสายเคเบิล 3


แก้ไข	Date	Detail
0	1-Apr-22	เอกสารใหม่

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ PPE Anuchalee N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-1		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	


หน่วยงาน : S1-PK
ลักษณะงาน : งานทั่วไป (Production line)




แก้ไข	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารใหม่

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ PPE Anuchalee N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-2		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	


หน่วยงาน : S1-PK
ลักษณะงาน : งานเติม/ตักสารเคมี (Chemical admixture/Chemical scoop)



แก้ไข	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารใหม่

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ PPE Anuchalee N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร			
SS-SD-SHE-004-3		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	

หน่วยงาน : S1-PK
ลักษณะงาน : งานขับโฟล์คลิฟท์ (Forklift driving)



แก้ไข	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารใหม่

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	Arachide N.
SS-SD-SHE-004-4			

หน่วยงาน : S1-PK
ลักษณะงาน : งานล้างบ่อ/งานทำความสะอาดแทงค์ (Chemical tank cleaning work)

Diagram illustrating the PPE required for the task: งานล้างบ่อ/งานทำความสะอาดแทงค์ (Chemical tank cleaning work). The worker is wearing a full-body protective suit, gloves, boots, a hood, and a respirator.

Edt	Date	ลักษณะการแก้ไข	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับแรก	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	Arachide N.
SS-SD-SHE-004-5			

หน่วยงาน : S1-DD
ลักษณะงาน : ไลน์การผลิต (Production line)

Diagram illustrating the PPE required for the task: ไลน์การผลิต (Production line). The worker is wearing a blue uniform, a cap, a face mask, gloves, and shoes. A note for ARMS states: "ใช้ PPE เหนือแขน (PPE แขน) ไม่ให้ผิวหนังสัมผัสกับสารเคมีอันตราย".

Edt	Date	ลักษณะการแก้ไข	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับแรก	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	Arachide N.
SS-SD-SHE-004-6			

หน่วยงาน : S1-DD
ลักษณะงาน : งานใช้เครน (Crane usage)

Diagram illustrating the PPE required for the task: งานใช้เครน (Crane usage). The worker is wearing a blue uniform, a hard hat, safety glasses, a face mask, gloves, and shoes. A note for ARMS states: "ใช้ PPE เหนือแขน (PPE แขน) ไม่ให้ผิวหนังสัมผัสกับสารเคมีอันตราย".

Edt	Date	ลักษณะการแก้ไข	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับแรก	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	Arachide N.
SS-SD-SHE-004-7			

หน่วยงาน : S1-DD
ลักษณะงาน : งานขับโฟล์คลิฟท์ (Forklift driving)

Diagram illustrating the PPE required for the task: งานขับโฟล์คลิฟท์ (Forklift driving). The worker is wearing a blue uniform, a hard hat, safety glasses, a face mask, gloves, and shoes.

Edt	Date	ลักษณะการแก้ไข	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับแรก	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร SS-SD-SHE-004-8			
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			

หน่วยงาน : S1-PT
ลักษณะงาน : ไลน์การผลิต Plating (Plating line)

EYES : Safety glasses

HEAD : Safety cap

RESPIRATORY : Face mask

HANDS : Gloves

FEET : Safety shoes

ARMS : No PPE required for arms in this task.

ใช้ PPE สวมเพื่อป้องกัน PPE หลัก โดยให้ทำงานอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนการทำงาน

Edk	Date	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับมาตรฐาน

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร SS-SD-SHE-004-9			
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			

หน่วยงาน : S1-PT
ลักษณะงาน : การปฏิบัติงานกับสารเคมีไลน์ชุบ (Chemical working at plating line)

EYES : Safety glasses

HEAD : Safety cap

RESPIRATORY : Face mask

HANDS : Gloves

FEET : Safety shoes

ARMS : No PPE required for arms in this task.

ใช้ PPE สวมเพื่อป้องกัน PPE หลัก โดยให้ทำงานอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนการทำงาน

Edk	Date	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับมาตรฐาน

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร SS-SD-SHE-004-10			
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			

หน่วยงาน : S1-PT
ลักษณะงาน : ไลน์การผลิต Pay off (Pay off line)

EYES : Safety glasses

HEAD : Safety cap

RESPIRATORY : Face mask

HANDS : Gloves

FEET : Safety shoes

ARMS : No PPE required for arms in this task.

ใช้ PPE สวมเพื่อป้องกัน PPE หลัก โดยให้ทำงานอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนการทำงาน

Edk	Date	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับมาตรฐาน

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร SS-SD-SHE-004-11			
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล			

หน่วยงาน : S1-PT
ลักษณะงาน : งานขับโฟล์คลิฟท์ Pay off (Pay off forklift driving)

EYES : Safety glasses

HEAD : Safety helmet

RESPIRATORY : Face mask

FEET : Safety shoes


ARMS : No PPE required for arms in this task.


ใช้ PPE สวมเพื่อป้องกัน PPE หลัก โดยให้ทำงานอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนการทำงาน


Edk	Date	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับมาตรฐาน


SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดทำ Anicholee N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-12			


หน่วยงาน : S1-PT
ลักษณะงาน : งานเดิน Pay off (Pay off crane usage)



EYES



HEAD


RESPIRATORY


HANDS


FOOT



ARMS
 ไม่ใช้ PPE ส่วนนี้เนื่องจาก PPE ชนิด
 ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากงานนี้ของงาน




แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	เอกสารใหม่


SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดทำ Anicholee N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-13			


หน่วยงาน : S1-PT
ลักษณะงาน : โยนการหลัด Take up (Take up line)



EYES


HEAD


RESPIRATORY


HANDS


FOOT



ARMS
 ไม่ใช้ PPE ส่วนนี้เนื่องจาก PPE ชนิด
 ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากงานนี้ของงาน



แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	เอกสารใหม่

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดทำ Anicholee N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-14			


หน่วยงาน : S1-PT
ลักษณะงาน : งานใช้เครน Take up (Take up crane usage)



EYES


HEAD


RESPIRATORY



HANDS


FOOT



ARMS
 ไม่ใช้ PPE ส่วนนี้เนื่องจาก PPE ชนิด
 ไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากงานนี้ของงาน




แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	เอกสารใหม่


SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดทำ Anicholee N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-15			

หน่วยงาน : S1-PT
ลักษณะงาน : งานขับโฟล์คลิฟท์ Take up (Take up forklift driving)


RESPIRATORY


HEAD


FOOT



แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	เอกสารใหม่

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co., Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21	มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้ตรวจ
หมายเลขเอกสาร		SS-SD-SHE-004-16	
<p>หน่วยงาน : S1-PT</p> <p>ลักษณะงาน : การปฏิบัติงานกับเตา (Work at heating process)</p>			
<p>ARMS: ใช้ PPE ที่สวมใส่กับ PPE ผลิต โดยให้สวมใส่อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน</p>			
แก้ไข	วันที่	รายละเอียด	
0	16-Sep-21	เอกสารมาตรฐาน	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co., Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21	มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้ตรวจ
หมายเลขเอกสาร		SS-SD-SHE-004-17	
<p>หน่วยงาน : S1-PT</p> <p>ลักษณะงาน : งานการจัดการเส้นลวดขาด (Wire broken operation)</p>			
<p>ARMS: ใช้ PPE ที่สวมใส่กับ PPE ผลิต โดยให้สวมใส่อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน</p>			
แก้ไข	วันที่	รายละเอียด	
0	16-Sep-21	เอกสารมาตรฐาน	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co., Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21	มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้ตรวจ
หมายเลขเอกสาร		SS-SD-SHE-004-18	
<p>หน่วยงาน : S1-PT</p> <p>ลักษณะงาน : งานล้างบ่อสารเคมี (Chemical tank cleaning)</p>			
แก้ไข	วันที่	รายละเอียด	
0	16-Sep-21	เอกสารมาตรฐาน	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co., Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21	มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้ตรวจ
หมายเลขเอกสาร		SS-SD-SHE-004-19	
<p>หน่วยงาน : S1-WWT</p> <p>ลักษณะงาน : งานทั่วไป (General work)</p>			
แก้ไข	วันที่	รายละเอียด	
0	16-Sep-21	เอกสารมาตรฐาน	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-20		Anichalee N.	

หน่วยงาน : S1-WWT
ลักษณะงาน : งานผสมสารเคมี (Chemical mixing)

Date	Date	Detail
0	16 Sep 21	จัดทำมาตรฐาน

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-21		Anichalee N.	

หน่วยงาน : S2-STD
ลักษณะงาน : ไลน์การผลิต (Production line)

ใช้ PPE ที่กันทั้งแขนและข้อมือ (PPE ที่กันทั้งแขนและข้อมือ)
ใช้ไม่ให้เกิดอันตรายจากสารเคมีหรือของร้อน

Date	Date	Detail
0	16 Sep 21	จัดทำมาตรฐาน

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	11-Nov-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-22		Anichalee N.	

หน่วยงาน : S2-STD
ลักษณะงาน : งานขับโฟล์คลิฟท์ (Forklift driving)

Date	Date	Detail
0	16 Sep 21	จัดทำมาตรฐาน
1	11 Nov 21	ปรับปรุง

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	1-Apr-22		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-23		Anichalee N.	

หน่วยงาน : S2-WD
ลักษณะงาน : ไลน์การผลิต (Production line)

ใช้ PPE ที่กันทั้งแขนและข้อมือ (PPE ที่กันทั้งแขนและข้อมือ)
ใช้ไม่ให้เกิดอันตรายจากสารเคมีหรือของร้อน

Date	Date	Detail
0	16 Sep 21	จัดทำมาตรฐาน
1	1 Apr 22	แก้ไขเอกสารให้สอดคล้องกับงาน

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	11-Nov-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้ตรวจสอบ
SS-SD-SHE-004-24			ผู้ตรวจสอบ

หน่วยงาน : S2-WD
ลักษณะงาน : งานขับโฟล์คลิฟท์ (Forklift driving)

Diagram showing a worker in a blue uniform and white hard hat. PPE icons are shown: EARS (earplugs), HEAD (hard hat), and FOOT (safety shoes).

แก้ไข	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ
1	11-Nov-21	แก้ไขข้อมูล

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้ตรวจสอบ
SS-SD-SHE-004-25			ผู้ตรวจสอบ

หน่วยงาน : S2-WD
ลักษณะงาน : งานใช้เครนและงานทำลายเส้นลวดส่วนหน้า (Crane usage and wire destroy work)

Diagram showing a worker in a blue uniform, white hard hat, safety glasses, and gloves. PPE icons are shown: EYES (safety glasses), HEAD (hard hat), EARS (earplugs), ARMS (gloves), HANDS (gloves), and FOOT (safety shoes).

แก้ไข	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ
1	11-Nov-21	แก้ไขข้อมูล

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้ตรวจสอบ
SS-SD-SHE-004-26			ผู้ตรวจสอบ

หน่วยงาน : S2-WD
ลักษณะงาน : งานผสมและเติมน้ำยา (Chemical mixing)

Diagram showing a worker in a blue uniform, white hard hat, safety glasses, gloves, and a respirator. PPE icons are shown: EYES (safety glasses), RESPIRATORY (respirator), HEAD (hard hat), EARS (earplugs), ARMS (gloves), and FOOT (safety shoes).

แก้ไข	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ
1	11-Nov-21	แก้ไขข้อมูล

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	11-Nov-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ผู้ตรวจสอบ
SS-SD-SHE-004-27			ผู้ตรวจสอบ

หน่วยงาน : S2-WD
ลักษณะงาน : งานเติมน้ำยา Kathon (Chemical adding kathon)

Diagram showing a worker in a full-body white protective suit, white hard hat, safety glasses, gloves, and a respirator. PPE icons are shown: RESPIRATORY (respirator), EYES (safety glasses), HEAD (hard hat), EARS (earplugs), BODY (full-body suit), HANDS (gloves), and FOOT (safety shoes).

แก้ไข	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ
1	11-Nov-21	แก้ไขข้อมูล

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-28		Anubol N.	

หน่วยงาน : S2-WD
ลักษณะงาน : งานทำลายเส้นลวด (Scrapping process)

Idr	Date	รายละเอียด	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับแรก	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
1	11-Nov-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-29		Anubol N.	

หน่วยงาน : S2-WD
ลักษณะงาน : งานทำความสะอาดเครื่องจักรสำหรับผู้รับเหมา (Machine cleaning for supplier)

Idr	Date	รายละเอียด	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับแรก	
1	11-Nov-21	แก้ไขจากข้อผิดพลาดในการเขียนเอกสาร	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-30		Anubol N.	


หน่วยงาน : S2-Die repair
ลักษณะงาน : งานเจาะ Reduction (Reduction drilling machine)

Idr	Date	รายละเอียด	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับแรก	


SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้จัดทำ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-31		Anubol N.	

หน่วยงาน : S2-Die repair
ลักษณะงาน : งานเหลาเข็ม Reduction (Neddle reduction machine)

Idr	Date	รายละเอียด	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับแรก	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดทำ Anuchit N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-32			

หน่วยงาน : S2-Die repair
ลักษณะงาน : งานส่องกล้องจุลทรรศน์ (Microscope)




Edic	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดทำ Anuchit N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-33			

หน่วยงาน : S2-Die repair
ลักษณะงาน : งานเจาะ Bearing (Bearing drilling machine)



Edic	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดทำ Anuchit N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-34			


หน่วยงาน : S2-Die repair
ลักษณะงาน : งานปั๊ม Dies (Dies stamping machine)



Edic	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดทำ Anuchit N.
0	16-Sep-21		
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-35			

หน่วยงาน : S2-Die repair
ลักษณะงาน : งานวัด Diameter (Diameter inspection)



Edic	Date	Detail
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	ผู้จัดทำ	
0	16-Sep-21	ผู้จัดทำ	
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-36		Anuchit N.	

หน่วยงาน : S2-Die repair
ลักษณะงาน : งานเหลาชิ้น Bearing (Needle bearing machine)

แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	ฉบับแรก

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	ผู้จัดทำ	
0	16-Sep-21	ผู้จัดทำ	
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-37		Anuchit N.	

หน่วยงาน : S2-Die repair
ลักษณะงาน : งานล้าง Ultrasonic (Ultrasonic washing machine)

แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	ฉบับแรก

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	ผู้จัดทำ	
0	16-Sep-21	ผู้จัดทำ	
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-38		Anuchit N.	

หน่วยงาน : S2-Die repair
ลักษณะงาน : งานล้าง Dies (Dies washing bath)

แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	ฉบับแรก

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	ผู้จัดทำ	
0	16-Sep-21	ผู้จัดทำ	
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-39		Anuchit N.	

หน่วยงาน : S2-Die repair
ลักษณะงาน : งานตัดกระดาษทำความสะอาด Dies (Paper cutting)

แก้ไข	วันที่	รายละเอียด
0	16-Sep-21	ฉบับแรก

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อผู้ตรวจสอบ
0	16-Sep-21	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-40		Anuchol N.	

หน่วยงาน : S2-Packing
ลักษณะงาน : การปฏิบัติงานในกระบวนการ Packing (Work in Packing process)

UNCONTROLLED COPY Used for EIA monitor only.

แก้ไข	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อผู้ตรวจสอบ
0	16-Sep-21	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-41		Anuchol N.	

หน่วยงาน : S2-Rewinding
ลักษณะงาน : การปฏิบัติงานในกระบวนการ Rewinding (Work in Rewinding process)

UNCONTROLLED COPY Used for EIA monitor only.

แก้ไข	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อผู้ตรวจสอบ
0	16-Sep-21	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-42		Anuchol N.	

หน่วยงาน : S2-Loading
ลักษณะงาน : การปฏิบัติงานในกระบวนการ Loading (Work in Loading process)

UNCONTROLLED COPY Used for EIA monitor only.

แก้ไข	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ



SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	ชื่อผู้จัดทำ	ชื่อผู้ตรวจสอบ
0	16-Sep-21	ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
หมายเลขเอกสาร		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-43		Anuchol N.	

หน่วยงาน : S2 - Check reel
ลักษณะงาน : การปฏิบัติงานกับเครื่องทำลายเส้นลวด (Work in Scrapping process)



UNCONTROLLED COPY Used for EIA monitor only.

แก้ไข	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข
0	16-Sep-21	เอกสารต้นฉบับ

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ Anubol N.
0	16-Sep-21		
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล SS-SD-SHE-004-44			
หน่วยงาน : S2 - Check reel ลักษณะงาน : การปฏิบัติงานเช็กรील (Work in Check reel process)			
			
Edt	Date	Detail	
0	16-Sep-21	ฉบับเอกสารที่ออก	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ Anubol N.
0	16-Sep-21		
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล SS-SD-SHE-004-45			
หน่วยงาน : S2 - Check reel ลักษณะงาน : การปฏิบัติงานขัดสนิมรีล (Work in polished rusted reel process)			
			
Edt	Date	Detail	
0	16-Sep-21	ฉบับเอกสารที่ออก	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ Anubol N.
0	16-Sep-21		
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล SS-SD-SHE-004-46			
หน่วยงาน : S2 - Check reel ลักษณะงาน : การปฏิบัติงานพ่นสีรีล (Work in spray paint reel process)			
			
Edt	Date	Detail	
0	16-Sep-21	ฉบับเอกสารที่ออก	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	 ผู้จัดการ Anubol N.
0	16-Sep-21		
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล SS-SD-SHE-004-47			
หน่วยงาน : S2-PS ลักษณะงาน : งานขับโฟล์คลิฟท์ (Forklift driving)			
			
Edt	Date	Detail	
0	16-Sep-21	ฉบับเอกสารที่ออก	

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้ตรวจ
หน่วยงาน/โครงการ		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-49		Aurikul N.	

หน่วยงาน : S2 - RW
 ลักษณะงาน : งานขับโฟล์คลิฟท์ (Forklift driving)

Edit	Date	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับแรก

SSWT		Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd.	
ครั้งที่แก้ไข	วันที่แก้ไข	PPE STANDARD	ผู้จัดทำ
0	16-Sep-21		ผู้ตรวจ
หน่วยงาน/โครงการ		มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
SS-SD-SHE-004-49		Aurikul N.	

หน่วยงาน : S2-Loading
 ลักษณะงาน : งานขับโฟล์คลิฟท์ Loading (Forklift driving)

Edit	Date	Detail
0	16-Sep-21	ฉบับแรก

Rev. 1 (26-May-21)