

ภาคผนวก



ภาคผนวก

1

สำเนานหนังสือ  
ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน

# เอกสารแนบ 1.1

ผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปูนซีเมนต์ไทยแก่ง  
คอย ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

# เอกสารแนบ 1.2

สำเนาหนังสือนำเสนอ  
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

# เอกสารแนบ 1.3

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

# เอกสารแนบ **1.4**

สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
และหนังสือรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017  
ของบริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเชส จำกัด

# เอกสารแนบ 1.5

เอกสารการขออนุญาตสูบน้ำจากแม่น้ำป่าสัก

ภาคผนวก

2

เอกสารผลการ  
ปฏิบัติตามมาตรการ  
ป้องกัน แก้ไข  
และลดผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม



# เอกสารแนบ 2.1

หนังสือการส่งรายงาน Environmental Compliance Audit

# เอกสารแนบ 2.2

เอกสารเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

# เอกสารแนบ 2.3

แผนที่แสดงที่ตั้งชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร

# เอกสารแนบ 2.4

พื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณต่าง ๆ ปี 2565

# เอกสารแนบ 2.5

แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ประจำปี 2565

# เอกสารแนบ 2.6

ผลการบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์บำบัดฝุ่นชนิด EP และ BF

# เอกสารแนบ 2.7

ตัวอย่างผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติ  
(CEMs) จากปล่องหม้อเผา

# เอกสารแนบ 2.8

WI การเผาปูนหม้อเผา 5



# เอกสารแนบ 2.9

หนังสืออนุญาตให้โรงงานมีบุคลากร  
ด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

# เอกสารแนบ **2.10**

ขั้นตอนการรับ Solid Waste และ Liquid Waste  
มาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง

# เอกสารแนบ 2.11

เกณฑ์การรับวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและของเสียที่เป็นของเหลว  
(Liquid Waste) มาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง

# เอกสารแนบ 2.12

เกณฑ์กำหนดในการรับเชื้อเพลิง RDF

# เอกสารแนบ 2.13

แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและผลการตรวจสอบ  
สายพาน และอุปกรณ์ลำเลียงฝุ่น

# เอกสารแนบ 2.14

ตัวอย่างบันทึกการตรวจสอบ และกำจัดการบไขมันที่บ่อ  
ดักไขมันข้างบ่อเกือกม้า

# เอกสารแนบ 2.15

บันทึกปริมาณการสูบน้ำจากแม่น้ำป่าสัก

# เอกสารแนบ 2.16

เอกสารการขออนุญาตสูบน้ำจากแม่น้ำป่าสัก



# เอกสารแนบ 2.17

แผนผังการระบายน้ำของโครงการ

# เอกสารแนบ 2.18

กฎระเบียบ/ข้อบังคับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน  
อันตรายส่วนบุคคล

# เอกสารแนบ 2.19

แผนผังแสดงเส้นทางการขนส่ง กากอุตสาหกรรมและ Biomass

# เอกสารแนบ 2.20

คู่มือป้องกันภัยคุกคามเงินระหว่างการขนส่งสำหรับรถบรรทุกขนส่ง

# เอกสารแนบ 2.21

บัญชีรายชื่อลูกค้าและปริมาณของเสียที่รับเข้ามาใช้ในโครงการ

# เอกสารแนบ 2.22

ตัวอย่างใบกำกับการขนส่งกากของเสีย

# เอกสารแนบ 2.23

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูล  
และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.1)  
และใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้  
แล้ว สำหรับผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  
(สก.5)

# เอกสารแนบ 2.24

แผนงานและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2565



# เอกสารแนบ 2.25

สัดส่วนพนักงานท้องถิ่น

# เอกสารแนบ 2.26

วารสาร/หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเอกสารประชาสัมพันธ์  
เกี่ยวกับโครงการให้กับหน่วยงานราชการท้องถิ่นและ  
ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ

# เอกสารแนบ 2.27

ขั้นตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน

# เอกสารแนบ 2.28

สรุปเอกสารการเข้าเยี่ยมชมโครงการ และตรวจสอบการ  
ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐและ  
ภาคเอกชน

# เอกสารแนบ 2.29

รายชื่อคณะกรรมการ EIA Monitoring Committee /  
รายงานการประชุม

# เอกสารแนบ 2.30

กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย

# เอกสารแนบ 2.31

เอกสารแสดงการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
บริเวณหม้ออบดชีเมนต์ 1, 2 และ 3

# เอกสารแนบ 2.32

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์คุณภาพของ Liquid Waste



# เอกสารแนบ 2.33

เอกสารการตรวจสอบความหนาของท่อ

# เอกสารแนบ 2.34

ตัวอย่างบันทึกการสุ่มตรวจรถบรรทุกของเสียฯ

# เอกสารแนบ 2.35

หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูล  
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อประกันความรับผิด-Liability  
(แบบ กอ.1)

# เอกสารแนบ 2.36

IA ระหว่าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด กับ  
บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเชส จำกัด

# เอกสารแนบ 2.37

WI แผนฉุกเฉินเมื่อสารเคมีรั่วไหล

# เอกสารแนบ **2.38**

**Kick-Off CSR Road Safety**

# เอกสารแนบ 2.39

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบสัตว์ป่า

ภาคผนวก

3

สำเนาเอกสารที่  
เกี่ยวข้องกับผลการ  
ติดตามตรวจสอบ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม



# เอกสารแนบ 3.1


ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ





ผลการตรวจวัดระดับเสียง







ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง






ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ






ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณเครื่องจักร





ผลการตรวจวัดตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน



# เอกสารแนบ 3.2

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ



# เอกสารแนบ 3.3

รายละเอียดและการแปลผล

# เอกสารแนบ 3.4

หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ของ  
บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด

# เอกสารแนบ 3.5

หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ของบริษัท  
เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

# เอกสารแนบ 3.6


สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

# เอกสารแนบ 3.7


ผลการตรวจสอบภาพประจำปี 2565


# เอกสารแนบ 3.8

การประเมินดัชนีความพึงพอใจของชุมชนต่อโรงงาน  
(Community Satisfaction Index ; CSI) และ  
การสำรวจทัศนคติเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของ  
ประชาชนโดยรอบ



**การประเมินดัชนีความพึงพอใจของชุมชนต่อโรงงาน**  
**(Community Satisfaction Index ; CSI)**





การสำรวจทัศนคติเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็น  
ของประชาชนโดยรอบ

