


ภาคผนวก



ภาคผนวก

1

สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
กับรายละเอียดโครงการ  
และการจัดทำรายงาน

# เอกสารแนบ 1.1

สำเนาหนังสือพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการโรงงานปูนซีเมนต์  
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

# เอกสารแนบ 1.2

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

# เอกสารแนบ **1.3**

สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
และหนังสือรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017  
ของบริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเชส จำกัด

# เอกสารแนบ 2.1

หนังสือส่งรายงาน Environmental Compliance Audit  
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

# เอกสารแนบ 2.2

คู่มือวิธีการปฏิบัติงานควบคุมมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจากการ  
เผาปูนโรงงานทำหลวง (G-WI-TK 033)

# เอกสารแนบ 2.3

แผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2565  
และคู่มือวิธีการปฏิบัติงานตรวจเช็ค BF



# เอกสารแนบ 2.4

ตัวอย่างบันทึกการตรวจเช็ค EP และ BF

# เอกสารแนบ 2.5

ตัวอย่างบันทึกการตรวจวัดก๊าซที่เข้าสู่  
ระบบบำบัดฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์

# เอกสารแนบ 2.6

ตัวอย่างบันทึกการหยุดทำงานของหม้อเผา

# เอกสารแนบ 2.7

เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร  
ผู้ปฏิบัติงานประจำเครื่องบำบัดมลพิษทางอากาศ

# เอกสารแนบ 2.8

หนังสืออนุญาตให้โรงงานมีบุคลากร  
ด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

# เอกสารแนบ 2.9

คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจรับ/การจัดเก็บ  
และเก็บตัวอย่าง AFR (G-WI-CA001)

# เอกสารแนบ 2.10

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ Acceptance Test  
และ Reception Test

# เอกสารแนบ 2.11

หนังสือแจ้งโอนพื้นที่สำหรับกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลว  
ให้กับบริษัทเอสซีไอ อีโค เซอร์วิสเชส จำกัด



# เอกสารแนบ 2.12

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดิน

# เอกสารแนบ 2.13

เอกสารการออกแบบติดตั้งระบบ Bypass  
ระหว่างชุด Activated carbon  
และการออกแบบ Activated carbon

# เอกสารแนบ 2.14

แผนการเปลี่ยนผงกรองกลิน Activated Carbon  
ไซโลน้ำเสีย ประจำปี 2565  
และคู่มือวิธีการปฏิบัติงานการจัดการ  
อุปกรณ์บำบัดอากาศโดยใช้ถ่านกัมมันต์

# เอกสารแนบ 2.15

ใบขอแจ้งขอนำกากของเสียเข้ากำจัดในหม้อเผาปูนซีเมนต์

# เอกสารแนบ 2.16

ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดไอสารเคมี  
ของชุด Activated carbon  
และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
จากปล่อยระบบบำบัดอากาศ

# เอกสารแนบ 2.17

ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจเช็คเครื่องจักร

# เอกสารแนบ 2.18

ปริมาณการใช้น้ำภายในโครงการ

# เอกสารแนบ 2.19

แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี 2565  
และคู่มือวิธีปฏิบัติงานในการตรวจสอบ  
และการหล่อลื่นเครื่องจักร



# เอกสารแนบ 2.20

แผนตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักร WHG  
ประจำปี 2565

# เอกสารแนบ 2.21

เส้นระดับเสียงเท่า (Noise Contour)

# เอกสารแนบ 2.22

แผนผัง เส้นทางขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  
และของเสียที่เป็นของเหลว

# เอกสารแนบ 2.23

แผนผังจุดตั้งถังขยะโรงงานทำหลวง

# เอกสารแนบ 2.24

การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

# เอกสารแนบ 2.25

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอย้ายระยะเวลา  
ในการกักเก็บส่งสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  
ในบริเวณโรงงาน (สก.1)

และหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูล  
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)

# เอกสารแนบ 2.26

หนังสือขอใช้บริการกำจัดขยะแบบฝังกลบ  
และรายการสรุปจำนวนเงินในแต่ละเดือนที่กำจัดขยะ

# เอกสารแนบ 2.27

ผลการดำเนินงานตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์



# เอกสารแนบ 2.28

คู่มือวิธีการปฏิบัติ เรื่อง การสื่อสาร (PM 045)

# เอกสารแนบ 2.29

สัดส่วนแรงงานท้องถิ่น

# เอกสารแนบ 2.30

สัญญาว่าจ้างเหมา

# เอกสารแนบ 2.31

แผนและผลการซ่อมสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2565

# เอกสารแนบ 2.32

การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวาระการประชุม

# เอกสารแนบ 2.33

คู่มือการคัดเลือกพนักงาน  
และแบบฟอร์มตรวจสอบภาพพนักงานแรกเข้า

# เอกสารแนบ 2.34

คู่มือป้องกันภัยคุกคามเงินระหว่างการขนส่ง  
สำหรับรถบรรทุกทุกขนส่ง (PM047)

# เอกสารแนบ 2.35

ตารางกะของพนักงาน



# เอกสารแนบ 2.36

คู่มือวิธีการ เรื่อง การรับและใช้ AFR (PM 017)

# เอกสารแนบ 2.37

Job Description ของพนักงานวิเคราะห์วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  
และผลการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ Waste

# เอกสารแนบ 2.38

เอกสารการประเมินประสิทธิภาพตัวแทนรับขนส่งของเสีย

# เอกสารแนบ 2.39

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย  
และหนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้  
และผู้ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว  
เพื่อประกันความรับผิดชอบ-Liability

# เอกสารแนบ 2.40

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบรถบรรทุกขนส่ง  
กากอุตสาหกรรมจากภายนอก

# เอกสารแนบ 2.41

สำเนารายชื่อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น  
ผู้ขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากผู้ผลิต

# เอกสารแนบ 2.42

คู่มือวิธีการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
(PM 011))

# เอกสารแนบ 2.43

วิธีการปฏิบัติงานการใช้งาน Biomass ของหม้อเผา  
(G-WI-TK 034)



# เอกสารแนบ 2.44

ใบขออนุญาตให้ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความร้อน  
และประกายไฟ (Hot Work Permit)

# เอกสารแนบ 2.45

ใบรับรอง มอก. 18001

ภาคผนวก



3


สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
กับการปฏิบัติตาม  
มาตรการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม

# เอกสารแนบ 3.1


ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม


# ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ







ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย






## ผลการตรวจวัดระดับเสียง







ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
ในสถานประกอบการ









ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณเครื่องจักร





ผลการตรวจวัดความร้อนบริเวณเครื่องจักร



# เอกสารแนบ 3.2

รายละเอียดและการแปลผล

# เอกสารแนบ 3.3

ผลการตรวจสอบภาพพนักงาน ประจำปี 2565

# เอกสารแนบ 3.4

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ  
และรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ

# เอกสารแนบ 3.5

โครงการ SCG Community Satisfaction Study 2022

โรงงานปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง)

# เอกสารแนบ 3.6

สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เอแอลเอส แลบลอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

# เอกสารแนบ 3.7

สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด



# เอกสารแนบ 3.8

สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด