

ภาคผนวก ก

การจัดการด้านเสียง

*ภาคผนวก ก-1*

---

---

*Noise Contour Map (ปี 2564)*

ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ  
เพื่อจัดทำแผนผังแสดงเส้นระดับความดังเสียง (Noise contour map)  
ประจำปี พ.ศ. 2564

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)  
INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
วันที่ 21-25 มิถุนายน และวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

บริษัท เวิร์ดเน็ท เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ เพื่อจัดทำแผนผังแสดงเส้นระดับความดังเสียง (Noise contour map) บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนนโอ-สอง ตำบลมาตาตุด อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ 21-25 มิถุนายน และวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดของการตรวจวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

### 1. วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจวัด

ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ เพื่อจัดทำแผนผังแสดงเส้นระดับความดังเสียง (Noise contour map) เป็นไปตามมาตรการที่ระบุใน EIA Monitoring ของบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21-25 มิถุนายน และวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงพื้นฐาน (L90) ระยะเวลา 5 นาที/จุดตรวจวัด แล้วนำมาคำนวณค่าเฉลี่ยของเสียงในแต่ละพื้นที่ เพื่อคำนวณระดับเสียงเฉลี่ยที่พนักงานสัมผัสตลอดเวลาการทำงาน และระยะเวลาที่ยอมให้พนักงานสัมผัสระดับเสียงดังกล่าว (ในกรณีที่พนักงานปฏิบัติงานในพื้นที่ทำงานนั้นๆ เพียงแห่งเดียวหรือระดับเสียงคงที่ตลอดเวลาการทำงาน) และนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการ ตามโครงการอนุรักษ์การได้ยินเสียงของพนักงาน

โดยนำผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามกฎหมายกระทรวงโดยกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 3 เสียง ข้อ 11 ในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่สูงกว่าได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด รายละเอียดพื้นที่ตรวจวัด แสดงในตารางที่ 1

### ตารางที่ 1

ขอบเขตการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ  
เพื่อจัดทำแผนผังแสดงเส้นระดับความดังเสียง (Noise contour map)  
ประจำปี พ.ศ. 2564

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 21-25 มิถุนายน และวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

1. ระดับเสียงภายในพื้นที่ของสถานประกอบการ (Noise contour map)	
<b>PM1</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>PM1 1<sup>st</sup> Floor</li> <li>PM1 2<sup>nd</sup> Floor</li> <li>PM1 3<sup>rd</sup> Floor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PM1 4<sup>th</sup> Floor</li> <li>PM1 5<sup>th</sup> Floor</li> </ul>
<b>PM2</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>PM2 1<sup>st</sup> Floor</li> <li>PM2 2<sup>nd</sup> Floor</li> <li>PM2 2 1/2<sup>nd</sup> Floor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PM2 3<sup>rd</sup> Floor</li> <li>PM2 4<sup>th</sup> Floor</li> <li>PM2 5<sup>th</sup> Floor</li> </ul>
<b>SSP</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>SSP 1<sup>st</sup> Floor</li> <li>SSP 2<sup>nd</sup> Floor</li> <li>SSP 3<sup>rd</sup> Floor</li> <li>SSP 4<sup>th</sup> Floor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SSP 5<sup>th</sup> Floor</li> <li>SSP 6<sup>th</sup> Floor</li> <li>SSP 7<sup>th</sup> Floor</li> <li>SSP 8<sup>th</sup> Floor</li> </ul>
<b>POY</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>POY1-2 1<sup>st</sup> Floor</li> <li>POY1-2 2<sup>nd</sup> Floor</li> <li>POY1-2 3<sup>rd</sup> Floor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>POY3 2<sup>nd</sup> Floor</li> <li>POY3 3<sup>rd</sup> Floor</li> </ul>
<b>DTY</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DTY1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DTY2</li> </ul>
<b>FIBER</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>FIBER Line 1 1<sup>st</sup> Floor</li> <li>FIBER Line 2-3 2<sup>nd</sup> Floor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FIBER Line 2-3 Baler Area</li> </ul>
<b>TOW</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>TOW1 1<sup>st</sup> Floor</li> <li>TOW1 2<sup>nd</sup> Floor</li> <li>TOW1 3<sup>rd</sup> Floor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TOW2-3 1<sup>st</sup> Floor</li> <li>TOW2-3 2<sup>nd</sup> Floor</li> <li>TOW2-3 3<sup>rd</sup> Floor</li> </ul>
<b>BICO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>BICO 1<sup>st</sup> Floor</li> <li>BICO 2<sup>nd</sup> Floor</li> <li>BICO 3<sup>rd</sup> Floor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BICO 4<sup>th</sup> Floor</li> <li>BICO 5<sup>th</sup> Floor</li> <li>BICO 6<sup>th</sup> Floor</li> </ul>
<b>HPA Plant</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cooling Tower</li> </ul>	

## 2. วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์

รายละเอียดของวิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ และระดับเสียงทั่วไปและเสียงรบกวน ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2

### วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับเสียง

พารามิเตอร์	วิธีรับตัวอย่าง	วิธีการวัดรวม
1. ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ที่จัดทำแผนที่แสดงเส้นระดับความดังเสียง (Noise contour map)	Integrated sound level meter (Type II)	IEC 641, 801 Standard

### วิธีการตรวจวัดระดับเสียง

เครื่องตรวจวัดระดับเสียง (Integrated sound level meter) ต้องใช้อุปกรณ์มาตรฐานของคณะกรรมการระหว่างประเทศ ว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission) หรือเทียบเท่าต้องได้มาตรฐาน IEC 651 Type 2 หรือ IEC 60804 สำหรับเสียงกระแทก ส่วนเครื่องตรวจวัดระดับเสียงสะสม (Noise dosimeter) ต้องได้มาตรฐาน IEC 61252 เครื่องมือตรวจวัดเสียงทั้ง 2 ประเภทต้องทำการปรับเทียบความถูกต้อง ด้วยเครื่อง Noise Calibrator ที่ได้มาตรฐาน IEC 60942 การติดตั้งเครื่องวัดเสียง และไม่รับเสียงให้ติดตั้งในระดับความสูงเทียบเท่ากับระดับหูของพนักงานที่ทำงานบริเวณนั้น ตรวจวัดที่ระดับสเกลเอ ด้วยการตอบสนองแบบช้า กรณีที่บริเวณที่ตรวจวัดมีระดับเสียงดัง ไม่สม่ำเสมอให้ใช้สูตรการคำนวณหาระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานดังนี้

$$D = [(C_1/T_1) + (C_2/T_2) + \dots + (C_n/T_n)] \times 100 \text{ และ}$$

$$TWA_{[D]} = [10 \times \log (D/100)] + 85 \text{ เมื่อ}$$

$$D = \text{ปริมาณเสียงสะสมที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ (หน่วยเป็นร้อยละ)}$$

$$C = \text{ระยะเวลาที่สัมผัสเสียง (ชั่วโมง/นาที)}$$

$$T = \text{ระยะเวลาที่อนุญาตให้สัมผัสระดับเสียงนั้นๆ (ชั่วโมง/นาที) โดย T คำนวณจากสูตร } T = 8/2^{L-85} \text{ dB}$$

เมื่อ L = ระดับเสียงที่ตรวจวัด (เดซิเบลเอ)

$$TWA_{[D]} = \text{ระดับเสียงที่พนักงานได้รับตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน}$$

ค่า TWA<sub>[D]</sub> ที่คำนวณได้ต้องมีค่าไม่เกินแปดสิบห้า เดซิเบลเอ

หมายเหตุ: เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด

1. Sound level meter "ACO" Model 6226 S/N 150146 Cal. Date May 30, 2021
2. Sound level meter "ACO" Model 6226 S/N 150147 Cal. Date May 30, 2021
3. Sound level meter "ACO" Model 6226 S/N 150148 Cal. Date May 30, 2021
4. Sound level meter "ACO" Model 6226 S/N 150149 Cal. Date May 30, 2021
5. Sound level meter "ACO" Model 6226 S/N 150150 Cal. Date May 30, 2021
6. Sound level meter "ACO" Model 6226 S/N 160057 Cal. Date May 30, 2021

7. Sound level meter "ACO" Model 6226 S/N 160058 Cal. Date May 30, 2021
8. Sound level meter "ACO" Model 6226 S/N 160059 Cal. Date May 30, 2021
9. Sound level meter "ACO" Model 6226 S/N 160060 Cal. Date May 30, 2021
10. Sound level meter "ACO" Model 6226 S/N 160061 Cal. Date May 30, 2021
11. Sound level meter "ACO" Model 6226 S/N 160062 Cal. Date May 30, 2021
12. Sound level meter "ACO" Model 6226 S/N 170183 Cal. Date May 30, 2021
13. Sound level meter "ACO" Model 6226 S/N 170184 Cal. Date May 30, 2021

การคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานที่พนักงานสัมผัส (TWA 8 hr) ในกรณีที่พนักงานต้องปฏิบัติงานเฉพาะในพื้นที่ตรวจวัดตลอดเวลาการทำงาน หรือระดับเสียงคงที่ตลอดระยะเวลาการทำงาน สำหรับการจัดทำแผนที่แสดงเส้นระดับความดังเสียง (Noise contour map) จะใช้ข้อมูลการตรวจวัดเสียง โดยเป็นระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ในแต่ละบริเวณจุดตรวจวัด โดยใช้โปรแกรม SURFER Version 5.3, 1995 ทั้งนี้ในการจัดทำแผนที่แสดงเส้นระดับความดังเสียง เพื่อใช้ในการพิจารณาดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program)



### 3. ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์

ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ เพื่อจัดทำแผนผังแสดงเส้นระดับความดังเสียง (Noise contour map) เป็นไปตามมาตรการที่ระบุใน EIA Monitoring ของบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21-25 มิถุนายน และวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย การตรวจวัดในพื้นที่โรงงาน PM1, PM2, SSP, POY, DTY, FIBER, TOW BICO และ HPA Plant รวมพื้นที่ตรวจวัด 42 พื้นที่ตรวจวัด เป็นจำนวนจุดตรวจวัดทั้งสิ้น 1,461 จุดตรวจวัด โดยผลการตรวจวัด ระดับเสียงเฉลี่ยของพื้นที่ต่างๆ นำมาคำนวณหาระดับการสัมผัสเสียงเฉลี่ยของพนักงานตลอดเวลาการทำงาน (TWA 8 hr) และระยะเวลาที่ยอมให้สัมผัสเสียงจากค่าเฉลี่ยของแต่ละพื้นที่ เพื่อพิจารณาการดำเนินการ โครงการการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) และเป็นไปตามกฎกระทรวงโดย กระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความรบกวน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 3 เสียง ข้อ 11 ในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบการมีการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด รายละเอียดพื้นที่ตรวจวัด ดังแสดงใน ตารางที่ 3.1 ถึง 3.9 ดังนี้

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน : PM1

บริเวณที่ตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ยจากเครื่องวัด (Leq) หน่วย: dBA		ระดับการสัมผัสเสียงเฉลี่ยของพนักงานตลอดเวลาการทำงาน (TWA) * หน่วย: dBA		ระยะเวลาที่มอบให้พนักงานสัมผัสเสียงในพื้นที่ (T) หน่วย: ชั่วโมงต่อสัปดาห์		การพิจารณาการดำเนินการอนุรักษ์การได้ยิน
		ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	เฉลี่ย	ระยะเวลาสูงสุด	
PM1 1 <sup>st</sup> Floor	24	88.2	72.4 - 96.3	88	72 - 96	04:00	00:38	จัดทำโครงการ
PM1 2 <sup>nd</sup> Floor	18	90.7	73.0 - 100.0	90	72 - 99	02:31	02:31	จัดทำโครงการ
PM1 3 <sup>rd</sup> Floor	18	81.9	68.9 - 91.0	81	68 - 90	20:10	02:00	ไม่เข้าข่าย
PM1 4 <sup>th</sup> Floor	18	76.5	70.2 - 82.8	76	70 - 82	>24 hrs.	16:00	ไม่เข้าข่าย
PM1 5 <sup>th</sup> Floor	18	76.3	69.0 - 81.2	76	68 - 81	>24 hrs.	20:10	ไม่เข้าข่าย

ตารางที่ 3.2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน : PM2

บริเวณที่ตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ยจากเครื่องวัด (Leq) หน่วย: dBA		ระดับการสัมผัสเสียงเฉลี่ยของพนักงานตลอดเวลาการทำงาน (TWA) * หน่วย: dBA		ระยะเวลาที่มอบให้พนักงานสัมผัสเสียงในพื้นที่ (T) หน่วย: ชั่วโมงต่อสัปดาห์		การพิจารณาการดำเนินการอนุรักษ์การได้ยิน
		ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	เฉลี่ย	ระยะเวลาสูงสุด	
PM2 1 <sup>st</sup> Floor	28	82.4	74.1 - 88.2	82	74 - 88	16:00	04:00	ไม่เข้าข่าย
PM2 2 <sup>nd</sup> Floor	28	85.5	72.2 - 92.5	85	72 - 92	08:00	01:35	จัดทำโครงการ
PM2 2 1/2 <sup>nd</sup> Floor	24	80.8	75.4 - 83.2	80	75 - 83	>24 hrs.	12:42	ไม่เข้าข่าย
PM2 3 <sup>rd</sup> Floor	25	83.5	75.0 - 90.5	83	74 - 90	12:42	02:31	ไม่เข้าข่าย
PM2 4 <sup>th</sup> Floor	25	79.7	70.5 - 84.6	79	70 - 84	>24 hrs.	10:05	ไม่เข้าข่าย
PM2 5 <sup>th</sup> Floor	27	78.3	61.9 - 83.6	78	61 - 83	>24 hrs.	12:42	ไม่เข้าข่าย

ตารางที่ 3.3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน : SSP

บริเวณที่ตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ยจากเครื่องวัด (Leq) หน่วย: dBA		ระดับการสัมผัสเสียงเฉลี่ยของพนักงานตลอดเวลาการทำงาน (TWA) * หน่วย: dBA		ระยะเวลาที่มอบให้พนักงานสัมผัสเสียงในพื้นที่ (T) หน่วย: ชั่วโมงต่อสัปดาห์		การพิจารณาการดำเนินการอนุรักษ์การได้ยิน
		ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	เฉลี่ย	ระยะเวลาสูงสุด	
SSP 1 <sup>st</sup> Floor	18	86.5	82.2 - 89.6	86	82 - 89	06:21	03:10	จัดทำโครงการ
SSP 2 <sup>nd</sup> Floor	12	86.7	82.0 - 92.2	86	81 - 92	06:21	01:35	จัดทำโครงการ
SSP 3 <sup>rd</sup> Floor	12	84.1	79.8 - 86.7	83	79 - 86	12:42	06:21	ไม่เข้าข่าย
SSP 4 <sup>th</sup> Floor	12	80.3	77.9 - 82.7	80	77 - 82	>24 hrs.	16:00	ไม่เข้าข่าย
SSP 5 <sup>th</sup> Floor	12	79.2	77.1 - 80.6	79	77 - 80	>24 hrs.	>24 hrs.	ไม่เข้าข่าย
SSP 6 <sup>th</sup> Floor	12	78.5	76.5 - 80.4	78	76 - 80	>24 hrs.	>24 hrs.	ไม่เข้าข่าย
SSP 7 <sup>th</sup> Floor	12	78.0	70.2 - 79.8	77	70 - 79	>24 hrs.	>24 hrs.	ไม่เข้าข่าย
SSP 8 <sup>th</sup> Floor	12	83.3	78.6 - 87.6	83	78 - 87	12:42	05:02	ไม่เข้าข่าย

ตารางที่ 3.4 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน : POY

บริเวณที่ตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ยจากเครื่องวัด (Leq) หน่วย: dBA		ระดับการสัมผัสเสียงเฉลี่ยของพนักงานตลอดเวลาการทำงาน (TWA) * หน่วย: dBA		ระยะเวลาที่มอบให้พนักงานสัมผัสเสียงในพื้นที่ (T) หน่วย: ชั่วโมงต่อสัปดาห์		การพิจารณาการดำเนินการอนุรักษ์การได้ยิน
		ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	เฉลี่ย	ระยะเวลาสูงสุด	
POY1-2 1 <sup>st</sup> Floor	82	94.6	83.4 - 101.7	94	83 - 101	01:00	00:12	จัดทำโครงการ
POY1-2 2 <sup>nd</sup> Floor	86	81.5	70.0 - 89.1	81	69 - 89	20:10	03:10	ไม่เข้าข่าย
POY1-2 3 <sup>rd</sup> Floor	82	88.5	66.8 - 102.8	88	66 - 102	04:00	00:10	จัดทำโครงการ
POY3 2 <sup>nd</sup> Floor	15	88.0	79.7 - 93.2	87	79 - 93	05:02	01:16	จัดทำโครงการ
POY3 3 <sup>rd</sup> Floor	15	80.0	73.8 - 83.3	79	73 - 83	>24 hrs.	12:42	ไม่เข้าข่าย

ตารางที่ 3.5 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน : TOW

บริเวณที่ตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ยจากเครื่องวัด (Leq) หน่วย: dBA		ระดับการสัมผัสเสียงเฉลี่ยของพนักงานตลอดเวลาการทำงาน (TWA) * หน่วย: dBA		ระยะเวลาที่มอบให้พนักงานสัมผัสเสียงในพื้นที่ (T) หน่วย: ชั่วโมงต่อสัปดาห์		การพิจารณาการดำเนินการอนุรักษ์การได้ยิน
		ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	เฉลี่ย	ระยะเวลาสูงสุด	
TOW 1 1 <sup>st</sup> Floor	38	81.1	78.8 - 83.5	81	78 - 83	20:10	12:42	ไม่เข้าข่าย
TOW 1 2 <sup>nd</sup> Floor	32	90.0	83.2 - 96.8	89	83 - 96	03:10	00:38	จัดทำโครงการ
TOW 1 3 <sup>rd</sup> Floor	20	76.2	72.5 - 79.3	76	72 - 79	>24 hrs.	>24 hrs.	ไม่เข้าข่าย
TOW 2-3 1 <sup>st</sup> Floor	56	82.2	77.7 - 87.7	82	77 - 87	16:00	05:02	ไม่เข้าข่าย
TOW 2-3 2 <sup>nd</sup> Floor	29	91.3	77.7 - 98.7	91	77 - 98	02:00	00:24	จัดทำโครงการ
TOW 2-3 3 <sup>rd</sup> Floor	34	87.6	73.0 - 99.9	87	72 - 99	05:02	00:19	จัดทำโครงการ

ตารางที่ 3.6 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน : DTY

บริเวณที่ตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ยจากเครื่องจักรวัด (L <sub>eq</sub> ) หน่วย: dBA		ระดับการสัมผัสเสียงเฉลี่ยของพนักงานตลอดเวลากิจการ (TWA) * หน่วย: dBA		ระยะเวลาที่ขอบข่ายโซนทำงานสัมผัสเสียงในหนึ่งวัน (T) หน่วย: ชั่วโมง		การพิจารณาการจำกัดกิจกรรมการอนุรักษ์การได้ยิน
		ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	เฉลี่ย	ระยะเวลาโดยปกติ	
• DTY1	159	95.8	83.2 - 103.5	95	83 - 103	00:47	00:08	จัดทำโครงการ
• DTY2	70	97.1	91.2 - 100.9	97	91 - 100	00:30	00:15	จัดทำโครงการ

ตารางที่ 3.7 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน : FIBER

บริเวณที่ตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ยจากเครื่องจักรวัด (L <sub>eq</sub> ) หน่วย: dBA		ระดับการสัมผัสเสียงเฉลี่ยของพนักงานตลอดเวลากิจการ (TWA) * หน่วย: dBA		ระยะเวลาที่ขอบข่ายโซนทำงานสัมผัสเสียงในหนึ่งวัน (T) หน่วย: ชั่วโมง		การพิจารณาการจำกัดกิจกรรมการอนุรักษ์การได้ยิน
		ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	เฉลี่ย	ระยะเวลาโดยปกติ	
• FIBER1 1 <sup>st</sup> Floor	82	84.9	76.6 - 92.0	84	76 - 91	10:05	02:00	ไม่พบ
• FIBER2-3 2 <sup>nd</sup> Floor	48	84.2	79.6 - 88.7	84	79 - 88	10:05	04:00	ไม่พบ
• FIBER2-3 Baler	16	82.2	80.0 - 85.9	82	79 - 85	16:00	08:00	ไม่พบ


ตารางที่ 3.8 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน : BICO

บริเวณที่ตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ยจากเครื่องจักรวัด (L <sub>eq</sub> ) หน่วย: dBA		ระดับการสัมผัสเสียงเฉลี่ยของพนักงานตลอดเวลากิจการ (TWA) * หน่วย: dBA		ระยะเวลาที่ขอบข่ายโซนทำงานสัมผัสเสียงในหนึ่งวัน (T) หน่วย: ชั่วโมง		การพิจารณาการจำกัดกิจกรรมการอนุรักษ์การได้ยิน
		ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	เฉลี่ย	ระยะเวลาโดยปกติ	
• BICO 1 <sup>st</sup> Floor	130	84.1	61.4 - 98.2	84	61 - 98	10:05	00:24	ไม่พบ
• BICO 2 <sup>nd</sup> Floor	18	86.2	80.4 - 89.1	86	80 - 88	06:21	02:00	จัดทำโครงการ
• BICO 3 <sup>rd</sup> Floor	15	84.4	81.4 - 88.3	84	81 - 88	10:05	02:00	ไม่พบ
• BICO 4 <sup>th</sup> Floor	15	85.9	82.0 - 90.3	85	81 - 90	08:00	02:31	จัดทำโครงการ
• BICO 5 <sup>th</sup> Floor	15	85.7	84.5 - 87.5	85	84 - 87	08:00	05:02	จัดทำโครงการ
• BICO 6 <sup>th</sup> Floor	15	85.6	77.6 - 91.0	85	77 - 90	08:00	02:31	จัดทำโครงการ

ตารางที่ 3.9 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน : HPA Plant

บริเวณที่ตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด	ระดับเสียงเฉลี่ยจากเครื่องจักรวัด (L <sub>eq</sub> ) หน่วย: dBA		ระดับการสัมผัสเสียงเฉลี่ยของพนักงานตลอดเวลากิจการ (TWA) * หน่วย: dBA		ระยะเวลาที่ขอบข่ายโซนทำงานสัมผัสเสียงในหนึ่งวัน (T) หน่วย: ชั่วโมง		การพิจารณาการจำกัดกิจกรรมการอนุรักษ์การได้ยิน
		ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด-สูงสุด	เฉลี่ย	ระยะเวลาโดยปกติ	
• Cooling Tower	34	90.6	82.8 - 95.5	90	82 - 95	02:31	00:47	จัดทำโครงการ

กราฟที่ 1 : เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ: TWA 8 hrs บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินส์ตริส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)





	1	2	3	4	5	6
A	72.4	78.9	78.9	81.8	88.0	80.3
B	76.4	81.0	77.9	80.5	84.6	81.0
C	75.1	78.4	96.3	96.0	83.2	82.2
D	74.3	76.7	94.2	93.7	83.1	83.8

PM1 1<sup>st</sup> Floor

	1	2	3	4	5	6
A	70.4	74.1	68.9	84.4	81.7	79.0
B	73.7	76.3	75.6	91.0	78.8	73.0
C	74.2	78.4	80.0	86.0	81.4	75.0

PM1 3<sup>rd</sup> Floor

	1	2	3	4	5	6
A	74.8	79.7	71.7	70.3	72.6	74.0
B	79.0	77.0	73.8	72.0	74.2	76.8
C	78.0	70.7	73.0	69.0	81.2	79.9

PM1 5<sup>th</sup> Floor

	7	6	5	4	3	2	1
D	79.9	83.3	84.2	78.8	79.6	83.4	84.2
C	81.1	80.4	85.3	78.4	78.5	79.9	83.5
B	80.5	80.5	85.2	79.4	75.9	79.0	82.5
A	83.3	88.2	87.4	80.0	74.1	76.2	80.1

PM2 1<sup>st</sup> Floor

	7	6	5	4	3	2	1
D	-	81.8	81.6	81.7	79.1	-	-
C	-	82.6	83.0	82.5	78.2	-	-
B	-	83.2	79.6	78.0	75.5	-	-
A	-	83.0	79.5	77.8	75.4	-	-

PM2 2<sup>nd</sup> Floor

	7	6	5	4	3	2	1
D	83.1	83.9	79.6	74.8	-	-	-
C	83.3	75.7	79.4	75.7	73.4	72.3	71.4
B	83.8	84.6	79.4	75.0	73.4	71.6	72.6
A	84.0	82.7	79.6	75.2	73.9	70.5	72.6

PM2 4<sup>th</sup> Floor

	1	2	3	4	5	6
A	73.3	73.0	75.5	83.0	83.6	76.7
B	80.1	79.1	83.6	85.3	86.1	82.6
C	76.3	76.9	99.4	100.0	84.0	80.5

PM1 2<sup>nd</sup> Floor

	1	2	3	4	5	6
A	70.4	70.4	72.5	73.1	77.1	78.4
B	70.6	77.2	74.4	73.6	75.1	82.8
C	70.2	70.9	73.5	72.2	82.2	77.1

PM1 4<sup>th</sup> Floor

	7	6	5	4	3	2	1
D	72.2	89.3	91.7	75.5	78.0	80.6	80.2
C	72.2	86.9	92.5	76.0	79.3	80.2	80.8
B	73.9	88.7	90.9	77.6	78.5	81.7	82.5
A	75.7	87.2	90.5	75.4	78.8	79.2	79.8

PM2 2<sup>nd</sup> Floor


	7	6	5	4	3	2	1
D	78.2	75.0	84.6	87.5	-	-	-
C	76.9	76.5	79.8	86.8	89.9	81.7	83.4
B	76.1	77.8	80.1	84.0	90.5	80.9	80.0
A	77.5	77.1	81.2	83.8	79.8	78.8	81.0

PM2 3<sup>rd</sup> Floor


	7	6	5	4	3	2	1
D	83.2	73.2	79.4	75.6	61.9	67.7	-
C	83.6	82.7	78.1	75.9	69.5	72.6	77.6
B	82.8	81.7	78.7	75.2	74.6	76.4	76.5
A	81.2	75.7	68.4	74.7	75.6	75.5	75.2

PM2 5<sup>th</sup> Floor


ภาพที่ 1-1 แสดงค่าระดับเสียงเฉลี่ยในแต่ละจุดตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย : PM



ภาพที่ 1-2 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : PM1 1<sup>st</sup> Floor




ภาพที่ 1-3 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : PM1 2nd Floor




ภาพที่ 1-4 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : PM1 3rd Floor






ภาพที่ 1-5 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : PM1 4<sup>th</sup> Floor




ภาพที่ 1-6 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : PM1 5<sup>th</sup> Floor







ภาพที่ 1-7 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : PM2 1<sup>st</sup> Floor





ภาพที่ 1-8 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : PM2 2<sup>nd</sup> Floor



ภาพที่ 1-9 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : PM2 2 1/2<sup>nd</sup> Floor





ภาพที่ 1-10 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : PM2 3<sup>rd</sup> Floor

















ภาพที่ 2-5 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : SSP 4<sup>th</sup> Floor




ภาพที่ 2-6 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : SSP 5<sup>th</sup> Floor



ภาพที่ 2-7 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : SSP 6<sup>th</sup> Floor



ภาพที่ 2-8 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : SSP 7<sup>th</sup> Floor



ภาพที่ 2-9 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : SSP 8<sup>th</sup> Floor

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	84.5	85.8	84.7	87.0	88.6	89.0	96.6	95.1	96.1	97.1	-	-	-
B	85.9	83.4	84.0	86.2	89.8	90.9	95.0	94.4	94.7	94.9	-	-	-
C	93.5	94.4	94.8	96.8	101.7	96.5	93.9	93.5	93.3	95.1	94.5	93.5	92.8
D	93.1	95.5	95.6	98.2	99.3	98.0	93.3	92.8	92.5	94.0	95.8	94.7	91.2
E	-	-	-	-	95.8	98.5	95.5	96.8	94.5	95.8	90.9	87.8	85.2
F	-	-	-	-	95.9	97.5	96.6	95.7	94.8	94.3	91.5	88.4	85.4
G	-	-	-	-	95.2	95.0	96.5	96.2	96.0	93.9	90.9	88.1	85.1
H	-	-	-	-	94.9	97.9	96.5	95.9	96.0	94.4	90.9	85.5	84.5

PDY1,2 1<sup>st</sup> Floor

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	-	-	-	85.0	85.6	86.4	89.1	86.3	84.6	78.5	75.6	75.0	74.6
B	-	-	-	83.3	84.5	85.7	87.8	85.2	84.0	79.0	74.8	74.0	73.6
C	-	-	-	82.3	82.9	85.3	87.2	85.6	83.4	78.2	74.4	74.3	74.1
D	-	-	-	81.5	83.0	85.0	88.5	85.4	84.5	78.5	75.8	73.8	73.5
E	77.9	80.3	81.8	81.4	82.0	81.0	79.7	77.8	78.2	78.0	74.3	79.5	79.7
F	78.6	77.5	78.1	82.0	80.1	79.2	79.0	77.9	77.8	77.9	79.6	79.5	78.6
G	72.3	72.2	75.7	71.5	70.0	70.5	74.3	76.0	78.9	78.9	-	-	-
H	71.8	73.0	72.7	71.5	77.1	74.7	73.9	77.8	80.8	80.8	-	-	-

PDY1,2 2<sup>nd</sup> Floor

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
J	73.6	73.5	74.0	75.3	77.0	78.0	82.3	86.7	85.5	86.0	84.6	-	-
I	73.6	74.0	74.0	76.5	76.8	77.4	78.0	79.7	82.6	83.5	79.8	87.1	85.0
H	76.5	82.0	82.7	81.1	76.7	79.4	75.5	82.0	84.2	86.5	87.0	85.3	82.6
G	74.8	78.7	77.4	72.0	77.6	79.3	80.8	81.4	84.6	86.0	86.0	98.8	83.5
F	74.4	78.2	71.7	68.0	67.8	67.6	68.7	69.1	70.0	69.8	69.2	71.7	75.6
E	75.7	79.5	72.3	69.8	66.8	70.4	72.6	73.1	70.9	69.6	70.0	71.4	82.6
D	76.8	85.0	73.1	73.0	72.7	73.8	75.8	74.8	76.6	75.1	78.1	75.6	81.1
C	77.6	86.4	70.7	72.2	73.7	74.0	71.0	75.3	75.0	75.1	74.8	73.1	76.5
B	98.0	102.1	98.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	98.8	102.8	98.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PDY1,2 3<sup>rd</sup> Floor

	5	4	3	2	1
C	90.2	91.1	88.1	83.8	81.1
B	89.6	93.2	85.1	83.1	81.2
A	89.7	90.9	84.6	80.3	79.7


PDY3 2<sup>nd</sup> Floor

	5	4	3	2	1
C	83.3	82.7	79.0	75.0	73.8
B	82.6	81.6	78.0	76.5	77.4
A	82.0	81.8	78.0	77.4	75.1


PDY3 3<sup>rd</sup> Floor

ภาพที่ 3-1 แสดงค่าระดับเสียงเฉลี่ยในแต่ละจุดตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย : PDY







ภาพที่ 3-2 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : POY1,2 1<sup>st</sup> Floor



ภาพที่ 3-3 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : POY1,2 2<sup>nd</sup> Floor




ภาพที่ 3-4 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : POY1,2 3<sup>rd</sup> Floor





ภาพที่ 3-5 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : POY3 2<sup>nd</sup> Floor






ภาพที่ 3-6 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : POY3 3rd Floor





ภาพที่ 4-2 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : DTY1



ภาพที่ 4-3 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : DTY2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	77.6	78.4	78.9	78.7	79.9	80.5	81.2	80.8	82.0	82.7	81.6	81.0	81.0	-	-
B	78.4	77.4	78.6	79.1	79.9	80.5	81.6	81.5	81.7	82.0	81.7	81.2	81.3	82.3	82.6
C	78.6	78.5	80.3	80.6	81.1	81.4	81.6	81.9	81.6	80.7	82.3	81.6	81.0	81.2	82.6
D	79.0	80.0	80.5	81.3	81.6	81.5	81.4	81.5	81.5	80.0	80.6	80.7	80.6	81.6	82.7
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	83.7	85.7	86.6	85.6	87.6	85.7	89.5	88.7	85.0	85.6	84.2	85.6	90.0	86.5	86.2	86.2
C	86.5	87.2	86.6	87.3	88.8	89.7	88.1	86.9	87.0	86.5	86.1	87.9	86.4	86.3	87.0	85.6
D	83.8	86.1	86.5	85.2	86.4	90.5	87.1	86.5	86.3	86.1	86.4	87.5	91.1	87.9	86.7	85.6
E	-	-	80.2	80.3	83.1	-	-	-	-	-	-	92.0	89.1	84.7	86.5	-

FIBER Line 1 1<sup>st</sup> Floor


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	81.1	81.5	83.2	88.1	85.2	84.0	84.0	83.0	83.8	82.0	82.6	82.9	81.8	81.6	81.0	79.6
B	80.4	81.7	83.3	84.1	83.8	85.0	84.6	84.1	85.6	83.0	81.6	81.3	80.7	80.1	80.8	80.7
C	80.1	84.5	85.8	86.2	86.7	86.2	87.3	88.7	86.9	86.0	86.0	86.1	83.5	83.2	81.7	82.0

FIBER Line 2-3 2<sup>nd</sup> Floor

	D	C	B	A
1	82.0	84.0	81.6	81.5
2	80.0	81.2	81.0	80.3
3	81.3	85.9	83.4	80.6
4	80.1	82.4	84.2	80.4

FIBER Line 2-3 Baler Area


ภาพที่ 5-1 แสดงค่าระดับเสียงเฉลี่ยในแต่ละจุดจากจุดระดับเสียงเฉลี่ย : FIBER




NOISE CONTOUR MAP of 2021  
FIBER 1<sup>st</sup> Fl.

ภาพที่ 5-2 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : FIBER Line 1 1<sup>st</sup> Floor





ภาพที่ 5-3 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : FIBER Line 2,3 2<sup>nd</sup> Floor



ภาพที่ 5-4 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : FIBER Line 2,3 Baler Area

	1	2	3	4	5	6	7
A	82.1	82.4	82.4	-	-	-	78.8
B	79.3	80.3	81.9	82.4	83.1	82.6	79.6
C	79.6	81.8	83.0	83.5	81.3	80.6	79.4
D	80.2	80.7	83.0	83.5	81.9	80.9	79.3
E	80.3	79.9	80.7	80.9	79.8	79.3	79.1
F	79.3	79.9	80.1	80.1	79.5	79.3	-

TOW1 1<sup>st</sup> Floor

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	84.0	83.6	83.3	84.6	85.3	85.7	85.7	88.1
B	79.4	79.5	79.8	81.3	82.0	87.7	87.7	88.0
C	78.0	78.9	79.5	81.5	81.7	83.1	82.9	82.8
D	77.7	78.3	80.5	79.1	79.6	80.6	79.0	80.3
E	78.1	78.1	78.0	78.8	79.7	81.2	79.0	81.1
F	79.2	78.7	79.4	80.4	81.9	82.7	82.1	82.4
G	78.0	79.1	80.5	80.2	82.5	83.1	81.6	81.6

TOW2-3 1<sup>st</sup> Floor

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	95.4	92.0	83.8	84.2	84.4	84.4	84.5	84.1
B	96.8	93.6	86.4	88.9	87.7	85.3	83.6	85.8
C	94.8	93.4	86.4	89.5	89.1	89.8	84.5	83.8
D	94.0	91.6	85.7	86.5	85.7	85.5	83.9	83.2

TOW1 2<sup>nd</sup> Floor

	1	2	3	4	5	6	7
A	78.7	79.1	81.9	84.2	90.0	89.2	98.7
B	77.7	77.7	-	-	-	94.0	97.9
C	79.2	78.0	-	-	-	89.4	94.1
D	81.8	83.5	88.8	85.5	86.4	97.0	94.7
E	82.0	85.5	87.7	86.1	87.4	94.0	95.0

TOW2-3 2<sup>nd</sup> Floor


	1	2	3	4	5
A	74.7	75.6	77.3	74.6	79.3
B	75.2	76.3	79.3	76.5	77.4
C	74.5	74.9	76.0	75.6	74.6
D	73.4	77.3	74.5	73.8	72.5

TOW1 3<sup>rd</sup> Floor

	1	2	3	4	5	6	7
A	-	78.6	76.7	73.0	73.0	73.1	73.2
B	-	78.4	77.1	74.1	76.7	76.6	74.5
C	-	78.5	76.3	74.8	76.9	75.8	75.0
D	-	80.1	80.4	80.7	76.4	80.2	76.2
E	-	79.4	80.0	78.2	75.8	76.3	79.3
F	99.9	95.3	87.1	96.2	-	-	-


TOW2-3 3<sup>rd</sup> Floor

ภาพที่ 6-1 แสดงค่าระดับเสียงเฉลี่ยในแต่ละจุดตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย : TOW




ภาพที่ 6-2 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : TOW1 1<sup>st</sup> Floor







ภาพที่ 6-3 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : TOW1 2<sup>nd</sup> Floor



ภาพที่ 6-4 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : TOW1 3<sup>rd</sup> Floor




ภาพที่ 6-5 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : TOW2,3 1<sup>st</sup> Floor




ภาพที่ 6-6 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : TOW2,3 2<sup>nd</sup> Floor












ภาพที่ 7-2 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : BICO 1<sup>st</sup> Floor




ภาพที่ 7-3 แผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : BICO 2<sup>nd</sup> Floor




ภาพที่ 7-4 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : BICO 3<sup>rd</sup> Floor



ภาพที่ 7-5 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : BICO 4<sup>th</sup> Floor




ภาพที่ 7-6 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : BICO 5<sup>th</sup> Floor



ภาพที่ 7-7 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : BICO 6<sup>th</sup> Floor





ภาพที่ 8-1 แผนที่แสดงเส้นระดับเสียง (Noise contour map) : HPA Plant – Cooling Tower



ภาพถ่ายการตรวจวัดระดับเสียงภายในโรงงานประกอบ  
ผลิตภัณฑ์แผ่นโพลีเอทิลีนระดับความสูงเสียง (Noise contour map)  
ประจำปี พ.ศ. 2564  
บริษัท อินโดรามา โพลีเอทิลีน อีสต์แอฟริกา จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 21-25 มิถุนายน และวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ภาคผนวก ฎ-2

---

โครงการอนุรักษ์การไต้ยีน

## โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

### 1 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ถือเป็นหนึ่งในข้อกำหนดภายใต้กฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 ซึ่งสถานประกอบกิจการจะต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ในกรณีที่สภาวะการทำงานที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป ซึ่งจะต้องหาแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมเสียงดัง เช่น การกำหนดพื้นที่เสียงต่อการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน จัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับเรื่อง การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน อันตรายจากเสียงดัง การควบคุมป้องกัน การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และการประชาสัมพันธ์เรื่องเสียงดังในพื้นที่การทำงาน เป็นต้น เพราะการได้รับสัมผัสกับเสียงดังที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นระยะนานๆ ติดต่อกัน จะส่งผลเสียต่อพนักงานโดยตรงคือทำให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินแบบชั่วคราวหรืออาจสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้ และยังมีผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของพนักงาน คือ ทำให้เกิดความเครียด ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและอาจทำให้ได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพด้วย จากผลการตรวจวัดเสียงจากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ประจำปีของปี 2562-2565 พบว่ามีจุดที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ จำนวน 26 จุด ได้แก่

หมายเหตุ พื้นที่เสียงดังเกิน 85 dB(A)

DTY	DTY1/Machine line M02 ,M-07,M-08,M-09 , DTY2/lineRS-19,RS-21 , DTY1/Packing
PM1	1 <sup>st</sup> fl/D-3700A-3700B , 2 <sup>nd</sup> fl/M3600A – 3600B
PM2	2 <sup>nd</sup> fl/Dryer machine , 4 <sup>th</sup> fl/C-3310
Fibrier	1 <sup>st</sup> fl/Crimper, 2 <sup>nd</sup> fl/line3/M-5210 , 2 <sup>nd</sup> fl/line3Crimper
BICO	2 <sup>nd</sup> fl/Spinning (Draw off wall)
POY	POY1/2 <sup>nd</sup> fl/Spinning line2 , POY1/3 <sup>rd</sup> fl/Pack room, POY1/Take up I, POY2/Take up I0 POY2/2 <sup>nd</sup> Floor/ Spining line 11
UT	Air Compressor room
SSP	1 <sup>st</sup> fl/Cooler cyclone
TOW	2 <sup>nd</sup> fl/Sunflower 1A-1B , 3 <sup>rd</sup> fl/Ultrasonic
MB	1 <sup>st</sup> Floor/Extruder area , 4th floor/Pulverizer1,2

ซึ่งเสียงจะดังมากและเสียงดังกว่ามีลักษณะเป็นเสียงดังสม่ำเสมอที่เกิดจากการเดินเครื่องจักร ซึ่งสามารถทำให้พนักงานเกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน จึงต้องมีการตรวจวัดเสียงในพื้นที่ที่มีเสียงดัง และจากผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง พบว่ามีพนักงานบางรายที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน จะเห็นว่าเสียงดังเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน โดยเฉพาะเรื่องการสูญเสียการได้ยิน

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันอันตรายจากเสียงให้กับพนักงาน และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการมลพิษทางด้านเสียงต่อไป

### 2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่เสียงต่อการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน
2. เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันสัมผัสกับเสียงดังเกินมาตรฐานกำหนด
3. เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง
4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากเสียงดังตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสมและถูกต้องกับพนักงาน
5. เพื่อทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานในแผนก DTY, PM1, PM2,

SE,BICO,POY,UT,SSP, Engineer, MB, Maintenance

### 3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2561

ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา การทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไป ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังนี้

- (๑) นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน
- (๒) การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring)
- (๓) การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring)
- (๔) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นายจ้างประกาศมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างทราบ

ข้อ ๓ ให้นายจ้างจัดให้มีการเฝ้าระวังเสียงดัง โดยการสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง การศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง และการประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ แล้วแจ้งผลให้ลูกจ้างทราบ



ข้อ ๔ ให้นายจ้างจัดให้มีการเฝ้าระวังการได้ยินโดยให้คำเน้นการ ดังนี้

(๑) ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric sting) แก่ลูกจ้างที่สัมผัสเสียงดังที่ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่เปิดสับฟ้าเคเบิลเคเบิลขึ้น ไป และให้ทดสอบสมรรถภาพ การได้ยินของลูกจ้างครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๒) แจ้งผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินให้ลูกจ้างทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้าง ทราบผลการทดสอบ (๑) ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูกจ้างซ้ำอีกครั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้าง ทราบผลการทดสอบ กรณีพบว่าลูกจ้างมีสมรรถภาพการได้ยินเป็นไปตามข้อ ๖

ข้อ ๕ เกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินให้เป็นไปดังนี้

(๑) ใช้ผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินครั้งแรกของลูกจ้างที่ความถี่ ๕๐๐ ๑๐๐๐ ๒๐๐๐ ๓๐๐๐ ๔๐๐๐ HHz ๖๐๐๐ เฮิรตซ์ ของหูทั้งสองข้างเป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Audiogram) และ

(๒) นำผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินครั้งต่อไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบสมรรถภาพ การได้ยินที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทุกครั้ง ข้อ ๖ หากผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน พบว่าลูกจ้างสูญเสียการได้ยิน ที่หูข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่สิบห้าเดซิเบลขึ้นไปที่มีความถี่ใดความถี่หนึ่ง ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจการป้องกันอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใด แก่ลูกจ้าง ดังนี้

(๑) จัดให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียง ที่ลูกจ้าง ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงน้อยกว่าเปิดสับฟ้าเคเบิลเคเบิล

(๒) เปลี่ยนงานให้ลูกจ้าง หรือหมุนเวียนสลับหน้าที่ระหว่างลูกจ้างด้วยกันเพื่อให้ระดับเสียง ที่ลูกจ้าง ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงน้อยกว่าเปิดสับฟ้าเคเบิลเคเบิล

ข้อ ๗ ให้นายจ้างจัดทำและติดแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ในแต่ละพื้นที่ เกี่ยวกับผล การตรวจวัดระดับเสียง ติดป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง รวมถึงจัดให้มีเครื่องหมาย เตือนให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในแต่ละพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จากเสียงดังและทุกพื้นที่ที่มี ระดับเสียงดังตั้งแต่เปิดสับฟ้าเคเบิลเคเบิลขึ้น ไป โดยรูปแบบและขนาดของ แผนผังแสดงระดับเสียง ป้ายบอก ระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง และเครื่องหมายเตือน ให้ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๘ ให้นายจ้างอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์การได้ยินความสำคัญ ของการ ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน อันตรายของเสียงดัง การควบคุม ป้องกัน และการใช้อุปกรณ์ คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคลแก่ลูกจ้างที่ทำงานในบริเวณที่มีระดับเสียงดังที่ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา การทำงานแปด ชั่วโมงตั้งแต่เปิดสับฟ้าเคเบิลเคเบิลขึ้น ไป และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ

ข้อ ๘ ให้นายจ้างประเมินผลและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถาน ประกอบ กิจการไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างบันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารการดำเนินการตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๐ เก็บไว้ในสถาน ประกอบกิจการไม่น้อยกว่าห้าปี พร้อมทั้งจะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

#### 4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.ทราบสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน
- 2.พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง
- 3.พนักงานตระหนักถึงการป้องกันอันตรายจากเสียงดังตลอดจนการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยที่เหมาะสมและถูกต้องกับพนักงาน
- 4.เพื่อให้พนักงานมีสมรรถภาพการได้ยินที่ดี เกิดความปลอดภัยในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน

#### 5 กลุ่มเป้าหมาย


พนักงานที่สัมผัสกับเสียงดังที่ต้องขึ้นทะเบียนในโครงการอนุรักษ์การได้ยิน บริษัท อิน โดวามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

#### 6 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ


1. แผนผัง ( Lay Out ) ในแผนก แผนก DTY, PMI, PM2, SF,BICO,POY,UT,SSP,MB และรายละเอียด ของกระบวนการผลิต
2. ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการของบริษัทฯ
3. ข้อมูลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงาน
4. ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานของพนักงานต่อวัน
5. แบบประเมินผลการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเสียง

#### 7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ


มกราคม ถึง ธันวาคม 2565



ผลการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินของคนที่ผิดปกติปี 2564



ผลตรวจสมรรถภาพการได้ยิน สำหรับพนักงานฝ่ายผลิต พบผลผิดปกติ 266 คน



ผลตรวจสอบรรณภาพการ ได้ยื่น สำหรับพนักงานสำนักงาน พบผลผิดปกติ 42 คน

8 การสำรวจเสียงดัง  
ตารางที่ 1 ผลการสำรวจรังเสียงดัง

ลำดับ	จุดที่ดำเนินการตรวจวัด	แบบ	ระยะเวลาที่พนักงาน สัมผัสเสียงดัง	ผลการตรวจวัดค่าเสียงจากการปฏิบัติงาน				เกณฑ์มาตรฐานการได้ยิน (85 dB (A))	หมายเหตุ
				2562	2563	2564	2565		
1	DIY1: Packing 1	DIY	8	83.7	85.0	81.2	87	×	เสียงดังเล็กน้อย
2	DIY1 : Line M-07, M-09	DIY	8	94.9	97.3	97.9	98	×	เสียงดังเล็กน้อย
3	DIY2: Line RS-23	DIY	8	97.1	97.0	97.5	97	✓	เสียงดังลดลง
4	1 <sup>st</sup> Floor/ D-3700A, D-3780B	PM1	8	85.5	97.1	96.4	98	×	เสียงดังเล็กน้อย
5	2 <sup>nd</sup> Floor/ M-3600A and M-3600B	PM1	8	95.2	100.8	99.2	99	×	เสียงดังมาก แต่เป็น
6	3 <sup>rd</sup> Floor/ R-3300	PM1	8	81.8	82.2	76.1	86	×	เสียงดังเล็กน้อย
7	1 <sup>st</sup> Floor/ HD-1200A	PM2	8	84.0	83	-	84	×	เสียงดังเล็กน้อย
8	1 <sup>st</sup> Floor/ P-3130, P-6210	PM2	8	77.1	84.9	83.5	81	✓	เสียงดังลดลง
9	2 <sup>nd</sup> Floor/ Dryer Machine	PM2	8	81.0	96.6	95.4	95	✓	เสียงดังลดลง
10	1st FL/ Line 1/ Crimper	FIBER	8	83.5	83.1	85.2	86	×	เสียงดังเล็กน้อย
11	1st FL/ Line 1/ Baling	FIBER	8	84.1	85.9	84.5	84	✓	เสียงดังลดลง
12	2nd FL/ Line 3/ M-5210	FIBER	8	85.5	84.6	85.8	85	✓	เสียงดังลดลง
13	2nd FL/ Line 3/ Baling Block AB	FIBER	8	81.6	84.0	83.5	80	✓	เสียงดังลดลง

ตารางที่ 1 ผลการสำรวจรังเสียงดัง (ต่อ)

ลำดับ	จุดที่ดำเนินการตรวจวัด	แบบ	ระยะเวลาที่ พนักงาน สัมผัสเสียงดัง	ผลการตรวจวัดค่าเสียงจากการ ปฏิบัติงาน				เกณฑ์มาตรฐานการได้ยิน (85 dB (A))	หมายเหตุ
				2562	2563	2564	2565		
14	2nd FL/ Line 3/ Crimper	FIBER	8	83.8	85.0	86.8	84	✓	เสียงดังลดลง
15	1 <sup>st</sup> Floor/ Draw Off Wall Line 1B	TOW	8	79.6	87.9	78.2	81	×	เสียงดังเล็กน้อย
16	2nd Floor/ Spinning MC No.2-3	TOW	8	83.4	84.7	80.8	87	×	เสียงดังเพิ่มขึ้น
17	2nd Floor/ Sunflower Area 1/A-1B	TOW	8	94.8	98.2	94.7	83	✓	เสียงดังลดลง
18	3rd Floor/ Ultrasonic	TOW	8	98.6	94.1	101.6	101	✓	เสียงดังลดลง
19	POY1/ 3rd Floor/ Pick Room (Ultrasonic)	POY	8	107.9	106.1	106.4	104	✓	เสียงดังลดลง
20	POY3/ 2 <sup>nd</sup> Floor/ Front of Office	POY	8	92.7	84.5	84.5	80	✓	เสียงดังลดลง
21	POY3/ 3 <sup>rd</sup> Floor/ Spinning Area	POY	8	86.7	84.7	84.5	84	✓	เสียงดังลดลง
22	POY1/ 2 <sup>nd</sup> Floor/ Spinning line 2	POY	8	-	86.4	86.2	88	×	เสียงดังเพิ่มขึ้น
23	POY2/ 2 <sup>nd</sup> Floor/ Spinning line 11	POY	8	-	-	-	86	×	เสียงดัง
24	POY1/ 1ake up1	POY	8	95.5	93.7	94.9	95	×	เสียงดังเพิ่มขึ้น
25	POY2/ 1 <sup>st</sup> /1ake up1	POY	8	93.9	96.5	93.5	97	×	เสียงดังเพิ่มขึ้น
26	1st FL/Cooler cyclone	SSP	8	85.2	93.5	89.6	90	×	เสียงดังเพิ่มขึ้น
27	Air Compressor	LI	8	-	-	93.2	94	×	เสียงดังเพิ่มขึ้น
28	BICO/ 2 <sup>nd</sup> Spinning (Draw off wall)	BICO	8	-	-	-	85	✓	อยู่ในเกณฑ์
29	1 <sup>st</sup> Floor/ Extruder area	MB	8	-	-	-	88	×	เสียงดัง
30	4th floor/ Pulverizer 1, 2	MB	8	-	-	-	93	×	เสียงดัง



ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบรถสภาพการได้ขึ้นรวม ประจำปี 2562 - 2564

รายการ	ปี	พนักงาน ทั้งหมด	ปกติ	ผิดปกติ	เปอร์เซ็นต์ ปกติ	เปอร์เซ็นต์ ผิดปกติ	หมายเหตุ
การตรวจ สมรรถภาพการ ได้ยิน	2562	789	542	247	68.69	31.31	
	2563	820	458	362	55.85	44.15	
	2564	752	444	308	59.04	40.96	
	2565	รอผลตรวจ สุขภาพ					

10 ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้างาน วิศวกร และพนักงานในแผนก DTY, PM1, PM2,SF,BICO,POY,SSP,UT,MB คณะกรรมการควบคุม  
 ปล่อยค้ายา โดยมีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบ ดังนี้

1. การดำเนินงานนโยบายโครงการอนุรักษ์การได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2. การกำกับดูแลการฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงาน เรื่องอันตรายจากเสียงดังและการป้องกัน

อันตรายจากเสียงดังโดยตัวพนักงานเอง ได้แก่ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น Ear Plugs Ear muffs อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. ดำเนินการตรวจวัดเสียงในพื้นที่การทำงานที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานกำหนด พร้อมทั้งติดป้ายเตือน

การเผื่อระวังเลื่องคัง ให้พนักงานทุกคนรับทราบ

4. ดำเนินการตรวจสอบรรณภาพการไต่ถามประจำปของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง โดยแพทย์อา

ชีวเวชศาสตร์หรือ พยาบาลอาชีวอนามัย และแจ้งผลการตรวจให้กับพนักงานทราบ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข  
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำ

5. จัดทำแผนงานโครงการอนุรักษ์การ ได้ยินประจำปีและติดป้ายประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ  
 6. วิศวกรจะต้องเห็นความสำคัญและสนับสนุน โครงการ รวมถึงปฏิบัติตามแผนงาน โครงการอนุรักษ์การ ได้ยินประจำปีเป็นอย่างดีด้วย

6. หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมให้พนักงานสามใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน โดยจะต้องแนะนำวิธีการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. กำหนดให้หัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมดูแลพื้นที่การทำงานที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการป้องกันเสียงดัง และสามารถแก้ไขเรื่องเสียงดังจากการปฏิบัติงานนั้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจจะแก้ไขโดยวิธีวกก่อนเป็นต้น

8. พนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายโครงการอนุรักษ์การได้ยินของบริษัทฯ และกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้องให้พนักงานมีส่วนร่วมและสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยินได้อย่างเต็มที่

11 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตารางที่ 3 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน

[illegible]

## 12 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พนักงาน

เนื้อหาการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน

กลุ่มคนที่ควรได้รับการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน

คนงานใหม่ต้องได้รับการทดสอบการได้ยินก่อนการรับเข้าทำงาน หรือภายใน 6 เดือนแรก ที่สัมผัสเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงที่ระดับ 85 dBA หรือสูงกว่า อย่างน้อยเป็นประจำทุกปี

การตรวจหูและประเมินการได้ยิน

คนเราใช้หูในการรับฟัง การจะพูดหรือสื่อสารได้คั้นนั้นจะต้องได้ยินก่อน โดยมากแล้วการได้ยินของคนเรามักจะลดลงตามอายุ และอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงดังเกินไป การทานยาที่มีผลต่อหู โรคประจำตัว และเสียงดังจากเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น การตรวจหูจึงเป็นการตรวจเพื่อเฝ้าระวังว่ามีการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินจากการทำงานหรือไม่ ซึ่งจะเกิดกับบุคลากรที่ต้องสัมผัสหรือทำงานในที่ที่มีเสียงดัง ซึ่งเป็นการกระตุ้นเตือนให้รักสุขภาพของความปลอดภัยในการทำงานเสมอ นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจเพื่อค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติในการได้ยิน ในระดับที่เป็นมาก เช่น หูตึงมาก หรือหูตึงรุนแรงเพื่อช่วยในการรักษา ตลอดจนดูแลให้ใช้เครื่องช่วยการได้ยิน เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ผลการตรวจ

อาศัยการแปลผลจากกราฟ โดยจะผลการตรวจจะมี 2 ส่วน คือ

1. ระดับการได้ยิน

2. มีความผิดปกติในช่วงคลื่นเสียงความถี่สูงหรือต่ำร่วมด้วยหรือไม่

โดยผลการตรวจจะแบ่งเป็นระดับดังนี้

ผู้ที่หูตึงในกรณีที่เป็นเล็กน้อยถึงปานกลาง อาจทำให้เสียบุคลิกบ้าง ควรใส่เครื่องป้องกันทุกครั้งที่เข้าสู่บริเวณที่มีเสียงดัง หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีพิษต่อระบบประสาทหู สำหรับผู้ที่มีหูตึงในระดับมากหรือรุนแรง ควรปรึกษาแพทย์ทางหู-คอ-จมูก เพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยการได้ยินหรือไม่

ผู้ที่มีระดับการได้ยินปกติ แต่มีความผิดปกติของการได้ยินที่ความถี่สูง (หรือความถี่ต่ำ) ร่วมด้วย

หมายความว่า การได้ยินของท่านเป็นปกติดี ท่านสามารถพูดคุย สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ แต่ระดับการได้ยินนั้นเริ่มมีการสูญเสียที่ความถี่สูง (หรือต่ำ) ซึ่งไม่ใช่เสียงที่คนเรายกหูกัน มักเป็นเสียงเครื่องจักร, โลหะ, เสียงนาฬิกา เป็นต้น ส่วนใหญ่มักเกิดจากได้รับเสียงดังๆ เป็นเวลานาน

เกณฑ์การประเมินและการแบ่งระดับความบกพร่องของการได้ยิน


โรคหูตึงจากการประกอบอาชีพ หมายถึง โรคหูตึงเนื่องจากฟังเสียงดังในการทำงานจนประสาทหูเสื่อม อาจเป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการภาพบันทึกการได้ยิน (audiogram) ต้องมีลักษณะเป็นรูปอักษร V ที่บริเวณ 4,000 เฮิรตซ์ (3,000 - 6,000 Hz) และมีระดับการได้ยินเกิน 25 dBHL

การแบ่งระดับความบกพร่องของการได้ยิน

จะพิจารณาจากค่า AC เท่านั้น โดยใช้ค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยินที่สำคัญสำหรับการรับฟังเสียงพูด คือ 500, 1000, และ 2,000 Hz. มาคิดค่าเฉลี่ย

หากค่าเฉลี่ยของการได้ยินในหูทั้ง 2 ข้าง มีค่าแตกต่างกันมากกว่า 25 dBHL ให้บวกอีก 5 dBHL เข้ากับการได้ยินในหูข้างที่คึกกว่านั้น แล้วพิจารณาค่าที่บวกได้ใหม่กับเกณฑ์ประเมิน ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยในหูขวาเท่ากับ 35 dBHL หูซ้ายเท่ากับ 65 dBHL ต่างกันเกิน 25 dBHL ต้องบวก 5 dBHL เข้ากับค่าเฉลี่ย การได้ยินของหูขวาเป็น 40 dBHL ความพิการของหูเป็นระดับหูตึงปานกลาง

กลไกของการได้ยินเสียง



รูปภาพที่ 1 กลไกการได้ยิน

หูของคนเรามีอยู่ด้วยกัน 2 ข้าง ประกอบด้วย 'ใบหู' มีหน้าที่หลักในการรับคลื่นเสียง จากนั้นจะส่งผ่านคลื่นเสียงไปตาม 'ช่องหู' หรือ 'หูชั้นนอก' เพื่อนำไปยังกลไกการได้ยินซึ่งซ่อนอยู่ในกะโหลกศีรษะ โดยส่วนปลายของช่องหูจะมี 'แก้วหู' คลื่นเสียงที่ผ่านเข้าไปจะทำให้แก้วหูสั่น แล้วส่งผ่านการสั่นสะเทือนไปยังกระดูกชิ้นเล็ก ๆ 3 ชิ้น คือ 'กระดูกค้อน' 'กระดูกทั่ง' และ 'กระดูกโกลน' ซึ่งจะทำหน้าที่ในการขยายเสียงค่อยให้ดังขึ้น

และลดเสียงดังให้เบาลง จากนั้นกระดูกโกลนจะส่งต่อความสั่นสะเทือนไปยัง 'คอเคลีย' (Cochlea) ลักษณะคล้ายหอยโข่ง บนผนังมีขนรับสัมผัสเส้นเล็ก ๆ ทำหน้าที่รับความสั่นสะเทือนไปยังสมอง เพื่อให้ประมวลและแปลความหมายเป็นเสียงที่เราได้ยิน

#### อันตรายจากเสียงดัง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม กำหนดให้ระดับความดังของเสียงได้รับติดต่อกันไม่เกิน 85 เดซิเบล (เด) ในระยะเวลาการทำงาน ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินน้อยลงอีก

#### 1. การสูญเสียการได้ยิน มี 2 ลักษณะ คือ

- 1.1 การสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว เนื่องจากรับฟังเสียงดังมาก ๆ ในระยะเวลาไม่นานนัก ทำให้หูอื้อ ถ้าหยุดพักการได้ยินก็จะคืนสู่สภาพปกติได้
- 1.2 การสูญเสียการได้ยินแบบถาวร เกิดจากการที่ต้องรับฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน ทำให้เซลล์ขนในหูชั้นในถูกทำลาย ทำให้รับฟังเสียงไม่ได้ เกิดหูตึง หูฟึก

#### การควบคุมและการป้องกันเสียงดัง

1. ปรับปรุงแก้ไข เพื่อลดเสียงจากเครื่องจักร อุปกรณ์หรือแหล่งที่ทำให้เกิดเสียงดัง
2. สวมอุปกรณ์ป้องกันหูตลอดระยะเวลาการทำงาน
3. เผยแพร่ความรู้เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายของเสียงและประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ป้องกันหู
4. ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ต้องสัมผัสกับเสียงดัง
5. ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ระดับความดังของเสียงเกินมาตรฐานที่กำหนด

#### ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

แยกออกเป็น 3 ประเภทที่นิยมใช้กัน ดังนี้

1. ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) เป็นอุปกรณ์ลดเสียงที่ใช้กันมากที่สุดใช้งานสะดวกสบาย แม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สอดเข้าไปในช่องหู หรือหูชั้นนอก และติดแน่นไปกับช่องหู ข้อเสีย คือยากต่อการสวมใส่ให้พอดี สามารถนำพาสกปรก หรือเชื้อโรคเข้าสู่ช่องหูได้ที่อุดหู (ear plugs) ลดเสียงได้ตั้งแต่ 15-25 dB ลดเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่า 400 Hz ได้ดี ทำจากวัสดุหลายชนิด เช่น โฟม ยางิน โยเกิร์ต ฯลฯ

#### วิธีการใช้ที่ถูกต้อง

ใช้สอดเข้าไปในช่องหู โดยใช้มือด้านตรงข้ามกับหูที่จะใส่ อ้อมค่านหลังศีรษะดึงใบหูขึ้นไปด้านหลัง อีกมือจับปลั๊กอุดหู สอดเข้าช่องหูจนกระทั่ง ลึกพอสมควร ระยะเวลาอาจรู้สึกวิงเวียนบ้างค่อย ๆ เพิ่มเวลาการใส่ ครั้งแรกให้นาน 10-30 นาทีแล้วค่อย เพิ่มมากขึ้นตามตาราง หลัง 5 วันยังรู้สึกไม่สบาย ให้เปลี่ยนแบบใหม่ ดังรูป

#### รูปภาพที่ 2 ปลั๊กอุดหู (Ear Plug)

2. ครอบหู (Ear Muff) สามารถลดเสียงได้มาก และ ครอบหูขนาดเล็กสามารถสวมใส่ได้ทุกคน เป็นอุปกรณ์ที่สวมปิดใบหู และระหว่างนวมที่ครอบหูทั้งสองข้าง จะมีแผ่นครอบศีรษะที่ปรับระยะได้เชื่อมติดอยู่ ข้อเสียคือมีขนาดใหญ่ และการสวมใส่ไม่สบายเมื่อใช้ในสภาพอากาศที่ร้อนที่ครอบหู (ear muff) ลดเสียงได้ตั้งแต่ 30-40 dB ลดเสียงที่มีความถี่สูงกว่า 400 Hz ได้ดี มี 2 ชนิด คือ แบบที่เป็นโลหะและที่เป็นพลาสติก

#### รูปภาพที่ 3 ครอบหู (Ear Muff)



### 3. Canel Cap

เป็นอุปกรณ์อุดผสมระหว่าง ปลั๊กอุดเสียง กับ ครอบหู ลักษณะเป็นจุกอุดหูที่มีสายโยงระหว่างจุกอุดหูทั้งสองด้าน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ห้ามน้ำที่ปิดช่องหู โดยไม่ต้องใส่เข้าไปในหูจริงๆ จะมีก้านที่ครอบศีรษะคอยดันให้ปิดช่องหู ข้อดี คือ น้ำหนักเบา, สะดวกสบายในการสวมใส่



รูปภาพที่ 4 Canel Cap

การรักษาและการทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

#### 1. ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) แบบยางหรือแบบซิลิโคน

- ให้ล้างด้วยสบู่อ่อน ไม่ควรใช้ทินเนอร์หรือตัวทำละลาย
- เสริมแล้วเช็ดให้แห้ง
- จัดเก็บในที่แห้งและสะอาด

#### 2. ครอบหู Ear Muff

- ให้ถอดแผ่นยางของฝาครอบหูลดเสียงและฟองน้ำด้านในออก
- เช็ดปัดฝุ่นด้านในและด้านนอกของอุปกรณ์
- เช็ดคราบเหงื่อ ไขมันบนแผ่นยางของที่ครอบหูลดเสียง
- เช็ดหรือผึ่งลมให้แห้ง
- ประกอบเก็บไว้เหมือนเดิม

\*ควรใช้สบู่อ่อนๆ ในการทำความสะอาด ไม่ควรใช้ทินเนอร์หรือตัวทำละลาย

แบบทดสอบการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ทดสอบความรู้ความเข้าใจ อบรมการได้ยิน

\* Required

1. ชื่อ - นามสกุล \*

2. หน่วยงาน \*

3. เพศ \*

☐ ชาย

☐ หญิง

☐ อื่น

☐ ไม่ระบุ

☐ อื่น

4. สังกัดหน่วยงาน/หน่วยงานต้นสังกัด/มีชื่อสังกัดหน่วยงานต้นสังกัดหรือไม่ \*

5. หากมีอีเมลกรุณาส่งมาทางอีเมลนี้ด้วย \*

Submit

This assessment is not valid if you do not provide your name, your last name, your email, your gender, your organization, and your position. Please provide your name, position, and organization.

This assessment is not valid if you do not provide your name, your last name, your email, your gender, your organization, and your position. Please provide your name, position, and organization.



ภาพประกอบการดำเนินโครงการอนุรักษ์การไคอิน



รูปภาพที่ 5 การตรวจวัดเสียง



รูปภาพที่ 6 อบรมเรื่องการอนุรักษ์การไคอิน

### 13 วิธีการประเมินผล

ประเมินผลจากแบบทดสอบการเข้าอบรม

#### 14 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับเสียงและวิธีการป้องกันอันตรายจากเสียงดังโดยการเลือก และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้อย่างเหมาะสม
2. พนักงานมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการสัมผัสเสียงดัง
3. พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังและผลเสียที่จะเกิดกับตัวพนักงาน
4. พนักงานทราบพื้นที่เสียงดังในพื้นที่การทำงานและวิธีการป้องกันเสียงดังในขณะที่ทำงาน

ภาคผนวก ฎ

การคมนาคมขนส่ง



ภาคผนวก ฎ-1

---

รายละเอียดรถรับ-ส่งพนักงาน

## จำนวนพนักงาน จำนวนรถ และเส้นทาง

รถบัส 40 ที่นั่ง จำนวน 7 คัน รายละเอียดดังนี้

1. รถบัสสาย Day time 4 คัน วิ่งรับเช้า 06.00 น.–ส่งเลิกงาน 17.00 น. จำนวน 5 วัน ได้แก่

- สายตะพง
- สายระยองรามา
- สายสัตหีบ
- สายบ้านค่าย

2. รถบัส กะ 3 คัน วิ่ง 3 เที่ยว ไป-กลับ (3 กะ) ต่อวัน จำนวน 7 วัน ได้แก่

- สายตะพง
- สายบ้านค่าย
- สายสัตหีบ

ทุกคันพนักงานที่ขึ้นรถบัสประมาณ 30 คน ต่อคัน

## ภาคผนวก ฎ-2

---

สถิติจำนวนยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ



จำนวนยานพาหนะที่เข้าโครงการ เดือน ก.ก. ปี 2565

วันที่	รถสินค้า	รถสาร, รถส่งของ	ผู้มาติดต่อ,ผู้รับเหมา	รวมวัน	รถเข้าโรงงาน	หมายเหตุ
1	42	70	41	153	98	
2	26	29	30	85	48	
3	14	23	9	46	15	
4	25	67	52	144	84	
5	42	62	37	141	89	
6	30	70	48	148	106	
7	43	71	49	163	102	
8	21	70	49	140	87	
9	26	27	28	81	44	
10	5	25	11	41	15	
11	38	70	39	147	84	
12	35	53	54	142	109	
13	4	23	25	52	35	
14	34	74	46	154	81	
15	41	83	62	186	101	
16	37	41	33	111	52	
17	8	28	13	49	17	
18	41	53	52	146	70	
19	42	69	58	169	74	
20	32	58	53	143	86	
21	42	70	35	147	80	
22	44	68	59	171	83	
23	41	36	42	119	48	
24	2	24	7	33	19	
25	32	65	56	153	89	
26	43	55	51	149	97	
27	50	59	54	163	96	
28	8	23	12	43	34	
29	60	36	32	128	64	
30	45	30	36	111	45	
31	11	22	7	40	18	
Total				3695	2070	

ผู้รายงาน พงศศิริ ไชยรัตน์สรณกุล

ผู้ตรวจสอบ สุทัศน์ สว่างศรี

จำนวนยานพาหนะที่เข้าโครงการ เดือน ส.ก. ปี 2565

วันที่	รถสินค้า	รถสาร, รถส่งของ	ผู้มาติดต่อ,ผู้รับเหมา	รวมวัน	รถเข้าโรงงาน	หมายเหตุ
1	25	58	80	163	63	
2	20	59	29	108	77	
3	22	66	51	139	78	
4	20	54	51	125	78	
5	30	65	51	146	93	
6	22	25	34	81	38	
7	0	24	10	34	23	
8	30	51	47	128	85	
9	47	77	54	178	110	
10	40	85	95	220	58	
11	39	64	67	170	98	
12	6	34	19	59	30	
13	32	46	26	104	43	
14	5	25	13	43	23	
15	38	47	39	124	72	
16	41	58	49	148	80	
17	34	52	51	137	91	
18	36	55	40	131	80	
19	23	68	34	125	90	
20	38	40	30	108	39	
21		23	14	37	17	
22	33	63	40	136	94	
23	22	79	56	157	107	
24	18	65	47	130	87	
25	25	59	38	122	91	
26	33	43	51	127	66	
27	42	45	28	115	54	
28	10	23	17	50	16	
29	44	53	45	142	73	
30	45	41	60	146	69	
31	35	39	68	142	52	
Total				3,775	2077	

ผู้รายงาน พงศศิริ ไชยรัตน์สรณกุล

ผู้ตรวจสอบ สุทัศน์ สว่างศรี

จำนวนยานพาหนะที่เข้าโครงการ เดือน กย. ปี 2565

วันที่	รถสินค้า	รถสาร, รถส่งของ	ผู้มาติดต่อ, ผู้รับเหมา	รวมวัน	รถเข้าโรงงาน	หมายเหตุ
1	36	69	47	153	97	
2	32	57	43	132	62	
3	21	28	29	78	48	
4	3	22	9	34	11	
5	22	61	42	125	76	
6	35	60	52	147	76	
7	31	61	35	127	92	
8	20	55	45	120	80	
9	11	72	56	139	87	
10	8	28	26	62	45	
11	0	21	8	29	23	
12	39	57	34	130	73	
13	43	74	40	157	88	
14	52	28	40	120	79	
15	41	46	35	122	83	
16	37	49	38	124	83	
17	31	27	26	84	40	
18	2	23	9	34	17	
19	40	64	38	142	81	
20	46	58	39	143	77	
21	40	69	31	140	82	
22	54	58	53	165	69	
23	43	72	40	155	92	
24	45	26	19	90	38	
25	0	22	3	25	18	
26	30	51	24	105	47	
27	30	47	40	117	79	
28	34	48	38	120	75	
29	31	37	29	97	75	
30	36	30	40	106	57	
Total				3,321	1950	

ผู้รายงาน พงศ์ศิริ ไครวัชรินทร์กุล

ผู้ตรวจสอบ กุพันธ์ สว่างศรี

จำนวนยานพาหนะที่เข้าโครงการ เดือน ตค. ปี 2565

วันที่	รถสินค้า	รถสาร, รถส่งของ	ผู้มาติดต่อ, ผู้รับเหมา	รวมวัน	รถเข้าโรงงาน	หมายเหตุ
1	28	34	14	76	47	
2	1	20	2	23	17	
3	14	57	39	110	68	
4	38	70	31	139	85	
5	35	74	30	139	89	
6	39	59	31	129	65	
7	42	60	36	138	77	
8	26	27	19	72	46	
9	7	19	7	33	21	
10	40	59	23	122	61	
11	26	20	6	52	24	
12	41	60	88	209	44	
13	4	23	8	35	17	
14	32	66	28	126	60	
15	20	35	14	69	25	
16	5	23	1	29	6	
17	41	62	21	124	49	
18	49	70	23	142	66	
19	59	65	29	153	53	
20	44	61	30	135	66	
21	25	67	32	124	56	
22	22	41	10	73	22	
23	0	21	2	23	12	
24	3	22	9	34	26	
25	56	66	22	144	67	
26	39	56	24	119	44	
27	23	48	43	114	47	
28	28	53	29	110	37	
29	33	47	12	92	30	
30	0	23	6	29	9	
31	22	39	19	80	41	
Total				2,917	1377	

ผู้รายงาน พงศ์ศิริ ไครวัชรินทร์กุล

ผู้ตรวจสอบ กุพันธ์ สว่างศรี

จำนวนยานพาหนะที่เข้าโครงการ เดือน พย. ปี 2565

วันที่	รถสินค้า	รถสาร, รถส่งของ	ผู้มาติดต่อ,ผู้รับเหมา	รวม/วัน	รถเข้าโรงงาน	หมายเหตุ
1	32	51	41	124	66	
2	24	64	35	123	67	
3	29	66	26	121	63	
4	34	63	22	119	58	
5	23	26	12	61	21	
6	2	24	3	29	5	
7	42	47	22	111	46	
8	40	57	26	123	61	
9	34	60	25	119	57	
10	37	79	50	166	78	
11	36	63	24	123	60	
12	22	27	8	57	20	
13	3	22	3	28	13	
14	27	51	27	105	47	
15	33	67	25	125	54	
16	34	55	30	119	52	
17	41	56	21	118	53	
18	29	46	29	104	46	
19	16	25	13	54	21	
20	1	25	8	34	4	
21	28	59	55	142	18	
22	43	38	27	108	53	
23	47	56	24	127	52	
24	33	57	38	128	67	
25	36	50	27	113	49	
26	29	26	8	63	20	
27	0	22	2	24	8	
28	13	33	21	67	40	
29	27	40	25	92	50	
30	35	42	24	101	29	
Total				2,928		

ผู้รายงาน พงศศิริ ไตรรัตน์สรณกุล

ผู้ตรวจสอบ สุพัฒน์ สว่างศรี

จำนวนยานพาหนะที่เข้าโครงการ เดือน ธ.ค ปี 2565

วันที่	รถสินค้า	รถสาร, รถส่งของ	ผู้มาติดต่อ,ผู้รับเหมา	รวม/วัน	รถเข้าโรงงาน	หมายเหตุ
1	40	63	26	129	63	
2	24	62	25	111	43	
3	19	24	7	50	15	
4	3	22	3	28	8	
5	0	23	3	26	7	
6	41	51	34	126	50	
7	40	64	33	137	57	
8	46	46	48	140	61	
9	27	56	45	128	58	
10	27	31	10	68	20	
11	2	13	1	16	10	
12	36	41	23	100	58	
13	26	49	41	116	68	
14	34	47	40	121	67	
15	21	48	29	98	69	
16	17	45	27	89	68	
17	11	18	13	42	23	
18	12	2	0	14	8	
19				0		
20				0		
21				0		
22				0		
23				0		
24				0		
25				0		
26				0		
27				0		
28				0		
29				0		
30				0		
31				0		
Total				1,539		

ผู้รายงาน พงศศิริ ไตรรัตน์สรณกุล

ผู้ตรวจสอบ สุพัฒน์ สว่างศรี



รายงาน: รายละเอียดการเดินทาง

พนักงานขับรถ:

นายสมคิด แก้วกระจำง

ทะเบียน: 86-8305

รหัสรถ: 86-8305

ตั้งแต่:

17 พ.ย. 65 (พ.) 0:00

ถึง:

17 พ.ย. 65 (พ.) 23:59

จุดดับเครื่อง

จุดติดเครื่อง

เดินทาง

ความเร็วเกินกำหนด

วันที่, เวลา	วันที่,เวลา เริ่มจอด	วันที่,เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาจอด	เซนเซอร์					ความเร็ว	ระยะทาง	ระยะทางรวม	อุณหภูมิ	สถานี	สถานที่		
				1	2	3	4	A						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
17 พ.ย. 65 06:02:04	17 พ.ย. 65 00:01:04	17 พ.ย. 65 06:02:05	0 วัน 06 ชม 01 นาที	0	0	0	0		0	0.0	0.0	-		หนองห้อย	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 06:02:05	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	0.0	-		หนองห้อย	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 06:07:05	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	0.0	-		หนองห้อย	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 06:12:05	null	null	-	0	0	0	0		17	0.0	0.0	-		หนองห้อย	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 06:17:25	null	null	-	0	0	0	0		71	0.5	3.2	-		หนองห้อย	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 06:23:05	null	null	-	0	0	0	0		75	1.3	10.1	-		ท่าบุญมี	เกาะจันทร์	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 06:28:05	null	null	-	0	0	0	0		56	0.9	14.3	-		ท่าบุญมี	เกาะจันทร์	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 06:33:05	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	20.1	-		บ่อทรายทอง	บ่อทราย	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 06:38:05	null	null	-	0	0	0	0		71	1.3	24.3	-		หนองอิฐ	บ้านบึง	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 06:43:05	null	null	-	0	0	0	0		50	1.1	29.4	-		หนองอิฐ	บ้านบึง	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 06:48:21	null	null	-	0	0	0	0		72	0.7	35.1	-		หนองไผ่แก้ว	บ้านบึง	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 06:53:24	null	null	-	0	0	0	0		52	0.3	40.0	-		หนองไผ่แก้ว	บ้านบึง	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 06:58:23	null	null	-	0	0	0	0		53	1.1	44.4	-		คลองกาว	บ้านบึง	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 07:03:46	null	null	-	0	0	0	0		56	0.9	48.5	-		หนองเลื้อยช้าง	หนองใหญ่	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 07:08:43	null	null	-	0	0	0	0		64	0.9	52.7	-		หนองเลื้อยช้าง	หนองใหญ่	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 07:14:01	null	null	-	0	0	0	0		43	0.8	58.4	-		ดงลิ้น	ปลวกแดง	ระยอง
17 พ.ย. 65 07:19:45	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	63.7	-		ละหาร	ปลวกแดง	ระยอง
17 พ.ย. 65 07:24:45	null	null	-	0	0	0	0		79	1.3	67.0	-		ละหาร	ปลวกแดง	ระยอง
17 พ.ย. 65 07:30:27	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	72.2	-		ละหาร	ปลวกแดง	ระยอง
17 พ.ย. 65 07:35:27	null	null	-	0	0	0	0		28	0.1	72.6	-		ละหาร	ปลวกแดง	ระยอง
17 พ.ย. 65 07:40:29	null	null	-	0	0	0	0		67	1.0	78.0	-		หนองบัว	บ้านค่าย	ระยอง
17 พ.ย. 65 07:45:50	null	null	-	0	0	0	0		75	1.2	84.5	-		หนองบัว	บ้านค่าย	ระยอง

20 ธ.ค. 65 13:37:49

Page 1 of 4

วันที่, เวลา	วันที่,เวลา เริ่มจอด	วันที่,เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาจอด	เซนเซอร์					ความเร็ว	ระยะทาง	ระยะทางรวม	อุณหภูมิ	สถานี	สถานที่		
				1	2	3	4	A						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
17 พ.ย. 65 07:50:50	null	null	-	0	0	0	0		59	1.1	89.7	-		บ้านค่าย	บ้านค่าย	ระยอง
17 พ.ย. 65 07:55:48	null	null	-	0	0	0	0		70	1.3	94.2	-		หนองตะพาน	บ้านค่าย	ระยอง
17 พ.ย. 65 08:00:48	null	null	-	0	0	0	0		59	1.1	98.8	-		เชิงเนิน	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 08:06:20	null	null	-	0	0	0	0		49	0.8	101.5	-		เชิงเนิน	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 08:12:10	null	null	-	0	0	0	0		62	1.1	107.9	-		ห้วยมา	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 08:17:55	null	null	-	0	0	0	0		69	1.2	114.1	-		เนินพระ	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 08:23:08	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	115.0	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 08:28:08	null	null	-	0	0	0	0		7	0.1	116.6	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 08:33:08	null	null	-	0	0	0	0		15	0.2	117.0	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 08:38:56	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.5	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 08:44:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 08:49:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 08:54:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 08:59:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 09:04:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 09:09:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 09:14:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 09:19:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 09:24:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 09:29:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 09:34:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 09:39:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 09:44:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 09:49:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 09:54:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 09:59:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 10:04:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 10:09:01	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	117.8	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 10:14:30	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	118.1	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง

20 ธ.ค. 65 13:37:49

Page 2 of 4

วันที่, เวลา	วันที่,เวลา เริ่มจอด	วันที่,เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาจอด	เลขเชอร์					ความเร็ว	ระยะทาง	ระยะทางรวม	อุปกรณ์	สถานี	สถานที่		
				1	2	3	4	A						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
17 พ.ย. 65 10:19:30	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	118.1	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 10:24:30	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	118.1	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 10:29:38	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	118.5	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 10:34:38	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	118.5	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 10:39:38	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	118.5	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 10:45:32	null	null	-	0	0	0	0		47	0.3	120.9	-		มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 10:50:40	null	null	-	0	0	0	0		64	1.2	126.5	-		ท่าใหม่	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 10:56:02	null	null	-	0	0	0	0		74	1.2	130.8	-		ท่าใหม่	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 11:01:18	null	null	-	0	0	0	0		52	0.5	135.9	-		เวียงฉิน	เมืองระยอง	ระยอง
17 พ.ย. 65 11:06:18	null	null	-	0	0	0	0		26	0.5	140.8	-		หนองสะพาน	บ้านค่าย	ระยอง
17 พ.ย. 65 11:11:44	null	null	-	0	0	0	0		58	0.9	146.1	-		บ้านค่าย	บ้านค่าย	ระยอง
17 พ.ย. 65 11:16:44	null	null	-	0	0	0	0		64	1.0	150.2	-		บางบุตร	บ้านค่าย	ระยอง
17 พ.ย. 65 11:22:07	null	null	-	0	0	0	0		65	1.1	156.3	-		หนองบัว	บ้านค่าย	ระยอง
17 พ.ย. 65 11:27:55	null	null	-	0	0	0	0		69	1.2	162.3	-		ฉะหาร	ปลวกแดง	ระยอง
17 พ.ย. 65 11:32:55	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	163.8	-		ฉะหาร	ปลวกแดง	ระยอง
17 พ.ย. 65 11:37:55	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	163.8	-		ฉะหาร	ปลวกแดง	ระยอง
17 พ.ย. 65 11:43:42	null	null	-	0	0	0	0		71	1.2	169.7	-		ปลวกแดง	ปลวกแดง	ระยอง
17 พ.ย. 65 11:49:29	null	null	-	0	0	0	0		72	1.1	176.5	-		ฉะลิหิธี	ปลวกแดง	ระยอง
17 พ.ย. 65 11:55:12	null	null	-	0	0	0	0		74	1.2	182.0	-		ฉะลิหิธี	ปลวกแดง	ระยอง
17 พ.ย. 65 12:00:58	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	187.1	-		หนองเสือช้าง	หนองใหญ่	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 12:05:58	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	187.1	-		หนองเสือช้าง	หนองใหญ่	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 12:11:50	null	null	-	0	0	0	0		74	1.1	192.2	-		หนองเสือช้าง	หนองใหญ่	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 12:16:50	null	null	-	0	0	0	0		61	1.1	198.0	-		หนองไผ่แก้ว	บ้านฉาง	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 12:22:33	null	null	-	0	0	0	0		61	0.9	203.9	-		หนองไผ่แก้ว	บ้านฉาง	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 12:28:11	null	null	-	0	0	0	0		46	0.7	208.0	-		หนองไผ่แก้ว	บ้านฉาง	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 12:34:03	null	null	-	0	0	0	0		63	0.6	214.0	-		หนองอิฐหิน	บ้านฉาง	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 12:39:03	null	null	-	0	0	0	0		24	0.1	218.3	-		หนองนาง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 12:44:03	null	null	-	0	0	0	0		66	1.2	223.5	-		ท่าบุญมี	เกาะจันทร์	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 12:49:03	null	null	-	0	0	0	0		63	1.0	228.2	-		ท่าบุญมี	เกาะจันทร์	ชลบุรี

20 ธ.ค. 65 13:37:49

Page 3 of 4

วันที่, เวลา	วันที่,เวลา เริ่มจอด	วันที่,เวลา สิ้นสุด	รวมเวลาจอด	เลขเชอร์					ความเร็ว	ระยะทาง	ระยะทางรวม	อุปกรณ์	สถานี	สถานที่		
				1	2	3	4	A						ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
17 พ.ย. 65 12:54:03	null	null	-	0	0	0	0		62	1.1	234.1	-		นาเวียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 12:59:09	null	null	-	0	0	0	0		19	0.4	237.3	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 13:04:57	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	238.9	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 13:09:57	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	238.9	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 13:33:28	17 พ.ย. 65 13:13:28	17 พ.ย. 65 13:33:47	0 วัน 00 ชม 20 นาที	0	0	0	0		0	0.0	238.9	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 13:33:47	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	238.9	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 13:38:47	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	238.9	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 13:43:47	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	238.9	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 13:48:47	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	238.9	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 14:14:56	17 พ.ย. 65 13:52:56	17 พ.ย. 65 14:15:35	0 วัน 00 ชม 22 นาที	0	0	0	0		0	0.0	238.9	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 14:15:35	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	238.9	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 14:20:35	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	238.9	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 14:25:35	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	238.9	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 14:30:35	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	238.9	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 14:35:47	null	null	-	0	0	0	0		18	0.2	240.8	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 14:40:58	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	240.8	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 14:46:09	null	null	-	0	0	0	0		25	0.2	241.8	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 14:51:56	null	null	-	0	0	0	0		0	0.0	242.8	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี
17 พ.ย. 65 23:59:14	17 พ.ย. 65 14:52:14	17 พ.ย. 65 23:59:14	0 วัน 09 ชม 07 นาที	0	0	0	0		0	0.0	242.8	-		หนองเหียง	พนัสนิคม	ชลบุรี

เวลาเดินทางรวม	0 วัน 04 ชม 26 นาที
รวมเวลาเดินเบา	0 วัน 03 ชม 40 นาที
รวมเวลาจอด	0 วัน 15 ชม 50 นาที
ระยะทางรวม	242.8

20 ธ.ค. 65 13:37:49

Page 4 of 4



### รายงานประจำวัน

ชื่อกลุ่มสาระ: กลุ่มสาระสังคม  
ชื่อรหัส: 87-0101 ชลบุรี

កំឡុងពេល: 2022-11-16 14:35 - 2022-11-17 00:10

[illegible][illegible]

## ภาคผนวก ฎ-3

---

เอกสารแจ้งผู้รับเหมาหลักเลียงช่วงเวลาเร่งด่วน



**เรียน** ผู้จัดการบริษัทรับเหมาขนส่ง สินค้า/ผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ-สารเคมี และของเสียอุตสาหกรรม

**เรื่อง** ความปลอดภัยในการขนส่งของรถบรรทุก สินค้า/ผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ-สารเคมี และของเสียอุตสาหกรรม ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยของการจราจรภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และปัญหาความหนาแน่นของการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ของวันทำการ ระหว่างช่วงเวลา 07.00-08.00 น. และเวลา 16.30-17.30 น. อ้างจากประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 68/2557 เรื่อง การควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ซึ่งบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน) ขอความร่วมมือกับทุกบริษัทรับเหมา ขนส่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ-สารเคมี และของเสียอุตสาหกรรม ขอให้ปฏิบัติตามประกาศการนิคมฉบับดังกล่าว ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการจราจรให้เข้ามารับ-ส่งสินค้า/วัตถุดิบ-สารเคมี และของเสียอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาเร่งด่วน 07.30-08.30 น. และเวลา 17.00-17.30 น. ของทุกวันทำการ (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. บังคับให้ใช้ความเร็วภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ไม่เกิน 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง (บริษัทฯ อาจสุ่มตรวจสอบจากรายงานระบบ GPS ที่ประจำรถ)
3. ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ และประเภทของใบอนุญาต ของพนักงานขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาต
4. ตรวจสอบการต่อภาษีรถ และการต่ออายุของกรมธรรม์ประกันภัยของรถบรรทุกแต่ละประเภท
5. ตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
6. ตรวจสอบระบบ GPS ให้พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะรถบรรทุกขนส่งของเสียอุตสาหกรรมต้องส่งรายงานของระบบ GPS ให้แผนกความปลอดภัยในวันถัดไปที่เข้ามารับของเสีย และแนบรายงาน GPS กับใบวางบิล(Invoice) ทุกเที่ยวที่ขนส่งของเสียอุตสาหกรรม
7. ห้ามรถบรรทุกขนส่งวิ่งผ่านเขตชุมชน โดยเฉพาะเส้นทางห้วยโป่ง-หนองบอน โดยเด็ดขาด
8. จะทำการสุ่มตรวจสอบสารเสพติด และตรวจแอลกอฮอล์ พนักงานขับรถ โดยแผนกความปลอดภัย

ขอขอบคุณทุกบริษัทรับเหมาขนส่ง ที่ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง



( สมเดช ไชยสุนทร )

รองประธานฝ่ายกิจการโรงงาน

**INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED**  
( A Subsidiary of Indorama Ventures Public Company Limited )

HEAD OFFICE : 75/92 Ocean Tower 2, 35<sup>th</sup> Floor, Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok.10110, Thailand.  
Tel: (66)2 661-6661, Fax: (66)2 661-6664

FACTORY : 6,1 – 2 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphur Muamg Rayong, Rayong Province. 21150, Thailand.  
Tel: 66(0) 38 68-3870-8 , Fax: 66(0) 38 683-884

FACTORY : 35/8 Moo.4 , Petchkasam Road, Tambol. Khunkaew, Amphur. Nakhonchaisri, Nakhonpathom, 73120, Thailand.  
Tel: 66(0) 34 222-191-9 , Fax: 66(0) 34 324-169 till 70

**เอกสารแนบท้าย**  
**กฎระเบียบของพนักงานขับรถขนส่ง**

1. ติดต่อแลกบัตรทุกครั้งเมื่อเข้าในเขตพื้นที่โรงงาน
2. สวมรองเท้านิรภัยตลอดเวลาในเขตพื้นที่โรงงาน (สวมใส่ตั้งแต่ป้อม รปภ.1)
3. ห้ามนำบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในการขนส่งเข้ามาในเขตพื้นที่โรงงาน ห้ามนำครอบครัว(สตรีและเด็ก) ติดรถเข้ามาในเขตพื้นที่โรงงาน
4. ให้ขับด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเครื่องหมายจราจรภายในเขตพื้นที่โรงงาน
5. ห้ามสูบบุหรี่ในเขตพื้นที่โรงงานอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามระเบียบบริษัทฯ (อนุญาตให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น)
6. ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์-สารเสพติด เข้าเขตพื้นที่โรงงาน และให้ความร่วมมือในการสุ่มตรวจแอลกอฮอล์-สารเสพติด โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ
7. ห้ามใช้วาจาและกิริยาที่ไม่สุภาพต่อพนักงานซึ่งนำหนัก และ พนักงาน รปภ.ของบริษัทฯ

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
24 กันยายน 2561

**INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED**  
( A Subsidiary of Indorama Ventures Public Company Limited )

HEAD OFFICE : 75/92 Ocean Tower 2,35<sup>th</sup> Floor, Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok.10110, Thailand.  
Tel: (66)2 661-6661, Fax: (66)2 661-6664

FACTORY : 6,1 – 2 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphur Muamg Rayong, Rayong Province. 21150, Thailand.  
Tel: 66(0) 38 68-3870-8 , Fax: 66(0) 38 683-884

FACTORY : 35/8 Moo.4 , Petchkasam Road,Tambol. Khunkaew, Amphur. Nakhonchaisri, Nakhonpathom, 73120, Thailand.  
Tel: 66(0) 34 222-191-9 , Fax: 66(0) 34 324-169 till 70

ภาคผนวก จ

อาชีพอนามัยและความปลอดภัย

## ภาคผนวก ฐ-1

---

สำเนาเอกสารการแต่งตั้ง  
คณะกรรมการความปลอดภัย




ประกาศที่ 006/2565

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำปี 2565-2567

เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 และเพื่อให้มีส่วนร่วมและบริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน 25 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเลขบัตรประชาชน
1. คุณสมเดช ไชยสุรินทร์	ประธานคณะกรรมการฯ	
2. คุณสุพัฒน์ สว่างศรี	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
3. คุณธวัชชัย พงษ์บ้านไร่	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
4. คุณวิทย์ ศรีชัย	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
5. คุณไพรัตน์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
6. คุณนริศ ลิทธิแพทย์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
7. คุณสุนันทา ดอนพรรัตน์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
8. คุณกาลสิทธิ์ ไศธนะ	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
9. คุณกฤตชนพล อินทร์บัว	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
10. คุณมณฑล สงวนงาม	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
11. คุณพรเทพ ไชยสุรินทร์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
12. คุณอัยยา มุ่งสวัสดิ์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
13. คุณรดา รัชชนาพงศ์	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
14. คุณสมคิด พูลกลาง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
15. คุณกัมพล พงษ์สีมา	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
16. คุณพงศ์ศิริ ไตรรัตน์สรณกุล	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
17. คุณสาเกต แก่นยิ่ง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
18. คุณลาวัลย์ สังวรภรณ์	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
19. คุณอภิชัย จันทร์ทอง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
20. คุณวิรัตน์ เขาเลียง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
21. คุณเปรมประชา ไชยสุรินทร์	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
22. คุณชัยชนะ นิลภูผา	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	

...../2

-2-

**INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED**  
( A Subsidiary of Indorama Ventures Public Company Limited )

HEAD OFFICE : 75/92 Ocean Tower 2, 35<sup>th</sup> Floor, Asoke Road, Klongtoey Nuea, Wattana, Bangkok. 10110, Thailand.  
Tel: (66)2 661-6661, Fax: (66)2 661-6664

FACTORY : 6,1 – 2 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphur Muang Rayong, Rayong Province. 21150, Thailand.  
Tel: 66(0) 38 68-3870-8 , Fax: 66(0) 38 683-884

FACTORY : 35/8 Moo.4 , Petchkasam Road, Tambol. Khunkaew, Amphur. Nakhonchaisri, Nakhonpathom, 73120, Thailand.  
Tel: 66(0) 34 222-191-9 , Fax: 66(0) 34 324-169 till 70

23. คุณนพดล	ทิจะยัง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
24. คุณอรณิษา	ไตร์ครอง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
25. คุณศิริรัตน์	จันทะยา	กรรมการและเลขานุการ




**โดยให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้**

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. ดำเนินการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ประกาศ ณ บัดนี้ มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 เมษายน 2567

ประกาศ ณ 29 เมษายน 2565



(นายอัสก มายุ)

ผู้จัดการโรงงาน

**INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED**  
( A Subsidiary of Indorama Ventures Public Company Limited )

HEAD OFFICE : 75/92 Ocean Tower 2, 35<sup>th</sup> Floor, Asoke Road, Klongtoey Nuea, Wattana, Bangkok. 10110, Thailand.  
Tel: (66)2 661-6661, Fax: (66)2 661-6664

FACTORY : 6,1 – 2 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphur Muang Rayong, Rayong Province. 21150, Thailand.  
Tel: 66(0) 38 68-3870-8 , Fax: 66(0) 38 683-884

FACTORY : 35/8 Moo.4 , Petchkasam Road, Tambol. Khunkaew, Amphur. Nakhonchaisri, Nakhonpathom, 73120, Thailand.  
Tel: 66(0) 34 222-191-9 , Fax: 66(0) 34 324-169 till 70

## ภาคผนวก ฐ-2

---

สำเนาเอกสารวาระการประชุมของ  
คณะกรรมการความปลอดภัย



รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ครั้งที่ 9/2565

วัน ศุกร์ ที่ 30 เดือนกันยายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ประชุมผ่าน Microsoft team บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	คุณศุภวัฒน์	สว่างศรี	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
2	คุณมงคล	สงวนงาม	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
3	คุณรัชชัย	พงษ์บ้านไร่	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
4	คุณอัยยา	บ่วงสวัสดิ์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
5	คุณรดา	ธัญนาพงศ์	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
6	คุณอรณิเชษฐา	ไคร์ครอง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
7	คุณสกล	แก่นยิ่ง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
8	คุณลาวัลย์	สังวรารักษ์	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
9	คุณนพดล	ทิจะยัง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
10	คุณนริศ	สิทธิแพทย์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
11	คุณวิจิ	ศรีชัย	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
12	คุณชัชชนะ	นิลภูผา	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
13	คุณไพรัตน์	เพ็ชรรัตน์ (คุณเผชิญ ยอดบุญ)	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
14	คุณอภิชัย	จันทร์ทอง (คุณภิรมยา บ่วงบุญ)	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
15	คุณวิรัตน์	เขาเลี้ยง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
16	คุณกฤตพล	อินทร์บัว	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
17	คุณพงศ์ศิริ	ไตรรัตน์สรณกุล	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
18	คุณเปรมประชา	ไชยสุรินทร์	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
19	คุณเกษมพล	พงสีมา	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
20	คุณวัฒนา	หล้าเนตร	ผู้ร่วมประชุม
21	คุณศิริรัตน์	จันทร์หา	เลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1	คุณสมเดช	ไชยสุรินทร์	ประธานคณะกรรมการ
2	คุณพรเทพ	ไชยสุรินทร์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
3	คุณกาสสิทธิ์	โสธนะ	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
4	คุณสมคิด	ทูลกลาง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
5	คุณสุนันทา	ล้อมพรรัตน์ (คุณกัญญา บัวฝ้าย)	กรรมการผู้แทนนายจ้าง

วาระการประชุม

**INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED**

( A Subsidiary of Indorama Ventures Public Company Limited )

HEAD OFFICE : 75/92 Ocean Tower 2,35<sup>th</sup> Floor, Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok.10110, Thailand.  
Tel: (66)2 661-6661, Fax: (66)2 661-6664

FACTORY : 6,1 – 2 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphur Muang Rayong, Rayong Province. 21150, Thailand.  
Tel: 66(0) 38 68-3870-8 , Fax: 66(0) 38 683-884

FACTORY : 35/8 Moo.4 , Petchkasam Road,Tambol. Khunkaew, Amphur. Nakhonchaisri, Nakhonpathom, 73120, Thailand.  
Tel: 66(0) 34 222-191-9 , Fax: 66(0) 34 324-169 till 70



Item	Description	Action by	
<b>วาระที่ 1 เรื่องแจ้งจากประธาน</b>			
	<p>คุณสุพัฒน์ กล่าวเปิดการประชุม แจ้งเรื่องกิจกรรมความปลอดภัย โครงการ BeST ที่ทำร่วมกับ NPC เป็นโครงการต่อเนื่องประมาณ 1 ปีครึ่ง โดยได้ Kick off กิจกรรมไปเมื่อวันที่ 26 ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นการสร้างความปลอดภัยในองค์กรของเราและจะปรึกษากับทางแผนก DTY เพื่อทำพิธีการเปิดกิจกรรม</p> <p>คุณสุพัฒน์ แจ้งกิจกรรมความปลอดภัยในเดือนกันยายน โดยทางแผนกฯ ได้ร่วมกับแผนก DTY และ SF ทำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้ขึ้นซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางแผนกเป็นอย่างดี</p> <p><b>ประเด็นปัญหาดังกล่าวภายในโรงงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณสุพัฒน์ แสร้งเรื่องการเยี่ยมชม โครงการนำขยะไปเผาเพื่อเป็นพลังงาน ที่ SCI ECO ซึ่งวันนี้ได้ไปตรวจเยี่ยม โครงการ และทางบริษัทของเราได้นำขยะส่งเผาที่นี่</li> <li>- คุณอัยยา แจ้งเรื่องการนำส่งขยะไม่อันตรายให้กับทาง GA และห้องพยาบาล โดยได้จัดอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 21/9/22 ขอให้ทุกแผนกปฏิบัติตาม ให้ถูกต้องเกี่ยวกับการแยกขยะ</li> </ul> <p><b>ประเด็นปัญหาความปลอดภัย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณอัยยา รายงานการตรวจหาสารเสพติดสำหรับพนักงานเข้าใหม่ทั้งหมด 7 คนในเดือนกันยายน พบสารเสพติด 2 ราย และฝากทุกแผนกประชาสัมพันธ์พนักงานทราบเกี่ยวกับประกาศของ IVL เรื่องกฎหมายในการเสพติด ห้ามพนักงานนำเข้ามาในโรงงานและห้ามเสพทุกกรณี</li> </ul> <p>และประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีในเดือนตุลาคม ซึ่งได้เพิ่มโปรแกรมการตรวจสุขภาพ จึงขอให้แจ้งพนักงานตรวจสอบโปรแกรมของตัวเองด้วย หลังจากตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว ช่วงบวเดือนธันวาคมจะเป็นการนัดพบแพทย์อีกครั้ง</p>	All concern	
<b>วาระที่ 2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการฯ</b>			
2.1	<p><b>สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย ประจำเดือนสิงหาคม 2565</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายการกฎหมายตามเอกสารแนบ</li> </ul>	<p>SHE</p> <p>All concern</p>	
2.2	<p><b>แจ้งแผนงานและกิจกรรมด้านความปลอดภัย เดือนกันยายน 2565</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Near Miss Report ประจำเดือน สิงหาคม จำนวน 4 เรื่อง</li> <li>- ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไฟไหม้ DTY 23/9/2022</li> <li>- ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้ (กลางคืน) SF 26/9/2022</li> <li>- Kick off กิจกรรม BeST 26/9/2022</li> </ul>	All concern	
<b>วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมและการติดตามผลจากการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 8/65</b>			
3.1	<p><b>รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/65</b></p> <p>นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/65 รับรองรายงานการประชุม จากมติของ</p>	คุณศิริรัตน์	

**INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED**  
( A Subsidiary of Indorama Ventures Public Company Limited )

HEAD OFFICE : 75/92 Ocean Tower 2, 35<sup>th</sup> Floor, Asoke Road, Klongtoey Nue, Wattana, Bangkok.10110, Thailand.  
Tel: (66)2 661-6661, Fax: (66)2 661-6664

FACTORY : 6,1 – 2 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphur Muang Rayong, Rayong Province. 21150, Thailand.  
Tel: 66(0) 38 68-3870-8 , Fax: 66(0) 38 683-884

FACTORY : 35/8 Moo.4 , Petchkasam Road, Tambol. Khunkaew, Amphur. Nakhonchaisri, Nakhonpathom, 73120, Thailand.  
Tel: 66(0) 34 222-191-9 , Fax: 66(0) 34 324-169 till 70

	คณะกรรมการ																																																																																																																		
3.2	<p>ติดตามผลจากการประชุมของคณะกรรมการ คปอ.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- คุณสุวัฒน์ แจ้งว่า ในวันที่ 1 กันยายน มอบหมายให้คุณเอริชชาประสานงาน เรื่องการตรวจสภาพจักรยานประจำปี โดยจะให้เวลา 1 เดือนในการแก้ไขปรับปรุง จักรยานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้</li></ul>	All concern	เริ่มตรวจ 26-28 ตุลาคม 2565																																																																																																																
วาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจำเดือนกันยายน 2565																																																																																																																			
4.1	<p>สถิติอุบัติเหตุพนักงาน IPI ประจำเดือน กันยายน 2565</p> <div><p>Accident 2022</p><p>การคำนวณ Accident Rate ฤดู 2022</p><table><thead><tr><th>Section</th><th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>May</th><th>June</th><th>July</th><th>Aug</th><th>Sep</th><th>Oct</th><th>Nov</th><th>Dec</th><th>Accident Rate</th></tr></thead><tbody><tr><td>DTY</td><td>4761</td><td>14,038</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>4,032</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>23.371</td></tr><tr><td>SF</td><td>7,035</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>7.64</td></tr><tr><td>BICC</td><td>29,877</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>23.37</td></tr><tr><td>POY</td><td>0</td><td>5,634</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>5.73</td></tr><tr><td>MFB</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>640.43</td></tr><tr><td>EI</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>20.10</td><td></td><td></td><td></td><td>20.00</td></tr><tr><td>Total Plant</td><td>34,805</td><td>19,772</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>645,964</td><td>0</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>719.842</td></tr></tbody></table></div>	Section	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Accident Rate	DTY	4761	14,038	0	3	0	4,032	0	0	0				23.371	SF	7,035	0	0	3	0	0	0	0	0				7.64	BICC	29,877	0	0	3	0	0	0	0	0				23.37	POY	0	5,634	0	1	0	0	0	0	0				5.73	MFB	0	0	0	3	0	0	0	0	0				640.43	EI	0	0	0	3	0	0	0	0	20.10				20.00	Total Plant	34,805	19,772	0	0	0	645,964	0	0	20	0	0	0	719.842	All concern	อุบัติเหตุ แผนก E&I พนักงานเดินชนแผ่น อะลูมิเนียมที่ใช้หุ้มท่อ คิวเทอม เย็บ 7 เข็ม เกิดขึ้นจากการให้พนักงาน สวมหมวกนิรภัยขณะทำงาน และเปลี่ยนอะลูมิเนียมใหม่ ติดป้ายเตือนระวังศีรษะ และป้ายบอกความสูง
Section	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Accident Rate																																																																																																						
DTY	4761	14,038	0	3	0	4,032	0	0	0				23.371																																																																																																						
SF	7,035	0	0	3	0	0	0	0	0				7.64																																																																																																						
BICC	29,877	0	0	3	0	0	0	0	0				23.37																																																																																																						
POY	0	5,634	0	1	0	0	0	0	0				5.73																																																																																																						
MFB	0	0	0	3	0	0	0	0	0				640.43																																																																																																						
EI	0	0	0	3	0	0	0	0	20.10				20.00																																																																																																						
Total Plant	34,805	19,772	0	0	0	645,964	0	0	20	0	0	0	719.842																																																																																																						
4.2	<p>สถิติอุบัติเหตุพนักงานรับเหมา เดือนสิงหาคม 2565</p>	All concern	ไม่มีอุบัติเหตุ																																																																																																																
<p><b>การตรวจความปลอดภัย โดยคณะกรรมการความปลอดภัย</b></p> <p>ในการตรวจพื้นที่แต่ละแผนกโดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ขอให้เพิ่มการตรวจ และบันทึกในแบบฟอร์มการตรวจติดตาม SHE-OF33_00 ตามหัวข้อดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.ตรวจการหกรั่วไหลของสารเคมี น้ำมัน และน้ำเสียที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดจากกระบวนการผลิต ภายในพื้นที่ และของการรั่วไหลจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Pump , Valve ข้อต่อ และการจัดเก็บสารเคมี</li><li>2.ตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าตามทะเบียนของแต่ละแผนก ในการเปลี่ยนเป็นปลั๊กเสียบ 3pin รวมทั้งได้รับ 3 pin ด้วย</li><li>3.ตรวจการสวมใส่ PPE ของพนักงานที่ระบุในป้ายบังคับในแต่ละพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน โดยให้บันทึกชื่อและจำนวนผู้ที่ไม่สวมใส่ ชกเว้นพนักงานใหม่ที่ยังไม่ได้รับรองเท่า</li></ol> <p>นิรภัยของบริษัทขอให้ทำการบันทึกภาพด้วยในทุกหัวข้อที่</p>		Audit Team	SHE-OF32_00แบบฟอร์มการตรวจ คปอ. ทีม A ตรวจพื้นที่ DTY ทีม B ตรวจพื้นที่ SF ทีม C ตรวจพื้นที่ UT ทีม D ตรวจพื้นที่ PM2																																																																																																																
วาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา																																																																																																																			
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. คุณสุวัฒน์ แจ้งว่าในเดือนตุลาคม คาดว่าจะมีการประกวดพื้นที่ทั้งขยะในแต่ละแผนก ซึ่งจะนำเรื่องเสนอคุณสมเดชอีกครั้งและจะแจ้งให้ทราบ</li></ol>																																																																																																																		

**INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED**  
( A Subsidiary of Indorama Ventures Public Company Limited )

HEAD OFFICE : 75/92 Ocean Tower 2,35<sup>th</sup> Floor, Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok.10110, Thailand.  
Tel: (66)2 661-6661, Fax: (66)2 661-6664

FACTORY : 6,1 – 2 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphur Muang Rayong, Rayong Province. 21150, Thailand.  
Tel: 66(0) 38 68-3870-8 , Fax: 66(0) 38 683-884

FACTORY : 35/8 Moo.4 , Petchkasam Road,Tambol. Khunkaew, Amphur. Nakhonchaisri, Nakhonpathom, 73120, Thailand.  
Tel: 66(0) 34 222-191-9 , Fax: 66(0) 34 324-169 till 70



	<p>2. คุณสุวัฒน์ แห้วเกตุอุบัติเหตุสารเคมีหกรั่วไหลที่ นครปฐม และขอให้ทุกหน่วยงานหมั่นตรวจสอบในเรื่องความปลอดภัยให้สม่ำเสมอ</p> <p>3. คุณอรณิชา แห้วเรื่องเคสอุบัติเหตุ เกี่ยวกับการใช้รถโฟล์คลิฟแบบย่นจับ พนักงานวางเท้าออกมานอกตัวรถและถูกกระแทกกับกำแพง สูญเสียนิ้วเท้า 3 นิ้ว</p> <p>4. คุณรัชชัย เสนอเรื่องการตรวจพื้นที่ของ คปอ. แต่ละแผนกควรมีผู้ติดตามเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ได้ตรวจไปด้วย</p>		
--	--	--	--

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

บันทึกรายงานการประชุม

ทบทวนรายงานการประชุม

.....  
(คุณวิจิรัตน์ จันทะยา)

กรรมการและเลขานุการ ฯ

.....  
(คุณสุวัฒน์ สว่างศรี)

ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย ฯ

รับรองรายงานการประชุม

.....  
(คุณสมเดช ไชยสุรินทร์)

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย

**INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED**  
( A Subsidiary of Indorama Ventures Public Company Limited )

HEAD OFFICE : 75/92 Ocean Tower 2,35<sup>th</sup> Floor, Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok.10110, Thailand.  
Tel: (66)2 661-6661, Fax: (66)2 661-6664

FACTORY : 6,1 – 2 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphur Muamg Rayong, Rayong Province. 21150, Thailand.  
Tel: 66(0) 38 68-3870-8 , Fax: 66(0) 38 683-884

FACTORY : 35/8 Moo.4 , Petchkasam Road,Tambol. Khunkaew, Amphur. Nakhonchaisri, Nakhonpathom, 73120, Thailand.  
Tel: 66(0) 34 222-191-9 , Fax: 66(0) 34 324-169 till 70

รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ครั้งที่ 9/2565

วันศุกร์ ที่ 30 เดือนกันยายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ประชุมผ่าน Microsoft team บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	รับทราบ
1	คุณสุวัฒน์ สว่างศรี	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
2	คุณรณทล สงวนงาม	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
3	คุณรัชชัย พงษ์บ้านไร่	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
4	คุณอัยยา มุ่งสวัสดิ์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
5	คุณรดา รัตนพวงส์	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
6	คุณอรดิษา ไตรศรีทอง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
7	คุณสากล แก่นยิ่ง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
8	คุณลาวัลย์ ถังวราภรณ์	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
9	คุณเนพล หิจะฮัง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
10	คุณเนริศ สิทธิแพทย์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
11	คุณวิธ ศรีชัย	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
12	คุณชัยชนะ นิลภูผา	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
13	คุณไพรัตน์ เพ็ชรรัตน์ (คุณเผชิญ ยอดบุญ)	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
14	คุณอภิชัย จันทร์ทอง (คุณภิรมยา ม่วงนุ)	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
15	คุณวิรัตน์ เขมเลียง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
16	คุณกฤตพล อินทร์บัว	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
17	คุณพงศ์ศิริ ไตรรัตน์สรณกุล	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
18	คุณเปรมประชา ไชยสุรินทร์	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
19	คุณกัมพล พงสีมา	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
20	คุณรัตนา หล้าเนตร	ผู้ร่วมประชุม	
21	คุณศิริคำ จันทะยา	เลขานุการ	

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1	คุณสมเดช ไชยสุรินทร์	ประธานคณะกรรมการ	
2	คุณวิรัตน์ เขมเลียง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
3	คุณกาลสิทธิ์ ไศริยะ	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
4	คุณสมคิด พูลกลาง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
5	คุณสุนันทา สื่อนพรัตน์ (คุณกัญญา บัวฝ้าย)	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	

**INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED**  
( A Subsidiary of Indorama Ventures Public Company Limited )

HEAD OFFICE : 75/92 Ocean Tower 2,35<sup>th</sup> Floor, Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok.10110, Thailand.  
Tel: (66)2 661-6661, Fax: (66)2 661-6664

FACTORY : 6,1 – 2 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphur Muang Rayong, Rayong Province. 21150, Thailand.  
Tel: 66(0) 38 68-3870-8 , Fax: 66(0) 38 683-884

FACTORY : 35/8 Moo.4 , Petchkasam Road,Tambol. Khunkaew, Amphur. Nakhonchaisri, Nakhonpathom, 73120, Thailand.  
Tel: 66(0) 34 222-191-9 , Fax: 66(0) 34 324-169 till 70



รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ครั้งที่ 11/2565

วัน อังคาร ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ประชุมผ่าน Microsoft team บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	คุณสมเดช	ไชยสุรินทร์	ประธานคณะกรรมการ
2	คุณมงคล	สงวนงาม	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
3	คุณรัชชัย	พงษ์บ้านไร่	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
4	คุณอัยยา	บึงสวัสดิ์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
5	คุณอรณิชา	ไคร์ครอง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
6	คุณสากด	แก่นยิ่ง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
7	คุณฉาวลย์	สังวรารักษ์	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
8	คุณนพดล	ทิยะยัง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
9	คุณสุวิมล	ลือพันธ์ (คุณกัญญา บัวฝ้าย)	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
10	คุณสมคิด	บุลกลาง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
11	คุณไพรัตน์	เพ็ชรรัตน์ (คุณเผชิญ ยอดบุญ)	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
12	คุณอภิชัย	จันทร์ทอง (คุณภิรมยา บ่วงนุ)	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
13	คุณกฤตพล	อินทร์บัว	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
14	คุณพงศ์ศิริ	ไคร์สันตรณกุล	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
15	คุณเปรมประชา	ไชยสุรินทร์	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
16	คุณกัมพล	พงษ์สีมา	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
17	คุณวิรัตน์	จันทร์ยา	เลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1	คุณนริศ	สิทธิแพทย์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
2	คุณพรเทพ	ไชยสุรินทร์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
3	คุณกมลสิทธิ์	โสธนะ	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
4	คุณวิทย์	ศรีชัย	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
5	คุณชัยชนะ	นิลภูผา	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
6	คุณสุวัฒน์	สว่างศรี	กรรมการผู้แทนนายจ้าง
7	คุณรดา	ัญญาพงศ์	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
8	คุณวิรัตน์	เขาส้อย	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง

**INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED**

( A Subsidiary of Indorama Ventures Public Company Limited )

HEAD OFFICE : 75/92 Ocean Tower 2,35<sup>th</sup> Floor, Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok.10110, Thailand.  
Tel: (66)2 661-6661, Fax: (66)2 661-6664

FACTORY : 6,1 – 2 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphur Muang Rayong, Rayong Province. 21150, Thailand.  
Tel: 66(0) 38 68-3870-8 , Fax: 66(0) 38 683-884

FACTORY : 35/8 Moo.4 , Petchkasam Road,Tambol. Khunkaew, Amphur. Nakhonchaisri, Nakhonpathom, 73120, Thailand.  
Tel: 66(0) 34 222-191-9 , Fax: 66(0) 34 324-169 till 70

## วาระการประชุม

Item	Description	Action by	
<b>วาระที่ 1 เรื่องแจ้งจากประธาน</b>			
	<p>คุณสมเดช กล่าวเปิดการประชุม สถานการณ์โควิด ขณะนี้ยังคงระบาดต่อเนื่องและมีคนติดเป็นจำนวนมาก แต่อาการไม่ค่อยรุนแรง ทางสาธารณสุขคาดว่าในปีหน้า คงจะทุเลาลงแล้ว ทั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังปฏิบัติตามมาตรการ สวมหน้ากาก ล้างมือ ดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้น</p> <p>และได้แชร์เคสอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อเช้า ที่ขาทะเล PMY มีรถเก๋งชนกับจักรยาน 3 คันขณะปั่นจักรยานออกกำลังกายที่ชายหาด มีผู้บาดเจ็บสาหัส 1 ราย คนขับรถเป็นผู้หญิงมีอาการมีนเมา จึงขอให้พนักงานของเราที่รักการปั่นจักรยานดูแลตัวเองด้วย ระวังระวัง รวมถึงการใช้รถใช้ถนนไม่ขับเร็วเกินไปหรือเมาแล้วขับ</p> <p><b>ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน</b></p> <p>- คุณวรวิรัตน์ แจ้งเรื่องการรื้อคิท ZWL ที่ผ่านมามีเมื่อวันที่ 23-24 พ.ย.65 ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีประเด็นที่รุนแรง และมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเล็กน้อย จึงขอขอบคุณทุกแผนกที่ให้ความร่วมมือเพื่อให้การรื้อคิทผ่านไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ก็ยังต้องรักษาเป้าหมายขยะมูลฝอย 2 กิโลกรัม/คน/เดือน และ Diversion rate 90.33% กันต่อไป</p> <p><b>ประเด็นปัญหาความปลอดภัย</b></p> <p>- คุณอัยยา รายงานการตรวจหาสารเสพติด ในปีนี้ตรวจสารเสพติดพนักงานไปทั้งหมด 1602 ราย พบสารเสพติด 34 ราย สำหรับการสุ่มตรวจรอบสุดท้ายของปีจะมีขึ้นในเดือนหน้า และการตรวจหาสารเสพติดสำหรับพนักงานใหม่ของเดือนนี้ทั้งหมด 15 ราย พบ 1 รายเป็นกัญชา</p>	All concern	
<b>วาระที่ 2 เรื่องแจ้งจากคณะกรรมการฯ</b>			
2.1	<b>สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย ประจำเดือนตุลาคม 2565</b> - รายการกฎหมายตามเอกสารแนบ	SHE All concern	
2.2	<b>แจ้งแผนงานและกิจกรรมด้านความปลอดภัย เดือนพฤศจิกายน 2565</b> - Near Miss Report ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 18 เรื่อง - ผิดข้อห้ามจุกเดินไฟฟ้าไหม้ PM1 29-11-65 - Safety News วารสารความปลอดภัย ตอบคำถามความปลอดภัย ครั้งที่ 3/65	All All concern	
<b>วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมและการติดตามผลจากการประชุมของคณะกรรมการคปอ. ครั้งที่ 10/65</b>			
3.1	<b>รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/65</b> นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/65 รับรองรายงานการประชุม จากมติของคณะกรรมการ	คุณวรวิรัตน์	


## INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED ( A Subsidiary of Indorama Ventures Public Company Limited )

HEAD OFFICE : 75/92 Ocean Tower 2,35<sup>th</sup> Floor, Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok.10110, Thailand.  
Tel: (66)2 661-6661, Fax: (66)2 661-6664

FACTORY : 6,1 – 2 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphur Muang Rayong, Rayong Province. 21150, Thailand.  
Tel: 66(0) 38 68-3870-8 , Fax: 66(0) 38 683-884

FACTORY : 35/8 Moo.4 , Petchkasam Road,Tambol. Khunkaew, Amphur. Nakhonchaisri, Nakhonpathom, 73120, Thailand.  
Tel: 66(0) 34 222-191-9 , Fax: 66(0) 34 324-169 till 70



3.2	<p>ติดตามผลจากการประชุมของคณะกรรมการ คปอ.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- กรณีรถฉุกเฉินของ NPC เข้ามารับคนป่วย และมีผู้ติดตามไปด้วยกับผู้ป่วย ใครต้องมาส่งกลับ โรงงานหรือส่งกลับบ้าน</li></ul>	All concern	ยังไม่สรุป รอคุณสมบัติ และทีม SHE vud&iyh'																																																																																																																																					
วาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565																																																																																																																																								
4.1	<p>สถิติอุบัติเหตุพนักงาน IPI ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565</p> <div><table><thead><tr><th></th><th>DTY</th><th>POY</th><th>SF</th><th>BICO</th><th>E&amp;I</th><th>MFB</th></tr></thead><tbody><tr><td>Case</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Loss days</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>14</td></tr></tbody></table><p>การคำนวณ Accident Rate สะสม 2022</p><table><thead><tr><th>Section</th><th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th><th>Apr</th><th>May</th><th>June</th><th>July</th><th>Aug</th><th>Sep</th><th>Oct</th><th>Nov</th><th>Dec</th><th>Accident Rate</th></tr></thead><tbody><tr><td>DTY</td><td>4.701</td><td>14.039</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4.632</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>23.371</td></tr><tr><td>SF</td><td>7.035</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>7.04</td></tr><tr><td>BICO</td><td>23.07</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>23.07</td></tr><tr><td>POY</td><td>0</td><td>5.734</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5.893</td><td></td><td></td><td>11.53</td></tr><tr><td>MFB</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>640.432</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>640.43</td></tr><tr><td>E&amp;I</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>10.50</td><td></td><td></td><td></td><td>10.50</td></tr><tr><td>Total Plant</td><td>34.806</td><td>19.772</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>645.064</td><td>0</td><td>0</td><td>16.5</td><td>5.893</td><td>0</td><td>0</td><td>722.335</td></tr></tbody></table></div>		DTY	POY	SF	BICO	E&I	MFB	Case	4	2	1	1	1	1	Loss days	1	0	0	0	0	14	Section	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Accident Rate	DTY	4.701	14.039	0	0	0	4.632	0	0	0				23.371	SF	7.035	0	0	0	0	0	0	0	0				7.04	BICO	23.07	0	0	0	0	0	0	0	0				23.07	POY	0	5.734	0	0	0	0	0	0	0	5.893			11.53	MFB	0	0	0	0	0	640.432	0	0	0				640.43	E&I	0	0	0	0	0	0	0	0	10.50				10.50	Total Plant	34.806	19.772	0	0	0	645.064	0	0	16.5	5.893	0	0	722.335	All concern	ไม่มีอุบัติเหตุ
	DTY	POY	SF	BICO	E&I	MFB																																																																																																																																		
Case	4	2	1	1	1	1																																																																																																																																		
Loss days	1	0	0	0	0	14																																																																																																																																		
Section	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Accident Rate																																																																																																																											
DTY	4.701	14.039	0	0	0	4.632	0	0	0				23.371																																																																																																																											
SF	7.035	0	0	0	0	0	0	0	0				7.04																																																																																																																											
BICO	23.07	0	0	0	0	0	0	0	0				23.07																																																																																																																											
POY	0	5.734	0	0	0	0	0	0	0	5.893			11.53																																																																																																																											
MFB	0	0	0	0	0	640.432	0	0	0				640.43																																																																																																																											
E&I	0	0	0	0	0	0	0	0	10.50				10.50																																																																																																																											
Total Plant	34.806	19.772	0	0	0	645.064	0	0	16.5	5.893	0	0	722.335																																																																																																																											
4.2	<p>สถิติอุบัติเหตุพนักงานรับเหมา เดือนพฤศจิกายน 2565</p>	All concern	ไม่มีอุบัติเหตุ																																																																																																																																					
	<p><b>การตรวจความปลอดภัย โดยคณะกรรมการความปลอดภัย</b></p> <p>ในการตรวจพื้นที่แต่ละแผนกโดยคณะกรรมการความปลอดภัย ขอให้เพิ่มการตรวจ และบันทึกในแบบฟอร์มการตรวจติดตาม SHE-OF33_00 ตามหัวข้อดังนี้</p> <p>1.ตรวจการทกรั่วไหลของสารเคมี น้ำมัน และน้ำเสียที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดจากระบบการผลิต ภายในพื้นที่ และของการรั่วไหลจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Pump , Valve ข้อต่อ และการจัดเก็บสารเคมี</p> <p>2.ตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าตามทะเบียนของแต่ละแผนก ในการเปลี่ยนเป็นปลั๊กเสียบ 3pin รวมทั้งได้รับ 3 pin ด้วย</p> <p>3.ตรวจการสวมใส่ PPE ของพนักงานที่ระบุในป้ายบังคับในแต่ละพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน โดยให้บันทึกชื่อและจำนวนผู้ที่ไม่สวมใส่ ยกเว้นพนักงานใหม่ที่ยังไม่ได้รับรองเท่า</p> <p>นิรภัยของบริษัทฯขอให้ทำการบันทึกภาพด้วยในทุกหัวข้อที่</p>	Audit Team	<p>SHE-OF32_00แบบฟอร์มการตรวจ คปอ.</p> <p>ทีม A ตรวจพื้นที่ DTY</p> <p>ทีม B ตรวจพื้นที่ SF</p> <p>ทีม C ตรวจพื้นที่ UT</p> <p>ทีม D ตรวจพื้นที่ PM2</p>																																																																																																																																					

**INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED**  
( A Subsidiary of Indorama Ventures Public Company Limited )

HEAD OFFICE : 75/92 Ocean Tower 2,35<sup>th</sup> Floor, Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok.10110, Thailand.  
Tel: (66)2 661-6661, Fax: (66)2 661-6664

FACTORY : 6,1 – 2 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphur Muang Rayong, Rayong Province. 21150, Thailand.  
Tel: 66(0) 38 68-3870-8 , Fax: 66(0) 38 683-884

FACTORY : 35/8 Moo.4 , Petchkasam Road,Tambol. Khunkaew, Amphur. Nakhonchaisri, Nakhonpathom, 73120, Thailand.  
Tel: 66(0) 34 222-191-9 , Fax: 66(0) 34 324-169 till 70



วาระที่ 5 เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. คุณสมคิด แจ้งเรื่องการจราจรหน้าโรงงานช่วงเลิกงาน มีรถมาจอดรอรับพนักงาน / กดเงิน ซึ่งทำให้การจราจรติดขัดมากและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย</li> <li>2. คุณกฤตพล เสนอว่า ควรจัดพื้นที่จอดรถเพิ่มบริเวณหน้าโรงงาน เพื่อลดการจราจรแออัดช่วงเวลาเร่งด่วน</li> <li>3. คุณสมคิดแจ้งเรื่องรถขนส่งสินค้าภายในโรงงาน ขับเร็วเกินกำหนด ขอให้ทาง SHE แจ้งไปยังต้นสังกัด</li> <li>4. คุณรัชชัย แจ้งเรื่อง ร่องน้ำ TIAF ไม่มีฝาปิด คนเดินไปมา อาจพลัดตกลงไป ได้รับบาดเจ็บได้</li> </ol>	PA/SHE	<p>คุณสมเดชจะรับไว้พิจารณา</p> <p>คุณสมเดช มอบหมายให้ SHE ทำหนังสือถึงบริษัทขนส่งเพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทเรา</p> <p>คุณสมเดชจะรับไว้พิจารณา</p>

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

บันทึกรายงานการประชุม

บททวนรายงานการประชุม

(คุณเรติรัตน์ จันทะยา)

กรรมการและเลขานุการ ฯ

(คุณสุวัฒน์ สว่างศรี)

ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย ฯ

รับรองรายงานการประชุม

(คุณสมเดช ไชยสุรินทร์)

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย

## INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

( A Subsidiary of Indorama Ventures Public Company Limited )

HEAD OFFICE : 75/92 Ocean Tower 2,35<sup>th</sup> Floor, Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok.10110, Thailand.  
Tel: (66)2 661-6661, Fax: (66)2 661-6664

FACTORY : 6,1 – 2 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphur Muamg Rayong, Rayong Province. 21150, Thailand.  
Tel: 66(0) 38 68-3870-8 , Fax: 66(0) 38 683-884

FACTORY : 35/8 Moo.4 , Petchkasam Road,Tambol. Khunkaew, Amphur. Nakhonchaisri, Nakhonpathom, 73120, Thailand.  
Tel: 66(0) 34 222-191-9 , Fax: 66(0) 34 324-169 till 70

รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ครั้งที่ 11/2565

วัน อังคาร ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ประชุมผ่าน Microsoft team บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	รับทราบ
1	คุณสมเดช ไชยสุรินทร์	ประธานคณะกรรมการ	
2	คุณมงคล สงวนงาม	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
3	คุณรัชชัย พงษ์บ้านไร่	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
4	คุณอัยยา มุ่งสวัสดิ์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
5	คุณอรณิชา ไชยศรีทอง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
6	คุณสากล แก่นยิ่ง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
7	คุณลาวัณย์ ตั้งวราภรณ์	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
8	คุณนพดล ทิยะยัง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
9	คุณสุมนิศา ลีอนพรัตน์ (คุณกัญญา บัวฝ้าย)	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
10	คุณสมคิด พูลกลาง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
11	คุณไพรัตน์ เพ็ชรรัตน์ (คุณเจริญ ยอดบุญ)	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
12	คุณอภิชัย จันทร์ทอง (คุณกิริยา ม่วงนุ)	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
13	คุณกฤตพล อินทร์บัว	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
14	คุณพงศ์ศิริ ไชยรัตน์สรณกุล	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
15	คุณเปรมประชา ไชยสุรินทร์	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
16	คุณกัมพล พงศ์มา	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
17	คุณศิริวัฒน์ จันทะยา	เลขานุการ	

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1	คุณนริศ ลิทธิแพทย์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
2	คุณพรเทพ ไชยสุรินทร์	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
3	คุณกมลสิทธิ์ ไชยชนะ	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
4	คุณวิไล ศรีชัย	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
5	คุณชัยชนะ นิลภูผา	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
6	คุณสุพัฒน์ สว่างศรี	กรรมการผู้แทนนายจ้าง	
7	คุณรดา รัตนนาพงศ์	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	
8	คุณวิรัตน์ เขมเลีย	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง	

**INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED**

( A Subsidiary of Indorama Ventures Public Company Limited )

HEAD OFFICE : 75/92 Ocean Tower 2,35<sup>th</sup> Floor, Asoke Road, Klongtoey Nuer, Wattana, Bangkok.10110, Thailand.  
Tel: (66)2 661-6661, Fax: (66)2 661-6664

FACTORY : 6,1 – 2 Road, Tambol Map Ta Phut, Amphur Muang Rayong, Rayong Province. 21150, Thailand.  
Tel: 66(0) 38 68-3870-8 , Fax: 66(0) 38 683-884

FACTORY : 35/8 Moo.4 , Petchkasam Road,Tambol. Khunkaew, Amphur. Nakhonchaisri, Nakhonpathom, 73120, Thailand.  
Tel: 66(0) 34 222-191-9 , Fax: 66(0) 34 324-169 till 70

ภาคผนวก ฐ-3

สำเนานโยบายของบริษัทฯ



We, Indorama Polyester Industries Public Company Limited Rayong Manufacturer of Polyester Chips, Staple Fiber and Filament Yarn, are committed to:

### QUALITY POLICY

- Deliver products and services to customers, external and internal, in conformity with their expectations and our promises to them, EVERY TIME.
- Create lasting partnerships with all customers by creating the optimum product and service quality, reliability, dynamic marketing strategies and ethical business practices.
- Maintain our leadership status by raising the performance bar and continuously improving the products and processes.
- Continue good relationship with interested parties of the company
- Work according to our ISO 9001:2015 Quality Management Systems and satisfy applicable requirements, at all times.

### ENVIRONMENTAL POLICY

- To compliance with obligations related to environmental conservation which is in force during the operation of our business and take additional measure as and when found necessary.
- To put effort to reduce the burden on the environment by pollution prevention *and establish an environmentally friendly procurement*, saving resources, saving electrical energy, and reducing waste, in all aspects of the company's business activities.
- To continuously improve and provide management system on resources setting, reviewing, and communicating with its employees and business associates, regarding implementation of its environmental objectives.
- To follow above policy for all future diversifications and expansions so that environment is preserved.
- To provide, maintain and support Zero waste to Landfill management for sustainability environmental protection

### SAFETY POLICY

- To comply with all applicable laws and regulations and take additional measures as may found necessary.
- To ensure all managers and employees are trained and accountable for preventing work related injuries and illnesses.
- To provide appropriate safety training to all employees.
- To maintain and equip all its facilities to ensure safe operation.
- To provide appropriate personal protective equipment to all employees for their safety.
- To create an effective communication system for communicate of any change in safety rules, regulations and requirements.
- To involve and motivate all employees as a matter of priority to exercise personal responsibility and to co-operate in preventing harm to themselves and others
- To continuously improve on company safety performance.
- To focus about reducing of any risks which may cause to Occupational Health and Safety matters impacts

### ENERGY POLICY

- Establish and implement the systems to optimize energy consumption by applying energy conservation techniques as a part of our regular operations while keeping compliance with all applicable legal, corporate and contractual agreement requirements.
- Continuously improve the efficiency of energy resources and energy efficiency of the organization and be suitable for business, technology and good working practices, as well as purchasing energy-efficient equipment and services.
- Define the objectives, targets and action plans for energy conservation each year and will provide necessary information and resources to achieve these.
- Set up necessary procedures to communicate the changes to all concerned.
- To establish Energy Committee to co-ordinate the activities with all process owners and employees who would be actually responsible for energy performance in their respective areas.
- Establish a working group to review and update policies, goals, and action plan periodically for effective energy management
- Focusing on taking action to mitigate risks that may affect Energy Performance and support the necessary resources and skill for personnel to strengthen relevant operations and to manage energy management sustainably.

Effective date: 21<sup>st</sup> July 2021

ประกาศใช้ วันที่: 21 กรกฎาคม 2564

(ASHOK MATHUR)

SITE HEAD

เรา บริษัทอินโดรามา โพลีเอสเตอร์อินดัสตรีส์จำกัด (มหาชน) ระยของ ผู้ผลิต โพลีเอสเตอร์รีไฟ สแตปิลไฟเบอร์ และฟิลาเมนตยาน ขอให้คำมั่นว่า :

### นโยบายคุณภาพ

- จะจัดส่งสินค้าและบริการให้ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกตามความคาดหวังของพวกเขาและตามคำสัญญาของพวกเราในทุกๆ ครั้ง
- สร้างหุ้นส่วนที่ยาวนานกับลูกค้าทั้งหมดโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด สามารถไว้วางใจได้ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่แข็งแกร่ง และดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
- รักษาไว้ซึ่งสถานะของความน่าเชื่อถือ โดยการเพิ่มอัตราความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
- ทำการสนับสนุนส่งเสริมให้รู้จักความนิยมของบริษัทด้วยกัน โดยการยกระดับความรู้และความชำนาญของพนักงานทั้งหมดดำรงไว้ซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
- ปฏิบัติตาม ISO 9001:2015 ระบบการจัดการด้านคุณภาพ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง, ตลอดเวลา

### นโยบายสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามข้อบังคับผูกมัดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลบังคับใช้ระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมจากการตรวจวัด และตามความจำเป็น
- พยายามที่จะลดการะบบสภาพแวดล้อม โดยการป้องกันมลภาวะ และกำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการลดสิ่งปฏิกูล ในทุกด้านของกิจกรรมของบริษัท
- ปรับปรุงระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดย จัดให้มีแหล่งสำหรับจัดตั้ง พิจารณาและให้มีการสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กร รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และมีการดำเนินการโดย มีการจัดตั้งวัตถุประสงค์ทางสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติตามนโยบายข้างบนในการขยายตัว และการปรับปรุงทางธุรกิจในอนาคตทั้งหมด เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป
- จัดให้มีการบริหารจัดการด้านการฝักกลบของเสียเป็นศูนย์ ดำรงรักษา และสนับสนุนการพัฒนา เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

### นโยบายความปลอดภัย

- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และกรณีเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความจำเป็น
- จัดให้มีการบริหารจัดการทางด้านความปลอดภัย และมีการจัดการเชิงป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานด้วย
- จัดให้มีการฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ให้กับพนักงานทั้งหมด
- มีการบำรุงรักษาและจัดให้มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้กับพนักงานทั้งหมด เพื่อความปลอดภัย
- จัดให้มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทางด้านการกฎระเบียบความปลอดภัย ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ให้พนักงานทุกคนให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยขอการกระทำของตนเอง และให้ความร่วมมือในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและบุคคลอื่น
- มีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

### นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

- บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของงานของบริษัทฯ ต้องสอดคล้องกับกฎหมาย พันธะสัญญา และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้านพลังงาน และสมรรถนะพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์และบริการที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน
- บริษัทฯ จะกำหนดแผน วัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดเตรียมสารสนเทศและทรัพยากรที่จำเป็น ให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายบรรลุ
- บริษัทฯ จะทำการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- จัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อทำให้มั่นใจว่าในทุกกิจกรรมจะได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมไปถึงเจ้าของพื้นที่ ที่จะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม
- ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงาน จะทบทวน ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานทุกปี
- มุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสมรรถนะด้านพลังงาน สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น เพิ่มพูนความรู้ และทักษะให้แก่บุคลากร เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างยั่งยืน



## ภาคผนวก ฐ-4

---

แผนงานติดตามด้านความปลอดภัย  
ประจำปี พ.ศ. 2565

[illegible]



[illegible]

[illegible]

ID	Description	Respond	Budget	Start	End	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
	<b>SHE.Action Plan 2022</b>	<b>SHE.Dept.</b>	<b>THB</b>	<b>2-Jan</b>	<b>28-Dec</b>												
9.11	สธ.1	SHE.Engineer / R		1-Jan	31-Jan												
9.12	สธ.3	SHE.Engineer / R		1-May	30-Jun												
9.13	พศ.1	SHE.Engineer / R		1-Mar	31-Mar												
9.14	ทศ.2	SHE.Manager		1-Jan	31-Dec												
9.15	Hoist Inspection 3 month	SHE.Engineer / O		1-Jan	31-Dec												
9.16	Elevator Inspection monthly	SHE.Engineer / O		1-Jan	31-Dec												
9.17	Building Inspection	SHE.Engineer / O		1-Jun	31-Dec												
9.18	รพ.7	SHE.Engineer / O		1-Jan	31-Jan												
9.19	มท.8	SHE.Engineer / O		1-Jan	31-Dec												
9.20	Hazard Risk Assessment report รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในงาน ทุก 5 ปี	SHE.Manager	180,000	1-May	31-Oct												
	R = Ratirat , O = Onnisha																
<b>10</b>	<b>Waste Managment</b>																
10.1	Monitor waste storage area	SHE.Supervisor		1-Jan	31-Dec												
10.2	Waste Disposal	SHE.Supervisor	3,500,000	1-Jan	31-Dec												
10.3	Water Gutter Daily Sampling	SHE.Supervisor		1-Jan	31-Dec												
10.4	Waste Disposal Yearly Audit	SHE.Manager		1-Feb	30-Nov												
<b>11</b>	<b>Safety Activity</b>																
11.1	Safety & Environment Day 2019	SHE.Team	150,000	15-Nov	30-Nov												
<b>12</b>	<b>Health Check-up (Occupational)</b>																
12.1	Health Check up Date	HR.Team		15-Oct	31-Oct												
		<b>Total Budget</b>	<b>7,579,318</b>														

 Plan  
 Actual

Issues by Supat S. (SHE-MG.) 21/12/2022

Approval Somdech Ch. (Vice President.) 21/12/2022



## ภาคผนวก ฐ-5

สำเนาเอกสารกฎระเบียบข้อบังคับในการสวมใส่  
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

วันที่บังคับใช้ : 1 ต.ค. 2559

วันที่ทบทวน : 30 ก.ย. 2562

Effective Date :

Validity Date :

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
 รติรัตน์ จันทะยา	 สุพัฒน์ สว่างศรี	 สุพัฒน์ สว่างศรี
Supervisor	Manager	Manager

### สารบัญ

1. วัตถุประสงค์ (PURPOSE).....	2
2. ขอบเขต (SCOPE) .....	2
3. เอกสารอ้างอิง (REFERENCE) .....	2
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ (APPARATUS).....	2
5. สารเคมี (CHEMICALS USED) .....	3
6. วิธีปฏิบัติงาน (PROCEDURE) .....	3
7. การรายงาน (REPORT) .....	6
8. การบันทึก (RECORD) .....	7
9. ข้อควรระวัง (SAFETY CAUTION) .....	7
10. ประวัติการแก้ไข (REVISION HISTORY).....	7

**ORIGINAL**

**1. จุดประสงค์ ( Purpose )**

เพื่อเป็นกฎระเบียบในการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ( PPE ) ปฏิบัติงานในพื้นที่ Hygiene Plant ( Fiber Line 1 ) และพื้นที่ BICO Plant

**2. ขอบเขต ( Scope )**

ระเบียบวิธีปฏิบัตินี้ ใช้สำหรับพนักงานและพนักงานรับเหมาที่ปฏิบัติงานภายในบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)

**ความรับผิดชอบ**

แผนกความปลอดภัย (SHE) มีหน้าที่โดยตรงในการกำหนด Spec มาตรฐานของอุปกรณ์ PPEเพิ่มเติม (นอกเหนือจากอุปกรณ์ PPE มาตรฐาน) ในพื้นที่ปฏิบัติงานพิเศษภายในโรงงานได้แก่พื้นที่ Hygiene (Fiber Line 1) และพื้นที่ BICO Plant และควบคุมกำกับการใช้งานของอุปกรณ์ PPE พิเศษสำหรับผู้รับเหมาที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

**คำจำกัดความ**

- PPE อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่บริษัทกำหนดและบังคับให้สวมใส่ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
- Hygiene Plant คือพื้นที่ Fiber Line 1 ที่ใช้ในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ที่ใช้สำหรับอนามัยภัณฑ์
- BICO Plant คือพื้นที่โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ชนิด Bi – component Fiber

**3. เอกสารอ้างอิง ( Reference )**

- ระเบียบปฏิบัติ SHE-OP05 : การใช้งานอุปกรณ์ PPE
- เอกสารแนบท้าย SHE-OW16 : ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานรับเหมาในการใช้งานอุปกรณ์ PPE

**4. เครื่องมือและอุปกรณ์ (Apparatus)**

-



5. สารเคมี ( Chemicals Used )

-

6. วิธีปฏิบัติงาน ( Procedure )




a. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE ที่กำหนดให้ใช้งานในพื้นที่ Hygiene ( Fiber Line 1 )

ลำดับ	อุปกรณ์ PPE	ภาพประกอบ	พนักงาน	พนักงาน รับเหมา	หมายเหตุ
1	หมวกคลุมผม Hygiene		✓	-	
2	ที่คลุมผม		-	✓	
3	เสื้อ Hygiene		✓	-	

ORIGINAL

ลำดับ	อุปกรณ์ PPE	ภาพประกอบ	พนักงาน	พนักงาน รับเหมา	หมายเหตุ
4	สายรัดข้อเท้า		✓	✓	
5	รองเท้านิรภัยสีขาว		✓	- *	* พนักงาน รับเหมาใช้ รองเท้านิรภัย ปกติ
6	ที่คลุมเท้า		-	✓	

b. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE ที่กำหนดให้ใช้งานในพื้นที่ BICO Plant

ลำดับ	อุปกรณ์ PPE	ภาพประกอบ	พนักงาน	พนักงาน รับเหมา	หมายเหตุ
1	หมวกนิรภัย BICO		✓	✓ *	*พนักงาน รับเหมาใช้ หมวกนิรภัย แบบปกติ
2	ปลอกผ้าสวม แขน		✓	✓ *	*ให้สวมใส่ ทั้ง พื้นที่ Hygiene และ BICO
3	สายรัดข้อเท้า		✓	✓	



ลำดับ	อุปกรณ์ PPE	ภาพประกอบ	พนักงาน	พนักงาน รับเหมา	หมายเหตุ
4	รองเท้านิรภัยสีขาว		✓	- *	* พนักงาน รับเหมาใช้ รองเท้านิรภัย ปกติ
5	ที่คลุมเท้า		-	✓	

หมายเหตุ การสวมใส่อุปกรณ์ PPE ตามตารางที่ระบุต้องปฏิบัติดังนี้

1. ต้องสวมใส่ให้ครบก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
2. เมื่อออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงานพิเศษต้องถอดออกห้ามสวมใส่เข้าไปในพื้นที่อื่นๆ โดยเด็ดขาด
3. สำหรับพนักงานรับเหมา อุปกรณ์ PPE ต่างๆ ที่ระบุให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายด้วย
4. หากพบการฝ่าฝืนไม่สวมใส่อุปกรณ์ PPE ที่กำหนดจะถูกลงโทษตามกฎหมายของบริษัทฯ

## 7. การรายงาน ( Report )

-

คู่มือปฏิบัติ : Work Instruction

แก้ไขครั้งที่ : 1

เรื่อง : อุปกรณ์ PPE ในพื้นที่ Hygiene และ BICO Plant

หน้าที่ : 7 จาก 7

Hygiene and BICO – PPE Work Instruction

## 8. การบันทึก ( Records )

-

## 9. ข้อควรระวัง ( Safety Caution )

-

## 10. ประวัติการแก้ไข ( Revision History )

Rev.No.	Revise date	Description of Change	Effective Date	Refer DAR No.
1	1 ต.ค. 59	ทบทวนเอกสารตามรอบการทบทวน	1 ต.ค. 59	

ORIGINAL

## ภาคผนวก ฐ-6

---

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุ  
ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565



**ตารางที่ 3**

**รายงานผลการวิเคราะห์อุบัติเหตุในปี 2565 ของโครงการผลิตโพลีเอสเตอร์ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)**

ลำดับ	วัน เวลา	เหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุ	รายละเอียด	การแก้ไขเบื้องต้น	การแก้ไขป้องกัน
1	9 กันยายน 2565 เวลา 13.40 น.	ศีรษะชนแผ่นอะลูมิเนียมที่ หุ้มท่อน้ำมัน	ขณะเข้าไปเปลี่ยนมอเตอร์ SPD ที่ TW2, ชั้น 2 เดินลอดท่อน้ำมัน ซึ่งแผ่นอะลูมิเนียมที่หุ้มท่อชำรุด ทำ ให้ศีรษะไปชน	1.แจ้งพนักงานในพื้นที่ทราบและเฝ้าระวังอันตราย 2.ติดป้ายเตือน ห้ามเข้าหลังไลน์ผลิตทางนี้ 3.แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อซ่อมแซมทันที	1.ตรวจสอบท่อน้ำมันทั้งหมด ว่ามีจุดอื่นที่ ชำรุดหรือไม่ 2. ทบทวน WI การทำงานโดยเพิ่มเติมข้อควร ระวัง และสวมใส่ PPE เช่น หมวกนิรภัย ขณะ ทำงานเปลี่ยนมอเตอร์ 3.ติดป้ายเตือนระวังศีรษะกระแทก 4.ติดป้ายบอกที่กีดขวางสูง
2	11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.40 น.	มีดตัดเส้นใยบาดแขน	ขณะตัดเส้นด้ายที่พื้น GR line24 pos12 py2 มีด small knife บาดแขนซ้าย	1.ตรวจสอบระบบลมที่ดูดเส้นใยว่าทำงานปกติ 2.ทบทวนขั้นตอนการทำงาน สำหรับเครื่องจักรใหม่ให้ พนักงานทราบ	1.ติดตั้ง pressure gauge และกำหนด ระยะเวลาในการเช็คอย่างสม่ำเสมอ รีวิวกการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมนี้ใน ทะเบียนความเสี่ยงและสื่อสารให้พนักงานทราบ 2.รีวิว WI การทำงานและสื่อสารให้พนักงานทราบ
3	19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.45 น.	น้ำมันดาวเทอม กระเด็นเข้าตา	ขณะเปลี่ยน Strainer pump No.6910 พนักงาน ได้ขันน็อตออกและก้มลงเพื่อดูน้ำมันดาวเทอม RP ทำ ให้น้ำมันพุ่งออกมากระเด็นโดนตัวและเข้าตา ทั้ง 2 ข้าง	1.ตรวจสอบความผิดปกติการทำงานของ Pump 2.ทบทวนขั้นตอนการทำงาน การสื่อสารระหว่าง Process และ Maintenance ก่อนเริ่มทำงาน 3.ทบทวนการสวมใส่ PPE การทำงานกับสารเคมี	1.Maintenance ต้องสื่อสารและมอบหมาย งานให้ชัดเจน ตามแผนงานที่ประชุมร่วมกันกับ ฝ่ายผลิต 2.ออกกฎระเบียบการสวมใส่ PPE ที่จำเป็น ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

## ภาคผนวก ฐ-7


---

สำเนาเอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและ  
ระงับอัคคีภัย ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )


Section DTY Location 1 DTY1  
 Checked Mr.Pongsiri T. 2 DTY2  
 Approved Mr.Naris St. MGI 3  
 Date 4/1/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 5 Lbs.					
	Co2 10 Lbs.	42	42			
	Co2 15 Lbs.					
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	33	33			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"					
	Nozzle 2.5"	6	6			
4	Fire Box	6	6			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"					
	Fire Hose 20 M. 2.5"	6	6			
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"	6	6			
7	Fire Alarm (push button)	6	6			
8	Smoke Detector (point)					
9	Heat Detector (point)					
10	Shower / Eye wash					
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	29	29			
13	Emergency Suit					
Total						
Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)						
1						
2						
3						
4						
Safety Officer inspection and recommendation						
1						
2						
3						
Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month						
Acknowledged By				Safety Officer		
		4/1/2022		Date		
Format No.	SHE-OF17/00				RT- 2 years	

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section DTY Location 1 DTY1  
 Checked Mr.Pongsiri T. 2 DTY2  
 Approved Mr.Naris St. MGI 3  
 Date 8/2/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 5 Lbs.					
	Co2 10 Lbs.	42	42			
	Co2 15 Lbs.					
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	33	33			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"					
	Nozzle 2.5"	6	6			
4	Fire Box	6	6			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"					
	Fire Hose 20 M. 2.5"	6	6			
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"	6	6			
7	Fire Alarm (push button)	6	6			
8	Smoke Detector (point)					
9	Heat Detector (point)					
10	Shower / Eye wash					
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	29	29			
13	Emergency Suit					
Total						
Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)						
1						
2						
3						
4						
Safety Officer inspection and recommendation						
1						
2						
3						
Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month						
Acknowledged By				Safety Officer		
		8/2/2022		Date		
Format No.	SHE-OF17/00				RT- 2 years	



# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section DTY Location 1 DTY1  
 Checked Mr.Pongsiri T. 2 DTY2  
 Approved Mr.Naris St. MGI 3 W/H  
 Date 7/3/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 5 Lbs.					
	Co2 10 Lbs.	42	42			
	Co2 15 Lbs.					
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	33	33			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	9	9			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	9	9			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	9	9			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	9	9			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	9	9			
8	Smoke Detector (point)					
9	Heat Detector (point)					
10	Shower / Eye wash					
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	29	29			
13	Emergency Suit					
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1  
 2  
 3  
 4

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 7/3/2022

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section DTY Location 1 DTY1  
 Checked Mr.Pongsiri T. 2 DTY2  
 Approved Mr.Naris St. MGI 3 W/H  
 Date 5/4/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 5 Lbs.					
	Co2 10 Lbs.	42	42			
	Co2 15 Lbs.					
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	33	33			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	9	9			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	9	9			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	9	9			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	9	9			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	9	9			
8	Smoke Detector (point)					
9	Heat Detector (point)					
10	Shower / Eye wash					
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	29	29			
13	Emergency Suit					
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1  
 2  
 3  
 4

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 5/4/2022

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section DTY Location 1 DTY1  
 Checked Mr.Pongsiri T. 2 DTY2  
 Approved Mr.Naris St. MGI 3 W/H  
 Date 6/5/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 5 Lbs.					
	Co2 10 Lbs.	42	42			
	Co2 15 Lbs.					
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	33	33			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	9	9			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	9	9			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	9	9			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	9	9			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	9	9			
8	Smoke Detector (point)					
9	Heat Detector (point)					
10	Shower / Eye wash					
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	29	29			
13	Emergency Suit					
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1  
 2  
 3  
 4

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 6/5/2022

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section DTY Location 1 DTY1  
 Checked Mr.Pongsiri T. 2 DTY2  
 Approved Mr.Naris St. MGI 3 W/H  
 Date 2/6/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 5 Lbs.					
	Co2 10 Lbs.	42	42			
	Co2 15 Lbs.					
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	33	33			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	9	9			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	9	9			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	9	9			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	9	9			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	9	9			
8	Smoke Detector (point)					
9	Heat Detector (point)					
10	Shower / Eye wash					
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	29	29			
13	Emergency Suit					
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1  
 2  
 3  
 4

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 2/6/2022

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section DTY Location 1 DTY1  
 Checked Mr.Pongsiri T. 2 DTY2  
 Approved Mr.Naris St. MGI 3 W/H  
 Date 7/7/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 5 Lbs.					
	Co2 10 Lbs.	42	42			
	Co2 15 Lbs.					
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	33	33			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	9	9			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	9	9			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	9	9			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	9	9			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	9	9			
8	Smoke Detector (point)					
9	Heat Detector (point)					
10	Shower / Eye wash					
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	29	29			
13	Emergency Suit					
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 
- 
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 7/7/2022

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section DTY Location 1 DTY1  
 Checked Mr.Pongsiri T. 2 DTY2  
 Approved Mr.Naris St. MGI 3 W/H  
 Date 8/8/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 5 Lbs.					
	Co2 10 Lbs.	42	42			
	Co2 15 Lbs.					
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	33	33			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	9	9			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	9	9			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	9	9			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	9	9			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	9	9			
8	Smoke Detector (point)					
9	Heat Detector (point)					
10	Shower / Eye wash					
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	29	24	5		
13	Emergency Suit					
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- EL-02 / EL-08 / EL-09 /EL-26 / EL-31
- 
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- EL แจ้งว่ารออะไหล่
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 8/8/2022


Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years



INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

Total Fire Equipment Checklist ( monthly )


Section DTY Location 1 DTY1  
 Checked Mr.Pongsiri T. 2 DTY2  
 Approved Mr.Naris St. MGI 3 W/H  
 Date 9/9/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	42	42			
	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	33	33			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
2	Fire Box	9	9			
	Nozzle 1.5"	9				
	Nozzle 2.5"		9			
	Fire Hose 30 M. 1.5"	9	9			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"	9	9			
	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle					
3	Fire Alarm (push button)	9	9			
	Smoke Detector (point)					
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
4	SCBA					
5	Shower / Eye wash					
6	Emergency Light	29	23	6		
7	Fire Exit					
Total						
Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)						
1	EL-02 / EL-08 / EL-09 /EL-26 / EL-31 / EL - 07					
2						
3						
4						
Safety Officer inspection and recommendation						
1	EI แจ้งว่ารออะไหล่					
2						
3						
Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month						
Acknowledged By				Safety Officer		
		9/9/2022		Date		
Format No.	SHE-OF17/00		RT- 2 years			

INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section DTY Location 1 DTY1  
 Checked Mr.Pongsiri T. 2 DTY2  
 Approved Mr.Naris St. MGI 3 W/H  
 Date 3/10/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	42	42			
	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	33	33			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
2	Fire Box	9	9			
	Nozzle 1.5"	9				
	Nozzle 2.5"		9			
	Fire Hose 30 M. 1.5"	9	9			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"	9	9			
	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle					
3	Fire Alarm (push button)	9	9			
	Smoke Detector (point)					
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
4	SCBA					
5	Shower / Eye wash					
6	Emergency Light	29	23	6		
7	Fire Exit					
Total						
Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)						
1	EL-02 / EL-08 / EL-09 /EL-26 / EL-31 / EL - 07					
2						
3						
4						
Safety Officer inspection and recommendation						
1	EI แจ้งว่ารออะไหล่					
2						
3						
Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month						
Acknowledged By				Safety Officer		
		3/10/2022		Date		
Format No.	SHE-OF17/00		RT- 2 years			

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section DTY Location 1 DTY1  
 Checked Mr.Pongsiri T. 2 DTY2  
 Approved Mr.Naris St. MGI 3 W/H  
 Date 4/11/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	42	42			
	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	33	33			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
2	Fire Box	9	9			
	Nozzle 1.5"	9				
	Nozzle 2.5"		9			
	Fire Hose 30 M. 1.5"	9	9			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"	9	9			
	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle					
3	Fire Alarm (push button)	9	9			
	Smoke Detector (point)					
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
4	SCBA					
5	Shower / Eye wash					
6	Emergency Light	29	29			
7	Fire Exit					
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1  
 2  
 3  
 4

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 4/11/2022

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section DTY Location 1 DTY1  
 Checked Mr.Pongsiri T. 2 DTY2  
 Approved Mr.Naris St. MGI 3 W/H  
 Date 12/12/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	42	42			
	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	33	33			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
2	Fire Box	9	9			
	Nozzle 1.5"	9				
	Nozzle 2.5"		9			
	Fire Hose 30 M. 1.5"	9	9			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"	9	9			
	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle					
3	Fire Alarm (push button)	9	9			
	Smoke Detector (point)					
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
4	SCBA					
5	Shower / Eye wash					
6	Emergency Light	29	26	3		
7	Fire Exit					
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 260-DTY-01 / 273-DTY-14 / 291-DTY-32  
 2  
 3  
 4

Safety Officer inspection and recommendation

1 E/I 30303  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 12/12/2022

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY1 Location 1 PY1  
 Checked MR. Wasan M. 2 Chiller 6  
 Approved MGI 3 Load CP1  
 Date 8,9/01/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	SBCA					
2	Co2 10 Lbs.	20	20			
	Co2 15 Lbs.					
3	Dry Chemical 10 Lbs.	13	13			
	Dry Chemical 15 Lbs.	36	36			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	4	4			
4	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
5	Fire Box	8	8			
6	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
7	Coupling 1.5"	2	2			
	Coupling 2.5"					
8	Fire Alarm (push button)	13	13			
9	Smoke Detector (point)	8	8			
10	Heat Detector (point)					
11	Shower / Eye wash	3	3			
12	Fire Sprinkle					
13	Emergency Light	22	20	2		ปลั๊กไม่เสียบไฟจุด
14	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 175-PY1-49(เสีย)

2

3

Safety Officer inspection and recommendation

1

2

3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By



Safety Officer

8,9/01/2022

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY1 Location 1 PY1  
 Checked MR. Wasan M. 2 Chiller 6  
 Approved MGI 3 Load CP1  
 Date 5,6,11/02/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	SBCA					
2	Co2 10 Lbs.	20	20			
	Co2 15 Lbs.					
3	Dry Chemical 10 Lbs.	13	13			
	Dry Chemical 15 Lbs.	36	36			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	4	4			
4	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
5	Fire Box	8	8			
6	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
7	Coupling 1.5"	2	2			
	Coupling 2.5"					
8	Fire Alarm (push button)	13	13			
9	Smoke Detector (point)	8	8			
10	Heat Detector (point)					
11	Shower / Eye wash	3	3			
12	Fire Sprinkle					
13	Emergency Light	22	20	1		
14	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 175-PY1-49(เสีย)

2

3

Safety Officer inspection and recommendation

1

2

3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By



Safety Officer

5,6,11/02/2022

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years



# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY1 Location 1 PY1  
 Checked MR. Wasan M. 2 Chiller 6  
 Approved MGI 3 Load CP1  
 Date 8,9,10/03/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	SBCA					
2	Co2 10 Lbs.	20	20			
	Co2 15 Lbs.					
3	Dry Chemical 10 Lbs.	13	13			
	Dry Chemical 15 Lbs.	36	36			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	4	4			
4	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
5	Fire Box	8	8			
6	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
7	Coupling 1.5"	2	2			
	Coupling 2.5"					
8	Fire Alarm (push button)	13	13			
9	Smoke Detector (point)	8	8			
10	Heat Detector (point)					
11	Shower / Eye wash	3	3			
12	Fire Sprinkle					
13	Emergency Light	22	20	1		
14	Fire Exit	13	13			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 175-PY1-49(เสียง)  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 8,9,10/03/2022

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY1 Location 1 PY1  
 Checked MR. Wasan M. 2 Chiller 6  
 Approved MGI 3 Load CP1  
 Date 9,10,11/04/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	SBCA					
2	Co2 10 Lbs.	20	20			
	Co2 15 Lbs.					
3	Dry Chemical 10 Lbs.	13	13			
	Dry Chemical 15 Lbs.	36	36			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	4	4			
4	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
5	Fire Box	8	8			
6	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
7	Coupling 1.5"	2	2			
	Coupling 2.5"					
8	Fire Alarm (push button)	13	13			
9	Smoke Detector (point)	8	8			
10	Heat Detector (point)					
11	Shower / Eye wash	3	3			
12	Fire Sprinkle					
13	Emergency Light	22	20	1		
14	Fire Exit	13	13			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 175-PY1-49(เสียง)  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 9,10,11/04/2022

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY1 Location 1 PY1  
 Checked MR. Wasan M. 2 Chiller 6  
 Approved MGI 3 Load CP1  
 Date 10-พ.ค.-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	SBCA					
2	Co2 10 Lbs.	20	20			
	Co2 15 Lbs.					
3	Dry Chemical 10 Lbs.	13	13			
	Dry Chemical 15 Lbs.	36	36			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	4	4			
4	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
5	Fire Box	8	8			
6	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
7	Coupling 1.5"	2	2			
	Coupling 2.5"					
8	Fire Alarm (push button)	13	13			
9	Smoke Detector (point)	8	8			
10	Heat Detector (point)					
11	Shower / Eye wash	3	3			
12	Fire Sprinkle					
13	Emergency Light	22	20	1		
14	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 175-PY1-49(เสียง)
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By



Safety Officer

10-พ.ค.-22

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY1 Location 1 PY1  
 Checked MR. Wasan M. 2 Chiller 6  
 Approved MGI 3 Load CP1  
 Date 3,5/06/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	SBCA					
2	Co2 10 Lbs.	20	20			
	Co2 15 Lbs.					
3	Dry Chemical 10 Lbs.	13	13			
	Dry Chemical 15 Lbs.	36	36			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	4	4			
4	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
5	Fire Box	8	8			
6	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
7	Coupling 1.5"	2	2			
	Coupling 2.5"					
8	Fire Alarm (push button)	13	13			
9	Smoke Detector (point)	8	8			
10	Heat Detector (point)					
11	Shower / Eye wash	3	3			
12	Fire Sprinkle					
13	Emergency Light	22	20	2		174-PY1-48,175-PY1-49
14	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- เรื่อง
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By



Safety Officer

3,5/06/2022

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY1 Location 1 PY1  
 Checked MR. Wasan M. 2 Chiller 6  
 Approved MGI 3 Load CP1  
 Date 4,5/07/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	SBCA					
2	Co2 10 Lbs.	20	20			
	Co2 15 Lbs.					
3	Dry Chemical 10 Lbs.	13	13			
	Dry Chemical 15 Lbs.	36	36			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	4	4			
4	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
5	Fire Box	8	8			
6	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
7	Coupling 1.5"	2	2			
	Coupling 2.5"					
8	Fire Alarm (push button)	13	13			
9	Smoke Detector (point)	8	8			
10	Heat Detector (point)					
11	Shower / Eye wash	3	3			
12	Fire Sprinkle					
13	Emergency Light	22	17	5		
14	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 137-PY1-11,175-PY149,174PY1-48,167-PY1-41,163PY1-37

2

3

Safety Officer inspection and recommendation

1 30/07/2022

2

3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By

*nm*

Safety Officer

4,5/07/2022

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY1 Location 1 PY1  
 Checked MR. Wasan M. 2 Chiller 6  
 Approved MGI 3 Load CP1  
 Date 4,5,7/08/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	SBCA					
2	Co2 10 Lbs.	20	20			
	Co2 15 Lbs.					
3	Dry Chemical 10 Lbs.	13	13			
	Dry Chemical 15 Lbs.	36	36			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	4	4			
4	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
5	Fire Box	8	8			
6	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
7	Coupling 1.5"	2	2			
	Coupling 2.5"					
8	Fire Alarm (push button)	13	13			
9	Smoke Detector (point)	8	8			
10	Heat Detector (point)					
11	Shower / Eye wash	3	3			
12	Fire Sprinkle					
13	Emergency Light	22	17	5		
14	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 137-PY1-11,175-PY149,174PY1-48,167-PY1-41,163PY1-37

2

3

Safety Officer inspection and recommendation

1 30/07/2022

2

3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By

*nm*

Safety Officer

4,5,7/08/2022

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years



# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY1 Location 1 PY1  
 Checked MR. Wasan M. 2 Chiller 6  
 Approved MGI 3 Load CP1  
 Date 5,6,7/09/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	20	20			
	Dry Chemical 10 Lbs.	13	13			
	Dry Chemical 15 Lbs.	36	36			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	4	4			
2	Fire Box	8	8			
	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"	2	2			
	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle					
3	Fire Alarm (push button)	13	13			
	Smoke Detector (point)	8	8			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
4	SCBA					
5	Shower / Eye wash	3	3			
6	Emergency Light	22	17	5		
7	Fire Exit	13	13			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 137-PY1-11,175-PY-49,174PY1-48,167-PY1-41,163PY1-37  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 5,6,7/09/2022

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY1 Location 1 PY1  
 Checked MR. Wasan M. 2 Chiller 6  
 Approved MGI 3 Load CP1  
 Date 3,4/10/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	20	20			
	Dry Chemical 10 Lbs.	13	13			
	Dry Chemical 15 Lbs.	36	36			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	4	4			
2	Fire Box	8	8			
	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"	2	2			
	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle					
3	Fire Alarm (push button)	13	13			
	Smoke Detector (point)	8	8			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
4	SCBA					
5	Shower / Eye wash	3	3			
6	Emergency Light	22	16	6		
7	Fire Exit	13	13			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 137-PY1-11,175-PY49,174PY1-48,167-PY1-41,163PY1-37,173-PY1-47  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 3,4/10/2022

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY1 Location 1 PY1  
 Checked MR. Wasan M. 2 Chiller 6  
 Approved MGI 3 Load CP1  
 Date 5,9/11/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	20	20			
	Dry Chemical 10 Lbs.	13	13			
	Dry Chemical 15 Lbs.	36	35		1	
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	4	4			
2	Fire Box	8	8			
	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"	2	2			
	Coupling 2.5"					
3	Fire Sprinkle					
	Fire Alarm (push button)	13	13			
	Smoke Detector (point)	8	8			
	Heat Detector (point)					
4	Beam Detector (point)					
	SCBA					
5	Shower / Eye wash	3	3			
6	Emergency Light	22	16	6		
7	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 137-PY1-11,175-PY49,174PY1-48,167-PY1-41,163PY1-37,173-PY1-47
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 30/11/2022
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By

*nm*

Safety Officer

5,9/11/2022

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY2 Location 1 PY2  
 Checked MR. Wasan M. 2 Load SP4  
 Approved MGI 3  
 Date 4,5,7/01/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	22	22			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	35	35			
	Dry Chemical 15 Lbs.	36	36			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	10	10			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	11	11			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	24	24			
8	Smoke Detector (point)					
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	1	1			
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	29	25	4		ปลั๊กไม่มีไฟ4เครื่อง
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	14	14			ปลั๊กไม่มีไฟ2จุด
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 130-PY2-04/156-PY-30/153-PY2-27/146-PY2-20
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By

*nm*

Safety Officer

3-ธ.ค.-21

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY2 Location 1 PY2  
 Checked MR. Wasan M. 2 Load SP4  
 Approved MGI 3  
 Date 5,8,11/02/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	22	21		1	
2	Dry Chemical 10 Lbs.	35	34		1	
	Dry Chemical 15 Lbs.	36	36			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	10	10			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	11	11			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	24	24			
8	Smoke Detector (point)					
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	1	1			
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	29	25	4		ปลั๊กไม่มีไฟ4เครื่อง
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	14	14			ปลั๊กไม่มีไฟ2จุด
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 130-PY2-04/156-PY-30/153-PY2-27/146-PY2-20  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 3-11.ค.-21 Date

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY2 Location 1 PY2  
 Checked MR. Wasan M. 2 Load SP4  
 Approved MGI 3  
 Date 8,9,10/03/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	22	22			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	35	35			
	Dry Chemical 15 Lbs.	36	36			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	10	10			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	11	11			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	24	24			
8	Smoke Detector (point)					
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	1	1			
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	29	25	4		ปลั๊กไม่มีไฟ4เครื่อง
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	14	14			ปลั๊กไม่มีไฟ2จุด
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 130-PY2-04/156-PY-30/153-PY2-27/146-PY2-20  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 3-11.ค.-21 Date

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years



# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY2 Location 1 PY2  
 Checked MR. Wasan M. 2 Load SP4  
 Approved MGI 3  
 Date 9,10,11/04/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	22	22			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	34	34			
	Dry Chemical 15 Lbs.	37	35		2	ชั้น 2
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	10	10			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	11	11			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	24	24			
8	Smoke Detector (point)					
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	1	1			
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	29	25	4		เสีย 3 เครื่อง
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	14	14			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 146-PY2-20,143-PY2-17,133-PY2-07  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 3-11-21 Date

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY2 Location 1 PY2  
 Checked MR. Wasan M. 2 Load SP4  
 Approved MGI 3  
 Date 10-11-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	22	22			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	34	34			
	Dry Chemical 15 Lbs.	37	35		2	ชั้น 2
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	10	10			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	11	11			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	24	24			
8	Smoke Detector (point)					
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	1	1			
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	29	26	3		เสีย 3 เครื่อง
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	14	14			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 146-PY2-20,143-PY2-17,133-PY2-07  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 3-11-21 Date

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY2 Location 1 PY2  
 Checked MR. Wasan M. 2 Load SP4  
 Approved MGI 3  
 Date 3,5/06/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	22	22			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	34	34			
	Dry Chemical 15 Lbs.	37	37			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	10	10			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	11	11			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	24	24			
8	Smoke Detector (point)					
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	1	1			
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	29	23	6		เสีย6เครื่อง
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	14	14			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 146-PY2-20,143-PY2-17,133-PY2-07,153-PY2-27,128-PY2-02,135-PY2-09  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 3-11-21 Date

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY2 Location 1 PY2  
 Checked MR. Wasan M. 2 Load SP4  
 Approved MGI 3  
 Date 4,5/07/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	22	22			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	34	34			
	Dry Chemical 15 Lbs.	37	37			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	10	10			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	11	11			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	24	24			
8	Smoke Detector (point)					
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	1	1			
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	29	22	7		เสีย7เครื่อง
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	14	14			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 153-PY2-27,128-PY2-02,135-PY2-09,160-PY2-34,156-PY2-30,158-PY2-32,129-PY2-03  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 3-11-21 Date

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY2 Location 1 PY2  
 Checked MR. Wasan M. 2 Load SP4  
 Approved MGI 3  
 Date 4,5,7/08/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	22	22			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	34	34			
	Dry Chemical 15 Lbs.	37	37			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	10	10			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	11	11			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	24	24			
8	Smoke Detector (point)					
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	1	1			
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	29	22	7		เสีย 7 เครื่อง
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	14	14			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 153-PY2-27,128-PY2-02,135-PY2-09,160-PY2-34,156-PY2-30,158-PY2-32,129-PY2-03
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 3-11-21 Date

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY2 Location 1 PY2  
 Checked MR. Wasan M. 2 Load SP4  
 Approved MGI 3  
 Date 4,5,6,7/09/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	22	22			
	Dry Chemical 10 Lbs.	34	34			
	Dry Chemical 15 Lbs.	37	37			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
2	Fire Box	11	11			
	Nozzle 1.5"	10	10			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	11	11			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
3	Fire Sprinkle					
	Fire Alarm (push button)	24	24			
	Smoke Detector (point)					
	Heat Detector (point)					
4	Beam Detector (point)					
	SCBA					
5	Shower / Eye wash	2	2			
6	Emergency Light	29	22	7		เสีย 7 เครื่อง
7	Fire Exit	20	20			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 128-PY2-02,129-PY2-03,143-PY2-17,156-PY2-30,157-PY2-31,158-PY2-32,135-PY2-09
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 3-11-21 Date

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years



# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY2 Location 1 PY2  
 Checked MR. Wasan M. 2 Load SP4  
 Approved MGI 3  
 Date 2,3,4/10/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	22	22			
	Dry Chemical 10 Lbs.	34	34			
	Dry Chemical 15 Lbs.	37	37			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
2	Fire Box	11	11			
	Nozzle 1.5"	10	10			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	11	11			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle					
3	Fire Alarm (push button)	24	24			
	Smoke Detector (point)					
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
4	SCBA					
5	Shower / Eye wash	2	2			
6	Emergency Light	29	21	8		เสียเครื่อง
7	Fire Exit	20	20			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 128-PY2-02,129-PY2-03,143-PY2-17,156-PY2-30,157-PY2-31,158-PY2-32,135-PY2-09,160-PY2-34
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 3-11-21 Date

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY2 Location 1 PY2  
 Checked MR. Wasan M. 2 Load SP4  
 Approved MGI 3  
 Date 5,10/11/2022 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	22	22			
	Dry Chemical 10 Lbs.	34	33		1	
	Dry Chemical 15 Lbs.	37	35		2	
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
2	Fire Box	11	11			
	Nozzle 1.5"	10	10			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	11	11			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle					
3	Fire Alarm (push button)	24	24			
	Smoke Detector (point)					
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
4	SCBA					
5	Shower / Eye wash	2	2			
6	Emergency Light	29	21	8		เสียเครื่อง
7	Fire Exit	20	20			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 128-PY2-02,129-PY2-03,143-PY2-17,156-PY2-30,157-PY2-31,158-PY2-32,135-PY2-09,160-PY2-34
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 3-11-21 Date

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY3 Location 1 PY3  
 Checked MR. Wasan M. 2 W/H BB.  
 Approved MGI 3 Load Chiller7/8  
 Date 1.3/01/2022 4 Chiller 7/ 8 , Load SP5

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	18	18			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	28	28			
	Dry Chemical 15 Lbs.	32	32			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	2	2			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	22	22			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	22	22			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	33	33			
	Heat Detector (point)	5	5			
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	3	3			
10	Fire Sprinkle	162	162			
11	Emergency Light	19	10	9		
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	5	5			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 W/H-2=101611234-PY3-46,251-PY-63  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By

*Nbm*

Safety Officer

1-11.11.-21

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY3 Location 1 PY3  
 Checked MR. Wasan M. 2 W/H BB.  
 Approved MGI 3 Load Chiller7/8  
 Date 4-n.11.-22 4 Chiller 7/ 8 , Load SP5

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	18	18			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	28	28			
	Dry Chemical 15 Lbs.	32	32			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	2	2			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	22	22			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	22	22			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	33	33			
	Heat Detector (point)	5	5			
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	3	3			
10	Fire Sprinkle	162	162			
11	Emergency Light	19	10	9		
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	5	5			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 W/H-2=101611234-PY3-46,251-PY-63  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By

*Nbm*

Safety Officer

1-11.11.-21

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY3 Location 1 PY3  
 Checked MR. Wasan M. 2 W/H BB.  
 Approved 3 Load Chiller7/8  
 Date 7-11-22 4 Chiller 7/ 8 , Load SP5

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	18	18			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	28	28			
	Dry Chemical 15 Lbs.	32	32			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	2	2			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	22	22			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	22	22			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	33	33			
	Heat Detector (point)	5	5			
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	3	3			
10	Fire Sprinkle	162	162			
11	Emergency Light	19	10	9		
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	5	5			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 W/H-2=101611234-PY3-46,251-PY-63  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 1-11-21

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY3 Location 1 PY3  
 Checked MR. Wasan M. 2 W/H BB.  
 Approved 3 Load Chiller7/8  
 Date 2,8/04/2022 4 Chiller 7/ 8 , Load SP5

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	18	18			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	28	28			
	Dry Chemical 15 Lbs.	32	32			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	2	2			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	22	22			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	22	22			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	33	33			
	Heat Detector (point)	5	5			
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	3	3			
10	Fire Sprinkle	162	162			
11	Emergency Light	19	10	9		
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	5	5			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 W/H-2=101611234-PY3-46,251-PY-63  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 1-11-21

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years



# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY3 Location 1 PY3  
 Checked MR. Wasan M. 2 W/H BB.  
 Approved 3 Load Chiller7/8  
 Date 5-11-22 4 Chiller 7/ 8 , Load SP5

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	18	18			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	28	28			
	Dry Chemical 15 Lbs.	32	32			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	2	2			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	22	22			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	22	22			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	33	33			
	Heat Detector (point)	5	5			
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	3	3			
10	Fire Sprinkle	162	162			
11	Emergency Light	19	10	9		
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	5	5			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 W/H-2=10171234-PY3-46,251-PY-63  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 1-11-21

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY3 Location 1 PY3  
 Checked MR. Wasan M. 2 W/H BB.  
 Approved 3 Load Chiller7/8  
 Date 1-11-22 4 Chiller 7/ 8 , Load SP5

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	18	18			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	28	28			
	Dry Chemical 15 Lbs.	32	32			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	2	2			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	22	22			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	22	22			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	33	33			
	Heat Detector (point)	5	5			
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	3	3			
10	Fire Sprinkle	162	162			
11	Emergency Light	19	7	12		
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	5	5			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 W/H-2=10171234-PY3-46,251-PY-63  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 1-11-21

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

### Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	18	18			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	28	28			
	Dry Chemical 15 Lbs.	32	32			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	2	2			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	22	22			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	22	22			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	33	33			
	Heat Detector (point)	5	5			
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	3	3			
10	Fire Sprinkle	162	162			
11	Emergency Light	19	7	12		
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	5	5			
Total						

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

RT- 2 years

### Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	18	18			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	28	28			
	Dry Chemical 15 Lbs.	32	32			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	2	2			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	22	22			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	22	22			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	33	33			
	Heat Detector (point)	5	5			
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash	3	3			
10	Fire Sprinkle	162	162			
11	Emergency Light	19	7	12		
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit	5	5			
Total						

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY3 Location 1 PY3  
 Checked MR. Wasan M. 2 W/H BB.  
 Approved MGI 3 Load Chiller7/8  
 Date 1,2/09/2022 4 Chiller 7/ 8 , Load SP5

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	18	18			
	Dry Chemical 10 Lbs.	28	28			
	Dry Chemical 15 Lbs.	32	32			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
2	Fire Box	22	22			
	Nozzle 1.5"	2	2			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	22	22			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle	162	162			
3	Fire Alarm (push button)	11	11			
	Smoke Detector (point)	33	33			
	Heat Detector (point)	5	5			
	Beam Detector (point)					
4	SCBA					
5	Shower / Eye wash	3	3			
6	Emergency Light	19	7	12		
7	Fire Exit	5	5			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 W/H-2=101633,192-PY3-04,190PY3-02  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 1-11-21

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY3 Location 1 PY3  
 Checked MR. Wasan M. 2 W/H BB.  
 Approved MGI 3 Load Chiller7/8  
 Date 1-11-22 4 Chiller 7/ 8 , Load SP5

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	18	18			
	Dry Chemical 10 Lbs.	28	28			
	Dry Chemical 15 Lbs.	32	32			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
2	Fire Box	22	22			
	Nozzle 1.5"	2	2			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	22	22			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle	162	162			
3	Fire Alarm (push button)	11	11			
	Smoke Detector (point)	33	33			
	Heat Detector (point)	5	5			
	Beam Detector (point)					
4	SCBA					
5	Shower / Eye wash	3	3			
6	Emergency Light	17	7	10		
7	Fire Exit	5	5			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 W/H-2=81633,251-PY3-63,190PY3-02  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 1-11-21

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years



# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PY3 Location 1 PY3  
 Checked MR. Wasan M. 2 W/H BB.  
 Approved 3 Load Chiller 7/8  
 Date 4-Chiller 7/ 8 , Load SP5

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	18	18		1	
	Dry Chemical 10 Lbs.	28	28			
	Dry Chemical 15 Lbs.	32	31		1	
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
2	Fire Box	22	22			
	Nozzle 1.5"	2	2			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	22	22			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"					
	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle	162	162			
3	Fire Alarm (push button)	11	11			
	Smoke Detector (point)	33	33			
	Heat Detector (point)	5	5			
	Beam Detector (point)					
4	SCBA					
5	Shower / Eye wash	3	3			
6	Emergency Light	17	7	10		
7	Fire Exit	5	5			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 W/H-2=81.15.251-PY3-63,190PY3-02  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By                      Safety Officer  
 Date 1-11-21

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM1 Location 1 PM1 plant  
 Checked Mr. Kithaphon Ch 2 PTA unloading area  
 Approved Mr. Anuchit W. MGI 3 ER-1 & Tank farm storage  
 Date 1 11.11. 22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	34	34			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	53	53			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	5	5			
3	Nozzle 1.5"	6	6			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	6	6			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	6	6			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	6	6			
6	Coupling 1.5"	6	6			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	7	7			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	SCBA	2	2			
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	18	18			
13	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By                      Safety Officer  
 Date 1 11.11. 22

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM1 Location 1 PM1 plant  
 Checked Mr.Kithaphon.Ch 2 PTA unloading area  
 Approved Mr.Anuchit W. MGI 3 ER-1 & Tank farm storage  
 Date 1 n.w. 22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	34	34			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	53	53			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	5	5			
3	Nozzle 1.5"	6	6			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	6	6			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	6	6			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	6	6			
6	Coupling 1.5"	6	6			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	7	7			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	SCBA	2	2			
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	18	18			
13	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_

Safety Officer inspection and recommendation

1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By nm Safety Officer  
 Date 1 n.w. 22

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM1 Location 1 PM1 plant  
 Checked Mr.Kithaphon.Ch 2 PTA unloading area  
 Approved Mr.Anuchit W. MGI 3 ER-1 & Tank farm storage  
 Date 6 n.w. 22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	34	34			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	53	53			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	5	5			
3	Nozzle 1.5"	6	6			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	6	6			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	6	6			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	6	6			
6	Coupling 1.5"	6	6			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	7	7			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	SCBA	2	2			
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	18	18			
13	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_

Safety Officer inspection and recommendation

1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By nm Safety Officer  
 Date 6 n.w. 22

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM1 Location 1 PM1 plant  
 Checked Mr.Kithaphon.Ch 2 PTA unloading area  
 Approved Mr.Anuchit W. MGI 3 ER-1 & Tank farm storage  
 Date 6 เม.ย. 22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	34	34			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	53	53			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	5	5			
3	Nozzle 1.5"	6	6			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	6	6			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	6	6			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	6	6			
6	Coupling 1.5"	6	6			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	7	7			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	SCBA	2	2			
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	18	18			
13	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_

Safety Officer inspection and recommendation

1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By nm Safety Officer  
 Date 6 เม.ย. 22

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM1 Location 1 PM1 plant  
 Checked Mr.Kithaphon.Ch 2 PTA unloading area  
 Approved Mr.Anuchit W. MGI 3 ER-1 & Tank farm storage  
 Date 7 พ.ค. 22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	34	34			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					ถังDryชั้น5 เกจผิดปกติ
	Dry Chemical 15 Lbs.	53	52		1	
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	5	5			
3	Nozzle 1.5"	6	6			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	6	6			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	6	6			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	6	6			
6	Coupling 1.5"	6	6			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	7	7			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	SCBA	2	2			
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	18	14	4		No.07,No.15,No.17,No.18
13	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 No.07,No.15,No.17,No.18เสีย  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_

Safety Officer inspection and recommendation

1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By nm Safety Officer  
 Date 7 พ.ค. 22

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years



# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM1 Location 1 PM1 plant  
 Checked Mr.Kithaphon.Ch 2 PTA unloading area  
 Approved Mr.Anuchit W. MGI 3 ER-1 & Tank farm storage  
 Date 5 มิ.ย. 22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	34	34			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	53	53			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	5	5			
3	Nozzle 1.5"	6	6			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	6	6			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	6	6			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	6	6			
6	Coupling 1.5"	6	6			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	7	7			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	SCBA	2	2			
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	18	18			
13	Fire Exit	13	13			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_

Safety Officer inspection and recommendation

1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 5 มิ.ย. 22

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM1 Location 1 PM1 plant  
 Checked Mr.Kithaphon.Ch 2 PTA unloading area  
 Approved Mr.Anuchit W. MGI 3 ER-1 & Tank farm storage  
 Date 9 มิ.ย. 22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	34	34			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	53	53			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	5	5			
3	Nozzle 1.5"	6	6			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	6	6			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	6	6			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	6	6			
6	Coupling 1.5"	6	6			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	7	7			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	SCBA	2	2			
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	18	17	1		No.09ไฟไม่ติด
13	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 No.09ไฟไม่ติด  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_

Safety Officer inspection and recommendation

1 \_\_\_\_\_  
 2 \_\_\_\_\_  
 3 \_\_\_\_\_

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 9 มิ.ย. 22

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM1 Location 1 PM1 plant  
 Checked Mr.Kithaphon.Ch 2 PTA unloading area  
 Approved Mr.Anuchit W. MGI 3 ER-1 & Tank farm storage  
 Date 5 ส.พ. 22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	34	34			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	53	53			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	5	5			
3	Nozzle 1.5"	6	6			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	6	6			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	6	6			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	6	6			
6	Coupling 1.5"	6	6			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	11	11			
8	Smoke Detector (point)	7	7			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	SCBA	2	2			
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle					
12	Emergency Light	18	17	1		No.09ไฟไม่ติด(รอซ่อม)
13	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 No.09ไฟไม่ติด

2

3

Safety Officer inspection and recommendation

1

2

3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By



Safety Officer

5 ส.พ. 22

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM1 Location 1 PM1 plant  
 Checked Mr.Kithaphon.Ch 2 PTA unloading area  
 Approved Mr.Anuchit W. MGI 3 ER-1 & Tank farm storage  
 Date 3 ก.ย. 22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	34	34			
	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	53	53			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	5	5			
2	Fire Box	6	6			
	Nozzle 1.5"	6	6			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	6	6			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	6	6			
	Coupling 1.5"	6	6			
3	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle					
	Fire Alarm (push button)	11	11			
	Smoke Detector (point)	7	7			
	Heat Detector (point)					
4	Beam Detector (point)					
	SCBA	2	2			
5	Shower / Eye wash	5	5			
6	Emergency Light	18	16	2		No.09,No.13ไฟไม่ติด(รอซ่อม)
7	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 No.09,No.13ไฟไม่ติด

2

3

Safety Officer inspection and recommendation

1

2

3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By



Safety Officer

3 ก.ย. 22

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM1 Location 1 PM1 plant  
 Checked Mr.Kithaphon.Ch 2 PTA unloading area  
 Approved Mr.Anuchit W. MGI 3 ER-1 & Tank farm storage  
 Date 4 ต.ค. 22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	34	34			
	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	53	53			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	5	5			
2	Fire Box	6	6			
	Nozzle 1.5"	6	6			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	6	6			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	6	6			
	Coupling 1.5"	6	6			
	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle					
3	Fire Alarm (push button)	11	11			
	Smoke Detector (point)	7	7			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
4	SCBA	2	2			
5	Shower / Eye wash	5	5			
6	Emergency Light	18	16	2		No.09,No.13ไฟไม่ติด(รอซ่อม)
7	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 No.09,No.13ไฟไม่ติด

2

3

Safety Officer inspection and recommendation

1

2

3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By



Safety Officer

4 ต.ค. 22

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM1 Location 1 PM1 plant  
 Checked Mr.Kithaphon.Ch 2 PTA unloading area  
 Approved Mr.Anuchit W. MGI 3 ER-1 & Tank farm storage  
 Date 13 พ.ย. 22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	34	34			
	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	53	53			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	5	5			
2	Fire Box	6	6			
	Nozzle 1.5"	6	6			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	6	6			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	6	6			
	Coupling 1.5"	6	6			
	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle					
3	Fire Alarm (push button)	11	11			
	Smoke Detector (point)	7	7			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
4	SCBA	2	2			
5	Shower / Eye wash	5	5			
6	Emergency Light	18	14	4		No.09,13,02,14ไฟไม่ติด(รอซ่อม)
7	Fire Exit	13	13			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 No.09,13,02,14ไฟไม่ติด(รอซ่อม)ทั้งหมด 4เครื่อง

2

3

Safety Officer inspection and recommendation

1

2

3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By



Safety Officer

13 พ.ย. 22

Date

Format No. SHE-OF17/00


RT- 2 years



# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )


Section PM1 Location 1 PM1 plant  
 Checked Mr.Kittaphon.Ch 2 PTA unloading area  
 Approved Mr.Anuchit W. MGI 3 ER-1 & Tank farm storage  
 Date 16 ธ.ค. 22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	34	34			
	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	53	53			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	5	5			
2	Fire Box	6	6			
	Nozzle 1.5"	6	6			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	6	6			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	6	6			
	Coupling 1.5"	6	6			
	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle					
3	Fire Alarm (push button)	11	11			
	Smoke Detector (point)	7	7			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
4	SCBA	2	2			
5	Shower / Eye wash	5	5			
6	Emergency Light	18	14	4		No.09,13,02,14ไฟไม่ติด(รอซ่อม)
7	Fire Exit	13	13			
Total						
Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)						
1	No.09,13,02,14ไฟไม่ติด(รอซ่อม)ทั้งหมด 4เครื่อง					
2						
3						
Safety Officer inspection and recommendation						
1						
2						
3						
Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month						
Acknowledged By				Safety Officer		
		16 ธ.ค. 22		Date		
Format No.	SHE-OF17/00		RT- 2 years			

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM2 Location 1 1st. Floor and PTA silo  
 Checked Mr. Sumongkhon A. 2 2snd Floor and 2.5 foor  
 Approved MGI 3 3rd. Floor and 4th foor  
 Date 2/1/2022 4 5th. Floor and Roof foor

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 5 Lbs.					
	Co2 10 Lbs.	28	28			
	Co2 15 Lbs.					
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	25	25			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	11	11			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	12	12			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	9	9			
6	Coupling 1.5"	11	11			
	Coupling 2.5"	18	18			
7	Fire Alarm (push button)	10	10			
8	Smoke Detector (point)	8	8			
9	Heat Detector (point)					
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle	115	115			
12	Emergency Light	24	24			
13	SCBA	2	2			
Total						
Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)						
1						
2						
3						
Safety Officer inspection and recommendation						
1						
2						
3						
Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month						
Acknowledged By				Safety Officer		
		2/1/2022		Date		
Format No.	SHE-OF17/00		RT- 2 years			

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM2 Location 1 1st. Floor and PTA silo  
 Checked Mr. Sumongkhon A. 2 2nd Floor and 2.5 floor  
 Approved MGI 3 3rd. Floor and 4th floor  
 Date 2/2/2022 4 5th. Floor and Roof floor

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 5 Lbs.					
	Co2 10 Lbs.	28	28			
	Co2 15 Lbs.					
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	25	25			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	11	11			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	12	12			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	9	9			
6	Coupling 1.5"	11	11			
	Coupling 2.5"	18	18			
7	Fire Alarm (push button)	10	10			
8	Smoke Detector (point)	8	8			
9	Heat Detector (point)					
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle	115	115			
12	Emergency Light	24	23	1		ติ๊กบัสไฟแล้วไฟไม่ติด
13	SCBA	2	2			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 035-PM2-17(บันไดขึ้น1ไปชั้น2ฝั่งTow2,3)  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By nm Safety Officer  
 Date 2/2/2022

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM2 Location 1 1st. Floor and PTA silo  
 Checked Mr. Sumongkhon A. 2 2nd Floor and 2.5 floor  
 Approved MGI 3 3rd. Floor and 4th floor  
 Date 4/3/2022 4 5th. Floor and Roof floor

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 5 Lbs.					
	Co2 10 Lbs.	28	28			
	Co2 15 Lbs.					
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	25	25			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	11	11			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	12	12			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	9	9			
6	Coupling 1.5"	11	11			
	Coupling 2.5"	18	18			
7	Fire Alarm (push button)	10	10			
8	Smoke Detector (point)	8	8			
9	Heat Detector (point)					
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle	115	115			
12	Emergency Light	24	23	1		ติ๊กบัสไฟแล้วไฟไม่ติด
13	SCBA	2	2			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 035-PM2-17(บันไดขึ้น1ไปชั้น2ฝั่งTow2,3)  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
 2  
 3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By nm Safety Officer  
 Date 4/3/2022

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM2 Location 1 1st. Floor and PTA silo  
 Checked Mr. Sumongkhon A. 2 2snd Floor and 2.5 foor  
 Approved MGI 3 3rd. Floor and 4th foor  
 Date 1/4/2022 4 5th. Floor and Roof foor

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 5 Lbs.					
	Co2 10 Lbs.	28	28			
	Co2 15 Lbs.					
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	25	25			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	11	11			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	12	12			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	9	9			
6	Coupling 1.5"	11	11			
	Coupling 2.5"	18	18			
7	Fire Alarm (push button)	10	10			
8	Smoke Detector (point)	8	8			
9	Heat Detector (point)					
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle	115	115			
12	Emergency Light	24	23	1		ดึกปลั๊กไฟแล้วไฟไม่ติด
13	SCBA	2	2			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 038-PM2-20(บันไดขึ้น3ไปชั้น4ติดถังTow2,3)
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 1/4/2022

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM2 Location 1 1st. Floor and PTA silo  
 Checked Mr. Sumongkhon A. 2 2snd Floor and 2.5 foor  
 Approved MGI 3 3rd. Floor and 4th foor  
 Date 5/5/2022 4 5th. Floor and Roof foor

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 5 Lbs.					
	Co2 10 Lbs.	28	28			
	Co2 15 Lbs.					
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	25	25			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	11	11			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	12	12			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	9	9			
6	Coupling 1.5"	11	11			
	Coupling 2.5"	18	18			
7	Fire Alarm (push button)	10	10			
8	Smoke Detector (point)	8	8			
9	Heat Detector (point)					
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle	115	115			
12	Emergency Light	24	24			
13	SCBA	2	2			
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 5/5/2022


Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years



# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )


Section PM2 Location 1 1st. Floor and PTA silo  
 Checked Mr. Benjapong P. 2 2nd Floor and 2.5 floor  
 Approved MGI 3 3rd. Floor and 4th floor  
 Date 9/6/2022 4 5th. Floor and Roof floor

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 5 Lbs.					
	Co2 10 Lbs.	28	28			
	Co2 15 Lbs.					
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	25	25			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	11	11			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	12	12			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	9	9			
6	Coupling 1.5"	11	11			
	Coupling 2.5"	18	18			
7	Fire Alarm (push button)	10	10			
8	Smoke Detector (point)	8	8			
9	Heat Detector (point)					
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle	115	115			
12	Emergency Light	24	24			
13	SCBA	2	2			
Total						
Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)						
1						
2						
3						
Safety Officer inspection and recommendation						
1						
2						
3						
Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month						
Acknowledged By				Safety Officer		
		9/6/2022		Date		
Format No.	SHE-OF17/00		RT- 2 years			

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM2 Location 1 1st. Floor and PTA silo  
 Checked Mr. Benjapong P. 2 2nd Floor and 2.5 floor  
 Approved MGI 3 3rd. Floor and 4th floor  
 Date 7/7/2022 4 5th. Floor and Roof floor

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	28	28			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	25	25			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
3	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
	Nozzle 1.5"	11	11			
4	Nozzle 2.5"					
	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	12	12			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	9	9			
6	Coupling 1.5"	11	11			
	Coupling 2.5"	18	18			
7	Fire Alarm (push button)	10	10			
8	Smoke Detector (point)	8	8			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	SCBA	2	2			
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle	115	115			
12	Emergency Light	24	24			
13	Fire Exit					
Total						
Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)						
1						
2						
3						
Safety Officer inspection and recommendation						
1						
2						
3						
Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month						
Acknowledged By				Safety Officer		
		7/7/2022		Date		
Format No.	SHE-OF17/00		RT- 2 years			

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM2 Location 1 1st. Floor and PTA silo  
 Checked Mr. Benjapong P. 2 2nd Floor and 2.5 floor  
 Approved MGI 3 3rd. Floor and 4th floor  
 Date 7/8/2022 4 5th. Floor and Roof floor

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	28	28			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	25	25			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
3	Nozzle 1.5"	11	11			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	11	11			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	12	12			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	9	9			
6	Coupling 1.5"	11	11			
	Coupling 2.5"	18	18			
7	Fire Alarm (push button)	10	10			
8	Smoke Detector (point)	8	8			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	SCBA	2	2			
10	Shower / Eye wash	5	5			
11	Fire Sprinkle	115	115			
12	Emergency Light	24	24			
13	Fire Exit					
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1  
2  
3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
2  
3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 7/8/2022

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM2 Location 1 1st. Floor and PTA silo  
 Checked Mr. Benjapong P. 2 2nd Floor and 2.5 floor  
 Approved MGI 3 3rd. Floor and 4th floor  
 Date 9/9/2022 4 5th. Floor and Roof floor

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	28	28			
	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	25	25			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
2	Fire Box	11	11			
	Nozzle 1.5"	11	11			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	12	12			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	9	9			
	Coupling 1.5"	11	11			
	Coupling 2.5"	18	18			
3	Fire Sprinkle	115	115			
	Fire Alarm (push button)	10	10			
	Smoke Detector (point)	8	8			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
4	SCBA	2	2			
5	Shower / Eye wash	5	5			
6	Emergency Light	24	22	2		
7	Fire Exit					
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 033-PM2-15 ชั้นวางลิฟท์ / 020-PM2-02 ชั้น 2 อาคาร  
 2  
 3

Safety Officer inspection and recommendation

1  
2  
3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month


Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 9/9/2022

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )


Section PM2 Location 1 1st. Floor and PTA silo  
 Checked Mr. Benjapong P. 2 2nd Floor and 2.5 floor  
 Approved MGI 3 3rd. Floor and 4th floor  
 Date 5/10/2022 4 5th. Floor and Roof floor

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	28	28			
	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	25	25			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
2	Fire Box	11	11			
	Nozzle 1.5"	11	11			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	12	12			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	9	9			
	Coupling 1.5"	11	11			
	Coupling 2.5"	18	18			
	Fire Sprinkle	115	115			
3	Fire Alarm (push button)	10	10			
	Smoke Detector (point)	8	8			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
4	SCBA	2	2			
5	Shower / Eye wash	5	5			
6	Emergency Light	24	22	2		
7	Fire Exit	10	10			
Total						
Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)						
1	033-PM2-15 ชั้นวางลิฟท์ / 020-PM2-02 ชั้น 2 อาคาร					
2						
3						
Safety Officer inspection and recommendation						
1						
2						
3						
Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month						
Acknowledged By				Safety Officer		
		5/10/2022		Date		
Format No.	SHE-OF17/00		RT- 2 years			

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section PM2 Location 1 1st. Floor and PTA silo  
 Checked Mr. Benjapong P. 2 2nd Floor and 2.5 floor  
 Approved MGI 3 3rd. Floor and 4th floor  
 Date 2/11/2022 4 5th. Floor and Roof floor

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	28	28			
	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	25	25			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	2	2			
2	Fire Box	11	11			
	Nozzle 1.5"	11	11			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	12	12			
	Fire Hose 20 M. 2.5"	9	9			
	Coupling 1.5"	11	11			
	Coupling 2.5"	18	18			
	Fire Sprinkle	115	115			
3	Fire Alarm (push button)	10	10			
	Smoke Detector (point)	8	8			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
4	SCBA	2	2			
5	Shower / Eye wash	5	5			
6	Emergency Light	24	22	2		แจ้งซ่อม 22/11/2022
7	Fire Exit	10	10			
Total						
Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)						
1	033-PM2-15 ชั้นวางลิฟท์ / 020-PM2-02 ชั้น 2 อาคาร					
2						
3						
Safety Officer inspection and recommendation						
1						
2						
3						
Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month						
Acknowledged By				Safety Officer		
		2/11/2022		Date		
Format No.	SHE-OF17/00		RT- 2 years			



# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section FIBER1 Location 1 FIBER1  
 Checked Mr.Sumongkhon A. 2 W/H5  
 Approved MGI 3  
 Date 11-Jan-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	15	15			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	4	4			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	8	8			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	8	8			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	6	6			
8	Smoke Detector (point)	36	36			
	Heat Detector (point)					
	Smoke Detector (point)	36	36			
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	10	9	1		
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 100-PSF-60(ติดทางเดินเข้าBalingฝั่งขวา)

2

3

Safety Officer inspection and recommendation

1

2

3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By



Safety Officer

11 Jan 22

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section FIBER1 Location 1 FIBER1  
 Checked Mr.Sumongkhon A. 2 W/H5  
 Approved MGI 3  
 Date 2-Feb-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	15	15			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	4	4			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	8	8			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	8	8			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	6	6			
8	Smoke Detector (point)	36	36			
	Heat Detector (point)					
	Smoke Detector (point)	36	36			
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	10	9	1		ดึงปลั๊กไฟแล้วไฟไม่ติด
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 100-PSF-60(ติดทางเดินเข้าBalingฝั่งขวา)

2

3

Safety Officer inspection and recommendation

1

2

3

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By



Safety Officer

2 Feb 22

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section FIBER1 Location 1 FIBER1  
 Checked Mr.Sumongkhon A. 2 W/H5  
 Approved MGI 3  
 Date 3-Apr-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	15	15			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	4	4			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	8	8			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	8	8			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	6	6			
8	Smoke Detector (point)	36	36			
	Heat Detector (point)					
	Smoke Detector (point)	36	36			
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	10	9	1		ดิ่งบลิ๊กไฟแล้วไฟไม่ติด
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 100-PSF-60(ติดทางเดินเข้าBalingฝั่งขวา)

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

Safety Officer inspection and recommendation

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By



Safety Officer

3 Apr 22

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section FIBER1 Location 1 FIBER1  
 Checked Mr.Sumongkhon A. 2 W/H5  
 Approved MGI 3  
 Date 3-Apr-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	15	15			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	4	4			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	8	8			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	8	8			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	6	6			
8	Smoke Detector (point)	36	36			
	Heat Detector (point)					
	Smoke Detector (point)	36	36			
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	10	8	2		ดิ่งบลิ๊กไฟแล้วไฟไม่ติด
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1 100-PSF-60(ติดทางเดินเข้าBalingฝั่งขวา) / 108-PSF-08(ท้ายLine Baling ติดประตูม้วนเหล็กNew Baler)

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

Safety Officer inspection and recommendation

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By



Safety Officer

3 Apr 22

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section FIBER1 Location 1 FIBER1  
 Checked Mr.Sumongkhon A. 2 W/H5  
 Approved MGI 3  
 Date 3-Apr-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	15	15			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	4	4			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	8	8			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	8	8			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	6	6			
8	Smoke Detector (point)	36	36			
	Heat Detector (point)					
	Smoke Detector (point)	36	36			
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	10	8	2		ดิ่งบลิ๊กไฟแล้วไฟไม่ติด
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 100-PSF-60(ติดทางเดินเข้าBalingฝั่งขวา) / 108-PSF-08(ท้ายLine Baling ติดประตูด่วนเหล็กNew Baler)
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By

*nm*

Safety Officer

3 Apr 22

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section FIBER1 Location 1 FIBER1  
 Checked Mr. Benjapong P. 2 W/H5  
 Approved MGI 3  
 Date 10-Jun-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	15	15			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	4	4			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	8	8			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	8	8			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	6	6			
8	Smoke Detector (point)	36	36			
	Heat Detector (point)					
	Smoke Detector (point)	36	36			
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	10	8	2		ดิ่งบลิ๊กไฟแล้วไฟไม่ติด
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 100-PSF-60(ติดทางเดินเข้าBalingฝั่งขวา) / 108-PSF-08(ท้ายLine Baling ติดประตูด่วนเหล็กNew Baler)
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By

*nm*

Safety Officer

10 Jun 22

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years



# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section FIBER1 Location 1 FIBER1  
 Checked Mr. Benjapong P. 2 W/H5  
 Approved MGI 3  
 Date 11-Jul-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	15	15			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	4	4			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	8	8			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	8	8			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	6	6			
8	Smoke Detector (point)	36	36			
	Heat Detector (point)					
	Smoke Detector (point)	36	36			
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	10	8	2		ติงบลิคไฟแล้วไฟไม่ติด
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 100-PSF-60(ติดทางเดินเข้าBalingฝั่งขวา) / 108-PSF-08(ท้ายLine Baling ติดประตูม้วนเหล็กNew Baler)
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 11 Jul 22

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section FIBER1 Location 1 FIBER1  
 Checked Mr. Benjapong P. 2 W/H5  
 Approved MGI 3  
 Date 11-Aug-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	15	15			
2	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	4	4			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	8	8			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	8	8			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	6	6			
8	Smoke Detector (point)	36	36			
	Heat Detector (point)					
	Smoke Detector (point)	36	36			
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle					
11	Emergency Light	10	3	7		ติงบลิคไฟแล้วไฟไม่ติด แจ้งซ่อม 19/8/2022
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						


Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 100-PSF-60(ติดทางเดินเข้าBalingฝั่งขวา) / 108-PSF-08(ท้ายLine Baling ติดประตูม้วนเหล็กNew Baler)
- 102-PSP-62 ชั้น 1 / 105-PSP-65 ชั้น 1 / 108-PSF-68 ชั้น 1 ติดทางเดินเข้าBalingฝั่งขวา 099-PSP-59 (หน้าห้องไฟฟ้า)
- 101-PSP-61 ข้างห้องพักพนักงานก่อนถึงประตู / 098-PSP-58 หน้าประตูทางเข้า FL1

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 11 Aug 22

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section FIBER1 Location 1 FIBER1  
 Checked Mr. Benjapong P. 2 W/H5  
 Approved MGI 3  
 Date 11-Aug-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	15	15			
	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	4	4			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
2	Fire Box	8	8			
	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"	8	8			
	Coupling 2.5"					
3	Fire Alarm (push button)	6	6			
	Smoke Detector (point)	36	36			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)	36	36			
4	SCBA					
5	Shower / Eye wash					
6	Emergency Light	10	9	1		แจ้งปลั๊กไฟแล้วไฟไม่ติด แจ้งซ่อม 19/8/2022
7	Fire Exit					
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 098-PSP-58 หน้าประตูทางเข้า FL1
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 11 Aug 22

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section FIBER1 Location 1 FIBER1  
 Checked Mr. Benjapong P. 2 W/H5  
 Approved MGI 3  
 Date 12-Oct-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	15	15			
	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	4	4			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
2	Fire Box	8	8			
	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"	8	8			
	Coupling 2.5"					
3	Fire Alarm (push button)	6	6			
	Smoke Detector (point)	36	36			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)	36	36			
4	SCBA					
5	Shower / Eye wash					
6	Emergency Light	10	10			
7	Fire Exit					
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 12 Oct 22

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section FIBER1 Location 1 FIBER1  
 Checked Mr. Benjapong P. 2 W/H5  
 Approved MGI 3  
 Date 15-Nov-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	15	15			
	Dry Chemical 10 Lbs.	12	12			
	Dry Chemical 15 Lbs.	4	4			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
2	Fire Box	8	8			
	Nozzle 1.5"	8	8			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	8	8			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"	8	8			
	Coupling 2.5"					
3	Fire Sprinkle					
	Fire Alarm (push button)	6	6			
	Smoke Detector (point)	36	36			
	Heat Detector (point)					
4	Beam Detector (point)	36	36			
	SCBA					
5	Shower / Eye wash					
6	Emergency Light	10	10			
7	Fire Exit	3	3			
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 
- 
- 

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 15 Nov 22

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section FIBER2&3 Location 1 FIBER2&3  
 Checked Mr. Sumongkhon A. 2 W/H6  
 Approved MGI 3 W/H7  
 Date 13-Jan-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	17	17			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	23	23			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	13	13			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	13	13			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	13	13			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	13	13			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	16	16			
8	Smoke Detector (point)	24	24			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle	340	340			
11	Emergency Light	23	13	10		ติงปลักแล้วไฟไม่ติด
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						

Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 093-PSF-53(บันไดCoolRoomทางขึ้นFI2.3) / 115-PSF-75(ชั้น2คิตTr-05) / 124-PSF-84(ชั้น2ไถสDryer Line3) / 122-PSF-82(ติดประตูล็อกฝั่งBico)
- 121-PSF-81(ชั้น2ไถสPump P-5215 Line3) / 123-PSF-83(ชั้น2ไถสตู้ดับเพลิงกำหนดชั้นบันไดLine3) / 112-PSF-72(ชั้น1 Packing ติดเสากลาง)
- 118-PSF-76(ชั้น2หน้าห้องLoad Center) / 119-PSF-79(ไถสฝั่งControl) / 118-PSF-78(ชั้น2หน้าห้องMeeting)

Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
 Date 13 Jan 22

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years



# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section	FIBER2&3	Location	1	FIBER2&3
Checked	Mr.Sumongkhon A.		2	W/H6
Approved		MGI	3	W/H7
Date	3-Feb-22		4	

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	17	17			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	23	23			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	13	13			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	13	13			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	13	13			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	13	13			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	16	16			
8	Smoke Detector (point)	24	24			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle	340	340			
11	Emergency Light	23	13	10		ติงปลั๊กแล้วไฟไม่ติด
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						

### Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1	093-PSF-53(บันไดCreelRoomทางขึ้นFI2.3) / 115-PSF-75(ชั้น2ติดTr-05) / 124-PSF-84(ชั้น2ใกล้Dryer Line3) / 122-PSF-82(ติดประตูลงบันไดBico)
2	121-PSF-81(ชั้น2ใกล้Pump P-5215 Line3) / 123-PSF-83(ชั้น2ใกล้ตู้รับเพลิงก่อนถึงบันไดLine3) / 112-PSF-72(ชั้น1Packingติดเสากลาง)
3	116-PSF-76(ชั้น2หน้าห้องLoad Center) / 119-PSF-79(ใต้ห้องControl) / 118-PSF-78(ชั้น2หน้าห้องMeeting)

### Safety Officer inspection and recommendation

1	
2	
3	

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By Non Safety Officer  
3 Feb 22 Date

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section	FIBER2&3	Location	1	FIBER2&3
Checked	Mr.Sumongkhon A.		2	W/H6
Approved		MGI	3	W/H7
Date	6-Mar-22		4	

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	17	17			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	23	23			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	13	13			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	13	13			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	13	13			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	13	13			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	16	16			
8	Smoke Detector (point)	24	24			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle	340	340			
11	Emergency Light	23	13	10		ติงปลั๊กแล้วไฟไม่ติด
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						

### Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

1	093-PSF-53(บันไดCreelRoomทางขึ้นFI2.3) / 115-PSF-75(ชั้น2ติดTr-05) / 124-PSF-84(ชั้น2ใกล้Dryer Line3) / 122-PSF-82(ติดประตูลงบันไดBico)
2	121-PSF-81(ชั้น2ใกล้Pump P-5215 Line3) / 123-PSF-83(ชั้น2ใกล้ตู้รับเพลิงก่อนถึงบันไดLine3) / 112-PSF-72(ชั้น1Packingติดเสากลาง)
3	116-PSF-76(ชั้น2หน้าห้องLoad Center) / 119-PSF-79(ใต้ห้องControl) / 118-PSF-78(ชั้น2หน้าห้องMeeting)

### Safety Officer inspection and recommendation

1	
2	
3	

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By Non Safety Officer  
6 Mar 22 Date

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section	FIBER2&3	Location	1	FIBER2&3
Checked	Mr.Sumongkhon A.		2	W/H6
Approved		MGI	3	W/H7
Date	3-Apr-22		4	

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	17	17			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	23	23			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	13	13			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	13	13			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	13	13			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	13	13			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	16	16			
8	Smoke Detector (point)	24	24			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle	340	340			
11	Emergency Light	23	11	12		ตั้งปลั๊กแล้วไฟไม่ติด
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						

### Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 093-PSF-53(บันไดCreelRoomทางขึ้นF12.3) / 115-PSF-/5(เซ็นเซอร์Tr-05) / 124-PSF-84(เซ็นเซอร์Dryer Line3) / 122-PSF-82(คิดประมวลผลถังเก็บน้ำ)
- 121-PSF-81(เซ็นเซอร์Pump P-5215 Line3) / 123-PSF-83(เซ็นเซอร์ถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำในLine3) / 112-PSF-/2(เซ็นเซอร์ถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำในLine3) / 111-PSF-/1(เซ็นเซอร์ถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำในLine3)
- 111-PSF-/1(เซ็นเซอร์ถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำในLine3) / 116-PSF-/6(เซ็นเซอร์ถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำในLine3) / 118-PSF-/9(เซ็นเซอร์ถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำในLine3) / 118-PSF-/9(เซ็นเซอร์ถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำในLine3)

### Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer

3 Apr 22 Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section	FIBER2&3	Location	1	FIBER2&3
Checked	Mr.Sumongkhon A.		2	W/H6
Approved		MGI	3	W/H7
Date	3-May-22		4	

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	17	17			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	23	23			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	13	13			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	13	13			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	13	13			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	13	13			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	16	16			
8	Smoke Detector (point)	24	24			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle	340	340			
11	Emergency Light	23	11	12		ตั้งปลั๊กแล้วไฟไม่ติด
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						

### Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 093-PSF-53(บันไดCreelRoomทางขึ้นF12.3) / 115-PSF-/5(เซ็นเซอร์Tr-05) / 124-PSF-84(เซ็นเซอร์Dryer Line3) / 122-PSF-82(คิดประมวลผลถังเก็บน้ำ)
- 121-PSF-81(เซ็นเซอร์Pump P-5215 Line3) / 123-PSF-83(เซ็นเซอร์ถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำในLine3) / 112-PSF-/2(เซ็นเซอร์ถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำในLine3) / 111-PSF-/1(เซ็นเซอร์ถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำในLine3)
- 111-PSF-/1(เซ็นเซอร์ถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำในLine3) / 116-PSF-/6(เซ็นเซอร์ถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำในLine3) / 118-PSF-/9(เซ็นเซอร์ถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำในLine3) / 118-PSF-/9(เซ็นเซอร์ถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำในLine3)

### Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer

3 May 22 Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section	FIBER2&3	Location	1	FIBER2&3
Checked	Mr. Benjapong P.		2	W/H6
Approved		MGI	3	W/H7
Date	11-Jun-22		4	

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	17	17			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	23	23			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	13	13			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	13	13			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	13	13			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	13	13			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	16	16			
8	Smoke Detector (point)	24	24			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle	340	340			
11	Emergency Light	23	11	12		ติงปลั๊กแล้วไฟไม่ติด
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						

### Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 093-PSF-53(บันไดCreelRoomทางขึ้นF2.3) / 115-PSF-/5(เซ็นเซอร์Tr-05) / 124-PSF-84(เซ็นเซอร์Dryer Line3) / 122-PSF-82(คิดประจุรวมถังBico)
- 121-PSF-81(เซ็นเซอร์Pump P-5215 Line3) / 123-PSF-83(เซ็นเซอร์ถังดับเพลิงบนถังน้ำมันLine3) / 112-PSF-/2(เซ็นเซอร์Balingติดเสากลาง)111-PSF-/1(เซ็นเซอร์Baling B1)
- 111-PSF-/1(เซ็นเซอร์ถังดับเพลิงบนถังน้ำมันLine3) / 116-PSF-/6(เซ็นเซอร์น้ำหนักLoad Center) / 119-PSF-/9(เซ็นเซอร์น้ำหนักLoad Center) / 118-PSF-/8(เซ็นเซอร์น้ำหนักLoad Center)

### Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer

11 Jun 22

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section	FIBER2&3	Location	1	FIBER2&3
Checked	Mr. Benjapong P.		2	W/H6
Approved		MGI	3	W/H7
Date	11-Jul-22		4	

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	17	17			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	23	23			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	13	13			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	13	13			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	13	13			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	13	13			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	16	16			
8	Smoke Detector (point)	24	24			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle	340	340			
11	Emergency Light	23	11	12		ติงปลั๊กแล้วไฟไม่ติด
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						

### Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 093-PSF-53(บันไดCreelRoomทางขึ้นF2.3) / 115-PSF-/5(เซ็นเซอร์Tr-05) / 124-PSF-84(เซ็นเซอร์Dryer Line3) / 122-PSF-82(คิดประจุรวมถังBico)
- 121-PSF-81(เซ็นเซอร์Pump P-5215 Line3) / 123-PSF-83(เซ็นเซอร์ถังดับเพลิงบนถังน้ำมันLine3) / 112-PSF-/2(เซ็นเซอร์Balingติดเสากลาง)111-PSF-/1(เซ็นเซอร์Baling B1)
- 111-PSF-/1(เซ็นเซอร์ถังดับเพลิงบนถังน้ำมันLine3) / 116-PSF-/6(เซ็นเซอร์น้ำหนักLoad Center) / 119-PSF-/9(เซ็นเซอร์น้ำหนักLoad Center) / 118-PSF-/8(เซ็นเซอร์น้ำหนักLoad Center)

### Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer

11 Jul 22

Date

Format No. SHE-OF17/00

RT- 2 years



# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section	FIBER2&3	Location	1	FIBER2&3
Checked	Mr. Benjapong P.		2	W/H6
Approved		MGI	3	W/H7
Date	11-Aug-22		4	

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	17	17			
2	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	23	23			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
3	Nozzle 1.5"	13	13			
	Nozzle 2.5"					
4	Fire Box	13	13			
5	Fire Hose 30 M. 1.5"	13	13			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
6	Coupling 1.5"	13	13			
	Coupling 2.5"					
7	Fire Alarm (push button)	16	16			
8	Smoke Detector (point)	24	24			
	Heat Detector (point)					
	Beam Detector (point)					
9	Shower / Eye wash					
10	Fire Sprinkle	340	340			
11	Emergency Light	23	10	13		ติงปลักแล้วไฟไม่ติด แจ้งซ่อม 19/8/2022
12	Emergency Suit					
13	Fire Exit					
Total						

### Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 093-PSF-53(บันไดCreelRoomทางชั้นF2.3) / 115-PSF-/5(ชั้น2ติดTr-05) / 124-PSF-84(ชั้น2ใกล้Dryer Line3) / 122-PSF-82(ติดประตูกระจกฝั่งBico)
- 121-PSF-81(ชั้น2ใกล้Pump P-5215 Line3) / 123-PSF-83(ชั้น2ใกล้ตู้ดับเพลิงฝั่งหนึ่งบันไดLine3) / 112-PSF-/2(ชั้น1Balingติดเสากลาง)111-PSF-/1(ชั้น1Baling B1)
- 117-PSF-/7(ชั้น2ติดบันไดกลางLine) / 116-PSF-/6(ชั้น2หน้าห้องLoad Center) / 119-PSF-/9(ใต้ห้องControl) / 118-PSF-/8(ชั้น2หน้าห้องMeeting) / หายไปมีหมายเลข 1 คือ

### Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month

Acknowledged By  Safety Officer  
11 Aug 22 Date

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section	FIBER2&3	Location	1	FIBER2&3
Checked	Mr. Benjapong P.		2	W/H6
Approved		MGI	3	W/H7
Date	9-Aug-22		4	

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	17	17			
	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	23	23			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
2	Fire Box	13	13			
	Nozzle 1.5"	13	13			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	13	13			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"	13	13			
3	Coupling 2.5"					
	Fire Sprinkle	340	340			
	Fire Alarm (push button)	16	16			
	Smoke Detector (point)	24	24			
	Heat Detector (point)					
4	Beam Detector (point)					
	SCBA					
5	Shower / Eye wash					
6	Emergency Light	23	12	11		ติงปลักแล้วไฟไม่ติด แจ้งซ่อม 19/8/2022
7	Fire Exit					
Total						

### Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)

- 093-PSF-53(บันไดCreelRoomทางชั้นF2.3) / 115-PSF-/5(ชั้น2ติดTr-05) / 124-PSF-84(ชั้น2ใกล้Dryer Line3) / 122-PSF-82(ติดประตูกระจกฝั่งBico)
- 121-PSF-81(ชั้น2ใกล้Pump P-5215 Line3) / 123-PSF-83(ชั้น2ใกล้ตู้ดับเพลิงฝั่งหนึ่งบันไดLine3) / 112-PSF-/2(ชั้น1Balingติดเสากลาง)111-PSF-/1(ชั้น1Baling B1)
- 117-PSF-/7(ชั้น2ติดบันไดกลางLine) / 116-PSF-/6(ชั้น2หน้าห้องLoad Center) / 119-PSF-/9(ใต้ห้องControl)

### Safety Officer inspection and recommendation

- 
- 
- 

Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month


Acknowledged By  Safety Officer  
9 Aug 22 Date

Format No. SHE-OF17/00 RT- 2 years

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )


Section FIBER2&3 Location 1 FIBER2&3  
 Checked Mr. Benjapong P. 2 W/H6  
 Approved MGI 3 W/H7  
 Date 15-Nov-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	17	17			
	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	23	23			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
2	Fire Box	13	13			
	Nozzle 1.5"	13	13			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	13	13			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"	13	13			
	Coupling 2.5"					
3	Fire Sprinkle	340	340			
	Fire Alarm (push button)	16	16			
	Smoke Detector (point)	24	24			
	Heat Detector (point)					
4	Beam Detector (point)					
5	SCBA					
6	Shower / Eye wash					
7	Emergency Light	23	13	10		ตั้งปลั๊กแล้วไฟไม่ติด แจ้งซ่อม 19/8/2022
8	Fire Exit	5	5			
Total						
Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)						
1	093-PSF-53(บันไดCrowRoomทางขึ้นF2.3) / 115-PSF-75(ถัง2ลิตรTr-05) / 124-PSF-84(ถัง2ลิตรDryer Line3) / 122-PSF-82(ถังดับเพลิงถังน้ำแข็งBico)					
2	121-PSF-81(ถัง2ลิตรPump P-5215 Line3) / 123-PSF-83(ถัง2ลิตรถังดับเพลิงถังน้ำแข็งถังน้ำดับLine3) / 112-PSF-72(ถังดับเพลิงถังน้ำดับLine3) / 111-PSF-71(ถังดับเพลิงถังน้ำดับLine3)					
3	117-PSF-77(ถังดับเพลิงถังน้ำดับLine3) / 119-PSF-79(ถังดับเพลิงถังน้ำดับLine3)					
Safety Officer inspection and recommendation						
1						
2						
3						
Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month						
Acknowledged By					Safety Officer	
			15 Nov 22		Date	
Format No.	SHE-OF17/00		RT- 2 years			

# INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PCL.

## Total Fire Equipment Checklist ( monthly )

Section FIBER2&3 Location 1 FIBER2&3  
 Checked Mr. Benjapong P. 2 W/H6  
 Approved MGI 3 W/H7  
 Date 15-Nov-22 4

No.	Fire Equipment	Total	Equipment Condition			Remark
			Good	Repair	Refill	
1	Co2 10 Lbs.	17	17			
	Dry Chemical 10 Lbs.					
	Dry Chemical 15 Lbs.	23	23			
	Dry Chemical 20 Lbs.					
	Dry Chemical 110 Lbs.	1	1			
2	Fire Box	13	13			
	Nozzle 1.5"	13	13			
	Nozzle 2.5"					
	Fire Hose 30 M. 1.5"	13	13			
	Fire Hose 20 M. 2.5"					
	Coupling 1.5"	13	13			
	Coupling 2.5"					
3	Fire Sprinkle	340	340			
	Fire Alarm (push button)	16	16			
	Smoke Detector (point)	24	24			
	Heat Detector (point)					
4	Beam Detector (point)					
5	SCBA					
6	Shower / Eye wash					
7	Emergency Light	23	22	1		ตั้งปลั๊กแล้วไฟไม่ติด แจ้งซ่อม 22/11/2022
8	Fire Exit	5	5			
Total						
Abnormal Equipment as above mentioned should be improved as soon as problem (A.S.A.P)						
1	117-PSF-77(ถังดับเพลิงถังน้ำดับLine3)					
2						
3						
Safety Officer inspection and recommendation						
1						
2						
3						
Remark : Check list form should be returned back to safety officer every month						
Acknowledged By					Safety Officer	
			15 Nov 22		Date	
Format No.	SHE-OF17/00		RT- 2 years			

## ภาคผนวก ฐ-8

สำเนาแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีต่างๆ



<b>INDORAMA</b> VENTURES INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED	เลขที่เอกสาร :	SHE-EP08
ระเบียบการปฏิบัติงาน	แก้ไขครั้งที่ :	03
เรื่อง: การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุเพลิงไหม้	หน้าที่ :	1 จาก 11

วันที่บังคับใช้ : 22 มี.ค. 2559  
Effective Date :

วันที่ทบทวน : 21 มี.ค. 2562  
Validity Date :

ผู้จัดทำ / Issued	ผู้ทบทวน / Reviewed	ผู้อนุมัติ / Approved
 นายสุพัฒน์ สว่างศรี	 นายสุพัฒน์ สว่างศรี	 นายสมเดช ไชยสุรินทร์
Manager	Manager	Asst.GM.

#### สารบัญ

1. ฝั่งแสดงความสัมพันธ์.....	2
2. วัตถุประสงค์.....	2
3. ขอบเขต.....	2
4. ความรับผิดชอบ.....	2
5. คำจำกัดความ.....	2
6. เอกสารอ้างอิง.....	3
7. ระเบียบปฏิบัติ.....	3
8. แบบฟอร์มที่ใช้.....	10
9. บันทึกการแก้ไข.....	10

ORIGINAL

<b>INDORAMA</b> VENTURES INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED	เลขที่เอกสาร :	SHE-EP08
ระเบียบการปฏิบัติงาน	แก้ไขครั้งที่ :	03
เรื่อง: การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุเพลิงไหม้	หน้าที่ :	2 จาก 11

#### 1. ฝั่งแสดงความสัมพันธ์

ไม่มี

#### 2. วัตถุประสงค์

วิธีปฏิบัติงานนี้ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งเป็นการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการตรวจสอบความเสียหายต่อกระบวนการผลิต และกระบวนการจัดเก็บสินค้าภายในอาคารจัดเก็บสินค้า ภายหลังการเกิดเหตุ หรือกลับคืนสู่สภาวะปกติ

#### 3. ขอบเขต

วิธีปฏิบัติงานนี้ใช้ภายใน บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)

#### 4. ความรับผิดชอบ

- 4.1. Ass.GM หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการตอบโต้ (ED : Emergency Director) และระงับเหตุการณ์สภาวะฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น ที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (อาคารป้อม 2 แผนก SHE) รวมทั้งการสั่งการติดต่อสื่อสารและการประสานงานภายใน และภายนอก กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น ทีมฉุกเฉินของบริษัทฯ ข้างเคียง และบริษัทฯ ในเครือ การนิคมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการต่างๆ และสื่อมวลชน
- 4.2. แผนกความปลอดภัย (SHE.) จะทำหน้าที่
  - 1.ควบคุมเหตุเพลิงไหม้ (OC : On scene Commander) โดยผู้จัดการแผนก หรือผู้ได้รับมอบหมาย จะทำหน้าที่ควบคุม / สั่งการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ที่สถานที่เกิดเหตุ
  - 2.ติดต่อประสานงานทุกหน่วยงาน (MC : Mutual Control) ในขณะเกิดเหตุที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (อาคารป้อม 2 แผนก SHE) และการติดต่อประสานงานภายหลังเหตุการณ์สงบ

ORIGINAL

3.ระงับเหตุเพลิงไหม้ (FL : Fire Leader) เป็นผู้นำทีมดับเพลิงของบริษัทฯ เข้าระงับเหตุ และประสานงานกับ OC ในการระงับเหตุ รวมทั้งประสานงานทีมดับเพลิงภายนอกที่เข้ามาช่วยในการระงับเหตุด้วย

4.3.หน่วยงานประชาสัมพันธ์ จะทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชน ราชการ สื่อมวลชน ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์

4.4.พื้นที่ / แผนกที่เกิดเหตุ จะเป็น OC ร่วมกับ SHE Manager ในการสั่งการทีมผจญเพลิง

## 5. คำจำกัดความ

ED : Emergency Director ผู้สั่งการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน / ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

OC : On Scene Commander ผู้ควบคุมระงับเหตุฉุกเฉิน / SHE Manager

MC : Mutual Control ผู้ประสานงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน / SHE Engineer

FL : Fire Leader หัวหน้าทีมฉุกเฉิน / SHE Technician

FT : Fire Man Team ทีมผจญเพลิง / Fire Man Shift ของแต่ละแผนก / พื้นที่

## 6. เอกสารอ้างอิง

6.1. ระเบียบวิธีปฏิบัติ SHE-EOP01 : การชี้แจงและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง

6.2. ระเบียบวิธีปฏิบัติ SHE-EP03 : การติดต่อสื่อสาร

6.3. ระเบียบวิธีปฏิบัติ SHE-EP04 : การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

6.4. ระเบียบวิธีปฏิบัติ SHE-OW02 : การฝึกอบรมพนักงานและพนักงานจ้างเหมา

6.5. ระเบียบวิธีปฏิบัติ SHE-OW06 : การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง และการใช้งาน

6.6. ระเบียบวิธีปฏิบัติ SHE-EW05 : การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินคลังเก็บสินค้า (Emergency Respond)

## 7. ระเบียบปฏิบัติ

7.1. ทุกแผนกจะทำการประเมินความเสี่ยง การชี้แจงและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency case) โดยเฉพาะเหตุเพลิงไหม้ ขึ้นภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่คลังเก็บสินค้า

7.2. แผนกที่เกี่ยวข้อง และหรือแผนกความปลอดภัย (SHE) จะทำการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและวิธีป้องกันสำหรับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ ที่จะเกิดขึ้นกับงานและพื้นที่ที่ปฏิบัติงานของแต่ละแผนก รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม้มีดังนี้

(1) แผนป้องกันเชิงรุก หรือแผนก่อนเกิดเหตุ

- การจัดทำแผนฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม้ จากการประเมินลักษณะงานและพื้นที่เสี่ยงในการเกิดเหตุเพลิงไหม้
- การฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน ได้แก่
  - \* การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และการฝึกซ้อมอพยพ
  - \* การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  - \* การฝึกอบรมทีมดับเพลิง (Fire man Shift)
  - \* การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง และการตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  - \* การใช้สารดับเพลิงตามลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงาน
  - \* การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังเหตุเพลิงไหม้ และการฟื้นฟู

(2) แผนฉุกเฉินจะเกิดเหตุของโรงงานจะสอดคล้องกับแผนฉุกเฉินของการนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด และใช้ Flow Chart ของการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งระดับเหตุฉุกเฉินได้ดังนี้

- เหตุการณ์ผิดปกติในโรงงาน (Plant Accident)

การตอบโต้กรณีเหตุเพลิงไหม้เล็กน้อยไม่ลุกลามอยู่ในวงจำกัดของการดับเพลิงขั้นต้นในพื้นที่โดยพนักงานหรือทีมฉุกเฉินของบริษัท ระยะเวลาตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงระงับเหตุได้ไม่เกิน 5 นาที ใช้



อุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นที่ในการระงับเหตุ การแจ้งเหตุตามลำดับจากพื้นที่ที่เกิดเหตุ แจ้งเหตุมาที่แผนก SHE เพื่อการรับทราบ และเข้าประสานงานในการสอบสวนหาสาเหตุ และแนวทางป้องกัน พร้อมรายงานสรุปเหตุการณ์ให้ ED : ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป รับทราบตามลำดับ

#### - ภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 1

การตอบโต้กรณีเหตุเพลิงไหม้ของโรงงานที่ไม่สามารถระงับเหตุได้ทันที เกิดเพลิงไหม้อุกลามเกินกว่า 5 นาที ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในพื้นที่ และอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีของบริษัทฯ เข้าระงับเหตุ และสามารถควบคุมเพลิงได้ ไม่ต้องร้องขอการสนับสนุนทีมดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงจากโรงงานอื่นหรือโรงงานข้างเคียง เจ้าของพื้นที่ที่เกิดแจ้งแผนก SHE มีการตั้งศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน การสืบสวนและการสอบสวน เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกัน

#### - ภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 2

การเกิดเพลิงไหม้อุกลาม ขยะดับมากขึ้นจากภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 1 เป็นภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 2 โรงงานต้องร้องขอการสนับสนุนทีมดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงจากโรงงานข้างเคียง และจากการนิคมอุตสาหกรรม เข้าร่วมระงับเหตุจึงจะสามารถระงับเหตุได้ เจ้าของพื้นที่ที่เกิดแจ้งแผนก SHE ตั้งศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน ประสานงานหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมระงับเหตุ มีการสั่งการร่วมกับ ED ที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

#### - ภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 3

การเกิดเพลิงไหม้อุกลาม ขยะดับมากขึ้นจากภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 2 เป็นภาวะฉุกเฉินระดับนิคมอุตสาหกรรม 3 โดยส่งผลกระทบต่อโรงงานหรือชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของโรงงาน/สถานประกอบการที่เกิดเหตุ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และระงับเหตุได้ด้วยกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่ ต้องร้องขอหรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ (เทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลบ้านฉาง, เทศบาลตำบลมาบข่า) (ภาวะฉุกเฉิน ระดับที่ 1 จังหวัดระยอง ตามแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายจังหวัดระยอง) ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

ประสานงานหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมระงับเหตุ มีการสั่งการหรือการถ่ายโอนการสั่งการให้ระดับท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการแทน ED ที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

#### (3) แผนหลังเกิดเหตุ หรือแผนฟื้นฟู

ภายหลังเหตุการณ์สงบ ผู้อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ED : Emergency Director แผนก SHE และแผนกที่เกี่ยวข้อง หรือแผนกที่เกิดเหตุ จัดตั้งทีมงานในการการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ และรายงานต่อผู้จัดการทั่วไป (Site Head) พร้อมจัดตั้งทีมงาน บรรเทาและการฟื้นฟู ซ่อมบำรุง ซ่อมแซมให้อาคารและกระบวนการผลิต กลับเข้าสู่สภาวะปกติ รวมทั้งจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งการจัดการกากของเสียที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้ การตรวจนับสินค้าที่เสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ในกระบวนการผลิต และสถานที่จัดเก็บสินค้า (Warehouse) รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการให้ข่าวสารผ่านทีมงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

#### กระบวนการจัดการกับสินค้าภายหลังเหตุเพลิงไหม้


1. การจัดการกับสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ แผนกผลิต ร่วมกับแผนก LOG เป็นผู้ดำเนินการจัดการ ในการตรวจนับและบันทึกสินค้าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งสินค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้
2. จัดการคัดแยกพื้นที่ระหว่างสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ และสินค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ และในบริเวณพื้นที่ต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนของสินค้า
3. สินค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ให้ทำการส่งกำจัดที่แผนก SHE
4. บันทึกรายงานผลการดำเนินการจนแล้วเสร็จกระบวนการทั้งหมด

- 7.3 แผนกความปลอดภัย (SHE) จะร่วมทำการทบทวนแผนฉุกเฉินของแต่ละแผนก เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน หรือพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

<b>INDORAMA</b> VENTURES	เลขที่เอกสาร	: SHE-EP08
INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED	แก้ไขครั้งที่	: 03
ระเบียบการปฏิบัติงาน	หน้าที่	: 7 จาก 11
เรื่อง: การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุเพลิงไหม้		

7.4 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม้ ต้องครอบคลุม พนักงานรับเหมาที่ทำงานประจำในพื้นที่แต่ละแผนก หรือพนักงานรับเหมาที่ทำงานซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องจักร ที่ปฏิบัติงานในโรงงาน และผู้ที่มาติดต่องานในบริษัทฯ


#### แผนป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้



ORIGINAL

<b>INDORAMA</b> VENTURES	เลขที่เอกสาร	: SHE-EP08
INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED	แก้ไขครั้งที่	: 03
ระเบียบการปฏิบัติงาน	หน้าที่	: 8 จาก 11
เรื่อง: การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุเพลิงไหม้		

#### ผังการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุเพลิงไหม้ ระดับ 1



ORIGINAL



ORIGINAL

 INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED		เลขที่เอกสาร	: SHE-EP08
ระเบียบการปฏิบัติงาน		แก้ไขครั้งที่	: 03
เรื่อง: การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุเพลิงไหม้		หน้าที่	: 11 จาก 11

#### 8. แบบฟอร์มที่ใช้ / เอกสารประกอบ

- แผนผังองค์กร ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน , หมายเลขโทรศัพท์ – หน่วยงานระงับเหตุฉุกเฉิน
- แบบฟอร์มกำหนดสถานการณ์สำหรับการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน SHE-EF15

#### 9. บันทึกการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข
1	1 ก.ค.58	- แก้ไขระดับของแผนฉุกเฉินตามการนิคมอุตสาหกรรม
2	14.ก.พ.59	- เพิ่มเติมการจัดการสินค้า
3	22 มี.ค.59	- ข้อความสีน้ำเงิน การจัดการสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

ORIGINAL

 INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED		เลขที่เอกสาร	: SHE-EP09
คู่มือการปฏิบัติงาน		แก้ไขครั้งที่	: 01
เรื่อง: การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล		หน้าที่	: 1 จาก 8

วันที่บังคับใช้ : 1 ก.พ. 2560  
Effective Date :

วันที่ทบทวน : 31 มี.ค. 2563  
Validity Date :

ผู้จัดทำ / Issued	ผู้ทบทวน / Reviewed	ผู้อนุมัติ / Approved
นายสุวัฒน์ สว่างศรี	นายสุวัฒน์ สว่างศรี	นายสมเดช ไชยสุนทร
Manager	Manager	Vice President

#### สารบัญ

1. พังแสดงความสัมพันธ์.....	2
2. วัตถุประสงค์.....	2
3. ขอบเขต.....	2
4. ความรับผิดชอบ.....	2
5. คำจำกัดความ.....	2
6. เอกสารอ้างอิง.....	3
7. ระเบียบปฏิบัติ.....	4
8. แบบฟอร์มที่ใช้.....	8
9. บันทึกการแก้ไข.....	8

ORIGINAL

 INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED		เลขที่เอกสาร	: SHE-EP09
คู่มือการปฏิบัติงาน		แก้ไขครั้งที่	: 01
เรื่อง: การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล		หน้าที่	: 2 จาก 8

#### 1. ฝั่งแสดงความสัมพันธ์

ไม่มี

#### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1. วิธีปฏิบัติงานนี้ใช้เพื่อการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล รวมทั้งเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการเกิดเหตุ

#### 3. ขอบเขต

วิธีปฏิบัติงานนี้ใช้ภายใน บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)

#### 4. ความรับผิดชอบ

- 4.1. GM หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (On duty) ทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการในการระงับเหตุที่เกิดขึ้น รวมทั้งการประสานหน่วยงานภายใน และภายนอกต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น ทีมฉุกเฉินของบริษัทฯ ช้างเคียง และบริษัทฯ ในเครือ การนิคมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 4.2. แผนกความปลอดภัย (SHE) จะทำหน้าที่ติดต่อประสานงานทุกหน่วยงาน ในการระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล และหาแนวทางป้องกันเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการรวบรวมจัดเก็บ ส่งกำจัดสารเคมีที่หกรั่วไหล

#### 5. คำจำกัดความ

อุบัติเหตุสารเคมีหกรั่วไหล (Chemical Spill) หมายถึงการหกรั่วไหลที่เกิดขึ้นในการจัดเก็บสารเคมีภายในสถานที่จัดเก็บ (Warehouse) การหกรั่วไหลของสารเคมีจะทำการสูบน้ำเข้าถังเก็บ (Tank Farm) การรั่วไหลจากกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นภายในโรงงานโดยไม่ได้ คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ขาดการควบคุม หรือความบกพร่องของอุปกรณ์ ภาชนะ เครื่องจักร รวมทั้งการขาดความระมัดระวัง การประเมินความเสี่ยง และจากความบกพร่องของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เมื่อเกิด

ORIGINAL

 INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED		เลขที่เอกสาร	: SHE-EP09
คู่มือการปฏิบัติงาน		แก้ไขครั้งที่	: 01
เรื่อง: การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล		หน้าที่	: 3 จาก 8

เหตุสารเคมีหกรั่วไหล จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน อันตรายจากสารเคมีสัมผัสร่างกาย เกิดความสูญเสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นการบาดเจ็บ ความสูญเสียต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม และภาพพจน์ของบริษัทฯ

กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ภายในโรงงาน จำแนกตามเหตุการณ์เกิด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนฉุกเฉินของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ดังนี้

(1) เหตุผิดปกติ เป็นการหกรั่วไหลของสารเคมีภายในโรงงาน หรือภายในหน่วยงานที่สามารถควบคุมและระงับเหตุได้ทันที อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้างเล็กน้อยไม่รุนแรง และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายนอกโรงงาน

(2) เหตุฉุกเฉินระดับ 1 กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ที่โรงงานไม่สามารถระงับเหตุได้ หรือการหกรั่วไหลของสารเคมีออกสู่ภายนอกโรงงาน ลงสู่คลองสาธารณะ โรงงานต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ เทศบาลมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรม หรือ โรงงานข้างเคียง ในการระงับเหตุ และการแพร่กระจายของสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบต่อโรงงานข้างเคียง และชุมชนโดยรอบโรงงาน

(3) เหตุฉุกเฉินระดับ 2 กรณีสารเคมีหกรั่วไหลขั้นรุนแรง ที่หน่วยงานระดับท้องถิ่นไม่สามารถระงับเหตุได้ ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานระดับจังหวัด ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง กรมควบคุมมลพิษ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการระงับเหตุ การแพร่กระจายของสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

#### 6. เอกสารอ้างอิง

- 6.1. ระเบียบวิธีปฏิบัติ SHE-EOP01 : การชี้แจงและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง  
6.2. ระเบียบวิธีปฏิบัติ SHE-EP04 : การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
6.3. ทะเบียน MSDS ของสารเคมีที่จัดเก็บในโรงงาน

ORIGINAL



 INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED	เลขที่เอกสาร	: SHE-EP09
คู่มือการปฏิบัติงาน	แก้ไขครั้งที่	: 01
เรื่อง: การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล	หน้าที่	: 4 จาก 8

## 7. ระเบียบปฏิบัติ

- 7.1. ทุกแผนก ทุกหน่วยงาน ที่มีการจัดเก็บสารเคมีภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน จะต้องทำการประเมินความเสี่ยง การชี้แจงและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency case) โดยเฉพาะเหตุสารเคมีหกรั่วไหล ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงาน และพื้นที่ปฏิบัติงาน ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ SHE-EOP01
- 7.2. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล พนักงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบต้องรีบจัดการระงับเหตุทันที ด้วยอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินที่มีประจำในหน่วยงาน โดยจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลก่อนเข้าทำการระงับเหตุ และต้องแจ้งเหตุสารเคมีหกรั่วไหลต่อแผนกความปลอดภัยเพื่อร่วมประสานงานในการระงับเหตุ
- 7.3 แผนกที่เกี่ยวข้อง และหรือแผนกความปลอดภัย (SHE) จะทำการประสานงาน และให้ข้อมูลในการระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล พร้อมช่วยเสริมอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินให้กับหน่วยงานที่เกิดเหตุ ภายหลังการระงับเหตุ จะร่วมวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและวิธีป้องกันสำหรับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล รวมทั้งจัดการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

### ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหลมีดังนี้

- (1) แผนป้องกันเชิงรุก หรือแผนก่อนเกิดเหตุ
- การจัดทำแผนฉุกเฉินป้องกันสารเคมีหกรั่วไหล จากการประเมินลักษณะงานและพื้นที่เสี่ยงในการที่จะเกิดเหตุหกรั่วไหล
  - การฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในหน่วยงาน ได้แก่
    - \* ความรู้เรื่องการทำงานกับสารเคมีอันตราย
    - \* การจัดเตรียม เอกสาร MSDS ของสารเคมีที่จัดเก็บในพื้นที่ และคิดในสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในพื้นที่จัดเก็บ หรือพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมี
    - \* การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE ให้ครบและจัดให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับสารเคมี เช่น แว่นตา ที่ครอบตา ถุงมือกันสารเคมี หน้ากากชนิดได้

ORIGINAL

 INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED	เลขที่เอกสาร	: SHE-EP09
คู่มือการปฏิบัติงาน	แก้ไขครั้งที่	: 01
เรื่อง: การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล	หน้าที่	: 5 จาก 8

## การสื่อสารเคมี

- \* การจัดเตรียมอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล เช่น ทราาย วัสดุดูดซับพลั่ว และภาชนะที่รองรับกรณีสารเคมีหกรั่วไหล
- \* การจัดเตรียมพื้นที่ ที่จัดเก็บสารเคมี การจัดทำขอบกันสารเคมีหกรั่วไหล (Bunding)
- \* อุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน (Emergency Shower)
- \* การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- \* การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง และสารดับเพลิงที่เหมาะสมกรณีเพลิงไหม้สารเคมีที่ห้ามสัมผัสกับน้ำ
- \* การป้องกันสารเคมีหกรั่วไหลลงสู่รางระบายน้ำ การปิดกั้นโดยใช้ถุงทราย

### (2) แผนป้องกันเชิงรับ หรือแผนขณะเกิดเหตุ จัดระดับของความรุนแรงดังนี้

#### - เหตุฉุกเฉินปกติ

พนักงานที่อยู่ภายในบริเวณนั้น สามารถระงับเหตุได้ทันที ด้วยอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินที่ประจำอยู่ในพื้นที่ ตรวจสอบผลกระทบกับพนักงาน และสิ่งแวดล้อม ปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับอันตรายจากการสัมผัสสารเคมี แจ้งแผนกความปลอดภัยเข้าสอบสวนหาสาเหตุ

#### - เหตุฉุกเฉินระดับ 1

ให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน ที่มีการวางแผนและการซักซ้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินระดับ 1 จัดตั้งศูนย์บัญชาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการระงับเหตุฉุกเฉิน กับหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมระงับเหตุ จนเหตุการณ์สงบ และปฏิบัติตามการควบคุมการแก้ไขเหตุฉุกเฉินจากแผนกความปลอดภัย

#### - เหตุฉุกเฉินระดับ 2

คือเหตุฉุกเฉินที่ขยับจากระดับ 1 ขึ้นเป็นระดับ 2 ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินที่ขยายวงกว้างเกินขีดความสามารถในการระงับเหตุของหน่วยงานภายในท้องถิ่น ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

### (3) แผนหลังเกิดเหตุ หรือแผนฟื้นฟู

ORIGINAL

 INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED	เลขที่เอกสาร	: SHE-EP09
คู่มือการปฏิบัติงาน	แก้ไขครั้งที่	: 01
เรื่อง: การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล	หน้าที่	: 6 จาก 8

ภายหลังเหตุการณ์สงบ ผู้อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน Emergency Director แผนก SHE และแผนกที่เกิดเหตุ ร่วมทำการสอบสวนหาสาเหตุของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและการป้องกันและรายงานต่อ ผู้จัดการทั่วไป ทราบ พร้อมทั้งทีมงานจัดการด้านการบรรเทา และการฟื้นฟูให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ รวมทั้งจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดจากเหตุฉุกเฉิน การจัดการของเสียจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล และการให้ข่าวสารผ่านประชาสัมพันธ์บริษัทฯ


7.4 แผนกความปลอดภัย (SHE) จะร่วมทำการทบทวนแผนฉุกเฉินของแต่ละแผนก เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ตามการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน หรือพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

7.5 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม้ ต้องครอบคลุม พนักงานรับเหมาที่ทำงานประจำในพื้นที่แต่ละแผนก หรือพนักงานรับเหมาที่ทำงานซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องจักร ที่ปฏิบัติงานในโรงงาน และผู้ที่มาติดต่องานในบริษัทฯ

ORIGINAL

 INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED	เลขที่เอกสาร	: SHE-EP09
คู่มือการปฏิบัติงาน	แก้ไขครั้งที่	: 01
เรื่อง: การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล	หน้าที่	: 7 จาก 8

แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล



ORIGINAL

 INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED	เลขที่เอกสาร	: SHE-EP09
คู่มือการปฏิบัติงาน	แก้ไขครั้งที่	: 01
เรื่อง: การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล	หน้าที่	: 8 จาก 8

8. แบบฟอร์มที่ใช้ / เอกสารประกอบ

- แผนผังองค์กร ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน , หมายเลขโทรศัพท์ – หน่วยงานระดับเหตุฉุกเฉิน
- แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ระดับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล SHE-EF16
- แบบฟอร์มกำหนดสถานการณ์สำหรับการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน SHE-EF15
- แบบฟอร์มประเมินผลการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน SHE-EF16

9. บันทึกการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข
1	1 ก.พ. 60	ทบทวนตามรอบการทบทวนเอกสาร

8-10

ORIGINAL

# คู่มือปฏิบัติการ และติดต่อประสานงาน

ระหว่าง

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3

และ

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์

จำกัด (มหาชน)



ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)




## สารบัญ

บทที่	เรื่อง
1	วัตถุประสงค์
2	ขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานี่ควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ
3	ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานบำรุงรักษา
4	การติดต่อประสานงาน
5	แบบฟอร์มที่ใช้ในงานบำรุงรักษา



## 1. วัตถุประสงค์

คู่มือการปฏิบัติการและติดต่อประสานงาน ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ และการติดต่อประสานงาน ระหว่างส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัทลูกค้าก๊าซบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



## 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ

2.1 การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อส่งก๊าซ และ สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ ประกอบด้วย

2.1.1 งานบำรุงรักษาประจำ (Preventive Maintenance)

- งานตรวจปรับ Set Point อุปกรณ์ Pressure Control Valve (PCV) และ Safety Shut-Off Valve (SSV) ทุก 1 ปี



- งานตรวจปรับ Set Point อุปกรณ์ Pressure Safety Relief Valve (PSV) ทุก 1 ปี



- งานสอบเทียบอุปกรณ์ Volume Corrector ทุก 6 เดือน



- งานสอบเทียบอุปกรณ์ Gas Turbine Meter ทุก 3 ปี



- งานตรวจสอบอุปกรณ์ Hand Valve (HV), Pressure Indicator (PI), และ Temperature Indicator (TI) ทุก 6 เดือน



- งานบำรุงรักษาสภาพสีท่อส่งก๊าซทุก 6 เดือน




## 2.1.2 งานบำรุงรักษาตามสภาพ

- งาน Corrective Maintenance
- งานตาม Work Request

ในกรณีงานบำรุงรักษาตามสภาพ เมื่อได้รับการตรวจสอบจากบริษัทลูกก๊าซ หรือ ปตท. แล้วพบว่าอุปกรณ์ขัดข้อง หรือ สงสัยว่าอุปกรณ์ชำรุดหรือทำงานผิดพลาด บริษัทลูกก๊าซ หรือ ปตท. จะต้องดำเนินการแจ้งให้ บริษัทลูกก๊าซ หรือ ปตท. ทราบ ก่อนเข้าดำเนินการ เพื่อ ประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย และ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการ แก้ไขและต้องมีผลเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายด้วย

ในกรณีที่มีความจำเป็นเนื่องจาก เหตุฉุกเฉิน ที่จะต้องแก้ไขทันทีเพื่อความปลอดภัย ของระบบท่อส่งก๊าซและสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซ บริษัทลูกก๊าซ หรือ ปตท. สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้ทันที แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทลูกก๊าซ หรือ ปตท. จะต้องแจ้ง รายละเอียดของการดำเนินการให้ทราบภายหลังทันที หลังจากเข้าสู่สภาวะปกติ

### 2.2 ขั้นตอนในการเข้าดำเนินการ



\* การปฏิบัติงานใด ๆ ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของพื้นที่

\* ขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย




### 3. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานบำรุงรักษา

ปตท.จะปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานีวิจัยควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพดีเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับไว้ รวมทั้งอยู่ในข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายก๊าซ



#### 4. การติดต่อประสานงาน

#### 4.1 ผู้ถ่ายทอดความรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ 3 บัญชี ปตท. จำกัด (มหาชน)



#### 4.2 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน และแจ้งเหตุ

##### 4.2.1 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3

#### ที่ตั้ง

เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท ต.บางนาพลูด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

#### โทรศัพท์ติดต่อและช่องทางการติดต่อประสานงาน

- อุบัติการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

พนักงาน Stand-By ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3

หมายเลข **(081) 925-8876**

PTT Call Center : 1365

ศูนย์ควบคุมระบบท่อส่งก๊าซ (Gas Control): ชลบุรี

หมายเลข 1540 (Direct Line), (038) 274-399, (038) 274-397,

(โทรศัพท์มือถือ) (081) 295-8895, (โทรศัพท์พื้นฐาน) 1800-555-666 โทรสาร (038) 274-398

E-mail: [gascontrol@pttplc.com](mailto:gascontrol@pttplc.com)

ในเวลาปกติ 8.00 น.-17.00 น.

ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3

สายตรง (038) 978-540, โทรสาร (038) 978-564

สายผ่าน Operator (038) 978-500

[www.pttplc.com](http://www.pttplc.com)

๕๘-15

#### 4.3 ขั้นตอนการติดต่อประสานงาน



#### 5. แบบฟอร์มที่ใช้ในงานบำรุงรักษาและติดต่อประสานงาน

แบบฟอร์มที่ใช้มีด้วยกัน 5 แบบฟอร์ม คือ

##### 5.1 แบบฟอร์มใบแจ้งปริมาณการใช้ก๊าซ

แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับจดค่าปริมาณการใช้ก๊าซในเดือนที่ผ่านมาเป็นประจำเดือน ซึ่งจะต้องจดค่าทั้ง 2 RUN โดยปกติ. และ บริษัทลูกค้าก๊าซ จะต้องส่งชื่อในทำแบบฟอร์มร่วมกัน และเก็บเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละ 1 ฉบับ

##### 5.2 แบบฟอร์ม GAS COMPOSITION

แบบฟอร์มนี้จะออกโดย ปตท. เพื่อแสดงค่า GAS COMPOSITION สำหรับป้อนเข้าอุปกรณ์การวัดเคลื่อนที่ 1 ครั้ง

### 5.3 MAINTENANCE LEVEL1(ML1)


เป็นเอกสารบันทึกตรวจสอบสภาพสถานี สภาพท่อและอุปกรณ์ทั่วไป แรงดันและอุณหภูมิ สถานะการทำงานของอุปกรณ์ ที่สถานีวัดปริมาตรก๊าซ โดยทาง ปตท. จะเข้าดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนการปฏิบัติงานทั้งหมดจะกระทำโดย ปตท. และ บริษัทลูกก๊าซฯ จะเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจะต้องลงชื่อในท้ายแบบฟอร์มร่วมกัน และเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละ 1 ฉบับ

### 5.4 MAINTENANCE LEVEL1(ML2)และแบบฟอร์มบันทึกผลการรับแจ้งอุปกรณ์

เป็นเอกสารบันทึกการบำรุงรักษาสถานีวัดปริมาตรก๊าซ(ML2) รวมถึงอุปกรณ์ภายในสถานีก๊าซ ได้แก่ PCV,PSV,SSV และอุปกรณ์อื่นๆ ส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ใช้สำหรับบันทึกผลการทดสอบและปรับแต่งอุปกรณ์วัดปริมาตรก๊าซ โดยการปฏิบัติงานทั้งหมดจะกระทำโดย ปตท. และ บริษัทลูกก๊าซฯ จะเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจะต้องลงชื่อในท้ายแบบฟอร์มร่วมกัน และเก็บเอกสารไว้ เป็นหลักฐานฝ่ายละ 1 ฉบับ

แบบฟอร์ม 5.1





**ใบแจ้งปริมาณการใช้ก๊าซ**

บม. ก๊าซธรรมชาติ 25

วันที่

จำนวนผู้ได้รับอนุญาต  
☐ เขต 1  
☐ เขต 2  
☐ เขต 3  
☐ เขต 5

Meter No.		Meter No.	
บม. ก๊าซ	1234567890	บม. ก๊าซ	1234567890
บม. ก๊าซ	1234567890	บม. ก๊าซ	1234567890
Tag. No.	- PV -	Tag. No.	- XY -
Bertal No.		Bertal No.	
Corrected Volume (SCM)		Corrected Volume (SCM)	
Line Volume (Cum)		Line Volume (Cum)	
Volume Volume (Cum)		Volume Volume (Cum)	

จำนวนผู้ได้รับอนุญาต Meter (จำนวน Meter) \_\_\_\_\_ หน่วย  
 จำนวนผู้ได้รับอนุญาต Meter (จำนวน Meter) \_\_\_\_\_ หน่วย  
☐ Corrected ☐ Corrected Volume ☐ Volume Corrected ☐ Volume Corrected  
☐ Volume Corrected ☐ Volume Corrected ☐ Volume Corrected ☐ Volume Corrected

REMARK:

FM-MCS-19

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

แบบฟอร์ม 5.2









VOLUME CORRECTOR CALIBRATION REPORT				ML2
<b>Volume Corruptor</b> Model: _____ Manufacturer: _____ Serial: _____ Pressure Range: _____ Temperature Range: _____ Accuracy: _____ Resolution: _____		<b>Pressure Calibration</b> Pressure Type: _____ Pressure Range: _____ Pressure Accuracy: _____ Pressure Resolution: _____		
<b>Temperature Calibration</b> Temperature Type: _____ Temperature Range: _____ Temperature Accuracy: _____ Temperature Resolution: _____		Date: _____ By: _____ Checked By: _____ Approved By: _____		

Natural Gas Transmission				ML2
<b>Pressure Calibration</b> Pressure Type: _____ Pressure Range: _____ Pressure Accuracy: _____ Pressure Resolution: _____		<b>Temperature Calibration</b> Temperature Type: _____ Temperature Range: _____ Temperature Accuracy: _____ Temperature Resolution: _____		
<b>Volume Corruptor Calibration</b> Volume Corruptor Model: _____ Volume Corruptor Range: _____ Volume Corruptor Accuracy: _____ Volume Corruptor Resolution: _____		Date: _____ By: _____ Checked By: _____ Approved By: _____		

VOLUME CORRECTOR CALIBRATION REPORT				ML2
<b>Volume Corruptor</b> Model: _____ Manufacturer: _____ Serial: _____ Pressure Range: _____ Temperature Range: _____ Accuracy: _____ Resolution: _____		<b>Pressure Calibration</b> Pressure Type: _____ Pressure Range: _____ Pressure Accuracy: _____ Pressure Resolution: _____		
<b>Temperature Calibration</b> Temperature Type: _____ Temperature Range: _____ Temperature Accuracy: _____ Temperature Resolution: _____		Date: _____ By: _____ Checked By: _____ Approved By: _____		

Natural Gas Transmission				ML2
<b>Pressure Calibration</b> Pressure Type: _____ Pressure Range: _____ Pressure Accuracy: _____ Pressure Resolution: _____		<b>Temperature Calibration</b> Temperature Type: _____ Temperature Range: _____ Temperature Accuracy: _____ Temperature Resolution: _____		
<b>Volume Corruptor Calibration</b> Volume Corruptor Model: _____ Volume Corruptor Range: _____ Volume Corruptor Accuracy: _____ Volume Corruptor Resolution: _____		Date: _____ By: _____ Checked By: _____ Approved By: _____		

Grounding Resistance				ML 2
<b>Grounding Resistance</b> Model: _____ Manufacturer: _____ Serial: _____ Resistance Range: _____ Accuracy: _____ Resolution: _____		<b>Grounding Resistance</b> Resistance Type: _____ Resistance Range: _____ Resistance Accuracy: _____ Resistance Resolution: _____		
<b>Grounding Resistance</b> Resistance Type: _____ Resistance Range: _____ Resistance Accuracy: _____ Resistance Resolution: _____		Date: _____ By: _____ Checked By: _____ Approved By: _____		

Grounding Resistance				ML2
<b>Grounding Resistance</b> Model: _____ Manufacturer: _____ Serial: _____ Resistance Range: _____ Accuracy: _____ Resolution: _____		<b>Grounding Resistance</b> Resistance Type: _____ Resistance Range: _____ Resistance Accuracy: _____ Resistance Resolution: _____		
<b>Grounding Resistance</b> Resistance Type: _____ Resistance Range: _____ Resistance Accuracy: _____ Resistance Resolution: _____		Date: _____ By: _____ Checked By: _____ Approved By: _____		

Grounding Resistance				ML2
<b>Grounding Resistance</b> Model: _____ Manufacturer: _____ Serial: _____ Resistance Range: _____ Accuracy: _____ Resolution: _____		<b>Grounding Resistance</b> Resistance Type: _____ Resistance Range: _____ Resistance Accuracy: _____ Resistance Resolution: _____		
<b>Grounding Resistance</b> Resistance Type: _____ Resistance Range: _____ Resistance Accuracy: _____ Resistance Resolution: _____		Date: _____ By: _____ Checked By: _____ Approved By: _____		

 INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED		เลขที่เอกสาร	: SHE-EP15
คู่มือการปฏิบัติงาน		แก้ไขครั้งที่	: 0
เรื่อง : แผนฉุกเฉินรถบรรทุกสารเคมีวัตถุอันตราย		หน้าที่	: 1 จาก 5

วันที่บังคับใช้ : 14 ก.พ. 2559  
Effective Date :

วันที่ทบทวน : 13 ก.พ. 2562  
Validity Date :

ผู้จัดทำ / Issued	ผู้ทบทวน / Reviewed	ผู้อนุมัติ / Approved
 นายสุวัฒน์ สว่างศรี	 นายสุวัฒน์ สว่างศรี	 นายสมเดช ไชยสุรินทร์
Manager	Manager	Asst.GM.

#### สารบัญ

1. ฝั่งแสดงความสัมพันธ์.....	2
2. วัตถุประสงค์.....	2
3. ขอบเขต.....	2
4. ความรับผิดชอบ.....	2
5. คำจำกัดความ.....	2
6. เอกสารอ้างอิง.....	3
7. ระเบียบปฏิบัติ.....	3
8. แบบฟอร์มที่ใช้.....	10
9. บันทึกการแก้ไข.....	10

ORIGINAL

 INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED		เลขที่เอกสาร	: SHE-EP15
คู่มือการปฏิบัติงาน		แก้ไขครั้งที่	: 0
เรื่อง : แผนฉุกเฉินรถบรรทุกสารเคมีวัตถุอันตราย		หน้าที่	: 2 จาก 5

#### 1. ฝั่งแสดงความสัมพันธ์

ไม่มี

#### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1. เพื่อการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหากรณีรถบรรทุกสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายของบริษัท ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งมายังบริษัทฯ
- 2.2. เพื่อการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหากรณีรถบรรทุกสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายของบริษัท ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการขนถ่ายภายในบริษัทฯ

#### 3. ขอบเขต

วิธีปฏิบัติงานนี้ใช้ภายใน บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)

#### 4. ความรับผิดชอบ

- 4.1. แผนกสโตร์วัตถุอันตราย (STR) มีหน้าที่ติดต่อประสานงานรถบรรทุกสารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุอันตรายของบริษัท ได้แก่ PTA (Pure Terephthalic Acid) และ EG (Ethylene Glycol)
- 4.2. ผู้ผลิตวัตถุอันตรายและผู้รับเหมาขนส่ง มีหน้าที่แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ
- 4.3. แผนกความปลอดภัย หรือ SHE / พนักงานความปลอดภัย หรือ SHE Duty มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกรณีรถบรรทุกสารเคมีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

#### 5. คำจำกัดความ

-

#### 6. เอกสารอ้างอิง

ไม่มี

ORIGINAL



 INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED	เลขที่เอกสาร	: SHE-EP15
คู่มือการปฏิบัติงาน	แก้ไขครั้งที่	: 0
เรื่อง : แผนฉุกเฉินรถบรรทุกสารเคมีวัตถุอันตราย	หน้าที่	: 3 จาก 5

## 7. ระเบียบปฏิบัติ

กรณีรถบรรทุกสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายของบริษัทฯ เกิดอุบัติเหตุ สามารถแจกแจงเป็นการเกิดอุบัติเหตุได้ 2 กรณี คือ การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งมายังบริษัทฯ และการเกิดอุบัติเหตุภายในบริษัทฯ ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯที่เป็นผู้ผลิตสารเคมีวัตถุอันตราย

รถบรรทุกสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายของบริษัทฯ ได้แก่

- PTA : (Pure Terephthalic Acid) ผู้ผลิตคือ บ.ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด(มหาชน) และบ.อินโดรามา ปิโตรเคมี จำกัด(มหาชน)
- EG : (Ethylene Glycol) ผู้ผลิต บ.ทีไอซี ไกลคอล จำกัด

รถขนส่งสารเคมี PTA	หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน
บ.ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด(มหาชน)	038-683288-98 ต่อ 619
	บจก. แก้วเจริญ 038-682844, 087-150-4732
บ.อินโดรามา ปิโตรเคมี จำกัด(มหาชน)	038-689081-5 ต่อ 523
รถขนส่งสาร EG : Ethylene Glycol	02-598-6258-9


### (1) แผนป้องกันเชิงรุก หรือแผนก่อนเกิดเหตุ

- การคุ้มครองแอลกอฮอล์ ของพนักงานขับรถบรรทุกสารเคมีโดยแผนความปลอดภัย และบันทึกในแบบฟอร์ม SHE-OF49 : ตรวจวัดแอลกอฮอล์
- การอบรมพนักงานขับรถที่ป้อม 2 : กฎระเบียบความปลอดภัย

ORIGINAL

 INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED	เลขที่เอกสาร	: SHE-EP15
คู่มือการปฏิบัติงาน	แก้ไขครั้งที่	: 0
เรื่อง : แผนฉุกเฉินรถบรรทุกสารเคมีวัตถุอันตราย	หน้าที่	: 4 จาก 5

## (2) แผนฉุกเฉินขณะเกิดอุบัติเหตุ



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกรณีเหตุฉุกเฉินรถบรรทุกสารเคมีวัตถุอันตรายเกิดอุบัติเหตุ

แผนก	ผู้ประสานงาน	เบอร์โทรศัพท์ภายใน	Mobile Phone
STR	คุณชงชุต	1262	089-660-3661
SHE	คุณสุพัฒน์	5041	091-539-4652
ผู้รับเหมาขนส่ง	ผู้ประสานงานขนส่ง	-	ใน Contact List

ORIGINAL



 INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED	เลขที่เอกสาร	: SHE-EP15
คู่มือการปฏิบัติงาน	แก้ไขครั้งที่	: 0
เรื่อง : แผนฉุกเฉินรถบรรทุกสารเคมีวัตถุอันตราย	หน้าที่	: 5 จาก 5

แผนก STR รับผิดชอบข้อมูลใน contact List การเก็บข้อมูลผู้ติดต่อประสานงานกรณีอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมีวัตถุอันตรายของผู้รับเหมาขนส่งทุกบริษัท

(3) แผนฟื้นฟู หรือแผนหลังเกิดเหตุ

- แผนก STR และแผนก SHE สรุปรายงานอุบัติเหตุของรถบรรทุกสารเคมีวัตถุอันตราย และรายงานสรุปความเสียหายของสารเคมี การกำจัด และการฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม
- ผู้รับเหมาขนส่งรายงานการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ

8. แบบฟอร์มที่ใช้ / เอกสารประกอบ

- ไม่มี

9. บันทึกการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข

ORIGINAL

## ภาคผนวก ฐ-๑

---

การแจ้งข่าวสารการซ่อมแผนฉุกเฉินทาง SMS

[illegible]



[illegible]

[illegible]

## ภาคผนวก ฐ-10

---

สำเนาเอกสารการตรวจสอบความปลอดภัย  
ในการใช้หม้อต้มน้ำมันร้อน



เทคโนโลยีความปลอดภัย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รหัส \_\_\_\_\_  
 เลขรับที่ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_  
 (ข้อที่ 1) สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก

## เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ

ข้าพเจ้า นายจักรี สุขปิ่น อายุ 53 ปี อาชีพ วิศวกร



สถานที่ทำงาน หจก. ซีอีเอส เซอร์วิส ตั้งอยู่ ณ 38/5 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โทรศัพท์ 0-3886-0454

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

เลขทะเบียน สก/จก/ทค- 2154 ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2559 ถึงวันที่ 19 ก.พ. 2564 และไม่มีอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอน

ใบอนุญาตฯ ตามสำเนาบัตรประจำตัวที่แนบมาพร้อมนี้ ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯ

เลขทะเบียน 6-64-697 หมุดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้าได้ทำการจัดทำทดสอบและตรวจสภาพหม้อไอน้ำของโรงงาน บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรียส์

ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ไอ-2

ตำบล/แขวง มาบตาพุด อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ (038) 683-870

ประกอบกิจการ ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ชนิดต่างๆ ทะเบียนโรงงานเลขที่ น. 44 - 1/2533 ทุนพ. หมุดอายุ 31 ธันวาคม 2567

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานชื่อ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรียส์ จำนวนคนงาน 1,125 คน

ตรวจทดสอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. โรงงานนี้มีหม้อไอน้ำทั้งหมด 1 เครื่อง

หม้อไอน้ำเครื่องนี้หมายเลข No.1 ขณะตรวจ หม้อไอน้ำเครื่องอื่นอยู่ในสภาพ □ กำลังใช้งาน □ หยุด

หม้อไอน้ำเครื่องนี้หมายเลข No.1 ขณะตรวจ หม้อไอน้ำเครื่องอื่นอยู่ในสภาพ □ กำลังใช้งาน □ หยุด

ข้าพเจ้าได้ตรวจทดสอบสภาพหม้อไอน้ำเครื่องนี้ โดยการอัดน้ำ (Hydrostatic Test) ที่ความดันไม่น้อยกว่าเกณฑ์การอัดน้ำทดสอบ

ตามที่ระบุในหน้า 4 ของเอกสารนี้ และขอรับรองว่าหม้อไอน้ำ และอุปกรณ์ทุกส่วนของหม้อไอน้ำเป็นไปตามรายละเอียดแสดงไว้ในหน้า

2 และ 3 ของเอกสารนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสภาพและหรือทดสอบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ทุกส่วนของหม้อไอน้ำ

ใช้งานได้โดยปลอดภัย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ตรวจทดสอบ ที่ความดันซึ่งได้ปรับตั้งลิ้นกักให้เปิดระบายไอน้ำที่ความดันไม่น้อยกว่า

23 Kg/cm<sup>2</sup> ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) (นายจักรี สุขปิ่น) วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ

(ลงชื่อ) ( ) ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ก่อนการตรวจทดสอบฯ โปรดอ่านรายละเอียดในหน้า 4 ของเอกสารนี้

หม้อไอน้ำเครื่องนี้เป็นแบบหม้อไอน้ำ □ เรือ □ รถไฟ □ ลูกหมู □ ท่อน้ำขวาง □ ท่อไฟนอน (Package)

□ ดัดแปลงมาจากหม้อไอน้ำแบบ - อื่น ๆ (ระบุ) ท่อน้ำ ใช้งานมาแล้ว 33 ปี

หมายเลขเครื่อง 06970862 สร้างโดย CHENG CHEN, TAIWAN โดยออกแบบความดันสูงสุดไว้ที่ 25 Kg/cm<sup>2</sup>

อุณหภูมิ 180 °C อัตราการผลิตไอ 18,000 Kg/hr พื้นที่ผิวรับความร้อน 5,750 ft<sup>2</sup>

แรงม้าหม้อไอน้ำ 1,150 BHP การเคลื่อนย้ายหม้อไอน้ำ □ ไม่เคย □ เคย เมื่อ -

จาก (ที่ใด) -

ชื่อผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ นายพรสวรรค์ ทุมอันต์ ขึ้นทะเบียนฯ เลขที่ 314-102-28654 หมุดอายุ พ.ศ. 2568

ชื่อผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ นายสุวพันธ์ จันทโชติ ขึ้นทะเบียนฯ เลขที่ 314-102-28412 หมุดอายุ พ.ศ. 2568

ชื่อผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ นายวิรัตน์ เชาเสียง ขึ้นทะเบียนฯ เลขที่ 314-102-28652 หมุดอายุ พ.ศ. 2568

## 1. ตัวหม้อไอน้ำ

การต่อแผ่นเหล็กหม้อไอน้ำ เป็นแบบ ☒ เชื่อม ☐ หมุดย้ำ เปลี่ยนหม้อไอน้ำหนา -

จำนวนหม้อไอน้ำ ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☒ โยแก้ว ☐ Asbestos ☐ อิฐทนไฟ ☐ อื่น ๆ -

ขนาดหม้อไอน้ำ 0 - ยาว - ท่อไฟใหญ่ ขนาด 0 - ยาว - หนา - จำนวน - ท่อ

ท่อไฟเล็กขนาด 0 - ยาว - จำนวน - ท่อ

ท่อไฟเล็กขนาด 0 - ยาว - จำนวน - ท่อ

ท่อน้ำ (สำหรับหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ) ขนาด 0 2" 0 1-1/2" 0 1-1/4" ยาว - จำนวน 44,75,844 ท่อ

ผนังเตาขนาด - หนา - ผนังด้านหน้า-หลัง (End Plates) หนา -

ถังพักไอ (Header or Steam Dome) ขนาด 0 400 มม. หนา 18 มม.

ช่องคนลง (Man Hole) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 1 ช่อง, ช่องมือถอด (Hand Hole) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 4 ช่อง

ช่องทำความสะอาดท่อน้ำ (สำหรับหม้อไอน้ำตั้งแบบท่อน้ำขวาง) ☒ ไม่มี ☐ มี จำนวน - ช่อง

เหล็กยึดโยงเป็นแบบ ☐ Stay Rod ขนาด 0 - จำนวน - ชุด

☐ Stay Tube ขนาด 0 - จำนวน - ชุด

☐ Gusset Stay หนา - ด้านหน้า - ชุด ด้านหลัง - ชุด

☒ อื่น ๆ ยึดโดยโครงสร้างและปูน จำนวน - ชุด

2. สภาพอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำ

2.1 ลิ้นกัก (Safety Valve) จำนวน 1+1 ชุด เป็นแบบ

☐ แบบน้ำหนักถ่วง ขนาด 0 - ระบายไอน้ำที่ความดัน

☒ แบบสปริงมีคานวัด ขนาด 0 40 มม 0 50 มม ระบายไอน้ำที่ความดัน

☐ แบบ - ขนาด 0 - ระบายไอน้ำที่ความดัน

2.2 ระบบความดัน

ความดันใช้งานปกติ (Working Pressure) 22 Kg/cm<sup>2</sup>

เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) จำนวน 1 ชุด สเกลสูงสุดอ่านได้ 40 Kg/cm<sup>2</sup>

สวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure Control Switch) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 1 ชุด

ตั้งไว้ที่ความดัน 20 - 22 Kg/cm<sup>2</sup> Diff. Pressure 2.0 Kg/cm<sup>2</sup>

2.3 ระบบน้ำ

หลอดแก้วและวาล์วบังคับ มีจำนวน 2 ชุด พร้อมท่อระบายจากตัวหลอดแก้วถึงระดับพื้น

เครื่องควบคุมระดับน้ำ (Water Level Control) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ ลอย (Float Type)

☐ Electrode ☒ อื่น ๆ (ระบุ) Thermostatic Expansion จำนวน 1 ชุด

เครื่องสูบน้ำเข้าหม้อไอน้ำ เป็นแบบ ☐ Reciprocating ☐ Turbine ☒ อื่น ๆ Centrifugal Pump จำนวน 2 ชุด

โดยให้พลังงานจาก ☒ ไฟฟ้า ☐ ไอน้ำ ☐ อื่น ๆ -

วาล์วกันกลับ (Check Valve) ที่ท่อน้ำ เข้าหม้อไอน้ำ ขนาด 0 2-1/2" จำนวน 3 ชุด

น้ำที่เข้าหม้อไอน้ำ ☐ น้ำประปา ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำบ่อ ☐ น้ำคลอง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) น้ำจากการระเหยน้ำ

กรรมวิธีการปรับสภาพน้ำ ☒ ไม่มี ☐ มี เป็นแบบ ☐ Softener (Resin) ☐ เติมน้ำเคมี ☐ อื่น ๆ -

คุณสมบัติของน้ำเข้าหม้อไอน้ำ pH = 8-9 Hardness = mill อื่น ๆ (ถ้ามี) -

วาล์วถ่ายน้ำ (Blow Down Valve) ขนาด 0 2" 0 1" จำนวน 1+1 ชุด

2.4 ระบบการจ่ายไอน้ำ

วาล์วจ่ายไอน้ำ (Main Steam Valve) ขนาด 0 6" จำนวน 1 ชุด

วาล์วกันกลับที่ท่อจ่ายไอ (Check Valve) ขนาด 0 6" จำนวน 1 ชุด



ท่อจ่ายไอน้ำ (Steam Pipe) ขนาด ☒ 6" จำนวนหัวท่อจ่ายไอน้ำ ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ Silica

2.5 ระบบสัญญาณเตือนภัย ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ กระดิ่งไฟฟ้า ☒ โซน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

2.6 ระบบการเผาไหม้

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ ฟืน ☐ แกลบ ☐ ชีเสื่อย ☐ น้ำมันดีเซล ☒ น้ำมันเตาเกรด A ☐ อื่น ๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

ปริมาณการใช้ 1,000 L/hr (ต่อหน่วยเวลา) ☒ มีระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง เป็นแบบ Automatic

ขนาดความสามารถ 1,300 L / Hr การจัดทิศทางเปลวไฟ ☐ 1 Pass ☒ 2 Pass ☐ 3 Pass ☐ 4 Pass

ปล่องไฟขนาด ☒ 2.0 m. สูง 35 m. ลมช่วยในการเผาไหม้ ☐ธรรมชาติ ☒พัดลมขนาด 60 HP

สายล่อฟ้า ☐ ไม่จำเป็นต้องมี ☒ จำเป็นต้องมี ☒ มีเหมาะสม ☐ ยังไม่มี

2.7 ปลั๊กหลอมละลาย (Fusible Plug) ☒ ไม่มี ☐ มี จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด

2.8 ระบบปรับปรุงประสิทธิภาพ

เครื่องอุ่นน้ำมัน (Oil Heater) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ไฟฟ้า + ไอน้ำ อุณหภูมิ 100 °C

เครื่องอุ่นอากาศ (Air Heater) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ไอน้ำ + ไอน้ำ อุณหภูมิ 90 °C

เครื่องอุ่นน้ำ (Economizer) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ Deaerator อุณหภูมิ 85 °C

การนำคอนเดนเสดกลับมาใช้ ☐ ไม่มี ☒ มี ปริมาณ 40 %

2.9 ภาชนะรับแรงดันไอน้ำ (Pressure Vessel) ☐ ไม่มี ☒ มี (ระบุ)

เครื่องจักรไอน้ำ ขนาด ☒ ไฮโดร (High Pressure) \_\_\_\_\_ ขนาด ☒ โลว์ (Low Pressure) \_\_\_\_\_

จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด

เครื่อง Ejector จำนวน 3 ชุด ใช้ความดัน 9 Kg/cm<sup>2</sup> ☒ มีลิ้นรียกตั้งความดันที่ 12 Kg/cm<sup>2</sup>

เครื่อง ลูกกลิ้งตั้งเส้นใย จำนวน 4 ชุด ใช้ความดัน 4/6 Kg/cm<sup>2</sup> ☒ มีลิ้นรียกตั้งความดันที่ 5/7 Kg/cm<sup>2</sup>

เครื่อง อบเส้นใย จำนวน 1 ชุด ใช้ความดัน 5 Kg/cm<sup>2</sup> ☒ มีลิ้นรียกตั้งความดันที่ 6 Kg/cm<sup>2</sup>

เครื่อง \_\_\_\_\_ จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด ใช้ความดัน \_\_\_\_\_ ☐ มีลิ้นรียกตั้งความดันที่ \_\_\_\_\_

รายงานผลการตรวจหม้อน้ำก่อนรับรอง

ท่อไฟใหญ่	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> บกพร่อง	ท่อเหล็กไฟ	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> บกพร่อง
ผนังด้านหน้า - หลัง	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> บกพร่อง	ผนังเตา	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> บกพร่อง
เหล็กยึดโยง	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> บกพร่อง	ช่องมือลอด	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> บกพร่อง
ช่องคนลง	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> บกพร่อง	ท่อน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> บกพร่อง
เกจวัดความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> บกพร่อง	ลิ้นรียก	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> บกพร่อง
เครื่องสูบน้ำหม้อไอน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> บกพร่อง	สวิทช์ควบคุมความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> บกพร่อง
ระบบสัญญาณเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> บกพร่อง	เครื่องควบคุมระดับน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย <input type="checkbox"/> บกพร่อง
สภาพตะกอนภายในหม้อไอน้ำ	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input checked="" type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> มาก <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> น้อย	

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและอื่น ๆ

ข้าพเจ้าได้ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ก่อนลงลายมือชื่อรับรอง



ข้อกำหนดในการตรวจทดสอบ และกรอกรายงานในเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ

ชื่อโรงงาน :- ใช้ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ถ้าไม่มีให้ใช้ชื่อผู้รับใบอนุญาต  
ประกอบกิจการโรงงาน :- ใช้ตามที่ระบุในบรรทัดที่ 7 ของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (นับจากวันที่ลงมา)  
ทะเบียนโรงงานเลขที่ :- ใช้ตามที่ระบุในบรรทัดที่ 12 ของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (นับจากวันที่ลงมา)  
หม้อไอน้ำเลขที่ :- หม้อไอน้ำที่ติดตั้งก่อนถือว่าเป็นหมายเลข 1  
ออกแบบความดันสูงสุด :- ความดันสูงสุดที่ผู้สร้างกำหนดให้ใช้ (Max. Allowable Working Pressure)  
สวิทช์ควบคุมความดัน :- (ถ้ามี) จะต้องตั้งไว้ในเกินความดันใช้งานสูงสุด (Max. Working Pressure)  
ลิ้นรียก :- ต้องติดตั้งที่เลือกหรือดังที่ข้อ และต้องไม่มีวาล์วต่อคั่นกลาง  
- ต้องเป็นแบบน้ำหนักรถหรือแบบสปริงที่มีคานจำกัด ไม่มีคานจำกัดห้ามใช้ หรือแบบอื่นที่สามารถตรวจสอบการเปิดได้ง่าย  
มีขนาดที่สามารถระบายไอน้ำได้ทันเมื่อความดันเกินกำหนดและปรับตั้งให้ระบายที่ความดันไม่เกิน 10 % ของความดันใช้งานสูงสุด (Max. Working Pressure) แต่ต้องไม่เกิน 3% ของการออกแบบความดันสูงสุด (Max. Allowable Working Pressure)  
- ต้องมีไม่น้อยกว่า 2 ชุด สำหรับหม้อไอน้ำที่มีพื้นที่ผิวรับความร้อนตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป  
ตะกอน :- ถ้ามีมากกว่า 1/16 นิ้ว จะต้องล้างออก  
การขันน๊อตทดสอบ :- ต้องใช้ความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันที่ปรับตั้งลิ้นรียกให้เปิด แต่ไม่เกิน 1.5 เท่าของความดันสูงสุดที่ออกแบบ (Max. Allowable Working Pressure) ถ้าความดันใช้งานสูงสุดต่ำกว่า 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ต้องใช้ความดันไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความดันที่ใช้งานสูงสุด ถ้าความดันใช้งานสูงสุดอยู่ในระหว่าง 60 - 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ต้องใช้ความดันไม่น้อยกว่า 120 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว  
เครื่องสูบน้ำ :- ต้องมีขนาดความสามารถในการขันน้ำไม่ต่ำกว่าเกณฑ์การขันน๊อตทดสอบ

หมายเหตุ

- ในการตรวจทดสอบหากพบว่า ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของหม้อไอน้ำส่วนหนึ่งส่วนใดมีข้อบกพร่องชำรุด หรือไม่ทำงาน วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ ต้องแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ดำเนินการซ่อมปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนใหม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนลงลายมือชื่อรับรอง
- ต้องกรอกข้อความให้ครบทุกข้อ ข้อความใดไม่ได้กรอก ต้องแสดงเหตุผล มิฉะนั้น เจ้าหน้าที่จะถือว่าไม่ได้ตรวจทดสอบหรือดูสภาพส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของหม้อไอน้ำนั้น และอาจพิจารณาไม่รับเอกสารฉบับนี้
- ข้อความนอกเหนือจากที่ระบุในข้อกำหนด ให้ใช้หลักวิชาการทางวิศวกรรม  
คำรับรองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน
- ข้าพเจ้ารับรองว่าในการตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำครั้งนี้ วิศวกรผู้ทดสอบได้ดำเนินการตรวจทดสอบหม้อไอน้ำตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดจริง หากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตรวจพบในภายหลังว่า มิได้มีการตรวจสอบหม้อไอน้ำตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ข้าพเจ้ายินดีให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยไม่มีเงื่อนไข
- เมื่อครบกำหนดที่จะต้องตรวจสอบหม้อไอน้ำครั้งต่อไป ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีโรงงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในกรณีโรงงานตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการณ์ในการตรวจสอบหม้อไอน้ำ

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  
(.....)






วิศวกรผู้ตรวจสอบ

( นายจักรี สุขมัน )

วันที่ตรวจสอบ

22 กันยายน 2565



วิศวกรผู้ตรวจสอบ

( นายจักรี สุขมัน )

วันที่ตรวจสอบ

22 กันยายน 2565

)






วิศวกรผู้ตรวจสอบ

  
( นายจักรี สุขบัน )  
วันที่ตรวจสอบ 22 กันยายน 2565

วันที่ตรวจสอบ 22 กันยายน 2565





วิศวกรผู้ตรวจสอบ

  
( นายจักรี สุขบัน )  
วันที่ตรวจสอบ 22 กันยายน 2565

วันที่ตรวจสอบ 22 กันยายน 2565





วิศวกรผู้ตรวจสอบ    
( นายจักรี สุขบัน )  
วันที่ตรวจสอบ 22 กันยายน 2565



# ห.จ.ก.จีอีเอส เซอร์วิส GES SERVICE LTD.,PART.



หมายเหตุ สำหรับรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำหมายเลข 1  
ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี่ จังหวัดระยอง ประจำปี 2565





ที่ อก ๐๓๑๒ / ๕๖ ๘๘๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน  
เรียน นายจักรี สุขปิ่น

ตามที่ท่าน นายจักรี สุขปิ่น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ประเภท สามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.๒๑๕๔ ได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนไว้ต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ นายจักรี สุขปิ่น ต่ออายุทะเบียนเป็น วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๖-๖๔-๖๙๗ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องยังไม่หมดอายุ หรือมีการต่ออายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำ “ระบบจัดการหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน” เพื่อให้วิศวกรตรวจทดสอบรายงานความปลอดภัยผ่านระบบดังกล่าว โดยท่านจะสามารถใช้งานระบบ ได้ก็ต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนและได้รับรหัสผ่าน (password) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประจำปี ๒๕๖๕ เท่านั้น  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพวิศวกรรมโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

Ummmm

(นายปณตสรรค์ สุจายนนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๓๓๓๓  
http://www.diw.go.th/



(https://www.diw.go.th/regist\_engineer/)

DIN-04-AP-FN-19(00)

21 มกราคม 2543

หน้า 1 / 4

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รหัส  
เลขที่รับ วันที่  
(ช่องที่ 1) สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

ข้าพเจ้า นาย จักรี สุขปิ่น อายุ 53 ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่ทำงาน นางก.จี.อี.เอส.เซอร์วิส เลขที่ 38/5 หมู่ 3

ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง เนินพระ

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ (038) 966-488

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เลขทะเบียน สก/ว/ภก 2154 ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 64 ถึงวันที่ 19 ก.พ. 69 และไม่เคยอยู่ในระหว่างถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบ หม้อไอน้ำหรือหม้อต้มตามเลขทะเบียน 6-64-697 หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบหม้อต้มของโรงงาน บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรียส์

ที่ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ ๑ ตรอก/ซอย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนน ไอ-2

ตำบล/แขวง มาบตาพุด อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ (038) 683-870

ประกอบกิจการ ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๔๔-1/2533 อนุมัติ 31 ธันวาคม 2567

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานชื่อ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรียส์ จำนวนคนงาน 1125 คน ตรวจทดสอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. โรงงานนี้มีหม้อต้มฯ ทั้งหมด 6 เครื่อง หม้อต้มฯ เครื่องนี้หมายเลข 1 ขณะตรวจ หม้อต้มฯ เครื่องอื่นอยู่ในสภาพ ☒ กำลังใช้งาน ☒ หยุด

ข้าพเจ้าได้ตรวจหม้อต้มฯ เครื่องนี้ ตามหลักวิชาวิศวกรรมแล้ว ขอรับรองว่าหม้อต้มฯ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมี ด้มาเป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในเอกสารนี้ และหม้อต้มฯ เครื่องนี้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) (นาย จักรี สุขปิ่น)  
วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) (ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)

หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หมายเลข 1 ติดตั้งเมื่อปี 1989 สร้างโดย เยอรมันนี  
ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายพัลลภ พุยาภิโก เลขทะเบียน 314-102-41762 หมดอายุ พ.ศ. 2567  
ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายสุรพันธ์ จันทร์ดี เลขทะเบียน 314-102-28412 หมดอายุ พ.ศ. 2568  
ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายพรสวรรค์ พุ่มอนันต์ เลขทะเบียน 314-102-28654 หมดอายุ พ.ศ. 2568



## 1. ตัวหม้อต้มฯ

หม้อต้มฯเครื่องนี้เป็นแบบ แนวตั้ง ของเหลวอยู่ในท่อ ใช้งานมาแล้ว 33 ปี  
 หมายเลขเครื่อง 18220 สร้างโดย KONUS-KESSEL ประเทศเยอรมนี  
 ออกแบบให้ใช้อุณหภูมิสูงสุด 350 °C ขนาดความสามารรถ 7.326 Kw  
 การเคลื่อนย้ายหม้อต้มฯ ☒ ไม่เคย ☐ เคย เมื่อ - จากที่ใด -  
 ชื่อผู้ควบคุมหม้อต้มฯ นายพัลลภ ทุยาธิโก ☐ ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำ  
☒ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำแล้ว เลขที่ 314-102-41762 หมุดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 2567  
 การต่อแผ่นเหล็กหม้อต้มฯเป็นแบบ ☒ เชื่อม ☐ - เลือกหม้อต้มฯหนา 15 mm  
 ฉนวนหุ้มหม้อต้มฯ ☐ ไม่มี ☒ มีเป็นแบบ ☐ โยแก้ว ☐ Asbestos ☒ Calcium Silicate  
 ขนาดหม้อต้มฯ Ø 2740 mm ยาว 6600 mm จำนวน 1 ท่อ  
 ท่อของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อนภายในหม้อต้มฯเป็นชนิด Carbon Steel  
 ขนาด Ø 100 mm ยาว - จำนวน 1 Loop ท่อ  
 ช่องทำความสะอาดภายในหม้อต้มฯ ☒ ไม่มี ☐ มีจำนวน - ช่อง  
 ห้องเผาไหม้ ขนาด - หนา -

## 2. ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน

ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อนคือ น้ำมัน dowterm A ปริมาณทั้งหมดที่ใช้ 90 ม³  
 คุณสมบัติของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน  
 อุณหภูมิจุดวาบไฟ(Flash Point temperature) 236 °F  
 อุณหภูมิจุดติดไฟ(Flash Point temperature) 590 °F  
 อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง(Auto-ignition temperature) 1,139 °F  
 ความหนืด (Viscosity) 50 cSt @ 40 °C

## 3. อุปกรณ์ของหม้อต้มฯ

## 3.1 ระบบของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน

ถังพักของเหลวที่เป็นสื่อทำความร้อน (Storage tank) ขนาด Ø 2400 mm ยาว 6900 mm  
 มีหลอดแก้ว จำนวน 2 ชุด (ใช้ร่วมกันกับหมายเลข 2)  
 เครื่องควบคุมของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน ☐ ไม่มี ☒ มีเป็นแบบ Control Valve  
 เครื่องสูบของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อนเป็นแบบ ☐ Reciprocation ☒ Turbine  
☐ อื่นๆ - จำนวน 3 ชุด มีอัตราการไหล 280 m³/hr  
 โดยใช้พลังงานจาก ☒ ไฟฟ้า ☐ อื่นๆ - คิดเป็นพลังงาน 75 Kw / pump หรือ

## 3.2 ระบบการส่งของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน

ท่อส่งของเหลวเป็นชนิด Carbon Steel ขนาด Ø 8" ยาว 90 m  
 ฉนวนหุ้ม ☐ ไม่มี ☒ มีเป็นแบบ Calcium Silicate Insulation  
 ท่ออ่อน(Flexible pipe) ☒ ไม่มี ☐ มีขนาด Ø - จำนวน - ชุด  
 ที่ระบายอากาศ(Vent)ในระบบท่อส่งของเหลว ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 7 ชุด(ใช้ร่วมกับเครื่องNo.1)

วาล์วท่อส่งของเหลว (Main Valve) ขนาด ขนาด Ø 8" จำนวน 1 ชุด  
 วาล์วกันกลับ (Check Valve) ที่ท่อส่งของเหลว ขนาด ขนาด Ø 8" จำนวน 1 ชุด  
 ลิ้นนิรภัย(Safety Valve) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ สปริงคานจืด ขนาด Ø 2"  
 จำนวน 1 ชุด ระบายของเหลวที่ความดัน 13 bar

## 3.3 ระบบความร้อนของของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อนของหม้อต้มฯ

อุณหภูมิที่ใช้งานปกติ(Working temperature) 332 °C อุณหภูมิก่อนเข้าหม้อต้มฯ 317 °C  
 เกจวัดอุณหภูมิ(Temperature gauge) จำนวน 1 ชุด สเกลสูงสุดอ่านได้ 350 °C  
 เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ(Thermostat) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 1 ชุด  
 ตั้งไว้ที่อุณหภูมิ 322 °C Diff. Temperature + 25 °C

## 3.4 ระบบความดันของของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน

ความดันใช้งานปกติ(Working temperature) 12 bar  
 เกจวัดความดัน (Pressure gauge) จำนวน 1 ชุด สเกลสูงสุดอ่านได้ 25 bar  
 สวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure Control Switch) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 4 ชุด  
 ตั้งไว้ที่ความดัน - Diff. Pressure 0.08/0.27 bar

## 3.5 ระบบการเผาไหม้

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ ฟืน ☐ น้ำมันเตาเกรด - ☒ อื่นๆ NG (Natural Gas)  
 ปริมาณการใช้ 480 ลิตร / ชม. (ต่อหน่วยเวลา)  
 เครื่องอุ่นน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Heater) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ไฟฟ้า + ใช้น้ำ  
 อุณหภูมิของน้ำมัน 110 °C  
 ระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ อัตโนมัติ  
 ขนาดความสามารรถ -  
 การจัดทิศทางเปลวไฟ ☐ 1 Pass ☐ 2 Pass ☒ 3 Pass ☐ -  
 ปล่องไฟขนาด Ø 3000 mm สูง 35000 mm ลมช่วยในการเผาไหม้ ☐ ธรรมชาติ ☒ พัดลม  
 ขนาด 22 Kw สายล่อฟ้า ☐ ไม่มี ☒ มี

3.6 ระบบสัญญาณเตือนภัย ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ กระดิ่งไฟฟ้า ☒ อื่นๆ (ระบุ) ไซเรน3.7 เครื่องถ่ายเทความร้อน (Heat Exchange) จำนวน 5 ชุด

เครื่อง หมอลอมโพลิเมอริ์ ขนาด Ø 3.7m x 5.0 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 332 °C  
 เครื่อง หมอลอมโพลิเมอริ์ ขนาด Ø 2.2m x 5.2 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 332 °C  
 เครื่อง หมอลอมโพลิเมอริ์ ขนาด Ø 3.2 m x 3.7 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 332 °C  
 เครื่อง หมอลอมโพลิเมอริ์ ขนาด Ø 1.6m x 5.5 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 332 °C  
 เครื่อง หมอลอมโพลิเมอริ์ ขนาด Ø 2.2m x 6.0 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 332 °C

DIN-04-AP-FN-19(00)

21 มกราคม 2543

หน้า 4 / 4

รายงานผลการตรวจหม้อต้มฯ ก่อนรับรอง

ท่อของเหลวฯ ภายในหม้อต้มฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ท่อส่งของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ถังพักของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
หลอดแก้วที่ถังพักของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องสูบลวของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ท่ออื่น	<input type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
วาล์วปิด-เปิด	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เกจวัดความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เกจวัดอุณหภูมิ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ระบบสัญญาณเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องควบคุมของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
สวิตช์ควบคุมความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและอื่นๆ \_\_\_\_\_ อุปกรณ์ปกติ \_\_\_\_\_

ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนลงลายมือชื่อรับรองแล้ว

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(วิศวกรผู้ตรวจสอบ)



วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(นายจักรี สุขบัน)

วันที่ตรวจสอบ

21 กันยายน 2565







รูปที่ 10-9

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

( นายจักรี สุขบั่น )

วันที่ตรวจสอบ

21 กันยายน 2565



วิศวกรผู้ตรวจสอบ

( นายจักรี สุขบั่น )

วันที่ตรวจสอบ

21 กันยายน 2565







# ห.จ.ก.จีอีเอส เซอร์วิส GES SERVICE LTD.,PART.



สำหรับ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส จำกัด(มหาชน)

ใช้สำหรับ รับรองความปลอดภัย



สำหรับ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส จำกัด(มหาชน)



หมายเหตุ สำหรับรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน หมายเลข  
ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส จังหวัดระยอง ประจำปี 2565



ที่ อภ ๐๓๑๒ / ๙๖ ๘๐๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน  
เรียน นายจักรี สุขปิ่น

ตามที่ท่าน นายจักรี สุขปิ่น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา  
วิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๕๒ ประเภทสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.๒๑๕๔  
ได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนไว้ต่อ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ นายจักรี สุขปิ่น ต่ออายุทะเบียนเป็น  
วิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๖-๖๔-๖๙๗  
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องยังไม่หมดอายุ หรือมี  
การต่ออายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส จำกัด(มหาชน) ขอรับรองว่าข้อมูล  
ความถูกต้องของข้อมูลการตรวจสอบรายการความปลอดภัยผ่านระบบดังกล่าว โดยท่านจะสามารถใช้งานระบบ  
ได้ก็ต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนและได้รับรหัสผ่าน (password) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประจำปี 2565 เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ  
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

Ummma.

(นายปณตสรรค์ สุขยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๓๓๔๒  
<http://www.diw.go.th/>



[https://www.diw.go.th/regist\\_engineer/](https://www.diw.go.th/regist_engineer/)

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รหัส

เลขที่รับ วันที่

(ช่องที่ 1) สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน

ข้าพเจ้า นาย จักรี สุขพันธ์ อายุ 53 ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่ทำงาน หจก. จี.อี.เอส.เซอวิซ เลขที่ 38/5 หมู่ 3

ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง เนินพระ

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ (038) 966-488

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

เลขทะเบียน สก/วก/พ. 2154 ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 64 ถึงวันที่ 19 ก.พ. 69 และไม่เคยอยู่ในระหว่างถูกสั่งพัก

หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือไม่เคยได้รับใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบ

หม้อไอน้ำหรือหม้อต้มเลขทะเบียน 6-64-697 หมดยุติวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบหม้อต้มของโรงงาน บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์

ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนน ใจ-2

ตำบล/แขวง มาบตาพุด อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ (038) 683-870

ประกอบกิจการ ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 44-1/2533 อนุมัติ 31 ธันวาคม 2567

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานชื่อ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำนวนคนงาน 1,125 คน

ตรวจทดสอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. โรงงานนี้มีหม้อต้มฯ ทั้งหมด 6 เครื่อง

หม้อต้มเครื่องนี้หมายเลข 2 ขณะตรวจ หม้อต้มฯ เครื่องอื่นอยู่ในสภาพ ☒ กำลังใช้งาน ☒ หยุด

ข้าพเจ้าได้ตรวจหม้อต้มเครื่องนี้ ตามหลักวิชาวิศวกรรมแล้ว ขอรับรองว่าหม้อต้มฯ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในเอกสารนี้ และหม้อต้มฯ เครื่องนี้สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย เป็นระยะยาว

1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบ ข้าพเจ้าจึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  (นาย จักรี สุขพันธ์)  
วิศวกรผู้ตรวจสอบ(ลงชื่อ)  (ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)

หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน หมายเลข 2 ติดตั้งเมื่อปี 1992 สร้างโดย เยอรมันนี

ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายพัลลภ ทุยศิริโก เลขทะเบียน 314-102-41762 หมดยุติ พ.ศ. 2567

ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายสุพันธ์ จันทโชติ เลขทะเบียน 314-102-28412 หมดยุติ พ.ศ. 2568

ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายพรสวรรค์ ทุมอันต์ เลขทะเบียน 314-102-28654 หมดยุติ พ.ศ. 2568

## 1. ตัวหม้อต้มฯ

หม้อต้มฯ เครื่องนี้เป็นแบบ แนวตั้ง ของเหลวอยู่ในท่อ ใช้งานมาแล้ว 30 ปี

หมายเลขเครื่อง 11902300 สร้างโดย KONUS-KESSEL ประเทศเยอรมนี

ออกแบบให้ใช้อุณหภูมิสูงสุด 350 °C ขนาดความสามารท 2,907 Kw

การเคลื่อนย้ายหม้อต้มฯ ☒ ไม่เคย ☐ เคย เมื่อ - จากที่ใด -ชื่อผู้ควบคุมหม้อต้มฯ นายพัลลภ ทุยศิริโก ☐ ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำ☒ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำแล้ว เลขที่ 314-102-41762 หมดยุติวันที่ 31 ธ.ค. 2567การต่อแผ่นเหล็กหม้อต้มฯ เป็นแบบ ☒ เชื่อม ☐ - เลือกหม้อต้มฯ หน้า 15 mmฉนวนหุ้มหม้อต้มฯ ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ โยแก้ว ☐ Asbestos ☒ Calcium Silicate

ขนาดหม้อต้มฯ Ø 2200 mm ยาว 4000 mm จำนวน 1 ท่อ

ท่อของเหลวที่เป็นสื่อทำความร้อนภายในหม้อต้มฯ เป็นชนิด Carbon Steel

ขนาด Ø 100 mm ยาว - จำนวน 1 Loop ท่อ

ช่องทำความสะอาดภายในหม้อต้มฯ ☒ ไม่มี ☐ มี จำนวน - ช่อง

ห้องเผาไหม้ ขนาด - หน้า -

## 2. ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน

ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อนคือ น้ำมัน Dowterm # A ปริมาณทั้งหมดที่ใช้ 90 ม<sup>3</sup>

คุณสมบัติของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน

อุณหภูมิจุดวาบไฟ (Flash Point temperature) 236 °F

อุณหภูมิจุดติดไฟ (Flash Point temperature) 590 °F

อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง (Auto-ignition temperature) 1,139 °F

ความหนืด (Viscosity) 50 cSt @ 40 °C

## 3. อุปกรณ์ของหม้อต้มฯ

## 3.1 ระบบของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน

ถังพักของเหลวที่เป็นสื่อทำความร้อน (Storage tank) ขนาด Ø 2400 mm ยาว 6900 mm

มีหลอดแก้ว จำนวน 2 ชุด (ใช้ร่วมกับหมายเลข 1,3)

เครื่องควบคุมของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ Control Valveเครื่องสูบของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อนเป็นแบบ ☐ Reciprocation ☒ Turbine☐ อื่นๆ - จำนวน 2 ชุด มีอัตราการไหล 225 m<sup>3</sup>/hr (ชั่วคราว 1 ตัว)โดยใช้พลังงานจาก ☒ ไฟฟ้า ☐ อื่นๆ - คิดเป็นพลังงาน 75 Kw / pump หรือ

## 3.2 ระบบการส่งของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน

ท่อส่งของเหลวเป็นชนิด Carbon Steel ขนาด Ø 8" ยาว 90 m

ฉนวนหุ้ม ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ Calcium Silicate Insulationท่ออ่อน (Flexible pipe) ☒ ไม่มี ☐ มี ขนาด Ø - จำนวน - ชุดที่ระบายอากาศ (Vent) ในระบบท่อส่งของเหลว ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 7 ชุด (ใช้ร่วมกับเครื่อง No.1,3)



วาล์วท่อส่งของเหลว (Main Valve) ขนาด ขนาด Ø 8" จำนวน 1 ชุด  
 วาล์วกันกลับ (Check Valve) ที่ท่อส่งของเหลว ขนาด ขนาด Ø 8" จำนวน 1 ชุด  
 ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ สปริงคาน์ด ขนาด Ø 2"  
 จำนวน 1 ชุด ระบายของเหลวที่ความดัน 13 bar

## 3.3 ระบบความร้อนของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อนของหม้อต้มฯ

อุณหภูมิที่ใช้งานปกติ (Working temperature) 332 °C อุณหภูมิก่อนเข้าหม้อต้มฯ 317 °C  
 เกจวัดอุณหภูมิ (Temperature gauge) จำนวน 1 ชุด สเกลสูงสุดอ่านได้ 350 °C  
 เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (Thermostat) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 1 ชุด  
 ตั้งไว้ที่อุณหภูมิ 322 °C Diff. Temperature ± 25 °C

## 3.4 ระบบความดันของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน

ความดันใช้งานปกติ (Working temperature) 12 bar  
 เกจวัดความดัน (Pressure gauge) จำนวน 1 ชุด สเกลสูงสุดอ่านได้ 16 bar  
 สวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure Control Switch) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 2 ชุด  
 ตั้งไว้ที่ความดัน - Diff. Pressure 0.08/ 0.27 bar

## 3.5 ระบบการเผาไหม้

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ ฟืน ☐ น้ำมันเตาเกรด - ☒ อื่นๆ NG (Natural Gas)  
 ปริมาณการใช้ 200 Nm3/hr (ต่อหน่วยเวลา)  
 เครื่องอุ่นน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Heater) ☒ ไม่มี ☐ มี เป็นแบบ -  
 ลู่นดึงอุณหภูมิ -  
 ระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ อัตโนมัติ  
 ขนาดความสามารรถ -  
 การจัดทิศทางเปลวไฟ ☐ 1 Pass ☐ 2 Pass ☒ 3 Pass ☐ -  
 ปล่องไฟขนาด Ø 3000 mm สูง 35000 mm ลมช่วยในการเผาไหม้ ☐ ธรรมชาติ ☒ พัดลม  
 ขนาด 20 Kw สายล่อฟ้า ☐ ไม่มี ☒ มี

3.6 ระบบสัญญาณเตือนภัย ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ กระดิ่งไฟฟ้า ☒ อื่นๆ (รวม) ไชเรน3.7 เครื่องถ่ายเทความร้อน (Heat Exchange) จำนวน 5 ชุด

เครื่อง หลอดมโหลิเมอร์ ขนาด Ø 3.7m x 5.0 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 332 °C  
 เครื่อง หลอดมโหลิเมอร์ ขนาด Ø 2.2m x 5.2 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 332 °C  
 เครื่อง หลอดมโหลิเมอร์ ขนาด Ø 3.2 m x 3.7 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 332 °C  
 เครื่อง หลอดมโหลิเมอร์ ขนาด Ø 1.6m x 5.5 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 332 °C  
 เครื่อง หลอดมโหลิเมอร์ ขนาด Ø 2.2m x 6.0 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 332 °C

## รายงานผลการตรวจหม้อต้มฯ ก่อนรับรอง

ท่อของเหลวฯ ภายในหม้อต้มฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ท่อส่งของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ถังพักของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
หลอดแก้วที่ถังพักของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องสูบลมของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ท่อเชื่อม	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
วาล์วปิด-เปิด	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เกจวัดความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เกจวัดอุณหภูมิ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ระบบสัญญาณเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องควบคุมของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
สวิตช์ควบคุมความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและอื่นๆ อุปกรณ์ปกติ

ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนลงลายมือชื่อรับรองแล้ว

ลงชื่อ

(วิศวกรผู้ตรวจสอบ)







รูปที่ 10-13



วิศวกรผู้ตรวจสอบ

  
( นายจักรี สุขบั้น )

วันที่ตรวจสอบ 21 กันยายน 2565



วิศวกรผู้ตรวจสอบ

  
( นายจักรี สุขบั้น )

วันที่ตรวจสอบ 21 กันยายน 2565







วิศวกรผู้ตรวจสอบ

( นายจักรี สุขบั้น )

วันที่ตรวจสอบ

21 กันยายน 2565



ห.จ.ก.จีเอส เซอร์วิส

GES SERVICE LTD.,PART.



สำหรับ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด(มหาชน)

ใช้สำหรับ รับรองความปลอดภัย



สำหรับ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด(มหาชน)



หมายเหตุ สำหรับรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หมายเลข2

ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2565





ที่ อก ๐๓๑๒ / ๙๖๘๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน  
เรียน นายจักรี สุขปิ่น

ตามที่ท่าน นายจักรี สุขปิ่น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ประเภท สามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.๒๑๕๔๔ ได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนไว้ต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ นายจักรี สุขปิ่น ต่ออายุทะเบียนเป็น วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๖-๖๔-๖๙๗ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องยังไม่หมดอายุ หรือมีการต่ออายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ บริษัท อิมไดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เพื่อให้วิศวกรตรวจทดสอบรายงานความปลอดภัยผ่านระบบดังกล่าว โดยท่านจะสามารถใช้งานระบบ ได้ก็ต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนและได้รับรหัสผ่าน (password) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประจำปี 2565 เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพวิศวกรรมโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

Ummmm.

(นายปณตสรรค์ สุขยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๓๓๙๗  
http://www.diw.go.th/



DIN-04-AP-FN-19(00)

21 มกราคม 2543

หน้า 1 / 4

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รหัส  
เลขที่รับ วันที่  
(ช่องที่ 1) สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

ข้าพเจ้า นาย จักรี สุขปิ่น อายุ 53 ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่ทำงาน หจก.จี.อี.เอส.เทค.วิสิส เลขที่ 38/5 หมู่ 3  
ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง เนินพระ  
อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ (038) 966-488

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เลขทะเบียน สก/ภ/กก 2154 ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 64 ถึงวันที่ 19 ก.พ. 69 และไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามสำเนาบัตรประจำตัวที่แนบมาพร้อมสืได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบ หม้อไอน้ำหรือหม้อต้มเลขทะเบียน 6-64-697 หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบหม้อต้มของโรงงาน บมจ. อิมไดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์

ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนน ไอ-2  
ตำบล/แขวง มาบตาพุด อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ (038) 683-870  
ประกอบกิจการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓.44-1/2533 อนุมัติ 31 ธันวาคม 2567  
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานชื่อ บมจ. อิมไดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำนวนคนงาน 1,125 คน  
ตรวจทดสอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. โรงงานนี้มีหม้อต้มฯ ทั้งหมด 6 เครื่อง  
หม้อต้มฯ เครื่องนี้หมายเลข 3 ขณะตรวจ หม้อต้มฯ เครื่องอื่นอยู่ในสภาพ ☒ กำลังใช้งาน ☒ หยุด

ข้าพเจ้าได้ตรวจหม้อต้มฯ เครื่องนี้ ตามหลักวิชาวิศวกรรมแล้ว ขอรับรองว่าหม้อต้มฯ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีสภาพปลอดภัย  
ต้มฯ เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในเอกสารนี้ และหม้อต้มฯ เครื่องนี้สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย เป็นระยะเวลา  
1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบ ข้าพเจ้าลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นาย จักรี สุขปิ่น)

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)

หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หมายเลข 3 ติดตั้งเมื่อปี 2011 สร้างโดย เยอรมันนี่  
ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายพลลภ พุฒวิไล เลขทะเบียน 314-102-41762 หมดอายุ พ.ศ. 2567  
ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายสุวิทย์ จันทร์โชติ เลขทะเบียน 314-102-28412 หมดอายุ พ.ศ. 2568  
ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายพรพรวรรค์ ทุมอนันต์ เลขทะเบียน 314-102-28654 หมดอายุ พ.ศ. 2568



๑10-15



## 1. ตัวหม้อต้มฯ

หม้อต้มฯเครื่องนี้เป็นแบบ ..... แนวตั้ง ของเหลวอยู่ในท่อ ..... ใช้งานมาแล้ว ..... 11 ปี

หมายเลขเครื่อง ..... 4711-91923 ..... สร้างโดย ECO ประเทศเยอรมนี

ออกแบบให้ใช้อุณหภูมิสูงสุด ..... 330 °C ..... ขนาดความสามารภ ..... 5,200 Kw

การเคลื่อนย้ายหม้อต้มฯ ☒ ไม่เคย ☐ เคย เมื่อ ..... จากที่ใด ..... -

ชื่อผู้ควบคุมหม้อต้มฯ นายพัลลภ ทุยาธิโก ☐ ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำ

☒ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำแล้ว เลขที่ 314-102-41762 หมุดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 2567

การต่อแผ่นเหล็กหม้อต้มฯเป็นแบบ ☒ เชื่อม ☐ - ..... เปลือกหม้อต้มฯหนา 15 mm

ฉนวนหุ้มหม้อต้มฯ ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ โยแก้ว ☐ Asbestos ☒ เฟอร์ลิต

ขนาดหม้อต้มฯ Ø ..... 2850 mm ยาว ..... 8000 mm จำนวน ..... 1 ท่อ

ท่อของเหลวที่เป็นสื่อนำความร้อนภายในหม้อต้มฯเป็นชนิด Carbon Steel

ขนาด Ø 100 mm ยาว ..... - ..... จำนวน 1 Loop ท่อ

ช่องทำความสะอาดภายในหม้อต้มฯ ☒ ไม่มี ☐ มี จำนวน ..... - ..... ช่อง

ห้องเผาไหม้ ขนาด ..... - ..... หนา ..... -

## 2. ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อนคือ น้ำมัน Dowterm # RP ปริมาณทั้งหมดที่ใช้ 250 ม<sup>3</sup>

คุณสมบัติของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

อุณหภูมิจุดวาบไฟ(Flash Point temperature) ..... 381 °F

อุณหภูมิจุดติดไฟ(Flash Point temperature) ..... 490 °F

อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง(Auto-ignition temperature) ..... 725 °F

ความหนืด (Viscosity) ..... 88.17 cSt @ 40 °C

## 3. อุปกรณ์ของหม้อต้มฯ

## 3.1 ระบบของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

ถังพักของเหลวที่เป็นสื่อนำความร้อน (Storage tank) ขนาด Ø 3000 mm ยาว 7000 mm

มีหลอดแก้ว จำนวน ..... - ..... ชุด (ใช้ร่วมกันกับหมายเลข 4)

เครื่องควบคุมของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ Control Valve

เครื่องสูบของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อนเป็นแบบ ☐ Reciprocation ☒ Turbine

☐ อื่นๆ ..... - ..... จำนวน 3 ..... ชุด มีอัตราการไหล 550 m<sup>3</sup> / hr

โดยใช้พลังงานจาก ☒ ไฟฟ้า ☐ อื่นๆ ..... - ..... คิดเป็นพลังงาน 160 Kw / pump หรือ

## 3.2 ระบบการส่งของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

ท่อส่งของเหลวเป็นชนิด Carbon Steel ขนาด Ø 8" ยาว 150 m

ฉนวนหุ้ม ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ เฟอร์ลิต

ท่ออ่อน(Flexible pipe) ☒ ไม่มี ☐ มี ขนาด Ø ..... - ..... จำนวน ..... - ..... ชุด

ที่ระบายอากาศ(Vent) ในระบบท่อส่งของเหลว ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 9 ..... ชุด(ใช้ร่วมกับเครื่องNo.4)

วาล์วที่อส่งของเหลว (Main Valve)ขนาด ขนาด Ø 8" จำนวน 1 ..... ชุด

วาล์วกันกลับ (Check Valve)ที่ท่อส่งของเหลว ขนาด ขนาด Ø 8" จำนวน 1 ..... ชุด

ลิ้นนิรภัย(Safety Valve) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ สปริงคาน์ด ขนาด Ø 40 mm

จำนวน 1 ..... ชุด ระบายของเหลวที่ความดัน 13 bar

## 3.3 ระบบความร้อนของของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อนของหม้อต้มฯ

อุณหภูมิที่ใช้งานปกติ(Working temperature) ..... 329 °C อุณหภูมิก่อนเข้าหม้อต้มฯ 304 °C

เกจวัดอุณหภูมิ(Temperature gauge) จำนวน 2 ..... ชุด สเกลสูงสุดอ่านได้ 450 °C

เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ(Thermostat) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 1 ..... ชุด

ตั้งไว้ที่อุณหภูมิ 329 °C Diff. Temperature ± 25 °C

## 3.4 ระบบความดันของของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

ความดันใช้งานปกติ(Working temperature) ..... 10 bar

เกจวัดความดัน (Pressure gauge) จำนวน 1 ..... ชุด สเกลสูงสุดอ่านได้ 25 bar

สวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure Control Switch) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 2 ..... ชุด

ตั้งไว้ที่ความดัน ..... - ..... Diff. Pressure 0.08/ 0.27 bar

## 3.5 ระบบการเผาไหม้

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ ฟืน ☐ น้ำมันเตาเกรด ..... - ☒ อื่นๆ NG (Natural Gas)

ปริมาณการใช้ 200 Nm<sup>3</sup>/hr (ต่อหน่วยเวลา)

เครื่องอุ่นน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Heater) ☒ ไม่มี ☐ มี เป็นแบบ ..... -

อุ่นถึงอุณหภูมิ ..... -

ระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ อัตโนมัติ

ขนาดความสามารถ ..... -

การจัดทิศทางเปลวไฟ ☐ 1 Pass ☐ 2 Pass ☒ 3 Pass ☐ -

ปล่องไฟขนาด Ø 1450 mm สูง 35000 mm ลมช่วยในการเผาไหม้ ☐ ธรรมชาติ ☒ พัดลม

ขนาด 37 Kw สายล่อฟ้า ☐ ไม่มี ☒ มี

3.6 ระบบสัญญาณเตือนภัย ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ กระดิ่งไฟฟ้า ☒ อื่นๆ (ระบุ) ไชเรน

## 3.7 เครื่องถ่ายความร้อน (Heat Exchange) จำนวน 4 ..... ชุด

เครื่อง หลอมโพลีเมอร์ ขนาด Ø 6.5m x 6.7 m จำนวน 1 ..... ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C

เครื่อง หลอมโพลีเมอร์ ขนาด Ø 6.3m x 5.4 m จำนวน 1 ..... ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C

เครื่อง หลอมโพลีเมอร์ ขนาด Ø 3.8m x 10.0m จำนวน 1 ..... ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C

เครื่อง หลอมโพลีเมอร์ ขนาด Ø 2.2m x 6.0 m จำนวน 1 ..... ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C

## รายงานผลการตรวจหม้อต้มฯ ก่อนรับรอง

ท่อของเหลวฯ ภายในหม้อต้มฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ท่อส่งของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ถังพักของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
หลอดแก้วที่ถังพักของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องสูบลูบของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ท่ออิน	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
วาล์วเปิด-ปิด	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เกจวัดความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เกจวัดอุณหภูมิ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ระบบสัญญาณเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องควบคุมของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
สวิตช์ควบคุมความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและอื่นๆ \_\_\_\_\_ อุปกรณ์ปกติ \_\_\_\_\_

ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนลงลายมือชื่อรับรองแล้ว

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(วิศวกรผู้ตรวจสอบ)




วิศวกรผู้ตรวจสอบ \_\_\_\_\_

( นายจักรี สุขมัน )

วันที่ตรวจสอบ

21 กันยายน 2565







วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(นายจักรี สุขบั้น)

วันที่ตรวจสอบ 21 กันยายน 2565



วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(นายจักรี สุขบั้น)

วันที่ตรวจสอบ 21 กันยายน 2565





# ห.จ.ก.จีอีเอส เซอร์วิส GES SERVICE LTD.,PART.



สำหรับ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด(มหาชน)

ใช้สำหรับ รับรองความปลอดภัย



สำหรับ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด(มหาชน)



หมายเหตุ สำหรับรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน หมายเลข3  
ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2565



ที่ อก ๐๓๑๒ / ๙๖ ๘๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน  
เรียน นายจักรี สุขบั้น

ตามที่ท่าน นายจักรี สุขบั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ประเภทสามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.๒๑๔๔ ได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนไว้ต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ นายจักรี สุขบั้น ต่ออายุทะเบียนเป็น วิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๖-๖๔-๖๙๗ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องยังไม่หมดอายุ หรือมีการต่ออายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด(มหาชน) เพื่อให้วิศวกรตรวจสอบรายงานความปลอดภัยผ่านระบบดังกล่าว โดยท่านจะสามารถใช้งานระบบ ได้ก็ต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนและได้รับรหัสผ่าน (password) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ประจำปี 2565 เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพวิศวกรรมโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

Ummma

(นายปณตพงศ์ สุขยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๓๓๙๕  
<http://www.diw.go.th/>



สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รหัส

เลขที่รับ

วันที่

(ช่องที่ 1) สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน

ข้าพเจ้า นาย จักริ สุขปัน อายุ 53 ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่ทำงาน นก.จี.อี.เอส.เซอร์วิส เลขที่ 38/5 หมู่ 3

ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง เนินพระ

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ (038) 966-488

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
 เลขทะเบียน สก/ว/พท. 2154 ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 64 ถึงวันที่ 19 ก.พ. 69 และไม่เคยอยู่ในระหว่างถูกสั่งพัก  
 หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามสำเนาบัตรประจำตัวที่แนบมาพร้อมสัได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบ  
 หม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯ เลขทะเบียน 6-64-697 หมดยุติวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบหม้อต้มฯ ของโรงงาน บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์

ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนน ไอ-2

ตำบล/แขวง มาบตาพุด อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ 038-683-870

ประกอบกิจการ ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 44-1/2533 อนุมัติอายุ 31 ธันวาคม 2567

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานชื่อ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำนวนคนงาน 1,125 คน  
 ตรวจทดสอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. โรงงานนี้มีหม้อต้มฯ ทั้งหมด 6 เครื่อง  
 หม้อต้มฯ เครื่องนี้หมายเลข 4 ขณะตรวจ หม้อต้มฯ เครื่องอื่นอยู่ในสภาพ ☒ กำลังใช้งาน ☒ หยุด

ข้าพเจ้าได้ตรวจหม้อต้มฯ เครื่องนี้ ตามหลักวิชาวิศวกรรมแล้ว ขอรับรองว่าหม้อต้มฯ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  
 ด้มาเป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในเอกสารนี้ และหม้อต้มฯ เครื่องนี้สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย เป็นระยะเวลา

1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  (นาย จักริ สุขปัน)  
 วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)  (ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)

หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน หมายเลข 4 ติดตั้งเมื่อปี 1997 สร้างโดย เยอรมันนี

ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายพัลลภ พุยาธิโก เลขทะเบียน 314-102-41762 หมดยุติ พ.ศ. 2567

ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายสุระพันธ์ จันทโชติ เลขทะเบียน 314-102-28412 หมดยุติ พ.ศ. 2568

ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายพรสวรรค์ ทุมอนันต์ เลขทะเบียน 314-102-28654 หมดยุติ พ.ศ. 2568

## 1. ตัวหม้อต้มฯ

หม้อต้มฯ เครื่องนี้เป็นแบบ แนวตั้ง ของเหลวอยู่ในท่อ ใช้งานมาแล้ว 25 ปี

หมายเลขเครื่อง 23065 สร้างโดย BAY ประเทศเยอรมนี

ออกแบบให้ใช้อุณหภูมิสูงสุด 350 °C ขนาดความสามารถ 7,560 Kw

การเคลื่อนย้ายหม้อต้มฯ ☒ ไม่เคย ☐ เคย เมื่อ - จากที่ใด -ชื่อผู้ควบคุมหม้อต้มฯ นายพัลลภ พุยาธิโก ☐ ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำ☒ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำแล้ว เลขที่ 314-102-41762 หมดยุติวันที่ 31 ธ.ค. 2567การต่อผ่านเหล็กหม้อต้มฯ เป็นแบบ ☒ เชื่อม ☐ - เปลือกหม้อต้มฯหนา 15 mm.ฉนวนหุ้มหม้อต้มฯ ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ โยแก้ว ☐ Asbestos ☒ เฟอร์ไลต์

ขนาดหม้อต้มฯ Ø 2850 mm ยาว 8000 mm จำนวน 1 ท่อ

ท่อของเหลวที่เป็นสื่อทำความร้อนภายในหม้อต้มฯ เป็นชนิด Carbon Steel

ขนาด Ø 100 mm ยาว - จำนวน 1 Loop ท่อ

ช่องทำความสะอาดภายในหม้อต้มฯ ☒ ไม่มี ☐ มี จำนวน - ช่อง

ห้องเผาไหม้ ขนาด - หนา -

## 2. ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน

ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อนคือ น้ำมัน Dowterm # RP ปริมาณทั้งหมดที่ใช้ 250 ม3

คุณสมบัติของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน

อุณหภูมิจุดวาบไฟ (Flash Point temperature) 381 °F

อุณหภูมิจุดติดไฟ (Flash Point temperature) 490 °F

อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง (Auto-ignition temperature) 725 °F

ความหนืด (Viscosity) 88.17 cSt @ 40 °C

## 3. อุปกรณ์ของหม้อต้มฯ

## 3.1 ระบบของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน

ถังพักของเหลวที่เป็นสื่อทำความร้อน (Storage tank) ขนาด Ø 3000 mm ยาว 7000 mm

มีหลอดแก้ว จำนวน - ชุด (ใช้ร่วมกันกับหมายเลข 3)

เครื่องควบคุมของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ Control Valveเครื่องสูบของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อนเป็นแบบ ☐ Reciprocation ☒ Turbine☐ อื่นๆ - จำนวน 3 ชุด มีอัตราการไหล 550 m<sup>3</sup>/hrโดยใช้พลังงานจาก ☒ ไฟฟ้า ☐ อื่นๆ - คิดเป็นพลังงาน 160 Kw / pump หรือ

## 3.2 ระบบการส่งของเหลวที่ใช้เป็นสื่อทำความร้อน

ท่อส่งของเหลวเป็นชนิด Carbon Steel ขนาด Ø 8" ยาว 150 m

ฉนวนหุ้ม ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ เฟอร์ไลต์ท่ออ่อน (Flexible pipe) ☒ ไม่มี ☐ มี ขนาด Ø - จำนวน - ชุดที่ระบายอากาศ (Vent) ในระบบท่อส่งของเหลว ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 9 ชุด (ใช้ร่วมกับเครื่อง No.3)



วาล์วท่อส่งของเหลว (Main Valve) ขนาด ขนาด Ø 8" จำนวน 1 ชุด  
 วาล์วกันกลับ (Check Valve) ที่ท่อส่งของเหลว ขนาด ขนาด Ø 8" จำนวน 1 ชุด  
 ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ สปริงคานจัด ขนาด Ø 40 mm  
 จำนวน 1 ชุด ระบบของเหลวที่ความดัน 13 bar

### 3.3 ระบบความร้อนของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อนของหม้อต้มฯ

อุณหภูมิที่ใช้งานปกติ (Working temperature) 329 °C อุณหภูมิก่อนเข้าหม้อต้มฯ 304 °C  
 เกจวัดอุณหภูมิ (Temperature gauge) จำนวน 2 ชุด สเกลสูงสุดอ่านได้ 450 °C  
 เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (Thermostat) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 1 ชุด  
 ตั้งไว้ที่อุณหภูมิ 329 °C Diff. Temperature ± 25 °C

### 3.4 ระบบความดันของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

ความดันใช้งานปกติ (Working temperature) 10 bar  
 เกจวัดความดัน (Pressure gauge) จำนวน 1 ชุด สเกลสูงสุดอ่านได้ 25 bar  
 สวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure Control Switch) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 2 ชุด  
 ตั้งไว้ที่ความดัน - Diff. Pressure 0.08/0.27 bar

### 3.5 ระบบการเผาไหม้

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ ฟืน ☐ น้ำมันเตาเกรด - ☒ อื่นๆ NG (Natural Gas)  
 ปริมาณการใช้ 200 Nm<sup>3</sup>/hr (ต่อหน่วยเวลา)  
 เครื่องอุ่นน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Heater) ☒ ไม่มี ☐ มี เป็นแบบ -  
 อุณหภูมิของน้ำมัน -  
 ระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ อัตโนมัติ  
 ขนาดความสามารถ -  
 การจัดทิศทางเปลวไฟ ☐ 1 Pass ☐ 2 Pass ☒ 3 Pass ☐ -  
 ปล่องไฟขนาด Ø 1450 mm สูง 35000 mm ลมช่วยในการเผาไหม้ ☐ธรรมชาติ ☒พัดลม  
 ขนาด 37 Kw สายล่อฟ้า ☐ ไม่มี ☒ มี

### 3.6 ระบบสัญญาณเตือนภัย ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ กระดิ่งไฟฟ้า ☒ อื่นๆ (ระบุ) ไซเรน

### 3.7 เครื่องถ่ายเทความร้อน (Heat Exchange) จำนวน 4 ชุด

เครื่อง หม้อต้มไอน้ำ ขนาด Ø 6.5m x 6.7 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C  
 เครื่อง หม้อต้มไอน้ำ ขนาด Ø 6.3m x 5.4 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C  
 เครื่อง หม้อต้มไอน้ำ ขนาด Ø 3.8m x 10.0m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C  
 เครื่อง หม้อต้มไอน้ำ ขนาด Ø 2.2m x 6.0 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C

### รายงานผลการตรวจหม้อต้มฯ ก่อนรับรอง

ท่อของเหลว ภายในหม้อต้มฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ท่อส่งของเหลว	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ถังพักของเหลว	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
หลอดแก้วที่ถังพักของเหลว	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องสูบลมของเหลว	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ท่ออ่อน	<input type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
วาล์วปิด-เปิด	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เกจวัดความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เกจวัดอุณหภูมิ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ระบบสัญญาณเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องควบคุมของเหลว	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
สวิตช์ควบคุมความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและอื่นๆ อุปกรณ์ปกติ

ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนลงลายมือชื่อรับรองแล้ว

ลงชื่อ

(วิศวกรผู้ตรวจสอบ)







วิศวกรผู้ตรวจสอบ

( นายจักรี สุขบั่น )

วันที่ตรวจสอบ

21 กันยายน 2565



วิศวกรผู้ตรวจสอบ


( นายจักรี สุขบั่น )

วันที่ตรวจสอบ

21 กันยายน 2565







วิศวกรผู้ตรวจสอบ

( นายจักรี สุขบัน )

วันที่ตรวจสอบ

21 กันยายน 2565



ห.จ.ก.จีอีเอส เซอร์วิส  
GES SERVICE LTD.,PART.



สำหรับ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรียส์ จำกัด(มหาชน)

ใช้สำหรับ รับรองความปลอดภัย



สำหรับ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรียส์ จำกัด(มหาชน)



หมายเหตุ สำหรับรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน หมายเลข4  
ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรียส์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2565





ที่ อก ๐๓๑๒ / ๔๖๘๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน  
เรียน นายจักรี สุขบั้น

ตามที่ท่าน นายจักรี สุขบั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ประเภท สามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.๒๑๔๔๔ ได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนไว้ต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ นายจักรี สุขบั้น ต่ออายุทะเบียนเป็น วิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๒-๒๔-๒๔๗ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องยังไม่หมดอายุ หรือมีการต่ออายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดให้ "ระบบจัดการหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน" เพื่อให้วิศวกรตรวจสอบรายงานความปลอดภัยผ่านระบบดังกล่าว โดยท่านจะสามารถใช้งานระบบได้ก็ต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนและได้รับรหัสผ่าน (password) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย **ประจำปี 2565 เท่านั้น**  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณตสรณ์ สุทยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๓๔๔๔  
<http://www.diw.go.th/>



[https://www.diw.go.th/regist\\_engineer/](https://www.diw.go.th/regist_engineer/)

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รหัส  
เลขที่รับ วันที่  
(ช่องที่ 1) สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

ข้าพเจ้า นาย จักรี สุขบั้น อายุ 53 ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่ทำงาน หจก.จี ซี เอส เซอร์วิส เลขที่ 38/5 หมู่ 3  
ตรอก/ซอย ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง เนินพระ  
อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ (038) 966-488  
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  
เลขทะเบียน สก/ว/กก 2154 ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 64 ถึงวันที่ 19 ก.พ. 69 และไม่เคยอยู่ในระหว่างถูกสั่งพัก  
หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามสำเนาบัตรประจำตัวที่แนบมาพร้อมนี้ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบ  
หม้อไอน้ำหรือหม้อต้มเลขทะเบียน 6-64-697 หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบหม้อต้มของโรงงาน บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์  
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ ๖ ตรอก/ซอย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนน โล-2  
ตำบล/แขวง มาบตาพุด อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ 038-683-870  
ประกอบกิจการ ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ น.44-1/2533 กนท. หมดอายุ 31 ธันวาคม 2567  
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานชื่อ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำนวนคนงาน 1,125 คน  
ตรวจสอบเรียบร้อยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. โรงงานนี้มีหม้อต้มฯ ทั้งหมด 6 เครื่อง  
หม้อต้มเครื่องนี้หมายเลข 5 ขณะตรวจ หม้อต้มฯ เครื่องอื่นอยู่ในสภาพ ☒ ปลอดภัย ☒ หยุด

ข้าพเจ้าได้ตรวจหม้อต้มฯ เครื่องนี้ ตามหลักวิชาชีพวิศวกรรมแล้ว ขอรับรองว่าหม้อต้มฯ และอุปกรณ์ทุกส่วนของหม้อต้มฯ เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในเอกสารนี้ และหม้อต้มฯ เครื่องนี้สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)   
(นาย จักรี สุขบั้น)  
วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)   
(ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)

หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หมายเลข 5 ติดตั้งเมื่อปี 2002 สร้างโดย เยอรมันนี  
ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายพัลลภ พุฒิกโก เลขทะเบียน 314-102-41762 หมดอายุ พ.ศ. 2567  
ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายสุรพันธ์ จันทร์โชติ เลขทะเบียน 314-102-28412 หมดอายุ พ.ศ. 2568  
ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายพรพลวรรค์ ทุมอนันต์ เลขทะเบียน 314-102-28654 หมดอายุ พ.ศ. 2568





## 1. ตัวหม้อต้มฯ

หม้อต้มฯเครื่องนี้เป็นแบบ แนวตั้ง ของเหลวอยู่ในท่อ ใช้งานมาแล้ว 19 ปี  
 หมายเลขเครื่อง 5835 สร้างโดย KONUS-KESSEL ประเทศเยอรมนี  
 ออกแบบให้ใช้อุณหภูมิสูงสุด 335 °C / 7558 KW พื้นที่รับความร้อน 275.5 m<sup>2</sup>  
 การเคลื่อนย้ายหม้อต้มฯ ☒ ไม่เคย ☐ เคย เมื่อ - จากที่ใด -  
 ชื่อผู้ควบคุมหม้อต้มฯ นายพัลลภ พุฒาธิโก ☐ ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำ  
☒ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำแล้ว เลขที่ 314-102-41762 หมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 2567  
 การต่อแผ่นเหล็กหม้อต้มฯเป็นแบบ ☒ เชื่อม ☐ - เลือกหม้อต้มฯหนา 8 mm  
 ฉนวนหุ้มหม้อต้มฯ ☐ ไม่มี ☒ มีเป็นแบบ ☐ โยแก้ว ☐ Asbestos ☒ เฟอร์ลิต  
 ขนาดหม้อต้มฯ Ø 3744 mm ยาว 8176 mm จำนวน 1 ท่อ  
 ท่อของเหลวที่เป็นสื่อนำความร้อนภายในหม้อต้มฯเป็นชนิด Carbon Steel (High Temp.)  
 ขนาด Ø 114.3 mm, Ø 159 mm ยาว - จำนวน 1 Loop ท่อ  
 ช่องทำความสะอาดสภาวะภายในหม้อต้มฯ ☒ ไม่มี ☐ มี จำนวน 6 ช่อง  
 ห้องเผาไหม้ ขนาด Ø 2600 mm หนา 200 mm

## 2. ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อนคือ น้ำมัน Dowterm # RP ปริมาณทั้งหมดที่ใช้ 8543 ลิตร  
 คุณสมบัติของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

อุณหภูมิจุดวาบไฟ(Flash Point temperature) 381 °F  
 อุณหภูมิจุดติดไฟ(Flash Point temperature) 490 °F  
 อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง(Auto-ignition temperate) 725 °F  
 ความหนืด(Viscosity) 88.17 cSt @ 40 °C

## 3. อุปกรณ์ของหม้อต้มฯ

## 3.1 ระบบของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

ถังพักของเหลวที่เป็นสื่อนำความร้อน (Storage tank) ขนาด Ø 3000 mm ยาว 7000 mm  
 มีหลอดแก้ว จำนวน - ชุด (ใช้ร่วมกับหมายเลข 6)  
 เครื่องควบคุมของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน ☐ ไม่มี ☒ มีเป็นแบบ Control Valve  
 เครื่องสูบของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อนเป็นแบบ ☐ Reciprocation ☒ Turbine  
☐ อื่นๆ - จำนวน 3 ชุด มีอัตราการไหล 600 m<sup>3</sup> / hr  
 โดยให้พลังงานจาก ☒ ไฟฟ้า ☐ อื่นๆ - คิดเป็นพลังงาน 160 Kw / pump หรือ

## 3.2 ระบบการส่งของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

ท่อส่งของเหลวเป็นชนิด Carbon Steel ขนาด Ø 8" ยาว 300 m (No.5/No.6ใช้ร่วมกัน)  
 ฉนวนหุ้ม ☐ ไม่มี ☒ มีเป็นแบบ เฟอร์ลิต  
 ท่ออ่อน(Flexible pipe) ☒ ไม่มี ☐ มี ขนาด Ø - จำนวน - ชุด  
 ที่ระบายอากาศ(Vent) ในระบบท่อส่งของเหลว ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 9 ชุด(ใช้ร่วมกับเครื่องNo.6)

วาล์วท่อส่งของเหลวฯ (Main Valve) ขนาด ขนาด Ø 8" จำนวน 2 ชุด

วาล์วกันกลับ (Check Valve) ที่ท่อส่งของเหลวฯ ขนาด ขนาด Ø 8" จำนวน 3 ชุด

ลิ้นนิรภัย(Safety Valve) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ สปริงคานจัด ขนาด Ø 2-1/4"

จำนวน 2 ชุด ระบายของเหลวที่ความดัน 13 bar

## 3.3 ระบบความร้อนของของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อนของหม้อต้มฯ

อุณหภูมิที่ใช้งานปกติ(Working temperature) 330 °C อุณหภูมิก่อนเข้าหม้อต้มฯ 310 °C

เกจวัดอุณหภูมิ(Temperature gauge) จำนวน 4 ชุด สเกลสูงสุดอ่านได้ 400 °C

เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ(Thermostat) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 1 ชุด

ตั้งไว้ที่อุณหภูมิ 329 °C Diff. Temperature + 25 °C

## 3.4 ระบบความดันของของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

ความดันใช้งานปกติ(Working temperature) 10 bar

เกจวัดความดัน (Pressure gauge) จำนวน 1 ชุด สเกลสูงสุดอ่านได้ 50 bar

สวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure Control Switch) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 4 ชุด

ตั้งไว้ที่ความดัน - Diff. Pressure 0.08/ 0.27 bar

## 3.5 ระบบการเผาไหม้

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ ฟืน ☐ น้ำมันเตาเกรด - ☒ อื่นๆ NG (Natural Gas)

ปริมาณการใช้ 550 ลิตร / ชม. (ต่อหน่วยเวลา)

เครื่องอุ่นน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Heater) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ไฟฟ้า + ใช้น้ำ

อุ่นถึงอุณหภูมิ 110 °C

ระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ อัตโนมัติ

ขนาดความสามารถ -

การจัดทิศทางเปลวไฟ ☐ 1 Pass ☐ 2 Pass ☒ 3 Pass ☐ -

ปล่องไฟขนาด Ø 1800 mm สูง 35000 mm ลมช่วยในการเผาไหม้ ☐ ธรรมชาติ ☒ พัดลม

ขนาด 37 Kw สายล่อฟ้า ☐ ไม่มี ☒ มี

3.6 ระบบสัญญาณเตือนภัย ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ กระดิ่งไฟฟ้า ☒ อื่นๆ (ระบุ) ไซเรน3.7 เครื่องถ่ายเทความร้อน (Heat Exchange) จำนวน 4 ชุด

เครื่อง หอลอมโฟลิเมอร์ ขนาด Ø 6.5m x 6.7 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C

เครื่อง หอลอมโฟลิเมอร์ ขนาด Ø 6.3m x 5.4 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C

เครื่อง หอลอมโฟลิเมอร์ ขนาด Ø 3.8m x 10.0 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C

เครื่อง หอลอมโฟลิเมอร์ ขนาด Ø 2.2m x 6.0 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C

## รายงานผลการตรวจหม้อต้มฯ ก่อนรับรอง

ท่อของเหลวฯ ภายในหม้อต้มฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ท่อส่งของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ถังพักของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
หลอดแก้วที่ถังพักของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องสูบลวของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ท่ออ่อน	<input type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
วาล์วปิด-เปิด	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เกจวัดความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เกจวัดอุณหภูมิ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ระบบสัญญาณเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องควบคุมของเหลวฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
สวิตช์ควบคุมความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ	<input checked="" type="checkbox"/> เียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย


รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและอื่นๆ ..... อุปกรณ์ปกติ

ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนลงลายมือชื่อรับรองแล้ว

ลงชื่อ



(วิศวกรผู้ตรวจสอบ)



วิศวกรผู้ตรวจสอบ



( นายจักรี สุขบั่น )

วันที่ตรวจสอบ

21 กันยายน 2565







รูปที่ 10-27

วิศวกรผู้ตรวจสอบ



( นายจักรี สุขบั่น )

วันที่ตรวจสอบ

21 กันยายน 2565



วิศวกรผู้ตรวจสอบ



( นายจักรี สุขบั่น )

วันที่ตรวจสอบ

21 กันยายน 2565







# ห.จ.ก.จีอีเอส เซอร์วิส GES SERVICE LTD.,PART.



สำหรับ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินค์ จำกัด(มหาชน)

ใช้สำหรับ รับรองความปลอดภัย



สำหรับ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินค์ จำกัด(มหาชน)



ขอรับรองว่าถูกต้อง

หมายเหตุ สำหรับรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน หมายเลข

ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินค์ จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2565



ที่ อก ๐๓๑๒ / ๙๖๘๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน  
เรียน นายจักรี สุขปิ่น

ตามที่ท่าน นายจักรี สุขปิ่น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ประเภท สามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.๒๐๕๔ ได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนไว้ต่อ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ นายจักรี สุขปิ่น ต่ออายุทะเบียนเป็น วิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๖-๒๔-๖๙๗ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องยังไม่หมดอายุ หรือมีการต่ออายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำ "ระบบจัดการหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน" เพื่อให้วิศวกรตรวจสอบรายงานความปลอดภัยผ่านระบบดังกล่าว โดยท่านจะสามารถใช้งานระบบ ได้ก็ต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนและได้รับรหัสผ่าน (password) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพวิศวกรรมโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

Umm...

(นายปณตสรณ์ สุขยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๓๓๓๓/๒  
<http://www.diw.go.th/>



สิ่งที่ส่งมาด้วย



([https://www.diw.go.th/regist\\_engineer/](https://www.diw.go.th/regist_engineer/))

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รหัส

เลขที่รับ วันที่

(ช่องที่ 1) สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

ข้าพเจ้า นาย จักรี สุขมัน อายุ 53 ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่ทำงาน หจก. จี.อี.เอส.เซอร์วิส เลขที่ 38/5 หมู่ 3

ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง นิคมพระ

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ (038) 966-488

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

เลขทะเบียน สก/ว/ทก 2154 ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 64 ถึงวันที่ 19 ก.พ. 69 และไม่เคยอยู่ในระหว่างถูกสั่งพัก

หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบ

หม้อไอน้ำหรือหม้อต้มเลขทะเบียน 6-64-697 หมดยอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบหม้อต้มของโรงงาน

บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์

ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 1 ตรอก/ซอย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนน ใจ-2

ตำบล/แขวง มาบตาพุด อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ 038-683-870

ประกอบกิจการ ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 44-1/2533 อนุมัติ 31 ธันวาคม 2567

ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานชื่อ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำนวนคนงาน 1,125 คน

ตรวจทดสอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. โรงงานนี้มีหม้อต้มฯ ทั้งหมด 6 เครื่อง

หม้อต้มฯ เครื่องนี้หมายเลข 6 ขณะตรวจ หม้อต้มฯ เครื่องอื่นอยู่ในสภาพ ☒ กำลังใช้งาน ☒ หยุด

ข้าพเจ้าได้ตรวจหม้อต้มฯ เครื่องนี้ ตามหลักวิศวกรรมแล้ว ขอรับรองว่าหม้อต้มฯ และอุปกรณ์ทุกส่วนของหม้อ

ต้มฯ เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในเอกสารนี้ และหม้อต้มฯ เครื่องนี้สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย เป็นระยะเวลา

1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)   
(นาย จักรี สุขมัน)  
วิศวกรผู้ตรวจสอบ(ลงชื่อ)   
(ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)

หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน หมายเลข 6 ติดตั้งเมื่อปี 2002 สร้างโดย เยอรมัน

ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายพัลลภ พุทธิโก เลขทะเบียน 314-102-41762 หมดยอายุ พ.ศ. 2567

ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายสุพันธ์ จันทิขิต เลขทะเบียน 314-102-28412 หมดยอายุ พ.ศ. 2568

ผู้ควบคุมการใช้งานชื่อ นายพรสวรรค์ พุ่มอนันต์ เลขทะเบียน 314-102-28654 หมดยอายุ พ.ศ. 2568

## 1. ตัวหม้อต้มฯ

หม้อต้มฯ เครื่องนี้เป็นแบบ แนวตั้ง ของเหลวอยู่ในท่อ ใช้งานมาแล้ว 20 ปี

หมายเลขเครื่อง 5836 สร้างโดย KONUS-KESSEL ประเทศเยอรมนี

ออกแบบให้ใช้อุณหภูมิสูงสุด 335 °C / 7558 KW พื้นที่รับความร้อน 275.5 m<sup>2</sup>การเคลื่อนย้ายหม้อต้มฯ ☒ ไม่เคย ☐ เคย เมื่อ - จากที่ใด -ชื่อผู้ควบคุมหม้อต้มฯ นายพัลลภ พุทธิโก ☐ ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำ☒ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำแล้ว เลขที่ 314-102-41762 หมดยอายุวันที่ 31 ธ.ค. 2567การต่อแผ่นเหล็กหม้อต้มฯ เป็นแบบ ☒ เชื่อม ☐ - เลือกหม้อต้มฯ หน้า 8 mmฉนวนหุ้มหม้อต้มฯ ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ โยแก้ว ☐ Asbestos ☒ เฟรไฟต์

ขนาดหม้อต้มฯ Ø 3744 mm ยาว 8176 mm จำนวน 1 ท่อ

ท่อของเหลวที่เป็นสื่อนำความร้อนภายในหม้อต้มฯ เป็นชนิด Carbon Steel (High Temp.)

ขนาด Ø 114.3 mm Ø 159 mm ยาว - จำนวน 1 Loop ท่อ

ท่อทำความสะอาดยภายในหม้อต้มฯ ☒ ไม่มี ☐ มี จำนวน 6 ช่อง

ห้องเผาไหม้ ขนาด Ø 2600 mm หน้า 200 mm

## 2. ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

ของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อนคือ น้ำมัน Dowterm # RP ปริมาณทั้งหมดที่ใช้ 8543 ลิตร

## คุณสมบัติของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

อุณหภูมิจุดวาบไฟ (Flash Point temperature) 381 °F

อุณหภูมิจุดติดไฟ (Flash Point temperature) 490 °F

อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง (Auto-ignition temperature) 725 °F

ความหนืด (Viscosity) 88.17 cSt @ 40 °C

## 3. อุปกรณ์ของหม้อต้มฯ

## 3.1 ระบบของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

ถังพักของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน (Storage tank) ขนาด Ø 3000 mm ยาว 7000 mm

มีหลอดแก้ว จำนวน - ชุด (ใช้ร่วมกันกับหมายเลข 5)

เครื่องควบคุมของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ Control Valveเครื่องสูบของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อนเป็นแบบ ☐ Reciprocation ☒ Turbine☐ อื่นๆ - จำนวน 3 ชุด มีอัตราการไหล 600 m<sup>3</sup> / hrโดยใช้พลังงานจาก ☒ ไฟฟ้า ☐ อื่นๆ - คิดเป็นพลังงาน 160 Kw / pump หรือ

## 3.2 ระบบการส่งของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

ท่อส่งของเหลวเป็นชนิด Carbon Steel ขนาด Ø 8" ยาว 300 m (No.5/No.6 ใช้ร่วมกัน)

ฉนวนหุ้ม ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ เฟรไฟต์ท่ออ่อน (Flexible pipe) ☒ ไม่มี ☐ มี ขนาด Ø - จำนวน - ชุดที่ระบายอากาศ (Vent) ในระบบท่อส่งของเหลว ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 9 ชุด (ใช้ร่วมกับเครื่อง No.5)



วาล์วท่อส่งของเหลว (Main Valve) ขนาด ขนาด Ø 8" จำนวน 2 ชุด  
 วาล์วกันกลับ (Check Valve) ที่ท่อส่งของเหลว ขนาด ขนาด Ø 8" จำนวน 3 ชุด  
 ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ สปริงคานงัด ขนาด Ø 2-1/4"  
 จำนวน 2 ชุด ระบายของเหลวที่ความดัน 13 bar

## 3.3 ระบบความร้อนของของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อนของหม้อต้มฯ

อุณหภูมิที่ใช้งานปกติ (Working temperature) 330 °C อุณหภูมิก่อนเข้าหม้อต้มฯ 310 °C  
 เกจวัดอุณหภูมิ (Temperature gauge) จำนวน 4 ชุด สเกลสูงสุดอ่านได้ 400 °C  
 เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (Thermostat) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 1 ชุด  
 ตั้งไว้ที่อุณหภูมิ 329 °C Diff. Temperature ± 25 °C

## 3.4 ระบบความดันของของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนำความร้อน

ความดันใช้งานปกติ (Working temperature) 10 bar  
 เกจวัดความดัน (Pressure gauge) จำนวน 1 ชุด สเกลสูงสุดอ่านได้ 50 bar  
 สวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure Control Switch) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน 4 ชุด  
 ตั้งไว้ที่ความดัน - Diff. Pressure 0.08/ 0.27 bar

## 3.5 ระบบการเผาไหม้

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ ฟืน ☐ น้ำมันเตาเกรด - ☒ อื่นๆ NG (Natural Gas)  
 ปริมาณการใช้ 200 Nm<sup>3</sup>/hr (ต่อหน่วยเวลา)  
 เครื่องอุ่นน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Heater) ☒ ไม่มี ☐ มี เป็นแบบ -  
 อุณหภูมิของน้ำมัน -  
 ระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ อัตโนมัติ  
 ขนาดความสามารถ -  
 การจัดทิศทางเปลวไฟ ☐ 1 Pass ☐ 2 Pass ☒ 3 Pass ☐ -  
 ปล่องไฟขนาด Ø 1800 mm สูง 35000 mm ลมช่วยในการเผาไหม้ ☐ธรรมชาติ ☒พัดลม  
 ขนาด 37 Kw สายล่อฟ้า ☐ ไม่มี ☒ มี

3.6 ระบบสัญญาณเตือนภัย ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ กระดิ่งไฟฟ้า ☒ อื่นๆ (ระบุ) ไซเรน3.7 เครื่องถ่ายเทความร้อน (Heat Exchange) จำนวน 4 ชุด

เครื่อง หล่อลื่นโพลิเมอร์ ขนาด Ø 6.5m x 6.7 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C  
 เครื่อง หล่อลื่นโพลิเมอร์ ขนาด Ø 6.3m x 5.4 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C  
 เครื่อง หล่อลื่นโพลิเมอร์ ขนาด Ø 3.8m x 10.0m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C  
 เครื่อง หล่อลื่นโพลิเมอร์ ขนาด Ø 2.2m x 6.0 m จำนวน 1 ชุด ใช้อุณหภูมิ 325 °C

## รายงานผลการตรวจหม้อต้มฯ ก่อนรับรอง

ท่อของเหลว ภายในหม้อต้มฯ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ท่อส่งของเหลว	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ถังพักของเหลว	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
หลอดแก้วที่ถังพักของเหลว	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องสูบของเหลว	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ท่ออ่อน	<input type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
วาล์วเปิด-ปิด	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เกจวัดความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เกจวัดอุณหภูมิ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
ระบบสัญญาณเตือนภัย	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องควบคุมของเหลว	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
สวิตช์ควบคุมความดัน	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ	<input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย	<input type="checkbox"/> ไม่เรียบร้อย

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและอื่นๆ อุปกรณ์ปกติ


ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนลงลายมือชื่อรับรองแล้ว

ลงชื่อ

(วิศวกรผู้ตรวจสอบ)







วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(นายจักรี สุขบัน) 

วันที่ตรวจสอบ 21 กันยายน 2565





วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(นายจักรี สุขบัน) 

วันที่ตรวจสอบ 21 กันยายน 2565





วิศวกรผู้ตรวจสอบ    
(นายจักรี สุขปັນ)  
วันที่ตรวจสอบ 21 กันยายน 2565



ห.จ.ก.จีอีเอส เซอร์วิส  
GES SERVICE LTD.,PART.

ใบสำหรับรับรองวิศวกรความปลอดภัย  
Thai Professional Engineering License  
เลขประจำตัวประชาชน (ID) [REDACTED]  
ชื่อและนามสกุล Mr. Chakri Sukpan  
เลขทะเบียน สก. 2154 เลขที่สมาชิก 51372  
License No. [REDACTED]  
ระดับ ระดับมืออาชีพ ระดับมืออาชีพ  
Level Professional Eng. Discipline Mechanical Eng.  
วันออก 20 ก.พ. 2564 วันหมดอายุ 19 ก.พ. 2569  
Date of issue 20 Feb 2021 Date of expiry 19 Feb 2026  
ใบสำหรับ รับรองความปลอดภัย

ใบสำหรับ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน)  
สภาวิศวกร  
COUNCIL OF ENGINEERS  
www.coe.or.th  
331515



หมายเหตุ สำหรับรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน หมายเลข  
ของ บมจ. อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จังหวัดระยอง ประจำปี 2565

ที่ อก ๐๓๑๒ / ๙๖ ๘๘๑



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง อนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน  
เรียน นายจักรี สุขปั้น

ตามที่ท่าน นายจักรี สุขปั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา  
วิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ประเภท สามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.๒๑๕๔๔  
ได้ขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนไว้ต่อ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วอนุญาตให้ นายจักรี สุขปั้น ต่ออายุทะเบียนเป็น  
วิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตามทะเบียนเลขที่ ๖-๖๔-๖๔๗  
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องยังไม่หมดอายุ หรือมี  
การต่ออายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ อบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน "ระบบปิดที่อันตราย" สำหรับหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ  
ความร้อน" เพื่อให้วิศวกรตรวจสอบรายงานความปลอดภัยผ่านระบบดังกล่าว โดยท่านจะสามารถใช้งานระบบ  
ได้ก็ต่อเมื่อท่านยืนยันตัวตนและได้รับรหัสผ่าน (password) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ  
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

Ummma

(นายปณตสรรค์ สุจยานนท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน  
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๓๓๓๒  
<http://www.diw.go.th/>



สิ่งที่ส่งมาด้วย



([https://www.diw.go.th/regist\\_engineer/](https://www.diw.go.th/regist_engineer/))