

ภาคผนวก ง.

ภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการ

รูปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	
<p>รูปที่ 1 รั้วที่ติดตั้งตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ 2 ผ้าใบปิดคลุม</p>
	
<p>รูปที่ 3 ป้ายห้ามสูบบุหรี่</p>	<p>รูปที่ 4 ป้ายทิ้งขยะ</p>
	
<p>รูปที่ 5 ป้ายแจ้งกฎระเบียบ</p>	<p>รูปที่ 6 ป้ายทำความสะอาด 5 ส.</p>

	
<p>รูปที่ 7 ถังน้ำสำรอง</p>	<p>รูปที่ 8 ป้ายประชาสัมพันธ์</p>
	
<p>รูปที่ 9 ป้ายแสดงชื่อ ประเภท ชื่อเจ้าของโครงการ</p>	<p>รูปที่ 10 กล่องรับความคิดเห็น</p>
	
<p>รูปที่ 11 คนงานทำความสะอาด</p>	<p>รูปที่ 12 หัวหน้าควบคุมคนงานก่อสร้าง</p>



รูปที่ 13 ห้องน้ำ



รูปที่ 14 ผ้าใบปิดคลุม



รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 16 ตู้ไฟ



รูปที่ 17 ตู้ดื่มน้ำ



รูปที่ 18 ผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง

	
<p>รูปที่ 19 พื้นที่เก็บกองวัสดุ</p>	<p>รูปที่ 20 ถังขยะมูลฝอย</p>
	
<p>รูปที่ 21 บริเวณเก็บปูนซีเมนต์</p>	<p>รูปที่ 22 จุดล้างล้อรถ</p>
	
<p>รูปที่ 23 ปรับปรุงถนน</p>	<p>รูปที่ 24 กำแพงกันดิน</p>

	
<p>รูปที่ 25 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>	<p>รูปที่ 26 ห้องปฐมพยาบาล</p>
	
<p>รูปที่ 27 อุปกรณ์เซฟตี้</p>	<p>รูปที่ 28 ผนังหรือตาข่ายกัน</p>
	
<p>รูปที่ 29 ปูนซีเมนต์บรรจุภาชนะที่มีดัด</p>	<p>รูปที่ 30 กล่องรับความคิดเห็น</p>

	
<p>รูปที่ 31 ถังสำรองน้ำใช้</p>	<p>รูปที่ 32 สถานที่เก็บเชื้อเพลิง</p>
	
<p>รูปที่ 33 ถังดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ 34 ม่านปิดทางเข้า-ออก</p>
	
<p>รูปที่ 35 ที่พักคนงาน</p>	<p>รูปที่ 36 พื้นที่สูบบุหรี่</p>



รูปที่ 37 ปรับสภาพพื้นที่ให้มีความเรียบร้อย



รูปที่ 38 สภาพพื้นที่ข้างเคียง



รูปที่ 39 ตรวจวัดคุณภาพอากาศ



รูปที่ 40 ตรวจวัดคุณภาพเสียง



รูปที่ 41 ตรวจวัดความสั่นสะเทือน



รูปที่ 42 ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง