

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ THE RIVER  
ระยะดำเนินการ  
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565

เจ้าของโครงการ  
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์  
เลขที่ 119 ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใหญ่  
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  
โทรศัพท์ 02-861-3111 โทรสาร 02 861 3232

จัดทำรายงานโดย  
บริษัท ทีซ พรีอฟเพอร์ตี้ จำกัด  
เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนง เหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 02-0277-888 ต่อ 2031, 2026

มกราคม 2566

## สารบัญ

	หน้า
สารบัญ .....	ก
สารบัญภาพ.....	ข
สารบัญตาราง.....	ง
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ .....	1-1
1.1 ความเป็นมาของเจ้าหน้าที่ดำเนินการ.....	1-1
1.2 สรุประยุทธ์ของโครงการ.....	1-1
1.3 รายละเอียดโครงการ.....	1-3
1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	1-13
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	2-1
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	2-1
2.3 ภาพประกอบการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ .....	2-21
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	3-1
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	3-1
3.2 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	3-1
3.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	3-1
3.4 ภาพประกอบการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบฯ .....	3-6
3.5 ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	3-7
บทที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ.....	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ.....	4-1
4.2 ข้อเสนอแนะ .....	4-1

ภาคผนวก

## สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1-1 ที่ตั้งโครงการ.....	1-2
ภาพที่ 1-2 สภาพโครงการในปัจจุบัน.....	1-3
ภาพที่ 2-1 พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ (ชั้นที่ 1).....	2-21
ภาพที่ 2-2 พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ (ชั้นที่ 5).....	2-21
ภาพที่ 2-3 รั้วกำแพงพื้นที่แนวเขตโครงการ.....	2-22
ภาพที่ 2-4 ผนังกำแพงกันน้ำกัดเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา.....	2-22
ภาพที่ 2-5 ปลูกต้นไม้เพื่อลดผลกระทบจากวันเสียง และความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์ .....	2-22
ภาพที่ 2-6 ป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณอาคารจอดรถ .....	2-22
ภาพที่ 2-7 อุปกรณ์ทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียในกรณีฉุกเฉิน.....	2-22
ภาพที่ 2-8 ถังขยะอันตรายภายในห้องพักขยะรวม .....	2-23
ภาพที่ 2-9 ป้ายห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ .....	2-23
ภาพที่ 2-10 ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดน้ำประปาและอื่นๆ.....	2-23
ภาพที่ 2-11 จุดรวมพล .....	2-23
ภาพที่ 2-12 ถังเก็บน้ำประปาชั้นใต้ดิน และชั้นหลังคา.....	2-24
ภาพที่ 2-13 หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานที่โครงการเลือกใช้ .....	2-24
ภาพที่ 2-14 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคาร TOWER A และ TOWER B .....	2-24
ภาพที่ 2-15 ห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้น และถังขยะบริเวณโถงหน้าลิฟท์พื้นที่ส่วนกลาง .....	2-24
ภาพที่ 2-16 ห้องพักขยะมูลฝอยรวมโครงการ.....	2-24
ภาพที่ 2-17 ระบบหน่วงน้ำ และระบบระบายน้ำ .....	2-25
ภาพที่ 2-18 พื้นที่บริเวณอาคารจอดรถ TOWER A และ TOWER B .....	2-25
ภาพที่ 2-19 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก และลานจอดรถ.....	2-25
ภาพที่ 2-20 เครื่องหมายการเดินรถบนพื้นถนน.....	2-25
ภาพที่ 2-21 ระบบระบายอากาศ TOWER A และ TOWER B.....	2-26
ภาพที่ 2-22 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย .....	2-26
ภาพที่ 2-23 ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ .....	2-26
ภาพที่ 2-24 การล้างทำความสะอาดด้วยลิ่งทาวเวอร์ .....	2-27
ภาพที่ 2-25 ซ่างอาคารซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปา .....	2-27
ภาพที่ 2-26 คนสวนดูแลพื้นที่สีเขียว .....	2-27
ภาพที่ 2-27 พนักงานทำความสะอาดพื้นที่โครงการ .....	2-28
ภาพที่ 2-28 ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย .....	2-28

## สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 2-29 การสูบสิ่งปฏิกูลและดูดกหงอนบ่อบำบัดน้ำเสีย อาคาร A และ B .....	2-28
ภาพที่ 3-1 ตรวจสอบการทำงานปั๊มน้ำและช่องแม่เหล็กท่อน้ำ.....	3-6
ภาพที่ 3-2 ตรวจสอบและขุดลอกระบายน้ำ.....	3-6
ภาพที่ 3-3 ซ่างซ้อมแม่แบบไฟฟ้าส่องสว่าง .....	3-6
ภาพที่ 3-4 ตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ .....	3-6
ภาพที่ 3-5 คนสวนดูแลพื้นที่สีเขียวโครงการ.....	3-6
ภาพที่ 3-6 ดำเนินการจุดตรวจ และการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง .....	3-7

## สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1-1 แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	1-13
ตารางที่ 1-2 แผนงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	1-14
ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	2-2
ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม .....	3-2
ตารางที่ 3-2 ขอบเขตวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่จัดหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	3-7
ตารางที่ 3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่จัดหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 .....	3-8
ตารางที่ 3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจอัตโนมัติคุณภาพน้ำที่จัดหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 .....	3-9
ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 .....	4-1