

---

## สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ



## บทที่ 4

## สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

| ฉบับ / มาตรการ         | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม |   |   |   | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม |   |   |   |
|------------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|
|                        | ✕  | ○ | ⊙ | ● | ✕                                      | ○ | ⊙ | ● |
| ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค. 65 | 2  | - | - | - | 1                                      | - | - | - |

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ทาง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ได้ทำการสรุปเป็นตารางพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ฯ ดังตารางที่ 4-2 และ ตารางที่ 4-3

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม          | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ   | การดำเนินการในปัจจุบัน  |
| 1.2 ระดับความสูงของพื้นที่โครงการ | - จัดให้มีประตูประตักสำหรับท่อขนาด 0.6 ม. แบบครึ่งวงกลมขนาด 500 มม. เพื่อป้องกันน้ำจากระบบระบายน้ำสาธารณะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำของโครงการ  | ไม่ได้ปฏิบัติ : ทางโครงการไม่มีประตูประตักในโครงการสูงว่า 3.5 เมตร<br>แนวทางการดำเนินการ<br>ให้ทางโครงการทำหนังสือเปลี่ยนแปลงมาตรการไปยังหน่วยงานอนุญาต   |
| 3.1 การใช้พื้นที่                 | - ล้างถังสำหรับน้ำใช้ของโครงการ ทุก 6 เดือน และกำหนดช่วงเวลาให้เก็บวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้กระทบต่อผู้พักอาศัยน้อยที่สุด | การดำเนินการในปัจจุบัน<br>ไม่ได้ปฏิบัติ : ทางโครงการกำลังดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาในการล้างถังน้ำใช้ แต่ปี 65 ยังไม่มีการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยในเรื่องการใช้<br>แนวทางการดำเนินการ<br>ให้ทางโครงการดำเนินการล้างถังน้ำใช้ตามมาตรการกำหนด |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม | มาตรฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ                  | การดำเนินการในปัจจุบัน/แนวทางการดำเนินการ   |
| 1. การใช้น้ำ             | <p>- ถึงเก็บน้ำได้ดิน</p> <p><b>ความถี่</b></p> <p>ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><b>จุดเก็บตัวอย่าง</b></p> <p>- ถึงเก็บน้ำได้ดิน</p> | <p><b>การดำเนินการในปัจจุบัน</b></p> <p>ไม่ได้ปฏิบัติ : ทางโครงการกำลังดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาในการล้างถังน้ำใช้ แต่ปี 65 ยังไม่มีการร้องเรียนจากผู้พักอาศัยในเรื่องการใช้น้ำ</p> <p><b>แนวทางการดำเนินการ</b></p> <p>ให้ทางโครงการดำเนินการล้างถังล้างน้ำใช้ตามมาตรการกำหนด</p> |