

# รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
และสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานครั้งที่ 6

ประจำปี 2564



โดย

บริษัท สิลวาพรชัย จำกัด

99 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ 038-271-839

หมายเลขประทานบัตร 21387/15598

1

พร. 233



รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรรายงานครั้งที่ 6 วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

## ๑. ข้อมูลประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร.....บริษัท สิลวาพรชัย จำกัด.....

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....

หมายเลขประทานบัตร.....21387/15598.....หมายเลขประทานบัตรเดิม.....1/2541.....

ที่ตั้ง ตำบล.....ห้วยกะปิ.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....ชลบุรี.....

ชนิดแร่.....หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง).....วิธีการทำเหมือง.....เหมืองหิน.....

อายุประทานบัตร.....20.....ปี เริ่มตั้งแต่.....16/6/2546.....วันสิ้นสุดอายุ.....15/6/2566.....

เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด.....98-2-67.....ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้.....

☒ ที่กรรมสิทธิ์.....โฉนด 13-1-25.....ไร่

☒ ที่รัฐ.....พื้นที่ป่าไม้ 85-1-42.....ไร่

☐ อื่นๆ.....ไร่

## ๒. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน ☒ เปิดการทำเหมือง ☐ หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมต่อเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....45.....ไร่

จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน.....1.....แห่ง

ขนาด.....10.....ไร่

พื้นที่เก็บกองดินและเศษหิน.....—.....แห่ง

ขนาด.....—.....ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่/สำนักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม.....15.....ไร่

จำนวนชุมชนเหมืองที่ไม่ใช่ทำเหมืองแล้ว.....—.....แห่ง ขนาด.....—.....ไร่ ลึก.....เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว.....70.....ไร่ พื้นที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....20.....ไร่