



ภาพที่ 1 แสดงภูมิสถาปัตยกรรมของโครงการ



ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ




ภาพที่ 3 แสดงพัดลมดูดอากาศภายในห้องครัว



ภาพที่ 4 แสดง Hood ภายในห้องครัว

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โครงการ โรงแรม เดอะ รอยัล พาราไดส์ แอนด์ สปา



ภาพที่ 5 แสดงป้าย “โครงการอนุรักษ์พลังงาน” บริเวณสำนักงาน



ภาพที่ 6 แสดง “ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน” บริเวณหน้าลิฟท์



ภาพที่ 7 แสดงประตูล็อคระบบ Key Card ห้องพักแขก



ภาพที่ 8 แสดงห้องพักชายะเปียก



ภาพที่ 9 แสดงภายในห้องพักขยะแห้ง



ภาพที่ 10 แสดงที่จอดรถยนต์



ภาพที่ 11 แสดงระบบ Cooling



ภาพที่ 12 แสดงป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



ภาพที่ 13 แสดงสันนูนบริเวณด้านหน้าโครงการ



ภาพที่ 14 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




ภาพที่ 15 แสดงป้ายจำกัดความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง



ภาพที่ 16 แสดงห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในโครงการ



ภาพที่ 17 แสดงหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน (LED)



ภาพที่ 18 แสดงผังทางหนีไฟภายในห้องพัก



ภาพที่ 19 แสดงระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System)



ภาพที่ 20 แสดงแผงควบคุมภายในห้องพัก



ภาพที่ 21 แสดงบริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 22 แสดงม่านกันความร้อนภายในห้องพัก



ภาพที่ 23 แสดงไฟส่องสว่างบริเวณถนนหน้าโครงการ



ภาพที่ 24 แสดงป้าย “ทางหนีไฟ”



ภาพที่ 25 แสดงตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง



ภาพที่ 26 แสดงเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector)



ภาพที่ 27 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งหลังบำบัด



ภาพที่ 28 แสดงบ่อเก็บน้ำชั้นใต้ดิน



ภาพที่ 29 แสดงบ่อเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า