

## บทที่ 2


### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการเพิ่มเติมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบของโครงการโรงแรมเลขาเลส จังหวัดเลย บริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- มาตรการทั่วไป
- แหล่งน้ำ / คุณภาพน้ำ
- การใช้น้ำ
- การจัดการขยะมูลฝอย
- การจราจร
- การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
- การป้องกันอัคคีภัย
- สุนทรียภาพ

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลขาเลส จังหวัดเลย บริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.1


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|--|---|-------------------------|--|
| <p>1. มาตรการทั่วไป</p> <p>1.1 โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานและรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด</p> | <p>- ปัจจุบันโครงการได้มีการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด (ภาคผนวกที่ 1)</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     |  <p>ภาคผนวกที่ 1 หนังสือเห็นชอบโครงการ</p> |


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|---|---|-------------------------|---------------|
| <p>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>1.2 โครงการต้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ รวมทั้งทำการสุบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด</p> | <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ พร้อมทั้งทำหน้าที่บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการและคอยควบคุมตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียหากพบว่ามีมากเกินไปหรือครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดจะทำการสูบออกจากระบบบำบัด ทั้งนี้ ทางโครงการได้เปิดดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีผู้เข้าพักอาศัยจำนวนน้อยส่งผลให้มีปริมาณน้ำเสียน้อย และโครงการได้ปิดปรับปรุงระบบบำบัดเนื่องจากมีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     | -             |


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลาพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|---|--|-------------------------|--|
| <p>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>1.3 โครงการต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งและการระบายตามที่เสนอไว้ในรายงาน โดยคุณภาพน้ำทิ้งที่จะระบายออกนอกโครงการต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและวิธีเก็บตัวอย่างน้ำให้ใช้วิธีการตามมาตรฐานที่กำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ</p> | <p>- โครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่จะระบายออกนอกโครงการให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและวิธีเก็บตัวอย่างน้ำมีการใช้วิธีการตามมาตรฐานที่กำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ไม่มีการดำเนินการตรวจวัด เนื่องจาก โครงการประสานงานผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งทำการตรวจวัดครั้งล่าสุดวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ภาคผนวกที่ 2) ทั้งนี้ ในรายงานฉบับถัดไป โครงการจะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำให้ครบถ้วนตามมาตรการกำหนด</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     | <p>เอกสารอ้างอิง</p>  <p>ภาคผนวกที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ<br/>วันที่ 13 พฤษภาคม 2565</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลาพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|---|--|-------------------------|--|
| <p>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>1.3 โครงการต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งและการระบายตามที่เสนอไว้ในรายงาน โดยคุณภาพน้ำทิ้งที่จะระบายออกนอกโครงการต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและวิธีเก็บตัวอย่างน้ำให้ใช้วิธีการตามมาตรฐานที่กำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ</p> | <p>- โครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่จะระบายออกนอกโครงการให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและวิธีเก็บตัวอย่างน้ำมีการใช้วิธีการตามมาตรฐานที่กำหนดและถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ไม่มีการดำเนินการตรวจวัด เนื่องจาก โครงการประสานงานผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งทำการตรวจวัดครั้งล่าสุดวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ภาคผนวกที่ 2) ทั้งนี้ ในรายงานฉบับถัดไป โครงการจะดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำให้ครบถ้วนตามมาตรการกำหนด</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     | <p>เอกสารอ้างอิง</p>  <p>ภาคผนวกที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ<br/>วันที่ 13 พฤษภาคม 2565</p> |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|---|---|----------------------------|---|
| <p>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>1.4 โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบและ<br/>การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ แก้ไข<br/>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งรายงานให้จังหวัด<br/>เลย หน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบาย<br/>และแผนสิ่งแวดล้อมทราบทุกครั้งที่มีการติดตาม<br/>ตรวจสอบ</p> | <p>- โครงการได้ทำการบันทึกผลการติดตาม<br/>ตรวจสอบ และการดำเนินการตามมาตรการ<br/>ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ<br/>รายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือนต่อ<br/>หน่วยงานอนุญาตโดยครั้งล่าสุดนำเสนอ<br/>รายงานต่อหน่วยงานอนุญาตเมื่อวันที่ 27<br/>กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ภาคผนวกที่ 3)</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>        |  <p>ภาคผนวกที่ 3 หนังสือนำส่งรายงาน Monitor EIA<br/>ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลิพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)


| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางการแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|---|--|----------------------------|---------------|
| 1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)<br>1.5 หากโครงการจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ<br>โครงการ และมาตรการติดตามตรวจสอบ<br>คุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ใน<br>รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>โครงการต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง<br>ดังกล่าว ให้จังหวัดเลยหน่วยงานผู้อนุญาต และ<br>สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา<br>ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการ<br>เปลี่ยนแปลงใด ๆ | - โครงการยังไม่มีผลกระทบที่จะเปลี่ยนแปลง<br>รายละเอียดโครงการที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ใน<br>รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>ตามหนังสือ ที่ วว 0804/14607 ลงวันที่ 10<br>พฤศจิกายน 2543 | - ไม่พบปัญหา               | -             |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลิพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)


| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|---|--|-------------------------|--|
| <p>1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)</p> <p>2.2 หากโครงการได้รับการร้องเรียนจากราษฎรว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ และจังหวัดเลย หน่วยงานผู้อนุญาต หรือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิสูจน์ทราบแล้วว่าเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการต้องดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว หรือชดเชยค่าเสียหายนั้นโดยไม่ชักช้า</p> | <p>- หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎร / ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยโครงการจะเร่งดำเนินการตรวจสอบสรุปหาสาเหตุ และทำการแก้ไข พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายหากพบว่ามีผลกระทบที่รุนแรงอันเกิดจากโครงการ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้หลายช่องทาง เช่น ผู้รับเรื่องร้องเรียนของโครงการ (รูปที่ 2.1) บริเวณฝ่ายต้อนรับของโครงการ หรือโทรเข้ามาที่โครงการ (รูปที่ 2.2) ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 พบว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     |  <p>รูปที่ 2.1 กล่องรับเรื่องร้องเรียน</p>  <p>รูปที่ 2.2 ฝ่ายต้อนรับ</p> |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข   | เอกสารอ้างอิง  |
|--|--|---|--|
| 2. แหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำ<br>2.1 จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องกลต่าง ๆ ของระบบ<br>บำบัดน้ำเสียจำนวน 2 ชุด เพื่อใช้งานและ<br>สำรองให้พร้อมใช้ได้ตลอดเวลา   | - โครงการได้จัดให้มีอะไหล่สำรอง อุปกรณ์ซ่อมบำรุง<br>สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้พร้อมใช้งานได้<br>ตลอดเวลา และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบบำบัดน้ำ<br>เสียเป็นประจำ   | - ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียของ<br>โครงการชำรุดอยู่ระหว่างจัดหา<br>ผู้รับเหมาเข้ามาปรับปรุงระบบ<br>บำบัดน้ำเสีย | -  |
| 2.2 ให้ตรวจสอบปริมาณไขมันที่สะสมและดัก<br>ออกทุก ๆ สัปดาห์จากบ่อดักไขมันของ<br>ห้องครัวหลักของโรงแรม และบ่อดักไขมันใน<br>ชุดระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยดักใส่<br>ถุงพลาสติกปิดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปทิ้ง<br>รวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป | - โครงการมีการตรวจสอบปริมาณไขมันที่สะสมจากบ่อ<br>ดักไขมันของห้องครัวหลักของโรงแรม และบ่อดัก<br>ไขมันในชุดระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปตามแผนการ<br>ปฏิบัติงานการดักไขมันจากบ่อดักไขมัน (ภาคผนวกที่<br>15) พร้อมทั้งทำความสะอาดเป็นประจำทุกสัปดาห์<br>(รูปที่ 2.3) โดยไขมันทั้งหมดจะถูกนำไปรวบรวมใน<br>ภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัดโดยหน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ | - ไม่พบปัญหา  | <br>รูปที่ 2.3 เจ้าหน้าที่ดักไขมันจากบ่อดักไขมันใน<br>ห้องครัว |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |              |              |             |           |               |               |            |               |
|--|--------------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 2. แหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำ (ต่อ)                  |                                |                         |  <p>รูปที่ 2.4 บ่อดักไขมันบริเวณห้องครัว</p> <div data-bbox="1637 917 2123 1169"> <p>แผนปฏิบัติงาน : ควบคุมการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ</p> <p>วัตถุประสงค์ของแผนงาน :<br/>         1. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการรั่วไหลของน้ำมัน<br/>         2. เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษทางน้ำ<br/>         3. เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน<br/>         4. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการจราจร</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อ/ตำแหน่ง</th><th>ผู้รับผิดชอบ</th><th>วันที่/เวลา</th><th>ผู้ติดตาม</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>นายสมชาย ใจดี</td><td>นายสมชาย ใจดี</td><td>18/11/2562</td><td>นายสมชาย ใจดี</td></tr> </tbody> </table> </div> <p>ภาคผนวกที่ 15 แผนปฏิบัติงานการดักไขมัน<br/>จากบ่อดักไขมัน</p> | ชื่อ/ตำแหน่ง | ผู้รับผิดชอบ | วันที่/เวลา | ผู้ติดตาม | นายสมชาย ใจดี | นายสมชาย ใจดี | 18/11/2562 | นายสมชาย ใจดี |
| ชื่อ/ตำแหน่ง                                 | ผู้รับผิดชอบ                   | วันที่/เวลา             | ผู้ติดตาม   |              |              |             |           |               |               |            |               |
| นายสมชาย ใจดี                                | นายสมชาย ใจดี                  | 18/11/2562              | นายสมชาย ใจดี   |              |              |             |           |               |               |            |               |


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลิพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|---|--|-------------------------|---------------|
| 2. แหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำ (ต่อ)<br>2.3 ให้ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนที่ย่อยสลาย<br>ใน Aerobic Digester เป็นประจำทุก ๆ เดือน<br>หากมีปริมาณมากพอ ให้ติดต่อประสานงาน<br>ทางเทศบาลให้ส่งรถสูบล้างปฏิภูลมารับไป<br>บำบัดต่อไป    | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณกาก<br>ตะกอนใน Aerobic Digester เป็นประจำอย่าง<br>สม่ำเสมอ ทั้งนี้หากพบว่าตะกอนมีปริมาณมากพอ<br>โครงการจะดำเนินการติดต่อประสานงานกับทาง<br>เทศบาลให้ส่งรถสูบล้างปฏิภูลมารับไปบำบัดต่อไป<br>ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ไม่มีการ<br>สูบล้างจาก Aerobic Digester เนื่องจากมี<br>ปริมาณน้อย | - ไม่พบปัญหา            | -             |
| 2.4 จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาล หรือนักวิทยาศาสตร์<br>หรือช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการ<br>ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มี<br>ประสิทธิภาพอยู่เสมอ หากระบบบำบัดน้ำเสีย<br>เกิดชำรุดจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้<br>ทันเวลา | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างที่มีประสบการณ์<br>เป็นผู้ดูแลควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมทั้ง<br>บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่<br>เสมอ ทั้งนี้ ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด อยู่<br>ระหว่างจัดหาผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไข   | - ไม่พบปัญหา            | -             |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลขาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|---|--|-------------------------|--|
| <p>2. แหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำ (ต่อ)</p> <p>2.5 จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเข้าและออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อประเมินประสิทธิภาพการบำบัดของระบบและตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งโดยเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงแก้ไขการทำงานของระบบให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ</p> | <p>- โครงการได้เก็บตัวอย่างน้ำเมื่อบำบัดน้ำเสียถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้อยู่ในค่าที่กฎหมายได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทางโครงการไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยการตรวจวัดครั้งล่าสุดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ภาคผนวกที่ 2) ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมาเข้ามาปรับปรุงระบบ (ภาคผนวกที่ 16) หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับต่อไป</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     | <p></p> <p>ภาคผนวกที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ<br/>วันที่ 13 พฤษภาคม 2565</p> <p></p> <p>ภาคผนวกที่ 16 แผนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)



| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|--|---|-------------------------|---|
| <p>2. แหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำ (ต่อ)</p> <p>2.6 ควบคุมดูแลอย่างสม่ำเสมอให้มีการเติมคลอรีนในน้ำที่บำบัดแล้วเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วเก็บกักไว้ในบ่อเก็บกักขนาด 84 ลบ.ม. ก่อนที่จะผ่านถังกรองทราย และถังยกระดับน้ำเพื่อไปใช้รดน้ำพื้นที่สีเขียวของโรงแรมและในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยในฤดูแล้งจะไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ</p> | <p>- โครงการมีระบบเติมคลอรีนในน้ำที่บำบัดแล้วก่อนกักเก็บน้ำไว้ในบ่อขนาด 84 ลบ.ม. (รูปที่ 2.5) ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 มีปริมาณผู้เข้าพักรักษาตัวน้อย ดังนั้น ปริมาณเสียและน้ำที่ผ่านการบำบัดจึงมีปริมาณค่อนข้างน้อยทางโครงการจึงไม่ได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ที่เป็นพื้นที่สีเขียวของโรงแรมและในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ หากมีการนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการจะดำเนินการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนเสมอ</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     |  <p>รูปที่ 2.5 บ่อเก็บน้ำที่บำบัดแล้วขนาด 84 ลูกบาศก์เมตร</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)


| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|--|---|-------------------------|--|
| <p>2. แหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำ (ต่อ)</p> <p>2.7 ในช่วงหน้าฝนกรณีที่จำเป็นต้องมีการระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ให้ทางโรงแรมดำเนินการบำบัดน้ำเสียจนได้ตามมาตรฐาน และควบคุมให้มีการเติมคลอรีน รวมทั้งทำการกรองอีกครั้งด้วย Rapid Sand Filter ก่อนปล่อยออกจากโครงการ</p> | <p>- ในช่วงหน้าฝนก่อนระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโครงการมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และมีการเติมคลอรีนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ (รูปที่ 2.6 และรูปที่ 2.7) ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ไม่มีการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เนื่องจาก ผลิตผลจากการประสานงานจัดซื้อจัดจ้างและปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมาเข้ามาปรับปรุงระบบ (ภาคผนวกที่ 16) หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับต่อไป</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     |  <p>รูปที่ 2.6 คลอรีนชนิดผงสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำ</p>  <p>รูปที่ 2.7 ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)


| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|
| 2. แหล่งน้ำ/คุณภาพน้ำ (ต่อ)                  |                                |                         |  <p>ภาคผนวกที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ<br/>วันที่ 13 พฤษภาคม 2565</p>  <p>ภาคผนวกที่ 16 แผนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)


| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|--|--|-------------------------|---|
| <p>3. การใช้น้ำ</p> <p>3.1 ตรวจสอบเส้นท่อประปาภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีถ้ามีจุดชำรุดให้รีบแก้ไขทันที</p> | <p>- โครงการได้มีการตรวจสอบท่อประปาภายในโครงการ (รูปที่ 2.8) เพื่อให้อยู่ในสภาพดีเสมอ หากพบว่าจุดที่ชำรุดจะรีบแก้ไขทันที</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     |  <p>รูปที่ 2.8 เส้นท่อประปาภายในโรงแรม</p> |




ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|---|--|-------------------------|---|
| <p>3. การใช้น้ำ (ต่อ)</p> <p>3.2 ดูแลรักษาความสะอาด สภาพถังและ<br/>อุปกรณ์ใช้งานที่เกี่ยวข้องของถังเก็บน้ำ<br/>สำรองให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ</p>                                | <p>- โครงการได้มีการดูแลรักษาความสะอาดของถัง<br/>ของถังเก็บน้ำสำรอง และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ถัง<br/>เก็บน้ำอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอ ซึ่งถังเก็บ<br/>น้ำสำรองของโครงการอยู่บริเวณตาดฟ้าชั้น 8<br/>(รูปที่ 2.9)</p>   | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     |  <p>รูปที่ 2.9 ถังเก็บน้ำสำรอง</p> |
| <p>3.3 นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้<br/>หรือทำความสะอาดพื้นถนนรวมทั้งใช้รดน้ำ<br/>ต้นไม้และสนามในสวนสาธารณะในบริเวณ<br/>ข้างเคียง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปา</p> | <p>- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565<br/>มีปริมาณผู้เข้าพักจำนวนน้อยทำให้ปริมาณ<br/>น้ำเสียมีน้อยตามไปด้วย ดังนั้นน้ำที่ผ่านการ<br/>บำบัดมีปริมาณจึงมีปริมาณค่อนข้างน้อย<br/>ทางโครงการจึงไม่ได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว<br/>มาใช้รดน้ำต้นไม้ที่เป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ<br/>แต่อย่างใด</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     | <p>-</p>  |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|--|--|-------------------------|---|
| 3. การใช้น้ำ (ต่อ)<br>3.4 รณรงค์ให้มีการประหยัดการใช้น้ำทั้งในส่วน<br>ของแขกผู้เข้าพักและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน<br>ในโรงแรม | - โครงการมีมาตรการในการประหยัดน้ำได้มีการติดป้าย<br>เพื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ประหยัดให้น้ำทั้งในส่วน<br>ของแขกผู้เข้าพักและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโรงแรม และ<br>ขอความร่วมมือในการปิดน้ำทุกครั้งที่เลิกใช้งาน ใน<br>พื้นที่ตามจุดต่างๆ เช่น บริเวณห้องน้ำของห้องประชุม<br>ห้องจัดเลี้ยง/ห้องสัมมนา และในห้องพัก เป็นต้น<br>(รูปที่ 2.10) | - ไม่พบปัญหา            | <br>รูปที่ 2.10 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|---|--|-------------------------|--|
| <p>4. การจัดการขยะมูลฝอย</p> <p>4.1 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยอย่างเพียงพอ โดยมีขนาด 20, 50 และ 100 ลิตร กระจายตามแหล่งกำเนิดมูลฝอยต่าง ๆ ในโรงแรม</p> | <p>- โครงการได้จัดให้ภาชนะมีฝาปิดมิดชิด (รูปที่ 2.11) ไว้สำหรับรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการไว้อย่างเพียงพอมีการกระจายถึงยะไว้ตามพื้นที่ต่างๆ เช่น ภายในห้องครัว และห้องน้ำ เป็นต้น</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     |  <p>รูปที่ 2.11 ถังรองรับขยะมูลฝอย</p> |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|---|---|-------------------------|---|
| <p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>4.2 ควบคุมการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดให้เพียงพอกับบริเวณพื้นที่บริการ</p> | <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในห้องพักขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยขยะจะถูกคัดแยกใส่ในถุงดำมัดปากสนิทเพื่อป้องกันการหกรั่วไหลของมูลฝอยภายในถุง และได้เตรียมอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดห้องพักขยะหลังจากที่มีการเก็บขนขยะจากทางเทศบาลโดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลรักษาความสะอาด (รูปที่ 2.12) และมีแบบบันทึกการทำความสะอาดห้องพักขยะเป็นประจำทุกวัน (ภาคผนวกที่ 5)</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     | <p></p> <p>รูปที่ 2.12 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักขยะ</p> <p></p> <p>ภาคผนวกที่ 5 แบบบันทึกการทำความสะอาดห้องพักขยะ</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลิพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)


| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|---|--|-------------------------|---|
| <p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>4.3 จัดให้มีห้องพักขยะมูลฝอย จำนวน 2 ห้อง คือ ห้องเก็บรวบรวมเศษอาหารจากห้องครัวกับ ห้องเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป ซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> | <p>- โครงการได้มีการจัดให้มีห้องพักขยะมูลฝอยไว้จำนวน 2 ห้อง (รูปที่ 2.13) บริเวณทางลงไปลานจอดรถชั้นใต้ดิน ซึ่งจะเป็นห้องเก็บรวบรวมเศษอาหารจากห้องครัวกับ ห้องเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป โดยสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามที่มาตรการกำหนดไว้</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     |  <p>ห้องเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป</p>  <p>ห้องเก็บรวบรวมเศษอาหารจากห้องครัว</p> <p>รูปที่ 2.13 ห้องพักขยะมูลฝอย</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลิพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)



| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|--|---|-------------------------|---|
| <p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>4.4 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด<br/>ฉีดล้าง ห้องมูลฝอยทุกครั้งหลังจากที่ทางเทศบาล<br/>ดำเนินการเก็บขนเสร็จ</p> | <p>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยใน<br/>ห้องพักขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ และ<br/>ได้เตรียมอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดห้องพักขยะ<br/>หลังจากที่มีการเก็บขนขยะจากทางเทศบาลโดยจะมี<br/>เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลรักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลา<br/>(รูปที่ 2.12) และมีแบบบันทึกการทำความสะอาดห้อง<br/>ห้องพักขยะเป็นประจำทุกวัน (ภาคผนวกที่ 5)</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     |  <p>รูปที่ 2.12 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักขยะ</p>  <p>ภาคผนวกที่ 5 แบบบันทึกการทำความสะอาดห้องพักขยะ</p> |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลิพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)


| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข  | เอกสารอ้างอิง  |
|--|---|--|--|
| <p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>4.5 เสนอให้รวบรวมเศษอาหารจากห้องครัวแยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะสำหรับนำไปเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมควรจัดเตรียมถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร และ 100 ลิตร ด้วยจำนวนที่เพียงพอ พร้อมฝาปิดมิดชิด ในห้องเก็บรวบรวมดังกล่าว และดำเนินการรักษาความสะอาดและสุขอนามัย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การขนย้ายขยะมูลฝอยจากห้องครัวไปยังห้องเก็บ ให้ใช้ถังบรรจุที่มีฝาปิดมิดชิด และให้ระมัดระวังไม่ให้มีการรั่วไหลระหว่างการขนย้าย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้กำหนดให้มีคัดแยกขยะโดยการรวบรวมเศษอาหารจากห้องครัวออกจากขยะทั่วไปและอนุญาตให้พนักงานสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและได้จัดเตรียมถังขยะพลาสติกขนาด 50 ลิตร และ 100 ลิตร พร้อมฝาปิดมิดชิด (รูปที่ 2.11) ไว้ภายในห้องครัวซึ่งมีปริมาณที่เพียงพอในการรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน</li> <li>● สำหรับขยะเปียกมูลฝอยที่เป็นพวกเศษผักเศษอาหาร ที่รวบรวมไว้ช่วงเย็นหลังเลิกงาน พนักงานจะนำกลับบ้านไปเลี้ยงสัตว์โดยทันที จะไม่มีการขนย้ายไปที่ห้องพักขยะนอกเหนือจากขยะแห้งที่จะรวบรวมใส่ถุงดำมัดปากนำไปไว้ที่ห้องพักขยะซึ่งจะไม่มีการหกรั่วไหลระหว่างการขนย้ายแต่อย่างใด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่พบปัญหา</li> </ul> |  <p>รูปที่ 2.11 ถังรองรับขยะมูลฝอย</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)


| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|--|---|-------------------------|---|
| <p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รักษาความสะอาดบริเวณพื้นห้องเก็บรวบรวมเป็นประจำวันสม่ำเสมออย่างน้อยวันละครั้ง เพื่อป้องกันปัญหากลิ่นรบกวนสู่ภายนอก</li> <li>- วางกฎระเบียบด้านการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในการขนย้ายเศษอาหารของเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ โดยให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ เช่น การขนย้ายเศษอาหารต้องบรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิด และไม่ให้มีการหก รั่วไหลในระหว่างการขนย้าย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในห้องพักขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ และได้เตรียมอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดห้องพักขยะหลังจากที่มีการเก็บขยะจากทางเทศบาลโดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลรักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลา (รูปที่ 2.12)</li> <li>● โครงการได้วางกฎระเบียบด้านการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในการขนย้ายเศษอาหารสำหรับผู้สนใจนำไปเลี้ยงสัตว์ให้บรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิด (รูปที่ 2.14) เพื่อไม่ให้หก รั่วไหลในระหว่างการขนย้าย</li> </ul> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     |  <p>รูปที่ 2.12 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด</p>  <p>รูปที่ 2.14 ถังพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิด</p> |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)


| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|--|--|-------------------------|---|
| <p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>4.6 เสนอให้มีการคัดแยกของเสียอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟนีออน กระป๋องสี กระป๋องยาฆ่าแมลง หรือน้ำยาเคมีล้างห้องน้ำออกไว้เป็นสัดส่วน และจัดเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้หน่วยงานที่สามารถจัดการเป็นผู้ดำเนินการต่อไป</p> | <p>- โครงการได้กำหนดให้มีการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป (รูปที่ 2.15) เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟเก่า กระป๋องสี น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น โดยเก็บรวบรวมไว้แล้วส่งให้เทศบาลเมืองเลยรับไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     |  <p>รูปที่ 2.15 พื้นที่เก็บของเสียอันตราย</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|---|---|-------------------------|---|
| <p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <p>4.7 รณรงค์ให้มีการลดการเกิดมูลฝอย (Waste Prevention) การนำกลับไปใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับไปใช้ประโยชน์ (Recycling) สำหรับบุคลากรทั้งหมดในโรงแรม รวมทั้งขอความร่วมมือจากแขกผู้เข้าพักในโรงแรม โดยควรดำเนินการเป็นโครงการโดยเฉพาะที่มีนโยบายและเป้าหมายชัดเจน และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามและประเมินผลตามขั้นตอนดังภาพที่ 2.1</p> | <p>- โครงการมีการรณรงค์ให้ลดการเกิดขยะมูลฝอยโดยการนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นทดแทน ได้มีการลดขยะพลาสติกลง เช่น ขวดน้ำดื่มที่ผ่านมาใช้ขวดพลาสติก ในปัจจุบันใช้ขวดแก้วแทน และยังคัดแยกประเภทของขยะรีไซเคิลไว้อย่างเป็นสัดส่วน (รูปที่ 2.16) โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งหมดในโรงแรมรวมทั้งขอความร่วมมือจากแขกผู้เข้าพักในโรงแรม ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามและประเมินผล</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     |  <p>รูปที่ 2.16 พื้นที่จัดเก็บขยะรีไซเคิล</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|--|--------------------------------|-------------------------|---|
| 4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)                  |                                |                         |   <p>รูปที่ 2.16 พื้นที่จัดเก็บขยะรีไซเคิล (ต่อ)</p> |



ภาพที่ 2.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการลดปริมาณมูลฝอยโรงแรมเลขาเลช

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข  | เอกสารอ้างอิง |
|---|---|--|---------------|
| <p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ โดยขั้นตอนแรกในระดับผู้บริหารของโรงแรมจะต้องกำหนดนโยบายที่แน่ชัดเพื่อริเริ่มโครงการลดปริมาณขยะ กำหนดวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ทั้งนี้ควรได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากฝ่ายบริหารของโรงแรม ทั้งในด้านการเงิน บุคลากร และกำลังใจ</li> <li>- จัดตั้งทีมงานและผู้รับผิดชอบโครงการ ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของโรงแรม ทั้งนี้ควรประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าหรือตัวแทนจากฝ่ายต่าง ๆ ในโรงแรม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คณะกรรมการจะประกอบด้วยพนักงานทุกระดับจากทุกแผนก ซึ่งจะมีการบันทึกปริมาณขยะเปรียบเทียบกับผู้เข้าพักและกิจกรรมงานเลี้ยง เพื่อร่วมกันดำเนินงานตามแผน และมีการจัดประชุมของคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้โครงการได้มีการปรับแผนการให้บริการโดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น เปลี่ยนวิธีการเสิร์ฟอาหารเข้าแบบสั่งประจำห้องแทนการจัดอาหารเข้าแบบบุฟเฟต์ เพื่อลดการสัมผัส การแพร่กระจายเชื้อโรคในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลดการเกิดเศษอาหารเหลือทิ้ง ในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 ยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้จำนวนการเข้าพักของลูกค้าลดลงโครงการจึงทำการเปิดลิฟท์ 1 ตัว ปิด 1 ตัว ลดการใช้งานห้องพักในบางชั้น (ต่อ)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่พบปัญหา</li> </ul> | -             |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง |
|--|---|-------------------------|---------------|
| <p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจและรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในสภาพปัจจุบัน</li> <li>- กำหนดเป้าหมายการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการควรกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นในการลดขยะมูลฝอย</li> <li>- คัดเลือกวิธีการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ทั้งนี้โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยจะใช้กลยุทธ์หลักซึ่งประกอบด้วย การลดการเกิดขยะมูลฝอย การนำกลับไปผลิตใหม่ โดยการขายวัสดุรีไซเคิล และการคัดแยกขยะมูลฝอย ตัวอย่างของการลดการเกิดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>■ การลดการเกิดขยะมูลฝอย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ถุงผ้าสำหรับใส่ผ้าเช็ดแทนถุงพลาสติก</li> <li>- ใช้ดอกไม้ประดิษฐ์แทนดอกไม้จริงในบางจุด</li> <li>- ผ้าเช็ดตัวเก่านำไปใช้ในงานทำความสะอาด หรือนำไปบริจาค</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | <p>(ต่อ)</p> <p>สำหรับมาตรการที่ปฏิบัติเป็นประจำ เช่น การคัดแยกขยะตามจุดต่างๆ การใช้ดอกไม้ประดิษฐ์แทนการใช้ดอกไม้สดตกแต่งตามโต๊ะลงทะเบียนเข้าประชุม / สัมมนาปรับเปลี่ยนชนิดของภาชนะบรรจุน้ำดื่มจากขวดพลาสติกเป็นขวดแก้วเพื่อลดการเกิดขยะพลาสติก</p> |                         |               |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)



| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|--|---|-------------------------|---|
| <p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ การนำกลับไปผลิตใหม่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บรวบรวมและแยกวัสดุรีไซเคิลจากขยะมูลฝอยทั่วไป โดยจัดถังพลาสติกขนาด 100 ลิตร เพื่อรองรับวัสดุรีไซเคิลแต่ละประเภทไว้ในห้องเก็บขยะมูลฝอยทั่วไป ได้แก่ กระดาษ พลาสติก โลหะ และแก้ว เพื่อนำไปขายต่อให้ผู้รับซื้อของเก่า</li> <li>- ควรมีการบันทึกข้อมูลประเภท และปริมาณวัสดุรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้ของแต่ละฝ่ายหรือแต่ละแผนก</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้จัดทำห้องเก็บรวบรวมและแยกวัสดุรีไซเคิลจากขยะมูลฝอยทั่วไปเพื่อรองรับขยะรีไซเคิลแต่ละประเภทไว้ (รูปที่ 2.16 ถึง 2.18) ได้แก่ กระดาษ พลาสติก โลหะ และแก้ว เพื่อนำไปขายต่อให้ผู้รับซื้อของเก่า ในแต่ละครั้งที่มีการนำออกจะมีการบันทึกประเภทน้ำหนักและปริมาณของขยะรีไซเคิลไว้เป็นประจำ</li> </ul> |                         |   <p>รูปที่ 2.16 พื้นที่จัดเก็บขยะรีไซเคิล</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)



| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|
| 4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)                  |                                |                         |  <p>พื้นที่จัดเก็บขยะรีไซเคิลจำพวกกล่องกระดาษ</p> <p>รูปที่ 2.17 ห้องพักขยะมูลฝอยทั่วไป</p>  <p>รูปที่ 2.18 ห้องพักขยะมูลฝอยจากห้องครัว</p> |





ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|---|--|-------------------------|--|
| <p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การคัดแยกขยะมูลฝอย <ul style="list-style-type: none"> <li>แยกเศษอาหารจากฝ้ายห้องครัวออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป และแจกจ่ายหรือขายต่อให้กับบุคลากรภายนอกเพื่อนำไปใช้เลี้ยงสัตว์</li> <li>แยกขยะมูลฝอยที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น หลอดนิออนที่หมดอายุ กระป๋องเปล่าที่บรรจุยาฆ่าแมลง หรือตัวทำลายลายเป็นต้น</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการได้คัดแยกเศษอาหารจากฝ้ายห้องครัวออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปอย่างชัดเจน และเป็นสัดส่วนจำพวกเป็นพวกเศษผัก เศษอาหารจะรวบรวมไว้ช่วงเย็นหลังเลิกงานพนักงานจะนำกลับบ้านไปเลี้ยงสัตว์ (รูปที่ 2.19)</li> <li>โครงการได้กำหนดให้มีการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป (รูปที่ 2.15) เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟเก่า กระป๋องสี น้ำยาล้างห้องน้ำ โดยเก็บรวบรวมไว้แล้วส่งให้เทศบาลเมืองเลยรับไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป</li> </ul> |                         |  <p>รูปที่ 2.19 ถังขยะใส่เศษอาหาร</p>  <p>รูปที่ 2.15 พื้นที่เก็บของเสียอันตราย</p> |


ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|--|---|-------------------------|---|
| 4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)<br><br>- ให้ความรู้ความเข้าใจและขอความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน เพื่อให้แผนงานการดำเนินโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการจำเป็นต้องชี้แจงนโยบายวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้พนักงานรับทราบ และเกิดความเข้าใจในความจำเป็นของการลดปริมาณขยะมูลฝอย นอกจากนี้ทางกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการอาจริเริ่มกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความจำเป็นในการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้แก่พนักงาน โดยควรจัดกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้แกพนักงานเกิดความตื่นตัวในการลดปริมาณขยะมูลฝอยอยู่เสมอ | - โครงการได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการลดปริมาณมูลฝอย (รูปที่ 2.20) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงการลดปริมาณขยะมูลฝอย (รูปที่ 2.21) |                         | <div></div> <p>รูปที่ 2.20 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอย</p> <div></div> <p>รูปที่ 2.21 ป้ายการรณรงค์การลดมูลฝอยในโครงการ</p> |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลขาเลขา จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|---|--|-------------------------|--|
| <p>4. การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรจัดให้มีการบันทึกข้อมูลระหว่างการดำเนินโครงการอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อติดตามผลและความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ และมีการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการปีละครั้ง การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการจะใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายโครงการที่วางไว้เพื่อสรุปผลสำเร็จการดำเนินงานของโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีการรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานในเรื่องนโยบายการลดปริมาณมูลฝอยในโครงการ และได้นำไปวางแผนเพื่อนำไปปรับใช้ในปีต่อไป (ภาคผนวกที่ 7)</li> </ul>   |                         |  <p>(ภาคผนวกที่ 7 โครงการลดปริมาณมูลฝอย)</p>                  |
| <p>5. การจราจร</p> <p>5.1 ในช่วงที่มีการจัดงานเทศกาลหรืองานรื่นเริงต่าง ๆ ที่บริเวณสนามกีฬาให้มีการดำเนินการตามมาตรการดังนี้</p> <p>1.) ให้ประชาชนที่มางานเทศกาลนำรถยนต์ไปจอดด้านข้างสนามกีฬาฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะ ซึ่งยังมีที่ว่างให้จอดรถได้</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หากมีงานรื่นเริงหรือมีการจัดงานเทศกาลทางโครงการสามารถอนุญาตให้ประชาชนนำรถเข้ามาจอดภายในลานจอดรถของโครงการได้บริเวณชั้นใต้ดิน (รูปที่ 2.22 และรูปที่ 2.24) และทางด้านหลังของโรงแรมที่ติดกับรั้วสวนสาธารณะ (รูปที่ 2.25) สามารถจอดได้ทั้งรถยนต์ (รูปที่ 2.23) และรถจักรยานยนต์ สำหรับพื้นที่ลานกว้างด้านหน้าโรงแรมเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งทางโรงแรมไม่ได้เป็นเจ้าของหากต้องใช้พื้นที่ส่วนนั้นในการจอดรถทางเทศบาลต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่</li> </ul> |                         |  <p>รูปที่ 2.22 บ้ายบอกทางไปลานจอดรถชั้นใต้ดินของโครงการ</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)



| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|
| 5. การจราจร (ต่อ)                            |                                |                         |  <p>รูปที่ 2.23 ป้ายบอกพื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์</p>  <p>รูปที่ 2.24 บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินของโครงการ</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)


| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|---|---|-------------------------|---|
| <p>5. การจราจร (ต่อ)</p> <p>2.) เมื่อออกจากบริเวณให้ประชาชนสามารถนำรถเข้ามากลับในบริเวณลานจอดรถของโรงแรมได้</p> <p>3.) ขอความร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองเลยในการจัดการจราจรในช่วงงานเทศกาลเป็นแบบการเดินรถทางเดียว (One-way)</p> | <p>- หากประชาชนต้องการออกจากบริเวณพื้นที่ของงานเทศกาลทางโครงการอนุญาตให้เข้ามาใช้ถนนภายในพื้นที่โครงการเพื่อกลับรถได้</p> |                         |  <p>รูปที่ 2.24 บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินของโครงการ (ต่อ)</p>  <p>รูปที่ 2.25 บริเวณลานจอดรถด้านหลังของโครงการที่ติดกับรั้วสวนสาธารณะ</p> |




ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข  | เอกสารอ้างอิง  |
|--|---|--|--|
| <p>6. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม</p> <p>6.1 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมให้ทางโรงแรมนำกระสอบทรายมาวางบริเวณด้านหน้าและอื่น ๆ เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่บริเวณโรงแรม</p> | <p>- ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมทางโครงการจะนำกระสอบทรายมาวางบริเวณด้านหน้าและต่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันพื้นที่หากมีปริมาณน้ำที่มากกระสอบทรายไม่สามารถด้านไหวทางโครงการจะเร่งสูบน้ำออกนอกพื้นที่โครงการทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย (รูปที่ 2.26 และรูปที่ 2.27) และโครงการยังได้จัดทำแผนป้องกันน้ำท่วม และขั้นตอนการปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม (ภาคผนวกที่ 8)</p> | <p>- ในเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2565 ฝนตกหนักน้ำท่วมสูง 2 เมตร อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทางโครงการเร่งสูบน้ำออก และเร่งดำเนินการแก้ไขตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทางโครงการได้เปิดดำเนินการ</p> |  <p>รูปที่ 2.26 เครื่องสูบน้ำ</p>  <p>รูปที่ 2.27 ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)



| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|--|--------------------------------|-------------------------|---|
| 6. การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)     |                                |                         |  <p>ภาคผนวกที่ 8 แผนฉุกเฉินอพยพกรณีน้ำท่วม</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)



| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|---|---|-------------------------|--|
| <p>7. การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>7.1 จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้ระบบป้องกันอัคคีภัยแก่เจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงแรมทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ประสานงานกับสถานีดับเพลิงของเทศบาลเมืองเลยด้วย</p> | <p>- โครงการได้จัดให้มีการอบรมซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี ครั้งล่าสุดได้ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ โครงการได้ติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงของเทศบาลเมืองเลยเพื่อมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรในโครงการเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.28) ทั้งนี้ มีการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565</p> | <p>- ไม่พบปัญหา</p>     |  <p>รูปที่ 2.28 อบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ</p> |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|
| 7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                  |                                |                         |   <p>รูปที่ 2.28 อบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (ต่อ)</p> |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|--|--|-------------------------|---|
| <p>7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)</p> <p>7.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานและความพร้อมใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุก ๆ เดือน</p> | <p>- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงาน และความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ (รูปที่ 2.29 และรูปที่ 2.30) ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังดับเพลิงแบบมือถือ</li> <li>- ปืนน้ำดับเพลิง</li> <li>- ปริมาณน้ำในถังสำรองน้ำสำหรับดับเพลิง</li> <li>- หัว Hydrant</li> <li>- สายดับเพลิง</li> <li>- กระดิ่งแจ้งเตือนไฟไหม้ (Aram Bell)</li> <li>- ระบบสเปรย์พ่นน้ำ (Fire Sprinkler System)</li> <li>- ระบบตรวจจับควัน (Smoke Detector) (รูปที่ 2.30)</li> </ul> |                         |   <p>รูปที่ 2.29 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง</p> |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|
| 7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                  |                                |                         |  <p>ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้</p>  <p>ระบบสเปร์ยพ่นน้ำ</p> <p>รูปที่ 2.30 อุปกรณ์เตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง</p> |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|
| 7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                  |                                |                         |  <p>ระบบตรวจจับควัน</p>  <p>สายดับเพลิง</p> <p>รูปที่ 2.30 อุปกรณ์เตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง (ต่อ)</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|--|--------------------------------|-------------------------|---|
| 7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                  |                                |                         |  <p>ถังดับเพลิงแบบมือถือ</p>  <p>ระบบปั้มน้ำดับเพลิง</p> <p>รูปที่ 2.30 อุปกรณ์เตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง (ต่อ)</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|--|--|-------------------------|--|
| 7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                  | ทั้งนี้ โครงการได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพหนีไฟหากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ โดยมีการเตรียมแผนผังอพยพหนีไฟพร้อมทั้งมีป้ายบอกทางออกหนีไฟทุกชั้นติดไว้ในบริเวณที่เป็นจุดสังเกตได้ง่าย เช่น บริเวณหน้าลิฟท์โดยสาร มีข้อควรปฏิบัติให้ปฏิบัติตามหากเกิดเหตุ และมีจุดรวมพล (รูปที่ 2.31) |                         |  <p>หัวจ่ายน้ำดับเพลิง</p> <p>รูปที่ 2.30 อุปกรณ์เตือนภัย และอุปกรณ์ดับเพลิง (ต่อ)</p>  <p>แผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟ</p> <p>รูปที่ 2.31 การเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพหนีไฟ</p> |




ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|--|--------------------------------|-------------------------|---|
| 7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                  |                                |                         |  <p>ทางออกฉุกเฉิน</p>  <p>บันไดหนีไฟ</p> <p>รูปที่ 2.31 การเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพหนีไฟ (ต่อ)</p> |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|
| 7. การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                  |                                |                         |  <p>ข้อแนะนำเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้</p>  <p>จุดรวมพล</p> <p>รูปที่ 2.31 การเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพหนีไฟ (ต่อ)</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง   |
|--|--|-------------------------|---|
| <p>8. คุณภาพ</p> <p>8.1 ควบคุมการก่อสร้าง การปรับถมที่ดิน และการจัดการภูมิสถาปัตย์ตลอดจนจัดบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้เกิดผลดีต่อลักษณะภูมิทัศน์ของบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ</p> | <p>- โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 2.32)</p> | <p>- ไม่มีปัญหา</p>     |  <p>รูปที่ 2.32 ภูมิทัศน์ของโครงการ</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)



| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ   | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|--|--|-------------------------|--|
| <p>8. สุนทรียภาพ (ต่อ)</p> <p>8.2 ให้ทางโครงการทำการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ลำดวน โมก ป๊อป คุณ ลั่นทม ทองกวาว หนามเหลือง และ ไม้พุ่มต่าง ๆ เช่น ปทุมมา เฟื่องฟ้า เข็ม ชิงแดง เทียนหยด ในบริเวณพื้นที่ว่างของโรงแรมให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ รวมทั้งในบริเวณระเบียงชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 8 เพื่อช่วยให้ตัวอาคารของโรงแรมเกิดความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายนอก</p> | <p>- โครงการได้มีการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ต่างๆ โดยรอบโครงการได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ เป็นไปตามสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง ไปได้มีการปรับลดและปลูกต้นไม้ชนิดทดแทนการ ปลูกต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ (รูปที่ 2.33) ภายใน พื้นที่โครงการเนื่องด้วยปัญหาขุขุมเพราะ บริเวณพื้นที่ต้อนรับของโครงการเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ทำให้บรรยากาศไม่โปร่งสบาย และโครงการต้อง ทำพื้นที่จอดรถเพิ่มบริเวณด้านหลังเนื่องจากพื้นที่ โลงบริเวณด้านหน้าโครงการหมดสัญญาเช่าจาก เจ้าของเดิม และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ จำเป็นของโครงการจึงทำให้ต้องลดปริมาณไม้ยืน ต้นลงตามที่มาตรการกำหนด</p> | <p>- ไม่มีปัญหา</p>     |   <p>รูปที่ 2.33 พื้นที่สีเขียว</p> |



ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ  | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|--|---|-------------------------|--|
| 8. สุขทรียภาพ (ต่อ)                          | - โครงการได้มีการปลูกและเพาะพันธุ์ไม้ต่าง ไม้เลื้อย ไม้ประดับตามกระแสนิยม โดยเน้นปลูกในกระถาง เพื่อจัดสวนหย่อมไว้บริเวณพื้นที่รอบๆ โครงการเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบง่ายต่อการดูแลรักษา และเคลื่อนย้าย |                         |   <p>รูปที่ 2.33 พื้นที่สีเขียว (ต่อ)</p> |

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมเลียวพาเลซ จังหวัดเลย ของบริษัท ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

| มาตรการป้องกันและ<br>แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ | ปัญหาและ<br>แนวทางแก้ไข | เอกสารอ้างอิง  |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|
| 8. คุณภาพ (ต่อ)                              |                                |                         |   <p>รูปที่ 2.33 พื้นที่สีเขียว (ต่อ)</p> |